


1. ความเป็นมา โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก บ้านเรือน ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 4,000 ล้านบาท



ภาพที่ 1 น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ปี 2531

จึงเป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 กรมชลประทานจึงได้สนองพระราชดำริ โดยการขุดลอกคลองธรรมชาติ ในปี พ.ศ.2532 จำนวน 4 สาย รวม 46.900 กม. เพื่อให้สามารถระบายน้ำเร็วขึ้น ประกอบด้วย

1. คลองอู่ตะเภา ความยาว 19.000 กิโลเมตร
2. คลองอู่ตะเภาแยก 1 ความยาว 5.900 กิโลเมตร
3. คลองอู่ตะเภาแยก 2 ความยาว 5.500 กิโลเมตร
4. คลองท่าช้าง-บางกล้า ความยาว 16.500 กิโลเมตร

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2543 ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอีกครั้ง ทำให้คลองระบายน้ำธรรมชาติที่ขุดลอกไว้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ จึงทำให้เกิดอุทกภัยบริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง สร้างความเสียหายประมาณ 18,000 ล้านบาท ประชาชนเสียชีวิต 30 คน



ภาพที่ 2 น้ำท่วมหาดใหญ่ปี 2543

คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2543 ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จึงได้ดำเนินการขุดคลองระบายน้ำเพิ่มจำนวน 7 สายดังนี้

1. จุดคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองระบายน้ำสายหลักในการผันน้ำจากคลองอุ้ตะเกาอ้อมเมืองหาดใหญ่สู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรง ความยาว 21.343 กม. สามารถระบายน้ำได้ 465 ลบ.ม./วินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ำ ประกอบด้วย

- ประตูระบายน้ำคลองอุ้ตะเกา ขนาด 12.50 X 7.50 ม. จำนวน 2 ช่อง
- ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน ขนาด 12.50 X 7.50 ม. จำนวน 2 ช่อง
- ประตูระบายน้ำบางหี ขนาด 6.00 X 6.00 ม. จำนวน 6 ช่อง

2. จุดคลองระบายน้ำ ร.3 พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองแบ่งน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากคลองอุ้ตะเกาตอนนอกเมืองหาดใหญ่ ซึ่งช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ริมฝั่งคลองอุ้ตะเกาตอนล่าง ความยาว 8.200 กม. สามารถระบายน้ำได้ 195 ลบ.ม./วินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ำ ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำปลายคลอง ขนาด 6.00X6.00 ม. จำนวน 3 ช่อง

3. จุดคลองระบายน้ำ ร.4 พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองแบ่งน้ำจากคลองเตยตามเขตทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา และรับน้ำจากคลองระบายน้ำ ร.5 สู่ทะเลสาบสงขลา ผ่านทางคลองระบายน้ำ ร.3 ความยาว 6.920 กม. สามารถระบายน้ำได้ 55 ลบ.ม./วินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ำ ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำกลางคลอง ขนาด 6.00 X 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

4. จุดคลองระบายน้ำ ร.5 พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองระบายน้ำจากบริเวณสามแยกคอหงส์ออกทะเลสาบสงขลา ผ่านคลองระบายน้ำ ร.4 และ ร.3 ตามลำดับ ความยาว 2.660 กม. สามารถระบายน้ำได้ 30 ลบ.ม./วินาที

5. จุดคลองระบายน้ำ ร.6 พร้อมอาคารประกอบ เป็นคลองผันน้ำจากคลองเรียนและแก้มลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่ไปลงคลองหะ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาผ่านคลองระบายน้ำ ร.1 ช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ตอนล่างของคลองเรียน ความยาว 3.160 กม. สามารถระบายน้ำได้ 50 ลบ.ม./วินาที โดยมีอาคารควบคุมปริมาณน้ำ ประกอบด้วย

- ประตูระบายน้ำ ขนาด 3.80 X 4.00 ม. จำนวน 2 ช่อง
- ท่อระบายน้ำคลองเรียน ขนาด 2.00 X 2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

6. จุดคลองระบายน้ำ 1ช.-ร.1 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.620 กม. ประกอบด้วย

- ประตูระบายน้ำคลองระบาย 1 ช-ร.1 ขนาด 6.00 X 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

7. จุดคลองระบายน้ำ 1ช.-1ช.-ร.1 ความยาว 0.562 กม. ประกอบด้วย

- ประตูระบายน้ำคลองตำ ขนาด 6.00 X 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง
- ประตูระบายน้ำคลองวาด ขนาด 6.00 X 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง

รวมงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างทั้งสิ้น 2,900 ล้านบาท สามารถระบายน้ำได้รวม 1,075 ลบ.ม./วินาที ซึ่งมากกว่าเมื่อยังไม่ก่อสร้างโครงการฯ ถึง 2.5 เท่า



ภาพที่ 3 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่

2. คลองระบายน้ำ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่

ตารางที่ 1 ขนาดคลองระบายน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อคลอง ระบายน้ำ	มิติคลอง			ความสามารถระบาย น้ำสูงสุด (ลบ.ม./วิ)	หมายเหตุ
		ความยาว (กม.)	ความกว้างปาก คลอง (ม.)	ความลึก (ม.)		
1	ร.1	21.343	52.00-78.00	7.00	465.00	คลองดินยาว 14.460 กม. คลองตาดยาว 6.883 กม.
2	ร.3	8.200	40.00-58.00	4.50	195.000	คลองดินยาว 8.200 กม.
3	ร.4	6.920	14.50-30.00	3.00-4.00	55.000	คลองดินยาว 5.000 กม. คลองตาดยาว 1.920 กม.
4	ร.5	2.660	3.00-22.00	2.50-3.00	30.000	คลองตาดยาว 1.880 กม. ท่อ Box ยาว 0.780 กม.
5	ร.6	3.160	8.00-28.00	1.20-4.00	50.00	คลองดินยาว 1.500 กม. รางน้ำ คสล. ยาว 0.160 กม. ท่อ Box ยาว 1.500 กม.
6	1ข.-ร.1	4.620	22.00-24.80	5.00-5.600	140.00	คลองตาดยาว 4.620 กม.
7	1ข.-1ข.-ร.1	0.562	16.100	3.700	40.000	คลองตาดยาว 0.562 กม.
8	คลองอยู่ตะเภา	90.000	-	-	400.00	-
9	คลองอยู่ตะเภา แยก 1	5.900	-	-	50.00	-
10	คลองอยู่ตะเภา แยก 2	5.500	-	-	35.00	-
11	คลองทำข้าง- บางกล้า	16.000	-	-	135.00	-
12	คลองหะ	27.000	-	-	160.00	-

3. อุทกภัย ปี 2551

3.1 ต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์

- ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในปี 2551 ฝน 2 วัน วัดได้ 366.40 มม. ซึ่งมากกว่าปี 2531 (วัดได้ 315.10 มม.) แต่ก็ยังน้อยกว่าปี 2543 (วัดได้ 462.80 มม.) และฝน 3 วัน ของปี 2551 วัดได้ 457.20 มม.
- ปริมาณน้ำท่า ซึ่งเกินประสิทธิภาพของคลองระบายโดยเฉพาะคลองหะ ตามที่ออกแบบไว้รับน้ำได้ 160 ม.³/ วินาที แต่ความเป็นจริงปริมาณน้ำท่าเกิดขึ้น 341 ม.³/ วินาที
- มีความลาดชันของท้องคลองมาก เช่น คลองต่ำ 1:300 (ตอนบน) และ 1:800 (ตอนล่าง) คลองลาด 1:2,000 (ตอนบน) และ 1:700 (ตอนล่าง) คลองหะ 1:277 เป็นต้น จึงทำให้เกิดการท่วมล้นตลิ่งก่อนที่จะระบายลงสู่คลองสายหลัก
- บานระบายมีปัญหาไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดและถูกขโมย

3.2 ผลที่เกิดในขณะสถานการณ์วิกฤต

ด้านบวก

- คลองระบายน้ำสายหลักๆ ยังมีประสิทธิภาพระบายได้ดีไม่ล้นคันคลอง และยังสามารถรับน้ำได้มากกว่านี้ ทำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

ด้านลบ

- เกิดน้ำท่วมล้นตลิ่งคลองธรรมชาติก่อนที่จะไหลลงคลองระบายที่ กรมชลประทานสร้างไว้ เช่น คลองหะ คลองลาด และคลองต่ำ
- เกิดน้ำท่วมขังบริเวณคันคลอง ร.1 , ร.3 , ร.4 และ ร.5 เนื่องจากมีจุดระบายน้ำลงคลองระบายดังกล่าวน้อยเกินไป อีกทั้งบานระบายน้ำของท่อระบายในคลองระบายน้ำต่าง ๆ เป็นบานรับน้ำทางเดียว เมื่อน้ำในคลองระบายมีระดับสูงน้ำก็จะไหลจากคลองระบายออกสู่พื้นที่ข้างเคียง
- เกิดน้ำล้นตลิ่งในกรณีคลองท่าช้าง-บางกล้า เนื่องจากไม่มีอาคารควบคุมน้ำ ทำให้น้ำจากคลองอุตะเทาะไหลเข้าคลองท่าช้าง-บางกล้าตลอดเวลา ในขณะที่น้ำจากคลองท่าช้าง-บางกล้าไม่สามารถระบายลงคลอง ร.1 ได้ เพราะน้ำในคลอง ร.1 มีระดับสูงกว่า น้ำจึงไหลออกจากคลองท่าช้าง - บางกล้า ท่วมพื้นที่ประมาณ 5,800 ไร่
- กระแสน้ำหลากในคลองลาดกักเซาะตลิ่งคลองลาดพังเสียหายเป็นแนวยาว และลึกเข้าไปในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำลายพื้นที่ทำกินและสุสานสาธารณะ (กุโบร์) ของราษฎรในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล้า
- กระแสน้ำหลากในคลองหะกักเซาะตลิ่งคลองหะพังเสียหาย ทำลายพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของราษฎรริมคลองหะ

3.3 ผลกระทบที่สำคัญที่เกิดขึ้น

- กระแสน้ำหลากในคลองวาดกั๊ดเซาะตลิ่งคลองวาดพังเสียหายเป็นแนวยาว และลึกเข้าไปในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำลายพื้นที่ทำกินและพื้นที่สุสานสาธารณะ (กุโบร์) ของราษฎรในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ
- กระแสน้ำหลากในคลองหะกั๊ดเซาะตลิ่งคลองหะกั๊ดพังเสียหาย ทำลายพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของราษฎรริมคลองหะกั๊ด
- ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ เนื่องจากราษฎรพื้นที่รอบนอกมองว่าเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
 - ความหวาดระแวง และความไม่เข้าใจของชุมชนในระดับลุ่มน้ำย่อยที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำและการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยให้แก่ชุมชนของกรมชลประทาน เช่น กรณีการช่วยเหลือหมู่บ้านลัดคานาเวศน์ ด้วยการก่อสร้าง ปตร.คลองต่ำ และ ทรบ.คลองต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหามหาอุทกภัยในพื้นที่ กรณีการผันน้ำจากแก้มลิงคลองเรียนลงสู่คลองหะกั๊ดทำให้พื้นที่ชุมชนบ้านปลักธงและบ้านคลองหะกั๊ด เกิดอุทกภัย เป็นต้น
 - การพังเสียหายของอาคารชลประทานจากเหตุการณ์น้ำหลาก ปี 2551 หลายพื้นที่ต้องทำการขุดโครงสร้างอาคารบางส่วนเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ รวมทั้งปัญหาที่บานระบายน้ำเปิดไม่ได้ เนื่องจากการลักขโมยตัดอุปกรณ์บานระบาย ส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเป็นเหตุให้เกิดอุทกภัย

3.4 การให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติ

ช่วงวิกฤติ

- จัดส่งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น 50 เครื่อง สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง
- จัดส่งรถชุดจำนวน 2 คัน เพื่อขุดเปิดทางน้ำให้สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว
- ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบภัย
- เฝ้าระวังและแจ้งเตือน สถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่าแก่ราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์โดยเปิดศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง



ภาพที่ 4 สภาพน้ำท่วมจังหวัดสงขลา ปี 2551

3.5 ปัญหาที่เกิดขึ้น

- คันคลองคลองระบายน้ำกีดขวางทางระบายน้ำเดิมของพื้นที่ ทำให้น้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง เช่นกรณีของบ้านท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ เนื่องจาก ท่อรับน้ำ และอาคารรับน้ำจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองระบายน้ำไม่มีเพียงพอกับปริมาณน้ำหลาก

- ปริมาณน้ำจำนวนหนึ่งไหลย้อนจากคลองระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนรอบข้างคลองระบายน้ำ เนื่องจาก บานระบายน้ำของอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำเป็นบานรับน้ำทางเดียว ไม่สามารถป้องกันน้ำไหลย้อนได้

- การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองธรรมชาติให้สามารถระบายน้ำได้ ปริมาณมาก และรวดเร็วทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งคลองพังเสียหายส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎรริมคลอง เช่นกรณีของชุมชนริมคลองห้วย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ และชุมชนริมคลองวาด ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ

3.6 การแก้ไขปัญหา

ภายหลังการเกิดอุทกภัย ปี 2551 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) จังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ขุดลอกคลอง รวมทั้งสิ้น 229,534,500.-บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

3.6.1) งานซ่อมแซมจำนวน 46 รายการ งบประมาณ 56,921,600.-บาท มีกิจกรรมงานซ่อมแซมที่สำคัญในพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ดังนี้

1) งานซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ เนื่องจากท่อลอดทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมชำรุด ไม่สามารถรับแรงดันน้ำได้ และเกิดการรั่วซึมของน้ำด้านท้ายน้ำ กัดเซาะและพัดพาเม็ดดินเป็นอันตรายต่อตัวทำนบดิน โดยทำการซ่อมแซมทำนบดิน และเปลี่ยนท่อระบายน้ำลอดทำนบดินจากท่อ คสล. เป็นท่อเหล็ก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม และป้องกันอุทกภัยของพื้นที่ อ.หาดใหญ่ , อ.บางกล่ำ

2) งานซ่อมแซมคลองระบายน้ำ 1ช-ร.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ เนื่องจากคลองระบายน้ำ 1ช-ร.1 ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย คอนกรีตเสริมเหล็กคานคลอง คันคลองและถนนบนคันคลอง ถูกกระแสน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหายมาก โดยทำซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กคานคลอง คันคลองและถนนบนคันคลอง เพื่อให้คลองระบายน้ำ 1ช-ร.1 มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และคันคลองใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ตามวัตถุประสงค์

3.6.2 งานปรับปรุงจำนวน 3 รายการ งบประมาณ 43,000,000.-บาท มีกิจกรรมงานปรับปรุงที่สำคัญในพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ดังนี้

1) กำแพงกันตลิ่งคลองวาด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ เนื่องจากตลิ่งคลองวาดพังทลายเสียหายจากกระแสน้ำหลากกักเซาะตั้งแต่ ปี 2550-2551 ความยาวประมาณ 800ม. ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินราษฎรเสียหายประมาณ 30ไร่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งคลองวาดโดยใช้ ก่อ Gabion และ Mattress พร้อมเอ็นคสล. ยาว 200 เมตร (งานซ่อมแซม 57 ม. รวมความยาวทั้งสิ้น 257 ม.) เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองวาดและ สุสานสาธารณะของราษฎรผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่ให้ถูกกระแสน้ำหลากกักเซาะเพิ่มขึ้น

2) ประตุน้ำปากคลองท่าช้าง-บางกล้า ต.ท่าช้าง อ.บางกล้า เนื่องจากปากคลองท่าช้าง-บางกล้าไม่มีอาคารบังคับน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำหลากจากคลองอู่ตะเภาไหลบ่าเข้าคลองท่าช้าง-บางกล้า จนเกินความสามารถในการระบายน้ำของคลองสั้นบ่าออก 2 ช้างตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ดำเนินการก่อสร้างประตุน้ำขนาด 6.0X6.5 จำนวน 1 ช่อง ระบายน้ำได้ 50 ลบ.ม./วินาที เพื่อ ป้องกันกระแสน้ำหลากจากคลองอู่ตะเภาไหลเข้าท่วมพื้นที่ประมาณ 5,800 ไร่ ราษฎรประมาณ 250 ครัวเรือน

3.6.3 งานขุดลอกจำนวน 25 รายการ งบประมาณ 129,612,900.-บาท แบ่งเป็นรถขุด 21 รายการ เรือขุด 4 รายการ มีงานขุดลอกคลองที่สำคัญ คือ ขุดลอกคลองระบายน้ำ ร.3 ขุดลอกคลองบางกล้า ขุดลอกคลองวาด ขุดลอกคลองตำ ขุดลอกคลองแห ขุดลอกคลองอู่ตะเภา ขุดลอกบริเวณปากคลองระบายน้ำ ร.5 เป็นต้น

3.6.4 งานปรับปรุงคลองหะ (เพิ่มเติม) บริเวณชุมชนบ่อนไก่ใกล้สะพานแม่โคโร ซึ่งสภาพคลองหะ มีลักษณะโค้งวกกลับ และแคบเป็นคอขวด น้ำไหลไม่สะดวกจำเป็นต้องขยายเขตคลองให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับการไหลของน้ำหลาก โดยการขยายเขตคลองให้กว้างขึ้น และ ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งมีการดำเนินการ ดังนี้

- ปี 2552 จ่ายค่าชดเชยที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 13,417,217.68 บาท แก่ราษฎร 2 ราย และ ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง (Gabion) ด้านฝั่งซ้าย งบประมาณ 9,741,000.-บาท
- ปี 2553 ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (Counter fort) ฝั่งขวา งบประมาณ 15,992,000.-บาท




ภาพที่ 5 การแก้ไขปัญหาหน้าท่วมปี 2552

4. อุทกภัยปี 2552

4.1 สถานการณ์น้ำหลากจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2552)

ปริมาณน้ำฝน 2 วัน วัดได้ 314.80 มม. (5-6 พ.ย.52) และปริมาณฝน 3 วัน วัดได้ 372.40 มม. โดยตกปริมาณใกล้เคียงกันกระจายทั้งลุ่มน้ำพื้นที่ 2,400 ตร.กม. ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอสะเตกา จำนวน 8 ตำบล, อำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 2 ตำบล, อำเภอนาหม่อม จำนวน 4 ตำบล, อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 4 ตำบล, อำเภอบางกล่ำ จำนวน 2 ตำบล และอำเภอเมือง จำนวน 2 ตำบล คิดเป็นอัตราการไหลของน้ำท่าสูงสุดในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ในคลองอู่ตะเภา ปริมาณ 894.10 ลบ.ม./วินาที โดยระบายลงคลอง อู่ตะเภา 456.25 ลบ.ม./วินาที และคลองระบายน้ำ ร.1 437.85 ลบ.ม./วินาที ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มากกว่าปี 2531 (ปริมาณน้ำ 839 ลบ.ม./วินาที) แต่ก็ยังน้อยกว่าปี 2543 (ปริมาณน้ำ 970.85 ลบ.ม./วินาที) ระบบระบายน้ำของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาที่ผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ขึ้นสูงสุดในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 22.00 น. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.71 ม. (ระดับ +6.29 ม.รทก.) จนถึงวันนี้ (10 พ.ย.52) เวลา 10.00 น. ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.67 ม. (ระดับ +3.33 ม.รทก.) สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ สำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ช่วงปลายคลองระบายน้ำ ร.1 ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม (พรุบางกล่ำ) เป็นจุดรวมน้ำก่อนระบายลงทะเลสาบสงขลา ต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำเข้าคลอง ร.1 และได้เข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากนั้น 1 สัปดาห์



ภาพที่ 6 แผนผังการไหลของน้ำหลากปี 2552/1


ตารางที่ 2 ปริมาณน้ำฝน - น้ำท่า

ช่วงเวลาฝนตก	ปี 2531	ปี 2543	ปี 2552/1
2 วัน (มม.)	315.10	462.80	314.80
3 วัน (มม.)	-	597.50	372.40
น้ำท่า (ลบ.ม./วินาที)	839.00	970.85	894.10

4.2 สถานการณ์น้ำหลากครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2552)

ปริมาณน้ำฝน 2 วัน วัดได้ 258.00 มม. (20-21 พ.ย.52) และปริมาณฝน 3 วัน วัดได้ 353.00 มม. (20-22 พ.ย.52) ณ วันที่ 23 พ.ย. 52 ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำคลองอุตะเกาะขึ้นสูงสุด เวลา 19.00 น. ปริมาณน้ำในคลองอุตะเกาะที่ผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ วัดได้ 401.1 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 465 ลบ.ม./วินาที) คลองระบายน้ำ ร.1 วัดได้ 575.7 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 465 ลบ.ม./วินาที) เต็มความจุคลองมีน้ำล้นคันคลองบางส่วน รวมปริมาณน้ำ 976.80 ลบ.ม./วินาที ในเขตตัวเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

น้ำในคลองอุตะเกาะและคลองระบายน้ำ ร.1 มีการลดระดับลงเรื่อยๆ เฉลี่ยชั่วโมงละ 3-5 ซม. และเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 วัน ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำรอบนอก โดยเฉพาะในเขตอำเภอบางกล่ำ (พрубางกล่ำ) ระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3 อาทิตย์ ซึ่งได้มีการระดมส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง



ภาพที่ 7 แผนผังการไหลของน้ำหลากปี 2552/2



ภาพที่ 8 สภาพน้ำหลากคลองระบายน้ำ ร.1 และ คลองอุตะเภา ปี 2552

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ำฝน - น้ำท่า เปรียบเทียบ ปี 2531 2543 และ 2552

น้ำฝน : หน่วย มม.

ช่วงเวลาฝนตก	ปี 2531	ปี 2543	ปี 2552	
			ช่วงที่ 1 (6-8 พ.ย.)	ช่วงที่ 2 (20-22 พ.ย.)
2 วัน	315.10	462.80	314.80	258.00
3 วัน	-	597.50	372.40	353.00
น้ำท่า (ลบ.ม./ วินาที)	839.00	970.85	894.10	976.80

4.3 ปัญหาที่เกิดขึ้น

ภายหลังเหตุการณ์น้ำล้นปี 2552 ทั้งสองครั้ง เทศบาลนครหาดใหญ่รอดพ้นจากอุทกภัยได้ทั้งสองครั้ง แต่พื้นที่รอบนอก โดยเฉพาะพื้นที่ด้านท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัญหาสำคัญ ดังนี้

- คันคลองคลองระบายน้ำทรุดตัว ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ตามที่ออกแบบไว้ และปริมาณน้ำจากคลองระบายน้ำไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองเช่นกรณีของคลองระบายน้ำ ร.1 ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ

- น้ำจากคลองระบายน้ำไหลย้อนออกจากคลองระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองระบายน้ำ เนื่องจาก ฝาท่อรับน้ำเป็นบานรับน้ำทางเดียว ไม่สามารถต้านทานแรงดันน้ำจากคลองระบายน้ำได้

4.4 การแก้ไขปัญหา

ปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลได้จัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) เพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทานและระบายน้ำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 194,224,100.-บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

4.4.1 งานซ่อมแซมจำนวน 58 รายการ งบประมาณ 185,078,100.-บาท มีกิจกรรมงานซ่อมแซมที่สำคัญในพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ดังนี้

1) งานซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำ ร.1 กม. 1+800 ถึง 14+400 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ เพื่อเสริมคันคลองระบายน้ำ ร.1 ที่ทรุดตัวให้สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันน้ำจากคลองระบายน้ำ ร.1 ไหลล้นคันคลองเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองระบายน้ำ ร.1

2) งานซ่อมแซมเครื่องกั้น-บานระบายและอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ เพื่อป้องกันน้ำจากคลองระบายน้ำ ร.1 ไหลย้อนออกทางท่อระบายน้ำ โดยการซ่อมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำจากบานรับน้ำทางเดียวเป็นบานรับน้ำ 2 ทาง หรือ Flap gate

3) งานซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลองวาด ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ เพื่อป้องกันพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และสาธารณสถาน บริเวณริมตลิ่งคลองวาด โดยใช้ ก่อ่ง Gabion และ Mattress พร้อมเอ็น คสล.

4.4.2 งานขุดลอกจำนวน 43 รายการ งบประมาณ 240,601,000.-บาท มีกิจกรรมขุดลอกที่สำคัญในพื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย ขุดลอกปากคลอง คลองอุ้ตะเภา คลองท่าช้าง-บางกล่ำ คลองระบายน้ำ ร.1 คลองระบายน้ำ ร.3 ขุดลอกคลอง คลองอุ้ตะเภา คลองระบายน้ำ ร.1 เป็นต้น



ภาพที่ 9 การแก้ไขปัญหาน้ำปี 2553

5. อุทกภัย ปี 2553

5.1 สรุปสถานการณ์น้ำหลากลุ่มน้ำคลองอุตะเถา (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2553)

จากการที่ได้เกิดภาวะฝนตกหนักและพายุดีเปรสชันในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมโดยยกธงแดงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 พ.ย. 53 ปริมาณน้ำท่าในคลองอุตะเถาได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 1 พ.ย. 53 เนื่องจากปริมาณน้ำท่ามีจำนวนมากเกินความจุคลองระบายน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่

ปริมาณน้ำฝนสูงสุด 2 วัน (31 ตุลาคม 53 - 1 พ.ย. 53) วัดได้ที่สถานีวัดน้ำฝนอ่างเก็บน้ำคลองจำไทร 478.60 มม. ค่าเฉลี่ยฝน 2 วัน ทั้งลุ่มน้ำ 373.90 มม. ทำให้เกิดน้ำท่าจำนวนมากในลุ่มน้ำคลองอุตะเถา ปริมาณน้ำท่าสูงสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00 น. วัดได้ 1,623.50 ลบ.ม./วินาที โดยระบายน้ำลงคลองอุตะเถา 930.00 ลบ.ม./วินาที และคลองระบายน้ำ ร.1 693.500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มากกว่าปี 2531 (ปริมาณน้ำ 839 ลบ.ม./วินาที) ปี 2543 (ปริมาณน้ำ 970.85 ลบ.ม./วินาที) และปี 2552 (ปริมาณน้ำ 976.80 ลบ.ม./วินาที)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสถานการณ์น้ำหลากลุ่มน้ำคลองอุตะเถา


ช่วงเวลาฝนตก	ปี 2531	ปี 2543	ปี 2552		ปี 2553
			ช่วงที่ 1 (6-8 พ.ย.)	ช่วงที่ 2 (20-22 พ.ย.)	(30 ต.ค. - 1 พ.ย.)
2 วัน	315.10	462.80	314.80	258.00	478.60
3 วัน	-	597.50	372.40	353.00	483.30
น้ำท่า (ลบ.ม./วินาที)	839.00	970.85	894.10	976.80	1,623.50
ความเสียหาย (ล้านบาท)	4,000	18,000	180	60	

หมายเหตุ


1. ปี 2531 และปี 2543 ยังไม่มีโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ปริมาณน้ำทั้งหมดเป็นน้ำท่าในคลองอุตะเถาส่วนปี 2552 และปี 2553 เป็นน้ำท่าในคลอง ร.1 และคลองอุตะเถา

2. ปี 2552 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พ.ย. 52 น้ำท่าสูงสุด วันที่ 23 พ.ย. 52 เวลา 19.00 น. วัดได้ 976.80 ลบ.ม./วินาที

3. ปี 2553 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 53 น้ำท่าสูงสุด วันที่ 2 พ.ย. 53 เวลา 11.00 น. วัดได้ 1,623.50 ลบ.ม./วินาที



ภาพที่ 10 แผนผังการไหลของน้ำหลากปี 2553



ภาพที่ 11 ทิศทางการไหลของน้ำหลากปี 2553

5.2 ลำดับเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดใหญ่ ปี 2553 (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2553)

ก่อนน้ำหลาก โครงการชลประทานสงขลาได้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 3 แห่ง โดยการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ความจุที่ รนท. 56.741 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำคงเหลือ 29.801 ล้าน ลบ.ม. (52.521%) อ่างเก็บน้ำคลองหลา ความจุที่ รนท. 21.420 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำคงเหลือ 9.350 ล้าน ลบ.ม. (43.651%) และ อ่างเก็บน้ำคลองจำไทร ความจุที่ รนท. 6.000 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำคงเหลือ 1.490 ล้าน ลบ.ม. (24.83%) รวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคงเหลือทั้งหมดก่อนน้ำมา 40.641 ล้าน ลบ.ม. (48.29%) จากปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักทั้งสิ้น 84.161 ล้าน ลบ.ม. สามารถตัดยอดน้ำจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ทั้งหมด 43.520 ล้าน ลบ.ม.

ระหว่างน้ำหลาก ได้เกิดฝนตกหนักในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 วัดได้สูงสุด 301.30 มม. กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมโดยการยกธงแดง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 17.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 น้ำเริ่มไหลล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภาเข้าท่วมเมืองหาดใหญ่ เวลา 22.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เกิดปริมาณน้ำสูงสุดเวลา 11.00 น. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่น้ำเริ่มมา ดังนี้

1. ช่วงหัวน้ำหลาก วันที่ 1 พ.ย. 53 ได้จัดการจราจรทางน้ำโดยการบริหารจัดการควบคุม ที่ปตร. คลองอู่ตะเภา และ ปตร.หน้าควน (ร.1) โดยการตรวจสอบและวัดปริมาณน้ำท่าจากทั้ง 3 ทิศทาง คือ ทางทิศใต้ (น้ำจากอำเภอสะเดา) ทิศตะวันออก (น้ำจากคลองหะ , คอหงส์) และทิศตะวันตก (น้ำจากคลองตำ , คลองวาด) เพื่อควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ ให้น้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วที่สุด

2. ช่วงกลางน้ำหลาก วันที่ 2 พ.ย. 53 ปริมาณน้ำเกินศักยภาพความจุของคลองระบายน้ำที่จะรับได้ ได้เปิดประตูระบายน้ำคลองอู่ตะเภา และ ประตูหน้าควน พ้นน้ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำเลือกทางไหลออกได้มากที่สุด

3. ช่วงปลายน้ำหลาก วันที่ 3 พ.ย. 53 เร่งระบายน้ำลงคลอง ร.1 และเปิดประตูระบายน้ำท่าช้างบางกล้า เพื่อแบ่งน้ำให้ระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลา โดยผ่านทางคลองท่าช้าง-บางกล้า (คลองธรรมชาติ) ได้เพิ่มมากขึ้น โดยควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมแก่พื้นที่รอบๆ คลองท่าช้างบางกล้า

4. นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองเตย (เทศบาลนครหาดใหญ่) จำนวน 2 เครื่อง และคลองระบายน้ำ ร.4 ที่เชื่อมต่อกับร.3 จำนวน 6 เครื่อง พร้อมใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำในที่ลุ่มต่ำเข้าในคลองระบายน้ำสายหลัก จำนวน 36 เครื่อง

หลังน้ำหลาก หลังจากน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ปริมาณน้ำส่วนหนึ่งได้ไหลผ่านที่ราบลุ่มในเขตอำเภอบางกล้า ทำให้เกิดน้ำท่วมขังความสูง 1-2 ม. ในขณะนั้น กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ (Hydroflow) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 10 เครื่อง เพื่อสูบน้ำเข้าคลองระบายน้ำ ร.1 และ ร.3

5.3 แนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของแนวทางการแก้ไขเพื่อบรรเทาอุทกภัยสำหรับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ให้มีความสามารถที่จะป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นระดับการป้องกันที่สูง โครงการป้องกันน้ำท่วมในปัจจุบันที่มีอยู่ คือ คลองระบายน้ำ ร.1 , ร.3 , ร.4 , ร.5 และ ร.6 ยังมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะป้องกันอุทกภัยตามระดับที่กำหนด องค์ประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัย ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การปรับปรุงและขุดลอกคลองธรรมชาติ การขุดลอกคลองระบายน้ำ การสร้างพื้นที่ปิดล้อมชุมชนที่สำคัญ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำและแก้มลิง เพื่อเป็นส่วนช่วยลดและชะลอการไหลของน้ำ ระบบคาดการณ์ /เตือนภัย มาตรการควบคุมผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นจึงได้พิจารณาแนวทางเพื่อปรับปรุงเบื้องต้น ตามช่วงระยะเวลา แผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สรุปได้ดังนี้

แผนงานระยะสั้น (ระยะเร่งด่วน)

1. เพิ่มระดับหลังคันกันน้ำ ฟังซ้ายฝั่งขวา ของคลองอู่ตะเภา ให้สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ระดับน้ำสูงสุดสถานีวัดน้ำ X.44 + 8.9 ม.รทก.) ตลอดแนวในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองอู่ตะเภาไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ (อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่)

2. เพิ่มประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้สามารถรองรับฝนที่ตกในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ (อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่)

3. ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.14+460 จากเดิมเป็นคลองดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เปลี่ยนเป็นคลองลาดคอนกรีต ลึก 8.0 เมตร และตั้งแต่ กม.14+460 ถึง กม.21+343 จากเดิมเป็นคลองลาดคอนกรีต เปลี่ยนเป็นคลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกันกว้าง 70.0 เมตร ลึก 8.0 เมตร สามารถระบายน้ำสูงสุดประมาณ 1,200 ลบ.เมตร/วินาที

4. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณต้นคลองระบายน้ำ ร.1 อัตราการสูบประมาณ 100 ลบ.เมตรต่อวินาที เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. ปรับปรุงประตูระบายน้ำหน้าควน และประตูระบายน้ำบางหยี ให้สามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 1,200 ลบ.เมตร/วินาที

งบประมาณค่าก่อสร้าง

1. ค่าปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1

- คลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 6,883 เมตร	2,800	ล้านบาท
- คลองรูปสี่เหลี่ยมคางหมูลาดคอนกรีต ยาว 14,460 เมตร	2,200	ล้านบาท

2. ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

1,500 ล้านบาท

3. ค่าปรับปรุงประตูระบายน้ำ 2 แห่ง

400 ล้านบาท

รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง

6,900 ล้านบาท

แผนงานระยะกลาง

1. ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.3 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม. 8+200 จากเดิมเป็นคลองดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เปลี่ยนเป็นคลองคาคอนกรีต สามารถระบายน้ำสูงสุดประมาณ 400 ลบ.เมตร/วินาที
2. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณต้นคลองระบายน้ำ ร.3 อัตราการสูบประมาณ 50 ลบ.เมตรต่อวินาที เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลอง ร.3 ให้สามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 400 ลบ.เมตร/วินาที

งบประมาณค่าก่อสร้าง


1. ค่าปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.3

- คลองรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคาคอนกรีต ยาว 6,700 เมตร	1,000	ล้านบาท
---	-------	---------
 2. ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 750 ล้านบาท
 3. ค่าปรับปรุงประตูระบายน้ำ 1 แห่ง 100 ล้านบาท
- รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง **1,850** ล้านบาท

แผนงานระยะยาว

1. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตะเถา จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย
 - 1.1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหะ (ดอนบน) บ้านปลักทิง ตำบลคลองหรี อำเภอนาหม่อม ความจุ 6.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 880 ล้านบาท
 - 1.2 โครงการปรับปรุงพรวนดินควาย บ้านพลีควาย ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม ความจุ 2.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 520 ล้านบาท
 - 1.3 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโตนงาช้าง บ้านท่าหมอไชย ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ ความจุ 12.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 1,100 ล้านบาท
 - 1.4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตำ บ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ ความจุ 25.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 720 ล้านบาท
 - 1.5 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตง บ้านควนเนียง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ความจุ 26.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 680 ล้านบาท
 - 1.6 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหล้าปัง บ้านพรุเตียว ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ความจุ 35.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 860 ล้านบาท
 - 1.7 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำ บ้านทับโกบ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ความจุ 20.52 ล้านลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 670 ล้านบาท

แผนการดำเนินการ กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการ เพื่อเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งมีผลกระทบกับพื้นที่น้อยที่สุด



ภาพที่ 12 แผนระยะยาวก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน 7 โครงการ