


บทที่ 4

ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวางแผนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา


เมื่อได้ทำการออกแบบและพัฒนาแนวคิดสำหรับโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมต้นแบบขึ้นมาโดยอาศัยหลักการและข้อมูลที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 และ 3 โดยมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเริ่มต้นจาก ให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดของชิ้นส่วน หลังจากนั้นโปรแกรมจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องเพลาะไม้หรือไม่ ถ้าจำเป็นโปรแกรมจะคำนวณลักษณะการเพลาะไม้ก่อน แล้วจึงดำเนินการอนุมาณกระบวนการผลิตที่เป็นไปได้ และจัดลำดับกระบวนการที่อนุมาณได้ ผลที่ได้คือแผนกระบวนการผลิต ซึ่งจะแสดงผลออกทางโปรแกรม XLISP-STAT และ MS EXCEL ในรูปของ Spread Sheet ภาพประกอบ 4-1 แสดงการทำงานของโปรแกรมโดยในส่วนการระบุรายละเอียดชิ้นส่วนนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากรายการขนาดวัตถุดิบและไฟล์ CAD ส่วนการทำงานในส่วนอื่นโปรแกรมจะดึงข้อมูลจากชุดคำสั่งและฐานความรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้



ภาพประกอบ 4-1 ลำดับการทำงานของโปรแกรม

4.1 ลักษณะของโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบ

เมื่อผู้ใช้งานเรียกโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน โปรแกรมจะเริ่มต้นบรรจไฟล์ข้อมูลตั้งต้น ประกอบด้วย ชุดคำสั่งเบื้องต้น ชุดคำสั่งที่ใช้ในการจัดการส่วนต่าง ๆ ฐานกฎและความจริงตั้งต้น ที่ระบุว่าชิ้นงานยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ (ภาพประกอบ 4-2)



```

XLISP-STAT - [Listener]
File Edit วิเคราะห์กระบวนการแปรรูปไม้ การเพลาไม้ Window
XLISP-PLUS version 3.04
Portions Copyright (c) 1988, by David Betz.
Modified by Thomas Almy and others.
XLISP-STAT Release 3.52.17 (Beta).
Copyright (c) 1989-1999, by Luke Tierney.


: loading statinit.lsp
: loading autoloader/win32.lsp
: loading autoloader/win32com.lsp
: loading modules/edge_gluing_module.lsp
: loading modules/machining_process_rules.lsp
: loading modules/data-base.lsp
: loading modules/part_prototype.lsp
: loading modules/material-prototype.lsp
: loading modules/part_name_id.lsp
: loading modules/size_menu.lsp
: loading modules/features_menu.lsp
: loading modules/sequencing_process.lsp
: loading modules/shape_cross_menu.lsp
: loading modules/assembly_menu.lsp
: loading modules/forward_chaining_funtions.lsp
: loading modules/increment_menus.lsp
  
```

ภาพประกอบ 4-2 โปรแกรมต้นแบบ

ผู้ใช้งานจะเริ่มต้นระบุรายละเอียดชิ้นส่วนโดยเลือกที่เมนูวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปไม้ ซึ่งเมนูนี้จะประกอบไปด้วยเมนูย่อย 7 เมนูประกอบด้วย เมนูระบุชื่อชิ้นส่วนและรหัสชิ้นส่วน เมนูระบุชนิดไม้ เมนูระบุขนาดไม้ เมนูระบุรูปร่างไม้ เมนูระบุลักษณะพิเศษ เมนูการประกอบ และเมนูผลการวิเคราะห์ เมื่อผู้ใช้งานระบุรายละเอียดของชิ้นส่วนลงในแต่ละเมนูแล้ว ให้ทำการกดเมนูผลการวิเคราะห์เพื่อให้โปรแกรมเริ่มต้นการทำงานต่อไป

4.2 การทดสอบโปรแกรมกับชิ้นส่วนกรณีศึกษา

ชิ้นส่วนที่ใช้ทดสอบโปรแกรมเป็นชิ้นส่วนที่นำมาจากเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ทำการผลิตจริงของโรงงานกรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบแผนกระบวนการผลิตที่ได้ระหว่างการสร้างจากโปรแกรมและการออกแบบโดยผู้วางแผนการผลิตของโรงงาน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างมากน้อยเพียงใด โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทดสอบคือ Landscape Mirror 205-331 มีไฟล์ CAD และรายการวัตถุดิบตั้งภาพประกอบ 4-3 และภาพประกอบ 4-4 ตามลำดับ และจะทำการวางแผนกระบวนการผลิตเฟรมกระจกบนของสินค้า Landscape Mirror นี้ (บริเวณเส้นประ) โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้



ภาพประกอบ 4-3

ไฟล์ CAD ของสินค้าตัวอย่าง


| ตารางแสดงขนาดวัตุดิบ | # | ชื่อชิ้นส่วน | ชนิดไม้ | คุณภาพ | ตัดหยาบ | | | ขนาดใส | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| | | | | | หนา | กว้าง | ยาว | หนา | กว้าง |
| ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต | | | | | | | | | |
| 205-331 | | | | ไม้ | (นิ้ว) | (นิ้ว) | (ซม.) | (มม.) | (มม.) |
| Landscape Mirror | | | | | | | | | |
| | 01.20 | เฟรมกระจกบน | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 2.5 | 3 | 96 | 57 | 350 |
| | 01.20.S1 | เฟรมกระจกบน1 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 2.5 | 3 | 50 | | |
| | 01.20.S2 | เฟรมกระจกบน2 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 2.5 | 3 | 45 | | |
| | 01.20.S3 | เฟรมกระจกบน3 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 2.5 | 3 | 33 | | |
| | 01.30 | เฟรมกระจกล่าง | ไม้ MARUPA พลา | 1-2-3-4 | 2.5 | 3 | 125 | 57 | 114 |
| | 01.30.S1 | เฟรมกระจกล่าง1 | ไม้ MARUPA พลา | 1-2-3-4 | 2 | 3 | 125 | | |
| | 01.40 | เฟรมกระจกข้าง | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 2.5 | 3 | 83 | 57 | 114 |
| | 01.40.S1 | เฟรมกระจกข้าง1 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 2 | 3 | 83 | | |
| | 04.20 | ตัวประดับเฟรมกระจกบน | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 1 | 3 | 108 | 21 | 580 |
| | 04.20.S1 | ตัวประดับเฟรมกระจกบน1 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 1 | 3 | 88 | | |
| | 04.20.S2 | ตัวประดับเฟรมกระจกบน2 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 1 | 3 | 42 | | |
| | 04.20.S3 | ตัวประดับเฟรมกระจกบน3 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 1 | 3 | 25 | | |
| | 04.20.S4 | ตัวประดับเฟรมกระจกบน4 | ไม้ยางพลา | 1-2-3-4 | 1 | 3 | 30 | | |
| | 07.10 | ปิดหลังกระจก | H.B. 3 MM. (4x8) | | | 3 | 900 | 1080 | |

ภาพประกอบ 4-4 รายการขนาดวัตุดิบของเฟอร์นิเจอร์กระจกนิรภัย

- (1) ระบุชื่อและหมายเลขชิ้นส่วน (ภาพประกอบ 4-5)

ภาพประกอบ 4-5 การระบุชื่อและหมายเลขชิ้นส่วน


- (2) ระบุวัตุดิบที่ใช้ (ภาพประกอบ 4-6)
- (3) ระบุขนาด (ภาพประกอบ 4-7) จากภาพประกอบ 4-3 ขนาดความกว้างวิกฤติเท่ากับ 5.75 นิ้ว หรือ 144 มม. ความกว้างรวมเท่ากับ 13 นิ้ว หรือ 325 มม. ความหนาเท่ากับ 2.25 นิ้ว หรือ 57 มม. และความยาว 960 มม.
- (4) ระบุรูปร่าง (ภาพประกอบ 4-8)
- (5) ระบุลักษณะพิเศษต่าง ๆ แต่เนื่องจากชิ้นงานตัวอย่างไม่มีการระบุลักษณะพิเศษ จึงไม่มีการเลือกลักษณะพิเศษใด ๆ ในหน้าต่างระบุลักษณะพิเศษ (ภาพประกอบ 4-9)




ภาพประกอบ 4-6 ระบุวัสดุติด



ภาพประกอบ 4-7 ระบุขนาดของชิ้นส่วน




ภาพประกอบ 4-8 รูปร่างและหน้าตัดของชิ้นส่วน



ภาพประกอบ 4-9 ลักษณะพิเศษ

- (6) ระบุวิธีประกอบชิ้นส่วน (ภาพประกอบ 4-10)




ภาพประกอบ 4-10 การประกอบชิ้นส่วน


(7) เมื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดเมนูผลการวิเคราะห์เพื่อให้โปรแกรมดำเนินการประมวลผล

(8) เนื่องจากขนาดความกว้างของชิ้นส่วน ใหญ่กว่าขนาดไม้มาตรฐานสูงสุด โปรแกรมจะทำการตรวจสอบวิธีการเพละไม้ให้กับผู้ใช้ (ภาพประกอบ 4-11)


(9) ทำการระบุวิธีการเพละไม้ตามแผนการผลิตเดิมของโรงงานเพื่อทำการเปรียบเทียบ (ภาพประกอบ 4-12 และภาพประกอบ 4-13)



ภาพประกอบ 4-11 ผลการตรวจสอบการเพลาะไม้ของโปรแกรม



ภาพประกอบ 4-12 กำหนดจำนวนซี่ฟันในการเพลาะ



ภาพประกอบ 4-13 กำหนดการเพลาะด้านความกว้าง

(10) เมื่อระบุวิธีการเพลาะไม้เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลทาง XLISP-STAT โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย รายละเอียดของชิ้นส่วน กระบวนการที่อนุมาณได้ และลำดับกระบวนการ ดังนี้

ลักษณะของชิ้นส่วน

รหัสชิ้นส่วน: 1.20

ชื่อชิ้นส่วน: เฟรมกระจกบน

ชนิดไม้: ไม้ยางพารา

ขนาดไม้: หนา 57 (มม.) x กว้าง 335 (มม.) x ยาว 960 (มม.)

รูปร่างของชิ้นส่วน: โค้ง

รูปร่างพื้นที่หน้าตัดของชิ้นส่วน: ผสม

ลักษณะพิเศษของชิ้นส่วน: ไม่ได้ระบุ

ลักษณะการประกอบชิ้นส่วน: ไม้เดือย

จำนวนชิ้นงานที่ต้องการเพลาะ: 1

ความกว้างไม้เพลาะ: 335 (มม.)

ขนาดไม้มาตรฐาน: (2.50) (นิ้ว) x 3.00 (นิ้ว)

จำนวนไม้มาตรฐาน: 5

กระบวนการที่อนุมาณได้

Rule (ตัดหยาบ-1) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = ตัดหยาบ).

Rule (ไส-3) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = ไสสีหน้า).

Rule (ขีด-1) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = แชนดิ่งเพลาะ).

Rule (วาดแบบ-3) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = วาดแบบ).

Rule (คว้าน-1) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = คว้าน).

Rule (เพลที่ตั้ง-1) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = เพลที่ตั้งขึ้นรูป).

Rule (ตัดองศา-5) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = ตัดองศา).

Rule (เจาะ-1) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = เจาะรูไข).

I am trying the rules again.

Rule (เพลาะ-2) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = เพลาะ).

Rule (ซัด-2) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = ไสสองหน้าหลังเพลาะ).

Rule (ซัด-9) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = ปิด2หัว).

Rule (ซัด-11) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = ซัดบัวนิ่ม).

Rule (ซัด-12) indicates (IDENTIFIED MACHINING-OP = ซัดตกแต่ง).

I am trying the rules again.

Nothing new noted.

ลำดับกระบวนการแปรรูปไม้ที่แนะนำ

(ตัดหยาบ ไสสี่หน้า แชนดิ่งเพลาะ เพลาะ ไสสองหน้าหลังเพลาะ วาดแบบ คว้าน เพลาดั้งขึ้นรูป ตัดองศา เจาะรูปไข่ ปิด2หัว ซัดบัวนิ่ม ซัดตกแต่ง)

และจะแสดงผลการจัดลำดับกระบวนการผลิตด้วย MS EXCEL (ภาพประกอบ 4-14)

| | A | B |
|----|--------------------|---|
| 1 | ตัดหยาบ | |
| 2 | ไสสี่หน้า | |
| 3 | แชนดิ่งเพลาะ | |
| 4 | เพลาะ | |
| 5 | ไสสองหน้าหลังเพลาะ | |
| 6 | วาดแบบ | |
| 7 | คว้าน | |
| 8 | เพลาดั้งขึ้นรูป | |
| 9 | ตัดองศา | |
| 10 | เจาะรูปไข่ | |
| 11 | ปิด2หัว | |
| 12 | ซัดบัวนิ่ม | |
| 13 | ซัดตกแต่ง | |
| 14 | | |

ภาพประกอบ 4-14 ลำดับกระบวนการผลิตแสดงในรูปแบบ Spread Sheet

จากผลการจัดลำดับกระบวนการผลิตของสินค้าตัวอย่างที่ได้จากระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบ มีกระบวนการผลิตที่ถูกเลือกทั้งสิ้น 13 กระบวนการ และผลการจัดลำดับกระบวนการผลิตคือ ตัดหยาบ ไสสี่หน้า แชนดิ่งเพลาะ เพลาะ ไสสองหน้าหลังเพลาะ วาดแบบ คว้าน เพลาดั้งขึ้นรูป ตัดองศา เจาะรูปไข่ ปิด 2 หัว ซัดบัวนิ่ม และซัดตกแต่ง ส่วนแผนกระบวนการผลิตของโรงงาน

(ภาคผนวก ค) มีกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 17 กระบวนการ และผลการจัดลำดับกระบวนการผลิต คือ ตัดหยาบ ไส(5, 6 หัว) แชนดิ่งเพลาะ เพลาะรวม(5:1) ไส(2 หน้า อ.แก้ว) วดแบบ ค้วน เพลที่ตั้ง (รอบ 1) เพลที่ตั้ง (รอบ 2) เพลที่ตั้ง (รอบ 3) เพลที่ตั้ง (รอบ 4) ตัด (องศา) เจาะรูป ไซ่ (2 หัว) เจาะดิ่ง (2 หัว) ปิด 2 หัว ขัดชิ้นส่วน และขัดบัวนิ่ม เมื่อนำมาเปรียบเทียบผลการ เลือกและจัดลำดับ (ตาราง 4-1) พบว่า

ตาราง 4-1 ผลการจัดลำดับกระบวนการผลิตจากระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบ และโรงงาน

| ขั้นตอนที่ | ระบบผู้เชี่ยวชาญ | โรงงาน |
|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | ตัดหยาบ | ตัดหยาบ |
| 2 | ไสสี่หน้า | ไส(5,6 หัว) |
| 3 | แชนดิ่งเพลาะ | แชนดิ่งเพลาะ |
| 4 | เพลาะ | เพลาะรวม(5:1) |
| 5 | ไสสองหน้าหลังเพลาะ | ไส(2 หน้า อ.แก้ว) |
| 6 | วดแบบ | วดแบบ |
| 7 | ค้วน | ค้วน |
| 8 | เพลที่ตั้งขั้นรูป | เพลที่ตั้ง(รอบ 1) |
| 9 | ตัดองศา | เพลที่ตั้ง(รอบ 2) |
| 10 | เจาะรูปไซ่ | เพลที่ตั้ง(รอบ 3) |
| 11 | ปิด2หัว | เพลที่ตั้ง(รอบ 4) |
| 12 | ขัดบัวนิ่ม | ตัด(องศา) |
| 13 | ขัดตกแต่ง | เจาะรูปไซ่(2 หัว) |
| 14 | - | เจาะดิ่ง(2 หัว) |
| 15 | - | ปิด 2 หัว |
| 16 | - | ขัดชิ้นส่วน |
| 17 | - | ขัดบัวนิ่ม |

(1) มีกระบวนการที่ต่างกัน 2 กระบวนการคือ กระบวนการเพลที่ตั้ง และ กระบวนการเจาะดิ่ง ข้อแตกต่างของทั้งสองกระบวนการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนจะต้อง นำปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาพิจารณาในกระบวนการผลิตด้วย เช่น รูปร่างที่แน่นอนของชิ้นส่วน การเลือกใบมีดตัด และความแข็งแรงของชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการพิจารณารูปร่างที่แน่นอน และการนำปัจจัยอื่น ๆ ในการวางแผน กระบวนการผลิตเข้ามาพิจารณา ซึ่งแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ การนำระบบรู้จำรูปแบบ (Feature Recognition) มาทำการจำแนกลักษณะของชิ้นงาน

จากไฟล์ CAD ของชิ้นงาน ทำให้ระบบสามารถรู้ถึงรูปร่างที่แท้จริงของชิ้นงานมากขึ้น สามารถนำไปเป็นข้อมูลนำเข้าของระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่แม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

(2) ในกระบวนการตัด ขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตักแต่งชิ้นงานคือ ขัดชิ้นส่วน และขัดบัวนึ่ง สามารถที่จะสลับขั้นตอนกันได้ เนื่องจากอุปกรณ์และพนักงานเป็นกลุ่มทรัพยากรเดียวกันสามารถทำงานแทนกันได้ การสลับขั้นตอนในส่วนนี้จึงไม่ส่งผลต่อการผลิตโดยรวม

หลังจากที่ระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบนี้ได้แสดงผลของลำดับกระบวนการผลิตแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลของโปรแกรมในลักษณะของความถูกต้องของกระบวนการที่ใช้ และความถูกต้องของลำดับกระบวนการ โดยที่

$$\text{ความถูกต้องของกระบวนการที่ใช้} = \frac{\text{จำนวนกระบวนการของโปรแกรม}}{\text{ที่ตรงกับกระบวนการของโรงงาน}} \times 100$$

$$\text{ความถูกต้องของลำดับกระบวนการ} = \frac{\text{จำนวนกระบวนการของโปรแกรมที่เรียงลำดับได้ตรงตามกระบวนการของโรงงาน}}{\text{จำนวนกระบวนการของโรงงาน}} \times 100$$


ทั้งนี้การระบุจำนวนกระบวนการของโรงงาน จะนับกระบวนการที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ในการออกแบบกระบวนการ เช่น กระบวนการเพลลาตั้งรอบ 1 เพลลาตั้งรอบ 2 เพลลาตั้งรอบ 3 และเพลลาตั้งรอบ 4 ว่าเป็นเพียง 1 กระบวนการคือกระบวนการเพลลาตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญที่ยังไม่สามารถระบุกระบวนการโดยละเอียดได้

เมื่อทำการปรับกระบวนการและลำดับของกระบวนการในการผลิตสินค้า 205-331 แล้ว จะได้กระบวนการทั้งสิ้น 13 กระบวนการ โดยมีลำดับกระบวนการผลิตคือ ตัดหยาบ ไส(5, 6 หัว) แชนดิ่งเพลลา เพลลารวม(5:1) ไส(2 หน้า อ.เก้าอี้) วาดแบบ คว้าน เพลลาตั้ง ตัด(องศา) เจาะรูปไข่ (2 หัว) ปิด 2 หัว ขัดชิ้นส่วน และขัดบัวนึ่ง จำนวนกระบวนการของโปรแกรมที่ตรงกับกระบวนการของโรงงานมี 13 กระบวนการ คือ ตัดหยาบ ไสสี่หน้า แชนดิ่งเพลลา เพลลา ไสสองหน้าหลังเพลลา วาดแบบ คว้าน เพลลาตั้งขึ้นรูป ตัดองศา เจาะรูปไข่ ปิด 2 หัว ขัดบัวนึ่ง และขัดตักแต่ง ส่วนจำนวนกระบวนการของโปรแกรมที่เรียงลำดับได้ตรงตามกระบวนการของโรงงานมี 11 กระบวนการ คือ ตัดหยาบ ไสสี่หน้า แชนดิ่งเพลลา เพลลา ไสสองหน้าหลังเพลลา วาดแบบ คว้าน เพลลาตั้งขึ้นรูป ตัดองศา เจาะรูปไข่ ปิด 2 หัว ดังนั้น

$$\text{ความถูกต้องของกระบวนการที่ใช้} = \frac{13}{13} \times 100 = 100\%$$

$$\text{ความถูกต้องของลำดับกระบวนการ} = \frac{11}{13} \times 100 = 84.61\%$$


ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมกับสินค้าตัวอย่างอีก 4 แบบ ดังภาพประกอบ 4-15, ภาพประกอบ 4-16, ภาพประกอบ 4-17 และภาพประกอบ 4-18 และได้ผลการจัดลำดับกระบวนการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดดังตาราง 4-2, ตาราง 4-3, ตาราง 4-4 และตาราง 4-5



ภาพประกอบ 4-15 รูปจากไฟล์ CAD ของสินค้ารหัส 102-321

ตาราง 4-2 ลำดับกระบวนการผลิตของสินค้ารหัส 102-321


| รหัสสินค้า | 102-321 | |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| ชื่อชิ้นส่วน | เฟรมกระจกบน-ล่าง | |
| ขั้นตอนที่ | โปรแกรม | โรงงานกรณีศึกษา |
| 1 | ตัดหยาบ | ตัดหยาบ |
| 2 | ไสสี่หน้า | ไส(6 หัว) |
| 3 | แซนดิ่งเพลอะ | แซนดิ่งเพลอะ(รอบ 1) |
| 4 | เพลอะ | เพลอะ(3:1) |
| 5 | ไสสองหน้าหลังเพลอะ | ไส(2 หน้า รอบ 1) |
| 6 | ไสสี่หน้าขึ้นรูป | แซนดิ่งเพลอะ(รอบ 2) |
| 7 | ตัดองศา | เพลอะ(รอบ 2) |
| 8 | เจาะรูปไข | ไส(2 หน้า รอบ 2) |
| 9 | ปิด2หัว | ริปซอร์ |
| 10 | ขัดบัวนึ้ม | ไส(ขึ้นรูป) |
| 11 | ขัดตกแต่ง | เพลตึง(บึงไปใส่กระจก) |
| 12 | - | เพลตึง(ตีเพล) |
| 13 | - | ตัดละเอียด |
| 14 | - | เจาะรูปไข |
| 15 | - | เจาะตึง |
| 16 | - | ขัดสามเหลี่ยม |
| 17 | - | ขัดบัวนึ้ม |
| 18 | - | ขัดชิ้นส่วน |



ภาพประกอบ 4-16 รูปจากไฟล์ CAD ของสินค้ารหัส 161-021

ตาราง 4-3 ลำดับกระบวนการผลิตของสินค้ารหัส 161-021


| รหัสสินค้า | 161-021 | |
|--------------|--------------------|----------------------------|
| ชื่อชิ้นส่วน | เฟรมกระจกบน-ล่าง | |
| ขั้นตอนที่ | โปรแกรม | โรงงานกรณีศึกษา |
| 1 | ตัดหยาบ | ตัดหยาบ |
| 2 | ไสสี่หน้า | ไส(5 หัว) |
| 3 | แซนดิงเพลาะ | แซนดิงเพลาะ |
| 4 | เพลาะ | เพลาะรวม(30 หัว,ปากกา) |
| 5 | ไสสองหน้าหลังเพลาะ | วาดแบบ(ไม้แผ่น) |
| 6 | วาดแบบ | คว้าน(ไม้แผ่น) |
| 7 | คว้าน | ไส(2 หน้า) |
| 8 | เพลที่ตั้งขึ้นรูป | ก๊อปปัสไลด์ |
| 9 | ตัดองศา | เพลที่ตั้ง(ขึ้นรูปด้านนอก) |
| 10 | เจาะรูปไข | เพลที่ตั้ง(ตีล้างใส่กระจก) |
| 11 | ปิด2หัว | เพลที่ตั้ง(ตีใส่กระจก) |
| 12 | ขัดบัวนึ้ม | ตัดละเอียด |
| 13 | ขัดตกแต่ง | เจาะรูปไข |
| 14 | - | เราเตอร์(คว่ำตีคว่ำ รอบ1) |
| 15 | - | เราเตอร์(คว่ำตีคว่ำ รอบ2) |
| 16 | - | ปิด 2 หัว |
| 17 | - | ขัดบัวนึ้ม |
| 18 | - | ขัดตกแต่ง(ชิ้นส่วน) |



ภาพประกอบ 4-17 รูปจากไฟล์ CAD ของสินค้ารหัส 384-321

ตาราง 4-4 ลำดับกระบวนการผลิตของสินค้ารหัส 384-321

| รหัสสินค้า | 384-321 | |
|--------------|--------------------|-----------------|
| ชื่อชิ้นส่วน | เฟรมกระจกบน | |
| ขั้นตอนที่ | โปรแกรม | โรงงานกรณีศึกษา |
| 1 | ตัดหยาบ | ตัดหยาบ |
| 2 | ไสสี่หน้า | ไส(5,6 หัว) |
| 3 | แซนดิงเพลอะ | แซนดิงเพลอะ |
| 4 | เพลอะ | เพลอะรวม |
| 5 | ไสสองหน้าหลังเพลอะ | ไส(2 หน้า) |
| 6 | วาดแบบ | วาดแบบ |
| 7 | คว้าน | คว้าน(1=3) |
| 8 | เพลตตั้งขึ้นรูป | เพลตตั้ง(รอบ 1) |
| 9 | ตัดองศา | เพลตตั้ง(รอบ 2) |
| 10 | เจาะรูปไข | เราเตอร์(บังใบ) |
| 11 | ปิด2หัว | เจาะนอน |
| 12 | ขัดบัวนึ้ม | ปิด 2 หัว |
| 13 | ขัดตกแต่ง | ขัดสามเหลี่ยม |
| 14 | - | ขัดบัวนึ้ม |



ภาพประกอบ 4-18 รูปจากไฟล์ CAD ของสินค้ารหัส 9215-510

ตาราง 4-5 ลำดับกระบวนการผลิตของสินค้ารหัส 9215-510

| รหัสสินค้า | 9215-510 | |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| ชื่อชิ้นส่วน | เฟรมกระจกบน-ล่าง | |
| ขั้นตอนที่ | โปรแกรม | โรงงานกรณีศึกษา |
| 1 | ตัดหยาบ | ตัดหยาบ |
| 2 | ไสสี่หน้า | ไส(2 หน้า รอบ 1) |
| 3 | วาดแบบ | แซนดิงเพลอะ |
| 4 | คว้าน | เพลอะรวม |
| 5 | เพลที่ตั้งขึ้นรูป | ไส(2 หน้า รอบ 2) |
| 6 | ตัดองศา | วาดแบบ |
| 7 | เจาะรูปใช้ | คว้าน |
| 8 | ปิด2หัว | เพลที่ตั้ง(1 หัว รอบ 1) |
| 9 | ขัดบัวนึ้ม | เพลที่ตั้ง(1 หัว รอบ 2) |
| 10 | ขัดตกแต่ง | เพลที่ตั้ง(1 หัว รอบ 3) |
| 11 | - | ตัดละเอียด(องศา) |
| 12 | - | เจาะนอน(2 หัว) |
| 13 | - | ปอกเดือย |
| 14 | - | ตีคิ้ว |
| 15 | - | ปิด 2 หัว |
| 16 | - | ขัดสามเหลี่ยม |
| 17 | - | ขัดบัวนึ้ม |

ผลการประเมินความถูกต้องของแต่ละชนิดสินค้า ได้สรุปไว้ดังตาราง 4-6

ตาราง 4-6 ความถูกต้องของกระบวนการที่ใช้และลำดับกระบวนการของสินค้าแต่ละชนิด

| รหัสสินค้า | 102- 321 | 161- 021 | 205- 331 | 384- 321 | 9215- 510 | ค่าเฉลี่ย |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| ความถูกต้องของ กระบวนการที่ใช้ | 62.5 % | 86.7 % | 100 % | 83.3 % | 53.3 % | 77.2 % |
| ความถูกต้องของ ลำดับกระบวนการ | 100 % | 86.7 % | 84.6 % | 100 % | 100 % | 94.3 % |

จากตาราง 4-6 พบว่าโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นนี้ให้ผลในเรื่องของการจัดลำดับกระบวนการผลิตดีกว่าการเลือกกระบวนการผลิตที่จะนำไปใช้ในการผลิต แต่ยังคงจำเป็นต้องพัฒนาระบบให้มีความสามารถที่ดีขึ้นในการเลือกกระบวนการผลิต โดยแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจะกล่าวไว้ในบทต่อไป