

## บทที่ 4

### บทวิจารณ์

#### 1. การจัดการระบบกำจัดของเสีย

ผลการศึกษาการจัดการระบบกำจัดของเสียของสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง จากการตรวจสอบสภาพโครงสร้าง สภาพการร่วมชีม การให้ผลหรือการขังพักของน้ำเสียในสันท่อ ของระบบรวมน้ำเสีย บริเวณพื้นที่บ่อตักไขมันที่โรงครัว บ่อตักกลิ่น บ่อพักน้ำเสีย หรือ บริเวณอื่นที่เข้าถึงสะดวก พบร่องรอยระบบน้ำเสีย ในส่วนของบ่อตักไขมันที่โรงครัว สภาพโครงสร้างปิดทึบระบบห้องท่อและฝาปิด มีกัลนีบังเล็กน้อย ยกเว้นของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ที่ไม่มีกัลน์ อาจเนื่องจากกิจกรรมการทำครัวมีไม่มาก จากการสอบถามผู้ดูแลระบบของแต่ละแห่ง พบร่องรอยความถี่ในการกำจัดมูลฝอยและกำจัดไขมันในบ่อตักไขมันแตกต่างกัน พบบ่อครัวที่สุดที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา และนาน ๆ ครั้ง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา โดยเฉพาะการทำครัวที่บ่อตักไขมันเพียงปีละครั้งเท่านั้น การเก็บตัวของไขมันในปริมาณมาก และเวลานาน ทำให้เกิดปฏิกิริยาซึ่งเคมีแบบไม่ใช้ออกซิเจน เกิดก้ามมีเทน และไฮโดรเจนโซลไฟด์ ทำให้มีกัลน์ได้ สำหรับบ่อตักกลิ่น-ตักมูลฝอยทั้ง 4 แห่งมีสภาพโครงสร้างปิด ไม่มีกัลน์ ยกเว้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีกัลนีเล็กน้อย และพบว่าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ไม่มีการกำหนดเวลาปฏิบัติงานการกำจัดมูลฝอยที่แน่นอน บ่อพักน้ำเสียมีสภาพโครงสร้างปิดให้งานได้ทั้ง 4 แห่งและจากการสังเกตในระหว่างปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และสายบุรี ครั้งที่ 1(วันที่ 2-3 ธันวาคม 2542) เป็นช่วงที่มีฝนตกหนัก พบร่องรอยน้ำท่าให้ลบนำเข้าสู่สันท่อ ส่งผลให้เกิดการทำลายลักษณะของน้ำเสียในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ทางด้านหน้าของสถานบริการสาธารณสุข และเป็นที่ลาดต่ำ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียมาก ทำให้เชื้อในบ่อเติมอากาศถูกกระบวนการทึบโดยไม่สามารถควบคุมได้ สงผลให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่สามารถลดค่าความสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา มีระบบรวมน้ำเสียแบบระบบรวม เมื่อกัดฟันตอก น้ำฝนจะไหลรวมในสันท่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่อัตราการไหลต่ำกว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และสายบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบ

จากการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่แตกต่างกัน ขั้นกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นและเนื้อที่ของสถานบริการสาธารณสุขนั้น ๆ ในกรณีศึกษา 4 แห่ง พบร้า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่กว้าง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ จึงให้แบบคลองวันเวียน ที่มีป้องกันอากาศขนาดใหญ่ เพื่อรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากอาคารต่าง ๆ ซึ่งเดิมได้วางแผนให้มีวิทยาลัยพยาบาล แต่ต่อมากะหรงสาธารณสุขไม่มีนโยบายเปิดวิทยาลัยพยาบาลเพิ่มเติม ดังนั้นในปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช จึงมีเพียงอาคารให้บริการสุขภาพอนามัย บ้านพักเจ้าน้ำที่และห้องจัดประชุม สำนักงาน และห้องพักผู้เข้าประชุม สำนักงาน น้ำเสียที่เกิดขึ้นจึงมีปริมาณน้อย ไม่เหมาะสมกับระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบ ทำให้ระบบไม่สามารถปฏิบัติการได้เต็มที่ ในขณะเดียวกัน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ขาดผู้ดูแลระบบ ดังนั้น สภาพที่มองเห็น คือระบบไม่มีการใช้งาน และน้ำเสียที่ผ่านระบบไม่ได้รับการบำบัด สำหรับสถานบริการสาธารณสุขอีก 3 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายหลังสถานบริการเปิดดำเนินการ ดังนั้น การออกแบบจึงถูกกำหนดความเหมาะสมตามเนื้อที่ว่างที่พอเมื่อย โดยที่ระบบบำบัดน้ำเสียของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา เป็นแบบ activated sludge ถูกออกแบบให้รองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดจาก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา และโรงพยาบาลแม่และเด็ก แต่ในปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียต้องรองรับปริมาณน้ำเสียจากอาคารเรียนของวิทยาลัยพยาบาลด้วย ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียรับภาระหนัก ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดไม่ดีเท่าที่ควร สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และสายบุรี ถูกออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวันเวียน โดยได้เนื้อที่ว่างด้านหน้าของโรงพยาบาล และอาศัยแรงโน้มถ่วงในการไหลของน้ำเสียเข้าระบบ ในขณะเดียวกันจากสภาพพื้นที่ดังกล่าวมีผลตามมาอีก คือ น้ำฝนปริมาณมากไหลเข้าสู่ระบบฯ ทำให้ระบบฯ ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำดังกล่าวได้ ปอยครั้ง จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ

การตรวจสอบปริมาณน้ำเสียของสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ให้วิธีที่แตกต่างกัน คือ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ใช้การคำนวณจากปริมาณน้ำในหลักสูตรพักรักษาเสียต่อหน่วยเวลา และที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ใช้การคำนวณจากเริ่วที่ติดตั้งในระบบขนาด 60 องศา จากการสำรวจในภาคสนาม ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ประเมินว่าเกิดน้ำเสียในหลักสูตรคิดเป็นค่าเฉลี่ย 129 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการไหลเฉลี่ยประมาณ 5.39 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการผลิตน้ำเสียต่อเตียงเท่ากับ 4.31 ลูกบาศก์เมตรต่อเตียงต่อวัน และพบว่ามีน้ำเสียในหลักสูตรคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.82 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก น้ำรั่วไหลเข้าระบบฯ สำหรับปริมาณน้ำเสียที่ไหลมาจากการตากตะกอน และเข้าสูบ่อพัก/บ่อสูบน้ำเสีย จากการคำนวนพบว่า มีค่า 199 ,113 , 51 และ 29 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และหากพิจารณาข้อมูลในส่วนนี้ของน้ำเสีย ซึ่งเป็นน้ำเสียที่มีการสูบออกจากบ่อตากตะกอนแล้วไปสู่สถานตากตะกอน ทำให้อาชสรุปได้ว่า มีน้ำเสียที่ไหลเข้าไปสู่บ่อเติมอากาศแล้วไหลผ่านบ่อตากตะกอน ออกไปสู่สถานตากตะกอนในสัดส่วน 30-100 % ของน้ำเสียที่รับมาจากระบบควบรวมน้ำเสีย จะนั้นทำให้เห็นสภาพขณะที่ตรวจสอบว่าระดับน้ำในบ่อตากตะกอนจะต่ำอยู่ตลอดเวลา และไม่มี effluent จากบ่อตากตะกอนในบ่อสูบ่อเติมคลอรีน คงมีแต่น้ำในบ่อสูบถูกส่งไปยังบ่อเติมคลอรีนเป็นช่วง ๆ เท่านั้น ผลการสำรวจปริมาณน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา ให้เข้าระบบฯคิดเป็นค่าเฉลี่ย 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการไหลเฉลี่ย 10.85 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการผลิตน้ำเสียต่อเดียงเท่ากับ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อเดียงต่อวัน ปริมาณน้ำเสียไหลเข้าระบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 34 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการไหลเฉลี่ย 1.42 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการผลิตน้ำเสียต่อเดียงมีค่าเท่ากับ 1.13 ลูกบาศก์เมตรต่อเดียงต่อวัน และปริมาณน้ำเสียไหลเข้าระบบฯของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 14.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการไหลเฉลี่ย 0.62 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการผลิตน้ำเสียต่อเดียงมีค่า 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อเดียงต่อวัน หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยที่ไหลเข้าสู่ระบบฯ ของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 2 แห่ง พบว่าปริมาณน้ำเสียไหลเข้าสู่ระบบที่มากกว่า เมื่อว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา จะมีโรงพยาบาลแม่และเด็กขนาดเพียง 10 เดียง และมีผู้ป่วยนักเรียนรับบริการเฉลี่ยประมาณวันละ 60 คน ทั้งนี้เนื่องจากมีการรับน้ำเสียจากหน่วยงานอื่น น้ำรวมบำบัดด้วยคือจากวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เชื่อมต่อกัน และหากเปรียบเทียบปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าสู่ระบบฯของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และสายบุรี พบร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มีอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบฯ สูงกว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เมื่อว่าจะมีจำนวนเดียงน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากน้ำเสียที่ไหลเข้าระบบฯของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหนานั้น มาจากทั้งส่วนของโรงพยาบาลและบ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาล จึงทำให้ระบบฯต้องรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบมากขึ้น และนอกจากนั้น หากพิจารณาถึงช่วงเวลาที่มีอัตราการไหลของน้ำเสียที่มีปริมาณมาก ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 2 แห่ง เช่นครั้งที่ 2(วันที่ 6-7 ม.ค.43) ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลถือศีลอด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม จะพบว่าในช่วงหลังเที่ยงคืนมีอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในปริมาณมาก มีสาเหตุมาจากการกิจกรรมของผู้ป่วยที่ต้องจำรถังร่างกายก่อนทำละหมาดในขณะที่ถือศีลอด

มูลฝอยที่เกิดขึ้นในสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง สามารถจำแนกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ และยังมีประเภท ขาว แก้ว เจ้มจัดยา และอื่นๆ ปริมาณที่เกิดขึ้นก็มีแตกต่างกันไปขึ้นกับจำนวนเตียงและจำนวนผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นผู้ป่วย ญาติ ผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น ๆ และการจัดการมูลฝอยในแต่ละแห่งมีกระบวนการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะใช้แนวทางตามหลักวิชาการว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อจากในปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขได้พัฒนางานบริการทางด้านคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงได้กำหนดแนวทางดังต่อไปนี้ การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการกำจัด แต่ที่มีความแตกต่างกันของทั้ง 4 แห่งที่ได้ทำการศึกษา คือ การกำจัด อย่างเห็นที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มี 2 หัวเผาคือหัวเผามูลฝอย และหัวเผาครัว แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเนื่องจากเกิดการผิดพลาดดังต่อไปนี้ แผนกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง คือสร้างติดกับบริเวณโรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัย เมื่อทำการเผาจะเกิดกลิ่นและควันรบกวนนักเรียน และอีกอย่างคือผิดพลาดในการวางแผนการบริหารจัดการในด้านงบประมาณทั้งค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง และห้องยังขาดบุคลากรที่ความรู้ความสามารถในการใช้งาน ดูแลและซ่อมบำรุง ในปัจจุบันได้มีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม คือนำไปเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลราษฎร์นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณในการเผา การดูแล และการซ่อมบำรุง ส่วนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา ไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้นจึงต้องไปภาชนะของเทศบาลนครยะลาในการเผามูลฝอยติดเชื้อ และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพราษะหา และโรงพยาบาลสมเด็จพระบูพราษะสายบุรี มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดเดียวกัน คือ ขนาด 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มี 1 หัวเผา คือหัวเผามูลฝอย มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำงาที่ยังพ้นเห็นว่ามีการกองถุงแดงที่มีมูลฝอยติดเชื้ออยู่ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ที่พักมูลฝอย และปัจจุบันเตาเผามูลฝอยติดเชื้อทั้ง 2 แห่ง มีสภาพค่อนข้างเก่า เกิดการชำรุดในอุปกรณ์เตา และผู้ดูแลขาดการเอาใจใส่ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี หรืออิกนัยหนึ่งคือใช้งานเตาเผาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจากผลการตรวจสอบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ที่มีอยู่ทั้ง 3 แห่ง ปัญหาที่พบมากคือ ปัญหาทางด้านการใช้งานและการบำรุงรักษา ที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นต่อเตียง ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ค่าเฉลี่ย 0.43 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา ค่าเฉลี่ย 0.4 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพราษะหา ค่าเฉลี่ย 1.4 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพราษะสายบุรี ค่าเฉลี่ย 0.83 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน เมื่อเทียบกับผลการศึกษาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลในภาคใต้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2536) ค่าเฉลี่ย 0.28 กิโลกรัมต่อ

เตียงต่อวัน พบว่าสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภาคใต้ ทั้งนี้อาจเป็นเพาะในถุงสีแดงสำหรับรวมมูลฝอยติดเชื้อ มีมูลฝอยประจำที่รวมด้วย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน 60 เตียง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 200 กิโลกรัมต่อวัน และที่โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน 30 เตียง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 50 กิโลกรัมต่อวัน (อุดมผล พีชนีพญูลย์ และคณะ, 2544) พบว่ามีปริมาณมากกว่าสถานบริการสาธารณสุขที่ทำการศึกษาทั้ง 4 แห่ง ในจำนวนเตียงที่เท่ากัน

## 2. การตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลระบบ

สภาพโครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีสภาพปกติยกเว้นที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช พบว่าสะพานไม้ที่บ่อตักตะกอนชำรุด และที่ลานตากตะกอนมีวัชพืชปกคลุมมาก ขาดการดูแลรักษา และพบว่ามีตะกอนตกค้างในถังเติมคลอรีน มีการเติมคลอรีนไม่สม่ำเสมอทั้ง 4 แห่ง ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ มีสภาพปกติ ไม่พบเห็นการชำรุด ทั้ง 4 แห่ง มีผู้ดูแลระบบประจำอย่างน้อยแห่งละ 1 คน และทุกแห่งมีเจ้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการ ผู้ดูแลระบบมักไม่ค่อยจดบันทึก หรือหากมีจดบันทึกแต่ไม่สม่ำเสมอ และการจดบันทึกมีลักษณะเป็นกิจกรรมประจำที่ทำในแต่ละวัน และไม่มีการรายงานต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหาร ผลการประเมินสภาพ พบว่า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช มีสภาพดี คะแนนร้อยละ 76 จัดอยู่ในระดับดี อีก 3 แห่ง ต้องปรับปรุง และผลการประเมินประสิทธิภาพการดูแลคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 ทั้ง 4 แห่ง คือต้องปรับปรุง

สภาพโครงสร้างของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 3 แห่ง อยู่ในระดับดีถึงดีมาก และประสิทธิภาพการดูแล ต้องปรับปรุง

จากการประเมินประสิทธิภาพการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและเตาเผามูลฝอยติดเชื้อพบว่า ส่วนใหญ่ต้องปรับปรุง ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญแก่ผู้ดูแลระบบกำจัดของเสีย ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการระบบเป็นอย่างดี

## 3. การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองน้ำเรียน ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช พบว่าระบบสามารถกำจัดสารอินทรีย์ในเทอมของบีโอดี ในช่วงร้อยละ 16-48 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34 ถือว่าต่ำมาก เพราะศักยภาพของระบบคลองน้ำเรียนสามารถลดบีโอดีได้ร้อยละ 75-95 การลดค่าความสกปรกที่วิเคราะห์ได้มีผลมาจากการบำบัดทางชีวเคมีที่

คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะจากการตรวจสอบฯ จากสภาพการทำงานของระบบฯ แสดงให้เห็นว่าระบบขาดการปฏิบัติการระบบและการเอาใจใส่ดูแล ดังนั้น การลดค่าความสกปรกอาจมีผลมาจากสภาพการเรือจากของน้ำเสียด้วยน้ำประปาที่รู้ว่าแหล่งเข้าสู่ระบบและผลจากปฏิกิริยาทางกายภาพที่เกิดขึ้น เมื่อน้ำเสียส่วนหนึ่งได้ไหลผ่านเข้าไปในระบบบำบัด ในขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีสามารถลดค่าบีโอดี ได้ในช่วงร้อยละ 65-85 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77 และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา สามารถลดค่าบีโอดีได้มากกว่าร้อยละ 99 ถือว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองน้ำเวียนสามารถบำบัดน้ำเสียลดค่าความสกปรกได้ดีเช่นเดียวกับผลการศึกษาโครงการศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและวางแผนทางขยายและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลต่างๆ เช่นโรงพยาบาลจังหวัดพังงา (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544ก) โรงพยาบาลพังงา (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544ง) และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544จ) ที่ใช้ระบบแบบคลองน้ำเวียนสามารถลดค่าบีโอดีได้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80, 96 และ 92 ตามลำดับ และประสิทธิภาพการลดค่าบีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65 ซึ่งต่ำกว่าค่ากัยภาพของระบบแบบตะกอนเร่ง ที่ควรจะเป็น คือ ร้อยละ 80-95 เช่นเดียวกับผลการศึกษาโครงการศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและวางแผนทางขยายและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544ค) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 55 และอีกทั้งยังพบว่ามีน้ำทิ้งที่ระบายนอกจากระบบทั้ง 4 แห่ง มีค่า  $\text{NO}_3^- \text{ N}$  สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเข้าระบบ ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดมีค่าเป็นลบ อาจเป็นผลจากการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในขั้นตอน อาจเป็นผลจากการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในขั้นตอนการบำบัด คือเกิดปฏิกิริยา Nitrification มีการใช้ออกซิเจนในการเปลี่ยนไนโตรเจนในรูปของ  $\text{NH}_3$  เป็นไนโตร และไนโตรท ตามลำดับ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพาะะในน้ำเสียมีธาตุในตอรเจน ซึ่งอาจมาจากการใช้ผงซักฟอกจากการซักล้างในปริมาณมาก ซึ่งหากมีการดูแลระบบไม่ดี อาจทำให้มีพีชน้ำจำพวกแทนเกิดขึ้นในระบบเป็นจำนวนมาก และจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการลดค่า  $\text{BOD}_5$  ลดลงด้วย เช่นเดียวกับผลการศึกษาโครงการศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและวางแผนทางขยายและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลต่างๆ (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544ก) โรงพยาบาลท่าแพะ จังหวัดชุมพร (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544จ) โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544ง) และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุดมผล พีชนีเพบูลร์ และคณะ, 2544ก) พบร่วมน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมีค่าในต่อทามากกว่าค่าน้ำก่อนเข้าระบบเช่นกัน

คลอรินตกค้างในน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสียมีประมาณ 0.5-1.0 มก./ล. (ปีติ พุ่น ไชยศรี, 2538) แต่จากการศึกษาพบว่า ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีคลอรินตกค้าง 0.1-0.5 มก./ล. และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มีคลอรินตกค้าง 0.1-1.85 มก./ล. ซึ่งมีค่าเกินกว่าที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานให้ว่าต้องมีคลอรินตกค้างไม่เกิน 1 มก./ล. (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2539) เพราะจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งระบบน้ำทิ้ง ในขณะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช พบมีค่าคลอรินตกค้าง 0.2 มก./ล. ทั้ง 4 ครั้ง แต่จากการสังเกตว่าที่จุดเติมคลอรินไม่มีการเติมคลอรินอยู่เลย และจากการตรวจค่าคลอรินตกค้างในน้ำเสียก่อนเข้าระบบ ก็พบว่ามีค่า 0.2 มก./ล. เพราะฉะนั้นการที่พบคลอรินในน้ำเสียที่ระบายนอกสู่ร่างระบายน้ำสาธารณะนั้น มิได้มีผลมาจากการเติมคลอริน แต่เป็นคลอรินที่หลงเหลือจากการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลหรืออาจเป็นคลอรินอิสระในน้ำประปาที่รั่วไหลเข้าสู่ระบบฯ ดังนั้น ปริมาณคลอรินตกค้างดังกล่าวอาจจะส่งผลให้จำนวนจุลทรรศ์ลดลง แต่ยังคงตรวจพบปริมาณ coliform และ fecal bacteria ที่สูงในช่วง  $1.7 \times 10^4 - 5 \times 10^6$  MPN/100ml และจากการประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียพบว่า total coliform bacteria มีค่าในช่วงร้อยละ 0-93 คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 48.5 และ fecal coliform bacteria มีค่าในช่วงร้อยละ 0-89 คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 45 อาจเป็นผลจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น pH ระยะเวลาที่สัมผัต ความชื้นของน้ำ ปริมาณสารอินทรีย์และแอมโมเนียมในน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิตยา แซ่จึง และคณะ (2543) ว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของ coliform และ fecal bacteria เมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำก่อนเข้าและออกจากบ่อเติมคลอริน ทั้งที่ตรวจพบปริมาณคลอรินตกค้างอยู่ระหว่าง 0.1-0.25 มก./ล. ในน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล และจากข้อสังเกตที่ว่าน้ำเสียของโรงพยาบาลประกอบด้วยเชื้อโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ รวมถึงปริมาณสารอินทรีย์อยู่สูง จึงอาจเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสภาพการคงที่ของเชื้อโรค และอาจส่งผลต่อการทำลายเชื้อโรคในน้ำเสียได้ในขณะเดียวกัน

การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดเป็นอาคารประเภท ก คือมีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 จัดเป็นอาคาร ประเภท ข คือมีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง ค่าคุณภาพน้ำทิ้ง เทียบค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พบว่าน้ำทิ้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีค่า  $BOD_5$  เฉลี่ยเท่ากับ 21.9 มก./ล. ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และจากการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลของรัฐ รัฐ ริมฝีแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 23 แห่ง ตั้งแต่ปี 2537-2538 โดยกองอนามัยสิ่งแวดล้อม น้ำทิ้งที่ผ่านการ

นำบัดจากระบบน้ำบัดน้ำเสีย พบร.<sup>v</sup> pH มีค่าเฉลี่ย 7.67 ความสกปรกในภูมิป่าของบีโอดี ค่าเฉลี่ย 17.40 มก./ล. ค่าสารแขวนลอย 23.00 มก./ล. ค่าเจดาน์ไลโนตอร์เจน 13.76 มก./ล. ค่าไนมันและน้ำมัน 2.29 มก./ล. และเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ำทึ้งที่ผ่านการนำบัดของสถานบริการสาธารณสุขที่ทำการศึกษาทั้ง 4 แห่ง พบร.<sup>v</sup> ว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก

#### 4. การบริหารจัดการและมาตรฐานระบบคุณภาพการกำจัดของเสีย

สถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 โดยให้ความสำคัญและเน้นหันในการด้านงานบริการผู้ป่วย สำหรับในประเด็นสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในสถานบริการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย และมูลฝอย จะเป็นประเด็นรองลงมา และจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และคุณงานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถึงการดำเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรอง ISO 9002 จะเน้นงานเอกสารโดยเฉพาะการจัดทำ procedure งานต่าง ๆ เก็บไว้ในแฟ้มเพื่อการติดตามตรวจสอบจากองค์กรภายนอก แต่ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ยังไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายให้สถานบริการสาธารณสุขได้พัฒนาคุณภาพบริการ HA โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งผลลัพธ์บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ มีการตรวจติดตามจากองค์กรภายนอกและสถาบันพัฒนาและรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ ในประเด็นการจัดการของเสีย ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดแก่ผู้รับบริการจากการเกิดน้ำเสีย และมูลฝอยโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ และกำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง

#### 5. ปัญหาการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับระบบกำจัดและนำบัดของเสียของสถานบริการสาธารณสุขที่ทำการศึกษา

##### 1. การบริหารจัดการ

- ขาดการวางแผนการจัดการ
- มองว่าเป็นปัญหาระดับปฏิบัติการ
- ขาดเตาเผา (ความสามารถในการเผา) กับจำนวนเตียงผู้ป่วย(ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น) ไม่เหมาะสม

##### 2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ

- ผู้ดูแลและผู้ควบคุมขาดความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติการระบบ งานเทคนิค
- จำนวนผู้ดูแลไม่เหมาะสม และเพียงพอ

### 3. งบประมาณ

- ขาดการวางแผนด้านงบประมาณดำเนินการ ดูแล ซ่อมบำรุง
- เป็นงานที่ถูกให้ความสำคัญเป็นระดับรอง