

บทที่ 3

ผลการศึกษา

การวิจัยเรื่องการประเมินการจัดการระบบกำจัดของเสียของสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา และปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสำรวจเชิงปริมาณ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2 แห่ง ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลการกำจัดของเสียสถานบริการสาธารณสุข และการเก็บตัวอย่างน้ำเสียวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เช米 และซีวภาพ นำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือระบบบำบัดน้ำเสีย และเตาเผา Müll ฝอยติดเชื้อ และระบบคุณภาพการกำจัดของเสีย ประกอบด้วย 9 ตอน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการสาธารณสุข
2. การตรวจสอบระบบควบรวมน้ำเสีย
3. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
4. การตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
5. การประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
6. การตรวจสอบกำจัด Müll ฝอยติดเชื้อ
7. การตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลเตาเผา Müll ฝอยติดเชื้อ
8. การประเมินประสิทธิภาพเตาเผา Müll ฝอยติดเชื้อ
9. การบริหารจัดการและมาตรฐานระบบคุณภาพการกำจัดของเสีย

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการสาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสถานบริการสาธารณสุขที่ทำการศึกษาทั้ง 4 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช (ศส.11)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช (ศส.11) ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 83 ไร่ บนถนนสายหลักไปอำเภอปากพนัง ห่างจากสี่แยกหัวถนนประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบ ศส.11 มีชุมชนความหนาแน่น้อยอยู่โดยรอบ ด้านข้างมีโรงเรียนจุฬารามราชวิทยาลัย จึกด้านมีชุมชนเล็ก ๆ ประมาณ

10 หลังคาเรือน ด้านหลังเป็นทุ่งนา กว้าง ในปัจจุบัน ศส.11 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขนาด 30 เตียง เปิดดำเนินการปี 2541 มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งข้าราชการและลูกจ้างจำนวน 113 คน มีผู้มารับบริการประจำผู้ป่วยนอกประมาณ 150-200 คนต่อวัน ในปี 2542 พนว่ามีผู้ป่วยนอก 31,588 คน และผู้ป่วยใน 1,038 คน โดยส่วนใหญ่จะให้บริการผู้ป่วยคดออก และนอกจากนี้ยังให้บริการรักษาโรคทั่วไปด้วย ศส.11 นอกจากจะให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแล้วยังเป็นสถานที่ให้การสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โครงสร้างการบริหารงานของ ศส.11 ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กลุ่มงานอบรมและเผยแพร่ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภายในพื้นที่ของ ศส.11 ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้า ถัดไปเป็นโรงครัว อาคารผู้ป่วยคดออก อาคารทำน้ำประปา โถน้ำด้านน้ำเสีย เดาเคมูลฟอยติดเชือก อาคารเรียนและห้องประชุม และอาคารหอพักสำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ได้พักค้าง รวมถึงอาคารที่พักของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ศส.11 ดังแสดงลักษณะที่ตั้งในพื้นที่ของ ศส.11 ดังแสดงในภาพประกอบที่ 9 และจากความพร้อมของอาคารสถานที่ซึ่งเป็นห้องประชุมและหอพัก พนว่าในปี 2542 ศส.11 ได้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ จำนวนถึง 70 โครงการ ให้บริการให้ห้องประชุม 64 ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าใช้ห้องประชุม 6,620 คน และให้บริการหอพัก 4,163 คน ศส.11 มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน และมีเดาเคมูลฟอยติดเชือกขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 01-06

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา (ศส.12)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา (ศส.12) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลา สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นอาคารของส่วนราชการ เช่น โรงพยาบาลยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ฯลฯ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 9 ลักษณะโครงสร้างการบริหารงานคล้ายคลึงกับ ศส.11 ยกเว้นในส่วนบริการด้านรักษาพยาบาล ให้เชือว่า โรงพยาบาลแม่และเด็ก มีขนาด 10 เตียง โรงพยาบาลแม่และเด็กนอกจากจะให้บริการผู้ป่วยคดออกแล้ว ยังให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไปด้วย มีผู้มารับบริการประมาณ 60 คนต่อวัน พื้นที่ภายใน ศส.12 ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลแม่และเด็ก อาคารซักซีด ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นแบบ activated sludge ศส.12 จะแตกต่างจากสถานบริการสาธารณสุขที่ทำการศึกษาอื่นคือ ไม่มีเดาเคมูลฟอยติดเชือกเป็นของตนเอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนยะหา-สะบ้าย้อย ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งข้าราชการและลูกจ้าง 130 คน มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการ ประมาณ 100-150 คนต่อวัน สภาพที่ตั้ง

ของโรงพยาบาลจะเป็นที่นิ่งสูงโดยรอบโรงพยาบาล สวยงามพารา มีอาคารที่อยู่อาศัยอยู่บ้างเล็กน้อย ด้านหลังโรงพยาบาลเป็นภูเขา พื้นที่ภายในเขตโรงพยาบาลประกอบด้วย ตัวอาคารให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โรงพยาบาล โรงชั่วฟอก บ้านพักที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และเตาเผา Müll ฝอยติดเครื่อง ลักษณะที่ตั้งดังแสดงในภาพประกอบที่ 10 โรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองงานเวียน และมีเตาเผา Müll ฝอยติดเครื่องขนาด 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 162 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ห่างจากใจกลางเมืองของอำเภอสายบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งข้าราชการและลูกจ้าง 140 คน มีผู้ป่วยเข้ารับบริการประมาณ 200 คนต่อวัน ลักษณะพื้นที่ตั้งคล้ายคลึงกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา คือตั้งอยู่บนพื้นที่เนินสูงลาดต่ำจากด้านหลังลงมาด้านหน้า มีความหนาแน่นของชุมชนน้อย บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ป่าและสวนยางพารา พื้นที่ภายในเขตของโรงพยาบาลประกอบด้วยอาคารให้บริการรักษาพยาบาล บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โรงชั่วฟอก โรงพยาบาล ฯลฯ ด้านหน้าของโรงพยาบาลเป็นที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองงานเวียน และมีเตาเผา Müll ฝอยติดเครื่องอยู่ในพื้นที่ด้านหลัง ซึ่งเป็นเตาเผาขนาด 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ลักษณะที่ตั้งดังแสดงในภาพประกอบที่ 10

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะนา อำเภอยะนา จังหวัดยะลา



โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี



ภาพประกอบที่ 10 ภาพที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะนา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

2. การตรวจสอบระบบควบรวมน้ำเสีย

ระบบควบรวมน้ำเสียมีหน้าที่รับและควบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดจากอาคารต่างๆ และบ้านพักที่อยู่ในบริเวณสถานบริการสาธารณชนสุขา ผ่านแนวท่อระบายน้ำเสียไหลไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและยังทำหน้าที่ช่วยลดความสกปรกของน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

เนื่องจากกรณีศึกษาทั้ง 4 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราษะราษฎร์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราษะราษฎร์ ในเมืองสูบน้ำเสียยกระดับ จึงได้ทำการตรวจสอบบริเวณพื้นที่บ่อตักไข้มันที่โรงครัวบ่อตักกลิ่น บ่อพักน้ำเสีย (manhole) บริเวณต่าง ๆ ที่เข้าถึงสะดวก โดยการสังเกตสภาพโครงสร้างสภาพการรั่วซึม การไหลหรือการขังพักของน้ำในเส้นท่อ รวมถึงการสังเกตและสอบถามถึงการบำรุงรักษา ผลการตรวจสอบระบบควบรวมน้ำเสีย มีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

ระบบควบรวมน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช รับน้ำเสียจากอาคารต่างๆ ภายใน ศส.11 เเต้มพื้นที่ คือรับน้ำเสียจากอาคารผู้ป่วยใน อาคารสำนักงาน อาคารคลอด ผ่าตัด อาคารหลังคลอด อาคารอพยพ แล้วผู้ป่วยทั่วไป อาคารกุมารเวชศาสตร์ โรงครัว อาคารซักฟอกและนีกกลาง อาคารห้องประชุม อาคารเรียน หอพักนักศึกษา และอาคารที่พักของข้าราชการ ด้วยลักษณะพื้นที่ของ ศส.11 เป็นที่ราบจึงมีการวางแนวท่อโดยคำนึงถึงความลาดชัน เพื่อให้เกิดการไหลของน้ำโดยใช้แรงโน้มถ่วง ทำให้บางจุดของแนวท่อมีระดับลึกจากผิวดินค่อนข้างมาก ผลการตรวจสอบสภาพระบบควบรวมน้ำเสียของ ศส.11 สรุปได้ดังตารางที่ 5 และภาพประกอบที่ 11 กล่าวคือ

- บ่อตักมูลฝอย/บ่อตักไข้มันที่โรงครัว สภาพโครงสร้างปกติทั้งระบบท่อและฝาปิดไม่มีกลิ่น และเนื่องจากกิจกรรมการทำครัวของ ศส.11 มีไม่นาน ของเสียจึงระบายน้ำบ่อตักไข้มันน้อย เมื่อสอบถามผู้ดูแลระบบทุบตัน พบร่องได้มีการกำจัดมูลฝอยเดือนละ 1 ครั้ง และกำจัดไข้มันปีละ 2 ครั้ง
- บ่อตักกลิ่น-ตักมูลฝอย สภาพโครงสร้างของบ่อตักกลินปกติ ไม่มีกลิ่น ผู้ดูแลระบบได้ทำการกำจัดมูลฝอยที่บ่อตักกลิน แต่ไม่สม่ำเสมอ มีการดำเนินงานที่ไม่แน่นอนเพราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีมูลฝอย
- บ่อพักน้ำเสีย สภาพโครงสร้างของบ่อพักน้ำเสียปกติทั้งตัวปอและฝาครอบ กว้าง ลึก แต่ไม่พบร่องเที่ยงว่ามีการรั่วซึมของน้ำในบ่อพักน้ำเสีย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา

พื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา อยู่ในบริเวณเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ระบบรวมน้ำเสียของ ศส.12 จึงเป็นระบบที่เชื่อมต่อรับน้ำเสียจากอาคารของวิทยาลัยพยาบาลด้วยและเป็นระบบรวม (combined system) โดยรับน้ำฝนเข้าสู่ส้วนท่อด้วยอย่างไรก็ตาม ระบบรวมรวมน้ำเสียซึ่งรับน้ำเสียเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ ศส.12 ได้แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ


1. ระบบรวมรวมน้ำเสียที่ต่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรง เป็นระบบรวมรวมน้ำเสียเดิมที่รับน้ำเสียจากตึกโรงพยาบาลแม่และเด็ก ตึกชักฟอก และวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งได้สำรวจบ่อพักน้ำเสีย พบร่องสภาพโครงสร้างปึกทึ้งด้วยบ่อและฝาปิด สภาพการไหลของน้ำปึกไม่พบการอุดตันหรือการรั่วซึมของบ่อพักน้ำเสียแต่อย่างใด

2. ระบบรวมรวมน้ำเสียที่ต่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อกรองไว้อากาศ (septic anaerobic filter) เป็นระบบรวมรวมน้ำเสียระบบใหม่ ซึ่งรองรับน้ำเสียจากการดำเนินงานที่สร้างใหม่ ผลการตรวจสอบสภาพระบบรวมรวมน้ำเสียทั้งบ่อตักมูลฝอย บ่อตักไขมัน และบ่อพักน้ำเสียพบว่า สภาพโครงสร้างปึก ไม่พบเห็นสภาพการชำรุด ที่บ่อตักไขมันพบว่ามีกลิ่นเล็กน้อย ส่วนของการบำบัดดูแลรักษา มีการกำจัดมูลฝอยและไขมันบ่ออยครั้งและสม่ำเสมอวันละ 1 ครั้ง ดังผลสรุปในตารางที่ 5 และ สภาพของบ่อตักไขมันดังแสดงในภาพประกอบที่ 12 น้ำเสียเมื่อผ่านระบบบ่อกรองไว้อากาศแล้วจะเหลือออกซิเจนและสารอนามัยน้ำสามารถระบายได้

ପ୍ରକାଶିତ ପରିମାଣରେ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ผลการสำหรับ					
ประเด็นที่สำคัญ		ศูนย์สังเครหะรัฐภาคเขต 11 นครศรีธรรมราช			
		ศูนย์สังเครหะรัฐภาคเขต 12 ยะลา		โรงพยาบาลสมมติฯระดับมาตรฐาน ยะลา	
<ul style="list-style-type: none"> ● บ่อตักไก้มันทึ่งครัว <ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดยะรื้อ -กำลัง -การกำจัดมูลอย่างดี -การกำจัดไขมัน 		<ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดให้งานได้ -ไม่มีกลิ่น -กำจัดมูลโดยติดทนสะอาด -กำจัดไขมันเป็นปั๊วะครัว 		<ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดใช้งานได้ -มีกลิ่นสักน้อย -กำจัดมูลโดยติดทนสะอาด -กำจัดไขมันปั๊วะครัว 	
<ul style="list-style-type: none"> ● บ่อตักไก่-ตักมุงถ่าย <ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดยะรื้อ -กำลัง -การกำจัดมูลอย่างดี 		<ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดให้งานได้ -ไม่มี -ไม่เหมือนกัน 		<ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดใช้งานได้ -ไม่มี -วันละครั้ง 	
<ul style="list-style-type: none"> ● บ่อพักน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดยะรื้อ -สภากาชาดอยู่ในท่อ -การรักษาความ净ภายในบ่อพัก น้ำเสีย 		<ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดใช้งานได้ -สภากาชาดใช้งานได้ -ไม่รักษา 		<ul style="list-style-type: none"> -สภากาชาดใช้งานได้ -สภากาชาดใช้งานได้ -ไม่รักษา 	

น้ำมันด้วยตัวเอง ไม่ใช่คนอื่น แต่ต้องมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ การฝึกฝน และการปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้



ก. สภาพของบ่ออดักกไชมัน



ข. สภาพของบ่ออดักกาลิน



ค. สภาพของบ่อพักน้ำเสีย

ภาพประกอบที่ 11 สภาพของระบบระบบริเวณน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขาภิบาล 11
นครศรีธรรมราช



ก. ลักษณะที่ตั้งของป่าดักไขมันและตะแกรง ซึ่งให้มาจากการร้าว



ข. สภาพตะแกรงที่รับน้ำเสียจากการร้าว



ค. สภาพภายในของป่าดักไขมัน

ภาพประกอบที่ 12 สภาพของระบบระบายน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มีระบบรวมน้ำเสียซึ่งรับน้ำเสียมาจากอาคาร ซึ่งให้บริการด้านรักษาพยาบาล คือรับน้ำเสียจากอาคารผู้ป่วยนอก อพาร์ตเม้นท์ใน และอาคารสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขอื่น ๆ เช่น โรงครัว โรงชักฟอก รวมทั้งรับน้ำเสียจากบ้านพัก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณส่วนหน้าของพื้นที่ของโรงพยาบาล ไม่ว่าบ้านพักด้านหลังของโรงพยาบาล เพราะยังไม่มีการเขื่อมท่อน้ำเสียเข้าสู่ระบบรวมน้ำเสีย น้ำเสียที่ลงสูบนระบบรวมน้ำเสียทั้งหมดจะถูกลำเลียงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาล ผลการตรวจสอบสภาพระบบรวมน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา สรุปได้ดังตารางที่ 5 และภาพประกอบที่ 13 กล่าวคือ

- บ่อตักมูลฝอย/บ่อตักไขมันที่โรงครัว สภาพโครงสร้างปกติ สังเกตพบว่ามีกลิ่นเล็กน้อย มีไขมันลอยอยู่ภายในบ่อตักไขมัน ภาพประกอบที่ 13 จากการสอบถามผู้ดูแลระบบทาให้ทราบว่ามีการทำจัดมูลฝอยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการกวาวและตักไขมันออกปีละ 1 ครั้ง
- บ่อตักกลิ่น/ตักมูลฝอย จากภาพประกอบที่ 13 แสดงให้เห็นถึงสภาพของบ่อตักกลิ่นว่ามีสภาพโครงสร้างปกติ และจากการสังเกตพบว่าไม่มีกลิ่น จากการสอบถามผู้ดูแลระบบทาการกำจัดมูลฝอยมีการทำเนินกร�ไม่สม่ำเสมอและไม่สามารถกำหนดเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอนได้
- บ่อพักน้ำเสีย มีสภาพโครงสร้างปกติ จากการสังเกตการไหลของน้ำในท่อพบว่าไม่มีลักษณะของการอุดตัน ไม่พบการรั่วซึมของน้ำในบ่อพักน้ำเสีย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ระบบรวมน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นระบบเส้นท่อที่มีการรับน้ำเสียจากตึกผู้ป่วย 2 ตึก ตึกอำนวยการและโรงชักฟอก ไม่ว่ามาจากอาคารโรงครัว และบ้านพักอาศัยภายในโรงพยาบาล และด้วยลักษณะของพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่สูงจากด้านหลังของโรงพยาบาลแล้วลادต่ำไปสู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลระบบรวมน้ำเสียจึงรับน้ำเสียเข้าสู่เส้นท่อและไหลไปสู่บ่อพักน้ำเสียโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ผลจากการตรวจสอบสภาพระบบรวมน้ำเสีย สรุปได้ดังตารางที่ 5 และภาพประกอบที่ 14 กล่าวคือ

- บ่อตักมูลฝอย/บ่อตักไขมันที่โรงครัว เนื่องจากมีการย้ายที่ทำการใหม่ ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่มีการใช้งานบ่อตักไขมันของโรงครัว น้ำจากโรงครัวใหม่จะไหลผ่านตะแกรงแล้วหล่อสู่ระบบระบายน้ำฝนสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล จากการสังเกตสภาพเส้นท่อและตะแกรงที่รับน้ำเสีย

จากโรงครัวในปัจจุบันพบว่ามีตะกอนตกค้างในเส้นท่อ และมีมูลฝอยติดที่ตะแกรงค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าขาดการดูแลรักษา


- **บ่อตักกลิ่น-ตักมูลฝอย** โครงสร้างทั่วไปไม่มีการซ้ำดูด แต่มีกลิ่นบ้างในบางจุดจากการสอบถามพบว่า มีการกำจัดมูลฝอยออกจากบ่อตักกลิ่น-ตักมูลฝอยความถี่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- **บ่อพกน้ำเสีย** สภาพโครงสร้างของบ่อปกติ การไหลของน้ำในท่อปกติ ในช่วงปกติจะไม่พบการรั่วซึมของน้ำในบ่อพกน้ำเสีย ยกเว้นในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกมาก พบร้าน้ำฝายน้ำรีม รวมทั้งน้ำท่าจะไหลบ่าเข้าสู่เส้นท่อ สงสัยให้เกิดการท่วมน้ำของน้ำเสียในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพพื้นที่ดังของโรงพยาบาลเป็นที่ชั้นลาดสูงจากด้านในของโรงพยาบาลสูด้านนอก ทำให้น้ำฝายนเมื่อตกปริมาณมากจะไหลบ่าลงสู่ที่ด้ำซึ่งได้แก่ บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลได้ง่าย จากผลการสอบถามพบว่าปัญหาน้ำท่วมระบบบำบัดน้ำเสียเกิดค่อนข้างบ่อย แต่เป็นช่วงสั้น ๆ



ก. สภาพของบ่อดักไขมัน



ข. สภาพของบ่อดักกลิ่น




ค. สภาพของบ่อพักน้ำเสีย

ภาพประกอบที่ 13 สภาพของระบบควบรวมน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา



ก. สภาพภายในบ่อพักน้ำเสีย



ข. สภาพน้ำเสียจากครัวที่เหลืออยู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ภาพประกอบที่ 14 สภาพของระบบรวมน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระปุตุลราชนาถวี

3. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย


ระบบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่รับน้ำเสียจากระบบรวมน้ำเสียและทำการบำบัดน้ำเสียจากอาคารต่าง ๆ ในบริเวณสถานบริการสาธารณสุข ก่อนจะนำออกสู่ท่อระบายน้ำหรือ คลอง สาธารณะ การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของสถานบริการสาธารณสุข 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระ ปุพาราชยะหา และโรงพยาบาลสมเด็จพระปุพาราชสายบุรี มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ข้อมูลทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบคลองวนเวียน สร้างเมื่อปี 2537 รับน้ำเสียจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อาคารต่าง ๆ และบ้านพักใน ศส.11 ระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 15 และ 16 คือ

- บ่อพัก/บ่อสูบน้ำเสีย เป็นที่รวมของน้ำเสียทั้งหมดที่ไม่สามารถแนวท่อของระบบ รวมรวมน้ำเสีย และเป็นที่พักน้ำเสียก่อนที่จะสูบส่งไปยังบ่อเติมอากาศ มี 1 บ่อ ขนาดกว้างยาวเท่ากัน 2.4 เมตร x 2.4 เมตร ภายในบ่อ มีตะแกรงตักมูลฝอยติดตั้ง ลักษณะเป็นกล่องสีเหลืองเจาะรูกลม ขนาดเล็กผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร และมีไส้สำหรับดึงขึ้นมาทำความสะอาด หรือนำมูลฝอยออกไปทิ้ง น้ำ เสียในบ่อพักจะถูกสูบโดย submersible pumps 2 ตัว ซึ่งทำงานสลับกัน การปั๊ม ให้ระดับน้ำในบ่อสูบควบคุมโดยอาศัยลูกloy เป็นตัวบังคับเบิด-ปิดวงจรไฟฟ้า ซึ่ง แจ้งจราจรถูกการทำงานของปั๊มจะอยู่ในตู้ควบคุมรวม




แบบประเมินที่ 15 แสดงผู้ทำการท่องเที่ยวทั่วไปนำต้นไม้สีเขียวมาปลูกในบ้านทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศ 11 บุคคลที่รับรองมา



ก. สภาพของปื้อตอกตะกอน ซึ่งมีสีเขียวและไม่น้ำในลักษณะปื้อ



ข. สภาพของปื้อเติมอากาศ ซึ่งมีสีดำและมีแนวน้ำ



ค. สภาพของดานตากตะกอน ซึ่งมีน้ำสูบมากจาก
บ่อตอกตะกอนตลอดเวลาและมีผักบุ้งขึ้นเต็ม



ง. ลักษณะของสีน้ำในบ่อเติมอากาศ


ภาพประกอบที่ 16 ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

- บ่อเติมอากาศ ลักษณะบ่อเป็นรูปไข่ มี 1 บ่อ กว้างยาวเท่ากับ 6.45 เมตร x 27.45 เมตร ภายในมีใบพัดเติมอากาศแบบหมุนบนผิวน้ำติดตั้งอยู่ เพื่อเติมอากาศให้กับน้ำเสียให้มีปริมาณเพียงพอในการที่จุลินทรีย์จะนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต และคูลเคส้าน้ำเสียและจุลินทรีย์ในบ่อเพื่อมีให้จุลินทรีย์หรือของเสียในน้ำเสียตกตะกอนลงสู่พื้นบ่อ น้ำในบ่อเติมอากาศนี้จะไหลผ่านฝายน้ำล้นไปยังบ่อตกตะกอน
- บ่อตกตะกอน มีอยู่ 2 บ่อ เป็นบ่อรูปกรวยสีเหลี่ยม แต่ละบ่อมีขนาดกว้างยาวเท่ากับ 3.5 เมตร x 3.5 เมตร ทำให้ตะกอนจุลินทรีย์และสุดอื่น ตามตัวลงสู่กันถัง ตกตะกอน น้ำที่ไหลออกจากบ่อตกตะกอนจะใสขึ้น แล้วไหลลงสู่บ่อเติมคลอรีน ส่วนตะกอนที่ตกกันถังจะถูกสูบกลับไปยังบ่อเติมอากาศ และตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปยังลานตากตะกอน
- บ่อเติมคลอรีน มี 1 บ่อ เป็นบ่อสีเหลี่ยมขนาดกว้างยาวเท่ากับ 2.5 เมตร x 3.5 เมตร ภายในมีแผ่นกันเพือให้น้ำและคลอรีนผสมกันก่อนไหลลงสู่ทางสาธารณะ ด้านด้านบ่อเติมคลอรีนจะมีถังสำหรับผสมคลอรีนและมีการปล่อยลงไปผสมกับน้ำที่ไหลมาจากการถังตกตะกอน ซึ่งภายในมีฝายน้ำล้นเป็นรูปสามเหลี่ยม 90 องศา สำหรับวัดระดับน้ำอยู่ด้วย
- ลานตากตะกอน มีจำนวน 3 บ่อ แต่ละบ่อ่มีความกว้างยาวเท่ากับ 6 เมตร x 6 เมตร เพื่อรับตะกอนจากถังตกตะกอนมาเพื่อทำให้แห้ง
- ตัวอาคารควบคุม เป็นตัวอาคารบนพื้นที่เท่ากับ 5.5 เมตร x 8 เมตร ซึ่งติดตั้งแผงวงจรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใน





ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบแบบตะกอนเร่ง สร้างเมื่อปี 2537 รับน้ำเสียจากโรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาล และอาคารเรียนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งมีส่วนประกอบของหน่วยบำบัดต่าง ๆ คล้ายกับของ ศส.11 แต่มีส่วนที่ต่างกันคือบ่อเติมอากาศของ ศส.12 จะเป็นบ่อคอนกรีตจำนวน 1 บ่อ มีเครื่องเติมอากาศแบบ submerge aerator ติดตั้งอยู่ภายใต้บ่อ และจะกำจัดตะกอนโดยใช้บ่อหมักตะกอน ส่วนประกอบต่าง ๆ และลักษณะที่ตั้งดังแสดงในภาพประกอบที่ 17 และ 18 และขนาดของแต่ละหน่วยบำบัดมีรายละเอียดดังนี้

୧



၂၇၂၈ ၃၁ မြန်မာပြည်နယ်ရှိခိုင်ဆေးရွှေအောက်လျှပ်စီး၊ ၈၁ မြာဇ်ပဒေ၏မြေးမြေ




- บ่อพัก/บ่อสูบน้ำเสีย มีจำนวน 2 บ่อ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $2.4 \text{ เมตร} \times 2.4 \text{ เมตร}$ สูง 6 เมตร โดยบ่อนี้จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของระบบบำบัด อีกบ่อนึงอยู่ติดกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งรับน้ำเสียจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
- บ่อเติมอากาศ มีจำนวน 1 บ่อ เป็นบ่อคอนกรีตขนาดเท่ากับ $5 \text{ เมตร} \times 10 \text{ เมตร}$ สูง 3 เมตร
- บ่อตอกตะกอน มีจำนวน 1 บ่อ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $4 \text{ เมตร} \times 4 \text{ เมตร}$
- บ่อเติมคลอรีน มีจำนวน 1 บ่อ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $2.24 \text{ เมตร} \times 3.5 \text{ เมตร}$ มีฝายน้ำล้นเป็นรูปสามเหลี่ยม 60 องศา
- บอห์มกตะกอน มีจำนวน 1 บ่อ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $3.5 \text{ เมตร} \times 4.5 \text{ เมตร}$ สูง 3 เมตร

ศส.12 มีระบบบำบัดน้ำเสียอีกระบบหนึ่งคือ ระบบบ่อกรองไว้อากาศ ซึ่งรับน้ำเสียจากอาคารสำนักงานกลางหลังใหม่ เพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยสู่ทางสาธารณณะ






โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยະนา

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยະนาเป็นแบบคลองวงเดียน สร้างเมื่อปี 2537 รับน้ำเสียจากโรงพยาบาลและบ้านพักภายนอกในโรงพยาบาล บริเวณบางส่วนมีลักษณะคล้ายกับระบบบำบัดน้ำเสียของ ศส.11 นครศรีธรรมราช โดยประกอบด้วยหน่วยบำบัดต่าง ๆ ติดตั้งอยู่ตามตำแหน่งดังแสดงในภาพประกอบที่ 19 และ 20 และขนาดของแต่ละหน่วยบำบัด มีรายละเอียดดังนี้

- บ่อพัก/บ่อสูบน้ำเสีย มีจำนวน 1 บ่อ เป็นบ่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาดกว้างยาวเท่ากับ $2.35 \text{ เมตร} \times 2.35 \text{ เมตร}$
- บ่อเติมอากาศ มีจำนวน 1 บ่อ รูปไข่ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $4.45 \text{ เมตร} \times 16.2 \text{ เมตร}$
- บ่อตอกตะกอน มีจำนวน 2 บ่อ มีขนาดกว้างยาวป้องละ $2.5 \text{ เมตร} \times 2.5 \text{ เมตร}$
- บ่อเติมคลอรีน มีจำนวน 1 บ่อ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $2 \text{ เมตร} \times 3.3 \text{ เมตร}$ มีฝายน้ำล้นเป็นรูปสามเหลี่ยม 60 องศา
- ลานตากตะกอน มีจำนวน 2 บ่อ แต่ละป้อมีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $4 \text{ เมตร} \times 4 \text{ เมตร}$
- ตัวอาคารควบคุม บนพื้นที่ $5 \text{ เมตร} \times 7.2 \text{ เมตร}$ ติดตั้งแผงวงจรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใน



การพัฒนาศักยภาพบุคคล 19 แสดงผู้ปกครองที่มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพบุตรหลาน




ກາງພະຍະກອນທີ 20 ຈະປະກຳປັດຕືບເສີ່ງອອນໂນໂຮງພະຍານຕົ້ນຈະມີພະຍາຍາຍະ


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบคลองวงเวียน รับน้ำเสียเฉพาะจากโรงพยาบาล อพาร์ทเม้นท์ ไม่รวมน้ำเสียจากการโรงครัวและบ้านพักอาศัยภายในโรงพยาบาล สร้างเมื่อปี 2537 มีลักษณะคล้ายกับระบบบำบัดน้ำเสียของ ศส.11 นครศรีธรรมราช ระบบตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของโรงพยาบาล ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 21 และ 22 มีรายละเอียดดังนี้

- บ่อพัก/บ่อสูบน้ำเสีย มีจำนวน 1 บ่อ เป็นบ่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาดกว้างยาว เท่ากับ $2.4 \text{ เมตร} \times 2.4 \text{ เมตร}$
- บ่อเติมอากาศ มีจำนวน 1 บ่อ รูปไข่ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $4.45 \text{ เมตร} \times 13.9 \text{ เมตร}$
- บ่อตักตะกอน มีจำนวน 1 บ่อ เป็นรูปกรวยสี่เหลี่ยม ขนาดกว้างยาว เท่ากับ $3 \text{ เมตร} \times 3 \text{ เมตร}$
- บ่อเติมคลอรีน มีจำนวน 1 บ่อ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $2 \text{ เมตร} \times 3.4 \text{ เมตร}$ มีฝายน้ำล้นเป็นรูปสามเหลี่ยม 60 องศา
- ถังตากตะกอน มีจำนวน 2 ถัง แต่ละบ่อ มีขนาดกว้างยาวเท่ากับ $4 \text{ เมตร} \times 4 \text{ เมตร}$
- ตัวอาคารควบคุม บนพื้นที่ $5.5 \text{ เมตร} \times 7.5 \text{ เมตร}$ ติดตั้งแผงวงจรควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ภายใน



ภาพประกอบที่ 21 แสดงผังการท่องเที่ยวของระบบนำร่องสำหรับเส้นทางโดยทางบกในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจปูนซีเมนต์



ภาพประกอบที่ 22 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

3.2 ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด

ได้ทำการตรวจสอบปริมาณน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) หรืออัตราการไหลของน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ที่แหล่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทุก 2 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ของกรณีศึกษาทั้ง 4 แห่ง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันดังนี้คือ

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ใช้การคำนวณจากปริมาณน้ำที่แหล่งเข้าสู่ระบบ(บ่อพักน้ำเสีย)ต่อหน่วยเวลา สาเหตุที่ไม่สามารถใช้ weir ที่ติดตั้งในระบบได้เนื่องจากน้ำเสียในแหล่งระบบบำบัดไม่ต่อเนื่อง และอีกประการหนึ่งคือไม่สะดวกในการติดตั้ง weir ในท่อรวมรวมน้ำเสีย เพราะเป็นห่อที่อยู่ลึก
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา ใช้ weir ขนาด 60 องศา
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ใช้ weir ขนาด 60 องศา
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ใช้ weir ขนาด 60 องศา

วันที่ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียที่ ศส.11 ได้ดำเนินการครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2542 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2542 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2542 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2543 จำนวน 3 พื้นที่ คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ไม่สามารถทำการตรวจสอบในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ ศส.11 ได้ เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม และพฤษจิกายนจะมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ดำเนินการครั้งที่ 1 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2542 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 มกราคม 2543 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2543 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2543 ผลการตรวจสอบปริมาณน้ำเสียแหล่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของทั้ง 4 พื้นที่ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ๑

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

จากการสำรวจปริมาณการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช พนักงานน้ำเสียที่แหล่งเข้าในบ่อพัก/บ่อสูบน้ำเสีย มาจาก 2 ช่องทาง คือ น้ำเสียจากเส้นท่อที่รับน้ำเสียมาจากโรงพยาบาล และอาคารบ้านพักภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช และอีกช่องทางมาจากการแนะนำท่อที่รับน้ำเสียกลับมาจากการตากตะกอนในระบบ การศึกษาปริมาณน้ำเสียได้ทำการตรวจสอบปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นในบ่อพักน้ำเสียต่อหน่วยเวลา และตรวจวัดระดับน้ำในเส้นท่อที่แหล่งจากท่อรับน้ำเสียรวมกับท่อที่ส่งกลับมาจากการตากตะกอน จากนั้นนำมาคำนวณเป็นสัดส่วน และคำนวนหาปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่บ่อพักโดยจำแนกตามแนวเส้นท่อที่รับเข้า นอกจากนี้ในขณะทำการตรวจสอบทั้ง 4 ครั้ง พบร่วมระบบบำบัดน้ำเสียมีการสูบน้ำซึ่งทำให้การบำบัดไม่ครบวงจรที่ควรจะเป็น คือ มีการสูบน้ำจากบ่อสูบน้ำ

เสียเข้าสูบ่อเติมอากาศและมีบางช่วงสูบน้ำจากบ่อสูบน้ำเสียสูบ่อเติมคลอรีน ตลอดกับสูบน้ำในบ่อ ตักตะกอนออกสู่สถานตากตะกอนตลอดเวลา โดยไม่มีการสูบตะกอนกลับไปยังบ่อเติมอากาศ จึงทำให้ไม่พบเห็นว่ามีการไหลล้นจากบ่อตักตะกอนสูบ่อเติมคลอรีน

จากการทำงานของระบบที่พับในขณะทำการสำรวจในภาคสนามทั้ง 4 ครั้ง พบร้า อัตราการไหลเฉลี่ยต่อชั่วโมงมีค่าในช่วง 3.84-7.93 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.39 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการไหลสูงสุดมีค่าในช่วง 5.98 – 12.77ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.64 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และจากการสำรวจทั้ง 4 ครั้ง สามารถพบได้ทั้งช่วงเช้า ช่วงบ่าย และกลางคืน อัตราการไหลต่ำสุด มีค่าอยู่ในช่วง 1.92-4.33 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.82 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และสามารถประเมินว่ามีน้ำเสียจากกิจกรรมแหล่งกำเนิดเกิดน้ำเสียไหลเข้าระบบในช่วง 92-190 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 129 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการผลิตน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อเดียวมีค่าเท่ากับ 4.31 ลูกบาศก์เมตรต่อเดียวต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 6 ในขณะเดียวกันมีข้อสังเกตว่ามีปริมาณน้ำเสียจากท่อระบายน้ำเสียไหลเข้าระบบตลอด 24 ชั่วโมงของแต่ละครั้ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำให้ทราบว่า ในช่วงที่ทำการสำรวจท่อน้ำประปาเกิดการแตกทำให้น้ำประปารั่วไหลเข้าระบบตลอดเวลา

ตารางที่ 6 ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับเข้าบ่อตัวสูบน้ำบาดาลสำหรับการสร้างขนาดสูง 4 แห่ง

ปริมาณน้ำเสีย ครั้งที่	ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานพื้นที่ 11 นครศรีธรรมราช				ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานพื้นที่ 12 ยะลา				โรงบำบัดชุมชนตัวพัฒนาและมหา				โรงบำบัดชุมชนตัวพัฒนาและมหา							
	1	2	3	4	เฉลี่ย	1	2	3	4	เฉลี่ย	1	2	3	4	เฉลี่ย	1	2	3	4	เฉลี่ย
น้ำดิบจากน้ำเสียอุตสาหกรรม (ลบ.ม./ครั้งที่)	12.77	9.29	6.50	5.98	8.64	>45	42.86	25.80	25.37	31.34	52.09	4.94	11.16	10.40	8.83	8.10	2.06	3.77	3.77	3.2
น้ำดิบจากน้ำเสียอุตสาหกรรม (ลบ.ม./ครั้งที่)	4.33	1.92	2.85	2.16	2.82	0.35	0.45	0.03	0.03	0.17	0.19	0.05	0.02	0.00	0.03	0.17	0.03	0.005	0.005	0.01
น้ำดิบจากน้ำเสียอุตสาหกรรม (ลบ.ม./ครั้งที่)	7.93	5.51	4.26	3.84	5.39	>12.75	13.44	13.22	5.88	10.85	10.25	1.18	1.04	2.04	1.42	2.75	0.47	0.35	1.05	0.62
ปริมาณน้ำเสียต่อวัน (ลบ.ม.)	190	132	102	92	129	>306	322.56	317.37	141	260	246	28	25	49	34	66	11.29	8.44	25	14.91

หมายเหตุ

ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานพื้นที่ 11 นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 1 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2542 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2542

ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2542 ครั้งที่ 4 วันที่ 20-21 มกราคม 2543

ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานพื้นที่ 12 ยะลา โรงบำบัดชุมชนตัวพัฒนาและมหา

ครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2542 ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 มกราคม 2543

ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 มกราคม 2543 ครั้งที่ 4 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2543

การคำนวณค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำเสียขั้นต่ำสูงสุดของชุมชนพื้นที่ 12 ยะลา โรงบำบัดชุมชนตัวพัฒนาและมหา

ครั้งที่ 2, 3 และ 4

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา

จากการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ 4 ครั้ง ที่สำรวจในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2542 , วันที่ 6-7 มกราคม 2543 , วันที่ 27-28 มกราคม 2543 และวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2543 ของ ศส.12 ยะลาที่ได้ดำเนินการพร้อม ๆ กันกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีนั้น ครั้งแรกที่สำรวจคือในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2542 เป็นวันที่ฝนตกมาก จึงทำให้มีอัตราการไหลของน้ำเสียต่อชั่วโมงสูงกว่าครั้งอื่น ดังนั้น จึงพิจารณาเฉพาะข้อมูลการสำรวจในครั้งที่ 2 , 3 และ 4 ที่ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ โดยถือเป็นตัวแทนของกรณีที่ปกติ การสำรวจบิณามน้ำเสียงของ ศส.12 ยะลา ในตารางที่ 6 พบว่า อัตราการไหลเฉลี่ยต่อชั่วโมง มีค่าในช่วง 5.88-13.44 ลูกบาศก์เมตร และคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.85 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราการไหลของน้ำเสียสูงสุดมีค่าในช่วง 25.37-42.86 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 31.34 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการไหลของน้ำเสียสูงสุดของการสำรวจครั้งที่ 2 พบรอบในช่วงตอนเย็น และหัวค่ำ เวลา 17.00-19.30 น. ในครั้งที่ 3 ในช่วงกลางคืนหลังเที่ยงคืน(00.50 น.) แต่ในครั้งที่ 4 พbow อัตราการไหลสูงสุดในช่วงใกล้เที่ยงและตอนหัวรุ่ง (05.40 น.) น้ำเสียไหลเข้าสู่ระบบในช่วง 141-322.56 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการผลิตน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อเตียงมีค่าเท่ากับ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อเตียงต่อวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ผลการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ระบบ จำนวน 4 ครั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา แสดงค่าในตารางที่ 6 โดยครั้งแรกที่ตรวจสอบ (วันที่ 2-3 ธันวาคม 2542) เป็นวันที่ฝนตกมาก จึงทำให้วัดปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบในรอบวันสูงกว่าปกติถึง 246 ลูกบาศก์เมตร แต่ในครั้งที่ 2 ถึง 4 ผลการตรวจสอบปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบถือเป็นตัวแทนของน้ำเสียที่เกิดขึ้นปกติโดยไม่มีฝนตก พบร่วมกับ มีอัตราการไหลเฉลี่ยในช่วง 1.04-2.04 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.42 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมีอัตราการไหลสูงสุด 4.94-11.16 ลูกบาศก์เมตร/ชม. ค่าเฉลี่ย 8.83 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และอัตราการไหลต่ำสุดเท่ากับ 0.00-0.05 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 0.03 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบในช่วง 25-49 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการผลิตน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อเตียงมีค่าเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อเตียงต่อวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

การตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีทั้ง 4 ครั้ง ได้ดำเนินการพร้อม ๆ กับ ศส.12 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ทำให้ผล

การสำรวจปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบครั้งแรกสูงกว่าครั้งที่ 2 - 4 เมื่อจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าสู่ระบบ ผลการสำรวจแสดงในตารางที่ 6 ดังนี้นึ่งให้ข้อมูลจากการสำรวจครั้งที่ 2 - 4 เป็นตัวแทนของกรณีที่ปกติ พบว่ามีอัตราการไหลสูงสุดในช่วง 2.06-3.77 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อัตราการไหลต่ำสุดเท่ากับช่วง 0.005-0.03 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 0.01 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คิดเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลต่อชั่วโมงเท่ากับในช่วง 0.35-1.05 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 0.62 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่มีน้ำเสียเข้าสู่ระบบต่อวันในช่วง 8.44-25.00 ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉลี่ย 14.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการผลิตน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อเตียงมีค่าเท่ากับ 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อเตียงต่อวัน

3.3 คุณภาพน้ำเสีย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด ณ หน่วยบำบัด โดยเฉพาะในบ่อเติมอากาศและบ่อตกละกอน และคุณภาพหลังจากการผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 4 ฟื้นฟื้นที่ึกษา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จากการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย 4 ครั้ง แสดงผลในตารางที่ 7 มีประเด็นสำคัญได้แก่

- คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบัดน้ำเสียพบว่ามีค่า pH อยู่ในช่วง 7.56-8.07 BOD₅ มีค่าอยู่ในช่วง 7.22-20.2 mg/l. หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13 mg/l. COD มีค่าอยู่ในช่วง 32-99 mg/l. SS มีค่าอยู่ในช่วง 8-14 mg/l. TKN มีค่าอยู่ในช่วง 0.14-1.18 mg/l. TP มีค่าอยู่ในช่วง 0.627-1.61 mg/l. oil and grease มีค่าอยู่ในช่วง 1.8-12.0 mg/l. sulfides มีค่าอยู่ในช่วง 0.1-1.06 mg/l. NO₃- N มีค่าอยู่ในช่วง 0.12-0.56 mg/l. และจำนวนของ total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 3.3×10^4 - 1.6×10^8 MPN/100 ml และ 1.7×10^4 - 3.3×10^7 MPN/100 ml

- คุณภาพน้ำในบ่อเติมอากาศและบ่อตกละกอน น้ำในบ่อเติมอากาศจะพบว่ามีสีเทาดำ มีแทนปักคลุมอยู่ทั่วไปบนพื้นผิว ซึ่งเมื่อนำน้ำไปตรวจสอบ MLSS พบว่ามีค่า 1,522 202 ,201 และ 312 ตามลำดับ DO ในบ่อเติมอากาศมีค่าในช่วง 4.56-6.60 mg/l. SV₃₀ มีค่าในช่วง 1.5-20 ml/l. และเนื่องจากระบบไม่มีการบีบมีสูบตะกอนจากถังตะกอนกลับมาที่บ่อเติมอากาศ ดังนั้นจึงไม่มีตัวอย่างน้ำจาก returned sludge

- คุณภาพน้ำหลังจากการบำบัด BOD₅ ของน้ำที่เก็บจากปลายท่อทางออกของบ่อเติมคลอรีน ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 10 mg/l. คือมีค่าอยู่ในช่วง 4.5-10.5 mg/l. คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.2 mg/l. SS มีค่าอยู่ในช่วง 14-16 mg/l. TKN ต่ำกว่า 1.00 mg/l. oil and grease มีค่าอยู่ในช่วง 1.6-5.2 mg/l. sulfides มีค่าอยู่ในช่วง 0.06-2.13 mg/l. total coliform bacteria

และ fecal coliform bacteria มีค่าอยู่ในช่วง $2.7 \times 10^4 - 1.6 \times 10^8$ MPN/100 ml และ 1.7×10^4 ถึง 5.0×10^6 MPN/100 ml และค่าคลอรินอิสระประมาณ 0.2 mg/l. แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบทราบว่าไม่มีการเติมคลอรินในระบบ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย แสดงผลในตารางที่ 8 มีประเด็นสำคัญได้แก่

1. คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.35-6.96 BOD₅ มีค่าอยู่ในช่วง 23-99 mg/l. หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 mg/l. COD มีค่าอยู่ในช่วง 44 - 111 mg/l. SS มีค่าอยู่ในช่วง 22-37 mg/l. TKN และ TP มีค่าอยู่ในช่วง 0.88-1.31 mg/l. และ 1.11-1.72 mg/l. ตามลำดับ oil and grease มีค่าอยู่ในช่วง 2.0 ถึง 6.7 mg/l. sulfides มีค่าอยู่ในช่วง 0.23-1.95 mg/l. NO₃- N มีค่าอยู่ในช่วง 0.66-2.90 mg/l. total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มีค่าอยู่ในช่วง $1.6 \times 10^5 - 5.0 \times 10^6$ MPN/100 ml และ $5.0 \times 10^4 - 2.4 \times 10^6$ MPN/100 ml

2. คุณภาพน้ำในบ่อเติมอากาศและบ่อตกลอกอน ในบ่อเติมอากาศมี MLSS มีค่าอยู่ในช่วง 22-48 mg/l. เป็นค่าที่ต่ำมาก SS ของตกลอกอนสูบกลับ (returned sludge) จากบ่อตกลอกอนมีค่าในช่วง 32-49 mg/l. SV₃₀ ของ Mix liquor มีค่าน้อยมาก < 0.5 ml/l. จนถึงขั้นค่าไม่ได้ DO ในบ่อเติมอากาศมีค่าอยู่ในช่วง 4.86-6.12 mg/l.

3. คุณภาพน้ำหลังจากผ่านกระบวนการบำบัด pH ของน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วยระบบตกลอกอนเร่งก่อนปล่อยสู่สาธารณะ มีค่าอยู่ในช่วง 5.75-7.23 mg/l. BOD₅ มีค่าอยู่ในช่วง 7.65-21.6 mg/l. หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15 mg/l. SS มีค่าอยู่ในช่วง 14-22 mg/l. และคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18 mg/l. TKN มีค่าอยู่ในช่วง 0.24-0.98 mg/l. oil and grease มีค่าอยู่ในช่วง 1.5-5.5 mg/l. Sulfides มีค่าอยู่ในช่วง 0.05-0.72 mg/l. total coliform bacteria $2.4 \times 10^3 - 2.2 \times 10^6$ MPN/100 ml fecal coliform bacteria มีค่าอยู่ในช่วง $2.4 \times 10^3 - 8.0 \times 10^5$ MPN/100 ml และมีค่าคลอรินอิสระเท่ากับ 0.1-0.5 mg/l.

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียข้อมูลของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนยังคงดำเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชน 11 นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ	ครั้งที่ 1 (14-15 ตุลาคม 2542)				ครั้งที่ 2 (25-26 พฤศจิกายน 2542)				ครั้งที่ 3 (23-24 ธันวาคม 2542)				ครั้งที่ 4 (20-21 มกราคม 2543)			
	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank
pH	7.72	7.77	7.97	*	7.62	7.59	8.32	*	8.07	7.88	8.41	*	7.56	8.09	7.82	*
Temperature(°C)	28.0	28.0	28.1	*	27.0	26.8	28.3	*	26.0	25.5	24.7	*	27.1	26.6	26.3	*
BOD ₅ (mg/l)	11.8	8.1	-	-	7.22	4.55	-	-	20.2	10.5	-	-	11.5	9.7	-	-
COD (mg/l)	43	36	-	-	32	24	-	-	99	93	-	-	33	32	-	-
SS (mg/l)	9.4	16	1,522	*	14	4	202	*	14	11	201	*	8.0	10.1	312	*
TKN (mg/l)	0.14	0.09	-	-	0.52	0.29	-	-	1.18	0.70	-	-	0.86	0.69	-	-
TP (mg/l)	0.69	0.81	-	-	0.74	0.58	-	-	1.61	1.24	-	-	0.627	0.61	-	-
Oil & grease (mg/l)	1.8	1.6	-	-	12.0	5.2	-	-	5.5	3.7	-	-	3.7	3.7	-	-
Sulfides (mg/l)	1.06	2.13	-	-	0.10	0.06	-	-	1.91	1.05	-	-	0.54	0.09	-	-
NO ₃ ⁻ N (mg/l)	0.56	0.675	-	-	0.19	1.06	-	-	0.12	0.62	-	-	0.45	1.078	-	-
Total coliform bacteria (MPN/100 ml)	5.3x10 ⁷	3.5x10 ⁶	-	-	1.6x10 ⁷	2.8x10 ⁶	-	-	1.6x10 ⁶	1.6x10 ⁶	-	-	3.3x10 ⁴	2.7x10 ⁴	-	-
Fecal coliform bacteria (MPN/100 ml)	3.3x10 ⁷	3.5x10 ⁶	-	-	9.0x10 ⁶	5.0x10 ⁶	-	-	3.0x10 ⁶	1.6x10 ⁶	-	-	1.7x10 ⁴	1.7x10 ⁴	-	-
Chlorine (mg/l)	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-
DO (mg/l)	-	-	4.56	-	-	-	6.46	-	-	-	6.60	-	-	-	6.4	-
SV ₃₀ (ml/l)	-	-	20	-	-	-	1.5	-	-	-	2.2	-	-	-	9.0	-

หมายเหตุ : * ค่า returned sludge น้ำที่ทำการรีเตอร์นท์ เพราะไม่มีการซูปเพาะเชื้อติดตามจากกลับบ่อบำบัดที่บ่อต้นทางมา

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนยังคงสูงสำหรับช่วงเดือน มกราคม 2543 - ยังคงสูงสำหรับช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2543)

ตัวแปรคุณภาพ	ครั้งที่ 1 (2-3 สัปดาห์ 2542)				ครั้งที่ 2 (6-7 มกราคม 2543)				ครั้งที่ 3 (27-28 มกราคม 2543)				ครั้งที่ 4 (17-18 กุมภาพันธ์ 2543)			
	Influent	Effluent	Aeration	Sedimentation	Influent	Effluent	Aeration	Tank	Influent	Effluent	Aeration	Tank	Influent	Effluent	Aeration	Tank
pH	6.91	7.02	6.97	6.83**	6.96	6.65	6.44	6.42**	6.74	5.77	5.68	5.69**	6.35	7.23	6.32	6.08**
Temperature(°C)	26.0	26.0	26.0	26.2**	27.4	27.7	27.6	27.8**	26.8	26.5	27.3	27.0**	27.4	28.1	28.1	28.5**
BOD ₅ (mg/l)	23	7.65	-	14.4*	47.5	21.6	-	26.2*	99	14.6	-	25.7*	32.4	14.4	-	21.7*
COD (mg/l)	44	42	-	-	89	66	-	-	111	62	-	-	76	58	-	-
SS (mg/l)	37	22	29	32**	22	14	48	49**	28	16	40	48**	26	19	22	38**
TKN (mg/l)	0.88	0.98	-	-	1.00	0.25	-	-	1.31	0.25	-	-	0.89	0.24	-	-
TP (mg/l)	1.11	1.06	-	-	1.29	1.37	-	-	1.72	1.86	-	-	1.66	1.64	-	-
Oil & grease (mg/l)	2.0	1.5	-	-	6.7	4.4	-	-	6.3	4.0	-	-	6.6	5.5	-	-
Sulfides (mg/l)	0.67	0.45	-	-	0.26	0.09	-	-	0.23	0.05	-	-	1.95	0.72	-	-
NO ₃ - N (mg/l)	0.66	0.62	-	-	1.31	2.47	-	-	0.74	4.69	-	-	2.90	0.55	-	-
Total coliform bacteria (MPN/100 ml)	9.0x10 ⁵	2.4x10 ³	-	1.6x10 ⁶ *	5.0x10 ⁶	2.2x10 ⁶	-	1.7x10 ⁶ *	1.6x10 ⁵	9.0x10 ³	-	3.0x10 ⁴ *	3.0x10 ⁵	3.0x10 ³	-	2.8x10 ⁶ *
Fecal coliform bacteria (MPN/100 ml)	9.0x10 ⁶	2.4x10 ³	-	1.6x10 ⁶ *	2.4x10 ⁶	8.0x10 ⁶	-	1.7x10 ⁶ *	9.0x10 ⁴	9.0x10 ³	-	3.0x10 ⁴ *	5.0x10 ⁴	2.4x10 ³	-	3.3x10 ⁴ *
Chlorine (mg/l)	-	0.1	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-
DO (mg/l)	-	-	6.12	-	-	-	5.05	-	-	-	5.33	-	-	-	4.86	-
SV ₃₀ (ml/l)	-	-	<0.1	-	-	-	0.5	-	-	-	<0.2	-	-	-	ND	-

หมายเหตุ : * ตัวอย่าง Effluent จาก Sedimentation Tank

** ตัวอย่าง returned sludge จาก Sedimentation Tank

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชัยหา ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย แสดงผลในตารางที่ 9 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด พนว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.95-9.13 BOD₅ และ COD มีค่าอยู่ในช่วง 20-120 mg./l. และ 56-281 mg./l. หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87 mg./l. และ 187 mg./l. ตามลำดับ SS มีค่าอยู่ในช่วง 54-74 mg./l. TKN มีค่าอยู่ในช่วง 0.52-2.42 mg./l. TP มีค่าอยู่ในช่วง 0.67-3.02 mg./l. total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มีค่าอยู่ในช่วง $1.7 \times 10^4 - 2.8 \times 10^6$ MPN/100 ml และ $1.7 \times 10^4 - 2.4 \times 10^6$ MPN/100 ml ตามลำดับ

2. คุณภาพน้ำในบ่อเติมอากาศและบ่อตักตะกอน จุลินทรีย์ในบ่อเติมอากาศในเทอมของ MLSS มีค่าอยู่ในช่วง 219-1,337 mg./l. คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 780 mg./l. pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.68 - 8.04 mg./l. DO มีค่าอยู่ในช่วง 5.25-6.83 mg./l. SS ของตะกอนสูบกลับ (returned sludge) มีค่าอยู่ในช่วง 258 - 3,615 mg./l. ความสามารถในการตักตะกอนในเทอมของ SV₃₀ พนว่าในครั้งที่ 2 มีค่าเพียง 3.8 ml./l. ซึ่งน้อยมาก แต่ครั้งที่ 1, 3 และ 4 พนวมีค่าอยู่ในช่วง 39-90 ml./l.

3. คุณภาพน้ำหลังจากผ่านการบำบัด พนว่า BOD₅ มีค่าอยู่ในช่วง 0.70-1.55 mg./l. ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำมาก COD มีค่าอยู่ในช่วง 36-53 mg./l. TKN มีค่าอยู่ในช่วง 0.04-0.38 mg./l. TP มีค่าอยู่ในช่วง 1.08-2.68 mg./l. sulfides ต่ำกว่า 1 mg./l. (0.09-0.84 mg./l.) NO₃-N มีค่าอยู่ในช่วง 0.56-15.55 mg./l. และ total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มีค่าอยู่ในช่วง $< 2 - 4.0 \times 10^4$ MPN/100 ml และ $< 2 - 4.0 \times 10^4$ MPN/100 ml ตามลำดับ และพนว่าคลอรีนอิสระมีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 1.25 mg./l.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชายบุรี ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย แสดงผลในตารางที่ 10 ข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณภาพมีรายละเอียดและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด พนว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.8-8.24 อุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วง 26.0-27.1 องศาเซลเซียส สารอินทรีย์ในเทอมของ BOD₅ และ COD มีค่าอยู่ในช่วง 28.6-232 mg./l. และ 56-382 mg./l. สารของแข็งแขวนลอย(SS) มีค่าในช่วง 28-121 mg./l. TKN และ TP มีค่าในช่วง 1.47-2.48 mg./l. และ 1.05- 2.48 mg./l. oil and grease มีค่าอยู่ในช่วง 1.8-12.2 mg./l. sulfides และ NO₃-N มีค่าอยู่ในช่วง 1.20-3.56 mg./l. และ $< 0.01-2.9$ mg./l. total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มีค่าในช่วง $1.6 \times 10^4 - 1.6 \times 10^7$ MPN/100 ml และ $1.6 \times 10^4 - 9.0 \times 10^6$ MPN/100 ml ตามลำดับ และหากคิดเป็นค่าเฉลี่ยของสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดในเทอมของ BOD₅, COD, TKN, TP และ sulfides

พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.8 มก./ล., 192 มก./ล. 2.04 มก./ล. , 2.24 มก./ล. และ 2.62 มก./ล. ตามลำดับ

2. คุณภาพน้ำในบ่อเติมอากาศและบ่อตกตะกอน ตัวอย่าง mixed liquor ในบ่อเติมอากาศ พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.39-7.88 ปริมาณเชื้อจลินทรีย์ในเทอมของ MLSS มีค่าอยู่ในช่วง 18-877 มก./ล. ซึ่งจะมีมากในครั้งแรกที่สำรวจและพบในปริมาณที่ต่ำกว่า 40 มก./ล. ในครั้งที่ 2 - 4 ที่สำรวจ และออกซิเจนละลายน้ำในบ่อเติมอากาศมีค่าอยู่ในช่วง 4.08- 6.02 มก./ล. ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง (วัดจากผิวน้ำด้านหลังตัวเติมอากาศ) และ SS ของตะกอนที่สูบกลับจากถังตกตะกอน จะมีค่าสูงเท่ากับ 1,008 มก./ล. ในการสำรวจครั้งแรก และมีค่าต่ำมากอยู่ในช่วง 15 - 34 มก./ล. ในการสำรวจครั้งที่ 2 - 4 จึงทำให้ผลของการวัดค่า SV₃₀ ข่านค่าได้ต่ำ พบร่วมกับค่าอยู่ในช่วง 0.1-0.3 มก./ล.

3. คุณภาพน้ำหลังจากผ่านการบำบัดพบว่า BOD₅ มีค่าอยู่ในช่วง 15.4-32 มก./ล. หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.3 มก./ล. และ pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.84-7.55 TKN มีค่าอยู่ในช่วง 0.35-2.12 มก./ล. TP มีค่าอยู่ในช่วง 1.11-2.62 มก./ล. น้ำมันและไขมัน มีค่าอยู่ในช่วง 1.9-5.0 มก./ล. total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มีค่าในช่วง 3.5×10^3 - 3.5×10^6 MPN/100 ml และ 3.5×10^3 – 9.0×10^6 MPN/100 ml ตามลำดับ และยังพบว่าค่าคลอรีนอิสระมีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 0.5 มก./ล.

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียข้อมูลงวดน้ำที่จังหวัดราชบุรีพัฒนาฯ

ตัวแปรคุณภาพน้ำ	ครั้งที่ 1 (2-3มีนาคม 2542)			ครั้งที่ 2 (6-7 มกราคม 2543)			ครั้งที่ 3 (27-28 มกราคม 2543)			ครั้งที่ 4 (17-18 กุมภาพันธ์ 2543)		
	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank
pH	6.95	7.23	7.03	7.14**	9.13	8.55	8.04	7.96**	8.22	8.35	7.50	7.44**
Temperature(°C)	25.3	24.5	24.5	24.6**	26.7	26.8	25.6	27.0**	26.9	26.7	26.3	25.9**
BOD ₅ (mg/l)	20	0.82	-	4.36*	103	0.70	-	13.4*	106	1.55	-	6.06*
COD (mg/l)	56	36	-	-	214	53	-	-	196	45	-	-
SS (mg/l)	54	26	1337	1843**	70	12	219	258**	56	9	419	3615**
TKN (mg/l)	0.52	0.22	-	-	2.42	0.38	-	-	1.72	0.13	-	-
TP (mg/l)	0.67	1.08	-	-	1.84	1.62	-	-	2.37	1.86	-	-
Oil & grease (mg/l)	1.2	1.3	-	-	7.6	3.3	-	-	5.3	4.4	-	-
Sulfides (mg/l)	0.67	0.84	-	-	1.99	0.32	-	-	0.76	0.73	-	-
NO ₃ - N (mg/l)	1.50	9.64	-	-	0.08	8.05	-	-	0.26	15.55	-	-
Total coliform bacteria (MPN/100 ml)	2.4x10 ⁶	<2	-	-	2.8x10 ⁶	4.0x10 ⁴	-	2.2x10 ⁵ *	3.3x10 ⁴	4.0x10 ⁴	-	2.4x10 ⁴ *
Fecal coliform bacteria (MPN/100 ml)	2.4x10 ⁶	<2	-	-	1.3x10 ⁶	4.0x10 ⁴	-	4.0x10 ⁴ *	3.3x10 ⁴	2.0x10 ⁴	-	2.4x10 ⁴ *
Chlorine (mg/l)	-	0.1	-	-	-	0.5	-	-	-	1.0	-	-
DO (mg/l)	-	-	6.03	-	-	-	5.25	-	-	-	6.37	-
SV ₃₀ (ml/l)	-	-	-	90	-	-	3.8	-	-	39	-	-
												1.6x10 ⁴ *

หมายเหตุ : * ตัวอย่าง Effluent จาก Sedimentation Tank

** ตัวอย่าง returned sludge จาก Sedimentation Tank

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียชั่วคราวบำบัดน้ำเสียชุมชนโรงพยาบาลส่วนเมืองพาราณสี

ตัวแปรคุณภาพน้ำ	ครั้งที่ 1 (2-3กุมภาพันธ์ 2542)				ครั้งที่ 2 (6-7 มกราคม 2543)				ครั้งที่ 3 (27-28 มกราคม 2543)				ครั้งที่ 4 (17-18 กุมภาพันธ์ 2543)	
	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent	Aeration Tank	Sedimentation Tank	Influent	Effluent
pH	6.80	6.84	6.39	6.66**	7.66	7.12	6.76	7.28**	7.85	7.58	7.88	7.79**	8.24	7.55
Temperature(°C)	27.1	26.5	26.5	26.4**	26.4	26.1	26.0	25**	26.0	25.4	25.1	24.5**	26.5	26.1
BOD ₅ (mg/l)	28.6	15.4	-	18.5*	58.6	20.7	-	33.6*	232	32	-	42*	64	13
COD (mg/l)	56	67	-	-	160	61	-	-	382	93	-	-	169	46
SS (mg/l)	28	54	877	1008**	72	20	26	25**	121	16	39	34**	67	6
TKN (mg/l)	1.47	0.35	-	-	2.42	1.51	-	-	2.48	2.12	-	-	1.78	1.09
TP (mg/l)	1.06	1.11	-	-	1.79	1.71	-	-	3.56	2.52	-	-	2.55	2.62
Oil & grease (mg/l)	1.8	1.9	-	-	8.1	5.0	-	-	12.2	4.3	-	-	11.3	3.0
Sulfides (mg/l)	1.2	1.05	-	-	2.70	0.38	-	-	3.03	0.12	-	-	3.56	0.92
NO ₃ - N (mg/l)	2.9	8.55	-	-	<0.01	7.61	-	-	0.068	6.31	-	-	0.08	7.29
Total coliform bacteria (MPN/100 ml)	2.4x10 ⁵	3.0x10 ⁵	-	3.0x10 ⁵ *	1.6x10 ⁷	3.5x10 ⁶	-	3.5x10 ⁷ *	1.6x10 ⁷	7.0x10 ³	-	2.8x10 ⁴ *	1.6x10 ⁴	3.5x10 ³
Fecal coliform bacteria (MPN/100 ml)	2.4x10 ⁵	3.0x10 ⁵	-	3.0x10 ⁵ *	2.8x10 ⁶	1.7x10 ⁶	-	3.5x10 ⁷ *	9.0x10 ⁶	7.0x10 ³	-	2.8x10 ⁴ *	1.6x10 ⁴	3.5x10 ³
Chlorine (mg/l)	-	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	0.5	-	-	0.1	-
DO (mg/l)	-	-	4.08	-	-	-	5.80	-	-	-	5.44	-	-	6.02
SV ₃₀ (ml/l)	-	-	43	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.3

หมายเหตุ : * ตัวอย่าง Effluent จาก Sedimentation Tank

** ตัวอย่าง returned sludge จาก Sedimentation Tank

4. การตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค และคุณงานผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และสำรวจหน่วยบำบัดต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 แห่ง โดยใช้แบบประเมินระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม(ผนวก ก) เพื่อดึงสภาพโครงสร้างของระบบและการดูแล ผลการตรวจสอบระบบแสดงในตารางที่ 11 พบว่าหน่วยบำบัดต่าง ๆ ของระบบทั้ง 4 แห่งส่วนใหญ่มีสภาพปกติ ยกเว้นระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์สิ่งแวดล้อมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ที่บ่อ蓄คักอนมีสภาพไม่ที่เป็นทางเดินพาดบันบ่อชำรุด และที่ลานตากตะกอน มีพืชซึ่งได้แก่ ผักบุ้งปักคลุ่มไปทั่วบริเวณ ในขณะที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมสุขภาพเขต 12 ยะลา โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชยะหา และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีวัชพืชปักคลุ่มเล็กน้อยในลานตากตะกอน และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา วัดขั้นความหนาของทรายในลานตากตะกอนมีค่าน้อยกว่า 10 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และศูนย์สิ่งแวดล้อมสุขภาพเขต 12 ยะลา สภาพของระบบบำบัดน้ำเสียมีความเรียบเรียงอันเกิดจากการดูแลและรักษาที่ดี แต่ที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช พบนีวัชพืชในระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสะท้อนว่าขาดการดูแลที่ดี และยังพบว่าในพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 แห่ง มีได้มีการดูแลบริเวณถังเต้มคลอรีน พบร่วมมีตะกอนตกค้างในถัง และมีการเต้มคลอรีนอย่างไม่สม่ำเสมอ

ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 4 แห่ง พบร่วมมีสภาพปกติไม่ชำรุดเสียหาย ส่วนของบุคลากรพบว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประจำแห่งละ 1 คน และมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสุขาภิบาลประจำสถานบริการสาธารณสุขนั้น ๆ และจากการตรวจสอบหลักฐานการจดบันทึก และจากการซักถามผู้ดูแลระบบพบว่ามีการจดบันทึกที่ ศส.12 ยะลา และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี แต่ไม่สม่ำเสมอ ข้อมูลที่มีการจดบันทึกได้แก่ค่า DO, SV₃₀ และ คลอรีโนิตริกตกค้าง จำนวนหน่วยไฟฟ้าและเครื่องซ้อมบำรุง การบันทึกมีลักษณะเป็นกิจกรรมประจำวันที่ทำในแต่ละวัน มีการตรวจสอบบันทึกกิจกรรมประจำวันโดยหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคเดือนละ 2 ครั้ง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12 และผลกระทบดับค่าเบนตามแบบประเมินระบบบำบัดน้ำเสียของสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง อยู่ในสภาพดี ส่วนประสิทธิภาพการดูแลต้องปรับปรุงทั้ง 4 แห่ง เช่นกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 11 ผลการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

หัวข้อประเมิน	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต11 นครศรีธรรมราช	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต12 ยะลา	รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา	รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี
1.บ่อสูบน้ำเสียเข้าระบบ	-สภาพโครงสร้างปึก -ไม่มีการกำจัดมูลฝอย	-สภาพโครงสร้างปึก -การกำจัดมูลฝอยไม่ประจำทุกวัน	-สภาพโครงสร้างปึก -การกำจัดมูลฝอยไม่ประจำทุกวัน	-สภาพโครงสร้างปึก -การกำจัดมูลฝอยไม่ประจำทุกวัน
2.คลองน้ำเวียนบ่อเต้มอากาศ	-โครงสร้างบ่อปึก [*] -บ่อมีสภาพไม่ได้ใช้งาน	-โครงสร้างบ่อปึก	-โครงสร้างบ่อปึก	-โครงสร้างบ่อปึก
3.ถังตักตะกอน	-ไม่ทิพาดเป็นทางเดิน บนบ่อผู้ครัว สวน โครงสร้างอื่นปึก -ไม่พบการทำความ สะอาดถังตักตะกอน	-โครงสร้างปึก -ไม่พบการทำความ สะอาดถังตักตะกอน	-โครงสร้างปึก -ไม่พบการทำความ สะอาดถังตักตะกอน	-โครงสร้างปึก -ไม่พบการทำความ สะอาดถังตักตะกอน
4.ถังฆ่าเชื้อโรค(บ่อเติมคลอรีน)	-โครงสร้างถังฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนปึก -สังเกตมีตะกอนในถัง เติมคลอรีน -การเติมคลอรีนไม่ สม่ำเสมอ	-โครงสร้างถังฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนปึก -สังเกตมีตะกอนในถัง เติมคลอรีน -การเติมคลอรีนไม่ สม่ำเสมอ	-โครงสร้างถังฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนปึก -สังเกตมีตะกอนในถัง เติมคลอรีน -การเติมคลอรีนไม่ สม่ำเสมอ	-โครงสร้างถังฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนปึก -สังเกตมีตะกอนในถัง เติมคลอรีน -การเติมคลอรีนไม่ สม่ำเสมอ
5.ลานตากตะกอน	-โครงสร้างลานตาก ตะกอนปึก -พบมีผักบุ้งขึ้นตึ่ม -ไม่สามารถดับเทียน ทรายได้เพราะพืชนี้ เติมไปด้วยน้ำและ ผักบุ้ง	-	-โครงสร้างลานตาก ตะกอนปึก -ระดับทรายดักจากใต้ แผ่นกระจาบยน้ำน้อย กว่า10ซม. -มีวัชพืชขึ้นในลาน ตากตะกอนเล็กน้อย	-โครงสร้างลานตาก ตะกอนปึก -ระดับทรายดักจากใต้ แผ่นกระจาบยน้ำน้อย กว่า10ซม. -มีวัชพืชขึ้นในลานตาก ตะกอนเล็กน้อย
6.ท่อประสาน ภายในระบบ	-มีสภาพปึก -ประคุณ้ำปึก	-มีสภาพปึก -ประคุณ้ำปึก	-มีสภาพปึก -ประคุณ้ำปึก	-มีสภาพปึก -ประคุณ้ำปึก
7.การดูแลบริเวณ ระบบ	-ไม่เรียบร้อยมีวัชพืชขึ้น เติม	-เรียบร้อย	-เรียบร้อย	-ค่อนข้างเรียบร้อย

ตารางที่ 11 (ต่อ)

หัวข้อประเมิน	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ยะลา	รพ.สมเด็จพระยุพราช ยะหา	รพ.สมเด็จพระยุพราช สายบุรี
8. การใช้ปะโลยช์ จากระบบบำบัด น้ำเสีย	- ไม่มีการใช้ปะโลยช์ ของน้ำที่ผ่านการบำบัด แล้วหรือตะกอนที่ตาก แห้งแล้ว	- ไม่มีการใช้ปะโลยช์ ของน้ำที่ผ่านการ บำบัดแล้วหรือ ตะกอนที่ตากแห้ง แล้ว	- ไม่มีการใช้ปะโลยช์ ของน้ำที่ผ่านการ บำบัดแล้วหรือ ตะกอนที่ตากแห้ง แล้ว	- ไม่มีการใช้ปะโลยช์ ของน้ำที่ผ่านการบำบัด แล้วหรือตะกอนที่ตาก แห้งแล้ว
9. น่องมักตะกอน	-	- โครงสร้างปกติ	-	-

ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบสภาพของระบบไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร การรายงาน
และบันทึกต่าง ๆ

หัวข้อประเมิน	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ยะลา	รพ.สมเด็จพระยุพราช ยะหา	รพ.สมเด็จพระยุพราช สายบุรี
<u>ระบบไฟฟ้า</u> <u>เครื่องจักรและ</u> <u>อุปกรณ์</u>				
1. เครื่องดักมลฝอย	- ปกติ	- ปกติ	- ปกติ	- ปกติ
2. เครื่องสูบน้ำเสีย	- เครื่องสูบน้ำในบ่อสูบ เข้าระบบปกติ	- เครื่องสูบน้ำในบ่อสูบ เข้าระบบปกติ	- เครื่องสูบน้ำในบ่อสูบ เข้าระบบปกติ	- เครื่องสูบน้ำในบ่อ สูบเข้าระบบปกติ
3. เครื่องเติมอากาศ	- เครื่องเติมอากาศปกติ	- เครื่องเติมอากาศปกติ	- เครื่องเติมอากาศปกติ	- เครื่องเติมอากาศ ปกติ
4. เครื่องสูบตะกอน	- ปกติ	- ปกติ	- ปกติ	- ปกติ
5. ลูกกลอยในบ่อสูบ	- ปกติ	- ปกติ	- ปกติ	- ปกติ
6. มอเตอร์ดูดใบพัด เติมอากาศ	- ปกติ	-	- ปกติ	- ปกติ
7. ชุดใบพัดเติม อากาศ	- ปกติ	-	- ปกติ	- ปกติ
8. เครื่องเติมอากาศ แบบ Jet	-	- ปกติ	-	-
9. ตู้ควบคุมไฟฟ้า	- ปกติ	- ปกติ	- ปกติ	- โครงสร้างตู้เป็นสนิม บางส่วน

ตารางที่ 12 (ต่อ)

หัวข้อประเมิน	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ยะลา	พ.สมเด็จพระบูพราช ยะหา	พ.สมเด็จพระบูพราช สายบุรี
<u>บุคลากร การรายงานและการบันทึก</u> 1.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	-มีผู้ดูแลประจำจำนวน 1 คน -มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค/วิชาการ	-มีผู้ดูแลประจำจำนวน 2 คนแต่ละคนแต่ละคนทำางาน -มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค/วิชาการ	-มีผู้ดูแลประจำ 1 คน -มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค/วิชาการ	-มีผู้ดูแลประจำ 1 คน -มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค/วิชาการ
2.การจดบันทึก				
-การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	-ไม่มีการบันทึกค่าคลอรีน,pH,DO และ SV ₃₀	-มีการบันทึกค่าคลอรีน,DO และ SV ₃₀	-ไม่มีการบันทึกค่าคลอรีน,pH,DO และ SV ₃₀	-มีการบันทึกค่าคลอรีน,DO และ SV ₃₀ แต่ไม่สมำเสมอและไม่พบการบันทึกค่า pH
-จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้	-ไม่มีการบันทึก	-มีการบันทึก	-ไม่มีการบันทึก	-มีข้อมูลบันทึกอยู่บ้างแต่ไม่สมำเสมอ
-การซ่อมบำรุง	-ไม่มีการบันทึก	-มีการบันทึกบ้าง	-ไม่มีการบันทึก	-มีการบันทึกบ้างแต่ไม่สมำเสมอ
-ค่าใช้จ่าย/วัสดุสำรอง	-ไม่พบการบันทึก	-มีการบันทึกบ้าง	-ไม่พบการบันทึก	-ไม่พบการบันทึก
3.การรายงาน	-ไม่ปรากฏการรายงานต่อฝ่ายบริหาร	-มีการรายงานต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายที่ทำหน้าที่ดูแลระบบกำจัดของเสีย	-ไม่ปรากฏการรายงานต่อฝ่ายบริหาร/ฝ่ายสุขาภิบาล	-ไม่ปรากฏการรายงานต่อฝ่ายบริหาร/ฝ่ายสุขาภิบาล

ตารางที่ 13 ผลการประเมินผลกระทบบ้านดันน้ำเสีย

รายละเอียดการประเมิน	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 11		ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 12		โรงพยาบาลสมเด็จ พระบูพราชาสายบุรี		โรงพยาบาลสมเด็จ พระบูพราชาสายบุรี	
	สภาพ	ประสิทธิ์ % ภาพ %	สภาพ	ประสิทธิ์ % ภาพ%	สภาพ	ประสิทธิ์ % ภาพ%	สภาพ	ประสิทธิ์ % ภาพ%
	%	ภาพ %	%	ภาพ%	%	ภาพ%	%	ภาพ%
ระบบบ้านดันน้ำเสีย								
1. บ่อสูบน้ำเสียเข้าระบบ	100	0	100	0	100	0	100	0
2. ถังเติมอากาศ	100	0	100	80	100	100	100	80
3. ถังเก็บตากอน	60	0	60	50	60	100	60	100
4. ถังสำหรับโรค(ป้องกัน คลอรีน)	50	50	50	100	50	100	50	100
5. ลานตากตากอน	33	-	-	-	33	-	33	-
6. ท่อประปาตามภายใน ระบบ	100	-	100	-	100	-	100	-
7. การดูแลบริเวณระบบ	0	-	100	-	100	-	100	-
8. การใช้ประโยชน์จาก ระบบบ้านดันน้ำเสีย	-	0	-	0	-	0	-	0
ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและ อุปกรณ์								
1. เครื่องตักน้ำฝอย	100	-	100	-	100	-	100	-
2. เครื่องสูบน้ำเสีย	100	-	100	-	100	-	100	-
3. เครื่องเติมอากาศ	100	-	100	-	100	-	100	-
4. เครื่องสูบตากอน	100	-	100	-	100	-	100	-
5. ลูกคอล์ไนบ่อสูบ	100	-	100	-	100	-	100	-
6. ตู้ควบคุมไฟฟ้า	100	-	100	-	100	-	75	-
บุคลากร และการรายงาน								
1. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ	100	-	100	-	100	-	100	-
2. กادرจดบันทึก								
-การวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำ	0	-	75	-	0	-	0	-
-จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ ใช้	0	-	100	-	0	-	0	-
-การซ่อมบำรุง	0	-	0	-	0	-	0	-

ตารางที่ 13 (ต่อ)

รายละเอียดการประเมิน	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 11		ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 12		โรงพยาบาลสมเด็จ พระบูพราชาสายบุรี		โรงพยาบาลสมเด็จ พระบูพราชาสายบุรี	
	สภาพ	ประสิทธิ	สภาพ	ประสิทธิ	สภาพ	ประสิทธิ	สภาพ	ประสิทธิ
	%	ภาค %	%	ภาค%	%	ภาค%	%	ภาค%
-บันทึกค่าใช้จ่าย	0	-	0	-	0	-	0	-
-วัสดุสำรอง	0	-	0	-	0	-	0	-
3. การรายงาน	0	-	66	-	0	-	0	-
ค่าเฉลี่ย	57	10	76	46	62	60	61	56

หมายเหตุ - หมายความว่า ในรายละเอียดการประเมินนี้ฯ ไม่มีการประเมินสภาพ หรือ ประสิทธิภาพ

5. การประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

จากการคำนวณถึงปริมาณ BOD Loading ที่เข้าระบบน้ำบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากการน้ำเสียจากท่อรวมรวมน้ำเสียของ ศส.11 นครศรีธรรมราช พบร่วมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.66 กิโลกรัม BOD₅ ต่อวัน และผลการคำนวณประสิทธิภาพการบำบัดที่ได้จากการคำนวณผลจากข้อมูลคุณภาพน้ำที่วิเคราะห์ได้ ดังแสดงในตารางที่ 14 โดยสรุปพบว่าระบบสามารถกำจัดและลดค่าความสกปรกได้แก่ BOD₅ ลดลงในช่วงร้อยละ 16-48 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34 COD ในช่วงร้อยละ 3-25 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13 TKN ในช่วงร้อยละ 20-44 , oil and grease มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 0-57 total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 0-93 และร้อยละ 0-89 ตามลำดับ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา

ผลการคำนวณพบค่า BOD loading ที่เข้าระบบน้ำบำบัดที่ ศส.12 ยะลา ของการสำรวจครั้งที่ 2-4 พบร่วมค่าเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 7.7 กิโลกรัม BOD₅ และประสิทธิภาพการบำบัดดังแสดงในตารางที่ 15 พบร่วมระบบสามารถกำจัดสารอินทรีย์ในเพลิงของ BOD₅ ลดลงในช่วงร้อยละ 55-85 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 65 COD ลดลงในช่วงร้อยละ 5-44 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 31 SS มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 27-43 ,TKN มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 73-81 , น้ำมันและไขมันมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 17-37 และ sulfides มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 63-78 นอกจากนี้ total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria ถูกกำจัดได้ร้อยละ 56-99 และ 66-95 ตามลำดับ สำหรับ TP และ

$\text{NO}_3\text{-N}$ พบร่วมกับค่าจะมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ำก่อนเข้าระบบ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดมีค่าลดลง

ตารางที่ 14 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขาภิบาล 11 นครศรีธรรมราช

ตัวแปร คุณภาพน้ำ	ประสิทธิภาพการบำบัด(ร้อยละ)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
BOD ₅	31	40	48	16
COD	16	25	6	3
SS	-70	71	21	-26
TKN	36	44	41	20
TP	-17	21	23	3
Oil & grease	11	57	33	0
Sulfides	-100	40	45	83
$\text{NO}_3\text{-N}$	-20	-458	-417	-140
Total coliform bacteria	93	83	0	18
Fecal coliform bacteria	89	44	47	0

ตารางที่ 15 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ส่งเสริมสุขาภิบาล 12 ยะลา

ตัวแปร คุณภาพน้ำ	ประสิทธิภาพการบำบัด(ร้อยละ)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
BOD ₅	67	55	85	56
COD	5	26	44	24
SS	41	36	43	27
TKN	-11	75	81	73
TP	5	-6	-8	1
Oil & grease	25	34	37	17
Sulfides	33	65	78	63
NO ₃ - N	6	-89	-534	81
Total coliform bacteria	99.7	56	94	99
Fecal coliform bacteria	99.7	66	90	95

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะนา

ผลการคำนวณปริมาณ BOD₅ ที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะนา ของการสำรวจครั้งที่ 2-4 พบร่วมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 กิโลกรัม BOD₅ ต่อวัน และผลการคำนวณประสิทธิภาพการบำบัด ทั้ง 3 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 16 กล่าวคือประสิทธิภาพในการลดค่า BOD₅ จะสูงมากกว่าร้อยละ 99 การลดค่า COD อยู่ในช่วงร้อยละ 75-85 , SS มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 83-86 , TKN มีค่าในช่วงร้อยละ 84-98 , TP มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 11-26 , oil and grease มีค่าในช่วงร้อยละ 17-96 , sulfides มีค่าในช่วงร้อยละ 4-96 และค่า total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria มากกว่าร้อยละ 95 แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพการลดค่า NO₃- N ติดลบทั้ง 4 ครั้ง

ตารางที่ 16 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ตัวแปรคุณภาพน้ำ	ประสิทธิภาพการบำบัด(ร้อยละ)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
BOD ₅	96	99	99	99
COD	36	75	77	85
SS	52	83	84	86
TKN	58	84	92	98
TP	-61	12	26	11
Oil & grease	-8	96	17	23
Sulfides	-25	84	4	96
NO ₃ - N	-542	-9,962	-5,880	-5,500
Total coliform bacteria	100	99	99.8	99.8
Fecal coliform bacteria	100	97	99.9	99.8

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

จากการคำนวณปริมาณ BOD loading ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ของการสำรวจครั้งที่ 2-4 พบร่วมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 กิโลกรัม BOD₅ ต่อวัน และเมื่อวิเคราะห์ดึงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยพิจารณาแต่ละตัวแปรคุณภาพน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 17 พบร่วมระบบสามารถกำจัดสารอินทรีย์ในเทอมของ BOD₅ ได้ในช่วงร้อยละ 65-86 หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 77 , COD ในช่วงร้อยละ 62-76 , SS ในช่วงร้อยละ 72-91 และกำจัด TKN ได้ในช่วงร้อยละ 15-39 , oil and grease , sulfides, total coliform bacteria และ fecal coliform bacteria ประสิทธิภาพการบำบัดมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 38-73 , 74-96 , 78-99.9 และ 39-99.9 ตามลำดับ สำหรับ TP พบร่วมบางครั้งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่ามากกว่าน้ำก่อนเข้าระบบ และ NO₃- N พบร่วมประสิทธิภาพในการบำบัดติดลบทั้ง 4 ครั้ง

ตารางที่ 17 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของศูนย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ตัวแปร คุณภาพน้ำ	ประสิทธิภาพการบำบัด(ร้อยละ)			
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
BOD ₅	46	65	86	80
COD	-20	62	76	73
SS	-93	72	87	91
TKN	76	38	15	39
TP	-6	4	29	-3
Oil & grease	-6	38	64	73
Sulfides	12	86	96	74
NO ₃ - N	-195	>-200	-987	-9,012
Total coliform bacteria	-25	78	99.9	78
Fecal coliform bacteria	-25	39	99.9	78

เนื่องจากสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไม่เท่ากัน คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 มี 30 เตียง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 มี 10 เตียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มี 30 เตียง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มี 60 เตียง ดังนั้น ในการประเมินประสิทธิผลของระบบบำบัดน้ำเสีย จึงใช้เกณฑ์เพื่อเทียบค่ามาตรฐานที่ต่างกันคือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดเป็นอาคารประเภท ก คือมีเตียงสำหรับผู้ป่วยให้ค้างคืนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 จัดเป็นอาคารประเภท ข คือมีเตียงสำหรับผู้ป่วยให้ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง รายละเอียดในภาคผนวก ง และการประเมินประสิทธิผลของระบบบำบัดน้ำเสีย ค่าคุณภาพน้ำทั้งเทียบค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พบว่า�้ำทั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีค่า BOD₅ เฉลี่ยเท่ากับ 21.9 มก./ล. ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 18 และ 19

ตารางที่ 18 ประยุกต์ทางปฏิบัติทดสอบค่าความดูดซึมเสียภัยค่ามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลน้ำทิ้งจากมาตรฐานค่าประเมิน

ตัวชี้วัดค่าพยาพน้ำ	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ศูนย์สหกรณ์อุตสาหกรรมขนาด 11 หมู่บ้านรัฐธรรมราษฎร์				โรงพยาบาลสัมมารักษ์พะนวกาญจนบุรี				โรงพยาบาลสัมมารักษ์พะนวกาญจนบุรี				
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ค่าเฉลี่ย	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ค่าเฉลี่ย	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
pH	-	5-9	7.77	7.59	8.09	7.83	8.55	7.62	8.17	7.12	7.58	7.55	7.55	7.42	7.42
BOD ₅	มก./ล.	ไม่เกิน 20	8.1	4.55	10.5	9.7	9.21	0.70	1.55	1.34	1.20	20.7	32	13	21.9
SS	มก./ล.	ไม่เกิน 30	16	4	11	10.1	10.28	12	9	10	10.33	20	16	6	14
Sulfides	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	2.13	0.06	1.05	0.09	0.83	0.32	0.73	0.09	0.38	0.38	0.12	0.92	0.47
TKN	มก./ล.	ไม่เกิน 35	0.09	0.29	0.70	0.69	0.44	0.38	0.13	0.04	0.18	1.51	2.12	1.09	1.57
Oil and grease	มก./ล.	ไม่เกิน 20	1.6	5.2	3.7	3.7	3.55	3.3	4.4	6.2	4.63	5	4.3	3.0	4.1

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบำบัดน้ำเสียกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากอาคาร ประเภท ๙

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	น้ำทิ้งของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา			
			ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ค่าเฉลี่ย
pH	-	5-9	6.65	5.77	7.23	6.55
BOD ₅	มก./ล.	ไม่เกิน 30	21.6	14.6	14.4	16.87
SS	มก./ล.	ไม่เกิน 40	14	16	19	16.33
Sulfides	มก./ล.	ไม่เกิน 1.0	0.09	0.05	0.72	0.29
TKN	มก./ล.	ไม่เกิน 35	0.25	0.25	0.24	0.25
Oil and grease	มก./ล.	ไม่เกิน 20	4.4	4.0	5.5	4.63

จากการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 4 แห่ง สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียได้ดังตารางที่ 20 คือ มีเพียงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 แห่งเดียวที่ระบบบำบัดน้ำเสียมีสภาพดี ประสิทธิภาพการดูแลระบบบำบัดส่วนใหญ่พบว่ามีระดับคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 70 ซึ่งจัดว่าต้องปรับปรุง คุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐาน 3 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11, 12 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ดังนั้นผลการประเมินกล่าวได้ว่าทั้ง 4 แห่ง ต้องมีการปรับปรุงทั้งทางด้านสภาพและการดูแล โดยเฉพาะด้านการจัดให้เกิดระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางที่ 20 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานบริการ สาธารณสุข	สภาพ	ประสิทธิภาพ การดูแล	คุณภาพน้ำทิ้ง (ประสิทธิผล)	สรุปผลการ ประเมิน
ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุง	ได้มาตรฐาน*	ต้องปรับปรุง
ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 12 ยะลา	ดี	ต้องปรับปรุง	ได้มาตรฐาน	ต้องปรับปรุง
โรงพยาบาล สมเด็จพระ ^๒ อุพราชยะนา	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุง	ได้มาตรฐาน	ต้องปรับปรุง
โรงพยาบาล สมเด็จพระ ^๓ อุพราชสายบุรี	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุง	ไม่ได้มาตรฐาน	ต้องปรับปรุง

หมายเหตุ * คุณภาพน้ำทิ้งได้มาตรฐาน แต่ความเป็นจริงคือระบบไม่ได้ทำการเดินระบบเป็นประจำ และคุณภาพของน้ำเสียก่อนเข้าระบบมีค่าความสกปรกน้อยอยู่แล้ว

6. การตรวจสอบระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

มูลฝอยติดเชื้อเป็นมูลฝอยอันตรายประทายหนึ่ง เนื่องจากเป็นมูลฝอยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหากมีวิธีการจัดการที่ไม่เหมาะสม มูลฝอยจำเป็นต้องมีวิธีในการเก็บรวบรวม เก็บกัก เก็บขัน นำบัดและทำลายเป็นพิเศษ ในปัจจุบันมีการติดตั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ เพื่อกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการติดตามตรวจสอบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่เก็บรวบรวม เก็บขัน/กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ การทำลายเชื้อโรค สำรวจปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ข้อมูลทั่วไปของเตาเผา การตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการคุ้ดเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อตามแบบประเมินผลเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ รายละเอียดดังภาคผนวก ฯ

6.1 การจัดการมูลฝอย

ประเภทของมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสถานบริการสาธารณสุขโดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ และยังมีประเภทอื่น ๆ เช่น ชุด แก้ว เครื่องจีดยา เป็นต้น และสามารถแยกการเกิดมูลฝอยของจากแยกต่าง ๆ ของสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 21 และการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งก็แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขของการพัฒนาคุณภาพบริการและการกำจัดมูลฝอย ดังแสดงในตารางที่

ตารางที่ 21 การเกิดมูลฝอยจำแนกตามแผนกของสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุข	แผนก	ประเภทมูลฝอย
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขนาด 30 เตียง)	ผู้ป่วยนอก ห้องคลอด ห้องทันตกรรม ห้องปฏิบัติการชันสูตร ห้องเอกซเรย์ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยคลอด หน่วยจ่ายกลาง	มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 (โรงพยาบาลแม่และเด็กขนาด 10 เตียง)	ผู้ป่วยนอก ห้องคลอด ห้องทันตกรรม ห้องปฏิบัติการชันสูตร ห้องเอกซเรย์ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยคลอด	มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะ นา(ขนาด 30 เตียง)	ผู้ป่วยนอก ห้องคลอด ห้องทันตกรรม ห้องปฏิบัติการชันสูตร ห้องเอกซเรย์ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยใน ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพบ้าและป้องกันโรค	มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยทั่วไป

ตารางที่ 21 (ต่อ)

สถานบริการสาธารณสุข	แผนก	ประเภทมูลฝอย
	เภสัชกรรม โรงซักฟอก โรงครัว	มูลฝอยอันตราย, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี(ขนาด 60 เตียง)	ผู้ป่วยนอก ห้องคลอด ห้องทันตกรรม ห้องปฏิบัติการชันสูตร ห้องเอกซเรย์ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยใน สหเสริมสร้างภาพ สุขาภิบาลและป้องกันโรค	มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยทั่วไป
	เภสัชกรรม โรงซักฟอก โรงครัว	มูลฝอยอันตราย, มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป

ตารางที่ 22 การจัดการมูลฝอยของสถานบริการสาธารณสุข ห้อง 4 แห่ง

กิจกรรม	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 11 นครศรีธรรมราช	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ยะลา	โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชยะหา	โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชสายบุรี
การแยก ประเภท	มีการแยกมูลฝอย -มูลฝอยทั่วไป -มูลฝอยติดเชื้อ ¹ -ขวดแก้ว -เข็มฉีดยา	มีการแยกมูลฝอย -มูลฝอยทั่วไป -มูลฝอยติดเชื้อ ¹	มีการแยกมูลฝอย -มูลฝอยทั่วไป -มูลฝอยติดเชื้อ ¹	มีการแยกมูลฝอย -มูลฝอยทั่วไป -มูลฝอยติดเชื้อ ¹ -เข็มและข้อมีคม
การรวบรวม	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปใส่ถุงสีดำ ● มูลฝอยติดเชื้อใส่ถุงสีแดง ● ขวดแก้วใส่ถุงสีฟ้า ● เข็มฉีดยาทิ้งในขวดที่มีใช้เดินทางไปคลื่นไր์ต์ 0.5% 	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปใส่ถุงสีดำ ● มูลฝอยติดเชื้อใส่ถุงสีแดง 	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปใส่ถุงสีดำ ● มูลฝอยติดเชื้อใส่ถุงสีแดง 	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปใส่ถุงสีดำ ● มูลฝอยติดเชื้อใส่ถุงสีแดง ● เข็มและข้อมีคมทิ้งในขวดที่มีใช้เดินทางไปคลื่นไര์ต์ 0.5%
การขนส่ง	ถุงมูลฝอยใส่รถเข็นและเข็นนำไปจอดข้างอาคารหน่วยจ่ายกลาง	ถุงมูลฝอยใส่ถังด้านหน้าโรงพยาบาลแม่และเด็ก	ถุงมูลฝอยใส่ที่พักมูลฝอยด้านหน้าโรงพยาบาลผู้ป่วยในและอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ด้านหลังโรงพยาบาล	ถุงมูลฝอยใส่รถเข็นไปเก็บที่พักมูลฝอย
การกำจัด	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปส่งให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำจัดแบบฝังกลบ ● มูลฝอยติดเชื้อและเข็มฉีดยา ส่งให้โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เมืองในเทศบาลติดเชื้อ ขวดแก้วรวมความนำไปขาย 	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปเทศบาลคระยะลา นำไปกำจัดโดยการเทกอนและเผากลางถนน ● มูลฝอยติดเชื้อเทศบาลคระยะลา นำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผา 	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปเทศบาลตำบลยะหา นำไปกำจัด ● มูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลกำจัดเองโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ -ton เซ้าของทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลฝอยทั่วไปเทศบาลตำบลสายบุรี นำไปกำจัด ● มูลฝอยติดเชื้อ และเข็มฉีดยา โรงพยาบาลกำจัดเองโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ -ton เซ้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ได้จัดการอบรมการแยกประเภท มูลฝอยให้แก่คุณงานประจำอาคารต่าง ๆ และกำหนดให้มีการแยกประเภทมูลฝอยติดเชือกใส่ในถุง แตง มูลฝอยทั่วไปใส่ในถุงดำ มูลฝอยประเภทห้ามแก้วใส่ถุงสีฟ้า และเข้มขัดยาใส่ขวดที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้เดิมໄไอไปคลอไวร์ ความเข้มข้น 0.5 % คุณงานจะเก็บรวบรวมมูลฝอย 2 ครั้งต่อวัน โดยการรวมปากถุงแล้วผูกเชือก ติดสติกเกอร์แยกแผนกซึ่งจะบอกที่มาของมูลฝอยติดเชือกถุงนั้น ๆ ยกถุงมูลฝอยใส่รถเข็นที่มีลักษณะไปร่วม มีอยู่ทั้งหมด 3 คัน อยู่ในสภาพเก่าใช้งานมานาน เข็นไปจอดได้ด้านข้างอาคารหน่วยจ่ายกลาง ซึ่งกำหนดให้เป็นบริเวณพักมูลฝอย ดังภาพประกอบที่ 23 รอให้คุณงานที่มีหน้าที่ดูแลและกำจัดมูลฝอยบรรทุกนำไปกำจัด โดยรถกะบะที่บางครั้งใช้เป็นรถบรรทุกอาหารสดเพื่อนำไปปั่นปั่นประกอบให้แก่ผู้ป่วย ยกเงินวันเสาร์ อาทิตย์ โดยการแยกถุงดำซึ่งเป็นมูลฝอยทั่วไปนำไปเป็นที่ “หุงท่าตลาด” เป็นบริเวณที่มีการทิ้งและกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยจ่ายค่ากำจัดให้เทศบาลเดือนละ 300-400 บาท ถุงแตงซึ่งบรรจุมูลฝอยติดเชือกนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาลราษฎร์นครศรีธรรมราช ที่มีระบบการเผา มูลฝอยแบบศูนย์รวม ดังแสดงในภาพประกอบที่ 24 สรุวในด้านความปลอดภัยของคุณงาน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้กำหนดให้คุณงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวม ขนส่งมูลฝอยติดเชือก สรุวถุงมือยา หน้ากากปิดจมูกปาก พลาสติกันเปื้อน รองเท้าบู๊ท ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน คุณงานที่ทำหน้าที่รวมรวมและบรรทุกมูลฝอยจะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลคือ ถุงมือและหน้ากากปิดจมูกปากเท่านั้นและที่ผ่านมาเคยประสบอุบัติเหตุถูกเข็มต่างจากการใช้มือกดถุงมูลฝอยติดเชือก


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา กำหนดให้มีการแยกประเภทมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชือก ใส่ถุงดำและถุงแดงตามลำดับ มูลฝอยติดเชือกสวนใหญ่มาจากห้องคลอด ห้องทำแมลง ห้องทันตกรรม ห้องเด็กป่วย เป็นต้น โดยให้คุณงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมนำไปใส่ในถังที่จัดเตรียมไว้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแม่และเด็ก ดังภาพประกอบที่ 23 เพื่อรอรถบรรทุกของเทศบาลมาเก็บขน และบรรทุกนำไปกำจัดโดยแยกรถบรรทุกมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชือกรถบรรทุกมูลฝอยทั่วไปจะมาเก็บทุกวัน เพื่อนำไปเทกของฝากกลางคืน ส่วนมูลฝอยติดเชือกจะมีรถบรรทุกอีกคันมาเก็บและนำไปเผาในเตาเผาของเทศบาลนครยะลา ซึ่งตั้งอยู่ติดเขตอำเภอวังจันทร์หวัดยะลา ดังแสดงภาพประกอบที่ 25





ก. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช



ข. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา




ง. โรงพยาบาลสมเด็จพระปุพาราชยะหา
ภาพประกอบที่ 23 สภาพที่พักน้ำฝนอยติดเชื้อรอการนำไปกำจัด




ภาพประกอบที่ 25 ผังการจัดการมูลฝอยของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะนา กำหนดให้มีการแยกประเภทมูลฝอย คล้ายคลึงกับศูนย์ส่งเสริมศูนย์ภาพเขต 12 ยะลา ให้คุณงานนำไปไว้ที่คอกพกมูลฝอย ชั้นมี 2 แห่ง คือบริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน ดังภาพประกอบที่ 23 และบริเวณอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ด้านหลังโรงพยาบาล ถุงเดงจะถูกบรรทุกโดยรถกะบะนำไปเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในตอนเข้าของทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ สำหรับถุงดำรถเทศบาลต่ำบลยะหาจะบรรทุกไปกำจัดต่อไป ดังแสดงในภาพประกอบที่ 26



ภาพประกอบที่ 26 ผังการจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยพราหมณายา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี แยกประเภทมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อและของมีคุณ คุณงานเก็บรวบรวมจากอาคารให้บริการผู้ป่วย นำไปใส่รถเข็น เส้นไปเก็บที่ที่พักมูลฝอย เพื่อรอการกำจัด โดยถุงแดงจะถูกนำไปเผาในเตาเผาเม้มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสปดาห์ละ 3 ครั้ง ในตอนเช้า ถุงดำจะถูกนำไปกำจัดโดยเทศบาลตำบลสายบุรี สำหรับเข็นและของมีคุณจะถูกเก็บและทำลายเชือเบื้องต้นในแกลลอนทึบระบุ sodium hypochlorite 0.5% และจะนำไปเผาในเตาเผาเม้มูลฝอยติดเชื้อต่อไป ดังแสดงในภาพประกอบที่ 27 สำหรับในด้านความปลอดภัยในการทำงานของคุณงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากปิดจมูกปาก ถุงมือยาง พลาสติกกันเปื้อน รองเท้าบู๊ท



ภาพประกอบที่ 27 ผังการจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

6.2 ข้อมูลปริมาณมูลฝอย

มูลฝอยที่เกิดขึ้นในสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่งที่ทำการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อ แต่มีบางแห่งที่จำแนกประเภทขาดแยะออก จากรูปแบบของประเภทแรก จากการขักถอนงานร่วมกับการสังเกตการแยกประเภทมูลฝอย ทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช พบร่วมกับการแยกมูลฝอย ประเภทต่าง ๆ ได้ถูกพลาสติก ถุงสีดำใส่มูลฝอยทั่วไป ถุงสีแดงใส่มูลฝอยติดเชื้อ และถุงสีฟ้าใส่มูล ฝอยประเภทขาดแยะ ส่วนสถานบริการสาธารณสุขอีก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราชยะนา และโรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราชสายบุรี จะมีการ แยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงแดงคือมูลฝอยติดเชื้อ และถุงดำใส่มูลฝอยทั่วไป และเนื่องจากผู้วิจัยสนใจ ทำการศึกษาการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้นในการซึ่งน้ำหนักมูลฝอยจะซึ่งเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อใน ถุงสีแดงเท่านั้น เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อดังแสดงในตารางที่ 23

ตารางที่ 23 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่	น้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อ(กิโลกรัม)			
	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช (30 เดียว)	ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 12 ยะลา (10 เดียว)	โรงพยาบาล สมเด็จพระ บูพาราชยะนา (30 เดียว)	โรงพยาบาล สมเด็จพระ บูพาราชสายบุรี (60 เดียว)
1	22	3*	32	68
2	18	2**	63	52
3	17	6	16*	45
4	14	6	13**	40
5	10	5	76	35*
6	4*	4	58	29**
7	4**	3	38	80
เฉลี่ย	13	4	42	50

หมายเหตุ * วันเสาร์

** วันอาทิตย์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีอาคารผู้ป่วยคคลอด และให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกประมาณ 150-200 คนต่อวัน มีจำนวนเตียง 30 เตียง มีบุคลาดอยติดเชื้อเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย โดยเฉลี่ย 13 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งคล้ายกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา มีโรงพยาบาลแม่และเด็กขนาด 10 เตียง มีปริมาณบุคลาดอยเฉลี่ย 4 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งน้อยมาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มีผู้ป่วยประมาณ 100-150 คนต่อวัน มีปริมาณบุคลาดอยติดเชื้อเฉลี่ย 42 กิโลกรัมต่อวัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีผู้ป่วยประมาณ 200 คนต่อวัน มีปริมาณบุคลาดอยติดเชื้อเฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 23 และพบว่าปริมาณบุคลาดอยติดเชื้อจะมีปริมาณน้อยมากในวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ มีการให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยใน

6.3 ข้อมูลทั่วไปของเตาเผาบุคลาดอยติดเชื้อ

สถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง พบร่วมกันเพียงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลาแห่งเดียวเท่านั้น ที่ไม่มีเตาเผาบุคลาดอยเป็นของตนเอง รายละเอียดของเตาเผาบุคลาดอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง สรุปได้ดังตารางที่ 24 กล่าวคือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช มีเตาเผาขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มี 2 หัวเผา คือหัวเผาบุคลาดอยและหัวเผาควัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีเตาเผาบุคลาดอยติดเชื้อขนาด 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มี 1 หัวเผา คือหัวเผาบุคลาดอย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช มีเตาเผาบุคลาดอยติดเชื้อขนาด 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2535-2539 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณด้านข้างซึ่งตอนกลางของพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ติดกับโรงพยาบาลภูราษฎร์วิทยาลัย ตัวเตาเผาอยู่ในอาคารและถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ภายนอกดังภาพประกอบที่ 28 ปล่องควันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร สูงประมาณ 15 เมตร จากการสอบถามหัวหน้างานบริหารและคนงานที่ดูแลเตาเผา ทราบว่าที่ผ่านมาหลังจากก่อสร้างเสร็จได้เผาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน โดยให้เหตุผลว่ามีบุคลาดอยติดเชื้อเกิดขึ้นปริมาณน้อย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการเผา และอีกประการหนึ่งตัวเตาเผาตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาล หากเผาก็จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องควัน และกลิ่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มีเตาเผาติดเชื้อขนาด 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใช้งานเมื่อ พ.ศ.2537 เตาเผาติดตั้งอยู่ในอาคารโดยมีผนังด้านเดียว ซึ่งกันเป็น 2 ห้อง ห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และอีกห้องหนึ่งเป็นพื้นที่ไว้เก็บบุคลาดอยติดเชื้อ ซึ่งมีประตูมุ้งลวดติดตั้งไว้ดังภาพประกอบที่ 28 มีปล่องควันเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร สภาพที่ตั้งของตัวอาคารจะอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลตอนในและอยู่บนที่สูง บริเวณใกล้เคียงตัวอาคารเตาเผา จะเป็นที่พัก

อาศัยของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาล สภากนนที่เข้าถึงตัวอาคารเตาเผา ไม่มีถนนที่ขัดเจน แต่สังเกตแนวถนนจากร่องรอยทางเดินเป็นเพียงระยะสั้น มีปัญหาบ้างในการขนส่งและขนถ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงไปยังอาคารเตาเผาหมูลฝอย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีเตาเผาหมูลฝอยติดเชื้อขนาด 25 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง ติดตั้งอยู่ในอาคารคล้ายกับโรงพยาบาลยะหา ดังภาพประกอบที่ 28 จากการสังเกต สภากการใช้งาน พบร้าห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อไม่ได้มีการใช้งาน เตาเผามีปล่องควันขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร สูงประมาณ 8 เมตร ที่ดังของอาคารเตาเผาอยู่บริเวณด้านหลังของ โรงพยาบาลตอนใน พื้นที่ตั้งเป็นสภาพพื้นที่สูง มีอาคารที่พักอาศัยของแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำ โรงพยาบาลอยู่โดยรอบ ด้านหลังอาคารเตาเผาเป็นพื้นที่ป่า การเข้าถึงตัวอาคารเตาเผาไม่มีถนนที่ ขัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังอาคารเตาเผา แม้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา แต่ระยะทางยาวกว่า จากการสอบถามคนงานที่ดูแล และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาล พบร้าปอยครั้งที่มีการเผาหมูลฝอยติดเชื้อก็จะได้รับการร้องเรียนจากผู้อาศัย บริเวณใกล้เคียงถึงปัญหาเรื่อง ควัน และกลิ่นเข็นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ตารางที่ 24 รายละเอียดของเตาเผาหมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

สถานบริการ สาธารณสุข	เตาเผาหมูลฝอย	ลักษณะเตาเผา		ตำแหน่ง ดังน้ำมัน
		ประตูป้อน มูลฝอย	หัวเผา	
ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช	-ขนาด 100 ก.ก./ชม. -แบบเลขที่ 01-06 -ก่อสร้างเมื่อปี 2539	ด้านหน้า	-หัวเผาหมูลฝอย -หัวเผาควัน	ภายในอาคาร เตาเผา
ศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเขต 12 ยะลา	-ไม่มีเตาเผา มูลฝอย -กำจัดมูลฝอย ติดเชื้อโดยใช้ บริการจากเทศบาล นครยะลา	-	-	-
โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชยะหา	-ขนาด 25 ก.ก./ชม. -ก่อสร้างเมื่อปี 2537	ด้านบน	หัวเผาหมูลฝอย	ภายในอาคาร เตาเผา
โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชสายบุรี	-ขนาด 25 ก.ก./ชม.	ด้านบน	หัวเผาหมูลฝอย	ภายในอาคาร เตาเผา



ก. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช



ข. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะนา



จ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ภาพประกอบที่ 28 สภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

7. การตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลเดาเเต่เเพມูลฝอยติดเชื้อ

จากการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการดูแลเดาเเพມูลฝอยติดเชื้อของสถาน

บริการสาธารณสุขจำนวน 3 แห่ง ตามแบบประเมินเดาเเพມูลฝอยติดเชื้อของสำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม ผนวก ๑ ซึ่งจำแนกประเด็นย่อย ๆ ผลการตรวจสอบดังแสดงในตาราง ที่ 25

ตารางที่ 25 ผลการประเมินผลเดาเเพມูลฝอยติดเชื้อ

รายละเอียดการประเมิน	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช		โรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชย์ราชนครินทร์		โรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชราชนครินทร์	
	สภาพเดา (%)	ประสิทธิ ภาพการ ดูแล*(%)	สภาพเดา (%)	ประสิทธิ ภาพการ ดูแล**(%)	สภาพเดา (%)	ประสิทธิ ภาพการ ดูแล(%)
1.โครงสร้าง	83	-	86	-	50	-
2.อุปกรณ์เดา	100	-	100	-	100	-
3.ระบบเชื่อมโยง	80	-	80	-	60	-
4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ งานเดา	-	-	-	86	-	71
5.อาคารเดา	75	-	75	-	75	-
6.ลักษณะการใช้งาน	-	-	-	80	-	67
7.การบำรุงรักษา	-	-	-	83	-	17
8.ค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษา	-	-	-	-	-	-
9.บุคลากรและการตอบสนองที่ก	-	-	-	22	-	22
รวม	85	-	86	68	72	45

หมายเหตุ : * ประสิทธิภาพการดูแลไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่ได้มีการใช้
งานของเดาเเพມูลฝอยติดเชื้อในช่วงเวลาที่ผ่านมา

** ประสิทธิภาพการดูแลประเมินจากข้อมูลที่เคยปฏิบัติในอดีตก่อนเดาเเพ
มูลฝอย จะนำรุด และหยุดซ้อมซึ่งได้จากการสอบถาม


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลจากตารางที่ 25 ได้ระบุถึงการตรวจสอบและการประเมินเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ซึ่งผลการตรวจสอบสามารถประเมินในด้านสภาพเตาเผามูลฝอยได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพการดูแลเตาเผาได้ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทาง ศส.11 ไม่ได้มีการใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ผลการประเมินด้านสภาพของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พบว่ามีระดับคะแนนเท่ากับ 85% จัดว่ามีสภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นของผลการตรวจสอบเตาเผาในด้านสภาพของเตามีดังนี้

- โครงสร้างเตา พบว่าปกติ ตัวเตาเผาถังดูใหม่ ไม่เป็นสนิม
- อุปกรณ์เตา ปกติและมีสภาพดูใหม่
- ระบบเชื้อเพลิง ปกติ
- อาคารเตา ส่วนอื่นปกติ ยกเว้นประตูอาคารด้านหนึ่งชำรุด ดังแสดงในภาพประกอบที่ 29

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพการดูแลเตาเผาซึ่งสามารถตอบ답ได้บ้าง ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเตา พบว่าไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์พลิกเชือมูลฝอย สำหรับการนำร่องรักษาและระบบการจดบันทึกต่าง ๆ พบว่าไม่มีเลยจากในอดีตที่ผ่านมา สำหรับบุคลากรผู้ดูแลเตาเผามูลฝอย ได้รับการบอกกล่าวว่าปัจจุบันมีตัวบุคลากรอยู่ 1 คน และกำลังสั่งไปเรียนวิธีการปฏิบัติการระบบเตาเผา มูลฝอย และยังมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคอีก 1 คน

สำหรับปัญหาการใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อได้รับการบอกกล่าวจากผู้รับผิดชอบเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อว่า เนื่องจาก ศส.11 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นต่อวันไม่มากนัก จึงไม่สามารถใช้เตาเผาได้อย่างคุ้มค่า เพาะะเมื่อเผามูลฝอยเองจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงต่อครั้งสูงมาก จึงได้มีนโยบายส่งมูลฝอยติดเชื้อให้โรงพยาบาลมหาชานครศรีธรรมราชกำจัด และที่สำคัญอีกประเด็นปัญหาคือ ที่ตั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออยู่ใกล้กับโรงเรียน茱ฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมีความกังวลว่าเมื่อใช้เตาเผา มูลฝอยติดเชื้อแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบสูงเรียนซึ่งอยู่ข้างเคียง และเป็นปัญหาเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น และควันขึ้นได้




ภาพประกอบที่ 29 แสดงผลการตรวจสอบสภาพเตาเผาหมูล่ออยติดเชื้อของศูนย์ล่งเสวิมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

ผลการตรวจสอบสภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

แสดงไว้ในตารางที่ 25 กล่าวคือ สภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มีระดับคะแนนของสภาพมูลฝอยค่อนข้างสูงคือ 86 % ซึ่งจัดว่ามีสภาพอยู่ในระดับดีมาก (สภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อนี้ได้ทำการประเมินหลังจากการซ้อมแซมเมื่อเดือนมีนาคม 2543) แต่ ประสิทธิภาพการดูแลเตาเผา ซึ่งได้จากการประเมินโดยการสอบถามจากผู้รับผิดชอบเตาเผา มูลฝอยและพิจารณารวมจากประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถสังเกตได้ในขณะสำรวจในภาคสนาม พบร้า ระดับคะแนนในส่วนนี้มีเพียง 68 % ซึ่งจัดว่ายังต้องปรับปรุง รายละเอียดของการตรวจสอบสภาพเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ได้แก่

- โครงสร้างเตาเผา เนื่องจากการซ้อมตัวเตาเผา มูลฝอยเพียงจะเรียบ ráo แต่ในการซ้อม ที่ผ่านมาไม่ได้รวมถึงการซ้อมปล่องควัน สภาพปล่องควันที่สังเกตได้พบว่าไม่มีการผุกร่อนเล็กน้อย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 30
- อุปกรณ์เตา พบร้าความสามารถการใช้งานปกติ แต่โครงสร้างของเหล็กที่ส่วนของหัวเผา มีการผุกร่อนเป็นสนิมบ้าง
- ระบบเชื้อเพลิง ปกติ
- อาการเตา พบร้าในส่วนของหลังคามีสภาพเป็นรู ทำให้เกิดการรั่วซึมได้ สำหรับในส่วนของประสิทธิภาพของการดูแลเตาเผา พบร้ามีประเด็นรายละเอียดดังนี้
 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเผา มีอุปกรณ์อื่นครบถ้วนอย่าง ยกเว้นไม่มีแวนตา
 - ลักษณะการใช้งาน ผลจากการสอบถาม พบร้าปฏิบัติการในขณะที่ทำการเผาอย่างไม่ เหมาะสมหรือลูกท้องมากนัก เช่น ผู้ปฏิบัติการเผา มูลฝอย ใช้ระยะห่างป้อนมูลฝอยไม่ แน่นอนในขณะที่เผา มูลฝอยติดเชื้อ และบริโภค มูลฝอยที่ป้อนแต่ละครั้งไม่สม่ำเสมอ โดยผู้ปฏิบัติการเผาจะมีการเติมนูลฝอยโดยการสังเกตดูจากปริมาณควันเป็นหลักเท่านั้น อย่างเดียว โดยมิได้คำนึงถึงเกณฑ์การปฏิบัติที่ควรจะเป็นที่ได้กำหนดไว้สำหรับเตาเผา



ภาพประกอบที่ 30 แสดงผลการตรวจสอบสภาพเตาเผา มุ่งผลอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระปรมินทรมหา

- การนำร่องรักษา จากการสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีการดูแลตลอดล่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี เช่น การล้างหัวฉีดน้ำมัน การทำความสะอาดได้กรองน้ำมัน การทำความสะอาดเดี้ยวน้ำพื้น และการทำความสะอาดดูดไฟฟ้า และสำหรับแห่งวัดอุณหภูมิห้องเพาบูลฝอยพบว่าไม่ได้ดำเนินการดูแล
 - ค่าใช้จ่ายในการดูแลและนำร่องรักษา ผู้ควบคุมดูแลเตาเผา müllฝอยของโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชยะหาไม่ได้มีการจดบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในเรื่องเตาเผา müllฝอยไว้ แต่ได้ให้ข้อมูลซึ่งได้มาจากการประมาณจากอดีตที่ผ่านมา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 1,500-2,000 บาท และได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมเตาเผาครั้งใหญ่ ในช่วงปี 2541-2542 ประมาณ 80,000 บาท
 - บุคลากรและการจดบันทึก มีผู้ดูแลเตาเผา müllฝอยประจำ 1 คน และมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค 1 คน และไม่มีการจดบันทึกใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบเตาเผา müllฝอยรวมถึงการซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

จากตารางที่ 25 ได้แสดงถึงผลการประเมินเตาเผาหมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พบว่าสภาพเตาเผาหมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ซึ่งพิจารณาถึงโครงสร้างเตา คุณภาพ เทคนิค การดูแล สะอาด เตา มีสภาพสมบูรณ์ 72 % จัดอยู่ในระดับดี มีประสิทธิภาพการดูแลเตาเผาเพียง 45 % อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และเมื่อพิจารณาถึงผลการตรวจสอบสภาพเตาเผาหมูลฝอยติดเชื้อในรายละเบี้ยด พบว่ามีประเก็นสำคัญ ๆ ของเตาเผาหมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีดังนี้

- โครงสร้างเตาเผา พบร่วมีระดับค่าคะแนนระบุถึงสภาพโครงสร้างเตาเผาเพียง 50 % ซึ่งในส่วนของโครงสร้างเตาเผาที่พบร่วมีการชำรุดเสียหาย ได้แก่ ผนังเตาพบอิฐหลุมร่อง และเคลื่อนจากแนวระนาบ ณ บริเวณประตูป้อนมูลฝอยซึ่งอยู่ด้านบนพบว่าคอกันกีดภายในมีสภาพแตกและหลุดออก บริเวณประตูเขี้ยเด้าห้องเผาคั่วนพบว่าบานประตูชำรุด เปิด-ปิดยาก และซึ่งจะรบกวนการทำงานของอากาศท้องเผาคั่วนพบว่าตัวโครงสร้างชำรุดไม่สามารถปรับได้ จึงทำให้การใช้งานไม่เป็นปกติ ตัวปล่องคั่วนพบว่าเป็นสนิมผุกร่อน ตังแต่งในภาพประกอบที่ 31
 - อุปกรณ์เตา พบร่วมปกติ
 - ระบบเชือกเหล็ก ถังน้ำมัน พบร่วมแผ่นเหล็กเป็นสนิมแต่ยังไม่ถึงกับร้าว ส่วนโครงสร้างอื่นๆ ปกติ
 - ตัวอาคาร ทุกส่วนปกติ ยกเว้นหลังคามีการชำรุด มีรูร้าว

นอกจากนี้ในส่วนของประสิทธิภาพการดูแลเดาเเพมูลฝอย พบร่วมรายละเอียดของหัวข้อที่ประเมินในด้านของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ลักษณะการใช้งาน การบำรุงรักษา และบุคลากรและการจดบันทึกจะมีระดับคะแนนตั้งต่อไปนี้ตามลำดับ คือ 71% , 67% , 17% และ 22% โดยพบว่าในส่วนของการบำรุงรักษาจะมีระดับคะแนนต่ำที่สุดให้เห็นถึงประสิทธิภาพต่ำสุด ประเด็นสำคัญที่ตรวจสอบได้ถึงจุดด้อยของประสิทธิภาพในการดูแลเดาเเพมูลฝอยสูงไปได้ดังนี้คือ

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเดาเเพมูลฝอย พบร่วมไม่มีແວนตาและผ้ากันเปื้อนเพื่อใช้ในขณะปฏิบัติงาน
- ลักษณะการใช้งาน พบร่วมมีการปฏิบัติงานที่จัดว่ายังไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้มีการนำเด็กออกจากเตา ก่อนการเผาทุกครั้ง การป้อนมูลฝอยในเตาพบว่าผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถบอกได้ว่าใส่มูลฝอยเข้าเตาเผาอย่างไร เพียงบอกได้ว่าป้อนมูลฝอยทุก 10-15 นาที นอกจากนี้ผลของการสังเกตสิ่งของครัวที่เกิดขึ้นทางปล่อง พบร่วมมีครัวชำรุดอยู่ตลอดเวลา และเมื่อสิ้นสุดการเผาใช้เวลา 10 นาทีหรือต่ำกว่าในการเปิดพัดลมหัวเผา มูลฝอยก่อนปิดเครื่อง
- การบำรุงรักษา พบร่วมผู้ปฏิบัติงานไม่เคยถอดล้างหัวอีดน้ำมันเลย และไม่เคยทำความสะอาดเรื้อรังไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้า นอกจากนี้มีการถอดล้างทำความสะอาดได้กรองน้ำมันบ้าง แต่ไม่ประจำ จะทำเมื่อครัวสักว่าตัน น้ำมันไม่เดิน
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาเดาเเพมูลฝอย ได้รับรายงานว่าโรงพยาบาลต้องเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นน้ำมันดีเซล เนื่องจากปริมาณ 1,000-1,600 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งผู้รับผิดชอบคาดคะเน หรือประมาณการจากความจำเท่านั้น เพราะไม่เคยมีการจดบันทึกปริมาณน้ำมันที่ได้ใช้ไปจริงในอดีตที่ผ่านมา ส่วนในค่าซ่อมแซม อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะ 2 ปี ย้อนหลัง พบร่วมไม่มีค่าใช้จ่าย
- บุคลากรและการจดบันทึก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเดาเเพมูลฝอยติดเชื้อ 2 คน มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซึ่งเป็นนักวิชาการสุขาภิบาลประจำโรงพยาบาล 1 คน จากการตรวจสอบถึงระบบการจดบันทึกพบว่าไม่มีการจดบันทึกถึงปริมาณมูลฝอยและระยะเวลาการเผาในแต่ละครั้ง ปริมาณน้ำมันที่ใช้ การซ้อมบำรุงและจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเดาเเพมูลฝอย สมดบันทึกที่พบเห็นว่าได้มีการบันทึกจะสังเกตเห็นว่ามีเพียงระบุถึงวันที่ที่ได้ดำเนินการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และการเผา ซึ่งลักษณะการบันทึกไม่สมำเสมอ
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่เผามูลฝอย พบร่วมเกิดครัวชำรุดเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงกับเตาเเพมูลฝอยร้องเรียนบ่อยครั้ง



ภาพประกอบที่ 31 แสดงผลการตรวจสกัดสภาพเตาเผาเมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส้ายบุรี

8. การประเมินประสิทธิภาพเตาเผา müll ฝอยติดเชื้อ

จากการประเมินสภาพเตาและประสิทธิภาพการดูแลเตาเผา müll ฝอยติดเชื้อตามแบบประเมินเตาเผา müll ฝอยติดเชื้อของสำนักอนามัยสิงแวดล้อม (ผนวก ๑) สรุปผลได้ดังตารางที่ 26 คือ เตาเผา müll ในสภาพดี โครงสร้างปกติ อุปกรณ์ต่าง ๆ สภาพปกติ ใช้งานได้ ระบบเชื้อเพลิงปกติ แต่ ประสิทธิภาพการดูแลต้องปรับปรุง คือไม่มีการจัดบันทึกข้อมูลบริมาณ müll ฝอย ระยะเวลาการเผา บริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และการซ่อมบำรุง ดังนั้น ต้องปรับปรุงเตาเผา müll ฝอยติดเชื้อ ด้านการดูแล โดยให้ความสำคัญที่ผู้ดูแลและผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิค

ตารางที่ 26 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเตาเผา müll ฝอยติดเชื้อ

สถานบริการสาธารณสุข	สภาพเตา	ประสิทธิภาพการดูแล	สรุปผลการประเมิน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช	ดีมาก	-	ต้องปรับปรุง
โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราษายะหา	ดีมาก	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุง
โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราษายะบุรี	ดี	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุง

หมายเหตุ : ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราชไม่ได้ใช้เตาเผา müll ฝอย ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการดูแลการใช้งานได้

9. การบริหารจัดการและมาตรฐานระบบคุณภาพการกำจัดของเสีย

สถานบริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง มีนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย ทั้งน้ำเสียและ müll ฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังแสดงในตารางที่ 27

ตารางที่ 27 การบริหารจัดการและมาตรฐานระบบคุณภาพการกำจัดของเสีย

สถานที่	การดำเนินการด้านมาตรฐานคุณภาพ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช	ISO 9002 ปี 2544
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา	-
โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราษายะหา	ISO 9002 ปี 2543
โรงพยาบาลสมเด็จพระบูพาราษายะบุรี	ISO 9002 ปี 2542

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีนโยบายนำระบบจัดการคุณภาพ ISO 9002 มาใช้พัฒนาบริการของหน่วยงาน โดยเฉพาะระบบคุณภาพการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นในสถานบริการสาธารณสุข ในประเด็นน้ำเสีย ส่งเสริมให้มีการลดปริมาณการใช้สารเคมีม่าเรื้อรัง และประสานงานนักวิชาการของศูนย์อนามัยส่งแวดล้อมเขต 11 สุราษฎร์ธานี ให้มีการปรับปรุงระบบควบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ และมีประสิทธิภาพในการบำบัด และการจัดการมูลฝอย "ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่และคนงานให้มีความรู้ในเรื่องการแยกประเภทมูลฝอย การทำลายเชื้อในมูลฝอยติดเชื้อก่อนนำไปกำจัด จัดโดยโรงพยาบาลมหาชนนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2543 และกำหนดชั้นตอนในการควบรวมมูลฝอย การลำเลียงขนส่ง และการกำจัด โดยที่มูลฝอยที่นำไปปั่นนำไปกำจัดที่ "ทุ่งท่าลาด" มูลฝอยติดเชื้อนำไปเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลมหาชน สำหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 ที่มีอยู่แล้ว มีนโยบายจะไม่ใช้งาน เพราะจากสภาพที่ดังซึ่งติดกับโรงเรียนอุฟาร์ณราชวิทยาลัย จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นและควันແน่นอน และเบริมานมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นต่อวันมีปริมาณไม่น่าจะ ไม่คุ้มทุนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบ ISO 9002 เมื่อ เดือนสิงหาคม 2544 ได้รับใบรับรองจากองค์กรของประเทศไทยอังกฤษ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 ยะลา

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12 และคณะกรรมการบริหาร มีนโยบายนำระบบจัดการคุณภาพ ISO 9002 มาใช้พัฒนาบริการของหน่วยงาน โดยเฉพาะระบบคุณภาพการให้บริการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีประเด็นการกำจัดของเสียรวมอยู่ด้วย จากเดิมที่ระดับผู้บริหารไม่ให้ความสนใจและความสำคัญเท่าที่ควร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยกำหนดทางเลือก ISO 9002 , HA (Hospital Accreditation) หรือ TQM(Total Quality Management) ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบ ISO 9002 เมื่อ เดือนธันวาคม 2543 ได้รับใบรับรองจากองค์กรของประเทศไทยอังกฤษ ในส่วนของการจัดการของเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียมีผู้ดูแลที่มีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฏิบัติการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อและของมีคมมีการเผาในเตาเผาตอนเข้าของทุกวันจันทร์-ศุกร์วันละ 3 ชั่วโมง สภาพเตาเผาสะอาดเรียบร้อย ผู้ดูแลเตาเผาซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากปิดจมูก-ปาก ผ้ากันเปื้อนชนิดยาง รองเท้าบู๊ท มีการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนและข้อมูลน้ำหนักมูลฝอยติดเชือดและระยะเวลาในการเผาแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ

แต่จากการสังเกตสภาพการจัดการมูลฝอยทั่วไป พบรหินถุงมูลฝอยทั้งถุงดำและถุงแดง ณ จุดที่กำหนดให้เป็นที่พักมูลฝอยในขณะที่ผู้ดูแลกำลังทำการเผา และยังพบเห็นมีการเผากองเศษกิ่งไม้ใบไม้บริเวณถนนภายในโรงพยาบาล นั่นหมายถึงว่ายังมีการปฏิบัติในการรวมถ่านเลียงมูลฝอยไปยังจุดพักมูลฝอยติดเชือดและการเผาไม่สอดคล้องกัน ทำให้มูลฝอยตกค้างในวันนั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบ ISO 9002 เมื่อเดือนธันวาคม 2542 ประเด็นการจัดการของเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียมีผู้ดูแลที่มีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฏิบัติการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถด้วยความคุ้มกำกับงานที่ดี ส่วนเรื่องการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชือดของมีคุณ มีการเผาในเตาเผาที่มีสภาพชำรุดแต่ยังสามารถใช้งานได้ คงงานประจำอาคารจะรวมมูลฝอยติดเชือดและของมีคุณใส่ถุงแดงและแกลลอนที่เติม sodium hypochlorite 0.5% พร้อมทั้งระบุชื่อแผนกที่เป็นผู้ผลิตมูลฝอย ใส่รถเข็นเฉพาะสำหรับมูลฝอยติดเชือด นำไปปักไว้ที่อาคารพักมูลฝอย ทำการรวมความและเข็นไปยังเตาเผามูลฝอยติดเชือด จะทำการเผา 3 วันต่อสัปดาห์ คือตอนเช้าวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ให้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน ในการเผาผู้ดูแลจะเผาเตาให้ความร้อน 300 องศาเซลเซียสก่อนใส่ถุงมูลฝอยลงไปในเตาเผา ประมาณ 15 ถุงต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้ง ผู้ดูแลเตาเผามูลฝอยติดเชือดมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกกันฝุ่น ถุงมือ หน้ากากปิดจมูก-ปาก ผ้ากันเปื้อนชนิดยาง รองเท้าบู๊ท มีการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และข้อมูลน้ำหนักมูลฝอยติดเชือดและระยะเวลาในการเผาและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ

จากการสังเกตการเผามูลฝอยติดเชือด ยังพบเห็นว่าเกิดครั้งด้วยระหว่างการเผารกวนแก่ผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบ และพบเห็นว่ามีเศษอาหารทึบปะปนในถุงแดงและไม่ได้เชื่อมต่อของแผนกที่เป็นแหล่งผลิตมูลฝอย มีการใช้ถุงแดงแทนถุงดำทำให้ปริมาณถุงแดงซึ่งมีมูลฝอยทั่วไปบรรจุอยู่มีปริมาณมากเกินความเป็นจริง ทำให้ต้องใช้เวลานานและน้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาปริมาณมากเกิดความสิ้นเปลือง อาคารที่พักมูลฝอยอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสมคือใกล้โรงครัว ห้องซักฟอก หน่วยจ่ายกลas และที่พักผู้ป่วย