


บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบซีเอ็นซี (CNC Systems)

NC (numerical control) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานานมาแล้ว NC หมายถึงวิธีการควบคุมเครื่องจักรเรียงตัวเลข โดยที่นี้ยู่กับตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ อื่นๆ ซึ่งประกอบกันและถูกเรียกว่า “โปรแกรม” โดยโปรแกรมที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้จะถูกแปลงไปเป็น สัญญาณไฟฟ้า เพื่อใช้ในการป้อนข้อมูลให้มอเตอร์ทำให้เกิดการขับเคลื่อนชิ้นส่วนต่างๆ ของ เครื่องจักร โปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักร NC นี้ อาจถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้มือควบคุมหรือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์จะถูกเรียกว่า “Computer-aided-programming” เครื่องจักร CNC เป็นเครื่อง NC ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย


เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (Computerize Numerical Control Machine; CNC machine) หมายถึง เครื่องจักรกลที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับคำสั่งเป็น โค้ดตัวเลขและตัวอักษร โดยได้รับการพัฒนามาจากการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีเป็นเครื่องจักรกลการผลิตที่เข้ามา ทดแทนเครื่องจักรกลธรรมชาติที่ใชมนุษย์ควบคุม โดยเฉพาะงานที่มีความ слับซับซ้อน มีความ เที่ยงตรงสูงและมีความรวดเร็วในการผลิต โดยทั่วไปการควบคุมเครื่องซีเอ็นซี นิยมใช้เซอร์โว ไมอเตอร์ (Servo Motor) ในการส่งกำลังขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งเซอร์โวไมอเตอร์สามารถ เคลื่อนที่ได้ด้วยระยะทางสั้น ๆ ต่อการสั่งงาน 1 ครั้ง ทำให้เครื่องจักรมีความเที่ยงตรงสูงตาม หลักการที่เรียกว่า BLU (Basic Length Unit) ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 การใช้เซอร์โวไมอเตอร์ควบคุมชาร์ดแวร์

ที่มา : Mfg Engg & Tech , Kalpakjian

เครื่องซีเอ็นซี (CNC Machine) จะมีชุดควบคุมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใจตัวเลขและตัวอักษรหรือโปรแกรมที่ป้อนเข้าไปและในขณะเดียวกัน จะใช้ชุดควบคุมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมเครื่องจักรจากคำสั่งหรือโคด์ในโปรแกรมที่ป้อนให้ การป้อนโปรแกรมดังกล่าวสามารถป้อนเข้าโดยใช้เป็นพิมพ์ (ดังแสดงในรูปที่ 2.2) สื่อบันทึกความจำ เช่น แผ่นดิสก์ เทปแม่เหล็ก และเทปกระดาษ และระบบสายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล เช่น RS232 RS485 ระบบ LAN เป็นต้น



รูปที่ 2.2 การป้อนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี

ที่มา <http://www.kmitb.ac.th/nc and cnc machine/i1.pdf>

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกันได้แก่

1. ชุดควบคุม ของเครื่องซีเอ็นซี เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บโปรแกรม (Memory) และแก้ไขคัดแปลงโปรแกรมได้ กอนพิวเตอร์เข้าใจโปรแกรมที่ป้อนและทำการควบคุม เครื่องจักร ให้ทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมดังกล่าว โดยชุดควบคุมประกอบด้วยแผงควบคุม (Control panel) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ (Keyboard หรือ Keypad) และปุ่มสวิตช์ควบคุมต่าง ๆ เช่น ความเร็วฟิด (Feed) และความเร็วสปินเดล (Spindle) เป็นต้น


2. กลไกการเคลื่อนที่ ได้แก่ ฟิดมอเตอร์ (Feed motor) โดยทั่วไปใช้เซอร์โวนอเตอร์ (Servo motor) ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนต่าง ๆ โดยมีบอลสกรู (Ball screw) ทำหน้าที่ แปลงการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular motion) เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear motion) โดย ตำแหน่งและระบบการเคลื่อนที่จะถูกควบคุมโดยการรับสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ยัง มีรางนำเลื่อน (Guide way) รองรับการเคลื่อนที่ของแกนต่าง ๆ

3. ตัวเครื่องจักร คือโครงสร้างที่ประกอบเป็นรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตาม ประเภทของเครื่องจักรนั้น ๆ ตัวเครื่องจักรมีส่วนประกอบหลัก เช่น แท่นเครื่อง (Machine base)

ได้จะจับเข็มชี้งาน (Table-สำหรับงานกัด) ชุดสปินเดล (Spindle) และมอเตอร์สปินเดล (Spindle motor) เป็นต้น

2.1.1 การจำแนกประเภทของเครื่องซีเอ็นซี

เครื่องซีเอ็นซีสามารถจำแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัวได้ 2 ประเภทคือ แบบจุดต่อจุด (Point -to- Point) และแบบเส้นทางเดินต่อเนื่อง (Continuous path) ดังรูปที่ 2.3 ซึ่ง จำแนกตามลักษณะการควบคุมได้เป็น ลูปปิด (Closed-loop) และลูปเปิด (Open-loop) จำแนกตาม ระบบแหล่งจ่ายต้นกำลังได้เป็น ระบบไฟฟ้า (Electric) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบ นิวเมติกส์ (Pneumatic) และจำแนกตามระบบพิกัดตำแหน่งได้เป็น ระบบพิกัดสัมบูรณ์ (Absolute) และระบบพิกัดต่อเนื่อง (Incremental)




รูปที่ 2.3 ความแตกต่างของการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องซีเอ็นซี

ที่มา : Mfg Engg & Tech , Kalpakjian

2.1.2 ที่นฐานการควบคุมการเคลื่อนที่และการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครื่องซีเอ็นซี เครื่องซีเอ็นซีสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้เซอร์ไวน์มอเตอร์ ในการขับเคลื่อนและควบคุมระบบ เป็นแบบลูปปิด (Closed loop) ซึ่งมีเย็น โคడ์เอดอร์ (Encoder) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณและ

ดำเนินการเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน นอกจากนี้สัญญาณ Feedback ยังควบคุมความเร็วของการเคลื่อนที่อีกด้วย ดังรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 ลักษณะการทำงานของอิんไคด์เดอร์
ที่มา : Mfg Engg & Tech , Kalpakjian

2.2 เครื่องกัดระบบชีเอ็นซี (Machining center)

เครื่องกัดแบบดั้งเดิมมีการออกแบบโครงสร้างตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ลักษณะคือ เครื่องกัดแนวตั้ง (Vertical milling) และเครื่องกัดแนวอน (Horizontal milling) โดยทั้งสองอาศัยหลักการทำงานให้เครื่องมือตัด (Cutting tool) หมุนตัดชิ้นงานในส่วนที่ไม่ต้องการออกให้ได้รูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ รูปที่ 2.5 และ 2.6 แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องกัดแนวตั้งและเครื่องกัดแนวอน โดยทั่วไปเครื่องกัดจะมีแนวแกนการเคลื่อนที่ 3 แนวแกน คือ แกน X แกน Y และแกน Z


เครื่องกัดชีเอ็นซี (Milling machine) และเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining center) เครื่องขักรทั้งสองมีลักษณะการทำงานเหมือนกัน ต่างกันที่เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์มีอุปกรณ์เปลี่ยนหูลอตโนมัติ (Automatic Tool Changer หรือ ATC) ดังนั้นชีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์จึง

เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพราะไม่ต้องเสียเวลาหุดสปินเดลเพื่อเปลี่ยนทูล ทั้งเครื่องกัดซีเอ็นซี และแมชชินนิ่งเซ็นเตอร์ สามารถแยกความ隔ากของการติดตั้งสปินเดลได้เป็นแบบแนวตั้ง (Vertical) และแบบแนวอน (Horizontal) ดังรูปที่ 2.7




รูปที่ 2.5 เครื่องกัดแนวตั้ง

ที่มา : Mfg Engg & Tech , Kalpakjian



รูปที่ 2.6 เครื่องกัดแนวอน

ที่มา : Mfg Engg & Tech , Kalpakjian




รูปที่ 2.7 เครื่องแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง

ที่มา http://www.cincinnati.com/machining center/cincinnati_Arrow-750_1


ส่วนประกอบหลักของเครื่องกัดแนวตั้งมีดังนี้

- แท่นเครื่อง (Machine base) เป็นโครงสร้างหลักของตัวเครื่องจักรสำหรับรองรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง
- หมอนรอง (Saddle) เคลื่อนที่ได้ 1 แกนบนแท่นเครื่อง เช่น แกน X หรือแกน Y
- โต๊ะงาน (Table) สำหรับวางชิ้นงาน โดยทั่วไปโต๊ะงานจะเคลื่อนที่อยู่บนหมอนรอง มีร่องรูปตัวที (T-slot) ไว้สำหรับจับยึดชิ้นงานให้แนบติดกับโต๊ะ โดยระบบของโต๊ะจะตั้งฉากกับระนาบของเตา
- เสา (Column) เป็นโครงสร้างหลักสำหรับติดตั้งชุดสปินเดล เครื่องแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์รุ่นใหม่นิยมสร้างแบบเสาคู่ (Double column) เพราะให้ความแม่นยำที่ดีกว่า
- สปินเดล เป็นแกนเพลาหมุนสำหรับจับถูก โดยมีอุปกรณ์สปินเดลเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนผ่านชุดเฟืองหรือสายพาน หรือต่อตรงรวมเป็นชุดเดียวกัน
- อุปกรณ์ขับเคลื่อน ประกอบด้วยชุดฟิกมอเตอร์ (AC servo motor) ในปัจจุบันใช้ออซิเซอร์โวมอเตอร์ (AC servo motor) ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ในแกน X, Y และ Z โดยมีบลอกกรู (Ball screw) และรางเลื่อน (Slide way) หรือรางนำทาง (Guide way) ควบคุมการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear motion) ของแกนนั้น ๆ สำหรับเครื่องที่ต้องการความแม่นยำสูงจะมีลิเนียร์สเกล (Linear scale) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบการเคลื่อนที่ หรือเซ็นเซอร์บอกตำแหน่งการเคลื่อนที่ของแต่ละแกน
- อุปกรณ์การเปลี่ยนถุงอัตโนมัติ หรือ ATC ที่มีการติดตั้งในเครื่องแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวตั้ง (Vertical machining center หรือ VMC) และแบบแนวนอน (Horizontal

machining center) สามารถเก็บทุลจากที่เก็บทุล (Tool storage) หรือทุลแมคกาชีน (Tool magazine) ประเภทของ ATC สามารถแยกได้เป็นแบบโซ่ (Chain - type) (ดูรูปที่ 2.8) และแบบจานหมุน (Carousel - type) โดยแบบโซ่สามารถเก็บทุลได้มากกว่าแบบจานหมุน โดยทั้งสองแบบจะมีแขนจับทุล (Tool changing arm) ระหว่างที่เก็บทุลกับสปินเดล หรือบางรุ่นอาจจะไม่ใช้แขนจับทุล (Armless) แต่ใช้วิธีการเลื่อนชุดจับทุลทั้งชุดมาที่ตำแหน่งของสปินเดล (ดูรูปที่ 2.9)



รูปที่ 2.8 ชุดเปลี่ยนทุลอัตโนมัติแบบโซ่ (Chain - type)



รูปที่ 2.9 ชุดเปลี่ยนทุลอัตโนมัติแบบ Armless type tool changer

2.3 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) เป็นเครื่องจักรอเนกประสงค์ที่โปรแกรมได้ ซึ่งมีลักษณะสมบูติบางประการคล้ายมนุษย์ ส่วนที่คล้ายมนุษย์มากที่สุดของหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบันคือ

แขนกล (Mechanical arm) ของหุ่นยนต์ซึ่งใช้ทำงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัติที่คล้ายมนุษย์น้อยที่สุดของหุ่นยนต์คือ ความสามารถในการดัดสินใจ การตอบสนองต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับรู้ และการสื่อสารกับเครื่องจักรชนิดอื่น เป็นต้น จากความสามารถเหล่านี้เองทำให้มนุษย์นำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง งานในอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ทำได้แก่ งานซีอิ่มๆ งานบนเตาฯลฯ งานโหลดชิ้นงานเข้า/ออกจากเครื่องจักร งานพ่นสี และงานประกอบชิ้นส่วน

Robotics Industries Association (RIA) ได้นิยามหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไว้ดังนี้คือ “อุปกรณ์สำหรับหยิบหรือ放下ข่ายที่สามารถโปรแกรมใหม่ได้ และทำงานได้หลายหน้าที่ ซึ่งถูกออกแบบมาใช้งานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ ชิ้นงาน เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ โดยการโปรแกรมแบบแผนของการเคลื่อนที่ลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการทำ” ดังนั้นถ้าพิจารณาจากคำนิยามที่กล่าวมานี้ เราจะพบว่าหุ่นยนต์คือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้นั่นเอง


2.3.1 การจัดประเภทของหุ่นยนต์

ข้อต่อของหุ่นยนต์มีหน้าที่คล้ายกับข้อต่อที่อยู่ในตัวมนุษย์ กล่าวคือข้อต่อจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่สัมพันธ์ระหว่างส่วน 2 ส่วนของร่างกาย ข้อต่อแต่ละอันจะทำให้หุ่นยนต์มีระดับขั้นของความเสรี (Degree of Freedom หรือ D.O.F.) ของการเคลื่อนที่ขึ้น และในเกือบทุกกรณี 1 D.O.F. จะสัมพันธ์กับ 1 ข้อต่อเท่านั้น ในทางปฏิบัติหุ่นยนต์จะถูกแยกประเภทตามจำนวนของ D.O.F. ส่วนประกอบสองห่อนจะต่ออยู่กับข้อต่ออันหนึ่ง โดยที่ห่อนหนึ่งเป็นส่วนประสาณขาเข้า (Input link) และอีกห่อนหนึ่งเป็นส่วนประสาณขาออก (Output link) ซึ่งส่วนประสาณดังกล่าวมีการควบคุมการเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน

ถ้ากำหนดให้มีข้อต่ออยู่ 5 ชนิด ที่สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นหุ่นยนต์ได้ ดังนี้จะมี $5*5*5* = 125$ ชนิดของข้อต่อผสมที่เป็นไปได้สำหรับการประกอบแขน และถ้าตัวของหุ่นยนต์ที่มี 3 D.O.F. ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่ได้รวมถึงความแตกต่างในด้านการออกแบบสำหรับข้อต่อแต่ละชนิด เช่น ขนาด พิสัยของการเคลื่อนที่ การจัดเรียงทิศทาง เป็นต้น หรือว่าลักษณะและแผนอาจจะมีข้อต่อมากกว่าหรือน้อยกว่า 3 ข้อต่อ ก็เป็นไปได้ แต่ในทางธุรกิจของหุ่นยนต์แล้ว รูปร่างของหุ่นยนต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมีอยู่เพียง 5 ลักษณะด้วยกันคือ

- Polar configuration

หุ่นยนต์แบบ Polar configuration ใช้สัญลักษณ์ TRL หมายถึงส่วนแขนของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่โดยเดือนเป็นแนวเชิงเส้น (ข้อต่อ L) สัมพันธ์กับส่วนลำตัว ลำตัวจะหมุนรอบแกนดิ่ง (ข้อต่อ T) และแกนระดับ (ข้อต่อ R) ดังแสดงในรูปที่ 2.10




รูปที่ 2.10 หุ่นยนต์แบบ Polar

ที่มา <http://www.anser.com/industrial robot/wikipedia/industrial-robot.html>

- Cylindrical configuration

การจัดรูป่างของหุ่นยนต์แบบ Cylindrical configuration ประกอบด้วยเสากลมวงใน แกนตั้ง ส่วนของแขนสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้มีอิสระกับเสา แล้วปลายแขนสามารถเคลื่อนที่ เข้าออกเมื่อเทียบกับแกนของเสา ดังแสดงในรูปที่ 2.11 หุ่นยนต์ลักษณะนี้สามารถที่จะสร้างได้ หลากหลาย ด้วยช่างเช่น TLO และ LVL เป็นต้น




รูปที่ 2.11 หุ่นยนต์แบบ Cylindrical

ที่มา <http://www.anser.com/industrial robot/wikipedia/industrial-robot.html>

- Cartesian coordinate robot

บางครั้งหุ่นยนต์ลักษณะเช่นนี้ถูกเรียกว่า Rectilinear robot หรือ x – y – z Robot ดังรูปที่ 2.12 หุ่นยนต์ลักษณะนี้ประกอบด้วยข้อต่อแบบไกคลีื่อน 3 ข้อต่อ โดยที่ข้อต่ออันหนึ่งเป็นแบบ L

และข้อต่อ 2 ข้อต่อที่เหลือเป็นแบบ O ด้วยของสัญลักษณ์ของหุ่นยนต์ลักษณะนี้คือ LOO และ OLO เป็นต้น



รูปที่ 2.12 หุ่นยนต์แบบ Cartesian


ที่มา <http://www.anser.com/industrial-robot/wikipedia/industrial-robot.html>

- Articulated robot

หุ่นยนต์แบบ Articulated robot มีโครงร่างคล้ายกับแขนของมนุษย์ กล่าวคือ แขนของหุ่นยนต์จะมีข้อต่อบ่า (Shoulder joint) และข้อต่อข้อศอก (Elbow joint) และแขนของหุ่นยนต์นี้สามารถที่จะแกว่งรอบฐานได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.13 ลักษณะของโครงร่างที่เป็นไปได้ของหุ่นยนต์ลักษณะนี้คือ TRR และ VVR เป็นต้น


- SCARA

คำว่า SCARA ย่อมาจาก Selective Compliance Assembly Robot Arm โครงร่างของหุ่นยนต์แบบ SCARA นี้จะคล้ายกับหุ่นยนต์แบบ Jointed – Arm แตกต่างกันที่แทนหมุนของไหล่ และข้อศอกจะอยู่ในแนวเดิ่ง ดังรูปที่ 2.14 ซึ่งหมายความว่าเราสามารถสร้างแขนของหุ่นยนต์ลักษณะนี้ให้มั่นคงแข็งแรงในแนวเดิ่ง แต่ยอมให้มีการหมุนหรือเคลื่อนที่แบบยืดหยุ่นได้ในแนวระดับซึ่งทำให้หุ่นยนต์ทำงานเกี่ยวกับการใส่ของเข้าไปในที่ว่างในสายงานประกอบ ในพิเศษ ทางที่อยู่ในแนวเดิ่งได้เป็นอย่างดี โดยที่อาจจะต้องมีการปรับแต่งในแนวระดับหรือเคลื่อนที่ทางด้านข้าง เเล็กน้อยเพื่อให้ชิ้นงานที่จะสอดใส่กับช่องว่างที่มีอยู่ส่วนตรงกันพอดี ด้วยของสัญลักษณ์ของหุ่นยนต์แบบ SCARA คือ VRO



รูปที่ 2.13 หุ่นยนต์แบบ Articulated

ที่มา <http://kuka.com/robot1>



รูปที่ 2.14 หุ่นยนต์แบบ SCARA

ที่มา <http://www.anser.com/industrial-robot/wikipedia/industrial-robot.html>

หุ่นยนต์แบบ SCARA เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือ หุ่นยนต์แบบนี้ไม่ต้องมีข้อมือแยกออกมาก่อตัวไว้ในตอนเดียว แต่ต้องดันว่าหุ่นยนต์ชนิดนี้ถูกใช้ในงานประกอบที่เกี่ยวกับการสอดไส่ชิ้นงานในตำแหน่งที่กำหนด และการสอดไส่นี้จะทำการดันบนลงมา ดังนั้นความต้องการในด้านของการจัดเรียงพิเศษของข้อมูลน้อยมาก ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับหุ่นยนต์ชนิดนี้เลย แต่ทว่าการจัดเรียงพิเศษของวัสดุที่จะสอดแทรกลง

ไปในแนวคิดง่ายๆ อาจจะเป็นสิ่งจำเป็น และดังนั้นข้อต่อแบบทบูนจะต้องใส่เติมเข้าไปเพื่อทำงานนี้ ซึ่งเราจะพบว่าสัญลักษณ์ของหุ่นยนต์ SCARA แบบนี้อาจจะเป็น VROT

2.3.2 ระบบควบคุมหุ่นยนต์

กิจกรรมของข้อต่อแต่ละอันจะต้องถูกควบคุมเพื่อว่าหุ่นยนต์จะได้เคลื่อนที่หรือทำงานตามที่เราต้องการ ข้อต่อจะเคลื่อนที่โดยแอกทิวอเตอร์ (Actuator) ซึ่งมีระบบขับเคลื่อนเป็นตัวส่งกำลังให้ระบบขับเคลื่อนที่ใช้กับหุ่นยนต์คือ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก และระบบขับเคลื่อนนิวเมติกส์ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแอกทิวอเตอร์ให้แก่ข้อต่อตัวบุาง เช่น เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง และสเตปปิงมอเตอร์ ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบเดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องจักรกลอื่นๆ ระบบขับเคลื่อนนิวเมติกส์และไฮดรอลิกใช้อุปกรณ์ เช่น Piston actuator หรือ Rotary vane actuator เป็นตัวทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของข้อต่อ

ระบบขับเคลื่อนนิวเมติกส์โดยมากแล้วจะใช้กับหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งทำงานประเภทบนส่วนใหญ่มาก แต่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮดรอลิกใช้กันมากในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีการทำงานซับซ้อนมากกว่าระบบขับเคลื่อนนิวเมติกส์ ล้ำเบริญเทียนกันแล้วหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นมาขายในปัจจุบันจะใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นส่วนมากทั้งนี้เนื่องจากว่าระบบขับเคลื่อนแบบนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับตัวควบคุมหุ่นยนต์ในปัจจุบันพร้อมที่จะต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะมีความแม่นยำมากกว่าหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก แต่ถ้าพิจารณาทางด้านของความเร็วและกำลัง ระบบขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิกจะดีกว่าระบบอื่นๆ

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่ากัยภาพผลตอบพลวัตของหุ่นยนต์ประกอบด้วยชนิดของระบบขับเคลื่อนแอกทิวอเตอร์ (Actuator) และตำแหน่ง (และอาจจะรวมถึงความเร็ว) ของเซนเซอร์ ลักษณะผลตอบพลวัตของหุ่นยนต์ที่สำคัญ 2 ประการคือ ความเร็วซึ่งหุ่นยนต์สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดที่โปรแกรมไว้และเสถียรภาพของการเคลื่อนที่ การที่ความเร็วของการตอบสนองเป็นลักษณะที่สำคัญของหุ่นยนต์ เพราะว่ามันจะส่งผลต่อเวลาครบรอบ (Cycle time) ของหุ่นยนต์ ซึ่งค่านี้จะเป็นตัวกำหนดอัตราการผลิตที่เกี่ยวกับการใช้งานหุ่นยนต์ สำหรับเสถียรภาพของหุ่นยนต์หมายถึง จำนวนของระดับหรือปริมาณที่เกินไป (Overshoot) หรือการสั่น (Oscillation) ที่เกิดขึ้นในขณะที่หุ่นยนต์พยายามที่จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ยิ่งมีการสั่นในขณะเคลื่อนที่มาก ขึ้นก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เสถียรภาพที่น้อยลง ดังนั้นความจริงก็คือว่าหุ่นยนต์ที่มีเสถียรภาพสูง ก็ย่อมต้องมีการตอบสนองช้า

ชาร์คแวร์ของระบบควบคุมหุ่นยนต์ในปัจจุบันส่วนมากแล้วจะใช้ตัวควบคุม (Controller) ที่มีส่วนประกอบของไมโคร โปรดเซสเซอร์ โครงสร้างของตัวควบคุมจะถูกออกแบบให้เป็นลำดับชั้น เพื่อว่าข้อต่อของแต่ละอันจะได้มีระบบควบคุมป้อนกลับเป็นของคนเอง และตัวควบคุมที่มี

หน้าที่กำกับดูแล (Supervisory controller) จะทำหน้าที่คุมประสาการทำงานโดยรวมของข้อต่อทั้งหมด และจัดลำดับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

ความเร็วของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการคำนวณรอบเวลา (Cycle time) ของการทำงาน ความเร็วสูงสุดของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่อาจสูงถึง 2 เมตร/วินาที เราสามารถโปรแกรมคำนวณความเร็วที่เกิดขึ้นในรอบเวลาของการทำงานได้เพื่อว่าหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในความเร็วที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วนของรอบเวลาที่ต่างกัน แต่ในบางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์คือความสามารถในการเร่งหรือหน่วงในขณะเคลื่อนที่ไปข้างๆ ที่ต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ส่วนมากของหุ่นยนต์จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ทำงานที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งทำให้หุ่นยนต์ต้องใช้ความเร็วไปไม่ถึงค่าความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่เดียวก็ได้ และดังนั้นในการฝึกอบรมนักการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จะเกี่ยวข้องกับการเร่งและการหน่วงมากกว่าการเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกำลังเร่งของรอบการเคลื่อนที่คือ น้ำหนัก (มวล) ของวัสดุซึ่งหุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ เพื่อยกเว้นวัสดุชนิดนี้ไปข้างๆ หมายความว่าหุ่นยนต์ต้องใช้แรงและเวลาที่สูงกว่าหุ่นยนต์ที่ยกตัวเอง ด้วยความแม่นยำ ความสามารถในการยกโหลดนี้ขึ้นอยู่กับขนาดทางกายภาพและโครงสร้างของหุ่นยนต์ นอกจากนั้นแล้วขึ้นกับแรงและกำลังที่ส่งผ่านไปยังปลายข้อมือของหุ่นยนต์อีกด้วย ทั่วไปหุ่นยนต์ที่หุ่นยนต์สามารถยกได้มีค่าระหว่าง 1 ปอนด์ จนถึง 2,000 ปอนด์ สำหรับหุ่นยนต์ขนาดกลางที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความสามารถในการยกน้ำหนักประมาณ 25 ปอนด์ จนถึง 100 ปอนด์

2.3.3 การใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม โดยที่การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ามาใช้งานนั้นเริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1961 ซึ่งในตอนนั้นหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้เพื่อนำชิ้นงานที่หล่อเสร็จแล้วออกจากเครื่องหล่อโดยใช้โลหะ (Die casting machine) ทั้งนี้พราะว่าสภาพแวดล้อมในบริเวณเครื่องหล่อโลหะนั้นไม่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของมนุษย์นี้องจากความร้อนและไอระเหหที่ปล่อยออกมานอกจากเครื่องหล่อโลหะ ดังนั้นการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนที่มนุษย์ในงานสภาวะแวดล้อมเช่นนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ

สภาพการทำงาน เป็นเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาเอาหุ่นยนต์มาใช้งานลักษณะของงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้มีการทดสอบมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์มีดังต่อไปนี้

1. สภาพการทำงานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ถ้าสภาพการทำงานมีลักษณะที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เดิมไปด้วยอันตรายก่อให้เกิดความร้าวคาญ หรือเป็นที่ไม่พึงประสงค์ต่อมนุษย์แล้ว เราควรจะพิจารณาการทดสอบการทำงานของมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์ นอกเหนือจากด้านข้างของการหล่อโดยแบบโลหะที่กล่าวมาข้างต้น

แล้ว งานดังต่อไปนี้ถูกจัดรวมไว้เป็นงานที่ก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วย เช่น งานหลอมหรือตีโลหะ งานพ่นสี งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมจุด เป็นต้น

2. งานที่มีร่องงานช้ำ

ถ้าลำดับของการทำงานในรอบงานแต่ละรอบ มีลักษณะที่เหมือนกันและมีการเคลื่อนที่แบบง่าย ๆ แล้วหุ่นยนต์จะมีความสามารถในการทำงานประเภทนี้ได้ดีกว่ามนุษย์กล่าว คือ หุ่นยนต์จะสามารถทำงานได้อย่างคงเส้นคงวาจะมีความสามารถในการทำซ้ำได้ดีกว่ามนุษย์ ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณภาพสูง

3. งานที่ก่อให้เกิดความลำบากในการขนย้าย

ถ้างานเกี่ยวข้องกับการขนย้ายชิ้นงาน หรือเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากหรือยากในการขนย้ายแล้ว เราควรจะพิจารณานำเอาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ามาใช้เนื่องจากว่าชิ้นงานหรือเครื่องมือที่มีน้ำหนักมากเกินกว่ามนุษย์จะขนย้ายไหวนั้น โดยมากแล้วจะง่ายกว่าให้ความสามารถในการยกโหลดของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่

4. งานในกะบ่าyle และดีก

การทำงานในบางบริษัทด้วยการทำทั้งกะบ่ายและดีก ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นที่ไม่พึงประ算นาของมนุษย์ การทดสอบมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์อาจจะเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางด้านการเงินที่ดีกว่า ทั้งนี้เพราหุ่นยนต์หนึ่งตัวอาจจะใช้แทนการทำงานของมนุษย์ได้ถึงสองหรือสามคน และยังมีผลงานที่คงเส้นคงวากว่าโดยเฉลี่ยในกะดีก

5. งานที่มีการเปลี่ยนการจัดตั้งเครื่องจักรไม่นบอย

การทำงานแบบเป็นรุ่นหรือแบบตามงานส่วนมากต้องมีการเปลี่ยนการจัดตั้งเครื่องจักรใหม่ก่อนที่จะผลิตชิ้นงานชิ้นต่อไป เวลาที่ใช้ในการจัดตั้งเครื่องนี้เป็นเวลาสูญเสียที่เปล่าประโยชน์ เพราะว่าในระหว่างนั้นเรามิสามารถทำการผลิตชิ้นงานได้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์แล้ว นอกจากราจะต้องเปลี่ยนการจัดตั้งเครื่องจักรใหม่แล้ว เรายังต้องเสียเวลาในการป้อนโปรแกรมใหม่ให้แก่หุ่นยนต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มเวลาสูญเสียขึ้นอีก ดังนั้นงานที่มีการเปลี่ยนการจัดตั้งเครื่องบอย ๆ จึงเป็นงานที่ไม่เหมาะสมต่อการนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้

6. การวางแผนหน่งและทิศทางของชิ้นงานมีการกำหนดไว้อย่างแน่นอน

หุ่นยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วจะทำงานโดยปราศจากระบบวิชัน ดังนั้น ความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งและทิศทางการวางแผนตัวของชิ้นงานนั้นได้ถูกกำหนดให้ไว้เป็นอย่างดีแล้วหรือไม่ ดังนั้นเราจะต้องหาวิธีการในการที่จะวางแผนที่เหมาะสมเพื่อให้หุ่นยนต์รับทราบ

2.4 ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Process Automation Control Systems)

ระบบการผลิตอัตโนมัติ เป็นระบบที่นำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงระบบการขนถ่ายวัสดุในการผลิต โดยมีเซนเซอร์ทำหน้าที่ตรวจเช็คสถานการณ์ทำงานของเครื่องจักรแต่ละตัว และตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ควบคุม ระบบการผลิตแบบอัตโนมัตินี้ นิยมใช้กับระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง มีการผลิตจำนวนมาก จุดเริ่มต้นของการผลิตอัตโนมัติก็มาจากความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายของคนงานในการผลิต เนื่องจากเป็นการลงทุนครั้งเดียวความต้องการในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความชำนาญของคนหรือ การผลิตที่ต้องการความปลดปล่อย สำหรับโรงงานที่มีสภาพการทำงานที่ต้องกับสูง เป็นดัง

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในระบบการผลิตอัตโนมัติ ผู้ทำการออกแบบต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบและระบบการผลิต เนื่องจากทั้งระบบมีความเชื่อมโยงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์กลาง หากเกิดความผิดพลาดดังแต่การออกแบบจะทำให้เกิดความเสียหายสูง และยากแก้การนำไปแก้ไขใหม่ ดังนั้น ระบบการผลิตอัตโนมัติต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมก่อนที่จะทำการผลิต


2.4.1 เซลล์การผลิต (Production Cells)

โดยทั่วไปโรงงานมักจะมีสถานีการทำงานมากกว่า 1 สถานีการทํางาน เช่น สถานีงานกลึงงานกัด งานเจาะรูใน งานปะกอบ เป็นต้น ซึ่งสถานีการทำงานดังกล่าวแม้จะทำงานต่างหน้าที่ กันแต่ต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่กันและกัน เนื่องจากงานหนึ่งชื่นอาจต้องใช้การผลิตหลายขั้นตอน โรงงานที่มีการผลิตจำนวนมาก ๆ จึงรวมเอาสถานีการทำงานหลาย ๆ สถานีมาเป็นสถานีการทำงานเดียวกัน เรียกว่า เซลล์การผลิต (Production cell) สำหรับโรงงานที่มีลักษณะการทำงานรูปแบบอู่ (Garage style) ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย การซื้อต่อระหว่างสถานีจะใช้ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor) ถ้าเป็นการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแน่นอนหรือผลิตชิ้นส่วนแค่ชิ้นเดียว เซลล์การผลิตจะถูกออกแบบให้เป็นเส้นทางการขนส่งแบบอัตโนมัติ (Automated transfer line) เซลล์การผลิตลักษณะนี้จะหมายสำหรับการออกแบบชิ้นงานที่ไม่ซับซ้อนและจำนวนน้อยชิ้น ระยะทางในการลำเลียงสั้น และมีการผลิตและจัดเก็บที่ไม่ยุ่งยาก

การผลิตที่ไม่เหมือนรูปแบบอู่ มีการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ในเซลล์การผลิต เครื่องจีเอ็นซี (CNC machine) ต่างถูกป้อนชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ต่อโดยตรงกับเครื่องจักร และมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง มีคุณภาพควบคุมการทำงานตลอดทั้งวัน ในตอนกลางวันคนงานจะทำการเขียนโปรแกรมวางแผนการทำงาน และจัดการงานที่ไม่เป็นเซลล์การผลิต เช่น การอบชุบ ประกอบชิ้นส่วนบนพาเลท เคลื่อนข้ามพาเลท ทำความสะอาดและเก็บเศษโลหะ เป็นต้น

เมื่อถึงขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรในเซลล์การผลิต หุ่นยนต์จะทำงานเปรียบเสมือนแม่บ้าน ทำหน้าที่เก็บเศษโลหะ จัดเรียงเครื่องมือตรวจสอบและเปลี่ยนเครื่องมือตัดเมื่อมีการสึกหรอ นอกเหนือจากงานแม่บ้าน เมื่อเกิดการแตกหักของเครื่องมือตัดในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ส่งการให้เครื่องหดเพื่อเปลี่ยนใหม่และสั่งให้ทำงานต่อโดยไม่เกิดการติดขัด

รูปแบบเซลล์ (Cell layout) ในเซลล์ที่มีการสั่งงานมากกว่าหนึ่งเครื่องหรือหนึ่งหน่วยการทำงาน เซลล์จะต้องมีการออกแบบและวางแผนรูปแบบเซลล์ หนึ่งกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต



รูปที่ 2.15 พื้นฐานการออกแบบเซลล์ : (A) แบบเส้นตรง (B) แบบวงกลม
(C) แบบตัว S (D) แบบตัว U และ (E) แบบสุ่ม (Random angle)

จากรูปที่ 2.15 เป็นพื้นฐานการออกแบบเส้นทางการไหลของเซลล์การผลิตที่มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน คือ แบบเส้นตรง แบบวงกลม รูปตัว S รูปตัว U และแบบสุ่ม (Random angle) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างและลักษณะของตั้งปัจจุบันรังของโรงงานนั้น

สำหรับงานวิจัยนี้มีชุดมุ่งหมายในการสร้างเซลล์การผลิต ซึ่งในเซลล์ประกอบด้วยเครื่องจักร 2 เครื่องคือ เครื่องกัดซีเอ็นซีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่สามารถทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอัตโนมัติที่มีรูปแบบเซลล์เป็นลักษณะวงกลม


2.4.2 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing)

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เรียกสั้น ๆ ว่าระบบ FMS จัดเป็นส่วนแยกของสถานีการทำงาน (Workstations) เซลล์การผลิต (Cells) เซลล์การแปรรูป (Machining cells) และระบบหุ่นยนต์ซึ่งถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ชิ้นงานจะถูกจับยึดบนพาเลท (Pallets) ซึ่งลำเลียงด้วยสลิง (Towlines) สายพาน (Conveyors) หรือโซล่าเดย์ (Drag chains) โดยไม่ต้องอาศัยคนเข้าไปเกี่ยวข้องคือ ระบบ FMS เมื่อมีการเปลี่ยนงานผลิตใหม่ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ

ทำงานใหม่ตามรูปแบบของงานใหม่นั้น ๆ ดังรูปที่ 2.16 ซึ่งเป็นการแสดงภาพจำลองของ FMS ในงานตัดพับโลหะแผ่น

ระบบการผลิตแบบยึดหยุ่นเป็นระบบการผลิตอัตโนมัติ มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบเซลล์การผลิต หมายความว่าการผลิตชิ้นงานจำนวนไม่มากนัก มีรูปร่างค่อนข้างหลากหลายและมีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางการควบคุม สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ โดยระบบ FMS มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. เครื่องซีเอ็นซีที่มีระบบการเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ (Automated tool interchange)
2. ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ (Automated material handling system) ที่ลำเลียงชิ้นงานระหว่างเครื่องจักรกับสถานีการจับยึด (Fixturing stations)
3. ส่วนประกอบทั้งหมด (เครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ การเปลี่ยนเครื่องมือ) อยู่ภายใต้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
4. มืออุปกรณ์ เช่น เครื่องมือวัดพิกัดตำแหน่ง (Coordinate measuring machine) และการทำความสะอาดชิ้นงาน (Part washing devices)




รูปที่ 2.16 ภาพจำลอง FMS การตัดพับโลหะแผ่น

2.5 ระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่อสัญญาณ (Interface)


ในระบบการผลิตที่มีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือระบบการผลิตที่เป็นแบบอัตโนมัติ จะประกอบด้วยหน่วยควบคุมเชิงกลหรือเครื่องจักร หน่วยควบคุมทางไฟฟ้าและหน่วยประมวลผล

กลไกหรือคอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาสร้างติดตั้งให้ทุกส่วนทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ ตามแต่ลักษณะการทำงานของการผลิตนั้น ๆ แต่การที่จะทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันต้องอาศัยระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ (Interface) เป็นตัวแปรภาษาให้ทุกชิ้นส่วนสามารถตอบโต้กันอย่างเข้าใจ (ดูรูปที่ 2.17)



รูปที่ 2.17 การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรกล

ภายในคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยวงจรอินทิเกรทเซมิคอนดัคเตอร์ (Integrated semi conductor circuits) โดยทั่วไปหมายถึงในไครชิพส์ (Microchips) ที่มีรูปปั้งคล้ายคลึงกับรูปที่ 2.18 ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ หน่วยประมวลผลหรือในไคร โปรเซสเซอร์ (Micro processors) และหน่วยเก็บข้อมูลหรือสโตรจ (Storage) ในไคร โปรเซสเซอร์จะเป็นตัวอ่านและคำนวณประมวลผลข้อมูลที่ถูกบรรจุอยู่ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อที่จะทำการแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาที่เครื่องจักรสามารถเข้าใจได้ (Logic) และส่งต่อไปยังชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง (Machine control units) ซึ่งประกอบด้วยวงจรควบคุม (Control circuit board) และวงจรอินพุต (Input) - เอาท์พุต (Output) หรือที่เรียกว่า I/O Board นั่นเอง




รูปที่ 2.18 ตัวอย่างในไครชิพส์ หรือ ไอซี

สำหรับเครื่องซีเอ็นซี คอมพิวเตอร์ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้โดยตรง กระทำได้เพียงแต่ป้อนข้อมูลผ่านคีย์บอร์ด (Keyboard) เพื่อเก็บไว้ในหน่วยความจำ (Memory) คำนวณและประมวลผลข้อมูล แล้วส่งต่อไปยังหน่วยควบคุมการทำงานของเครื่อง (I/O board) เพื่อให้ I/O Board ทำหน้าที่จ่ายพลังงาน (Power) ให้หน่วยควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ (Servo drive) ใน การขับเคลื่อนแกนต่าง ๆ ของเครื่องซีเอ็นซีให้ไปตามพิกัดที่ต้องการ

2.5.1 ระบบการควบคุมการเชื่อมต่อสัญญาณเครื่องซีเอ็นซี (CNC Interface Control Systems)

เครื่องซีเอ็นซินอกจากจะมีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการ ทำซ้ำได้บ้างเที่ยงตรงและแม่นยำอีกด้วย ซึ่งการให้ได้มาซึ่งการทำซ้ำบ้างเที่ยงตรงนั้น เครื่องจักร จะต้องมีความแข็งแกร่งทางกล (Rigid) มีอุปกรณ์การตรวจวัดที่มีความละเอียดสูง และมีโปรแกรม ที่สามารถชดเชยค่าความผิดพลาดต่าง ๆ ได้ ระบบการควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลของเครื่องซีเอ็นซี มี 2 ระบบคือ การควบคุมแบบลูปเปิด (Open - loop) และการควบคุมแบบลูปปิด (Closed - loop)


1. การควบคุมแบบลูปเปิด (Open - loop control systems) หรือเรียกอีกอย่างว่าลูปที่ ไม่ต้องการสัญญาณตอบกลับ (Non feedback systems) สามารถแยกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการควบคุม (Controller) และส่วนควบคุมกระบวนการ (Controlled process) ดังรูปที่ 2.19 คำสั่งจะถูกป้อนเข้าไปยังคอนโทรลเลอร์ (Controller) ทำให้สัญญาณเอาท์พุท (Output signal) ถูกจ่ายออกไปควบคุมกระบวนการทำงาน (Controlled process) และส่วนต่าง ๆ ของ เครื่องจักร โดยมีซอฟแวร์ (Software) เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระบบการเคลื่อนที่ตามพิกัดที่มี การลงทะเบียนไว้



รูปที่ 2.19 ไดอะ格رامการควบคุมแบบลูปเปิด

2. การควบคุมแบบลูปปิด (Closed loop control systems) หรือเรียกอีกอย่างว่าลูปการ ทำงานที่ต้องการสัญญาณตอบกลับ (Feedback control systems) ระบบการควบคุมแบบลูปปิด เป็นระบบที่มีความละเอียดและสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าแบบลูปเปิด โดยการ เชื่อมต่อสัญญาณตอบกลับ (Feedback) เมื่อสัญญาณเอาท์พุท (Output) ถูกจ่ายออกไปควบคุมการ ทำงานของฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ตรวจสอบการวัดจะส่งสัญญาณอินพุท (Input) กลับมา ยังระบบ ทำให้ทราบถึงความแตกต่างของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น และนำค่าความ คลาดเคลื่อนนั้นมาใช้ในการ จัดการ จึงทำให้ระบบมีความละเอียด ถูกต้องแม่นยำขึ้น รูปที่ 2.20

แสดงถึงไดอะแกรมของระบบการควบคุมแบบอุปปีด เมื่อความเร็ว w ถูกบีบอ้อนเข้าไป เครื่องยนต์จะรับค่าให้หมุนด้วยความเร็วเท่ากับ w และเมื่อเครื่องยนต์ได้รับภาระโหลด (Load) ทำให้ความเร็วลดลงเท่ากับ w เครื่องตรวจความคลาดเคลื่อน (Error detector) ก็จะทราบถึงความแตกต่างระหว่างความเร็วรอบที่สั่งกับความเร็วรอบที่เกิดขึ้นจริง และทำการปรับค่าความเร็วให้มีค่าตามคำสั่ง โดยนำค่าความคลาดเคลื่อน w_e ไปปัจฉัยในคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 2.20 ไดอะแกรมการทำงานแบบอุปปีด

ระบบการควบคุมของเครื่องจักรในงานวิจัยนี้เป็นระบบการทำงานแบบอุปปีด มีการตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ที่ละเอียดมาก ทำให้มีความเที่ยงตรงในการผลิตสูงถึง 0.001 มิลลิเมตร เนื่องจากเป็นเครื่องจักรสมัยใหม่ ระบบการทำงานส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงผลของการทางชีวภาพ