

ภาคผนวก

ภาพระบบน้ำดื่มแบบคลองวนเวียน

โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท สงขลา



ภาคผนวก 1 แสดงจุดเก็บตัวอย่าง และสภาพชำรุดทรุดโทรมบริเวณ
ระบบบำบัดน้ำทิ้ง



ภาคผนวก 2 ถึงเติมคลอรีนชั่วคราว



ภาคผนวก 3 คลองงานเวียน
เมื่อแรกเริ่มทำงาน



ภาคผนวก 4 น้ำทิ้งที่ออกจาก
ระบบบำบัดจะถูกปล่อยลงสู่ชาย
ทะเล(บึงหาคกแก้ว)



ภาคผนวก 5 ชายทะเล(บึงหาดแก้ว) ที่น้ำตื้นถูกระบายลง



ภาคผนวก 6 จุดระบายน้ำตื้น(ทรงลูกศรชี้)



ภาคผนวก 7 สภาพคลองวนเวียนเมื่อระบบบำบัดไม่ทำงาน



ภาคผนวก 8 สภาพถังตกตะกอนเมื่อระบบบำบัดไม่ทำงาน