



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การกัดเซาะ ชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤติ



สาเหตุและประเด็นปัญหา

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง

การดำเนินการป้องกันและแก้ไข

ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง



สถานการณ์การกัดเซาะ ชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤต

สารบัญ

หน้า	
คำนำ	3
สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤติ	5
สาเหตุและประเด็นปัญหา	23
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง	31
การดำเนินการป้องกันและแก้ไข	39
การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	48
ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	51
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	55
สรุป	59
เอกสารอ้างอิง	60

คำนำ

พื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย ประกอบด้วยชายฝั่งอันดามัน และชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจหลัก ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านอุดหนุนกรรม การคมนาคมขนส่ง การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านบริการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แหล่งผลิต พลังงานปิโตรเคมี ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยว และที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของชุมชน ใน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ดังนั้นตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมาจึงมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาล มีการบุกรุกทำลายเปลี่ยนสภาพธรรมชาติในเกือบทุกพื้นที่ ทั้งทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด หญ้าทะเล และแนวปะการัง ตลอดจนทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีการก่อสร้างโครงสร้างเพื่อการ พัฒนาประเทศในหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น การท่องเที่ยว การอนุรักษ์น้ำทางเดินเรือ การสร้างท่าเทียบเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ถนนเลียบชายฝั่ง เขื่อนกันคลื่น โรงแร่ รีสอร์ฟ บ้านพักตากอากาศ ตลอดจน บ้านเรือนของราษฎร ส่งผลให้ความสมดุลตามธรรมชาติของชายฝั่งถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งจากกระบวนการกัดเซาะ โดยชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความยาวมากกว่า 1,600 กิโลเมตร ต้องประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่วนชายฝั่งอันดามันก็ประสบกับการสูญเสียพื้นที่ ชายฝั่งจากกระบวนการดึงลากล่าวเข่นกัน และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งจากการกัดเซาะมากขึ้นเป็นลำดับ

รายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤต เป็นรายงานที่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงให้ผู้อ่านได้รับทราบและเข้าใจถึง สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของอ่าวไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน โดยข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้เป็น ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารวิชาการต่างๆ รวมทั้งจากการสำรวจภาคสนามในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เมื่อต้นปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานฯ หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้อ่านตามสมควร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองติดตามประเมินผล

กันยายน 2550





สถานการกัดเซาะ ชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤต

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,600 กิโลเมตร ใน 23 จังหวัด โดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 1,650 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส awanชายฝั่งอันดามันมีความยาวประมาณ 950 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สถานภาพชายฝั่งทะเลของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเรื่องเดียวกับประเทศที่มีชายฝั่งทะเลทั่วโลกซึ่งพบว่ามีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเกิดการกัดเซาะตั้งแต่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดตราด จนถึงภาคใต้ในจังหวัดนราธิวาส มีหลายพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤติ ลั่นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่ง ลั่นปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตริมชายฝั่ง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสวยงามของชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงใต้ ต้องบูรณะและรักษาอย่างต่อเนื่องมาก ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



การจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เกิดประสิทธิผลเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ การวิเคราะห์ สร้างเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเชิงบูรณาการในสาขาวิชาการทางด้านน้ำ สมุทรศาสตร์ชีวิทยา อุตุกวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ และวิชาการอื่น ๆ ไม่เฉพาะทางทะเลเท่านั้น ยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นน้ำ และแผ่นดินอีกด้วย นอกจากนี้ ยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจาก การกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม รวมถึงพิจารณาความสำเร็จของแนวทางการแก้ไขที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาสังเคราะห์และหาแนวทางจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อพิจารณา วิธีการดำเนินการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งทั้งหมด ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความวิกฤต

การกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทย เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่องทั้งจากการตามธรรมชาติและเกิดจาก การกระทำของมนุษย์โดยพบว่าการกัดเซาะเกิดขึ้นตั้งแต่ชายฝั่งตะวันออกจนถึงชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกและบางพื้นที่มีแนวโน้ม รุนแรงมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ถูกกัดเซาะมากกว่าอัตรา 5 เมตรต่อปีใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมเป็น ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร หรือคิดเป็นส่วน率อยู่ 11 ของพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย และอีกหลายพื้นที่ที่ประสบภัยพื้นที่ที่ประสบกับปัญหา การกัดเซาะในอัตราเรียกว่า 5 เมตรต่อปี รวมเป็นระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 18.4 ของ แนวชายฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้ ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพเสียสมดุลตามธรรมชาติ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ของชุมชนชายฝั่ง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

จากการศึกษาเอกสารสาขาวิชาการต่าง ๆ และการสำรวจภาคสนามของกองติดตามประเมินผล สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม พ.ศ. 2550 พบว่า พื้นที่ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะ อย่างรุนแรง สรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยที่ประสบภัยพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง (อัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี)

พื้นที่	จังหวัด	ชายฝั่ง	ชนิดชายฝั่ง	ระยะทาง ที่ถูกกัดเซาะ	อัตรา การกัดเซาะ
อ่าวไทยฝั่ง ตะวันออก	จันทบุรี	เกาะแมว-แหลมหมู ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์	ที่ราบน้ำขึ้นถึง	16 กิโลเมตร	มากกว่า 5 เมตร/ปี
	ระยอง	นาบตาพุด อ.เมือง (บ้านหนองแฟบและหาดตาหวาน)	หาดทรายปัจจุบัน	4.7 กิโลเมตร	5-10 เมตร/ปี
	ฉะเชิงเทรา	บ้านคลองเจริญ โ.บ้านคลองสีลัง ต.สองคลอง อ.บางปะกง	ที่ราบน้ำขึ้นถึง	9 กิโลเมตร	12 เมตร/ปี




พื้นที่	จังหวัด	ชายฝั่ง	ชนิดชายฝั่ง	ระยะทางที่ถูกกัดเซาะ	อัตราการกัดเซาะ
อ่าวไทย ตอนบน	สมุทรปราการ	บ้านบางสำราญ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง	ที่ราบน้ำขึ้นถึง	17.5 กิโลเมตร	15-25 เมตร/ปี
		บ้านแหลมสิงห์-ปากคลอง ชุมราชพินิจ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์	ที่ราบน้ำขึ้นถึง	12.5 กิโลเมตร	มากกว่า 25 เมตร/ปี
	กรุงเทพฯ	ปากคลองชุมราชพินิจ- บ้านท่าตะโภ เขตบางชุมเทียน	ที่ราบน้ำขึ้นถึง	5.5 กิโลเมตร	15-25 เมตร/ปี
	เพชรบุรี	บ้านดอนมะขาม ต.ปากทะเล- บ้านทำเนียบ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม	ที่ราบน้ำขึ้นถึง	5 กิโลเมตร	10 เมตร/ปี
		บ้านบางเกตุ ต.บางเก่า อ.ชะอำ	หาดทรายปัจจุบัน	1.5 กิโลเมตร	7.3 เมตร/ปี
อ่าวไทยฝั่ง ตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	บ้านหนองเก่า-บ้านหนองเสือ ต.หินเหล็กไฟ อ.ปราณบุรี	หาดทรายปัจจุบัน	1 กิโลเมตร	8 เมตร/ปี
	สุราษฎร์ธานี	บ้านพอด-บ้านปากคลองคราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก	หาดทรายปัจจุบัน	8 กิโลเมตร	16 เมตร/ปี
	นครศรีธรรมราช	บ้านเดียนดำ-บ้านป่องนท ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา	หาดทรายปัจจุบัน	8 กิโลเมตร	6 เมตร/ปี
		บ้านแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก-บ้านบางป้อ ¹ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง	หาดทรายปัจจุบัน	29 กิโลเมตร	8 เมตร/ปี
		บ้านเกาะทั้ง ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง -บ้านหน้าศาล ต.หน้าลดน อ.หัวไทร	หาดทรายปัจจุบัน	23 กิโลเมตร	12 เมตร/ปี
	สงขลา	บ้านคู่ตะเก่า ต.ทับอน -บ้านปากแตะระ ต.ปากแตะระ อ.ระโนด	หาดทรายปัจจุบัน	4 กิโลเมตร	5.5 เมตร/ปี
	ปัตตานี	บ้านบะอิง-บ้านบางตาวา ต.บางตาวา อ.หนองจิก	หาดทรายปัจจุบัน	4.5 กิโลเมตร	10-20 เมตร/ปี



พื้นที่	จังหวัด	ชายฝั่ง	ชนิดชายฝั่ง	ระยะทางที่ถูกกัดเซาะ	อัตราการกัดเซาะ
ภาคตะวันตก	จังหวัดชลบุรี	บ้านตันหยงเป้าว ต.ท่ากำคำ อ.หนองจิก	หาดทรายปั๊จจุบัน	1 กิโลเมตร	10-12 เมตร/ปี
		บ้านตะโภสามิแด ⁺ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง	หาดทรายปั๊จจุบัน	2 กิโลเมตร	5-6 เมตร/ปี
		บ้านท่ากุน-บ้านท่าดำเนิน ต.ตะละกาปือ อ.ยะหริ่ง	หาดทรายปั๊จจุบัน	0.5 กิโลเมตร	6 เมตร/ปี
		แหลมตาชี้ (แหลมโพธิ์) ต.ตะละกาปือ อ.ยะหริ่ง	สันดอนจะงอย	0.3 กิโลเมตร	5-6 เมตร/ปี
ภาคตะวันออก	จังหวัดระยอง	บ้านนาเกะ ต.นุกิต อ.เมือง	หาดทรายปั๊จจุบัน	4 กิโลเมตร	10 เมตร/ปี
		บ้านลาดอปalaะ ต.กะลุวเหนือ อ.เมือง	หาดทรายปั๊จจุบัน	0.2 กิโลเมตร	5-6 เมตร/ปี
		บ้านคลองตัน ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ	หาดทรายปั๊จจุบัน	21 กิโลเมตร	7-10 เมตร/ปี

ที่มา : ปรับปรุงจากนวัฒน์ 2549

1. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ท่าเรือน้ำลึก โรงเรມ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พบร่วมประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ และมีความรุนแรงด้วยอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ดังนี้





1.1 ชายฝั่งเกาะแมว-แหลมหญ้า ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี ทางด้านใต้ของบ้านเกาะแมวลงมาทางใต้จนถึงแหลมหญ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ร่วนน้ำขึ้นถึง กิตติเป็นระยะทางยาวประมาณ 16 กิโลเมตร โดยเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ปัจจัยที่ทำให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง เนื่องมาจากชายฝั่งที่มีความลาดชันน้อย น้ำท่วมได้ง่าย ตะกอนที่ประกอบกันเป็นชายฝั่งเป็นทรายปนดินเหนียว ซึ่งร่วนจับตัวไม่แน่นและชายฝั่งเปิดโล่งรับมรสุมโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการทำนาทั่วไป การระบายน้ำทะเลเข้าสู่นา กุ้งหลังหาดและมีถนนสร้างขึ้นซึ่งมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวและมีผลกระทบถึงการเคลื่อนตัวของตะกอน ปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนคอนกรีตกันคลื่นตามแนวชายฝั่ง ตั้งแต่เกาะแมวถึงบ้านคลองกลางลักษณะเป็นหินทึ่ง และแห่งคอนกรีตสี่ขา พร้อมทั้งปลูกป่าชายเลนด้านนอกสุด ซึ่งสามารถยับยั้งการกัดเซาะลงได้บ้าง ส่วนบริเวณอื่นมีการทิ้งหินก้อนใหญ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

1.2 ชายฝั่งทะเลนาบตาพุด ต.นาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เป็นพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงทั้งสองด้านของนิคมคุตสาหกรรมนาบตาพุด โดยด้านตะวันออกของนิคมฯ ได้แก่ บริเวณชายฝั่งของบ้านหนองแพบ มีการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนด้านตะวันตกของนิคมฯ ได้แก่ บริเวณหาดทรายทอง และหาดแสงจันทร์ มีการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวถึง 4.7 กิโลเมตร โดยทั้งสองบริเวณมีอัตราการกัดเซาะประมาณ 5-10 เมตรต่อปี มีสาเหตุจากการสร้างท่าเรือน้ำลึกยื่นไปในทะเล ซึ่งการกัดเซาะเกิดอย่างรุนแรงปราศจากชั้นภัยหลังการก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2535 ทำให้การนิคมคุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องสร้างเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันการกัดเซาะ แต่กลับยิ่งทำให้การกัดเซาะขยายพื้นที่มากขึ้น จนปัจจุบันไม่เหลือสภาพชายหาดอีกต่อไป และจากการสำรวจของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองติดตามประเมินผล พบว่า สภาพชายฝั่งของหาดแสงจันทร์และหาดทรายทอง หลังเขื่อนกันคลื่นในปัจจุบัน มีลักษณะเว้าเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ผิดไปจากสภาพตามธรรมชาติ และแม้จะมีการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นและแนวกันคลื่นตลอดแนวชายฝั่ง แต่กลับพบว่าสิ่งก่อสร้างบันทายฝั่งหลายพื้นที่อยู่ในสภาพพังเสียหาย (ภาพที่ 1-2)



ภาพที่ 1-2 สภาพปัจจุบันของชายหาดแสงจันทร์ ต.ท่าประดู่ และหาดทรายทอง ต.นาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง



1.3 ชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย-บ้านคลองสีลัง-วัดแหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประสบภัยการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีขั้ตราการกัดเซาะมากกว่า 12 เมตรต่อปี ความยาวชายฝั่งที่ถูก กัดเซาะประมาณ 9 กิโลเมตร โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งวัดแหงษ์ทอง ซึ่ง เดิมเคยเป็นชุมชน ที่อยู่อาศัยของประชาชน แต่ปัจจุบันพื้นที่ดินหาย ไปจากการน้ำทะลุกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนบางส่วนต้อง อพยพออกจากพื้นที่ ส่วนสาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาจากการ ทำการทำลายป่าชายเลน ทำให้ขาดแนวกำบังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ รวมถึงการสร้างเขื่อนกันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงทำให้ตากอนบริเวณ ชายฝั่งทะเลมีปริมาณลดลง จึงเป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง รุนแรง (ภาพที่ 3)



ภาพที่ 3 สภาพชายฝั่งวัดแหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา



ภาพที่ 4-5 สภาพชายฝั่งหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


นอกจากนี้จากการสำรวจของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองติดตามปะร่วงเมินผลพบว่า ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกบังมีการกัดเซาะชายฝั่งอีกหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดตราดในบริเวณหาดบานชื่น ซึ่งเดิมเคยเป็นหาดทรายขาวสะอาด แต่เมื่อประสบกับปัญหาการกัดเซาะ ทำให้หาดทรายขาวหายไปและมีโคลนปะปน ต่อมามีการสร้างกำแพงกันตลิ่งบริเวณหน้ารีสอร์ท ซึ่งอยู่ในสภาพพังเสียหาย (ภาพที่ 4-5) ส่วนชายฝั่งบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายสุดของประเทศไทย ติดต่อกับประเทศกัมพูชา พบร่วม มีสภาพถูกกัดเซาะ และมีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยการทึ่งทินตามแนวชายฝั่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 6)



ภาพที่ 6 สภาพชายฝั่งบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด



2. อ่าวไทยตอนบน พบร่างที่ข้ายึดของจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด เข้ามายัง



2.1 บริเวณชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจัน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พบร่างที่ข้ายึดของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความกว้างถึง 12.5 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะมากกว่า 25 เมตรต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาประสบภัยกัดเซาะชายฝั่งเข้ามายังเขตชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนต้องอพยพย้ายถิ่นออกไปจากชุมชน ซึ่งเดิมเคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 105 ครัวเรือน โดยหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นชุมชนมาก่อน คือ เสาไฟฟ้าที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในทะเล (ภาพที่ 7 และ 8)



ภาพที่ 7 สภาพชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจัน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ



ภาพที่ 8 แนวเส้าไฟฟ้าในเขตบ้านชุมชนสมควรเจน ต.แคลมพ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

2.2 บริเวณชายฝั่งเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ประสบกับปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงในอัตราการกัดเซาะประมาณ 20-25 เมตรต่อปี โดยในช่วงระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา ชายฝั่งบางขุนเทียนถูกกัดเซาะหายไปเป็นระยะทางมากกว่า 800 เมตร บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนบางขุนเทียน ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนปัจจุบันกลายเป็นผืนน้ำทะเล ดังสังเกตได้จากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ตั้งอยู่ในทะเล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นแผ่นดินมาก่อน และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบางขุนเทียน โดยกรุงเทพมหานคร พบว่า การกัดเซาะในบริเวณดังกล่าวมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะกัดเซาะลึกเข้าไปในแผ่นดินจนถึงคลองโล่งซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ในอีก 30 ปีข้างหน้า สาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในบริเวณนี้ คือ ความแปรปรวนของกระแสน้ำ และผืนป่าชายเลนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์โดยปัจจุบันมีความหนาแน่นประมาณ 50 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ เพราะป่าชายเลนที่สมบูรณ์จะต้องมีความหนาแน่นประมาณ 300 เมตร ประกอบกับชายฝั่งบางขุนเทียนมีค่าทรุดตัวประมาณ 1-2 เซนติเมตร และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยปีละ 0.2 เซนติเมตร ทำให้แนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียนยังคงมีอยู่ต่อไป (ภาพที่ 9 10 11 และ 12)






ภาพที่ 9 สภาพชายฝั่งบางชุนทีียน กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันถูกกัดเซาะกลาโหมสภาพเป็นทะเล



ภาพที่ 10-11 หลักเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่เขตบางชุนทีียน



ภาพที่ 12 เปรียบเทียบและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-2579

หมายเหตุ	เส้นสีแดง	หมายถึง ผลการคาดการณ์ปี 2579
	เส้นประสีเขียว	หมายถึง ผลการคาดการณ์ปี 2559
	เส้นสีเหลือง	หมายถึง แนวชายฝั่งจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2543
	เส้นสีชมพู	หมายถึง แนวชายฝั่งจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2537
	เส้นสีดำ	หมายถึง แนวชายฝั่งจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2523

ที่มา : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 2550

นอกจากนี้ จากการสำรวจของสำนักงานฯ พบร้า ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนยังมีการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วยพื้นที่ดังเช่น บริเวณบ้านหนองกรรณ์ ต.สมุทรสาคร และบ้านโรงกุ้ง ต.สมุทรสงคราม ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ แต่ถูกบุกรุกเพื่อทำนากุ้ง ทำให้สภาพป่าชายเลนเกิดความเสื่อมโทรม เป็นผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้ง่ายขึ้น (ภาพที่ 13 และ 14)




ภาพที่ 13 สภาพชายฝั่งบ้านหนองกรรณ์ ต.โคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร



ภาพที่ 14 สภาพชายฝั่งบ้านโรงกุ้ง ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม



3. อ่าวไทยฝั่งตะวันตก ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ประจำบศรีขั้นร์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เช่น





ภาพที่ 15-16 สภาพชายฝั่งบ้านพอด ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

3.1 บริเวณบ้านพอด จ.สุราษฎร์ธานี เป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะมากกว่า 16 เมตรต่อปี โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบุกกรุดำรงเล่นเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งรวมถึงได้รับอิทธิพลจากพายุเมื่อปลายปี พ.ศ. 2549 ทำให้คลื่นลมแรงพัดปะทะชายฝั่งโดยตรง จึงทำให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และบ้านเรือนของชุมชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งหลายครัวเรือน (ภาพที่ 15-16)

3.2 บริเวณชายฝั่งของตำบลแหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นแหลม ทำให้มีโอกาสถูกคลื่นลมปะทะได้ง่าย รวมถึงการทำลายป่าชายเลนเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่นา ก็มีส่วนทำให้สูญเสียกำแพงธรรมชาติในการป้องกันคลื่นลม ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากพายุในช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 ทำให้พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวประมาณ 29 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะมากกว่า 8 เมตรต่อปี สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน และที่ทำการ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก (ภาพที่ 17-18)



ภาพที่ 17 สภาพชายฝั่ง ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ภาพ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)



ภาพที่ 18 สภาพชายฝั่ง ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
(ภาพ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)



นอกจากร่องรอยจากการสำรวจของสำนักงานฯ พบร่องรอยจากภัยธรรมชาติที่บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก พบว่า ประเทศไทยฝั่งตะวันตกยังมีภัยธรรมชาติที่สำคัญคือภัยดินถล่มที่บ้านเรือน ภัยไฟป่า ภัยน้ำท่วม ภัยน้ำทิ่ม ภัยน้ำทิ่มที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยคือภัยน้ำทิ่มที่บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก พบว่า ประเทศไทยฝั่งตะวันตกยังมีภัยธรรมชาติที่สำคัญคือภัยดินถล่มที่บ้านเรือน ภัยไฟป่า ภัยน้ำท่วม ภัยน้ำทิ่ม ภัยน้ำทิ่มที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยคือภัยน้ำทิ่มที่บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก (ภาพที่ 19-20) ถัดลงไปทางใต้บริเวณชายฝั่งบ้านหน้าศาลา และบ้านหน้าสตัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกัน ก็ประสบภัยดินถล่มและน้ำทิ่มที่บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ (ภาพที่ 21 และ 22) รวมถึงบริเวณชายฝั่งบ้านปึก จ.สงขลา เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ทำให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ (ภาพที่ 23)



ภาพที่ 19-20 สภาพชายฝั่ง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์



ภาพที่ 21 สภาพชายฝั่งบ้านหน้าศาลา ต.หน้าสตัน
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช



ภาพที่ 22 สภาพชายฝั่งบ้านหน้าสตัน ต.หน้าสตัน
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช



จากการศึกษาของสำนักงานฯ เมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ถูกกัดเซาะไปประมาณ 2,900 ไร่ รวมเป็นระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 32 กิโลเมตร จากความยาวชายฝั่งทั้งหมดประมาณ 110 กิโลเมตร สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าชายเลน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน ชุมชน ประเมินพื้นบ้าน สถานตากอากาศ และแหล่งท่องเที่ยวชายหาด โดยได้จัดลำดับความสำคัญของมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะที่ควรเร่งดำเนินการแก้ไข 22 บริเวณ โดยใช้ปัจจัยในการจัดลำดับความสำคัญ 5 ปัจจัย ประกอบด้วยการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม มูลค่าความเสียหาย เศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม อัตราเฉลี่ยของการกัดเซาะ และการมีมาตรการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- พื้นที่วิกฤต เป็นพื้นที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดในระยะเวลา 5 ปี เพื่อลดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งหมด 8 บริเวณ เช่น บริเวณพระราชวังโบราณเมืองไทยวัน (ภาพที่ 24) ชายฝั่งหาดเจ้าสำราญ (ภาพที่ 25) จ.เพชรบุรี และบริเวณวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์



ภาพที่ 23 สภาพชายฝั่งบ้านปีก ต.นาทับ อ.จันะ จ.สงขลา
(ภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา)



ภาพที่ 24 สภาพชายฝั่งของพระราชวังโบราณเมืองไทยวัน
ต.นาพันสาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี



ภาพที่ 25 สภาพชายฝั่งบริเวณหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี



ภาพที่ 26 สภาพชายฝั่งบ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

2. พื้นที่เร่งด่วน เป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนัก ยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที แต่จะต้องติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เช่น บ้านปึกเตียน บ้านแหลมผักเบี้ย บ้านบางแก้ว (ภาพที่ 26) และหาดทวีสุข จ.เพชรบุรี

3. พื้นที่เสี่ยง เป็นพื้นที่ที่มีภารกิจเฉพาะเพียงเล็กน้อย และยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสถานที่สำคัญ แต่ต้องติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังต่อไป เช่น หาดเพชรรีสอร์ท (ภาพที่ 27) บ้านบ่อพุทรา และบ้านท่าไทร จ.เพชรบุรี





ภาพที่ 27 สภาพชายฝั่งของหาดเพชรบีชอร์ฟ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี





สาเหตุและประเด็นปัญหา

1. กระบวนการตามธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาของชายฝั่ง และสมุทรศาสตร์ได้แก่ คลื่น ลม กระแสน้ำ และภาวะน้ำขึ้นน้ำลง โดยปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลร่วมกันต่อกระบวนการเคลื่อนย้าย ดินตะกอน และมวลทรัพยากริมทะเล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทั้งการงอก และการกัดเซาะ โดยปัจจัยตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องการกัดเซาะชายฝั่ง มีดังนี้

1.1 ลมมรสุมและพายุ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอิทธิพลต่อชายฝั่งอ่าวไทย โดยก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ และกระแสน้ำแรง เคลื่อนเข้าปะทะชายฝั่งและพัดพาทรัพย์ออกจากพื้นที่ชายฝั่ง (ภาพที่ 28) ส่วนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมว่าหัวหรือลมตะเกา) จะพัดนำมวลทรัพย์กลับคืนสู่ชายฝั่ง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งตามธรรมชาติในลักษณะดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเป็นปกติ ในรอบปี ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรี ที่เกิดจากอิทธิพลจากลมมรสุมเป็นหลัก โดยพบว่าปริมาณของทรัพย์ตามแนวชายฝั่งจะลดลงในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเพิ่มขึ้นในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้


นอกจากนี้ ลมพายุมีผลทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่ ชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง เช่นกัน ดังเช่น การเกิดพายุลมแรง ในระหว่างวันที่ 18-25 ธันวาคม 2549 ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ สูงกว่า 5 เมตร เคลื่อนเข้าปะทะชายฝั่งตั้งแต่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ครอบคลุม 16 อำเภอ 41 ตำบล ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,491 ครัวเรือน 19,155 คน

1.2 กระแสน้ำและสภาพภารณ์เกิดน้ำขึ้น-น้ำลง มีผลต่อ การเคลื่อนตัวของตะกอนดินเลน และมวลทรัพย์ บริเวณชายฝั่ง ซึ่งในภาวะสมดุลกระแสน้ำ และการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำมวลทรัพย์และตะกอนดิน เคลื่อนตัวไปตามแนวชายฝั่ง และเข้าออกจากการแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นผลทำให้บางพื้นที่เกิดการงอก บางพื้นที่กัดเซาะในแต่ละช่วงเวลา



ภาพที่ 28 กระแสน้ำจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

กำลังชัดเข้าปะทะชายฝั่งจังหวัดสงขลา (ภาพ : www.manager.co.th)



ภาพที่ 29 ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุที่ก่อตัวในทะเลเจ็นได้

1.3 ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งทะเล ในลักษณะที่เป็นทะเลเปิด ค่าวา แหลม เป็นหาดทราย หาดหิน และหาดโคลน จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งมากน้อย แตกต่างกัน ดังเช่น บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนล่าง ซึ่งเป็นทะเลเปิด จะได้รับและผลกระทบอย่างรุนแรง เมื่อเกิดพายุที่ก่อตัวในทะเลเจ็นได้พัดเข้าสู่อ่าวไทยช่วงเดือนกรกฎาคม กันยายนของทุกปี โดยคลื่นขนาดใหญ่จะเคลื่อนตัวเข้า กระทบชายฝั่งโดยตรง เป็นผลให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง (ภาพที่ 29)


นอกจากนี้ พบว่า ความลาดชันของชายฝั่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งแตกต่างกัน โดยบริเวณชายฝั่งที่มีความลาดชันน้อยจะประสบกับปัญหาการกัดเซาะ หรือเปลี่ยนแปลงชายฝั่งมากกว่าชายฝั่งที่มีความชันสูง ดังตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณหาดแหลมสิงหนคร จังหวัดชุมพร จ.ชุมพร



ภาพที่ 30-31 การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ชายฝั่งบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

2. การกระทำของมนุษย์ จากการมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐาน การผลิต และในขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ และพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยเกินไป ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในทะเลชายฝั่ง และพื้นที่ต่อเนื่องถูกทำลายและเกิดความเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นการเร่งให้กระบวนการกัดเซาะชายฝั่งเกิดความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญ มีดังนี้

2.1 การพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล การตอบสนองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการคุณภาพชีวภาพและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจน ดังเช่น การสร้าง ท่าเรือ น้ำลึก การสร้างถนนเลียบชายฝั่ง และ



ภาพที่ 32 การสร้างถนนเลียบชายฝั่งบริเวณบ้านปีก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

การถอนทะเบียนเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ภาพที่ 30-31) และการสร้างถนนเลียบชายฝั่งบริเวณบ้านปีก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา (ภาพที่ 32) ซึ่งแม้จะมีการศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการคำนวณทางด้านวิศวกรรมโดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการป้องกันชายฝั่งแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คือการกัดเซาะชายฝั่งยังคงเกิดขึ้นอย่างรุนแรง

2.2 การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเน้นไปที่การรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การสร้างโรงแรม สถานทากาoka ศึกษาเรียนรู้ทางการขยายตัวของร้านค้าเพื่อการพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และรุกล้ำแนวสันทรายเข้าไปใกล้ชายฝั่ง รวมถึงเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสันทรายชายฝั่ง (sand dune) ซึ่งเป็น



ภาพที่ 33 การสร้างถนนบริเวณสันทรายชายฝั่ง ในจังหวัดชุมพร

ปรากฏธรรมชาติที่ป้องกันชายฝั่งทะเล ดังตัวอย่างเช่น การสร้างถนนบริเวณสันทรายของชายฝั่งจังหวัดชุมพร (ภาพที่ 33)



2.3 การสร้างเขื่อน ฝายและอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำ และแม่น้ำลำคลองต่างๆ ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเติมตะกอนให้กับปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเล โดยทำให้การไหลของกระแสน้ำเกิดการชะลอตัวและตอกตะกอนอยู่ในลำน้ำ รวมถึงมีบางส่วนถูกกักไว้บริเวณเหนีอเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณตะกอนที่ไหลลงไปสะสมตัวบริเวณปากแม่น้ำอย่าง เป็นผลให้ขาดตะกอนที่จะถูกเติมเข้าไปแทนที่ในบริเวณชายฝั่งที่ถูกพัดพาออกไปยังบริเวณอื่น

ดังตัวอย่างเช่น การสร้างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนดิวิกิตต์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับลดลงของตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลบางชุมที่ยืน โดยพบว่าภายหลังการสร้างเขื่อนทั้งสอง ทำให้อัตราการตอกตะกอนที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงจาก 25.3 เมตริกตันต่อปีเหลือเพียงประมาณ 6.6 เมตริกตันต่อปี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายฝั่งทะเลบางชุมที่ยืนประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้น



การสร้างเขื่อนแก่งกระจาນ ในจังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็ส่งผลให้ปริมาณตะกอนถูกกักไว้เหนือเขื่อนถึงประมาณ 65,438 ตันต่อปี และประมาณ 54,856 ตันต่อปี ตามลำดับ เป็นผลให้ชายฝั่งของทั้งสองจังหวัด เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังเช่นบริเวณชายฝั่งของบ้านแหลมผักเบี้ย และพระราชวังเครื่องมาศท่าวยวัน จ.เพชรบุรี รวมถึงการกัดเซาะด้านเหนือของบ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรูปแบบอื่นที่ทำให้ตะกอนชายฝั่งลดลง จากการสำรวจของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบว่ามีการทำเนินธุรกิจการขุดตะกอนดินปากแม่น้ำและชายฝั่ง โดยการขุดเป็นร่องในบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อให้ตะกอนดินมาตกและทับถมเป็นดินเลนในบ่อที่ขุดเตรียมไว้ และรอให้ตะกอนดินแข็ง จากนั้นจึงขุดดินไปขาย ธุรกิจดังกล่าวทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนดินบริเวณชายฝั่ง และนำไปสู่ปัญหาการกัดเซาะในที่สุด (ภาพที่ 34-35)



ภาพที่ 34-35 ธุรกิจการขุดบ่อเพื่อดักตะกอนดินเลน ในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร



ภาพที่ 36 พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
(ภาพ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

2.4 การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกิจกรรมการทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้ง่ายและรุนแรง เนื่องจากป่าชายเลนเป็นเสมือนกำแพงป้องกันกระแสน้ำ กระแสคลื่น และระบบราชภัฏของพรพรรณพืชในป่าชายเลนยังช่วยดักตะกอนโคลนที่ฟุ่งกระเจาให้ตกตะกอน ตลอดจนช่วยให้ดินเลนยึดรวมตัวกัน ยกต่อการพังทลาย ดังเช่นในบริเวณชายฝั่งใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี บริเวณบ้านคลองนา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบ ต.บางปูเก่า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (ภาพที่ 36 37 และ 38)



ภาพที่ 37 พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งบ้านคลองนา ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด



ภาพที่ 38 พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกเป็นพื้นที่เพาะปลูกน้ำบริโภคชay ผึ่งบ้านโรงเรียนสวนกุหลาบ ต.บางปูเก่า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

2.5 การสูบน้ำบาดาล มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หากมีการใช้ประยุกต์เกินศักยภาพ จะมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้ ดังเช่น การกัดเซาะในพื้นที่บริโภคชay ไวยดอนบน ซึ่งประสบปัญหาแผ่นดินทรุดจากการสูบน้ำบาดาลเกินศักยภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

2.6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นเรื่องที่ปัจจุบันเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของโลก โดยมีผลมาจากการณ์ภาวะโลกร้อน ซึ่งนักวิชาการได้ศึกษาพบว่าสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบระบบเศรษฐกิจผู้คนและแนวประภารัง ดังที่เกิดปรากฏการณ์แนวประภารังฟอกขาวบ่ออยครั้งขึ้น รวมถึงทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น สภาพอากาศเกิดการแปรปรวน ช่วงเวลาของฤดูกาลเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดลมพายุบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ตลอดจนทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลจะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ ภาคกลางตอนล่าง และชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนทั้งหมด จากการวัดระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยพบว่า ในปัจจุบันระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นกว่า 1-2 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้น 8-12 มิลลิเมตรต่อปี แต่ในอนาคตระดับน้ำทะเลผึ่งอ่าวไทยอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 3-4 เมตร และจะก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย





ผลกระทบ จากการกัดเซาะชายฝั่ง

1. ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ระบบนิเวศที่สำคัญบริเวณชายฝั่ง ได้แก่ ระบบนิเวศชายหาด ป่าชายเลน ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง จะได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ โดยตรงทั้งโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ของสิ่งมีชีวิตในทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงห่วงโซ่ออาหาร ดังนั้น พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบภัยกัดเซาะจะมีระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม (ภาพที่ 39)



ภาพที่ 39 สภาพความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งวัดแหงซึ่งอยู่
ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

2. ด้านเศรษฐกิจ

บริเวณชายฝั่งทะเลที่ประสบภัยกัดเซาะชายฝั่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ รวมถึงสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งและความสวยงามตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในภาคการพัฒนาประมงทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปัจจัยการกัดเซาะชายฝั่งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนด้วย เช่น จากประชานั่งต้องสูญเสียพื้นที่การเกษตร และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม ทำให้มีรายได้ลดลง ขณะเดียวกัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินชีวิต เป็นไปตามปกติ เช่น ชุมชนบริเวณ



ภาพที่ 40-41 ภาชนะเก็บกันน้ำฝนของชุมชนบ้านแสมขาว หมู่ที่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งสร้างด้วยการก่ออิฐปูเปื้อนด้วยเส้นเหล็ก และปิดด้วยหลังคากระเบื้อง

ชายฝั่งบ้านแสมขาว หมู่ที่ 3 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ต้องซ่อมน้ำกินน้ำใช้ เนื่องจากภาชนะเก็บกันน้ำฝน
ถูกน้ำทะเลแทรกซึม (ภาพที่ 40-41)

นอกจากนี้ ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นยังต้องเสียบประมาณของประเทศจำนวนมหาศาล เพื่อแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น การสร้างกำแพงกันคลื่น รอดักทราย และโครงสร้าง
อื่น ๆ ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้สำเร็จ และมีแนวโน้มที่จะต้องใช้บประมาณ
สำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างไม่สิ้นสุด (ภาพที่ 42 43-44 45-46 และ 47)



ภาพที่ 42 เขื่อนป้องกันคลื่น บริเวณชายฝั่งแหลมหลวงรีสอร์ท ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



ภาพที่ 43-44 แนวกันคลื่นนอกชายฝั่ง และกำแพงกันคลื่น บริเวณชายฝั่งหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง



ภาพที่ 45-46 กำแพงกันคลื่นบริเวณชายฝั่งบ้านหน้าสตัน ต.หน้าสตัน อ.หัวใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช



ภาพที่ 47 กำแพงกันคลื่น
บริเวณชายฝั่งบ้านหน้าไกภู
ต.ชนาบนา ก.ป่ากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช



ภาพที่ 48-49 บริเวณไกล์เคียงกับวัดแหงษ์ทอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเดิมเคยเป็นบ้านเรือนของชุมชนใน ต.สองคลอง

3. ด้านสังคม

ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งในหลายพื้นที่ประสบภัยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมต่อไปได้ ต้องทยอยย้ายถิ่นไปยังพื้นที่อื่น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ดังจะเห็นได้จากการอพยพบ้านเรือนกว่า 10 หลังคาเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11 ต.สองคลอง อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่บริเวณไกล์เคียงกับวัดแหงษ์ทอง (ภาพที่ 48-49) เช่นเดียวกับชุมชนบ้านชุมชนสมุทรเจื่น จ.สมุทรปราการ ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอด ทำให้ชาวบ้านอพยพย้ายครัวเรือนไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อื่น จนปัจจุบันเหลือจำนวนครัวเรือนเพียง 105 ครัวเรือน จากเดิมที่เคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน (ภาพที่ 50)





ภาพที่ 50 ชายฝั่งบริเวณบ้านชุมชนสมุทรเจริญ หมู่ 9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ซึ่งเดิมบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนมาก่อน สังเกตได้จากแนวเสาไฟฟ้า



ภาพที่ 51 บริเวณที่ตั้งเดิมของวัดโคมนาราม ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ซึ่งประสบภัยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างหนัก จนต้องย้ายวัดออกไป

นอกจากนี้ ศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยพบว่า วัดโคมนาราม ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 51) ซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งแต่ต่อมาต้องย้ายไปตั้งห่างจากชายฝั่งมากขึ้น และไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ ตลอดจนพื้นที่ฝังศพซึ่งเรียกว่า กุโบร์ (หลุมฝังศพของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม) ของชุมชนบ้านปีก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ได้ (ภาพที่ 52) พื้นที่บางส่วนของกุโบร์ ถูกน้ำทะลุพัดหายไปบางส่วน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในชุมชน



ภาพที่ 52 บริเวณกุโบร์ (หลุมฝังศพ) ของชุมชนบ้านปีก ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา



ภาพที่ 53 ชาวบ้านแสมขาว ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แสดงความวิตกกังวลกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากขึ้น

4. ด้านคุณภาพชีวิต / สภาพจิตใจ

การกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงส่งผลให้ชุมชนต้องสูญเสียที่ดิน ที่ทำการ และที่อยู่อาศัย ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจนเกิดความไม่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดินของตน และขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลนอกจากนี้ การย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีปัญหาการกัดเซาะ ยังผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ และเพื่อนบ้านห่างเหินไป รวมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่ตนเองไม่ถนัด (ภาพที่ 53 และ 54) ทำให้ชุมชนที่ประสบภัยกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีคุณภาพชีวิตต่ำลง



ภาพที่ 54 บริเวณชายฝั่งบ้านแสมขาว ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในปัจจุบัน ซึ่งถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามาในเขตที่พักอาศัย





การดำเนินการป้องกันและแก้ไข

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ต้องใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา เนื่องจากกระบวนการกัดเซาะมีสาเหตุจากหลายปัจจัยประกอบกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาสาเหตุที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ดังนั้น การดำเนินการแก้ไขที่ผ่านมา จึงยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่าง ๆ ได้พยายามที่จะบรรเทาปัญหา และลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ใช้ในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ได้แก่

1. วิธีการทางธรรมชาติ

การใช้วิธีการทางธรรมชาติถือว่าเป็นวิธีการป้องกันการกัดเซาะโดยเลียนแบบธรรมชาติ และเป็นวิธีการที่ดีที่สุด แต่ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับชายหาดและชายฝั่ง อันได้แก่ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชายหาด แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง โดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าชายเลนนอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่มากระแทปแล้ว ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย ผสมพันธุ์ และวางไข่ จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ทะเลซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ดังนั้น ชายชุมชนชายฝั่งทั่วโลกจึงเห็นความสำคัญของป่าชายเลน และปกป้อง ดูแล ดังเช่น ชุมชนบ้านเบริดในหมู่ที่ 2 ต.หัวน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถใช้ในการร่วมกันจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ถูกทำลายและอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม โดยการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน



ชื่อ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเบรดใน และดำเนินการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการทำให้ป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ และปริมาณสัตว์น้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึง มีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่มากขึ้น เป็นผลให้ประชาชนมีรายได้จากการจับสัตว์น้ำและการขายของป่าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ของชุมชนบ้านเบรดใน ยังช่วยทำให้บริเวณชายฝั่งของบ้านเบรดในมีอัตราการกัดเซาะ ของชายฝั่งทะเลลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าป่าชายเลนสามารถช่วยป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และกรุงเทพ และพื้นที่ชายฝั่งต่าง ๆ


สำหรับการฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลและแนวปะการัง ซึ่งเป็นระบบนิเวศ ที่อยู่ ติดจากชายฝั่งลงไปในทะเล ถือว่าเป็นระบบนิเวศสำคัญที่สร้างความมั่นคงแข็งแรง ให้กับชายฝั่งนอกเหนือจากป่าชายหาด และป่าชายเลน ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ได้มีการดำเนินการฟื้นฟูในหลายพื้นที่ตามแผนงบประมาณของหน่วยงานเช่นกัน



2. วิธีการทางวิศวกรรม

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในการดักตะกอนทรายชายหาดโดยพัฒนาคลื่น และวิจัยษาสภาพชายหาดให้เกิดความสมดุล ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ วิธีการที่เลือกควรต้องมีการศึกษา และวิเคราะห์ ทางวิชาการให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น วิศวกรรมโยธา ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ และนิเวศวิทยา ที่มีความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงทางทะเลรอบปี สำหรับโครงสร้างทางวิศวกรรมในปัจจุบันที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อ่าวไทย สรุปได้ดังนี้

เขื่อนกันคลื่น (breakwater) เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องการลดคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่ง มักจะสร้างขานกันแนวฝั่งเพื่อช่วยการเคลื่อนตัวของคลื่นขนาดใหญ่ โดยโครงสร้างมีรูปร่างลักษณะต่างๆ กันตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น แบบหินกอง (rubble mound) หรือแบบเสาเข็ม (piling) ดังต่อไปนี้ การสร้างเขื่อนกันคลื่นแบบหินกองบริเวณชายฝั่งแหลมหลงเรือร์ท ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 55) และการสร้างเขื่อนกันคลื่นแบบเสาเข็ม บริเวณชายฝั่งบ้านพอด ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการใช้เสาเข็มคอนกรีตเรียงเป็นแนวยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร จำนวน 160 ตัน (ภาพที่ 56)



ภาพที่ 55 เขื่อนกันคลื่นแบบหินกอง
บริเวณชายฝั่งแหลมหลงเรือร์ท ต.แหลมผักเบี้ย
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



ภาพที่ 56 เขื่อนกันคลื่นแบบเสาเข็ม บริเวณชายฝั่งบ้านพอด ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี



ภาพที่ 57 แนวกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณพระราชวังบุรีราชนิเวศมฤคทายวัน ต.นาพันสาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แนวกันคลื่นนอกชายฝั่ง (*offshore breakwater*) เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ slavery พลังงานคลื่นในระยะไกล วางแผนนานกับชายฝั่งทะเลที่อยู่ไกลจากแนวชายฝั่งออกไปในทะเล และอาจสร้างให้มีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเขี้ยวสูงสุดหรือสร้างอยู่ใต้ผิวน้ำ ดังเช่น การสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งด้วยโครงสร้างแบบหินทึบบริเวณพระราชวังบุรีราชนิเวศมฤคทายวัน ต.นาพันสาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 57) และบริเวณแหล่งห้องรีสอร์ท ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 58)



ภาพที่ 58 แนวกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณแหล่งห้องรีสอร์ท ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



กำแพงกันตลิ่ง (revetment) เป็นการเรียงหินหรือวัสดุอ่อนกาวติดเพื่อเสริมความแข็งแรงของแนวชายฝั่ง โดยทั่วไปมักสร้างบางพื้นที่เพื่อป้องกันการพังทลายเฉพาะแห่งซึ่งการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งมีลักษณะเป็นแบบกำแพงแนวตั้ง (vertical wall) หรือกำแพงขั้นบันได (step wall) ดังด้านอย่างเช่น การสร้างกำแพงกันตลิ่งแบบแนวตั้งบริเวณชายฝั่งบ้านหน้าศาลา



ภาพที่ 59 กำแพงกันตลิ่งแบบแนวตั้งบริเวณชายฝั่งบ้านหน้าศาลา ต.หน้าศาลา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

(ภาพที่ 59) และบ้านหน้าศาลา ต.หน้าศาลา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (ภาพที่ 60) รวมถึงบริเวณหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง (ภาพที่ 61) ส่วนบริเวณชายฝั่งวัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ใช้วิธีการสร้างกำแพงกันตลิ่งแบบขั้นบันไดในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาพที่ 62)



ภาพที่ 60 กำแพงกันตลิ่งแบบแนวตั้งบริเวณชายฝั่ง บ้านหน้าศาลา ต.หน้าศาลา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช



ภาพที่ 61 กำแพงกันตลิ่งแบบแนวตั้งบริเวณหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง



ภาพที่ 62 กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดบริเวณชายฝั่งวัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



ภาพที่ 63-64 รอดักทรายบริเวณชายฝั่งพระราชนิเวศ
มฤคทายวัน ต.นาพันสาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รอดักทราย (groin) เป็นโครงสร้างที่ก่อสร้างยื่นตั้งฉากหรือทำมุกกับแนวชายฝั่งไปในทะเลเพื่อกันการเคลื่อนย้ายตะกอนตามแนวชายฝั่งทะเล การก่อสร้างอาจใช้หินทึบ หรือใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ต้นมะพร้าว และวัสดุอื่น ๆ แต่ส่วนใหญ่มักนิยมใช้วัสดุจากหิน เนื่องจากมีความคงทนมากกว่า รอดักทรายจะทำหน้าที่กันทรายไว้ จึงทำให้เกิดการสะสมมวลทรายในบริเวณหนึ่ง ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งมวลทรายจะพัดพาหายไป ซึ่งต้องศึกษาความเหมาะสมของความถี่ของโครงสร้างรอดักทราย หรืออาจทำการควบคู่ไปกับการตักทรายจากด้านที่มีการสะสมตัวมาเติมใส่บริเวณที่เกิดการสูญเสียมวลทราย การสร้างรอดักทรายมีอยู่ในหลายพื้นที่ ดังเช่นบริเวณพระราชนิเวศมฤคทายวัน ต.นาพันสาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 63-64) บริเวณชายฝั่งบ้านทุ่งน้อย ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพที่ 65) บริเวณชายฝั่งหาดบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ภาพที่ 66) บริเวณชายฝั่งใน ต.ขานบนา ก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ภาพที่ 67)



ภาพที่ 65 รอดักทรายชายฝั่งบ้านทุ่งน้อย ต.เข้าแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์



ภาพที่ 66 รอดักทรายบริเวณชายฝั่งหาดบางพระ
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



ภาพที่ 67 รอดักทรายบริเวณชายฝั่งใน ต.หนองนา
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะด้วยวิธีการทางวิศวกรรมมักจะเป็นวิธีที่หน่วงงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะนิยมใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องใช้บประมาณอย่างมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมข้างต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังคงเกิดการกัดเซาะทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อความเสียหายต่อโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ



3. การใช้วิธีการผสมผสาน

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้หั้งวิธีทางธรรมชาติ และทางวิศวกรรมร่วมกัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งของความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดังตัวอย่างเช่น จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการในพื้นที่ชายฝั่งของ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ (กรอบที่ 1) โดยการปักไม้ไผ่รากเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นลม และเมื่อตัดถอนมีการทับถมมากขึ้น ก็จะดำเนินการปลูกไม้ชายเลนไว้ด้านหลังแนวไม้ไผ่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนตามธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบว่าไม้ชายเลน มีการเจริญเติบโตได้ดี เช่นเดียวกับชุมชนบ้านเปรตดใน ต.หัวงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด นอกจากฟื้นฟูป่าชายเลน จนทำให้สภาพ ป่าชายเลนเริ่มฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์แล้ว (กรอบที่ 2) ชุมชนบ้านเปรตดในยังได้ประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชน เช่น ยางรถยกที่เก่า gammard มัดติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและเทปุ่นด้านล่างเรียกว่า “เต่ายาง” (ภาพที่ 68) และนำไปวางในทะเลห่างกัน ประมาณ 300 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อลดความแรงของคลื่น และเป็นการตักตะกอนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ดินเลนทำให้พรรณไม้ชายเลนมีโอกาสแพร่พันธุ์ และเจริญเติบโตขยายพื้นที่จนเป็นแนวป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งได้ และเต่ายางยังสามารถป้องกันไม่ให้เรืออวนลากหอยเข้ามาในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งอีกด้วย

กรอบที่ 1: การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยการปักไม้ไผ่ราก และปลูกไม้ชัยเลน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนและปักไม้ฝ่าวิกฤตเพื่อป้องกัน
ชายฝั่งพังทลายบริเวณ หมู่ 12 บ้านสีลัง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้ระบบธรรมชาติ
ป้องกันชายฝั่งพังทลาย โดยวิธีการใช้ไม้ฝ่าวิกฤตปักเป็นกำแพงบริเวณที่เหล่าน้ำชายฝั่งเพื่อลดความรุนแรงของคลื่นลมทะเล และ
ดำเนินการปลูกต้นโกงกางซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีรากลึก ไว้ด้านหลังแนวไม้ฝ่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนตามธรรมชาติให้กลับคืนสู่
ความสมดุลและเป็นกำแพงธรรมชาติ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปักไม้ฝ่าวิกฤตประมาณ
300,000 บาท ต่อความยาวเนื้อชายฝั่ง 1 กิโลเมตร

ปัจจุบันผลของโครงการดังกล่าวสามารถขยายพัฒนาพื้นที่แลบ้านลีลังได้เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร ไม่สายเลนที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังจากการปักไม้ไผ่รวมทำให้เกิดการตัดก่อนของ ต้นไม้และไม้ใหญ่จำนวนมาก และภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน ระดับดินเนินลงสูงขึ้นถึงประมาณ 70 เซนติเมตร

นอกจากนี้ การปักไม้ไผ่ราก ยังมีหอยแมลงภู่มาเกะบันไม้ไผ่ราก ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย

ที่มา : ทรัพยากรัฐธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ



**กรอบที่ 2 : การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายฝั่งบ้านเบร็ดใน ต.หัวน้ำข้าว อ.เมือง จ.ตราด
โดยวิธีการฟื้นฟูป่าชายเลน และการใช้เต่ารักษากลุ่มนุนรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเบร็ดใน**

ชุมชนบ้านเบร็ดใน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.หัวน้ำข้าว อ.เมือง จ.ตราด เป็นพื้นที่ที่เคยประสบภัยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าชายเลนอย่างหนัก ซึ่งในเวลาต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สภาพป่าชายเลนเริ่มฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งบ้านเบร็ดในมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบ้างเล็กน้อย สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าชายเลน ส่งผลให้สัตว์น้ำซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพิงป่าชายเลนในการขยายพันธุ์ และอยู่อาศัย ลดจำนวนลงตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวประมงพื้นบ้านของชุมชนบ้านเบร็ดใน เนื่องจากสัตว์น้ำถือเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งรายได้หลักของชุมชน

กลุ่มนุนรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเบร็ดใน จึงได้ร่วมกันดำเนินการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการนำยางรถยนต์เก่ามาติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและเทปูนด้านล่างเรียกว่า “เต่ารักษ์” ซึ่งได้แนวคิดมาจากการทำบ้านปลาเพื่อการประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยนำไประวางห่างจากพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 300 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตามจุดต่าง ๆ ในทะเล เพื่อป้องกันไม่ให้เรือประมงประเภทเรือลากหอยเข้ามาในพื้นที่ได้ ซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีน้ำพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รวมถึงได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ ตลอดจนได้รับบริจาคยางรถยนต์จากภาคเอกชน ซึ่งผลจากการดำเนินการทำให้สามารถเพิ่มพื้นดินเลนบริเวณชายฝั่งได้ เนื่องจากมีตะกอนดินเลนมากตกทับกันมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มน้ำของพื้นที่ดินเลนทำให้พื้นที่น้ำมีชัยเลนมีโอกาสที่จะแพร่พันธุ์ และเจริญเติบโตได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันและฟื้นฟูสภาพชายฝั่งแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหาร และรายได้ที่สำคัญของชุมชนบ้านเบร็ดในได้อีกด้วย

ที่มา : ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2550



ภาพที่ 68 “เต่ารักษ์” ที่ชาวบ้านเบร็ดใน ต.หัวน้ำข้าว อ.เมือง จ.ตราด ใช้ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง



การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนสำคัญที่จะได่องค์ความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจและรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะภาครัฐได้พยายามศึกษาเพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยในลักษณะการทำวิทยานิพนธ์ และวิจัยเฉพาะเรื่องอีกจำนวนหนึ่ง ดังปรากฏตามตารางที่ 2





ตารางที่ 2 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

หน่วยงาน	โครงการ
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตึ้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2546
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสำรวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน ปี พ.ศ. 2548
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	โครงการศึกษาหาสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแนวทางการแก้ไขป้องกันชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2549
กรุงเทพมหานคร	การศึกษาฐานแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ปี พ.ศ. 2549
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี	การศึกษา สำรวจ และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบน
	โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณสามเหลี่ยมปากพนัง-อำเภอหัวหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมโยธาธิการและการผังเมือง	โครงการศึกษาและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตั้งริมทะเลด้านอ่าวไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	การศึกษาเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเล กรณีเชิงข้าม จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2540
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)	โครงการศึกษานำเสนอการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการ: กรณีศึกษานำร่องเพื่อการออกแบบ ณ บ้านขุนสมุทรเจ็นต.แหลมท่าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2549
	การศึกษาอัตราการกัดเซาะชายฝั่งจากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย ปี พ.ศ. 2546
จังหวัดสมุทรสาคร	โครงการศึกษาพัฒนาการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่ง และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการปักไม้ไผ่รากและปลูกป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2548





ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และได้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 9/2550 วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 และขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการ 5 แนวทาง 10 มาตรการเพื่อกำหนดรากอกรากการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ดังนี้

1. เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย

1.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการป้องกันที่ชายฝั่งทะเลให้มีความถูกต้อง และทันสมัย สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการและเผยแพร่สู่สาธารณะ

1.2 บูรณาการบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ แผนแม่บทหรือแผนการจัดการและบประมาณ และปฏิบัติตามแผนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

1.3 กำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการดำเนินงานระดับพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการพร้อมทั้งกำหนดกลไกการติดตามและประเมินผล

1.4 เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง



2. แนวทางและมาตรการ ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่งเพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจวางแผนและดำเนินงาน

มาตรการ 1.1 ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศตลอดจน การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน

มาตรการ 1.2 รวบรวมและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของ ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ ชายฝั่ง

มาตรการ 1.3 จัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและทันสมัย สามารถแสดงผลการประมวล ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง

แนวทางที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

มาตรการ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและการ จัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

มาตรการ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน สถาบัน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่ง

แนวทางที่ 3 การจัดทำแผนแม่บท และ / หรือ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่

มาตรการ 3.1 สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอนการ ตัดสินใจวางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกประเด็นปัญหาที่อาจมีผลกระทบ ต่อเนื่องและร่วมมือปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

มาตรการ 3.2 จัดทำแผนบูรณาการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์ การจัดการพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เร่งด่วนซึ่งประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยคำนึง ถึงความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับชาติ

แนวทางที่ 4 การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟื้นพื้นที่ชายฝั่ง

มาตรการ 4.1 กำหนดและจำแนกพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทางทะเลหรือมีแนวโน้มที่จะ เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟื้นพื้นที่แต่ละประเภท / แห่งตามความเหมาะสม

มาตรการ 4.2 จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการและแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่รวมกับหน่วยงานระดับ ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง



มาตรการ 4.3 แก้ไขพื้นที่สูญหายที่ปะทะกับชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติหรือสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ตามศักยภาพ

มาตรการ 4.4 ป้องกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบกำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน ด้านการจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผล

มาตรการ 5.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน

มาตรการ 5.2 กำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลตลอดจนจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่





ບ້ວຄົດເກີບ||ລະບ້ວເສນວ||ປະ

ຈາກສຕານກາຮນກັດເຊາະຫຍຸ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດອ່າວິໄລເນ ອ່າວິໄລ ພບວ່າ ພລຍພື້ນທີ່ອູ້ໃນສຕານກາຮນທີ່ຈຸນແຮງ ແລະວິກຸດຕີ ແລະລຶ່ງແມ່ວ່າໃນຫລາຍພື້ນທີ່ ໄດ້ມີກາຣດຳເນີນກາຣແກ້ໄຂປຸ້ມ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກົດຕາມ ແຕ່ກາຣກັດເຊາະຫຍຸ່ງຄົງເກີດຂຶ້ນ ອ່າຍ່າງຕ່ອນເນື້ອງ ທັ້ນໃນພື້ນທີ່ເດີມແລະພື້ນທີ່ໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນ ກາຣເພີ່ມປະສິທິພາພຂອງ ກະຮບວນກາຣແກ້ໄຂປຸ້ມ້າກັດເຊາະຫຍຸ່ງຜົ່ງເພື່ອເຫັນປະບົບຜລສໍາເຮົາເພີ່ມມາກັບຂຶ້ນ ຈຶ່ງເປັນກາຣກິຈເຮັງດ່ວນທີ່ຕ້ອງປະສານຄວາມວ່າມີອີກກາຣດຳເນີນກາຣແກ້ໄຂ ທຸກພາກສ່ວນ ທັ້ນກວິຈາກາຣ ມ່ນວຍງານທີ່ເກີຍຂ້ອງທັ້ນໃນສ່ວນກລາງ ແລະສ່ວນ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີຂ້ອຄົດເຫັນແລະຂ້ອເສນອແນະ ດັ່ງນີ້

1. ຄວາມກຳໜັດຫນ່ວຍງານຮັບຜິດຂອບຫລັກ ຫນ່ວຍງານຮອງ ແລະ ງນປະມານ ໃນກາຣແກ້ໄຂປຸ້ມ້າກັດເຊາະຫຍຸ່ງຜົ່ງອ່າຍ່າງຊັດເຈັນ ເພື່ອ ກາຣນູວານກາຣອ່າຍ່າມປະສິທິພາພ ເນື່ອຈາກກາຣແກ້ໄຂປຸ້ມ້າກັດເຊາະຫຍຸ່ງຜົ່ງ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານມາ ເປັນກາຣແກ້ໄຂເຂົພາະພື້ນທີ່ ເຂົພາະແທ່ງແລະແຍກສ່ວນ ຕາມກຳລັງນັບປະມານຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຂອບ

2. ເຮັດການນໍາຢູ່ທະສາສົກງາຣຈັດກາຣປິ່ອງກັນກາຣກັດເຊາະຫຍຸ່ງຜົ່ງ ແນວທາງແລະມາຕຽກາຣ ໄປສູກາຣປົງປັດ ໂດຍກາຣປະສານຄວາມວ່າມີອັນດຸກທຸກ ພາກສ່ວນໃນກາຣແກ້ໄຂປຸ້ມ້າເຊີງນູວານກາຣຕາມຫລັກວິຈາກາຣ ເພື່ອກາຣແກ້ໄຂ ປຸ້ມ້າອ່າຍ່າງເປັນຮະບບ

3. ເຮັດກາຣຈັດກາຣພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມເສີ່ງຕ່ອງກາຣກັດເຊາະຫຍຸ່ງຜົ່ງ ໂດຍເຂົພາະອ່າຍ່າຍື່ງໃນພື້ນທີ່ທີ່ປະບົບປຸ້ມ້າກາຣກັດເຊາະຫຍຸ່ງຄົ່ງຈຸນແຮງ ເພື່ອໃຫ້ ເກີດຄວາມປິດກັບມັນຄົງຕ່ອອຸ່ນຫຼັກສົງທີ່ອາສຍອ່ຟ່ປະເທດອ່າວິໄລ ໂດຍການນຳ ມາຕຽກກາຣກຳໜັດແນວກັນຫຼັກ (buffer zone) ແລະກຳໜັດຮະຍະຄອຍຮ່ວນຂອງ ສິ່ງກ່ອສຮ້າງ ເພື່ອປິ່ອງກັນຄວາມເສີ່ຍຫາຍຂອງທ່ວພຍສິນແລະສິ່ງປຸລູກຮ້າງທີ່ອາຈ ເກີດຂຶ້ນໃນອນາຄຕ



4. สงเสริมการฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกบุกรุกและอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม โดยวิธีธรรมชาติ อันได้แก่การปลูกป่าชายเลน และการปลูกป่าชายหาด เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีทางวิศวกรรม เป็นเพียง การป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายฝั่งที่อยู่หลังโครงสร้างถูกกัดเซาะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ต้องดำเนินการปลูกไม้ชายเลนและไม้ชายหาดเสริม เพื่อคืนสภาพเดิมของชายฝั่งกลับคืนมา
5. สนับสนุนการศึกษาวิจัยวิธีการแก้ไขการกัดเซาะโดยวิธีทางธรรมชาติในการป้องกัน พื้นฟู พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะการศึกษาการใช้พันธุ์พืชคลุมดินบริเวณพื้นที่หาดทราย หรือการปลูกป่าชายหาด รวมทั้งการปลูกหญ้าทะเลพื้นฟูแนวปะการัง และวิธีทางธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้จากการวิจัยทางวิศวกรรมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
6. เสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ สาเหตุ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งให้กับประชาชน โดยเฉพาะ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง





7. เร่งรัดการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบบุกเบิก โดยการกำหนดปัจจัย หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการติดตามประเมินผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

8. ในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ ควรคำนึงถึงผลกระทบและมาตรการแก้ไขต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลางน้ำ และท้ายน้ำ รวมทั้งชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลดลงของตะกอนจากด่าน้ำ

9. เร่งรัดการควบคุม ดูแลและการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับการลักลอบขุดทรายและดินตะกอนบริเวณชายฝั่ง เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของกระบวนการตามสภาพธรรมชาติของชายฝั่ง





สรุป

การกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยที่มีความรุนแรงและอยู่ในภาวะวิกฤติได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ตั้งแต่ชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยจากจังหวัดตราด จนถึงพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกในภาคใต้ของประเทศไทย โดยได้สร้างความเสียหายให้กับสภาพชายฝั่ง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล เช่น ป่าชายเลน ปะการัง หมู่บ้าน และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งเกิดความเสื่อมโกร姆สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจากภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งวิธีการทางวิศวกรรม วิธีการทางธรรมชาติ และวิธีการแบบผสมผสาน แต่วิธีการเหล่านี้สามารถบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพียงบางพื้นที่เท่านั้น วิธีการที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่หนึ่ง เมื่อไปใช้ในอีกพื้นที่หนึ่งอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสภาพชายฝั่งในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่หนึ่ง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่อื่น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานในลักษณะแยกส่วนขาดการประสานองค์ความรู้ทางวิชาการ และขาดการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทำให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ເອກສາຣອ້າງອີງ

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2550) ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (www.dmcr.go.th)
 - กรมทรัพยากรธรรมชาติ (www.dmr.go.th)
 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) โครงการศึกษาพัฒนาการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการปักไม้ไผ่รากและปลูกป่าชายเลน
 - อนวัฒน์ จากรุพเรษสกุล (2549) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ปัญหาและแนวทางการจัดการ
 - บุษกร อังคณิต (2549) การกัดเซาะชายฝั่งเมื่อทะเลขากลืนแผ่นดิน ใน ชุมชนนักข่าวสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 11 เรื่อง ในรอบปี 2549 บริษัทอฟเช็ค ครีเอชั่น จำกัด กรุงเทพ หน้า 57-78
 - ปัจฉติยาพร พาสุก (2549) ความลาดชันชายหาดและการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณแหลมเสือตึ๊กถึงหาดเจ้าหลาว วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยบูรพา.
 - ศุภณิวัจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2549) สถานภาพและแนวทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก. โครงการ “สำรวจและประเมิน สถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน”
 - สมร เช่นสมุทร ผู้ใหญ่บ้านบุนสนุก ต.แคลน ฝ่ายผู้ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
 - สุภาพร ดาวัณณา (2549) ความลาดชันชายหาดและการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณหาดแหลมสิงห์ปักน้ำแขxmหุ้ว วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยบูรพา.
 - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (www.trf.or.th)
 - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (เอกสารยังดำเนิน)
 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2544) การป้องกันชายฝั่ง
 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2546ก) โครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2546ก) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545, เปญจผล จำกัด, กรุงเทพ
 - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549, วิบูลย์การปัก, กรุงเทพ
 - Dees, K. and Devis, G. (2001), Galveston coastal erosion: an overview of causes, problems and where we stand,



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
www.onep.go.th