

บทที่ 2

การวางแผนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ย่างพารา

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ย่างพารา ณ โรงงานกรณีศึกษา (บริษัท พี พี พาราภูด จำกัด จังหวัดชลบุรี) โดยเน้นที่สินค้าประเภทกรอบกระจกเพื่อเป็นสินค้าต้นแบบของระบบผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่นำมาใช้ได้จากการปรึกษาฝ่ายวิศวกรรมผลิตและฝ่ายวางแผนการผลิตของโรงงาน การศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน คู่มือการทำงานของเครื่องจักร ตัวอย่างสินค้าที่เคยผลิต รายการวัสดุ (Bill of materials) และขั้นตอนการผลิต (Routing) จริงที่โรงงานได้เก็บรวบรวมไว้ ผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นและเงื่อนไขของกระบวนการผลิตที่จะนำมาใช้ในส่วนของการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลสรุปได้ดังนี้

2.1 ข้อมูลที่นำไปในการผลิตกรอบกระจก

2.1.1 ลักษณะของกรอบกระจก


- แบบทรงสี่เหลี่ยม (ภาพประกอบ 2-1)
- แบบวงกลมหรือวงรี (ภาพประกอบ 2-2)
- แบบเฟรมกระจกบนโครง (ภาพประกอบ 2-3)

2.1.2 การเรียกชื่อชิ้นส่วน


ชื่อชิ้นส่วนตามมาตรฐานของโรงงาน (ภาพประกอบ 2-4, 2-5 และ 2-6) ได้แก่

- กลุ่มเฟรมกระจก เช่น เฟรมกระจกบน เฟรมกระจกล่าง เฟรมกระจกข้าง
- กลุ่มเสาประดับ เช่น เสาประดับบน เสาประดับล่าง เสาประดับข้าง
- ฐานล่าง เช่น ฐานล่าง รองฐานล่าง
- คิ้ว เช่น คิ้วเฟรมกระจก คิ้วเฟรมกระจกล่าง
- กลุ่มคิ้วประดับ เช่น คิ้วประดับเฟรมกระจก
- คิ้วเสาประดับ เช่น คิ้วเสาประดับบน คิ้วเสาประดับล่าง คิ้วเสาประดับข้าง
- ลายแกะ เช่น ลายแกะเฟรมกระจกบน ยอดเฟรมกระจกบน
- ปิดหลัง เช่น ปิดหลังกระจก ไม้ยึดปิดหลัง
- แผงข้าง เช่น แผงข้าง คิ้วประดับแผงข้าง
- กลุ่มเบ็ดเตล็ด เช่น ไม้เดือย ไม้ยึด


หมายเหตุ คิ้ว คือ ไม้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป แล้วนำมาติดที่หลังเพื่อเพิ่มความสวยงาม จากนิยามของคิ้ว สรุปได้ว่า คิ้ว กลุ่มคิ้วประดับ คิ้วเสาประดับ และลายแกะ ถือว่า เป็นคิ้วไม้ทั้งสิ้น แต่แยกให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจรู้ปร่างของชิ้นงานมากขึ้น




ภาพประกอบ 2-1 กรอบกระจกแบบสี่เหลี่ยม (ที่มา บริษัท พีพี พาราવูด จำกัด)




ภาพประกอบ 2-2 กรอบกระจกแบบวงกลมหรือวงรี (ที่มา บริษัท พีพี พาราવูด จำกัด)




ภาพประกอบ 2-3 กรอบกระจกแบบเฟรมกระจกบันโคลง (ที่มา บริษัท พีพี พาราવูด จำกัด)



ภาพประกอบ 2-4 ลักษณะของชิ้นส่วนกลุ่มเฟรมกระจก (ที่มา บริษัท พีพี พาราવูด จำกัด)



ภาพประกอบ 2-5 ลักษณะของชิ้นส่วนกลุ่มคิ้ว และฐานล่าง (ที่มา บริษัท พีพี พาราવูด จำกัด)



ภาพประกอบ 2-6 ลักษณะของชิ้นส่วนแผงข้าง และลายแกะ (ที่มา บริษัท พีพี พาราવูด จำกัด)

2.1.3 วัตถุดิบที่ใช้ทำกรอบกระจก


ไม้ที่นำมาใช้ในการผลิตกรอบกระจกประกอบไปด้วยไม้ยางพารา (ภาพประกอบ 2-7) ไม่นำเข้าจากต่างประเทศเช่น Marupa Oak Ash เป็นต้น และแผ่นไม้อัดแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้อัดแข็ง (Hardboard) แผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard, MDF) และแผ่นชิ้นไม้อัด (Particle Board) โดยไม้ยางพาราจะมีขนาดไม่มาตรฐาน ดังตาราง 2-1 ไม่นำเข้าจากต่างประเทศจะมีขนาดต่างตาราง 2-2 ส่วนแผ่นไม้อัดทางโรงงานสามารถกำหนดขนาดเองได้

ไม้ยางพาราที่นำมาใช้นี้จะผ่านกระบวนการไล่ความชื้นด้วยอากาศหรือการอบด้วยเตาอบและผ่านการอบน้ำยาเพื่อรักษาสภาพเนื้อไม้แล้ว บางครั้งเมื่อไม้ยางพาราผ่านกระบวนการตัดหยาบแล้วจะมีส่วนเหลือกลอยเป็นเศษไม้ ทางโรงงานจะทำการต่อเศษไม้เหล่านั้นหรือที่เรียกว่า การจ้อยไม้ เพื่อเป็นการใช้วัตถุดิบที่คุ้มค่า ซึ่งไม้ยางพาราจ้อยนี้ (ภาพประกอบ

2-8) จะนำมาใช้ในการทำไม้เพลalte หรือทำเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการเน้นคุณภาพของเนื้อไม้ เนื่องจากหลังจากทำเฟอร์นิเจอร์ครบทุกชิ้นต่อนแล้วจะเห็นรอยต่อที่เกิดจากการจัดอยไม่ได้ชัดเจน



ภาพประกอบ 2-7 ไม้ย่างพารามาตรฐาน



ภาพประกอบ 2-8 ไม้ย่างพาราจ้อย

ตาราง 2-1 ขนาดไม้ย่างพารา

ความหนา (นิ้ว)	ความกว้าง (นิ้ว)						
1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	-	-
1.25	-	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	-
1.50	-	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	-
2.00	-	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00
2.50	-	-	2.50	3.00	-	-	-
3.00	-	-	-	3.00	-	-	-

ตาราง 2-2 ขนาดไม้น้ำเข้าจากต่างประเทศ

ความหนา (นิ้ว)	ความกว้าง (นิ้ว)						
	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	-
1.25	-	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	-
1.50	-	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	-
2.00	-	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00

ไม้น้ำเข้าจากต่างประเทศเป็นไม้ที่เนื้อแข็งกว่าไม้ยางพาราและมีลวดลายสวยงาม ซึ่งจะนำมาใช้ทำกรอบกระจกที่มีความยาวมาก และต้องการเน้นลวดลายของไม้ ส่วนแผ่นไม้อัดจะนำมาทำเป็นส่วนปิดหลังกระจกเพื่อป้องกันไม้ให้กระจกเสียหายและเพิ่มความสวยงาม

2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนการผลิต

ในการจัดทำแผนการผลิตจะมีการเตรียมข้อมูลสำคัญประกอบไปด้วย ทรัพยากร (Resource) ช่วงเวลาการทำงานของทรัพยากร (Shift Pattern) วันหยุดประจำปี และข้อมูล ขั้นตอนการผลิต (Routing) โดยข้อมูลที่จัดเตรียมขึ้นนี้จะนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตด้วย โปรแกรม RSBiz Ware Scheduler ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดลำดับการผลิตที่โรงงานกรณีศึกษา นำมาใช้ในการจัดลำดับการผลิตของเฟอร์นิเจอร์แต่ละรุ่นของโรงงาน

2.2.1 ทรัพยากร (Resource)

ทรัพยากร คือ เครื่องจักร พนักงาน เครื่องมือ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้ไม่รวมถึงวัสดุติดบุฟท์ที่ใช้ในการผลิต โดยทรัพยากรจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะการทำงานและข้อจำกัดของการทำงาน ได้แก่ กลุ่มทรัพยากรเครื่องจักร เช่น กลุ่มเครื่องไส 5, 6 หัว และกลุ่มทรัพยากรพนักงาน ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มทรัพยากรหลัก (Primary Resource) ได้แก่ แผนกที่พนักงานนั้นลังกัดอยู่ เช่น แผนกขัดตกแต่ง-เก้าอี้ และกลุ่มทรัพยากรรอง (Secondary Resource) ได้แก่ พนักงานที่ทำงานในทรัพยากรหลัก เช่น พนักงานขัดตกแต่ง-เก้าอี้ ยกเว้นพนักงานวางแผนแบบ ซึ่งลักษณะการทำงานคือ 1 คน วางแผน 1 ชิ้น ณ เวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้นจึงกำหนดให้พนักงานวางแผนแบบเป็นทรัพยากรเครื่องจักร ทรัพยากรแต่ละแบบจะถูกกำหนดเป็นชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2.1.1 ทรัพยากรประเภท Singular Resource ใช้สำหรับเครื่องจักรหรือ พนักงานที่มีข้อจำกัดการทำงาน คือ สามารถทำงานได้เพียง 1 ขั้นตอน (Operation) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น

- เครื่อง NC
- เครื่องก้อนปีสไลเดอร์
- เครื่องตัด
- เครื่องเจาะ
- เครื่องก้อนปีเลท
- เครื่องขัด
- เครื่องเพลาตั้ง
- เครื่องคว้าน
- เครื่องใส
- เครื่องเราเตอร์
- เครื่องเย็บวีเนียร์
- เครื่องปิด

- เครื่องแกงชอว์
- เครื่องแซนดี้
- เครื่องรีด
- เครื่องเจียร์
- เครื่องก้อปปีเชปเปอร์
- เครื่องกลึง Black Knight
- เครื่องปอกเดือยรูปไข่
- เครื่องริปชอร์
- เครื่องใส่ตัวหนอน
- เครื่องขัดสามเหลี่ยม
- เครื่องเพลาะ
- พนักงานวางแผนแบบ
- เครื่องผ่าครึ่ง
- เครื่องขัดสโตริก
- เครื่องอัดความถี่
- เครื่องเพรส

2.2.1.2 ทรัพยากระยะ Infinite Resource ใช้สำหรับเครื่องจักรหรือแผนกต่าง ๆ ที่สามารถทำงานได้อย่างไม่จำกัด เช่น

- แผนกแგะสลัก
- แผนกขัดสามเหลี่ยม
- แผนกกลึง เป็นการจ้างงานผู้รับเหมา (Subcontractor)
- แผนกขัดตกแต่ง
- แผนกประกอบ
- แผนกบ้านนิม

2.2.1.3 ทรัพยากระยะ Simultaneous Resource ใช้สำหรับเครื่องจักรหรือพนักงานที่มีความสามารถทำงานได้หลาย ๆ ขั้นตอน ในเวลาเดียวกัน

2.2.1.4 ทรัพยากระยะ Pooled Resource ใช้กำหนดชนิดทรัพยากรรองที่เป็นกลุ่มคน หรือเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งมีข้อจำกัดในการทำงาน คือ จำนวนของทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีจำนวนคงที่ไปจนสิ้นสุดการทำงานขั้นตอนนั้น ความสามารถของทรัพยากรขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพยากรรอง เช่น งานขัดตกแต่งอาคารเก้าอี้ กลุ่มทรัพยากรหลัก คือ แผนกขัดตกแต่ง-เก้าอี้ ทรัพยากรหลัก คือ กลุ่มขัดตกแต่ง-เก้าอี้ ชนิดทรัพยากรเป็น Infinite กลุ่มทรัพยากรรอง คือ พนักงานขัดตกแต่ง-เก้าอี้ ทรัพยากรรอง คือ พนักงานขัดตกแต่ง-เก้าอี้ ชนิดทรัพยากรเป็น Pooled ใช้พนักงานขัดตกแต่งทั้งหมด 4 คน

2.2.1.5 ทรัพยากระยะ Adjustable Pooled Resource ใช้กำหนดชนิดทรัพยากรรองที่เป็นกลุ่มคน หรือเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งจำนวนของทรัพยากรที่ใช้มีเมื่อเริ่มต้นการทำงานจะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ แต่จำนวนพนักงานระหว่างกระบวนการทำงานจะถึงสิ้นสุดการทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนคงที่ตลอดกระบวนการทำงาน ความสามารถของทรัพยากรขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพยากรรอง

2.2.2 ช่วงเวลาการทำงานของทรัพยากร (Shift Pattern)

ช่วงเวลาการทำงานของทรัพยากรเป็นการกำหนดวันและเวลาการทำงาน หรือช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานของทรัพยากร

2.2.3 วันหยุดประจำปี

วันหยุดประจำปีจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งจะสัมพันธ์กับช่วงเวลาการทำงานของทรัพยากร

2.2.4 ข้อมูลชั้นตอนการผลิต (Routing)

ข้อมูลชั้นตอนการผลิตจะได้มาจากการออกแบบของผู้วางแผนกระบวนการผลิต โดยข้อมูลชั้นตอนการผลิตจะประกอบไปด้วย (หมายเหตุ ชื่อย่อภาษาอังกฤษด้านหลังเป็นชื่อย่อที่ใช้ในโปรแกรม RSBiz Ware Scheduler)

- (1) รหัสสินค้า (Product_Name)
- (2) หมายเลขชั้นตอน (Op_Number)
- (3) ชั้นตอนการผลิต (Op_Name)
- (4) ความหนาของชิ้นงานเมื่อเสร็จสิ้นการผลิตตามชั้นตอนนั้น ๆ (Thickness)
- (5) ความกว้างของชิ้นงานเมื่อเสร็จสิ้นการผลิตตามชั้นตอนนั้น ๆ (Width)
- (6) ความยาวของชิ้นงานเมื่อเสร็จสิ้นการผลิตตามชั้นตอนนั้น ๆ (Length)
- (7) จำนวนชิ้นงานที่ใช้ต่อ 1 หน่วยสินค้า (Op_Qty)
- (8) จำนวนชิ้นงานต่อ 1 พาเลท (Pallet_Qty)
- (9) รหัสชิ้นส่วนย่อย (Part_no)
- (10) ชื่อชิ้นส่วนย่อย (Part_name)
- (11) รหัสชิ้นส่วนสำเร็จ (Hierarchy_Part_no)
- (12) เวลาตั้งเครื่อง (Setup) มีหน่วยเป็น นาที
- (13) เวลาที่ใช้ในการทำงาน 1 ชิ้น (Operation_Time) มีหน่วยเป็น นาที
- (14) ค่าบ่งชี้การคำนวณเวลาที่ใช้ในการทำงาน (Batch_Processing)
มีค่าเป็น 0 หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทำงาน คำนวณจากเวลาที่ใช้ในการทำงานต่อ 1 ชิ้น คูณด้วยจำนวนชิ้นงานต่อ 1 หน่วยสินค้า

มีค่าเป็น 1 หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทำงานไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงาน จะกำหนดสำหรับงานที่มีการเหมาเวลา เช่น งานกลึงที่ล่งผลิตกับบริษัทข้างนอก กำหนดเวลาการทำงานเป็น 5 วัน

- (15) เวลาที่ใช้เพื่อนำงานออกจากเครื่องจักร (Teardown) สำหรับชั้นตอน การเพลากะหมายถึงเวลาที่การติดชิ้นงานแห้ง
- (16) เวลาที่ทรัพยากรไม่ทำงาน (Offshift_teardown)
มีค่าเป็น 0 หมายถึง ไม่คิดช่วงเวลาที่ทรัพยากรไม่ทำงานเป็นช่วงเวลา Teardown_time

มีค่าเป็น 1 หมายถึง คิดช่วงเวลาที่ทรัพยากรไม่ทำงานเป็นช่วงเวลา Teardown_time ด้วย

- (17) ช่วงระยะเวลาระหว่างเวลาเริ่มต้นของงานก่อนหน้าและเวลาเริ่มต้นของงานปัจจุบัน (Start_Offset) หน่วยเป็น นาที

- (18) ช่วงระยะเวลาระหว่างเวลาสิ้นสุดของงานก่อนหน้าและเวลาเริ่มต้นของงานปัจจุบัน (End_Offset) หน่วยเป็นนาที
สำหรับเครื่องเพลาะทุกประเภท ยกเว้นแท่นทับไฮดรอลิก กำหนดให้ End_Offset เป็น 240 นาที เนื่องจากขณะที่รอการติดชิ้นงานแห้ง สามารถทำงานเพลาะอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องนำชิ้นงานออกจากเครื่องเพลาะ
- (19) จุดสิ้นสุดของการเปิดคำสั่งผลิต (Put_to_stock_one)
 (20) จุดเริ่มต้นของการเปิดคำสั่งผลิต (Take_from_stock_kit)
 ปกติจะกำหนดให้เป็นค่าเดียวกันกับจุดสิ้นสุดของการเปิดคำสั่งผลิต เพื่อเป็นการระบุให้ทราบจุดต่อระหว่างการเปิดคำสั่งผลิต
- (21) กลุ่มทรัพยากร (Resource_Group) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 (22) กลุ่มทรัพยากรรองกลุ่มที่ 1 (Secondary_Resource1) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 (23) จำนวนทรัพยากรรองกลุ่มที่ 1 (Quantity1) ที่ต้องการในกระบวนการผลิต
 (24) ช่วงการทำงานในกระบวนการที่ต้องใช้จำนวนทรัพยากรรองกลุ่มที่ 1 (Usage1) ในการทำงานกำหนดไว้ 4 ค่า คือ
- | | |
|----------|--|
| All | : ใช้ทรัพยากรองที่กำหนดไว้กับทุกช่วงการทำงาน |
| Setup | : ใช้ทรัพยากรองเฉพาะช่วงเวลาการตั้งเครื่อง Setup |
| Process | : ใช้ทรัพยากรองเฉพาะช่วงเวลาการทำงาน Process |
| Teardown | : ใช้ทรัพยากรองเฉพาะช่วงเวลาอางาน Teardown |
- (25) จำนวนทรัพยากรรอง (Number_of_group) ที่สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการทำงาน (Process Time)
 (26) กลุ่มทรัพยากรรองกลุ่มที่ 2 (Secondary_Resource2) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 (27) จำนวนทรัพยากรรองกลุ่มที่ 2 (Quantity2) ที่ต้องการในกระบวนการผลิต
 (28) ช่วงการทำงานในกระบวนการที่ต้องใช้จำนวนทรัพยากรรองกลุ่มที่ 2 (Usage2) ในการทำงานกำหนดไว้ 4 ค่า คือ
- | | |
|----------|--|
| All | : ใช้ทรัพยากรองที่กำหนดไว้กับทุกช่วงการทำงาน |
| Setup | : ใช้ทรัพยากรองเฉพาะช่วงเวลาการตั้งเครื่อง Setup |
| Process | : ใช้ทรัพยากรองเฉพาะช่วงเวลาการทำงาน Process |
| Teardown | : ใช้ทรัพยากรองเฉพาะช่วงเวลาอางาน Teardown |

**สำหรับโรงงานกรณีศึกษา ข้อมูลขั้นตอนการผลิตจะถูกจัดเก็บในไฟล์ MS Excel
ดังต่อไปนี้ในภาคผนวก ค**

2.3 กระบวนการผลิตกรอบกระจก

กระบวนการที่ใช้ในการผลิตกรอบกระจกประกอบไปด้วย ตัด羽าน ใส 2 หน้า ใส 4 หน้า แซนติ้งเพลาะ เพลาะ ริปชอร์ แก็งชอร์ แซนติ้งละเอียด วัดแบบ ค้วน เพลาติ้ง เรอาเตอร์ ตัด ละเอียด เจาะ ขัด และตัดบอร์ด โดยแต่ละกระบวนการจะมีลักษณะการแปรรูปไม้เพื่อให้ได้รูปร่าง ของชิ้นงานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ในแต่ละโรงงานสามารถเรียกชื่อของกระบวนการได้ไม่เหมือนกัน และบางครั้งก็เรียกชื่อของกระบวนการตามเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการนั้น ๆ

2.3.1 ตัด羽าน

การตัด羽านเป็นกระบวนการตัดไม้ให้ได้ความยาวที่ต้องการ โดยใช้เครื่องตัด羽าน หรือเครื่องตัด羽านแบบอัตโนมัติ (ภาพประกอบ 2-9)



ภาพประกอบ 2-9 กระบวนการตัด羽าน

2.3.2 ใส 2 หน้า

การใส 2 หน้าเป็นกระบวนการชุดผิวด้านบนและด้านล่างของไม้ให้เรียบเสมอกัน และเป็นการลดขนาดด้านหนาหรือด้านกว้างของไม้ โดยใช้เครื่องใส 2 หน้า (ภาพประกอบ 2-10)

2.3.3 ใส 4 หน้า

การใส 4 หน้าเป็นกระบวนการชุดผิวด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง เพื่อลดขนาด ไม้และปรับผิวไม้ให้เรียบ ซึ่งจะทำการชุดผิวทั้งสี่ด้านพร้อมกัน โดยใช้เครื่องใส 4 หน้า (ภาพประกอบ 2-11)



ภาพประกอบ 2-10 เครื่องໄສ 2 หน้า



ภาพประกอบ 2-11 เครื่องໄສ 4 หน้า

2.3.4 แซนดิ้งเพลอะ

แซนดิ้งเพลอะเป็นกระบวนการขัดผิวชิ้นงานในด้านที่จะทำการเพลอะไม้ โดยใช้เครื่องแซนดิ้ง (ภาพประกอบ 2-12)

2.3.5 เพลอะ

การเพลอะเป็นกระบวนการนำไม้ 2 ชิ้นขึ้นไปมาอัดประสานด้วยการ ด้วยเครื่องเพลอะ (ภาพประกอบ 2-13)

2.3.6 ริปซอร์

ริปซอร์เป็นกระบวนการตัดผิวขอบไม้ให้เรียบ ด้วยเครื่องริปซอร์ (ภาพประกอบ 2-14)



ภาพประกอบ 2-12 ลักษณะการแซนดิ้งไม้



ภาพประกอบ 2-13 ไม้ที่ได้ทำการเพลาก



ภาพประกอบ 2-14 การใช้งานเครื่องริปซอว์

2.3.7 แกึงช่อว'

แกึงช่อว'เป็นกระบวนการตัดผิวขอบไม้ให้เรียบหรือซอยไม้ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยเครื่องแกึงช่อว' (ภาพประกอบ 2-15)



ภาพประกอบ 2-15 เครื่องแกึงช่อว'

2.3.8 แซนดิ้งละเอียด

แซนดิ้งละเอียดเป็นกระบวนการขัดผิวชิ้นงานในแนวระนาบ เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการหรือให้ผิวชิ้นงานได้ความเรียบและขนาดที่ต้องการ โดยใช้เครื่องแซนดิ้ง

2.3.9 วัดแบบ

การวัดแบบเป็นกระบวนการวัดแบบชิ้นงานที่มีลักษณะโค้งเว้า เพื่อเป็นแนวให้กับการคưa จะใช้พนักงานวัดแบบในการลอกแบบตามแบบชิ้นงานที่ออกแบบไว้ (ภาพประกอบ 2-16)



ภาพประกอบ 2-16 การวัดแบบ

2.3.10 คว้าน


การคว้านเป็นกระบวนการตัดไม้ให้ได้รูปร่างโค้งเว้า หรือตามแบบที่วาดไว้ ด้วยเครื่องคว้าน (ภาพประกอบ 2-17)



ภาพประกอบ 2-17 การคว้านตามแบบที่วาดไว้

2.3.11 เพลาตั้ง


เพลาตั้งเป็นกระบวนการขึ้นรูปไม้ให้มีลักษณะโค้งเว้า ด้วยเครื่องเพลาตั้ง (ภาพประกอบ 2-18)



ภาพประกอบ 2-18 การขึ้นรูปไม้โค้งด้วยเครื่องเพลาตั้ง

2.3.12 เราเตอร์

เราเตอร์เป็นกระบวนการขึ้นรูปไม้ให้มีรูปร่างโค้งเว้า หรือต้องการทำลักษณะพิเศษต่าง ๆ เช่น การลับมุม หรือทำร่อง โดยใช้เครื่องเราเตอร์ (ภาพประกอบ 2-19)



ภาพประกอบ 2-19 การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องเราเตอร์

2.3.13 ตัดละเอียด

ตัดละเอียดเป็นกระบวนการตัดความยาวของไม้ให้ได้ขนาดจิงหรือตัดไม้เป็นมุนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่องตัดละเอียด (ภาพประกอบ 2-20)



ภาพประกอบ 2-20 การตัดคงศากด้วยการเอียงใบมีดเครื่องตัดละเอียด

2.3.14 การเจาะ

การเจาะเป็นกระบวนการเจาะไม้ในแนวอนหรือแนวตั้งใช้สำหรับใส่เดือยหรือไม้ยืดในการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องเจาะนอน และเครื่องเจาะดิ่ง (ภาพประกอบ 2-21)



ภาพประกอบ 2-21 การเจาะชิ้นงานด้วยเครื่องเจาะดิ้ง

2.3.15 การขัด

การขัดเป็นกระบวนการที่นำกระดาษทรายมาขัดผิวของชิ้นงานเพื่อให้ผิวนี้เรียบ โดยใช้เครื่องปัด เครื่องขัดบวนนิ่ม หรือเครื่องขัดสามเหลี่ยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงานที่จะทำการขัด (ภาพประกอบ 2-22)



ภาพประกอบ 2-22 การขัดชิ้นงานด้วยเครื่องขัดสามเหลี่ยม


2.3.16 ตัดบอร์ด

ตัดบอร์ดเป็นกระบวนการตัดแผ่นไม้อัด เพื่อทำเป็นไม้ปิดด้านหลังกระจก โดยใช้เครื่องตัด NC ตัดขนาดแผ่นไม้ให้ได้รูปร่างตามรูปทรงของกรอบกระจก

2.4 การเพลากไม้ชิ้นส่วน

การเพลากไม้เป็นกระบวนการเตรียมไม้ก่อนการขึ้นรูปชิ้นส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความกว้างหรือความหนาขนาดวัตถุดิบ ให้ได้ขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

หรือให้ได้รูปร่างของไม้ไกล์เคียงกับรูปร่างชิ้นงานมากที่สุด โดยนำไม้ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาอัดให้ติดกันโดยมีการเป็นตัวประสานทางด้านต่าง ๆ ของไม้มาตรฐาน (ภาพประกอบ 2-23) ทั้งนี้การเพลลาไม้จะช่วยให้เกิดการใช้วัตถุดิบไม้ของโรงงานอย่างคุ้มค่า



ภาพประกอบ 2-23 การเรียกชื่อด้านต่าง ๆ ของไม้

2.4.1 ประเภทของการเพลลาไม้

2.4.1.1 การเพลลาด้านบนของไม้ (Face Gluing) เป็นการอัดไม้ 2 ชิ้นขึ้นไปที่ด้านบนของไม้ (Face) เพื่อเพิ่มความหนาของวัตถุดิบ ใช้กันมากในการทำวัตถุดิบสำหรับทำขาโต๊ะ หรือขาเก้าอี้ (ภาพประกอบ 2-24)



ภาพประกอบ 2-24 การเพลลาไม้เพื่อทำขาโต๊ะ

2.4.1.2 การเพลลาด้านขอบของไม้ (Edge Gluing) เป็นการอัดไม้ 2 ชิ้นขึ้นไปที่ด้านขอบของไม้ (Edge) เพื่อเพิ่มความกว้างของวัตถุดิบ ใช้กันมากในการทำหน้าโต๊ะหรือชิ้นงานที่มีรูปร่างโค้งเว้า (ภาพประกอบ 2-25)



ภาพประกอบ 2-25 การเพลากไม้ด้านขอน

2.4.1.3 การเพลากด้านปลายไม้ (Jointing) เป็นการอัดไม้ 2 ชิ้นเข้าไปที่ด้านปลายของไม้ (End) เพื่อเพิ่มความยาวของไม้ เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า การจ้อยไม้ นำมาใช้ในการเพิ่มความยาวของวัตถุติดหรือการต่อเศษไม้เพื่อทำเป็นไม้จ้อย (ภาพประกอบ 2-26)



ภาพประกอบ 2-26 การจ้อยไม้เพื่อเพิ่มความยาวไม้

2.4.2 วิธีการเพลากไม้

2.4.2.1 การเพลากไม้โดยใช้ปากกาเพลากไม้

ทำการอัดยึดชิ้นงานติดกันด้วยบล็อกกลม ซึ่งกำลังในการอัดตีกว่าแบบเครื่องจักรไฮดรอลิก นิยมใช้กับกลุ่มไม้หนา (ไม่มีความหนามากกว่า 1.5 นิ้ว) ความกว้างสูงสุดที่ใช้งานประมาณ 80 ซม. ความยาวไม้จำกัด (ภาพประกอบ 2-27) โดยใช้กาวyuเรียเป็นตัวประสาน ใช้เวลาในการอัดยึดประมาณ 4 ชั่วโมง



ภาพประกอบ 2-27 การเพล่าไม้ด้วยปากกาเพล่าไม้

2.4.1.2 การเพล่าด้วยเครื่องไฮดรอลิก

ทำการอัดยีดชิ้นงานติดกันด้วยระบบไฮดรอลิก มีกำลังอัดน้อยกว่า การเพล่าด้วยปากกาเนื่องจากต้องการป้องกันไม้แตกขณะอัดยีด นิยมใช้กับกลุ่มไม้บาง (ไม้ที่มี ความหนาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นิ้ว) ความกว้างสูงสุดที่ใช้งานประมาณ 1.2 ม. ความยาว ประมาณ 2.5 ม. (ภาพประกอบ 2-28) ตัวประสานคือ ภาลาก็อกซ์ หลังจากอัดยีดด้วยเครื่อง แล้ว ต้องปล่อยให้การแห้งประมาณ 4 ชั่วโมง จึงจะนำไปขึ้นรูป




ภาพประกอบ 2-28 การเพล่าด้วยเครื่องไฮดรอลิก

2.4.2 เสื่อนไขทั่วไปในการเพล่าไม้

(1) การจัดเรียงไม้เพล่าต้องมีการระบุในแบบว่าผิวด้านไหนที่ต้องการ แสดงลายไม้ โดยหลักการจะพยายามจัดเรียงสีผิวไม้ให้ใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปไม่ที่มีอายุมากจะมี สีที่เข้มกว่าไม้อายุน้อย

- (2) กรณีต้องการป้องกันการโก่งของไม้เพลา ให้เพลาด้วยไม้บาง
เนื่องจากมีโอกาสเกิดการโก่งของไม้จากการเพลาน้อยกว่าไม้หนา
- (3) การต่อไม้เพื่อเพลา นิยมการต่อแบบตัดเรียบมากกว่าการต่อแบบต่อ
พื้นซึ่งลูกค้าไม่นิยมใช้สั่งผลิตเนื่องจากจะดูเป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม่ราคาถูก (ภาพประกอบ
2-29)
- (4) นำหันกของไม้เพลาแต่ละชุดไม่ควรเกิน 50 กก.
- (5) ไม้บางใช้เวลาในการตัดและติดความมากกว่าไม้หนา แต่มีเศษเหลือทิ้ง
น้อยกว่าไม้หนา
- (6) การเพลาไม้ที่ชิ้นงานต้องมีพิมพ์วัดแบบไว้ตรวจสอบรูปร่างและวิธีการ
การวางเรียงแผ่นไม้เพลา



ภาพประกอบ 2-29 ลักษณะการต่อไม้แบบต่อฟื้น และแบบตัดเรียบ

2.5 เงื่อนไขการเลือกกระบวนการผลิต

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถของเครื่องจักร ข้อกำหนดของโรงงาน และจาก
ประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกและจัดลำดับกระบวนการของผู้ออกแบบกระบวนการผลิตของ
โรงงานกรณีศึกษา สามารถนำข้อมูลมาสรุปเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบกระบวนการผลิตใช้ในการเลือก
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ได้ดังตาราง 2-3 โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นลักษณะของ
วัสดุติดที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในขั้นตอนนั้น ๆ ทุกข้อ

ตาราง 2-3 เงื่อนไขในการเลือกกระบวนการผลิต

กระบวนการ	เงื่อนไข
ตัดหยาบ	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกระบวนการแรกในการผลิต - เป็นไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ
ใส 2 หน้า	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ไม่ต้องการเพลากหรือต้องการเพลากแต่ไม่สามารถใช้เครื่องใส 4 หน้าได้ - เป็นไม้ที่เพลากเสร็จแล้ว และต้องการปรับขนาดไม้ให้เท่ากันหรือกำจัดรอยการบริเวณรอยต่อของไม้เพลาก - ขนาดของไม้ต้องกว้างไม่เกิน 12 นิ้ว - ขนาดไม้ที่จะทำการใสต่ำสุดคือ หนา 10 มม. กว้าง 10 มม. ยาว 300 มม.
ใส 4 หน้า	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ต้องการใสขึ้นรูป - ขนาดไม้ต่ำสุดที่จะทำการใสคือ หนา 20 มม. กว้าง 20 มม. - ขนาดไม้สูงสุดที่จะทำการใสคือ หนา 8 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว
แซนดิ้งเพลา	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการใส 4 หน้าแล้ว - เป็นไม้ที่จะทำการเพลาก
เพลา	<ul style="list-style-type: none"> - ชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าไม้มترฐาน
ริปชอร์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ผ่านการใส 2 หน้าแล้ว - เป็นไม้ที่ใส 4 หน้าแล้วและต้องการซอยให้ได้ไม้ขนาดเล็กลง - ไม้ที่จะทำการริปชอร์ต้องมีขนาดใหญ่ที่สุด 200 มม.
แก๊งชอร์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ผ่านการใส 2 หน้าแล้ว - เป็นไม้ที่ใส 4 หน้าแล้วและต้องการซอยให้ได้ไม้ขนาดเล็กลง - ซอยไม้ 1 ชิ้นได้ไม้ชิ้นเล็กลงออกมากครั้งละหลายชิ้น - ความหนาของไม้ที่จะทำการซอยต้องไม่เกิน 75 ซม.
แซนดิ้ง ละเอียด	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ผ่านการใสแล้ว และต้องการปรับขนาดให้ใกล้เคียงกับขนาดชิ้นงานจริงมากที่สุด - ความหนาของชิ้นไม้อยู่ระหว่าง 3 – 142 มม. กว้างสูงสุด 1,260 มม.
วัดแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ผ่านการใสแล้ว - เป็นชิ้นงานที่มีรูปร่างโค้งเว้าหรือรูปแบบตามที่ได้ออกแบบไว้
คว้าน	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เฉพาะเม็ดที่ต้องการแปรรูปร่างไม้จากสี่เหลี่ยมเป็นโค้งเว้า
เพลาตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ต้องการขึ้นรูปไม้ให้มีลักษณะโค้งเว้า - เป็นไม้ที่ต้องการลบเหลี่ยมมนให้เป็นแบบโค้งมน - เป็นไม้ที่ต้องการทำบังใบ หรือตีเพ


ตาราง 2-3 เงื่อนไขในการเลือกกระบวนการผลิต (ต่อ)

กระบวนการ	เงื่อนไข
เราเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ต้องการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรัศมีความโค้งน้อย ซึ่งเครื่องเพลาตั้งไม่สามารถขึ้นรูปให้ได้ - เป็นไม้ที่ต้องการลบเหลี่ยมมุมไม้ให้เป็นรัศมีต่าง ๆ - เป็นไม้ที่ต้องการซ่องร่อง หรือทำหลุม
ตัดละเอียด	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้ว - ต้องการตัดปลายไม้ให้เป็นมุมของค่าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเข้ามุมไม้ - ความกว้างไม้ต้องไม่เกิน 40 ซม.
เจาะ	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไม้ที่ผ่านการตัดละเอียดแล้ว - เป็นไม้ที่ต้องการเจาะรูเพื่อต้องการใส่ไม้เดือย
ขัด	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว - หากต้องการลบเหลี่ยม หรือขัดแนวสามมิติ สามารถใช้เครื่องขัดบัวนิ่ม - สำหรับชิ้นงานที่ไม่มีร่อง ลวดลาย จะใช้เครื่องขัดสามเหลี่ยม ซึ่งสามารถขัดชิ้นงานโค้งหรือตรงก็ได้ เป็นการขัดหยาบก่อนส่งไปขัดขั้นตอนต่อไป
ตัดบอร์ด	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องการตัดแผ่นไม้อัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
ประกอบ	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขัดของแต่ละชิ้นงานและต้องการประกอบรวมกันเป็นชิ้นใหญ่ เช่น เฟรมกระจกบาน เฟรมกระจกข้างและเฟรมกระจกต่างประกอบรวมกัน หรือ คิ้วประดับประกอบติดกับเฟรม

2.4 การออกแบบกระบวนการผลิตกรอบกระจก


2.4.1 รายการวัสดุดิบ (Bill of Materials)

หลังจากที่ฝ่ายวิศวกรรมได้รับแบบสินค้าจากลูกค้าพร้อมการระบุลักษณะสำคัญของสินค้า เช่น วัตถุดิบ ลวดลาย การประกอบ และการทำสี เป็นต้น ฝ่ายวิศวกรรมจะดูขนาดและรูปร่างของชิ้นงานจากแบบสินค้าไฟล์ CAD (ภาพประกอบ 2-30) เพื่อที่จะระบุขนาดตัดหยาบขนาดใสและขนาดสำเร็จ หากขนาดจริงมีขนาดใหญ่กว่าหน้าไม้มาตรฐานที่โรงงานมี ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตจะกำหนดแบบเพลาะไม้เพิ่มเติม (ภาพประกอบ 2-31) กำหนดวิธีการเพลาะและระบุวิธีการขึ้นรูปชิ้นส่วนนั้นไว้ด้วย พร้อมออกแบบตารางแสดงขนาดวัตถุดิบดังภาคผนวก ข



PRODUCTION DETAIL


ภาพประกอบ 2-30 แบบสินค้า



ภาพประกอบ 2-31 แบบเพลาะไม้

2.4.2 ขั้นตอนการผลิต (Routing)

โดยทั่วไปการสร้างขั้นตอนการผลิตจะมีรูปแบบเริ่มต้นด้วยการปรับขนาดของวัตถุดิบให้ใกล้เคียงกับขนาดของชิ้นงานจริง หลักจากนั้นจึงทำการขีณรูปวัตถุดิบให้มีลักษณะตามชิ้นงานจริง เมื่อขีณรูปแล้วจะทำการขัดตกแต่งชิ้นงานเพื่อให้ผิวชิ้นงานเรียบ และเป็นการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานในขั้นสุดท้าย ภาพประกอบ 2-32 แสดงขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไป



ภาพประกอบ 2-32 ขั้นตอนการแปรรูปไม้

ขั้นตอนการผลิตจะอ้างอิงข้อมูลจากตารางรายการแสดงขนาดวัตถุดิบ โดยจะทำการออกแบบขั้นตอนการผลิตของแต่ละชิ้นส่วนตามลำดับ ยกตัวอย่างเช่น จากตารางแสดงขนาดวัตถุดิบ (ภาคผนวก ข) ชิ้นส่วนที่ 1 คือ เฟรมกระজกbn (รหัสชิ้นส่วน 01.20) จะต้องเพลาระวมกับเฟรมกระจกbn 1 (รหัสชิ้นส่วน 01.20.S1) เฟรมกระจกbn 2 (รหัสชิ้นส่วน 01.20.S2) และเฟรมกระจกbn 3 (รหัสชิ้นส่วน 01.20.S3) (ดูช่องหมายเหตุของรายการขนาดวัตถุดิบ) ดังนั้นขั้นตอนการผลิตสำหรับเฟรมกระจกbn จึงเป็นดังนี้

- ตัดหยาบ ตัดความยาวไม้ให้ตรงกับขนาดตัดหยาบ
- ใส 4 หน้า ชุดผิวไม้ทั้งสี่ด้านให้เรียบเสมอกัน เตรียมพร้อมในการเพลาระวม และเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

- แซนดิ้งเพลาระ เนื่องจากไม้ที่ผ่านการใสจะมีผิวเรียบไม่สม่ำเสมอและมีคราบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องไสติดอยู่เล็กน้อย เมื่อนำมาเพลาระจะทำให้ไม้เพลาระไม่แข็งแรง มีการแตกหัก

บริเวณรอยต่อ ดังนั้นจึงต้องขัด (แซนดิ้ง) ผิวด้านที่จะเพลากอกรอบเพื่อให้ผิวไม่เรียบยิ่งขึ้นและขัดคราบน้ำมัน

- เพลากวน เฟรมบน เฟรมบน1 เฟรมบน2 เฟรมบน3 เพลากติดกันตามแบบเพลากซึ่งจะติดกันเป็นชั้น 5 ชั้น

- ใส่ 2 หน้า เมื่อเพลากไม่เสร็จแล้วจะทำการใส่ไม้เพลากเพียง 2 หน้าคือหน้าไม้ด้านกว้างทั้งบนและล่าง เพื่อจะนำไปวัดแบบบนหน้าที่ตามรูปร่างของเฟรมบน ส่วนหน้าไม้ด้านหน้าจะไม่ใส่ เพราะเป็นส่วนที่ควรทิ้งอยู่แล้ว

- วัดแบบ หลังจากใส่ 2 หน้าเสร็จแล้วจะนำแบบค้วานมาวัดเพื่อเป็นแนวในการค้วาน

- ค้วาน ตัดไม้ออกตามแบบวัด โดยการค้วันจะเน้นไปที่รูปร่างของชิ้นส่วนแบบโค้งเว้า และต้องเพื่อระยะห่างจากแนววัดแบบประมาณ 1 นิ้ว เพราะต้องนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องเพลาตั้งหรือเราเตอร์ซึ่งจะกินเนื้อไม้อีกประมาณ 2.5 ซม. หากเป็นไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจะขึ้นรูปโดยการใส่

- เพลาตั้ง ขึ้นรูปไม้ตามรูปแบบที่ต้องการซึ่งต้องออกแบบใบมีดให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้นด้วย หรือจะใช้ใบมีดเดิม แต่ต้องทำการขึ้นรูปหลายครั้งจนกว่าจะได้รูปร่างที่ต้องการ ในการนี้ทำการใส่ขึ้นรูปด้วยเครื่องเพลาตั้ง 4 ครั้ง

- ตัดละเอียด การขึ้นรูปจะทำเฉพาะด้านหน้าและกว้าง ดังนั้นในด้านยาวจะยังไม่ได้ขนาดที่ต้องการ จึงทำการตัดละเอียดให้ได้ความยาวที่ต้องการและมีการเพิ่มการตัดองศาคือตัดปลายไม้ให้เป็นมุมเพื่อใช้เป็นรอยต่อประกอบกับเฟรมกระจากข้าง

- เจาะเดือยรูปไข่ เจาะหัวชิ้นงานเพื่อใส่เดือยรูปไข่ เพื่อใช้เป็นตัวยึดระหว่างเฟรม

- เจาะดิ้ง เจาะน้ำร่องเพื่อใส่สกรูยึดเพิ่มความแข็งแรงของเฟรม สกรูจะใส่ในช่วงการประกอบเฟรม

- ปิด ขัดบริเวณส่วนที่ขึ้นรูปและร่อง

- ขัดบัวนิ่ม ขัดส่วนที่เป็นหน้าเรียน

เมื่อออกแบบขั้นตอนการผลิตของเฟรมกระจากนนเศรษฐีจะแล้วจะทำการออกแบบขั้นตอนการผลิตของเฟรมกระจากนน 1 เฟรมกระจากนน 2 เรือยไปจนถึง ปิดกระจากหลัง

เฟรมกระจากนน 1 เฟรมกระจากนน 2 และเฟรมกระจากนน 3 เป็นชิ้นส่วนที่ต้องนำไปเพลากติดกับเฟรมกระจากนน ขั้นตอนการผลิตจึงมีแค่ ตัดหยาบ ใส่ 4 หน้าและแซนดิ้งเพลาก

เฟรมกระจากล่าง เป็นรูปเหลี่ยม ขั้นตอนจึงเป็น ตัดหยาบ ใส่ 4 หน้า แซนดิ้งเพลาก เพลาก ใส่ขึ้นรูป ตัดละเอียด เจาะรูปไข่ เจาะดิ้ง แกะสลัก ขัด

เฟรมกระจกล่าง 1 เป็นชิ้นส่วนที่มาเพลากับเฟรมกระจกล่าง ขั้นตอนจึงเป็นตัดหยาบ ใส 4 หน้า แซนดี้เพลาะ

เฟรมกระจกข้างมีลักษณะคล้ายกับเฟรมกระจกล่าง จึงมีขั้นตอนเหมือนกันแต่ไม่มีการเจาะดิ่งใส่สกรูเนื่องจากสกรูจะใส่จากเฟรมกระจกบนและเฟรมกระจกล่าง

คิ่วประดับเฟรมกระจกบนมีลักษณะคล้ายกับเฟรมกระจกบนแต่เพิ่มเติมลายแกะจิ้งเสริมขั้นตอนแกะสลัก หลังจากขัดครึ่งแรก

ปิดหลังกระจกเป็นไม้บอร์ดจะต้องตัดให้ได้ขนาดพอดีกับรูปร่างเฟรมกระจกซึ่งมีขั้นตอนคือ ตัดบอร์ดเป็นลี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเข้าเครื่อง NC เพื่อตัดให้ได้ขนาดที่แม่นยำทั้งแนวตรงและส่วนโค้ง

หลังจากขึ้นรูปชิ้นส่วนครบถ้วนทุกชิ้นส่วนแล้วจะส่งประกอบ โดยขั้นตอนการประกอบจะเป็นดังนี้

- ประกอบชุดเฟรม เริ่มจากทำกาหั้งสองข้างของเฟรมกระจก หากมีเดือยให้ทำกาหั้งที่เดือยแล้วใส่เดือยในรูเดือย หลังจากนั้น นำเฟรมกระจกบน เฟรมกระจกข้างทั้ง 2 ข้างและเฟรมกระจกล่างมาประกอบเข้าด้วยกัน

- ประกอบติดคิ่ว นำคิ่วมาติดเฟรมกระจกบน เฟรมกระจกล่างและเฟรมกระจกข้างตามลำดับด้วยกาหั้ง

- อุดกาว ใช้แป้งโป๊ว Putty อุดตามรอยต่อของชิ้นส่วนหรือรูจากการยิงแม็กซ์
- ทาชิลเลอร์ เพื่อให้เลียนไม้แข็งขึ้น ทำให้ขัดง่าย ใช้เฉพาะบริเวณที่มีลายแกะ
- ขัดตกแต่ง ใช้เครื่องขัดajanlom ในบริเวณที่โครงมน และเครื่องขัดสันสะเทือนในบริเวณที่แบบเรียบ หลังจากนั้นจะขัดขั้นตอนสุดท้ายด้วยเครื่องปัดลม ในชอกมุนที่เครื่องขัดajanlom และเครื่องขัดสันสะเทือนเข้าไม่ถึง

เมื่อเสร็จขั้นตอนการขัดจะล้างแพนกทำสี และล้างบรรจุเป็นขั้นตอนสุดท้าย

จากระบวนการออกแบบกระบวนการผลิต สรุปได้ว่าผู้ออกแบบการผลิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องจักร ลักษณะของชิ้นงานที่ออกแบบจากผ่านเครื่องจักรนั้น ๆ และเงื่อนไขในขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอน