

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กระบวนการผลิตยางฟองน้ำ

หลักการสำคัญของการผลิตยางฟองน้ำประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอนคือ (1) ทำให้น้ำยาางเกิดฟองเป็นฟองอากาศหรือฟองของก๊าซต่าง ๆ (2) ทำให้น้ำยาางที่เป็นฟองแล้วเกิดเจลในเนื้าหรือในบริเวณที่กำหนด และ (3) วัลภาชนะซึ่งฟองยางที่ได้

แนวความคิดและการค้นคว้าทดลอง เพื่อผลิตยางรูปrun สำหรับใช้งานในด้านต่างๆ ได้มีมานานแล้ว และหลักการพื้นฐานของการทำยางที่มีรูปrun ได้ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1929 ซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียกว่ากระบวนการแบบคันล้อป หรือกระบวนการชิลิโคล์ดูโรไรด์ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการผลิตยางฟองน้ำ ประกอบด้วยการทำให้น้ำยาางเป็นฟอง ด้วยการใช้เครื่องกลดีหรือปั้นอากาศเข้าไปในน้ำยาางที่มีส่วนผสมของสารเคมีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม แล้ว เมื่อได้ฟองดีแล้วจึงเติมสารเคมีที่จะช่วยให้เกิดเจลอย่างช้า ๆ (Delayed - action gelling agent) เพื่อให้ฟองเหลวได้มีเวลาฟอร์มรูปร่างตามแบบของเนื้าก่อนเกิดการเจล จนนั้นจึงวัลภาชนะซึ่งฟองเจลที่เปียกแล้วนำฟองยางที่ได้ล้าง อบแห้งและตอกแต่งในขั้นสุดท้ายต่อไป (Morton, 1995)


สำหรับวิธีการอื่น ๆ ที่มีการค้นคว้าและบังคับมีการผลิตกันในปัจจุบัน ได้แก่วิธีการของ Joseph Talalay ซึ่งคิดค้นราปี ค.ศ. 1936 เรียกว่า กระบวนการแบบทาลาเลย์ (Talalay process) (Blackley, 1997a) ซึ่งกระบวนการนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการแบบทาลาเลย์ในปัจจุบัน สามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ เริ่มด้วยการทำให้น้ำยาางที่ปั่นเป็นฟองโดยทางกล ทำให้ฟูตัวโดยใช้ระบบสูญญากาศแล้วใช้ความเย็นทำให้ฟองยางเกิดการเจล ซึ่งเทคนิคความเย็นนี้ใช้ส่วนผสมของอะทีลีนไอกลอกอล-น้ำ ให้ได้อุณหภูมิประมาณ -30 องศาเซลเซียส หล่อระบบเนื้าที่บรรจุฟองน้ำยาางที่ฟูดัวแล้วเพื่อให้ฟองยางที่ได้มีอุณหภูมิต่ำ แล้วจึงผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปที่เนื้า ระบบสูญญากาศ ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นส่วนผสมของคาร์บอนไดออกไซด์-อากาศ จนนั้นจึงอุ่นเนื้าให้อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 2 ระดับเป็น 4 องศาเซลเซียส และต่อมาเป็น 38 องศาเซลเซียสจากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 110 องศาเซลเซียสตามลำดับ เพื่อให้เกิดการวัลภาชนะซึ่ง

กระบวนการทำยางฟองน้ำอีกเทคนิคหนึ่งคือ กระบวนการรีเวอเท็ก (Revertex process) (Blackley, 1997b) โดยกระบวนการนี้จะใช้น้ำยาางขัน 75 % จากวิธีการระเหยน้ำและรักษาไว้ด้วยไปแಟสเซียน ไครรอกไซด์ ทำให้น้ำยาางฟูดัวโดยใช้ก๊าซออกซิเจน ซึ่งได้มาจากการแตกตัวของไครรอกไซด์ ที่ถูกเร่งการแตกตัวด้วยสารตัวเร่ง (ที่อาจมาจากพวคีโนโกลบิน หรือ ยีสต์

ฯลฯ) แล้วทำการเกิดเจลโดยใช้โซเดียมซิลิโคลูอิร์ร่วมกับแอมโมเนียมชัลเฟต แล้ววัลค่าในชั้นไอ้น้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย 20 นาที

2.2 การผลิตยางฟองน้ำโดยกระบวนการแบนดันล้อป

หลักการและขั้นตอนโดยสังเขปของกระบวนการของคันล้อป มีดังต่อไปนี้ วัตถุเริ่มต้นใช้น้ำยางธรรมชาติขึ้น (Klempner and Frisch, 1991) ขั้นแรกจะทำการปรับปรุงรูปแบบ ไมเนียในน้ำยาง นำน้ำยางที่ปรับແอนไมเนียแล้วเติมสารเคมีต่าง ๆ ได้แก่ សูญสารวัลค่าในชั้นสารตัวเร่ง สารช่วยเกิดฟอง สารป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง สารตัวเติม ซึ่งสารเหล่านี้อาจเติมในรูปสารแขวนลอย (Dispersion) หรือสารละลาย (Solution) หรืออิมัลชั่น (Emulsion) ทั้งนี้แล้วแต่ธรรมชาติของสารนั้น ๆ การผสมสารเคมีต่าง ๆ อาจจะแบ่งเติมเป็นสองช่วง โดยที่มีการเติมส่วนหนึ่งในช่วงแรกแล้วจะทิ้งน้ำยางไว้ระยะหนึ่ง (Maturation) แล้วจึงเติมส่วนที่เหลือในช่วงที่สอง หลังจากปั่นน้ำยางเป็นฟองแล้ว ขยะที่การปั่นฟองเก็บบนบูรรณ์จะเติมซิงค์ออกไซด์ที่อยู่ในรูปของสารแขวนลอย และสารก่อเจลเสริม แล้วจึงใส่สารก่อเจลหลัก เป็นตัวสุดท้าย แล้วจึงเทฟองยางลงในเบ้าอุณหภูมิไมเนีย หลังจากนั้นฟองยางเริ่มนีกการเจลอย่างช้า ๆ ในเบ้า ซึ่งเรียกรูปนี้ว่าการทำให้เกิดการเจลอย่างช้า ๆ (Delayed – action gelling system) จากนั้นนำฟองน้ำไปวัลค่าในชั้นฟองน้ำโดยใช้ความร้อน ซึ่งปกติใช้ไอ้น้ำ ขั้นตอนที่ 4 เปิดเบ้าออกฟองยางที่วัลค่าในชั้นแล้วและยังเปียกอยู่จากเบ้า นำไปล้างน้ำเพื่อกำจัดสิ่งที่สามารถละลายได้ เช่น สารเคมีอื่น แล้วนำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ซึ่งดำเนินการเตรียมฟองน้ำ (NR Technical Bulletin, 1966a) แสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 ลำดับการเตรียมฟองน้ำ

2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมฟองน้ำด้วยกระบวนการแบบดันล้อป

2.3.1 การปรับปริมาณแอนโนมเนียในน้ำยา

น้ำยาที่ใช้ในการทำฟองน้ำโดยมากจะเป็นน้ำยาธรมชาติข้น ซึ่งจะต้องมีการปรับปริมาณแอนโนมเนียให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตฟองน้ำที่เลือกใช้ ซึ่งอาจโดยการเติมฟอร์มาลดีไฮด์ หรือไอล์เอมโนมเนียออกจากน้ำยา โดยทั่วไป การไอล์เอมโนมเนียจากน้ำยา ทำได้โดยการพ่นอากาศเข้าไปที่ผิวดของน้ำยาพร้อม ๆ กับการน้ำยาอย่างช้า ๆ เห็นด้วยความเร็วประมาณ 50 รอบต่อนาที เป็นต้น จนกระทั่งปริมาณแอนโนมเนียในน้ำยา มีค่าประมาณ 0.12 – 0.22% ในทางปฏิบัติ ถ้าในกรณีที่เลือกใช้กระบวนการตีฟองแบบไม่ต่อเนื่อง จะควบคุมให้มีปริมาณแอนโนมเนียในน้ำยาประมาณ 0.22 % ส่วนถ้าเลือกใช้กระบวนการตีฟองอย่างต่อเนื่อง จะควบคุมให้มีปริมาณแอนโนมเนียในน้ำยาประมาณ 0.12 % (NR Technical Bulletin, 1966b)


2.3.2 การเตรียมสารเคมี

เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ จึงต้องเตรียมให้สารเคมีนั้นอยู่ในรูปของสารแขวนลอย โดยการใช้เทคนิคการบดสารเคมีโดยอาศัยแรงทางกลให้มีขนาดอนุภาคประมาณ 1-5 ไมครอน ขณะเดียวกันจะใช้สารช่วยกระจายตัว (Dispersing agent) เพื่อช่วยให้สารเคมีที่บดสามารถแขวนลอยในตัวกลางที่เป็นน้ำได้อย่างเสถียร

2.3.3 กระบวนการทำให้เกิดการเจลอย่างช้า ๆ (นนทศักดิ์, 2523b)

กระบวนการทำให้เกิดการเจลอย่างช้า ๆ มีความสำคัญต่อการเตรียมฟองน้ำยาธรมชาติอย่างมาก จัดเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้น้ำยาที่ผสมสารเคมีแล้ว เกิดการสูญเสียความเสถียรอย่างช้า ๆ ระบบนี้จะใช้สารก่อเจล (Gelling agent) เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเจลขึ้น ซึ่งสารก่อเจลที่สำคัญจะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของฟลูออริน (Fluoro - complexes) ตัวที่นิยมที่ใช้มากคือ โซเดียมซิลิโคลูอิร์ด โดยจะเตรียมให้อยู่ในรูปของสารแขวนลอยในตัวกลางที่เป็นน้ำ ซึ่งมีค่า pH ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3.3

เมื่อใส่โซเดียมซิลิโคลูอิร์ดลงในน้ำยาแล้ว มีผลทำให้ค่า pH ของน้ำยาลดลง โดยปกติน้ำยาธรมชาติข้นจะมีค่า pH มากกว่า 9 แต่หลังจากใส่สารก่อเจลแล้ว ค่า pH ของน้ำยาจะค่อนข้างต่ำกว่า 7.5 เช่นว่าระบบการทำงานของสารก่อเจลต่อฟองน้ำ เกิดปฏิกิริยาดังนี้



ไฮโดรเจนอิออนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเป็นสารเคมี มีค่า pH ลดลงพร้อมๆ กับการเกิดซิลิโคนไฮดรอกไซด์ (Silicon hydroxide, Si(OH)_4) ซึ่งจะดูดสารพากสูญจากอนุภาคของน้ำยา ทำให้ฟองน้ำเกิดการสูญเสียความเสถียรหรือแข็ง โดยทั่วไปการเจลโดยสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 10-15 นาที

การใส่ใช้เดียมชิลิโคลูอิร์คจะช่วยควบคุมเวลาในการเจล ในขณะเดียวกันก็ช่วยในการจัดตัวของฟองยางให้มีการจับตัวแน่นขึ้นและสามารถยึดติดกันได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

2.3.4 ผลของการใช้ชิงค์ออกไซด์ (นนทศักดิ์, 2523c)

การใส่ชิงค์ออกไซด์ลงในน้ำยา ชิงค์ออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับน้ำ จึงเกิดเป็นชิงค์ไฮดรอกไซด์ (Zn(OH)_2) ซึ่งจะเปลี่ยนรูปต่อไปเป็นชิงค์อิออน ดังปฏิกิริยาดังนี้



แต่ในน้ำยาจะมีแอมโมเนียเข้ามายังชิงค์อิออน (Zinc ion, Zn^{2+}) สามารถทำปฏิกิริยากับแอมโมเนีย (NH_3) ได้เกิดเป็นสารเชิงซ้อนของชิงค์เยมิน ($\text{Zinc ammine complexes, Zn(NH}_3)_n^{2+}$) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความร้อน ดังปฏิกิริยาข้างล่างนี้



ชิงค์คาร์บอคไซเดทที่ไม่ละลายน้ำ (Insoluble zinc carboxylate) จะเกิดการตกตะกอนที่ผิวของอนุภาคยาง ชิงค์ส่งผลให้ความเสถียรของน้ำยาลดลง

2.3.5 การเกิดการเจลของฟองน้ำที่มีชิงค์ออกไซด์ และโซเดียมชิลิโคลูอิร์คร่วมกัน (นนทศักดิ์, 2523d)

การใส่ชิงค์ออกไซด์ และโซเดียมชิลิโคลูอิร์คร่วมกันจะทำให้เกิดการเจลในน้ำยา ขั้นดีมากขึ้น โดยผลกระทบของโซเดียมชิลิโคลูอิร์คแตกตัวและการเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน

ของซิงค์เอมีน (Zinc ammine complexes) จากซิงค์ออกไซด์ที่อยู่ในน้ำยา สำหรับการแตกตัวของโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ คือเป็นการทำให้เกิดกรดไฮdrofluoric acid และเกิดกรดซิลิซิก (Silicic acid) ที่ไปปูดสนูปผิวของอนุภาคบาง แต่สำหรับสารประกอบเชิงช้อนของซิงค์ เอ岷จะไปรวมตัวกับสนูปเกิดเป็น Insoluble zinc soap ขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างล้วนไปทำลายสนูปซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้น้ำยา้มีความเสถียร เมื่อสนูปถูกทำลายไปเรื่อยๆ ความเสถียรของน้ำยาจะลดลงจนเกิดการเจลขึ้น

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Chapman et. al (1930) รายงานว่าฟองน้ำสามารถเตรียมขึ้นจากน้ำยาคอมเปาร์ที่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดฟอง แล้วทำให้เกิดฟองโดยการตีบีบหรือโดยการเป่าอากาศเข้าไป และพบว่าสารที่ทำให้เกิดฟองที่เหมาะสมคือแอมโมเนียมโอลิเอต (Ammonium oleate) ส่วนสารเจลหลักที่ใช้เหมาะสมเมื่อใช้กับสารที่ทำให้เกิดฟองคือโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ โพแทสเซียมซิลิโคฟลูออไรด์ (Potassium silicofluoride) หรือแอมโมเนียมเพอร์ซัลเฟต (Ammonium persulphate) โดยสามารถที่จะเติมลงไปก่อนหรือหลังจากการเกิดฟองก็ได้

Wolf (1938) รายงานว่าการใช้ของเหลวที่ให้ออกซิเจนโดยไม่ทำให้ความหนืดเพิ่มขึ้น เช่น ไฮdroเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) หรือของแข็งที่ให้ออกซิเจน เช่น Alkali metal peroxide หรือ Alkali metal per salt ซึ่งสารดังกล่าวจะให้การออกซิเจนซึ่งทำให้เกิดฟองขึ้น ในการนี้อาจมีการใช้ตัวเร่ง เช่น เกลือของเหล็ก หรือโซโนโกลบินซึ่งเสริมให้เกิดการออกซิเจนได้ดีขึ้น กระบวนการทำฟองยางนี้จะมีการใช้สารเจล เช่น Alkali silicofluorides หรือซิงค์ออกไซด์ร่วมกับเกลือแอมโมเนียม (Ammonium salt) จากนั้นเทใส่เบ้าแล้วทำให้ฟองน้ำเกิดการรูปคงตัวขึ้น ความร้อน

Talalay (1938) รายงานว่าเพื่อป้องกันการเกิดเป็นฟิล์มที่ชั้นผิว (Surface skin) ของฟองน้ำเบ้าที่ใช้จะถูกเคลือบด้วยสารที่สามารถคลดแรงตึงผิวของน้ำยา และสารเหล่านี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการจับตัวหรือการเจลของน้ำยา โดยสารที่เหมาะสมคือซัลโฟเนตโลโรอล (Sulphonated lorol) และสารที่รักษาทางการค้าคือ Igepon A, Igepon T, Nekal BX และ Lissapol C โดยสามารถใช้ได้ทั้งกับเบ้าที่เป็นรูพูน เช่นเบ้าไม้ หรือเบ้าที่ไม่เป็นรูพูน เช่น เบ้าโลหะ แต่เบ้าโลหะเป็นเบ้าที่นิยมใช้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเบ้าที่ทำจากอุ่มนิ่มน้ำ

Clayton (1943) พบว่าในการทำฟองน้ำโดยการตีบีบน้ำยาขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นฟองและใช้ Alkali silicofluoride เป็นสารเจลทดสอบร่วมกับการใช้ซิงค์ออกไซด์ การใช้ Alkali hydroxide และสารที่สามารถตัดกัดกันซิงค์ออกไซด์ แต่ไม่ทำให้น้ำยาสูญเสียสภาพ เช่น Alkali tetraborate, Alkali

carbonate หรือ Alkali metaphosphate ผสมเข้าไปในน้ำยา จะช่วยป้องกันการลดลงของ pH อ่อนตัวเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเวลาในการจับตัวของฟองยางให้ช้าลงได้ เพื่อที่จะให้ซิลิโคลูอิริด (Silicofluoride) สามารถเกิดการจับตัวอย่างช้า ๆ และมีเวลาที่จะให้ฟองยางมีการเช็ดตัวมากขึ้น ฟองยางที่ได้จะมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

Stamberger and Dover (1943) ได้รายงานถึงวิธีที่ทำให้ฟองยางในการทำฟองน้ำมีอายุนานนานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการวัดค่าไนซ์ด้วย ซึ่งค่าออกไซด์ กำมะถัน สารตัวเร่งอ่อน ๆ และยังสามารถทำให้ฟองน้ำกลับมาติดฟองใหม่ได้ โดยการใช้สารเคมีในกลุ่มของสารประกอบแคด ไอออนิกที่มีสายโซ่ยาว (Cationic long chain compounds) และสารประกอบแอน ไอออนิกที่มีสายโซ่ยาว (Anionic long chain compounds) ใส่เข้าไปในน้ำยาคอมเพาค์ สารในกลุ่มแอน ไอออนิกที่มีสายโซ่ยาว จะอยู่ในรูปของสบู่ที่เตรียมจากอัลคาไลน์ (alkali) หรือเกลือแอมโมเนียมของกรดพาล มิติก (Palmitic acid) กรดสเตียริก (Stearic acid) หรือกรดโอลีอิค (Oleic acid) ส่วนในสารประกอบ แคด ไอออนิกที่มีสายโซ่ยาวมักเป็นสบู่ในกลุ่มของฟลอเทอนาร์แอมโมเนียม (Quaternary ammonium) ชาลฟอนีียม (Sulphonium) หรือฟอสฟอนีียม (Phosphonium) ตัวอย่างของสบู่ชนิดที่ใช้ได้แก่ แคตซิลิโพรินิเนียม บอร์ไนค์ (Cetyl pyridinium bromide) โคดีซิลิไครเมทิลแอมโมเนียม บอร์ไนค์ (Dodecyl trimethyl ammonium bromide) สเตียริลไครเมทิลแอมโมเนียม บอร์ไนค์ (Stearyl trimethyl ammonium bromide)

United Stated Rubber Co. (1944) ได้ออกแบบกระบวนการผลิตฟองน้ำให้มีความเสถียร ของโครงสร้างของฟองน้ำยางธรรมชาติ ความแข็งแรงของฟองยางที่จับตัว (Wet coagulum) ภายหลังการเทใส่เบ้า รวมทั้งความทนทานต่อการโค้งงอของฟองน้ำยาง เพิ่มสูงขึ้น และยังสามารถ ใส่สารตัวเติมได้สูงถึง 200 phr โดยไม่ทำให้สมบัติที่กล่าวมาข้างต้นเสียหาย ซึ่งเทคนิคใหม่นี้ทำได้ โดยการเติมกรดเทนนิก (Tannic acid) เทนนิน (Tannin) กรดกัลโลเทนนิก (Gallotannic acid) หรือ กรดไคกัลลิก (Digallic acid) ลงในน้ำยา และนำน้ำยาไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาفار์เ烦 ไชค์ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือนานกว่านั้น จากนั้นก็นำน้ำยาที่เตรียมได้เข้าสู่กระบวนการปกติของการทำฟองน้ำปกติ ในทางปฏิบัติที่นิยม คือใช้สารเทนนิน (Tanning agent) ในปริมาณ 0.1 – 0.5 phr และใช้อุณหภูมิในการอุ่นน้ำยางประมาณหรือสูงกว่า 100 องศาفار์เ烦 ไชค์ ถ้าน้ำยางไม่เกิดการสูญเสียความเสถียรมากเกินไปอาจใช้เวลาในการอุ่นน้ำยางได้นานถึง 48 ชั่วโมง

Binns (1947) รายงานว่าการใช้ปริมาณกรดไขมันที่มีลักษณะคล้ายไข่ (Wax-like nature) ที่สูง ตัวอย่างเช่นกรดสเตียริกที่ถูกทำปฏิกริยา Saponified ด้วยแอน โนมีเนียมไชค์ หรือค่าง อินทิร์เรห์ได้ง่าย เดิมลงในน้ำยางคอมเพาค์ ซึ่งกากหลังการดีฟอง ทำให้จับตัวและให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ณ อุณหภูมิสูงนี้ กรดไขมันจะแตกตัวและทำให้เกิดการเช็ด

ตัวของฟองยางเกิดเป็นแบบโครงสร้างแบบสามมิติ ข้อดีในการใส่สบู่ Stearic acid คือ ทำให้ อัตราส่วนของอากาศต่อยางสูง เป็นผลให้ได้ฟองน้ำที่มีเชลล์ กลม

Greenup and Whaley (1941) พบว่าในการผลิตฟองน้ำยางธรรมชาติแบบใช้เบ้า ซึ่งจะทำโดยการเทฟองยางลงในเบ้าแล้วทิ้งไว้ให้ฟองยางเกิดการคงตัว จากนั้นวัสดุในเบ้า มีข้อด้อยคือ ลักษณะผิวของฟองยางที่ได้จะเป็นแบบที่อากาศจะไม่สามารถแพร่ผ่านได้ แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการทำให้เกิดการจับตัวที่ชั้นผิวของฟองหันที่ ดังนั้นยางคอมเพรคท์ที่ใช้จะมีส่วนผสมในปริมาณเล็กน้อยของแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium sulphate) แล้วเทฟองยางลงในเบ้าที่ได้ทำด้วยสารละลายของแอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่งได้ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งเสียก่อน เทคนิคนี้จะทำให้เกิดการจับตัวที่ผิวของฟองน้ำยางในหันที่ที่เทใส่เบ้า จากนั้นก่อขึ้นคลอเรียฟองยางเกิดการคงรูป ฟองน้ำยางที่ได้จะมีโครงสร้างของเชลล์สม่ำเสมอพร้อมกับมีผิวฟองน้ำที่มีความพุด

Wohler et. al. (1951) รายงานว่าโดยทั่วไปการทำฟองน้ำยางจากน้ำยางสังเคราะห์ผสมร่วมกับน้ำธรรมชาติ นักเกิดการทดสอบในระหว่างการเจลหรือระหว่างวัสดุในเบ้า ซึ่งการทดสอบอาจมีมากกว่า 50 % ของปริมาตร การใช้สารในกลุ่มของเอมีนจะช่วยลดปัญหาด้านการทดสอบฟองน้ำลง ได้สารเอมีนที่ใช้ได้จากสารในกลุ่มของไซโคลอีกซิล (Cyclohexyl) บีนซิล (Benzyl) นอร์มัลไพรพิล (n-propyl) นอร์มัลบิวทิล (n-butyl) และแอมมิวเอมีน (n-amyl amines) สารเอมีนอาจเตรียมให้อยู่ในรูปสบู่ที่ได้จากการดูมนจาก Oleic, Stearic acid, Palmitic acid หรือ Ricinoleic acid ฯลฯ

Wingfoot Corp. (1951) รายงานว่าการใช้เศษฟองน้ำยางที่ถูกบดให้มีขนาดเล็กกว่า 32 เมช (Mesh) ในปริมาณตั้งแต่ 1–40 % โดยน้ำหนัก ผสมเข้าไปในน้ำยางธรรมชาติที่ได้ปรับสภาพในเรื่องของความเสถียรอย่างเพียงพอ โดยการเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide) Alkali metal hydroxide หรือสบู่ประเกทสบู่โพแทสเซียมโอลิเอต (Potassium oleate soap) สบู่โรชิด (Rosin soap) โซเดียมสเตียเรต (Sodium stearate) โพแทสเซียมอัลฟิลซัลเฟต (Potassium lauryl sulfate) ชัลฟูเนต ไฮดรคาร์บอน (Sulfonated hydrocarbons) และโซเดียมอัลกิโนไฟฟทาลีนซัลเฟต (Sodium alkyl naphthalene sulfate) ฟองน้ำที่ได้มีสมบัติทางกายภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าฟองน้ำที่เตรียมโดยวิธีปกติ

Boyd and Mcfadden (1952) ได้รายงานถึงการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมการเจลของการเกิดฟองยางให้ช้าหรือหยุดลง โดยการใช้โซเดียม โพแทสเซียม หรือแอมโมเนียมฟลูออไกทานาต (Ammonium fluotitanates) ร่วมกับการใช้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ถ้าใช้ในปริมาณที่สมมูลย์ทางเคมีกับฟลูออไกทานาต (Fluotitanats) จะช่วยในการเกิดการเจล แต่ถ้าใช้ในปริมาณน้อยลง จะช่วยทำให้การเจลเกิดช้าลง ในทางปฏิบัติแล้ว จะใช้ประมาณ 0.4-0.5 โมล

ของไฮดรอกไซด์ (Hydroxide) ต่ำไม่ลงกว่า pH 9 ให้ได้การเจลในระดับที่น้ำพอใจ ณ อุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส

Newnham (1953) ว่าความตึงผิวของสารละลายสนิมเมื่อมีซิงค์ออกไซด์ด้วย มีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อ pH อยู่ในช่วง 9 – 10 แต่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ pH ต่ำกว่า 9 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฟองอากาศไม่เกิดการรวมตัวในระหว่างกระบวนการเจลด้วยความร้อน ถ้าใช้ความร้อนอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้เกิดการเจลแล้ววัสดุไวนิลซ์ต่อ กันไป การที่ความตึงผิวของฟองอากาศค่อนข้างสูงทำให้ผิวนังของฟองอากาศไม่แตกได้โดยง่ายซึ่งทำให้เกิดแรงดันภายในเซลล์เพิ่มขึ้น จนเกิดการแตกเป็นริ้วภายในเนื้อฟองน้ำ ซึ่งผลนี้จะไม่เกิดกับเซลล์ฟองน้ำที่บาง เนื่องจากมีอากาศและแอนโนมีนียาสามารถแพร่ผ่านได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่เซลล์มีความหนาแน่น ผลที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงเพียงพอที่จะทำให้ฟองยางเกิดการแยกชั้น หรือแตกออกจากกัน หนทางที่จะหลีกเลี่ยงการแยกชั้นและควบคุมโครงสร้างของเซลล์ คือจัดรากของการให้ความร้อนจะต้องช้าๆ เพื่อให้การเพิ่มขึ้นของความดันภายในเซลล์ถูกชดเชยกับการแพร่ผ่านออกไประบุ

McKeand and Newnham (1954) รายงานว่าการเติมสนิมแคตไอออนิก (Cationic soap) ในปริมาณเล็กน้อยทำให้ประจุบวกส่วนของอนุภาคน้ำยางเป็นกลาง โดยการทำปฏิกิริยาระหว่าง Cationic soap กับ Anionic protection บนอนุภาคของยาง เป็นผลให้ความเสถียรเชิงกลของน้ำยางลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องในเรื่องการปรับปรุงลักษณะการเจลของน้ำยาง การลดลงของเวลาการเจลและค่า pH สามารถปรับปรุงโครงสร้างของฟองน้ำได้

Neale and Fishbein (1955) ได้รายงานถึงกระบวนการผลิตฟองน้ำยางจากน้ำยางธรรมชาติ ที่ใช้ซิงค์ออกไซด์และใช้โซเดียมซิลิโคลูโรไรด์เป็นสารเจล โดยมีการใช้สารในกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ไฮดรอกไซด์ (Organic hydroxy compound) ได้แก่ อัลฟานาฟทอล (Alpha-naphthol) และเบต้าเนฟทอล (Beta-naphthol) ซึ่งสามารถเพิ่มค่า pH ในการเจลได้ถึง 0.3 หน่วยจากเดิม ปริมาณที่ใช้คือ 0.5-2% โดยน้ำหนักของยางแห้ง โดยฟองน้ำยางธรรมชาติที่ได้มีโครงสร้างตีมาก ไม่เกิดการแตกหรือบุบตัว

Jones *et. al.* (1955) รายงานถึงเรื่องการใช้โพลีอัลไคลีนโพลีเอมีน (Polyalkylene polyamine) ในการทำฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อเสริมสมบัติด้านความแข็งแรงและความสม่ำเสมอของฟองยางที่เจล รวมทั้งเสริมสมบัติด้านความต้านทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการกด และให้ความสม่ำเสมอของโครงสร้างเซลล์ของฟองน้ำ โดยโพลีอัลไคลีนโพลีเอมีนที่ใช้ได้แก่ ไครอทิลีนไครอะมีน (Diethylene triamine) ไครอทิลีนเตตราเมติลีน (Triethylene tetramine) เดตรีเอทิลีนเพนตามีน (Tetraethylene pentamine) เพนตามีลีนเอกามีน (Pentamethylene hexamine) ไครโพริลีนไครอะมีน (Dipropylene triamine) หรือสารผสมของเอมีนเหล่านี้ ปริมาณของเอมีนที่ใช้

ขึ้นกับชนิดของสารที่ใช้ในการเก็บรักษาเนื้อเยื่า ถ้าเป็นน้ำยาที่ถูกรักษาด้วยโพลีโคลโรฟีโนเจต (Polychlorophenate) ร่วมกับแอมโมเนีย จะใช้ในปริมาณที่มากกว่าน้ำยาที่ถูกเก็บรักษาด้วยแอนโนมีนีเดียว ๆ นอกจากนั้นขึ้นกับปริมาณของสบู่ที่ใช้ในการเตรียมฟองน้ำ ในกรณีน้ำยาที่ธรรมชาติที่ถูกรักษาสภาพด้วยแอนโนมีนีที่มีปริมาณของสบู่จากการดูบัน 0.1-2% โดยน้ำหนักของปริมาณที่เหมาะสมของโพลีอัลไคเลินโพลีเออมีน (Polyalkylene Polyamines) คือ 0.1-1.0% โดยน้ำหนักของน้ำยา

Hay and Richardson (1955) ได้รายงานถึงการใช้ปริมาณที่เล็กน้อยของเทอเทียร์เอมีนออกไซด์ (Tertiary amine oxide) ในน้ำยาที่คอมเพาค์ตามปกติของการทำฟองน้ำโดยเทคนิคการใช้โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์เป็นสารก่อเจลหลัก จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการบุบตัวของโครงสร้างเซลล์ขณะเจล ปัญหาเรื่องการหดตัว และให้ฟองยางที่มีความสม่ำเสมอทางโครงสร้างและสมบูรณ์มากขึ้น โดยปริมาณของเทอเทียร์เอมีนออกไซด์ที่ใช้คือ 0.25-0.50% โดยน้ำหนักของยาง

Calvert (1957) ได้เสนอเทคนิคการใช้ก๊าซช่วยในการจับตัว (Coagulating gas) ในการเตรียมฟองน้ำจากน้ำยา โดยหลักการพื้นฐานคือ การนำน้ำยาที่คอมเพาค์มาทำให้เกิดฟอง จากนั้นจัดให้ได้รูปทรง ทำให้ยางเกิดการเจลด้วยก๊าซ แล้ววัลภาชนะซึ่งฟองยางที่ได้ต่อไป ก๊าซช่วยในการจับตัวโดยมากจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งอาจจะใช้เดียว หรือใช้ร่วมกับอากาศหรือก๊าซในโครงงาน เทคนิคนี้จะทำให้ได้ยางฟองน้ำที่มีโครงสร้างและสมบูรณ์ที่สุด

Calvert (1962) ได้ทำการทดลองน้ำจากน้ำยาที่ธรรมชาติ โดยใช้ระบบการเจลด้วยไดฟินิลกัวนิเด็นโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ (Diphenyl guanidine/sodium silicofluoride) พบว่าการเขื่อนทะลุต่อของเซลล์หรือการซึมผ่านของอากาศ (Permeability) จะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งค่า pH ของฟองยางได้ลดลงอย่างน้อย 0.4 หน่วยจากค่า pH ณ จุดที่เกิดการเจล การเขื่อนทะลุต่อของเซลล์จะเกิดขึ้นค่อนข้างช้า ณ จุดที่กัวนิเด็นโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์เริ่มรวมตัวในช่วงต้น ๆ ของการเกิดการวัลภาชนะ ในระบบดังกล่าวจะไม่พบปัญหาในเรื่องการเกิดการแยกชั้นภายในฟองน้ำที่ได้ การเกิดการเขื่อนทะลุต่อของเซลล์จะเริ่มต้น ณ pH ที่อยู่ในช่วงประมาณ 7.9-8.6

Gorton (1971) ได้รายงานว่า การหดตัวของฟองน้ำสัมพันธ์กับการคลายตัวของความเค็น (Stress relaxation) ของฟองยาง และพบว่าฟองน้ำยาที่ธรรมชาติมีสมบูรณ์ด้านการคลายตัวของความเค็นที่ดีและมีการหดตัวที่ค่อนข้างสูง ในทางตรงกันข้าม ยางเอกสารมีรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์ด้านการคลายตัวของความเค็นที่สูงและมีการหดตัวที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนั้นยังพบว่าการบ่มน้ำยา (Maturation) ซึ่งทำให้เกิด การเขื่อนของสายใยไมเลกูลในปริมาณเล็กน้อยจะลดสมบูรณ์ด้านการคลายตัวของความเค็น ส่งผลให้มีการหดตัวที่เพิ่มขึ้น ส่วนการใช้น้ำยาเบلنด์พบว่าการหดตัวจะลดลงอย่างมาก

เมื่อมีการใช้น้ำแข็งเอกสารสมเข้าไปเพียงเล็กน้อย และพบว่าปริมาณน้ำในคอมเปาด์และปริมาณของสารตัวเตินที่ใช้ที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้การหลดตัวของฟองน้ำเพิ่มขึ้นเท่านั้น