

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองวัดคุณลักษณะด้านตัวเอง โดยการใช้ทักษะคัมเติมลงในบรรณชุดบุก แล้วนำไปทดสอบสมบัติทางกล คือ ทดสอบความแข็ง การสึกหรอ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและความด้านแรงดึง ซึ่งมีทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ควรทราบดังนี้

2.1 วิธีการเตรียมวัสดุหล่อเคลือบด้วยตนเอง (Self-Lubricating Material)

วิธีการเตรียมวัสดุหล่อลื่นด้วยตนเอง (Self-Lubricating Material) ในปัจจุบันจะนิยมใช้วิธีการทางโลหกรรมผง (Powder Metallurgy) คือจะทำให้ออยู่ในลักษณะของอนุภาคผงโดยมีการผสมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น ใช้วิธีการบดผสมจากการเตรียมโดยวิธีโลหะผสมเชิงกล แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปโดยใช้อุณหภูมิ ความดันและเวลาที่เหมาะสม จะได้ชิ้นงานที่มีความแข็งค่าหนึ่งแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้เรียกว่า Green Part หลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการอบผนึก (Sintering) ภายใต้บรรยายกาศและอุณหภูมิที่กำหนดไว้ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแกร่งพร้อมใช้งาน


2.2 ทฤษฎีพื้นฐานของแรงเสียดทานแบบของเพ็ง (Jorn Larsen-Basse, 1994)

แรงเสียดทานคือแรงในแนวเส้นสัมผัสวงกลม จะต้องมากพอเพื่อที่จะสามารถทำให้หน้าสัมผัสเคลื่อนที่ไปบนอีกหน้าสัมผัสหนึ่งได้ ซึ่งจะแสดงบนระนาบของผิวและสัดส่วนที่พอดีกัน แรงโดยปกติแรงเสียดทานที่ผิวคือ

เมื่อ μ คือค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, F คือ แรงเสียดทานที่กระทำบนวัตถุ และ N คือ แรงปักกิริยาที่ผิวกระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านหรือกำลังจะเคลื่อนที่

ในหลาย ๆ กรณี แรงเสียดทานที่ต้องการให้ชิ้นงานอยู่กับที่จะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานของเคลื่อนที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเริ่มต้น (μ_0) จึงมีค่ามากกว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคงนิ่ง (μ_k) ชิ้นงานที่อยู่บนพื้นผิวเรียบสามารถเคลื่อนที่ได้ตามแรงโน้มถ่วง ถ้าพื้นผิวถูกยกให้เท่ากับมุมของแรงเสียดทาน ตามสมการที่ 2

ถ้าวัตถุอยู่บนพื้นเอียงแล้ววัตถุถูกลื้น โกลลงมาตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงที่ มนุษย์พื้น
ฐานเอียงกระทำกับแนวระดับ คือ มวลของความสึ่งดทาน (θ)



$$f = mg \sin\theta$$

$$N = mg \cos\theta$$

$$\frac{f}{N} = \frac{mg \sin \theta}{mg \cos \theta}$$


$$\mu = \frac{f}{N} = \tan \theta$$

คำว่าแรงเสียดทาน (Friction) ถูกใช้เพื่อบรรยายการสูญเสียที่ค่อยๆ เกิดขึ้นของพลังงานจนน์ในหลายสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นบริเวณผิวชั้นงานที่เกิดการเคลื่อนที่สัมผัสซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น แรงเสียดทานภายใน (Internal Friction) ซึ่งเกิดจากการสั่นของของแข็ง แรงเสียดทานหนืด (Viscous Friction) เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ของเหลว แรงเสียดทานผิว (Skin Friction) เกิดระหว่างการเคลื่อนที่ของเครื่องบินกับอากาศบริเวณรอบๆ และแรงเสียดทานของแข็ง (Solid Friction) คือแรงเสียดทานระหว่างของแข็งสองส่วนเคลื่อนที่สัมผัสซึ่งกันและกัน การเคลื่อนที่อาจเป็นแบบไถล

หรือกลิ้งจะถูกเรียกว่า แรงเสียดทานแบบไถล (Sliding Friction) และ แรงเสียดทานแบบกลิ้ง (Rolling Friction) ตามลำดับ

ความต้องการเพื่อที่จะควบคุมแรงเสียดทานนั้น ทำให้เกิดการศึกษาขึ้นในหลายๆ กรณี ซึ่งในบางกรณีต้องการแรงเสียดทานต่ำ เช่น Bearing, Gears และวัสดุที่ใช้ในการฝ่าตัด เป็นต้น บางครั้ง ต้องการแรงเสียดทานสูง เช่น Brakes, Clutches, Screw Threads และพื้นผิวนอน เป็นต้น ในทุกๆ กรณี ล้วนมีความสำคัญต่อการกำหนดส่วนผสมต่างๆ เข้าไปในชิ้นงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม ต้องการ

การวัดหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต (Jorn Larsen-Basse, 1994 and Budinski, 1994) จะกระทำบนพื้นอุปกรณ์ที่ 2.1 จะต้องการแค่เพียงทำการวัดมุมซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานเริ่มมีการเคลื่อนที่ วิธีนี้เป็นวิธีซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในการวัดค่ามุมอุปกรณ์ของแรงเสียดทาน โดยจะมีโปรแกรมเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการอ่านค่ามุมอุปกรณ์ หลังจากนั้นจะนำค่าจากการอ่านที่ได้ไปคำนวณโดยใช้สมการที่ 2 ก็จะได้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต ซึ่งขึ้นกับว่าจะใช้คู่กับวัสดุชนิดใดในการหาค่ามุมอุปกรณ์ก็จะได้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างคู่วัสดุนั้นๆ



รูปที่ 2.1 แสดงการวัดมุมอุปกรณ์ของแรงเสียดทานสถิต

2.3 มาตรฐานการทดสอบการหาค่าแรงเสียดทาน

มีสถาบันอยู่มากมายที่มีการพัฒนาการหาค่าแรงเสียดทาน ในที่นี้จะขอใช้ข้อมูลจาก สถาบัน ASTM ซึ่งได้ระบุวิธีการทดสอบการหาค่าแรงเสียดทานของวัสดุต่างๆ ไว้อย่างมากมายตาม ตามตารางที่ 2 สำหรับการวิจัยในครั้งนี้จะเลือกใช้วิธี ตามมาตรฐาน D 3248 มาประยุกต์ใช้ เพื่อทำการ วัดมุมอุปกรณ์ระหว่างวัสดุสองชนิดที่มีผิวเรียบและเป็นของแข็งในสภาพะที่แห้ง ผลที่ได้จะเป็นไปตามสม การที่ 2


ตารางที่ 2.1 ตารางมาตรฐานในการทดสอบหาค่าแรงเสียดทานจากสถาบัน (ASM, 1994)

รหัสมาตรฐาน	หัวข้อในการทดสอบ	ชนิดของวัสดุเปรียบเทียบ
B 460	สัมประสิทธิ์จลน์และการสึกหรอของวัสดุภายใต้ สภาวะที่แห้ง	โลหะ
B 461	ลักษณะของแรงเสียดทานภายใต้การหล่อลื่น	โลหะ
B526	สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอ	เหล็กหล่อสีเทา
C 808	แรงเสียดทานและการสึกหรอของคาร์บอน	วัสดุอื่นๆ
D 1894	สัมประสิทธิ์สติตและจลน์ของแผ่นพิล์ม	วัสดุแข็งเรียบ
D2047	สัมประสิทธิ์สติตของผิวขัดโดย เจมส์	พื้นและสันรองเท้า
D 2394	ทดสอบพื้นไม้	หนัง
D 2714	โมเดลการหาแรงเสียดทาน LFW-1	วงแหวนโลหะกับโลหะ
D 3028	สัมประสิทธิ์จลน์ของพลาสติกและแผ่นแข็ง	ของแข็งอื่นๆ
D 3108	สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของสีน้ำด้าย	ของแข็ง
D 3247	สัมประสิทธิ์สติตของกระดาษแข็ง	วัสดุชนิดเดียวกัน
D 3248	สัมประสิทธิ์สติตของกระดาษแข็งที่ยกทำมุมอีียง	วัสดุชนิดเดียวกัน
D 3334	ทดสอบสิ่งท่อจากพอลีไอลิฟิน	วัสดุชนิดเดียวกัน
D 3412	สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของสีน้ำด้าย	สีน้ำด้าย
D 4103	การทดสอบหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของแผ่นพิว เรียบ	ไม้และไวนิล
E 303	การวัดแรงเสียดทานที่ผิวโดยใช้ British Pendulum	ยางกับพื้นร้าน
E 510	การวัดแรงเสียดทานโดยใช้ Small Torque	ยางกับพื้นร้าน
E 670	การวัดแรงเสียดทานโดยใช้ Mu-Meter	ยางกับพื้นร้าน
E 707	การวัดแรงเสียดทานโดยใช้ Variable Friction	ล้อยางกับพื้นร้าน
F 489	อัตราของสัมประสิทธิ์สติตโดย Jame Machine	พื้น สันรองเท้าและหนัง
F 609	สำหรับรองเท้า พื้นและสันรองเท้า โดย Horizontal Pull Slipmeter (HPS)	พื้นผิวที่ใช้เดิน
F 695-81	ประยุกต์โดยใช้ทั้ง HPS กับ Jame Machine	พื้นผิวที่ใช้เดิน
F 732	Pin-on-Flat สำหรับ พอลีเมอร์ที่ทำข้อต่อ	วัสดุที่ใช้ทำข้อต่อ

2.4 วิธีการทดสอบหาค่าอัตราการสึกหรอ

การทดสอบหาค่าอัตราการสึกหรอนั้นจะทำการประยุกต์จากเครื่องขัดชิ้นงานเพื่อเตรียมดูโครงสร้าง ยี่ห้อ (METKON) ดังรูปที่ 2.2 โดยเครื่องสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้ เช่น แรงในการกด เวลา ความเร็วรอบในการหมุนและทิศทางในการหมุนของเปลี่ยนขัด เป็นต้น ซึ่งในการหาค่าอัตราการสึกหรอนั้นจะคิดคำนวณโดยการหาค่าน้ำหนักที่สูญหายหลังจากการขัดเทียบกับเวลา คือจะชั่งน้ำหนักชิ้นงานก่อนและหลังขัดอีกทึ่งจะกำหนดเวลา แรงกด ความเร็วรอบและทิศทางที่ใช้ในการขัดให้เท่ากันทุกๆชั้น เพื่อจะได้ทราบว่าชิ้นงานที่มีตัวแปรแตกต่างกันนี้ มีค่าอัตราการสึกหรอแตกต่างกันเพียงไรในสภาวะที่แห้งตลอดการวิจัย

โดยทำการคำนวณน้ำหนักที่สูญหายหลังจากการขัดเทียบกับเวลา ถ้าชิ้นงานมีการหล่อลื่นที่ดีก็จะมีค่าของน้ำหนักที่สูญหายไปในปริมาณที่น้อยและจะนำชิ้นงานไปถ่ายภาพเปรียบเทียบลักษณะของผิวหลังการขัดเพื่อศึกษาถึงลักษณะของผิวชิ้นงานที่เกิดการเสียหายเนื่องมาจากการขัด วิธีการนี้ได้ทำการประยุกต์มาจาก การศึกษาของ Hirotaka Kato



รูปที่ 2.2 ภาพแสดงลักษณะของหัวจับชิ้นงานและแป้นขัดชิ้นงานของเครื่องขัด Metkon ที่ใช้ในการหาค่าอัตราการสึกหรอ

2.5 แรงเสียดทานและการสึกหรอของวัสดุพสมโลหะ

ในอดีตที่ผ่านมาแล้วมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับแรงเสียดทาน การหล่อลีนและการสึกหรอ เช่น ความต้องการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ทันสมัยเพื่อสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิและความเร็วสูง การพัฒนาวัสดุใหม่ๆนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมาก โดยที่วัสดุพสมโลหะนี้เป็นที่น่าจับตาของทั่วโลกเนื่องมาจากสมบัติเชิงกลและสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทาน การหล่อลีนและความต้านทานการสึกหรอที่ดี วัสดุล้ำสมัยเหล่านี้จะใช้โลหะเป็นเนื้อหลักและจะเติมวัสดุอื่นๆให้กระจายในเนื้อโลหะพสมนี้ เช่น เส้นใย อนุภาค หรือ Whiskers เป็นต้น เพื่อจะใช้ในการประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทาน การหล่อลีนและการสึกหรอ วัสดุพสมที่มีโลหะเป็นเนื้อหลักนี้จะต้องรับแรงโดยปราศจากการบิด การเสียรูป หรือ การเสียหาย และสามารถควบคุมการสึกหรอให้อยู่ในระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน ภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่กำหนดได้ ตัวอย่างชิ้นงานที่ผลิตจากวัสดุพสมที่มีโลหะเป็นเนื้อหลักนี้ ได้แก่ แบริ่ง เครื่องประกบแพลา ลูกสูบ ระบบออกสูบ และครัมเบอร์ค เป็นต้น

2.6 สมบัติเชิงกลของวัสดุพสมโลหะ

ในวัสดุพสมโลหะ สมบัติเชิงกลของวัสดุพสมจะขึ้นอยู่กับ ปริมาณ ขนาด รูปร่างและการกระจายตัวของเพสที่ถูกเผยแพร่ในส่วนต่างๆ จากสมบัติเชิงกลของเนื้อวัสดุและในธรรมชาติของส่วนอินเตอร์เพส โดยมีนิยามคือวัสดุพสมที่ว่าฯไปต้องการปริมาณการแพร่ของเพส ($>1 \text{ vol\%}$) อนุภาค ($> 1 \mu\text{m}$) จึงจะสามารถทนทานและสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของดิสโล凯ชันได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับความแข็งแรงของวัสดุพสมนี้ๆ การกระจายตัวของอนุภาคที่แข็งจะทำให้เพิ่มค่าความแข็งแรงกับวัสดุพสม ส่วนในวัสดุพสมที่มีอนุภาคอ่อนจะทำให้ค่าแรงโมดูลัสเฉือนต่ำกว่าเดิมนั้นวัสดุพสมที่ใส่อนุภาคอ่อน เช่น กราไฟต์ จะมีค่าความแข็งแรงต่ำกว่าแต่สามารถลดแรงเสียดทานได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุพสมที่มีอนุภาคแข็ง ค่าความแข็งแรงของวัสดุพสมนี้เพิ่มขึ้นเมื่อบรรจุอนุภาคที่มีความแข็ง โดยคิดเทียบกับปริมาณของอนุภาคต่างๆในวัสดุพสม อย่างไรก็ตามถ้าต้องการความหนึ่งของวัสดุพสมนี้จะบรรจุอนุภาคอ่อนลงไปและลดปริมาณอนุภาคที่แข็งลง พฤติกรรมของแรงเสียดทาน การหล่อลีนและการสึกหรอของอนุภาควัสดุพสมโลหะและการสึกหรอแบบไอลของวัสดุพสมโลหะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของอนุภาคตัวเสริมแรงในเนื้อหลัก อนุภาคที่ถูกเลือกสามารถที่จะมีค่าความแข็งกว่าหรืออ่อนกว่าเนื้อหลักได้ อนุภาคเซรามิกที่ว่าฯไปที่ถูกใช้ก็ เช่น คาร์บอน ซิลิโคนคาร์บอนและอะลูมินา อนุภาคต่างๆที่

ไม่ใช่โลหะที่ถูกเลือกใส่เข้าไปในวัสดุพสมนั้น ได้ถูกพัฒนามาโดยตลอดดังตารางที่ 1 สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าความแข็งเป็นเกณฑ์ คือ กลุ่มที่ 1 ความแข็งมากกว่า 4-30 GPa เช่น SiC, Al₂O₃ และ Silica เป็นต้น กลุ่มที่ 2 ความแข็งน้อยกว่า 2 GPa เช่น Graphite และ MoS₂ ความแข็งเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะถูกพิจารณาสำหรับการหล่อลีนด้วยของแข็ง การเลือกใช้วัสดุเสริมแรงจำพวกอนุภาคน้ำหนักจะทำให้มีราคาถูกกว่าเด็นไบเริมแรง อีกทั้งยังคงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพทั่วๆ ไปได้ใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นวัสดุพสม โลหะที่มาจากการหล่อขึ้นรูปจะมีราคาถูกที่สุด และยังพบว่าสามารถนำไปใช้งานทางด้านชิ้นส่วนวิศวกรรมที่ต้องการคำนึงถึงเรื่องแรงเสียดทาน การหล่อลีนและการสีกหรือเป็นจำนวนมาก

ตารางที่ 2.2 ค่าความหนาแน่นและความแข็งของอนุภาคน้ำหนักที่ถูกเลือกสำหรับวัสดุพสม โลหะ

(Kestursatya, 2003)


Particle type	Density		Mohs hardness	Hardness	
	g/cm ³	lb/in ³		GPa	ksi
TiC	4.93	0.178	9	20-30	2900-4350
SiC	3.22	0.116	9-9.5	24.5-29	3550-4205
Al ₂ O ₃	3.97	0.143	9	18-26	2610-3770
WC	15.63	0.565	8-9	24	3480
TiN	5.22	0.189	...	20.61	2990
Si ₃ N ₄	3.44	0.125	...	16-20	2320-2900
VC	5.77	0.208	...	16-18	2320-2610
TiO ₂	4.26	0.154	6-6.5	12.7	1840
ZrSiO ₄	4.56	0.165	7.5	11	1595
ZrO ₂	5.89	0.213	...	6.5-10	940-1450
SiO ₂	2.65	0.096	7	8	1160
MgO	3.55-3.68	0.128-0.132	5.5
Glass	2.48-2.54	0.090-0.092	4.5-6.5	4	580
Mica	2.7-2.8	0.098-0.10	2.8	0.3	43.5
Talc	2.58-2.83	0.093-0.102	1-2
MoS ₂	4.62-4.8	0.167-0.173	1-1.5
Graphite	2.09-2.23	0.076-0.081	0.5-1	0.25	36
PTFE	2.13	0.077	...	<0.2	<29

2.7 สมบัติเชิงกลของวัสดุและการทดสอบสมบัติเชิงกล

สมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น ความแข็ง (Hardness) ความแข็งแรง (Strength) ความ延展性 (Ductility) เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวัสดุนั้นๆ สามารถที่จะรับหรือทนทานแรง หรือพลังงานเชิงกล ภายนอกที่มากกระทำได้มากน้อยเพียงใด ในงานวิศวกรรมสมบัติเชิงกลมีความสำคัญมากที่สุด เพราะเมื่อเราจะเลือกใช้วัสดุใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกที่จะนำมาพิจารณา ก็คือ สมบัติเชิงกลของมัน การที่เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใดๆ จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยขึ้นอยู่กับสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องจักร อุปกรณ์นั้นๆ เป็นสำคัญ

2.7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด (Stress-Strain Relationship)

ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ในที่นี้เราจะใช้เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve) ซึ่งได้จากการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เป็นหลัก โดยจะplotค่าของความเค้นในแกนตั้งและความเครียดในแกนนอน ดังรูปที่ 2.3 การทดสอบแรงดึง นอกจากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดแล้ว ยังจะแสดงความสามารถในการรับแรงดึงของวัสดุ ความerasible และ延展性 (Brittleness and Ductility) และบางครั้งอาจใช้บอกความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ (Formability) ได้อีกด้วย



รูปที่ 2.3 เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point)
(แม่น, 2544)

2.7.2 การทดสอบแรงดึง (Tension Test)

วิธีการทดสอบนี้ راجานำตัวอย่างที่จะทดสอบมาดึงอย่างช้า ๆ แล้วบันทึกค่าของความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นไว้ แล้วมาplotเป็นเส้นโค้งดังรูปที่ 2.3 ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบมีต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุน้ำมารฐานต่างๆของการทดสอบ เช่น มาตรฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials), BS (British Standards), JIS (Japanese Industrial Standards) หรือแม้แต่ มอง. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย) ได้กำหนดขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผลของการทดสอบเชื่อถือได้ พร้อมกับกำหนดความเร็วในการเพิ่มแรงกระทำอย่างช้าๆ


จากการศึกษาเส้นโค้งความเค้น-ความเครียด รูปที่ 2.3 เรายพบว่า เมื่อเราเริ่มดึงชิ้นทดสอบอย่างช้า ๆ ชิ้นทดสอบจะค่อย ๆ ยืดออก จนถึงจุดขาดหนึ่ง (จุด A) ซึ่งในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดจะเป็นสัดส่วนคงที่ ทำให้เราได้กราฟที่เป็นเส้นตรง ตามกฎของฮุค (Hooke's Law) ซึ่งกล่าวว่าความเค้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเครียด จุด A นี้ เรียกว่าพิกัดสัดส่วน (Proportional Limit) และภายใต้พิกัดสัดส่วนนี้ วัสดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior) นั่นคือเมื่อปล่อยแรงกระทำ ชิ้นทดสอบจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม

เมื่อเราเพิ่มแรงกระทำต่อไปจนเกินพิกัดสัดส่วน เส้นกราฟจะค่อย ๆ โค้งออกจากเส้นตรง วัสดุหลายชนิดจะยังคงแสดงพฤติกรรมการคืนรูปได้อีกเล็กน้อยจนถึงจุด ๆ หนึ่ง (จุด B) เรียกว่า พิกัดยึดหยุ่น (Elastic Limit) ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดกำหนดว่าความเค้นสูงสุดที่จะไม่ทำให้เกิดการแปรรูปถาวร (Permanent Deformation or Offset) กับวัสดุนั้น เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้ววัสดุจะมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic Deformation) ลักษณะการเริ่มต้นของความเครียดแบบพลาสติกนี้เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัสดุในโลหะหลายชนิด เช่น พากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) จะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเพิ่มความเค้น (บางครั้งอาจจะลดลงก็มี) ที่จุด C ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก จุด C นี้เรียกว่าจุดคราก (Yield Point) และค่าของความเค้นที่จุดนี้เรียกว่า ความเค้นจุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength ค่า Yield Strength นี้มีประโยชน์กับวิศวกรรมมาก เพราะเป็นจุดแบ่งระหว่างพฤติกรรมการคืนรูปกับพฤติกรรมการคงรูป และในกรณีของโลหะจะเป็นค่าความแข็งแรงสูงสุดที่เราคงใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เกิดการเสียหาย

หลังจากจุดครากแล้ว วัสดุจะเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกโดยความเค้นจะค่อย ๆ เพิ่มอย่างช้า ๆ หรืออาจจะคงที่จนถึงจุดสูงสุด (จุด D) ค่าความเค้นที่จุดนี้เรียกว่า Ultimate Strength หรือความเค้นแรงดึง (Tensile Strength) ซึ่งเป็นค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุจะทนได้ก่อนที่จะขาดหรือแตก

อกจากกัน (Fracture) เนื่องจากวัสดุหลายชนิดสามารถเปลี่ยนรูปอย่างพลาสติกได้มาก ๆ ค่าความเค้นสูงสุดนี้สามารถนำมาคำนวณใช้งานได้ นอกจากนี้ ค่านี้ยังใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุได้ด้วยว่า ค่าว่า ความแข็งแรง (Strength) ของวัสดุ หรือ กำลังวัสดุนั้น โดยทั่วไป จะหมายถึงค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุนั้นได้นีเอง

ที่จุดสุดท้าย (จุด E) ของกราฟ เป็นจุดที่วัสดุเกิดการแตกหรือขาดออกจากกัน (Fracture) สำหรับโลหะบางชนิด เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือโลหะหนึ่ง ค่าความเค้นประดับ (Rupture Strength) นี้จะต่ำกว่าความเค้นสูงสุด เพราะเมื่อเลยกุจ D ไป พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวอย่างทดสอบลดลง ทำให้พื้นที่จะต้านทานแรงดึงลดลงด้วย ในขณะที่เรายังคงคำนวณค่าของความเค้นจากพื้นที่หน้าตัดเดิมของวัสดุก่อนที่จะทำการทดสอบแรงดึง ดังนั้นค่าของความเค้นจึงลดลง ส่วนโลหะอื่น ๆ เช่น โลหะที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น (Cold Work) มาแล้ว มันจะแตกหักที่จุดความเค้นสูงสุด โดยไม่มีการลดขนาดพื้นที่ภาคตัดขวาง ดังรูปที่ 2.4 a ทำนองเดียวกับพากวัสดุประเภท (Brittle Materials) เช่น เซรามิก ที่มีการเปลี่ยนรูปอย่างพลาสติกน้อยมากหรือไม่มีเลย ส่วนกรณีของวัสดุที่เป็นพลาสติกจะเกิดแตกหักโดยที่ต้องการความเค้นสูงขึ้น ดังรูปที่ 2.4 b



รูปที่ 2.4 เปรียบเทียบเส้นโค้งความเค้น-ความเครียดของวัสดุเบรอะและวัสดุพลาสติก
(แม่น, 2544)

2.7.3 ความแข็ง (Hardness)

ความแข็งเป็นความต้านทานการเจาะทะลุ (Penetration) หรือการเสียดสี (Abrasion) ของวัสดุ ความแข็งของวัสดุเกี่ยวพันกับการขับตัวของอะตอมและโมเลกุลภายในเนื้อวัสดุ

เข่นเดียวกันกับความแข็งแรง ดังนั้นความแข็งมักจะเพิ่มเมื่อวัสดุมีความแข็งแรงสูงขึ้นนั่นคือ พากโลหะ และเซรามิกจะแข็งกว่าพากโพลิเมอร์

การทดสอบความแข็ง มืออยู่ห่างวิธี แต่ที่ใช้กันมากที่สุดมี 3 วิธี คือ

1. การทดสอบความแข็งแบบบรินเนล (Brinell Hardness Test) วิธีการ คือ ใช้ลูกบล็อกเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งมาอย่างดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. กดลงบนผิวเรียบของวัสดุที่จะวัด โดยใช้แรง 3000 กก. สำหรับวัสดุแข็ง และ 500 กก. สำหรับวัสดุอ่อน โดยใช้เวลา 30 วินาที เป็นมาตรฐาน จากนั้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยบุ๋ม (Indentation) คำว่าที่ได้ไปคำนวณ จะได้ค่าความแข็งแรงแบบบรินเนล (Brinell Hardness Number) การทดสอบความแข็งแบบบรินเนลนี้ ไม่เหมาะสมกับวัสดุแข็งเนื่องจากความแข็งของหัวกดไม่มากนัก นอกจากนี้ยังไม่เหมาะสมกับขั้นทดสอบที่บางกว่าขนาดของรอยบุ๋ม

2. การทดสอบความแข็งแบบร็อกเวล (Rockwell Hardness Test) การทดสอบแบบนี้คล้ายกับการทดสอบแบบบรินเนล แต่ใช้หัวกดเล็กกว่าและแรงน้อยกว่า ค่าของแรงที่ใช้และชนิด หรือขนาดของหัวกดจะเปลี่ยนได้ ขึ้นกับสเกลของความแข็งแบบร็อกเวลที่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่จะทดสอบ การอ่านค่าความแข็งจะอ่านโดยตรงจากเครื่อง กล่าวคือ ถ้าความลึกของรอยกดไปตื้น ค่าของตัวเลขจะสูง แสดงว่าวัสดุมีความแข็งมาก วิธีการทดสอบจะให้แรงกระทำเล็กน้อย คือ 10 กก. จากนั้นจะเพิ่มแรงกระทำขึ้น ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ 60-100 กก. ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของหัวกด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะทดสอบด้วย หัวกดที่ใช้อาจจะเป็นลูกบล็อกเหล็กหรือเพชรที่มีรูปร่างราย การทดสอบแบบร็อกเวลนี้ ใช้อย่างกว้างขวาง เพราะสามารถใช้วัดความแข็งของวัสดุชนิดต่าง ๆ ได้มากกว่า สามารถวัดความแข็งของวัสดุที่การทดสอบแบบบรินเนลวัดไม่ได้ การใช้งานสะดวก อ่านค่าได้รวดเร็ว เพราะอ่านโดยตรงจากเครื่อง และเนื่องจากรอยบุ๋มมีขนาดเล็กจึงไม่ทำลายผิวของชิ้นทดสอบ

3. การทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์ (Vickers Hardness Test) การทดสอบแบบวิคเกอร์นี้คล้ายกับบรินเนลในเรื่องที่ว่า ค่าที่ได้เป็นอัตราส่วนระหว่างแรงที่ใช้ต่อพื้นที่ของรอยกด แต่ต่างกันที่หัวกดที่ใช้เป็นเพชรรูปปริมาตร แรงที่ใช้มีตั้งแต่ 5-120 กก. ขึ้นอยู่กับความแข็งของวัสดุ

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของการเติมสารช่วยในการหล่อลีนลงในโลหะต่างๆ เช่น โลหะทองแดง โลหะดีบุกและโลหะบรรอนซ์ดีบุกเป็นต้น เพื่อให้ชิ้นวัสดุสมที่ได้หลังการพิมพ์ ช่วยในการหล่อลีนสามารถหล่อลีนตัวเองได้ อาทิเช่นการเติม กราไฟต์ ฟอสฟอรัส แมงกานีส ตะกั่ว CeF₃, MoS₂ และ WS₂ เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบว่าสารหล่อลีนชนิดใดส่งผลดีมากน้อยเพียงไรกับวัสดุสมหลังทำการพิมพ์แล้ว โดยได้มีการทดสอบสมบัติเชิงกลต่างๆ เช่น ความแข็ง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน การสึกหรอ สภาพการนำไฟฟ้าเป็นต้น บางครั้นวิจัยได้มีการใช้เครื่อง Pin-On-Disc เพื่อหาค่าการสึกหรอ (Prasad(2004), Jinjun(2001)) ของชิ้นงานหลังพิมพ์ โดยได้มีการกำหนดค่าแรงในการกดและวัสดุที่จะนำมาใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานสำหรับการทดสอบการสึกหรอ

ผลที่ได้คือสารที่เลือกเติมลงไปเพื่อช่วยในการหล่อลีนบางชนิด เช่น กราไฟต์ ฟอสฟอรัส แมงกานีส และ WS₂ สามารถลดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและการสึกหรอลงได้ (Hirotaka(2003), Rapoport(2003), Baets(1995), Kestursatya(2003), Jinjun(2001), He(2001), Yoshitada(1993), Turhan(2001)) และในส่วนของฟอสฟอรัสสามารถช่วยควบคุมไม่ให้ชิ้นงานเปราะได้ (Aksoy, 2002) แต่ในทางกลับกันการเติมสารบางชนิดไม่เป็นผลดีต่อชิ้นงาน อาทิเช่น การเติม MoS₂ จะทำให้ชิ้นงานเปราะเนื่องจากเกิดโครงสร้างของ CuMo₂S₃ (Tsuya(1972), Hirotaka(2003)) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้ชิ้นงานที่ได้ไม่มีความแข็งแรงพอ

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีศึกษาพิเศษที่น่าสนใจต่างๆ เช่น การศึกษาการเกิดเฟสอัญมูปในระบบของทองแดง ดีบุกและฟอสฟอรัสโดยใช้วิธีการโลหะพิมพ์เชิงกล ทำการกำหนดสัดส่วนต่างๆ ไว้คือเวลาที่ใช้ในการบดที่ 28, 20, 12 และ 32 ชั่วโมงกับปริมาณผงดีบุกที่ 4, 5, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ผลการศึกษาของ Zhang Bangwei สรุปว่าเวลาที่ใช้ในการบดต้องมากกว่า 28 ชั่วโมงและจะไม่เกิดเฟสอัญมูปเลยถ้าปริมาณของดีบุกน้อยกว่า 4 และมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ได้มีศึกษาการทดสอบทางทดลองเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเบริ่งที่ใช้งานในทะเล 6 ชนิด โดยใช้น้ำหนักกดและไอล์บิน้ำหนัก วัสดุที่ถูกนำมาทดสอบคือ บรรอนซ์อะลูминีียม บรรอนซ์กราไฟต์ Lamellar Cast Iron, Nodular Cast Iron, PA และ PETP ผลที่ได้จากการทดลองคือ บรรอนซ์กราไฟต์มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกว่าบรรอนซ์อะลูминีียม 6 เท่า เหล็กหล่อทั้งสองชนิดไม่เหมาะสมที่จะนำมาทำเบริ่ง ส่วน PA และ PETP มีค่าอัตราการสึกหรอน้อยกว่าบรรอนซ์วัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการทดลองนี้คือ PA และแนะนำว่าเหมาะสมที่จะใช้ทำเบริ่ง (Baets, 1995) ได้มีการ

ศึกษาเรื่องปัจจัยของแมงกานีสที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของบรรอนซ์ดีบุกผสมตะกั่ว โดยได้ทำการทดสอบแรงดึง ความลึกและอัตราการสึกหรอผลที่ได้จากการทดลองคือ เมื่อทำการเติมแมงกานีสลงไปจะทำให้อายุการใช้งานของวัสดุนานขึ้น และส่งผลให้อัตราการสึกหรอลดลง (Turhan, 2001) และได้มีการศึกษาสมบัติของทองแดงและทองแดง-ดีบุกที่เป็นวัสดุผสมหล่อลีนตัวเองภายใต้โลหดบรรยาการ อุณหภูมิและการแพร่รังสีแบบสุดขั้ว โดยในระดับต้นๆยังไม่มีผู้ใดอธิบายได้ว่า การเพิ่ม MoS_2 จะไปลดความเสียดทาน ความแข็งแรง ความหนาแน่น สภาพการนำไปฟื้นและความร้อน และความแข็ง และสามารถเพิ่มอัตราการถ่ายเทสารหล่อลีน ในบางกรณีอาจมากกว่า 60% ได้มีการศึกษาเบื้องต้นของวัสดุผสมที่มีทองแดงเป็นเนื้อหลัก โดยได้ศึกษาผลของ ความเข้มข้น ชนิด และ ขนาดอนุภาคของสารหล่อลีนแข็งและชนิดของโลหะต่อสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน การสึกหรอ ความแข็ง สมบัติทางไฟฟ้า ความพรุน และ โครงสร้างของวัสดุผสม การวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะวัด ณ. อุณหภูมิห้องและในสุญญากาศสูงๆที่อุณหภูมิต่างๆ พนบว่า MoS_2 ไม่เหมาะสมกับทองแดงหรือวัสดุผสมของโลหะผสมทองแดง-ดีบุก เมื่อบนพื้นที่ตัวอย่างที่ อุณหภูมิ 780°C ในสุญญากาศ เพราะ MoS_2 เกิดปฏิกิริยากับโลหะเหล่านี้ เป็น CuMo_2S_3 และ WS_2 จะเสถียรมากและเป็นสารหล่อลีนที่มีสมบัติที่ดี ปริมาณ WS_2 ที่เหมาะสมคือ 20% โดยน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำสุดของวัสดุผสมทองแดง-ดีบุกที่ผสม WS_2 เท่ากับ 0.01 วัสดุในสุญญากาศและเท่ากับ 0.1 วัสดุในอากาศ (Tsuya, 1972)