



การพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และการควบคุม
กระบวนการสกัดน้ำผลไม้

The Development of the Mathematical Model and the Control
Method for Juice Extraction Process

เลขที่.....	TP 562 ๖๖๔ ๒๕๓๙ ๘. ๒
Order Key.....	28957
Bib Key.....	118719
/ ๑๙ ๐.๘. ๒๕๔๓ /	

นีรนาถ ศุภราษฎร์
Neeranat Suparanon

วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Engineering Thesis in Chemical Engineering
Prince of Songkla University


2539


ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และการควบคุมกระบวนการสกัด
น้ำผลไม้

ผู้เขียน นางสาวนีรนาฏ สุกรานนท์
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี

คณะกรรมการที่ปรึกษา


.....ประธานกรรมการ
(ดร. วีระศักดิ์ ทองลิมปี)


.....กรรมการ
(ดร. ชัยรัตน์ ศิริพันธุ์)


.....กรรมการ
(ดร. ชูศักดิ์ ติ่มสกุล)

คณะกรรมการสอบ

.....ประธานกรรมการ
(ดร. วีระศักดิ์ ทองลิมปี)


.....กรรมการ
(ดร. ชัยรัตน์ ศิริพันธุ์)

.....กรรมการ
(ดร. ชูศักดิ์ ติ่มสกุล)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ทองคำอุไร)

.....กรรมการ
(ดร. เพศาติ จันก์)

บันทึกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

.....
(ดร. เพศาติ สงวนไกร)

คณบดีบันทึกวิทยาลัย

ชื่อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์และการควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้

ผู้เขียน

นางสาวนรินทร์ ศุภารานนท์

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี

ปีการศึกษา

2539

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชาชีวเคมี
วิชาชีวเคมี
วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๔๓

บันทึกย่อ

๙ ก.ย. ๒๕๔๓

จากการศึกษากระบวนการสกัดน้ำผลไม้โดยอาศัยทฤษฎีการผสมย้อนกลับ เพื่อหาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่จะใช้ในการพัฒนาแบบควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้ แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถแสดงได้โดยสมการ

$$-\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{P} \frac{\partial x}{\partial z} \right) - T_s(x - y/m) = \frac{\partial x}{\partial \theta}$$

และ

$$\frac{\partial y}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{vR} \frac{\partial y}{\partial z} \right) + T_L(x - y/m) = \frac{vs}{L} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

โดยแบบจำลองนี้สามารถใช้ในการศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในสถานะคงดี หรือในสถานะไม่คงดี เช่น การผันแปรของสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมที่จุดต่าง ๆ ภายในเครื่องสกัด การผันแปรระดับการผสมย้อนกลับในเฟสของแข็งและของเหลว การผันแปรของอัตราส่วนความต้านทานการถ่ายโอนภายในและภายนอกเฟสของแข็ง และการผันแปรของอัตราการป้อนตัวกำลังลาย เป็นต้น เป็นแบบจำลองที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสถานะ (state variables) อันเนื่องจากการผันแปรของตัวแปรรบกวน (disturbance) และตัวแปรที่ใช้ในการควบคุม (manipulated variable) ในสภาวะการสกัดที่ใช้ในอุตสาหกรรม

แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ จึงใช้วิธีไฟฟ์โนลด์เพอร์เซอร์รัมกับวิธี Richardson's extrapolation ในการแก้สมการ เมื่อเปรียบเทียบผลเฉลยที่ได้จากการใช้วิธีดังกล่าวกับผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองในกรณีเฉพาะที่ระบบอยู่ในสถานะคงดีและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของแบบจำลองเป็นค่าคงที่ซึ่งเสนอโดย Mecklenburgh และ Hartland (1975) พบว่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของความเข้มข้นตัวลายในเฟสของแข็งและของเหลวที่ออกจากเครื่องสกัดที่คำนวณจากทั้งสองวิธีมีค่าอยู่ในช่วง $10^{-5} - 10^{-3}$ เมื่อผันแปร P , R , T_s และ T_L ให้ครอบคลุมช่วงที่ใช้ในทางปฏิบัติ

จากการใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อกระบวนการสกัดน้ำผลไม้พบว่า แบบจำลองให้ผลซึ่งสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และแบบจำลองนี้ยังสามารถใช้อธิบายผลการทดลองการสกัดน้ำผลไม้ในเครื่องสกัดแบบไฟล์สวันทางย้อนกลับได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบเข้าสู่สถานะคงตัวแล้ว

สำหรับการศึกษาระบบควบคุมกระบวนการสกัดอย่างง่ายในทางทดลองนี้นั้น จะเป็นการพัฒนาระบบควบคุมโดยมีเป้าหมายคือการควบคุมความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่ออกจากเครื่องสกัดให้มีค่าตามที่กำหนด ในสภาวะที่ความเข้มข้นของตัวละลายในรัตตุติดบีที่ใช้ในการสกัดมีค่าเปลี่ยนแปลงไป วิธีที่เลือกใช้ในการควบคุมได้แก่การปรับอัตราการไฟล์ของเหลวที่ใช้สกัดโดยใช้การควบคุมแบบพี ซีไอ และพีไอดี จากการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์พบว่าการควบคุมแบบพีไอดีจะให้ผลในการควบคุมดีที่สุด อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้ระบบควบคุมแบบใดนั้นยังจำเป็นจะต้องมีการทดสอบและพัฒนาระบบควบคุมในทางปฏิบัติต่อไป

Thesis Title	The Development of the Mathematical Model and the Control Method for Juice Extraction Process
Author	Miss Neeranat Suparanon
Major Program	Chemical Engineering
Academic Year	1996

Abstract

Mathematical model of juice extraction processes was developed for studying transfer mechanisms in continuous countercurrent extractor and designing process control. By backmixing theory, the mathematical model of these processes was described by the following equations

$$-\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{P} \frac{\partial x}{\partial z} \right) - T_s(x - y/m) = \frac{\partial x}{\partial \theta}$$

and

$$\frac{\partial y}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{vR} \frac{\partial y}{\partial z} \right) + T_L(x - y/m) = \frac{vS}{L} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

This model was used for studying extraction processes in both steady and unsteady states. Parameters of the model such as overall mass transfer coefficient, Peclet number, Biot number and draft can be varied with positions within the extractor and the operation time. Hence, this model is efficient for studying the mechanisms of state changes that result from varying disturbances and manipulated variables of extraction processes.

Finite difference method and Richardson's extrapolation were used to find solution of the developed model. To verify the numerical techniques employed, the solution was compared with the analytical solution of steady state model with constant parameters. Analytical solution, in this case, was proposed by Mecklenburgh and Hartland (1975). The results show that relative errors of final solute concentration in solid and liquid phase, calculated by numerical and analytical method, were 10^{-5} - 10^{-3} when P , R , T_s and T_L were varied in the range used in industrial practice.

From the process simulation, it was found that the developed model can describe effect of many variables on the extraction processes and can compare well with the experimental data from the reversing countercurrent extraction processes, especially in steady state cases.

Furthermore, the control systems for juice extraction processes were developed conceptually. Feedback control (P, PI, PID control) was designed for controlling final solute concentration in solid phase. Disturbance and manipulated variables are solute concentration in raw material and draft respectively. By simulation, the best algorithm for controlling processes was PID control. However this research is only a begining step of the development of control system. Further practical study and development must be carried out.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งสามท่านซึ่งประกอบไปด้วย ดร. วีระศักดิ์ ทองลิมป์ ดร. ชัยรัตน์ ศิริพัฒนา และ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ที่กรุณายield คำแนะนำในการทำวิจัยและตรวจแก้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอ ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ทองอุไร กรรมการผู้แทนจากภาควิชาศึกษาฯ เคเม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร. ไพบูลย์ วุฒิจำรงค์ กรรมการผู้แทนจากบัณฑิตวิทยาลัยที่ กรุณายield คำแนะนำและตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนอุดหนุนการทำวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ที่เอื้อเพื่อสถานที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ในการดำเนินการวิจัยด้วยดีเสมอมา และ สุดท้ายขอขอบพระคุณดร. ชัยรัตน์ ศิริพัฒนาที่ช่วยแนะนำและพัฒนาความรู้ในการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งคำแนะนำในการเขียนวิทยานิพนธ์

นีราภู ศุภวนนท์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(3)
Abstract	(5)
กิตติกรรมประกาศ	(7)
สารบัญ	(8)
รายการตาราง	(11)
รายการภาพประกอบ	(12)
ด้วยอุณหภูมิสัณฐาน์	(17)
บทที่	
1. บทนำ	1
บทนำต้นเรื่อง	1
ตรวจสอบสาร	2
1. กระบวนการผลิตน้ำผลไม้	2
2. การควบคุมกระบวนการผลิต	8
3. แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัด	
แบบให้ผลทางต่อเนื่อง	12
วัสดุประสงค์	21
2. วิธีการวิจัย	22
การพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการ	
การสกัดแบบให้ผลทางต่อเนื่อง	22
การพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อายุร่วม	24
3. แนวคิดและการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์	
กระบวนการสกัดแบบให้ผลทางต่อเนื่อง	25
แนวคิด	25
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัด	26
ข้อสมมติในการพัฒนาแบบจำลอง	30
การพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัด	30
การหาผลเฉลยของแบบจำลอง	36

สารบัญ (ต่อ)

หน้า	
36	1. กรณีแบบจำลองในสถานะไม่คงตัว
43	2. กรณีแบบจำลองในสถานะคงตัว
48	โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลองสถานการณ์
48	4. การวิเคราะห์แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัด
51	แบบให้ผลส่วนทางต่อเนื่อง
51	ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองที่สถานะคงตัวซึ่งมีพารามิเตอร์คงที่
53	การทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพของวิธีเชิงเลข
53	1. แบบจำลองกรณีสถานะคงตัว
57	2. แบบจำลองกรณีสถานะไม่คงตัว
59	การทดสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ที่ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์
59	การถ่ายโอนมวลรวม
61	การศึกษาผลของปัจจัยด้าน ๆ ต่อกระบวนการสกัดน้ำผลไม้
62	1. ผลของอัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัด
64	2. ผลของเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (retention time)
65	3. ผลของอุณหภูมิในการสกัด
66	4. ผลของความต้านทานภายนอก (external resistance)
67	5. ผลของขนาดและรูปร่างของของแข็งที่ใช้ในการสกัด
68	6. ผลของการเกิดการผสานย้อนกลับในเฟสของแข็งและของเหลว
71	การใช้แบบจำลองอิณายกลไกการสกัดน้ำผลไม้ใน
71	เครื่องสกัดแบบให้ผลส่วนทางย้อนกลับ
71	1. เครื่องสกัดแบบให้ผลส่วนทางย้อนกลับ
71	(reversing countercurrent extractor)
63	2. การทดลองสกัดน้ำผลไม้ด้วยเครื่องสกัด
73	แบบให้ผลส่วนทางย้อนกลับ
74	3. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดในช่วงต้น
74	4. กระบวนการสกัดน้ำผลไม้ด้วยเครื่องสกัด
81	แบบให้ผลส่วนทางย้อนกลับ

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5. การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อ่าย่างง่าย	91
ทรายส์เฟอร์ฟิ้งฟ์ชัน (transfer function)	91
1. ทรายส์เฟอร์ฟิ้งฟ์ชันแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x_{in} และ x_{out} 2. ทรายส์เฟอร์ฟิ้งฟ์ชันแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x_{out} และ α 3. ทรายส์เฟอร์ฟิ้งฟ์ชันของกระบวนการสกัด	92 96 100
การควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้	102
1. การควบคุมแบบพี 2. การควบคุมแบบพีไอ .. 3. การควบคุมแบบพีไอดี	102 · 104 107
6. บทสรุป	109
ข้อเสนอแนะ	111
บรรณานุกรม	113
ภาคผนวก	116
ก. ข้อมูลการทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลอง เชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดในสถานะคงตัว	116
ข. ข้อมูลการทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลอง เชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดในสถานะไม่คงตัว	123
ค. ข้อมูลการทดสอบการหาค่าคงที่ของความสัมพันธ์ระหว่าง สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมกับเวลา (สมการ 4.13)	128
ง. การหาความยาวเชิงลักษณะของเหงงูปร่างแผ่นราบ	129
จ. การหาสมการการตอบสนองของระบบควบคุมกระบวนการสกัดต่อการ เปลี่ยนแปลงตัวแปรรบกวนที่เป็นฟังก์ชันแบบชั้นขนาดหนึ่งหน่วย	130
ฉ. การทดสอบความเสถียรของระบบควบคุมโดยใช้ Routh test	134
ประวัติผู้เขียน	136

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
1.1 ระบบควบคุมกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการผลิตขนาดต่าง ๆ	11
1.2 $q_i C_i q_0$ และ C_0 สำหรับกรณี $\alpha \neq 1.0$	15
1.3 $q_i C_i G$ และ P_0 สำหรับกรณี $\alpha = 1.0$	15
1.4 แสดงค่าพารามิเตอร์ \hat{r} และ k สำหรับของแข็งรูปร่างต่าง ๆ	18
1.5 สมการแสดงการคำนวนค่า \hat{F}	18
4.1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบความถูกต้องของวิธีการเชิงเลขที่ใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัด	56
4.2 ค่าคงที่และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการหาโพรไฟล์ความเข้มข้นกรณีต่าง ๆ จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการในสถานะคงตัว	85
4.3 ค่าคงที่และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการหาโพรไฟล์ความเข้มข้นกรณีต่าง ๆ จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการในสถานะไม่คงตัว	89
5.1 แสดงค่า A_2 เมื่อใช้เวลาในการสกัด (t) ดรافท์ (α) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่าง ๆ ($A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$)	95
5.2 แสดงค่า τ_d (นาที) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (t) ดรافท์ (α) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่าง ๆ ($A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$)	95
5.3 แสดงค่า τ_x (นาที) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (t) ดรافท์ (α) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่าง ๆ ($A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$)	96
5.4 แสดงค่า A_4 (กก./ม.^3) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (t) ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัด (x_m) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่าง ๆ ($A_3 = 0.15$)	99
5.5 แสดงค่า ζ เมื่อใช้เวลาในการสกัด (t) ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัด (x_m) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่าง ๆ ($A_3 = 0.15$)	99
5.6 แสดงค่า τ_α (นาที) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (t) ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัด (x_m) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่าง ๆ ($A_3 = 0.15$)	100
5.7 แสดงค่าพารามิเตอร์ของทราบส์ฟอร์ฟิงก์ขั้นของกระบวนการสกัดตามสมการ 5.11	103

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1.1 ขั้นตอนการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้น	4
1.2 ระบบการสกัดน้ำผลไม้	5
1.3 ระบบการระเหยน้ำ	7
1.4 ระบบการควบคุมระดับของเหลว	10
2.1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดแบบใหม่ส่วนทางด้านเนื้อง	23
2.2 ขั้นตอนการพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการสกัด	24
3.1 การไฟล์แบบชานเนลและการไฟล์ย้อนกลับ	26
3.2 การไฟล์แบบชานเนลและการไฟล์ย้อนกลับที่มีการผสมในแนววาง	27
3.3 การไฟล์ในอุปกรณ์ที่มีการผสมย้อนกลับ	29
3.4 ไฟฟ้าความเข้มข้นของระบบที่มีการไฟล์แบบปลัก การผสมอย่างสมบูรณ์ และการผสมย้อนกลับ	29
3.5 แผนภาพแสดงตัวแปรเวลาในกระบวนการสกัด	31
3.6 แผนภาพแสดงดุลมวลสารรอบปริมาตร dV_x ในเครื่องสกัด	32
3.7 แสดงการแบ่งเครื่องสกัดเป็น $k+1$ ช่วง	37
3.8 ขั้นตอนการทำผลเฉลยของแบบจำลองในสถานะไม่คงตัว	49
3.9 ขั้นตอนการทำผลเฉลยของแบบจำลองในสถานะคงตัว	50
4.1 ไฟฟ้าความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด กรณี $\alpha = 1.5$ เมื่อ $P = R = 20$ และ $P = R = 100$	54
4.2 ไฟฟ้าความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด กรณี $\alpha = 0.5$ เมื่อ $P = R = 20$ และ $P = R = 100$	54
4.3 ไฟฟ้าความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด เมื่อ $R = 0.1$ และ $R = 0.001$	55
4.4 การทดสอบความถูกต้องของสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง k_x และ พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของชิ้นแยกเปลี่ยนที่มีรูปร่างเป็นแผ่นรายหาวนี้จำกัด เมื่อ $Bi = 10000$ $P = 100$ และ $R = 100$	60
4.5 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการสกัด	61

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช่นด์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) และสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_a) กับ grafท์ (α) ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เมื่อของแข็งคือแอกปเปิลหนา 4 มม. $\tau = 60$ นาที $P = R = 20$ และ $Bi = 10000$ ($= 1-\eta = k_a$)	63
4.7 โพรไฟล์ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็ง (แอกปเปิล) ปร่วงแผ่นราบ ยาวไม่จำกัดหนา 4 มม.) และของเหลวในเครื่องสกัดเมื่อ $\tau = 60$ นาที $P = R = 20$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$ ($= x/x_{in} = y/mx_{in}$)	64
4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช่นด์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) กับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (τ) ที่ grafท์ต่าง ๆ เมื่อของแข็งคือแอกปเปิลหนา 4 มม. $P = R = 20$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$	65
4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช่นด์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) และสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_a) กับ grafท์ (α) เมื่อ Bi เท่ากับ 1 2 5 และ 10000 เมื่อของแข็งคือแอกปเปิลหนา 4 มม. $\tau = 60$ นาที $P = R = 20$ และ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ ($= 1-\eta = k_a$)	66
4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช่นด์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) และสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_a) กับความยาวเชิงลักษณะของชิ้นแอกปเปิลปร่วงเป็นแผ่นราบยาวไม่จำกัด ทรงกระบอกยาวไม่จำกัดและทรงกลมเมื่อ $\alpha = 1.5$ $\tau = 60$ นาที $P = R = 20$ $Bi = 10000$ และ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ ($= 1-\eta = k_a$)	68
4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช่นด์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) กับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (τ) ที่ค่า R ต่าง ๆ เมื่อของแข็งคือแอกปเปิลหนา 4 มม. $\alpha = 1.5$ $P = 20$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$	69
4.12 โพรไฟล์ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็ง (แอกปเปิล) ปร่วงแผ่นราบ ยาวไม่จำกัดหนา 4 มม.) และของเหลวในเครื่องสกัดเมื่อ $\alpha = 1.5$ $\tau = 60$ นาที $P = 20$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$ ($= x/x_{in} = y/mx_{in}$)	70

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
4.13 โพรไฟล์ความเข้มข้นของด้วยละลายในเฟสของแข็ง (แคปเปิลรูปร่างแผ่นร้าน ยาวไม่จำกัดหนา 4 มม.) และของเหลวในเครื่องสกัดที่เวลา θ ต่าง ๆ เมื่อ $\alpha = 1.5 \tau = 60$ นาที $P = 20$ $R = 0.14\exp(5z)$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$	71
4.14 เครื่องสกัดแบบให้ผลส่วนทางย้อนกลับ	72
4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln(W)$ กับเวลา a = เมื่อคิดผลของเวลาที่ต้องใช้ในการแตกตัวของเซลล์ b = เมื่อไม่คิดผลของเวลาที่ต้องใช้ในการแตกตัวของเซลล์และการกระจายตัว ละลายในของแข็งที่เวลาเริ่มต้น (คำนวนโดยใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้น) c = เมื่อคิดผลของการกระจายตัวละลายในของแข็งที่เวลาเริ่มต้น (คำนวนโดยใช้แบบจำลองการแพร์)	76
4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln(W)$ กับเวลา a = ค่าจากการทดลอง b = ค่าจากแบบจำลอง	77
4.17 แสดงทิศทางการให้ผลของเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด	78
4.18 การทดสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์ การถ่ายโอนมวลรวมกับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด	80
4.19 โพรไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำสับปะรด (การทดลองของธรรมรัตน์)	82
4.20 โพรไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแพร์ด้วยเครื่อง สกัดขนาดทดลอง (การทดลองของ Siripatana)	83
4.21 โพรไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแพร์ด้วยเครื่อง สกัดขนาดทดลอง (การทดลองของ Siripatana)	83
4.22 โพรไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแพร์ด้วยเครื่อง สกัดที่ใช้ในเชิงการค้า (การทดลองของ Siripatana)	84
4.23 โพรไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแพร์เปลือกด้วย เครื่องสกัดที่ใช้ในเชิงการค้า (การทดลองของ Siripatana)	84

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
4.24 โพร์ไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำสับปะรดในช่วงเริ่มต้นการสกัด (start up time) เมื่อ $\tau = 70$ นาที t^2 ของ x และ y เมื่อระบบเข้าสู่สถานะสมดุลเท่ากับ 92.2 % และ 98.9 % ตามลำดับ ($\text{---} = x$ จากแบบจำลอง $\text{---} = y$ จากแบบจำลอง $\blacklozenge = x$ จากการทดลอง $\blacktriangle = y$ จากการทดลอง)	88
4.25 โพร์ไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำสับปะรดในช่วงเริ่มต้นการสกัด (start up time) เมื่อ $\tau = 90$ นาที t^2 ของ x และ y เมื่อระบบเข้าสู่สถานะสมดุลเท่ากับ 80.4% และ 98.7% ตามลำดับ ($\text{---} = x$ จากแบบจำลอง $\text{---} = y$ จากแบบจำลอง $\blacklozenge = x$ จากการทดลอง $\blacktriangle = y$ จากการทดลอง)	90
5.1 แสดงการตอบสนองในภาวะกรานเตียน์ของ x_{out} เมื่อ x_{in} มีการเปลี่ยนค่าเป็นฟังก์ชันแบบชั้น ($\alpha_{s1} = 1.5 \tau = 60$ นาที $P = 20 R = 0.08 e^{6z}$)	93
5.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กับค่าที่คำนวณจากสมการ 5.4 กรณี x_{in} มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฟังก์ชันแบบชั้นโดย $A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3 A_2 = 0.361 \tau_d = 31.267$ นาที และ $\tau_x = 41.416$ นาที ($\alpha_{s1} = 1.5 \tau = 60$ นาที $P = 20 R = 0.08 e^{6z}$)	94
5.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงในภาวะกรานเตียน์ของ x_{out} เมื่อมีการเปลี่ยนค่าของ α เป็นฟังก์ชันแบบชั้น ($\tau = 60$ นาที $(x_{\text{in}})_{s1} = 100 \text{ กก./ม.}^3 P = 20 R = 0.08 e^{6z}$)	97
5.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กับค่าที่คำนวณจากสมการ 5.9 กรณี α มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฟังก์ชันแบบชั้นโดย $A_3 = 0.15 A_4 = -12.088 \text{ กก./ม.}^3 \tau_\alpha = 27.587$ นาทีและ $\zeta = 1.184$ ($\tau = 60$ นาที $(x_{\text{in}})_{s1} = 100 \text{ กก./ม.}^3 P = 20 R = 0.08 e^{6z}$)	98
5.5 บล็อกไดอะแกรมกระบวนการสกัด	100

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
5.6 ภาพแสดงการเบรี่ยงเทียบข้อมูล x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กับค่าที่คำนวณจากการ 5.11 กรณี α และ x_{in} มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพังก์ชันแบบชั้นโดย $A_3 = 0.15$ $A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$ เมื่อ $A_2 = 0.361$ $\tau_d = 31.267$ นาที $\tau_x = 41.416$ นาที $A_4 = -12.088 \text{ กก./ม.}^3$ $\tau_\alpha = 27.587$ นาที และ $\zeta = 1.184$ ($\alpha_{s1} = 1.5$ $\tau = 60$ นาที $P = 20 \text{ R} = 0.08 e^{6z}$)	101
5.7 บล็อกไดอะแกรมแสดงระบบควบคุมกระบวนการสกัด	102
5.8 แสดงการตอบสนองของระบบควบคุมแบบพื้ด้วยการเปลี่ยนแปลง x_{in} ที่เป็นพังก์ชันแบบชั้นขนาดหนึ่งหน่วยเมื่อใช้ค่า K_c ต่างๆ	105
5.9 แสดงการตอบสนองของระบบควบคุมแบบพื้ด้วยการเปลี่ยนแปลง x_{in} ที่เป็นพังก์ชันแบบชั้นขนาดหนึ่งหน่วย a) $K_c = 0.1$ b) $\tau_i = 20$	106
5.10 แสดงการตอบสนองของระบบควบคุมแบบพื้ด้วยการเปลี่ยนแปลง x_{in} ที่เป็นพังก์ชันแบบชั้นขนาดหนึ่ง	108

ตัวย่อและสัญลักษณ์

a	= ความยาวเชิงลักษณะ (characteristic length) มีค่าเท่ากับรัศมีของอนุภาคทรงกลมและทรงกระบอกหรือครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นราบยาวไม่จำกัด (เมตร)
a_1	= ค่าคงที่
a_2	= ค่าคงที่
A	= พื้นที่ผิวของช่องแข็ง (เมตร ²)
A_1	= ขนาดของพังก์ชันแบบขั้นตามสมการ 5.1
A_2	= ค่าคงที่ในสมการ 5.2
A_3	= ขนาดของพังก์ชันแบบขั้นตามสมการ 5.6
A_4	= ค่าคงที่ในสมการ 5.7
b_1	= ค่าคงที่
b_2	= ค่าคงที่
Bi	= จำนวนไบโอด
\hat{c}_{cr}	= $\frac{1 - K_2(l_{cr})}{K_1(l_{cr}) - K_2(l_{cr})}$
C_1	= สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในสมการ 1.4
C_0	= สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในสมการ 1.4b
C_1	= ค่าคงที่
C_2	= ค่าคงที่
C_3	= ค่าคงที่
C_4	= ค่าคงที่
D	= $D_e^{(0)} / WL_e$
$D_e^{(s)}$	= สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในเฟสของแข็ง (เมตร ² /วินาที)
$D_e^{(0)}$	= สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในเฟสของเหลว (เมตร ² /วินาที)
D_x	= สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายเชิงปริมาตรในเฟสของแข็ง (เมตร ³ /วินาที)
D_s	= สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของดัลลายในช่องแข็ง (เมตร ² /วินาที)
D_y	= สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายเชิงปริมาตรในเฟสของเหลว (เมตร ³ /วินาที)
D_α	= ตัวแปรเบี่ยงเบน = $\alpha - \alpha_{s1}$
f	= จำนวนฟิกซ์ = $D_s t_e / a^2$

ตัวย่อและสัญลักษณ์ (ต่อ)

F	$= S/mL$
\hat{F}	$= \text{พารามิเตอร์ที่กำหนดตามตาราง } 1.5$
G	$= \text{สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในสมการ } 1.4c$
G_1	$= -\frac{A_4}{\tau_{\alpha}^2 s^2 + 2\zeta\tau_{\alpha}s + 1}$
G_2	$= \frac{A_2}{\tau_X s + 1}$
G_c	$= \text{ทรานส์เฟอร์พิงก์ท์ของเครื่องควบคุม}$
H	$= 1 + \mu/R$
k_a	$= \text{สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (วินาที}^{-1}\text{)}$
k_{af}	$= \text{สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมที่เวลาอนันต์ (วินาที}^{-1}\text{)}$
$K_1(\hat{l})$	$= \text{ตัวแปรที่กำหนดตามสมการ } 1.10$
$K_2(\hat{l})$	$= \text{ตัวแปรที่กำหนดตามสมการ } 1.11$
K_b	$= \text{พารามิเตอร์ซึ่งกำหนดตามสมการ } 1.8$
K_c	$= \text{controller gain หรือ sensitivity}$
K_s	$= \text{สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมในเฟสของแข็ง (overall solid phase mass transfer coefficient) (เมตร/วินาที)}$
l	$= \text{ระยะทางในเครื่องสกัด (เมตร)}$
\hat{l}	$= l/L_e$
\hat{l}_{cr}	$= 1 - vt_p/L_e$
L	$= \text{อัตราการไหลเชิงปริมาตรของเฟสของเหลว (เมตร}^3/\text{วินาที}\text{)}$
L_e	$= \text{ความยาวของเครื่องสกัด (เมตร)}$
m	$= \text{ค่าคงที่การกระจายสมดุลของด้วยละลาย}$
Offset	$= (\chi_{out})_R(\infty) - \chi_{out}(\infty)$
p	$= 1 + \frac{\nu\gamma}{1-\gamma} \cdot \frac{D_e(s)}{D_e(\hat{l})}$
P_0	$= \text{ค่าคงที่ในสมการ } 1.4c$
P	$= \text{จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง} = \nabla_x S/D_x$
q_i	$= \text{รากที่ } i \text{ ของสมการที่แสดงในตาราง } 1.2 \text{ และ } 1.3$

(18)

ตัวย่อและสัญลักษณ์ (ต่อ)

q_0	= รากของสมการที่แสดงในตาราง 1.2
Q	= S/L
r	= ระยะทางจากจุดศูนย์กลางหรือแกนของแม่น้ำ (เมตร)
R	= จำนวนเพคเลทในเฟสของเหลว = $\nabla_x L/D_y$
s	= ดัชนีรูปร่างเท่ากับ 1 สำหรับแผ่นรายยาวไม่จำกัด 2 สำหรับทรงกระบอกและ 3 สำหรับทรงกลม
S	= อัตราการไหลเชิงปริมาตรของเฟสของแม่น้ำ (เมตร ³ /วินาที)
t	= เวลาในการดำเนินการสกัด (operation time) (วินาที)
t_d	= เวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (วินาที)
t_{es}	= เวลาทั้งหมดที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (วินาที)
t_p	= เวลาที่ใช้ในการแตกตัวของเซลล์ของแม่น้ำ
t	= เวลาที่นับจากเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด
T	= $t - t_d$
T_s	= $\nabla_x k_a/S$
T_L	= $\nabla_x k_a/L$
u	= $\exp(\mu z)$
$u(t)$	= พังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วยซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อ $t < 0$ และ เท่ากับหนึ่งเมื่อ $t \geq 0$
U	= $\exp(\mu)$
v	= ความเร็วเฉลี่ยของเฟสของแม่น้ำ (เมตร/วินาที)
v_x	= ปริมาตรของแม่น้ำในเครื่องสกัดที่ตำแหน่งใด ๆ นับจากปลายที่ของแข็งเข้าเครื่องสกัด (เมตร ³)
v_y	= ปริมาตรของเฟสของเหลวที่เหล่าน้ำของแม่น้ำ v_x (เมตร ³)
w	= ความเร็วเฉลี่ยของเฟสของเหลว (เมตร/วินาที)
w	= $\frac{\frac{\alpha-1}{\alpha}x + \frac{x_{out}}{\alpha} - \frac{y_{in}}{m}}{\frac{\alpha-1}{\alpha}x_{in} + \frac{x_{out}}{\alpha} - \frac{y_{in}}{m}}$
x	= ความเพิ่มขั้นเฉลี่ยของตัวละลายน้ำของแม่น้ำ (กิโลกรัม/เมตร ³)
x^*	= ความเพิ่มขั้นเฉลี่ยของตัวละลายน้ำของแม่น้ำที่สถานะสมดุล

ตัวย่อและสัญลักษณ์ (ต่อ)

x_{in}	= ความเข้มข้นด้วย質量เฉลี่ยในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัด
$(x_{in})_{s1}$	= x_{in} ที่สถานะคงด้วยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด
x_{out}	= ความเข้มข้นด้วย質量เฉลี่ยในเฟสของแข็งที่ออกจากเครื่องสกัด
$(x_{out})_R$	= ค่า x_{out} ที่ต้องการ
$(x_{out})_{Rs}$	= ค่า x_{out} ที่ต้องการที่สถานะคงด้วย
$(x_{out})_{s1}$	= x_{out} ที่สถานะคงด้วยก่อนการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด
$(x_{out})_{s2}$	= x_{out} ที่สถานะคงด้วยหลังจากการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด
x_s	= ความเข้มข้นของด้วย質量ที่จุดใด ๆ ในริบของแข็ง (กิโลกรัม/เมตร ³)
x_s^*	= ความเข้มข้นของด้วย質量ในริบของแข็งที่สถานะสมดุล (กิโลกรัม/เมตร ³)
x_{s0}	= x_s ที่เวลา t_e เท่ากับศูนย์
x_t	= ความเข้มข้นเฉลี่ยของด้วย質量ในเฟสของแข็งที่เวลา t_e ได ๆ ภายใต้เครื่องสกัด (กิโลกรัม/เมตร ³)
X_{out}	= $\frac{x_{in} - x_{out}}{x_{in} - y_{in}/m}$
χ_{in}	= ด้วยปรับเปลี่ยน $= (x_{in}) - (x_{in})_{s1}$
χ_{out}	= ด้วยปรับเปลี่ยน $= (x_{out}) - (x_{out})_{s1}$
$\chi_{out}(\infty)$	= χ_{out} ที่เวลาอนันต์
$(\chi_{out})_R$	= $(x_{out})_R - (x_{out})_{Rs}$
$(\chi_{out})_R(\infty)$	= $(\chi_{out})_R$ ที่เวลาอนันต์
y	= ความเข้มข้นของด้วย質量ในเฟสของเหลว (กิโลกรัม/เมตร ³)
y^*	= ความเข้มข้นของด้วย質量ในเฟสของเหลวที่สถานะสมดุล (กิโลกรัม/เมตร ³)
y_{in}	= ความเข้มข้นของด้วย質量ในเฟสของเหลวที่เข้าเครื่องสกัด
y_{out}	= ความเข้มข้นของด้วย質量ในเฟสของเหลวที่ออกจากเครื่องสกัด
y_t	= ความเข้มข้นของด้วย質量ในเฟสของเหลวที่เวลา t_e ได ๆ (กิโลกรัม/เมตร ³)
Y_{out}	= $\frac{y_{out}/m - y_{in}/m}{(x_{in} - y_{in}/m)F}$
z	= v_x/∇_x
α	= ตราพาร์ทิชันสตูริปบิงแฟกเตอร์ = mL/S ในกรณีแบบจำลองของ Osterberg และ Sorensen $\alpha = w.(1-\gamma)/(v.\gamma.v)$

ตัวย่อและสัญลักษณ์ (ต่อ)

α_s	= α ที่สถานะคงดี
α_{s1}	= α ที่สถานะคงดีก่อนการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด
ε	= ความคลาดเคลื่อน $= (X_{out})_R - X_{out}$
ε_b	= ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กำหนดตามสมการ 4.7
ε_t	= ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กำหนดตามสมการ 4.5
ε_{ss}	= เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างสัมพัทธ์กำหนดตามสมการ 4.8
γ	= ปริมาตรของเฟสสองแข็งในเครื่องสกัดต่อปริมาตรของเครื่องสกัด
η	= ผลผลิตที่ได้จากการสกัด
μ	= ผลเฉลยของสมการ 1.6
v	= L/S
θ	= t/τ
τ	= เวลาทั้งหมดที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (นาที) $= V_x/S$
τ_d	= ช่วงเวลาที่ไม่มีการตอบสนอง (dead time, นาที)
τ_D	= เวลาอนุพันธ์ (derivative time, นาที)
τ_i	= เวลาอินทิกรัล (integral time, นาที)
τ_x	= ค่าคงที่เวลาตามสมการ 5.2
τ_y	= เวลาทั้งหมดที่ของเหลวอยู่ในเครื่องสกัด (นาที) $= V_y/L$
τ_α	= ค่าคงที่เวลาตามสมการ 5.7
$\hat{\tau}$	$= \tau_k/(1+pD\tau_k)$
τ_k	$= k_a L_e/v$
ψ	= ปริมาตรของน้ำและตัวละลายในชิ้นของแข็งต่อปริมาตรของชิ้นของแข็ง
ζ	= damping parameter
V_x	= ปริมาตรทั้งหมดของเฟสสองแข็งในเครื่องสกัด (เมตร ³)
V_y	= ปริมาตรทั้งหมดของเฟสสองเหลวในเครื่องสกัด (เมตร ³)

บทที่ 1

บทนำ

บทนำต้นเรื่อง

อุตสาหกรรมน้ำผลไม้เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีผลไม้อัญมณีหลายชนิด ในอดีตที่ผ่านมาผลไม้ถือเป็นเพียงผลผลลัพธ์ได้จากการผลิตผลไม้กระป่องแต่ปัจจุบันเริ่มมีการผลิตน้ำผลไม้โดยตรงอย่างจริงจังมากขึ้น โดยมีโรงงานผลิตน้ำผลไม้ในรูปแบบต่างๆ กันอยู่กว่า 37 โรงงานตามตัวเลขสถิติในปี 2536 ทั้งนี้โรงงานส่วนใหญ่มักจะทำการผลิตน้ำผลไม้ควบคู่ไปกับการผลิตผลไม้กระป่องโดยมีน้ำสับปะรดเป็นน้ำผลไม้หลักส่วนน้ำผลไม้ประเภทอื่นๆ นั้นก็เริ่มน้ำผลไม้ควบคู่ไปกับการผลิตกันอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าน้ำผลไม้เป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศมากกว่าภายในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการที่มูลค่าการส่งออกโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2532 - 2536 สูงถึงประมาณปีละ 2,193.16 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกน้ำสับปะรดมากที่สุด ส่วนตลาดภายในประเทศไทยนั้นก็มีปริมาณการบริโภคที่สูงมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาสนใจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะสังเกตได้จากการที่อัตราการเติบโตของการบริโภคน้ำผลไม้ภายในประเทศไทยโดยรวมในปี 2536 อยู่ในระดับที่สูงถึงประมาณร้อยละ 25 เทียบกับอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 7.5 เท่านั้น และเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้บริโภคในปัจจุบัน พบว่าน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่เริ่มเข้ามาทำตลาดเมื่อปี 2534 นั้นในปี 2536 และ 2537 ถือได้ว่าจะพ้นจากช่วงเริ่มต้น (introductory period) เข้าสู่ช่วงเจริญเติบโต (growth period) แล้วและคาดว่าจะยังอยู่ในช่วงนี้ต่อไปอีกอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี นับจากนี้ไป (สมคิด บุญลั้นเหลือ, 2537)

ในการผลิตน้ำผลไม้นั้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน คือเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับกลางถึงต่ำ โดยผู้ผลิตมักจะซื้อเทคโนโลยีในการผลิตจากต่างประเทศซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมกับชนิดของวัตถุที่ใช้ในการผลิต นอกจากนั้นยังทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาค่อนข้างแพงแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนก็ตาม นอกจากนั้นการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้เราต้องสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ อีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นได้เอง จะต้องซื้อเทคโนโลยีใหม่ไปเรื่อยๆ ในทาง

กลับกันถ้าหากเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุติดไฟในการผลิต ก็จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อ่อง ร่วมถึงการพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติซึ่งจะเป็นระบบที่มาทดแทนการใช้แรงงานได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่นับได้ว่าสำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตน้ำผลไม้คือขั้นตอนการสกัดน้ำผลไม้จากวัตถุติดไฟ การสกัดน้ำผลไม้มีอยู่ด้วยกันสองวิธีหลักคือ การปีบหรือคั้น และการสกัดโดยใช้น้ำซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตน้ำผลไม้ในประเทศไทยจะใช้วิธีการปีบหรือคั้นในการสกัดน้ำผลไม้ เนื่องจากการสกัดด้วยวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายกว่าการสกัดโดยใช้น้ำ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการสกัดน้ำผลไม้โดยใช้ด้วยวิธีน้ำนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่าการสกัดด้วยวิธีดังกล่าวจะมีข้อดีกว่าการสกัดโดยวิธีการปีบหลายประการ เช่น การใช้ De danske Sukkerfabrikker (DdS) diffuser จะสามารถสกัดน้ำตาลจากแอปเปิลได้สูงกว่าการใช้การสกัดด้วยการปีบ 25% โดยเฉพาะเมื่อทำการสกัดน้ำผลไม้จากผลไม้ที่สุกมาก ๆ (Schwartzberg, 1980) อีกทั้งระบบที่ใช้การสกัดด้วยวิธีนี้จะสามารถนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในการควบคุมการผลิตได้ด้วย ซึ่งจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานวิจัยที่นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำความเข้าใจกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสกัด เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการสกัดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ในการออกแบบระบบควบคุมกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ในขั้นต่อไป

ตรวจเอกสาร

1. กระบวนการผลิตน้ำผลไม้

น้ำผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเอาผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการสกัดจากน้ำจึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทได้ตามความนิยมของตลาดดังนี้คือ (สมศิด บุญลัมเหลือ, 2537)

- น้ำผลไม้เข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์ (fruit juice concentrate) คือน้ำผลไม้ที่ได้ผ่านกรรมวิธีการระเหยน้ำออกจนเข้มข้นโดยยังไม่ได้ปั่นแต่ง เมื่อจะบริโภคจึงต้องทำให้เจือจางก่อนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ชนิดนี้นิยมผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักเนื่องจากมีความหลากหลายต่อการนำไปใช้และยังประหยัดค่าขนส่ง น้ำผลไม้เข้มข้นที่ผลิตได้มากที่สุด คือ น้ำสับปะรด ซึ่งเป็นผลผลิตอยู่ได้จากการผลิตสับปะรดกระป่องโดยมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 88,400 ตัน/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ

83.8 ของกำลังการผลิตรวม น้ำผลไม้เข้มข้นส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในคุณภาพรวมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เช่น ไอศกรีม โยเกิร์ต น้ำผลไม้พร้อมดื่ม และเบเกอรี่ เป็นต้น

- น้ำผลไม้พร้อมดื่ม (ready to drink fruit juice) คือน้ำผลไม้ที่ดื่มได้ทันทีซึ่งจะมีเบอร์เชื้อต์ของน้ำผลไม้แยกต่างกันไปซึ่งอยู่กับชนิดของผลไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบและวิธีการผลิตของโรงงาน

- น้ำผลไม้ปูรุ่งแต่งกลิ่นหรือน้ำผลไม้ส่วนผสม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการนำเอกสารไม้หรือเนื้อผลไม้ประมาณร้อยละ 25 ชิ้นไป มาเจือสีสังเคราะห์แล้วทำให้เข้มข้นด้วยน้ำตาล ก่อนปรุงจะต้องนำน้ำผลไม้ส่วนผสมมาผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้เพื่อลดความเข้มข้นลง

- น้ำผลไม้สำเร็จรูป เป็นการผลิตโดยการนำเอกสารไม้มาคั้น ระหว่างน้ำออกแล้วปั่นแห้งให้เป็นผง บรรจุในถุงชาเพื่อความสะดวกในการบริโภค น้ำผลไม้สำเร็จรูปที่พับเห็นกันบ่อยๆ ได้แก่ เก๊กฮวย กระเจี๊ยบ มะตูม และชิง เป็นต้น


ในประเทศไทยน้ำสับปะรดเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีการผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายโดยมูลค่าการส่งออกน้ำสับปะรดเข้มข้นในปี 2536 มีมูลค่าถึง 1,448.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 ของมูลค่าการส่งออกน้ำผลไม้โดยรวม กระบวนการผลิตน้ำผลไม้ที่จะกล่าวถึงต่อไปจะเป็นกระบวนการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังแสดงในภาพประกอบ 1.1

1.1 การเตรียมวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่จะนำมาทำน้ำสับปะรดมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการผลิตสับปะรดประจำปีซึ่งได้แก่ ส่วนเปลือกและแกนสับปะรดที่ออกจากการเครื่องจินาดา (Ginaca) เศษที่ได้จากการตัดแต่งชิ้นสับปะรด ชิ้นสับปะรดที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ก่อนการสกัดมักจะลดขนาดของชิ้นสับปะรดลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสกัด


1.2 การสกัด

วิธีการสกัดน้ำสับปะรดที่ใช้กันโดยทั่วไปได้แก่การบีบอัด ซึ่งอาจจะต้องบีบอัดสองถึงสามครั้ง ในกรณีที่วัตถุดิบที่ใช้เป็นเปลือกสับปะรดการบีบอัดจะทำให้น้ำสับปะรดที่ได้มาคล้ำซึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้ วิธีการสกัดน้ำสับปะรดด้วยตัวละลายดังแสดงในภาพประกอบ 1.2 ตัวละลายที่ใช้ในการสกัดได้แก่น้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 50-70 °C สัดส่วนของน้ำต่อสับปะรดที่ใช้ในการสกัดขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและความเข้มข้นของน้ำสับปะรดที่ต้องการ



ภาพประกอบ 1.1 ขั้นตอนการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้น

ที่มา : ภัทรพร ยุธารชิต (2539)



- | | |
|---|--|
| 1 = ถังแยกโดยการลอยน้ำ (water float tank) | 6 = เครื่องบีบ水ออก (discharge drainer) |
| 2 = เครื่องตัด (slicer) | 7 = ตะแกรงร่อนแบบสั่น (vibrating screen) |
| 3 = โมเตอร์ | 8 = ถังเก็บกาก |
| 4 = เครื่องสกัดแบบไฟล์ส่วนทางด้านใน | 9 = ตะแกรง |
| 5 = เครื่องแยกเปลี่ยนความร้อน | 10 = ถังดูด (balance tank) |

ภาพประกอบ 1.2 ระบบการสกัดน้ำผลไม้

ที่มา : Siripatana (1986)

1.3 การให้ความร้อน

ทำการพลาสเจอร์ไรส์น้ำสับปะรดที่อุณหภูมิ $91\text{--}95^{\circ}\text{C}$ เพื่อเป็นการลดจำนวนจุลินทรีย์ ยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ซึ่งจะทำให้น้ำสับปะรดเสื่อมคุณภาพและทำให้สารแชวนลอยตกตะกอน และแยกออกได้ง่ายขึ้น

1.4 การกำจัดสิ่งเจือปนและการทำให้น้ำสับปะรดใส

ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยการกรองแยกกาหยาบซึ่งเป็นสารแชวนลอยที่มีขนาดใหญ่ เช่น กากสับปะรด ครวด ทราย เป็นต้น แล้วจึงทำให้น้ำสับปะรดใสโดยใช้เอนไซม์เพคตินаз (Pectinase) เดิมลงไปในถังพักน้ำสับปะรดประมาณ 60-100 ส่วนในถังส่วนที่อุณหภูมิ $45\text{--}55^{\circ}\text{C}$ กว่าต่อเดือนนานหนึ่งชั่วโมง เเอนไซม์เพคตินจะย่อยเพคตินซึ่งจะทำให้ความหนืดของน้ำสับปะรดเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้สารที่แชวนลอยอยู่ตกลงมา ทำการแยกส่วนใสของน้ำสับปะรดเพื่อนำไปกรองด้วยระบบอุลตราฟิลเตอร์ชัน (ultrafiltration) เพื่อกำจัดสารแชวนลอยที่มีขนาดเล็ก แล้วจึงทำการฟอกสีด้วยการแยกเปลี่ยนไออ่อนลบ (anion exchange)

1.5 การฟอกสี


หลังจากกำจัดสิ่งเจือปนต่างๆ แล้วทำการฟอกสีจากจุลินทรีย์ในน้ำสับปะรด โดยการพลาสเจอร์ไรส์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการให้ความร้อนเบื้องต้นแก่น้ำสับปะรดก่อนการระเหยน้ำด้วย

1.6 การระเหยน้ำ

น้ำผลไม้ที่ได้จากการสกัดมักจะมีความเข้มข้นต่ำโดยเฉพาะในกรณีที่ทำการสกัดโดยใช้น้ำ ดังนั้นจึงต้องมีการทำให้น้ำผลไม้เข้มข้นตามที่ต้องการโดยการระเหยน้ำออก ระบบการระเหยน้ำมีหลายแบบ ดัวอย่างระบบการระเหยที่ใช้กันแพร่หลายแสดงดังในภาพประกอบ 1.3

1.7 การบรรจุและเก็บรักษา

เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดเข้มข้นมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หรือให้เป็นวัตถุดินในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป ดังนั้นการบรรจุจึงมักจะบรรจุในถังขนาดใหญ่ โดยอาจจะเก็บในรูปของเหลวหรือในลักษณะของการแพ็คเยกซ์ก์ได้



1 = ถังดูดของสารป้อน (feed balance tank)

2 = ปั๊มสารป้อน

3 = เครื่องให้ความร้อนเบื้องต้น (preheater)

4 = เครื่องระเหยหน่วยที่ 1

5 = เครื่องแยกหน่วยที่ 1 (1st separator)

6 = เครื่องระเหยหน่วยที่ 2

7 = เครื่องแยกหน่วยที่ 2 (2nd separator)

8 = เครื่องระเหยหน่วยที่ 3

9 = เครื่องแยกหน่วยที่ 3 (3rd separator)

10 = เครื่องควบแน่นแบบพ่นฟอย (spray condenser)

11 = ถังเก็บไอกควบแน่น (condensate tank)

ภาพประกอบ 1.3 ระบบการระเหยน้ำ

ที่มา : บริษัทลับ嫖ตไทย (จำกัด) มหาชน

2. การควบคุมกระบวนการผลิต

การควบคุมกระบวนการผลิตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งในการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด ในอดีตการควบคุมกระบวนการผลิตจะใช้คนเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมกระบวนการ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพไม่ดีพ่อหรือไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระบวนการควบคุมเช่นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้ควบคุมเป็นสำคัญ จึงนำไปสู่การพัฒนาระบบควบคุมแบบอัตโนมัติขึ้น

เมื่อพิจารณาการควบคุมกระบวนการผลิตเราอาจแบ่งระดับของการควบคุมได้เป็น 4 ระดับ (Anderson, et al., 1994) คือ

1. การวัดค่าด้วยระบบ (field instruments) โดยใช้เซนเซอร์ (sensor) ต่างๆ ตอกับหน่วยควบคุมแบบดิจิตอล (digital control units) ซึ่งมักจะเป็นตัวควบคุมแบบอัลฟ์เดียว (single loop controller) การควบคุมในระดับนี้สูงกว่า จะส่งค่าอ้างอิง (set point) หมายความ ควบคุมในระดับนี้จะรับข้อมูลต่างๆ กลับไป การควบคุมในระดับนี้จะกำหนดที่ปรับตัวไปตามตัวของกระบวนการ เช่น อัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิโดยพิจารณาจากสัญญาณเซนเซอร์ (sensor signal) ที่ได้รับ

2. การควบคุมเรกูเลทอร์ (regulatory control) การควบคุมในระดับนี้จะกำหนดที่ ควบคุมให้กระบวนการคงอยู่ที่สภาวะปัจจุบันตามค่าอ้างอิงที่เวลาหนึ่งๆ เช่นการใช้อุปกรณ์ควบคุมแบบพีไอดี (Proportional Integral Derivative device, PID device) ในการควบคุมรีฟลักช์เรโซ (reflux ratio) ในกระบวนการกลั่นเป็นต้น

3. การควบคุมโดยมีเงื่อนไข (constraint control) หรือการควบคุมแบบซูปervisor (supervisory control) เป็นการควบคุมโดยพิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบ เนื่องจากการควบคุมเรกูเลทอร์ อาจไม่สามารถทำให้กระบวนการทุกกระบวนการของระบบดำเนินไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อระบบมีข้อจำกัดบางประการ

4. การหาผลลัพธ์ของกระบวนการ (process optimization) เป็นการควบคุมในระดับที่ มีการนำเอาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด ดังนั้นการควบคุมในระดับนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกระบวนการผลิต (plant wide optimization)

เนื่องจากการควบคุมในระดับการหาผลลัพธ์ของกระบวนการเป็นการควบคุมที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ดังนั้นการควบคุมกระบวนการผลิตที่จะกล่าวถึงในที่นี้จะหมายถึงการควบคุมในระดับที่ต่ำกว่าการหาผลลัพธ์ของกระบวนการท่านนั้น

การควบคุมกระบวนการในระดับที่ต่ำกว่าการหาผลลัพธ์ของกระบวนการ เป็นการควบคุมด้วยปรัติ่งๆ ในกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ซึ่งวัดถูประسังค์ใน การควบคุมนี้ได้แก่ (Coughanowr, 1991)

1. ควบคุมด้วยแปรควบคุม (controlled variable) ให้มีค่าเท่ากับค่าอ้างอิง (set point) โดยให้ค่าอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงจากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่ง ซึ่งการควบคุมในลักษณะนี้เรียกว่า การควบคุมแบบเซอร์โว (servo control)

2. ควบคุมด้วยแปรควบคุมให้มีค่าเท่ากับค่าที่ต้องการ แม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆ márnb กวนระบบ เรียกวิธีการควบคุมในลักษณะนี้ว่า การควบคุมแบบเรกูเลเตอร์ (regulator control)

ในการควบคุมด้วยปรัติ่งๆ ในกระบวนการผลิตนั้น นอกจากจะต้องเลือกใช้วิธีการใน การควบคุม (control methodology) ให้เหมาะสมกับระบบแล้ว ยังมีสิ่งที่สำคัญต่อระบบควบคุม คือส่องประการคือ (Fisher, 1991)

1. วิธีที่ใช้ในการวัดหรือประมาณค่าของตัวแปรที่ต้องใช้ในการควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความเข้มข้น

2. หน่วยควบคุมขั้นสุดท้าย (final control element) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการปรับค่า ของตัวแปรบางตัวที่มีผลต่อตัวแปรควบคุม


2.1 วิธีการควบคุม (Control methodology)

วิธีการควบคุมที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ การควบคุมแบบป้อนกลับ (feedback control) ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมที่ใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิธี การควบคุมแบบอื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการควบคุมชื่นอีกหลาย แบบ เช่น การควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (model-based control) การควบคุม ตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน (multivariable predictive control) และการควบคุมแบบเดพดีฟ (adaptive control) อีกทั้งยังมีการนำความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) เข้า มาช่วยให้ระบบควบคุมสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการ ควบคุมแบบป้อนกลับเท่านั้น

2.2 การควบคุมแบบป้อนกลับ (feedback control)

พิจารณากระบวนการดังแสดงในภาพประกอบ 1.4 โดย $F_1(t)$ และ $F_2(t)$ เป็น กระแสที่ไหลเข้าถังปรับระดับ (balance tank) และ $F(t)$ เป็นกระแสที่ออกจากถัง การควบคุม กระบวนการดังกล่าวโดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับก็คือ การควบคุมระดับของเหลวภายในถัง $L(t)$ ให้มีค่าเท่ากับค่าอ้างอิง $L_{sp}(t)$ โดยอาศัยข้อมูล $L_m(t)$ ที่ได้จากการวัดค่า $L(t)$ ในการปรับ อัตราการไหล $F_1(t)$ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการควบคุมจะอาศัยการวัดค่าตัวแปรควบคุม $L(t)$ และส่งค่าที่วัด

ได้นิยามไปยังตัวควบคุม (controller) เพื่อใช้ในการปรับค่า $F_1(t)$ หน้าที่ของตัวควบคุมในการควบคุมคือรับค่าข้อมูลจากการวัด $L_m(t)$ และค่าอ้างอิง $L_{sp}(t)$ และทำการคำนวณค่าสัญญาณที่ออกจากตัวควบคุม (controller output signal) หรือ $m(t)$ ที่เหมาะสมในการปรับค่าตัวแปรใช้ควบคุม (manipulated variable) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้ในการรักษาค่าของตัวแปรควบคุมให้มีค่าเท่ากับค่าอ้างอิง สำหรับตัวควบคุมแบบป้อนกลับนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ที่นิยมใช้ได้แก่ ตัวควบคุมแบบพื้นฐานซึ่งจะคำนวณค่า $m(t)$ ตามสมการ 1.1



ภาพประกอบ 1.4 ระบบการควบคุมระดับของเหลว

ที่มา : Fisher (1991)

$$m(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_D \left[\frac{d}{dt} e(t) \right] \quad (1.1)$$

เมื่อ $e(t) = L_{sp}(t) - L_m(t)$

จาism การจะเห็นได้ว่าการคำนวณค่า $m(t)$ ของเครื่องควบคุมแบบพื้นฐานได้ประกอบด้วย เทอมสามเทอม คือ $K_p e(t)$ เป็นเทอมที่ใช้ปรับค่า $m(t)$ ให้เป็นสัดส่วนกับค่าความคลาดเคลื่อน $e(t)$ ส่วนเทอมที่ 2 (integral term) จะปรับค่า $m(t)$ จนกระทั่งค่า $e(t)$ เท่ากับศูนย์ และ เทอมสุดท้าย (deviative term) จะใช้ในการป้องกันค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ เราจะอธิบายองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบควบคุมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ดังเช่นแบบจำลองของตัวควบคุมดังแสดงในสมการ 1.1 ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในแบบจำลองเช่น $m(t)$ มักจะอยู่ในรูปผลต่างของค่า $m(t)$ ณ เวลา t กับค่า $m(t)$ ที่ภาวะคงตัวที่เรียกว่าตัวแปรเบี่ยงเบน (deviation variable) ซึ่งจะทำให้การคำนวณง่ายขึ้น ในการออกแบบระบบควบคุมนั้น นอกจากจะต้องเลือกตัวควบคุมที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องเลือกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของตัวควบคุม เช่น K_p , K_i และ K_D ในสมการ 1.1 ให้เหมาะสม ด้วย การเลือกค่าพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ระบบควบคุมไม่เสถียรแม้ว่ากระบวนการที่ต้องการควบคุมจะมีความเสถียรก็ตาม

2.3 ระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมกระบวนการผลิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมระดับต่ำหรือระดับสูง ระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายระบบด้วยกันแต่ที่นิยมได้แก่

- Distributed Control System (DCS)
- Programmable Logic Controller (PLC)
- Personal base system หรือ Personal computer/front end (PC/FE)

ซึ่งระบบควบคุมแต่ละแบบนั้นจะเหมาะสมกับกระบวนการผลิตต่างๆ กันซึ่งอยู่กับกำลังการผลิตของกระบวนการนั้นๆ โดยทั่วไปการควบคุมแบบดีซีเอสจะเหมาะสมกับการควบคุมกระบวนการขนาดใหญ่ ขณะที่การควบคุมแบบพีแอลซีจะเหมาะสมกับกระบวนการขนาดกลาง ส่วนระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นจะเหมาะสมกับกระบวนการขนาดเล็กดังแสดงในตาราง 1.1 อย่างไรก็ตามระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นก็อาจใช้กับกระบวนการขนาดกลางได้ ส่วนระบบพีแอลซี ก็ใช้กับกระบวนการขนาดเล็กได้เช่นกัน (Uitenham and Munjal, 1991)

ตาราง 1.1 ระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการผลิตขนาดต่างๆ

ระบบควบคุม	กำลังการผลิต	จำนวนจุด	จำนวนหน่วยการผลิต		
			อินพุต/เอาท์พุต	ต่อเนื่อง	ไม่ต่อเนื่อง
ดีซีเอส	ใหญ่	มากกว่า 500	มากกว่า 3	มากกว่า 10	
พีแอลซี	กลาง	100 - 500	3	2 - 10	
พีซี / เอฟซี	เล็ก	น้อยกว่า 100	1	1 - 2	

ที่มา Uitenham และ Munjal (1991)

ในปัจจุบันระบบควบคุมที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก การที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อันได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์รับและส่งข้อมูล (I/O device) และ อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ (signal device) ได้รับการพัฒนามากขึ้นและมีราคาถูกลง ถือทั้งซอฟต์แวร์ระบบควบคุมที่ใช้กับระบบมีกักษณะเป็นเมนู ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบควบคุมแบบนี้ร่วมกับระบบที่ใช้พีแอลซีในการควบคุมกระบวนการโดยใช้ ชีรีลการ์ด (serial card) ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

3. แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดแบบไฟลส่วนทางต่อเนื่อง

มีผู้พัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัดแบบไฟลส่วนทางต่อเนื่องชั้นหลายแบบจำลอง โดยอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎีและสมมติฐานเท่ากัน (Mecklenburgh and Hartland, 1975; Osterberg and Sorensen, 1981; Siripatana, 1986; Schwartzberg, 1987; Gunasekaran, Fisher and Casimir, 1989) แบบจำลองเหล่านี้ก็จะเป็นแบบจำลองในสถานะคงตัว ในที่นี้จะกล่าวถึงแบบจำลองที่สำคัญ 3 แบบจำลองคือแบบจำลองการแพร่ (Diffusion model) แบบจำลองการแพร่วร่วมกับการผสมย้อนกลับ (backmixing diffusion model) และ แบบจำลองของ Osterberg และ Sorensen

3.1 แบบจำลองการแพร่ (Diffusion model)

แบบจำลองนี้พัฒนามาจากกฎข้อที่สองของฟิกค์ (Fick's second law) ตามสมการ

$$\frac{\partial x_s}{\partial t_e} = - \frac{1}{r^{s-1}} \frac{\partial}{\partial r} (r^{s-1} D_s \frac{\partial x_s}{\partial r}) \quad (1.2)$$

โดยที่

x_s = ความเข้มข้นของตัวละลายในพื้นของแข็งที่จุดใดๆ (กิโลกรัม/เมตร³)

y = ความเข้มข้นของตัวละลายในของเหลว (กิโลกรัม/เมตร³)

t_e = เวลาที่ของแข็งอยู่ภายในเครื่องสกัด (วินาที)

r = ระยะทางจากจุดศูนย์กลางหรือแกนของแข็ง (เมตร)

s = ดัชนีรูปร่าง (geometric index) เท่ากับ 1 สำหรับแผ่นราบยาวไม่จำกัด (infinite slab) 2 สำหรับทรงกระบอกยาวไม่จำกัด (infinite cylinder) และ 3 สำหรับทรงกลม (sphere)

a = รัศมีของอนุภาคทรงกลมและทรงกระบอก หรือครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นราบ

D_s = สัมประสิทธิ์การแพร่ของตัวละลายในของแข็ง (solute diffusivity in solid, เมตร²/วินาที)

ในการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์จากสมการอันดับสองของฟิกค์ มักจะสมมติให้

1. ความเข้มข้นภายในของแข็งที่ทุกตำแหน่ง r มีค่าเท่ากันที่เวลา $t_e = 0$ หรือ $x_s = x_{s0}$ เมื่อ x_{s0} คือค่าเริ่มต้นของ x_s

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ x_s เทียบกับ r เท่ากับ 0 ($\frac{\partial x_s}{\partial r} = 0$) ที่ตำแหน่ง $r = 0$

3. ค่าคงที่การกระจายสมดุลของตัวละลาย (solute equilibrium distribution coefficient, m) หรืออัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของตัวละลายในของเหลวและของแข็งที่สถานะสมดุลมีค่าคงที่ นั้นคือ $m = y^*/x_s^*$ มีค่าคงที่ เมื่อ x_s^* และ y^* คือความเข้มข้นของตัวละลายในของแข็งและของเหลวที่สถานะสมดุลตามลำดับ

4. ของแข็งมีลักษณะเป็นเม็ดเดียวกัน (isotropic) นั่นคือของแข็งมีลักษณะโครงสร้างสมมาตร ในทั้งสามมิติซึ่งทำให้ D_s ไม่ซึ้งกับพิษทางภายนอกของแข็ง และ D_s ไม่ซึ้งกับขนาดของของแข็ง

5. ขนาดของของแข็งคงที่ไม่มีการลดหรือเพิ่มขนาดเมื่อเวลาในการแพร่ผ่านไป

6. ไม่พิจารณาผลของเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของเซลล์ (time of plasmolysis) และการชะล้างที่ผิว (surface washing)

7. จำนวนไบออด (Biot number, Bi) มีค่าเป็นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ $x_s = y/m$ ที่ $r = a$ ตลอดเวลาที่ t_e มากกว่า 0

8. D_s คงที่ไม่ซึ้งกับความเข้มข้นและเวลาในการสกัด

9. อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเชิงปริมาตรของเหลวที่ใช้สกัดต่อปริมาตรของสารละลายในเฟสของแข็ง (draft) มีค่าคงที่

10. ไม่มีการแพร่กระจายในแนวแกน (axial dispersion) ทั้งในเฟสของแข็งและเฟสของเหลว

จากข้อสมมติดังกล่าว Schwartzberg (1987) ได้เสนอผลเฉลยของกระบวนการสกัดแบบใหม่ส่วนทางด้านเรื่องไว้ดังนี้

กรณี $\alpha \neq 1.0$

$$\frac{x_t}{x_{s0}} = \frac{\alpha W(t_e) - W(t_{es})}{\alpha - W(t_{es})}$$

$$\frac{y_t}{m x_{s0}} = \frac{W(t_e) - W(t_{es})}{\alpha - W(t_{es})} \quad (1.3a)$$

กรณี $\alpha = 1.0$

$$\frac{x_t}{x_{s0}} = \frac{1 + W(t_{es}) - W(t_e)}{1 + W(t_{es})}$$

$$\frac{y_t}{m x_{s0}} = \frac{W(t_{es}) - W(t_e)}{1 + W(t_{es})} \quad (1.3b)$$

เมื่อ

α = สตริปปิ้งแฟกเตอร์ (stripping factor) หรือ ตราฟท์ (draft)

$$= Lm/S$$

L = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของเหลว (เมตร³/วินาที)

S = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของแข็ง (เมตร³/วินาที)

x_t = ความเข้มข้นเฉลี่ยของตัวละลายในของแข็งที่เวลา t_e ได ๆ ภายในเครื่องสกัด (กิโลกรัม/เมตร³)

y_t = ความเข้มข้นของตัวละลายในของเหลวที่เวลา t_e ได ๆ ภายในเครื่องสกัด (กิโลกรัม/เมตร³)

t_{es} = เวลาทั้งหมดที่ของแข็งอยู่ภายในเครื่องสกัด (วินาที)

และ ค่า $W(t_e)$ หาได้จากสมการด่อไปนี้

กรณี $\alpha > 1.0$

$$W(t_e) = \sum_{i=1}^{\infty} C_i \exp[-q_i^2 f] \quad (1.4a)$$

กรณี $\alpha < 1.0$

$$W(t_e) = C_0 \exp(q_0^2 f) + \sum_{i=1}^{\infty} C_i \exp[-q_i^2 f] \quad (1.4b)$$

กรณี $\alpha = 1.0$

$$W(t_e) = Gf + P_0 - \sum_{i=1}^{\infty} C_i \exp[-q_i^2 f] \quad (1.4c)$$

เมื่อ f = จำนวนฟิกค์ (Fick number) = $D_s t_e / a^2$

และค่า q_i เป็นรากของสมการดังแสดงในตาราง 1.2 และ 1.3 สำหรับค่า q_0 , C_0 และ C_i กรณี $\alpha \neq 1$ แสดงในตาราง 1.2 ส่วน C_i กรณี $\alpha = 1$, G และ P_0 แสดงใน ตาราง 1.3

โดยการใช้แบบจำลองนี้จะได้ว่าผลผลิตที่ได้จากการสกัด (Extraction yields, η) เป็นไปด้วยสมการ

กรณี $\alpha \neq 1.0$

$$\eta = \frac{\alpha[1-W(t_{es})]}{\alpha-W(t_{es})} \quad (1.5a)$$

กรณี $\alpha = 1.0$

$$\eta = \frac{W(t_{es})}{1+W(t_{es})} \quad (1.5b)$$

$$\text{โดย } \eta = \frac{L y_{\text{out}}}{Sx_{s0}}$$

เมื่อ y_{out} คือ ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสซองเหลวที่ออกจากเครื่องสกัด

ตาราง 1.2 $q_i C_i q_0$ และ C_0 สำหรับกรณี $\alpha \neq 1.0$

รูปร่าง	q_i	C_i	q_0	C_0
แผ่นรานยาวยา ไม่จำกัด	$\frac{\tan(q_i)}{\alpha}$	$\frac{2\alpha(\alpha-1)}{(\alpha q_i)^2 - (\alpha-1)}$	$\frac{\tanh(q_0)}{\alpha}$	$\frac{2\alpha(1-\alpha)}{(\alpha q_0)^2 - (1-\alpha)}$
ทรงกระบอก ยาวยาวยาไม่จำกัด	$\frac{2J_1(q_i)}{\alpha J_0(q_i)}$	$\frac{4\alpha(\alpha-1)}{(\alpha q_i)^2 - 4(\alpha-1)}$	$\frac{2I_1(q_0)}{\alpha I_0(q_0)}$	$\frac{4\alpha(1-\alpha)}{(\alpha q_0)^2 - 4(1-\alpha)}$
ทรงกลม	$\frac{(3-\alpha q_i^2) \tan(q_i)}{3}$	$\frac{6\alpha(1-\alpha)}{(\alpha q_i)^2 - 9(1-\alpha)}$	$\frac{(3+\alpha q_0^2) \tanh(q_0)}{3}$	$\frac{6\alpha(1-\alpha)}{(\alpha q_0)^2 - 9(1-\alpha)}$

ที่มา : Schwartzberg (1987)

ตาราง 1.3 $q_i C_i G$ และ P_0 สำหรับกรณี $\alpha = 1.0$

Shape	q_i	C_i	G	P_0
แผ่นรานยาวยาไม่จำกัด	$\frac{\tan(q_i)}{\alpha}$	$\frac{2}{\frac{2}{q_i}}$	3	$\frac{6}{5}$
ทรงกระบอกยาวยาไม่จำกัด	$\frac{2J_1(q_i)}{\alpha J_0(q_i)}$	$\frac{4}{\frac{2}{q_i}}$	8	$\frac{4}{3}$
ทรงกลม	$\frac{(3-\alpha q_i^2) \tan(q_i)}{3}$	$\frac{6}{\frac{2}{q_i}}$	15	$\frac{10}{7}$

ที่มา : Schwartzberg (1987)

3.2 แบบจำลองการแพร่ร่วมกับการผสมย้อนกลับ (Backmixing diffusion model)

ในกระบวนการสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่องนั้น การไหลในเฟสของเหลวมักจะเกิดการผสมย้อนกลับขึ้น ดังนี้จึงได้มีการนำทฤษฎีการผสมย้อนกลับมาใช้ในการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัด โดยที่ไปการพัฒนาแบบจำลองโดยอาศัยทฤษฎีมักจะใช้อัตราการไหลเชิงเส้นเป็นฐานในการคำนวณ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอัตราการไหลเชิงเส้นของของเหลวภายในเครื่องสกัดมักจะไม่คงที่ ดังนั้น Siripatana (1986) จึงได้พัฒนาแบบจำลองโดยใช้อัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าอัตราการไหลเชิงเส้นเป็นฐานในการคำนวณโดยสมมติให้

1. ค่าคงที่การกระจายสมดุลของตัวละลายมีค่าคงที่
2. ของแข็งมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน
3. ขนาดของของแข็งคงที่ไม่มีการลดหรือเพิ่มขนาดเมื่อเวลาในการแพร่ผ่านไป
4. ไม่พิจารณาผลของเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของเซลล์และการหลังที่ผิว
5. D_s คงที่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นและเวลา
6. อัตราการไหลเชิงปริมาตรของเฟสของแข็งและของเหลวคงที่ตลอดเครื่องสกัด
7. สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (overall mass transfer coefficient) มีค่าคงที่
8. สัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย (dispersion coefficient) คงที่
9. การไหลของของแข็งภายในเครื่องสกัดเป็นแบบปลั๊ก (plug flow) นั้นคือสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของเฟสของแข็งมีค่าเท่ากับค่าคงที่

จากข้อสมมติดังกล่าวจะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของตัวละลายในห้องเฟส กับตำแหน่งต่างๆ ภายในเครื่องสกัดแสดงได้ดังสมการ

$$-\frac{dx}{dz} + \frac{1}{P} \frac{d^2x}{dz^2} = -\frac{1}{Q} \left(\frac{dy}{dz} + \frac{1}{R} \frac{d^2y}{dz^2} \right) = T_s(x - y/m)$$

เมื่อ $P =$ จำนวนเพคเลต (Peclet number) ในเฟสของแข็ง $= V_x S/D_x$

$R =$ จำนวนเพคเลตในเฟสของเหลว $= V_x L/D_y$

$Q = S/L$

$T_s = V_x k_a / S$

$z = V_x / V$

$x =$ ความเข้มข้นตัวละลายเฉลี่ยในเฟสของแข็ง (กิโลกรัม/เมตร³)

$y =$ ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของเหลว (กิโลกรัม/เมตร³)

$V_x =$ ปริมาตรห้องหมดของแข็งในเครื่องสกัด (เมตร³)

D_x = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายเชิงปริมาตรในเฟสของแข็ง (เมตร³/วินาที)

D_y = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายเชิงปริมาตรในเฟสของเหลว (เมตร³/วินาที)

k_a = สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (วินาที⁻¹)

v_x = ปริมาตรของแข็งในเครื่องสกัดที่ตำแหน่งใดๆ (เมตร³) $v_x = 0$ ณ จุดที่

ของแข็งเข้าเครื่องสกัด $v_x = V_x$ ณ จุดที่ของแข็งออกจากเครื่องสกัด

โดยมีสภาวะขอนี้เดียวคือ

$$x_{in} = x - \frac{1}{P} \frac{dx}{dz} \quad \text{at } z = 0$$

$$y_{out} = y + \frac{1}{R} \frac{dy}{dz} = 0 \quad \text{at } z = 0$$

$$y_{in} = y + \frac{1}{R} \frac{dy}{dz} \quad \text{at } z = 1$$

$$x_{out} = x + \frac{1}{P} \frac{dx}{dz} = 0 \quad \text{at } z = 1$$

เมื่อ x_{in} และ y_{in} คือความเข้มข้นของด้วยละลายน้ำในเฟสของแข็งและของเหลวที่เข้าเครื่องสกัดตามลำดับ x_{out} และ y_{out} คือความเข้มข้นของด้วยละลายน้ำในเฟสของแข็งและของเหลวที่ออกจากเครื่องสกัดตามลำดับ

ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองนี้ในกรณีที่ P มีค่าเท่ากับค่าอนันต์สอดคล้องกับผลเฉลยที่เสนอโดย Mecklenburgh และ Hartland (1975) ซึ่งเป็นไปตามสมการ

กรณีที่ $F = S/mL$ ไม่เท่ากับ 1

$$\frac{x_{in}-x}{x_{in}-y_{in}/m} = \frac{(1-u_1)H_1/\mu_1 - (1-u_2)H_2/\mu_2}{(1-FU_1)H_1/\mu_1 - (1-FU_2)H_2/\mu_2}$$

$$\frac{y/m-y_{in}/m}{(x_{in}-y_{in}/m)F} = \frac{(u_1-H_1U_1)/\mu_1 - (u_2-H_2U_2)/\mu_2}{(1-FU_1)H_1/\mu_1 - (1-FU_2)H_2/\mu_2}$$

เมื่อ μ_1 และ μ_2 เป็นผลเฉลยของสมการ

$$\mu^2 + \mu(T_s + R) = T_s R(F - 1) \quad (1.6a)$$

กรณีที่ F เท่ากับ 1

$$\frac{x_{in}-x}{x_{in}-y_{in}/m} = \frac{z + (1-u_1)H_1/\mu_1}{1 + 2/R + 1/T_s + (1-U_1H_1)/\mu_1}$$

$$\frac{y/m-y_{in}/m}{(x_{in}-y_{in}/m)F} = \frac{1-z + 1/R + (u_1-H_1U_1)/\mu_1}{1 + 2/R + 1/T_s + (1-U_1H_1)/\mu_1}$$

$$\text{เมื่อ } \mu_1 = - (R + T_s) \quad (1.6b)$$

โดยที่ $H = 1 + \mu/R$ $u = \exp(\mu z)$ $U = \exp(\mu)$

สำหรับการหาค่าพารามิเตอร์ k_a นั้น Siripatana (1986) ได้ประมาณค่าพารามิเตอร์ ดังนี้โดยใช้ทฤษฎีการแพร่และสมมติให้การกระจายความเข้มข้นด้วยเวลาเริ่มต้นไม่มีผลต่อการสกัดซึ่งจะได้ว่า

$$k_a = \frac{\hat{s} F K_b D_s}{a^2} \quad (1.7)$$

เมื่อ $s = \text{ดัชนีรูปร่าง}$

K_b = พารามิเตอร์ที่เชื่อมกับจำนวนไบออด (Bi) ซึ่งประมาณได้ด้วยสมการ

$$K_b = 1/(1 + \hat{p}/B)^k \quad (1.8)$$

โดยที่ค่า \hat{p} และ k เป็นพารามิเตอร์ที่เชื่อมกับรูปร่างของอนุภาคดังแสดงในตาราง 1.4

a = รัศมีของทรงกลมและทรงกระบอกหรือครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นรับ

\hat{F} = พารามิเตอร์ที่เชื่อมกับรูปร่างของของแข็งและdraftที่ใช้ดังแสดงในตาราง 1.5

ตาราง 1.4 แสดงค่าพารามิเตอร์ \hat{p} และ k สำหรับของแข็งรูปร่างต่างๆ

รูปร่าง	\hat{p}	k
แผ่นรับยาวไม่จำกัด	2.24	1.02
ทรงกระบอกยาวไม่จำกัด	2.45	1.04
ทรงกลม	2.7	1.07

ที่มา : Siripatana (1986)

ตาราง 1.5 สมการแสดงการคำนวณค่า \hat{F}

รูปร่าง	\hat{F}
แผ่นรับยาวไม่จำกัด	
$\alpha \geq 1$	$2.45555 + 0.53422/\alpha$
$0.5 \leq \alpha \leq 1$	$2.32389 + 0.66785/\alpha$
ทรงกระบอกยาวไม่จำกัด	
$\alpha \geq 1$	$2.86846 + 1.08823/\alpha$
$1 \leq \alpha \leq 2$	$2.77514 + 1.21530/\alpha$
ทรงกลม	
$\alpha \geq 1$	$3.25544 + 1.65638/\alpha$
$1 \leq \alpha \leq 2$	$3.06290 + 1.91876/\alpha$

ที่มา : Siripatana (1986)

3.3 แบบจำลองของ Osterberg และ Sorensen

Osterberg และ Sorensen (1981) ได้พัฒนาแบบจำลองการสกัดสำหรับเครื่องสกัด Rynkeby ซึ่งเป็นเครื่องสกัดแบบตีเส้นนิตหนึ่งโดยใช้น้ำเบร์สุทธิ์เป็นตัวทำละลายในการสกัด แบบจำลองนี้มีพื้นฐานมาจากสมการของ Brünliche-Olsen ตามสมการ

$$D_e^{(s)} \frac{d^2x}{dl^2} + v \cdot \frac{dx}{dl} - k_a(x-y) = 0 \quad (1.9a)$$

$$D_e^{(l)} \frac{d^2y}{dl^2} - w \cdot \frac{dy}{dl} + \frac{v\gamma}{1-\gamma} k_a(x-y) = 0 \quad (1.9b)$$

เมื่อ $D_e^{(s)}$ = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในเฟสของแข็ง (เมตร²/วินาที)

$D_e^{(l)}$ = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายในเฟสของเหลว (เมตร²/วินาที)

l = ระยะทางในเครื่องสกัดโดยเริ่มจากปลายที่ซองเหลวเข้า (เมตร)

L_e = ความยาวของเครื่องสกัด (เมตร)

v = ความเร็วเฉลี่ยของเฟสของแข็ง (เมตร/วินาที)

w = ความเร็วเฉลี่ยของเฟสของเหลว (เมตร/วินาที)

k_a = สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (วินาที⁻¹)

v = ปริมาตรของน้ำและตัวละลายในชั้นของแข็งต่อปริมาตรของชั้นของเหลว

γ = ปริมาตรของเฟสของแข็งในเครื่องสกัดต่อปริมาตรของเครื่องสกัด

โดยการกำจัดตัวแปร x ออกจากสมการ 1.9a และ 1.9b จะได้สมการอนุพันธ์อันดับ 4 ทำการแก้สมการโดยพิจารณาให้เทอมที่เป็นอนุพันธ์อันดับที่ 3 และ 4 มีค่าอนุญาตตัดกันได้ Osterberg และ Sorensen ได้เสนอผลเฉลยของสมการ 1.9a และ 1.9b ดังนี้

$$\frac{y}{x(l=L_e)} = \frac{\exp[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \hat{\tau} \cdot l] - 1}{\alpha \exp[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \hat{\tau}] - 1}$$

$$\frac{x}{x(l=L_e)} = \frac{\alpha \exp[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \hat{\tau} \cdot l] - 1}{\alpha \exp[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \hat{\tau}] - 1}$$

เมื่อ α = ตราฟท์ = $\frac{w}{v} \cdot \frac{(1-\gamma)}{\gamma} \cdot \frac{1}{v}$

$$\hat{\tau} = \frac{\tau_k}{1 + p D \tau_k}$$

$$\begin{aligned}\tau_k &= \frac{k_a L_e}{v} \\ \hat{D} &= \frac{\hat{D}_e(l)}{w L_e} \\ p &= 1 + \frac{v\gamma}{1-\gamma} \cdot \frac{\hat{D}_e(s)}{\hat{D}_e(l)} \\ l &= \frac{l}{L_e} \quad (l=0 \text{ water feed}; \quad l=1 \text{ solid feed})\end{aligned}$$

ในกรณีที่อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดต่าง แบบจำลองที่ใช้ในการอธิบายกลไกการสกัดจะต้องพิจารณาเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของเซลล์ของแข็ง (time of plasmolysis, t_p) ด้วย เพื่อพิจารณาผลของ t_p Osterberg และ Sorensen (1981) ได้เสนอแบบจำลองกระบวนการโดยแบ่งเครื่องสกัดเป็น 2 ส่วนตามความยาวของเครื่องสกัดโดยแต่ละส่วนจะมีค่า k_a ไม่เท่ากันและสมมติให้ไม่เกิดการผสานกลับดังนี้

$$0 \leq l \leq l_{cr} \quad \frac{y}{x(l=L_e)} = \hat{c}_{cr} \frac{1 - \exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k1} \cdot l\right]}{1 - \exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k1} \cdot l_{cr}\right]} \quad (1.10)$$

$$\frac{x}{x(l=L_e)} = \hat{c}_{cr} \frac{1 - \alpha \exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k1} \cdot l\right]}{1 - \exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k1} \cdot l_{cr}\right]} = \hat{c}_{cr} \cdot K_1(l) \quad (1.10)$$

$$l_{cr} \leq l \leq 1$$

$$1 - \frac{y}{x(l=L_e)} = (1 - \hat{c}_{cr}) \frac{\exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k2} \cdot (l-1)\right] - \alpha}{\exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k2} \cdot (l_{cr}-1)\right] - \alpha}$$

$$\begin{aligned}1 - \frac{x}{x(l=L_e)} &= (1 - \hat{c}_{cr}) \frac{\exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k2} \cdot (l-1)\right] - 1}{\frac{1}{\alpha} \cdot \exp\left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \tau_{k2} \cdot (l_{cr}-1)\right] - 1} \\ &= (1 - \hat{c}_{cr}) K_2(l)\end{aligned} \quad (1.11)$$

เมื่อ

$$l_{cr} = 1 - \frac{v \cdot t_p}{L_e}$$

$$\hat{c}_{cr} = \frac{1 - K_2(l_{cr})}{K_1(l_{cr}) - K_2(l_{cr})} \quad \text{เมื่อ } K_2 \text{ และ } K_1 \text{ กำหนดตามสมการ 1.10 และ 1.11}$$

$$\tau_{k1} = \frac{k_{a1} L e}{v} \quad \text{เมื่อ } k_{a1} \text{ คือ } k_a \text{ ในช่วง } \hat{l} \leq \hat{l}_{cr}$$

$$\tau_{k2} = \frac{k_{a2} L e}{v} \quad \text{เมื่อ } k_{a2} \text{ คือ } k_a \text{ ในช่วง } \hat{l} \geq \hat{l}_{cr}$$

วัสดุประஸ์

1. พัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการศึกษาถูกต้องของการสกัดและพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการสกัด
2. ศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการสกัดน้ำผลไม้โดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3. อธิบายกลไกการสกัดในเครื่องสกัดแบบไหลสวนทางย้อนกลับ (reversing countercurrent extractor) โดยใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้น
4. ศึกษาและพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อย่างง่าย โดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 2

วิธีการวิจัย

การวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ

1. การพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดแบบไฮโลสวนทางต่อเนื่อง
2. การพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อย่างง่าย

การพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดแบบไฮโลสวนทางต่อเนื่อง

1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดน้ำผลไม้และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสกัด

2. พัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดแบบไฮโลสวนทางต่อเนื่องในสถานะไม่คงดัว (unsteady state) และสถานะคงดัว (steady state) โดยใช้ทฤษฎีการผสมย้อนกลับ (backmixing theory) และหาผลเฉลยของแบบจำลองด้วยวิธีการเชิงเลข

3. สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้สมการของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นและใช้ในการจำลองสถานการณ์กระบวนการสกัดน้ำผลไม้ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นเป็นโปรแกรมที่ดำเนินการภายใต้ระบบปฏิบัติการดอส ใช้ภาษา C++ ในการเขียนโปรแกรม ตัวแปลภาษาที่ใช้คือ Borland C++ เวอร์ชัน 4.0 และ Borland PowerPack for DOS

4. ทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพ (stability) ของวิธีการเชิงเลขที่ใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลองทั้งในกรณีของแบบจำลองที่สถานะคงดัวและไม่คงดัวโดย

4.1 เปรียบเทียบผลที่คำนวณได้จากการใช้วิธีการเชิงเลขกับผลที่ได้จากการหาเฉลยวิเคราะห์ (analytical solution) ของแบบจำลองกระบวนการสกัดในกรณีเฉพาะคือแบบจำลองของกระบวนการในสถานะคงดัวที่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ อัตราการไหลของของแข็งและของเหลวที่เข้าเครื่องสกัด สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม การผสมย้อนกลับในเฟสของแข็งและของเหลวมีค่าคงที่ไม่ซึ้นกับตำแหน่งภายนอกเครื่องสกัด

4.2 จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ต่อการสกัดน้ำผลไม้ได้แก่


- อัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัด
- เวลาที่ใช้ในการสกัด (retention time)

- อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด
- ความต้านทานภายนอก (external resistance)
- ขนาดและรูปร่างของวัตถุที่ใช้สกัด
- ระดับการผสมย้อนกลับที่เกิดขึ้นในเฟสของแข็งและของเหลว

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะแสดงได้ด้วยพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ปรากฏในแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น

4.3 อธิบายกลไกการสกัดน้ำผลไม้ในเครื่องสกัดแบบไฟลส่วนทางย้อนกลับ โดยการพิจารณาเปรียบเทียบช้อมูลที่คำนวณได้จากแบบจำลองกับช้อมูลที่ได้จากการทดลองการสกัดน้ำผลไม้ที่มีผู้ได้ทำการทดลองไว้ ในการนี้ของแบบจำลองในสถานะคงดัวจะเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได้จากการดำเนินการสกัดไปแล้วนั่นอยกว่า 45 ชั่วโมง สำหรับในกรณีของแบบจำลองในสถานะไม่คงดัวนั้นจะเปรียบเทียบกับผลการทดลองในช่วงเริ่มต้นการผลิต (start up)

ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัดแบบไฟลส่วนทางต่อเนื่องอาจสรุปได้ดังแสดงในภาพประกอบ 2.1



ภาพประกอบ 2.1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
กระบวนการสกัดแบบไฟลส่วนทางต่อเนื่อง

การพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อย่างง่าย

1. หาอันดับของสมการอนุพันธ์ที่แทนกระบวนการสกัดโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การตอบสนองของตัวแปรควบคุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรกระบวนการและตัวแปรใช้ควบคุมต่างๆ เป็นฟังก์ชันแบบชั้น (step function) โดยใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นเป็นตัวแทนของกระบวนการจริง
2. หากรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน (transfer function) ของกระบวนการสกัด
3. ใช้วิธีการควบคุมแบบพี (P) พีโอล (PI) และ พีโอดี (PID) ควบคุมกระบวนการสกัด น้ำผลไม้ด้วยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้กรานส์เฟอร์ฟังก์ชันที่ได้ เป้าหมายใน การควบคุมคือควบคุมให้ตัวละลายในเฟสของแข็งที่ออกจากเครื่องสกัดมีค่าตามที่กำหนด
4. ประเมินผลการควบคุมในแต่ละตัวแปร เช่น เสียงรบกวน ความคลาดเคลื่อนในการควบคุม ซึ่งดูจากการพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการสกัดโดยสรุปแสดงในภาพประกอบ 2.2


หาอันดับของสมการอนุพันธ์ของกระบวนการสกัด



หากรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน



ควบคุมกระบวนการสกัดโดย
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์



การควบคุมแบบพี

การควบคุมแบบพีโอล

การควบคุมแบบพีโอดี



ประเมินผล



ประเมินผล



ประเมินผล

ภาพประกอบ 2.2 ขั้นตอนการพัฒนาวิธีการควบคุมกระบวนการสกัด

บทที่ 3

แนวคิดและการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการสกัดแบบไฟลส่วนทางต่อเนื่อง

แนวคิด

ลักษณะของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัดแบบไฟลส่วนทางต่อเนื่องที่ใช้ในการอธิบายกลไกและนำไปพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการสกัดจะแตกต่างจากแบบจำลองทั่วไปที่พัฒนาขึ้นเพื่อการออกแบบกระบวนการอยู่หลายประการได้แก่

1. เป็นแบบจำลองกระบวนการสกัดในสถานะไม่คงดัว คือแบบจำลองสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของด้วงลายในเฟสของแข็งและเฟสของเหลวที่ดำเนินการสกัด (operation time) ได้ ทั้งนี้เนื่องจากในการพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการใดๆ นั้นเราจำเป็นจะต้องทราบกลไกการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการดังกล่าวในช่วงที่ระบบอยู่ในสถานะไม่คงดัว

2. นอกจากความเข้มข้นของด้วงลายในเฟสของแข็งและเฟสของเหลวแล้ว แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ใช้ในการดำเนินการสกัด ซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรใช้ควบคุมได้ เช่นถ้าหากเราทำการควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้โดยการปรับอัตราการไฟลของของเหลว แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีรายที่เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่เชื่อมกับเวลาในการดำเนินการสกัดจากเดิมที่รายที่เป็นพารามิเตอร์ที่มีค่าคงที่

3. พารามิเตอร์บางตัวของแบบจำลองผันแปรตามดำเนินการสกัด เนื่องจากลักษณะของเครื่องสกัดบางชนิดหรือภาวะในการดำเนินการบางประการจะมีผลทำให้สมบัติของเฟสของแข็งและของเหลวเปลี่ยนแปลงไปตามดำเนินการสกัด เช่นในเครื่องสกัดแบบเตี้ยเอสจะมีอุณหภูมิ ณ จุดที่ของแข็งเข้าด้วยกันกว่าจุดอื่นๆ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้มีอุณหภูมิต่ำ (Osterberg and Sorensen, 1981) ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การแพรวที่จุดนี้จะต่ำกว่าจุดอื่นๆ ดังนั้นพารามิเตอร์ที่แสดงปริมาณการแพรวของด้วงลายในแบบจำลองควรจะผันแปรตามดำเนินการสกัด

เมื่อพิจารณาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัดที่ได้มีการพัฒนาขึ้นดังแสดงเป็นตัวอย่างในบทที่ 1 จะเห็นได้ว่าไม่มีลักษณะที่เราต้องการอยู่เนื่องจากแบบจำลองดังกล่าวเป็นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการอธิบายกลไกของกระบวนการสกัดในสถานะคงดัว อีกทั้งมักจะมีพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นค่าคงที่ ดังนั้นจึงเป็นด้องพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ขึ้นใหม่เพื่อ


ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการอธิบายกลไกและควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้

ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัด

เนื่องจากลักษณะการไหลของเฟสของแข็งและเฟสของเหลวภายในเครื่องสกัดมักจะเกิดการผสมย้อนกลับขึ้น ดังนั้นแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่จะพัฒนาขึ้นจึงเป็นแบบจำลองที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการผสมย้อนกลับ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีนี้คร่าวๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองต่อไป

การผสมย้อนกลับ (backmixing) เป็นการไหลที่เปลี่ยนไปจากการไหลในอุดมคติ ส่องแบบคือการไหลแบบปลัก (plug flow) และการผสมอย่างสมบูรณ์ (perfect mixing)


การไหลที่เปลี่ยนไปจากการไหลในอุดมคติ (non-ideal flow) มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่ง่ายที่สุดได้แก่การไหลแบบชานแนล (channel flow) องค์ประกอบของกระแสที่เกิดการไหลแบบนี้จะแยกออกเป็นสายดังแสดงในภาพประกอบ 3.1 และแต่ละสายจะมีการไหลที่ไม่ซึ่งกัดสายอื่น การไหลแบบลามินาร์ (laminar flow) เป็นกรณีเฉพาะของการไหลแบบนี้โดยที่แต่ละสายขององค์ประกอบจะมีขนาดเล็กมาก ถ้าหากแต่ละสายขององค์ประกอบเกิดการไหลกลับและยังคงไม่มีการผสมกันดังแสดงในภาพประกอบ 3.1 จะเรียกการไหลแบบนี้ว่าการไหลย้อนกลับ (backflow) ดังนั้นความเร็วขององค์ประกอบย่อยๆ ในกระแสที่เกิดการไหลย้อนกลับ จะสูงกว่าความเร็วเฉลี่ยของกระแสทั้งๆ เนื่องจากการเกิดการไหลย้อนกลับนั้นเอง ส่วนกรณีของการไหลแบบชานแนลนี้จะมีการไหลไปทางหน้าเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะมีเพียงบางสายเท่านั้นที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วเฉลี่ย




ภาพประกอบ 3.1 การไหลแบบชานแนลและการไหลย้อนกลับ

ที่มา : Mecklenburgh และ Hartland (1975)

ถ้าหากแต่ละสายของกระแสที่ไหลแบบชานเนลเกิดการผสมในแนวขวาง (transverse mixing) ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องผสมหรือแบฟเฟิล (baffle) เพื่อที่จะทำให้การไหลมีองค์ประกอบสม่ำเสมอและเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสน้ำระหว่างเฟสสองเฟสดังแสดงในภาพประกอบ 3.2 ถ้า การผสมในแนวขวางเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์การไหลนี้จะกล้ายเป็นการไหลแบบปลัก ส่วนการไหลย้อนกลับนั้นจะกล้ายเป็นการไหลแบบปลักได้เช่นกันถ้าการผสมในแนวขวางเกิดขึ้นมากกว่าการไหลย้อนกลับ ในกรณีที่มีการไหลย้อนกลับมากกว่าการผสมในแนวขวาง การไหลนี้จะกล้ายเป็น การผสมอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าหากการไหลย้อนกลับและการผสมในแนวขวางเกิดขึ้นในปริมาณที่ ใกล้เคียงกันและเกิดขึ้นในปริมาณมาก รูปแบบการไหลที่เกิดขึ้นจะอยู่ระหว่างการไหลแบบปลัก และการผสมอย่างสมบูรณ์ซึ่งเรียกว่าการผสมย้อนกลับนั้นเอง (Mecklenburgh and Hartland, 1975)



การไหลแบบชานเนลร่วมกับการเกิดการผสมในแนวขวาง



การไหลย้อนกลับร่วมกับการเกิดการผสมในแนวขวาง

ภาพประกอบ 3.2 การไหลแบบชานเนลและการไหลย้อนกลับที่มีการผสมในแนวขวาง

ที่มา : Mecklenburgh และ Hartland (1975)

แบบจำลองการผสมย้อนกลับมีอยู่สองแบบคือ

1. แบบจำลองการผสมย้อนกลับเชิงอนุพันธ์ (differential backmixing model)

2. แบบจำลองการผสมย้อนกลับแบบเป็นขั้น (stagewise backmixing model)

แบบจำลองการผสมย้อนกลับเชิงอนุพันธ์เป็นแบบจำลองที่ใช้กับอุปกรณ์ที่มีการไหลต่อเนื่องอย่าง เช่น ท่อ เครื่องสกัดเป็นต้น ส่วนแบบจำลองการผสมย้อนกลับแบบเป็นขั้นนั้นก็จะใช้กับ การไหลแบบเป็นขั้นเช่นห้องลับ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์แต่ละชนิดก็สามารถใช้แบบจำลองทั้งสองแบบนี้ได้ แล้วแต่ความต้องการในการใช้งาน เนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการ การสกัดที่มีลักษณะต่อเนื่องตั้งนานจึงจะถูกใช้เฉพาะแบบจำลองการผสมย้อนกลับเชิงอนุพันธ์

แบบจำลองการผสมย้อนกลับเชิงอนุพันธ์

ถ้า v คือความเร็วของไหล และ x คือความเข้มข้นของสารประกอบใด ๆ ในของไหลนั้น โดยทฤษฎีของแบบจำลองการผสมย้อนกลับเชิงอนุพันธ์จะได้ว่าอัตราการไหลของสารประกอบดังกล่าวต่อหน่วยพื้นที่ที่ผ่านจุด I ได้ ๆ คือ

$$vX = vx - D \frac{dx}{dl}$$

เมื่อ D คือสัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย (dispersion coefficient) ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ที่บอกระดับของการผสมย้อนกลับที่เกิดขึ้น ในระบบที่มีการไหลแบบปลั๊กสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายจะเท่ากับศูนย์ ในขณะที่ในระบบมีการผสมอย่างสมบูรณ์สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายจะมีค่าเป็นอนันต์

พิจารณาดูมวลสารรอบปริมาตรที่มีความยาว dl ที่สถานะคงตัวดังแสดงในภาพประกอบ 3.3 จะได้ว่า

- ปริมาณสารประกอบที่เข้าปริมาตรที่มีความยาว dl มีค่าเท่ากับ $vx - D \frac{dx}{dl}$
- จากอนุกรมของเทอร์เลอร์จะได้ว่าปริมาณสารประกอบที่ออกจากปริมาตรที่มีความยาว dl คือ

$$(vx - D \frac{dx}{dl}) + (l_{I+1} - l_I) \frac{d}{dl}(vx - D \frac{dx}{dl}) + \frac{l_{I+1} - l_I}{2!} \frac{d^2}{dl^2}(vx - D \frac{dx}{dl}) + \dots$$

เมื่อพิจารณาเฉพาะสองเทอมแรกจะได้ว่า

$$\text{ปริมาณสารประกอบที่ออกจากปริมาตรที่มีความยาว} dl \text{ คือ} (1 + dl \frac{d}{dl})(vx - D \frac{dx}{dl})$$

- อัตราการหายไปของสารประกอบต่อหน่วยปริมาตร (r_a) คือ $-\frac{d}{dl}(vx - D \frac{dx}{dl})$

สภาวะขอบเขตสามารถพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบลักษณะการไหลของของไหลที่อยู่ภายในและภายนอกอุปกรณ์ ซึ่งจะได้ว่า

สภาวะขอบเขตที่ทางเข้าของอุปกรณ์คือ

$$vx_{in} = vX = vx - D \frac{dx}{dl} \quad \text{ที่ } l = 0$$

และสภาวะขอบเขตที่ทางออกจากอุปกรณ์คือ


$$vx_{out} = vX = vx - D \frac{dx}{dl} \quad \text{ที่ } l = L_e$$

เมื่อ L_e คือความยาวทั้งหมดของอุปกรณ์

เนื่องจากความเข้มข้น x ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อออกจากอุปกรณ์ดังนั้นจะได้ว่า


$$x = X = x_{out} \quad \text{และ} \quad D \frac{dx}{dl} = 0$$

นั้นคือ $dx/dl = 0$ เมื่อ D ไม่เท่ากับศูนย์



ภาพประกอบ 3.3 การไหลในอุปกรณ์ที่มีการผสมย้อนกลับ
ที่มา : Mecklenburgh และ Hartland (1975)

ภาพประกอบ 3.4 แสดงprofile ความเข้มข้น (concentration profile) ของการไหลแบบต่างๆ เมื่อ ไพรไฟล์ A คือการไหลแบบปลัก ไพรไฟล์ B คือการไหลที่มีการผสมย้อนกลับ และ ไพรไฟล์ C คือการผสมอย่างสมบูรณ์ จากภาพจะเห็นได้ว่าในกรณีของการผสมย้อนกลับนั้น ความเข้มข้นที่ทางเข้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชั้นบันได ส่วนบริเวณทางออกจะมีความเข้มข้นค่อนข้างคงที่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ปรากฏในกรณีของการไหลแบบปลัก แต่จะปรากฏอย่างชัดเจนในกรณีของการผสมอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ความเข้มข้นที่ทางออกของกรณีที่มีการผสมย้อนกลับจะอยู่ระหว่างความเข้มข้นที่ทางออกของไพรไฟล์ C ซึ่งเป็นการผสมอย่างซับซ้อน ด้วย



ภาพประกอบ 3.4 ไพรไฟล์ความเข้มข้นของระบบที่มีการไหลแบบปลัก
การผสมอย่างสมบูรณ์และการผสมย้อนกลับ
ที่มา : Mecklenburgh และ Hartland (1975)

ในกระบวนการสกัด องค์ประกอบที่ต้องการสกัดจะถ่ายเทจากเฟสหนึ่งในที่นี่คือเฟสของแข็งไปยังอีกเฟสหนึ่งซึ่งได้แก่เฟสของเหลวด้วยอัตราการถ่ายเทต่อหน่วยปริมาตรตามสมการ

$$r_a = k_x (x - x^*)$$

$$r_a = k_y (y - y^*)$$

เมื่อ x และ y เป็นความเข้มข้นในเฟสของแข็งและเฟสของเหลวตามลำดับ x^* คือความเข้มข้น x ที่สมดุลกับ y ส่วน y^* คือความเข้มข้น y ที่สมดุลกับ x ส่วน k_x และ k_y คือสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมที่อิงกับเฟสของแข็งและของเหลวตามลำดับ

ข้อสมมติในการพัฒนาแบบจำลอง

ในการพัฒนาแบบจำลองใช้คณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัดในงานวิจัยนี้จะสมมติให้

1. ค่าคงที่การกระจายสมดุลของตัวละลายมีค่าคงที่
2. ของแข็งมีลักษณะเป็นเกลียวยกันนั้น คือของแข็งมีลักษณะโครงสร้างสมมาตรอยู่ในทั้งสามมิติ ซึ่งทำให้สัมประสิทธิ์การแพร่ไม่ซึ้นกับทิศทางภายในของแข็งและไม่ซึ้นกับขนาดของของแข็ง
3. ขนาดของของแข็งคงที่ไม่มีการลดหรือเพิ่มขนาด
4. อัตราการไหลเชิงปริมาตรของของแข็งมีค่าคงที่ตลอดการสกัด
5. การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลเชิงปริมาตรของเหลวที่เวลาใดๆ จะมีผลทำให้อัตราการไหลของของเหลวภายในเครื่องสกัดเปลี่ยนแปลงไปด้วยทันที

การพัฒนาแบบจำลองใช้คณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัด

ก่อนที่จะพัฒนาแบบจำลองใช้คณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัด จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีปรส่องตัวซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้แก่ เวลาที่ใช้ในการดำเนินการสกัด (operation time) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ t และเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (extraction time) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ t_e พิจารณาเครื่องสกัดดังแสดงในภาพประกอบ 3.5 จะเห็นได้ว่า t_e มีค่าเท่ากับ 0 ที่ตำแหน่งที่ของแข็งเข้าสู่เครื่องสกัดและมีค่าเท่ากับเวลาทั้งหมดที่ของแข็งอยู่ภายในเครื่องสกัด t_e ที่ทางออกของของแข็ง ในขณะที่เวลาที่ใช้ในการดำเนินการสกัดนั้นจะมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อเริ่มต้นดำเนินการสกัดและจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการสกัด ดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น ในการพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการสกัดต่อไปจะเรียก

เวลาที่ใช้ในการดำเนินการสกัดว่าเวลาในการสกัดและใช้สัญลักษณ์ t ส่วนตัวแปรที่แสดงเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดนั้นจะแสดงในรูปของระยะเวลาหรือปริมาตรของแข็งภายในเครื่องสกัด และใช้สัญลักษณ์ว่า I หรือ v_x โดยให้ $I = 0$ ที่ตำแหน่งที่ของแข็งเข้าสู่เครื่องสกัดและเท่ากับความยาวของเครื่องสกัด L_0 ที่ทางออกของของแข็ง หรือ $v_x = 0$ ที่ตำแหน่งที่ของแข็งเข้าสู่เครื่องสกัด และเท่ากับปริมาตรของแข็งในเครื่องสกัด V_x ที่ทางออกของของแข็ง



ภาพประกอบ 3.5 แผนภาพแสดงตัวแปรเวลาในการกระบวนการสกัด

แบบจำลองใช้คณิตศาสตร์ของกระบวนการสกัดที่เสนอในงานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีการผสมย้อนกลับซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ดีในการอธิบายกลไกการสกัดแบบใหม่ส่วนทางด้านนี้เอง (Siripatana, 1986) โดยที่ว่าไปการพัฒนาแบบจำลองจากทฤษฎีนี้ จะใช้ความเร็วเป็นฐานในการคำนวณ แต่ในเครื่องสกัดแบบใหม่ส่วนทางย้อนกลับ ความเร็วของเฟสของเหลวจะไม่คงที่เนื่องจาก การที่เครื่องสกัดวางตัวในแนวเอียง อย่างไรก็ตามอัตราการไหลของเฟสของแข็งและของเหลว เคลื่อนไหวในเครื่องสกัดที่ตำแหน่งใดๆ จะมีค่าคงที่ ดังนั้นแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นจะใช้อัตราการไหลเชิงปริมาตร (volumetric flow rate) เป็นฐานในการคำนวณเพื่อเดียวกับแบบจำลองการพร่วงกับการผสมย้อนกลับที่ Siripatana ได้พัฒนาขึ้น

พิจารณาดุลmuลสารในปริมาตรเล็กๆ dv_x ดังแสดงในภาพประกอบ 3.6 โดยที่

S = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของของแข็ง (เมตร³/วินาที)

L = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของเหลว (เมตร³/วินาที) เป็นฟังก์ชันกับ t

x = ความเข้มข้นเฉลี่ยของตัวละลายในเฟสของแข็ง (กิโลกรัม/เมตร³) เป็นฟังก์ชัน

กับ t และ v_x

y = ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของเหลว (กิโลกรัม/เมตร³) เป็นฟังก์ชันกับ t

และ v_x

v_x = ปริมาตรของของแข็งในเครื่องสกัดที่ตำแหน่งใดๆ (เมตร³) นับจากปลายที่ของแข็งเข้าเครื่องสกัด

v_y = ปริมาตรของของเหลวที่ไหลผ่านของแข็งปริมาตร v_x (เมตร³)

V_x = ปริมาตรทั้งหมดของของแข็งในเครื่องสกัด (เมตร³)


D_x = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายเชิงปริมาตร (volumetric dispersion coefficient) ในเฟสของแข็ง (เมตร⁶/วินาที) เป็นพึ่งก์ชันกับ v_x

D_y = สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายเชิงปริมาตรในเฟสของเหลว (เมตร⁶/วินาที) เป็นพึ่งก์ชันกับ v_x

K_s = สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (overall solid phase mass transfer coefficient) มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที เป็นพึ่งก์ชันกับ v_x

dA = พื้นที่ผิวของแข็งที่อยู่ในปริมาตร dv_x (เมตร²)

x^* = ความเข้มข้นของตัวละลายเฉลี่ยในของแข็งที่สมดุลกับความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของเหลว (bulk liquid phase) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม/เมตร³



ภาพประกอบ 3.6 แผนภาพแสดงดุลมวลสารรอบปริมาตร dv_x ในเครื่องสกัด

พิจารณาดุลของตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าและออกจากปริมาตร dv_x

- ปริมาณตัวละลายที่เข้า

$$S \left(x - \frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x} \right)$$

- ปริมาณตัวละลายที่ออก

$$S \left(1 + dv_x \frac{\partial}{\partial v_x} \right) \left(x - \frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x} \right)$$

- ปริมาณตัวละลายที่ถ่ายเทไปยังเฟสของเหลว

$$K_s dA (x - x^*)$$

- ปริมาณตัวละลายสะสม

$$dv_x \frac{\partial x}{\partial t}$$

จากสมการดูลุมวัสดุสารจะได้ว่า

ปริมาณตัวละลายเข้า - ปริมาณตัวละลายออก - ปริมาณตัวละลายที่ถ่ายเทไปยังของเหลว

$$= \text{ปริมาณตัวละลายที่สังสม}$$

$$S\left(x - \frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x}\right) - S\left(1 + dv_x \frac{\partial}{\partial v_x}\right)\left(x - \frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x}\right) - K_s dA(x - x^*) = dv_x \frac{\partial x}{\partial t}$$

$$S\left(x - \frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x}\right) - S\left(x - \frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x}\right) - Sdv_x \left[\frac{\partial x}{\partial v_x} - \frac{\partial}{\partial v_x} \left(\frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x} \right) \right] - K_s dA(x - x^*) = dv_x \frac{\partial x}{\partial t}$$

$$-S \left[\frac{\partial x}{\partial v_x} - \frac{\partial}{\partial v_x} \left(\frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x} \right) \right] - K_s \frac{dA}{dv_x} (x - x^*) = dv_x \frac{\partial x}{\partial t}$$

$$-S \left[\frac{\partial x}{\partial v_x} - \frac{\partial}{\partial v_x} \left(\frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_x} \right) \right] - K_s \frac{dA}{dv_x} (x - x^*) = \frac{\partial x}{\partial t}$$

เปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ให้อยู่ในรูปตัวแปรรีหาน่วยโดย

$$\theta = t/\tau \quad \text{เมื่อ } \tau = V_x/S \text{ และ } t = \text{เวลาในการสกัด}$$

$$z = v_x/V_x$$

$$P = \text{จำนวนแพคเกจในเฟสของแข็ง}$$

$$= V_x S / D_x$$

$$T_s = \frac{V_x K_s dA}{S dv_x} = \tau k_a \quad \text{เมื่อ } k_a = \frac{K_s dA}{dv_x}$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$-S \left[\frac{\partial x}{\partial v_z} - \frac{\partial}{\partial v_z} \left(\frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial v_z} \right) \right] - K_s \frac{dA}{dv_x} (x - x^*) = \frac{\partial x}{\partial \theta}$$

เอา τ คูณตลอดและแทน τ ด้วย V_x/S

$$-\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{D_x}{S} \frac{\partial x}{\partial z} \right) - K_s \frac{V_x}{S} \frac{dA}{dv_x} (x - x^*) = \frac{\partial x}{\partial \theta}$$

$$-\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{P} \frac{\partial x}{\partial z} \right) - T_s (x - x^*) = \frac{\partial x}{\partial \theta}$$

แทน $x^* = y/m$ โดย $m = \text{ค่าคงที่การกระจายสมดุลจะได้ว่า}$

$$-\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{P} \frac{\partial x}{\partial z} \right) - T_s (x - y/m) = \frac{\partial x}{\partial \theta} \quad (3.1)$$

พิจารณาดูของตัวละลายในไฟฟ้าของเหลวที่เข้าและออกจากปริมาตร dV_x

- ปริมาณตัวละลายที่เข้า

$$L \left(1 + dv_y \frac{\partial}{\partial v_y} \right) \left(y + \frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right)$$

- ปริมาณตัวละลายออก

$$L \left(y + \frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right)$$

- ปริมาณตัวละลายที่ถ่ายเทมาจากไฟฟ้าของแข็ง

$$K_s dA(x - x^*)$$

- ปริมาณตัวละลายสะสม

$$dv_y \frac{\partial y}{\partial t}$$

จากสมการดูถูกมวลสารจะได้ว่า

$$L \left(1 + dv_y \frac{\partial}{\partial v_y} \right) \left(y + \frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right) + K_s dA(x - x^*) - L \left(y + \frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right) = dv_y \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$L \left(y + \frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right) + L dv_y \left[\frac{\partial y}{\partial v_y} + \frac{\partial}{\partial v_y} \left(\frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right) \right] + K_s dA(x - x^*) - L \left(y + \frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right) = dv_y \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$L dv_y \left[\frac{\partial y}{\partial v_y} + \frac{\partial}{\partial v_y} \left(\frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right) \right] + K_s dA(x - x^*) = dv_y \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$L \left[\frac{\partial y}{\partial v_y} + \frac{\partial}{\partial v_y} \left(\frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\partial v_y} \right) \right] + K_s \frac{dA}{dv_y} (x - x^*) = \frac{\partial y}{\partial t}$$

กำหนดให้

$$v_y = \nu v_x$$

$$\nu = L/S$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$L \left[\frac{\partial y}{\nu \partial v_x} + \frac{\partial}{\nu \partial v_x} \left(\frac{Dy}{L} \frac{\partial y}{\nu \partial v_x} \right) \right] + K_s \frac{dA}{\nu \partial v_x} (x - x^*) = \frac{\partial y}{\partial t}$$

เปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ให้อยู่ในรูปตัวแปรรีที่อยู่โดย

$R = \text{จำนวนเพคเลทในเฟสของเหลว}$

$$= \frac{\nabla_x L}{D_y}$$

$$T_L = \frac{\nabla_x K_s dA}{L dv_x} = T_s \frac{s}{L}$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$L \left[\frac{\partial y}{\nabla_x v \partial z} + \frac{1}{v \nabla_x} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{Dy}{L \nabla_x v} \frac{\partial y}{\partial z} \right) \right] + K_s \frac{dA}{v dv_x} (x - x^*) = \frac{\partial y}{\partial t}$$

คุณตัวแปร ∇_x / L

$$\frac{\partial y}{v \partial z} + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{Dy}{v L \nabla_x \partial z} \right) + K_s \frac{dA}{v dv_x} \frac{\nabla_x}{L} (x - x^*) = \frac{s}{L} \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$\frac{\partial y}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{v R} \frac{\partial y}{\partial z} \right) + T_L \left(x - \frac{y}{m} \right) = \frac{vs}{L} \frac{\partial y}{\partial t} \quad (3.2)$$

โดยพิจารณาลักษณะการไหลของเฟสของแข็งและของเหลวรอบทางเข้าและทางออก
ของเครื่องสกัด และเนื่องจากความเข้มข้น x และ y ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อออกจากเครื่องสกัด
ดังนั้นสภาวะขอบเขต (boundary condition) ของสมการ 3.1 และ 3.2 คือ

$$x_{in} = x - \frac{1}{P} \frac{\partial x}{\partial z} \quad \text{ที่ } z = 0 \quad (3.3)$$

$$y_{out} = y, \quad \frac{1}{vR} \frac{\partial y}{\partial z} = 0 \quad \text{ที่ } z = 0 \quad (3.4)$$

$$y_{in} = y + \frac{1}{vR} \frac{\partial y}{\partial z} \quad \text{ที่ } z = 1 \quad (3.5)$$

$$x_{out} = x, \quad \frac{1}{P} \frac{\partial x}{\partial z} = 0 \quad \text{ที่ } z = 1 \quad (3.6)$$

เมื่อ x_{in} และ y_{in} คือ ความเข้มข้นของด้วยสารในเฟสของแข็งและของเหลวที่เข้าเครื่องสกัด
ตามลำดับ

x_{out} และ y_{out} คือ ความเข้มข้นของด้วยสารในเฟสของแข็งและของเหลวที่ออกจาก
เครื่องสกัดตามลำดับ

และสภาวะเริ่มต้น (initial condition) คือ

$$x = 0, \quad y = 0 \quad \text{สำหรับ } 0 \leq z \leq 1 \quad \text{ที่ } t = 0 \quad (3.7)$$

ในกรณีที่ระบบอยู่ในสถานะคงตัวสมการ 3.1 และ 3.2 จะลดรูปถูกต้องเป็น

$$-\frac{dx}{dz} + \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{P} \frac{dx}{dz} \right) - T_s(x - y/m) = 0 \quad (3.1a)$$

$$\frac{dy}{dz} + \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{vR} \frac{dy}{dz} \right) + T_L(x - y/m) = 0 \quad (3.2a)$$

การหาผลเฉลยของแบบจำลอง

แบบจำลองที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นสมการที่มีความซับซ้อนมากเนื่องจากแบบจำลองมีสมการที่อยู่ในรูปสมการอนุพันธ์ย่อยซึ่งมีตัวแปรที่ขึ้นกับ t และ v_x หลายตัว ดังนั้นการหาผลเฉลยของสมการในเชิงวิเคราะห์ (analytical solution) จะมีความซับซ้อนมากหรืออาจจะแก้ไม่ได้เลย เพื่อลดความยุ่งยากจากการแก้สมการ การหาผลเฉลยของแบบจำลองจะใช้วิธีการเชิงเลขแทน

1. กรณีแบบจำลองในสถานะไม่คงตัว (สมการ 3.1 - 3.7)

วิธีการเชิงเลขที่ใช้ได้แก่ไฟน์เกอร์ดิฟเฟอเรนซ์แบบ Crank-Nicolson ซึ่งเป็นวิธีอิมแพลิก (Implicit method) วิธีนี้จะมีความเสถียรกว่าไฟน์เกอร์ดิฟเฟอเรนซ์ที่เป็นวิธีเอกพลิก (Explicit method) และมีความคลาดเคลื่อนอันดับที่สองในตัวแปรเวลา (θ) และตำแหน่ง (z) (Chapra and Canale, 1990) ใน การหาผลเฉลยเราจึงกำหนดให้ตัวแปรและพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตาม t และ v_x ดังสรุปได้ดังนี้

1.1 เฟสของแท้

จากสมการ (3.1) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} -\frac{\partial x}{\partial z} + \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{P} \right) + \frac{1}{P} \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - T_s(x - y/m) &= \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{P} \right) - 1 \right] \frac{\partial x}{\partial z} + \frac{1}{P} \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - T_s(x - y/m) &= \frac{\partial x}{\partial \theta} \end{aligned} \quad (3.8)$$

ใช้วิธีไฟน์เกอร์ดิฟเฟอเรนซ์โดยแบ่งเครื่องสักดิ์เป็น $n+1$ ส่วนดังแสดงในภาพประกอบ 3.7 และให้


$$\Delta z = 1/(n+1) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n+1$$

$$\Delta \theta = \text{ช่วงเวลา } \theta \text{ สั้นๆ} \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

$$\frac{\partial x}{\partial z} = \frac{1}{2} \left[\frac{x_{i+1,j} - x_{i-1,j}}{2\Delta z} + \frac{x_{i+1,j+1} - x_{i-1,j+1}}{2\Delta z} \right] + O(\Delta x^2) \quad (3.9)$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial z^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{x_{i+1,j} - 2x_{i,j} + x_{i-1,j}}{\Delta z^2} + \frac{x_{i+1,j+1} - 2x_{i,j+1} + x_{i-1,j+1}}{\Delta z^2} \right] + O(\Delta x^2) \quad (3.10)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = \frac{x_{i,j+1} - x_{i,j}}{\Delta \theta} + O(\Delta \theta^2) \quad (3.11)$$



ภาพประกอบ 3.7 แสดงการแบ่งเครื่องสกัดเป็น $n+1$ ช่วง

เมื่อ $x_{i,j}$ คือ x ที่ตำแหน่ง z_i และเวลา θ_j

แทนสมการ 3.9, 3.10 และ 3.11 ลงในสมการ 3.8

$$\frac{\Gamma_i}{4\Delta z} \left[x_{i+1,j} - x_{i-1,j} + x_{i+1,j+1} - x_{i-1,j+1} \right] - T_{sij} \left(x_{i,j} - y_{i,j}/m \right) + \frac{1}{2P_i \Delta z^2} \left[x_{i+1,j} - 2x_{i,j} + x_{i-1,j} + x_{i+1,j+1} - 2x_{i,j+1} + x_{i-1,j+1} \right] = \frac{x_{i,j+1} - x_{i,j}}{\Delta \theta} \quad (3.12)$$

เมื่อ $P_i = P$ ที่ z_i

$$T_{sij} = T_s \text{ ที่ } z_i \text{ และ } \theta_j$$

$$\Gamma_i = \frac{\partial}{\partial z} (1/P_i) - 1$$

ดูสมการ 3.12 ตัวอย่าง $4P_i \Delta \theta \Delta z^2$ และจัดรูปสมการใหม่

$$\begin{aligned} & \left(2 - P_i \Delta z \Gamma_i \right) \Delta \theta x_{i-1,j+1} - \left(P_i \Delta z^2 + \Delta \theta \right) 4x_{i,j+1} + \left(P_i \Delta z \Gamma_i + 2 \right) \Delta \theta x_{i+1,j+1} \\ &= \left(-2 + P_i \Delta z \Gamma_i \right) \Delta \theta x_{i-1,j} - \left(P_i \Delta z^2 - \Delta \theta - P_i T_{sij} \Delta \theta \Delta z^2 \right) 4x_{i,j} \\ & \quad - \left(P_i \Delta z \Gamma_i + 2 \right) \Delta \theta x_{i+1,j} - (4P_i T_{sij} \Delta \theta \Delta z^2/m) y_{i,j} \end{aligned}$$

$$\boxed{A_{1,i} x_{i-1,j+1} + A_{2,i} x_{i,j+1} + A_{3,i} x_{i+1,j+1} = C_{1,i} x_{i-1,j} + C_{2,i} x_{i,j} + C_{3,i} x_{i+1,j} + C_{4,i} y_{i,j}}$$

....(3.13)

เมื่อ

$$A_{1,i} = (2 - P_i \Delta z \Gamma_i) \Delta \theta$$

$$A_{2,i} = -4(P_i \Delta z^2 + \Delta \theta)$$

$$A_{3,i} = (2 + P_i \Delta z \Gamma_i) \Delta \theta$$

$$C_{1,i} = (-2 + P_i \Delta z \Gamma_i) \Delta \theta$$

$$C_{2,i} = -4(P_i \Delta z^2 - \Delta \theta - P_i T_{sij} \Delta \theta \Delta z^2)$$

$$C_{3,i} = -(2 + P_i \Delta z \Gamma_i) \Delta \theta$$

$$C_{4,i} = -4P_i T_{sij} \Delta \theta \Delta z^2 / m$$

สภาวะเริ่มต้นและสภาวะขอบเขต

แทนค่า $\frac{\partial x}{\partial z}$ จากสมการ 3.9 ลงในสมการ 3.3 โดยให้ $i = 0$ และจัดรูปสมการใหม่จะ

ได้ว่า

$$x_{-1,j+1} = x_{1,j+1} + x_{1,j} - x_{-1,j} - 4P_0 \Delta z x_{0,j} + 4P_0 \Delta z x_{in} \quad (3.14)$$

แทนค่า $\frac{\partial x}{\partial z}$ จากสมการ 3.9 ลงในสมการ 3.6 โดยให้ $i = n+1$ และจัดรูปสมการใหม่

จะได้ว่า

$$x_{n+2,j+1} = x_{n,j+1} + x_{n,j} - x_{n+2,j} \quad (3.15)$$

จากสมการ (3.6) และ (3.7)

$$x_{out} = x_{n+1,j} \quad (3.16)$$

$$x_{i,0} = 0 \text{ สำหรับ } 0 \leq z \leq 1 \text{ เมื่อ } \theta = 0 \quad (3.17)$$

การแก้สมการ

การแก้สมการ 3.13 ถึง 3.17 เพื่อหาค่า x ที่จุดต่างๆ ในเครื่องสกัด ณ เวลา $\theta = \theta_j$

$+ \Delta \theta = \theta_{j+1}$ ทำได้โดยการเปลี่ยนชุดของสมการให้อยู่ในรูปของสมการเมตริกซ์ดังนี้

$$\begin{aligned} i = 0; \quad (A_{1,0} + A_{3,0})x_{1,j+1} + A_{2,0}x_{0,j+1} &= (C_{2,0} + 4A_{1,0}P_0 \Delta z)x_{0,j} + (C_{3,0} - A_{1,0})x_{1,j} - 4A_{1,0}P_0 \Delta z x_{in} \\ &\quad + C_{4,0}y_{0,j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 i = 1; \quad A_{1,1}x_{0,j+1} + A_{2,1}x_{1,j+1} + A_{3,1}x_{2,j+1} &= C_{1,1}x_{0,j} + C_{2,1}x_{1,j} + C_{3,1}x_{2,j} + C_{4,1}y_{1,j} \\
 i = 2; \quad A_{1,2}x_{1,j+1} + A_{2,2}x_{2,j+1} + A_{3,2}x_{3,j+1} &= C_{1,2}x_{1,j} + C_{2,2}x_{2,j} + C_{3,2}x_{3,j} + C_{4,2}y_{2,j} \\
 \dots &\quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\
 i = n; \quad A_{1,n}x_{n-1,j+1} + A_{2,n}x_{n,j+1} + A_{3,n}x_{n+1,j+1} &= C_{1,n}x_{n-1,j} + C_{2,n}x_{n,j} + C_{3,n}x_{n+1,j} + C_{4,n}y_{n,j} \\
 i = n+1; \quad (A_{1,n+1} + A_{3,n+1})x_{n,j+1} + A_{2,n+1}x_{out,j+1} &= (C_{1,n+1} - A_{3,n+1})x_{n,j} + C_{2,n+1}x_{n+1,j} + C_{4,n+1}y_{n+1,j}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นจะได้ว่าที่เวลา θ_{j+1}

$$\bar{x} = \bar{A}^{-1}\bar{c} \quad (3.18)$$

เมื่อ

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x_{0,j+1} \\ x_{1,j+1} \\ x_{2,j+1} \\ x_{3,j+1} \\ \dots \\ x_{n-1,j+1} \\ x_{n,j+1} \\ x_{out,j+1} \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A_{2,0} & A_{1,0} + A_{3,0} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ A_{1,1} & A_{2,1} & A_{3,1} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_{1,2} & A_{2,2} & A_{3,2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & A_{1,n} & A_{2,n} & A_{3,n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & A_{1,n+1} + A_{3,n+1} & A_{2,n+1} \end{bmatrix}$$

$$\bar{c} = \begin{bmatrix} (C_{2,0} + 4A_{1,0}P_0\Delta z)x_{0,j} + (C_{3,0} - A_{1,0})x_{1,j} - 4A_{1,0}P_0\Delta zx_{in} + C_{4,0}y_{0,j} \\ C_{1,1}x_{0,j} + C_{2,1}x_{1,j} + C_{3,1}x_{2,j} + C_{4,1}y_{1,j} \\ C_{1,2}x_{1,j} + C_{2,2}x_{2,j} + C_{3,2}x_{3,j} + C_{4,2}y_{2,j} \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ C_{1,n}x_{n-1,j} + C_{2,n}x_{n,j} + C_{3,n}x_{n+1,j} + C_{4,n}y_{n,j} \\ (C_{1,n+1} - A_{3,n+1})x_{n,j} + C_{2,n+1}x_{out,j} + C_{4,n+1}y_{n+1,j} \end{bmatrix}$$

1.2 เพศของเหลว

จากสมการ 3.2 จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial z} + \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right) \frac{\partial}{\partial z} \left(1/\nu R \right) + \frac{1}{\nu R} \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} + T_L \left(x - \frac{y}{m} \right) &= \frac{\nu s}{L} \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(1/\nu R \right) + 1 \right] \frac{\partial y}{\partial z} + \frac{1}{\nu R} \frac{\partial^2 y}{\partial z^2} + T_L \left(x - \frac{y}{m} \right) &= \frac{\nu s}{L} \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{aligned} \quad (3.19)$$

โดยวิธีไฟน์กิดฟเฟอร์เรนซ์จะได้ว่า

$$\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{1}{2} \left[\frac{y_{i+1,j} - y_{i-1,j}}{2\Delta z} + \frac{y_{i+1,j+1} - y_{i-1,j+1}}{2\Delta z} \right] + O(\Delta y^2) \quad (3.20)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial z^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{y_{i+1,j} - 2y_{i,j} + y_{i-1,j}}{\Delta z^2} + \frac{y_{i+1,j+1} - 2y_{i,j+1} + y_{i-1,j+1}}{\Delta z^2} \right] + O(\Delta y^2) \quad (3.21)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{y_{i,j+1} - y_{i,j}}{\Delta \theta} + O(\Delta \theta^2) \quad (3.22)$$

เมื่อ y_{ij} คือ y ที่ตำแหน่ง z_i และเวลา θ_j

แทนสมการ 3.20, 3.21 และ 3.22 ลงในสมการ 3.19

$$\begin{aligned} \frac{\Psi_{ij}}{4\Delta z} \left[y_{i+1,j} - y_{i-1,j} + y_{i+1,j+1} - y_{i-1,j+1} \right] + T_{Lij} \left(x_{ij} - y_{ij}/m \right) \\ + \frac{1}{2\nu_j R_j \Delta z^2} \left[y_{i+1,j} - 2y_{i,j} + y_{i-1,j} + y_{i+1,j+1} - 2y_{i,j+1} + y_{i-1,j+1} \right] = \frac{\nu_j s}{L_j} \left(\frac{y_{i,j+1} - y_{i,j}}{\Delta \theta} \right) \end{aligned} \quad \dots(3.23)$$

$$\text{เมื่อ } \Psi_{ij} = \frac{\partial}{\partial z} \left(1/\nu_j R_j \right) + 1$$

$$L_j = L \text{ ที่ } \theta_j$$

$$R_j = R(z_j) \text{ และ } T_{Lij} = T_L(z_j, \theta_j)$$

คูณสมการ 3.23 ด้วย $4\nu_j R_j L_j \Delta \theta \Delta z^2$ และจัดรูปสมการใหม่

$$\begin{aligned}
& \left(2 - v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z\right) L_j \Delta \theta y_{i-1,j+1} - \left(v_j^2 S R_i \Delta z^2 + L_j \Delta \theta\right) 4 y_{i,j+1} \\
& + \left(v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z + 2\right) L_j \Delta \theta y_{i+1,j+1} \\
& = \left(v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z - 2\right) L_j \Delta \theta y_{i-1,j} + \left(L_j \Delta \theta + v_j R_i L_j T_{Lij} \Delta \theta \Delta z^2 / m - v_j^2 S R_i \Delta z^2\right) 4 y_{i,j} \\
& - \left(2 + v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z\right) L_j \Delta \theta y_{i+1,j} - \left(4 v_j R_i L_j T_{Lij} \Delta \theta \Delta z^2\right) x_{ij}
\end{aligned}$$

$B_{1,i} y_{i-1,j+1} + B_{2,i} y_{i,j+1} + B_{3,i} y_{i+1,j+1} = D_{1,i} y_{i-1,j} + D_{2,i} y_{i,j} + D_{3,i} y_{i+1,j} + D_{4,i} x_{ij}$

(3.24)

เมื่อ

$$\begin{aligned}
B_{1,i} &= (2 - v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z) L_j \Delta \theta \\
B_{2,i} &= -4 (S R_i v_j^2 \Delta z^2 + L_j \Delta \theta) \\
B_{3,i} &= (2 + v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z) L_j \Delta \theta \\
D_{1,i} &= (v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z - 2) L_j \Delta \theta \\
D_{2,i} &= 4 (L_j \Delta \theta + v_j R_i L_j T_{Lij} \Delta \theta \Delta z^2 / m - S R_i v_j^2 \Delta z^2) \\
D_{3,i} &= -(2 + v_j \Psi_{ij} R_i \Delta z) L_j \Delta \theta \\
D_{4,i} &= -(4 v_j R_i L_j T_{Lij} \Delta \theta \Delta z^2)
\end{aligned}$$

สภาวะเริ่มต้นและสภาวะขอบเขต

แทนค่า $\frac{\partial y}{\partial z}$ จากสมการ 3.20 ลงในสมการ 3.4 โดยให้ $i = 0$ และจัดรูปสมการใหม่จะ

ได้ว่า

$y_{-1,j+1} = y_{1,j+1} - y_{-1,j} + y_{1,j}$

(3.25)

แทนค่า $\frac{\partial y}{\partial z}$ จากสมการ 3.20 ลงในสมการ 3.5 โดยให้ $i = n+1$ และจัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า

$$y_{n+2,j+1} = y_{n,j+1} - y_{n+2,j} + y_{n,j} + 4v_j R_{n+1} \Delta z (y_{in} - y_{n+1,j}) \quad (3.26)$$

จากสมการ 3.4 และ 3.7 จะได้ว่า

$$y_{out} = y_{0,j} \quad (3.27)$$

$$y_{i,0} = 0 \quad \text{สำหรับ } 0 \leq z \leq 1 \quad \text{เมื่อ } \theta = 0 \quad (3.28)$$

การแก้สมการ

การแก้สมการ 3.24 - 3.28 เพื่อหาค่า y ที่จุดต่างๆ ในเครื่องสกัด ณ เวลา $\theta = \theta_j + \Delta\theta = \theta_{j+1}$ ทำได้เช่นเดียวกับการแก้สมการของเพศของแข็งดังนี้

$$i = 0; \quad B_{2,0}y_{0,j+1} + (B_{1,0} + B_{3,0})y_{1,j+1} = D_{2,0}y_{0,j} + (D_{3,0} - B_{1,0})y_{1,j} + D_{4,0}x_{0,j}$$

$$i = 1; \quad B_{1,1}y_{0,j+1} + B_{2,1}y_{1,j+1} + B_{3,1}y_{2,j+1} = D_{1,1}y_{0,j} + D_{2,1}y_{1,j} + D_{3,1}y_{2,j} + D_{4,1}x_{1,j}$$

$$i = 2; \quad B_{1,2}y_{1,j+1} + B_{2,2}y_{2,j+1} + B_{3,2}y_{3,j+1} = D_{1,2}y_{1,j} + D_{2,2}y_{2,j} + D_{3,2}y_{3,j} + D_{4,2}x_{2,j}$$

...

$$i = n; \quad B_{1,n}y_{n-1,j+1} + B_{2,n}y_{n,j+1} + B_{3,n}y_{n+1,j+1} = D_{1,n}y_{n-1,j} + D_{2,n}y_{n,j} + D_{3,n}y_{n+1,j} + D_{4,n}x_{n,j}$$

$$i = n+1; \quad (B_{1,n+1} + B_{3,n+1})y_{n,j+1} + B_{2,n+1}y_{n+1,j+1} = (D_{1,n+1} - B_{3,n+1})y_{n,j} - B_{3,n+1}R_{n+1}\Delta z y_{in} + D_{4,n+1}x_{n+1,j} \\ + (D_{2,n+1} + 4B_{3,n+1}v_j R_{n+1} \Delta z) y_{n+1,j}$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$\bar{Y} = \bar{B}^{-1} \bar{D} \quad (3.29)$$

เมื่อ

$$\bar{Y} = \begin{bmatrix} y_{out,j+1} \\ y_{1,j+1} \\ y_{2,j+1} \\ y_{3,j+1} \\ \dots \\ y_{n-1,j+1} \\ y_{n,j+1} \\ y_{n+1,j+1} \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = \begin{bmatrix} B_{2,0} & (B_{1,0} + B_{3,0}) & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ B_{1,1} & B_{2,1} & B_{3,1} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & B_{1,2} & B_{2,2} & B_{3,2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & B_{1,n} & B_{2,n} & B_{3,n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \left\{ \begin{array}{l} B_{1,n+1} \\ + B_{3,n+1} \end{array} \right\} & B_{2,n+1} \end{bmatrix}$$

$$\bar{D} = \begin{bmatrix} D_{2,0}y_{0,j} + (D_{3,0} - B_{1,0})y_{1,j} + D_{4,0}x_{0,j} \\ D_{1,1}y_{0,j} + D_{2,1}y_{1,j} + D_{3,1}y_{2,j} + D_{4,1}x_{1,j} \\ D_{1,2}y_{1,j} + D_{2,2}y_{2,j} + D_{3,2}y_{3,j} + D_{4,2}x_{2,j} \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ D_{1,n}y_{n-1,j} + D_{2,n}y_{n,j} + D_{3,n}y_{n+1,j} + D_{4,n}x_{n,j} \\ \left\{ \begin{array}{l} (D_{1,n+1} - B_{3,n+1})y_{n,j} + (D_{2,n+1} + 4B_{3,n+1}v_jR_{n+1}\Delta z)y_{n+1,j} \\ - B_{3,n+1}R_{n+1}\Delta zy_{in} + D_{4,n+1}x_{n+1,j} \end{array} \right\} \end{bmatrix}$$

2. กรณีแบบจำลองในสถานะคงตัว (สมการ 3.1a – 3.2a)

วิธีการเชิงเลขที่ใช้ได้แก่วิธีไฟน์ฟิดิฟเฟอเรนซ์ (finite difference) โดยประมาณค่าเทอมอนุพันธ์ด้วยสมการที่เป็นเชิงเดอร์ดิฟเฟอเรนซ์ (centered-difference formula) ที่มีความคลาดเคลื่อนอันดับที่ 2 วิธีการนี้เป็นวิธีที่มีความเสถียร (stability) ดีและเพื่อลดความคลาดเคลื่อนลงจึงให้วิธีนี้ร่วมกับวิธี Richardson's extrapolation แทนการประมาณเทอมอนุพันธ์ด้วยสมการที่มีความคลาดเคลื่อนอันดับสูงซึ่งจะทำให้การแก้สมการมีความยุ่งยากมาก (Burden, Faires and Reynolds, 1981)

จากสมการ 3.8 และ 3.19 จะได้ว่า

$$\left[\frac{d}{dz}(1/P) - 1 \right] \frac{dx}{dz} + \frac{1}{P} \frac{d^2x}{dz^2} - T_s(x - y/m) = 0 \quad (3.30)$$

$$\left[\frac{d}{dz}(1/vR) + 1 \right] \frac{dy}{dz} + \frac{1}{vR} \frac{d^2y}{dz^2} + T_L(x - y/m) = 0 \quad (3.31)$$

โดยใช้รีไฟน์เก็ตฟเฟอร์เรนซ์ ในการแก้สมการจะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dz} &= \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta z} \\ \frac{d^2x}{dz^2} &= \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{\Delta z^2} \quad (3.32)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dz} &= \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta z} \\ \frac{d^2y}{dz^2} &= \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{\Delta z^2} \quad (3.33)\end{aligned}$$

แทนสมการ 3.32 ในสมการ 3.30 และคูณด้วย $2P_i \Delta z^2$

$$\begin{aligned}(2 - P_i \Gamma_i \Delta z) x_{i-1} - (4 + 2P_i T_{si} \Delta z^2) x_i + (P_i \Gamma_i \Delta z + 2) x_{i+1} \\ + \left(\frac{2P_i T_{si} \Delta z^2}{m} \right) y_i = 0 \\ \boxed{E_{1,i} x_{i-1} + E_{2,i} x_i + E_{3,i} x_{i+1} + E_{4,i} y_i = 0} \quad (3.34)\end{aligned}$$

เมื่อ $E_{1,i} = 2 - P_i \Gamma_i \Delta z$

$$E_{2,i} = - (4 + 2P_i T_{si} \Delta z^2)$$

$$E_{3,i} = 2 + P_i \Gamma_i \Delta z$$

$$E_{4,i} = 2P_i T_{si} \Delta z^2 / m$$

แทนสมการ 3.33 ในสมการ 3.31 และคูณด้วย $2vR_i \Delta z^2$

$$\begin{aligned}(2 - vR_i \Psi_i \Delta z) y_{i-1} - \left(\frac{2vR_i T_{li} \Delta z^2}{m} + 4 \right) y_i + (vR_i \Psi_i \Delta z + 2) y_{i+1} \\ + 2vR_i T_{li} \Delta z^2 x_i = 0\end{aligned}$$

$$\boxed{E_{5,i}y_{i+1} + E_{6,i}y_i + E_{7,i}y_{i+1} + E_{8,i}x_i = 0} \quad (3.35)$$

เมื่อ $E_{5,i} = 2 - v\Psi_i R_i \Delta z$

$$E_{6,i} = -(2vR_i T_{li} \Delta z^2/m + 4)$$

$$E_{7,i} = 2 + v\Psi_i R_i \Delta z$$

$$E_{8,i} = 2vR_i T_{li} \Delta z^2$$

สมการะขอเปนเซตของแบบจำลองกรณีที่ระบบอยู่ในสถานะคงด้าวคือ

$$x_{in} = x - \frac{1}{P} \frac{dx}{dz} \quad \text{ที่ } z = 0$$

$$y_{out} = y, \quad \frac{1}{vR} \frac{dy}{dz} = 0 \quad \text{ที่ } z = 0$$

$$x_{out} = x, \quad \frac{1}{P} \frac{dx}{dz} = 0 \quad \text{ที่ } z = 1$$

$$y_{in} = y + \frac{1}{vR} \frac{dy}{dz} \quad \text{ที่ } z = 1$$

โดยใช้ไฟน์ท์ดิฟเพอเรมซ์จะได้ว่า

$$\boxed{x_{-1} = 2P_0 \Delta z (x_{in} - x_0) + x_1} \quad (3.36)$$

$$\boxed{y_{-1} = y_1} \quad (3.37)$$

$$\boxed{x_{n+2} = x_n} \quad (3.38)$$

$$\boxed{y_{n+2} = 2vR_{n+1} \Delta z (y_{in} - y_{n+1}) + y_n} \quad (3.39)$$

$$\boxed{x_{out} = x_{n+1}} \quad (3.40)$$

$$\boxed{y_{out} = y_0} \quad (3.41)$$

การแก้สมการ

การแก้สมการ 3.34 - 3.41 ทำได้โดยการเปลี่ยนชุดของสมการให้อยู่ในรูปสมการ
เมตริกซ์ดังนี้

$$\begin{aligned}
 i = 0; \quad & (E_{2,0} - 2E_{1,0}P_0\Delta z)x_0 + (E_{1,0} + E_{3,0})x_1 + E_{4,0}y_0 = -2E_{1,0}P_0\Delta zx_{in} \\
 & E_{6,0}y_0 + (E_{5,0} + E_{7,0})y_1 + E_{8,0}x_0 = 0 \\
 i = 1; \quad & E_{1,1}x_0 + E_{2,1}x_1 + E_{3,1}x_2 + E_{4,1}y_1 = 0 \\
 & E_{5,1}y_0 + E_{6,1}y_1 + E_{7,1}y_2 + E_{8,1}x_1 = 0 \\
 i = 2; \quad & E_{1,2}x_1 + E_{2,2}x_2 + E_{3,2}x_3 + E_{4,2}y_2 = 0 \\
 & E_{5,2}y_1 + E_{6,2}y_2 + E_{7,2}y_3 + E_{8,2}x_2 = 0 \\
 \dots & \dots \dots \dots \dots \\
 i = n; \quad & E_{1,n}x_{n-1} + E_{2,n}x_n + E_{3,n}x_{n+1} + E_{4,n}y_n = 0 \\
 & E_{5,n}y_{n-1} + E_{6,n}y_n + E_{7,n}y_{n+1} + E_{8,n}x_n = 0 \\
 i = n+1; \quad & (E_{1,n+1} + E_{3,n+1})x_n + E_{2,n+1}x_{n+1} + E_{4,n+1}y_{n+1} = 0 \\
 & (E_{5,n+1} + E_{7,n+1})y_n + (E_{6,n+1} - 2VR_{n+1}E_{7,n+1}\Delta z)y_{n+1} + E_{8,n+1}x_{n+1} = \\
 & \quad -2VR_{n+1}E_{7,n+1}\Delta zy_{in}
 \end{aligned}$$

ดังนี้

$$\boxed{\bar{W} = \bar{E}^{-1} \bar{F}} \quad (3.42)$$

เมื่อ

$$\begin{aligned}
 \bar{W} &= [x_0 \ x_1 \ x_2 \ x_3 \ \dots \ x_{n-1} \ x_n \ x_{n+1} \ y_0 \ y_1 \ y_2 \ y_3 \ \dots \ y_{n-1} \ y_n \ y_{n+1}]^T \\
 \bar{F} &= [(-2E_{1,0}P_0\Delta zx_{in}) \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ (-2VR_{n+1}E_{7,n+1}\Delta zy_{in})]^T
 \end{aligned}$$

$$\bar{E} = \begin{bmatrix} G & H & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & E_{4,0} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ E_{1,1} & E_{2,1} & E_{3,1} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{4,1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_{1,2} & E_{2,2} & E_{3,2} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{4,2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & E_{1,n} & E_{2,n} & E_{3,n} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & E_{4,n} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & I & E_{2,n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & E_{4,n+1} \\ E_{8,0} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & E_{6,0} & J & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_{8,1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & E_{5,1} & E_{6,1} & E_{7,1} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_{8,2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E_{5,2} & E_{6,2} & E_{7,2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & E_{8,n} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & E_{5,n} & E_{6,n} & E_{7,n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & E_{8,n+1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & K & L \end{bmatrix}$$

$$G = E_{2,0} - 2E_{1,0}P_0\Delta z$$

$$H = E_{1,0} + E_{3,0}$$

$$I = E_{1,n+1} + E_{3,n+1}$$

$$J = E_{6,0} + E_{7,0}$$

$$K = E_{5,n+1} + E_{7,n+1}$$

$$L = E_{6,n+1} - 2VR_{n+1}E_{7,n+1}\Delta z$$

Richardson's extrapolation

การประมาณครั้งที่ 1 (first extrapolation)

$$Ext_{1i} = \frac{4w_i(h=\Delta z/2) - w_i(h=\Delta z)}{3}$$

การประมาณครั้งที่ 2 (second extrapolation)

$$Ext_{2i} = \frac{4w_i(h=\Delta z/4) - w_i(h=\Delta z/2)}{3}$$

การประมาณครั้งสุดท้าย (final extrapolation)

$$Ext_{3i} = \frac{16Ext_{2i} - Ext_{1i}}{15}$$

เมื่อ $w_i = x_i$ หรือ y_i ที่คำนวณโดยใช้ Δz , $\Delta z/2$ หรือ $\Delta z/4$

โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลองสถานการณ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการหาผลเฉลยและการจำลองสถานการณ์ (computer simulation) เป็นโปรแกรมที่ดำเนินการภายใต้ระบบปฏิบัติการดอสในส่วนที่เป็น protected mode โดยใช้ภาษา C++ ในการเขียนโปรแกรม ตัวแปลงภาษา (compiler) ที่ใช้คือ Borland C++ เวอร์ชัน 4.0 และ Borland PowerPack for DOS โปรแกรมสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปบุคคล (IBM compatible) รุ่น 486DX ขึ้นไป

โปรแกรมประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์กระบวนการสกัด นอกจากรันยังมีฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ ที่ช่วยในการแสดงผล ข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) เป็นด้าน โดยโครงสร้างของโปรแกรมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

- ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ เป็นส่วนที่ใช้ในการรับคำสั่งและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการคำนวณจากผู้ใช้ การติดต่อกับผู้ใช้จะใช้ลักษณะเมนูซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย การพัฒนาโปรแกรมในส่วนนี้จะใช้ user interface shell ที่พัฒนาโดย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุดรธานี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ส่วนการคำนวณ เป็นส่วนที่ใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลองโดยใช้พารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนดให้


- ส่วนการแสดงผล โปรแกรมสามารถแสดงผลในรูปของกราฟบนจอภาพและจัดเก็บข้อมูลและค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ลงในไฟล์ รวมถึงการพิมพ์ข้อมูลและกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ด้วย

การคำนวณในส่วนการหาผลเฉลยและการจำลองสถานการณ์สามารถสรุปได้ดังนี้

- กรณีแบบจำลองในสถานะไม่คงด้วย


ขั้นตอนการหาผลเฉลยของแบบจำลองในสถานะไม่คงด้วยแสดงในภาพประกอบ 3.8 จากภาพประกอบ 3.8 ข้อมูลที่ต้องกำหนดให้ได้แก่ ดรافท์ ค่าคงที่การกระจายสมดุล ความเชื้อมั่นด้วยละลายน้ำในเฟสของแข็งและของเหลวที่เข้าเครื่องสกัด อัตราการไหลของเฟสของแข็ง เวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด ชนิดของวัตถุดิบ จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็งและของเหลว Δz $\Delta \theta$ เป็นด้าน โดยข้อมูลบางอันอาจกำหนดเป็นค่าคงที่หรือเป็นฟังก์ชัน เช่นในกรณีของ R อาจกำหนดเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของ z เป็นด้าน ข้อมูลที่ต้องกำหนดนี้อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์ที่ต้องการศึกษา

สำหรับวิธีการอินเวอร์สเมटริกซ์ให้วิธี Gauss-Jordan โดยอัลกอริธึม (algorithm) ในซอฟต์แวร์ Science/Engineering/Graphics Tools เวอร์ชัน 7.0 ของบริษัท Quinn-Curtis



ภาพประกอบ 3.8 ขั้นตอนการหาผลเฉลยของแบบจำลองในสถานะไม่คงตัว

- กรณีแบบจำลองในสถานะคงด้วย



ภาพประกอบ 3.9 ขั้นตอนการหาผลเฉลยของแบบจำลองในสถานะคงด้วย

บทที่ 4

การวิเคราะห์แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการสกัดแบบไอลส่วนทางต่อเนื่อง

ในการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในบทที่ 3 รวมถึงการทดสอบเสถียรภาพ (stability) ของวิธีการเชิงเลขที่ใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

1. การทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพของวิธีเชิงเลข โดยทำการเปรียบเทียบผลที่คำนวณได้จากการแก้สมการด้วยวิธีเชิงเลขกับวิธีเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองที่สถานะคงตัวซึ่งมีพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นค่าคงที่
2. การศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ต่อการสกัดโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น
3. การใช้แบบจำลองอธิบายกลไกการสกัดน้ำผลไม้ ในเครื่องสกัดแบบไอลส่วนทางย้อนกลับ

ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองที่สถานะคงตัวซึ่งมีพารามิเตอร์คงที่

ถึงแม้ว่าการหาผลเฉลยของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการเชิงวิเคราะห์จะมีอยู่ยากมาก แต่ในกรณีของแบบจำลองที่สถานะคงด้วย (สมการ 3.1a และ 3.2a) นั้น เมื่อพารามิเตอร์ต่างๆ ของแบบจำลองได้แก่ P , R , T_s และ T_L มีค่าคงที่ไม่ซึ่งกันดำเนินแห่งในเครื่องสกัด สมการ 3.1a และ 3.2a จะลดรูปเป็นสมการ 4.1 และ 4.2 ซึ่งเป็นสมการที่สามารถหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ได้

$$-\frac{dx}{dz} + \frac{1}{P} \frac{d^2x}{dz^2} - T_s(x - y/m) = 0 \quad (4.1)$$

$$\frac{dy}{dz} + \frac{1}{vR} \frac{d^2y}{dz^2} + T_L(x - y/m) = 0 \quad (4.2)$$

Mecklenburgh และ Hartland (1975) ได้เสนอผลเฉลยของสมการ 4.1 และ 4.2 ไว้ดังนี้

กรณี $\alpha \neq 1$

$$\begin{aligned}\frac{x_{in}-x}{x_{in}-y_{in}/m} &= \frac{A+Bx}{A+FB} \\ \frac{y/m-y_{in}/m}{(x_{in}-y_{in}/m)F} &= \frac{Ay+B}{A+FB}\end{aligned}\quad (4.3)$$

เมื่อ $F = 1/\alpha$

$$Ay = \sum_1^3 g_2 g_3 \mu_1 e^{\mu_1} (\mu_2 e^{\mu_3 z} - \mu_3 e^{\mu_2 z})$$

$$Bx = \sum_1^3 g_1 \mu_1 e^{\mu_2 + \mu_3} (\mu_2 e^{\mu_3(z-1)} - \mu_3 e^{\mu_2(z-1)})$$

$$A = A_y \text{ ที่ } z = 0$$

$$B = B_x \text{ ที่ } z = 1$$

$$g_i = (1 - \mu_i/P)/(1 + \mu_i/vR)$$

และ μ_i เป็นผลเฉลยของสมการ

$$\mu_i^3 + \mu_i^2(vR - P) - \mu(vRP + T_s P + FVRT_s) + T_s vRP(F - 1) = 0$$

กรณี $\alpha = 1$

$$\begin{aligned}\frac{x_{in}-x}{x_{in}-y_{in}/m} &= \frac{A+Bx}{A+B-C(1/T_s+1/P+1/vR)} \\ \frac{y/m-y_{in}/m}{(x_{in}-y_{in}/m)F} &= \frac{Ay+B}{A+B-C(1/T_s+1/P+1/vR)}\end{aligned}\quad (4.4)$$

เมื่อ

$$A_y = C(z - \frac{1}{P} - \frac{1}{vR}) + g_3 e^{\mu_3 z} (g_2 - e^{\mu_2})/\mu_3 - g_2 e^{\mu_2 z} (g_3 - e^{\mu_3})/\mu_2$$

$$Bx = -Cz - e^{\mu_3 z} (g_2 - e^{\mu_2})/\mu_3 + e^{\mu_2 z} (g_3 - e^{\mu_3})/\mu_2$$

$$A = A_y \text{ ที่ } z = 0$$

$$B = B_x \text{ ที่ } z = 1$$

$$C = g_3 e^{\mu_2} - g_2 e^{\mu_3}$$

โดย μ_2 และ μ_3 เป็นผลเฉลยของสมการ

$$\mu^2 + \mu(VR - P) - (VRP + T_s P + VRT_s) = 0$$


การทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพของวิธีเชิงเลข

1. แบบจำลองกรณีสถานะคงตัว


เพื่อทดสอบความถูกต้องของวิธีเชิงเลขที่ใช้ในการแก้สมการของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น ทำการเปรียบเทียบผลเฉลยที่คำนวณได้จากแบบจำลองโดยวิธีการเชิงเลขดังแสดงในบทที่ 3 กับผลที่คำนวณได้จากการ 4.3 และ 4.4 โดยใช้พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้

1. ตราฟท์ ตราฟท์ที่ใช้จะอยู่ในช่วง 0.5 - 2 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้กันโดยทั่วไปในกระบวนการการสกัดน้ำผลไม้ การใช้ตราฟท์ต่ำกว่า 0.5 จะทำให้การสกัดไม่มีประสิทธิภาพส่วนการใช้ตราฟท์มากกว่า 2 จะทำให้สารละลายที่ได้เจือจากเกินไป (Plachco and Krasuk, 1970)


2. จำนวนเพคเลท ระบบที่มีการผสานอย่างสมบูรณ์จะมีจำนวนเพคเลทเท่ากับ 0 ในขณะที่ระบบที่มีการไหลแบบปลักจะมีจำนวนเพคเลทเป็นอนันต์ (Mecklenburgh and Hartland, 1975) อย่างไรก็ตามในการทดสอบจะกำหนดให้จำนวนเพคเลทของเฟสของเหลว (R) อยู่ในช่วง 0.1-20.0 ซึ่งเป็นช่วงที่ครอบคลุมพิสัยของ R ในทางปฏิบัติ โดยเมื่อพิจารณาจากโพรไฟล์ความเข้มข้นเมื่อ R มีค่าเท่ากับ 20 และ 100 ดังแสดงในภาพประกอบ 4.1 จะเห็นได้ว่าโพรไฟล์ความเข้มข้นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากแบบจำลองของ Lee และ Schwartzberg (1990) และโพรไฟล์ความเข้มข้น ของกรณีที่ $R = 20$ และ $R = 100$ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับโพรไฟล์การไหลแบบปลักดังแสดงในภาพประกอบ 3.4 อย่างไรก็ตามเมื่อจากในบางกรณีจำนวนเพคเลทที่ใช้แทนกระบวนการที่มีการไหลแบบปลักนั้นจะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ด้วยเช่น ในกรณีที่ $\alpha = 0.5$ โพรไฟล์ความเข้มข้นเมื่อ $R = 20$ จะแตกต่างจากโพรไฟล์ความเข้มข้นเมื่อ $R = 100$ มากกว่ากรณีที่ $\alpha = 1.5$ ดังในภาพประกอบ 4.2 ดังนั้นจึงทำการทดสอบกรณีที่ $R = 100$ ด้วย ในกรณีของระบบที่มีการผสานอย่างสมบูรณ์โพรไฟล์ความเข้มข้นเมื่อ $R = 0.1$ และ $R = 0.001$ ที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยดังแสดงในภาพประกอบ 4.3 ดังนั้นจึงใช้ค่า $R = 0.1$ แทนกระบวนการที่มีการผสานอย่างสมบูรณ์ สำหรับจำนวนเพคเลทของเฟสของแข็ง (P) จะกำหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง 2.0-20.0 และ 100 เมื่อจากเป็นไปได้ยากที่จะเกิดการผสานอย่างสมบูรณ์ในเฟสของแข็งของกระบวนการสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่อง



ภาพประกอบ 4.1 ไฟล์ความเข้มข้นของดัลลายในเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด
กรณี $\alpha = 1.5$ เมื่อ $P = R = 20$ และ $P = R = 100$



ภาพประกอบ 4.2 ไฟล์ความเข้มข้นของดัลลายในเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด
กรณี $\alpha = 0.5$ เมื่อ $P = R = 20$ และ $P = R = 100$



ภาพประกอบ 4.3 ไฟฟ์ความเข้มข้นด้วยสารในเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด เมื่อ $R = 0.1$ และ 0.001

3. เมื่อพิจารณาห้องมูลของผลไม้ 3 ชนิดคือ แอปเปิล แพร์และสับปะรด พบร่วมค่า สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมจะอยู่ในช่วง 10^{-4} - 10^{-3} วินาที $^{-1}$ (Siripatana, 1986) ส่วนเวลาที่ ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (retention time) จะอยู่ในช่วง 30 - 120 นาที ดังนั้นค่า T_s (= เวลาที่ ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด \times สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม) ที่ใช้ในการทดสอบจะกำหนดให้อยู่ ในช่วง 0.01 - 20

ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบแสดงในตาราง 4.1 สำหรับพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ ปรากฏในแบบจำลองเช่นอัตราการไหลของเฟสของแข็งสามารถกำหนดเป็นค่าได้โดยถึงแม้ว่า จะกำหนดค่าของพารามิเตอร์เหล่านี้ต่างกันก็จะไม่มีผลทำให้ค่าของเทอม $\frac{x-x_{out}}{x_{in}-y_{in}/m}$ และ $\frac{y/m-y_{in}/m}{(x_{in}-y_{in}/m)F}$ ที่คำนวณได้มีความแตกต่างกัน

ตาราง 4.1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบความถูกต้องของวิธีการเชิงเลขที่ใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัด

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้
α	0.5 1.0 2.0
P	2.0 5.0 20.0 100
R	0.1 5.0 20.0 100
T_s	0.01 1.0 10.0 20.0

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างความเข้มข้นของตัวละลายที่คำนวณได้โดยใช้วิธีเชิงเลขดังแสดงในบทที่ 3 และที่คำนวณได้จากสมการ 4.3 และ 4.4 (ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์) ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (relative error) ของค่า X_{out} และ Y_{out} สมการที่ใช้ในการคำนวณความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์แสดงในสมการ 4.5

$$\epsilon_t = \frac{|w - \hat{w}|}{\hat{w}} \quad (4.5)$$

เมื่อ ϵ_t = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
 w = X_{out} หรือ Y_{out} ที่คำนวณโดยใช้วิธีเชิงเลข
 \hat{w} = X_{out} หรือ Y_{out} ที่คำนวณโดยใช้สมการ 4.3 หรือ 4.4
 $X_{out} = \frac{x_{in} - x_{out}}{x_{in} - y_{in}/m}$, $Y_{out} = \frac{y_{out}/m - y_{in}/m}{(x_{in} - y_{in}/m)F}$

การทดสอบแบบจำลองกรณีสถานะคงตัวจะใช้ Δz เท่ากับ 0.1 ซึ่งเป็น Δz ที่เล็กที่สุดที่ใช้ได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้จำลองสถานการณ์ในกรณีนี้ (ดังแสดงในบทที่ 3) เนื่องจากการใช้ Δz ขนาดนี้จะต้องสร้างเมटริกซ์ E ในสมการ 3.42 ขนาด 22×22 42×42 และ 82×82 สำหรับการคำนวณค่า x และ y โดยใช้วิธี Richardson's extrapolation ซึ่งเมटริกซ์ขนาด 82×82 นี้เป็นเมटริกซ์ที่ใหญ่ที่สุดที่โปรแกรมสร้างได้อันเป็นผลมาจากการข้อจำกัดของหน่วยความจำที่ใช้ได้สำหรับตัวแปรหนึ่งตัวในการเขียนโปรแกรม

จากการเปรียบเทียบความเข้มข้นของตัวละลายที่คำนวณได้โดยใช้วิธีเชิงเลขและวิธีเชิงวิเคราะห์เมื่อ P และ R มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 20 พบร้า ϵ_t ของ X_{out} มีค่าสูงสุด 2.92×10^{-3} และ ϵ_t ของ Y_{out} มีค่าสูงสุด 4.92×10^{-3} ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์ต่างๆ กับขนาดของ ϵ_t มีลักษณะไม่แน่นอนแต่พ่อสรุปได้ว่า ϵ_t มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามค่า $T_s P$ และ R และ ϵ_t ของ X_{out} มีแนวโน้มจะลดลงเมื่อ α เพิ่มขึ้นในขณะที่ ϵ_t ของ Y_{out} จะเพิ่มขึ้นเมื่อ α เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีการเชิงเลขที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องสูงอย่างน้อยที่สุดในพิสัยของพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองและสามารถให้ $\Delta z = 0.1$ ในการคำนวณค่า x และ y ด้วยวิธีเชิงเลขได้ ค่า ϵ_t เมื่อใช้พารามิเตอร์ต่างๆ แสดงในตาราง ก1 ภาคผนวก ก

ในกรณีที่ P หรือ R เท่ากับ 100 พบร่วม ϵ_t จะมีค่ามากขึ้นโดย ϵ_t ของ X_{out} และ Y_{out} มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.075 และ 0.098 ตามลำดับ แต่ก็ยังเป็นความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้ ดังนั้นในกรณีที่การใช้จำนวนเพคเลอกเท่ากับ 20 ไม่สามารถแทนระบบที่มีการไฟล์แบบบล็อกได้อาจจะใช้จำนวนเพคเลอกสูงขึ้น ค่า ϵ_t เมื่อ P หรือ R เท่ากับ 100 แสดงในตาราง ก1 ภาคผนวก ก

จากการตรวจสอบค่า Y_{out} ที่คำนวณได้โดยเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทำดุลμωλตามสมการ

$$(y_{out})_b = \frac{Sx_{out} + Sx_{in} - Ly_{in}}{L} \quad (4.6)$$

พบร่วมเมื่อค่า x และ y ที่คำนวณจากวิธีการเชิงเลขมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้จากการใช้ วิเคราะห์ค่า y_{out} ที่ได้จะไม่ตรงกับค่า $(y_{out})_b$ โดยคำนวณค่าคลาดเคลื่อนได้จากการ

$$\epsilon_b = \frac{|(y_{out})_b - y_{out}|}{(y_{out})_b} \quad (4.7)$$

ซึ่งค่า ϵ_b นี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นอนกับ ϵ_t อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลความเข้มข้นที่คำนวณได้มีค่า ϵ_t มากก็มักจะมี ϵ_b มากด้วยดังแสดงในตาราง ก2 ภาคผนวก ก จึงอาจใช้ ϵ_b ในการพิจารณาความถูกต้องของค่า x และ y ที่คำนวณจากการใช้ วิธีการเชิงเลขได้

2. แบบจำลองกรณีสถานะไม่คงดัว

ทางหนึ่งในการทดสอบแบบจำลองกรณีสถานะไม่คงดัวนี้จะทำการเปรียบเทียบค่า X_{out} และ Y_{out} เมื่อใช้เวลาสกัดนานจนระบบเข้าสู่สถานะคงดัว โดยกำหนดให้ X_{out} และ Y_{out} ที่สถานะคงดัวเป็นค่าที่เวลา θ_{j+1} ซึ่งให้ค่าความแตกต่างสัมพัทธ์ของ X_{out} และ Y_{out} ที่เวลาดังกล่าวกับค่าที่เวลา ก่อนหน้านั้น (θ_j) ดังแสดงในสมการ 4.8 น้อยกว่า 0.001%

$$\begin{aligned} \text{เบอร์เซ็นต์ความแตกต่างสัมพัทธ์} (\epsilon_{ss}) &= \frac{|X_{out}(\theta_{j+1}) - X_{out}(\theta_j)|}{X_{out}(\theta_{j+1})} \times 100 \\ &= \frac{|Y_{out}(\theta_{j+1}) - Y_{out}(\theta_j)|}{Y_{out}(\theta_{j+1})} \times 100 \end{aligned} \quad (4.8)$$

จากการเปรียบเทียบค่า X_{out} และ Y_{out} ที่คำนวณโดยวิธีเชิงเลขกับค่าที่คำนวณโดยใช้สมการ 4.3 และ 4.4 เพื่อทดสอบผลของขนาดของ Δz ที่ใช้ในการคำนวณต่อค่า ϵ_i โดยกำหนดให้ $P = 20$ $\Delta\theta = 0.01$ และให้ค่า α R และ T_s เป็นไปตามตาราง 4.1 (ไม่ทดสอบกรณี $R = 100$) โดยใช้ค่า $\Delta z = 0.025$ 0.02 และ 0.0125 พนว่าเมื่อ Δz มีขนาดเล็กลงค่า ϵ_i มีแนวโน้มจะลดลง อย่างไรก็ตามโดยปกติในการแก้ชุดของสมการด้วยวิธีการเชิงเลขนั้นถ้าหากชุดของสมการมีจำนวนตัวแปรมากเกินไปก็อาจทำให้ผลการคำนวณที่ได้ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนสะสมเนื่องจากการปัดเศษ (accumulated roundoff error) นั้นเอง (Press *et al.*, 1988) ดังนั้นในการคำนวณจะใช้ค่า $\Delta z = 0.0125$ ซึ่งจะได้ว่า $n+1 = 80$ ยกเว้นในกรณีที่การคำนวณให้ผลเฉลยที่ไม่ถูกต้องจะใช้ Δz ที่ใหญ่ขึ้น ข้อมูล ϵ_i ที่ได้จากการทดสอบในกรณีนี้แสดงในตาราง ช1 ภาคผนวก ช

สำหรับค่า $\Delta\theta$ นั้นการใช้ $\Delta\theta$ ที่ใหญ่จะทำให้การคำนวณไม่เสถียรแต่การใช้ $\Delta\theta$ ที่เล็กเกินไปจะทำให้ต้องใช้เวลาในการคำนวณมากขึ้นและอาจจะทำให้ ϵ_i มีค่ามากขึ้นซึ่นในกรณีของ $\alpha = 2$ $P = R = 20$ $T_s = 2.1$ และ $\Delta z = 0.0125$ เมื่อใช้ $\Delta\theta$ เท่ากับ $0.01 \epsilon_i$ ของ X_{out} และ Y_{out} จะเท่ากับ 6.43×10^{-4} และ 1.98×10^{-3} ตามลำดับ แต่เมื่อใช้ $\Delta\theta$ เท่ากับ $0.001 \epsilon_i$ ค่า ϵ_i ของ X_{out} และ Y_{out} จะเพิ่มเป็น 2.40×10^{-3} และ 2.32×10^{-3} ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการคลาดเคลื่อนเนื่องจากการปัดเศษ (roundoff error) นั้นเอง

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า X_{out} และ Y_{out} ที่คำนวณโดยวิธีเชิงเลขกับที่คำนวณโดยวิธีเชิงวิเคราะห์ เมื่อให้ $\Delta z = 0.0125$ $\Delta\theta = 0.01$ และพารามิเตอร์อื่น ๆ มีค่าตามที่กำหนดในตาราง 4.1 พนว่าเมื่อ P หรือ R มีค่าอยู่ในช่วง $0.1 - 20$ ความคลาดเคลื่อน ϵ_i ของ X_{out} และ Y_{out} มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.08×10^{-2} และ 7.27×10^{-3} ตามลำดับ ซึ่งค่า ϵ_i ในกรณีนี้จะสูงกว่าในกรณีของแบบจำลองในสถานะคงตัวทั้งนี้เนื่องจากในกรณีของแบบจำลองในสถานะไม่คงตัวค่า ϵ_i จะเป็นค่าคลาดเคลื่อนที่ประกอบด้วยค่าคลาดเคลื่อนเนื่องจากวิธีการเชิงเลขที่ใช้และค่าคลาดเคลื่อนเนื่องจากระบบไม่ได้เข้าสู่ค่าที่สถานะคงตัวที่แท้จริง สำหรับในกรณีที่ P หรือ R มีค่าเท่ากับ 100 นั้นส่วนใหญ่การคำนวณจะให้ค่าผลเฉลยไม่ถูกต้อง มีเพียงหกกรณีเท่านั้นที่การคำนวณให้ผลเฉลยที่ถูกต้อง (ตาราง ช3 ภาคผนวก ช) โดยในกรณีที่การคำนวณเสถียรนั้น ค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จะอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ เช่น กัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีการเชิงเลขที่ใช้ในการแก้สมการของแบบจำลองในสถานะไม่คงตัวมีความถูกต้อง และสามารถใช้ได้ในช่วงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบส่วนใหญ่ ในการคำนวณค่า x และ y ด้วยวิธีการเชิงเลขสำหรับแบบจำลองในสถานะไม่คงตัวจะใช้ $\Delta z = 0.0125$ และ $\Delta\theta = 0.01$ (ยกเว้นในกรณีที่ระบุเป็นค่าอื่น) ข้อมูล ϵ_i ที่ได้จากการทดสอบแสดงในตาราง ช2 ภาคผนวก ช

การทดสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ที่ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการอธิบายผลของชนิด ขนาดและรูปร่างของวัตถุดิบ อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด และความด้านงานภายนอกได้แก่สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_s) โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่า k_s และปัจจัยดังกล่าวแสดงได้ด้วยสมการ 4.9 ซึ่งเสนอโดย Siripatana (1986) ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1

$$\frac{K_s(dA)}{dv_x} = k_a = \hat{s}FK_b D_s/a^2 \quad (4.9)$$

การตรวจสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ดังกล่าวทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นด้วยละลายที่คำนวณได้จากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ความสัมพันธ์ในสมการ 4.9 เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมกับค่าที่คำนวณได้จากแบบจำลองการแพร่ที่เสนอโดย Schwartzberg (1987) ดังแสดงในบทที่ 1 โดยที่ในการเปรียบเทียบนี้ จะกำหนดให้พารามิเตอร์ C_i ในแบบจำลองการแพร่มีค่าเท่ากันหนึ่ง และพิจารณาเฉพาะช่วงที่จำนวนพิกค์มีค่ามากกว่า 0.2 นั้นคือไม่พิจารณาผลของการกระจายความเข้มข้นด้วยละลายในชั้นของแข็งที่เวลาเริ่มต้น ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ในสมการ 4.9 ไม่ได้พิจารณาผลของปัจจัยดังกล่าว

ผลการเปรียบเทียบสำหรับกรณีที่ของแข็งมีรูปร่างเป็นแผ่นราบยาวไปจำกัด (infinite slab) แสดงดังในภาพประกอบ 4.4 จากภาพจะเห็นได้ว่าผลที่คำนวณได้จากแบบจำลองทึ้งสองมีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ α มีค่ามากกว่า 1.0 สำหรับในกรณีที่ α มีค่าต่ำกว่า 1.0 ผลที่คำนวณได้จากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นจะเป็นเบนไปจากแบบจำลองการแพร่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ค่า R และ P ที่ใช้แทนระบบที่มีการไหลแบบปลักยังต่ำเกินไปสำหรับกรณีที่ α น้อยกว่า 1 ดังนี้จึงสรุปได้ว่าสามารถใช้สมการ 4.9 ในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมได้โดยมีความคลาดเคลื่อนในช่วงที่ยอมรับได้

ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ที่ใช้ในการประมาณค่า k_s ในสมการ 4.9 ได้จากการทดสอบที่ได้จากการทดลองของ Siripatana (1986) ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำตาลในแอปเปิลและแพร์กับอุณหภูมิในการสกัด

- แอปเปิล

สมการ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำตาลในแอปเปิล ซึ่งได้มาจากการวัดค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ในช่วงอุณหภูมิ $50 - 70^\circ\text{C}$ โดยใช้แอปเปิลสายพันธุ์ grany smith ตัดเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเล็กผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร หนา 2.5 - 3.0 มิลลิเมตรในการทดลองดังนั้นสมการนี้จึงใช้ได้กับชั้นของแข็งที่มีรูปร่างและขนาดดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างและขนาดของแข็งต่อค่าสัมประสิทธิ์

การแพร่เมื่อมากนักและจากการศึกษาสัมประสิทธิ์การแพรในผลบีท (beet) พบร้าค่าสัมประสิทธิ์การแพรจะซึ้งกับขนาดของของแข็งน้อยเมื่อของแข็งมีความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร (Schwartzberg and Chao, 1982) ดังนี้จึงใช้สมการนี้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแพรสำหรับของแข็งที่มีขนาดและรูปร่างอื่นๆ ด้วย


$$D_s = 7.3237 \times 10^{-6} \tanh(0.1T) - 7.3225 \times 10^{-6} \quad (4.10)$$

เมื่อ D_s คือสัมประสิทธิ์การแพรของน้ำดาลในน้ำ (เมตร²/วินาที) T คืออุณหภูมิ (°ช.)

- แฟร์

สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การแพรของน้ำดาลในแฟร์แสดงได้ดังสมการ 4.11 โดยสามารถใช้สมการนี้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแพรในช่วงอุณหภูมิ 50 - 70 °ช. สมการนี้ได้มาจากการทดลองโดยใช้ชิ้นแฟร์รูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร หนา 2.5 - 3.2 มิลลิเมตร

$$D_s = (2.096 \times 10^{-11})T - 3.025 \times 10^{-10} \quad (4.11)$$




ภาพประกอบ 4.4 การทดสอบความถูกต้องของสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง k_u และพารามิเตอร์ต่างๆ ของชิ้นแบบเปลี่ยนรูปร่างเป็นแผ่นราบยาวไม่จำกัดเมื่อ $Bi = 10000$ $P = 100$ และ $R = 100$

การศึกษาผลของปัจจัยด้านๆ ต่อกระบวนการการสกัดน้ำผลไม้

เมื่อปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสกัดดังแสดงในภาพประกอบ 4.5 โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถแทนด้วยพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ปัจจัยที่จะศึกษาเพื่อพิจารณาถึงผลของปัจจัยนั้นต่อกระบวนการสกัดในงานวิจัยนี้ได้แก่

- อัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัด
- เวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด
- อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด
- ความดันทานทานภายนอก
- ขนาดและรูปร่างของวัตถุในที่ใช้สกัด.
- ระดับการผสมย่อนกลับที่เกิดขึ้นในเฟสของแข็งและของเหลว




ภาพประกอบ 4.5 ปัจจัยด้านๆ ที่มีผลต่อกระบวนการสกัด

1. ผลของอัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัด


พารามิเตอร์ในแบบจำลองที่ใช้แสดงอัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัดได้แก่ رافฟ์ (α) ดรافฟ์มีผลโดยตรงต่อกระบวนการสกัด และยังมีผลต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมด้วย ดังจะเห็นได้จากภาพประกอบ 4.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อ رافฟ์มีค่ามากขึ้น สัดส่วนตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) ซึ่งกำหนดตามสมการ 4.12 จะมีค่าลดลง อย่างไร ก็ตาม رافฟ์จะมีผลต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมเมื่อ رافฟ์มีค่าต่ำเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสมการ 4.9 ค่าของ رافฟ์จะมีผลต่อ F ตามสมการที่แสดงในตาราง 1.5 เมื่อ رافฟ์มีค่ามากค่าของ F จะค่อนข้างคงที่นั้นคือเมื่อ رافฟ์มีค่ามากผลของ رافฟ์ต่อค่าของสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมจะน้อยลง

$$1-\eta = x_{\text{out}} / x_{\text{in}} \quad (4.12)$$

นอกจาก رافฟ์จะมีผลต่อสัดส่วนตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็งแล้ว ดรافฟ์ยังมีผลอย่างมากต่อ โพรไฟล์ความชื้นดังแสดงในภาพประกอบ 4.7 ซึ่ง โพรไฟล์ที่ได้นี้สอดคล้องกับ โพรไฟล์ที่ได้จากแบบจำลองของ Osterberg และ Sorensen (1981) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ ดรافฟ์เท่ากับหนึ่ง โพรไฟล์ความชื้นที่ได้จากแบบจำลองของ Osterberg และ Sorensen (1981) จะเป็นเด่นตรงแต่จากภาพประกอบ 4.7 จะเห็นได้ว่า โพรไฟล์ในกรณี ดรافฟ์เท่ากับหนึ่งนั้น จะคงเล็กน้อยที่จุดปลายซึ่งลักษณะนี้เป็นผลของการเกิดการผสานกลับน้ำแขง




ภาพประกอบ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เชินด์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟส
ของเย็บ ($1-\eta$) และสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_a) กับกราฟท์ (α)
ที่อุณหภูมิต่างๆ เมื่อของเย็บคือแคปเปิลหนา 4 มม. $\tau = 60$ นาที $P =$
 $R = 20$ และ $Bi = 10000$ ($-- = 1-\eta$ ---- $= k_a$)



ภาพประกอบ 4.7 ไฟฟ์ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็ง(แบบเป็นรูปร่างแผ่นร่วน
ยาวยไม่จำกัดหนา 4 มม.) และของเหลวในเครื่องสกัดเมื่อ $\tau = 60$ นาที $P = R = 20$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$ (— = x/x_m , --- = y/mx_m)

2. ผลของเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (retention time)

พารามิเตอร์ที่แสดงเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดได้แก่ เวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (τ) ผลของเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดต่อค่า 1- η แสดงในภาพประกอบ 4.8 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นค่า 1- η จะลดลงอย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่ม τ ต่อไปให้มีค่าสูงพอจะไม่ทำให้ค่า 1- η ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่ราฟท์น้อยกว่าหนึ่งผลผลิตสูงสุดที่สามารถสกัดได้ (η) จะมีค่าเท่ากับราฟท์น้ำเงง (Schwartzberg, 1987)




ภาพประกอบ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์เช็นต์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) กับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (τ) ที่ดราฟท์ต่างๆ เมื่อของแข็งคือopleipholna 4 มม. $P = R = 20$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$

3. ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการสกัด

อุณหภูมิมีผลโดยตรงต่อสัมประสิทธิ์การแพร่ดังแสดงในสมการ 4.10 และ 4.11 ผลของอุณหภูมิต่อการสกัดแสดงดังในภาพประกอบ 4.6 จากภาพจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่จะเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลให้การสกัดเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะนำไปสู่อุณหภูมิยังมีค่าต่ำจะมีผลต่อค่า $1-\eta$ มากกว่าเมื่ออุณหภูมิมีค่าสูงเนื่องจากในกรณีของแบบเปลี่ยนน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การแพร่กับอุณหภูมิอยู่ในรูปของฟังก์ชัน \tanh นั้นเอง ในกรณีของแบบน้ำ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การแพร่กับอุณหภูมิเป็นฟังก์ชันเส้นตรงดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิในช่วงที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงจะมีผลต่อการเพิ่มของ $1-\eta$ ในสัดส่วนเดียวกัน

4. ผลของความด้านท่านภายนอก (external resistance)

สำหรับผลของความด้านท่านภายนอกแสดงได้โดยค่าของจำนวนไบออด (Bi) เมื่อค่าของจำนวนไบออดน้อยแสดงว่าความด้านท่านภายนอกมีมาก ผลของ Bi ต่อการสกัดแสดงในภาพประกอบ 4.9 โดยเมื่อ Bi มากซึ่งค่า $1-\eta$ จะลดลงเนื่องจากการเพิ่มค่า Bi จะทำให้สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมมีค่ามากขึ้นนั่นเอง




ภาพประกอบ 4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ของด้วงละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง ($1-\eta$) และสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_a) กับ draught (α) เมื่อ Bi เท่ากับ 1, 2, 5 และ 10000 เมื่อของแข็งคือแอลกอฮอล์หนา 4 มม. $\tau = 60$ นาที $P = R = 20$ และ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$
(— = $1-\eta$ --- = k_a)

5. ผลของขนาดและรูปร่างของของแข็งที่ใช้ในการสกัด

การศึกษาถึงผลของขนาดและรูปร่างของของแข็งที่ใช้ในการสกัดต่อกระบวนการสกัด ทำโดยการคำนวณค่า x และ y จากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ความสัมพันธ์ตามสมการ 4.9 ในกรณีประมวลค่า k_u เมื่อกำหนดให้ของแข็งมีรูปร่างเป็นแผ่นราบยาวไม่จำกัด ทรงกระบอกยาวไม่จำกัด และทรงกลม ผลการทดสอบแสดงในภาพประกอบ 4.10 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเชิงลักษณะ (characteristic length, a) ของชิ้นของแข็งรูปร่างต่างๆ กับเบอร์เซ็นต์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง (1-η) จากภาพจะเห็นได้ว่า เมื่อของแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณของตัวละลายที่เหลืออยู่ในชิ้นของแข็งจะมีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมที่ลดลง โดยเมื่อพิจารณาสมการ 4.9 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมจะแปรผกผันกับกำลังสองของความยาวเชิงลักษณะนั้นเอง อย่างไรก็ตามจากภาพจะเห็นได้ว่า เมื่อของแข็งยังมีขนาดเล็กสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากเส้นกราฟที่มีความชันมากแต่การเปลี่ยนแปลงของค่า 1-η ไม่เป็นสัดส่วนกับการลดลงของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมทั้งนี้เนื่องจากเมื่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลมีค่าสูงความเข้มข้นของตัวละลายในของแข็งจะเข้าสู่สถานะสมดุลกับความเข้มข้นตัวละลายในของเหลวอย่างรวดเร็วจึงทำให้แรงขับ (driving force) มีค่าลดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการสกัดถูกจำกัดโดยค่าของแรงขับ ในขณะที่เมื่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมมีค่าต่ำ แรงขับจะยังคงมีค่าสูงดังนั้นการสกัดจะถูกจำกัดโดยค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม


สำหรับของแข็งที่มีความยาวเชิงลักษณะเท่ากัน ของแข็งรูปร่างทรงกลมจะมีค่า 1-η ต่ำกว่าของแข็งรูปร่างทรงกระบอกยาวไม่จำกัด ในขณะที่ของแข็งที่เป็นแผ่นราบยาวไม่จำกัดจะมีค่า 1-η สูงที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการที่รูปทรงหักสามมิ้นที่ผิวน้ำถ่ายโอนมวลต่อหน่วยปริมาตรไม่เท่ากันโดยทรงกลมจะมีพื้นที่ผิวด้วยปริมาตรมากที่สุดและแผ่นราบยาวไม่จำกัดมีพื้นที่ผิวต่อหน่วยปริมาตรน้อยที่สุด



ภาพประกอบ 4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในช่องแข็ง ($1-\eta$) และสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_a) กับความยาวเชิงลักษณะของชิ้นแบบปรูร่างเป็นแผ่นราบยาวไม่จำกัด ทรงกระบอกยาวไม่จำกัดและทรงกลมเมื่อ $\alpha = 1.5 \tau = 60$ นาที $P = R = 20 Bi = 10000$ และ อุณหภูมิ $= 70^\circ\text{C}$ ($--= 1-\eta$ $---= k_a$)


6. ผลของการเกิดการผสานย้อนกลับในเฟสของแข็งและของเหลว

พารามิเตอร์ที่ใช้แสดงการเกิดการผสานย้อนกลับได้แก่จำนวนเพคเลท ในแบบจำลองเราราใช้สัญลักษณ์ P และ R แทนจำนวนเพคเลทในเฟสของแข็งและของเหลวตามลำดับ การเกิดการผสานย้อนกลับในเฟสของแข็งหรือของเหลวจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดลดลงดังแสดงในภาพประกอบ 4.11 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากจากการผสานย้อนกลับจะทำให้ $1-\eta$ มีค่าสูงขึ้นแล้ว การผสานย้อนกลับยังทำให้เวลาที่ใช้ในการสกัดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการด้วย




ภาพประกอบ 4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ของตัวละลายที่เหลืออยู่ในเฟสของแข็ง($1-\eta$)กับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (τ) ที่ค่า R ต่างๆ เมื่อของแข็งคือแคปเปิลหนา 4 มม. $\alpha = 1.5$ $P = 20$ คุณหนูมิ $= 70^{\circ}\text{C}$ และ $Bi = 10000$

นอกจากการสมัย้อนกลับจะมีผลต่อค่าของ $1-\eta$ แล้ว การสมัย้อนกลับยังมีผลโดยตรงต่อลักษณะของโพร์ไฟล์ความเข้มข้นด้วยดังแสดงในภาพประกอบ 4.12 ซึ่งแสดงโพร์ไฟล์ความเข้มข้นของตัวละลายในเครื่องสกัดในกรณีที่เกิดการสมัย้อนกลับในเฟสของเหลวระดับต่างๆ จากภาพจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ R มีค่าคงที่ การสมัย้อนกลับจะทำให้ค่า y/mx_n มีการเปลี่ยนแปลงทันทีจากความเข้มข้นของตัวทำละลายที่ป้อนเข้าเครื่องสกัด (กรณีนี้ตัวทำละลายมีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 0) ที่ $z = 1$ ซึ่งเป็นด้านที่ของเหลวเข้าสู่เครื่องสกัด ส่วนที่ $z = 0$ ค่า y/mx_n จะค่อนข้างคงที่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะสอดคล้องกับโพร์ไฟล์ความเข้มข้นที่ได้จากแบบจำลองของ Lee และ Schwartzberg (1990) สำหรับในกรณีที่ค่า R เป็นพังก์ชันกับ z นั้นในช่วงที่ R มีค่าต่ำลักษณะของโพร์ไฟล์จะคล้ายกับกรณีของระบบที่มีการสมอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เมื่อ R มีค่าสูงลักษณะของโพร์ไฟล์จะคล้ายกับกรณีของระบบที่มีการไหลแบบปลัก (ภาพประกอบ 4.12d)



ภาพประกอบ 4.12 โพรไฟล์ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็ง(แบบเปิลรูปร่างผันรวม
ยาวไม่จำกัดหนา 4 มม.) และของเหลวในเครื่องสกัดเมื่อ $\alpha = 1.5 \tau = 60$
นาที $P = 20$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{ซ}$ และ $\text{Bi} = 10000$ ($-- = x/x_{in}$, $- - = y/mx_{in}$)

ในกรณีที่ระบบยังอยู่ในสถานะไม่คงตัวลักษณะของโพรไฟล์ความเข้มข้นที่เวลาต่างๆ แสดงในภาพประกอบ 4.13 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากราฟระหว่าง x/x_{in} และ y/mx_{in} กับ z ที่เวลา 0 ต่างๆ จะค่อยๆ เปี่ยมเข้าสู่กราฟของกรณีที่ระบบอยู่ในสถานะคงตัว จากการจำลองสถานการณ์พบว่าระบบจะต้องใช้เวลาดำเนินการสกัดประมาณ 4-5 เท่าของเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (τ) เพื่อให้โพรไฟล์ความเข้มข้นมีค่าประมาณ $\pm 2.5\%$ ของโพรไฟล์ความเข้มข้นที่สถานะคงตัว



ภาพประกอบ 4.13 ไฟล์ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็ง(ขอบเป็นรูปปั่นรำ
ยาวไม่จำกัดหนา 4 มม.) และของเหลวในเครื่องสกัดที่เวลา θ ดังๆ เมื่อ $\alpha = 1.5 \tau = 60$ นาที $P = 20$ $R = 0.14\exp(5z)$ อุณหภูมิ $= 70^{\circ}\text{ซ}$
และ $Bi = 10000$

การใช้แบบจำลองอธิบายกลไกการสกัดน้ำผลไม้ในเครื่องสกัดแบบให้ล้วนทางย้อนกลับ

การใช้แบบจำลองอธิบายกลไกการสกัดน้ำผลไม้เป็นการอธิบายกระบวนการสกัดซึ่งทำการทดลองโดย Siripatana (1986) และธรรมรัตน์ (2539) การทดลองทั้งสองเป็นการสกัดน้ำผลไม้ในเครื่องสกัดแบบให้ล้วนทางย้อนกลับ


1. เครื่องสกัดแบบให้ล้วนทางย้อนกลับ (reversing countercurrent extractor)

เครื่องสกัดแบบให้ล้วนทางย้อนกลับเป็นเครื่องสกัดที่มีลักษณะดังแสดงในภาพประกอบ 4.14 โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนคือ

1. รางที่จะรองรับของแข็งและของเหลวที่จะเข้าสู่เครื่องสกัด ตัวรางจะมีลักษณะเป็นรูปตัวหยูวางเอียงทำมุม 5-10 องศากับพื้น เพสของแข็งจะเข้าสู่เครื่องสกัดทางปลายรางด้านที่ต่ำกว่าในขณะที่เพสของเหลวจะเข้าทางปลายรางด้านที่สูงกว่าดังนั้นการไหลของของเหลวจึงเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนนอกของรางจะมีแจคเก็ต (water jacket) หุ้มอยู่เพื่อทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิภายในเครื่องสกัด

2. สกรู (screw) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ลำเลียงของแข็งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ตัวสกรูจะเป็นที่มีลักษณะเป็นรูปหูกูก่อนให้ของเหลวไหลผ่านได้ สกรูจะหมุนไปข้างหน้าและหมุนย้อนกลับโดยอัตราการหมุนไปข้างหน้าจะมากกว่าการหมุนย้อนกลับเพื่อให้ของแข็งเคลื่อนที่ไปข้างหน้า การที่ต้องให้สกรูหมุนในลักษณะเช่นนี้เพื่อป้องกันการที่ของแข็งไปรวมกันอยู่ในด้ามเดียวยังคงแรงซึ่งจะทำให้การสัมผัสระหว่างของแข็งและของเหลวไม่ดีเท่าที่ควร จากลักษณะการหมุนของสกรูที่มีการหมุนไปข้างหน้าและหมุนย้อนกลับนี้เองที่ทำให้เรียกเครื่องสกัดแบบนี้ว่าเครื่องสกัดแบบไหลสวนทางย้อนกลับ

นอกจากส่วนประกอบทั้งสองดังที่กล่าวแล้ว เครื่องสกัดจะมีส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์ดังแสดงในภาพประกอบ 1.2



ภาพประกอบ 4.14 เครื่องสกัดแบบไหลสวนทางย้อนกลับ

ที่มา : Siripatana (1986)

2. การทดลองสกัดน้ำผลไม้ด้วยเครื่องสกัดแบบไอลส่วนทางย้อนกลับ

2.1 การทดลองของกรรมรัตน์ (2539)

เป็นการทดลองสกัดน้ำสับปะรดจากเปลือกสับปะรดพันธุ์ปีตตาเวีย ซึ่งเป็นเศษเหลือจากการผลิตสับปะรดกระปองของโรงงานสับปะรดไทยจำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การสกัดใช้เครื่องสกัดแบบไอลส่วนทางย้อนกลับที่เช่าได้พัฒนาขึ้นโดยแรงของเครื่องสกัดมีขนาดยาว 2.2 เมตร กว้าง 0.218 เมตรและสูง 0.3 เมตร วางทำมุม 5 องศากับแนวระดับ ความยาวของเครื่องสกัดที่ของแข็งและของเหลวมีการสัมผัสถันเท่ากับ 2.0 เมตร เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นเศษเหลือจากการผลิตสับปะรดกระปองดังนั้นจึงมีรูปร่างและขนาดที่ไม่แน่นอน และได้ทำการนีโอเพลอกสับปะรดก่อนการสกัดเพื่อให้ของแข็งเกิดการเสื่อมสภาพทางธรรมชาติ (denature) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการแตกของเซลล์และการแพร่เกิดศั่นอย่างเดียวที่ในการสกัดใช้อัตราการไหลของเฟสของแข็งเท่ากับ 0.2 กิโลกรัมต่อนาที โดยกำหนดให้ราฟฟ์ มีค่าเท่ากับ 1-2.0 เวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด 50 - 90 นาที และอุณหภูมิ 55-70 °ช

เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้มีรูปร่างและขนาดที่ไม่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้เสนอวิธีการเทียบเคียงรูปร่างของขี้นสับปะรดกับรูปร่างมาตรฐาน ซึ่งทำให้ได้ว่าสับปะรดที่ใช้มีรูปร่างเป็นแผ่นรากขนาด $5.22 \times 7.46 \times 2.60$ มิลลิเมตร

ในการสกัดจะเริ่มด้วยความเข้มข้นด้วยละลายน้ำในเฟสของแข็งและของเหลวภายในเครื่องสกัดเมื่อของแข็งเดิมราบสกัดที่ดำเนินไป 20 60 100 140 180 200 เซนติเมตร นับจากจุดที่ของแข็งเข้าเครื่องสกัด และความเข้มข้นเริ่มดันของสับปะรดที่เข้าเครื่องสกัด ทำการวัดทุก 5 นาทีจนระบบเข้าสู่สถานะสมดุล สำหรับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมพิจารณาได้จากโพรัสความเข้มข้นที่ได้จากการทดลองซึ่งจะได้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมเฉลี่ย ส่วนค่าคงที่การกระจายสมดุลของตัวละลายได้จากการทดลองสกัดน้ำสับปะรดแบบกะโดยใช้วัตถุดิบเดียวกับที่ใช้ในการทดลองจริง

2.2 การทดลองของ Siripatana (1986)

เป็นการทดลองสกัดน้ำแอปเปิลและแพร์ โดยใช้เครื่องสกัดของสถาบัน CSIRO ประเทศออสเตรเลียเครื่องสกัดที่ใหม่ 2 ขนาดคือ

- เครื่องสกัดขนาดทดลอง (pilot plant extractor) เป็นเครื่องสกัดขนาดเล็กโดยส่วนของรางสกัดมีความยาว 2.1 เมตร สูง 0.3 เมตร และ กว้าง 0.21 เมตร วางทำมุม 5 องศา กับแนวระดับ สำหรับความยาวของเครื่องสกัดที่ของแข็งและของเหลวมีการสัมผัสถัน (effective length) เท่ากับ 2.0 เมตร

2. เครื่องสกัดที่ใช้ในเชิงการค้า (commercial extractor) เป็นเครื่องสกัดขนาดใหญ่ ส่วนของร่างสกัดยาว 11.1 เมตร สูง 1.8 เมตร และกว้าง 1.2 เมตร วางทำมุน 5 องศากับแนวระดับ ความยาวของเครื่องสกัดที่ของแข็งและของเหลวมีการสัมผัสกันเท่ากับ 10.0 เมตร

แคปเปิลและแพร์ที่ใช้ในการสกัดมีรูปร่างเป็น crinkle slab และแผ่นราบหนา 2 - 3 มิลลิเมตร วัดถูกต้องมีค่าคงที่การกระจายสมดุลประมาณ 1.05 อัตราการไหลของเฟสของแข็งเท่ากับ 0.2 และ 20 กิโลกรัม/นาที สำหรับเครื่องสกัดขนาดทดลองและเครื่องสกัดที่ใช้ในเชิงการค้าตามลำดับ อุณหภูมิในการสกัดอยู่ในช่วง 45 - 65 °C เวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด 50 - 70 นาที และแรงฟื้นฟูที่ใช้อยู่ในช่วง 1.4 - 2

ในการสกัดผู้วิจัยได้ทำการวัดความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งและของเหลวภายในเครื่องสกัดเมื่อระบบเข้าสู่สถานะคงตัว ในกรณีของเครื่องสกัดขนาดทดลองทำการวัดที่ตำแหน่ง 20 50 80 110 140 170 และ 200 เซนติเมตรนับจากจุดที่ของแข็งเข้าเครื่องสกัด ส่วนในกรณีของเครื่องสกัดในเชิงการค้าจะวัดที่ตำแหน่ง 0.9 2.1 3.6 5.3 7.0 8.5 และ 10.0 เมตร นับจากจุดที่ของแข็งเข้าเครื่องสกัด นอกจากนั้นจะวัดความเข้มข้นเริ่มต้นในวัดถูกต้องที่ใช้ด้วย ทำการวัดเวลาที่ชั้นของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดเพื่อพิจารณาการเกิดการผสมย้อนกลับในเฟสของแข็งซึ่งจากการพิจารณา residence time distribution ของเฟสของแข็งซึ่งพบว่าการไหลของเฟสของแข็งเป็นการไหลแบบปลัก สำหรับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมพิจารณาได้จากโพรไฟล์ความเข้มข้นที่ได้จากการทดลองซึ่งจะได้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมเฉลี่ย

3. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดในช่วงต้น


มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อกระบวนการสกัดในช่วงเริ่มต้น เช่น ลักษณะการกระจายของตัวละลายในของแข็งที่จะเข้าสู่เครื่องสกัด เวลาที่ต้องใช้ในการทำให้พลาสมามีเมมเบรนของเซลล์ไม้ (cell plasma membrane) เกิดการแตกตัว และการชำระล้างที่ผิว (surface washing) เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะมีผลต่อการถ่ายโอนมวลสารจากเฟสของแข็งไปสู่เฟสของเหลว หรือ มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลน้ำของ น้ำคือการกระจายของความเข้มข้นสม่ำเสมอในเฟสของแข็งจะทำให้สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมในช่วงต้น ๆ มีค่าสูงกว่าหลังจากการถ่ายโอนเข้าสู่สถานะคงตัว (pseudosteady state) แล้ว ในทางตรงข้ามเหลือที่ยังไม่เกิดการแตกตัว สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมจะมีค่าต่ำกว่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมเมื่อเซลล์เกิดการแตกตัวแล้ว (Osterberg and Sorensen, 1981) ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมกับเวลาโดยอาศัยทฤษฎีการแพร่ร่วมกับหลักการของเจลฟคเตอร์ (j -factor) ซึ่งเสนอโดย Siripatana (1986)

3.1 หลักการของเจเฟคเตอร์

ในการแพร่ของตัวละลายจากของแข็งอุกมาสู่ของเหลวในถ้าหากความเข้มข้นเริ่มต้นของตัวละลายในของแข็งเท่ากันทุกจุดในชิ้นของแข็ง โดยการใช้ทฤษฎีการแพร่จะได้ลักษณะความ

สัมพันธ์ระหว่างค่า W ซึ่งเท่ากับ $\frac{\frac{\alpha-1}{\alpha} \frac{x_{out}}{x_{in}} - \frac{y_{in}}{m}}{\frac{\alpha-1}{\alpha} \frac{x_{in}}{x_{out}} + \frac{y_{in}}{m}}$ กับเวลาเป็นไปตามแบบจำลองที่เสนอโดย Schwartzberg (1987) ดังที่ได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ 1 เมื่อเทียบกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง $In(W)$ กับเวลาจะได้กราฟดังแสดงในภาพประกอบ 4.15 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า $In(W)$ จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในตอนเริ่มต้นของการสกัด แล้วจึงลดลงอย่างคงที่เมื่อเวลามากขึ้น (จำนวนพิกัดมากกว่า 0.2) ในขณะที่เมื่อใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นในการหาค่า W โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมที่ไม่ได้พิจารณาผลของลักษณะการกระจายของตัวละลายในของแข็งที่จะเข้าสู่เครื่องสกัด (k_s คงที่) จะได้กราฟระหว่าง $In(W)$ กับเวลาเป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับความชันของกราฟที่ได้จากการพิจารณาผลของลักษณะการกระจายของตัวละลายในของแข็งที่จำนวนพิกัดมากกว่า 0.2 นั้นคือเมื่อพิจารณาผลของการกระจายของตัวละลายในของแข็งเริ่มต้น คือสมมติว่าการกระจายความเข้มข้นในลักษณะเข้าสู่สภาพภูมิภาคตัวค่า W ที่ได้จะสูงกว่าความเป็นจริง หรืออาจกล่าวได้ว่าการสกัดเมื่อพิจารณาผลของการกระจายตัวละลายในของแข็งจะใช้เวลาสั้นกว่าเวลาที่ใช้ในแบบจำลองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เท่ากัน เวลาที่ลดลงเนื่องจากการกระจายตัวละลายที่เวลาเริ่มต้นเรียกว่า time lead นอกจากนั้น time lead ยังเกิดขึ้นในกรณีที่มีการระลังตัวละลายที่ผิวหน้าของของแข็ง (surface washing) ด้วย

สำหรับในกรณีที่เซลลของของแข็งจำเป็นต้องใช้เวลาในการแตกตัว ค่า W ที่คำนวณได้จะมีค่าสูงกว่าในกรณีที่ไม่คิดผลของปัจจัยนี้ ดังแสดงในภาพประกอบ 4.15 โดยในช่วงต้นค่าของ $In(W)$ จะลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากในขณะที่เซลลยังไม่เกิดการแตกตัวการแพร่ของตัวละลายในของแข็งจะเกิดชื้นได้ยาก โดยปกติกระบวนการแตกตัวของเซลจะมีกลไกทางจลนพลศาสตร์แบบ อันดับที่หนึ่ง (first order kinetics) ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่นั้นดังจะทำให้กระบวนการเกิดชื้นอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงกำหนดให้เวลาที่ต้องใช้ในการแตกตัวของเซล (time of plasmolysis, t_p) เป็นเวลาที่เทียบเท่ากับเวลาที่ต้องใช้ในการที่จะทำให้การแพร่เกิดในอัตราสูงสุด ค่าของ t_p จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเซลจะเกิดการสูญเสียสภาพอย่างรวดเร็วจึงทำให้ t_p มีค่าต่ำกว่าเมื่อใช้อุณหภูมิต่ำ การที่เซลต้องใช้เวลาในการแตกตัวถ้าไม่มีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิด time lead จะทำให้ค่า W ที่ได้สูงกว่าค่าที่ได้จากแบบจำลองหรือจะต้องเพิ่มเวลาในการสกัดชื้นเพื่อให้ได้ค่า W ตามที่กำหนดโดยแบบจำลอง เราจะเรียกเวลาที่ต้องเพิ่มนี้ว่า time lag



ภาพประกอบ 4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln(W)$ กับเวลา

a = เมื่อคิดผลของเวลาที่ต้องใช้ในการแตกตัวของเซลล์

b = เมื่อไม่คิดผลของเวลาที่ต้องใช้ในการแตกตัวของเซลล์และการกระจายตัวคลายในของแข็งที่เวลาเริ่มต้น (คำนวณโดยใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้น)


c = เมื่อคิดผลของการกระจายตัวคลายในของแข็งที่เวลาเริ่มต้น (คำนวณโดยใช้แบบจำลองการแพร่)

ที่มา : Siripatana (1986)

เพื่อกำหนดค่า W ที่คำนวณได้จากแบบจำลองเมื่อให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมคงที่มีค่าถูกต้อง เราได้นำหลักการของแฟกเตอร์มาใช้ โดยพิจารณาภาพประกอบ 4.16 ซึ่งแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง W กับเวลาที่ได้จากการทดลองการสกัดจริง คือมีผลของการกระจายตัวคลายในของแข็งเริ่มต้นรวมกับการเกิดการแตกตัวของเซลล์และการหลังตัวคลายที่ผิวของแข็ง โดยที่ผลของการเกิดการแตกตัวของเซลล์มีน้อยกว่าอีกสองปัจจัยที่เหลือ จากรากจะเห็นได้ว่าเราสามารถปรับค่าที่คำนวณได้จากแบบจำลองให้ตรงกับค่าที่ได้จากการทดลองโดยการเลื่อนเส้นกราฟของแบบจำลองลงมาเท่ากับค่า $1-j$ หรือโดยการคำนวณค่า W จากแบบจำลองโดยใช้ τ ใหม่ซึ่งมีค่าเท่ากับ τ เดิมบวกด้วย time lead นั้นเอง การใช้หลักการนี้ในการปรับค่า W จะทำให้ค่าความเข้มข้นของตัวคลายในแฟชั่นของแข็งมีความถูกต้องในช่วงปลายของการสกัดเท่านั้นคือในช่วงที่จำนวนพิกค์มีค่ามากกว่า 0.2 นั้นเอง อย่างไรก็ตามในกระบวนการการสกัดนั้นจะใช้เวลาในการสกัดหรือเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดที่ทำให้จำนวนพิกค์มากกว่า 0.2 เสมอ เนื่องจาก

หลักการเจแฟกเตอร์เป็นการปรับค่าความเข้มข้นในเฟสของแข็งเพียงเฟสเดียว ดังนั้นมีอิพิจารณาความเข้มข้นในเฟสของแข็งและของเหลวจะพบว่าค่าความเข้มข้นในกึ่งสองเฟสจะไม่ถูกต้องตามหลักดุลมวลสาร ในกรณีที่มีผลของการกระจายตัวละลายในของแข็งเพียงอย่างเดียวและกระบวนการมีการไหลแบบปลั๊กค่า j จะเท่ากับค่า C_1 ในสมการ 1.4a C_0 ในสมการ 1.4b และ G ในสมการ 1.4c

สำหรับกรณีที่ผลของการเกิดการแตกตัวของเซลล์มากกว่าผลของการกระจายตัวละลายในของแข็งเริ่มต้นและการซึ้งตัวละลายที่ผิวของแข็ง เราสามารถปรับค่า W ที่ได้จากแบบจำลองโดยการเลื่อนเส้นกราฟของแบบจำลองขึ้นไปเท่ากับค่า $j-1$ หรือโดยการคำนวณค่า W จากแบบจำลองโดยใช้ τ ใหม่ซึ่งมีค่าเท่ากับ τ เดิมลบด้วย time lag นี้เอง



ภาพประกอบ 4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln(W)$ กับเวลา

a = ค่าจากการทดลอง

b = ค่าจากแบบจำลอง

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมกับเวลา

ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม (k_a) กับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด (t_0) เราจะสมมติให้ความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการ 4.13 ซึ่งเราจะแสดงให้เห็นต่อไปว่าความสัมพันธ์สามารถใช้ประมาณ k_a ในช่วงเริ่มต้นสกัดได้เป็นอย่างดี

$$k_a = k_{af} + g_1 \exp(-g_2 t_0) \quad (4.13)$$


เมื่อ k_{af} คือสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมที่เวลาอนันต์ g_1 และ g_2 คือค่าคงที่ซึ่งหาได้ดังนี้

จากสมการ

$$\frac{dx}{dt_e} = k_a(x - y/m) \quad (4.14)$$

พิจารณาดูคอมพิวเตอร์ของตัวอย่างในเครื่องสกัดดังภาพประกอบ 4.17 เมื่อระบบมีการไหลแบบปลั๊กจะได้ว่า

$$y = \frac{Sx - Sx_{out} + Ly_{in}}{L} \quad (4.15)$$



ภาพประกอบ 4.17 แสดงทิศทางการไหลของเพลซองแท็งและของเหลวในเครื่องสกัด

แทนค่า y จากสมการ 4.15 และค่า k_a จากสมการ 4.13 ในสมการ 4.14 และจัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt_e} &= [k_{af} + g_1 \exp(-g_2 t_e)] \left(\frac{\alpha-1}{\alpha} x + \frac{x_{out}}{\alpha} - \frac{y_{in}}{m} \right) \\ \frac{dx}{(\frac{\alpha-1}{\alpha} x + \frac{x_{out}}{\alpha} - \frac{y_{in}}{m})} &= -[k_{af} + g_1 \exp(-g_2 t_e)] dt_e \end{aligned} \quad (4.16)$$

อนันต์เกรตสมการ 4.16 จาก $x = x_{in}$ ถึง $x = x$ ได้ ๆ และจาก $t_e = 0$ ถึง t_e ได้ ๆ แล้วแปลงตัวแปรเวลาให้อยู่ในรูปของจำนวนพิเกคจะได้ว่า

$$W = \exp \left\{ \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{a^2}{D_s} k_{af} f - \frac{1-\alpha}{\alpha} G_1 [\exp(-G_2 f) - 1] \right\} \quad (4.17)$$

เมื่อ

$$W = \frac{\frac{\alpha-1}{\alpha} x + \frac{x_{out}}{\alpha} - \frac{y_{in}}{m}}{\frac{\alpha-1}{\alpha} x_{in} + \frac{x_{out}}{\alpha} - \frac{y_{in}}{m}}$$

$$G_1 = g_1/g_2$$

$$G_2 = g_2 a^2 / D_s$$

$$f = \text{จำนวนพิเกค}$$

a = รัศมีของอนุภาคทรงกลมและทรงกระบอกหรือครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นรับยาไม่จำกัด

$$D_s = \text{สัมประสิทธิ์การแพร่ของตัวอย่างในของแท็ง}$$

จากสมการ 4.17 ค่าเจแฟกเตอร์จะมีความสัมพันธ์กับค่าคงที่ G_1 ตามสมการ

$$j = \exp \left\{ \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{a^2}{D_s} k_{af} f + \frac{1-\alpha}{\alpha} G_1 \right\}_{f=0}$$

$$j = \exp \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} G_1 \right)$$

จะนั้นค่าคงที่ G_1 จึงเป็นไปตามสมการ

$$G_1 = \frac{\alpha}{1-\alpha} \ln(j) \quad (4.18)$$

ค่าคงที่ G_2 สามารถหาได้โดยเปรียบเทียบค่า W ที่คำนวณได้จากการ 4.14 กับค่าที่ได้จากการ 4.17 โดยใช้ค่าคงที่ G_2 ต่างๆ สำหรับในกรณีนี้เจแฟกเตอร์จะเท่ากับ C_1 ในสมการ 1.4a C_0 ในสมการ 1.4b และ G ในสมการ 1.4c ส่วนค่า k_{af} คำนวณตามสมการ 4.9 จากการเปรียบเทียบค่า W พบร่วมกับค่า G_2 อยู่ในช่วง 35-41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน (สมการ 4.19) ของค่าที่คำนวณได้จากการหักส่องเมื่อ α มากกว่า 1 และของแข็งมีรูปร่างเป็นแผ่นราบยาวไม่จำกัด มีค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ดังแสดงในตาราง C1 ภาคผนวก ค ดังนั้นจึงสามารถใช้ค่า G_2 ในช่วงนี้ในการคำนวณได้ สำหรับในงานวิจัยนี้จะกำหนดให้ $G_2 = 38$

$$\text{ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน} = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{(W_{1i} - W_{2i})^2}{n} \quad (4.19)$$

เมื่อ W_{1i} คือ W ที่คำนวณจากการ 1.4 ที่ $f = f_i$ ได้ๆ (ใช้ข้อมูล W เอกสาร เมื่อ f อยู่ในช่วง 0 - 0.2 ในการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

W_{2i} คือ W ที่คำนวณจากการ 4.17 ที่ $f = f_i$ ได้ๆ

จากสมการ 4.18 และค่า G_2 จะได้ว่า

$$k_a = k_{af} + \left(\frac{38D_s}{a^2} \right) \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \ln j \right) \exp \left(- \frac{38D_s}{a^2} t_e \right) \quad (4.20a)$$

หรือจะได้ว่า

$$k_a = k_{af} + \left(\frac{38D_s}{a^2} \right) \left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \ln j \right) \exp \left(- \frac{38D_s}{a^2} \tau z \right) \quad (4.20b)$$


โดยที่สมการ 4.20 ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ α มากกว่า 1 และของแข็งมีรูปร่างเป็นแผ่นราบยาวไม่จำกัด เนื่องจากค่าคงที่ของสมการนั้นหมายจากกระบวนการที่มีการไฟล์แบบปลัก ดังนั้นสมการนี้จึงใช้ได้ในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามการหาค่าคงที่ของกระบวนการที่เกิดการผสมย้อนกลับจะมีความซับซ้อนมากดังนั้นจึงใช้สมการ 4.20 ในการประมาณค่า k_a ในกรณีที่ระบบเกิดการผสมย้อนกลับด้วย

ในการนี้ที่ของแข็งมีรูปร่างเป็นแผ่นราบก็สามารถใช้สมการ 4.20 ในการคำนวณค่า k_a ได้เช่นกันโดยในกรณีนี้ a จะเป็นไปตามความสัมพันธ์ 4.21 (การหาความสัมพันธ์นี้แสดงในภาคผนวก ง)

$$a = \left(\frac{a_1^2 \cdot a_2^2 \cdot a_3^2}{a_2^2 \cdot a_3^2 + a_1^2 \cdot a_3^2 + a_2^2 \cdot a_1^2} \right)^{1/2} \quad (4.21)$$

เมื่อ a_1 , a_2 และ a_3 คือครึ่งหนึ่งของความกว้าง ความยาว และความสูงของแผ่นราบตามลำดับ

การทดสอบความสัมพันธ์ตามสมการ 4.20 โดยการเปรียบเทียบค่า W ที่ได้จากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ความสัมพันธ์ตั้งกล่าวกับค่า W ที่ได้จากแบบจำลองการแพร์ (สมการ 1.4) แสดงในภาพประกอบ 4.18 ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถใช้สมการนี้ในการหาค่า k_a ที่เวลาต่างๆ ได้



ภาพประกอบ 4.18 การทดสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมกับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด

4. กระบวนการสกัดน้ำผึ้งไม้ด้วยเครื่องสกัดแบบไฟลส่วนทางย้อนกลับ

4.1 กรณีระบบอยู่ในสถานะคงดัว


การใช้แบบจำลองอธิบายผลการทดลองในกรณีที่ระบบอยู่ในสถานะคงดัวจะทำโดยการปรับพารามิเตอร์ของแบบจำลองสองตัว เพื่อให้ผลการคำนวณที่ได้สอดคล้องกับผลการทดลองพารามิเตอร์ทั้งสองตัวนี้ได้แก่ เจแฟคเตอร์ (j) และ จำนวนเพคเลทของเฟสของเหลว (R) สำหรับจำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) นั้นเนื่องจากการไฟลของเฟสของแข็งในการทดลองเป็นการไฟลแบบปลีกตั้งนี้จะกำหนดให้ P มีค่ามากกว่า 20

จากการพิจารณาพรไฟลความเข้มข้นของเฟสของเหลวที่ได้จากการทดลองดังแสดงในภาพประกอบ 4.19 จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ z มีค่าน้อยซึ่งเป็นบริเวณที่ของแข็งเข้าสู่เครื่องสกัด ความเข้มข้นบริเวณนี้จะมีลักษณะค่อนข้างคงที่ซึ่งเป็นลักษณะของระบบที่มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ตรงบริเวณที่ของแข็งจะออกจากเครื่องสกัด ความเข้มข้นจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการไฟลแบบปลีกนั้นเอง พรไฟลเข่นนี้สอดคล้องกับลักษณะกลไกการทำงานของเครื่องสกัดแบบไฟลส่วนทางย้อนกลับที่ศึกษา คือตรงบริเวณที่ของแข็งเข้าเครื่องสกัดนั้นเป็นด้านที่มีของเหลวมาสะสมอยู่มาก ดังนั้นการผสมของของเหลวในบริเวณนี้จึงเกิดขึ้นได้มากกว่าบริเวณที่ของแข็งจะออกจากเครื่องสกัด ซึ่งเป็นบริเวณที่ของเหลวจะไฟลผ่านอย่างรวดเร็วเนื่องจากเครื่องสกัดว่างด้วยแนวเอียง จากลักษณะของพรไฟลความเข้มข้นเข่นนี้แสดงว่าจำนวนเพคเลทของเฟสของเหลวมีลักษณะที่ไม่คงที่โดยจะมีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึงอนันต์ ดังนั้นจึงกำหนดให้จำนวนเพคเลทของเฟสของเหลวที่ใช้ในแบบจำลองมีลักษณะเป็นฟังก์ชันกับ z คือ $R = c_1 \exp(c_2 z)$ เมื่อ c_1 และ c_2 คือค่าคงที่ที่ประเมินจากการเบรียบเทียบกับผลการทดลอง ค่าคงที่ c_1 จะเป็นพารามิเตอร์ที่บอกร่องขนาดของ R ในขณะที่ค่าคงที่ c_2 จะบอกร่องการเปลี่ยนแปลงของ R ที่ดำเนินต่อไป ภายใต้เครื่องสกัด


สำหรับค่าเจแฟคเตอร์ที่ใช้ในสมการ 4.20 นั้นสามารถหาได้โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ ดังที่เสนอโดย Siripatana (1986) และ ธรรมรัตน์ (2539) อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าเจแฟคเตอร์ที่คำนวณในทางทฤษฎีเหล่านี้จะพิจารณาเฉพาะผลของลักษณะการกระจายของตัวละลายในชั้นของแข็งและการแตกตัวของเซลล์ไม้เท่านั้น ไม่สามารถพิจารณาผลของการหลังที่ผิวได้ ดังนั้นในการคำนวณโดยใช้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นจะใช้วิธีการปรับค่าเจแฟคเตอร์จนได้ผลการคำนวณที่สอดคล้องกับผลการทดลองแทน

การเบรียบเทียบพรไฟลความเข้มข้นที่ได้จากการทดลองและจากการทดลองในกรณีต่างๆ แสดงในภาพประกอบ 4.19-4.23 โดยค่าคงที่และพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ได้สรุปไว้ในตาราง 4.2 จากภาพจะเห็นได้ว่าพรไฟลที่ได้จากแบบจำลองมีลักษณะสอดคล้องกับผลการทดลอง ยกเว้น


ความเข้มข้นด้วยในเฟสของแข็งที่ตำแหน่ง z เท่ากับศูนย์ทั้งนี้เนื่องจากในการทดลองนั้นผู้ทำวิจัยไม่ได้ทำการวัดค่าความเข้มข้นที่จุดนี้จริง แต่จะใช้ความเข้มข้นของวัตถุดิบที่เข้าเครื่องสกัดแทนความเข้มข้นที่ตำแหน่ง $z=0$ ซึ่งในความเป็นจริงเมื่อของแข็งเข้าเครื่องสกัดความเข้มข้นด้วยในของแข็งจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเกิดการหลังด้วยด้วยกระบวนการที่ผิวของของแข็งออกใบดังนั้นความเข้มข้นของเฟสของแข็งที่ตำแหน่ง $z = 0$ ที่ได้จากการทดลองจึงสูงกว่าความเข้มข้นที่ได้จากการแบบจำลอง




ภาพประกอบ 4.19 ไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำสับปะรด (การทดลองของธรรมรัตน์)




ภาพประกอบ 4.20 โพร์ไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแอร์ด้วยเครื่องสกัดขนาดทดลอง (การทดลองของ Siripatana)



ภาพประกอบ 4.21 โพร์ไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแอปเปิลด้วยเครื่องสกัดขนาดทดลอง (การทดลองของ Siripatana)



ภาพประกอบ 4.22 โพรไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแอร์ด้วยเครื่องสกัดที่ใช้ในเชิงการค้า (การทดลองของ Siripatana)



ภาพประกอบ 4.23 โพรไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำแอปเปิลด้วยเครื่องสกัดที่ใช้ในเชิงการค้า (การทดลองของ Siripatana)

ตาราง 4.2 ค่าคงที่และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการหาไฟล์ความเข้มข้นกรณีต่าง ๆ จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการในสถานะคงด้า

ค่าคงที่และพารามิเตอร์	ภาพประกอบ 4.19	ภาพประกอบ 4.20	ภาพประกอบ 4.21	ภาพประกอบ 4.22	ภาพประกอบ 4.23
วัสดุดิน	สับปะรด	แฟร์	แอบเปิล	แฟร์	แอบเปิล
รูปร่างของของแข็ง	แผ่นราบ	crinkle slab	แผ่นราบ	แผ่นราบ	แผ่นราบ
α	1.45	1.54	1.68	1.81	1.85
τ (นาที)	70	60	50	65	65
x_{in} (กก./ม. ³)	96.1	132	126	117	122
y_{in} (กก./ม. ³)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
m	1.14	1.05	1.05	1.05	1.05
P	20	100	100	100	100
R	$0.08 \exp(6z)$	$1.2 \exp(4.8z)$	$0.7 \exp(5z)$	$2.2 \exp(2.5z)$	$3.0 \exp(2.3z)$
k_{af} (วินาที ⁻¹)	5.42×10^{-4}	7.417×10^{-4}	1.07×10^{-3}	1.12×10^{-3}	1.6×10^{-3}
D_s (ม. ² /วินาที)	6.08×10^{-9}	8.99×10^{-10}	9.6×10^{-10}	8.44×10^{-10}	7.85×10^{-10}
a (มม.)	2.22	1.417	1.05	1.1	1.0
เจฟกเดอร์	0.94	0.7	0.92	0.85	1.0
Δz	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

4.2 กรณีระบบอยู่ในสถานะไม่คงด้า

ข้อมูลการทดลองเมื่อระบบอยู่ในสถานะไม่คงด้า ได้จากการวิจัยของธรรมรัตน์ (2539) ในการคำนวณความเข้มข้นด้วยผลของการทดลองที่จุดต่าง ๆ ในเครื่องสกัดด้วยแบบจำลองของกระบวนการในกรณีสถานะไม่คงด้าที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ฟังก์ชันของจำนวนแพคเกจในเฟสของเหลวและค่าเจฟกเดอร์ที่หาจากแบบจำลองในกรณีสถานะคงด้า ไฟล์ความเข้มข้นที่ได้จากการทดลองและแบบจำลองที่เวลาในการดำเนินการสกัดต่าง ๆ แสดงเป็นตัวอย่างในภาพประกอบ 4.24 โดยค่าคงที่และพารามิเตอร์ต่าง ๆ สรุปไว้ในตาราง 4.3 จากภาพจะเห็นได้ว่าใน

ขณะที่ระบบยังอยู่ในสถานะไม่คงตัว พอร์ไฟล์ที่ได้จากแบบจำลองมีแนวโน้มสอดคล้องกับพอร์ไฟล์จากการทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เมื่อระบบเริ่มเข้าสู่สถานะคงตัว อย่างไรก็ตามในขณะที่เวลาที่ดำเนินการสกัดยังน้อยอยู่นั้นความเข้มข้นด้วยลายในเฟสของเหลวที่ได้จากแบบจำลองจะสูงกว่าความเข้มข้นที่ได้จากการทดลองห้องนี้เนื่องจาก

1. ในช่วงต้นของการสกัด ของแข็งไม่ได้กระจายเติมรองสกัดในหันที่ จะต้องใช้เวลา เท่ากับเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดซึ่งในที่มีคือ 70 นาที ในขณะที่การคำนวณโดยใช้แบบจำลองนี้ของแข็งจะมีการกระจายในรองสกัดมากกว่าในกระบวนการจริง ดังนั้นพอร์ไฟล์ที่ได้จากแบบจำลองจึงเข้าสู่สถานะคงตัวเร็วกว่าการทดลองจริง ดังจะเห็นได้จากลักษณะของพอร์ไฟล์ความเข้มข้นที่ได้จากแบบจำลองเมื่อเวลา $t = 100$ นาที(ภาพประกอบ 4.24a) จะใกล้เคียงกับพอร์ไฟล์ เมื่อระบบเข้าสู่สถานะคงตัวแล้ว ในขณะที่ลักษณะพอร์ไฟล์ที่ได้จากการทดลองที่เวลา $t=100$ นาที จะแตกต่างจากพอร์ไฟล์ที่สถานะคงตัวมาก จึงเป็นผลให้ความเข้มข้นด้วยลายในเฟสของเหลวที่ได้จากแบบจำลองสูงกว่าความเข้มข้นที่ได้จากการทดลองนั้นเอง

2. ในการพัฒนาแบบจำลองนี้ ตัวแปร v_y ที่ใช้จะหมายถึงปริมาณของเหลวที่เหลือ ผ่านของแข็งปริมาตร v_x ดังสมการ

$$v_y = Lv_x/S$$

เมื่อ S และ L คืออัตราการไหลของเฟสของแข็งและของเหลวที่เข้าเครื่องสกัดตามลำดับ การกำหนดความหมายของ v_y เช่นนี้จะทำให้เวลาทั้งหมดที่ของเหลวอยู่ในเครื่องสกัด (τ_y) ซึ่งเท่ากับ ปริมาตรทั้งหมดของของเหลวในเครื่องสกัดหารด้วยอัตราการไหลของเฟสของเหลวในการณ์ของแบบจำลองนี้เท่ากับเวลาทั้งหมดที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดดังสมการ

$$\begin{aligned} \tau_y &= \frac{\forall_y}{L} \\ &= \frac{Lv_x}{S} \cdot \frac{1}{L} = \tau \end{aligned}$$


เมื่อ \forall_x และ \forall_y คือ ปริมาณทั้งหมดของของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด และ τ คือเวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัด แต่ในความเป็นจริงเวลาที่ของเหลวอยู่ในเครื่องสกัดจะซึบอยู่กับขนาดของเครื่องสกัดและปริมาตรของแข็งที่อยู่ในเครื่องสกัดนั้นๆ เช่นในกรณีตัวอย่างการทดลองที่ยกมา มีเวลาที่ของเหลวอยู่ในเครื่องสกัดจริงจะเป็นเวลาประมาณ 96 นาที¹ ในขณะที่เวลาที่ของ

¹ ปริมาตรของเหลวที่อยู่ในเครื่องสกัดจริงที่ใช้ในการคำนวณเวลาที่ของเหลวอยู่ในเครื่องสกัดหาได้จากปริมาตรของของเหลวที่อยู่ในเครื่องสกัดขณะที่ยังไม่มีของแข็งอยู่ลบด้วยปริมาตรของแข็งที่อยู่ในเครื่องสกัดซึ่งเท่ากับ $S\tau$ ใน การทดลองของธรรมรัตน์ปริมาตรของของเหลวที่อยู่ในเครื่องสกัดขณะที่ไม่มีของแข็งอยู่มีค่าประมาณ 38 ลิตร

เหลาอยู่ในเครื่องสกัดที่ใช้ในแบบจำลองนั้นจะเท่ากับ 70 นาที ดังนั้นจึงทำให้การคำนวณโดยใช้แบบจำลองจะเข้าสู่สถานะคงตัวเร็วกว่าการทดลองจริง

อย่างไรก็ตามผลของปัจจัยในข้อสองจะมีน้อยกว่าผลของปัจจัยในข้อที่หนึ่งดังจะเห็นได้จากภาพประกอบ 4.25 ซึ่งเป็นกรณีการทดลองที่ใช้เวลาทั้งหมดที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดเท่ากับ 90 นาที ในกรณีนี้ของเหลาจะใช้เวลาอยู่ในเครื่องสกัดจริงประมาณ 81 นาที จากภาพจะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่าง x และ y ที่ได้จากแบบจำลองและการทดลองยังคงมีลักษณะเดียวกันในภาพประกอบ 4.24 แม้ว่าในกรณีนี้ความแตกต่างระหว่าง t_y ของแบบจำลองและการทดลองจะมีค่าน้อยกว่าการทดลองที่แสดงในภาพประกอบ 4.24 ก็ตาม

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่าแบบจำลองกระบวนการสกัดกรณีที่ระบบอยู่ในสถานะไม่คงตัวสามารถใช้อธิบายกระบวนการสกัดในสถานะไม่คงตัวได้แม้ว่าในตอนเริ่มต้นการสกัด ผลการคำนวณจะเข้าสู่สถานะคงตัวเร็วกว่าในกระบวนการสกัดจริง ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแบบจำลองเพื่อใช้ในการอธิบายกระบวนการในช่วงเริ่มต้นการผลิตต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการศึกษาระบบควบคุมนั้น เราจะพิจารณากระบวนการชนบทระบบเข้าสู่สถานะคงตัวแล้วก่อนที่จะมีปัจจัยอื่นๆ มากบกวนระบบ ดังนั้นในการพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการสกัดต่อไปจะใช้แบบจำลองนี้เป็นตัวแทนของกระบวนการสกัด




ภาพประกอบ 4.24 โพร์ไฟล์ความเข้มข้นจากแบบจำลองและการทดลองสกัดน้ำสับปะรดในช่วงเริ่มต้นการสกัด (start up time) เมื่อ $\tau = 70$ นาที r^2 ของ x และ y เมื่อระบบเข้าสู่สถานะสมดุลเท่ากับ 92.2% และ 98.9% ตามลำดับ ($— = x$ จากแบบจำลอง $--- = y$ จากแบบจำลอง $\blacklozenge = x$ จากการทดลอง $\blacktriangle = y$ จากการทดลอง)

ตาราง 4.3 ค่าคงที่และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการหาโพรไฟล์ความเข้มชั้นกรณีต่างๆ จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการในสถานะไม่คงตัว

ค่าคงที่และ พารามิเตอร์	ภาพประกอบ 4.24	ภาพประกอบ 4.25
α	1.45	1.44
τ (นาที)	70	90
x_{in} (กก./ม. ³) *	96.1	100.3
y_{in} (กก./ม. ³)	0.0	0.0
m	1.14	1.14
P	20	20
R	$0.08 \exp(6z)$	$0.08 \exp(6z)$
k_{ef} (วินาที ⁻¹)	5.42×10^{-4}	4.83×10^{-4}
D_s (ม. ² /วินาที)	6.08×10^{-9}	6.08×10^{-9}
a (มม.)	2.22	2.22
เจลฟิกเตอร์	0.94	0.9
Δz	0.01667	0.025
$\Delta\theta$	0.01	0.01

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยตลอดกระบวนการ



ภาพประกอบ 4.25 ໂພຣິເຟລີຄວາມເຂັ້ມ່ານຈາກແບບຈຳລອງແລະກາຣທດລອງສົກັດນໍາສັບປະດິນໃໝ່
ເລີ່ມຕົ້ນກາຣສົກັດ (start up time) ເມື່ອ $\tau = 90$ ນາທີ r^2 ຂອງ x ແລະ y ເມື່ອ
ຮະບບເຂົ້າສູ່ສັນຕິພາບ 80.4% ແລະ 98.7% ຕາມຄໍາຕັບ (— = x
ຈາກແບບຈຳລອງ --- = y ຈາກແບບຈຳລອງ \blacklozenge = x ຈາກກາຣທດລອງ \blacktriangle = y
ຈາກກາຣທດລອງ)

บทที่ 5

การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อ่าย่างง่าย

ในระหว่างการสกัดตัวละลายในเฟสของแข็งโดยใช้ตัวทำละลาย ตัวแปรอินพุต (input variable) และตัวแปรของกระบวนการสกัด เช่นความเข้มข้นตัวละลายเริ่มต้นในวัตถุดิบ อุณหภูมิในการสกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการผลิตซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปที่เกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาวะในการผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่นในกรณีที่ความเข้มข้นตัวละลายในวัตถุดิบมีค่ามากขึ้น ก็ควรที่จะใช้ปริมาณของเหลวมากขึ้น เพื่อให้การสกัดเกิดมากขึ้น อันมีผลทำให้ตัวละลายที่เหลืออยู่ในภาชนะแข็งที่ออกจากเครื่องสกัด เป็นไปตามที่กำหนด หรือหากความเข้มข้นในวัตถุดิบลดลงก็ควรใช้ปริมาณของเหลวน้อยลงเพื่อไม่ให้ของเหลวที่สกัดได้มีความเจือจางมากเกินไป การระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาวะในการผลิตจะสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายในการประหยัดเพิ่มปริมาณตัวละลายที่สกัดได้ สำหรับในงานวิจัยนี้จะทำการพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อ่าย่างง่ายในทางทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการสกัดที่สมบูรณ์ต่อไป โดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดที่ได้พัฒนาขึ้นในตอนต้นเป็นตัวแทนของกระบวนการสกัดจริง เป้าหมายในการควบคุมคือการควบคุมความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่ออกจากเครื่องสกัดให้มีค่าตามที่กำหนดในสภาวะที่ความเข้มข้นของตัวละลายในวัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดมีการเปลี่ยนแปลงไป อันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเสมอในการสกัดน้ำผลไม้ วิธีที่เลือกใช้ในการควบคุมได้แก่การปรับอัตราการไหลของของเหลวที่ใช้สกัด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการควบคุม

ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน (transfer function)

ในการออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมอัตโนมัตินี้ จำเป็นจะต้องหาทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันที่จะใช้เป็นตัวแทนของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบ ในงานวิจัยนี้จะหาทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันของกระบวนการสกัดโดยการพิจารณา การตอบสนองในภาวะทรานส์ients (transient response) ของกระบวนการสกัดต่อฟังก์ชันฟอร์ซิ่ง (forcing function) แบบขั้น (step function) การหาทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันนี้จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ การหาทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน

ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรูปความซึ่งได้แก่ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัด (x_{in}) กับตัวแปรควบคุมซึ่งได้แก่ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่ออกจากเครื่องสกัด (x_{out}) และการหาทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ควบคุม ซึ่งได้แก่ตราชาร์ (α) กับตัวแปรควบคุม แล้วจึงนำทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันทั้งสองมารวมกันตามหลักการซูเปอร์โพลิชัน (superposition) ของระบบเชิงเส้น (linear system) เพื่อใช้เป็นทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันของกระบวนการสกัด โดยจะสมมติให้ทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันทั้งสองส่วนไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน (noninteracting) ซึ่งสมมติฐานนี้จะต้องนำมาตรวจสอบต่อไป

1. ทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x_{in} และ x_{out}

พิจารณาภาพประกอบ 5.1 ซึ่งเป็นภาพแสดงการตอบสนองในภาวะทราบสีเดียวที่ของ x_{out} เมื่อมีการเปลี่ยนค่า x_{in} ซึ่งเป็นฟังก์ชันแบบชั้น หลังจากที่ระบบเข้าสู่สถานะคงด้วยแล้ว ตามสมการ 5.1 และภาพประกอบ 5.1

$$\chi_{in}(t) = A_1 u(t) \quad (5.1)$$

เมื่อ χ_{in} คือตัวแปรเบี่ยงเบน $= (x_{in}) - (x_{in})_{s1}$ โดย $(x_{in})_{s1}$ คือ x_{in} ที่สถานะคงตัวก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด

A_1 คือขนาดของฟังก์ชันแบบชั้นที่ใช้

$u(t)$ คือฟังก์ชันแบบชั้นขนาดหนึ่งหน่วย (unit-step function) ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อ $t < 0$ และ เท่ากับหนึ่งเมื่อ $t \geq 0$

t คือเวลาที่นับจากเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด

จากภาพประกอบ 5.1 พบร่วมกันว่าการตอบสนองของ x_{out} มีลักษณะใกล้เคียงกับการตอบสนองของกระบวนการอันดับหนึ่ง (first order system) ที่มีช่วงเวลาที่ไม่มีการตอบสนอง (dead time) นั้นคือทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x_{in} และ x_{out} ในรูปผลการแปลงลาพ拉斯 (Laplace transform) อาจเขียนได้ดังนี้

$$\frac{\chi_{out}(s)}{\chi_{in}(s)} = \left(\frac{A_2}{\tau_x s + 1} \right) e^{-s\tau_d} \quad (5.2)$$


$$\chi_{in}(s) = \frac{A_1}{s} \quad (5.3)$$

เมื่อ χ_{out} คือตัวแปรเบี่ยงเบน $= (x_{out}) - (x_{out})_{s1}$ โดย $(x_{out})_{s1}$ คือ x_{out} ที่สถานะคงตัวก่อนการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด

A_2 คือค่าคงที่

τ_x คือค่าคงที่เวลา (time constant)

τ_d คือช่วงเวลาที่ไม่มีการตอบสนอง



ภาพประกอบ 5.1 แสดงการตอบสนองในภาวะทราบเสียงทั้งของ x_{out} เมื่อ x_{in} มีการเปลี่ยนค่าเป็นฟังก์ชันแบบชั้น ($\alpha_{s1} = 1.5 \tau = 60$ นาที $P = 20 R = 0.08 e^{0.1}$)¹

เมื่อทำการอินเวอร์สสมการ 5.2 ให้อยู่ในรูปโดเมนของเวลา (time domain) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} x_{out}(t) &= 0 & ; t < \tau_d \\ x_{out}(t) &= A_1 A_2 (1 - \exp(-T/\tau_x)) & ; t \geq \tau_d \end{aligned} \quad (5.4)$$

เมื่อ $T = t - \tau_d$

เพื่อทดสอบทราบส์ฟอร์ฟังก์ชันที่ได้ในสมการ 5.2 ว่ามีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน จึงทำการเปรียบเทียบข้อมูล x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ กับค่าที่คำนวณจากสมการ 5.4 โดยพารามิเตอร์ A_2 คำนวณได้จากสมการ 5.5

$$A_2 = \frac{(x_{out})_{s2} - (x_{out})_{s1}}{A_1} \quad (5.5)$$


เมื่อ $(x_{out})_{s2}$ คือ x_{out} ที่สถานะคงดัวหลังจากการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด ค่า $(x_{out})_{s1}$ และ $(x_{out})_{s2}$ คำนวณได้จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ในสถานะคงดัว เนื่องจากเมื่อพารามิเตอร์ต่าง ๆ

¹ พารามิเตอร์และค่าคงที่ต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณค่า x_{out} จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ได้แก่ $S = 0.0002 \text{ m}^3/\text{นาที}$ $m = 1$ $y_{in} = 0$ $k_a = 5.42 \times 10^{-4} \text{ วินาที}^{-1}$ $D_s = 6.08 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{วินาที}$ $a = 2.22 \text{ ㎟}$ $j = 1$ $(x_{in})_{s1} = 100 \text{ กก./ม}^3$ $\Delta z = 0.01667$ $\Delta \theta = 0.01$

ของแบบจำลองมีค่าคงที่ การเปลี่ยนค่า x_{in} จะไม่มีผลต่อค่า x_{out}/x_{in} ที่คำนวณได้ ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการ 5.5 ใหม่ได้เป็น

$$A_2 = \frac{(x_{out})_{s1}}{(x_{in})_{s1}} \quad (5.5a)$$

สำหรับค่า τ_x และ τ_d หาได้จากการทำ non linear curve fitting โดยใช้โปรแกรม Sigma Plot เวอร์ชัน 5.0 จากการทดสอบทรานส์ฟอร์มิ้งค์ชัน เมื่อใช้ $P R \alpha$ และ τ ต่างๆ พบร่วม x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองและสมการ 5.4 มีความสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ดังแสดงในภาพประกอบ 5.2 ค่า A_2 , τ_d และ τ_x ในกรณีต่างๆ แสดงในตาราง 5.1 5.2 และ 5.3 ตามลำดับ จากตารางจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 นี้ ขึ้นอยู่กับ $P R \alpha$ และ τ โดยที่ A_2 มีค่าลดลงเมื่อ $P R \alpha$ และ τ มีค่ามากขึ้น ส่วนค่า τ_d จะมีค่ามากขึ้นเมื่อ P และ R มากขึ้นถ้าให้ α และ τ คงที่ ถ้า P และ R มีค่าเป็นอนันต์ τ_d จะเท่ากับ τ นั่นเอง สำหรับค่า τ_x จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อ P และ R เพิ่มขึ้นนั้น คือในกรณีที่กระบวนการมีลักษณะการไหลแบบปลัก ระบบจะเข้าสู่สถานะคงดัวเร็วกว่ากรณีของ การผสานอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าพารามิเตอร์ A_2 , τ_d และ τ_x จะขึ้นกับพารามิเตอร์ต่างๆ ของแบบจำลอง แต่ในการออกแบบควบคุมนั้นจะกำหนดให้ A_2 , τ_d และ τ_x เป็นค่าคงที่ โดยจะใช้ค่าที่สถานะคงดัวเนื่องจากในการควบคุมนั้นการผันแปรตัวแปรต่างๆ จากสถานะคงดัวจะมีไม่นานนัก



ภาพประกอบ 5.2 グラฟแสดงการเปรียบเทียบช้อมูล x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กับค่าที่คำนวณจากสมการ 5.4 กรณี x_{in} มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพังก์ชันแบบชั้นโดย $A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$, $A_2 = 0.361$, $\tau_d = 31.267$ นาที และ $\tau_x = 41.416$ นาที ($\alpha_{s1} = 1.5$, $\tau = 60$ นาที, $P = 20$, $R = 0.08 e^{62}$)¹

ตาราง 5.1 แสดงค่า A_2 เมื่อใช้เวลาในการสกัด (τ) ตราฟ์ (α) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่างๆ ($A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$) ¹

α	τ (นาที)	$P = 2$				$P = 5$				$P = 20$		
		R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20		
2	30	0.568	0.536	0.517	0.549	0.510	0.489	0.529	0.485	0.460		
	60	0.450	0.391	0.358	0.425	0.351	0.311	0.400	0.310	0.263		
	90	0.398	0.321	0.279	0.374	0.273	0.222	0.351	0.227	0.167		
1	30	0.645	0.614	0.577	0.632	0.595	0.552	0.619	0.577	0.528		
	60	0.569	0.518	0.462	0.553	0.490	0.419	0.538	0.462	0.378		
	90	0.537	0.474	0.409	0.523	0.441	0.355	0.510	0.409	0.304		
0.5	30	0.738	0.718	0.677	0.731	0.707	0.659	0.724	0.698	0.644		
	60	0.699	0.670	0.621	0.691	0.655	0.594	0.684	0.642	0.572		
	90	0.684	0.649	0.601	0.677	0.633	0.568	0.671	0.619	0.544		

ตาราง 5.2 แสดงค่า τ_d (นาที) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (τ) ตราฟ์ (α) จำนวนเพคเลทในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่างๆ ($A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$) ¹

α	τ (นาที)	$P = 2$				$P = 5$				$P = 20$		
		R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20		
2	30	5.367	5.329	5.874	9.718	9.934	10.120	16.652	17.273	17.757		
	60	8.498	9.293	9.427	15.957	16.895	17.638	27.753	30.832	32.508		
	90	12.344	13.257	13.875	22.050	25.424	26.106	37.124	46.399	47.662		
1	30	4.847	5.218	5.744	9.511	9.954	10.030	15.890	17.180	17.719		
	60	9.442	10.301	10.481	16.588	18.569	19.041	27.827	32.415	33.127		
	90	14.058	15.780	15.379	22.693	28.203	28.679	37.013	48.267	51.992		
0.5	30	5.568	5.890	6.011	10.023	10.548	10.582	16.207	17.150	17.865		
	60	10.605	11.712	11.889	18.578	20.705	21.355	28.025	32.345	36.505		
	90	15.403	17.774	18.285	23.884	28.804	32.246	34.655	45.480	57.557		

ตาราง 5.3 แสดงค่า τ_x (นาที) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (τ) ตราฟท์ (α) จำนวนแพคละกิโนเฟส
ของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่างๆ ($A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$)¹

α	τ (นาที)	$P = 2$			$P = 5$			$P = 20$		
		R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20
2	30	20.110	18.491	16.892	19.084	17.364	16.179	15.585	13.892	12.604
	60	46.060	38.912	34.297	46.840	40.617	34.995	44.031	38.590	32.602
	90	74.632	62.947	53.002	77.161	66.723	55.737	74.718	67.802	57.991
1	30	23.234	21.698	19.451	21.403	20.185	18.646	17.853	16.262	14.807
	60	50.421	47.426	42.875	49.423	47.515	43.883	44.494	43.116	42.633
	90	78.464	75.685	70.814	78.101	76.989	74.996	71.878	73.115	77.997
0.5	30	24.229	23.612	22.466	21.929	21.525	21.130	17.817	17.340	17.162
	60	50.924	50.448	50.449	46.990	47.319	49.991	41.745	41.735	45.448
	90	77.358	77.855	80.883	74.047	75.944	83.228	68.449	68.909	78.304

2. ทรานส์เพอร์ฟังก์ชันแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x_{out} และ α

จากภาพประกอบ 5.3 แสดงการตอบสนองในภาวะทรานส์เพียนท์ของ x_{out} เมื่อมีการเปลี่ยนค่า α เป็นฟังก์ชันแบบขั้น หลังจากระบบเข้าสู่สถานะคงด้วยนั้นคือ

$$D_\alpha = A_3 u(t) \quad (5.6)$$

เมื่อ D_α คือดัชนีปรับเปลี่ยน $= \alpha - \alpha_{s_1}$ โดย α_{s_1} คือ α ที่สถานะคงด้วยก่อนการเปลี่ยนแปลงภาวะในการสกัด

A_3 คือขนาดของฟังก์ชันแบบขั้นที่ใช้

จากภาพประกอบ 5.3 พบร่วมกับการตอบสนองของ x_{out} มีลักษณะใกล้เคียงกับการตอบสนองของกระบวนการอันดับสอง (second order system) โดยที่มี damping parameter มากกว่าหนึ่ง นั้นคือทรานส์เพอร์ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง α และ x_{out} ในรูปผลการแปลงลาพ拉斯แสดงได้ตามสมการ 5.7 และสมการ 5.6 สามารถแปลงให้อยู่ในรูปผลการแปลงลาพ拉斯ได้ดังนี้

$$\frac{x_{out}(s)}{D_\alpha(s)} = \frac{A_4}{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1} \quad (5.7)$$

$$D_\alpha(s) = \frac{A_3}{s} \quad (5.8)$$

เมื่อ A_4 คือค่าคงที่


τ_α คือค่าคงที่เวลา

ζ คือ damping parameter

เมื่อทำการอินเวอร์สมการ 5.7 ให้อยู่ในรูปโดยเมนของเวลาจะได้ว่า เมื่อ $\zeta > 1$

$$\chi_{out}(t) = 0 ; t < 0$$

$$\chi_{out}(t) = A_3 A_4 \left\{ 1 - e^{-\zeta t / \tau_\alpha} \left(\cosh \sqrt{\zeta^2 - 1} \frac{t}{\tau_\alpha} + \frac{\zeta}{\sqrt{\zeta^2 - 1}} \sinh \sqrt{\zeta^2 - 1} \frac{t}{\tau_\alpha} \right) \right\}; t \geq 0 \quad \dots (5.9)$$




ภาพประกอบ 5.3 แสดงการเปลี่ยนแปลงในภาวะทราบสี่ยนท์ของ x_{out} เมื่อมีการเปลี่ยนค่าของ α เป็นฟังก์ชันแบบชั้น ($\tau = 60$ นาที $(x_{in})_{s1} = 100$ กก./ม.³ $P = 20$ $R = 0.08 e^{6z}$)²

² พารามิเตอร์และค่าคงที่ต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณค่า x_{out} จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ได้แก่ $S = 0.0002$ ม.³/นาที $m = 1$ $y_{in} = 0$ $k_a = 5.42 \times 10^4$ วินาที⁻¹ $D_s = 6.08 \times 10^9$ ม.²/วินาที $a = 2.22$ -mm. $j = 1$ $\alpha_{s1} = 1.5$ $\Delta z = 0.0125$ $\Delta \theta = 0.01$

เพื่อทดสอบทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันที่ได้ในสมการ 5.7 จึงได้เปรียบเทียบข้อมูล x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กับค่าที่คำนวณจากสมการ 5.9 โดยพารามิเตอร์ A_4 คำนวณได้จากสมการ 5.10

$$A_4 = \frac{(x_{out})_{s2} - (x_{out})_{s1}}{A_3} \quad (5.10)$$

สำหรับค่า τ_α และ ζ หาได้จากการ non linear curve fitting ทำนองเดียวกับการทดสอบทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันระหว่าง x_{in} และ x_{out} ข้างต้น จากการทดสอบทราบส์เฟอร์ฟังก์ชัน เมื่อ $P = R = x_{in}$ และ τ มีค่าต่าง ๆ พนวณ x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองและสมการ 5.9 มีความสอดคล้องกันอย่างยิ่งแสดงในภาพประกอบ 5.4 โดยค่า A_4 , ζ และ τ_α ที่สภาวะต่าง ๆ แสดงในตาราง 5.4, 5.5 และ 5.6 ตามลำดับ จากการจะเห็นได้ว่า พารามิเตอร์หั้งสามชื่นอยู่กับ $P = R = x_{in}$ และ τ เช่นเดียวกับ A_2 , τ_d และ τ_x ซึ่งในการออกแบบระบบควบคุมนี้ จะกำหนดให้ค่าพารามิเตอร์ที่สถานะคงตัวเช่นเดียวกัน



ภาพประกอบ 5.4 グラฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กับค่าที่คำนวณจากสมการ 5.9 กรณี α มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฟังก์ชันแบบชั้นโดย $A_3 = 0.15$, $A_4 = -12.088$ กก./ม.³, $\tau_\alpha = 27.587$ นาที และ $\zeta = 1.184$ ($\tau = 60$ นาที), $(x_{in})_{s1} = 100$ กก./ม.³, $P = 20$, $R = 0.08 e^{62}$)²

ตาราง 5.4 แสดงค่า A_4 (กก./ม^3) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (τ) ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของชิ้นที่เข้าเครื่องสกัด (x_n) จำนวนเพคเลทในเฟสของชิ้น (P) และของเหลว (R) ต่างๆ ($A_3 = 0.15$)²

x_n (กก./ม^3)	τ (นาที)	$P = 2$			$P = 5$			$P = 20$		
		R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20
100	30	-6.724	-6.670	-4.958	-7.295	-7.253	-5.203	-7.902	-7.905	-5.557
	60	-10.565	-11.033	-8.604	-11.467	-12.082	-8.837	-12.403	-13.253	-9.259
	90	-12.491	-13.441	-10.766	-13.424	-14.633	-10.713	-14.328	-15.903	-10.750
110	30	-7.396	-7.337	-5.454	-8.025	-7.979	-5.723	-8.692	-8.696	-6.113
	60	-11.622	-12.137	-9.464	-12.614	-13.290	-9.721	-13.644	-14.579	-10.185
	90	-13.741	-14.786	-11.843	-14.766	-16.097	-11.784	-15.761	-17.494	-11.825

ตาราง 5.5 แสดงค่า ζ เมื่อใช้เวลาในการสกัด (τ) ความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของชิ้นที่เข้าเครื่องสกัด (x_n) จำนวนเพคเลทในเฟสของชิ้น (P) และของเหลว (R) ต่างๆ ($A_3 = 0.15$)²

x_n (กก./ม^3)	τ (นาที)	$P = 2$			$P = 5$			$P = 20$		
		R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20
100	30	1.253	1.199	1.097	1.177	1.140	1.012	1.096	1.061	1.000
	60	1.349	1.326	1.146	1.272	1.284	1.087	1.187	1.210	1.000
	90	1.499	1.535	1.283	1.424	1.504	1.220	1.345	1.442	1.124
110	30	1.253	1.199	1.098	1.177	1.140	1.012	1.097	1.061	1.000
	60	1.349	1.326	1.147	1.272	1.284	1.087	1.187	1.210	1.000
	90	1.499	1.535	1.283	1.424	1.504	1.220	1.345	1.442	1.124

ตาราง 5.6 แสดงค่า τ_α (นาที) เมื่อใช้เวลาในการสกัด (τ) ความเช้มชันตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัด (x_{in}) จำนวนเพคเดกในเฟสของแข็ง (P) และของเหลว (R) ต่างๆ ($A_3 = 0.15$)²


x_{in} (kg/m ³)	τ (นาที)	$P = 2$			$P = 5$			$P = 20$		
		R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20	R=0.1	R=2	R=20
100	30	17.461	15.750	14.975	17.561	15.879	15.972	17.764	16.311	15.950
	60	27.435	24.479	25.178	28.075	24.918	27.225	29.071	26.243	30.953
	90	34.555	29.803	32.571	35.422	30.384	35.757	36.688	32.149	42.358
110	30	17.460	15.749	14.971	17.559	15.879	15.971	17.761	16.312	15.950
	60	27.435	24.479	25.178	28.075	24.919	27.224	29.073	26.242	30.955
	90	34.554	29.804	32.571	35.421	30.384	35.756	36.688	32.147	42.356

3. ทราบสเปกตร์ฟังก์ชันของกระบวนการสกัด

จากข้อสมมติที่กำหนดให้ทราบสเปกตร์ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x_{in} และ α กับ x_{out} ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและใช้หลักการซูปเปอร์โพลิโนมานำรับแบบเชิงเส้น จะได้ว่า


$$\chi_{out}(s) = \left(\frac{A_2}{\tau_x s + 1} \right) e^{-st_d} \chi_{in}(s) + \frac{A_4}{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta\tau_\alpha s + 1} D_\alpha(s) \quad (5.11)$$

ซึ่งสามารถเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมได้ดังแสดงในภาพประกอบ 5.5



ภาพประกอบ 5.5 บล็อกไดอะแกรมกระบวนการสกัด

เมื่อเปรียบเทียบค่า x_{out} ที่คำนวณได้จากการอินเวอร์สลิปโซชั่นของสมการ 5.11 และที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กรณีที่ x_{in} และ α มีค่าเพิ่มขึ้นตามฟังก์ชันแบบชั้น พนว่า x_{out} ที่คำนวณจากทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันมีความแตกต่างจาก x_{out} ที่ได้จากแบบจำลองเล็กน้อยดังแสดงในภาพประกอบ 5.6 ซึ่งเกิดจากการใช้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันเป็นค่าคงที่นั่นเอง นอกจากนั้นอาจเกิดจากการที่ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันที่นำมารวมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรก็ตามเนื่องจาก ค่า x_{out} ที่คำนวณได้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยและกราฟของ x_{out} ที่คำนวณได้จากทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันมีลักษณะเช่นเดียวกับกราฟที่ได้จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงใช้ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันที่ได้นี้ในการออกแบบกระบวนการควบคุมต่อไป



ภาพประกอบ 5.6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่า x_{out} ที่คำนวณจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กับค่าที่คำนวณจากสมการ 5.11 กรณี α และ x_{in} มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฟังก์ชันแบบชั้นโดย $A_3 = 0.15 A_1 = 10 \text{ กก./ม.}^3$ เมื่อ $A_2 = 0.361 \tau_d = 31.267$ นาที $\tau_x = 41.416$ นาที $A_4 = -12.088 \text{ กก./ม.}^3 \tau_\alpha = 27.587$ นาที และ $\zeta = 1.184 (\alpha_{s1} = 1.5 \tau = 60 \text{ นาที } P = 20 \text{ R} = 0.08 e^{6x})^1$

การควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้

ระบบควบคุมกระบวนการสกัดน้ำผลไม้อาfragile ในทางทฤษฎีที่จะพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้จะใช้การควบคุมป้อนกลับแบบพี (P) พีโอ (PI) และ พีโอดี (PID) ภาพประกอบ 5.7 แสดงบล็อกให้ไดอะแกรมของระบบควบคุมที่พัฒนาขึ้น และเพื่อให้การพัฒนาง่ายขึ้นจะกำหนดให้กรานส์เฟอร์ฟังก์ชันของอุปกรณ์ในการวัดและหน่วยควบคุมขึ้นสุดท้ายมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือไม่มีความล่าช้าในการวัด จากรูปประกอบสามารถเขียนกรานส์เฟอร์ฟังก์ชันของระบบควบคุมได้ตามสมการ 5.12


$$\chi_{\text{out}}(s) = \frac{G_2 e^{-\tau_d s}}{1+G_0 G_1} \chi_{\text{in}}(s) + \frac{G_0 G_1}{1+G_0 G_1} (\chi_{\text{out}})_R(s) \quad (5.12)$$

$$\text{เมื่อ } G_1 = -\frac{A_4}{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta\tau_\alpha s + 1}$$

$$G_2 = \frac{A_2}{\tau_X s + 1}$$

G_c = กรานส์เฟอร์ฟังก์ชันของเครื่องควบคุม

$(\chi_{\text{out}})_R = (x_{\text{out}})_R - (x_{\text{out}})_{Rs}$ เมื่อ $(x_{\text{out}})_R$ คือค่า x_{out} ที่ต้องการ $(x_{\text{out}})_{Rs}$ คือค่า x_{out} ที่ต้องการที่สถานะคงดัว



ภาพประกอบ 5.7 บล็อกให้ไดอะแกรมแสดงระบบควบคุมกระบวนการสกัด

1. การควบคุมแบบพี

เครื่องควบคุมแบบพีจะส่งสัญญาณควบคุมเป็นสัดส่วนกับความคลาดเคลื่อน ϵ ตามสมการ 5.13

$$\alpha = K_c \epsilon + \alpha_s \quad (5.13)$$

เมื่อ K_c = controller gain หรือ sensitivity

ε = ความคลาดเคลื่อน = $(x_{out})_R - x_{out}$

$\alpha_s = \alpha$ ที่สถานะคงด้วย

ทรายส์เฟอร์ฟิ้งก์ชันของเครื่องควบคุมแบบพีเป็นไปตามสมการ 5.14

$$G_c = \frac{D\alpha(s)}{\varepsilon(s)} = K_c \quad (5.14)$$

เพื่อวิเคราะห์ความเสถียรของระบบควบคุม เราจะพิจารณาสมการเชิงลักษณะของระบบควบคุม (characteristic equation) ดังนี้

$$\begin{aligned} 1 + G_c G_1 &= 0 \\ 1 - \frac{K_c A_4}{\tau_\alpha s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1} &= 0 \end{aligned} \quad (5.15)$$

หากของสมการ 5.15 คือ

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{-\zeta}{\tau_\alpha} + \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1 + K_c A_4}}{\tau_\alpha} \\ s_2 &= \frac{-\zeta}{\tau_\alpha} - \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1 + K_c A_4}}{\tau_\alpha} \end{aligned} \quad (5.16)$$

พิจารณาด้วยของกระบวนการสกัดที่มีค่าพารามิเตอร์ของทรายส์เฟอร์ฟิ้งก์ชันในสมการ 5.11 ดังแสดงในตาราง 5.7 จะเห็นได้ว่า s_1 และ s_2 จะเป็นจำนวนลบเสมอ นั่นคือไม่ว่าจะกำหนดให้ K_c ($K_c > 0$) มีค่าเท่าใดระบบควบคุมนี้ก็จะมีความเสถียรเสมอ

ตาราง 5.7 แสดงค่าพารามิเตอร์ของทรายส์เฟอร์ฟิ้งก์ชันของกระบวนการสกัดตามสมการ 5.11

พารามิเตอร์	
A_2	0.361
τ_d (นาที)	31.267
τ_x (นาที)	41.416
A_4 (กก./ม. ³)	-12.088
ζ	1.184
τ_α (นาที)	27.587

การตอบสนองของระบบควบคุมต่อการเปลี่ยนความเร็วขั้นตัวละลายในไฟฟ้าของแม่เหล็กที่เข้าเครื่องสกัดเป็นพังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วยได้จากการอินเวอร์สมการ 5.17 แสดงดังในสมการ 5.18 (การแก้สมการแสดงในภาคผนวก จะ)

$$\chi_{\text{out}}(s) = \frac{G_2 e^{-\tau_d s}}{1 + G_c G_1} \chi_{\text{in}}(s); \quad \chi_{\text{in}}(s) = \frac{1}{s} \quad (5.17)$$

$$\begin{aligned} \chi_{\text{out}}(t) &= 0; \quad t < \tau_d \\ \chi_{\text{out}}(t) &= A_2 \left\{ 2e^{a_1 T} [b_1 \cos(a_2 T) + b_2 \sin(a_2 T)] + \frac{C_3}{\tau_x} e^{-T/\tau_x} + C_4 \right\}; \quad t \geq \tau_d \end{aligned} \quad \dots (5.18)$$

เมื่อ $T = t - \tau_d$

a_1, a_2, b_1, b_2, C_3 และ C_4 คือค่าคงที่ที่ได้จากการอินเวอร์สมการ 5.17

ตัวอย่างการตอบสนองของระบบ (ใช้ค่าพารามิเตอร์ตามตาราง 5.7) เมื่อใช้ K_c ต่างๆ แสดงในภาพประกอบ 5.8 จากภาพจะเห็นได้ว่าการใช้การควบคุมแบบพิจฉาทำให้ระบบเข้าสู่สถานะคงตัวเร็วขึ้นและมี Offset น้อยลงเมื่อ K_c มีค่าสูงขึ้น ค่า Offset ของระบบควบคุมหาได้ตามสมการ 5.19

$$\text{Offset} = (\chi_{\text{out}})_R(\infty) - \chi_{\text{out}}(\infty) \quad (5.19)$$

เมื่อ $(\chi_{\text{out}})_R(\infty)$ คือ $(\chi_{\text{out}})_R$ ที่เวลาอนันต์ในกรณีนี้ $(\chi_{\text{out}})_R(\infty)$ มีค่าเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนค่าอ้างอิง (set point)

$\chi_{\text{out}}(\infty)$ คือ χ_{out} ที่เวลาอนันต์

จากภาพประกอบ 5.8 จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าการใช้ K_c สูงขึ้นจะทำให้ Offset มีค่าน้อยลงแต่ก็จะทำให้เกิดการสั่นมากซึ่งด้วย ดังนั้นการเลือกค่า K_c จึงขึ้นอยู่กับขนาดของ Offset ที่ยอมรับได้ ความไวในการตอบสนองของระบบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบวก ผลกระทบของการเกิดการสั่นที่ยอมรับได้

2. การควบคุมแบบพีไอ


เครื่องควบคุมแบบพีไอจะส่งสัญญาณควบคุมตามความสัมพันธ์

$$\alpha = K_c \varepsilon + \frac{K_c}{\tau_I} \int_0^t \varepsilon dt + \alpha_s \quad \sum \varepsilon \Delta t \quad (5.20)$$

เมื่อ τ_I = เวลาอินทิกรัล (integral time, นาที)

กราฟส์เฟอร์ฟังก์ชันของเครื่องควบคุมแบบพีไอเป็นไปตามสมการ 5.21

$$G_c = \frac{D\alpha(s)}{\varepsilon(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_I s} \right) \quad (5.21)$$



ภาพประกอบ 5.8 แสดงการตอบสนองของระบบควบคุมแบบพีต่อการเปลี่ยนแปลง x_{in} ที่เป็นฟังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วยเมื่อใช้ค่า K_c ต่างๆ

จากการใช้วิธี Routh test ในการทดสอบความเสถียรของระบบควบคุม (แสดงในภาคผนวก ๙) พบร่วมกันของระบบควบคุมแบบพีจะเสถียร เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบควบคุมเป็นไปตามสมการ 5.22

$$2\zeta\tau_i - K_c A_4 (2\zeta\tau_i - \tau_d) > 0 \quad (5.22)$$


การตอบสนองของระบบควบคุมต่อการเปลี่ยนความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัดเป็นฟังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วยได้จากการอินเวอร์สสมการ 5.17 เช่นเดียวกับกรณีการควบคุมแบบพี โดยในกรณีนี้ทรายส์เฟอร์ฟังก์ชันของเครื่องควบคุมจะเป็นไปตามสมการ 5.21 ซึ่งจะได้ว่าค่า χ_{out} ที่เวลาต่างๆ หลังจาก x_{in} มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฟังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วยแสดงในสมการ 5.23 สำหรับวิธีการแก้สมการแสดงในภาคผนวก ๙

$$\begin{aligned} \chi_{out}(t) &= 0 ; t < \tau_d \\ \chi_{out}(t) &= A_2 \left\{ \frac{C_1}{\tau_X} e^{-T/\tau_X} + C_2 e^{s_1 T} + 2e^{a_1 T} [b_1 \cos(a_2 T) + b_2 \sin(a_2 T)] \right\} ; t \geq \tau_d \end{aligned} \quad \dots (5.23)$$

เมื่อ a_1 , a_2 , b_1 , b_2 , C_1 และ C_2 คือค่าคงที่ที่ได้จากการอินเวอร์สทรายส์เฟอร์ฟังก์ชันของระบบควบคุมแบบพี

ตัวอย่างการตอบสนองของระบบควบคุม (ใช้ค่าพารามิเตอร์ตามตาราง 5.7) เมื่อใช้ K_c และ τ_i ต่างๆ แสดงในภาพประกอบ 5.9 จากภาพจะเห็นได้ว่าการใช้การควบคุมแบบพีจะทำให้

Offset มีค่าเท่ากับสูนย์ การเพิ่ม K_c เมื่อ τ_i คงที่จะทำให้ค่า χ_{out} ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก $(\chi_{out})_R$ สูงสุด (maximum deviation) มีค่าลดลงแต่จะทำให้เกิดการสั่นมากขึ้น ในกรณีที่เมื่อ K_c มีค่าคงที่ การเพิ่ม τ_i จะทำให้เกิดการสั่นน้อยลงจึงทำให้ระบบเข้าสู่สถานะคงตัวเร็วขึ้น



ภาพประกอบ 5.9 แสดงการตอบสนองของระบบควบคุมแบบพื้นต่อการเปลี่ยนแปลง x_{in} ที่เป็นพังก์ชันแบบชั้นขนาดหนึ่งหน่วย a) $K_c = 0.1$ b) $\tau_i = 20$

3. การควบคุมแบบพีโอดี

การควบคุมแบบพีโอดีจะควบคุมระบบตามความสัมพันธ์ดังแสดงในสมการ 5.24

$$\alpha = K_c \varepsilon + K_c \tau_D \frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{K_c}{\tau_I} \int_0^t \varepsilon dt + \alpha_s \quad (5.24)$$

เมื่อ τ_D = เวลาอนุพันธ์ (derivative time, นาที)

ทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันของเครื่องควบคุมแบบพีโอดีเป็นไปตามสมการ 5.25

$$G_c = \frac{D\alpha(s)}{\varepsilon(s)} = K_c \left(1 + \tau_D s + \frac{1}{\tau_I s} \right) \quad (5.25)$$

จากการใช้วิธี Routh test ในการทดสอบความเสถียรของระบบควบคุมพีโอดี (แสดงในภาคผนวก ฉบับว่าระบบควบคุมจะเสถียรเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบควบคุมเป็นไปตามสมการ 5.26


$$2\zeta\tau_I\tau_a + K_c A_4 \left(\tau_a^2 + K_c A_4 \tau_D \tau_I - \tau_D \tau_I - 2\zeta\tau_I\tau_a \right) > 0 \quad (5.26)$$

การตอบสนองของระบบต่อการเปลี่ยนความเข้มข้นด้วยสารในเฟสซองแข็งที่เข้าเครื่องสักัดเป็นฟังก์ชันแบบบัน�นาดหนึ่งหน่วยเมื่อมีการควบคุมแบบพีโอดี ได้จากการอินเวอร์ส สมการ 5.17 เช่นเดียวกับกรณีการควบคุมแบบพี โดยในกรณีนี้ทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันของเครื่องควบคุมจะเป็นไปตามสมการ 5.25 ซึ่งจะได้ว่าค่า χ_{out} ที่เวลาต่างๆ เป็นไปตามสมการ 5.27 สำหรับวิธีการหาผลเฉลยแสดงในภาคผนวก จะ

$$\begin{aligned} \chi_{out}(t) &= 0 ; t < \tau_d \\ \chi_{out}(t) &= A_2 \left\{ \frac{C_1}{\tau_X} e^{-T/\tau_X} + C_2 e^{s_1 T} + 2e^{a_1 T} [b_1 \cos(a_2 T) + b_2 \sin(a_2 T)] \right\} ; t \geq \tau_d \end{aligned} \quad \dots (5.27)$$

เมื่อ a_1, a_2, b_1, b_2, C_1 และ C_2 คือค่าคงที่ที่ได้จากการอินเวอร์สทราบส์เฟอร์ฟังก์ชันของระบบควบคุมแบบพีโอดี

ตัวอย่างการตอบสนองของระบบควบคุมแบบพีโอดี (ใช้ค่าพารามิเตอร์ตามตาราง 5.7) เมื่อใช้ K_c, τ_I และ τ_D ต่างๆ แสดงในภาพประกอบ 5.10 จากภาพจะเห็นได้ว่าการเพิ่มเทอม $K_c \tau_D \frac{d\varepsilon}{dt}$ เข้าไปในสมการของเครื่องควบคุมจะทำให้การตอบสนองของระบบเข้าสู่สถานะคงตัวเร็วขึ้นและเกิดการสั่นน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ $K_c \tau_I$ และ τ_D มีค่าสูง เมื่อ K_c และ τ_D มีค่ามากขึ้น ค่า χ_{out} ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก $(\chi_{out})_R$ สูงสุดจะลดลงด้วย นั่นคือการใช้การควบคุมแบบพีโอดีจะให้ผลการควบคุมที่ดีกว่าการควบคุมแบบพีและพีโอดีอย่างไรก็ตามเครื่องควบคุมที่มีการใช้โมด (mode) ของการควบคุมมาก จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างอุปกรณ์ควบคุมสูงกว่าการใช้เครื่องควบคุมที่ใช้โมดของการควบคุมน้อย ดังนั้นการที่จะเลือกใช้เครื่องควบคุมแบบใดนั้นนอกจากจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมแล้วยังต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้วย



ภาพประกอบ 5.10 แสดงการตอบสนองของระบบควบคุมแบบพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลง x_n ที่เป็นฟังก์ชันแบบขั้นชันขนาดห่วงหน่วย

บทที่ 6

บทสรุป

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานกระบวนการสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้ทฤษฎีการผสมย้อนกลับในการอธิบายกลไกการสกัดที่เกิดขึ้นในเครื่องสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามแบบจำลองที่ตีพิมพ์ในวรรณานาชาติ มีข้อจำกัด หลายประการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นในงานวิจัยขึ้นนี้จึงได้พัฒนาแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการสกัดแบบไหลสวนทางต่อเนื่องขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีดังกล่าวซึ่งสามารถใช้ได้อย่าง กว้างขวาง แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงได้โดยสมการ 6.1 และ 6.2

$$-\frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{P} \frac{\partial x}{\partial z} \right) - T_s(x - y/m) = \frac{\partial x}{\partial t} \quad (6.1)$$

$$\frac{\partial y}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{vR} \frac{\partial y}{\partial z} \right) + T_L(x - y/m) = \frac{vs}{L} \frac{\partial y}{\partial t} \quad (6.2)$$

แบบจำลองนี้สามารถใช้ในการศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ต่อกระบวนการสกัดทึ้งในสถานะคงตัว และไม่คงตัว เช่นการผันแปรของสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมที่ฉุดต่างๆ ภายในเครื่องสกัด การผันแปรระดับการผสมย้อนกลับในเฟสสองชั้นและของเหลว การผันแปรอัตราส่วนความด้าน ทานการถ่ายโอนภายในและภายนอกเฟสสองชั้น และการผันแปรอัตราการป้อนตัวทำละลาย เป็นต้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองจึงได้นำวิธี การเชิงเลขมาใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลองแทน การหาผลเฉลยจะแยกเป็นสองกรณีคือ

- ในกรณีของแบบจำลองในสถานะไม่คงตัว วิธีเชิงเลขที่ใช้ได้แก่วิธีไฟโน่ก็พเฟอร์เรนซ์ แบบ Crank-Nicolson จากการทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพของวิธีดังกล่าวพบว่าผล เฉลยที่ได้มีความถูกต้องและมีความเสถียรเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการหาผลเฉลยของแบบจำลอง ในช่วงของค่าพารามิเตอร์ที่ครอบคลุมค่าที่ใช้ในการทดลองส่วนใหญ่

- ในกรณีของแบบจำลองในสถานะคงตัว จะใช้วิธีไฟโน่ก็พเฟอร์เรนซ์ โดยประมาณค่า เทอมอนูพันธ์ด้วยสมการที่เป็นเซนเตอร์ดิฟเฟอร์เรนซ์ที่มีความคลาดเคลื่อนอันดับที่ 2 และใช้ Richardson's extrapolation ในการลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการคำนวณ จากการ ทดสอบความถูกต้องและเสถียรภาพของวิธีการหาผลเฉลยดังกล่าว พบร่วมกับวิธีการดังกล่าวมีความ เสถียรและให้ผลเฉลยที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในช่วงค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง เช่นเดียวกับกรณีของแบบจำลองในสถานะไม่คงตัว

จากการศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อกระบวนการสกัดน้ำผลไม้ โดยใช้การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์พบว่า

1. อัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัดมีผลโดยตรงต่อปริมาณตัวละลายที่สกัดได้ การใช้อัตราส่วนของแข็งและของเหลวต่อของแข็งมากขึ้นจะทำให้สามารถสกัดตัวละลายจากเฟสของแข็งได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ของเหลวบริบามมากในการสกัดก็จะส่งผลให้สารตัวละลายที่สกัดได้มีความเจือจางมาก เช่นกัน นอกจากจะมีผลต่อปริมาณตัวละลายที่สกัดได้แล้ว อัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัดยังมีผลต่อลักษณะของพรอไฟล์ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็งและของเหลวภายใต้เครื่องสกัดด้วย

2. การกำหนดให้เวลาที่ของแข็งอยู่ภายในเครื่องสกัด (retention time) มีค่ามากขึ้นจะทำให้สามารถสกัดตัวละลายจากเฟสของแข็งได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้สำหรับการสกัดที่ใช้อัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวค่าหนึ่ง เมื่อใช้เวลาที่ของแข็งอยู่ภายในเครื่องสกัดนานจนถึงค่าหนึ่งแล้วการเพิ่มเวลาต่อไปจะไม่ทำให้การสกัดเกิดได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

3. การเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดจะทำให้การสกัดเกิดได้มากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิจะเป็นการเพิ่มสัมประสิทธิ์การแพร่ร้อนของ

4. ความด้านทานภายนอกมีผลโดยตรงต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม การลดความด้านทานภายนอกจะทำให้สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมมีค่ามากขึ้นจึงทำให้การสกัดเกิดได้มากขึ้น

5. การใช้ของแข็งที่มีขนาดเล็กจะทำให้การสกัดเกิดขึ้นได้มากกว่าการใช้ของแข็งที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้รูปร่างของของแข็งก็มีผลต่อการสกัดเช่นกัน การใช้รูปร่างของของแข็งที่มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวด้วยปริมาตรมากจะทำให้การสกัดเกิดขึ้นได้มากกว่าเมื่อใช้ของแข็งที่มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวด้วยปริมาตรน้อย ขนาดและรูปร่างของของแข็งจะมีผลโดยตรงต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวม

6. การเกิดการสมย้อนกลับขึ้นในเฟสของแข็งหรือของเหลวจะทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดลดลง และปริมาณการสมย้อนกลับที่เกิดขึ้นยังมีผลต่อลักษณะของพรอไฟล์ความเข้มข้นของตัวละลายในเฟสของแข็งและของเหลวภายใต้เครื่องสกัด โดยถ้าการสมย้อนกลับเกิดขึ้นมาก ลักษณะของพรอไฟล์ความเข้มข้นของระบบที่มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ถ้าการสมย้อนกลับเกิดขึ้นน้อย ลักษณะของพรอไฟล์จะใกล้เคียงกับกรณีของการไหลแบบปลัก

การใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในการอธิบายกลไกการสกัดน้ำผลไม้ในเครื่องสกัดแบบไหลสวนทางย้อนกลับแสดงให้เห็นว่า แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้อธิบาย

กลไกการสกัดในสถานะคงตัวได้เป็นอย่างดี สำหรับในช่วงเริ่มต้นการสกัด (start up time) นั้น แบบจำลองในกรณีสถานะไม่คงตัวสามารถอธิบายกลไกในการสกัดในช่วงเวลาดังกล่าวได้โดย เฉพาะเมื่อระบบเริ่มจะเข้าสู่สถานะคงตัว แม้ว่าในขณะที่เวลาในการสกัดยังน้อย ผลการคำนวณ จะเข้าสู่สถานะคงตัวเร็วกว่าในกระบวนการสกัดจริง จึงทำให้ค่าความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของ เหลวที่ได้จากแบบจำลองสูงกว่าความเข้มข้นจากการทดลอง แต่โปรดไฟล์ความเข้มข้นที่ได้จากแบบ จำลองก็ยังมีลักษณะเท่าเดียวกับไฟล์ที่ได้จากการทดลอง

จากการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการตอบสนองของกระบวนการ สกัดต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัด หลังจากที่ระบบ เข้าสู่สถานะคงตัวแล้วพบว่าการตอบสนองของกระบวนการสกัดในกรณีสามารถอธิบายได้ด้วย สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่มีช่วงเวลาที่ไม่มีการตอบสนองในขณะที่การตอบสนองของกระบวนการ สกัดต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัดสามารถ อธิบายได้ด้วยสมการอนุพันธ์อันดับสอง โดยใช้หลักการซูปเปอร์โพลิชัน จะได้ว่าทราบส์ฟอร์ พิงค์ชั่นของกระบวนการสกัดเป็นไปตามสมการ 6.3

$$\chi_{\text{out}}(s) = \left(\frac{A_2}{\tau_{xs} s + 1} \right) e^{-st_d} \chi_{\text{in}}(s) + \frac{A_4}{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1} D_\alpha(s) \quad (6.3)$$

ด้วยอย่างของระบบควบคุมกระบวนการสกัดอย่างง่ายในทางทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น เป็น ระบบควบคุมความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่ออกจากเครื่องสกัดให้มีค่าตามที่กำหนดโดย การปรับอัตราส่วนระหว่างของแข็งและของเหลวที่ใช้ในการสกัด ให้สอดคล้องกับความเข้มข้นตัว ละลายในเฟสของแข็งที่เข้าเครื่องสกัดที่เปลี่ยนแปลงไป จากการใช้การควบคุมแบบพี พีโอ และพี ไอดี ในกระบวนการสกัดดังกล่าวพบว่าการควบคุมทั้งสามแบบสามารถควบคุมกระบวนการสกัด ได้ ค่อนข้างดีโดยที่การควบคุมแบบพีไอดีจะให้ผลการควบคุมที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการเลือก ใช้ระบบควบคุมแบบใดในการควบคุมกระบวนการสกัดในทางปฏิบัตินั้น จำเป็นจะต้องมีการศึกษา และพัฒนาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. อาจจะทำการปรับปรุงแบบจำลองอีกเล็กน้อยในการใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นในการอธิบายกลไกการสกัดในช่วงเริ่มต้นการสกัดให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น
2. แม้ว่าจะได้ใช้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นของการสกัดในการทดสอบความถูกต้องของแบบ จำลองในสถานะไม่คงตัวที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นของการสกัดนั้น การ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะมีมากกว่าและรุนแรงกว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ระบบอยู่ในสถานะไม่คงด้วยหลังจากที่ระบบผ่านช่วงเริ่มต้นของการสกัดไปแล้ว ดังนั้นอาจทำการทดลองการสกัดในช่วงสถานะไม่คงด้วยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองอีกรึ

3. ในการใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งและของเหลวในเครื่องสกัด ควรมีการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นความสัมพันธ์ระหว่างดราฟท์กับจำนวนเพคเลท ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเพคเลทและจำนวนไบโอดอกบัตตราเร็วของการหมุนสกรูซึ่งเครื่องสกัดเป็นต้น เนื่องจากในการสกัดนั้นพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่านี้มักจะไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน

4. เนื่องจากกลไกการสกัดที่เกิดขึ้นในกระบวนการสกัดมีความซับซ้อนอย่างมาก ด้วยประดิษฐ์ ของระบบมักจะซึ่งกับปัจจัยหลายประการพร้อมกันอย่างเช่น นอกจากความเข้มข้นตัวละลายในเฟสของแข็งที่ออกจากการเครื่องสกัดจะซึ่งอยู่กับสัดส่วนของเหลวที่ใช้ในการสกัดต่อของแข็งที่จะทำการสกัดแล้ว ยังซึ่งกับอุณหภูมิที่ใช้สกัด เวลาที่ของแข็งอยู่ในเครื่องสกัดอีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาระบบควบคุมกระบวนการสกัดในอนาคต ควรจะศึกษาระบบควบคุมในลักษณะที่เป็นแบบ multiple input multiple output นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ในด้านระบบฐานข้อมูลมาช่วยในการควบคุม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบผู้ใช้ยาณูในการควบคุมกระบวนการสกัดนั้นเอง

บรรณานุกรม

- ธรรมรัตน์ ธรรมเดชศักดิ์. 2539. "การถ่ายโอนมวลในเครื่องสกัดน้ำสับปะรด (Mass Transfer in Pineapple Juice Extractor)", วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
- ภัทราพร ยุทธชิต. 2539. "สาเหตุการเกิดตะกรันในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่อง
เย็นไฮดรอลิกส์แบบสับปะรด", รายงานประกอบวิชา 525-596 สัมมนา 1. ภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร. คณะบัณฑิตวิทยาลัย.
- สมคิด บุญลัมเหลือ. 2537. "อุดสาหกรรมน้ำผลไม้", เศรษฐกิจศาสตร์, 12 (เมษายน-มิถุนายน
2537), 6-22.
- Anderson, Jim, *et al.* 1994. "Engineering Feature : Getting the Most from
Advanced Process Control", Chem. Eng. 101 (March 1994), 78-89.
- Burden, Richard L., Faires, J. Douglas and Reynolds, Albert C. 1981. Numerical
Analysis, 2d ed. Boston : PWS Publishers.
- Chapra, Steven C. and Canale, Raymond P. 1990. Numerical Methods for
Engineers, 2d ed. Singapore : McGraw-Hill, Inc.
- Coughanowr, Donald R. 1991. Process Systems Analysis and Control, 2d ed.
Singapore : McGraw-Hill, Inc.
- Fisher, Grant D. 1991. "Process Control : an Overview and Personal Perspective",
Can. J. Chem. Eng. 69 (February 1991), 5-26.

Gunasekaran, S., Fisher, R.J. and Casimir, D.J. 1989. "Predicting Soluble Solids Extraction from Fruits in a Reversing, Single Screw Counter Current Diffusion Extractor", J. Food Sci. 54 (1989), 1261-1265.

Lee, Yeun Chung and Schwartzberg, Henry G. 1990. "Effects of Axial Dispersion During Solid-Liquid Extraction", In Engineering and Food Volume 3 Advanced Processes, 1-10. Spiess, W.E.L. and Schubert, H., eds. London:Elserler Applied Science.

Mecklenburgh, J.C. and Hartland, S. 1975. The Theory of Backmixing. London : John Wiley & Sons, Inc.

Osterberg, N.O. and Sorensen, T. Smith. 1981. "Apple Juice Extraction in a Counter-Current Diffuser", J. Fd. Technol. 16 (August 1981), 379-402.

Plachco, Florencio P. and Krasuk, Julio H. 1970. "Solid-Liquid Countercurrent Extractors", Ind. Eng. Chem. Process Des. Develop. 9(1970), 419-433.

Press, William H., *et al.* 1988. Numerical Recipes in C. New York : Cambridge University Press.

Schwartzberg, Henry G. 1987. "Leaching-Organic Materials, chap. 10", In Handbook of Separation Process Technology. p.540-577. Ronald W. Rousseau, ed. New York : John Wiley & Sons, Inc.

_____. 1980. "Continuous Counter-Current Extraction in the Food Industry", Chem. Eng. Progress. 76 (April 1980), 67-85.

Schwartzberg, Henry G. and Chao, Rong Yue. 1982. "Solute Diffusivities in Leaching Processes", Food Technology. (February 1982), 73-86.

Siripatana, C. 1986. "Mass Transfer in the Reversing Counter Current Extractor",
M. App. Sc. Food Engineering, University of New South Wales.
(Unpublished)

Uitenham, Leonard and Munjal, Ramesh. 1991. "Measurement and Control :
Choose the Right Control Scheme for Pilot Plants", Chem. Eng. Progress.
87 (January 1991), 35-38.

ภาคผนวก

**ภาคผนวก ก. ข้อมูลการทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลองเชิง
คณิตศาสตร์กระบวนการสกัดในสถานะคงตัว**

**ตาราง ก1 การทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการ
สกัดในสถานะคงตัวเมื่อใช้ $\Delta z = 0.1$**

P	R	T_s	$\alpha = 0.5$		$\alpha = 1.0$		$\alpha = 2.0$	
			$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$
2.0	0.1	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		10.0	0.006	0.005	0.004	0.006	0.002	0.008
		20.0	0.049	0.032	0.031	0.045	0.015	0.058
5.0	0.01	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1.0	0.000	0.001	0.000	0.003	0.001	0.007
		10.0	0.345	0.052	0.199	0.239	0.043	1.041
		20.0	1.933	0.210	1.261	0.896	0.349	4.218
20.0	0.01	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
		1.0	0.004	0.049	0.009	0.167	0.011	0.416
		10.0	6.070	0.771	1.990	7.419	0.020	35.910
		20.0	36.325	0.189	16.967	15.938	1.761	103.119
100	0.01	0.01	0.001	0.054	0.095	9.381	0.730	145.693
		1.0	0.125	5.066	0.946	14.847	19.381	11.514
		10.0	93.745	31.559	9.575	253.141	0.571	1,139.898
		20.0	613.264	11.393	124.545	326.715	4.095	1,883.285

ตาราง ก1 (ต่อ)

P	R	T_s	$\alpha = 0.5$		$\alpha = 1.0$		$\alpha = 2.0$	
			$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$
5.0	0.1	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1.0	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000
		10.0	0.080	0.055	0.045	0.074	0.017	0.087
		20.0	0.718	0.433	0.444	0.590	0.219	0.712
5.0	0.01	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1.0	0.005	0.000	0.002	0.002	0.000	0.007
		10.0	1.309	0.161	0.656	0.656	0.129	2.401
		20.0	6.023	0.784	3.067	3.067	0.526	11.494
20.0	0.01	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
		1.0	0.003	0.056	0.022	0.195	0.030	0.481
		10.0	11.472	1.125	3.409	11.678	0.011	59.311
		20.0	59.159	2.345	21.567	30.354	1.142	191.470
100	0.01	0.01	0.001	0.054	0.095	9.391	0.731	145.853
		1.0	0.324	5.607	0.824	16.708	22.187	9.587
		10.0	121.334	26.322	11.925	326.202	0.991	1,718.096
		20.0	705.483	18.912	116.160	458.755	1.659	3,188.835
20.0	0.1	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1.0	0.107	0.000	0.107	0.000	0.107	0.001
		10.0	1.203	1.154	0.462	1.510	0.087	1.729
		20.0	20.119	11.948	12.034	15.818	5.591	18.330

ตาราง ก1 (ต่อ)

P	R	T_s	$\alpha = 0.5$		$\alpha = 1.0$		$\alpha = 2.0$	
			$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$
20.0	5.0	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1.0	0.255	0.010	0.195	0.022	0.147	0.039
		10.0	25.500	0.824	11.678	3.409	2.159	10.577
		20.0	76.119	5.001	30.354	21.567	2.954	65.339
20.0	0.01	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
		1.0	0.374	0.023	0.163	0.163	0.017	0.488
		10.0	84.354	1.003	23.284	23.284	1.419	130.075
		20.0	292.099	2.007	70.427	70.427	1.190	492.190
100	0.01	0.01	0.001	0.054	0.095	9.395	0.732	145.905
		1.0	0.504	6.023	0.333	18.883	22.456	5.797
		10.0	362.679	4.878	46.359	397.675	1.018	2,783.934
		20.0	1,443.462	1.860	174.288	583.614	0.916	6,167.721
100	0.1	0.01	9.352	0.093	9.351	0.094	9.350	0.095
		1.0	9.781	0.500	9.990	0.690	10.158	0.847
		10.0	20.451	7.383	23.862	9.776	25.223	11.331
		20.0	165.037	112.798	91.458	151.770	32.137	178.048
5	0.01	0.01	9.422	0.094	9.391	0.095	9.370	0.095
		1.0	20.705	1.013	16.708	0.824	13.603	0.205
		10.0	726.905	2.711	326.202	11.925	54.134	37.700
		20.0	1,194.496	24.959	458.755	116.160	34.938	328.635

ตาราง ก1 (ต่อ)

P	R	T_s	$\alpha = 0.5$		$\alpha = 1.0$		$\alpha = 2.0$	
			$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$
100	20.0	0.01	9.442	0.094	9.395	0.095	9.371	0.091
		1.0	27.165	0.820	18.883	0.333	14.282	1.933
		10.0	1,596.446	0.922	397.675	46.359	24.999	288.029
		20.0	3,115.398	2.178	583.614	174.288	3.588	1,251.576
100	0.01	9.444	0.039	9.303	9.303	8.644	145.819	
		1.0	35.980	5.050	17.705	17.705	26.796	6.721
		10.0	3,294.845	1.166	480.196	480.196	21.993	3,972.566
		20.0	7,467.536	0.067	697.144	697.144	2.612	9,761.275

หมายเหตุ ε_{tx} = ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ของ X_{out}

ε_{ty} = ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ของ Y_{out}

ตาราง ก2 การทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดในสถานะคงตัวเมื่อใช้ $\Delta z = 0.1$

α	P	T_s	$\varepsilon_b \times 10^5$			
			R = 0.1	R = 5.0	R = 20.0	R = 100.0
0.5	2.0	0.01	0.000	0.000	0.000	0.055
		1.0	0.000	0.000	0.053	5.191
		10.0	0.011	0.293	5.299	62.127
		20.0	0.081	1.723	36.123	620.849
5.0	0.01	0.01	0.000	0.000	0.000	0.055
		1.0	0.001	0.004	0.059	5.931
		10.0	0.135	1.148	10.346	94.897
		20.0	1.152	5.239	56.781	681.762
20.0	0.01	0.01	0.000	0.000	0.000	0.055
		1.0	0.107	0.264	0.350	6.528
		10.0	2.358	24.669	83.280	356.508
		20.0	32.074	71.065	289.247	1,421.089
100	0.01	9.446	9.517	9.537	9.484	
		1.0	9.280	19.688	26.338	30.919
		10.0	13.065	718.968	1,570.453	3,188.619
		20.0	278.294	1,155.732	3,019.161	6,948.581
1.0	2.0	0.01	0.000	0.000	0.000	9.476
		1.0	0.000	0.003	0.176	13.901
		10.0	0.010	0.040	5.429	243.543
		20.0	0.076	0.365	1.029	201.918

ตารางที่ 2 (ต่อ)

α	P	T_s	$\varepsilon_b \times 10^5$			
			R = 0.1	R = 5.0	R = 20.0	R = 100.0
1.0	5.0	0.01	0.000	0.000	0.000	9.486
		1.0	0.001	0.000	0.217	15.884
		10.0	0.119	0.000	8.268	314.240
		20.0	1.034	0.000	8.785	342.198
	20.0	0.01	0.000	0.000	0.000	9.489
		1.0	0.108	0.217	0.000	19.216
		10.0	1.972	8.268	0.000	351.154
		20.0	27.855	8.784	0.000	408.613
	100	0.01	9.446	9.487	9.490	0.000
		1.0	9.298	15.881	19.212	0.000
		10.0	14.083	313.256	349.925	0.000
		20.0	243.450	341.031	406.950	0.000
2.0	2.0	0.01	0.000	0.000	0.004	146.422
		1.0	0.000	0.008	0.427	30.889
		10.0	0.010	0.998	35.890	1,140.475
		20.0	0.073	3.869	101.356	1,879.113
	5.0	0.01	0.000	0.000	0.003	146.584
		1.0	0.001	0.007	0.511	31.766
		10.0	0.105	2.272	59.300	1,719.105
		20.0	0.931	10.968	190.326	3,187.123

ตาราง ค2 (ต่อ)

α	P	T_s	$\varepsilon_b \times 10^5$			
			R = 0.1	R = 5.0	R = 20.0	R = 100.0
2.0	20.0	0.01	0.000	0.000	0.004	146.636
		1.0	0.108	0.186	0.470	28.247
		10.0	1.643	8.418	128.653	2,782.888
		20.0	23.922	62.384	490.995	6,166.749
100.0	0.01	9.446	9.466	9.462	137.187	
		1.0	9.309	13.397	16.212	33.508
		10.0	13.889	16.426	262.965	3,949.704
		20.0	210.252	293.595	1,247.942	9,758.408

ภาคผนวก ฯ. ช้อมูลการทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดในสถานะไม่คงตัว

ตาราง ช1 การทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดในสถานะไม่คงตัวเมื่อใช้ $P = 20$ และ $\Delta\theta = 0.01$

α	R	T_s	$\Delta z = 0.025$		$\Delta z = 0.02$		$\Delta z = 0.0125$	
			$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$
0.5	0.1	0.01	314.69	100.24	203.18	111.14	87.96	270.84
		1.0	339.63	54.31	273.73	54.78	45.73	0.35
		10.0	334.32	190.32	215.91	122.62	84.60	47.78
		20.0	833.67	454.50	537.77	292.47	145.26	85.74
5.0	0.01	0.01	315.81	31.08	203.16	44.73	81.07	58.46
		1.0	509.06	22.44	371.16	31.30	221.42	40.89
		10.0	837.75	33.82	578.53	13.32	293.16	9.46
		20.0	1,018.73	71.09	699.90	38.45	340.42	2.21
20.0	0.01	0.01	318.70	122.65	205.80	66.89	83.50	6.48
		1.0	576.69	48.84	408.26	15.42	225.33	20.85
		10.0	1,802.43	11.41	1,203.31	3.34	538.23	5.74
		20.0	2,646.58	9.53	1,767.08	3.59	767.00	2.80
1.0	0.1	0.01	312.67	95.32	200.87	101.43	82.26	242.00
		1.0	276.05	74.43	230.41	91.15	45.67	0.82
		10.0	159.58	221.17	129.16	165.27	60.74	74.54
		20.0	527.36	622.30	389.85	448.15	150.16	174.53
5.0	0.01	0.01	313.49	27.54	201.13	0.22	79.41	30.29
		1.0	359.46	17.84	253.49	10.58	138.41	41.36

ตาราง ช1 (ต่อ)

α	R	T_s	$\Delta z = 0.025$		$\Delta z = 0.02$		$\Delta z = 0.0125$	
			$\varepsilon_{ix} \times 10^5$	$\varepsilon_{iy} \times 10^5$	$\varepsilon_{ix} \times 10^5$	$\varepsilon_{iy} \times 10^5$	$\varepsilon_{ix} \times 10^5$	$\varepsilon_{iy} \times 10^5$
1.0	5.0	10.0	344.24	218.64	234.98	129.56	114.01	31.87
		20.0	364.77	402.97	249.03	250.77	87.01	110.29
		20.0	328.41	290.15	216.29	177.75	94.82	55.99
		1.0	365.09	254.38	253.77	143.30	133.89	21.71
	20.0	10.0	454.42	400.55	304.60	250.09	137.44	82.56
		20.0	561.57	514.74	377.30	329.72	144.35	139.51
		0.01	311.76	93.82	199.84	93.98	79.24	162.42
		1.0	226.30	76.81	162.06	79.88	132.02	155.75
2.0	0.1	10.0	106.06	331.45	53.44	185.80	36.63	101.42
		20.0	335.13	881.87	202.33	541.60	94.61	243.05
		5.0	313.35	123.94	201.25	67.66	79.80	6.70
		1.0	260.73	146.73	176.60	75.25	85.25	2.19
	20.0	10.0	58.47	844.53	39.38	535.78	18.18	197.90
		20.0	30.37	1,573.77	20.56	1,013.26	7.43	406.72
		0.01	353.78	607.07	242.43	381.66	121.79	137.46
		1.0	261.24	735.41	176.18	455.12	84.41	149.79
5.0	10.0	40.31	2,427.39	26.74	1,568.98	11.73	612.52	
		20.0	11.70	3,950.57	7.78	2,589.98	3.27	727.06*

หมายเหตุ ε_{ix} = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ X_{out}

ε_{iy} = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ Y_{out}

*ข้อมูลที่ $\varepsilon_{ss} > 0.001 \%$

ตาราง ข2 การทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการ
สกัดในสถานะไม่คงตัวเมื่อใช้ $\Delta z = 0.0125$ และ $\Delta \theta = 0.01$

α	P	T_s	R = 0.1		R = 5.0		R = 20.0	
			$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$
0.5	2.0	0.01	550.56	176.97	1,216.71	69.93	3,225.19	34.82
		1.0	3.57	0.39	193.24	83.89	171.75	64.53
		10.0	9.03	6.03	89.95	16.76	232.41	35.54
		20.0	16.59	10.26	67.10	1.18	265.67	15.26
5.0	0.01	60.44	178.67	177.82	58.84	1,319.88	11.67	
		1.0	10.40	0.57	180.87	60.73	167.43	40.88
		10.0	26.78	15.85	186.13	29.48	305.03	22.06
		20.0	52.74	28.91	207.86	22.51	431.18	19.51
20.0	0.01	87.96	270.84	81.07	58.46	83.50	6.48	
		1.0	45.73	0.35	221.42	40.89	225.33	20.85
		10.0	84.60	47.78	293.16	9.46	538.23	5.74
		20.0	145.26	85.74	340.42	2.21	767.00	2.80
1.0	2.0	0.01	484.22	164.67	2,188.35	54.42	3,771.07	3.73
		1.0	4.46	1.08	85.48	67.51	81.65	15.04
		10.0	6.58	8.16	77.52	39.31	106.80	7.14
		20.0	12.13	14.78	41.84	17.22	126.46	31.03
5.0	0.01	50.70	166.33	555.64	36.55	1,851.95	28.21	
		1.0	10.84	0.71	85.94	49.45	78.67	12.61
		10.0	19.48	23.22	74.98	8.57	98.03	40.66
		20.0	38.43	45.92	83.92	8.75	142.44	53.37

ตาราง ฯ 2 (ต่อ)

α	P	T_s	$R = 0.1$		$R = 5.0$		$R = 20.0$	
			$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$	$\varepsilon_{tx} \times 10^5$	$\varepsilon_{ty} \times 10^5$
1.0	20.0	0.01	82.26	242.00	79.41	30.29	94.82	55.99
		1.0	45.67	0.82	138.41	41.36	133.89	21.71
		10.0	60.74	74.54	114.01	31.87	137.44	82.56
		20.0	150.16	174.53	87.01	110.29	144.35	139.51
2.0	2.0	0.01	375.98	129.26	3,191.92	34.94	4,079.66	81.21
		1.0	116.25	212.65	44.79	35.24	47.33	93.25
		10.0	4.12	11.98	18.06	36.22	17.23	225.24
		20.0	7.62	21.45	12.20	90.26	23.24	285.42*
5.0	0.01	39.21	126.41	1,278.91	10.97	2,154.42	106.04	
		1.0	110.60	183.44	43.29	10.01	43.25	134.37
		10.0	12.07	32.66	16.59	85.28	15.07	357.40
		20.0	23.90	63.85	13.58	150.86	12.72	503.10
20.0	0.01	79.24	162.42	79.80	6.70	121.79	137.46	
		1.0	132.02	155.75	85.25	2.19	84.41	149.79
		10.0	36.63	101.42	18.18	197.90	11.73	612.52
		20.0	94.61	243.05	7.43	406.72	3.27	727.06*

หมายเหตุ ε_{tx} = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ X_{out}

ε_{ty} = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ Y_{out}

*ข้อมูลที่ $\varepsilon_{ss} > 0.001\%$

ตาราง ๗.๓ การทดสอบความถูกต้องและความเสถียรของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์กระบวนการสกัดในสถานะไม่คงตัวเมื่อใช้ $\Delta z = 0.0125$ $\Delta \theta = 0.01$ และ P หรือ $R = 100^*$

α	P	R	T_s	$\varepsilon_{ix} \times 10^5$	$\varepsilon_{iy} \times 10^5$
0.50	2.00	100.00	0.01	4,115.91	119.94
0.50	2.00	100.00	1.00	165.16	22.91
0.50	5.00	100.00	0.01	2,218.20	144.17
0.50	5.00	100.00	1.00	161.64	54.20
0.50	20.00	100.00	0.01	141.10	174.99
0.50	20.00	100.00	1.00	227.82	71.73

หมายเหตุ * แสดงช้อมูลเฉพาะกรณีที่การคำนวณมีความเสถียร

ε_{ix} = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ X_{out}

ε_{iy} = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของ Y_{out}

ภาคผนวก ค. ข้อมูลการทดสอบการหาค่าคงที่ของความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมกับเวลา (สมการ 4.13)

ตาราง ค1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลในการหาค่าคงที่ของความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลรวมกับเวลา (สมการ 4.13)

α	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\times 10^5$						
	$G_2 = 35$	$G_2 = 36$	$G_2 = 37$	$G_2 = 38$	$G_2 = 39$	$G_2 = 40$	$G_2 = 41$
1.05	0.041	0.04	0.04	0.039	0.039	0.04	0.04
1.1	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
1.2	0.5	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.5
1.3	0.96	0.94	0.93	0.93	0.94	0.94	0.96
1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
1.5	2	2	1.9	1.9	1.9	2	2
1.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5
1.7	3	3	2.9	2.9	2.9	3	3
1.8	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5
1.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	4
2.0	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
10.0	13	12.7	12.6	12.6	12.6	12.7	12.9

ภาคผนวก ง. การหาความยาวเชิงลักษณะของแท่งรูปปั่นราบ

จากแบบจำลองการแพร่กรณีที่ $\alpha > 1$ ตามสมการ 1.4a จะได้ว่า

$$W(t_e) = \sum_{i=1}^{\infty} C_i \exp\left[-q_i^2 \frac{D_s t_e}{a^2}\right] \quad (\text{ง1})$$

เมื่อ a คือความยาวเชิงลักษณะซึ่งในกรณีของแผ่นราบยาวไม่จำกัด a จะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นราบยาวไม่จำกัด

เพื่อความง่ายในการหาความยาวเชิงลักษณะของแผ่นราบ เราจะพิจารณากระบวนการแพร่ในกรณีที่จำนวนพิกเซลมากกว่า 0.2 ซึ่งจะทำให้สมการ ง1 ลดรูปเป็นสมการ ง2

$$W(t_e) = C_1 \exp\left[-q_1^2 \frac{D_s t_e}{a^2}\right] \quad (\text{ง2})$$

จากทฤษฎีการแพร่จะได้ว่าในกรณีของแผ่นราบจะได้ว่า

$$\begin{aligned} W(t_e) &= (C_1 \exp\left[-q_1^2 \frac{D_s t_e}{a_1^2}\right])(C_1 \exp\left[-q_1^2 \frac{D_s t_e}{a_2^2}\right])(C_1 \exp\left[-q_1^2 \frac{D_s t_e}{a_3^2}\right]) \\ &= C_1^3 \exp\left[-q_1^2 \frac{D_s t_e}{a_1^2} - q_1^2 \frac{D_s t_e}{a_2^2} - q_1^2 \frac{D_s t_e}{a_3^2}\right] \\ &= C_1^3 \exp\left[-q_1^2 D_s t_e \left(\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{a_3^2}\right)\right] \end{aligned} \quad (\text{ง3})$$

เมื่อเปรียบเทียบสมการ ง3 กับสมการ ง2 จะได้ว่า

$$\frac{1}{a^2} = \frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_2^2} + \frac{1}{a_3^2}$$

$$a = \left(\frac{a_1^2 \cdot a_2^2 \cdot a_3^2}{a_2^2 \cdot a_3^2 + a_1^2 \cdot a_3^2 + a_2^2 \cdot a_1^2} \right)^{1/2}$$

ภาคผนวก จ. การหาสมการการตอบสนองของระบบควบคุมกระบวนการสกัดต่อการเปลี่ยนแปลงตัวแปรรับทราบที่เป็นฟังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วย

1. การควบคุมแบบพี

จากทรานส์เพอร์ฟังก์ชันตามสมการ 5.17

$$\chi_{\text{out}}(s) = \frac{G_2 e^{-\tau_d s}}{1 - G_c G_1} \chi_{\text{in}}(s); \quad \chi_{\text{in}}(s) = \frac{1}{s} \quad (71)$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \frac{\chi_{\text{out}}(s)}{A_2 e^{-\tau_d s}} &= \frac{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1}{(\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1 - K_c A_4)(\tau_x s + 1)s} \\ &= \frac{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1}{\tau_\alpha^2 (s-s_1)(s-s_2)(\tau_x s + 1)s} \end{aligned}$$

เมื่อ $s_1 = \frac{-\zeta}{\tau_\alpha} + \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1 + K_c A_4}}{\tau_\alpha} = a_1 + a_2 i$
 $s_2 = \frac{-\zeta}{\tau_\alpha} - \frac{\sqrt{\zeta^2 - 1 + K_c A_4}}{\tau_\alpha} = a_1 - a_2 i$

โดยใช้วิธีเศษส่วนย่ออย่างได้ว่า

$$\frac{\chi_{\text{out}}(s)}{A_2 e^{-\tau_d s}} = \frac{C_1}{s-s_1} + \frac{C_2}{s-s_2} + \frac{C_3}{\tau_x s + 1} + \frac{C_4}{s} \quad (72)$$

เมื่อ

$$C_1 = \frac{-K_c A_4 (K_c A_4 \tau_x - 2\zeta \tau_\alpha - \tau_x + 4\zeta^2 \tau_x - \tau_\alpha^2 s_1 + 2\tau_x \zeta \tau_\alpha s_1)}{(K_c A_4 - 1)(K_c A_4 \tau_x^2 - \tau_\alpha^2 - \tau_x^2 + 2\tau_x \zeta \tau_\alpha)(s_2 - s_1)} = b_1 - b_2 i$$

$$C_2 = \frac{K_c A_4 (K_c A_4 \tau_x - 2\zeta \tau_\alpha - \tau_x + 4\zeta^2 \tau_x - \tau_\alpha^2 s_2 + 2\tau_x \zeta \tau_\alpha s_2)}{(K_c A_4 - 1)(K_c A_4 \tau_x^2 - \tau_\alpha^2 - \tau_x^2 + 2\tau_x \zeta \tau_\alpha)(s_2 - s_1)} = b_1 + b_2 i$$

$$C_3 = \frac{\tau_x (\tau_\alpha^2 + \tau_x^2 - 2\zeta \tau_x \tau_\alpha)}{K_c A_4 \tau_x^2 - \tau_\alpha^2 - \tau_x^2 + 2\zeta \tau_x \tau_\alpha}$$

$$C_4 = -\frac{1}{K_c A_4 - 1}$$

ขั้นเวอร์สสมการ จ2 จะได้

$$\chi_{out}(t) = A_2 \left\{ C_1 e^{s_1 T} + C_2 e^{s_2 T} + \frac{C_3}{\tau_x} e^{-T/\tau_x} + C_4 \right\} u(T) \quad (j3)$$

เมื่อ $T = t - \tau_d$ $u(T) =$ พังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วย

จัดรูปสมการ (j3) ใหม่โดยใช้ความสัมพันธ์ตามสมการ (j4) จะได้สมการแสดงการตอบสนองของระบบต่อการเปลี่ยนแปลงตัวแปรรุ่นกวนที่เป็นพังก์ชันแบบขั้นขนาดหนึ่งหน่วยตามสมการ (j5)

$$e^{(a+bi)t} = e^{at} (\cos bt + i \sin bt) \quad (j4)$$

$$\chi_{out}(t) = A_2 u(T) \left\{ 2e^{a_1 T} [b_1 \cos(a_2 T) + b_2 \sin(a_2 T)] + \frac{C_3}{\tau_x} e^{-T/\tau_x} + C_4 \right\} \quad (j5)$$

2. การควบคุมแบบพีไอ

จากสมการ (j1) สำหรับการควบคุมแบบพีไอจะได้ว่า

$$\begin{aligned} \frac{\chi_{out}(s)}{A_2 e^{-\tau_d s}} &= \frac{\tau_1 s (\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1)}{(\tau_1 \tau_\alpha^2 s^3 + 2\zeta \tau_1 \tau_\alpha s^2 + \tau_1 (1 - K_c A_4) s - K_c A_4)(\tau_x s + 1)s} \\ &= \frac{\tau_1 (\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta \tau_\alpha s + 1)}{\tau_1 \tau_\alpha^2 (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3)(\tau_x s + 1)} \end{aligned} \quad (j6)$$

เมื่อ s_1, s_2 และ s_3 คือรากของสมการ $s^3 + \frac{2\zeta}{\tau_\alpha} s^2 + \left(\frac{1 - K_c A_4}{\tau_\alpha^2}\right) s - \frac{K_c A_4}{\tau_1 \tau_\alpha^2}$ โดยที่ s_1 จะเป็นจำนวนจริง ส่วน s_2 และ s_3 อาจจะเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนโดยกำหนดให้ $s_2 = a_1 + a_2 i$ และ $s_3 = a_1 - a_2 i$

โดยใช้วิธีเศษส่วนย่ออย่างจะได้ว่า

$$\frac{\chi_{out}(s)}{A_2 e^{-\tau_d s}} = \frac{C_1}{\tau_x s + 1} + \frac{C_2}{s - s_1} + \frac{C_3}{s - s_2} + \frac{C_4}{s - s_3} \quad (j7)$$

เมื่อ

$$C_1 = \frac{-\tau_x (\tau_x^2 - 2\zeta \tau_x \tau_\alpha + \tau_\alpha^2)}{\tau_\alpha^2 (s_1 \tau_x + 1)(s_2 \tau_x + 1)(s_3 \tau_x + 1)}$$

$$C_2 = \frac{\tau_\alpha^2 s_1^2 + 2\zeta \tau_\alpha s_1 + 1}{\tau_\alpha^2 (s_3 - s_1)(s_2 - s_1)(s_1 \tau_x + 1)}$$

$$C_3 = \frac{\tau_\alpha^2 s_2^2 + 2\zeta\tau_\alpha s_2 + 1}{\tau_\alpha^2(s_3 - s_2)(s_1 - s_2)(s_2\tau_x + 1)} = b_1 - b_2 i$$

$$C_4 = \frac{\tau_\alpha^2 s_3^2 + 2\zeta\tau_\alpha s_3 + 1}{\tau_\alpha^2(s_1 - s_3)(s_2 - s_3)(s_3\tau_x + 1)} = b_1 + b_2 i$$

อินเวอร์สสมการ (จ7) จะได้

$$\chi_{out}(t) = A_2 \left\{ \frac{C_1}{\tau_x} e^{-T/\tau_x} + C_2 e^{s_1 T} + C_3 e^{s_2 T} + C_4 e^{s_3 T} \right\} u(T) \quad (จ8)$$

จัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า

$$\chi_{out}(t) = A_2 u(T) \left\{ \frac{C_1}{\tau_x} e^{-T/\tau_x} + C_2 e^{s_1 T} + 2e^{a_1 T} [b_1 \cos(a_2 T) + b_2 \sin(a_2 T)] \right\} \dots \quad (จ9)$$

3. การควบคุมแบบพีโอดี

จากสมการ (จ1) สำหรับการควบคุมแบบพีโอดีจะได้ว่า

$$\frac{\chi_{out}(s)}{A_2 e^{-\tau_d s}} = \frac{\tau_1 s (\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta\tau_\alpha s + 1)}{(\tau_1 \tau_\alpha^2 s^3 + (2\zeta\tau_1 \tau_\alpha - K_c A_4 \tau_D \tau_1) s^2 + \tau_1 (1 - K_c A_4) s - K_c A_4) (\tau_x s + 1) s} \quad (จ10)$$

$$= \frac{\tau_1 (\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta\tau_\alpha s + 1)}{\tau_1 \tau_\alpha^2 (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3)(\tau_x s + 1)}$$

$$\text{เมื่อ } s_1, s_2 \text{ และ } s_3 \text{ คือรากของสมการ } s^3 + \frac{2\zeta\tau_\alpha - K_c A_4 \tau_D}{\tau_\alpha^2} s^2 + \left(\frac{1 - K_c A_4}{\tau_\alpha^2} \right) s - \frac{K_c A_4}{\tau_1 \tau_\alpha^2}$$

โดยที่ s_1 จะเป็นจำนวนจริง ส่วน s_2 และ s_3 อาจจะเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนโดยกำหนดให้ $s_2 = a_1 + a_2 i$ และ $s_3 = a_1 - a_2 i$

โดยใช้วิธีเศษส่วนย่ออย่างได้ว่า

$$\frac{\chi_{out}(s)}{A_2 e^{-\tau_d s}} = \frac{C_1}{\tau_x s + 1} + \frac{C_2}{s - s_1} + \frac{C_3}{s - s_2} + \frac{C_4}{s - s_3} \quad (จ11)$$

เมื่อ

$$C_1 = \frac{-\tau_x (\tau_x^2 - 2\zeta\tau_x \tau_\alpha + \tau_\alpha^2)}{\tau_\alpha^2 (s_1 \tau_x + 1)(s_2 \tau_x + 1)(s_3 \tau_x + 1)}$$

$$C_2 = \frac{\tau_\alpha^2 s_1^2 + 2\zeta\tau_\alpha s_1 + 1}{\tau_\alpha^2 (s_3 - s_1)(s_2 - s_1)(s_1 \tau_x + 1)}$$

$$C_3 = \frac{\tau_\alpha^2 s_2^2 + 2\zeta \tau_\alpha s_2 + 1}{\tau_\alpha^2 (s_3 - s_2)(s_1 - s_2)(s_2 \tau_x + 1)} = b_1 - b_2 i$$

$$C_4 = \frac{\tau_\alpha^2 s_3^2 + 2\zeta \tau_\alpha s_3 + 1}{\tau_\alpha^2 (s_1 - s_3)(s_2 - s_3)(s_3 \tau_x + 1)} = b_1 + b_2 i$$

อินเวอร์สสมการ (จ11) จะได้

$$\chi_{out}(t) = A_2 \left\{ \frac{C_1}{\tau_x} e^{-T/\tau_x} + C_2 e^{s_1 T} + C_3 e^{s_2 T} + C_4 e^{s_3 T} \right\} u(T) \quad (\text{จ12})$$

จัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า

$$\chi_{out}(t) = A_2 u(T) \left\{ \frac{C_1}{\tau_x} e^{-T/\tau_x} + C_2 e^{s_1 T} + 2e^{a_1 T} [b_1 \cos(a_2 T) + b_2 \sin(a_2 T)] \right\} \dots \quad (\text{จ13})$$

ภาคผนวก ฉ. การทดสอบความเสถียรของระบบควบคุมโดยใช้ Routh test

1. ระบบควบคุมแบบพีโอล

จากสมการ 5.12 จะได้ว่าสมการเชิงลักษณะของระบบควบคุมแบบพีโอลคือ

$$1 + G_c G_1 = 0$$

$$1 - K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_1} s \right) \left(\frac{A_4}{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta\tau_\alpha s + 1} \right) = 0$$

จัดรูปสมการใหม่จะได้

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0 \quad (ฉ1)$$

เมื่อ

$$a_0 = \tau_1 \tau_\alpha^2$$

$$a_1 = 2\zeta\tau_1 \tau_\alpha$$

$$a_2 = \tau_1 (1 - K_c A_4)$$

$$a_3 = -K_c A_4$$

เนื่องค่า a_0 , a_1 , a_2 และ a_3 มีค่าเป็นบวกเสมอดังนั้นระบบควบคุมจึงอาจจะเสถียรหรือไม่เสถียรซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาความเสถียรของระบบซึ่งจะใช้วิธี Routh test ซึ่งจากการพิจารณา Routh array ดังแสดงในตาราง ฉ1 พนว่าเพื่อให้ระบบควบคุมมีความเสถียร ความล้มเหลวระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบควบคุมจะต้องเป็นไปตามสมการ ฉ2

$$2\zeta\tau_1 - K_c A_4 (2\zeta\tau_1 - \tau_\alpha) > 0 \quad (ฉ2)$$

ตาราง ฉ1 Routh array ของระบบควบคุมแบบพีโอล

แถวที่		
1	a_0	a_2
2	a_1	a_3
3	$b_1 = (a_1 a_2 - a_0 a_3) / a_1^*$	
4	$c_1 = a_3$	

$$\text{หมายเหตุ } * b_1 = \frac{2\zeta\tau_1 - K_c A_4 (2\zeta\tau_1 - \tau_\alpha)}{2\zeta}$$

2. ระบบควบคุมแบบพีโอดี

จากสมการ 5.12 จะได้ว่าสมการเชิงลักษณะของระบบควบคุมแบบพีโอดีคือ

$$1 + G_c G_1 = 0$$

$$1 - K_c(1 + \tau_D s + \frac{1}{\tau_I} s) \left(\frac{A_4}{\tau_\alpha^2 s^2 + 2\zeta\tau_\alpha s + 1} \right) = 0$$

จัดรูปสมการใหม่จะได้

$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0 \quad (43)$$

เมื่อ

$$a_0 = \tau_I \tau_\alpha^2$$

$$a_1 = 2\zeta\tau_I \tau_\alpha - K_c A_4 \tau_I \tau_D$$

$$a_2 = \tau_I (1 - K_c A_4)$$

$$a_3 = -K_c A_4$$

จากการพิจารณา Routh array ของระบบควบคุมแบบพีโอดีดังแสดงในตาราง ฉ2 พบว่าเพื่อให้ระบบควบคุมมีความเสถียร ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบควบคุมจะต้องเป็นไปตามสมการ ฉ4

$$2\zeta\tau_I \tau_\alpha + K_c A_4 (\tau_\alpha^2 + K_c A_4 \tau_D \tau_I - \tau_D \tau_I - 2\zeta\tau_I \tau_\alpha) > 0 \quad (44)$$

ตาราง ฉ2 Routh array ของระบบควบคุมแบบพีโอดี

แถวที่		
1	a_0	a_2
2	a_1	a_3
3	$b_1 = (a_1 a_2 - a_0 a_3) / a_1$	
4	$c_1 = a_3$	

$$\text{หมายเหตุ } * b_1 = \frac{2\zeta\tau_I \tau_\alpha + K_c A_4 (\tau_\alpha^2 + K_c A_4 \tau_D \tau_I - \tau_D \tau_I - 2\zeta\tau_I \tau_\alpha)}{2\zeta\tau_\alpha - K_c A_4 \tau_D}$$

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ

นางสาวนีรนาฏ ศุภารานนท์

วัน เดือน ปีเกิด 19 เมษายน 2515

วุฒิการศึกษา

วุฒิ

ชื่อสถานบัน

ปีที่สำเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2536

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ทุนการศึกษา (ที่ได้รับระหว่างการศึกษา)

ทุนเรียนเดี่ยวของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์