


### 3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

วงจรเครื่องอัดประจุ



รูป 2 วงจรเครื่องอัดประจุ


รูป 2 เป็นวงจรเครื่องอัดประจุ

หม้อแปลงไฟฟ้า 10 kVA ผลิตโดยบริษัทเอกรัตน์เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 50 Hz สามารถจ่ายศักย์สูงสุด 33 kV(rms) นั่นคือ สามารถจ่ายศักย์สูงสุด (peak voltage)  $33\text{kV} \times \sqrt{2} \approx 46\text{kV}$



รูป 3 หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัตน์

การปรับแรงดันใช้ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (variac) ขนาด 230V 10A 2 ตัว ต่อขนานกัน กาวลังของตัวปรับแรงดันขนาดนี้จะจำกัดกาวลังจากหม้อแปลงไฟฟ้าศักย์สูง ~4.6kVA ส่วนภาคเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าลับเป็นไฟฟ้าตรง จะใช้ได้碘化เบอร์ IN4007(1kV) 50 ตัว (แต่ละขั้ว) ต่ออนุกรมกันอยู่ในท่อขาง บรรจุด้วยน้ำมันหม้อแปลง ตัวได้ iodine ต่อละตัวจะต่อขนานด้วย C (QF) และตัวความต้านทาน (capacitor)



รูป 4 ตัวเรคดิไฟเออร์

รูป 4 แสดงตัวเรคดิไฟเออร์ที่ประกอบสร้างเอง สามารถแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 50KV กระแสสูงสุด 1 กัลลอนเปรี้ยว



รูป 5 กำลังไฟฟ้า

รูป 5 แสดงเครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า 2 ตัว ปุ่ม CHARGE ส่าหรับจ่ายไฟผ่านตัวปรับแรงดันไฟฟ้า ปุ่ม FIRE ส่าหรับปิดสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ปุ่ม DUMP ส่าหรับห้ามประบุในการตั้งค่าไม่ต้องการจ่ายพลังงานจากคอมพิวเตอร์ให้กับภาระงาน สวิตซ์กุญแจ POWER ส่าหรับจ่ายไฟฟ้าเข้าเครื่องควบคุมและต่อ กับแหล่งไฟเตือพ้ายลีดแบง มีเตอร์แรงดันทางภายนอกอยู่บนแผงควบคุม จะปรับสเกลให้อ่านเป็นค่า KV