


รายงานการวิจัย
เรื่อง
อุปกรณ์วัดแรงหนีบ scalp clip*
Scalp Force Measurement Apparatus



An electronic device for measuring the force of scalp clips was manufactured. The device consists of a strain gauge unit and a signal processing unit. The strain gauge unit contains two strain gauges (full bridge) which measure the strain produced by the deformation of the scalp clip. The signal from the strain gauges is amplified and displayed by an LCD screen. The calibration revealed an appreciable performance with a high linearity and hysteresis of less than 1%.

โดย

สุธีระ ประเสริฐสรรพ Ph.D.

ประการ คุรุหงษา Dr.Ing.

อนุวัติ ประเสริฐลักษณ์ วศ.บ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กันยายน 2533

๑๗๘.

เลขที่ RD63 #Y3 2533
เลขทะเบียน 015336
15735
- ๕ ต.ค. 2533

* งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในโครงการนักวิจัยใหม่ 2532

บทคัดย่อ

ได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์วัดแรงหนีบของที่กันนิ่งพังศรีจะและผ่าตัด โดยมีจุดประสงค์ เพื่อนำรับเทียนแรงหนีบของที่กันนิ่งแบบใหม่ ซึ่งตัดแปลงมาจากที่กันนิ่งกระดาษกับที่กันนิ่งที่ใช้ในการการแพทย์ อุปกรณ์ล้ำหัวรับวัดประกลับด้วยความคุ้นเคยโดยการนำที่รับการหนีบ และแรงวัดโดยเกจความเครียด ซึ่งต่อแบบ fall bridge ว่างเจกความเครียดถูกกระตุ้นด้วยความต่างสักย์ 2.5 V และลักษณะ ถูกขยายด้วยวงจรขยายลักษณะ และแสดงผลโดยมิเตอร์วัดกระแส ผลการปรับเทียน พบว่า อุปกรณ์ วัดไม่มีสมรรถนะดี โดยมีความไม่เรียงเลี้ยงและ hysteresis น้อยกว่า 1% FS

Abstract

An apparatus for measuring scalp clip force was designed and manufactured to be used as force calibrator for paper clips. The paper clips are modified to substitute the expensive commercial clips. The apparatus employed the principle of double cantilever beam. Strain of the beams at the clamped end was measured by strain gauges (full Wheatstone bridge). The bridge was excited by 2.5 DCV. The signal was amplified and displayed by an ammeter. The calibration revealed an appreciate performance with combined nonlinearity and hysteresis of less than 1% FS.

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
คำนำ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ง
1. ความเป็นมาของงานวิจัย	1
1.1 จุดเริ่มต้นของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	4
1.3 แนวทางการวิจัย	4
1.4 สรุป	4
2. การออกแบบทางกล	5
2.1 ความนำ	5
2.2 ลักษณะที่ต้องการของ transducer และวัสดุที่ใช้	5
2.3 การคำนวณเพื่อออกแบบ	6
2.4 การตัดแปลงปากนีน	7
2.5 สรุป	10
3. การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	11
3.1 ความนำ	11
3.2 หลักการของเกจความเครียด	11
3.3 วงจร Wheatstone bridge	11
3.4 วงจรอ่านลักษณะ และแสดงผล	14
3.5 สรุป	16
4. สิ่งที่ต้องมีสำหรับเครื่อง	17
4.1 ความนำ	17
4.2 การปรับเทียบ	17
4.3 การตอบสนองของอุปกรณ์วัดจากการปรับเทียบ	17
4.4 แรงของที่กันกระดาษ และผลของการตัดแปลงปากนีน	20
5. สรุปและวิจารณ์ผล	21
ภาคผนวก การใช้เครื่องมือ	22
เอกสารอ้างอิง	25

สารนี้ถูการง

ตารางที่ 4.1 การตอบสนองต่อแรงม้าครรภาน	10
ตารางที่ 4.2 แรงของท่านในกระดาษ	20

สารนักเรียน

รูปที่ 1.1 Raney scalp clip	2
รูปที่ 1.2 Children's hospital scalp clip	2
รูปที่ 1.3 Paper clip ที่ตัดแปลงใช้งาน	3
รูปที่ 2.1 การออกแบบคานคู่ปลายอิสระที่รับแรง force transducer	8
รูปที่ 2.2 Force transducer ที่สร้างขึ้น	9
รูปที่ 2.3 คีมปากแก้วยกที่ตัดแปลงเพื่อชันรูปปากทำหิน และที่นีบกระดาษที่ถูกตัดแปลงแล้ว	9
รูปที่ 3.1 วงจร Wheatstone bridge	12
รูปที่ 3.2 วงจรสมดุลย์	15
รูปที่ 3.3 วงจรขยายเสียงกราฟ	15
รูปที่ 4.1 การปรับเทียบแรง	18
ผ - 1 กราฟการปรับเทียบ	24

ความเป็นมาของงานวิจัย

1.1 จุดเริ่มต้นของงานวิจัย

ในการผ่าตัดเบิดกระเพาะมดลูกต้องใช้ทีกนีบหนังศรีษะ (scalp clip) เพื่อห้ามเลือด และป้องกันการสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด ทีกนีบหนังศรีษะที่ใช้อยู่ทั่วไป มีอยู่สองชนิด คือ Raney scalp clip และ Children's hospital scalp clip ตั้งแต่เดิมในรูปที่ 1.1 และ 1.2 ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ และมีราคาแพง อีกทั้งอายุการใช้งานสั้น⁽¹⁾ จึงได้มีความพยายามดัดแปลงทีกนีบกระดาษ (paper clip) ในรูปที่ 1.3 เพื่อใช้งานแทนทีกนีบกระดาษดังกล่าว ถึงแม้จะ มีราคาถูก (ราคา 20% และ 4% เมื่อเทียบกับ Raney และ Children's hospital clip ตามลำดับ) แต่ก็ไม่ทราบค่าแรงหนิน การใช้งานที่ผ่านมา จึงต้องปรับเทียบแรงหนินในลักษณะสัมพันธ์ (relative calibration) กับ Raney และ Children's hospital clip โดยใช้การบีบ ลาม้าในสายน้ำเกลือ แล้วเบริกเทียนความสูงของลาม้า ถ้าลาม้าขึ้นสูงมาก แบล็คความหมายว่ามี แรงบีบมาก จากการทดลองเพื่อใช้งานดังกล่าว พบว่าทีกนีบกระดาษ สามารถบีบลาม้าได้สูง 2-3 เท่าของ Raney และ Children's hospital clip ตั้งนี้ ในการใช้งานจึงต้องดัดแปลงปรุง ของทีกนีบกระดาษให้สั้นลง และทดลองบีบลาม้าใหม่ จนได้ความสูงลาม้าตามต้องการ ทีกนีบกระดาษ ที่ดัดแปลงแล้ว ใช้งานได้ดีในการผ่าตัดสมองของผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 20 ราย⁽²⁾

อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงทีกนีบกระดาษ ยังต้องการเครื่องมือสำหรับวัดแรงที่ถูกต้อง เพื่อทำการปรับเทียบอย่างสัมบูรณ์ (absolute calibration) ได้ นอกจากนั้นสายยางเมื่อใช้ในนาน ๆ จะอ่อนตัว เนื่องจากความล้า ทำให้การปรับเทียบขาดความแม่นยำ


การปรับเทียบอย่างสัมบูรณ์ ยังให้ขนาดแรงหนิน ซึ่งมีประโยชน์ในการวิจัยทางการแพทย์ อีกต่อไปได้ เช่น การหาความลับภัยธรรมชาติที่ว่างแรงหนินกับการบอนช้าของเนื้อเยื่อ, ความสามารถ ห้ามเลือด และการหายของแผลได้



รูป 1.1 Raney scalp clip



รูป 1.2 Children's hospital scalp clip



รูปที่ 1.3 Paper clip ที่คัดแปลงใช้งาน

รูปที่ 1.3 Paper clip ที่คั้บแปลงใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ปรับแต่ง และวัดแรงหนึบของที่หนึบหนังศรีษะชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นหนทาง ใช้ที่หนึบกระดาษทรายแทนที่หนึบจากต่างประเทศ และเป็นอุปกรณ์ประกอบการวิจัยทางการแพทย์ได้

1.3 แนวทางการวิจัย

1.3.1 คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องการ

- ก. ใช้งานสะดวก
- ข. แสดงผลเป็นสัญญาณไฟฟ้า
- ค. ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้
- ง. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้

1.3.2 ในการออกแบบ

ด้วยวัตถุประสงค์ และคุณลักษณะที่ต้องการ จึงต้องรวมการออกแบบทางกล (mechanical design) และการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน วัสดุตรวจวัดแรง จึงต้องสามารถเปลี่ยนแรงกลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ วัสดุตรวจวัดที่มีความสามารถเช่นนี้ ได้แก่ แผ่น piezoelectric และเกจความเครียด (strain gauge) การออกแบบนี้ ได้เลือกใช้เกจความเครียด เพราะราคาถูก ราคาไม่แพง และสามารถแสดงผลเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ โดยผ่านวงจร Wheatstone bridge ที่รูจักกันดี นอกจากนั้น เกจความเครียดสามารถติดตั้งบนตัวกลางตรวจวัด โดยไม่จำกัดรูปทรง และขนาด

1.4 สูป

ที่หนึบหนังศรีษะสามารถออกแบบด้วยที่หนึบกระดาษราคากูก ในอดีตที่ผ่านมา การปรับเทียบยังใช้ไวซ์ลิมพ์พาร์กันที่หนึบหนังศรีษะทางการแพทย์ ทำให้ไม่ทราบค่าแรงที่แท้จริง อุปกรณ์เพื่อปรับเทียบลิมบูร์ฟสามารถสร้างได้ โดยการผ่อนความรู้ทางเครื่องกลและไฟฟ้า ซึ่งจะได้แสดงการออกแบบในบทต่อไป

การออกแบบทางกล

2.1 ความนำ

ในการเปลี่ยนค่าทางกายภาพ (ในที่นี้ คือ แรง) ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ต้องการตัวกลางในการสื่อสารแปลงค่าทางภายนอก ให้เหมาะสมกับจรริยการอนินิคอล ตัวกลางที่ทำหน้าที่เช่นนี้ คือ transducer ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล ในการออกแบบ และสร้าง ในที่นี้ จะจะเลือกการคำนวณ ออกแบบ และสร้าง transducer ดังที่ระบุ

2.2 ลักษณะที่ต้องการของ Transducer และวัสดุที่ใช้

เนื่องจากการวัดมีความถูกต้อง ตัว transducer จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

- มีการขยายตัวเนื่องจากความร้อน และการศีบ (creep) ต่ำ
- มีค่าสมบัติเรียงเส้น (linearity) ดี
- มี hysteresis ต่ำ
- ขันรูปได้ง่าย โดยไม่มี work hardening มาก

คุณลักษณะทั้งหลายนี้ ขันอยู่กับวัสดุที่นำมาทำ, ตัวเกจความเครียด และวัสดุเชื่อมประสา (adhesive) ระหว่างเกจความเครียด และวัสดุ

เกจความเครียด และวัสดุประสา เป็นองค์ประกอบที่ควบคุมยาก เนื่องจากต้องรักษา แต่ก็สามารถเลือกทำที่เหมาะสมได้ในการออกแบบนี้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Tokyo Sokki Kenkyujo แห่งประเทศไทย โดยเลือกเกจความเครียดแบบ FLA-5 และ adhesive แบบ P-2

ดังนั้น คุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมด ล้วนมาจากการควบคุมโดยวัสดุที่นำมาทำ transducer สำหรับการออกแบบนี้ เลือกใช้เหล็กไวรัสเม เบอร์ 316

2.3 การคำนวณเนื้อออกเกณฑ์

2.3.1 ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการออกเกณฑ์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการทราบสำหรับการออกเกณฑ์ คือ แรงหนึ่งของ scalp clip การแพทย์ และความหนาของกระดาษนี้ (แรงหนึ่งเปรียบเทียบความหนา) จากการสอบถามแพทย์ ผู้ใช้งานทราบว่าความหนาของกระดาษนี้ ประมาณ 5 มิลลิเมตร จึงทำการวัดแรงหนึ่งของ scalp clip ที่ระยะต่าง 5 มม. โดยใช้ลูกศรและตาชี้สปริงเกนดิ้งอ่านค่า ผลการทดลองพบว่า Rayney clip มีแรงหนึ่ง 15.3 นิวตัน และ Children's hospital clip มีแรงหนึ่ง 4.9 นิวตัน ดังนั้น ในการออกแบบหัวจี้ต้องป้องกันการรั่วแรงได้ไม่ต่ำกว่า 15 นิวตัน

2.3.2 หลักการเกิดความเครียดในวัสดุตัวกลาง

หลักการออกเกณฑ์ transducer คือ ให้แรงหนึ่งทำให้เกิดความเครียดในวัสดุตัวกลาง ซึ่งมีวิธีการได้แก่ สายรัด อาทิ เช่น ความเครียดจากการโค้งตัว (bending), ความเครียดตรงแนบตึงหรือกด (direct stress, tensile or compressive) และความเครียดเฉือนในบรรดาความเครียดชนิดต่าง ๆ นี้ ความเครียดโค้งตัวจะมากที่สุด ตัวอย่างเช่นต่อไปนี้

ก. เป็นความเครียดจากการโค้งของคาน ซึ่งสร้างให้อ้อยในรูปร่างรับภาระนี้ได้ง่าย

ข. เป็นความเครียดที่สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ โดยการขยายความยาวและ/or ลดความกว้างของคาน

ค. การโค้งตัวของคานให้ความเครียดผ่านหัวส่องช้างมีขนาดเท่ากัน แต่ต่างชนิดกัน คือ หัวตึงและหัวซึ่งเหมาะสมสำหรับการต่อ Wheatstone bridge

ง. ตัวอย่างเช่นของการต่อ ทำให้สามารถออกเกณฑ์อุปกรณ์เป็นแบบคานคู่ปลายยืด (double cantilever beam) ได้ซึ่งเป็นผลให้สามารถต่อวงจรแบบ full bridge ได้ ทำให้ได้สัญญาณเน้นชัน และชดเชยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ด้วย

ดังนั้นหลักการออกเกณฑ์ transducer คือ คานคู่ปลายยืด ตั้งจะแสดงในหัวต่อต่อไป

2.3.3 การคำนวณ

คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้ มีดังนี้⁽²⁾

Modulus of elasticity (E) 193 GPa

Yield stress (σ_y) 262 MPa

Poisson's ratio (v) 0.3

ดังนั้น ความเครียดที่จุดคราก, $\epsilon_y = \sigma_y / E$

$$= 1357 \times 10^{-6}$$

ในการออกแบบกำหนดให้วัสดุตัวกลางมีความเครียดสูงสุด 700×10^{-6} ส่วนรัศมีที่หนีเส้น Raney (ค่าความกลมลด去 = 1.94) ซึ่งเป็นความเครียดที่วัสดุอยู่ในช่วง elastic และมีความเครียดมากพอสำหรับการตรวจจับ

กำหนดให้ ระยะหักโน้มเท่ากับความกว้าง 60 มม. ตั้งนั้น จะทำให้หักได้ตั้งนี้

$$\text{โน้มต์สูงสุด} = 60 \times 10^{-3} \times 15.3 \\ = 918 \times 10^{-3} \text{ N-mm}$$

สำหรับพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมกว้าง b สูง h

$$\text{ความเด่น (b)} = 6M/bh^2$$

$$\text{ตั้งนั้น } 262 \times 10^6 / 1.94 = 6 \times 918 \times 10^{-3} / bh^2$$

$$bh^2 = 408 \times 10^{-8} \text{ mm}^3$$

ถังแม็กนีมีความกว้าง 15 มม. แต่ในการติดเกจความเครียดไม่ต้องการหักที่กว้างเข้านี้ เพื่อให้ได้ความเครียดที่มากพอ จึงลดความกว้างของหักที่จะติดเกจลงเหลือ 6 มม. ซึ่งnodคือสำหรับเกจ 1 ตัว ที่กว้าง 3 มม. (มีขอบเหลือข้างละ 1.5 มม.)

$$\text{ตั้งนั้น } h = 2.6 \text{ มม.}$$

การออกแบบแสดงในรูปที่ 2.1 และ 2.2


2.4 การตัดแปลงปากหนีบ

ปากหนีบของหักนีมีกระดาษเบี้ยญจน์เรียบกว้างประมาณ 1.5 มม. ยาว 15 มม. ปากหนีบ ลักษณะนี้ไม่สามารถตัดจับได้ดีทำให้ลักษณะหักผิดตัวตัดได้ ลักษณะปากหนีบที่ถูกต้องคือปากบนรอยหยัก หรือมีเชือว ตามแบบของ Raney และ Children's hospital ตามลำดับ ถังแม้การตัดแปลงปากหนีบจะไม่อยู่ในขอบข่ายการวิจัยนี้ แต่เพื่อความสมบูรณ์จึงได้พยายามทางทางตัดแปลงปากหนีบไว้ด้วย


จากการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างหน่วงของการใช้เชือวแบบ Children's hospital นั้น ไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดสาย แล้วต้องตัดเนื้อเหล็ก ทำให้เป็นเนื้อเหล็กสูญเสีย ฉันจะเป็นเหตุให้เกิดสนิมได้ง่าย ตั้งนั้น การตัดแปลงจึงอาจอยู่ปัจจุบันของหักนีแบบ Reney เป็นหลัก ซึ่งมีลักษณะปากตั้งรูป 1.1

การตัดแปลงที่เหมาะสม คือใช้แรงอัดโดยมีกระสวนที่เหมาะสม ในบรรดาเครื่องกำเนิดแรงอัดทั้งหลายที่มีอยู่ล้วนมีข้อดีใหญ่ และใช้ยุ่งยาก ในการวิจัยนี้ จึงได้ตัดแปลง คิ่มปากบนก้าวโดยเจียรปากให้อยู่ในลักษณะชนกันตั้งรูปที่ 2.3


การทดลองพบว่า ประสานความล้าเร็วอย่างสมบูรณ์ คือ ได้หักนีมีลักษณะหักเช่นเดียว กันแบบ Raney (รูปที่ 2.3) โดยที่โลหะกันสนิมที่เคลื่อนไว้ไม่ได้กระเทาะหรือลอกออก แรงกตถึงแม้จะแรงขอทำให้เกิด plastic deformation แต่ก็ไม่ได้เป็นรอยลักษณะให้เหล็กภายในล้มผสกนอาการซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมได้



รูปที่ 2.1 การออกแบบฐานคู่ปลายยึดสำหรับเป็น force transducer



รูปที่ 2.2 Force transducer ที่สร้าง



รูปที่ 2.3 คิมปากนกแก้วที่คัดแปลงเพื่อขึ้นรูปปากที่หนบ
และที่หนบกระดาษที่มูกคัดแปลงแล้ว

2.5 สุรุป

ด้วยการออกแบบทางกล ทำให้สามารถได้ที่วัสดุแรงหนีบลักษณะ เป็นคนคุ่นคิดปลายยิต โดยมีความกว้างเพียงพอสำหรับปากกาที่นิ้ว และพื้นที่ที่เหมาะสมสมสำหรับติดเกจความเครียดได้ ปากที่นีนสามารถดัดแปลงให้มีลักษณะชนบทที่เหมาะสมได้โดยง่าย เพียงแต่อาร์ชัยแรงหนีบของคึมปากกาก็ว่าที่ผ่านการเจียร์ให้มีรูปร่างที่ต้องการ

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1 ความนำ

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ส่วนล่วงแหลก คือ ส่วนที่เป็น bridge ของเกจความเครียดและส่วนที่เป็นวงจรขยายสัญญาณจากเกจความเครียด ในบทนี้จะเสนอการออกแบบตั้งส่องล่วง

3.2 หลักการของเกจความเครียด


เกจความเครียดคือ ลวดความต้านทานชนิดเด็กที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสมกับการใช้งาน เช่น โคลามากเบี้ยญจน์บาง ๆ (foil) วัสดุที่ใช้ทำเกจความเครียดคือ โลหะผสมนิเกิล และทองแดง ติดอยู่กับ carrier ซึ่งล่วงมากเป็นสารโพลิเมอร์ เช่นพลาสติก, โพลีเอสเตอร์ ลวดความต้านทาน จะมีความต้านทานเพิ่มขึ้นเมื่อถูกดึงออกและความต้านทานลดลงเมื่อร้อนแรงก่อ ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้ เกจความเครียดมาประยุกต์เพื่อวัดค่าเชิงกลยุ่น ๆ (ที่ทำให้เกิดความเครียดในโลหะ) เช่น อุณหภูมิ, แรง, แรงบิดและความต้านได้ โดยผ่านวงจรไนฟ์ที่เหมาะสม เช่น Wheatstone bridge

3.3 วงจร Wheatstone bridge

วงจร Wheatstone bridge เป็นที่รู้จักกันดีในระบบเครื่องวัดที่ใช้เกจความเครียด โดยมีการต่อตัวต้านทาน ดังรูปที่ 3.1

ความต่างศักยครอม R_1 หาได้ดังนี้

$$V_{AB} = V \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$$



સૂચના 3.1 વૈજ્ઞાનિક Wheatstone bridge

$$\text{ในท่านองค์เดียวทัน } V_{AD} = V \cdot R_4 / (R_3 + R_4)$$

$$\text{และ } E = V_{AB} - V_{AD}$$

$$\text{ดังนั้น } E = V \cdot (R_1 R_3 - R_2 R_4) / \{ (R_1 + R_2) (R_3 + R_4) \} \quad (1)$$

เมื่อความต้านทานมีการเปลี่ยนค่าเป็น $R + \Delta R$ จะได้

$$E = V \cdot R_1 R_2 (\Delta R_1 / R_1 - \Delta R_2 / R_2 + \Delta R_3 / R_3 - \Delta R_4 / R_4) / (R_1 + R_2)^2 \quad (2)$$

สมการ (1) แสดงให้เห็นว่า $E = 0$ ถ้า $R_1 R_3 = R_2 R_4$ และสมการ (2) แสดงถึงค่าของ E เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไปตามความเครียดที่เกิดขึ้นความชัน (slope) ของผลลัพธ์ระหว่าง E และความเครียด (3) คือ circuit sensitivity, S_c

$$S_c = V \cdot R_1 R_2 (\Delta R_1 / R_1 - \Delta R_2 / R_2 + \Delta R_3 / R_3 - \Delta R_4 / R_4) / \{ (R_1 + R_2)^2 \} \quad (3)$$

โดยปกติแล้ว $R_1 \rightarrow R_4$ คือ เกจความเครียดที่มีความต้านทานเท่ากัน (เช่น 120 Ω หรือ 350 Ω) และการออกเมนต์ transducer มักจะให้ ΔR ของทุกความต้านทานมีค่าเท่ากันโดย R_1 และ R_3 มีศักยภาพต่างกับ R_2 และ R_4 (เช่นกรณีของ bending) จะได้

$$S_c = nV \Delta R / 4 \Omega R \quad (4)$$

เมื่อ n คือ จำนวน active gauge (เกจที่มีความเครียด)

$$S_c = nV S_g / 4 \quad (5)$$

เมื่อ S_g คือ Gauge factor = $\Delta R/R$ เป็นค่าซึ่งปรับเทียบมาจากโรงงาน และให้มาร่วมกับเกจความเครียด

$$\text{ดังนั้น } E = n S_g \epsilon V / 4 \quad (6)$$

ในการออกเมนต์ ใช้เกจความเครียด 4 เกจ (full bridge) โดยคานอยด์แต่ละอันจะมีเกจ 2 ตัวรับความเครียดตั้งและความเครียดตก ดังนั้น

$$E = S_a \cdot V \quad (7)$$

ค่า S_a และ V เป็นค่าคงที่ ดังนั้น สัญญาณที่ได้ (E) จะมีประดิษฐ์เชิงเส้นกับความเครียดในการออกแนวที่ $S_a = 2.13$ และ $V = 2.5$ Volt ดังนั้น

$$E = 5.325 \text{ e Volt} \quad (8)$$

และในการออกแนวความเครียดสูงสุด (บทที่ 2) คือ $700 \times 10^{-6} \text{ e}$ ล่าหรือแรง 15.3 N ที่ดำเนินการที่หัวท่อระยะ 60 mm . ดังนั้น สัญญาณสูงสุดในการออกแนว คือ

$$\begin{aligned} E &= 5.325 \times 700 \times 10^{-6} \text{ volt} \\ &= 3.7 \text{ mV} \end{aligned}$$

3.4 วิจารณ์อ่านสัญญาณและแสดงผล

3.4.1 ส่วนปรับสมดุลย์ของวงจรรีดจ์

วงจร bridge และการปรับสมดุลย์แสดงอยู่ในรูปที่ 3.2 ในการใช้งานจริงเมื่อจ่ายไฟเข้าที่วงจร bridge ของเกจความเครียดแล้ว แรงดันที่หัว AB จะไม่เป็นศูนย์ (bridge ไม่สมดุลย์) ถ้ามั่นว่าจะไม่มีแรงกระทำก็ตาม ดังนี้ เนรจากดูสมมติของเกจความเครียดทั้งสี่ตัว ไม่เกี่ยวกันอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงต้องมีวงจรช่วยในการปรับสมดุลย์ของ bridge มาช่วยปรับสมดุลย์ตัวอย่างจากนี้ วงจรปรับสมดุลย์นี้ ยังใช้ในการปรับแรงดัน offset ของวงจรขยายสัญญาณอีกด้วย จากรูป R_a , R_b , R_c คือเป็นวงจรปรับสมดุลย์


ค่าความต้านทานของเกจแต่ละตัว $120\Omega + 0.3\%$ ($\Delta R = 0.36\Omega$)

$$R_b = R_c = 50 \text{ k}\Omega \text{ และ } R_a = 1 \text{ k}\Omega$$


ซึ่งจะทำให้สามารถปรับเพื่อรับรับ ΔR ได้ถึง $+ 12.8\Omega$ โดยที่ R_b จะกำหนดให้ใน การปรับขยาย ส่วน R_c จะกำหนดให้ในการปรับจะเอียง เราสามารถกำหนดช่วงการปรับให้จะเอียงยังชั้นได้โดยการเพิ่มค่า R_a แต่จากการทดลองพบว่าที่ R_a เท่ากับ $1 \text{ k}\Omega$ เมื่อกำกับการปรับ R_c แล้ว พบว่า สามารถลังเลการเคลื่อนที่ของเรซมิเตอร์ได้ดีกว่า ก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือเร็วจนเกินไป จึงทำให้สามารถปรับแต่งวงจรได้ง่าย

3.4.2 วงจรขยายสัญญาณและส่วนแสดงผล

จากการอุปกรณ์ที่วัดแรงดันนี้ ค่าแรงดันที่ได้จากวงจร bridge มีค่าสูงสุด 4.4 mV เมื่อเป็นด้วยแรงสูงสุดจะคนหันกัน เนื่องจากแรงดันขนาดนี้ น้อยมากที่จะนำไปแสดงผลได้ ดังนั้น จึงต้องมีภาคขยายสัญญาณมาช่วยขยายสัญญาณเพื่อส่งให้ภาคแสดงผลต่อไป ภาคขยายสัญญาณที่ได้ออกแนวที่ใช้วงจรขยายผลต่าง (differential amplifier) โดยมีอินโฟร์มเป็นส่วนสำคัญ โดย



รูปที่ 3.2 วงจรสมดุลย์



รูปที่ 3.3 วงจรขยายสัญญาณ

จะออกแนวให้มอตราชยายลัญญาที่สามารถปรับได้ โดยมอตราชยายสูงสุด 100 เท่า วงจรขยายลัญญาแสดงในรูปที่ 3.3

อัตราชยายแรงดัน (นิจารณาเมื่อ $R_3/R_1 = R_4/R_2$) คือ R_3/R_1 หรือ R_4/R_2 ในวงจรที่ใช้เลือกใช้ค่า $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ และเลือก R_3 กับ R_4 เป็นความต้านทานปรับค่าได้แบบมีแกนร่วมกัน ซึ่งเวลาปรับอัตราชยายจะได้ปรับ R_3 และ R_4 ไปได้พร้อม ๆ กัน

จากการเลือก R_1 และ R_2 เป็น $1 \text{ k}\Omega$ จะได้ความต้านทานที่เข้าวงจรขยายเป็น $2 \text{ k}\Omega$ เมื่อเทียบกับความต้านทานของวงจร bridge เมื่อมองจากด้าน AB เข้าไปที่นี่ค่าเท่ากัน $120 \text{ }\mu\text{V}$ แล้วพบว่าความต้านทานเข้าของวงจรขยายมีค่าสูงกว่ามาก จึงไม่ทำให้ลัญญาที่ต่อจากชั้น AB ของวงจร bridge มีขนาดลดลงจากความจริง เมื่อต่อวงจรขยายเข้าไป

แรงหนีของ Raney clip มีขนาด 15.3 mm นิวตัน ทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าออกจาก bridge ที่ชั้ว AB (รูปที่ 3.2) 3.7 mV ตั้งนี้นิ่นที่อัตราชยายสูงสุด 100 เท่า จะได้แรงดันไฟฟ้าออกจากวงจรขยายลัญญา 370 mV มิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับแสดงแรงดันไฟฟ้าขนาดต่ำเช่นนี้ ตั้งแต่มิเตอร์ มิเตอร์ที่เลือกใช้มีขนาดเดิมสเกลที่ 1 mA เพื่อป้องกันกระแสเกินจึงได้ต่อความต้านทานแบบอนุกรม ค่าความต้านทานที่ปลดอคัย คือ 370Ω แต่เนื่องจากการใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้ที่กำลังขยายสูงสุด (เพราะจะมีความไวต่อลัญญาเร็วมาก) ในการออกแบบวงจรเลือกใช้ความต้านทาน 83Ω (120 ต่อขนาดกับ 270Ω) ซึ่งจะทำให้อัตราชยายสูงสุดในการใช้งานเป็น $22.4 \text{ }\mu\text{A}$ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งจะสามารถใช้แสดงผลลัญญาจาก bridge ที่มีค่าน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ถึงเกือบ $5 \text{ }\mu\text{A}$ เท่าตัว

3.5 สรุป

โดยหลักการของเกจความเครียดต่ำแบบ Hall bridge ทำให้ได้แรงดันสูงสุด 3.7 mV . จากการที่นี้ของ Raney clip วงจรเกจความเครียดสามารถปรับสมดุลย์ได้อย่างละเอียด โดยมีค่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไว้ 12.8Ω วงจรขยายลัญญาถูกออกแบบให้ขยายสูงสุด 100 เท่า แต่ในการใช้งานจริงใช้เพียง $22.4 \text{ }\mu\text{A}$ ก็เพียงพอที่จะให้เข็มมิเตอร์เดิมสเกล เมื่อนับที่นับตัวแรงสูงสุด โดยสรุป การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ

สมรรถนะของเครื่อง

4.1 ความน่า

สมรรถนะของเครื่องที่จะนำมาวิจารณา คือ sensitivity ในการวัด, ความมีคุณสมบัติเชิงเส้น (linearity) และปริมาณ hysteresis ซึ่งทำได้โดยการปรับเทียบ (calibration) ซึ่งจะเป็นเนื้อความส่วนใหญ่ในบทนี้ รวมทั้ง การทดลองใช้วัดแรงของที่หนึ่งกระดาน

4.2 การปรับเทียบ

4.2.1 การตั้ง sensitivity เป็นมาตรฐานปรับเทียบ


เนื่องจาก เครื่องถูกออกแบบให้สามารถตั้ง sensitivity ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ได้มาตรฐานในการใช้ภาคพลังการปรับเทียบ จึงปรับ sensitivity เพื่อให้เข้มขึ้นเพิ่มสเกล เมื่อแรงบิดสูงสุดจนเกิดการหักห้าม ส่วนตัวผู้ใช้งานเลือกตั้ง sensitivity ที่ตัวเองนั่งได้ก็ได้ตามความต้องการ (รายละเอียดวิธีการปรับ sensitivity ปรากฏในภาคผนวก)

4.2.2 การให้ภาระแก่ค่าแทนนิ

การปรับเทียบใช้แรงมาตรฐานจากตู้มั่น้ำหนัก ดังนั้น จึงต้องวางแผนที่วัดแรงหนึ่งในแนวโน้มและถ่วงน้ำหนัก ดังรูป 4.1 การวางแผนนี้ในลักษณะนี้ แม้ว่าจะมีผลเบี่ยงเบน (เนื่องจากน้ำหนักของตัวที่วัดแรงหนึ่งได้ แต่ก็จะน้อยมากจนสังเกตไม่เห็น)

4.3 การตอบสนองของอุปกรณ์วัดจากการปรับเทียบ

จากการถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/4 ปอนต์ และ 1/2 ปอนต์ จนถึง 4 ปอนต์ แล้ว ลอกน้ำหนักลงจนถึง 0 ปอนต์ ได้ผลการทดลอง แสดงในตารางที่ 1



รูปที่ 4.1 การปรับเทียบแรง

ตารางที่ 4.1
การตอบสนองต่อแรงมาตรฐาน

น้ำหนัก (ปอนด์)	ค่าที่อ่านได้			
	เนิ่นน้ำหนัก	ลดน้ำหนัก	เนิ่นน้ำหนัก	ลดน้ำหนัก
0	0	0	0	0
0.25	0.06	0.063		
0.50	0.12	0.125	0.12	0.122
0.75	0.18	0.19		
1.00	0.24	0.245	0.24	0.24
1.25	0.30	0.31		
1.50	0.36	0.36	0.36	0.36
1.75	0.415	0.42		
2.00	0.48	0.48	0.48	0.48
2.25	0.54	0.54		
2.50	0.60	0.60	0.60	0.60
2.75	0.655	0.66		
3.00	0.72	0.72	0.72	0.72
3.25	0.78	0.78		
3.50	0.84	0.843	0.84	0.84
3.75	0.90	0.90		
4.00	0.96	0.96	0.96	0.96

การตอบสนองที่ได้มีคุณสมบัติเชิงเส้นที่ค่อนข้าง และ hysteresis ต่ำ ค่าในตารางสามารถเชยายนเป็นสมการตอบสนอง ได้ดังนี้

$$F = -0.009 + 18.26 R \text{ นิวตัน} \quad (4.1)$$

เมื่อ R คือ ค่าที่อ่านจากมิเตอร์

จากตารางการทดลองและสมการ (4.1) จะเห็นว่า nonlinearity และ hysteresis มีค่าประมาณ 1% FS.

4.4 แรงของที่พื้นกระดาน และผลของการตัดแปลงปากกาที่นี่

ทดลองใช้อุปกรณ์วัดแรงหนึ่งของที่พื้นกระดาน จำนวน 20 อัน โดยวัดแรงก่อน และภายหลังการตัดปากกาที่นี่ ได้ผลการทดลองดังตาราง 4.2

ตารางที่ 4.2
แรงของที่พื้นกระดาน

ขั้นที่	แรง (N)			ขั้นที่	แรง (N)		
	ก่อนตัดแปลง	หลังตัดแปลง	แรงเฉลี่ย		ก่อนตัดแปลง	หลังตัดแปลง	แรงเฉลี่ย
1	6.56	6.93	0.37	11	6.02	6.56	0.54
2	6.20	6.51	0.31	12	5.56	5.83	0.27
3	6.20	6.56	0.36	13	5.83	6.20	0.37
4	6.38	6.56	0.18	14	6.20	6.56	0.36
5	6.38	6.93	0.55	15	6.20	6.56	0.36
6	6.56	6.75	0.19	16	6.02	6.20	0.18
7	6.38	6.66	0.28	17	6.20	6.56	0.36
8	6.20	6.56	0.36	18	6.20	6.56	0.36
9	6.47	6.75	0.28	19	5.29	5.83	0.54
10	5.83	6.20	0.37	20	6.02	6.38	0.36

โดยเฉลี่ยที่พื้นกระดานมีแรงหนึ่งก่อนตัดแปลง 6.13 นิวตัน และเมื่อตัดแปลงแล้วแรงหนึ่งจะเพิ่มขึ้น 0.35 นิวตัน ทำให้ค่าเฉลี่ยแรงหนึ่งภายหลังตัดแปลงปากกาที่นี่ค่า 6.48 นิวตัน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างที่พื้นแบบ Children's hospital (4.9 N) และ Rayney (15.3 N)

สรุปและวิจารณ์ผล

ที่วัดแรงหนีที่ออกแนวและสร้างมีสมรรถนะเป็นที่พอใจ โดยเฉพาะ มีความเป็นเรืองเส้นต์ และ hysteresis ต่ำ ค่า sensitivity สามารถปรับได้ตามต้องการ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานสะดวก

ค่าแรงหนีที่วัดนี้ เป็นการหนึบโดยมีระยะห่างไม่เกิน 5 มม. ซึ่งเป็นระยะใกล้เคียงกับการใช้งาน จากการทดลองพบว่า ที่หันนิกระดายเมื่อมีการดัดแปลงปากหนีจะมีแรงหนีเพิ่มขึ้นประมาณ 5.7% เพราะรอยหยักของปากที่หันทำให้ระยะถ่างของสปริงเพิ่มขึ้น แต่แรงหนีที่เพิ่มขึ้น ก็ยังคงอยู่ในพิเศษของ Children's hospital และ Raney clip

เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงหนีของที่หันนิกระดายน้อยกว่าแรงหนีแบบ Raney ซึ่งกลับกับการหาโดยใช้วิธีหันกับสายน้ำเกลือที่ปฏิบัติอยู่⁽¹⁾ ผลดังนี้ อธิบายได้จากความแตกต่างของหัวที่หัน Raney clip ถึงแม้จะมีแรงหนีมากกว่าที่หันนิกระดาย แต่ก็มีหัวที่ในการหันน์ (หัวที่หันน้ำตัดที่หันกัน) น้อยกว่ามาก ความสูงของลำน้ำที่เพิ่มขึ้นจะหนีกับสายน้ำเกลือขึ้นอยู่กับหัวทั้งแรงหนี (กดสายยาง ได้ลึก) และหัวที่หันน้ำตัด (กดสายยาง ได้แค่เพียงมาก) การหันนิกระดายก็ลดลงน้ำขึ้นได้สูงมากกว่า Raney clip ก็เหตุระอุที่ผลของหัวที่หันน้ำตัดนีมากกว่านั้นเอง

ด้วยเหตุนี้ การวัดแรงในลักษณะล้มตกที่เครื่องใช้มากร่อนนั้น ไม่ใช้วิธีที่ให้ค่าถูกต้อง และยังอาจให้ค่าในทางตรงกันข้ามด้วย (แปลค่าแรงน้อยกว่าเป็นมากกว่า) แต่ที่หันที่ออกแนวและสร้างนี้ แสดงผลที่ไม่ขึ้นอยู่กับหัวที่การหันน์ ค่าที่แสดงคือ แรงและเป็นค่าสัมบูรณ์ (absolute value)

อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของที่หันนิบที่หันน้ำตัด คือ ห้ามเลือด ซึ่งความสามารถในการห้ามเลือดขึ้นอยู่กับ pressure ที่กด ค่า pressure เป็นฝั่งก๊อกของแรงและน้ำที่ ตั้งน้ำถ้านิจารณาในเรื่อง pressure แต่อย่างเดียว หัวที่หันน้ำตัดย่อมมีผลให้หัวที่หันนิกระดายมี pressure น้อยลง ซึ่งหมายถึงความสามารถในการห้ามเลือดจะด้อยกว่าแบบ Raney แต่จากการรายงานการทดลอง พบว่า

ที่นีบกระดาษใช้งานได้คืนจะลดแรงหรือ pressure ลง (ด้วยการตัดขาสปริง เนื่องจากเข้าใจว่าที่นีบกระดาษมีแรงหนีมากกว่า Raney clip⁽¹⁾) ดังนั้น ที่นีบกระดาษที่ไม่ได้ของขาสปริง และมีแรงมากกว่า (แบบของขาสปริง) ย่อมมี pressure มากกว่าและห้ามเลือดได้ดีกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ที่นีบกระดาษสามารถใช้งานเป็นที่นีบหนังศรีษะได้โดยไม่ต้องลดขนาดของแรงลงนอกจากนี้ ขนาดของ pressure ที่น้อยกว่า Raney clip และการไม่มีเชือกแบบ Children's hospital clip ที่มีผลต่อไม่ทำให้เนื้อเยื่อบนข้าม เนื่องจากอุปกรณ์ที่สร้างนี้ สามารถให้ค่าแรงหนึ่งได้โดยตรง ดังนั้น จึงสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ เช่น ในเรื่องของความสัมพันธ์ของความหนาของข้ามเนื้อเยื่อ และความสามารถในการหายกันขนาดของแรงที่ใช้ที่นีบ

เอกสารอ้างอิง

1. ลงวณเดิน รัตนเดช "เครื่องมือชนิดพิเศษในระหว่างผ่าตัดชนิดใหม่" นพยาลักษารา
ปีที่ 16 ฉบับที่ 5, 2530, หน้า 243-246
2. ASM. Metals Handbook "Properties and selection : Stainless steel,
tool materials and special - purpose metals, Vol 3, 1978.
3. Doebelin, E.O., "Measurement systems : Application and design."
McGraw - Hill., London, 1983.

ภาคผนวก
การใช้เครื่องมือ

ในการใช้เครื่องมือนี้ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดสวิตซ์มิเตอร์ และเข็มบนหน้าปัด ไม่ควรเคลื่อนที่ออกจากศูนย์เกินกว่า 1 ช่อง (0.04) ถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไขนี้ให้ตั้ง offset ใหม่ หรืออาจมีสภาวะจราจรต่อรีแมตอยู่
2. เปิดสวิตซ์ bridge แล้วปรับปุ่ม R balance ทั้ง coarse และ fine เพื่อให้เข็มบนหน้าปัดมีที่ศูนย์
3. นับค่าคงคุณปลายน้ำทั้งสองชิดติดกันและเข็มบนหน้าปัดมีค่ารีชีที่ 1.0 (เดิมสเกล) ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ให้ตั้ง sensitivity ใหม่
4. ลองนับดังในขั้นตอนที่ 3 เป็นระยะ ๆ ระหว่างใช้งานเพื่อตรวจสอบ และทุกครั้ง เข็มค่ารีชีที่ 0 และ 1.0 เมื่อไม่เกินและนับเดิมที่ความล้าดับ (ถ้าเปิดเครื่องก็ ไว้นาน ๆ อาจมีผลให้บีบเด็นหัวแล้วเข้มไม่ชัดที่ 1.0 ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดเครื่องสักครู่หรือเปลี่ยนถ่านใหม่)
5. นำหัวที่หนึ่งที่ต้องการวัดแรงไฟฟ้านำหัวปลายน้ำคู่ แล้วอ่านค่าจากมิเตอร์
6. คำนวณแรงดันจากสูตร $F = 18.26 R - 0.009$ นิวตัน หรือใช้รูปที่ ๕-๑

หมายเหตุ 1 กิโลกรัมกมเพียงโลก = 9.81 นิวตัน

ข้อควรระวัง ให้ถอดถ่านออก ถ้าจะ ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานกว่า 1 เดือน

การตั้ง offset มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดกล่องออก โดยการคลายสกรูที่ฝาด้านล่าง
2. เปิดสวิตซ์มิเตอร์ (ไม่ต้องเปิดสวิตซ์ bridge) แล้วปรับปุ่ม offset (variable resistance แยกตั้งหน้ายังคงจะ) ให้เข็มมีที่ศูนย์ (zero offset.)


การตั้ง sensitivity มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดสวิตซ์มิเตอร์ และ bridge
2. ปรับ R-balance ให้เข็มมีที่ศูนย์
3. ใช้หัวที่หนึ่งกระดาษขนาดใหญ่ (ลีคำ) หนึ่งปลายน้ำคู่ให้ติดกัน
4. ใช้ไขควงปรับปุ่ม sensitivity (ไข้ไขควงทางขวา เปิดด้านท้ายกล่อง) จนกระทั่ง เข็มมิเตอร์ชีที่ 1.0 แล้วจึงนำหัวที่หนึ่งกระดาษออก

หมายเหตุ การทำเช่นนี้ ก็เพื่อให้สมการ $F = 18.26 R - 0.009$ มีความเชื่อถือได้ (valid)
ข้อควรทราบ

อาการเมื่อถ่านหมด เข็มจะตีสุดด้านใดด้านหนึ่ง และปรับสมดุลย์ (R = balance) ไม่ได้ หรือ sensitivity เปลี่ยนไป

การเปลี่ยนถ่าน ควรเปลี่ยนทั้ง 3 ก้อนพร้อมกัน ห้ามใช้ถ่านเก่าและถ่านใหม่เป็นกัน
ขนาดของถ่าน ก้อน 9 volt จำนวน 3 ก้อน



รูปที่ ผ-1 กราฟการปรับเที่ยน