

## บทที่ 2

### กฤษฎี

#### 2.1 เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber)

เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber) คือเส้นใยที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ดังนี้คือ

1) เส้นใยจากพืช เส้นใยจากพืช หมายถึงเส้นใยที่มีองค์ประกอบหลักคือเซลลูโลส ได้แก่ ฝ้าย ป่าน ปอ กระเจา มะพร้าว หรือ ปาล์ม เป็นต้น

2) เส้นใยจากสัตว์ หมายถึงเส้นใยที่มีองค์ประกอบหลักเป็นโปรตีน ได้แก่ ขนสัตว์ พน หรือเส้นใยหน เป็นต้น

3) เส้นใยแร่ ได้แก่ เส้นใยหิน เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้เส้นใยพืชมาเป็นวัสดุเสริมแรงในคอมโพสิต แต่บ้างไรก็ตามเส้นใยก็มีข้อด้อยที่ต้องพิจารณาคือ

- สมบัติความสม่ำเสมอของเส้นใยธรรมชาติ
- การจำกัดการวนเส้นใยธรรมชาติ
- ความเป็นผลึกและศีรษะการพอกผิวเมอร์ไพรเซชันของเซลลูโลส
- การซึมภาวะผิวน้ำระหว่างเส้นใยธรรมชาติกับแมตริกซ์
- การดูดซึมน้ำร้อน
- การหน่วงการติดไฟ

อย่างไรก็ดีเมื่อว่าจะมีข้อจำกัดหลายประการ แต่ข้อดีของเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้ก็คือเมื่อเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ได้แก่

- เส้นใยพืชเป็นวัสดุประเภทที่ผลิตขึ้นใหม่ได้ (renewable resource) และมีปริมาณมากในธรรมชาติ
- การสักหรือของเส้นใยธรรมชาติดินอย่างกว่าเส้นใยแก้ว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบต่อการนำวัสดุมาท่าการรีไซเคิล หรือการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต
- การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในคอมโพสิตที่ใช้วัสดุประเภท biodegradable polymer เป็นแมตริกซ์นั้น ทำให้ได้วัสดุคอมโพสิตประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นสุดอาชญากรรม ใช้งาน

## ตารางที่ 2.1 เมริบบเทียบสมบัติเชิงกลระหว่างเส้นใยธรรมชาติกับเส้นใยสังเคราะห์

Mechanical properties of natural fibres as compared to conventional reinforcing fibres

Fibre	Density (g/cm <sup>3</sup> )	Elongation (%)	Tensile strength (MPa)	Young's modulus (GPa)	References
Cotton	1.5–1.6	7.0–8.0	287–597	5.5–12.6	[74,131,133]
Jute	1.3	1.5–1.8	393–773	26.5	[74,76,131,134]
Flax	1.5	2.7–3.2	345–1035	27.6	[131]
Hemp	—	1.6	690	—	[135]
Ramie	—	3.6–3.8	400–938	61.4–128	[131,133]
Sisal	1.5	2.0–2.5	511–635	9.4–22.0	[74,131,136]
Coir	1.2	30.0	175	4.0–6.0	[74,136]
Viscose (cord)	—	11.4	593	11.0	[133]
Soft wood kraft	1.5	—	1000	40.0	[137]
E-glass	2.5	2.5	2000–3500	70.0	[138]
S-glass	2.5	2.8	4570	86.0	[74,138]
Aramid (normal)	1.4	3.3–3.7	3000–3150	63.0–67.0	[138]
Carbon (standard)	1.4	1.4–1.8	4000	230.0–240.0	[138]


ที่มา (Bledzki A.K and Gassan J., 1999)

### 2.1.1 องค์ประกอบของเส้นใยพืช

โดยทั่วไปแล้วเส้นใยพืชมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ เซลลูโลส เอ็นไซลูโลส ลิกนิน เพคติน แวนโคฟิลล์ ส่วนที่ละลายในน้ำ(water soluble substance) และน้ำ

#### 2.1.1.1 เซลลูโลส (Cellulose)

กลุ่มสาระใบไทรเครดเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยหน่วยน้ำตาลในลักษณะเดี่ยวๆ คือกลูโคza (homopolysaccharide) คือน้ำตาลกลูโคส เชื่อมต่อ กันด้วยพันธะ B-1,4-glycosidic เป็นสายยาวตลอดไม่มี การแตกกึ่ง ออยู่ในลักษณะที่บานานกันและบีบรวมกันเป็นกลุ่มก้อนด้วยพันธะ ไไอโครเจนที่เกิดขึ้นระหว่าง หนูไไอครอฟิลของแต่ละสายโซ่




รูปที่ 2.1 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส

ที่มา : <http://www.greenspirit.org.uk/Resources/cellulose.gif>

เซลลูโลสพบอยู่ในธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืช ในพืช ไม้ค่างๆ มีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำและค่อนข้างทนต่อปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์และค่าคงแต่ไม่ทนต่อกรดเข้มข้น การไชโตรไลซ์ความยากง่ายต่างกัน เนื่องจากเซลลูโลสมีหลาຍชนิดบางชนิดมีรูปร่างโปร่ง เอ็นไซม์ย่อยได้ง่าย บางชนิดเรียงตัวแน่น รูปร่างคล้ายผลึก เอ็นไซม์ย่อยได้ยากกว่า

### 2.1.1.2 เอมิเซลลูโลส (Hemicelluloses)

เป็นการ์โนไไซเดอร์เชิงซ้อน ที่ประกอบด้วยหน่วยต่ำๆ คาดเดียวหลาຍชนิด (heteropolysaccharide) โดยที่สถาปัตยหลัก(main chain) เป็นสายโซ่ข้าวประกอบด้วย beta-1,4 linked D-xylopyranoyl units โดยมีสายโซ่ข้าง(side chain) ประกอบด้วย L-arabinose, D-glucuronic acid หรือ 4-O-methyl, D-galactose และ D-glucose




รูปที่ 2.2 โครงสร้างทางเคมีของเอมิเซลลูโลส

ที่มา : <http://www.pruittfamily.com/paul/images/Graminaceous%20hemicellulose.gif>

### 2.1.1.3 ลิกนิน (Lignin)

เป็นสารประกอบโพลิเมอร์ที่มีองค์ประกอบของลิฟติกและอะโรมาติก ทำหน้าที่ในการปักปูงผนังเซลล์พืช ทำให้อ่อนไชม์เข้าไปย่อยสลายได้ยาก ในอดีตสาหกรรมการทำกระดาษหรืออุตสาหกรรมเซลลูโลส จะมีลิกนินเป็นผลพลอยได้(by product) เสมอ ลิกนินมีราคาไม่แพงและส่วนใหญ่ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงและใน reformed composite material นอกจากนี้แล้วลิกนินยังสามารถนำไปใช้เป็นกาว หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในคอมโพสิตเรซิ่นได้ หรือการนำไปใช้เป็นโคโนโนเมอร์และ interfacial agent สำหรับเส้นใยธรรมชาติและ soy based resin composites




รูปที่ 2.3 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบลิกนิน

ที่มา : <http://www4.ncsu.edu/~dsargyro/images/lignin.gif>

#### 2.1.1.4 เพกติน

เพกตินเป็นชื่อเรียกของหนึ่งของ heteropolysaccharides ซึ่งประกอบด้วย polygalacturon acid



รูปที่ 2.4 โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบเพกติน

ที่มา : <http://www.daviddarling.info/images/pectin.gif>

#### 2.1.1.5 แอกซ์

เป็นส่วนหนึ่งของเส้นใย สามารถถักคลออกได้โดยสารละลายอินทรีย์

ในเส้นใยธรรมชาติแต่ละชนิดค่างมีองค์ประกอบทางเคมีที่กล้าวมาข้างตันนี้แตกต่างกันไป ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.2

ตาราง 2.2 แสดงเปรียบเทียบขององค์ประกอบของเส้นใยธรรมชาติแต่ละชนิด

Composition of different cellulose based natural fibres [10]

	Cotton	Jute	Flax	Ramie	Sisal
Cellulose	82.7	64.4	64.1	68.6	65.8
Hemi-cellulose	5.7	12.0	16.7	13.1	12.0
Pektin	5.7	0.2	1.8	1.9	0.8
Lignin	—	11.8	2.0	0.6	9.9
Water soluble	1.0	1.1	3.9	5.5	1.2
Wax	0.6	0.5	1.5	0.3	0.3
Water	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

## 2.1.2 สมบัติพิเศษ (Surface properties)

การนำเส้นใยธรรมชาติหรือไม้มาใช้ในวัสดุคอมโพสิตนั้นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการบด เกาะระห่วงพิเศษของเส้นใยกับเมตริกซ์ เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติหรือไม้นั้นเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีส่วนประกอบหลักได้แก่ เซลลูโลส เมมเซลลูโลส และลิกนิน ดังนั้นจึงมีสภาพความเป็นข้า (polar) เนื่องจากมีหมู่ไออกซิลิก(OH) ส่งผลให้เส้นใยมีสมบัติไฮdrophilic(hydrophilic) ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้ากันได้(incompatible) กับพลาสติก

จากการวัดค่า surface energy โดยใช้ dynamic contact angle พบว่าเส้นใยธรรมชาติมีค่า พลังงานพิเศษ (surface energy) ที่สูง ดังนั้นเพื่อลดค่า Surface energy จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพิเศษของเส้นใยซึ่งสามารถทำได้ทั้งวิธีทางกายภาพ(physical treatment)และทางเคมี(chemical treatment) ซึ่งทำให้เส้นใยธรรมชาติเหล่านี้มีค่า Surface energy ที่ต่ำเพียงพอที่จะสามารถเข้ากันได้(compatible) และสามารถเข้ากับกระห่วงพิเศษของเส้นใย(interfacial adhesion) กับพลาสติกในวัสดุคอมโพสิตได้

### 2.1.3 กระบวนการปรับปรุงพิเศษเส้นใยแบบได้เป็น

#### 2.1.3.1 กระบวนการทางฟิสิกส์(Physical methods)

การปรับปรุงพิเศษเส้นใยธรรมชาติด้วยวิธีทางกายภาพนี้จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพิเศษของเส้นใยซึ่งมีผลต่อการเรื่องพันธะแบบเชิงกล(mechanical bonding) กับพลาสติกเมตริกซ์ได้ ด้วยขั้นตอนการปรับปรุงด้วยเทคนิคนี้ได้แก่

##### 2.1.3.1.1 Corona treatments

การทำ Corona นั้นเป็นวิธีการให้เกิดการออกซิเดชันบนพิเศษ ซึ่งจะนำไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง surface energy ให้มีค่าต่ำเพียงพอ เพื่อเพิ่มความสามารถเข้ากันได้กับเมตริกซ์

##### 2.1.3.1.2 Plasma treatments

การทำ Cold plasma บนพิเศษเส้นเป็นวิธีการคัดแปรพิเศษโดยการใช้ plasma ซึ่ง โนมเลกุลภายใน gas phase ของพลาสม่าจะเกิดการแตกตัวออกกลาญเป็นอนุญลซึ่งสามารถเข้าไปกระตุ้นหรือใจดีบริเวณพิเศษของเส้นไป ได้มีการใช้เทคนิคนี้กับเส้นใยเซลลูโลสเพื่อปรับปรุงสมบัติ

การเปียก(wettability) ของเส้นใยเซลลูโลส และเพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างกระดาษกับพอลิโอเลฟินส์ สำหรับก้าวที่ใช้ในเทคนิคพลาสมานี้มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับสมบัติที่ต้องการปรับปรุง เช่น ถ้าใช้ Oxygen plasma หรือ Hydrogen plasma จะเป็นเทคนิคสำหรับการทำให้เกิดการ ออกซิเดชัน(Oxidation) หรือ ริดักชัน(Reduction) บนผิวเส้นใยซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มสมบัติการเปียก (wettability) บนเส้นใย

#### 2.1.3.1.3 Vacuum-ultraviolet treatments

วิธีนี้ใช้สำหรับปรับปรุงผิวหน้าเซลลูโลสโดยการดูดซับสารไวโอลেตในสภาพสูญญากาศ เพื่อให้เกิดการออกซิเดชันบนผิวหน้าเส้นใย

นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายเทคนิคสำหรับการปรับปรุงผิวหน้าเส้นใย เช่น การใช้ เครื่องสีเอ็กซเรย์ เป็นต้น

#### 2.1.3.2 กระบวนการทางเคมี(Chemical methods)

เนื่องจากเส้นใยเซลลูโลสมีสมบัติไฮdrophilic (hydrophilic) ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้ากันได้ (incompatible) กับพลาสติกซึ่งมีสมบัติไฮdrophobic (hydrophobic) ดังนั้นเพื่อให้เส้นใยเซลลูโลสกับ พลาสติกเมตริกซ์ในวัสดุคอมโพสิตเข้ากันได้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงสมบัติผิวหน้าของเส้นใย ซึ่งมี หลากหลายวิธีได้แก่

##### 2.1.3.2.1 Chemical coupling

เป็นวิธีการคัดแปรผิวหน้าเส้นใยด้วยวิธีการทางเคมีเพื่อปรับปรุงความสามารถยึดเกาะระหว่าง ผิวหน้า (interfacial adhesion) ของเส้นใยกับเมตริกซ์ ซึ่งมีหลักวิธีได้แก่

- **Esterification reaction**


หลักการของเทคนิคนี้คือการคัดแปร โครงทางเคมีของเส้นใย โดยการเพิ่มน้ำเงี้ยสเตอร์ชิงมีสมบัติ ไฮdrophobic ให้กับผิวหน้าเส้นใย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้ากัน(compatible) ได้กับเมตริกซ์ สารเคมีซึ่งทำหน้าที่เป็นรีอเจนท์ในเทคนิคนี้มีหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมีจำพวก เอซิค แอนไฮดริด เช่น acetic anhydride, propionic anhydride หรือ maleic anhydride ซึ่งจะเข้าไปทำ ปฏิกิริยากับหน่วยครอฟลูกลูโนเส้นใยเซลลูโลส

- **Treatments with compounds which contain methanol groups**

ได้มีการใช้เทคนิคนี้ในการคัดแปรผิวหน้าเซลลูโลสโดยการทำปฏิกิริยากับสารประกอบ methanol/melamine ปรากฏว่าเส้นใยที่ผ่านการทำทรีเมนต์ด้วยวิธีนี้แล้วนั้นจะการคุณชื่น ความชื้นน้อยลง และมีความสมบัติเปียก(wet strength) ต่อเรซิ่นคีฟ์

- **Treatment with isocyanates**


เทคนิคนี้เป็นการทำทรีเมนต์เส้นใยโดยการทำปฏิกิริยะระหว่างเส้นใยเซลลูโลสกับสารประกอบ ไอโซไซยาเนต(isocyanate) เพื่อเพิ่มสมบัติการยึดเกาะระหว่างเส้นใยกับพอลิเมอร์เมตริกซ์ชนิด พอลิสไตรีน หรือ พอลิไวนิลคลอไรด์ ในวัสดุคอมโพสิต



รูปที่ 2.5 แสดงการทรีดเมนต์ด้วยสารประกอบไนโตรไซยาเนต  
ที่มา A.K. Bledzki, J. Gassan (1999)

- **Triazine coupling agent**

วิธีการนี้เป็นการนำ Triazine ไปทำปฏิกิริยาให้เกิดพันธะโค瓦เลนต์กับเซลลูโลส ผลที่ได้คือ เส้นใยเซลลูโลสสูดความชื้นลดลง พร้อมกับสมบูดายิ่ง พิเศษก็คือลดลงด้วยซึ่งส่วนใหญ่ให้ผิวน้ำเส้นใยเกาะเข้ากับเมตริกซ์ได้ดีขึ้น



รูปที่ 2.6 แสดงการทรีดเมนต์โดยใช้สารประกอบไนโตรอะซีน  
ที่มา A.K. Bledzki, J. Gassan (1999)

## 2.2 ปาล์มน้ำมัน (Oil Palm)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Elaeis guineensis* Jacq.

วงศ์ : Palmae

ชื่อสามัญ: Oil Palm

ชื่ออื่น: มะพร้าวถิง, มะพร้าวหัวถิง (กลาง) หมากมัน (ปัตตานี)

ลักษณะ : ปาล์มน้ำมันจัดอยู่ในพืชตระกูลปาล์ม (Palmae หรือ Recaceae) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดคือ

1. *Elaeis guineensis* (African oil palm)

2. *Elaeis oleifera* (South American oil palm)

3. *Elaeis odora* (American oil palm) ไม่มีรายงานความสำคัญทางเศรษฐกิจ


ทั้ง 3 ชนิดนี้ *Elaeis guineensis* มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ



รูปที่ 2.7 ผลปาล์มน้ำมัน

ที่มา : [www\\_rspg\\_thaigov\\_net-plants\\_data-pic-pd&sugar-oilpalm01.jpg](http://www_rspg_thaigov_net-plants_data-pic-pd&sugar-oilpalm01.jpg) ของ Google\_files\oil  
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชน้ำมันที่มีศักยภาพในการแบ่งขันสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ ทั้งด้านการผลิต และการตลาด ส่วนแบ่งการผลิตน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชของโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ รวดเร็ว จากร้อยละ 11.7 ในช่วงปี 2519-2543 เพิ่มเป็นร้อยละ 27.5 ในช่วงปี 2544-2548 และคาดว่าจะเพิ่ม สูงขึ้นเป็นร้อยละ 31.2 ในช่วงปี 2559-2563 โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ผลิตที่สำคัญคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อม (eco-friendly crop) เมื่อปลูกปาล์มน้ำมันเป็น ระยะเวลานานจะทำให้สภาพนิเวศที่เสียหายไปกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถลด กองค์ประกอบจากน้ำมันปาล์มน้ำมัน ได้แก่ กรดไขมันหลายชนิด วิตามินอี และวิตามินเอ นำมาใช้ประโยชน์และ ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรม Oleochemical และ พลังงานทดแทน รวมทั้งพืชที่ปลูกภัยต่อผู้บริโภค เพราะไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs)



รูปที่ 2.8 ประชีชันจากผลปาล์มน้ำมัน


ที่มา : [www\\_rspg\\_thaigov\\_net-plants\\_data-pic-pd&sugar-oilpalm01.jpg](http://www_rspg_thaigov_net-plants_data-pic-pd&sugar-oilpalm01.jpg) ของ Google\_files\oil

นอกจากประชีชันดังกล่าวแล้ว ในการสักดันน้ำมันปาล์มน้ำมัน ยังมีวัสดุเหลือใช้จากการสักดัน นำมาใช้ประชีชันได้แบบจะทุกชนิด ดังนี้

- ทະลายปาล์ม ใช้คุณคินในสวนปาล์มน้ำมัน รักษาระบบน้ำ ลดความชื้น และเพิ่มเนื้อดิน นำมาใช้เพาะปลูก และข้อมูลจากโรงงานสักดันน้ำมันปาล์มน้ำมัน ว่า มีความเป็นไปได้ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ เนื่องจาก มีความร้อนสูง
- เส้นใยแห้ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ
- กะลา ใช้ผสมกับเส้นใย เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ ซึ่งปัจจุบันโรงงานสักดันน้ำมันปาล์ม ใช้ เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน นำมาผลิตถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ใช้ ในการกรองน้ำ และของเสีย หรือจะนำมาใช้ปูดูดฝุ่นไม้ เช่น กลวยไม้ หรือ ใช้ซ่อมหัวตนนกได้ เพราะแข็งมาก

- น้ำเสีย ใช้คืนน้ำในสวนปาล์ม เนื่องจากมีปริมาณอินทรีย์สูง หรือใช้ผลิตก๊าซมีเทน ใช้งุ่งต้ม โดยผ่านกระบวนการก๊าซชีวภาพ (Bio GAS)
- การของเสีย ใช้ทำปุ๋ย

### องค์ประกอบของผลปาล์มสด



รูปที่ 2.9 องค์ประกอบของผลปาล์มสด —

ที่มา : [www\\_rspg\\_thaigov\\_net-plants\\_data-pic-pd&sugar-oilpalm01.jpg](http://www_rspg_thaigov_net-plants_data-pic-pd&sugar-oilpalm01.jpg) ของ Google\_files\oil

### 2.3 วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer composite material)

วัสดุพอลิเมอร์ผสมหรือพอลิเมอร์คอมโพสิต หมายถึง วัสดุพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วย ส่วนประกอบอย่างน้อยสองชนิดที่มีสมบัติแตกต่างกันเมื่อผสมเป็นคอมโพสิต (พอลิเมอร์เชิงประกอบ) แล้วจะมีความแข็งแรงมากกว่าแต่ละองค์ประกอบอย่างที่มาประกอบกัน พอลิเมอร์คอมโพสิตจัดเป็นวัสดุที่มีความสำคัญมาก ในปัจจุบันเป็นที่นิยมและมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคอมโพสิตมี ข้อดีหลายประการ เช่น น้ำหนักเบา ความแข็งแรง และค่ามอดูลัสต่อน้ำหนักสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และต้านทาน การผลิตต่อ ทึบยังสามารถประยุกต์ใช้งานแทนวัสดุอื่นได้ เช่น โลหะและเซรามิกส์ ซึ่งสมบูรณ์ของพอลิเมอร์คอมโพสิต ขึ้นอยู่กับ

- การใช้เคราะห์ระหว่างคอมโพสิตและตัวเสริมแรง
- คุณสมบัติของเมตริกซ์ และสารเสริมแรง
- ปริมาณสารเสริมแรง
- ขนาด และรูปร่างของตัวเสริมแรง
- กระบวนการผลิต
- การจัดเรียงตัว และการกระจายตัวของสารเสริมแรง

## 2.3.1 องค์ประกอบของคอมโพสิต มี 3 ส่วน ดังนี้

### 2.3.1.1 เมตริกซ์ (matrix)

เป็นวัสดุที่ทำหน้าที่ยึดส่วนเสริมแรงเข้าด้วยกัน ให้อยู่ในตำแหน่งและการเรียงตัวที่กำหนด โดยจะถือมารอนและป้องป้องส่วนเสริมแรงจากการเสียสภาพเนื่องจากสิ่งแวดล้อม โดยมักมีความแข็งแรงและมอคูลานอยกว่าส่วนเสริมแรง เมตริกซ์เป็นองค์ประกอบที่มีความต่อเนื่อง จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายเทแรงที่ได้รับไปสู่ส่วนเสริมแรง วัสดุเมตริกซ์ที่ใช้ในการผลิตคอมโพสิตมีมากหลายชนิด อาจแบ่งได้ 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ

1. โลหะ เรียกคอมโพสิตชนิดนี้ว่า “Metal Matrix Composite (MMC)” การใช้วัสดุโลหะเป็นเมตริกซ์สำหรับคอมโพสิตนิยมใช้กับเต็นไอละเป็นส่วนเสริมแรง ซึ่งมีความแข็งแรงสูงแต่มีข้อจำกัดคือน้ำหนักของวัสดุมาก เมตริกซ์โลหะที่นิยมใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม ไททาเนียม แมกนีเซียม และทองแดง เป็นต้น

2. เซรามิกซ์ เรียกคอมพอสิตชนิดนี้ว่า “Ceramic Matrix Composites (CMC)” การใช้เซรามิกซ์ เป็นเมตริกซ์นิยมใช้กับคอมพอสิตที่ใช้งานอุณหภูมิสูงและทนต่อสารเคมี

3. พอลิเมอร์ เรียกคอมพอสิตชนิดนี้ว่า “Polymer Matrix Composites (PMC)” สามารถใช้ได้ทั้งประเภทเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเชล แต่นิยมใช้เทอร์โมเชลมากกว่า เนื่องจากการใช้สารตั้งต้นที่มีน้ำหนักไม่เล็กน้อยแต่มีความหนืดต่ำ สามารถผสมกับเต็นไอละเป็นส่วนเสริมแรงเป็นวัสดุคอมพอสิตได้ง่าย ส่วนเทอร์โมพลาสติกไม่นิยมใช้เนื่องจากมีสมบัติเชิงกลที่ด้อยกว่า ทนอุณหภูมิต่ำกว่า แต่สามารถขึ้นรูปได้หลายครั้ง ซึ่งพอลิเมอร์ที่ใช้โดยทั่วไปได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

#### เทอร์โมพลาสติกเรซิน (Thermoplastic resins)

เนื่องจากเทอร์โมพลาสติกไม่จำเป็นต้องมีการเรือนไขงโครงสร้าง ความแข็งแรงของวัสดุจึงต้องมาจากการความแข็งแรงของสายใยพอลิเมอร์และการพันกัน ดังนั้นเทอร์โมพลาสติกที่นำมาใช้งานเป็นเมตริกซ์สำหรับคอมพอสิตจะต้องมีน้ำหนักไม่เล็กน้อยมาก หรือมีความยาวสายใยมากพอที่จะเกิดการพันกัน ข้อเสียของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักไม่เล็กน้อยคือความหนืดของพอลิเมอร์หลอมเหลวจะสูง İlkot ว่า หากนักเป็นอุปสรรคในการขึ้นรูปคอมพอสิต อาจเกิดปัญหาของการสัมผัสหรือการเปียกของเมตริกซ์บนพื้นผิวของเต็นไอละการกระเจิงตัวที่ส่วนมากของเต็นไอละเมตริกซ์ นอกจากนี้เทอร์โมพลาสติกที่มีความแข็งแรงของสายใยสูงนักมีอุณหภูมิหลอมเหลวหลักสูง ต้องให้ความร้อนหรือพลังงานมากในการขึ้นรูป เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปราคาสูง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเต็นไอละเมตริกซ์มากอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของทั้งสองส่วนที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดช่องว่างหรือเร่งเดินภายในชิ้นงานคอมพอสิต โดยเฉพาะที่บริเวณอินเทอร์เฟส หรือรอบตัวระหว่างเต็นไอละเมตริกซ์

เมตริกซ์ชนิดเทอร์โมพลาสติกนิยมใช้เต็นไอละสั้น (short fibers) เป็นส่วนเสริมแรง โดยใช้การขึ้นรูปคอมพอสิตแบบการฉีดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป หรือการถ่ายเทขึ้นรูป เทอร์โมพลาสติกที่นิยมใช้เป็น

เมตริกซ์สำหรับคอมโพสิตทั่วๆไป ได้แก่ พอลิไโพพิลีน(Polypropylene) พอลิอีไนด์ทรีอีไนลอง(Polyamide)

### เทอร์โมเซตเตอร์ชิน (Thermosetting resin)

เป็นเมตริกที่นิยมใช้ที่สุดสำหรับพอลิเมอร์คอมโพสิต มีขั้นตอนการขึ้นรูปได้ 3 ขั้นตอน คือ

#### ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเบต้า (A stage)

ใช้เริบกขั้นตอนเริ่มแรกเมื่อสารตั้งต้นขังไม่เกิดการเรือน โง ขันนี้วัสดุจะมีความหนืดตัว ให้ได้ ง่าย สามารถเข้าแทรกกระหว่างเส้นใยและสัมผัสถักกับพื้นผิวเส้นใยได้ดี

#### ขั้นตอนที่ 2 ขั้นบี (B stage)

ในบางขั้นตอนการขึ้นรูปคอมโพสิต มีการทำแผ่นเส้นใยกับเมตริกซ์ที่เรียกว่า “พรีเพรป” (prepreg, preimpregnated sheet or tape) ขั้นตอนนี้เมตริกซ์จะถูกทำให้เรือน โงบางส่วน (Partial curing) แต่ยังไม่สมบูรณ์ถึงจุดที่กลาญเป็นเจล หรือจุดที่กลาญเป็นโครงสร้างร่างแหะสามมิติอย่างสมบูรณ์ แผ่นพรีเพรปนี้จะนำไปตัดและเรียงช้อนกันเป็นชั้นตามทิศทางการเรียงของเส้นใยที่ต้องการ

#### ขั้นตอนที่ 3 ขั้นซี (C stage)

เป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อทำการเรือน โงเมตริกซ์เกิดจุดกลาญเป็นเจล วัสดุเปลี่ยนเป็นโครงสร้างร่างแหะสามมิติอย่างสมบูรณ์ คอมโพสิตแข็งตัวมีสีเดียวกับพื้นผิวของรูปร่าง ไม่หลอมเหลวหรือละลายในตัวทำละลายใดๆ


การเรือน โงของเมตริกซ์นิคเทอร์โนเมชต จะทำให้เกิดการเรือน โงต่อและการเรือน โงของสาข้าว

- ไม่เลกฤตซึ่งทำให้วัสดุมีความแข็ง มีสมบัติเชิงกลที่ดี ทนทานต่อตัวทำละลาย มีสีเดียวกับพื้นผิวของการอุดช่องแค้นและกานอุณหภูมิสูง เทอร์โนเมชตเตอร์ชินที่นิยมใช้เป็นเมตริกซ์ มีดังนี้

#### 1. อีพอกซี (Epoxy resins)

คือพอลิเมอร์ที่มีหมุนอีพอกซีซึ่งเป็นดำเนเนงที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเรือน โง และทำให้เกิดการขิดเกาที่ดีกับพื้นผิวเส้นใยเสริมแรง อีพอกซีเรชันนับเป็นพอลิเมอร์เทอร์โนเมชตที่นิยมใช้มากที่สุดในการใช้เป็นเมตริกซ์สำหรับพอลิเมอร์คอมโพสิต เนื่องจากมีสมบัติเชิงกลที่ดี มีสมบัติที่หลากหลายในช่วงกว้าง ขึ้นกับโครงสร้างไมเลกฤต มีการขิดเกาที่ดีกับเส้นใยต่างๆ เป็นเรชันที่มีความสมดุลของสมบัติทางกายภาพ เชิงกล ไฟฟ้า และมีการหดตัวต่ำ เมื่อเทียบกับเทอร์โนเมชตชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงสูง ทนต่อสารเคมี มีสีเดียวกับพื้นผิวของรูปร่างสูง ง่ายต่อการขึ้นรูป และราคาถูก

อีพอกซีสามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาของอีพิคลอริโอลิคลอริน (Epichlorohydrin) กับสารประกอนที่มีไฮดรอเจนที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา โดยเตรียมจากปฏิกิริยาควบแน่นของ bis-phenol A กับ epichlorohydrin ดังปฏิกิริยา



รูปที่ 2.10 แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์อีพอกซิเรชิน

ที่มา : สัมพันธ์ คัมภิรานนท์ (2525)

## 2. พอลิอีสเทอร์เรชิน (Polyester resin)

เป็นพอลิเมอร์ซึ่งประกอบด้วยหมู่อีสเทอร์ซึ่งแต่งต่างหมู่เข้าไป เกิดการรวมตัวกันแบบควบคุมแน่น (condensation polymerization) ของสารประกอบพากไกลโคอล (glycol) และไดเบซิกแอซิด (dibasic acid) คุณสมบัติของพอลิอีสเทอร์เรชิน มีดังนี้

### คุณสมบัติทางกายภาพ

พอลิอีสเทอร์เรชินมีคุณสมบัติแข็ง ใส เจ้า และสามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก แต่เมื่อเทียบกับโลหะ ความหนืดของมันจะต่ำกว่า ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงจะเทียบกับโลหะไม่ได้ แต่ในปัจจุบันสามารถเพิ่มความแข็งแรงของพลาสติกชนิดนี้ได้โดยการเสริมไบแก้วหรือไฟเบอร์กลาส (fiber glass) ลงไว้จะทำให้มีคุณสมบัติเดียว หนึ่งเดียว ไม่ประปา และแข็งแรง

### คุณสมบัติทางไฟฟ้า

พอลิอีสเทอร์เรชินมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าครบทั้งสิ้น สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าได้

### คุณสมบัติทางเคมี

พอลิอีสเทอร์เรชินสามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมี ไม่เป็นสนิม พอลิอีสเทอร์เรชิน สามารถแบ่งตามองค์ประกอบเคมีได้ 5 ชนิด คือ

#### 1. ออฟเรชิน (ortho resin)

derive from phthalic anhydride (phthalic anhydride) กับ (maleic anhydride) หรือ (fumaric acid) ได้เป็นออฟเรชิน สารเคมีที่มีโครงสร้างเป็นที่นิยนใช้กันมากหลายด้าน แม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านเสถียรภาพต่อความร้อน สารเคมี และการใช้งานระหว่างกระบวนการผลิต แต่มีราคาถูก

#### 2. ไอโซเรชิน (iso resins)

สามารถเตรียมได้จากกรดไอโซพทาลิก (isophthalic acid) กับ (maleic anhydride) หรือ (fumaric acid) ได้เป็นไอโซพทาลิก (isophthalic acid) ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างดีกว่า orthophthalic acid ในด้านคุณสมบัติทางกล ด้านการทนความร้อนและสารเคมี เพราะมีโครงสร้างไม่เลกูลเป็นแบบเส้น และมีน้ำหนักไม่เลกูลมากกว่า

### 3.บิสฟีโนอเมทานาเรต (bisphenol A(BPA)fumarates)


สามารถเตรียมจากพרוพอยกซีเลต (propoxylated) หรือเอธอกซีเลต (ethoxylated) ของ BPA กับ fumaric acid ซึ่งจะพบใน BPA ช่วยให้ทนอุณหภูมิได้สูงขึ้น แข็งและประจำขึ้น รวมทั้งทนสารเคมีได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาวะค่าคงที่ จึงนักนำไปใช้ในงานที่ต้องการความทนทานมากขึ้น

### 4.คลอร์เอนดิก (chloroendics)

เตรียมได้จากคลอร์เอนดิก (chloroendic anhydride) หรือกรดคลอร์เอนดิก (chloroendic acid) กับ maleic anhydride หรือ fumaric acid เรซินพากน์ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม เหมาะกับการใช้งานกับภาวะที่มีกรดแก่ โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิสูงและหน่วงการถูกไหม้ เพราะมีหมู่คลอร์ีนอยู่ด้วย

### 5.ไวนิลออกไซเดอร์ (vinyl ester)

เป็นชื่อสามัญของพอลิเอสเทอร์ชนิดไม่อิ่มตัว(unsaturated polyester) ซึ่งสามารถเตรียมได้จากกรดไม่อิ่มตัว เช่น กรดเมทาคริลิก (methacrylic acid) หรือกรดอะคริลิก (acrylic acid) กับบิสฟีโนอลไดโอล พอกไซด์ (bisphenol diepoxyde) พอลิเมอร์ที่ได้จะมีค่าแทนนิ่งที่ไม่อิ่มตัวอยู่ที่ปลายไมเลกูล ซึ่งเมื่อนำไปผสมกับมอนอยเมอร์ที่ไม่อิ่มตัว เช่น สไตริน รูปลักษณะเป็นอก คุณสมบัติต่างๆ และการทำให้สุกจะทำได้ เช่นเดียวกับพอลิเอสเทอร์สามัญอื่นๆ ดังนั้น ไวนิลออกไซเดอร์ จึงนำไปใช้ให้ชรับเดียวกับพอลิเอสเทอร์อื่นๆ และมักใช้ทำคอมโพสิตสำหรับงานโครงสร้าง แม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างแพงกว่า แต่ก็ให้คุณสมบัติทนทาน ความร้อนและคุณสมบัติทางกลได้มาก นอกจากนี้ไวนิลออกไซเดอร์ยังทนทานต่อความล้าที่อุณหภูมิสูงได้ดี



รูปที่ 2.11 ไวนิลออกไซเดอร์

ที่มา : <http://www.mse.mtu.edu/~drjohn/my4150/class10/fig7.gif>

คอมโพสิตที่ใช้พอลิเอสเทอร์เป็นเมตริกซ์ มักจะเกิดการหลุดลอกตัวมากระหว่างการเกิดโครงสร้างหรือการทำให้สูญ และไม่สามารถทนทานภาวะอากาศได้ดีเท่าอีพ็อกซี จึงไม่นิยมใช้เป็นคอมโพสิตขั้นสูง

### 2.3.1.2 วัสดุเสริมแรง (reinforcement material)

เป็นวัสดุที่ทำให้คอมโพสิตมีความแข็งแรงมากเป็นส่วนที่ไม่ต่อเนื่อง (discontinuous) วัสดุเสริมแรงมีลักษณะรูปร่างคล้ายแบบของเส้นใย หรืออนุภาคเล็กๆ ที่ได้ วัสดุเสริมแรงที่นิยมใช้มีลักษณะเป็นเส้นใย (fiber) อาจเป็นเส้น ใบต่อเนื่องหรือเส้นไขสัน เส้นไขที่ใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์ก่อน พอสิติฟเมทาประภาก็ได้แก่

#### 1) เส้นใยธรรมชาติ(natural fiber)

เส้นใยธรรมชาติที่รู้จักกันดีแก่ปัจจุบัน ปอ ผ้าใบ ไหน เป็นคืน ข้อดีของการนำเส้นใยธรรมชาตินามาใช้สำหรับเป็นวัสดุเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิตนั้นคือ ราคาถูก มีปริมาณในธรรมชาติ สามารถสร้างใหม่ได้(renewable resource) ข้อด้อยของเส้นใยธรรมชาติ แม้ว่าเส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่มีความแข็งแรง น้อยกว่าเส้นใยสังเคราะห์ เช่นเส้นใยแก้ว แต่ก็มีเส้นใยธรรมชาติบางชนิดที่มีความแข็งแรงสูงกว่าเส้นใยแก้ว เช่น ปอ ซึ่งมีค่ามอดูลัสสูงกว่าเส้นใยแก้ว ซึ่งทำให้วัสดุคอมโพสิตที่ได้มีค่าความแข็งตึง(stiffness) และความทนทานแรงกระแทกสูง(high impact strength)

ตาราง 2.3 เมริบันเทียบสมบัติทางกายภาพของเส้นใยธรรมชาติ

ชนิดเส้นใย	ความหนาแน่น Mg/m <sup>3</sup>	Cellulose (%)	Hemicellulose (%)	Lignin (%)
Wood	1.5	40	40	20
Jute	1.3	72	14	14
hemp	-	71	22	7
Sisal	0.7	74	-	26

ตารางที่ 2.4 เมริบันเทียบสมบัติเชิงกลของเส้นใยธรรมชาติ

ชนิดเส้นใย	Young's modulus (GPa)	Tensile strength (MPa)	Specific modulus GPa/(Mg/m <sup>3</sup> )	Specific strength GPa/(Mg/m <sup>3</sup> )
Wood	-	500	-	333
Jute	55.5	442	43	340
hemp	-	460	-	-
Sisal	17	530	24	757

## 2) เส้นใยสังเคราะห์ (synthetic fiber) ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท

- เส้นใยอนทรีบีได้แก่ เส้นไขอะรามิค เส้นไชพอลิเอสเทอร์ หรือเส้นไชพอลิอีทิลีน เป็นต้น
- เส้นไบอนนิทรีบีได้แก่ เส้นไยแก้ว เส้นไชการ์บอนและแกรฟไฟต์ เส้นไชอะลูมิНИА เส้นไชไบรอน และ เส้นไชซิลิกา

### 2.3.1.3 สารเติมแต่ง(additive)

สารเติมแต่งมีความสำคัญสำหรับพอลิเมอร์คอมโพสิตมาก ส่วนใหญ่แล้วเติมลงไปเพื่อปรับปรุงสมบัติการใช้งานให้ดีขึ้น หรือเติมลงไปในเรซินสำหรับการเตรียมวัสดุคอมโพสิตเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา ระหว่างไม้เลกุลของเรซิน ทำให้เกิดการสุกหรือแข็งตัว(curing agent) ซึ่งมักใช้คู่กับสารเคมีชนิดอื่น สารเคมีเติมแต่งที่สำคัญสำหรับการเตรียมวัสดุคอมโพสิตได้แก่

#### 1) สารเร่งปฏิกิริยา (catalysts)

หมายถึงสารที่ทำให้สุก หรือสารท่าให้แข็งตัว(hardener) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Catalytic curing agents และ Coreactive

Catalytic curing agent หมายถึงสารเร่งการทำปฏิกิริยา ได้แก่สารที่ทำหน้าที่ก่ออนุมูลอิสระ (initiator) เพื่อก่อปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบประเทกเปลอร์ออกไซด์ (organic peroxide) ซึ่งสารเปลอร์ออกไซด์จะแตกตัวให้ออนุมูลอิสระและเข้าทำปฏิกิริยา พ ดำเนินที่มีพันธะคู่ในอนอมเมอร์ ซึ่งจะเกิดการสังเคราะห์กลไกเป็นพอลิเมอร์ต่อไป สำหรับสารเร่งที่นิยมใช้ในพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิมตัว (unsaturated polyester resin) ได้แก่ methyl ethyl ketone peroxide(MEKPO), benzoyl peroxide, และ cumone hydroperoxide

MEKPO เป็นสารที่ระเบิดได้ดังนั้นห้ามผสมโดยตรงกับสารช่วยเร่ง (accelerators) คือ cobalt naphthenate เพราะจะเกิดปฏิกิริยาญนแรงจนถูกเป็นไฟได้

#### 2) สารช่วยเร่งปฏิกิริยา(accelerators)

หมายถึงสารที่ใช้เพิ่มความว่องไวของการเกิดปฏิกิริยาการแข็งตัวของเรซิน หรือช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยา ได้แก่ cobalt naphthenate ซึ่งมักใช้คู่กับ MEKPO หรือสาร diethyl aniline และ dimethyl aniline ซึ่งสารเหล่านี้จะเข้าไปช่วยให้ระหว่างเวลาการก่อเจลสั้นลงหรือทำให้เกิดเจลได้ที่อุณหภูมิต่ำลง หรือไม่ต้องใช้ความร้อนในการทำปฏิกิริยา

#### 3) สารยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา (inhibitors)

ที่นิยมใช้คือ tertiary butyl catechol และ hydroquinone มักผสมมาแล้วในเรซิน โดยเฉพาะพอลิอีสเทอร์เรซิน ทั้งนี้เพื่อให้เรซินมีเสถียรภาพอนอมเมอร์ขณะเก็บ ป้องกันไม่ให้พอลิเมอร์เกิดการสังเคราะห์อย่างเดื้อที่เร็วเกินไปในระหว่างการผลิต ป้องกันการเกิดเจลก่อนเวลาอันควรในผลิตภัณฑ์ที่ก่อสมบูรณ์ หรือขั้นตอนการนำไปใช้งานชั้นการกวน หรือการใช้งานที่อุณหภูมิสูงมากๆ

#### 4) สารสอดแนมจากแม่แบบ (mold releasing agent)

ใช้สำหรับการดึงลอกชิ้นงานออกจากแม่แบบให้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสารหล่อลื่น เช่น ไข่ หรือ ชิลิโคน ที่ทาบนแม่แบบ ซึ่งสารที่ทาภายนอกนี้เรียกว่าสารหล่อลื่นภายนอก (external lubricant) นอกจากนี้ยังมีสารหล่อลื่นบางชนิดที่ผสมไปกับเรซิ่นและเมื่อผ่านกระบวนการรีเซ็ตจะรูปสารเหล่านี้จะแพะไปที่ผิวน้ำของชิ้นงานช่วยให้ชิ้นงานลอกออกจากแม่แบบได้ง่าย เราเรียกสารประเภทนี้ว่า สารหล่อลื่นภายใน (internal lubricants) เช่น zince stearate


นอกจากนี้แล้วยังมีสารช่วยการกระจายอนุภาค(hyperdispersant) สารปรับความหนืด (rheology modifier) สารเชื่อมต่อ (coupling agent) สารลดการหดตัว (low shrink additive) สารคุกซับรังสียูวีไว้อเลต (UV stabilizers) เป็นต้น

### 2.4 ชนิดของคอมโพสิต

คอมโพสิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ ดังนี้

- 2.4.1 คอมโพสิตแบบอนุภาค (particulate composites) เป็นคอมโพสิตที่เกิดจากการกระจายอนุภาคใน เมตริกซ์ ซึ่งอนุภาคจะมีรูปร่างการจัดตัว และขนาดต่างๆ กัน อาจเป็นทรง เม็ด หรือผลึก
- 2.4.2 คอมโพสิตแบบลามินาร์ (laminar composites) เป็นคอมโพสิตที่เกิดจากการยึดติดระหว่างแผ่น วัสดุกับเมตริกซ์ ในลักษณะคล้ายแซนวิช อัตราความดันสูง ซึ่งจะได้เป็นรูปๆ
- 2.4.3 คอมโพสิตแบบเส้นใย (fibrous composites) เกิดจากเส้นใยเสริมแรงในเมตริกซ์ ซึ่งเส้นใยอาจจะ เป็นเส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) เส้นไบอินทรี (organic fiber) เส้นไบรามิด (aramid fiber) เส้นไบรธรรมชาติ (natural fiber)

นอกจากนี้คอมโพสิตสามารถ劃分ได้ในลักษณะต่างๆ กัน ตามลักษณะ และการจัดเรียงตัวของ สารเสริมแรง ดังแสดงในภาพที่ 2.12



รูปที่ 2.12 การจัดเรียงตัวของวัสดุเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิต

ฝ่ายทดสอบ  
คุณภาพเชิงทดลอง ตรวจสอบและรับรองสุนทรีย์

- (a) ส่วนเสริมแรงเป็นอนุภาค จัดเรียงตัวแบบสุ่ม
- (b) ส่วนเสริมแรงเป็นเส้นใยสั้น จัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน
- (c) ส่วนเสริมแรงเป็นเส้นใยสั้น จัดเรียงตัวแบบสุ่ม
- (d) ส่วนเสริมแรงเป็นเส้นใยยาว จัดเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน

ที่มา : เล็ก สีคง (2543)

## 2.5 การขึ้นรูปคอมโพสิต (composite fabrication)

### ปัจจัยที่พิจารณาในการเลือกวิธีขึ้นรูปคอมโพสิต


เมตริกซ์และส่วนเสริมแรงสามารถประกอบกันหรือขึ้นรูป (Fabrication) เป็นผลิตภัณฑ์คอมโพสิตได้หลายวิธี เช่น การขึ้นรูปคอมโพสิตด้วยเทคนิคการใช้มือ (hand lay up) การสเปรย์ (spray up) การคลีริค (pultrusion) การม้วนพัน (filament winding) เป็นต้น มีปัจจัยหลายประการที่จะต้องพิจารณาประกอบการเลือกวิธีขึ้นรูปคอมโพสิต ได้แก่

- รูปร่าง ขนาด และจำนวนผลิตภัณฑ์คอมโพสิตที่จะผลิต
- เส้นใยเสริมแรง ได้แก่ ชนิดและความยาวของเส้นใย สมบัติของเส้นใย เป็นต้น
- เมตริกซ์ ได้แก่ ชนิดของเมตริกซ์ สมบัติของเมตริกซ์ เป็นต้น
- การเรียงตัวของเส้นใยเส้นใยเส้นแรง
- เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูป
- ต้นทุนการผลิต

กระบวนการผลิตขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตแบ่งได้ 2 ประเภทคือกระบวนการผลิตแบบแม่แบบเปิด และแบบปิด

#### 2.5.1 กระบวนการผลิตแบบแม่พิมพ์แบบเปิด (open mould processer)


คือกระบวนการผลิตที่แม่แบบสัมผัสชิ้นงานเพียงด้านเดียว และเมื่อถอดชิ้นงานออกจากแม่แบบ จะได้ชิ้นงานที่มีหน้าเรียบเพียงด้านเดียว ซึ่งกระบวนการผลิตแบบนี้มีหลายเทคนิค



รูปที่ 2.13 กระบวนการผลิตแบบแม่พิมพ์เปิด

#### 2.5.1.1 Hand lay up method


เป็นกระบวนการการที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด สะดวกในการทำงานและง่าย ลงทุนต่ำ เครื่องมือหาง่าย สามารถใช้ได้ทั้งการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและใหญ่



รูปที่ 2.14 การผลิตแบบ Hand lay up method

#### 2.5.1.2 Spray up

เป็นกระบวนการผลิตแบบใช้เครื่องพ่น โดยเครื่องพ่นจะพ่นไนเก็ฟร้อนกับเรซิ่นลงไปบนผิวน้ำหน้าของแม่พิมพ์โดยตรง โดยเครื่องพ่นจะมีหัวพ่นที่สามารถตัดเส้นไนเก็ฟให้เป็นเส้นสั้นๆ ขณะเดียวกันเรซิ่นและตัวทำปฏิกิริยาจะถูกปั๊มส่งมาผ่านท่อหัวพ่นเรซิ่น แล้วพ่นออกจากเครื่องพ่นด้วยแรงอัดจากปั๊มลม ทำให้เส้นไนเก็ฟและเรซิ่นถูกพ่นออกมานะคะที่แม่พิมพ์ จากนั้นใช้ถุงกลิ้งรีดทับช่วยอัดเส้นไนเก็ฟและเรซิ่นให้แน่นสนิทบนผิวน้ำหน้าแม่พิมพ์และรีดໄล่ฟองอากาศอีกครั้ง




รูปที่ 2.15 การผลิตแบบ Spray up

[http://www.highlineproducts.com/images/spray\\_lay-up.gif](http://www.highlineproducts.com/images/spray_lay-up.gif)

#### 2.5.1.3 Centrifugal casting

กระบวนการผลิตแบบหล่อเหลวขึ้นเมมเบรนรูปทรงกระบอกและหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูง ใช้แก๊สเสริมแรงอาจจราจในแม่แบบหรือจะพ่นเส้นไขออกมาพร้อมกับเรซินที่ถูกฉีดจากหัวฉีดที่ขึ้นเข้าหากันในแม่แบบได้ เมื่อเรซินถูกฉีดเข้าแม่แบบ จะจะเดินทางกันที่แม่แบบหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงจะเกิดแรงเหวี่ยงให้เส้นไขอักเสบและเรซินแบบกัดผิวด้านในของแม่แบบ ทำให้ชั้นงานมีความหนาเท่ากันและคิวด้านนอกของชั้นงานที่สัมผัสกับคิวแม่แบบด้านในจะเรียบ เมื่อปล่อยให้แข็งตัวก็สามารถดัดชั้นงานออกจากแม่แบบได้ง่าย กระบวนการแบบนี้เหมาะสมสำหรับงานที่มีรูปทรงกระบอกและต้องการให้คิวภายนอกของชั้นงานเรียบเรียง ถังท่อ เสาไฟฟ้า เสาชง ห่อร้อนสายโทรศัพท์ เป็นต้น




รูปที่ 2.16 การผลิตแบบ Centrifugal casting

<http://www.southwestcustom.com/images/centcast.gif>

—

#### 2.5.1.4 Filament winding

กระบวนการแบบพัน จะใช้เส้นใยเสริมแรงแบบเส้นไขข้าว ชุบผ่านอ่างน้ำยา เดิมเรซิ่นที่ผสมแข็งตัวแล้วนำไปพันรอบบนแม่แบบที่หมุนรอบตัวเองได้ จนมีความหนาตามต้องการ จากนั้นปล่อยให้แข็งตัว และถอดแบบ




รูปที่ 2.17 การผลิตแบบ Filament winding

<http://www.tifac.org.in/news/acfil.jpg>

### 2.5.1.5 Pultrusion

กระบวนการผลิตแบบดึงรีด เส้นใยเสริมแรงจะวิ่งจากภาคบรรจุรีซินที่ผสมตัวทำแข็งแล้ว (hardener) และถูกดึงผ่านเข้าแม่แบบหน้าตัด(die)ซึ่งติดเครื่องให้ความร้อน (heater) ชิ้นงานจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้รูปปรางตามแบบแม่แบบที่พร้อมตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ ชิ้นงานที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้จะให้อัตราส่วนของเส้นใยเสริมแรงที่สูงมาก อีกทั้งเส้นใยเสริมแรงจะจัดเรียงตัวตามความยาวของชิ้นงาน ทำให้ค่าความแข็งแรงตามแนวยาวมีค่าสูงสุดที่พึงมีได้ กระบวนการแบบนี้เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความยาวเช่น แท่งตัน กันเบ็ดตกปลา กำนัลร่ม เสาเดินที่ เป็นต้น



รูปที่ 2.18 การผลิตแบบ Pultrusion

<http://www.housing.nu/pultrusion.jpg>


### 2.5.2

#### กระบวนการผลิตระบบแม่แบบปิด (close mould processer)

คือกระบวนการผลิตที่ใช้แม่แบบแบบปิดประกอบกับชิ้นงาน เมื่อถอดแม่แบบออกจากกันจะได้ชิ้นงานที่มีความเรียบทั้งสองด้านเนื่องจากชิ้นงานสัมผัสแม่แบบทั้งชิ้น สามารถแบ่งได้หลายประเภทดังนี้

##### 2.5.2.1 Vacuum bagging

กระบวนการผลิตแบบถุงสูญญากาศเป็นกระบวนการที่นำเส้นใยเสริมแรง พร้อมทาระชิ้นลงบนแม่แบบปิด จากนั้นวางฟิล์มลดดมแบบ และฟิล์มสูญญากาศ คลุมผิวน้ำ แม่แบบปิดขึดขอบให้แนบสนิทกับขอบแม่แบบ จากนั้นสูบอากาศภายในระหว่างชิ้นฟิล์ม สูญญากาศ และแม่แบบออก ความดันภายในออกจะคงทับแผ่นฟิล์มสูญญากาศให้แนบสนิทกับผิวแม่แบบ ซึ่งสามารถใช้ถูกกลึงข่าวรีดไปบนฟิล์มสูญญากาศ เพื่อช่วยรีดชิ้นงานให้แนบสนิทกับผิวแม่แบบอย่างสมบูรณ์



รูปที่ 2.19 การผลิตแบบ Vacuum bagging

<http://www.bertram31.com/proj/tips/vaccuum-bag.gif>

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการผลิตระบบแม่แบบปิดชนิดอื่นๆ ได้แก่ Pressure bagging, Cold press moulding, Hot press moulding, Resin transfer moulding, Bulk moulding compound(BMC) และ Sheet moulding compound(SMS)

- ⇒ **Unidirectional polyester (UD) V-LITE PC 5005, MK Group**
- ⇒ **MEKPO PUTANOX M-60 (BMC Group)**
- ⇒ **CORAL (MK Group)**
- ⇒ **Silicone resin (SILASTIC, MK Group)**
- ⇒ **Hardener (MK Group)**