

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

2.1 ทฤษฎีและหลักการ


ในการเตรียมวัสดุผสมในงานวิจัยนี้อาศัยกระบวนการบดผสมเชิงกล เพื่อให้ได้วัสดุผสมตามต้องการ ซึ่งกระบวนการบดผสมเชิงกลมีหลักการทำงานดังนี้

2.1.1 กระบวนการบดผสมเชิงกล (mechanical alloying, MA)

กระบวนการบดผสมเชิงกลมีจุดเด่นคือ ผลโลหะที่ได้มีความเป็นเนื้อดีเยากัน มีการขยาย ตัวที่ดี ลดเวลาในการต้องขัดเกลาชิ้นงาน เป็นเทคนิคที่ใช้แก่ปัญหาของโลหะที่มีสถานะบางส่วนเป็นของเหลว ซึ่งไม่สามารถผลิตโลหะที่มีความเป็นเนื้อดีเยากันได้ และช่วยลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขณะใช้งาน เนื่องจากเป็นกระบวนการของโลหะผสมที่อุณหภูมิต่ำ (cold alloying process) ซึ่งเครื่องมือคงมีหลายชนิดได้แก่ szegvari attritor mill, spex vibratory mill, large diameter ball mill สำหรับเครื่องมือบดผสมที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ เครื่องบดแพลนาเกรรี

2.1.3 วิธีการผลิตโลหะพรุน

วิธีการผลิตโลหะพรุนทางด้านโลหกรรมวัสดุคงสามารถทำได้หลายวิธี การฉีดขึ้นรูป (injection molding) การหล่อเทป (tape casting) หรือ “doctor blade” (รูปที่ 2.1) เป็นเทคนิคการผลิตแผ่นเซรามิกบางชั้นถูกนำมาใช้ทำแผ่นโลหะพรุน เทปโลหะพรุนนี้นำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองหรือแผ่นฐานโลหะสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แบตเตอรี่ (SOFC) นอกจากนี้ยังมีการขึ้นรูปด้วย sponge และ pore-former method ใช้ในการขึ้นรูปอะลูมินา สำหรับงานกรองน้ำ




รูปที่ 2.1 การหล่อเทป (Tape Casting) [<http://www.fz-juelich.de>]

สำหรับวิธีการผลิตวัสดุพรุนในงานงานวิจัยนี้ อาศัยวิธีการอัดขึ้นรูปและการอบผนึก (compacting and sintering)


2.1.3.1 ทฤษฎีการอัดขึ้นรูป

อัตราการแน่นตัวเริ่มต้นมีค่าสูงตามความดันที่ให้ เมื่อการเปลี่ยนรูปดำเนินต่อไป ความชันของเส้นโค้งความหนาแน่นต่อความดันลดลงซึ่งให้เห็นว่าอนุภาคเกิดความแข็งแบบเวิร์ก ษาร์คเดนนิง ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 ภาพสเก็ตซ์แสดงความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกับความดันในการอัดแน่น แสดงขั้นตอนสำคัญและความสามารถในการอัดลดลงเมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้น

ภาพลักษณะขั้นตอนการอัดแน่นผงวัสดุในรูปที่ 2.3 แสดงหลักเกณฑ์ในการนิยามขั้นตอนการอัดแน่น การอัดแน่นเริ่มต้นที่ความหนาแน่นประมาณเท่ากับความหนาแน่นปราภูมิ ซึ่งอยู่ระหว่างอนุภาคปราภูมิโดยทั่วไป เมื่อมีการเขย่าความหนาแน่นสูงสุดที่ได้ก็อความหนาแน่นเค้า ผงที่อยู่ในสภาพะหลอมซึ่งคงมีซึ่งอยู่ ไม่มีความแข็งแรง และจำนวนโคลอร์ดเนชัน (CN) หรือจำนวนอนุภาคที่สัมผัสอยู่รอบอนุภาคหนึ่งๆ มีค่าต่ำ เมื่อเริ่มให้ความดันการตอบรับแรกสุดคือการขัดเรียงตัวใหม่ของอนุภาค โดยอนุภาคมีการเติมในรูพรุนขนาดใหญ่ก่อนส่งผลให้จำนวนการสัมผัสนับอนุภาครอบข้างสูงขึ้น ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการเขย่าหรือสั่นผง การจัดเรียงตัวใหม่ให้ผลดีเมื่อพื้นผิวของอนุภาคเรียบและแข็ง




รูปที่ 2.3 ภาพแสดงขั้นตอนการอัดพงโดยหะ เริ่มต้นมีการจัดเรียงตัวโดยคลบบริดจ์ระหว่างอนุภาค เมื่อแรงอัดสูงขึ้นการแน่นตัวเกิดจากการเสียรูปของอนุภาค

การเพิ่มความดันทำให้การจัดเรียงตัวของอนุภาคดีขึ้นและนำไปสู่การลดลงของความพรุน โดยการฟอร์มตัวของจุดสัมผัสใหม่ระหว่างอนุภาค แสดงด้วยข้อมูลในรูปที่ 2.4 ซึ่งเป็นกราฟของอนุภาคบรรอนซ์ทรงกลมที่แสดงค่าความพรุนลดลงเมื่อจำนวนการสัมผัสและพื้นที่ที่สัมผัสระหว่างอนุภาคเพิ่มขึ้น ที่จุดสัมผัสด่างๆ เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบเยิดหยุ่น และที่ทุกจุดสัมผัสในวัสดุเริ่มมีการเก็บพลังงานเยิดหยุ่นคงถาวรไว้ในชิ้นงาน ความดันสูงทำให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยการขยายบริเวณสัมผัสผ่านการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก ดังนั้นความดันทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปจำกัดเฉพาะในส่วนสัมผัส ส่งผลให้เกิดความแข็งจากการเปลี่ยนโครงสร้าง (เกิดความเครียด) หรือเวร์กฮาร์ดเดนนิ่ง และยอมให้จุดสัมผัสใหม่ฟอร์มตัวขึ้นที่ช่องว่างระหว่างอนุภาคที่ยุบตัวลง (collapse) บริเวณสัมผัสระหว่างอนุภาคปรากฏเป็นลักษณะแบนราบจากที่มีรูปไปตามเส้นรอบวง ความหนาแน่นกรีน (ρ) และเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนโถง (X) มีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$X = D \left[1 - \left(\rho_0 / \rho \right)^{2/3} \right]^{1/2} \quad (2.1)$$


เมื่อ D เป็นขนาดอนุภาค และ ρ_0 เป็นความหนาแน่นเริ่มต้นที่สอดคล้องกับค่า $X = 0$ ความแข็งแรงของพันธะระหว่างอะตอมขึ้นกับปริมาณแรงเฉือนที่จุดสัมผัสระหว่างอนุภาค แรงเฉือนสูงสุดเกิดขึ้นตรงกลางของจุดสัมผัสระหว่างอนุภาคส่งผลให้มีการพัฒนาความแข็งแรงขึ้นในชิ้นงาน ความแข็งแรงหลังการอัดและก่อนการอบพนึก เรียกว่าหรือความแข็งแรงกรีน (green strength)



รูปที่ 2.4 การอัดแน่นผ่านแม่พิมพ์ของผงบรอนซ์ทรงกลม แสดงการเปลี่ยนแปลง
ความพรุน จำนวนอนุภาคที่สัมผัสและพื้นที่สัมผัสเมื่อแรงอัดเพิ่มขึ้น

2.1.3.2 การอัดขึ้นรูปการอัดในแนวแกนเดียว (uniaxial compaction) สำหรับขั้นตอนการเคลื่อนที่ของเครื่องมือจะอัดแน่นแสดงในรูปที่ 2.5 โดยเริ่มต้นจากบรรจุผงโลหะลงในแม่พิมพ์และอัดผ่านพันช์ (punch) ซึ่งอาจเป็นพันช์ตัวเดียว (ส่วนใหญ่เป็นตัวบน) หรือพันช์ทั้งสองตัวคือห้องตัวบน (upper punch) และตัวล่าง (lower punch) ทำให้เกิดแรงดันด้านข้าง ก่อนที่จะเทผงโลหะลงในแม่พิมพ์จะต้องเลื่อนพันช์ตัวบนออกก่อน ส่วนพันช์ตัวล่างอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งเติมในแม่พิมพ์ ถ้ามีการคำนวณปริมาณของผงโลหะจากความสูงของช่องว่างในแม่พิมพ์และความหนาแน่นปูร์กของผงจะทำให้ทราบปริมาณที่จะเติมลงในแม่พิมพ์ ผงโลหะถูกบรรจุลงแม่พิมพ์โดยอุปกรณ์สำหรับเติมผง (feed shoe) อาจผ่านกระบวนการการสั่นและเขย่าลงสู่แม่พิมพ์ ตำแหน่งสำหรับเติมผงของพันช์ตัวล่างแตกต่างจากตำแหน่งที่ใช้ในขณะอัดเพื่อทำให้การอัดผงเข้าสู่โครงสร้างของแม่พิมพ์ ตำแหน่งของพันช์ตัวล่างสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของผงทั่วทั้งชิ้น หลังการเติมผงโลหะแล้ว เลื่อนพันช์ตัวล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่จะอัดและเลื่อนพันช์ตัวบนเข้าสู่แม่พิมพ์ การเพิ่มความเค้นให้กับผงโลหะอาจเลื่อนทั้งพันช์ตัวบน และตัวล่างเข้าหากัน หรือเลื่อนเฉพาะพันช์ตัวบนเพียงตัวเดียวในขณะที่พันช์ตัวล่างอยู่กับที่ ขั้นตอนสุดท้ายของการอัดแน่นผงวัสดุนี้ความเค้นสูงสุด และเมื่ออัดเสร็จพันช์ตัวบนถูกเลื่อนออกไป ใช้พันช์ตัวล่างเป็นตัวดันเอาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ และเริ่มวิญญาณการอัดใหม่โดยการเติมผงโลหะลงแม่พิมพ์ ถึงแม้ว่าการเคลื่อนที่ของพันช์ตัวบนและตัวล่างในรูปที่ 2.5 จะคุ้นเคยมากแต่ในการทำงานจริงขั้นตอนการอัดแบบแต่ละชิ้นส่วนมีความซับซ้อนมาก โดยปกตินิยมใช้แท่ง

แกนกลาง (core rod) เป็นตัวบ่วงอกคำແහນงของพันซ์ด้านในหรือทำรูไว้ในชิ้นงาน โดยทั่วไปปัญหาเรื่องการสึกหรอของแม่พิมพ์เกิดขึ้นเมื่อต้องใช้แรงในการอัดสูง และสามารถควบคุมได้ด้วยการเดินสารหล่อลื่นผสมลงในพวงวัสดุ เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ทำการเหล็กกล้าเครื่องมือ หรือชีเมนต์คาร์บไบด์เพื่อให้มีอายุการใช้งานนาน




รูปที่ 2.5 ลำดับขั้นตอนการเคลื่อนที่ของเครื่องมือในวัสดุจัดการอัดเน่น พง

2.2 ทฤษฎีการอบผนึก (Sintering theory)

2.2.1 แนวคิดพื้นฐาน (Basic concept)

พิจารณาบริเวณชุดสัมผัสของอนุภาคทรงกลมสองอนุภาคในรูปที่ 2.6 (ภาพบนสุด) โดยทั่วไปในการอัดเน่น พงอนุภาคแต่ละอนุภาคมีบริเวณสัมผัสหลายกับอนุภาคอื่นได้หลายบริเวณ พันธะระหว่างอนุภาคที่บริเวณสัมผัสขยายโดยเข้าและรวมตัวกัน (merge) เมื่อการอบผนึกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ที่แต่ละชุดสัมผัสของอนุภาคเกิดเป็นขบวนเกรน โดยขึ้นมาแทนที่บริเวณรอยต่อระหว่างเฟสของแข็งและไอ (solid-vapor interface) ดังรูปที่ 2.6 การอบผนึกเป็นเวลานานทำให้ออนุภาคสองอนุภาครวมเป็นหนึ่งอนุภาคขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น 1.26 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคเมื่อเริ่มต้น

Two Sphere Sintering Model



รูปที่ 2.6 แบบจำลองอนพนีกอนุภาคทรงกลมสองอนุภาคที่พัฒนาพันธะระหว่างอนุภาคเริ่มต้นจากจุดสัมผัส การเพิ่มขนาดของกอคอดสร้างของเกรนที่ร้อยต่อระหว่างอนุภาค และในที่สุดรวมเป็นหนึ่งอนุภาคใหญ่


ขั้นตอนการอบพนีกเริ่มต้นจากขั้นตอนแรก (initial stage) ที่กอคอดระหว่างอนุภาคมีการเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนต่อมาเรียกว่าขั้นตอนกลาง (intermediate stage) โครงสร้างรูพูนราบเรียบขึ้นและมีการเชื่อมต่อ กันของรูพูนเป็นลักษณะทรงกระบอก (cylindrical nature) ขณะที่สมบัติของชิ้นงานมีการพัฒนา ในช่วงท้ายของขั้นตอนกลางเกิดการโตของเกรน (grain growth) ส่งผลให้เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้นและจำนวนเกรนลดน้อยลง กรณีนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการแยกตัวออกไปอยู่โดยเดียวของรูพูนและอัตราการอบพนีกช้าลง

เมื่อความพรุนหดตัวลงประมาณ 8% (หรือความหนาแน่นทางทฤษฎี 92%) ทำให้โครงสร้างรูพูนเปิดไม่เสถียร จากรูปลักษณะโครงสร้างของรูพูน ณ จุดนี้ทำให้รูพูนรูปทรงกระบอกยุบตัวลง (collapse) กลายเป็นทรงกลม ซึ่งไม่มีประสิทธิผลในการทำให้เกรนโตช้าลง การที่เห็นรูพูนเดี่ยวปรากฏขึ้นแสดงว่าขั้นตอนการอบพนีกมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ขณะเดียวกันอัตราการแน่นตัวช้าลง ก้าวที่ค้างอยู่ในรูพูนเป็นตัวกำหนดความหนาแน่นสุดท้ายของชิ้นงาน ดังนั้นการอบพนีกในสัญญาศาสตร์จะทำให้ได้ความหนาแน่นสูงขึ้นตามเท่าที่โลหะบางไม่เกิดการระเหย

กลไกการเคลื่อนที่เป็นตัวกำหนดการไหลของมวลที่เกิดขึ้นตามแรงขับ กลไกการเคลื่อนที่แบ่งเป็นสองประเภทคือ การเคลื่อนที่ตามพื้นผิว (surface transport) และการเคลื่อนที่แบบมวลรวม (bulk transport) ทั้งสองกลไกประกอบด้วยกลไกกระดับอะตอมที่สนับสนุนให้เกิดการไหลของมวล ดังแสดงด้วยอนุภาคทรงกลมสองอนุภาคในรูปที่ 2.7

การเคลื่อนที่ตามพื้นผิวเกี่ยวข้องกับการเพิ่มน้ำหนักของคอกออด โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงระยะต่างๆ ภายในอนุภาค (นั่นคือ ไม่มีการหดตัวและไม่มีการแน่นตัวเกิดขึ้น) ทั้งนี้ เนื่องจากการไหลของมวลเริ่มต้นและสิ้นสุดที่พื้นผิวของอนุภาค ในขณะอบพนีกที่ควบคุมโดยการเคลื่อนที่ตามพื้นผิวมีกระบวนการสำคัญสองกระบวนการที่เกิดขึ้นขณะอบพนีกคือการแพร่ตามพื้นผิวและการระเหย-การควบแน่น การแพร่ตามพื้นผิวมีความสำคัญในการอบพนีกโลหะหลายชนิดที่อุณหภูมิต่ำ รวมทั้งการอบพนีกเหล็กด้วย ส่วนการระเหย-การควบแน่นไม่เกิดที่อุณหภูมิต่ำ แต่มีความสำคัญต่อการอบพนีกโลหะที่มีความเสถียรต่ำ เช่น ตะกั่ว

ในทางตรงข้ามการอบพนีกที่ควบคุมโดยการเคลื่อนที่มวลรวมทำให้เกิดการหดตัว มวลเริ่มต้นเคลื่อนที่จากภายในอนุภาคและสิ้นสุดที่คอกออด กลไกการเคลื่อนที่แบบมวลรวมคือการแพร่ในเนื้อวัสดุ การแพร่ตามขอบเกรน การไหลแบบพลาสติก และการไหลแบบหนึด สำหรับการไหลแบบพลาสติกมีความสำคัญที่สุดในช่วงเริ่นให้ความร้อนโดยเฉพาะอย่างที่ผ่านการอัดทำให้มีความหนาแน่นของดิสโล凯ชันสูง โดยทั่วไปความเดินของแรงตึงผิวไม่เพียงพอที่จะสร้างดิสโล凯ชันขึ้นมาใหม่ ดังนั้นมีอีกดิสโล凯ชันถูกอบรมอยู่ (จากการให้ความร้อน) ให้เดินออกจากผองอนุภาค บทบาทของการไหลแบบพลาสติกจึงลดลง ในทางตรงข้ามสำหรับวัสดุอัลลอย เช่น แก้ว และพลาสติก การอบพนีกโดยการไหลแบบหนึดที่อัตราการรวมตัวกันของอนุภาคขึ้นกับขนาดของอนุภาคและความหนาแน่นของวัสดุ โลหะสามารถอบพนีกโดยการไหลแบบหนึดได้เช่นกันถ้ามีเฟสของเหลวเกิดขึ้นตามขอบเกรน การแพร่ตามขอบเกรนมีความสำคัญบ้างสำหรับการแน่นตัวในวัสดุที่เป็นผลึก และมีความสำคัญมากในการแน่นตัวของโลหะทั่วไป ทั้งกระบวนการเคลื่อนที่ตามพื้นผิวและการเคลื่อนที่มวลรวมทำให้คอกออดมีการเพิ่มน้ำหนัก แต่ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่ความหนาแน่น (หรือการหดตัว) ระหว่างการอบพนีก โดยทั่วไปกระบวนการเคลื่อนที่แบบมวลรวมมีความสำคัญมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น



รูปที่ 2.7 แบบจำลองกลไกการอบผนึกทั้งสองประเภทในอนุภาคทรงกลม กลไกการเคลื่อนที่ตามพื้นผิวใช้สำหรับการเพิ่มขนาดของคอกอุด โดยมวลเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดที่พื้นผิว (E-C = การ率-การควบแน่น SD = การแพร่ตามพื้นผิว VD = การแพร่ในเนื้อวัสดุ) การเคลื่อนที่มวลรวมมีการเพิ่มขนาดของคอกอุดโดยแหล่งจากข้างใน (PF = การไหลแบบพลาสติก GB = การแพร่ตามขอบเกรน VD = การแพร่ในเนื้อวัสดุ) ดังนั้นเฉพาะกลไกการเคลื่อนที่มวลรวมเท่านั้นทำให้เกิดการลดตัวของอนุภาค

2.2.2 ขั้นตอนแรก (initial stage)

ค่าความแตกต่างของความดันไอ (vapor pressure) บอมรับให้มีการประมวลผลค่าได้รวมทั้งความเข้มข้นของช่องว่างในผลึก (vacancy concentration) และความเดิน โดยรวมของการอบผนึก ตัวอย่างเช่น ความดันไอที่บริเวณคอกอุดมีค่าต่ำกว่าที่ภาวะสมดุลเพราบนบริเวณคอกอุดมีความโล่งสุทธิเป็นความโล่งไว อย่างไรก็ตามมวลรวมของผงจะปล่อยไอออกมากที่ความดันสูงกว่าสมดุลเพราบนผลิตภัณฑ์ความโล่งนูน ดังนั้นจึงมีมวลสุทธิไหลเข้าสู่บริเวณคอกอุด

การเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นงานมีประโยชน์สำหรับกระบวนการที่ต้องทำหลังการอบผนึก เพราะช่วยให้ไม่ต้องวัดขนาดของคอกอุดแต่ละอันเพื่อหาปริมาณการลดตัว โดยทั่วไปชิ้นงานทางด้าน P/M ของการลดตัวออกเป็นสองลักษณะ คือลักษณะแรกเป็นชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ดังนั้นผู้ผลิตที่ต้องการความแม่นยำของชิ้นส่วนสูงมักก่อต้องการให้เกิดการลดตัวในชิ้นงาน ถ้าหลีกเลี่ยงการลดตัวได้ชิ้นงานจะมีความแม่นยำสูง การออกแบบเครื่องมือสำหรับชิ้นงานที่มีการลดตัวต้องให้มีการเพิ่อขนาดของชิ้นงานไว้เพื่อให้ได้ขนาดสุดท้ายหลังการอบผนึกอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ซึ่งอาจทำให้เกิดความบุ่งหากในกระบวนการผลิต ถ้าชิ้นงานมีความหนาแน่นต่ำกันส่งผลให้มีการลดตัวต่างกันระหว่างการอบผนึกด้วย ดังนั้นการอบผนึกชิ้นงานที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้ชิ้นงานเกิดการบิดเบี้ยว (warpage) การอบผนึกเป็นเวลาสั้นผูกกับการใช้อุณหภูมิค่าในการอบผนึกโดยใช้แรงอัดสูงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนขนาดน้อยที่สุด ลักษณะที่สองเป็นชิ้นงานที่

ต้องการความหนาแน่นสูง ในวัสดุบางอย่างต้องการความหนาแน่นสูงเพื่อนำไปใช้งานได้คือต้องขอนให้มีการหดตัวระหว่างการอบพนึกได้ ดังนั้นการหดตัวเป็นสิ่งที่ต้องการหรือต้องหลีกเลี่ยง ขึ้นอยู่กับวัสดุ ความยากง่ายในการอัด และสมบัติที่ต้องการ

2.2.3 ขั้นตอนกลาง (intermediate stage)

ความสำคัญของขั้นตอนกลางคือการกำหนดสมบัติของชิ้นงานหลังการอบพนึก ลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้คือความโค้งมนของรูพรุน (pore rounding) การแน่นตัวและการトイของเกรน

อัตราการแน่นตัวขึ้นอยู่กับการแพร่ของซ่องว่างในผลึกออกห่างจากรูพรุน ดังนั้น อัตราการแน่นตัว $d\rho/dt$ เป็นดังนี้

$$d\rho/dt = JAN\Omega \quad (2.2)$$

เมื่อ J คือฟลักซ์ของการแพร่ (หรือจำนวนอะตอมต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่) A คือพื้นที่ที่มีการแพร่ผ่าน Ω คือปริมาตรอะตอม และ N คือจำนวนรูพรุนต่อหน่วยปริมาตร สมมติให้กระบวนการกำจัดรูพรุนเป็นการแพร่ในเนื้อวัสดุ โดยให้ขอบเกรนเป็นแหล่งรวมซ่องว่างในผลึก (และซ่องว่างในผลิกถูกทำลายที่นั่น)

การอบพนึกเป็นเวลานานทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติหรือความหนาแน่นของชิ้นงานอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งอัตราการแพร่ การトイของเกรน และการเคลื่อนที่ของรูพรุนต่างเป็นกระบวนการที่กระตุ้นได้ด้วยความร้อน วัสดุส่วนใหญ่อัตราเหล่านี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างและลักษณะเฉพาะ (เช่น ขนาดเกรน ขนาดรูพรุน และระยะห่างระหว่างรูพรุน) เนื่องจากโครงสร้างชุดภาคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของอบพนึก ดังนั้นอุณหภูมิจึงมีผลกระทบที่ซับซ้อนต่อกระบวนการอบพนึก

2.2.4 ขั้นตอนสุดท้าย (final stage)

การอบพนึกในขั้นตอนสุดท้ายเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะรูพรุนทรงกลมที่แยกจากกันเกิดการหดตัวคู่กับการแพร่แบบมวลดรวน รูพรุนแยกกันอยู่ตามมุมของเกรน ทำให้สมดุลระหว่างพลังงานของเกรนและพลังงานพื้นผิวดองเฟสแข็ง-ໄไอเกิดร่องเรียกว่ามุมสองหน้า (dihedral angle) รูพรุนที่อยู่ตามขอบเกรนจะมีรูปร่างมนส่องด้านเหมือนเลนส์มนสองอันประกอบกัน เมื่อรูพรุนแยกตัวออกจากขอบเกรนจะมีรูปร่างเป็นทรงกลม ด้วยเหตุนี้รูพรุนจึงมีรูปร่างแปร

ตามบริเวณที่อยู่ รูพ魯นที่ไม่อยู่ติดกับขอบเกรนมีลักษณะทรงกลม รูพ魯นที่อยู่ตามขอบเกรนมีลักษณะบุนส่องด้าน และรูพ魯นที่อยู่ตามมุมเกรนมีลักษณะมน หลายเหลี่ยม ดังนั้นรูพ魯นต้องเพร์ช่องว่างในผลึกให้ห่างจากขอบเกรนเพื่อทำให้เกิดการหล่อตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกระบวนการที่ซ้ำมาก ถ้าให้ความร้อนต่อไปรูพ魯นเกิดการรวมตัวกันส่งผลให้ขนาดเฉลี่ยของรูพ魯นโตขึ้นและจำนวนรูพ魯นลดลง ความแตกต่างระหว่างความโถงของรูพ魯นต่างๆ นำไปสู่การโตของรูพ魯นขนาดใหญ่ และสูญเสียรูพ魯นขนาดเล็กซึ่งเป็นรูพ魯นที่มีความเสถียรน้อยกว่า เรียกเหตุการณ์นี้ว่า "ปราภภารณ์ ออสท์วัลเดอร์" (ostwald ripening) ถ้าภาชนะรูพ魯นมีก้าชติดค้างอยู่ความสามารถในการละลายก้าชในเมทริกซ์ส่งผลกระทบต่ออัตราการกำจัดรูพ魯น ดังนั้นจึงต้องกำจัดรูพ魯นในขั้นตอนสุดท้าย เพราะการโตของรูพ魯นทำให้ความหนาแน่นลดลงและส่งผลให้การอบผนึกในขั้นตอนสุดท้ายนานขึ้น

อัตราการกำจัดรูพ魯นในขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบที่สำคัญสองอย่างคือ พลังงานพื้นผิว (γ) และความดันก้าชในรูพ魯น (P_g) สมการอัตราการแน่นตัวที่เหมาะสมเป็นดังนี้

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{12D_v\Omega}{kTG^3} \left(\frac{2\gamma}{r} - P_g \right) \quad (2.3)$$


—

เมื่อ ρ เป็นความหนาแน่น t เป็นเวลา Ω เป็นปริมาตรของ D_v เป็นสภาพแพร่ในเม็ดสัก k เป็นค่าคงที่ของโนบลท์แมนน์ T เป็นอุณหภูมิสัมบูรณ์ G เป็นขนาดเกรน γ เป็นพลังงานพื้นผิวเฟสของแข็ง-ไอ r เป็นรัศมีรูพ魯น และ P_g เป็นความดันก้าชในรูพ魯น จากสมการแสดงให้เห็นว่าเมื่อก้าชถูกขังอยู่ในรูพ魯นอัตราการแน่นตัวจะลดลงเข้าสู่ศูนย์ก่อนที่รูพ魯นทั้งหมดจะถูกกำจัดออก ดังนั้นการอบผนึกในสัญญาภาคเท่านั้นจึงได้ความหนาแน่นสูงสุด

2.3 การทดสอบสมบัติของตัวกรองวัสดุผสม

2.3.1 การทดสอบความแข็งแรงเฉือน (Shear strength test)

รูปแบบการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุกรอง ตามมาตรฐานของ DIN 30911 part 6 วิธีการทดสอบความแข็งแรงเฉือนเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติความแข็งแรงของวัสดุ เมื่อจากการทดสอบแรงดึงมีความยุ่งยากในการวัดมากกว่า และผลที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำมาคำนวณได้ภายใต้เงื่อนไขการกระทำนี้ โดยการทดสอบแรงเฉือนจะเป็นไปในลักษณะการ กระแทกผ่านช่องว่าง (hole) รูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 การทดสอบแรงเฉือน (shear strength test)

[<http://www.gkn-filters.com>]

สมการทดสอบหาความแข็งแรงเฉือน

$$\tau = \frac{F}{\pi \cdot d \cdot S} \quad (2.28)$$

τ = ความแข็งแรงเฉือน ($\frac{N}{mm^2}$)

F = แรงกระทำ (N)

S = ความหนาของชิ้นตัวอย่าง (mm)

d = ขนาดของชิ้นตัวอย่าง (mm)

2.3.2 การทดสอบฟองอากาศ (bubble point test)

รูปแบบของการทดสอบนี้ ตีพิมพ์ในมาตรฐาน DIN ISO 4003 การทดสอบฟองอากาศนี้สามารถใช้น้ำฟองอากาศในน้ำแทนฟองอากาศจริง เพื่อหาขนาด ของรูพรุนขนาดใหญ่สุด โดยนำชิ้นงานทดสอบไปแช่ในของเหลวทดสอบที่มีค่าความตึงผิวดำ (ปกติจะใช้ isopropanol เป็นของเหลวทดสอบ: wetting agent) ตามกระบวนการนี้ ความดันอากาศจะปล่อยให้อากาศ เข้าด้านหนึ่งและออกด้านบรรจุชิ้นตัวอย่าง เมื่อเพิ่มความดันจนกระทั่งฟองอากาศแตกเกิดรู (รูปที่ 2.9) ความดันที่ให้ขึ้นเรียกว่า ความดัน “bubble point” ซึ่งสามารถคำนวณหาค่า “ขนาดรูพรุนปรากฏ” ได้ (apparent pore diameter) ด้วยสมการ


$$d_x = \frac{4 \cdot \delta \cdot \cos \varphi}{\Delta p} \quad (2.4)$$

d_x = ขนาดของรูพรุนปรากฏ (m)

δ = แรงตึงผิว (N/m)

$\cos \varphi$ = มุมการเปียก (wetting angle)

Δp_x = ความดันที่ตัวกรองได้รับ (Pa)



รูปที่ 2.9 การทดสอบฟองอากาศ bubble point test

[<http://www.gkn-filters.com>]

2.3.3 การทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ (permeability coefficient test)


รูปแบบของการทดสอบนี้ คือพิมพ์ในมาตรฐาน DIN ISO 4002 โดยใช้ wetting agent: isopropanol ตามหน้าที่การใช้งานของตัวกรอง ตรวจขนาดรูพรุน ทดสอบความแข็งแรง แล้ว การหาประสิทธิภาพของอัตราการไหล (ตามรูปที่ 2.10) ซึ่งขึ้นกับความแตกต่างของความดันและเพิ่มขึ้นไปจนอาจมีค่าเป็นอนันต์ สำหรับการวัดความสามารถในการซึมผ่านโดยมากใช้อากาศ ซึ่งแสดงออกมาได้ค่อนข้างง่าย โดยวัดความแตกต่างของความดันที่ลดลง (pressure drop) และอัตราการไหลของอากาศที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ โดยใช้ darcy's equation

$$\frac{\Delta P}{e} = \frac{Q \cdot \eta}{A \psi_v} \quad (2.5)$$

เมื่อ ΔP คือ ความดันที่ลดลง (Pa)

e คือ ความหนาของชั้นทดสอบ (m)

- A คือ พื้นที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบ (m^2)
- η คือ ความหนืดพลศาสตร์ของไนลอนทดสอบ ($kg/m.s$)
- Q คือ อัตราการไหลของของไนล (m^3/s) เท่ากับอัตราการ
ไหลโดยมวลของของไนลหารด้วยความหนาแน่น (ρ)
ของของไนล
- ψ_v คือ สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (m^2)



รูปที่ 2.10 การทดสอบความสามารถในการให้ของไนลซึมผ่าน
(Permeability coefficient test) [<http://www.gkn-filters.com>]

2.3.4 ขนาดรูพรุนเฉลี่ย (average poresize diameter) ค่าขนาดเฉลี่ยเป็นขนาดเมื่อัน
กำหนดไว้เพื่ออธิบายถึงวัสดุตัวกรองใดๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยกำหนดขนาดของรูพรุนให้เป็นหลอด
รูปทรงกระบอกซึ่งสามารถถดถ้วนความดันคงที่ได้เหมือนกับวัสดุตัวกรอง ในกรณีนี้ความยาวของหลอด
จะสอดคล้องกับความหนาของวัสดุตัวกรองซึ่งคำนวณหาได้จากสมการที่ 2.6

$$d_{Le} = \sqrt{\frac{32eQ\eta}{A \cdot \Delta P \cdot \varepsilon}} \quad (2.6)$$

- เมื่อ d_{Le} คือ ขนาดรูพรุนเฉลี่ย (m)
- η คือ ความหนืดพลศาสตร์ของไนลอนทดสอบ ($kg/m.s$), ($Pa.s$)
- e คือ ความหนาของตัวกรอง หรือความยาวของหลอด (m)
- Q คือ อัตราการไหลของของไนล (m^3/s)
- ΔP คือ ความดันที่ลดลง (Pa)
- A คือ พื้นที่ผิwtตัวกรอง (m^2)
- ε คือ ความพรุน (%) ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ 2.7

$$\varepsilon = \frac{\rho_{solid} - \rho_{porous}}{\rho_{solid}} \times 100\% \quad (2.7)$$

2.4 การตรวจสอบสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.4.1 ที่มาของการศึกษาการเกิดขึ้นของวิสเคอร์ดีบุก

มีการศึกษาการเกิดขึ้นของวิสเคอร์ดีบุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1946 ซึ่งพบปัญหาของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการว่ามีสาเหตุมาจากวิสเคอร์ดีบุกซึ่งเกิดจากโลหะบัคกรีทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และส่งผลไปยังทุกวิธีการเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสมีการใช้งานในทุกวิธีการ ยกตัวอย่างดังที่แสดงในตาราง 2.1

ตาราง 2.1 ผลกระทบของวิสเคอร์ที่เกิดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงการต่างๆ (Brussels และคณะ 2002)

การใช้งาน	ผลกระทบ
การแพทย์: 1 เครื่องปั๊มหัวใจ(Heart Pacemaker)	ทำให้เกิดการลัดวงจร กระแทกที่ส่งออกมากไม่เต็มที่
การทหาร: 1 เรดาร์รุ่น F-15 (F-15 Radar) 2 U.S. Missile Program 3 Phoenix Air to Air Missile	ทำความเสียหายกับวงจรขนาดจุลภาค (microcircuit)


นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2006 ทางสหภาพยุโรป (European Union) ร่วมกับ RoHS ประกาศเลิกใช้ตะกั่วในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม

Abtew และ Selvaduray (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับโลหะบัคกรีชนิดไร้ตะกั่ว สำหรับการใช้งานในไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในโลหะบัคกรีส่วนใหญ่นักจะมีดีบุกเป็นส่วนประกอบเนื่องจากดีบุกมีสมบัติการเปี่ยกและการแพร่ตื้นแพร่ตื้น บนแผ่นฐานหลายชั้นนิค ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ จุดหลอมเหลวของดีบุก คือ 231.9 องศาเซลเซียสในสถานะของแข็งดีบุก จะมีโครงสร้างผลึกแตกต่างกันอยู่ 2 แบบ เป็น 2 ลักษณะ คือดีบุกขาวหรือ β -tin มีโครงสร้างผลึกเป็นบันдолีเซนเตอร์ เดตรากอนอล (body center tetragonal) ซึ่งจะมีความเสถียร

ที่อุณหภูมิห้อง ชีกัดกัมจะเกิดตื่นบุกเทาหรือ α - Tin มีโครงสร้างผลึกเป็นลูกบาศก์เพชรซึ่งจะมีความเสถียรเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 13 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนจาก β -tin ไปเป็น α - tin (กระบวนการนี้เรียกว่า tin Pest) จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิตกลงไปต่ำกว่า 13 องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นนำไปสู่การแตกหักในโครงสร้างของตื่นบุก tin pest จึงเป็นปัญหาอย่างมากในการนำตื่นบุกมาประยุกต์ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำๆ และยังมีแนวโน้มว่าตื่นบุกจะเกิดวิสเคอร์ตื่นบุกขึ้น มีลักษณะเป็นผลึกเดียว (single crystal) คล้ายๆ หลอดเล็กๆ นึ่งๆ ออกจากลักษณะการเติบโตเป็นแบบที่ละอะตอน ซึ่งบัดได้จนมีความสูง 0.64 มิลลิเมตร วิสเคอร์ตื่นบุกจะมีโครงสร้างผลึกเป็นเตตระgonot เนื่องจากความเส้นภายในตัววัสดุเองหรือแรงจากภายนอกมาระบุทำ เส้นใยตื่นบุกจะโดยย่างรวดเร็วที่ 51 องศาเซลเซียส แต่เส้นใยตื่นบุกไม่มีผลกระแทบต่อความสามารถในการบัดกรี เมื่อมีการนำตื่นบุกกับทองแดงผสมกันเป็นสารประกอบยูเทคติก Sn-0.7 wt%Cu อุณหภูมิยูเทคติก 227 องศาเซลเซียสจากปฏิกิริยา Cu จะเข้าไปฟังประรวมกันเป็นสารประกอบโลหะ Cu_6Sn , ซึ่งยังคงสมบัติของโลหะผสมนี้อยู่ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าการเกิดขึ้นของ วิสเคอร์ตื่นบุกเนื่องมาจากการแปลงเฟสจาก $\beta \rightarrow \alpha$ หรือเปลี่ยนเฟสไปเป็นตื่นบุกเทา


2.4.1 ข้อมูลบางประการของวิสเคอร์ตื่นบุก

วิสเคอร์ตื่นบุกมีโครงสร้างไอล์คิบงผลึกเดียว รูปร่างของวิสเคอร์ตื่นบุกจะมีหลาຍลักษณะ เช่น ปุ่มนูน พิรามิด (รูปที่ 2.25) ซึ่งจะมีขนาดไม่เกิน $10 \mu m$ รูปร่างที่พบมากจะมีลักษณะคล้ายเหมือน มีทั้งลักษณะตรง และ หักโค้ง ความยาวจะอยู่ในช่วงระดับมิลลิเมตรขนาดอยู่ในช่วง $1 - 4 \mu m$ ที่ขนาดใหญ่จะอยู่ในระดับ $10 \mu m$ ขนาดเล็กจะอยู่ในระดับ $0.006 \mu m$ ซึ่งมีในหลาຍตัวอย่างที่ขนาดของ วิสเคอร์ตื่นบุกมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของเกรนตื่นบุก นอกจากนี้วิสเคอร์ตื่นบุกมีความแข็งแรงเชิงกลสูงในทิศของแนวแกน เพราะมีโครงสร้างผลึกค่อนข้างสมบูรณ์ จากการใช้เทคนิคการรวมของถ่านออกอน ทำให้เห็นหน้าตัดของวิสเคอร์ตื่นบุกมีลักษณะเป็นทรงตัน (รูปที่ 2.11)



รูปที่ 2.11 วิสเคอร์ดีบุกที่ผ่านใช้เทคนิคการรวมของลำไอ้อน [Heidi และคณะ 2004]

เมื่อตรวจสอบลักษณะของวิสเคอร์ด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องการดูพนท. มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปดังแสดงในรูปที่ 2.12 (Brusse และคณะ.2002)



October 17, 2002

Tin Whiskers: Attributes and Mitigation

7

รูปที่ 2.12 รูปร่างของวิสเคอร์ดีบุกในแบบต่างๆ [Brusse และคณะ 2002]


2.4.2 ทฤษฎีการเกิดขึ้นของเส้นไขดันบุก

ชั้งการเกิดขึ้นของของ วิสเคอร์ดีบุก มีกระบวนการคล้ายคลึงกับการฟอร์มตัวของเคนไครต์ แต่ไม่ใช่ต่างเดียวกัน (NASA 2000)

Lee และคณะ (1998) ได้ศึกษาถูกต้องการเกิดขึ้นของของเส้นไขดันบุก โดยนำดีบุกมาเคลือบด้วยวิธีทางไฟฟ้าลงบนแผ่นฟอฟอร์บอรอนซ์ (phosphor bronze sheet) ทำการทดสอบที่อุณหภูมิ ห้องมีตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบคือ ความหนาแน่นกระแส (current density) ซึ่งใช้ค่าอยู่ในช่วง $0.5\text{--}3.5 \text{ A/dm}^2$ แรงขับดันที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของของเส้นไขดันบุกคือความเค้นตกต้าง (residual stress) ในลักษณะ 2 แนวแกนคือ ลักษณะซึ่งในแนวตั้งและลักษณะกตในแนวอน วัดค่าได้ประมาณ 8 เมกะปascal อันเนื่องจากปฏิกิริยาการสร้างเฟสใหม่ของสารประกอบโลหะสามารถเขียนแสดงได้ดังนี้



ซึ่งค่าของความเค้นกดในลักษณะ 2 แนวแกนนี้มีค่าขึ้นอยู่กับพิษทางการวางแผนตัวของเกรนของดีบุก การก่อตัวเป็นวิสเคอร์ของดีบุก (รูปที่ 2.13) ความเค้นภายในดังกล่าวเป็นตัวขับดันให้ดีบุก ออกมายากเกรนแทรกผ่านผิวออกไซด์ที่อยู่เหนือชั้นฟิล์มดีบุกในลักษณะเลื่อน ดีบุกจะถูกขับดันให้ออกมาเรื่อยๆ ในลักษณะที่ละเอียดอน เมื่อจากการขยายตัวของคิสโลเรชันลูป (dislocation Loop) ซึ่งจะขยายตัวในลักษณะการปืน (climb) หลังจากที่ไม่สามารถเลื่อน (glide) ไปตามผิวได้อีกแล้ว



รูปที่ 2.13 ลักษณะการเกิดขึ้นของเส้นไขดันบุก

[Lee and Lee, 1998]

Heidi และคณะ (2004) ระบุวิถีทางสาเหตุของการเกิดขึ้น ได้ว่า เนื่องมาจากสมบัติที่ต่างกันในเนื้อวัสดุ (anisotropic) ของโลหะที่สามารถเกิดวิสเคอร์ดีบุกได้ ซึ่งโดยมากจะเป็นโลหะที่มีอุคหพลอยเหลวต่ำ เช่น ดีบุก สังกะสีและแแคดเมียม) เป็นผลให้สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (thermal expansion coefficient) ของค่าคงที่แตกต่างกัน a กับค่า c แตกต่างกันเกือบเท่าตัว

2.4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของวิสเคอร์ดีบุก

การศึกษาการเกิดวิสเคอร์ดีบุกเป็นไปเพื่อยับยั้งการเกิดขึ้นของวิสเคอร์ดีบุกเอง การทดลองโดยมากจึงเป็นการผ้าสังเกตพฤติกรรมการเกิดการเกิดขึ้นเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดวิสเคอร์ดีบุกอย่างหลากหลาย ได้แก่ ความชื้น สนาม-กระแสไฟฟ้า บรรยากาศความคุณลักษณะพิเศษ ระบบที่ใช้เป็นฐานในการเกิด ขนาดและรูปร่างของกรน อุณหภูมิ แต่ในทุกงานวิจัยการเกิดวิสเคอร์ดีบุก ต้องอาศัยความเด่นตกถังเป็นแรงขับเคลื่อน

Kim และคณะ (2005) ศึกษาการเกิด วิสเคอร์ดีบุกบนโลหะบัดกรีไว้ระดับพบร้า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของ วิสเคอร์ดีบุกคือการให้ความร้อนในลักษณะซ้ำไปซ้ำมา 600 รอบ โดยให้ความร้อนอยู่ในช่วงอุณหภูมิ -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส โดยไม่แต่ละรอบของการให้ความร้อนใช้เวลา 30 นาที พบร้าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดวิสเคอร์ดีบุกคือ ความไม่เท่ากันของสัมประสิทธิ์ การขยายตัวทางความร้อนของวัสดุพสมที่นำมาใช้ทำโลหะบัดกรีไว้สารระดับพบร้า

Fukuda และคณะ (2007) ทำการศึกษาผลของการกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อการเกิดวิสเคอร์ดีบุกบนฟิล์มดีบุกที่เคลือบอยู่บนแผ่นทองแดง ซึ่งใช้ระยะเวลาการทดลอง 8 เดือนภายใต้บรรยากาศปกติ ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความชื้น 50%RH โดยใช้กราฟไฟฟ้าคงที่ $0.48 \times 10^2 \text{ A}^{\circ}\text{s}^{-1}/\text{cm}^2$ พบร้าว่ากระแสไฟฟ้าจะลดปริมาณการเกิดวิสเคอร์แต่จะทำให้เส้นใยนิความยาวได้มากขึ้น



Chuang และคณะ (2007) ทำการศึกษาผลการเติมธาตุหายากเช่น Ln ใน Sn เพื่อเตรียมเป็นโลหะบัดกรี Sn-6.6Ln พบร้ามีการฟอร์มตัวเป็นวิสเคอร์ดีบุก ณ บริเวณของส่วนที่เป็นเฟส Ln_xSn_y ที่บรรยากาศปกติอัตราการเติมโลหะของวิสเคอร์ดีบุกเป็น $1 \text{ A}^{\circ}\text{s}^{-1}$ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสอัตราการเติมโลหะของวิสเคอร์ดีบุกเป็น $500 \text{ A}^{\circ}\text{s}^{-1}$ แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมนี้ อิทธิพลอย่างมากต่อการเกิดขึ้นของวิสเคอร์ดีบุก

Tu และคณะ (1994) ใช้กระบวนการพันกลัน ไม่ได้ของอุณหพลศาสตร์เพื่อตรวจสอบการทำปฏิกิริยา กันของของฟิล์มบาง Cu-Sn จากปฏิกิริยาการฟอร์มตัวเป็นสารประกอบกึ่งโลหะ ทำให้ปริมาตรมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการฟอร์มตัวเกิดความเด่นกดในสองแนวแกนในชั้นของดีบุก จากผลของความเด่นทำให้เกิดวิสเคอร์ดีบุกของดีบุกไปพร้อมกับปฏิกิริยาเคมี ค่าสภาพคล่องของอะตอมจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อรูปร่างและปฏิกิริยาของชั้นงาน ถ้าอุณหภูมิของปฏิกิริยาสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส สารประกอบจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีผลพอกสำหรับการเกิด วิสเคอร์ดีบุกจะเกิดเป็นเนินเล็กๆแทน แบบจำลองของการเกิดวิสเคอร์ดีบุก (หรือการเกิดเนิน) น่าจะเกิดวิสเคอร์ดีบุกที่บริเวณจุดที่ผิวของดีบุกมีความอ่อนสุดทำให้ผิวของชั้นออกไซด์แตกได้ จุดนี้จะเป็นตำแหน่งคลายตัวของความเด่นและจะมีความเด่นอยู่รอบๆจุดที่เกิดและเป็นแรงขับดันให้เกิดวิสเคอร์ดีบุกจนกว่าความเด่นจะหมดไป

2.4.4 เส้นใยอื่นๆ

นอกจากวิสเคอร์ดีบุกที่เกิดขึ้นได้เองแล้วยังพบว่า โลหะอื่นที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าสามารถเกิดวิสเคอร์ได้ที่พับได้แก่ สังกะสี (รูปที่ 2.14) แคดเมียม ทอง และอลูมิเนียมเป็นต้น


Heidi และคณะ (2004) อาศัยเทคโนโลยีการรวมของลำไอกอน (focus ion beam technology) ในการสังเกตหน้าตัดของวิสเคอร์ดีบุกซึ่ง เส้นใยดีบุกที่ทดสอบเป็นการปล่อยให้เกิดขึ้นเองใช้เวลานาน 15-20 ปี พนว่าเกรนที่เป็นส่วนของ วิสเคอร์ดีบุกที่ถูกตัด มีความละเอียดมากในระดับจุลภาคย์อย่างเมื่อเทียบกับฐานซึ่งมีขนาดเกรนสม่ำเสมออยู่ในช่วง $4\text{--}10 \mu\text{m}$ อธินายสาเหตุของการเกิดขึ้นได้ว่า เนื่องมาจากความแตกต่างกันของสมบัติในเนื้อวัสดุ




รูปที่ 2.14 วิสเคอร์สังกะสี (Zinc Whisker)

[nepp.nasa.gov/whisker/photos/floor_tile/index.html]

สำหรับงานวิจัยนี้ เป็นแนวทางใหม่ในการผลิตวัสดุพรุน โดยอาศัยการเกิดขึ้นของวิส-เกอร์ดีบุกที่เกิดจากวัสดุผสมที่ผลิตด้วยกรรมวิธีบดผสมเชิงกลแล้วอาศัยความร้อนเป็นปัจจัยกระตุ้น ซึ่งจากการทดลองเบื้องต้นของ เล็ก สีคง และคณะ (2003) ได้มีการศึกษาสมบัติพิเศษของวัสดุผสม Sn – SiC ที่เตรียมด้วยวิธีบดผสมเชิงกล แล้วนำมาอบผนึกที่อุณหภูมิตั้งแต่ 200 – 350 องศาเซลเซียส จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงในสภาวะร้อน (hot – stage optical microscope) พบว่าเกิดวิสเกอร์ดีบุกทั่วทั้งชิ้นตัวอย่าง (รูปที่ 2.15) อุณหภูมิที่เริ่มเกิดวิสเกอร์ดีบุก เริ่มที่ประมาณ 240 องศาเซลเซียส ลักษณะของวิสเกอร์ดีบุกที่ได้มีขนาด $1 \mu\text{m}$ โดยประมาณจากสมบัติดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุพรุน



a) กำลังขยาย x650



b) กำลังขยาย x500

รูปที่ 2.15 ภาพถ่าย SEM ของวิสเกอร์ดีบุกของวัสดุผสม Sn-SiC 10% โดยนำหนัก