

## การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดินอ่อน

### 1. แอมโมเนียม (Strickland and Parsons, 1972)

#### 1.1 สารเคมี

##### 1. สารละลายน้ำไฮโปคลอริท

ใช้โซเดียมไฮโปคลอริท ( $\text{NaClO}$ ) ซึ่งมีค่าคงรัตนประมาณร้อยละ 5.5 ควรเก็บไว้ในภาชนะทึบแสง และไม่ควรเก็บไว้นาน

##### 2. สารละลายน้ำออกไซด์

ละลายน้ำโซเดียมซิเตรท 100 กรัม และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัม ในน้ำกลั่นกำจัดอ่อนได้ปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร

##### 3. ออกซิไซด์ซิงเรอเจนท์ (Oxidizing reagent)

ผสมสารละลายน้ำออกไซด์ 4 ส่วน กับสารละลายน้ำไฮโปคลอริท 1 ส่วน สารละลายน้ำจะเตรียมเมื่อต้องการใช้ในแต่ละครั้งและจะต้องเก็บไว้ในขวดทึบแสงปิดฝา

##### 4. สารละลายน้ำโซเดียมไนโตรพารสไซด์ [ $\text{Na}_2(\text{NO})\text{Fe}(\text{CN})_5 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ]

ละลายน้ำโซเดียมไนโตรพารสไซด์ 1 กรัม ในน้ำกลั่นกำจัดอ่อนจนได้ปริมาตรครบ 200 มิลลิลิตร

##### 5. พีโนอล รีเอเจนท์ (Phenol reagent)

ละลายน้ำพีโนอล 5 กรัม ในไครอทิลแอดกอชอด์ ร้อยละ 93 จนได้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร

##### 6. สารละลายน้ำตรารูนแอมโมเนียม

สารละลายน้ำแอมโมเนียมเข้มข้น ละลายน้ำแอมโมเนียชัลไฟต์ ( $\text{NH}_4(\text{SO}_4)_2$  (อบที่  $110^\circ\text{C}$  2 ชั่วโมง)) 0.100 กรัม ในน้ำกลั่นกำจัดอ่อนจนได้ปริมาตรครบ 1,000 มิลลิลิตร (1 ml เท่ากับ 1,500  $\mu\text{g}$  at - N/I)

สารละลายน้ำแอมโมเนียมเข้มข้น นำสารละลายน้ำแอมโมเนียมเข้มข้น 10 มิลลิลิตรเติมน้ำกลั่นกำจัดอ่อนจนได้ปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร (1 ml เท่ากับ 30  $\mu\text{g}$  at - N/I)

##### 7. การทำกราฟมาตรฐานของแอมโมเนียม

คุณสารละลายน้ำแอมโมเนียมเข้มข้น 3.33 , 6.67 , 16.67 , 33.33 และ 66.67 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นกำจัดอ่อนจนได้ปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร สารละลายน้ำที่ได้มีความเข้มข้นของแอมโมเนียมเท่ากับ 1 , 2 , 5 , 10 และ 20  $\mu\text{g}$  at - N/I

## 1.2 วิธีการวิเคราะห์

1. คุณค่าว่าย่างน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่มีฝาปิดขนาด 15 มิลลิลิตร
  2. เติมฟีนอลรีเอเจนท์ 0.4 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน
  3. เติมสารละลายน้ำเดิมในไตรพารัสไซด์ 0.4 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน
  4. เติมออกซิไซด์ชิ่งรีเอเจนท์ 1 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกันทิ้งไว้ในที่มืดอีก 1 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปวัดค่าคุณค่าสีน้ำเงินที่ความยาวคลื่น 640 นาโนเมตร
  5. Blank และสารละลายน้ำตรฐาน ทำเช่นเดียวกันกับน้ำด้วย

### 2. ในไตรท์ (Strickland and Parsons, 1972)

#### 2.1 สารเคมี

1. สารละลายน้ำฟานิลามีนต์ 5 กรัม ในกรดเจ็อก (กรดเกลือ 50 มิลลิลิตร ในน้ำกลั่น 300 มิลลิลิตร) เติมน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 500 มิลลิลิตร (เก็บไว้ในแก้วหรือขวดพลาสติก)
2. สารละลายน้ำ N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride 0.50 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร เก็บไว้ในขวดแก้วสีชา (ถ้าสารละลายน้ำมีสีน้ำตาลต้องเตรียมใหม่)
3. สารละลายน้ำตรฐานในไตรท์ ละลายน้ำ NaNO<sub>2</sub> 0.345 กรัม (อบที่ 110°C 2 ชั่วโมง) เติมน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร (1 ml เท่ากับ 5,000 µg at -N/1)

สารละลายน้ำไตรท์เจ็อก นำสารละลายน้ำไตรท์เข้มข้น 5 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นกำจัดอ่อนจนได้ปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร (1 ml เท่ากับ 50 µg at -N/1)

#### 2.2 การทำกราฟมาตรฐานของในไตรท์

คุณสารละลายน้ำไตรท์เจ็อก 2, 4, 10, 20 และ 40 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นกำจัด อ่อนจนได้ปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร สารละลายน้ำที่ได้มีความเข้มข้นของในไตรท์เท่ากับ 1, 2, 5, 10 และ 20 µg at -N/1

#### 2.3 การวิเคราะห์

1. คุณค่าว่าย่างน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร
  2. เติมสารละลายน้ำฟานิลามีนต์ 0.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ 2-8 นาที
  3. เติมสารละลายน้ำ N-(1-naphthyl)-ethylenediamine dihydrochloride 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน และต้องทำการวัดภายใต้ 2 ชั่วโมง ที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร
  4. Blank และสารละลายน้ำตรฐาน ทำเช่นเดียวกันกับน้ำด้วย

### 3. ไนเดรท (Strickland and Parsons, 1972)

#### 3.1 สารเคมี

1. สารละลายน้ำฟานิลามีน์ เตรียมเข่นเดียวกับการวิเคราะห์หาไนโตรทีนิน้ำ
2. สารละลายน - (1-naphthyl) - ethylenediamine dihydrochloride เตรียมเข่นเดียวกับการวิเคราะห์หาไนโตรทีนิน้ำ
3. สารละลายแอนโนมเนี่ยนคลอไรด์เข้มข้น

ละลายแอนโนมเนี่ยนคลอไรด์ 125 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร (เก็บในขวดแก้วหรือขวดพลาสติก)

4. สารละลายแอนโนมเนี่ยนคลอไรด์เจือจาง  
เจือจางสารละลายแอนโนมเนี่ยนคลอไรด์เข้มข้น 25 มิลลิลิตร ปรับให้ได้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร

5. สารละลายนโคเปปอร์ชัลเฟต ( $CuSO_4$ )

ละลายนโคเปปอร์ชัลเฟต 20 กรัม ในน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร

6. กรดไฮโดรคลอริก ( $HCl$ ) 2 นอร์มล

กรดไฮโดรคลอริก 25 มิลลิลิตร ค่อนข้างเติมลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำกลั่น 200 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นจนได้ 500 มิลลิลิตร

7. แคดเมียมฟิลลิ่ง (cadmium filling)

ใช้โลหะแคดเมียมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร

การเตรียม column cadmium

- ชั้นแคดเมียม 50 กรัม ใส่ลงในฟลาสก์ที่มีกรดไฮโดรคลอริก 2 นอร์มล 25 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ใช้แท่งแก้วคนเป็นครั้งคราว

- Rinse ด้วยน้ำที่เป็นของเหลวออก ล้างด้วยน้ำกลั่นหลายครั้งจนกระหงกระหงทั้งกรดไฮโดรคลอริกถูกล้างหมดไป

- เติมสารละลายนโคเปปอร์ชัลเฟตลงไป 10 มิลลิลิตร แกะง้วไปมาจนกระหงกระหงทั้งสีฟ้าของสารละลายนโคเปปอร์ชัลเฟต ผงแคดเมียมจะมีสีแดง ( หากเกิดตะกอนแดงให้คุณออกด้วยหลอดดูดหัววังอ่อนๆ ให้ผงแคดเมียมที่เคลือบผิวเดือดสัมผัสอากาศ )

- ใช้คิมคีบไยแก้ว (glass wool) ใส่ลงใน column เกลี่ยไยแก้วให้อบู่ที่ก้นของ column เพื่อรับรองรับผงแคดเมียม แล้วเติมน้ำกลั่นหรือสารละลายแอนโนมเนี่ยนเจือจางลงใน column จนเต็ม

- ตักผงแคดเมียมที่เคลือบผิวด้วยโคเปปอร์ชัลเฟตลงใน column ระวังมิให้ผงแคดเมียมอัดตัวแน่นเกินไปและควรให้น้ำเต็ม column อญ่าเสนอ เพื่อให้แคดเมียมถูกอากาศน้อบให้สุด

- เติมสารละลายนมเนยนมคลอไรค์เจือจาง ปริมาณ 50 มิลลิเมตร ปรับอัตราการไหลผ่าน column ให้ได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ภายใน 8-12 นาที (ถ้าอัตราการไหลเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนด ให้ทำการปรับระดับของสายยางที่ไหลออก)

- ใส่ไข่เก็บเหนือน่องแคคเมียน แล้วล้างด้วยสารละลายนมเนยนมเจือจางอีกครึ่งหากไม่ใช้งานทันทีจะต้องเติมสารละลายนมเนยนมคลอไรค์เจือจาง

- เมื่อใช้งาน column ได้ประมาณ 100 ตัวอย่าง ต้องเคลือบผงแคคเมียนใหม่ โดยล้างด้วยกรดเกลือร้อนละ 5 (น้ำหนักต่อปริมาตร) 300 มิลลิลิตร เทหิ้ง 2 ครั้ง จากนั้nl ล้างด้วยน้ำกลืน (200 – 300 มิลลิลิตรต่อครั้ง) จนน้ำใสและค่า pH มากกว่า 5 เท่านั้นที่ให้แห้งแล้วเคลือบผิวใหม่ตามวิธีข้างต้น

### 8. สารละลายน้ำตรฐานในเทρท

คลาส  $\text{KNO}_3$  1.02 กรัม (อนที่  $110^{\circ}\text{C}$  2 ชั่วโมง) เติมน้ำกลืนได้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ( $1 \text{ ml}$  เท่ากับ  $1,000 \mu\text{g}$  at – N/1)

สารละลายน้ำตรฐานในเทρทเจือจาง นำสารละลายน้ำตรฐานเข้มข้น 1 มิลลิลิตร เติมน้ำกลืนกำจัดอ่อนนุ่มได้ปริมาตรครบ 500 มิลลิลิตร ( $1 \text{ ml}$   $\mu\text{g}$  at – N/1)

### 3.2 การทำกราฟมาตรฐานของในเทρท

ดูดสารละลายน้ำตรฐาน  $5, 10, 25, 50$  และ  $100$  มิลลิลิตร เติมน้ำกลืนกำจัด อ่อนนุ่มได้ปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร สารละลายน้ำที่ได้มีความเข้มข้นของในเทρทเท่ากับ  $1, 2, 5, 10$  และ  $20 \mu\text{g}$  at – N/1

### 3.3 การวิเคราะห์

1. ดูดตัวอย่างน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C 50 มิลลิลิตร เติมโภณ์นมเนยนมคลอไรค์เข้มข้น 1 มิลลิลิตร เทสารละลายน้ำตรฐานใน column

2. เติมสารละลายน้ำฟานิลามีน 0.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ 2-8 นาที

3. เติมสารละลายน้ำ  $N$  - (1-naphthyl) – ethylenediamine dihydrochloride 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน และต้องทำการวัดภายใน 2 ชั่วโมง ที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร

4. Blank และสารละลายน้ำตรฐาน ทำเช่นเดียวกันกับน้ำตัวอย่าง

4. ဓอร์โซฟอสเฟต (Strickland and Parsons, 1972)

### 4.1 สารเคมี

1. สารละลายนมเนยนมโอลิบเดท ( $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ )

สารละลายนมเนยนมโอลิบเดท 15 กรัม ในน้ำกลืน 500 มิลลิลิตร

2. สารละลายน้ำซัลฟูริก ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )

ตวงกรดซัลฟูริกเข้มข้น 140 มิลลิลิตร ใส่น้ำกลืน 900 มิลลิลิตร (ตั้งไว้ให้เย็นเก็บไว้ในขวดแก้ว)

3. สารละลายน้ำดีออกซิร์บิก (L-Ascorbic acid)

ละลายน้ำดีออกซิร์บิก 27 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร (เก็บในขวดพลาสติก และ เชี่ยวเชิญไว้)

4. สารละลายน้ำดีโพแทสเซียมแอนด์ไนทิลทาร์เทต ( $K(SbO)C_4H_4O_6$ )

ละลายน้ำดีโพแทสเซียมแอนด์ไนทิลทาร์เทต 0.34 กรัม ในน้ำกลั่น 250 มิลลิลิตร

5. สารผสม

ผสมสารละลายน้ำดีไนทิลทาร์เทต 100 มิลลิลิตร สารละลายน้ำดีออกซิร์บิก 250 มิลลิลิตร สารละลายน้ำดีออกซิร์บิก 100 มิลลิลิตร และสารละลายน้ำดีโพแทสเซียมแอนด์ไนทิลทาร์เทต 50 มิลลิลิตร (เก็บได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงหลังผสม)

6. สารละลายน้ำดีฟอสฟेटเข้มข้น

ละลายน้ำดี  $KH_2PO_4$  0.2194 กรัม ด้วยน้ำกลั่น ปรับปริมาตรจนครบ 1,000 มิลลิลิตร (ใส่ คลอโรฟอร์ม 1 มิลลิลิตร สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน) ได้สารละลายน้ำดีฟอสฟेटเข้มข้น 50 มิลลิกรัม  $PO_4-P/l$ . แล้วคุณสารละลายน้ำ 10 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จะได้สารละลายน้ำดีฟอสฟेटเข้มข้น 5 มิลลิกรัม  $PO_4-P/l$ . แล้วนำสารละลายน้ำดีฟอสฟ์ไปเจือจาง ความเข้มข้นที่ระดับต่างๆ ดังนี้

7. สารละลายน้ำดีฟอสฟेटเจือจาง

คุณสารละลายน้ำดีฟอสฟ์เข้มข้น 5 มิลลิกรัม  $PO_4-P/l$ . นา 0 , 0.1 , 0.2 , 1.0 , 2.0 และ 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้ 100 มิลลิลิตร จะได้สารละลายน้ำดีฟอสฟ์เข้มข้น 0 , 0.005 , 0.01 , 0.05 , 0.1 และ 0.5 มิลลิกรัม  $PO_4-P/l$ .

#### 4.2 วิธีการ

1. คูณน้ำดีตัวอย่างที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดแก้วทดลอง เติมสารผสม 1 มิลลิลิตร เบเย่าให้ผสมเข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง)

2. นำไปวัดค่าการคูคอกลีนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 885 นาโนเมตร

3. Blank และสารละลายน้ำดีเจือจางทำเช่นเดียวกับน้ำดีตัวอย่าง

4. การหาความเข้มข้นของออร์โธฟอสฟ์ โดยการเขียนเส้นกราฟมานาเมาส์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายน้ำดีฟอสฟ์ กับค่าการคูคอกลีนแสง แล้วนำค่าการคูคอกลีนแสงที่อ่านได้จากน้ำดีตัวอย่างไปเปรียบเทียบกับเส้นกราฟมานาเมาส์ ที่จะทราบความเข้มข้นของออร์โธฟอสฟ์ในน้ำดีตัวอย่างนั้น