



สรุปสถานการณ์ มลพิษของประเทศไทย

พ.ศ.

Thailand

จำนวนค่าน้ำมันดิบต่อปี



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำนำ

สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547 กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้นเพื่อใช้รายงานข้อมูลด้านมลพิษให้กับสาธารณะ เพื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี พ.ศ. 2547 ทั้งข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง กากของเสียง สารอันตราย รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี

กรมควบคุมมลพิษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547 นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชน นักศึกษา เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษเป็นไปอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ
เดือนเมษายน 2548

สารบัญ


	หน้า
สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ	3
• คุณภาพแหล่งน้ำจีด	3
• คุณภาพน้ำท่าทะเลชายฝั่ง	6
• แม่น้ำผ่านเน่าเสีย	8
• การฟื้นฟูและปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	10
สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง	12
• คุณภาพอากาศ	12
• ผลกระทบทางเสียง	18
• การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน	20
สถานการณ์ด้านกากของเสีย	24
• ขยะมูลฝอยชุมชน	24
• การใช้ประโยชน์ของเสีย	25
• ของเสียอันตราย	28
• การลักลอบฝังกลบกากของเสียที่เป็นอันตราย	29
บริเวณตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	
สถานการณ์ด้านสารอันตราย	33
• สารอันตราย	33
• การบินเปื้อนของสารเคมีเมียม ในลุ่มน้ำแม่ตัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	39
• บัญชีการใช้สารเคมีในสวนส้ม พื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่	41
การร้องเรียนปัญหามลพิษ	42
การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตาม พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535	44
การตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยกต่ำควันดำ	47



สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ江

คุณภาพแหล่งน้ำ江

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่วัดประเทศในแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 48 สาย และแหล่งน้ำ江 4 แหล่ง (กว้านพะ夷า บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลา) โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI)¹ ปี 2547 พบร่วมกับคุณภาพน้ำที่วัดประเทศโดยรวมอยู่ในระดับดีพอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 23 51 21 และ 5 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ江 3 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2547 พบร่วมกับคุณภาพน้ำที่ว่ายังคงอยู่ในระดับพอใช้และดีขึ้น ในขณะที่คุณภาพน้ำที่ว่ายังคงอยู่ในระดับเสื่อมโทรม มีแนวโน้มลดลง ส่วนคุณภาพน้ำ江 ที่ว่ายังคงอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมากเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ江ทั่วประเทศ เปรียบเทียบ ปี 2545 2546 และ 2547

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ มีสาเหตุสำคัญมาจากการแหล่งน้ำมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและกลุ่มพีคอลโคลิฟอร์มลดลง ทั้งนี้ คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ江ทั่วประเทศในปี 2547 จำแนกได้ดังตารางที่ 1

¹ดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) พิจารณาจากค่าคุณภาพน้ำ 8 ตัว คือ อออกซิเจนละลายน (DO) ความสกปรกในน้ำ (BOD) ไนเตรต (NO_3^-) พอกฟอยล์ส่วนรวม (TP) ของแข็งรวม (TS) และของแข็งแขวนลอย (SS) แบคทีเรียกลุ่มพีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ตารางที่ 1 สรุปคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของประเทศไทย ปี 2547

เกณฑ์ คุณภาพน้ำ	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคใต้	ร้อยละของ แหล่งน้ำ ทั้งหมด	
ดี (แหล่งน้ำใส่พิธิน ประเทศไทยที่ 2)	แม่น้ำ ปิง กก ยม บึงบอระเพ็ด	แม่น้ำอย เพชรบูรณ์ตอนบน	แม่น้ำ เจ้าพระยาตอนบน ท่าจีนตอนบน แม่กลอง น้อย แควใหญ่ กฎหมาย สะแกกรัง ปราบบูรี เพชรบูรณ์ตอนล่าง	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	หนองหาน สังคโลก พอง ลำปาง ชัยภูมิ	ดำเนินตนบน พุฒวงศ์ สายบูรี	23
พอใช้ (แหล่งน้ำใส่พิธิน ประเทศไทยที่ 3)	แม่น้ำ ปิง กก ยม ลี้ อิง น่าน กว้านพะเยา	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	ดำเนินตนล่าง บากนัง ตั้ง กะลืออย หลังสวน บัดดาเนินบน กะเหลลง บัดดาเนินบนล่าง	51
เสื่อมโทรม (แหล่งน้ำใส่พิธิน ประเทศไทยที่ 4)	แม่น้ำ ปิง กก ยม กวาง	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	ดำเนินตนล่าง บากนัง ตั้ง กะลืออย หลังสวน บัดดาเนินบน กะเหลลง บัดดาเนินบนล่าง	21
เสื่อมโทรมมาก (แหล่งน้ำใส่พิธิน ประเทศไทยที่ 5)	-	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	-	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	แม่น้ำเจ้าป่าบึงบูรี พังราด จังหวัด ชัยภูมิ	ดำเนินตนล่าง บากนัง ตั้ง กะลืออย หลังสวน บัดดาเนินบน กะเหลลง บัดดาเนินบนล่าง	5

หมายเหตุ

คุณภาพน้ำ	การใช้ประโยชน์
ดี	การอนุรักษ์ตัวน้ำ การประมง การว่ายน้ำ กีฬาทางน้ำ การอนุรักษ์และบริโภค โดยต้องทำการถ่ายเชื้อโรคและป้องกันคุณภาพน้ำก่อน
พอใช้	การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการถ่ายเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน
เสื่อมโทรม	การอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทำการถ่ายเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน
เสื่อมโทรมมาก	การคมนาคม

ภาคเหนือ แหล่งน้ำในภาคเหนือ มีคุณภาพน้ำดีขึ้นจากปี 2546 เนื่องจากค่าเบคที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มลดลง โดยพบว่าแม่น้ำวัง ยม น่าน มีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงจากระดับเสื่อมโทรมเป็นระดับพอใช้ และบึงบ่อระพีดีมีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงจากระดับพอใช้เป็นระดับดี ปัญหาคุณภาพน้ำที่สำคัญในภาคเหนือ คือ การปนเปื้อนของเบคที่เรียกกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในชุมชนเมืองริมแม่น้ำกว้าง บริเวณเทศบาลเมืองลำพูน (5,000 หน่วย) และริมแม่น้ำปิง บริเวณเทศบาลเมืองเชียงใหม่ (44,000 หน่วย) และพบว่าทุกแม่น้ำมีค่าความชุ่มน้ำสูงในช่วงฤดูฝน (เฉลี่ย 70 NTU; ข้อเสนอแนะจากการประมง ความชุ่มน้ำในแหล่งน้ำ ไม่ควรเกิน 100 NTU)

ภาคกลาง แหล่งน้ำในภาคกลางส่วนใหญ่ มีคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าปี 2546 เนื่องจากปริมาณเบคที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดลดลง และออกซิเจนละลายนิ่งขึ้น โดยแม่น้ำแม่กลอง น้อย ปราบบูรีและเพชรบูรณ์ตอนล่างมีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงจากการระดับเสื่อมโทรมเป็นพอใช้ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงจากการระดับเสื่อมโทรมมากเป็นเสื่อมโทรม อย่างไรก็ตาม มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีลงเนื่องจากค่าเบคที่เรียกกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มและความสกปรกในรูป



สารอินทรีย์เพิ่มขึ้น ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ และสะแกกรัง โดยมีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงจากระดับดี เป็นพอใช้ โดยมีแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง ตั้งแต่อ่าวgeoเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ถึงอำเภอครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ยังเป็นแหล่งน้ำที่มีปัญหาอยู่เสมอ โดยมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมดสูง (118,000 หน่วย) และแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มสูง (22,400 หน่วย) ออกซิเจนละลายน้ำ (1.0 มก./ล.) และแอมโมเนียนิยสูง (1.1 มก./ล.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้และดี ยกเว้นแม่น้ำมูลมีคุณภาพน้ำต่ำลงจากการดับพอกใช้เป็นเสื่อมโกร姆 โดยมีสาเหตุจากปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มสูงขึ้น (9,800 หน่วย และ 6,600 หน่วยตามลำดับ) บริเวณที่เป็นปัญหา คือ แม่น้ำลำตะคงทองตอนล่าง บริเวณอ่าวgeoเมือง จังหวัดครรราชสีมาซึ่งมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับเสื่อมโกรםถึงเสื่อมโกรมมาก พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ในปริมาณสูง (95,000 หน่วย และ 31,000 หน่วย ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่า แม่น้ำเสียวบริเวณฝายหัวยเสียว อ่าวgeoบารบีอ จังหวัดมหาสารคาม มีค่าความเค็มสูงกว่าค่าปกติของแหล่งน้ำจีด้อนเนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากแหล่งเกลือได้ดินตามธรรมชาติ

ภาคตะวันออก แหล่งน้ำในภาคตะวันออกส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำต่ำลงจาก ปี 2546 เนื่องจากปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและความสกปรกในรูปสาธารันทรีย์สูงขึ้น โดยแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำน่านครนายก มีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงจากระดับพอใช้เป็นเสื่อมโกรม ปัญหาคุณภาพน้ำที่สำคัญในภาคตะวันออก คือ การรุกล้ำของน้ำทะเลในช่วงหน้าแล้งและการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น บริเวณที่เป็นปัญหา คือ แม่น้ำน่านครนายก บริเวณอ่าวgeoเมือง จังหวัดนครนายก (มีปริมาณ 68,600 และ 61,900 หน่วย ตามลำดับ) แม่น้ำประเสริฐ บริเวณสะพาน อ่าวgeoแกลง จังหวัดระยอง (มีปริมาณ 550,000 และ 80,000 หน่วย ตามลำดับ)


ภาคใต้ แหล่งน้ำในภาคใต้ส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำดีขึ้น เนื่องจากการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มลดลง ได้แก่ แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ตรัง และหลังสวนมีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงจากระดับเสื่อมโกรมเป็นพอใช้ ปัญหาคุณภาพน้ำที่สำคัญในภาคใต้ ยังคงเป็นการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น บริเวณที่เป็นปัญหาอยู่เสมอ คือ ทะเลสาบสงขลา บริเวณปากคลองสำโรง อ่าวgeoเมือง จังหวัดสงขลา (มีปริมาณ 544,000 และ 119,000 หน่วย ตามลำดับ)



คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ในปี 2547 จำนวน 240 สถานี (23 จังหวัด) ในช่วง 2 ฤดู คือฤดูแล้ง (เมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน (กรกฎาคม-สิงหาคม) และการประเมินสถานการณ์โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index¹) พบว่ามีสถานีที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโกร姆 และเสื่อมโกรมมาก ร้อยละ 3 43 45 5 และ 4 ตามลำดับ และดัชนีคุณภาพน้ำทะเลทั่วประเทศแสดงดังแผนที่แสดงดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งประเทศไทย ปี 2547

คุณภาพน้ำทะเล ปี 2547 พบว่าพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ได้แก่ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลอง 12 ชั้นวา หน้าโรงงานพอกย้อม กม. 35 จังหวัดสมุทรปราการ และท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบริเวณที่มีคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโกรมมากเนื่องจากเป็นแหล่งรองรับของเสียที่มาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และแบบที่เรียกว่ากลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังพบว่าพื้นที่อ่าวไทยผู้ด้วยน้ำที่บริเวณปากคลองบ้านแหลม มีคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโกรมมาก เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับของเสียที่มาจากกิจกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้แบบที่เรียกว่ากลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน



จากการเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมาพบว่า คุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโกรมลง โดยพิจารณาจากคุณภาพน้ำในเกณฑ์ดีมากของร้อยละสถานีที่เก็บตัวอย่างลดลงจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 3 เกณฑ์ดีของร้อยละสถานีที่เก็บตัวอย่างลดลงจาก 61 เป็น 43 เกณฑ์เสื่อมโกรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 เป็น 5 และ เสื่อมโกรมมากเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 4 โดยปากแม่น้ำสายหลัก 4 สาย ยังคงมีสภาพเสื่อมโกรมกว่าพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้ปัญหาที่พบบ่อยคงเป็นปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและปริมาณแบบที่เรียกว่ากลุ่มโคลิฟอร์ม


¹ พารามิเตอร์ที่น้ำดำเนินผล คือ ออกซิเจนละลายน้ำ แบบที่เรียกว่ากลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด พอสฟอรัส ไนเตรต - ไนโตรเจน อุณหภูมิ สารแขวนลอย ความเป็นกรด - ด่าง แอมโมเนียม - ในตัวเรน ล่าหัวน้ำวนเดอร์กอล์มยาฆ่าแมลง (Pesticides) และก่อร้ายสารเป็นพิษ (Toxic elements) นั้น หากพบว่าค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จะกำหนดให้ดัชนีเป็นชุดคุณภาพน้ำชายฝั่งบริเวณนั้นมีค่าเป็น "0" โดยทันที



ทั้งหมดสูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง นอกเหนือนี้ ยังมีพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโกร姆มากที่ปากคลองบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

• คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวและเกาะ

จากการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 14 หาดทั่วประเทศ โดยประเมินจากองค์ประกอบ 4 ด้าน² คือ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ปริมาณของตะกั่ว ความสมมูลรูปของชายหาด และการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า หาดทรายแก้ว หาดหัวหิน หาดเจดง หาดกะรน และหาดยาว อุดรธานีเก็นฑ์ดี (★★★★★) ส่วนหาดบางแสน หาดวนนภา หาดจอมเทียน หาดพัทยา หาดชะอำ หาดละไม หาดป่าตอง หาดโล้ดลัม และหาดตันใหญ่ อุดรธานีเก็นฑ์พอใช้ (★★★) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี 2546 พบว่าชายหาดที่สำรวจส่วนใหญ่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคงเดิม ส่วนชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่ำลงจากระดับดีเป็นระดับพอใช้ คือ หาดละไม หาดป่าตอง และหาดโล้ดลัม เนื่องจากมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดสูง



แผนที่แสดงด้วยสีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งประเทศไทยปี 2547

²องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พิจารณาตามแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และความขุ่นในน้ำ สารแขวนลอย ปริมาณของตะกั่ว และชุมชนชายทะเล ความสมมูลรูปของชายหาด พิจารณาลักษณะ (sand dune) สภาพปะการัง การกัดเซาะชายหาด และการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาการรุกล้ำชายหาด

แม่น้ำน่านเน่าเสีย




เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ปลาน้ำในกระชังหล่ายร้อยกระชังที่เลี้ยงอยู่ในแม่น้ำน่าน ตั้งแต่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และปลาในธรรมชาติ เกิดการตายอย่างกะทันหัน หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ รวมทั้งกรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านบริเวณอำเภอชุมแสง และแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์จนถึงเหนือขึ้นไปเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท พบร่วมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) มีค่าต่ำมากจนเกือบเป็นศูนย์ตลอดลำน้ำ และพบว่ามีคลื่นเหลวสาด บริเวณอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่เหนือบริเวณพื้นที่เกิดเหตุปลายทาง อยู่ในสภาพเน่าเสีย น้ำมีสีดำคล้ำ และมีกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก อาทิ คลองหอยไก่ คลองบุบงเหนือ คลองบุบงใต้ คลองจะระเข้าเพือก และมีการเปิดประตูเพื่อรับน้ำทิ้ง แม่น้ำน่านลดลงเวลา ตั้งแต่ประมาณวันที่ 27 มิถุนายน 2547 ปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมามากถึงมีปริมาณมาก ประกอบกับเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งอยู่ทางตอนบนน้ำอุดมไปด้วยปริมาณน้ำอยู่ไม่เพียงพอ ในการจัดการน้ำเสีย ทำให้ระดับออกซิเจนละลายน้ำลดลง เป็นผลให้ปลายทางขาดออกซิเจน

จากการตรวจสอบข้อมูล พบร่วมเดือนมิถุนายน 2547 มีพายุฉันทุพัดเข้ามาทำให้เกิดน้ำท่วม ขังน้ำข้าวซึ่งอยู่ในระยะใกล้กับกีบเกี่ยว จึงเกิดการเน่าเสียจากการหมักของแบ่งจากข้าวและน้ำนมข้าว โดยตรวจวัดความสกปรก (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ได้ประมาณ 200 มิลลิกรัม ต่อลิตร เมื่อมีการระบายน้ำจากทุ่นน้ำลงคุกคลองต่างๆ และแม่น้ำน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้น้ำเสียจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำน่านในช่วงวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2547

การแก้ไขปัญหาน้ำเสียพำนัชอย่างเร่งด่วน คือการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อจัดการแม่น้ำน่านที่เน่าเสีย และควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อให้น้ำเสียถูกระบายนอกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 คุณภาพน้ำเริ่มเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้น โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ำได้ค่อนข้างดี แต่ยังคงมีผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำมีสารกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสัตว์น้ำแต่อย่างใด

จากวิกฤตหนี้น่าเสียใจแม่น้ำเงินอันเนื่องมาจากการระบาดหนี้เสียปริมาณมากจากพื้นที่นำท่ำงขังในนาข้าว ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับที่เคยเกิดวิกฤตหนี้น่าเสียใจแม่น้ำท่าจีน เมื่อปี 2543 ซึ่งให้เห็นว่าการระบาดหนี้จากพื้นที่นำท่ำงขังในนาข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตหนี้น่าเสียในแหล่งน้ำต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงกลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่นำท่ำงขัง โดยจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างแผนการระบายน้ำกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำและกระบวนการแจ้งเตือนภัยควบคอกันไปในทุกส่วนนำ




แผนที่โดยลังเขียวแสดงพื้นที่เกิดเหตุและได้รับผลกระทบจากการระบาดหน้าเมืองจากพื้นที่นานาทั่วชั้งในเขตอิม่ากอนบองมูลนากจังหวัดพิจิตร



สภาพท้องน้ำในเขตอ้าวโภนมาลัย จังหวัดพิจิตร ที่ถูกน้ำท่วมขึ้น และเน่าเสียอันเนื่องมาจากพายุได้สูงขึ้น (ถ่ายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ขณะที่ระดับน้ำที่ท่วมได้ลดลงมากแล้ว)



แม่น้ำน่านบริเวณปากคลองบุษมงเห็นอ อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร



บริษัทเอกชนอุดหนุนและลากย (DO) ในนามหน้ากาน (อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพะจิตร) และแม่หน้าเจ้าพระยา (ปากน้ำใหญ่ จังหวัด นครสวรรค์ - อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี) ช่วงกิดเหตุ

การฟื้นฟูและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน



กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำแผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการติดตามได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้สามารถดำเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมให้กองถังสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดินระบบฯ ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง เนื้อหาสำคัญคือระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน จำนวน 77 แห่ง

แนวทางการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู ประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย ดังนี้

1. ฟื้นฟูปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรอุปกรณ์การบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการเดินระบบและการดูแลบำรุงรักษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงระยะเวลา 4 ปี เป็นการเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในระหว่างเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ ของท้องถิ่นในระยะยาว
3. การดำเนินงานภายหลังการฟื้นฟูเพื่อดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย และสามารถดำเนินงานได้ ด้วยตนเองในอนาคต

ความก้าวหน้าการดำเนินงานในปี 2547 มีดังนี้

- ดำเนินการของงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2546 จำนวน 37.84 ล้านบาท เพื่อบรรบปรุง ซ่อมแซมระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเทศบาลจำนวน 14 แห่ง (รายละเอียดตามตาราง) แล้วเสร็จ และได้ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล การปรับปรุงซ่อมแซมในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2547
- สร้างความพร้อมโดยการให้ความรู้ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียแก่เทศบาลจำนวน 35 แห่ง

(รายละเอียดตามตาราง) โดยเป็นเทศบาลชั้นต้นซึ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมระบบฯ จำนวน 14 แห่ง และเทศบาลอื่นอีกจำนวน 21 แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระบบทั้ง 35 แห่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินงานระยะต่อไป กรมควบคุมมลพิษ ได้วางแผนสร้างความพร้อมในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมและติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อเนื่องในเทศบาลที่ได้ดำเนินการแล้ว 35 แห่ง ดำเนินงานเพิ่มเติมในเทศบาลส่วนที่เหลืออีก 42 แห่ง และระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครอีก 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 84 แห่ง โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้

- ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 77 แห่ง
- สร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานท้องถิ่นจำนวน 71 แห่ง ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ประกอบด้วย
 - การกำหนดอัตรารับบริการบำบัดน้ำเสียและแนวทางในการจัดเก็บที่สามารถนำไปจัดเก็บค่าบริการได้
 - อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - อบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมให้กับผู้บริหารของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการและให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสีย และดำเนินการอย่างจริงจัง
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการน้ำเสียและการจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

ตารางแสดงระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ดำเนินการตามแผนพื้นที่และปรับปรุงระบบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ

เทศบาลจำนวน 14 แห่ง^{ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ}

เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลอู่ทอง
เทศบาลเมืองเชียงนา เทศบาลนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลพะอินทรชา เทศบาลเมือง อ่า酋ทอง เทศบาลตำบลบ้านหนี่ เทศบาลเมือง ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองชะชา
เทศบาลเมืองโพราวะ เทศบาลเมืองบ้านโนปิง เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองชุมชนท้องถิ่น

เทศบาลจำนวน 35 แห่ง^{ที่ได้รับการสร้างความพร้อม}

เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลบุ่งชัยนาท เทศบาลนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลบวรอินทรชา เทศบาลเมืองวังทอ ก. เทศบาลตำบลบ้านหนองน้ำ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองชะชา เทศบาลเมืองโพธาราม
เทศบาลเมืองบ้านโนปิง เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลเมืองสานวน เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เทศบาลนครน่านบุรี เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต
เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองระยอง
เทศบาลเมืองชุมชนอุบลราชธานี พัทaya (ซอยวัดหนองใหญ่)
พัทaya (ซอยวัดบุญมีภูเขาในร่อง) เทศบาลนครรัชบุรี เทศบาลเมืองกระชี
เทศบาลเมืองครุยเก็ต เทศบาลตำบลกระรน เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลนครสงขลา
และเทศบาลนครหาดใหญ่

สถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง



คุณภาพอากาศ

สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย ปี 2547 พบร่วมปัญหาหลักยังคงเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) ซึ่งมีปริมาณสูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในบริเวณพื้นที่เดิม ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (บริเวณริมแม่น้ำ) และตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น และยังมีอีกหลายพื้นที่เริ่มมีปัญหาฝุ่นขนาดเล็กเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่พบเกินมาตรฐานในช่วงฤดูหนาว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี (อำเภอศรีราชา) และระยอง (อำเภอปลวกแดง)




ก๊าซโอโซน¹ มีสถานการณ์ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยจะพบปัญหainบางพื้นที่เท่านั้น เช่น กรุงเทพมหานคร บริเวณท่อ และภาคตะวันออก ส่วนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ พบรเกินมาตรฐาน เป็นครั้งคราวเฉพาะบริเวณริมถนนบางสายในกรุงเทพมหานคร สำหรับสารมลพิษประเทกอื่นๆ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และสารตะกั่ว ยังมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร

สารมลพิษทางอากาศที่พบเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ฝุ่นรวม และก๊าซโอโซน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าฝุ่นขนาดเล็กและฝุ่นรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจน (รูปที่ 1- 2) ส่วนสารมลพิษอื่นยังมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นละอองคือ ยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้การจราจรหนาแน่นและติดขัด จากข้อมูลสถิติของกรรมการขนส่งทางบก พบว่ามีรถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร สะสมจนถึงปี 2546 มีจำนวนถึง 5.5 ล้านคัน และในปี 2547 มีรถใหม่ที่จดทะเบียนจำนวน 657,592 คัน นอกจากนี้กิจกรรมการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริเวณริมถนนจะมีปัญหามลพิษทางอากาศส่วนใหญ่รุนแรงกว่าบริเวณพื้นที่ทั่วไปซึ่งเป็นชุมชนหรือที่พักอาศัย

¹ ก๊าซโอโซน เป็นสารมลพิษที่มีปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรคาร์บอนกับออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่ง



รูปที่ 1 แนวโน้มฝุ่นขนาดเล็กรายปีในกรุงเทพมหานคร ปี 2537-2547



รูปที่ 2 แนวโน้มฝุ่นรวมรายปีในกรุงเทพมหานคร ปี 2537-2547

บริเวณพื้นที่ทั่วไป

บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 10 สถานี ในภาพรวมพบว่าฝุ่นขนาดเล็กและก๊าซโอโซนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่พบเกินมาตรฐานและมีปริมาณสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนสารมลพิษประเภทอื่นๆ ได้แก่ ฝุ่นรวม สารตะกั่ว ก๊าซชัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊าซในโทรศัพท์มือถือ ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาและยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 1)

ฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 19.3 - 219.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยพบเกินมาตรฐานทั้งสิ้น 82 ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด 1,873 ครั้ง หรือร้อยละ 4.4 (มาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2546 (พบเกินมาตรฐานร้อยละ 2.1) บริเวณที่มีปัญหามากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ก๊าซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0 - 173.0 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ตรวจพบเกินมาตรฐาน 102 ครั้งจากการตรวจวัดทั้งหมด 58,081 ครั้งหรือร้อยละ 0.18 (มาตรฐาน 100 ppb) และพบว่าจำนวนครั้งที่เกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปี 2546 (เกินมาตรฐาน 155 ครั้งจากการตรวจวัด 61,789 ครั้งหรือร้อยละ 0.25) โดยพบปริมาณสูงสุดบริเวณสำนักงานการเคหะชุมชนคลองจั่น และส่วนใหญ่จะพบเกินมาตรฐานที่บริเวณนี้

ตารางที่ 1 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครปี 2547

สารมลพิษ	ช่วงค่าที่วัดได้	เบอร์เซ็นไทล์ ที่ 95	ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน	จำนวนรังสีที่เกิน มาตรฐาน/ จำนวนครัวเรือนที่ตรวจวัด (ร้อยละ)
ฝุ่นรวม ² เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)	0.02 - 0.32	0.21	0.11	0.33	0/436 (0)
ฝุ่นขนาดเล็ก ³ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.)	19.3 - 219.3	116.4	59.8	120	82/1,873 (4.4)
สารตะกั่วเฉลี่ย 1 เดือน (มคก./ลบ.ม.)	0.02 - 0.34	0.22	0.09	1.5	0/107 (0)
ก้าซาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)	0 - 8.3	2.0	0.7	30	0/71,616 (0)
ก้าซาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)	0 - 5.2	1.8	0.7	9	0/74,282 (0)
ก้าซิโอดีออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	0 - 173.0	53.0	15.7	100	102/58,081 (0.18)
ก้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	0 - 103.0	14.0	5.0	300	0/70,886 (0)
ก้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)	0 - 19.7	10.3	5.0	120	0/2,884 (0)
ก้าซในໂຕຣຈັນໄດ້ອກໄຊດ์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	0 - 170.0	58.0	24.3	170	0/69,752 (0)

บริเวณริมถนน

บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 7 สถานี และจุดตรวจวัดแบบชั่วคราว 21 จุด พบริเวณริมถนน ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก และฝุ่นรวม นอกจากนี้ ยังพบก้าซาร์บอนมอนอกไซด์ และก้าซิโอดีออกไซด์ ก้าซาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นครั้งคราวบริเวณริมถนนบางสาย เท่านั้น ส่วนก้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก้าซในໂຕຣຈັນໄດ້ອກໄຊດ์ และสารตะกั่ยังมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครปี 2547

สารมลพิษ	ช่วงค่าที่วัดได้	เบอร์เซ็นไทล์ ที่ 95	ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน	จำนวนรังสีที่เกิน มาตรฐาน/ จำนวนครัวเรือนที่ตรวจวัด (ร้อยละ)
ฝุ่นรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)	0.01 - 0.77	0.38	0.18	0.33	53/631 (8.4)
ฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.)	21.5 - 224.8	135.2	78.5	120	243/2,282 (10.6)
สารตะกั่วเฉลี่ย 1 เดือน (มคก./ลบ.ม.)	0.02 - 0.31	0.22	0.10	1.5	0/104 (0)
ก้าซาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)	0 - 15.1	4.5	1.7	30	0/55,940 (0)
ก้าซาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)	0 - 10.6	4.1	1.7	9	44/56,647 (0.08)
ก้าซิโอดีออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	0 - 143.0	45.0	12.4	100	12/24,977 (0.05)
ก้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	0 - 66.0	17.0	7.0	300	0/24,615 (0)
ก้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ppb)	0.4 - 23.6	12.8	7.0	120	0/1,069 (0)
ก้าซในໂຕຣຈັນໄດ້ອກໄຊດ์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	0 - 172.0	77.0	34.7	170	1/24,895 (0.004)

²ฝุ่นรวม หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน³ฝุ่นขนาดเล็ก หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน



• สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอดปีจำนวน 7 สถานี พบร่วมกันของน้ำดื่มเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 21.5 - 224.8 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐาน 243 ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด 2,252 ครั้ง หรือร้อยละ 10.6 และพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546 (เกินมาตรฐานร้อยละ 5.0) โดยบริเวณที่มีปัญหาสูงสุดยังคงเป็นริมถนนพระรามที่ 6 บริเวณกระหงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ก้าวโอลิมปิกเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีปัญหาเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยปี 2547 ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0 - 143.0 ppb พบเกินมาตรฐาน 12 ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด 24,977 ครั้ง หรือร้อยละ 0.05 โดยพบเกินมาตรฐานที่ริมถนนดินแดงและอินทรพิทักษ์

• จุดตรวจแบบชั่วคราว

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณริมถนนย่านที่มีการจราจรหนาแน่นโดยจุดตรวจแบบชั่วคราว 21 จุดๆ ละ 2 - 3 สัปดาห์ ตรวจวัดสารมลพิษ 4 ประเภท ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ฝุ่นรวม สารตะกั่ว และก้าซคาร์บอนมอนอกไซด์ พบร่วมกันของน้ำดื่มมีปริมาณเกินมาตรฐานหลายแห่ง สำหรับฝุ่นรวมและก้าซคาร์บอนมอนอกไซด์พบปริมาณเกินมาตรฐานในบริเวณริมถนนบางสาย


ฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 39.2 - 241.0 มคก./ลบ.ม. พบสูงสุด ริมถนนราชปรารภ ย่านประทุมน้ำ และยังพบถนนหลายสายมีปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท สามแยกปากซอยอ่อนนุช ถนนพระรามที่ 3 สี่แยกถนนตาก ถนนเยาวราช และราชวงศ์ ถนนราชวิถี ถนนสุวารีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพระรามที่ 1 สี่แยกนานาญุตรอง ถนนหลานหลวง ป้อมปราจันท์หลานหลวง และถนนพหลโยธิน กรมพัฒนาฯ ที่ดิน โดยมีสาเหตุเนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดและหนาแน่น

(รูปที่ 3)



รูปที่ 3 ฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดบริเวณริมถนนจากจุดตรวจแบบชั่วคราวใน กทม. ปี 2546-2547

ผู้รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดพบเกินมาตรฐานในบริเวณริมถนนบางสาย โดยตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.01 - 0.65 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.) พบรูปแบบที่สูงกว่ามาตรฐานเป็นครั้งคราวบริเวณริมถนนบางสาย ได้แก่ ถนนสาขาระดับชั้นที่ 1 ไปประทาย-โกรเจริญสาขาระดับชั้นที่ 1 ถนนหลานหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย ถนนสุขุมวิท สามแยกปากซอยอ่อนนุช ถนนพระรามที่ 3 สี่แยกถนนตาก ถนนหลานหลวง แยกแม่น้ำศรี และถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แยกวงศ์สว่าง (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 ผู้รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดบริเวณริมถนนจากจุดตรวจวัดแบบชั่วคราวใน กทม. ปี 2546-2547

ก้าวแรกบนมอนอกไชเด็ลลี่ 1 ชั่วโมงยังมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงพบรูปแบบที่สูงกว่ามาตรฐานเป็นครั้งคราวเพียงแห่งเดียว คือ ถนนสุขุมวิท สามแยกปากซอยอ่อนนุช โดยตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 3.2 - 10.6 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้เกิดการสะสมของก๊าซชนิดนี้ (มาตรฐาน 9 ppm)


• คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตปริมณฑลทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 10 สถานี ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี พบรูปแบบที่สูงกว่าค่ามาตรฐานและก้าวโซนเป็นบัญหาหลัก โดยบัญหามีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับสารมลพิษอื่นๆ ยังมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้คนนัดเลือกเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 8.8 - 331.0 มคก./ลบ.ม. บริเวณที่มีบัญหามากที่สุดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น คือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพบข้อมูลที่เกินมาตรฐาน 702 ครั้งจากการตรวจวัดทั้งหมด 1,672 ครั้ง หรือร้อยละ 42.0 สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งพบจำนวนข้อมูลที่เกินมาตรฐานร้อยละ 29.9 (รูปที่ 5-6)



รูปที่ 5 แนวโน้มฝุ่นขนาดเล็กรายวันในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2540-2547



รูปที่ 6 ร้อยละของฝุ่นขนาดเล็กที่เกินมาตรฐาน ในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2540-2547

ก้าซโอดีโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบปริมาณสูงเกินมาตรฐานหลายครั้งในทุกสถานี โดยตรวจวัดได้ออยู่ในช่วง 0 - 192.0 ppb พบเกินมาตรฐาน 112 ครั้ง จากการตรวจวัด 41,038 หรือร้อยละ 0.27 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546 ซึ่งเกินมาตรฐานร้อยละ 0.39 บริเวณที่พบเกินมาตรฐานได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี และปทุมธานี

• คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างจังหวัด

พื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยมีฝุ่นขนาดเล็กเป็นปัญหาหลัก และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เกือบทุกพื้นที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง รวมทั้งอำเภอเคลิมพระภัยรติ จังหวัดสระบุรี มีปัญหาเพิ่มขึ้นเช่นกัน ปัญหารองลงมา คือ ก้าซโอดีโอโซน มีปัญหาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ สำหรับสารมลพิษอื่นๆ ยังมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


ฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ออยู่ในช่วง 9.9 - 415.7 มคก./ลบ.ม. พบสูงสุดที่อำเภอเคลิมพระภัยรติ จังหวัดสระบุรี และพบเกินมาตรฐาน 124 ครั้ง จากการตรวจวัดทั้งหมด 355 ครั้งหรือร้อยละ 34.9 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2546 ซึ่งเกินมาตรฐานร้อยละ 15.0 โดยแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองเกิดจากอุตสาหกรรมไม่บดและย่อยหิน เหมืองหิน และกิจกรรมการขันส่งในพื้นที่สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่เม้าะ จังหวัดลำปาง ประสบปัญหาฝุ่นขนาดเล็กอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี สาเหตุหลักเนื่องจากฝุ่นควันที่เกิดจากกิจกรรมเหมาในที่โล่ง เช่น ไฟป่า การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการเผาขยะในชุมชน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (อำเภอศรีราชา) ระยอง (อำเภอป为人แดง) พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา เป็นต้น

ก้าซโอดีโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีปัญหานำบงพื้นที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยตรวจวัดได้ออยู่ในช่วง 0 - 165.0 ppb ส่วนใหญ่จะพบสูงเกินมาตรฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง (อำเภอป为人แดง) และราชบุรี สำหรับจังหวัดสระบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และนครสวรรค์ พบเกินมาตรฐานเป็นบางครั้งเท่านั้น


ผลพิบัติทางเสียง

กรรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมผ่านสถานีตรวจอุตุณภัย อากาศและเสียง และจุดตรวจวัดชั่วคราว ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์มลพิษทางเสียงของประเทศไทยระหว่างปี 2542 - 2547 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยบริเวณริมถนน ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ซึ่งมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง เฉลี่ยในแต่ละปีอยู่ในช่วง 72 - 73 เดซิเบล เอ ส่วนบริเวณพื้นที่ทั่วไป ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 60 - 62 เดซิเบล เอ (รูปที่ 1 - 2)


สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ระดับเสียงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ทั้งบริเวณริมถนน และบริเวณพื้นที่ทั่วไป ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยในแต่ละปี อยู่ในช่วง 63 - 65 เดซิเบล เอ และ 57 - 61 เดซิเบล เอตามลำดับ (รูปที่ 3 - 4)




รูปที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ริมถนนในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปี 2540-2547



รูปที่ 3 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณริมถนน ในต่างจังหวัด ปี 2540-2547




รูปที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่ทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2540-2547



รูปที่ 4 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่ทั่วไป ในต่างจังหวัด ปี 2540-2547

ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมถนน ริมคลอง และพื้นที่ทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในปี 2547 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้



รูปที่ 5 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2547

• ระดับเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำ ยังคงเป็นปัญหาหลักในการตรวจวัดระดับเสียง เนื่องจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการตรวจวัดระดับเสียงพบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 64 - 84 เดซิเบล เอ และค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ของทุกจุดตรวจวัด มีค่าประมาณ 72 เดซิเบล เอ ซึ่งมีจำนวนวันที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปร้อยละ 74 (มาตรฐาน = 70 เดซิเบล) โดยค่าสูงสุด 84 เดซิเบล เอ พบริเวณถนนบ้านรุ่งเมือง และบริเวณที่มีปัญหาระดับเสียงเกินมาตรฐานและบางวันพบระดับเสียงสูงกว่า 80 เดซิเบล เอ ได้แก่ ถนนบ้านรุ่งเมือง ถนนเยาวราช ถนนสุขุมวิท ถนนตรีเพชร และถนนลาดพร้าว

บริเวณพื้นที่ทั่วไป มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 54 - 77 เดซิเบล เอ และค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ของทุกจุดตรวจวัด มีค่าประมาณ 61 เดซิเบล เอ ซึ่งมีจำนวนวันที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปร้อยละ 6 โดยโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานเป็นบางวัน สาเหตุมาจากการก่อสร้างอาคารบริเวณใกล้เคียง (รูปที่ 5)

นอกจากนี้ การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมคลองแสนแสบ ที่มีการลัญจรทางเรือ เป็นแหล่งในกรุงเทพมหานคร และมีแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญมาจากการเรือโดยสาร พบร่วมกับค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 63 - 65 เดซิเบล เอ ซึ่งระดับเสียงยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ของทุกจุดตรวจวัด มีค่าประมาณ 64 เดซิเบล เอ

• ระดับเสียงในพื้นที่ต่างจังหวัด

บริเวณริมแม่น้ำยังคงเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเช่นเดียวกับที่พบริเวณในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบร่วมกับค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 49 - 85 เดซิเบล เอ และค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ของทุกจุดตรวจวัด มีค่าประมาณ 64 เดซิเบล เอ พบร่วมกับค่าระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ร้อยละ 13 โดยค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้สูงสุดคือ 85



เดชีเบลເອ ໄດ້ແກ່ ບຣິເວນເຂົ້າເຫດທະບານຄຣາດໃໝ່ ຊຶ່ງມີແລ່ງກຳເນີດເສີຍທີ່ສຳຄັນມາຈາກເສີຍການຈາກຮ່ວມກັບເສີຍຈາກການກ່ອສ້າງປັບປຸງອາຄາຣທີ່ອຟູ້ໃນບຣິເວນໄກລ໌ເຄີ່ງ ອຍ່າງໄກ້ຕາມ ບຣິເວນໂຮງເຮືອນໜ້າພະລານ ຈັງຫວັດສະຫຼຸງ ຍັງຄມືຈຳນວນນີ້ທີ່ຮະດັບເສີຍເກີນມາຕຽບສູງສຸດຂຶ້ອරຸອຍລະ 96 ແລະມີຮະດັບເສີຍເນລື່ຍ່ (L_{eq}) 24 ຂ້າມໂມງ ອູ້ໃນຊ່ວ່າງ 68 - 85 ເດືອນເບີເລືອ ໂດຍມີເສາຫຼຸມາຈາກການສັງຈະອານພາຫະນະຂາດໃໝ່ ເຊັ່ນ ຮດບຣຸກ ໃນອຸດສາຫກຮມໂມ່ ບດແລະຍ່ອຍທິນ ແລະເໜືອງທິນ ຮົມທີ່ປັ້ງໝາຍເສີຍຮັບກວນຈາກການປະກອບດັດສາຫກຮມດັກລ່າວັດວຽ


บริเวณพื้นที่ทั่วไป มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 52 - 76 เดซิเบล eo และค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ของทุกจุดตรวจ มีค่าประมาณ 59 เดซิเบล eo โดยพบจำนวนที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ร้อยละ 1 (รูปที่ 6)

การแก้ไขปัญหาผู้นลละองในพื้นที่ตำบลหนองกระลาน จังหวัดสระบุรี

ตำบลหนองพะลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประสบปัญหาฝุ่นละอองอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2539-2547 โดยปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 μm (PM₁₀) เนื่องจาก 24 ชั่วโมงสูงสุดบวบเว็บเพื่อที่หน้าพะลานเกินมาตรฐานทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดปัญหานี้คือจากการเผาป่าในฤดูแล้งและของจากโรงงานเคมีและอุตสาหกรรม รวมทั้งกิจกรรมการบรรทุกขนส่งที่ส่งหิน และ ในปี 2547 มีแนวโน้มของปัญหานี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดและจริงจัง (รูปที่ 1)

จากสถานการณ์ปัญหาข้างต้น กรมควบคุมมลพิษ โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรัดดำเนินการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยเสนอความเห็นให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการตีพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง การติดตามตรวจสอบปัญหาและการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้

เดือนเมษายน-มีนาคม 2547 สรุปได้ดังนี้



รูปที่ 1 : ผู้ขนาดเฉลี่ยในบรรยายศึกษาในโรงเรียนหน้าพระลาน ระหว่างปี 2539-2547

- ดำเนินการเพื่อให้มีการประกาศให้เขตพื้นที่ควบคุมพิษมลพิษตามความในมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547

- ดำเนินการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ควบคุมพิษมลพิษ ดังกล่าว (พ.ศ. 2548-2552) ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนงาน (แผนงานพื้นฟูและบำบัด แผนงานด้านกฎหมาย แผนงานป้องกันและเฝ้าระวัง แผนงานสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานศึกษาวิจัย และแผนงานตรวจสอบและประเมินผล) ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547

- ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ โรงโม่บดและย่อยหิน เมืองหิน และyanpathan ดังนี้


- (1) ตรวจสอบค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองจากการบวนการผลิตของโรงโม่บดและย่อยหิน ในตำบลหน้าพระลานและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 55 แห่ง โดยทำการตรวจสอบทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีโรงโม่ฯ ที่มีค่าการระบายฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด จำนวน 24 แห่ง (มาตรฐานค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ 20) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่า อาศัยอำนาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สั่งการให้โรงโม่ฯ ดังกล่าว หยุดประกอบกิจการ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาภายใน 60 วันนับจากวันที่ตรวจสอบ

- (2) ตรวจสอบและตรวจสอบบรรทุกที่มีคันวันดำเนินและไม่มีวัสดุปิดคลุมบนถนนสาธารณะสายหลัก ในพื้นที่หน้าพระลาน มากกว่า 10,000 คัน และตั้งมาตรฐานควบคุมหน้าพระลานได้จับกุมเบรียบเที่ยบปรับในกรณีที่รถบรรทุกมีคันวันดำเนินสูงเกินค่ามาตรฐาน และไม่มีการปิดคลุมฝ้าใบร้อยละ 1 และ 2 ตามลำดับ

(3) ตรวจสอบระดับเสียงจากการเฝ้าระวังการมีบ่ดและย่อยหินและความสันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ในพื้นที่หน้าพระลานและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 30 แห่ง โดยทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และผลการตรวจสอบพบว่าระดับเสียงและความสันสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(4) ตรวจสอบและจัดระเบียบการใช้วัดถุรูระเบิดในการทำเหมืองหิน เพื่อป้องกันการลักษณะเบิดหินและการสูญเสียของวัตถุรูระเบิด โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการใช้วัดถุรูระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

(5) ตรวจสอบผู้คนคาดเล็กในบรรยายกาศบริเวณโรงเรียนหน้าพระลานซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนทั่วไป โดยใช้สถานีตรวจน้ำดูสภาพอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และพบว่าแนวโน้มค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดของผู้คนคาดเล็กมีค่าลดลงหลังจากการดำเนินการเพื่อควบคุมผู้คนและของอย่างเข้มงวด ยกเว้นในเดือนธันวาคมที่ผู้คนคาดเล็กมีเพิ่มขึ้น โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 97 ของจำนวนวันที่ตรวจวัด (รูปที่ 2) โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ในพื้นที่มีกิจกรรมการเผาในที่โล่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งโรงโม่ฯ หลายแห่งมีการผลิตหินมากขึ้นก่อนที่จะหยุดประกอบการหลายวันในช่วงปีใหม่ อย่างไรก็ตามพบว่าแนวโน้มของผู้คนคาดเล็กน้อยกว่าเดือนธันวาคม 2546



รูปที่ 2 : ผู้คนคาดเล็กในบรรยายกาศบริเวณโรงเรียนหน้าพระลาน (รายวัน) ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2547


(6) การสนับสนุนการตรวจสอบความมั่ยของประชาชนและคนงานที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง โรงโม่บ่ดและย่อยหินและเหมืองหินจำนวน 1,251 คน และ 803 คน ตามลำดับ การตรวจสอบสภาพทั่วไปพบว่าประชาชน 22 คน และคนงาน 6 คน มีสุขภาพผิดปกติ การເອົາຫຼາຍປອດພບประชาชน 31 คน และคนงาน 83 คน มีปอดผิดปกติ ส่วนการตรวจสอบสภาพปอดพบว่าประชาชน 59 คน และคนงาน 153 คน มีปอดผิดปกติ ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จะส่งผู้ป่วยที่ปอดผิดปกติไปทำการตรวจละเอียดเพื่อวินิจฉัยปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรคต่อไป



• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การทำความสะอาดถนนสายหลักโดยการล้างและความถูทุกวัน การจัดอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง และการสร้างความตระหนักรวบรวมคุณปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

• การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการดูแลและประเมินผลต่อเดือน 30 วัน

จากความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทุกเดือน รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้า盆านได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546 พบว่าแนวโน้มของสภาพปัญหาลดลงอย่างชัดเจน (รูปที่ 3)




รูปที่ 3 : แนวโน้มผุ้นขนาดเล็กในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนหน้า盆าน (รายเดือน) ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2547



สถานการณ์ด้านกากของเสีย



ขยะมูลฝอยชุมชน



รูปที่ 1 ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

ขยะมูลฝอยยังคงเป็นภัยหาที่ชุมชนต่างๆ ต้องเผชิญอยู่และมีแนวโน้มที่จะเป็นภัยหาสำคัญในอนาคต ในปี 2547 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 14.6 ล้านตัน ยังไม่รวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยก่อนที่จะนำมารีไซเคิล (ในสัดส่วนที่ได้รับมา 9,356 ตัน เป็นเศษจากปี 2546 ประมาณ 0.2 ล้านตัน เนพาะในเขตกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขึ้นได้วันละ 9,356 ตัน (ข้อมูลจากการสำรวจและแผนงานสำนักวิชาชีวภาพ ความสะอาด กรุงเทพมหานคร) ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา เกิดขึ้นประมาณวันละ 12,500 ตัน และนอก

เขตเทศบาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นประมาณวันละ 18,100 ตัน



การกำจัดขยะมูลฝอยนั้น กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ในเขตเมืองหรือเทศบาล มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจำนวน 106 แห่ง แบ่งเป็นเตาเผา 3 แห่ง (เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลครุภูเกต และเทศบาลตำบลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 103 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันในเขตเมืองหรือเทศบาลสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ประมาณร้อยละ 37

ของปริมาณที่เกิดขึ้นส่วนที่เหลือยังคงใช้วิธีการกำจัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น การกองบนเนินพื้น การเผากลางแจ้ง ส่วนนอกเขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมนำไปกำจัด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล กำจัดโดยการเทกของทึ่กกลางแจ้ง หรือเผากลางแจ้ง มีเพียงไม่กี่แห่งที่นำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียง




การใช้ประโยชน์ของเสีย

- การใช้ประโยชน์ของมูลฝอยชุมชน**

ในปี 2547 มีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 14.6 ล้านตัน มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 3.1 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณที่เกิดขึ้น (สัดส่วนการนำกลับมาใช้ประโยชน์อาจมีค่ามากหรือน้อยกว่าหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลของมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นยังไม่รวมถึงปริมาณที่ถูกคัดแยกก่อนนำไปทิ้ง) (รูปที่ 1) โดยอยู่ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำซึ่วภาพประมาณ 0.2 ล้านตัน และอยู่ในรูปของเศษเหล็ก กระดาษ แก้ว พลาสติก อัลูมิเนียม และยาง ประมาณ 2.9 ล้านตัน รูปแบบวิธีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับซื้อของเก่า โครงการผ้าบาร์โค้ด เศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารขยะในโรงเรียน ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล ขยะแลกข้าวสาร การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยซึ่วภาพ เป็นต้น

- การใช้ประโยชน์ของเสีย**
ในภาคเกษตรกรรม

จากการประมาณข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปี 2547 สามารถประมาณการปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกรรมที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้สูงสุด 10 ประเภท ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน น้ำมันสำปะหลัง ถั่วลิสง ฝ้าย ถั่วเหลือง และข้าวฟ่าง มีประมาณ 82.23 ล้านตัน ซึ่งประมาณการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ใหม่มีประมาณ 18.60 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.62 โดยแยกออกเป็นการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปของ พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง มากที่สุด คือประมาณ 15.74 ล้านตัน รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอาหารสัตว์ 2.61 ล้านตัน ทำปุ๋ยอินทรีย์มีประมาณ 0.24 ล้านตัน และอื่นๆ 0.01 ล้านตัน ตามลำดับ (รูปที่ 2)



รูปที่ 1 ประมาณการใช้ประโยชน์ของมูลฝอยชุมชน
ระหว่างปี 2544-2547




รูปที่ 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ของเสียและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ



• การใช้ประโยชน์ของเสียในภาคอุตสาหกรรม

ในปี 2547 ปริมาณของเสียในภาคอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยของเสียประเภทกระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม และยางมีประมาณ 14.6 ล้านตัน โดยมีการใช้ประโยชน์ประมาณ 8.3 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 57 ปริมาณของเสียในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14 (รูปที่ 3)



การใช้ประโยชน์ของเสียในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่วนมากเป็นการแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงานและวัสดุเหลือใช้โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า (Waste exchange system) ระบบมัดจำ (Deposit-refund system) การจัดกิจกรรมชิงโชคผ่านตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนการรับซื้อของเสียจากกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า เป็นต้น โดยมีรายละเอียดจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (ตาราง ดังนี้)

1. อุตสาหกรรมกระดาษ มีปริมาณการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ประมาณ 1.3 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณของเสียประเภทกระดาษทั้งหมดทั่วประเทศ (ประมาณ 3.4 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ร้อยละ 12

2. อุตสาหกรรมแก้ว มีปริมาณการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่และใช้ซ้ำ ประมาณ 1.4 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 64 ของปริมาณของเสียประเภทแก้วทั้งหมดทั่วประเทศ (ประมาณ 2.2 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ร้อยละ 15

3. อุตสาหกรรมพลาสติก มีปริมาณการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณของเสียประเภทพลาสติกทั้งหมดทั่วประเทศ (ประมาณ 2.9 ล้านตัน) ซึ่งลดลงจากปี 2546 ร้อยละ 5

4. อุตสาหกรรมเหล็ก มีปริมาณการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ประมาณ 4.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณของเสียประเภทเหล็กทั้งหมดทั่วประเทศ (ประมาณ 5.2 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ร้อยละ 9

รูปที่ 3 ปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียในภาคอุตสาหกรรมระหว่างปี 2544-2547



5. อุตสาหกรรมอลูมิเนียม มีปริมาณการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ประมาณ 0.33 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของปริมาณของเสียประเภทอลูมิเนียมทั้งหมดทั่วประเทศ (ประมาณ 0.61 ล้านตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546 ร้อยละ 1

6. อุตสาหกรรมยาง มีปริมาณการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ประมาณ 0.07 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณของเสียประเภทยางทั้งหมดทั่วประเทศ (ประมาณ 0.36 ล้านตัน) ซึ่งลดลงจากปี 2546 ร้อยละ 1

ตาราง ปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียในภาคอุตสาหกรรมระหว่างปี 2546-2547

ประเภท อุตสาหกรรม	ปริมาณของเสียในภาค อุตสาหกรรม (ตัน)		ปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสีย ในภาคอุตสาหกรรม				วิธีการ	
	ปี 2546	ปี 2547	ปี 2546		ปี 2547			
			ตัน	ร้อยละ	ตัน	ร้อยละ		
กระดาษ	3,997,600	3,352,000	1,053,000	26	1,275,000	38	แปรรูปใช้ใหม่	
แก้ว	2,009,300	2,202,300	742,500	37	1,173,300	53	แปรรูปใช้ใหม่ / ใช้ซ้ำ	
พลาสติก	2,841,600	2,889,600	746,600	26	603,500	21	แปรรูปใช้ใหม่	
เหล็ก	2,632,900	5,153,000	2,139,000	81	4,648,800	90	แปรรูปใช้ใหม่	
อลูมิเนียม	575,700	606,000	306,400	53	328,400	54	แปรรูปใช้ใหม่	
ยาง	356,000	361,700	47,500	13	42,000	12	แปรรูปใช้ใหม่ / ใช้ซ้ำ	
รวม	12,413,100	14,564,600	5,305,700	43	8,346,200	57		

หมายเหตุ ประมวลข้อมูลจากการสำรวจ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเจ้าการทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจและสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรม พลาสติกไทย สภาบัน衡เหล็กกล้าและเหล็กกล้าห่อหุ้นแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยื่นกระดาษและกระดาษไทย บรรษัทหินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม บริษัท บางกอกกล้าส จำกัด

จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของเสียในภาคอุตสาหกรรมข้างต้นจะพบว่าอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมีอัตราการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ยกเว้นอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมยางที่มีอัตราการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดลง ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้มีปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวทางการส่งเสริมควรดำเนินการหลายๆ แนวทาง ควบคู่กันไป เช่น การแยกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงาน การจัดตั้งโรงงานแปรรูปเพิ่มมากขึ้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น



ของเสียอันตราย

กรมควบคุมมลพิษได้ประมาณการณ์ปริมาณของเสียอันตรายในปี 2547 ว่ามีประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ประมาณ 0.01 ล้านตัน แบ่งออกเป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.405 ล้านตัน และปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน 0.403 ล้านตัน (รวมมูลฝอยติดเชื้อ 0.02 ล้านตัน) โดยของเสียอันตรายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 59 ของปริมาณที่เกิดขึ้นหรือประมาณ 1.06 ล้านตันเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณของเสียอันตรายตามประเภท
และภูมิภาคปี 2547

พื้นที่อุตสาหกรรม	ชุมชน ล้านตันต่อปี	รวม ล้านตันต่อปี	ร้อยละ
กทม. และปริมณฑล	0.930	0.136	59.0
ภาคกลาง	0.099	0.066	9.1
ภาคตะวันออก	0.117	0.028	8.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.048	0.081	7.2
ภาคเหนือ	0.115	0.049	9.0
ภาคใต้	0.096	0.043	7.7
รวม	1.405	0.403	100.0

ประการคือ การติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตรายจากโรงงานไปยังโรงงานที่รับกำจัดอย่างถูกกฎหมาย โดยมีปริมาณที่ได้รับการกำจัดประมาณ 0.69 ล้านตัน

ในด้านของเสียอันตรายจากชุมชน ส่วนใหญ่มีการจัดการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากยังมีการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนรวมไปกับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ในปี 2547 มีการดำเนินนิสิตกรรมเพื่อลดปัญหามลพิษจากของเสียอันตรายทั้งจากชุมชนและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเว้นกรอบยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกับบริษัทเอกชนดำเนินการเรียกคืนซากแบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือ ในพื้นที่น่าร่องคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและผ่านการใช้งานแล้ว (สินค้ามือสอง) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยมจากประชาชน เนื่องจากมีราคาถูก แต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเมื่อสิ้นสุดการใช้งานและมีการจัดการไม่ถูกต้อง

การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด แต่มีการส่งเข้ากำจัดเพียงร้อยละ 50 ของปริมาณที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุสำคัญๆ ได้แก่ ความคุ้มค่าทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการบางส่วนเลือกดำเนินการจัดการด้วยตนเอง หรือบางส่วนต้องการรวบรวมของเสียให้มีปริมาณที่มากพอ ก่อนจัดส่งไปกำจัด เพื่อลดต้นทุน และสาเหตุอีกประการคือ การติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการเคลื่อนย้ายและกำจัดของเสียอันตรายจากโรงงานไปยังโรงงานที่รับกำจัดอย่างถูกกฎหมาย โดยมีปริมาณที่ได้รับการกำจัดประมาณ 0.69 ล้านตัน

ในด้านของเสียอันตรายจากชุมชน ส่วนใหญ่มีการจัดการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากยังมีการ



ในด้านมูลฝอยติดเชื้อ สถานพยาบาลที่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแล้วดำเนินการเอง และมูลฝอยติดเชื้อบางส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับเก็บรวบรวมและกำจัด โดยมีเตาเผาติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง (9 จังหวัด) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และชลบุรี ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยแห้งชาติและแผนปฏิบัติการ โดยผนวกการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนี้ไว้ในแผนด้วยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อในระยะยาว ซึ่งมีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบคัดแยก รวบรวม และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแยกต่างหาก จากมูลฝอยทั่วไป โดยเน้นการใช้สถานที่กำจัดร่วมกัน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและดำเนินการ



การลักlobผังกลบกากรของเสียที่เป็นอันตราย บริเวณตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 เกิดเหตุการณ์ลักlobผังกลบกากรของเสียที่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มบุคคลเข้าไปในพื้นที่ติดกับโรงงานของบริษัท อโศกเคมีคอล จำกัด โฉนดเลขที่ 4627 ตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นของนายนพพร สีบศรี ภัยหลังได้โอนกรรมสิทธิ์ให้บุตรชายคือ นายพิสิฐ สีบศรี ที่ผ่านมา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ได้ขอเช่าที่ดิน จากนายนพพร แต่ไม่มีสัญญาเช่าเป็นหลักฐาน บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่เก็บกากรของเสียที่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรอนำไปเผาในเตาเผาปูนขาว ของโรงงานบริษัท อโศกเคมีคอล จำกัด ขณะเกิดเหตุได้มีการใช้รถแบคโค้ชลับดอตถังโลหะขนาด 200 ลิตร ซึ่งภายในบรรจุสารเคมี และนำกากรสารเคมีที่บรรจุอยู่ในถังซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเหลวไปเทลงในบ่อดินที่ชุดขึ้นใหม่ในพื้นที่โดยไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนลงดินแต่อย่างใด และมีกากรสารเคมีบางส่วนหล่นอยู่บนพื้นดิน ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นของสารเคมีระจายทั่วบริเวณใกล้เคียง กากรของเสียที่เป็นอันตรายที่พบ เช่น น้ำมันเครื่องใช้แล้ว กากระสี สารตัวทำละลายอินทรีย์ใช้แล้ว กากรตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ยางมะตอย และเศษวัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น





กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบ้าดาล กรมทรัพยากรธรรมชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามตรวจสอบสภาพบัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รายงานความคืบหน้าผลดำเนินการต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเป็นระยะ โดยสรุปได้ดังนี้

• คณะกรรมการรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการดังนี้

1. กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการ

- เก็บรวบรวมรายการของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งดินที่ปนเปื้อนไปกำจัดหรือทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยเร่งด่วน
- ให้ดำเนินการตรวจสอบสวนและหาผู้รับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นและดำเนินการตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

• ไม่ให้มีการอนุญาตให้นำกากของเสียที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมมาทดลองกำจัดในเตาเผาหรือวิธีการอื่น เว้นแต่จะกำหนดระยะเวลาและปริมาณของเสียที่เป็นอันตรายที่จะนำไปทดลองกำจัดให้เหมาะสมและชัดเจน

• ให้มีการจัดทำระบบบัญชี (Inventory) และระบบกำกับและติดตาม (Manifest and Tracking System) รายการของเสียที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเกิด การเก็บ การขยายน้ำ และการกำจัดกากของเสียที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันการลักลอบนำไปทิ้งและนำไปกำจัดโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม อย่างผิดกฎหมาย โดยเป็นระบบที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ง่ายต่อการกำกับและติดตามตรวจสอบ

• ให้มีการออกกฎหมายเบี้ยนเกี่ยวกับระบบเอกสารกำกับการขนส่งกากของเสียที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

2. มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขยายผลสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ได้ตัวผู้จ้างงานกลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้ามาดำเนินการดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

3. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดิน น้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

• การขยายน้ำกากของเสีย

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ได้ทำการขยายน้ำกากของเสียที่เป็นอันตรายทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยถังกากของเสียทั้งหมดทั้งถังเบล่าและถังที่มีกากของเสียบรรจุอยู่ภายใน จำนวน 8,786 ถัง น้ำปนเปื้อนจำนวน 356.5 ลูกบาศก์เมตร ดินปนเปื้อน จำนวน 668.44 ลูกบาศก์เมตร โคลนที่มีการปนเปื้อน จำนวน



5 ค่อนเทนเนอร์ นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดกากของเสียของบริษัท GENCO ที่จังหวัดระยอง และขันย้ายหน้าดินปนเปื้อนบริเวณที่เกิดเหตุ ระดับความลึกประมาณ 0-2 เมตร ไปปรับเสถียรและผังกลบที่ศูนย์กำจัดกากของเสียของบริษัทฯ ประมาณ 5,920 ตัน



• การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังการขันย้ายกากของเสีย

- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และกรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจสารอินทรีร์ยะเหย (VOCs) ในดินปนเปื้อนในดิน ระยะความลึก 1 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 220×140 ตารางเมตร พบว่า มีการปนเปื้อนสารอินทรีร์ยะเหย (VOCs) ประมาณ 20,400 ตารางเมตร

- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และกรมควบคุมมลพิษ ได้ทำการเฝ้าระวังสภาพปัญหาโดยเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อดาบบริเวณชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเป็นระยะ pragmat คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบว่ามีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ดิน

- กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินที่ระดับความลึก 1.5 และ 2 เมตร และแหล่งน้ำได้ดิน ภายหลังบริษัท GENCO ได้ดำเนินการปาดหน้าดินในส่วนที่มีการปนเปื้อนไปกำจัด พบสารอินทรีร์ยะเหย (VOCs) ได้แก่ Benzene Trichloro ethylene และ 1, 1, 2 -Trichloroethane ในดินบางจุดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และจากการตรวจสอบน้ำในบ่อสังเกตการณ์ซึ่งกรรมการน้ำดาบชุดเดิมในบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นบ่อสังเกตการณ์จำนวน 3 บ่อ พบว่าปริมาณสารอินทรีร์ยะเหย (VOCs) ในน้ำ ได้แก่ Benzene Trichloro ethylene และ 1, 1, 2 -Trichloroethane มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน



• กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ สำรวจน้ำพื้นที่โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ บริเวณโดยรอบพื้นที่ลักษณะฝังกลบหากของเสียอันตราย ผลสำรวจพบรอยเลื่อนพาดผ่านบริเวณที่ฝังกลบหากของเสียอันตรายไปในพื้นที่ตั้งแต่ 153 และพบว่า น้ำได้ดินมีช่องทางการไหลสัมพันธ์กับรอยเลื่อนดังกล่าว และลักษณะของชั้นน้ำได้ดินที่พบโดยรอบพื้นที่สำรวจจะอยู่ในระดับความลึกต่างๆ กัน ตั้งแต่ 10 เมตร จนถึง 120 เมตร ขึ้นอยู่กับรอยเลื่อนดังกล่าว

• การเฝ้าระวังการทำผิดและผู้รับผิดชอบ

สถานีฯ ได้เฝ้าระวังหัวดันคราชสีมาซึ่งรับผิดชอบคดีนี้ รายงานผลดำเนินการว่า ผู้ต้องหาได้เข้ามายื่นคำฟ้องจำนวน 3 ราย คือ เจ้าของรถแบคໂໂลล์ 1 ราย คนขับรถแบคໂໂลล์ 2 ราย และยึดรถแบคໂໂลล์ที่ใช้ในการฝังกลบหากของเสีย 2 คัน ไว้เป็นของกลางเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนรวมทั้งได้สอบสวนปากคำบุคคลดังกล่าวไว้เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน และได้ออกหมายจับนายดำหรือนายสัมฤทธิ์ ยอดอินทร์ ผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้จ้างงาน รวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดแล้ว

• การดำเนินการในระยะต่อไป


กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรธรรมชาติฯ จะทำการสำรวจสภาพพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุและการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในน้ำได้ดินอย่างละเอียด โดยจะทำการขุดบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติม จำนวน 10 บ่อ และติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ดินในบ่อสังเกตการณ์และบ่อน้ำบาดาลของประชาชนเป็นระยะ



สถานการณ์ด้านสารอันตราย

สารอันตราย

สถิติข้อมูลการนำเข้าสารอันตรายกลุ่มสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในปี 2547 ของกรมศุลกากร และปริมาณการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในลำดับที่ 42(1) (2) ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัสดุอันตราย พบว่ามีปริมาณนำเข้าสารอันตรายจากต่างประเทศ¹ 4.81 ล้านตัน และผลิตในประเทศ² ประมาณ 24.68 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณสารอันตรายรวมทั้งสิ้น 29.49 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2546 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.63 (รูปที่ 1) ซึ่งสารอันตรายที่นำมากำชับในกิจกรรมดังกล่าวนั้น พบว่าได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกร ตามรายงานของสำนักงานbadวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าในปี 2547 มีผู้เจ็บป่วยจากการอันตรายรวมทั้งสิ้น 2,131 ราย และเสียชีวิต 12 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารปิโตรเลียม 126 ราย ก้าชและไอลเรเย 86 ราย กลุ่มสารเคมีกานีส ปรอทและสารหู 122 ราย ผู้เจ็บป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 1,797 ราย และผู้เสียชีวิตจากพิษของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 12 ราย เมื่อเทียบกับปี 2546 จำนวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 17 ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบปัญหาการร้องเรียนและการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตรายในรอบปี 2547 รวม 29 ครั้ง



รูปที่ 1 รูปแนวโน้มการนำเข้าและผลิตสารเคมีในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2547

หมายเหตุ

¹ ข้อมูลปริมาณการนำเข้าจากกรมศุลกากร

² ปริมาณการผลิต หมายถึง กำลังผลิตสูงสุดที่โรงงานแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



• การแก้ไขปัญหาจากสารอันตราย

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการอุบัติภัยจากสารอันตรายของกรมควบคุมมลพิช

1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมี” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสารเคมีและวัสดุอันตรายตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 ของจังหวัดในพื้นที่สี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และสระบุรี รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด โดยจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีในระดับจังหวัดที่เหมาะสมของพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติภัยจากสารเคมี รวมทั้งสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA.) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับขั้นบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี (Hazardous Materials On-Site Incident Commander) และระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุ (Incident Command System : ICS) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี และเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ระดับบัญชาการในพื้นที่สี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 26 จังหวัด เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านการบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุกรณีอุบัติภัยจากสารเคมี ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องของโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีของพื้นที่สี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านศักยภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมี รวมทั้งศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีด้านสารเคมี รวมทั้งศักยภาพของผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุเพื่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2. การลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของกรมส่งเสริมการเกษตร

2.1 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นการพึ่งพาตนเองและใช้ปัจจัยการผลิตที่天然 เช่น การทำปุ๋ยหมัก สารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อทดแทนน้ำยาเคมีและสารเคมีที่มีราคาแพง ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และส่งผลให้คุณภาพผลผลิตดีโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 7,930 ราย

2.2 การส่งเสริมการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่เกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 102,319 ราย



2.3 การส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตและขยายตัวห้า-ตัวเปียน และจุลินทรีย์ 19 ชนิด เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ จำนวน 230,000 ไร่ ได้แก่ ตัวห้า - ตัวเปียน จำนวน 1,067 ล้านตัว เชื้อรำ จำนวน 257,025 ตัน ไวรัส NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) จำนวน 4,075 ลิตร สาร BT (Bacillus thuringiensis) และ BS (Bacillus subtilis) จำนวน 6,620 ลิตร และไส้เดือนฝอย (Steinernema) จำนวน 38,050 ซอง

2.4 การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการผลิตพืช มุ่งเน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีสมมพسان (IPM) เพื่อลดการใช้สารเคมี และแนะนำการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (Safe Use) ในกรณีที่ใช้วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชชิวิชื่นไม่ได้ผล เช่น การลดความถี่ในการฉีดพ่นสารเคมี ตลอดจนการทำลายภาชนะบรรจุที่ถูกดักong ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งต่อตนเอง สภาพแวดล้อม และไม่เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรโดยมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปปฏิบัติ จำนวน 19,072 ราย

3. การออกแบบตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย

พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535	เรื่อง	สารสำคัญ	ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
	<p>1. ประกาศกระทรวงอุดหนาทกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือกับการขึ้นทะเบียน วัสดุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ยกเลิกประกาศกระทรวงอุดหนาทกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือกับการขึ้นทะเบียน วัสดุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2543 • กำหนดวัตถุอันตรายที่ต้องได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือกับการขึ้นทะเบียนนัดอันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 ต้องเป็นกรณีตามที่กำหนดไว้ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) วัตถุอันตรายที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนทางอุดหนาทกรรมไว้แล้ว (2) วัตถุอันตรายที่เป็นของแข็งจะต้องมี วัตถุอันตรายเป็นส่วนผสมตั้งแต่ 98 % ขึ้นไปของน้ำหนักสารทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> • ลงที่ 121 ตอนพิเศษ 118 ลงวันที่ 18 ดุลกม 2547



พระราชบัญญัติ	เรื่อง	สารสำคัญ	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
<p>พระราชบัญญัติ วัดถูอันตราย พ.ศ. 2535 (ต่อ)</p> <p>2. ประกาศกระทรวงอุดมสាង เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัดถูอันตราย ชนิดที่ 4 พ.ศ. 2547 ที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547</p> <p>3. ประกาศกระทรวงอุดมสាង เรื่อง บัญชีรายชื่อวัดถูอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547</p>	<p>(3) วัดถูอันตรายที่เป็นของเหลวจะต้อง มีวัดถูอันตรายเป็นส่วนผสมตั้งแต่ 98 % ขึ้นไปของน้ำหนักสาร ทั้งหมดหรือเป็นสารละลายของวัตถุ อันตรายเพียงหลังรายการที่มีน้ำ เป็นตัวทำละลายหรือเชื้อจาง เท่านั้น และต้องไม่มีสารเคมีอื่น เป็นส่วนผสมแต่อาจมีสารอื่น เจือปนโดยธรรมชาติได้</p> <ul style="list-style-type: none"> ยกเลิกวัดถูอันตรายตามประกาศ กระทรวงอุดมสាង เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัดถูอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 กำหนดรายชื่อวัดถูอันตรายให้เป็น วัดถูอันตรายตามประกาศกระทรวง อุดมสាង เรื่องการดำเนินการ เกี่ยวกับวัดถูอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 ยกเลิกรายชื่อวัดถูอันตรายในบัญชีท้าย ประกาศกระทรวงอุดมสាង เรื่อง บัญชีรายชื่อวัดถูอันตราย พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ <ul style="list-style-type: none"> (1) กรมวิชาการเกษตร จำนวน 13 รายการ (2) ส้าน้ำงานคอมมูนิตี้การอาหาร และยา จำนวน 10 รายการ (3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 23 รายการ กำหนดรายชื่อวัดถูอันตรายตามบัญชี ก และ ข ท้ายประกาศเป็นวัดถูอันตราย ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวง อุดมสាង เรื่องบัญชีรายชื่อวัดถู อันตราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 	<p>ลงวันที่ 121 ตอนพิเศษ 118ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547</p> <p>ลงวันที่ 121 ตอนพิเศษ 118ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547</p>	



พระราชบัญญัติ	เรื่อง	สารสำคัญ	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติ วัดถูอันตราย พ.ศ. 2535 (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> • ให้ยกเลิก CAS NUMBER ของ วัตถูอันตรายในบัญชีท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 คือ CHLOROFLUOROCARBONS AND its substitutions ดังแต่ HCFC-21 จนถึง HCFC-271 • ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและซื้อไว้ในระบบคง ซึ่งวัตถูอันตรายที่ คำนินการอยู่ก่อนแล้ว แจ้งการ ดำเนินการของตนสำหรับวัตถูอันตราย ชนิดที่ 2 หรือยื่นคำขออนุญาตสำหรับ วัตถูอันตรายชนิดที่ 3 ต่อหน้างาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภายใต้กำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และถ้า วัตถูอันตรายใดจะต้องเขียนทะเบียนด้วย ก็ให้ยื่นคำขอเขียนทะเบียนภายในกำหนด เวลาดังกล่าวด้วย และเมื่อได้ยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ผู้นั้นระบุบนกิจการ "ไปคลาสก่อน" ได้จนกว่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ จะส่งไม้รับขึ้นทะเบียน ตามคำขอนั้น <p>4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถูอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้ง ข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือส่งออกซึ่ง วัตถูอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ สัญญาณคอมพิวเตอร์ข้ามระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547</p>	เล่ม 121 ตอนพิเศษ 132ง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547
		กำหนดรายชื่อวัตถูอันตรายตามบัญชี ท้ายประกาศ จำนวน 59 ชนิด เป็นต้น วัตถูอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริง ของผู้นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถู อันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ สัญญาณคอมพิวเตอร์ข้ามระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ตามระเบียบการโรงงาน อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของ ผู้นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถูอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ (ว.อ.ก.๖) โดย ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547	



พระราชบัญญัติ	เรื่อง	สาระสำคัญ	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ต่อ)	<p>5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติของการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กำหนดงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กำหนดงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่อำนวยหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กระทรวงวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2547</p>	<p>กำหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นผลิตภัณฑ์จำารุงป้องกันโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับจ้างให้รับจ้างเพื่อไว้รับจ้าง ท่าความสะอาดตามทางานา ท่าความสะอาด หรือซักแห้งเครื่องผู้ที่มี แล้วนำจัดตัว เป็นยานพาณิชย์ของตัวเองได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินมานาและ การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535</p> <ul style="list-style-type: none"> ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดสถานที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2539 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่ กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ 	<p>ลงวันที่ 121 ตอนพิเศษ 63ง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547</p> <p>ลงวันที่ 121 ตอน พิเศษ 33ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2547</p>
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535	ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพพิมพ์	<p>กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนสารอันตรายที่ยอมให้มีได้ในเดินโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่รับสัมผัสเดินทางท่องเที่ยวอ้อมได้แก่สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound) โลหะหนัก (Heavy Metals)สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) และสารพิษอื่นๆ โดยจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็น 2 ประเภทคือ</p> <p>(1) มาตรฐานคุณภาพพิมพ์ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม มาตรฐานคุณภาพพิมพ์ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากข้อ (1)</p>	<p>ลงวันที่ 121 ตอนพิเศษ 11ง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547</p>



การปนเปื้อนของสารเคมีเมีย�ในลุ่มน้ำแม่ต้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จากรายงานผลการศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีเมียมในดินและพืชผลการเกษตร บริเวณหัวแม่ต้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของสถาบันน้ำดีการทรัพยากร้านนาชาติ (International Water Management Institute - IWMI) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร (DOA) ภายใต้โครงการความร่วมมือ IWMI - DOA Collaborative Project 1998 - 2003 ตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีเมียม ในด้วยร่างสิ่งแวดล้อมสูง จึงได้นำรายงานเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว



รูปที่ 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่



รูปที่ 2 สภาพทั่วไปของพื้นที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตากขึ้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีเมียม ในบริเวณตำบลพระธาตุพุดดงซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ผลการตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ำได้ดินน้ำผิวดิน สัตว์น้ำ ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ตะกอนดินในท้องน้ำของหัวแม่ต้าว มีระดับการปนเปื้อนของสารเคมีเมียมเกินค่ามาตรฐานตลอดลำหัวแม่ต้าว (ยกเว้นบริเวณต้นน้ำ) ซึ่งค่าสูงสุดสูงเกินค่ามาตรฐานของประเทศแคนาดาถึง 100 เท่า ส่วนดินพื้นที่เกษตรซึ่งใช้น้ำจากหัวแม่ต้าวเพื่อการเพาะปลูก พบรากปนเปื้อนของสารเคมีเมียมสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งลักษณะการกระจายตัวของสารเคมีเมียมในพื้นที่เกษตรกรรมมีลักษณะเข้มข้นในจุดที่ใกล้กับจุดรับน้ำจากคูส่งน้ำชลประทานพื้นบ้าน (ลำเหมือง) และลดลงตามระยะทาง โดยสามารถประมาณการณ์เบื้องต้นของขอบเขตการปนเปื้อนและควบคุมการเพาะปลูกในหัวแม่ต้าวและหัวแม่กุ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ (ดังรูปที่ 3 แสดงขอบเขตการปนเปื้อนเบื้องต้น) รวมทั้งข้าวที่เพาะปลูกในพื้นที่ (ผลผลิตในปี 2546) พบรากปนเปื้อนของสารเคมีเมียมในช่วงตั้งแต่น้อยมากจนตรวจไม่พบจนถึง



5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมข้าว ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานการบริโภคของ Codex Committee on Food Additives and Contaminants) กำหนดไว้ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมข้าว

นอกจากนี้ ยังทำการตรวจสอบสารแอดเมียร์ในร่างกายของประชาชนในเขตตำบลพระธาตุพานแดง ตำบลแม่ตัวและตำบลแม่กุของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ตัวและห้วยแม่กุ จำนวน 9,000 ราย พบร่วมกันร้อยละ 11.2 ของประชากรที่สำรวจและทราบผลการวิเคราะห์แล้ว มีระดับสารแอดเมียร์ค่อนข้างสูง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะพิษจากแอดเมียร์ในไตรอีรัง และร้อยละ 2.7 มีระดับสารแอดเมียร์สูง ซึ่งมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเกิดภาวะพิษจากแอดเมียร์ในไตรอีรัง

จากการตรวจสอบสภาพปัญหาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต รองนายกรัฐมนตรี (นายจตุรนต์ ฉายแสง) จึงได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปนเปื้อนสารแอดเมียร์บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่ตัวระยะสั้นรวม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย แผนการจัดการข้าวที่ป่นเปื้อน แผนการตรวจสอบและจัดการข้าวผลผลิตใหม่ แผนการกำหนดเขตควบคุมการเพาะปลูกและพัฒนาอาชีพ แผนการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของประชาชนและแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,135,600 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 โดยมอบให้จังหวัดตากเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ

ทั้งนี้จังหวัดตากได้ทำการจัดซื้อข้าวเปลือกในฤดูกาลผลผลิตปี 2546 / 2547 ที่ป่นเปื้อนสารแอดเมียร์จากเกษตรกรในตำบลแม่ตัวและตำบลพระธาตุพานแดง จัดเก็บไว้เพื่อนำไปกำจัดทั้งหมดที่โรงบุนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรีภายในเดือนมีนาคม 2548 และได้ดำเนินการทําลายตันข้าวผลผลิตใหม่ที่คาดว่าจะใช้ผลผลิตข้าวที่ป่นเปื้อนสารแอดเมียร์ โดยมีการซัดเชยค่าลงทุนให้แก่เกษตรกรด้วย นอกจากนี้จังหวัดตากยังได้ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปลอดสารแอดเมียร์ทดสอบผลกระทบของสารแอดเมียร์ที่ซึ่งซับปนเปื้อนในข้าว และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและสุขภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดินได้ทำการศึกษาทดสอบกระบวนการลดการปนเปื้อนของสารแอดเมียร์ในเมล็ดข้าว รวมทั้งมีการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปนเปื้อนของสารแอดเมียร์มีการเผยแพร่กระจายในพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรไปมากน้อยเพียงใด เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการกำจัดฟืนฟูสารแอดเมียร์ในดินให้มีระดับที่ปลอดภัยต่อการเพาะปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจอื่นต่อไป คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จทันฤดูกาลเพาะปลูกปี 2548



รูปที่ 3 แสดงขอบเขตการปนเปื้อนเมืองตัน



ปัญหาการใช้สารเคมี
ในสวนส้ม พื้นที่อ่ำເກອ
ໃຊ້ປາກາຣ ອໍາເກອຝາງ
ແລະ ອໍາເກອແມ່ວຍ
ຈັງຫວັດເຊີ້ງໃໝ່



สัมเขียวหวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีแหล่งปลูกขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง ในเขตท้องที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสม แต่เนื่องจากส้มเป็นพืชที่มีเมล็ดหัตถรุพืชและโรคบกวน ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการใช้สารเคมีการเกษตรจำนวนมากเพื่อป้องกันโรคและเมล็ดหัตถรุพืช ผลจากการใช้สารเคมีดังกล่าวในช่วงปี พ.ศ. 2545-2546 ทำให้มีข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนว่าราษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสวนส้มได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้งผลกระทบจากการเกษตรค้างในสิ่งแวดล้อม และต่อมากลับรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้มีการประกาศพื้นที่ปลูกส้มใน 3 อำเภอ คือ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตต้นน้ำและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนรักษ์ซึ่งมีระบบนิเวศที่เป็นมาตฐาน สมควรควบคุมการใช้สารเคมีในสวนส้มในบริเวณดังกล่าว

การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา การประกอบกิจกรรมส่วนบุคคลในพื้นที่อำเภอเชียงใหม่ สำหรับ อำเภอเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ และได้แต่งตั้งศักดิ์ท่องเที่ยวเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจกรรมส่วนบุคคลในด้านด่างๆ รวม 6 คณะ คือ

1. คณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมส่วนสัมที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกาศให้กิจกรรมส่วนสัมเป็นกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 2. คณะกรรมการเพื่อการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 3. คณะกรรมการเพื่อเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. คณะกรรมการจัดระบบการใช้ที่ดินในพื้นที่สูงหรือพื้นที่อนุรักษ์
 5. คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาระบบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต




การดำเนินงานของคณะกรรมการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในลุมน้ำฝางประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิช สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการสวนส้มและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ได้ยกเว้นแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุมน้ำฝางเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2552 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง และป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุมน้ำฝาง ยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัย และยุทธศาสตร์การป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินกิจการด้านการเกษตร โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้ยกเว้นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้นำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


การร้องเรียนปัญหามลพิษ

การร้องเรียนด้านมลพิษ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2546 (รูปที่ 1) โดยในปี 2547 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม มีการร้องเรียนปัญหามลพิษ จำนวนรวมทั้งสิ้น 853 เรื่อง เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 777 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9

ปี 2547 ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดยังคงเหมือนปี 2546 นั้นคือปัญหากลิ่นเหม็น มีการร้องเรียนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ บัญหาฝุ่นละอองหรือเขม่าควัน บัญหาน้ำเสีย และบัญหาน้ำเสียรบกวน คิดเป็นร้อยละ 26 ร้อยละ 15 และร้อยละ 12 ตามลำดับ (รูปที่ 2)



รูปที่ 1 จำนวนเรื่องร้องเรียนระหว่างปี 2535-2547




รูปที่ 2 ปัญหาผลิตภัณฑ์มีการร้องเรียนระหว่างปี 2546-2547

จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม ตามลำดับ โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 562 เรื่อง จาก 853 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66 ของเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษของทั้งประเทศไทย (ตาราง) ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็น (รูปที่ 3)


ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ จดหมาย คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา ได้แก่ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และโทรสาร คิดเป็นร้อยละ 38 และ 4 ตามลำดับ (รูปที่ 4)

ตารางแสดงจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2546-2547

ปี 2547			ปี 2546		
จังหวัด	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	จังหวัด	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ
1. กรุงเทพมหานคร	352	42	1. กรุงเทพมหานคร	294	38
2. สมุทรปราการ	77	9	2. สมุทรปราการ	115	15
3. นนทบุรี	54	6	3. นครปฐม	43	6
4. ปทุมธานี	42	5	4. สมุทรสาคร	38	5
5. นครปฐม	37	4	5. นนทบุรี	28	4
รวม	562	66	รวม	518	67
จังหวัดอื่นๆ	291	34	จังหวัดอื่นๆ	259	33
รวม	853	100	รวม	777	100



รูปที่ 3 ปัญหาผลิตภัณฑ์มีการร้องเรียนในจังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2547



รูปที่ 4 ช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน (จดหมายสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการเพื่อนพญาศึกษาฯ)



การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

กรมควบคุมมลพิษเป็นหน้าที่ของกระทรวงกิจเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานควบคุม มลพิษมีอำนาจและหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ และออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษใดๆ ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมให้แจ้งกรมโรงงาน อุตสาหกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก่อน หากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวไม่ดำเนินการ กรมควบคุมมลพิษ จึงจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ ต่อไป

ปี 2547 กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบการจัดการมลพิษจาก แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบน้ำทึบจากฟาร์มสุกร การตรวจสอบน้ำทึบจาก อาคารประเภท ก. (ในเขตกรุงเทพมหานคร) การตรวจสอบน้ำทึบจากนิคมอุตสาหกรรมและกิจการ ที่มีลักษณะคล้ายกัน และการจัดการมลพิษจากเหมืองหินและโรงโม่หิน



ฟาร์มสุกร


กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบฟาร์มสุกร ตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2547 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ บางปะกง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จำนวน 230 แห่ง) จังหวัดปราจีนบุรี (จำนวน 45 แห่ง) จังหวัดนครนายก (จำนวน 72 แห่ง) และ จังหวัดชลบุรี (จำนวน 128 แห่ง) รวมทั้งสิ้น 475 แห่ง ปรากฏว่ามีฟาร์มสุกรที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายโดยรายน้ำทึบมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบ จำนวนทั้งสิ้น 37 แห่ง




เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีคำสั่งให้ฟาร์มสุกรดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้ติดตามตรวจสอบ หลังครบกำหนดคำสั่งดังกล่าวบางส่วนในจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี (จำนวน 24 แห่งจากทั้งหมด 37 แห่ง) ปรากฏว่า มีฟาร์มสุกรที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จำนวน 7 แห่ง ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองฟาร์มสุกรดังกล่าวต่อไป



ผลการตรวจสอบการระบาดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร



ผลการติดตามตรวจสอบการระบาดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร




อาคารประเภท ก.


กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบการระบาดน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ประเภทโรงเรือน ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลเอกชน วัดตាតารหรือร้านค้า และมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เคพะเขตพื้นที่ที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำนวนทั้งสิ้น 120 แห่ง ปรากฏว่า มีอาคารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 41 แห่ง ประกอบด้วยอาคารที่ระบาดน้ำทิ้งมีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐานควบคุมการระบาดน้ำทิ้ง หรือลักษณะน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย 38 แห่ง และอาคารที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 3 แห่ง

เจ้าหนังงานควบคุมมลพิษมีคำสั่งให้อาคารดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แจ้งเตือนให้อาคารที่ลักษณะน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย นำน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่โดยทันที และก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย และได้ติดตามตรวจสอบหลังครบกำหนดคำสั่งดังกล่าวบางส่วน (จำนวน 34 แห่งจากทั้งหมด 41 แห่ง) ปรากฏว่ามีอาคารที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จำนวน 19 แห่ง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ต่อไป

ผลการตรวจสอบการระบาดน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.



ผลการติดตามตรวจสอบการระบาดน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.






นิคมอุตสาหกรรมและ กิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน

กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบการรับน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 29 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 23 แห่ง ปรากฏว่า นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่ง รับน้ำทิ้งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการรับน้ำทิ้ง

กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และจังหวัดที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำกับดูแล ปรับปรุง แก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจะรับน้ำออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามตรวจสอบการรับน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อไป

ผลการตรวจสอบน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรม


และกิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน



เหมืองหินและโรงโม่หิน

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดสระบุรี ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบการจัดการมลพิษจากเหมืองหินและโรงโม่หินพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 37 แห่ง และจังหวัดราชบุรี จำนวน 16 แห่ง ปรากฏว่าโรงโม่หินในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รบกวนผู้居住 ละองเกินมาตรฐาน 11 แห่ง และโรงโม่หินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รบกวนผู้居住 ละองเกินมาตรฐาน 10 แห่ง

ผลการตรวจสอบการรบกวนผู้居住ของจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน





กรมควบคุมมลพิษได้มีห้องสือแจ้งผลดำเนินการตรวจสอบให้กรรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดราชบุรี พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งต่อมาจังหวัดสระบุรี และจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า ได้สั่งการให้โรงโม่หินที่รับรายฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหั้ง 21 แห่ง ระงับการโม่หิน และให้ปรับปรุงแก้ไขโรงโม่หิน ได้แก่ แก้ไขระบบกำจัดฝุ่นละออง มีมาตรการทำความสะอาดหรือจัดเก็บฝุ่นดินตามพื้นโรงโม่ ลานดิน ถนนภายใน จัดให้มีบ่อล้างล้อ ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้ว และติดตั้งมิเตอร์น้ำสำหรับระบบควบคุมฝุ่นละอองที่เป็นระบบสเปรย์น้ำ

กรมควบคุมมลพิษดำเนินการติดตามตรวจสอบโรงโม่หินในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดราชบุรี พบว่าโรงโม่หินส่วนมากให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตั้งกล่าว ซึ่งในการตรวจสอบในแต่ละเดือน มีโรงโม่หินเพียง 1 แห่งเท่านั้นที่รับรายฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน


การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยกต่อกันด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจนครบาล กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานคร และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดำเนินการตรวจสอบตรวจจับ และห้ามใช้รถยกต่อดีเซล (ดีเซล) ควันดำทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การตรวจสอบตรวจจับรถยกต่อดีเซล รถกรุงฯ รถตู้ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล




กองบังคับการตำรวจนครบาล ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยกต่อด้วย โดยการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ด้วยการทำเครื่องหมาย “ห้ามใช้ได้ขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” แก่รถยกต่อดีเซลที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน (ควันดำ) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจรถยกต่อดีเซลที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ (ควันดำ) จำนวน 7,614 คัน ผลปรากฏว่าถูกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว” จำนวน 6,483 คัน คิดเป็นร้อยละ 85






กรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดสถานที่เพื่อแจ้งข้อยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ จำนวน 7 แห่ง ซึ่งดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ กองโรงงานช่างกล (กทม.2) ศูนย์ซ่อมกองโรงงาน ช่างกลสาขาดอนเมือง สาขาประเวศ สาขาวรษณีย์บูรณะ และสาขาวาชีเจริญ และกรมควบคุมมลพิษดำเนินการอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลขันต่อ ลอยฟ้าและอาคารกระทรงทรายพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2547 พบว่ามีการแจ้งข้อยกเลิกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว” จำนวน 4,980 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 77

ผลการตรวจสอบตรวจจับรถยนต์คันวันดำเนินมา พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535



ผลการออกคำสั่งห้ามใช้รถยนต์คันวันดำเนินมา พ.ร.บ.
การขันส่งทางบก พ.ศ. 2522



2. การตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ ได้แก่ รถโดยสาร รถบรรทุก ตามกฎหมายว่าด้วยการขันส่งทางบก

กรรมการขันส่งทางบก ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์คันวันดำเนินมาโดยการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะตามพระราชบัญญัติ การขันส่งทางบก พ.ศ. 2522 ด้วยการทำเครื่องหมาย “ห้ามใช้” แก่รถยนต์ที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน (คันดำ) ผลดำเนินการในปี 2547 พบว่า จำนวนรถยนต์ที่ถูกเรียกตรวจสอบจำนวน 89,311 คัน พบว่ามีคันวันดำเนินมาตฐานและพ่นเครื่องหมายห้ามใช้แล้วทั้งสิ้น 1,360 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 แบ่งเป็นรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถร่วมจำนวน 880 คัน หรือร้อยละ 65 รถโดยสารเอกชน จำนวน 169 คัน หรือร้อยละ 12 รถโดยสารของบริษัท ขันส่ง จำกัด จำนวน 68 คัน หรือร้อยละ 5 และรถบรรทุก 243 คัน หรือร้อยละ 18





www.pcd.go.th

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุง. 10400

โทร. 0 2298 2000 โทรสาร 0 2298 2002