

สารบัญ

หน้า

| | |
|---|-----|
| บทคัดย่อ..... | (3) |
| Abstract..... | (4) |
| กิตติกรรมประกาศ..... | (5) |
| สารบัญ..... | (6) |
| รายการตาราง..... | (8) |
| รายการภาพประกอบ..... | (9) |
| บทที่ | |
| 1 บทนำ..... | 1 |
| บทนำต้นเรื่อง..... | 1 |
| การตรวจสอบสาร..... | 2 |
| วัสดุประสงค์..... | 6 |
| 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง..... | 7 |
| สมบัติทางไดอิเล็กทริก..... | 7 |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับความสามารถในการโพลาไรซ์..... | 10 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิ..... | 13 |
| ผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริก..... | 14 |
| กระบวนการเผาอบผนึก..... | 16 |
| การวัดขนาดของเกรน..... | 18 |
| 3 วิธีวิจัย..... | 20 |
| สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง..... | 20 |
| วัสดุอุปกรณ์..... | 21 |
| การเตรียมสารตัวอย่าง..... | 21 |
| การคำนวณ..... | 23 |
| 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง..... | 28 |
| ผลการทดลอง..... | 28 |
| วิเคราะห์ผลการทดลอง..... | 37 |
| 5 สรุป..... | 41 |

| | |
|--|----|
| บรรณานุกรม..... | 43 |
| ภาคผนวก..... | 47 |
| ภาคผนวก ก | |
| ผลการวัดความหนาและเส้นผ่าศูนย์กลาง..... | 47 |
| ผลการวัดค่าความจุไฟฟ้าและความด้านทานไฟฟ้า..... | 59 |
| ผลการคำนวณค่าแสดงสมบัติทางพิสิกส์..... | 61 |
| ผลการคำนวณสมบัติทางไดอิเล็กทริก..... | 63 |
| ภาคผนวก ข ภาพแสดงขนาดของเกรน..... | 65 |
| ภาคผนวก ค ผลการตรวจสร้างด้วย XRD | 71 |
| ภาคผนวก ง ผลการตรวจค่า $d - spacing$ | 77 |
| ภาคผนวก ฉ ภาพอุปกรณ์และเครื่องมือในการวิจัย..... | 89 |
| ประวัติผู้เขียน..... | 91 |

รายการตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|--|------|
| 1 ตารางแสดงค่า d – spacing ของแบบเรียนไടตามเนตบริสุทธิ์ที่ อุณหภูมิเพาอบพนีกต่างๆ เทียบกับค่ามาตรฐาน..... | 28 |
| 2 ตารางแสดงค่า d – spacing ของแบบเรียนไടตามเนตที่เตรียมจาก แบบเรียนかる์บอนเนตกับไടตามเนยมออกไซด์ที่อุณหภูมิเพาอบพนีกต่างๆ เทียบกับค่ามาตรฐาน..... | 29 |
| 3 ตารางแสดงค่าความเป็นเตตระโภนอลของสารตัวอย่าง..... | 29 |

รายการภาพประกอบ

| ภาพประกอบ | หน้า |
|---|------|
| 1 แสดงการก่อตัวของสنانาไฟฟ้าภายในเนื้อสารเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยสنانาไฟฟ้ายกอก..... | 8 |
| 2 แสดงการก่อสنانาลดการเป็นขี้..... | 8 |
| 3 แสดงการเกิดสنانาลอกเรนซ์..... | 9 |
| 4 แสดงการเกิดสنانานึ่งจากคู่ขี้ภายในโครงสร้างเรนซ์..... | 10 |
| 5 แสดงการเกิดโพลาไรเซชันในสารไดอะลีกทริก..... | 10 |
| 6 แสดงวงจรล้ำของสารเฟอร์โรอะลีกทริก..... | 14 |
| 7 แสดงโครงสร้างของแบเรียมไทดานेट..... | 15 |
| 8 แสดงการเปลี่ยนหน่วยเซลล์ของแบเรียมไทดานเนทที่อุณหภูมิต่างๆกัน..... | 16 |
| 9 แสดงการเชื่อมติดกันของเนื้อสารจะละเพาอบพนีก..... | 16 |
| 10 แสดงกลไกการเพาอบพนีก..... | 18 |
| 11 แสดงการทำนาดของเกรนด้วยวิธีเส้นตัด..... | 19 |
| 12 แสดงอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิขณะเผาแคลไชน..... | 22 |
| 13 แสดงการจัดวางสารตัวอย่างในถ้วยผ้าที่กลบด้วยผงอะลูมินา..... | 22 |
| 14 แสดงอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิขณะเผาอบพนีก..... | 23 |
| 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาดของเกรนกับอุณหภูมิเผาอบพนีกของแบเรียมไทเทเนทบริสุทธิ..... | 30 |
| 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาดของเกรนกับอุณหภูมิเผาอบพนีกของแบเรียมไทเทเนทที่เตรียมจากแบเรียมคาร์บอนเนตกับไทเทเนียมออกไซด..... | 30 |
| 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการหดตัวเชิงเส้นกับอุณหภูมิเผาอบพนีก..... | 31 |
| 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวเชิงปริมาตรกับอุณหภูมิเผาอบพนีก..... | 31 |
| 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความพรุนกับอุณหภูมิเผาอบพนีก..... | 32 |
| 20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้ำกับอุณหภูมิเผาอบพนีก..... | 32 |
| 21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอุณหภูมิเผาอบพนีก..... | 33 |
| 22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงกับอุณหภูมิเผาอบพนีก..... | 34 |
| 23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพด้านทานไฟฟ้ากับความถี่ของแบเรียมไทดานเนटบริสุทธิที่อุณหภูมิเผาอบพนีกต่างๆ..... | 34 |

| | |
|---|----|
| 24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพด้านท่านไฟฟ้ากับความถี่ ของแบตเตอรี่ | 35 |
| ที่อุณหภูมิเพาอบผนึกต่างๆ..... | |
| 25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับความถี่ ของแบตเตอรี่ | 35 |
| ที่อุณหภูมิเพาอบผนึกต่างๆ..... | |
| 26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับความถี่ ของแบตเตอรี่ | 36 |
| ที่อุณหภูมิเพาอบผนึกต่างๆ..... | |
| 27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับขนาดของกรน ของแบตเตอรี่ | 36 |
| ที่อุณหภูมิเพาอบผนึกต่างๆ..... | |
| 28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับขนาดของกรน ของแบตเตอรี่ | 37 |
| ที่อุณหภูมิเพาอบผนึกต่างๆ..... | |