

บทที่ 4

บทวิจารณ์

การศึกษาความเข้มข้นรวมของตะกั่วและแแคดเมียมในน้ำดิน ในช่วงหน้าฝน และในช่วงหน้าหนาว พบว่าความเข้มข้นรวมของทังตะกั่วและแแคดเมียมมีค่าน้อยกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่มิใช่ทะเล กำหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนา (พ.ศ. 2528) ซึ่งกำหนดให้ตะกั่วมีค่าสูงสุด 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และแแคดเมียมมีค่าสูงสุด 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร และผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นรวมของตะกั่วและแแคดเมียมในตัวอย่างน้ำดินที่เก็บในช่วงหน้าฝนมีค่ามากกว่าในช่วงหน้าแล้ง (ตาราง 6) ปกติในช่วงหน้าฝนมีอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำสูงทำให้เกิดการชะพลัดของดินและหิน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ตะกั่วและแแคดเมียมถูกชะลอกามมาก ประกอบกับน้ำมีสภาพเป็นกรดเพิ่มขึ้น ทำให้ตะกั่วและแแคดเมียมแตกตัวเป็นอิออนได้มากขึ้นจึงละลายน้ำได้มากขึ้นด้วย (ตาราง 7)

นอกจากนี้ระดับความเข้มข้นรวมของตะกั่วและแคนเดเมียมเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยตามตำแหน่งที่ตั้งของสถานีโรงกรองประปา คือมีค่ามากที่สุดที่สถานีพระแสง ซึ่งอยู่ต้นน้ำรองลงมาคือ สถานีเกียนชาและสถานีพุนพิน ซึ่งอยู่ปลายน้ำ ดังนั้นแหล่งที่มาของการปนเปื้อนน้ำจะอยู่ที่ต้นน้ำ ส่วนความเข้มข้นรวมของตะกั่วและแคนเดเมียมของสถานีคิรรูนิกมีค่าสูงบ้างซึ่งแหล่งที่มาของการปนเปื้อนน้ำจะอยู่ที่ต้นน้ำ เช่นเดียวกัน (ตาราง 6)

ความเข้มข้นรวมของตะกั่วในตะกอนโคลนในทุกสถานี โรงกรองมีค่าเกินค่าปกติของตะกั่วในดินทั่วไป (15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) (ตาราง 8) ส่วนความเข้มข้นรวมเฉลี่ยตลอดปีของแอดเมียร์ในตะกอนโคลนจากสถานีพระแสงและสถานีพุนพิน มีค่าเกินค่าปกติของแอดเมียร์ในดินทั่วไป (0.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนสถานีเคียนชาและสถานีคีรีรัฐนิคม มีค่าความเข้มข้นรวมไม่เกินค่ามาตรฐานแอดเมียร์ในดินทั่วไป (ตาราง 9) จะเห็นว่าผลรวมของความเข้มข้นของรูปแบบทางเคมีต่างๆ ของตะกั่วและแอดเมียร์ในตะกอนโคลนมีค่าน้อยกว่าค่าความเข้มข้นรวมของตะกั่วและแอดเมียร์ในตะกอนโคลน เนื่องมาจากการสูญเสียโลหะบางส่วนจากการล้างตะกอนโคลนในขั้นตอนการแยกลำดับส่วน

การที่พนักงานก้าวส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายนอกแล้วและมีความเข้มข้นมากสุดที่สถานีพระแสงซึ่งอยู่ต้นน้ำและลดลงตามลำดับที่ตั้งของสถานีโรงกรองที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำตาปี แม้ว่าความเข้มข้นของรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายนอกแล้วเพิ่มขึ้นในสถานีพุ่มพิน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่หลังการบรรจุกันของแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวง แต่ว่าสถานีคิริรัช

นิคมซึ่งอยู่ใกล้ต้นน้ำของแม่น้ำพูมดวง มีความเข้มข้นของรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึก แร่สูง เช่นกัน (ตาราง 14) แสดงว่าแหล่งที่มาของการปนเปื้อนน้ำจะเกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพูมดวงที่มีการทำเหมืองแร่เก่าหรือเหมืองแร่ที่มีการดำเนินการในปัจจุบัน (แผนที่ประกอบ 2) นอกจากนี้จะก่อให้ในผลึกแร่บางส่วนอาจมีจากน้ำทึ่งชุมชนและของเลี้ยงจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุให้รูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่ของตะกั่วในตะกอนโคลนที่สถานีพูนพิณสูงขึ้นกว่าสถานีอื่นๆ

ระดับความเข้มข้นของตะกั่วในรูปแบบที่สามารถแยกเปลี่ยนอ่อนไหวได้ รูปแบบที่คุณชั้น กับการบ่อนete รูปแบบที่คุณชั้นกับเหล็กและแมงกานีสออกไซด์ และรูปแบบที่อยู่ร่วมกับสารอินทรีย์มีค่าน้อยในทุกสถานี โรงกรองแต่ความเข้มข้นของรูปแบบทางเคมีของตะกั่วทั้ง 4 รูปแบบ ในตะกอนโคลนที่เก็บในหน้าแล้งมีความเข้มข้นมากกว่าในหน้าฝนอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) อาจเป็นเพียงสภาวะความเป็นกรดในน้ำช่วงหน้าฝนทำให้ตะกั่วในรูปตะกอนแขวนลอยละลายน้ำได้มากขึ้น จึงมีความเข้มข้นในตะกอนโคลนลดลงในหน้าฝน

ในช่วงหน้าฝน พบร่วมกับสถานี โรงกรองตลดลงแม่น้ำตาปีมีความเข้มข้นรวมของตะกั่วในตะกอนโคลนใกล้เคียงกัน ส่วนสถานีคีรรัตน์นิคมที่ใช้น้ำจากแม่น้ำพูมดวง พบร่วมกับสถานีพูนพิณสูงกว่าสถานี โรงกรองที่ใช้น้ำจากแม่น้ำตาปี ดังนั้นการที่สถานีพูนพิณมีความเข้มข้นรวมของตะกั่วใกล้เคียงกับ โรงกรองพระแสงและเดียนชาที่ใช้น้ำจากแม่น้ำตาปี แสดงว่าตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำพูมดวงที่มีความเข้มข้นรวมของตะกั่วสูงถูกเจือจากโดยน้ำในแม่น้ำตาปี จนทำให้ความเข้มข้นรวมของตะกั่วในสถานีพูนพิณมีค่าใกล้เคียงกับสถานีพระแสงและสถานีเดียนชาที่ใช้น้ำจากแม่น้ำตาปี

ผลการศึกษาความเข้มข้นของรูปแบบทางเคมีต่างๆ ของแคนเดคเมียมในตะกอนโคลน พบร่วมรูปแบบทางเคมีต่างๆ ของแคนเดคเมียมจะมีการกระจายตัวในช่วงหน้าฝนมากกว่าช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะรูปแบบที่สามารถคุณชั้นกับเหล็กและแมงกานีสออกไซด์ รูปแบบที่อยู่ร่วมกับสารอินทรีย์และรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่ พบร่วมกับหน้าฝนจะมีความเข้มข้นของรูปแบบทางเคมีดังกล่าวมากกว่าในช่วงหน้าแล้งอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)

ในช่วงหน้าแล้ง ไม่พบแคนเดคเมียมในรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่ แต่พบรูปแบบทางเคมีที่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ (bioavailable) ในทุกสถานี โรงกรองซึ่งมีความเข้มข้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างตะกอนโคลนที่เก็บในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะรูปแบบที่สามารถคุณชั้นกับเหล็กและแมงกานีสออกไซด์และรูปแบบที่อยู่ร่วมกับสารอินทรีย์ พบร่วมกับสารอินทรีย์เพิ่มน้ำมากกว่าช่วงหน้าแล้งอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ในช่วงหน้าฝนพบรูปแบบที่สามารถคุณชั้นกับเหล็กและแมงกานีสออกไซด์มากที่สุด ส่วนรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายใน

ผลึกแร่มีความเข้มข้นมากสุดที่สถานีพระแสงมีค่า 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณรวมทั้งหมด) ส่วนรูปแบบทางเคมีที่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ (bioavailable) มีความเข้มข้นสูงที่สถานีเดียนชาที่ใช้น้ำจากแม่น้ำตาปีและสถานีคีรรูนิกมที่ใช้น้ำจากแม่น้ำพุมคง ซึ่งทั้งสองสถานีโรงกรองไม่พบแคดเมียมในรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่ อาจกล่าวได้ว่า แคดเมียมในตะกอนโคลนไม่ได้มาจากการเมืองแร่ ยกเว้นที่สถานีพระแสงซึ่ง มีรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่สูงสุด ส่วนที่สถานีอื่นมาจากการเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรมากกว่า เพราะมีรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่ต่ำ ดังนั้นในหน้าฝนน้ำจะชะงัดของเสียเหล่านี้ออกมากได้มากกว่าในหน้าแล้ง แม้ว่ารูปแบบทางเคมีที่สามารถแพร่กระจายเข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ (bioavailable) จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าที่จะต้องให้ความสนใจและเฝ้าติดตาม เพราะรูปแบบทางเคมีดังกล่าวสามารถเข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ง่าย

ในช่วงหน้าแล้ง พบร้าความเข้มข้นรวมของแคดเมียมมีค่าสูงสุดในสถานีพระแสง (0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และลดความเข้มข้นลงมาทางปลายน้ำแต่สถานีคีรรูนิกมมีความเข้มข้นรวมของแคดเมียมสูงเช่นกัน (0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)(ตาราง 9) แสดงว่า แม่น้ำพุมคงได้รับแคดเมียมสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของแคดเมียมในตะกอนโคลนของสถานีพุนพินยังคงมีค่าใกล้เคียงกับสถานีเดียนชา ในช่วงหน้าฝนพบว่าสถานีพระแสงและสถานีพุนพินมีความเข้มข้นรวมของแคดเมียมในตะกอนโคลนมากสุด (ตาราง 9) แต่เนื่องจากสถานีคีรรูนิกมีแคดเมียมในตะกอนโคลนน้อยมาก ดังนั้นความเข้มข้นรวมของรูปแบบทางเคมีที่เพิ่งสูงขึ้นในสถานีพุนพินน่าจะมาจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำทิ้งจากชุมชนในอำเภอพุนพินเองเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนและมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น

ในการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ พบร้าสภาวะความเป็นกรดเบสของน้ำ ในช่วงหน้าแล้งและช่วงหน้าฝนมีค่าแตกต่างกัน โดยในช่วงหน้าฝนมีความเป็นกรดมากกว่า (ตาราง 7) ในช่วงหน้าแล้งน้ำมีสภาวะค่อนข้างเป็นเบส ต่างกันที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถดูดซับการบ่อน仟และรูปแบบที่สามารถดูดซับกับเหล็กและแมงกานีสออกไซด์มีความสัมพันธ์กับสภาวะน้ำที่ค่อนข้างเป็นเบสอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)(ตาราง 16) เนื่องจากในแหล่งน้ำที่มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ต่ำโดยจะส่วนใหญ่จะคงอยู่ในมวลน้ำ ในขณะที่ถ้าค่าความเป็นกรด-เบสสูงขึ้น ($\text{pH} > 7$ สำหรับแคดเมียม นิกเกิลและสังกะสี และ $\text{pH} > 6$ สำหรับตัวกั่ว) โลหะหนักจะถูกดูดซับ (absorb) ไว้บนอนุภาคทำให้เกิดการแยกตัวออกจากมวลน้ำด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “การตกตะกอนร่วม” (co-precipitation) (Paul, DePinto and Lick, 1994) พบร้ารูปแบบที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่จะมีความสัมพันธ์กับสภาวะความเป็นกรด-เบสมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)(ตาราง 18) ส่วนความสัมพันธ์ของรูปแบบทางเคมีต่างๆ ของตัวกั่วกับอุณหภูมิ พบร้ารูปแบบที่สามารถแยกเปลี่ยน

อืออ่อน ได้มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิในช่วงหน้าแล้วสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)(ตาราง 16) และในช่วงหน้าฝนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นพบว่ารูปแบบที่อยู่ร่วมกับสารอินทรีย์มีความสัมพันธ์กับสภาพอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)(ตาราง 19) เข่นเดียวกัน

สภาพความเป็นกรด-เบสนี้ผลต่อบางรูปแบบทางเคมีของแคนเมียม พนวารูปแบบที่สามารถดูดซับเหล็กและแมงกานีสออกใช้คือมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นกรด-เบสอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)(ตาราง 17 และ 19) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นพบว่ามีผลต่อรูปแบบที่สามารถดูดซับกับเหล็กและแมงกานีสออกใช้ด้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)(ตาราง 19) อุณหภูมนี้ก็มีผลต่อรูปแบบทางเคมีของโลหะหนักด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางเคมีของโลหะหนักจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ พนว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียส โลหะหนักจะมีอัตราปฏิกิริยาทางชีวเคมีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และจะมีผลต่อกระบวนการของแบคทีเรียด้วย ในสภาวะธรรมชาติโลหะหนักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ และอยู่ในสภาวะสมดุล(Luoma, 1983) ดังนั้นถ้าสภาพแวดล้อมมีสภาวะความเป็นกรดและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในที่สุด

จากการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและมนุษย์พบว่า ระดับความเข้มข้นรวมของตะกั่วและแคนเมียมในน้ำดิบและในตะกอน โคลน ไม่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมของแม่น้ำตาปี – พุนดวงกี้ยังมีความจำเป็นอยู่