

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาทดลองการกลึงไนย่างพาราด้วยใบมีดเซรามิก โดยใช้ใบมีดเซรามิกแบบ Mixed ceramics ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ , TiC) และไนย่างพาราแบบอัดประสานด้วยกาว ทำการกลึงเพื่อหาค่าความชุกระพื้นผิว และความคลาดเคลื่อนขนาด เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนเพื่อรีบูร์ โดยใช้วิธีออกแบบการทดลอง Completely randomized block factorial design โดยในเบื้องต้นได้กำหนดตัวแปรที่คาดว่ามีผลในการทดลองคือ ความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด ผลตอบสนองคือ ความชุกระพื้นผิว ( $R_a$ ) และ ความคลาดเคลื่อนขนาด ผลการศึกษาพบว่า

5.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความชุกระพื้นผิวไนย่างพาราที่ผ่านการกลึงด้วยใบมีดเซรามิก คืออัตราป้อน นอกจากนี้ ความเร็วตัด ก็มีผลด้วยแต่น้อยกว่า อัตราป้อน โดยมีแนวโน้มว่าการใช้อัตราป้อนต่ำ และ การเพิ่มความเร็วตัดให้สูงขึ้น มีผลทำให้ค่าความชุกระลดลง

5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนขนาด คือความเร็วตัดโดยมีแนวโน้มว่า ยิ่งความเร็wtตัดสูงขึ้นจะทำให้ ค่าความคลาดเคลื่อนขนาดมีค่าต่ำลง อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ Least squares means ของความคลาดเคลื่อนขนาดพบว่า เมื่อใช้อัตราป้อนต่ำสุดที่ 0.6 มิลลิเมตรต่อรอบ และความเร็วตัดสูงสุดที่ 534 m/min จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนขนาดต่ำสุดที่  $R_a = 0.07$  ไมโครเมตร

5.1.3 จากการทดลองได้สมการเชิงเส้นดังนี้

$$R_a = 3.12 - (1.33 \times 10^{-4} V) + (6.64 \times F) \quad (5-1)$$

$$De = 1.68 - (3.5 \times 10^{-3} V) - (12.9 \times F) + (0.0306 VF) \quad (5-2)$$

$$R_a = 2.53 + (2.75 \times F) - (1.12 \times 10^{-3} V) \quad (5-3)$$

$$De = 0.599 + (0.0444 \times F) - (1.0 \times 10^{-3} V) \quad (5-4)$$

โดยที่

$R_a$	คือ ความชุ้นระพื้นผิว มีหน่วย ไมโครเมตร ( $\mu\text{m}$ )
$De$	คือ ความคลาดเคลื่อนขนาด มีหน่วย มิลลิเมตร (mm)
$V$	คือ ความเร็วตัด มีหน่วย เมตรต่อนาที (m/min)
$F$	คือ อัตราการป้อนตัด มีหน่วย มิลลิเมตรต่อรอบ (mm/rev)

ร่องการนำเสนอ (5-1) และ (5-2) ไปใช้งานควรอยู่ในขอบเขต ความเร็วตัด 300 - 500 เมตรต่อนาที อัตราป้อน 0.08 – 0.12 มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการตัด 1 มิลลิเมตร

ร่องการนำเสนอ (5-3) และ (5-4) ไปใช้งานควรอยู่ในขอบเขต ความเร็วตัด 256-534 เมตรต่อนาที อัตราป้อน 0.6 – 1.0 มิลลิเมตรต่อรอบ และความลึกในการตัด 1 มิลลิเมตร

5.1.4 จากการทดลองพบว่า ความลึกในการตัดที่กำหนดให้ที่ 0.5 - 1 มิลลิเมตร ไม่มีผลต่อค่า ความชุ้นระพื้นผิว ( $R_a$ ) และ ค่าความคลาดเคลื่อนขนาด

5.1.5 จากการทดลองถ้าต้องการ ค่าความชุ้นระพื้นผิวที่ต่ำที่สุด และค่าความคลาดเคลื่อนขนาดที่น้อยที่สุด ให้ปรับตั้งเครื่องกลึงที่ ความเร็วตัดสูงสุดและอัตราป้อนต่ำสุด

5.1.6 จากการทดลอง ที่สภาพการตัด 9 สภาวะ (ค่าอัตราป้อน 3 ระดับคือ 0.6 , 0.8 และ 1.0 mm. และความเร็วตัด 3 ระดับ คือ 256 , 363 และ 534 m/min) หลังจากทำการกลึง คิดเป็น ระยะทาง 4000 มม. ของแต่ละสภาวะ พนวจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตที่ชัดเจน แต่ จะปรากฏรอยยางไม้บันคอมมีด โดยที่ยางไม้ไม่ทำปฏิกิริยากับใบมีด และจากการค้นคว้าเพิ่มเติม พบว่าการสึกหรอของใบมีดเซรามิกโดยทั่วไปจะเป็นการสึกหรอแบบแตกหัก และโดยมากจะเกิด จากการกระแทกกับชิ้นงานหรือ เกิดจาก Thermal shock อีกทั้งใบมีดเซรามิกมีความแข็งมากเมื่อ เทียบกับไม้ยางพาราดังนั้นหากในสภาวะที่กำหนดจึงไม่อาจตรวจพบการสึกหรอ

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ความมีการทดลองศึกษาการปรับเปลี่ยนมุมมีด (Rack angle) ของใบมีดเซรามิกในการกลึงไม้ย่างพารา ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนที่ด้านจับมีดก็ได้

5.2.2 ในกรณีวัดชิ้นงานพบว่าเนื้อไม้มีความแปรปรวนมากทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการวัดในจุดที่เป็นเสี้ยนไม้ ถูกน้ำ ตากน้ำ

5.2.3 เนื่องจากข้อจำกัดของประสิทธิภาพเครื่องจักรในการทดลอง ทำให้ไม่สามารถปรับค่าตามที่ต้องการทดลองมีผลได้ และเนื่องจากใบมีดเซรามิกสามารถใช้งานที่ความเร็วตัดสูงดังนั้น ความมีการทดลองกับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องกลึง CNC งานไม้

5.2.4 ความมีการศึกษาขั้นตอนที่ต้องเนื่องจากการกลึงจะอ่อนตัว คือขั้นตอนการขัดด้วย เพื่อต่อว่า ความชุรุร่าฟื้นผิวและความคลาดเคลื่อนขนาด มีผลต่อกระบวนการการขัดอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาออกแบบกระบวนการการผลิตที่เหมาะสมต่อไป

5.2.5 การศึกษารูปแบบการสึกหรอของใบมีดเซรามิกเมื่อใช้กลึงไม้ย่างพารา ที่สภาวะการตัดต่างๆจากการทดลองครั้งนี้ พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตที่ชัดเจน แต่จะปรากฏบนย่างไม้ อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุใด โดยทั่วไปการสึกหรอของใบมีดเซรามิกจะเป็นการสึกหรอแบบแตกหัก และโดยมากจะเกิดจากกระบวนการระแทกกับชิ้นงานหรือ เกิดจาก Thermal shock เนื่องจากใบมีดเซรามิกมีความแข็งมากเมื่อเทียบกับไม้ย่างพาราดังนั้นภายในสภาวะที่กำหนดคงไม่อาจตัดรับการสึกหรอ