



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การประยุกต์ใช้แพ่งเทอร์โนลิกดิฟิติสตัลสำหรับวัด
อุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การพากวนร้อนบนพื้นผิว

ดร. ชยุต นันทดุสิต

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีงบประมาณ 2548

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการวัดค่าอุณหภูมิและสัมประสิทธิ์การพากามร้อนบนพื้นผิวโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงสีตามอุณหภูมิของสารเทอร์โมลิกวิดคริสตอล ในส่วนแรกของงานวิจัยได้ทำการทดลองสอบเทียบแผ่นเทอร์โมลิกวิดคริสตอลที่อุณหภูมิต่างๆ โดยติดแผ่นเทอร์โมลิกวิดคริสตอลบนผิวของถังน้ำสำหรับสอบเทียบ อุณหภูมิบนผิวของถังน้ำนี้สามารถปรับโดยการควบคุมอุณหภูมิของน้ำในถังซึ่งจะควบคุมโดยสีท์เตอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ สีของแผ่นเทอร์โมลิกวิดคริสตอลที่อุณหภูมิต่างๆ จะถูกบันทึกโดยใช้กล้องดิจิตอล หลังจากนั้นภาพที่บันทึกทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ภาพโดยใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อหาค่าสีเฉลี่ยในระบบสี RGB และระบบสี HSV แล้วนำไปสร้างสมการสำหรับทำนายอุณหภูมิจากค่าสีต่อไป ในส่วนที่สองของ การวิจัยได้ทำการพัฒนาวิธีการวัดค่าการกระจายของสัมประสิทธิ์การพากามร้อนบนพื้นผิวโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรม MATLAB และได้ไปประยุกต์ใช้วัดการกระจายของสัมประสิทธิ์การพากามร้อนบนพื้นผิวที่เจ็ทօอากาศพุ่งชนเพื่อระบายนความร้อนบนพื้นผิว พบว่าเทอร์โมลิกวิดคริสตอลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ศึกษาปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวได้ดี ลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า และหากใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ภาพแล้วจะสามารถหาการกระจายของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวได้

Abstract

The objective of this study was to develop method for temperature and convective heat transfer coefficient measurement using thermo-liquid crystal sheet which changes color with temperature. In the first part, thermo-liquid crystal sheet was calibrated at different temperatures. The thermo-liquid crystal sheet was attached on surface of water tank. The temperature on the water tank surface was adjusted by water temperature in water tank which controlled by heater with temperature controller. The color on thermo-liquid crystal sheet was recorded by digital camera at different wall temperature. The collected images were then analyzed by MATLAB program for averaged data in RGB and HSV color system. As a result, the correlation equation for prediction temperature can be derived. In the second part, the heat transfer coefficient measurement method was developed by using image processing techniques with MATLAB program. This method was applied to determine distribution of heat transfer coefficient on a wall which was cooled by an impinging jet. It was ascertained that thermo-liquid crystal sheet is effective tool for studying heat transfer phenomena. The pattern of heat transfer distribution can be visualized by human eye. In an addition, the distribution of heat transfer coefficient can be obtained when using with image processing technique.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 เทอร์โนลิควิดคริสตัล	3
2.2 วิธีการวัดอุณหภูมิ	3
2.2.1 การเลือกสารเทอร์โนโลยีมิกลิควิดคริสตัล	4
2.2.2 การสอบเทียบอุณหภูมิ	4
2.2.3 การวัดอุณหภูมินิบันพื้นผิว	5
2.3 การวัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อน	6
2.4 การประมาณผลภาพคิจitol	9
บทที่ 3 วิธีการทดลอง	10
3.1 การสอนเทียนอุณหภูมิของแผ่นเทอร์โนลิควิดคริสตัล	10
3.2 ตัวอย่างการนำไปใช้วัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว	11
บทที่ 4 ผลการทดลอง	14
4.1 ผลการสอนเทียนอุณหภูมิของแผ่นเทอร์โนลิควิดคริสตัล	14
4.2 ผลการวัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว	18
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	25
บรรณานุกรม	26

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย

การวัดอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนมีความสำคัญในการศึกษาวิจัยทางด้านการไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อน โดยเฉพาะการวัดค่าสัมประสิทธิ์ของการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อน ซึ่งมีความสำคัญมากในการคำนวณและออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน แต่การวัดนั้นมีความยุ่งยาก เทคนิคการวัดแบบเดิมที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ การวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสโดยตรง โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มิสเตอร์ หรือเทอร์โนมิเตอร์แบบรีซิตแтенท์ติดบนผิววัสดุ หรือใช้เจลวัดพลังซึ่งความร้อน (Heat Flux Gauge) ติดบนผิววัสดุโดยตรงเพื่อวัดการถ่ายเทความร้อน แต่ในกรณีที่ต้องการวัดค่าแบบเฉพาะตำแหน่ง โดยละเอียดนั้น จำเป็นต้องติดหัววัด (Probe) เป็นจำนวนมากบนพื้นผิวและทำการวัดอุณหภูมิหรือการถ่ายเทความร้อนพร้อมๆ กัน ซึ่งในบริเวณแคนฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนั้น ไม่สามารถทำการวัดได้โดยละเอียด อีกทั้งมีการสูญเสียความร้อนโดยการนำความร้อนผ่านสายสัญญาจากหัววัด ทำให้การวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวคลาดเคลื่อนไป และมีผลทำให้การวัดค่าสัมประสิทธิ์ของการพาความร้อนคลาดเคลื่อนไปด้วย

ในปัจจุบันการวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวนี้ นิยมใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบรังสีอินฟราเรด (Infrared Thermometry) แทนการวัดแบบสัมผัสโดยตรงแบบเดิม เนื่องจากเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสโดยตรง ทำให้สามารถวัดการกระจายของอุณหภูมิบนพื้นผิวได้ละเอียด แต่เนื่องจากการวัดอุณหภูมนั้นอาศัยการวัดการแผรังสีจากผิววัสดุ จำเป็นต้องทราบสัมประสิทธิ์การแผรังสีของพื้นผิวที่จะทำการวัดอุณหภูมิเพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำ และเชื่อถือได้ และในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์การแผรังสีของพื้นผิวมีค่าต่ำๆ จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อนได้สูง ซึ่งการวัดโดยวิธีนี้จะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในการวัดมาก ยกตัวอย่างเช่น การวัดอุณหภูมิบนพื้นผิวที่จมในของเหลว เมื่อจากรังสีอินฟราเรดจากพื้นผิวไม่สามารถผ่านของเหลวได้หมด เหตุผลอีกอย่างที่จำกัดการใช้งานวิธีนี้ คือ อุปกรณ์วัดมีราคาค่อนข้างสูง

เทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล (Thermochromic Liquid Crystal, TLC) เป็นวิธีการวัดแบบไม่สัมผัสโดยตรงอีกวิธีหนึ่ง โดยเทคนิคนี้อาศัยคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงสีของลิกวิดคริสตัล ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป เมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น วัสดุนี้จะเริ่มเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นสีเทา สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน ตามลำดับหลังจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นใสไม่มีสีอีกครั้ง โดยทั่วไปวัสดุเทอร์โมลิกวิดคริสตัลนี้มีการผลิตขายอยู่ในรูปของเม็ดผง สีทา และแผ่นฟิล์มพ้อร์มมิติค โดยมีคุณสมบัติเริ่มเปลี่ยนสีตั้งแต่อุณหภูมิ 30°C ถึง 120°C และมีความกว้างของช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนสีตั้งแต่ 0.5°C ถึง 30°C (บริษัท Hallcrest, Inc.) ขึ้นกับวัสดุที่ใช้ผลิต เนื่องจากวัสดุประเภทนี้มีราคาถูก ใช้ได้นานโดยที่คุณสมบัติการเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนแปลง และในการวัดอุณหภูมนั้น ไม่ต้องการอุปกรณ์หรือเครื่องวัดที่ซับซ้อน เพียงแต่เคลื่อนหรือติดวัสดุเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัลบนพื้นผิวที่จะทำการวัดเท่านั้น สามารถวัดอุณหภูมิเป็นจุดหรือวัดการกระจายของอุณหภูมิบนพื้นที่หนึ่งๆ ได้จากการสังเกตลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสีที่ปรากฏบนเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัลได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนั้นสามารถใช้วัดอุณหภูมิบนพื้นผิวที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ เช่น พื้นผิวโลหะหรือพื้นผิวไม่เรียบได้ตามต้องการ

เทคโนโลยีการใช้สารเทอร์โน่ โครมิกลิคิวติคิริสตัลในการวัดอุณหภูมิได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในงานวิจัยมากกว่า 30 ปีแล้ว เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีต้นทุนประหยัดและสะดวก เมื่อเทียบกับวิธีการวัดอื่นๆ เนื่องจากสามารถวัดและดูการกระจายอุณหภูมินบนผิวจากสีที่ปรากฏบนพื้นผิวด้วยตาเปล่าได้ ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในงานวิจัยทางด้านการถ่ายเทความร้อน และใช้วัดอุณหภูมิในงาน เช่น การระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก กการให้ความร้อนบนพื้นผิwt่างๆ ในอุตสาหกรรม และในปัจจุบันเนื่องจากการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกภาพ เช่น กสตองค์ชิลด์ที่สามารถบันทึกภาพที่มีความละเอียดสูง และโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพ ทำให้สามารถวัดอุณหภูมิหรือการถ่ายเทความร้อนได้สะดวกและแม่นยำมากขึ้น จึงมีการใช้วิธีการนี้ในงานวิจัยรวมถึงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการวัดอุณหภูมนี้ จำเป็นต้องเลือกชนิดของเทอร์โน่ โครมิกลิคิวติคิริสตัลให้เหมาะสมกับช่วงอุณหภูมิที่ต้องการวัด และเนื่องจากเป็นการวัดอุณหภูมนี้เป็นลักษณะเชิงทัศน์ ใช้สายตาผู้สังเกตในการแยกแยะสีและประมาณค่าอุณหภูมินบนพื้นผิวที่ทำการวัด เมื่อจากอุณหภูมิที่วัดขึ้นกับสายตาผู้สังเกต ทำให้ความน่าเชื่อถือในการวัดน้อยลง และไม่สามารถวัดอุณหภูมิอย่างละเอียด ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้จะทำการพัฒนาวิธีการวัดอุณหภูมิจากแผ่นเทอร์โน่ โครมิกลิคิวติคิริสตัล โดยจะใช้กสตองค์ชิลด์บันทึกภาพและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพเพื่อเปลี่ยนข้อมูลสีที่ปรากฏเป็นข้อมูลอุณหภูมิแทนการใช้สายตาผู้สังเกตในการแยกแยะสีและประมาณค่าอุณหภูมิ และประยุกต์ใช้ในการวัดค่าสัมประสิทธิ์ของการพาความร้อนบนพื้นผิว

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- สร้างชุดอุปกรณ์การทดลองเพื่อหาคุณสมบัติทางอุณหภูมิของแผ่นเทอร์โน่ โครมิกลิคิวติคิริสตัล
- พัฒนาวิธีการวัดอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนที่มีทั้งความละเอียดและแม่นยำ โดยอาศัยคุณสมบัติทางอุณหภูมิของแผ่นเทอร์โน่ โครมิกลิคิวติคิริสตัล
- นำวิธีการวัดอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในงานวิจัยทางด้านการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อนในภาควิชาชีวกรรมเครื่องกล

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

ในงานวิจัยนี้จะใช้แผ่นเทอร์โน่ โครมิกลิคิวติคิริสตัลที่มีช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนสีระหว่าง 30°C ถึง 36°C โดยจะหาคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงสี และใช้คุณสมบัตินี้ในการวัดอุณหภูมิและค่าสัมประสิทธิ์ของการพาความร้อนบนพื้นผิวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้เครื่องมือสำหรับการวัดอุณหภูมิและสัมประสิทธิ์ของการพาความร้อนที่สะดวกและต้นทุนต่ำ
- ได้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับการพัฒนางานวิจัยทางด้านการศึกษาปรากฏการณ์ทางด้านการพาความร้อนภายในภาควิชาชีวกรรมเครื่องกล
- สามารถใช้เทคนิคนี้ในการพัฒนาหรือออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องแยกเปลี่ยนความร้อนได้

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทอร์โมลิกวิดคริสตัล

โดยทั่วไปแล้ว สารเทอร์โมโลร์โมโลร์มิกวิดคริสตัล (Thermochromic liquid crystals, TLCs) จะเป็นสารประกอบจำพวกแกนคิวบิกให้สภาวะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างของเหลวและของแข็งตามอุณหภูมิ ที่อุณหภูมินั้นในขณะที่สารลิกวิดคริสตัลมีสถานะเป็นของแข็ง เมื่อส่องสารนี้ด้วยแสงสีขาวจะพบว่าสารนี้จะมีลักษณะใสไม่มีสี แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นถึงจุดหนึ่ง สารนี้จะสะท้อนแสงออกมากด้วยความยาวคลื่นที่สามารถมองเห็นเป็นสีต่างๆ และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจนเหลือช่วงที่สามารถเห็นแสงสะท้อนเป็นสีเหลือง สารนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและจะใสไม่มีสีอีกครั้ง ปรากฏการณ์การสะท้อนแสงนี้จะเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมินั้นเมื่อมีการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของสารนี้ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลภายในสาร ทำให้แสงที่สะท้อนจากสารนี้จะเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นอย่างต่อเนื่องจากช่วงความยาวคลื่นยาว (แสงสีแดง) จนถึงช่วงความยาวคลื่นสั้น (แสงสีน้ำเงิน) ในช่วงการเพิ่มอุณหภูมิจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนสี

สำหรับการเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของสารเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัล เมื่อสารนี้มีอุณหภูมิสูงถึงจุดหนึ่ง คือ T_r (rs: red start) จะเริ่มเปลี่ยนจากสารที่ใสไม่มีสีเป็นสีเทา หลังจากนั้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง เหลือง และเขียว ตามลำดับ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เมื่ออุณหภูมิถึงอีกจุดหนึ่งคือ T_b (bs: blue start) และหากเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น อีกสีของสารจะเปลี่ยนเป็นสีใสไม่มีสีอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น R35CSW เป็นสูตรของสารเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัลที่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงที่อุณหภูมิ 35°C และจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง 5°C นั่นคือ 40°C โดยทั่วไปสารเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัลจะหลายสูตรมีอุณหภูมิริมเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิ T_r ตั้งแต่ 30°C ถึง 120°C และช่วงความกว้างอุณหภูมิ ($T_b - T_r$) ตั้งแต่ 0.5°C ถึง 30°C ขึ้นกับส่วนผสมที่ใช้ผลิต นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทสารตามช่วงความกว้างอุณหภูมิที่เปลี่ยนสีได้ 2 ประเภท คือ สูตรสารเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัลแบบช่วงแคบ (Narrow-band TLC) จะมีการเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิ $1^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ และสูตรสารเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัลแบบช่วงกว้าง (Wide-band TLC) จะมีการเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง $5^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}$

เนื่องจากสารนี้จะอยู่ในรูปของน้ำมันและคุณสมบัติทางอุณหภูมิของสารจะสูญเสียได้ถ้ายากไปเกือบจากสารเคมีอื่นหรือเมื่อโคนแสงอุลดร้าไวโอลีต ดังนั้นในการผลิตสารนี้จะถูกบรรจุในแคปซูล ขนาดเด็นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.005 mm ถึง 0.01 mm อยู่ในรูปของพงบรรจุในแคปซูลขนาดเล็ก หรือของเหลวสำหรับทานผิวหรือโลลิเมอร์แบบแผ่นแบบอยู่ในรูปของแผ่นฟิล์มพร้อมติด สามารถใช้ดักอุณหภูมินบนพื้นผิวที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ เช่น พื้นผิวโลหะหรือพื้นผิวไมเริชฯ ได้ตามต้องการ

2.2 วิธีการวัดอุณหภูมิ

ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการวัดอุณหภูมิ มีขั้นตอนหลักในการใช้ดังต่อไปนี้

- (1) เลือกสารเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัล ให้ครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน
- (2) เกลือบสารเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัลหรือติดแผ่นเทอร์โมโลร์มิกวิดคริสตัลบนพื้นผิวที่ทำ การวัดอุณหภูมิ

- (3) สอนเที่ยบอุณหภูมิของสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัล
- (4) การแปลงข้อมูลสีที่ปรากฏบนสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลเป็นข้อมูลการกระจายอุณหภูมิ

2.2.1 การเลือกสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัล

เนื่องจากสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลที่มีใช้อยู่ทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิแคบ และประเภทเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิกว้าง การเลือกใช้ประเภทของสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและช่วงอุณหภูมิที่ต้องการวัด ในการวัดอุณหภูมิที่ต้องการความละเอียด ส่วนใหญ่จะใช้สารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลแบบช่วงแคบ สามารถใช้ในการตรวจสอบการกระจายบนพื้นผิวว่ามีอุณหภูมิสม่ำเสมอหรือไม่ และมีความแม่นยำเพียงพอต่อการใช้วัดอุณหภูมิ แต่ถ้าอย่างไรก็ตาม ในการที่ต้องการหาการกระจายของเส้นอุณหภูมิกิงท์ (Isotherm line) บนพื้นผิวที่วัดอุณหภูมนั้นสามารถทำได้โดยใช้เส้นสีจากสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลแบบช่วงแคบหลายชนิดผสมกัน (Multi-event narrow-band TLC) หรือใช้สารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลแบบช่วงกว้างแทน ซึ่งสามารถแสดงการกระจายของเส้นอุณหภูมิกิงที่หรือเส้นของสีต่างๆ บนพื้นผิวทั้งหมดจากรูปภาพเพียงรูปเดียว สามารถใช้วัดอุณหภูมนั้นพื้นผิวนี้ช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่กว้าง หรือเมื่อการกระจายอุณหภูมินั้นพื้นผิวนี้ความแตกต่างที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องและความละเอียดในการวัดอุณหภูมิของสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลแบบช่วงกว้างจะขึ้นอยู่กับการสอนเที่ยบระหว่างสีกับอุณหภูมิ

สำหรับข้อดีข้อเสียของสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลประเภทเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิแคบและช่วงอุณหภูมิกว้าง สามารถสรุปได้ดังนี้ ในกรณีแบบเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิแคบ มีข้อดีคือความถูกต้องและความละเอียดในการวัดอุณหภูมิสูง และสะดวกในการแปลงสีเป็นอุณหภูมิ ใช้ระบบประมวลภาพที่ไม่ซับซ้อน แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถใช้ในการวัดอุณหภูมนั้นพื้นผิวทั้งหมดได้ และไม่สามารถคูณแบบการกระจายของเส้นอุณหภูมิกิงที่บนพื้นผิวได้ ในขณะที่กรณีแบบเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิกว้าง สามารถคูณเส้นอุณหภูมิกิงที่บนพื้นผิวทั้งหมดจากรูปภาพเพียงรูปเดียว และสามารถใช้วัดอุณหภูมนั้นพื้นผิวที่มีช่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่กว้าง ซึ่งต้องการรายละเอียดสูง แต่ต้องใช้ระบบประมวลภาพที่ซับซ้อนเพื่อวัดการกระจายอุณหภูมิแบบละเอียด

2.2.2 การสอนเที่ยบอุณหภูมิ

การสอนเที่ยบสีกับอุณหภูมิสามารถทำได้ 2 วิธี คือวิธีสอนเที่ยบสีของสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัล บนผนังที่มีอุณหภูมิกิงท์ (Isotherm) และวิธีสอนเที่ยบบนผนังที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนผนัง (Temperature gradient) ที่ทราบอุณหภูมิ

สำหรับวิธีสอนเที่ยบอุณหภูมิบนผนังที่มีอุณหภูมิกิงที่ วิธีนี้จะควบคุมอุณหภูมิบนพื้นที่เกลือสารหรือติดแผ่นเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลให้คงที่เท่ากันตลอดทั้งแผ่นและใช้กล้องดิจิตอลในการบันทึกสี เพื่อสร้างข้อมูลสอนเที่ยบระหว่างสีกับอุณหภูมิ การสอนเที่ยบทำโดยการเพิ่มอุณหภูมิบนผนังจนสารเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัลเริ่มเปลี่ยนสี หลังจากนั้นจะทำการบันทึกอุณหภูมิบนผนังในขณะนั้นและบันทึกภาพของเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัล เพื่อทำการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของสีบนแผ่นเทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัล ต่อไป กระบวนการนี้จะทำซ้ำที่อุณหภูมิผนังสูงขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิที่เทอร์莫 โครมิกลิกวิดคริสตัล เปลี่ยนเป็นสีใสหรือไม่เปลี่ยนสี ถึงแม้ขั้นตอน

ของการสอนเที่ยบและอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ซับซ้อน แต่ต้องใช้เวลาในการสอนเที่ยบมาก เนื่องจากต้องทำการสอนเที่ยบข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลความละเอียดของสีสำหรับใช้วัดอุณหภูมิเพียงพอ

สำหรับวิธีสอนเที่ยบบนผังที่ทราบความกระกระจายอุณหภูมิ(Gradient method) วิธีที่นี้จะทำการติดแผ่นหรือเคลือบสารเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล บนผังที่มีการกระกระจายบนอุณหภูมิ เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบเชิงเส้นและทราบอุณหภูมิแตกต่างๆ วิธีนี้สามารถสอนเที่ยบอุณหภูมิและสีบนเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสีบนผังและของสารเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล เป็นแบบต่อเนื่องทำให้ได้ข้อมูลของการสอนเที่ยบมากกว่าวิธีแรก และเวลาในการสอนเที่ยบน้อยกว่า สามารถได้ข้อมูลระหว่างสีกับอุณหภูมิจากการบันทึกภาพเพียงครั้งเดียว

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการสอนเที่ยบโดยใช้วิธีใดก็ตาม ระบบบันทึกภาพ เนื่องจากการให้แสงสว่างและการถ่ายภาพ เช่น มุมการให้แสงและมุมบันทึกภาพ ที่ใช้ในการสอนเที่ยบสีกับอุณหภูมิ ควรจะใช้เหมือนกับที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ

2.2.3 การวัดอุณหภูมินพื้นผิว

ในการวัดอุณหภูมินทางครั้งต้องการเพียงแค่อุณหภูมิโดยประมาณเท่านั้น การวัดอุณหภูมิจากสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล สามารถทำได้ด้วยการใช้สายตาเปล่าของมนุษย์ โดยไม่ต้องการอุปกรณ์การวัดอื่นๆ สามารถดูการกระจายและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินพื้นผิวจากสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล ได้ แต่การใช้สายตาผู้สังเกตในการแยกแซสีและประมาณค่าอุณหภูมินพื้นผิวที่ทำการวัดจะเป็นกับสูงสังเกต ทำให้ความน่าเชื่อถือในการวัดน้อยลง

สำหรับการวัดอุณหภูมิใช้ปริมาณสามารถทำได้โดยการใช้ระบบกล้องบันทึกภาพแบบดิจิตอลแทนการมองภาพของสายตามนุษย์ ซึ่งการแปลงข้อมูลสีเป็นข้อมูลอุณหภูมนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล แต่เนื่องจากสีเป็นสิ่งที่ยากต่อการวัดเป็นปริมาณ ดังนั้นระบบการวัดสีจึงได้เรียนแบบระบบการมองเห็นของมนุษย์ โดยใช้ 3 สีหลัก คือ แดง (R) เขียว (G) และน้ำเงิน (B) ภาพที่บันทึกจากกล้องดิจิตอลจะประกอบไปด้วยจุดภาพ (Pixels) หลายจุด ซึ่งสีในแต่ละจุดภาพจะระบุโดยส่วนประกอบของสี 3 สี หลัก คือ R, G, B และคงในรูปของเวคเตอร์สีเพื่อใช้ในการคำนวณสีต่างๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแปลงสีของสาร TLC เป็นอุณหภูมิ แต่ละงานวิจัยใช้เทคนิคต่างกันในการวัดอุณหภูมิ

Hoogendoorn (1977) ใช้วิธีวัดการกระกระจายอุณหภูมินพื้นผิวโดยเที่ยบสกุลของสีที่ทราบอุณหภูมิกับสีเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัลที่ปราบภูมินพื้นผิวที่วัดอุณหภูมิ ต่อมาก็ได้มีการบันทึกภาพด้วยกล้องและใช้ฟิลเตอร์ในการเลือกสีแทนสายตามนุษย์ ต่อมาก็ Goldstein และ Timmers (1982) ทำการบันทึกภาพของเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตัล โดยใช้กล้องขาวดำ หลังจากนั้นหาเส้นที่สว่างที่สุดจากภาพที่บันทึกได้ ซึ่งสามารถระบุเส้นอุณหภูมิกองที่ (Isotherm line) จากภาพที่ได้ Baughn และ Shimizu (1989) ใช้ฟิลเตอร์เลือกความยาวคลื่นแสงในการหาเส้นที่สว่างที่สุด (ให้เฉพาะความยาวคลื่นแสงผ่าน) แต่อย่างไรก็ตาม วิธีที่กล่าวมานี้ สามารถใช้ในการหาเส้นอุณหภูมิกองที่เท่านั้น แต่ยังไม่สามารถวัดการกระกระจายอุณหภูมินพื้นผิวทุกจุดได้ ต่อมาก็ได้มีการใช้กล้องบันทึกสีแบบดิจิตอลและเทคนิคการวิเคราะห์ภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเปลี่ยนข้อมูลสีที่ปราบภูมิเป็นข้อมูลอุณหภูมิ แทนการใช้สายตาผู้สังเกตในการแยกแซสีและประมาณค่าอุณหภูมินพื้นผิวที่เป็น 3 สีหลัก คือ R, G, B อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวัด

อุณหภูมิเนื่องจากต้องใช้ค่าสีหลักทั้ง 3 ค่า ในการแปลงเป็นอุณหภูมิที่แต่ละจุดบนภาพของเทอร์โม โครมิกลิกวิด คริสตัลทำให้ยากต่อการประยุกต์ใช้งานจริง ต่อมา Camci (1994) ได้พัฒนาวิธีการวัดโดยใช้ค่าของสีเพียงค่าเดียวในการวัดอุณหภูมิ โดยสีที่บันทึกในระบบ RGB จะถูกแปลงให้อยู่ในระบบ HSV และใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสเกลล่าร์ค่าสีหลัก (Hue, H) ในระบบ HSV และอุณหภูมิ ($H = H(T)$) และใช้ความสัมพันธ์นี้ในการหาสามอุณหภูมิบันทึกผิว ข้อควรระวังในการวัดด้วยวิธีนี้คือ คุณภาพของแสงที่ส่องสว่างบนเทอร์โม โครมิกลิกวิดคริสตัล หรือแสงที่ส่องสว่างจะไม่เหมือนกันระหว่างที่ใช้ในช่วงสอบเทียบสีและในการทดลองจริง มิฉะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสีกับอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปและทำให้อุณหภูมิที่วัดได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อย่างไรก็ตามในการวัดจริงๆ นั้น เงื่อนไขของแสงสว่างจะควบคุมให้เหมือนกันได้ยาก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการส่องสว่างจำเป็นต้องนำไปพิจารณาด้วยในการวัดด้วยวิธีนี้ ซึ่ง Farina และคณะ (1994) ได้เสนอวิธีการใช้ภาพสีอ้างอิงก่อนการสอบเทียบสีกับอุณหภูมิ และก่อนการนำไปใช้วัดจริง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยการเทียบระหว่างสองภาพอ้างอิง

อย่างไรก็ตาม วิธีการวัดที่พัฒนาโดย Camci (1994) และ Farina และคณะ (1994) มีข้อเสีย คือ อุณหภูมิในช่วงที่มากกว่า T_u ค่าของ Hue (H) จะเปลี่ยนแปลงช้ามาก เป็นผลให้ความละเอียดในการวัดอุณหภูมน้อยลง แม้ว่าสารเทอร์โม โครมิกลิกวิดคริสตัลเองยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ และอุณหภูมิอยู่ในช่วงต่ำกว่า T_u ความผิดพลาดของการวัดค่า R, G, B เพียงเล็กน้อยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า Hue และค่า Hue ไม่แน่นอนในช่วงอุณหภูมิต่ำ และความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ Hue ($H = H(T)$) เปลี่ยนแปลงไม่ต่อเนื่องในบางครั้ง เนื่องจากค่า Hue คือ ค่าของมุมในการระบุสี (Color Space) และความไม่ต่อเนื่องนี้จะเกิดเมื่อมุมของสีนีกิน 360°

จากเหตุผลเหล่านี้ การใช้สีหลัก (Hue) จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นปริมาณในการระบุปริมาณสี เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Nakabe และคณะ (1998) ได้ใช้วิธีการแปลงสีเป็นอุณหภูมิ โดยใช้ 3 สีหลักทั้งหมด R, G, B ที่ได้จากการบันทึกภาพและใช้ Neural Network Algorithm ในการแปลงข้อมูลสีเป็นข้อมูลอุณหภูมิ วิธีนี้สามารถช่วยลดความผิดพลาดจากการวัดได้ โดยเฉพาะในช่วงสีน้ำเงิน แต่ค่อนข้างจะซับซ้อนเมื่อเทียบกับการใช้ Hue ตัวเดียวในการพิจารณา nokจากนี้การใช้ Neural Network Algorithm ค่อนข้างยุ่งยากและไม่สามารถอธิบายเหตุผลทางกายภาพได้ในการแปลงสีเป็นอุณหภูมิ

2.3 การวัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อน


วิธีการวัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีหลักตามเงื่อนไขของกระบวนการวัด คือ วิธีแบบสภาวะคงตัว (Steady state) และวิธีแบบสภาวะไม่คงตัว (Unsteady state หรือ Transient technique) แต่ละวิธีจะใช้สารเทอร์โม โครมิกลิกวิดคริสตัลในการวัดการกระจายอุณหภูมิบันทึกผิวที่ แล้วจึงคำนวณหาสัมประสิทธิ์การพาความร้อน

วิธีแบบสภาวะคงตัวจะใช้แผ่นอิศตเตอร์เป็นตัวให้ความร้อน เพื่อให้ฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวคงที่ทั่วทั้งพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ และใช้สารเทอร์โม โครมิกลิกวิดคริสตัลเคลือบบนพื้นผิวสำหรับอุณหภูมิ เมื่อการกระจายอุณหภูมิบันทึกผิวอยู่ในสภาวะคงตัว รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างพื้นผิวที่ใช้วิธีแบบสภาวะคงตัวในการวัดที่ของไอล อุณหภูมิ T_u ไอลผ่าน ในรูปจะใช้แผ่นสแตนเลสแบบบางเป็นพื้นผิวที่จะทำการวัดอุณหภูมิ และให้ความร้อนแก่พื้นผิวโดยการผ่านกระแสไฟฟ้า I ผ่านแผ่นสแตนเลสที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้า R สามารถคำนวณจากค่าฟลักซ์ ความร้อน q ที่ให้แก่พื้นผิวที่วัดจากสมการ (2.1) และอุณหภูมิแต่ละจุดบนพื้นผิว T_w จะวัดโดยการเคลือบสารเทอร์

ในโคมิกลิกวิดคริสตัลบนด้านหลังของแผ่นสเดนเลส สำมประสิทธิ์การพากความร้อนบนพื้นผิวแต่ละจุดสามารถคำนวณได้จากสมการ (2.2)


$$q = \frac{I^2 R}{A} \quad (2.1)$$

$$h = \frac{q}{T_w - T_a} \quad (2.2)$$



รูปที่ 2.1 วิธีแบบสภาวะคงตัว

สำหรับวิธีแบบสภาวะไม่คงตัว วิธีนี้จะวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนพื้นของวัสดุหนาที่สัมผัติเป็นแบบ Semi-infinite และมีการนำความร้อนภายในวัสดุแบบ 1 มิติ ในทิศทางตามความลึกจากผิววัสดุเท่านั้น (ในกรณีที่วัสดุมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำและมีค่าความหนามากเพียงพอ มีการนำความร้อนทางด้านข้างน้อยมาก) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนพื้นผิวที่เวลาต่างๆ จากอุณหภูมิเริ่มต้นบนพื้นผิวที่ทราบค่า จะถูกบันทึกโดยการถ่ายภาพ การเปลี่ยนลักษณะของสารเทอร์โมโกล์ในโคมิกลิกวิดคริสตัลที่เวลาต่างๆ



รูปที่ 2.2 วิธีแบบสภาวะไม่คงตัว

สำมประสิทธิ์การพากความร้อน h สำหรับในกรณี Semi-infinite สามารถหาได้จากการแก้สมการการนำความร้อนแบบ 1 มิติ ในทิศทางแกน Z

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \quad (2.3)$$

ที่มีเงื่อนไขขอบเขต คือ

$$-\left. k \frac{\partial T}{\partial z} \right|_{z=0} = h(T_w - T_a) \quad \text{ที่ตำแหน่งผิว } z = 0, t > 0$$

$$T = T_i$$

ที่ตำแหน่ง $z \rightarrow \infty$

และเมื่อ z เริ่มต้น คือ

$$T = T_i$$

สำหรับ $t > 0$ ในช่วง $0 \leq z \leq \infty$

ในที่นี่ ρ , c และ k คือ ความหนาแน่น, ความร้อนข้ามแพะและการนำพาความร้อนของโมเดล, T_i และ T_a คือ อุณหภูมิพื้นเริ่มต้นและอุณหภูมิก้าช และ t คือเวลาจากการเริ่มต้นการไอล

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิว T_w ที่เวลา t ได้ จะเป็นดังสมการ

$$\frac{T_w - T_i}{T_a - T_i} = 1 - e^{\beta^2} \operatorname{erfc}(\beta) \quad (2.4)$$

โดยที่ $\beta = h(t / \rho c k)^{0.5}$

นอกจากนี้วิธีการวัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อนจะเป็นอยู่กับการเลือกใช้ประเภทของสารเทอร์โมโกรามิกิกวิเคราะห์ตัวอย่างแบบเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิแคบหรือกว้างอีกด้วย สำหรับวิธีการใช้วัดอุณหภูมิบันทึกพื้นผิวที่มีฟลักซ์ความร้อนคงที่ทั่วทั้งผิว ในการนี้ใช้สารเทอร์โมโกรามิกิกวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนสีในอุณหภูมิแคบ (ประมาณ 1 °C หรือน้อยกว่า) จะไม่สามารถวัดการกระจายอุณหภูมิหรือสัมประสิทธิ์การพาความร้อนทั่วทั้งพื้นผิวได้ ดังนั้นในการวัดจะใช้วิธีการบันทึกเส้นสีโดยปกติจะเป็นเส้นสีเหลือง เพราะมีความสว่างค่อนข้างสูง และจะเปลี่ยนแปลงค่าฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีผลทำให้ตำแหน่งเส้นสีเหลืองนี้เคลื่อนที่ตามลำดับ และสามารถสร้างเส้นแสดงการกระจายของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิวได้ เมื่อจากเทคนิคนี้ต้องการเพียงหนึ่งเส้นหรือหนึ่งอุณหภูมิที่ได้จากการสอบเทียบท่านนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาพเป็นจานวนมากในการสร้างการกระจายสัมประสิทธิ์การพาความร้อนทั่วทั้งพื้นผิว ความละเอียดและความถูกต้องของวิธีการวัดนี้จะขึ้นกับช่วงอุณหภูมิการเปลี่ยนสีของสารเทอร์โมโกรามิกิกวิเคราะห์ตัวอย่างที่ใช้ และความละเอียดของการบันทึกเส้นสีโดยปกติจะเป็นจานวนมาก แต่เมื่อต้องการวัดการกระจายอุณหภูมิบันทึกพื้นผิวทั่วทั้งหมุดจากฐานภาพเพียงรูปเดียวในกรณีที่ช่วงการเปลี่ยนสีของสารเทอร์โมโกรามิกิกวิเคราะห์ตัวอย่างที่ว่างพอที่จะแสดงเส้นทั้งหมุดบนพื้นผิววัดอุณหภูมิ แต่เพื่อความถูกต้องในการวัดอุณหภูมิ วิธีนี้ต้องการจานวนจุดที่สอบเทียบระหว่างอุณหภูมิและค่าเส้นของสีหลัก (Hue) จานวนมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงของสีหลักจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่ชัดเจนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้สารเทอร์โมโกรามิกิกวิเคราะห์ตัวอย่างใดก็ตาม เมื่อไอลแล้ว มนุษย์จะสามารถให้แรงสะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสีหลักที่วัดบนพื้นผิวด้วย อาจทำให้เกิดความผิดพลาดจากการวัดได้เช่น

2.4 การประมวลผลภาพดิจิตอล

แสงเป็นพลังงานรังสีที่carบูร์และมีปฏิกิริยาตอบสนองตัวยกระดับการวิเคราะห์แยกแยะของสมอง ความสามารถวิเคราะห์พลังงานแสงโดยการรับรู้วัตถุ สัมผัสร์กับคำแนะนำ พิศวง ระยะทาง ความเข้มแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ ส่วนสีคือลักษณะของความเข้มแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี โดยผ่านกระบวนการรับรู้ด้วยตา ซึ่งข้อมูลแสงจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทสัมผัสการมองเห็นไปสู่ศูนย์การมองเห็นภาพ การมองเห็นของมนุษย์นี้ได้จากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะให้รับรู้ถึงสิ่งที่มืออยู่รอบตัว

การประมวลภาพแบบดิจิตอลจะเกี่ยวข้องกับการแปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ผ่านกระบวนการต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานของสมองมนุษย์ที่รับข้อมูลภาพผ่านทางการมองเห็นของตา ส่วนมากภาพดิจิตอลจะได้มาจากการถ่ายบันทึกภาพที่มี CCD ทำหน้าที่ เมื่อ่อนคลายคาดอยรับสัญญาณแสง จากนั้นระบบประมวลผลในกล้องจะแปลงสัญญาณแสงให้อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล ในการเก็บข้อมูลภาพแบบดิจิตอลจะบันทึกในรูปแบบของอะเรย์ (Array) โดยค่าในแต่ละช่องของอะเรย์แสดงถึงคุณสมบัติของจุดภาพ (Pixel) และตำแหน่งของช่องอะเรย์เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของจุดภาพ หรืออยู่ในรูปของอะเรย์ขนาด $m \times n \times g$ โดยที่ $\text{ค่า } m \times n$ จะเป็นตัวบอกถึงความละเอียดของภาพ (m คือจำนวนจุดของภาพในแนวนอน และ n คือจำนวนจุดของภาพในแนวตั้ง) และ g เป็นจำนวนเต็มที่แทนจำนวนบิตของข้อมูลในแต่ละจุดภาพ เช่น ถ้ามีค่าเท่ากับ 8 บิต จะสามารถเก็บความแตกต่างของระดับสีถึง 256 ระดับ (0-255) สำหรับข้อมูลภาพที่เป็นสีจะประกอบไปด้วยอะเรย์ของข้อมูลภาพ 3 ภาพย่อย ซึ่งขึ้นกับระบบชนิดของสีที่ใช้ เช่น ในระบบ RGB ที่เป็นระบบสีที่เกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง เขียว และน้ำเงินจะใช้ข้อมูลความเข้มเป็น สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรือในระบบ HSV ที่พิจารณาสีโดยใช้ ค่าสีหลักหรือองค์ของสี (Hue) ค่าความบริสุทธิ์ของสี (Saturation) และความสว่างของสี (Value)

บทที่ 3 วิธีการทดลอง

ในงานวิจัยนี้ จะสร้างชุดเครื่องมือสอนเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสีและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของแผ่นเทอร์โน โครมิกลิคิวติคristัล และใช้ความสัมพันธ์นี้ในการวัดอุณหภูมิ โดยสีต่างๆที่ปรากฏบนแผ่นเทอร์โน โครมิกลิคิวติคristัลจะถูกบันทึกโดยกล้องดิจิตอล และใช้เทคนิคการประมวลภาพในการแปลงข้อมูลสีของภาพดิจิตอลให้เป็นข้อมูลอุณหภูมิ นอกจากนี้จะวัดค่าการถ่ายเทคุณร้อนแบบการพาความร้อนโดยอาศัยข้อมูลของอุณหภูมิและเงื่อนไขค่าฟลักซ์ความร้อนที่คงที่บนพื้นผิวที่ทำการวัดในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน

3.1 การสอนเทียบอุณหภูมิของแผ่นเทอร์โนลิกิวติคristัล

รูปที่ 3.1 แสดงชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนเทียบ ซึ่งประกอบไปด้วย ถังน้ำสำหรับสอนเทียบอุณหภูมิและชุดควบคุมอุณหภูมิ ถังน้ำนี้ทำจากแผ่นเหล็กหนา 6 mm มีขนาดกว้าง 20 cm ยาว 20 cm และสูง 30 cm ที่ผนังด้านหนึ่งของถังจะถูกเจาะเป็นหน้าต่างสำหรับติดตั้งแผ่นสเตนเลสแบบบาง ขนาดกว้าง 7 cm ยาว 15 cm หนา 0.030 mm สำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการสอนเทียบอุณหภูมิ ซึ่งด้านหลังของแผ่นสเตนเลสเนื้อสัมผัสกับน้ำในถัง โดยตรง และอีกด้านหนึ่งจะติดแผ่นเทอร์โนลิกิวติคristัลที่ต้องการจะสอนเทียบอุณหภูมิ อุณหภูมิของแผ่นสเตนเลสสามารถควบคุมได้โดยการควบคุมอุณหภูมิของน้ำในถัง ซึ่งอุณหภูมิของน้ำจะถูกควบคุมโดยระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลที่ต่อ กับถังน้ำ สำหรับวัดอุณหภูมน้ำในถัง SCR และแท่งเข็มเตอร์ขนาด 1500 วัตต์ สำหรับอุ่นน้ำในถัง นอกจากนี้ภายในถังน้ำจะติดตั้งปืนน้ำขนาดเล็กสำหรับหุนเวียนน้ำเพื่อให้อุณหภูมน้ำภายในถัง สามารถหมุนได้



รูปที่ 3.1 ชุดอุปกรณ์สำหรับสอนเทียบแผ่นเทอร์โนลิกิวติคristัล

ในการทดลองสอนเทียบอุณหภูมิจะติดแผ่นเทอร์โน โครมิกลิคิวติคristัลบนผนังสอนเทียบ (ส่วนของแผ่นสเตนเลสบนถังน้ำ) แล้วทำการอุ่นน้ำในถังจนถึงอุณหภูมิที่แผ่นเทอร์โน โครมิกลิคิวติคristัลเริ่มแสดงสี สีที่ปรากฏจะถูกบันทึกโดยกล้องดิจิตอล เว็บแคม ยี่ห้อ Creative สามารถบันทึกความละเอียดของจุดภาพขนาด 640 x 480 จุด ระดับความละเอียดของสี 8 บิตและอุณหภูมิของน้ำในถังจะถูกวัดใช้เทอร์โนมิเตอร์แบบprotoที่มีความละเอียด

0.1°C ซึ่งในการทดลองนี้อุณหภูมิของน้ำในถังจะเท่ากับอุณหภูมิของผนังสอนเทียบ เนื่องจากผนังนี้ทำจากแผ่นสแตนเลสที่บางมาก หลังจากนั้นจะเพิ่มอุณหภูมิของน้ำในถังอีกรอจนอุณหภูมิของน้ำอยู่ในสภาพวงตัวแส้ซึ่งทำการวัดอุณหภูมน้ำโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์และบันทึกภาพของสีแผ่นเทอร์โมโครมิกลิคิวติสตัลอีกครั้ง ทำการทดลองสอนเพียงชั่วโมงสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิคิวติสตัลเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มจึงหยุดการทดลอง


ผลของการพัฒนาต่อสืบท่องแผ่นเทอร์โมโครมิกลิคิวติสตัลที่ถูกบันทึกที่อุณหภูมิต่างๆ ทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของโครงสร้างของสี R-, G-, B- ที่อุณหภูมิต่างๆ โดยใช้เทคนิคการประมวลภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวัดอุณหภูมิจากสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิคิวติสตัลต่อไป ในการวิเคราะห์จะใช้โปรแกรม MATLAB เนื่องจากมีฟังก์ชันที่เตรียมไว้สำหรับการวิเคราะห์ภาพอยู่แล้ว รายละเอียดของขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพมีดังนี้

1. อ่านรูปของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิคิวติสตัลที่ถูกบันทึกในรูปของไฟล์ JPEG
2. ตัดรูปให้เหลือเฉพาะส่วนของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิคิวติสตัล
3. แยกภาพตามโครงสร้างสี RGB และแปลงภาพสู่ระดับสีเทาในช่วง 0-255
4. ทำการหาค่าเฉลี่ยของค่า R-, G-, B- จากทุกจุดในภาพที่แยกตามโครงสร้างสี
5. แปลงโครงสร้างสีให้อยู่ในระบบ HSV และหาค่าเฉลี่ยของค่า H-, S-, V- จากทุกจุดในภาพ

3.2 ตัวอย่างการนำไปใช้วัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว

คุณสมบัติการเปลี่ยนสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิคิวติสตัลที่ผ่านการสอนเพียงแค่จะถูกนำไปใช้ในการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทอากาศที่พุ่งชนระบบความร้อนบนพื้นผิว โดยจะวัดค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิวในกรณีที่ค่าแฟลกซ์ความร้อนบนพื้นผิวคงที่ ในการทดลองจะใช้เจ็ทอากาศจากหัวฉีดที่เป็นแบบท่อ (Pipe nozzle) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16.5 mm ยาว 300 mm พุ่งชนตั้งฉากกับพื้นผิวเรียบ โดยกำหนดระยะระหว่างหัวฉีดและจุดที่จะวัดค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิวในกรณีที่ค่าแฟลกซ์คงที่ที่ $Re=46,400$

รูปที่ 3.2 แสดงชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง เจ็ทอากาศที่ใช้ในการทดลองจะถูกส่งจากไบเรอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วของลมอเดอร์์ไบพัดด้วยอินเวอเตอร์ หลังจากนั้นอากาศจะผ่านชุดของօอร์ริฟิสเพื่อวัดอัตราการไหล และชุดอิเซ็ตเตอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเจ็ทอากาศให้คงที่ก่อนที่จะเข้าสังกอกาศ และผ่านไบปั้งท่อเจ็ท ในการทดลองนี้ที่ปลายทางของหัวเจ็ทจะติดตั้งผนังของหัวเจ็ทไว้ ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ดังนั้นหลังจากที่เจ็ทพุ่งชนผนังแล้ว เจ็ทจะไม่ออกทางด้านข้างในช่องระหว่างผนังของหัวเจ็ทและผนังที่เจ็ทพุ่งชน



รูปที่ 3.2 ชุดทดลองสำหรับวัดการถ่ายเทความร้อนของเจ็ทบนผนัง

ในการทดลองนี้จะใช้แผ่นสแตนเลสแบบบางที่มีความหนา 0.030 mm เป็นพังที่เจ็ทพุ่งชน แผ่นสแตนเลสนี้จะถูกปั๊มให้เรียบตึงกับแผ่นพลาสติกหนา 15 mm ที่ขนาดต่างขนาด 220 cm x 220 cm ไว้กลางแผ่น โดยใช้แท่งทองแดงขีดแผ่นสแตนเลสไว้ทั้งสองข้าง และแท่งทองแดงทั้งสองนี้จะต่อเข้ากับข้อของตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ไฟล์ผ่านแท่งทองแดงไปยังแผ่นสแตนเลสจะเกิดความร้อนขึ้นทั่วทั้งแผ่นสแตนเลส ซึ่งอัตราการเกิดความร้อนนี้สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

$$q_{\text{input}} = \frac{I^2 R}{A} \quad (3.1)$$

เมื่อ I คือกระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่จ่ายให้กับแผ่นสแตนเลส R คือค่าความต้านทานไฟฟ้าของแผ่นสแตนเลส และ A คือพื้นที่ของพื้นผิวของแผ่นสแตนเลส

สำหรับการกระจายอุณหภูมินอนพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชนนี้จะวัดโดยใช้แผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัลติดบนตัวน้ำหลังของแผ่นสแตนเลส (ตัวตรงข้ามกับที่เจ็ทพุ่งชน) แผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัลที่จะเลือกใช้ในการทดลองนี้จะมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงสีจากสีแดงส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วง 35°C ถึง 40°C ลักษณะสีที่ปรากฏจะบันทึกโดยใช้กล้องเว็บแคม ยี่ห้อ Creative สามารถบันทึกความละเอียดของจุดภาพขนาด 640 x 480 จุด ระดับความละเอียดของสี 8 บิต ซึ่งข้อดีของกล้องที่ใช้คือสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงผ่าน port USB ไม่ต้องใช้บอร์ดบันทึกภาพเพิ่มเติม ในระหว่างการทดลองจะใช้หลอดฟลูออยเดชเซนต์แบบยาวส่องสว่างบนแผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัลติดอยู่บนไฟในตำแหน่งที่ไม่ให้เกิดการสะท้อนแสงจากแผ่นฟิล์มเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัลในระหว่างการบันทึกภาพ

ก่อนการทดลองจะทำการสอบเทียบอุณหภูมิกับสีที่ปรากฏบนแผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัล โดยใช้อุปกรณ์และวิธีการสอนเทียบที่ได้อธิบายในหัวข้อ 3.1 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

$$h = \frac{q_{\text{input}}}{T_{LC} - T_i} \quad (3.2)$$

โดยที่ T_{LC} คืออุณหภูมิของพื้นผิวพุ่งชนที่วัดโดยแผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัล, T_i คืออุณหภูมิของเจ็ทในห้องกักอากาศ และค่า Nusselt Number บนพื้นผิวคำนวณได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

$$Nu = \frac{h \cdot D}{k} \quad (3.3)$$

ในที่นี้ D คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเจ็ท และ k คือค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของอากาศ

ในการทดลองนี้ เส้นแบบแต่ละสีที่ปรากฏบนแผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัลจะหมายถึงเส้นแบบของแต่ละอุณหภูมิที่คงที่ และเนื่องจากค่าฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวมีค่าคงที่ตลอดทั้งแผ่น ดังนั้นจากสมการ (3.2) เส้นแบบแต่ละสีจะเป็นเส้นที่มีสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่เท่ากันด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลงสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัลที่ใช้ในการทดลองค่อนข้างที่จะแคบ เพื่อให้สามารถศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนทั้งพื้นผิว ในการทดลองจะควบคุมสภาพการไฟล์ให้คงเดิม แต่จะทำการเปลี่ยนค่าฟลักซ์ความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่พื้นผิว เมื่อตำแหน่งของเส้นแบบสีแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งและหลังจากการกระจายอุณหภูมินอนพื้นผิวสภาวะคงตัวแล้วจึงบันทึกภาพแผ่นเทอร์โมโครมิกลิวิดคริสตัลโดยกล้องดิจิตอล และจะทำการเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าขึ้นอีกจนกระทั่งเส้นแบบสีเคลื่อนที่ทั่วทั้งแผ่น ซึ่งเส้นแบบสีแต่ละเส้นสามารถนำมาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนได้และหากนำรูปภาพที่บันทึกทั้งหมดมาประมวลผลโดย


ใช้วิธีการประมวลผลภาพในคอมพิวเตอร์แล้วจะได้ข้อมูลการกระจายของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเจ็ทบนพื้นผิว ในการประมวลผลภาพจะใช้ Image Processing Tool ที่มีอยู่ในโปรแกรม MATLAB โดยมีขั้นตอนหลักในการวิเคราะห์ดังนี้

1. อ่านรูปของแผ่นเทอร์โบ โครมิกลิคิวติสตัลที่ถูกบันทึกในรูปของไฟล์ JPEG
2. ตัดรูปให้เหลือเฉพาะส่วนของแผ่นเทอร์โบ โครมิกลิคิวติสตัล
3. แยกภาพตามโครงสร้างสี RGB และแปลงภาพสู่ระดับสีเทาในช่วง 0-255
4. เลือกเส้นสีเหลืองในแต่ละภาพที่บันทึก โดยใช้เงื่อนไขของส่วนประกอบสี R-, G-, B-
5. คำนวณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนและค่า Nusselt Number ของเส้นสีเหลืองที่เลือก พร้อมทั้งระบุตำแหน่งของเส้น
6. นำเส้นสีเหลืองในแต่ละภาพที่บันทึกมาซ้อนกัน


บทที่ 4 ผลการทดลอง

4.1 ผลการสอนเทียบอุณหภูมิของแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัล


รูปที่ 4.1 แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงสีของแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัลบนผนังสอนเทียบอุณหภูมิที่ตั้งไว้อุณหภูมิต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า เมื่ออุณหภูมิของผนังสอนเทียบหรืออุณหภูมิของน้ำในถังสูงขึ้น สีของแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เนื่องจากสารเทอร์โมลิคิวคริสตัลเกิดการจัดเรียงโครงสร้างไม่เลกุดใหม่ ในการทดลองนี้แผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัล จะใช้สีดำเป็นสีรองพื้น ดังนั้นก่อนเปลี่ยนแปลงสี สารเทอร์โมลิคิวคริสตัลจะมีสีขาวๆ ทำให้สามารถมองทะลุลงไปเห็นชั้นรองพื้นเป็นสีดำได้ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารเทอร์โมลิคิวคริสตัลจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน และจะเปลี่ยนสีขั้นกันลับไปเป็นสีดำ อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิลดลง ช่วงการเปลี่ยนสีของแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัลที่ใช้ในการทดลองสอนเทียบคือ 30°C ถึง 35°C (Omega Engineering Inc.) ดังแสดงในรูปที่ 4.1




รูปที่ 4.1 ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสีของแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัล ที่ใช้ในการสอนเทียบ




รูปที่ 4.2 ผลการสอบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี R-, G-, B- ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 1



รูปที่ 4.3 ผลการสอบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี R-, G-, B- ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 2



รูปที่ 4.4 ผลการสอบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี R-, G-, B- ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 3



รูปที่ 4.5 ผลการสอบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี R-, G-, B- ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 4


รูปที่ 4.1 เป็นตัวอย่างของภาพที่บันทึกที่ถูกตัดให้เหลือขนาด 170×50 จุดภาพ โดยแต่ละภาพจะถูกนำมาแยกเป็น 3 ภาพย่อย ที่แสดงค่าของโครงสร้างสีในแต่ละส่วน (R , G , B) และหาค่าเฉลี่ยโดยใช้จุดสีทั้งหมดในแต่ละภาพย่อย แล้วนำมาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของส่วนประกอบสี R , G , B ที่อุณหภูมิต่างๆ ดังรูปที่ 4.2-4.5 ในแต่ละรูปจะแสดงผลการสอนเทียบของแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้แสงสว่างบนแผ่นเทอร์โมลิคิวทริสตัล โดยเปลี่ยนแปลงระยะระหว่างหลอดไฟและแผ่นเทอร์โมลิคิวทริสตัล จากการทดลองพบว่า เนื่องจากการถ่ายภาพ เช่น การให้แสงสว่าง จะมีผลต่อค่าส่วนประกอบสี R , G , B ของภาพ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะใช้ค่าตัวแปร ไว้มิติในการคำนวณส่วนประกอบสี R , G , B ดังนี้

$$r = \frac{R}{R + G + B} \quad (4.1)$$


$$g = \frac{G}{R + G + B} \quad (4.2)$$

$$b = \frac{B}{R + G + B} \quad (4.3)$$


รูปที่ 4.6-4.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่า r , g , b ที่อุณหภูมิต่างๆ หลังจากที่ใช้สมการ 4.1-4.3 คำนวณ




รูปที่ 4.6 ผลการสอนเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี r , g , b ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 1



รูปที่ 4.7 ผลการสอนเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี r , g , b ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 2



รูปที่ 4.8 ผลการสอนเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี r-, g-, b- ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 3



รูปที่ 4.9 ผลการสอนเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสี r-, g-, b- ที่อุณหภูมิต่างๆ ครั้งที่ 4


จากรูปพบว่าผ่านเทอร์โนลิกวิคристัลที่ใช้นี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน ถึงแม้มีจุดเด่นในการให้แสงสว่างที่แตกต่างกัน คือ ค่า r จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนถึงค่าสูงสุดที่อุณหภูมิ $30.0 (+0.25)^\circ\text{C}$ แล้วจะเริ่มลดลงอีกรั้ง ส่วนค่า g จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนถึงค่าสูงสุดที่อุณหภูมิ $31.0 (+0.25)^\circ\text{C}$ แล้วจะเริ่มลดลงอีกรั้ง สำหรับ b จะมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิประมาณ 34.0°C แล้วจะมีค่าเกือบคงที่ และพบว่าจุดที่ค่า r และ g มีค่าใกล้เคียงกันประมาณ 0.85 จะมีค่าอุณหภูมิระหว่าง 30.5 ถึง 30.75°C

อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำผลการสอนเทียบนี้ไปใช้ในการวัดอุณหภูมิทั้งพื้นผิว จำเป็นต้องสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและส่วนประกอบสีทั้ง 3 คือ r, g, b ที่ค่อนข้างซับซ้อน และเนื่องจากผ่านเทอร์โนลิกวิคристัลที่ใช้นี้ช่วงการเปลี่ยนค่าในช่วง 29°C ถึง 36°C เท่านั้น ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้วัดอุณหภูมิในช่วงนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ได้ทดลองนำผลการสอนเทียบของแต่ละกรณี มาแปลงสีจากระบบ RGB ให้อยู่ในระบบ HSV และแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของค่าสีหลัก H ที่อุณหภูมิต่างๆ ในรูปที่ 4.10 ซึ่งค่าสีหลัก (Hue) จะเป็นตัวแสดงスペกตรัมของสีที่ปรากฏบนผ่านเทอร์โนลิกวิคристัล จากรูปพบว่าค่าเฉลี่ยของสีหลักนี้แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกกรณีของเงื่อนไขการให้แสง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับค่าสีหลัก $T=T(H)$ ได้ ดังสมการที่ (4.4)

$$T = 14.6 H + 25.9 \quad (30^\circ\text{C} \leq T \leq 35^\circ\text{C}) \quad (4.4)$$

แต่มีข้อควรระวังคือเงื่อนไขของการให้แสงและการถ่ายภาพจะมีผลต่อค่าสีหลัก จึงจำเป็นต้องควบคุมเงื่อนไขการถ่ายภาพในขณะการสอนเทียบและการทดลองวัดให้เหมือนกันตลอด




รูปที่ 4.10 การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของสีหลัก H ที่อุณหภูมิต่างๆ


4.2 ผลการวัดสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิว

รูปที่ 4.11 แสดงภาพถ่ายของแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัล ในกรณีที่ใช้เจ็ทอากาศที่อุณหภูมิ $T_{jet} = 28.5^{\circ}\text{C}$ พุ่งชนบนพื้นผิวแผ่นสแตนเลสที่มีฟลักซ์ความร้อนคงที่ทั่วทั้งพื้น $q = 500\text{W/m}^2$ ที่ระยะจากปากทางออกเจ็ทถึงพื้นผิว $L = 2\text{D}$ (D คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเจ็ท) และสีข้างภาพแสดงอุณหภูมิที่วัดโดยแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัล ได้จากการสอบเทียน จากรูปพบว่าพื้นผิบริเวณที่เจ็ทอากาศพุ่งชน โดยตรงจะมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำและบริเวณรอบๆ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้เนื่องจากเงื่อนไขฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวมีค่าคงที่ ดังนั้นสีที่ปรากฏบนแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัลจะแสดงการกระจายตัวของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิวอีกด้วย

แต่เนื่องจากแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัลที่ใช้ในการทดลองนี้ช่วงอุณหภูมิในการเปลี่ยนสีที่ค่อนข้างแคบประมาณ 5°C จึงทำให้ไม่สามารถดูลักษณะการกระจายของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนได้ทั่วทั้งพื้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนค่าฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิว เพื่อให้สามารถเห็นการกระจายของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนทั่วทั้งพื้น รูปที่ 4.12 แสดงภาพถ่ายของแผ่นเทอร์โมลิคิวคริสตัลที่เงื่อนไขฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวต่างๆ ในกรณีที่อุณหภูมิเจ็ทอากาศ $T_{jet} = 28.5^{\circ}\text{C}$ และ $L = 2\text{D}$ จากรูปพบว่าในกรณีที่ฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวต่ำจะสามารถสังเกตการกระจายของบริเวณที่สัมประสิทธิ์การพาความร้อนมีค่าต่ำได้ และเมื่อเพิ่มฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวแล้ว จะสังเกตการกระจายของบริเวณที่สัมประสิทธิ์การพาความร้อนมีค่าสูงขึ้นได้




รูปที่ 4.11 ตัวอย่างภาพถ่ายของแผ่นเทอร์โมลิคิวติคริสตัลในกรณีที่ใช้เจ็ตอากาศที่อุณหภูมิ $T_{jet}=28.5^{\circ}\text{C}$ พุ่งชนบนพื้นผิวแผ่นสเตนเลสที่มีฟลักซ์ความร้อนคงที่ทั่วทั้งพื้น $q=383.4 \text{ W/m}^2$ ที่ระยะจากปากทางออกเจ็ตถึงพื้นผิว L ต่างๆ เมื่อ $\text{Re}_{jet}=14,600$



รูปที่ 4.12 ภาพถ่ายของแผ่นเทอร์โมลิคิวติคริสตัลที่เจ็อนไไฟฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวต่างๆ ในกรณีที่อุณหภูมิเจ็ตอากาศ $T_{jet}=28.5^{\circ}\text{C}$ และ $L=2D$ เมื่อ $\text{Re}_{jet}=14,600$

สำนักหอสมุดและการเรียนรู้คุณภาพเชิงทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.13 ภาพถ่ายของแผ่นเทอร์โนลิกวิดคริสตัล ที่เงื่อนไขฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวต่างๆ ในกรณีที่อุณหภูมิเจ็ทอากาศ $T_{jet} = 28.5^{\circ}\text{C}$ และ $L=10D$ เมื่อ $\text{Re}_{jet}=14,600$

รูปที่ 4.11 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายของแผ่นเทอร์โนลิกวิดคริสตัล ในกรณีที่ใช้เจ็ทอากาศที่อุณหภูมิ $T_{jet}=28.5^{\circ}\text{C}$ ผ่านบนพื้นผิวแผ่นสเตนเลสที่มีฟลักซ์ความร้อนคงที่ทั่วทั้งพื้น $q=383.4 \text{ W/m}^2$ ที่ระยะจากปากทางออกเจ็ทถึงพื้นผิว L ต่างๆ เมื่อ $\text{Re}_{jet}=14,600$ จากนี้สามารถเปรียบเทียบลักษณะการถ่ายเทความร้อนที่ระยะ L ต่างๆ ได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นข้อดีของการใช้แผ่นเทอร์โนลิกวิดคริสตัล แต่เนื่องจากแผ่นเทอร์โนลิกวิดคริสตัล ที่ใช้ในการทดลองนี้มีการเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิที่ค่อนข้างแคบทำให้ในบางกรณีไม่สามารถเห็นลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นทั้งหมดได้ เช่น กรณีของรูปที่ 4.11(จ) ที่เงื่อนไข $L=10D$ จะสามารถเห็นบริเวณที่เจ็ทพุ่งชนโดยตรงเท่านั้น (บริเวณสีแดง) บริเวณรอบๆ ไม่สามารถสังเกตลักษณะการถ่ายเทความร้อนได้ เนื่องจากเห็นเป็นสีเดียวกัน (สีเขียว) ทั้งหมด ดังนั้นในกรณีที่ต้องการศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นทั้งหมด จำเป็นต้องใช้วิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิว ดังแสดงในรูปที่ 4.12 สำหรับกรณี $L=2D$ และในรูปที่ 4.13 สำหรับกรณี $L=10D$ ซึ่งเมื่อเพิ่มฟลักซ์ความร้อนจะสังเกตลักษณะการถ่ายเทความร้อนบริเวณๆ ๆ ที่เจ็ทพุ่งชนได้

จากการทดลองสามารถสรุปลักษณะการถ่ายเทความร้อนได้ดังนี้คือ ที่ทุกเงื่อนไขระยะ L จะสามารถเห็นลักษณะการกระจายของอุณหภูมิในบริเวณที่เจ็ทพุ่งชนพื้นผิวโดยตรงได้ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดหรือเป็นบริเวณที่มีอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงที่สุด และในกรณีที่ระยะ $L=2D, 4D, 6D$ จะปรากฏบริเวณที่มีอัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูง มีลักษณะวงแหวนล้อมรอบบริเวณที่เจ็ทพุ่งชนเกิดขึ้น โดยบริเวณนี้จะมีอัตราการถ่ายเทความร้อนไก่เดียวกับบริเวณที่เจ็ทพุ่งชนโดยตรง

ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีใช้ค่าการกระจายของสีเทอร์โนลิกวิดคริสตัลจากภาพถ่ายหาการกระจายอุณหภูมิโดยตรง วิธีนี้จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีหลัก (Hue) และอุณหภูมิที่ได้จากการสอนเทียน แปลงค่าการกระจายของสีหลักให้เป็นอุณหภูมิแล้วคำนวณการกระจายของสัมประสิทธิ์การพาความร้อน ข้อดีของวิธีนี้คือใช้รูปถ่ายของแผ่นเทอร์โนลิกวิดคริสตัล เพียงรูปเดียวในการคำนวณ

แม้เมื่อเสียบคือ อุณหภูมิบนพื้นผิวจะต้องอยู่ในย่านการใช้งานของแผ่นเทอร์โนลิกวิคคริสตัลทั้งพื้นผิว และเงื่อนไขด้วยภาพขณะวัดและสอบเทียบจะต้องเหมือนกัน มิฉะนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสอบเทียบที่สร้างขึ้นได้ อีกวิธีหนึ่งคือการใช้เงื่อนไข RGB ในการระบุเส้นของสีที่ทราบอุณหภูมิ เช่น เส้นของสีเหลืองที่มีเงื่อนไขโครงสร้างสี r -เท่ากับ g - และมีค่า b - น้อยกว่า 0.4 จะมีอุณหภูมิเท่ากับ 30.5°C (ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.25°C) หากทราบเงื่อนไขของฟลักซ์ความร้อนบนผัง จะสามารถคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ตำแหน่งของเส้นสีเหลืองนี้ได้ และหากทำการเปลี่ยนค่าฟลักซ์ความร้อนที่จ่ายให้ผัง จะทำให้เส้นสีเหลืองเคลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่และสามารถคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ตำแหน่งใหม่ได้อีก หากทำการเปลี่ยนฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิว ให้เส้นสีเหลืองเคลื่อนที่หัวทั้งผังแล้ว จะสามารถหาการกระจายของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนทั่วทั้งผังได้ ข้อเสียของวิธีนี้คือจำเป็นต้องถ่ายภาพจำนวนมากที่เงื่อนไขฟลักซ์ความร้อนต่างๆ และความเอียงของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิวจะขึ้นอยู่กับจำนวนภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย




รูปที่ 4.14 ภาพถ่ายของแผ่นเทอร์โนลิกวิคคริสตัล ที่เงื่อนไขฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวต่างๆ ในกรณีที่


อุณหภูมิเจ็ทอากาศ $T_{\text{jet}} = 28.5^{\circ}\text{C}$ และ $L = 2D$ เมื่อ $Re_{\text{jet}} = 14,600$ ในรูปเส้นสีขาวแสดงบริเวณเส้นเหลืองที่มีอุณหภูมิ 30.5°C

ตารางที่ 4.1 ค่าสัมประสิทธิ์การพาราความร้อนและน้ำสเชลต์นัมเบอร์ของเส้นสีขาวในรูปที่ 4.14 กรณีที่อุณหภูมิเจ็ทอากาศ $T_{jet} = 28.5^{\circ}\text{C}$ และกรณีเส้นสีขาวแสดงบริเวณเส้นเหลืองที่มีอุณหภูมิ 30.5°C

รูปที่	$q [\text{W}/\text{m}^2]$	$h [\text{W}/\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}]$	Nu
รูปที่ 4.14 (ก)	107.5	53.7	33.8
รูปที่ 4.14 (ข)	119.7	59.9	37.7
รูปที่ 4.14 (ค)	132.7	66.3	41.7
รูปที่ 4.14 (ง)	146.3	73.1	46.0
รูปที่ 4.14 (จ)	160.5	80.3	50.5
รูปที่ 4.14(ฉ)	175.5	87.7	55.2
รูปที่ 4.14(ช)	191.0	95.5	60.1
รูปที่ 4.14(ซ)	207.3	103.6	65.2
รูปที่ 4.14(ฌ)	224.2	112.1	70.5
รูปที่ 4.14(ญ)	241.8	120.9	76.1
รูปที่ 4.14(ฎ)	260.0	130.0	81.8
รูปที่ 4.14(ฏ)	278.9	139.5	87.8
รูปที่ 4.14(ჟ)	298.5	149.3	93.9
รูปที่ 4.14(ಠ)	318.7	159.4	100.3
รูปที่ 4.14(ථ)	339.6	169.8	106.9
รูปที่ 4.14(ණ)	361.2	180.6	113.6
รูปที่ 4.14(ດ)	383.4	191.7	120.6
รูปที่ 4.14(ຕ)	406.3	203.1	127.8



รูปที่ 4.15 ตัวอย่างการกระจายของน้ำสเชลต์นัมเบอร์บนพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชนในกรณีที่ $L=2D$




รูปที่ 4.16 การกระจายของน้ำเสลต์น้ำเบอร์บันพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชนในกรณีที่อุณหภูมิเจ็ทอากาศ $T_{jet}=28.5^{\circ}\text{C}$ และ $\text{Re}_{jet}=14,600$

รูปที่ 4.15 แสดงการกระจายของน้ำเสลต์น้ำเบอร์บันพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชนในกรณีที่ $L=2\text{D}$ ซึ่งได้จากการนำเส้นสีขาวในแต่ละเส้นไปฟลักซ์ความร้อนในรูปที่ 4.14 มาขึ้นกัน และค่าน้ำเสลต์น้ำเบอร์ได้จากการคำนวณในตารางที่ 4.1 ในรูปแบบสีจะแสดงระดับของน้ำเสลต์น้ำเบอร์ของแต่ละเส้นในภาพ และบริเวณสีขาวระหว่างเส้นสีจะเป็นบริเวณที่ไม่ทราบค่า�น้ำเสลต์น้ำเบอร์ เนื่องจากเส้นสีที่ดำเนินต่อๆ กันได้จากการติดตามดำเนินต่อๆ กันของเส้นสีเหลืองที่เจื่อนไปฟลักซ์ความร้อนต่างๆ หากต้องการเพิ่มจำนวนเส้นสีของน้ำเสลต์น้ำเบอร์สามารถทำได้โดยเพิ่มจำนวนภาพหรือเจื่อนไปฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวที่บันทึก

รูปที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบการกระจายของน้ำเสลต์น้ำเบอร์บันพื้นผิวที่เจื่อนไประยับพุ่งชน L ต่างๆ กรณีที่ระยับพุ่งชน $L=2\text{D}, 4\text{D}, 6\text{D}$ พบรอบๆ จุดศูนย์กลางบริเวณที่เจ็ทพุ่งชน $(X/D, Y/D)=(0,0)$ จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำเสลต์น้ำเบอร์อย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากช่วงระหว่างเส้นสีค่อนข้างแคบ แต่บริเวณห่างออกไปค่าน้ำเสลต์น้ำเบอร์จะค่อยๆ ลดลง สังเกตได้จากช่วงระหว่างเส้นสีจะกว้างขึ้น สำหรับกรณีระยับพุ่งชน $L=8\text{D}, 10\text{D}$ ค่าน้ำเสลต์น้ำเบอร์จะค่อยๆ ลดลงจากจุดศูนย์กลางบริเวณที่เจ็ทพุ่งชน เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำเสลต์น้ำเบอร์ที่ระยับพุ่งชนต่างๆ ในรูปที่ 4.17 แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสลต์น้ำเบอร์บนแกน X ที่ผ่านจุดศูนย์กลางบริเวณที่เจ็ทพุ่งชน $(X/D, Y/D)=(0,0)$ จากรูปพบว่า ค่าน้ำเสลต์น้ำเบอร์จะมีค่าสูงสุดที่ดำเนินต่อเจ็ทพุ่งชน $X/D=0$ และค่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องที่ดำเนินต่อจากจุดที่เจ็ทพุ่งชนและจะมีค่าคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเพิ่มระยับพุ่งชนจาก $L=2\text{D}$ เป็น $L=4\text{D}$ การกระจาย

ของน้ำสเซลต์นัมเบอร์มีแนวโน้มลดลงในช่วงแรก แต่ในช่วงหลังพบว่า้น้ำสเซลต์นัมเบอร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการไหลของเจ็ทไกส์กับปากทางออกท่อนน้ำมีระดับความปั่นป่วนค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ค่าน้ำสเซลต์นัมเบอร์ ลดลงในบริเวณที่เจ็ทพุ่งชน แต่ในบริเวณโดยรอบค่าน้ำสเซลต์นัมเบอร์อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับความปั่นป่วน ของการไหลบนผนังสูงขึ้น และเมื่อเพิ่มระยะพุ่งชนเป็น $L=6D$ พบว่าค่าน้ำสเซลต์นัมเบอร์จะมีค่าสูงกว่ากรณี $L=2D$ และ $4D$ เนื่องจากระดับความปั่นป่วนของเจ็ทที่พุ่งชนพื้นผิวน้ำค่าสูงขึ้น ถึงแม้ว่าความเร็วเจ็ทที่พุ่งชนพื้นผิวน้ำลดลงก็ตาม และที่ระยะพุ่งชน $L=8D$ พบว่าน้ำสเซลต์นัมเบอร์จะมีค่าสูงที่สุดในช่วง $-5 \leq X/D \leq 5$ เมื่อเทียบกับระยะพุ่งชนอื่นๆ



รูปที่ 4.17 การเปลี่ยนแปลงของน้ำสเซลต์นัมเบอร์บนแกน X ที่ผ่านจุดศูนย์กลางบริเวณที่เจ็ทพุ่งชน ($X/D, Y/D = (0,0)$)

จากการทดลองใช้แผ่นเทอร์โมลิคิวตริสตัลในการศึกษาปรากฏการณ์ถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิว พบว่าวิธีนี้สามารถตัดการกระจายอุณหภูมิและลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวได้ด้วยตาเปล่า และหากใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ภาพดิจิตอลแล้วสามารถวัดการกระจายของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวได้

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

โครงการวิจัยได้ทำการทดลองใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงสีของแผ่นเทอร์โมลิกวิดคริสตอลในการวัดการกระจายอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิว โดยได้ทำการสอนเทียนอุณหภูมิและสีที่แสดงบนแผ่นเทอร์โมลิกวิดคริสตอล และใช้ศึกษาปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อนของเจ็ทที่พุ่งชนพื้นผิว พบว่าวิธีนี้สามารถใช้สังเกตการกระจายอุณหภูมิและลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวได้ด้วยตาเปล่า จึงเป็นวิธีที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับการศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวนอกจากนี้หากทำการบันทึกภาพและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว จะสามารถคำนวณค่าการกระจายของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิวได้ด้วย

แต่อย่างไรก็ตามวิธีที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้เป็นแบบวิธีสภาวะคงตัว อาศัยการเลื่อนตำแหน่งของแบบสีเมื่อเปลี่ยนฟลักซ์ความร้อนบนพื้นผิวที่ทำการวัดอุณหภูมิ ต้องใช้เวลาในการทดลองและต้องถ่ายภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์จำนวนมาก และมีข้อจำกัดคือไม่สามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนทั่วทั้งพื้นผิวได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีวัดแบบสภาวะไม่คงตัวที่ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพที่มีความซับซ้อนมากในการวิเคราะห์ต่อไป

បររាយាណក្រម

1. Hoogendoorn, C. J., 1977: The effect of turbulence on heat transfer at a stagnation point. International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 20, pp. 1333 – 1338
2. Goldstein, R. J., Timmers, J. F., 1982: Visualization of heat transfer from arrays of impinging jets. International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 25, pp. 1857 – 1868
3. Baughn, J. W., Shimizu, S., 1989: Heat transfer measurements from a surface with uniform heat flux and an impinging jet. Journal of Heat Transfer, vol. 11, pp. 1096 – 1098
4. Camci, C., 1994: Liquid crystal thermography. Report of The Pennsylvania State University, Dept. of Aerospace Engineering, Center for Gas Turbines and Power
5. Farina, D. J., Hacker, J. M., Moffat, R. J., Eaton, J. K., 1994: Illuminant invariant calibration of thermochromic liquid crystals. Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 9, pp. 1 – 12
6. Nakabe, K., Higashio, A., Chen, W., Suzuki, K., 1998: An experimental study on the flow and heat transfer characteristics of longitudinal vortices induced by an inclined impinging jet into a crossflow (Measurement of heat transfer coefficient using thermochromic liquid crystals). In: Heat Transfer 1998, Proc. of 11th IHTC, vol. 5, August 23-28, Kyongju, Korea