

ระบบการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลัง  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Solid Waste Management System for Khuan Lung Tambon Administrative  
Organization, Amphoe Hat Yai, Changwat Songkhla

ธนาศ ทิพยศ

Thaned Thippayot

Order Key.....	27587
BIB Key.....	174521

0

เลขที่น.....	1193.3 บ23
เลขทะเบียน.....	3612
.....	
..... 1. 12/6. 2543	

R.2

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Science Thesis in Environmental Management

Prince of Songkla University

2542

ชื่อวิทยานิพนธ์ ระบบการจัดการบูรณาภิรัตน์องค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมดัง อำเภอ  
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 ผู้เขียน นายธเนศ พิมายศ  
 สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 ..... ประธานกรรมการ ..... ประธานกรรมการ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. رونักกฤษ์ ดำเนินสวัสดิ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ronak Jitphumrung)

 ..... กรรมการ  
 (ดร.สมพิไชย ดำเนินริวนิชัย)


คณะกรรมการสอบ

 ..... ประธานกรรมการ ..... ประธานกรรมการ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ronak Jitphumrung)

 ..... กรรมการ  
 (ดร.อุดมพล พีชนีไพบูลย์)

 ..... กรรมการ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล มีสวัสดิ์)

บันทึกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น  
 ส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

 .....  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล มีสวัสดิ์)  
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อวิทยานิพนธ์	ระบบการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่ ข้ามก่อ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้เขียน	นายธเนศ พิพิธส
สาขาวิชา	การจัดการสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา	2542

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องระบบการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่ ข้ามก่อ  
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการนำเสนอข้อมูลด้านปริมาณและลักษณะมูลฝอย สภาพการจัดการ  
มูลฝอยในปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น การคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรด้านการจัดการมูลฝอย  
ในอนาคต รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบล  
ควบคู่ของย่างเป็นระบบ

ผลการศึกษาพบว่า มูลฝอยมีค่าความชื้นร้อยละ 71.79 โดยน้ำหนัก ความหนาแน่นโดย  
เฉลี่ยเท่ากับ 237 กิโลกรัมต่อตุ่กนาศก์เมตร มีองค์ประกอบของมูลฝอยที่เป็นมูลฝอยสดหรือมูลฝอย  
เปียกร้อยละ 61.15 พลาสติกร้อยละ 13.20 กระดาษร้อยละ 10.59 แก้วร้อยละ 5.91 โลหะจำพวก  
เหล็กร้อยละ 2.88 เศษไม้ร้อยละ 1.25 เศษผ้าร้อยละ 1.06 หินและกระเบื้อง(รวมกระถูกและเปลือก  
หอย)ร้อยละ 0.55 หนังและยางร้อยละ 0.22 โดยที่ไม่ใช่เหล็กร้อยละ 0.12 มูลฝอยอันตรายจาก  
บ้านเรือนร้อยละ 0.12 และอื่นๆรวมร้อยละ 2.95 โดยน้ำหนักเปียก อัตราการผลิตมูลฝอยโดยเฉลี่ยมี  
ค่า 0.61 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่ 15 ตันต่อวัน ปริมาณมูลฝอยที่สามารถ  
เก็บขึ้นได้ 8.14 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของชุมชน  
ทั้งหมด

สภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในการจัดการมูลฝอย พบว่าในด้านการรวบรวมมูลฝอยนั้นลังรองรับ  
ประเภทลังโดยน้ำหนักมาก บุบสลาย ชำรุดได้ง่าย บางตำแหน่งวางถังรองรับไม่สมดุลกับ  
ปริมาณมูลฝอย ประชาชนกักเก็บมูลฝอยไว้หลายวันก่อนนำมาทิ้ง ไม่คัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอย  
ไม่ตรงตามประเภทของถังรองรับ รวมถึงการทิ้งมูลฝอยบนริเวณที่ว่างใกล้บ้านเรือนหรือในถนน ใน  
ด้านการเก็บขยะและขนส่งมูลฝอยปัจจุบันที่พบคือ รถยกตีเก็บขยะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เส้นทางเก็บ  
ขยะเป็นเส้นทางที่ยว่า เก็บขยะทางเส้นทางสายหลัก สภาพเส้นทางไม่ดีในบางช่วง และความถี่ในการ  
การเก็บขยะไม่เหมาะสมในบางเส้นทาง ส่วนในด้านการกำจัดมูลฝอยนั้นพบว่ามีการใช้ประโยชน์  
พื้นที่ข้างเคียงกับสถานที่กำจัดมูลฝอย พื้นที่ที่กำจัดมูลฝอยมีน้อย ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนของ

น้ำไดคินและน้ำผึ้ง ไม่มีการป้องกันสภาวะแวดล้อมจาก กลิ่น ควัน แมลง “ไม่มีบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสม

ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการจัดการมูลฝอย เพื่อการปรับปรุง และ/หรือแก้ไขระบบ การจัดการมูลฝอยเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ ในด้านการรวบรวมมูลฝอย ควรปรับเปลี่ยนจังหวะรับมูลฝอยจากถังโถหะเป็นถังพลาสติก ปรับเปลี่ยนตำแหน่งและปริมาณของถังรองรับมูลฝอย ให้สมดุลกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรถถ่ายกัยและผลเสียที่จะเกิดขึ้น จากการมูลพิษด้านมูลฝอย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันให้เหลือน้อยที่สุด การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง รวมถึงการนำมูลฝอยออกมากทิ้งถังรองรับ ในด้านการเก็บขยะและขนส่ง มูลฝอย ควรจัดหารถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่มีขนาดเล็กมาเพิ่มในอนาคต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง เก็บขยะให้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเดินทางรวมถึงความต้องการเก็บขยะให้ครอบคลุมและ เหมาะสมยิ่งขึ้น ในด้านการกำจัดมูลฝอย ควรมีการปรับปรุงสถานที่และรูปแบบการกำจัดมูลฝอย ให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมากขึ้น การจัดหาที่ดิน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็น ต้องใช้ในการดำเนินงานมาเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ

Thesis Title                    Solid Waste Management System for Khuan Lung Tambon  
                                    Administrative Organization, Amphoe Hat Yai, Changwat Songkhla  
Author                         Mr. Thaned Thippayot  
Major Program                 Environmental Management  
Academic Year                1999

### **Abstract**

The research into Solid Waste Management System for Khuan Lung Tambon Administrative Organization, Amphoe Hat Yai, Changwat Songkhla investigated the quantity and characteristics of solid waste; condition of the solid waste management and current problems. It also estimated future resources needed and then proposed solid waste management guidelines for Khuan Lung Tambon Administrative Organization.

The findings revealed the following : moisture content of solid waste was 71.79 % (by weight); bulk density was 237 kilogram/cubic metre; and composition was 61.15 % garbage, 13.20 % plastic, 10.59 % paper, 5.91 % glass, 2.88 % ferrous metal, 1.25 % wood, 1.06 % textile, 0.55 % stone, 0.22 % leather and rubber, 0.12 % non ferrous metal, 0.12 % household hazardous waste, and 2.95 % other (percent by wet weight). Solid waste generation rate was 0.61 kilogram/capita/day or 15 ton/day. The total quantity of solid waste collected daily was 8.14 ton or 54 % of solid waste generated.

The solid waste management problems found include : (1) heavy metal bins; (2) volume of bins not sufficient in some location; (3) waste not separated at sources; (4) rather large of collection vehicles; (5) bad condition of collection routes; (6) collection frequency not suitable in some routes; (7) small disposal site; (8) inappropriate design of disposal site; (9) lack of skilled personnel; and (10) lack of suitable equipment.

It is recommended that : (1) the metal bins be replaced by plastic bins; (2) the bin be reallocated to fit the quantity of waste generated; (3) proper solid waste management be enhanced; (4) smaller vehicles be prepared in the future; (5) collection routes and collection frequency be adjusted; and (6) resource requirement particularly for disposal such as land and disposal equipment better prepared for.

## กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ใจนัจจะริย์ ค่านสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร. สมทิพย์ ค่านธีรวนิชย์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แกะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลพร่อง ตลอดจนคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่เสมอ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. อุดมพล พีชนีไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำแพง มีสวัสดิ์ คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ ชี้แจงข้อมูลพร่อง เพื่อให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ท่านปลัดทิพย์ สายแก้ว คุณเฉลิมเดช พันธ์กำภก็ด คุณคลาด อรุโณประโยชน์ และบุคลากรขององค์กรบริหาร ส่วนตัวบดควนลุง ทุกๆคน ที่กรุณาให้ข้อมูล ให้ความละเอียดและช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กรุณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคุณเพื่อน คุณแม่ ญาติพี่น้องทุกคน ที่ได้สนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจ แก่เข้ามาในการศึกษามาตั้งแต่ต้น

คุณประโยชน์ และความดีอันดี อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขออนตราด้วย ชื่อ แฉล้ม ทิพย์ส

ชนก ทิพย์ส

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(3)
Abstract	(5)
กิตติกรรมประกาศ	(6)
สารบัญ	(7)
รายการตาราง	(9)
รายการภาพประกอบ	(11)
รายการตารางภาคผนวก	(13)
รายการภาพประกอบภาคผนวก	(14)
บทที่	
1. บทนำ	1
บทนำตื้นเรื่อง	1
การตรวจเอกสาร	4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	21
ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย	22
ขอบเขตของการวิจัย	22
2. วิธีการวิจัย	23
วัสดุและอุปกรณ์	24
วิธีดำเนินการวิจัย	25
3. ผลการศึกษา	30
สภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน	30
แหล่งกำเนิดและกิจกรรมการก่อมูลฝอย	42
การศึกษาปริมาณและลักษณะมูลฝอย	45
ระบบการจัดการมูลฝอยในปัจจุบันขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง	53
สรุปภาพรวมของการจัดการมูลฝอย	65

## สารนາญ (ต่อ)

	หน้า
<b>4. การวิเคราะห์ผลการศึกษา</b>	<b>68</b>
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	68
การพยากรณ์/คาดการณ์	81
แนวทางการปรับปรุงม่อทั้งกลบมูดฟอยเมืองต้น	94
<b>5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ</b>	<b>102</b>
ถกยณาณูดฟอย	102
ปริมาณมูดฟอย	102
สภาพการจัดการมูดฟอยในปัจจุบันขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบลัง	103
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการมูดฟอยของ	
องค์กรบริหารส่วนตำบลควบลัง	104
แนวทางในการจัดการมูดฟอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลควบลัง	106
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	110
บรรณานุกรม	113
ภาคผนวก	115
ภาคผนวก ก.	116
ภาคผนวก ข.	121
ภาคผนวก ค.	122
ภาคผนวก ง.	123
ประวัติผู้เขียน	124

## รายการตาราง

ตาราง	หน้า
1. ข้อมูลปริมาณมูลฝอยของประเทศไทยปี พ.ศ. 2537	2
2. อัตราการเกิดมูลฝอยในชุมชนเทศบาลแยกตามรายการ	6
3. อัตราการเกิดมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลจำแนกตามขนาด	7
4. อัตราการเกิดมูลฝอยในสุขาภิบาลแยกตามรายการ	7
5. องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชนในภาคใต้	10
6. สรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดมูลฝอยโดยการเผา การหมักปุ๋ย และการฝังกลบ	17
7. จำนวนประชากรในเขตตำบลคุณลักษณะระหว่างปี พ.ศ. 2532-2541	34
8. งบประมาณรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ	37
9. ชุดหมายและแนวทางการปฏิบัติระยะยาวในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ	38
10. โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ	43
11. จำนวนโรงงานฯ จำแนกตามลักษณะกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ	44
12. ผลการศึกษาลักษณะมูลฝอย	48
13. ประเภทและปริมาณมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้	51
14. เปรียบเทียบลักษณะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ กับมูลฝอยชุมชนในภาคใต้	52
15. ค่าใช้จ่ายและรายได้ในการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ	54
16. การจัดความรับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยของรถยนต์เก็บขน	58
17. การคาดการณ์จำนวนประชากรและปริมาณมูลฝอยในอนาคตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ	82
18. ความต้องการถังรองรับมูลฝอยในอนาคต	87
19. คาดการณ์งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย	88
20. ความต้องการรถยนต์เก็บขนมูลฝอยในอนาคต	90

### รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
21. คาดการณ์งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อรถยนต์เก็บขยะโดย ในอนาคต	91
22. คาดการณ์ความต้องการที่ดินในการกำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลควบคู่กัน	93

## รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1. ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนในระบบการจัดการมูลฝอย	5
2. การเปลี่ยนรูปของวัตถุดินและการเก็บมูลฝอย	6
3. ตำแหน่งและอาณาเขตติดต่อขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมลัง	31
4. การแบ่งเขตการปกครองขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมลัง	33
5. การกระจายตัวของประชากร	35
6. การจัดองค์กรขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมลัง ในปัจจุบัน	36
7. องค์ประกอบอนุญาตให้ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมลัง	49
8. สัดส่วนของมูลฝอยที่เพาไหไม่ได้และเพาไหไม่ได้	49
9. สัดส่วนของมูลฝอยที่ขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	50
10. สัดส่วนของมูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ใหม่ได้แก่ ใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้	50
11. ตำแหน่งการวางกานะรองรับมูลฝอย	55
12. เส้นทางเก็บขนมูลฝอยเส้นทางที่ 1	59
13. เส้นทางเก็บขนมูลฝอยเส้นทางที่ 2	60
14. เส้นทางเก็บขนมูลฝอยเส้นทางที่ 3	61
15. เส้นทางเก็บขนมูลฝอยเส้นทางที่ 4	62
16. เส้นทางเก็บขนมูลฝอยเส้นทางที่ 5	63
17. รายละเอียดสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมลัง	64
18. สรุปสภาพการจัดการมูลฝอยในปัจจุบันขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลควบคุมลัง	67
19. สรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาในการรวบรวมมูลฝอย	72
20. สรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาในการเก็บขนและขนส่งมูลฝอย	75
21. สรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาในการกำจัดมูลฝอย	78
22. สรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาในการนำมูลฝอยกลับมา <sup>ใช้ประโยชน์ใหม่</sup>	80
23. แนวคิดการปรับปรุงและใช้ประโยชน์สถานที่กำจัดมูลฝอย	100

## รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
24. รายละเอียดค้านข้างสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลควนถัง	101
25. ศูนย์แนวทางในการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลควนถัง	112

## รายการตารางภาคผนวก

ตารางภาคผนวก	หน้า
1. ผลการซั่งน้ำหนักเพื่อหาค่าอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากร	121
2. ผลการทดสอบหาค่าความแน่นของมูลฝอย	121
3. ผลการทดสอบหาค่าความชื้นของมูลฝอย	121
4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลา จำแนกตามสาขาวิชาการผลิต และ GDP ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2539	123

## รายการภาพประกอบภาคผนวก

ภาพประกอบภาคผนวก	หน้า
1. กองมูลฟอยก่อนสุ่มชักตัวอย่าง	116
2. การคัดแยกของปั๊มน้ำที่มีอิฐหินอ่อน	116
3. การซึ่งน้ำหนักเพื่อหาค่าความหนาแน่นของมูลฟอย	117
4. ตัวอย่างมูลฟอยก่อนอบแห้งหาค่าความชื้น	117
5. สภาพของบ่อกำจัดมูลฟอยที่บุค่าวิธี	118
6. รดอนต์เก็บขยะมูลฟอยและนำมูลฟอยมาถ่ายพิมพ์	118
7. สภาพของมูลฟอยที่ถูกเทศภายในบ่อกำจัด	119
8. กองมูลฟอยบริเวณข้างทางในหมู่ที่ 1	120
9. กองมูลฟอยบริเวณข้างทางในหมู่ที่ 2	120

## บทที่ 1

### บทนำ

#### บทนำต้นเรื่อง

มนุษย์มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางกันในสังคม ก็ย่อมจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นตามรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลจากกิจกรรมเหล่านี้ คือ ผลผลิต (products) และผลิตผล ผลอยู่ได้ (byproducts) ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ได้ หรืออาจเป็นสิ่งซึ่งไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงก็ได้ สำหรับผลผลิตเหล่านี้จะถูกซื้อขาย แลกเปลี่ยน บันทึกไว้ในงานบัญชีของบ้านในรายชา ของผู้ครอบครองผลต่างๆ เช่น ฯ แลกผลสุดท้ายหากไม่มีภูมิประเทศต่อ หรือให้ผู้อื่นไป หรือปรับเปลี่ยน เสียใหม่ให้เข้ากับ เพื่อนำกลับไปใช้งานต่อไป ผลิตผลเหล่านี้ก็จะถูกทิ้งในรูปของมูลฝอย (ศุภิน อญญา, 2531 : 53)

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่ม ขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 มีปริมาณวันละ 33,000 ตัน เป็นมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครประมาณวันละ 7,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ในเขตเทศบาลทั่วประเทศไทยรวมเมืองพัทยา จำนวน 143 แห่ง มีมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 5,600 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้น ทั่วประเทศไทย ในเขตสุขาภิบาล 986 แห่ง มีมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 4,200 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ส่วนมูลฝอยที่เหลืออีกวันละประมาณ 16,200 ตัน หรือร้อยละ 49 ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลดังสรุปในตาราง 1 (กรมควบ คุมมลพิษ, 2539 : 2)

เมื่อมีมูลฝอยปริมาณมาก แต่ท้องถิ่นไม่สามารถเก็บขนและกำจัดได้หมด มูลฝอยที่ตกค้าง ตามแหล่งต่างๆ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น บ้างก็ถูกทิ้งลงคูคลอง ท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดความสกปรก เน่าเสีย อุดตันทางระบายน้ำ ทำให้ปริมาณออกซิเจนในแม่น้ำลำคลองลดลง นอกจากนั้นยังเป็น แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และสารพิษที่ปนเปื้อนออกมาระหว่าง (นิภาวรรณ กังสกุณนิติ, 2536 : 10)

ผลกระทบด้านผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนของแต่ละเมือง โดยเฉพาะ ในด้านสถานที่และวิธีการกำจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ได้แก่ ปัญหาความสกปรกจาก กองขยะขนาดใหญ่ที่มีกลิ่นเหม็น แหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งกระจายของสัตว์ แมลง รวมทั้งเชื้อโรค ต่างๆ การปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำคือต้น因และน้ำที่ดินจากน้ำจะสกปรกโดยผลกระทบเหล่านี้ก่อให้

ตาราง 1 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยของประเทศไทยปี พ.ศ. 2537

พื้นที่	มูลฝอยที่เกิดขึ้น		มูลฝอยที่เก็บขนได้		มูลฝอยที่ต่อก้างจากการเก็บขน	
	ปริมาณ (ตัน/วัน)	ร้อยละมูล- ฝอยที่เกิดทั่ว ประเทศ	ปริมาณ (ตัน/วัน)	ประสิทธิ- ภาพการเก็บ ขน (ร้อยละ)	ปริมาณ (ตัน/วัน)	ร้อยละของมูล- ฝอยที่เก็บขึ้นใน พื้นที่ (ร้อยละ)
1.กรุงเทพมหานคร	7,000	21	6,500	93	500	7
2.เทศบาลรวมเมืองพัทยา	5,600	17	4,500	80	1,100	20
- ภาคเหนือ	880	3	720	82	160	18
- ภาคใต้	1,190	4	940	79	250	21
- ภาคตะวันออก	780	2	600	77	180	23
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,130	3	840	74	290	26
- ภาคตะวันตก	460	2	370	78	90	22
- ภาคกลาง	400	1	330	83	70	17
- เมืองปิรินญาล กรุงเทพฯ	760	2	700	92	60	8
3.สุขุมวิท	4,200	13	600	15	3,600	85
4.นอกรเขตเทศบาล/สุขุมวิท	16,200	49	2,400	15	13,800	85
รวมทั่วประเทศ	33,000	100	14,000	42	19,300	58

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2539)

เกิดความเดือดร้อนร้าวคาย แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งจ้าน้ำที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2536 : 1)

อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการจัดการมูลฝอยชุมชน ได้แก่ การขาดระบบการจัดการและแผนงานที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งจ้าน้ำที่ห้องถังส่วนใหญ่มักจะขาดประสิทธิภาพในการวางแผนดังกล่าว ส่งผลให้ระบบการจัดการมูลฝอยของชุมชนหลายแห่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2531 : 343)

ในปัจจุบันการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและสุขุมวิทเป็นหลักได้มีการกระจายออกไปยังหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ คือ องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยตามพระราชบัญญัติสถาบันและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์กรบริหารส่วนดำเนินมีอำนาจ หน้าที่ในการพัฒนาดำเนินด้วยในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และภายใต้บังคับแห่งกฎหมายขององค์กรบริหารส่วน ดำเนิน มีหน้าที่ต้องรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยตัวเอง ประมาณนูณฝอยที่เกิดในพื้นที่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลซึ่งต้องอยู่ในความรับผิดชอบในการจัดการขององค์กรบริหารส่วนดำเนินแต่ละแห่ง แต่เนื่องจากเป็นองค์กรที่เพิ่งเกิดใหม่ องค์กรบริหารส่วนดำเนินส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น บุคลากร ประสบการณ์ งบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักร และข้อมูลทางด้านวิชาการ เป็นต้น

ดำเนินความลังเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบองค์กรบริหารส่วน ดำเนินแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินความลังจึงเป็นพื้นที่เชื่อมโยงและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทำให้ดำเนินความลังมีความเจริญขึ้นเป็นลำดับ และมีแนวโน้มที่จะเจริญขึ้นอีกมากในอนาคต ทั้งในด้านการเพิ่มของประชากร หน่วยธุรกิจ และความหลากหลายของกิจกรรม ผลกระทบที่จะเกิดจากการพัฒนาและความเจริญ คือ ภาวะมลพิษทางด้านต่าง ๆ ปัญหาน้ำพิษที่จัดว่ามีความสำคัญ และที่จะขาดการจัดการไม่ได้ประการหนึ่ง คือ ภาวะมลพิษด้านมูลฝอย

ในด้านการจัดการมูลฝอยนี้ ปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนดำเนินลังได้นำสั่งรองรับมูลฝอยโดยประมาณ 200 ลิตร จำนวน 500 ใบ ถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร จำนวน 50 ใบ และขนาด 120 ลิตร จำนวน 40 ใบ (ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร เพิ่มอีก 112 ใบ) ไปวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรับรวมมูลฝอย และทำการเก็บขนโดยใช้รถยกตีเก็บขนประเภทมีเครื่องอัดมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน วิ่งให้บริการเก็บขนและนำมูลฝอยมาจัดซั้งสถานที่กำจัดมูลฝอย ซึ่งองค์กรบริหารส่วนดำเนินลังมีพื้นที่กำจัดมูลฝอยอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านหน้าความลัง เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน (ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งที่ดินเพิ่มอีก 9 ไร่ 60 ตารางวา) สำหรับวิธีการกำจัด ได้ใช้วิธีกำจัดโดยการเทมูลฝอยลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว้และเผา (trench and open burning)

เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนดำเนินลัง ได้เริ่มนิรระบบการจัดการมูลฝอยในปี พ.ศ. 2541 เป็นปีแรก และยังไม่มีการศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดการมูลฝอยอย่างชัดเจน จึงยังมีปัญหานักดูแลในกระบวนการจัดการมูลฝอย ทั้งการรวบรวม เก็บขน ขนส่ง และการกำจัดมูลฝอย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงสภาพและปัญหาของการจัดการมูลฝอยในเขตองค์กรบริหารส่วนดำเนินลัง เพื่อการป้องกัน และ/หรือแก้ไขภาวะมลพิษด้านมูลฝอยในอนาคต โดยมีระบบการจัดการและแผนงานที่เหมาะสม

## การตรวจเอกสาร

มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาย เศษห้า เศษอาหาร เศษลินคำ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เดือ มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น ๆ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)


มูลฝอย หมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นจากการกรรมของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งอาจเป็นวัสดุทั่วไป วัสดุที่ถูกทิ้งเนื่องจากไม่มีประโยชน์หรือไม่ต้องการ มีทั้งกุ่มที่แตกต่างกัน โดยลักษณะ (heterogeneous) ซึ่งถูกทิ้งจากชุมชน และกุ่มที่ค่อนข้างเป็นเนื้อเดียว (homogeneous) จากการเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ (Tchobanoglous, Theisen and Vigil, 1993 : 3)

### 1. การจัดการมูลฝอย

การจัดการมูลฝอย หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการเกิด (generation) การรวบรวมกักเก็บ (storage) การเก็บขน (collection) การขนถ่ายและขนส่ง (transfer and transport) การปรับแต่งเปลี่ยนรูป (processing) และการกำจัด (disposal) มูลฝอย โดยมีวิธีการที่เหมาะสมกับหลักสุขาภิบาลชุมชน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ และประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณา รวมทั้งกระแสท่าที่จากชุมชน จนถึงการจัดการมูลฝอยจะต้องมีทั้งการบริหารงานขององค์กร การเงิน กฏข้อบังคับ การวางแผน และหลักทางวิศวกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมูลฝอยในทุกด้าน (Tchobanoglous, Theisen and Vigil, 1993: 6)

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่จุดที่มีการเกิดจนกระทั่งถึงกำจัดครั้งสุดท้ายแสดงได้ดังภาพประกอบ ๑ ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น ๖ ส่วน คือ

1. การเกิดมูลฝอย
2. การควบคุม คัดแยก การรวบรวมกักเก็บ และการปรับแต่งมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
3. การเก็บขนมูลฝอย
4. การคัดแยก ปรับแต่งและเปลี่ยนรูปมูลฝอย
5. การขนถ่ายและขนส่ง
6. การกำจัดมูลฝอย



ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนในระบบการขัดการมูลฝอย


ที่มา : ตัดแปลงจาก Tchobanoglous,Theisen and Vigil (1993)

## 2. การเกิดมูลฝอย

มูลฝอยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมวัตถุดิน และเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนรูปดังต่อไปนี้ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อใช้สนองความต้องการของมนุษย์ เมื่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต่ำลง หรือหมดไป ก็จะถูกทิ้งเป็นมูลฝอยในที่สุด ดังแสดงในภาพประกอบ 2

## 3. อัตราการผลิตมูลฝอย

อัตราการผลิตมูลฝอย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ฤดูกาล สภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะนิสัยของประชาชน การคืนรูปวัสดุ กฎหมายข้อบังคับและความร่วมมือของประชาชน เป็นต้น (สุทธิรักษ์ สุจริตทานนท์, 2529 : 107)



\_\_\_\_\_ วัตถุดิน, พลพลิต, วัสดุนำกลับใช้ประโยชน์ใหม่  
 \_\_\_\_\_ มุกฝอย

## ภาพประกอบ 2 การเปลี่ยนรูปของวัตถุดินและการเกิดมุกฝอย

ที่มา : ตัดแปลงจาก Tchobanoglou, Theisen and Vigil (1993)

ในปี พ.ศ. 2536 บริษัท แมคโคร์คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ศึกษาถึงอัตราการเกิดมุกฝอยในชุมชนเทศบาลแยกตามรายการ ผลการศึกษาแสดง ได้ดังตาราง 2 อัตราการเกิดมุกฝอยชุมชนในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลจำนวนตามขนาด แสดง ได้ดังตาราง 3 และอัตราการเกิดมุกฝอยในเขตสุขาภิบาลแยกตามรายการ แสดง ได้ดังตาราง 4

ตาราง 2 อัตราการเกิดมุกฝอยในชุมชนเทศบาลแยกตามรายการ

ภาค	อัตราการเกิดมุกฝอย (ก.ก./คน/วัน)	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าพิสัย
เหนือ	0.685	0.46-0.98
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.691	0.66-0.78
ตะวันออก	-	-
ใต้	0.791	0.64-0.93
กลาง	0.726	0.56-1.04

ที่มา : บริษัท แมคโคร์คอนซัลแตนท์ จำกัด (2536)

ตาราง 3 อัตราการเกิดมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลจำแนกตามขนาด

ขนาดของเทศบาล/สุขาภิบาล	อัตราการเกิดมูลฝอย (ก.ก./คน/วัน)	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าพิสัย
<b>เทศบาล</b>		
ใหญ่ (ประชากรมากกว่า 50,000 คน)	0.726	0.66-0.91
กลาง (ประชากรระหว่าง 25,001-50,000 คน)	0.711	0.55-1.04
เล็ก (ประชากรไม่เกิน 25,000 คน)	0.700	0.46-0.98
<b>สุขาภิบาล</b>		
ใหญ่ (ประชากรมากกว่า 20,000 คน)	0.592	0.42-0.74
กลาง (ประชากรระหว่าง 10,001-20,000 คน)	0.598	0.42-0.80
เล็ก (ประชากรไม่เกิน 10,000 คน)	0.576	0.46-0.64

ที่มา : บริษัท แมคโครคอนซัลแทนท์ จำกัด (2536)

ตาราง 4 อัตราการเกิดมูลฝอยในเขตสุขาภิบาลแยกตามรายการ

ภาคร	อัตราการเกิดมูลฝอย (ก.ก./คน/วัน)	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าพิสัย
กลาง	0.624	0.42-0.80
เหนือ	0.568	0.42-0.73
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.535	0.46-0.57
ใต้	0.599	0.55-0.65

ที่มา : บริษัท แมคโครคอนซัลแทนท์ จำกัด (2536)

#### 4. สักษณะมูลฝอย

ลักษณะของมูลฝอยสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ได้แก่

1. ลักษณะทางค้านกายภาพ
2. ลักษณะทางค้านเคมี

#### 4.1 ลักษณะทางด้านกายภาพ

ตัวแปรที่สำคัญของลักษณะทางกายภาพของมูลฝอย ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (physical composition) ความหนาแน่น (density) และค่าความร้อน (calorific value) (สุพิน อุษุสุข, 2531 : 56)

##### 4.1.1 องค์ประกอบทางด้านกายภาพ

องค์ประกอบทางด้านกายภาพจะแตกต่างกันไปตามแหล่งผลิต เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และสามารถแยกได้ด้วยตา นิยมจำแนกไปตามชนิดของสิ่งของต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น มูลฝอย ได้แก่

- หักผลไม้และเศษอาหาร
- กระดาษ
- พลาสติก
- ฟ้า
- ไผ่
- แก้ว
- โลหะ
- ถิน กระเบื้อง เซรามิก
- ยาง และหันนัง
- อื่น ๆ

##### 4.1.2 ความหนาแน่น

ในที่นี้ หมายถึง ความหนาแน่นปกติหรือที่เรียกว่า “bulk density” ซึ่งได้แก่ มวลต่อ หนึ่งหน่วยปริมาตรของมูลฝอยในการปอกติดโขยไม่มีการอัด บีบมูลฝอยให้ติดไปจากธรรมชาติ

##### 4.1.3 ค่าความร้อน

หมายถึง ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผามูลฝอยโดยใช้สันดาปกับอากาศ โดยปกติ แล้ว มูลฝอยจะมีน้ำและไฮโดรเจนออกไซด์อยู่ด้วยในรูปขององค์ประกอบทางเคมี ซึ่งไฮโดรเจนนี้จะทำให้ ปฏิกิริยากับออกซิเจนกิดเป็นน้ำขึ้นในเตาเผา น้ำและไฮโดรเจนที่มีอยู่ในมูลฝอย จะใช้ความร้อน ไปในรูปของความร้อนแห้ง ในขณะที่ทำการเผาอยู่ในเตาเผา ซึ่งทำให้ปริมาณความร้อนที่เกิด จากการเผาใหม่มูลฝอยนั้นลดลง ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาอยู่ที่มีปริมาณน้ำและไฮโดรเจน อยู่ด้วย เรียกว่า “lower calorific value”

## 4.2 ลักษณะทางด้านเคมี

ตัวแปรที่สำคัญของลักษณะทางด้านเคมีของมูลฝอย ได้แก่ ปริมาณน้ำ (moisture content) ปริมาณของแข็งระเหยง่าย (volatile solids) และปริมาณถ่าน (ash content) ซึ่งมักถูกเรียกว่า “the three components” ของค์ประกอบทางด้านเคมี (chemical element components) และสารเคมีเป็นพิษ (toxic substances) (สุทธิน อญสุข, 2531 : 57)

### 4.2.1 ปริมาณน้ำ ปริมาณของแข็งระเหยง่าย และปริมาณถ่าน

โดยทั่วไปแล้วปริมาณน้ำที่มีอยู่ในมูลฝอยนั้นแยกออกได้เป็น น้ำที่มีอยู่ภายในตัวมูลฝอยเอง (inherent water) เป็นน้ำที่มีอยู่ในพืช ผัก เศษอาหาร เป็นต้น น้ำในลักษณะนี้มีปริมาณประมาณ 1/2 ถึง 1/3 ของปริมาณน้ำทั้งหมดของมูลฝอย และน้ำที่ติดอยู่กับยานอก (attached water) ได้แก่ น้ำฝน น้ำที่อุดมจากเศษอาหาร โดยทั่วไปมีปริมาณประมาณ 1/3 ถึง 1/2 ของปริมาณน้ำทั้งหมดของมูลฝอย

ปริมาณของแข็งระเหยง่าย หมายถึง ส่วนของมูลฝอยที่สามารถติดไฟและถูกเผาไหม้ได้ ส่วนปริมาณถ่าน หมายถึง ส่วนของมูลฝอยที่เหลือจากการเผาไหม้

### 4.2.2 องค์ประกอบทางด้านเคมี

ความหมายขององค์ประกอบทางด้านเคมีของมูลฝอย โดยทั่วไปแล้วรวมถึงคาร์บอน (C) ในไตรเจน (N) ไฮโดรเจน (H) อออกซิเจน (O) ชัตเตอร์ (S) และคลอรีน (Cl)

### 4.2.3 สารเคมีเป็นพิษ

มูลฝอยบางประเภท มีองค์ประกอบที่เป็นสารเคมีเป็นพิษ譬如ปนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น โลหะหนักต่าง ๆ ซึ่งสารเหล่านี้จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการต่างๆ ของการกำจัด หากไม่มีการควบคุมป้องกันที่ดีพอ

ในปี พ.ศ. 2541 ขวัญกมต หองนาก ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอย ชุมชนในภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และสุขาภิบาล ผลการศึกษาแสดงดังตาราง 5

## 5. การรวมรวมกักเก็บมูลฝอย

ขบวนการควบคุม และคัดแยกมูลฝอยนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสำหรับการจัดการก่อนที่มูลฝอยจะถูกทิ้งหรือกักเก็บไว้ในภาชนะรองรับ ทั้งนี้เพื่อทราบทางที่ดีที่สุดในการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือใช้คิด จะต้องเป็นการกระทำ ณ แหล่งกำเนิด (Tchobanoglou, Theisen and Vigil, 1993 : 12)

ตาราง 5 องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชนในภาคใต้

ที่	สถานที่	องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชุมชน (ร้อยละโดยน้ำหนักเปียก)										ความหนาแน่น	ความชื้น
		เศษอาหาร	กระดาษ	พลาสติก	ยาง/หันง	ผ้า	ไม้	แก้ว	โลหะ	หิน/กระเบื้อง	อื่นๆ	(กก./ลบ.ม.)	(ร้อยละ)
1	<u>เทศบาลนคร</u>												
	ค่าเฉลี่ย	50.95	14.95	11.25	2.05	2.45	3.25	4.55	3.15	3.15	4.25	269	51.49
2	<u>เทศบาลเมือง</u>												
	ค่าเฉลี่ย	35.27	16.55	11.37	2.35	2.58	7.75	5.45	3.05	5.38	10.25	224	53.94
3	<u>เทศบาลตำบล</u>												
	ค่าเฉลี่ย	42.02	5.45	15.56	1.95	0.52	25.94	4.67	2.59	-	1.30	220	49.18
4	<u>ชุมชนบ้าน</u>												
	ค่าเฉลี่ย	36.49	10.78	13.75	1.55	1.06	7.65	19.65	2.66	0.55	5.86	206	35.54

ที่มา : ขวัญกมล ทองนาค (2541)

การดำเนินงานรวบรวมกักเก็บนูคลอຍเริ่มจากการเก็บนูคลอຍใส่ไว้ในภาชนะรองรับ เพื่อค่อยยกยนต์เก็บขนนูคลอຍมาทำการเก็บขนต่อไป ภาชนะรองรับนูคลอຍมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแห่งอาจเลือกใช้ตามความเหมาะสม ภาชนะรองรับนูคลอຍจะต้องมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ (ปรีดา แย้มเจริญวงศ์, 2531 : 64-65)

1. แข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นสนิม
2. สามารถป้องกันแมลงวัน หนู แมว สุนัขและสัตว์อื่นๆ ไม่ได้สัมผัสหรือสูดเข้าไปในนูคลอຍได้
3. ทำความสะอาดง่าย
4. มีขนาดพอเหมาะ สะดวกต่อการถ่ายเทนูคลอຍ
5. มีขนาดความจุเพียงพอสำหรับนูคลอຍบริเวณนั้น ๆ
6. "ไม่อุ้ย" ในที่คิดของทางราชการ และการสัญจรของประชาชน

## 6. การเก็บขนนูคลอຍ

การเก็บขนนูคลอຍในเมืองเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดการนูคลอຍ การเก็บขนนูคลอຍอย่างมีประสิทธิภาพจะทำได้ยาก เนื่องจากด้วยประสบการณ์ของการเก็บนูคลอຍจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ย่านการค้า ที่อยู่อาศัยแบบต่าง ๆ และอุตสาหกรรม เป็นต้น ประกอบกับปริมาณนูคลอຍที่เกิดขึ้นก็มีปริมาณมาก และการเก็บขนก็อาจทำได้ยากเนื่องจากสภาพแวดล้อม การจราจร การเก็บขนนูคลอຍจึงเป็นปัจจัยหลักของการจัดการ และใช้งบประมาณมากที่สุด การเก็บขนนูคลอຍจะเนื่องคร์ประกอบที่จำเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ วิธีการให้บริการเก็บขน วิธีการเก็บขน และการกำหนดเส้นทางการเก็บขน (สุทธิรักษ์ ศุจิริตานันท์, 2531 : 75)

### 6.1 วิธีการให้บริการเก็บขนนูคลอຍ

วิธีให้บริการเก็บขนนูคลอຍ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

6.1.1 curb หมายถึง การเก็บขนนูคลอຍจากบ้านโดยที่เข้าของบ้านจะต้องนำนูคลอโยออกมาระหว่างไว้หน้าบ้านของถนน แล้วกับถังนูคลอຍเปล่าไป

6.1.2 alley หมายถึง การเก็บขนนูคลอຍจากถังรวมนูคลอຍ บริเวณจุดรวมนูคลอຍ เช่น หน้าปากซอยย่านที่พักอาศัย ใช้กันช้อยแคบ ๆ รถเข้าไปสะดวก

6.1.3 setout – setback หมายถึง การเก็บขนนูคลอຍโดยมีพนักงานนำนูคลอโยออกจากบ้านไปส่งให้พนักงานประจำรถแล้วนำภาชนะรองรับนูคลอຍมาเก็บไว้ที่เดิม

6.1.4 setout หมายถึง การเก็บนูคลอຍโดยมีพนักงานนำนูคลอโยออกจากบ้านไปส่งให้รถเก็บขน แต่ไม่นำภาชนะรองรับนูคลอຍไปเก็บไว้ที่เดิม

6.1.5 backyard carry หมายถึง การที่นิหนักงานเข้าไปเก็บหรือถ่ายมูลฟ้อยภายในบ้าน น้ำซั่ง จุดเก็บก้มูลฟ้อยรวม (Tchobanoglou, Theisen and Eliassen, 1977 : 104)

## 6.2 วิธีการเก็บขันมูลฟ้อย

6.2.1 การเก็บขันมูลฟ้อยแบบถังเคลื่อนที่ (hauled container system) เป็นการเก็บขันมูลฟ้อย แบบที่ถังมูลฟ้อยจะถูกนำมาจากสถานที่ตั้ง ไปยังสถานที่กำจัดมูลฟอย และเมื่อได้ถ่าย มูลฟ้อยออกจากถังแล้ว ก็จะนำเอาถังนั้นกลับไปตั้งไว้ยังสถานที่เดิมหรือสถานที่ใหม่ มีวิธีการเก็บ ขันอยู่ 2 แบบ คือ

6.2.1.1 การเก็บขันแบบธรรมชาติ รถยกถังมูลฟ้อยจะวิ่งรถไปรับมาจากสถานที่เก็บรถไปยังสถานที่ ตั้งถังมูลฟอยเต็มและจะยกอาถังมูลฟอยที่เต็มไปทำการถ่ายมูลฟอยที่สถานที่กำจัดมูลฟอย และนำ เอาถังมูลฟอยนั้นกลับมาไว้สถานที่ตั้งเดิม

6.2.1.2 การเก็บขันแบบแยกเปลี่ยนถัง รถยกถังมูลฟ้อยจะห่อออกจากสถานที่เก็บรถพร้อมถังเปล่า และนำเอาถังเปล่าไปวางที่สถานที่ตั้งถังมูลฟอยเต็ม และแยกเปลี่ยนถังเปล่ากับถังเต็ม จากนั้นก็นำ เอาถังมูลฟอยเต็มไปถ่ายมูลฟอยที่สถานที่กำจัดมูลฟอย เพื่อเตรียมการไปวางไว้ที่สถานที่ตั้งมูล ฟอยอื่น

6.2.2 การเก็บขันมูลฟ้อยแบบถังคงที่ (stationary container system) ถังรองรับมูลฟอยจะอยู่คงที่ แล้วใช้รถเก็บขันมูลฟอยมาถ่ายมูลฟ้อยออกจากถังมีวิธีการเก็บขัน 2 แบบคือ

6.2.2.1 การเก็บขันแบบถ่ายมูลฟอยอัตโนมัติ จะใช้รถเก็บมูลฟอยที่มีอุปกรณ์ที่สามารถยก ถังมูลฟอยถ่ายมูลฟอยลงสู่รถได้โดยอัตโนมัติ

6.2.2.2 การเก็บขันแบบธรรมชาติ การถ่ายมูลฟอยลงสู่รถจะใช้พนักงานประจำรถเป็นผู้ขน ถ่ายมูลฟอยลงสู่รถ (สุทธิรักษ์ สุจิตรดานนท์, 2531 : 75)

## 6.3 การกำหนดเส้นทางการเก็บขัน

เส้นทางในการเก็บขันจำเป็นที่จะต้องกำหนดขึ้น เพื่อให้การทำงานของพนักงานเก็บขัน และเครื่องมือมีประสิทธิภาพ การกำหนดเส้นทางการเก็บขันมูลฟอยจะทำได้โดยการทดลองวางแผน เส้นทางที่เหมาะสมหลาย ๆ ครั้ง (trial and error) การวางแผนสำหรับรถชนิดเก็บขันมูลฟอยจึง ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว (Tchobanoglou, Theisen and Vigil, 1993 : 228)

แต่อุ่งไรก์ตามโดยทั่วๆไป ในการวางแผนเส้นทางการเก็บขันมูลฟอยมีปัจจัยในการดำเนินงาน และประกอบการวางแผน ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2539)

1. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของห้องดิน หรือกฎหมาย
2. ลักษณะสภาพของระบบการเก็บขันมูลฟอยที่ใช้ จำนวนคนงาน ขนาดของรถเก็บขัน
3. การวางแผนเส้นทางการเก็บขันมูลฟอยบริเวณที่สูงให้เริ่มจากที่สูงมาลงที่ราบ

4. เมื่อรอกเก็บขั้นมูลฟอยแล้วเสร็จจะต้อง อยู่ไกส์สถานที่กำจัดมูลฟอยมากที่สุด
  5. ในบริเวณที่การจราจรหนาแน่นให้เก็บขันในช่วงที่มีการจราจรเบาบางที่สุด
  6. บริเวณที่มีมูลฟอยมากต้องเก็บก่อน
  7. บริเวณที่มีมูลฟอยน้อย และกระจาย ควรเก็บให้หมดภายใน 1 เที่ยว
7. การนำมูลฟอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

การนำมูลฟอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ มีอยู่หลายวิธีการขึ้นอยู่กับสภาพและคุณสมบัติของมูลฟอย สามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ (ยุพิน ประจวนเนรากะ และนฤดล กรริ่นยงค์, 2534)

1. ประเภทมูลฟอยที่สามารถนำกลับไปเป็นวัตถุดินใหม่
2. ประเภทมูลฟอยที่สามารถนำไปเป็นพลังงาน
3. ประเภทมูลฟอยที่สามารถนำไปปรับปรุงดิน

การใช้ประโยชน์จากมูลฟอยต่าง ๆ จึงต้องขึ้นอยู่กับประเภทของมูลฟอย และเทคโนโลยีที่ใช้

ศักยภาพของมูลฟอยที่จะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นานน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประการด้วยกันที่สำคัญ เช่น (พัตรชัย รัตน์ไชย และคณะ, 2539 : 72)

1. ลักษณะสมบัติของมูลฟอยได้แก่ ประเภทหรือชนิดของมูลฟอย คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีต่างๆ
2. แหล่งกำเนิดมูลฟอยและผู้ก่อมูลฟอย ได้แก่ ที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมูลฟอยอยู่ในทำเลที่มีการคัดแยกหรือสะគកต่อการนำไปปัดแยกมากน้อยเพียงใดหรือผู้ก่อมูลฟอยมีความรู้ และมีจิตสำนึกแตกต่างกันอย่างไร
3. เทคโนโลยีและการจัดการ ได้แก่ ระดับของเทคโนโลยีและการจัดการที่สามารถคัดแยกมูลฟอยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างไร

## 8. การขนถ่ายและขนส่งมูลฟอย

การขนถ่ายและขนส่งมูลฟอยประกอบด้วยการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ

1. การขนถ่ายมูลฟอยออกจากรถเก็บขั้นมูลฟอยที่รีบนาดเล็ก เข้าสู่รถขนส่งมูลฟอยที่รีบนาดใหญ่กว่า

2. การขนถ่ายและขนส่งมูลฝอยเหมาะสมสำหรับชุมชนขนาดใหญ่ และมีสถานที่เปลี่ยนรูป หรือกำจัดมูลฝอยอยู่ไกล โดยทั่วไปการขนถ่ายมักกระทำที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย (transfer station) (Tchobanoglou, Theisen and Vigil, 1993 : 14)

## 9. การกำจัดมูลฝอย

การกำจัดมูลฝอยมีจุดประสงค์หลักในการทำความสะอาดหรือลดปริมาณของมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัยแบบการทำงานชีววิทยาหรือปฏิกิริยาทางเคมีเสริมด้วยเครื่องจักรกล ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันวิธีกำจัดมูลฝอยที่ถูกหลักกิจกรรม 3 วิธี คือ วิธีหมัก ทำปุ๋ย วิธีเผาในเตา และวิธีกลบฝังอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กรมควบคุมคุณภาพชีวภาพ, 2539 : 1)

### 9.1 วิธีหมักทำปุ๋ย (Composting)

วิธีหมักมูลฝอยเพื่อทำปุ๋ย อาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์ตัดๆ ที่มีอยู่ในมูลฝอย โดยเฉพาะจุลินทรีย์พวกที่ต้องการออกซิเจน (aerobic bacteria) ภายในได้สภาวะที่เหมาะสมในด้านความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งอัตราส่วนระหว่างการบ่อนและในโครงงาน ผลผลิตที่ได้เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วเป็นผงหรือก้อนเล็กๆ น้ำตาลสามารถนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (soil conditioner) วิธีการหมักทำปุ๋ยนี้สามารถทำลายเชื้อโรคได้ถาวรชนิดที่ อุณหภูมิระหว่าง 50-70 องศาเซลเซียส สำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก ประกอบด้วย

- ความชื้นในมูลฝอย อยู่ในช่วง 40-60 %
- ควรบอนต่อในโครงงานของอินทรีย์ตัดๆ อยู่ในช่วง 25-35 ต่อ 1
- ต้องควบคุมปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอในกองมูลฝอย

รูปแบบของวิธีหมักทำปุ๋ย สามารถจำแนกได้ดังนี้

9.1.1 windrow system เป็นการนำมูลฝอยมากองบนพื้นราบให้ได้ความสูงพอสมควร ที่จะให้การระบายอากาศได้ดี เพื่อให้การย่อยสลายเกิดได้ดี จะต้องมีการหลักกลับกอง เพื่อให้อากาศเข้าได้ทั่วถึง เป็นการป้องกันสภาวะย่อยแบบไม่ใช้อากาศด้วย

9.1.2 static composting system คือแบบแรก แต่ฐานการหมัก จะทำในลักษณะให้การระบายอากาศในกองได้ทั่วถึง เช่น การใช้ไม้ไผ่จะช่วยให้อากาศเรียงเป็นฐาน

9.1.3 round trip paddling fermentator มูลฝอยถูกปล่อยจากเครื่องไปรับมูลฝอย สู่ชั้นหมักแบบลักษณะเคลื่อนกลับไปมา

9.1.4 dynamic composting system มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้จะเกิดขึ้นตัวช้า ๆ ในถังหมักที่หมุนตลอดเวลา

9.1.5 invessel composting system คล้าย windrow และ static composting แต่เป็นการหมักในภาชนะปิดที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยเครื่องจักร

9.1.6 tunnel reactor composting system การหมักมูลฝอยแบบในท่อหมัก โดยเครื่องจักรต่าง ๆ อยู่ภายนอกถังหมัก ทำให้ง่ายต่อการซ่อนแซม การระบายอากาศทั้งเข้าและออกควบคุมได้

9.1.7 brikollare composting process เป็นการหมักมูลฝอยผสมกากตะกอนจากการกำจัดนำเดือยอัดเป็นก้อน ภายในก้อนทำให้เกิดช่องระบายอากาศได้

## 9.2 วิธีเผาในเตา (Incineration)

เป็นวิธีการกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพดีมากวิธีหนึ่ง สามารถปริมาณมูลฝอยลงได้ประมาณร้อยละ 80-90 อาศัยถักไฟและสมบัติของมูลฝอย ซึ่งสามารถติดไฟได้ภายในเตาหาก โดยมีอากาศ หรือเชื้อเพลิงเสริมภายใต้อุณหภูมิความดันที่เหมาะสม ผลที่ได้จากปฏิกรณ์เผาใหม่จะเกิดก๊าซชนิดต่าง ๆ ไอน้ำ ฝุ่นและเปลือกเปลือกแบบของเตา หากสามารถจับแนกได้ดังนี้

9.2.1 เตาเผานิดน้ำมันเผา (stoker – fired incinerator) ใช้กันมากในปัจจุบัน แต่จะรับทำหน้าที่ป้อนมูลฝอยภายในเตาเผา วิธีการเผาใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำกวนเชื้อเพลิงเสริม อุณหภูมิในเตาประมาณ 850-1200 องศาเซลเซียส เท่านะสามารถกับมูลฝอยที่มีปริมาณมาก คือ 6 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไป

9.2.2 เตาเผานิดควนคุณการเผาใหม่ (pyrolysis incinerator) แบ่งการเผาใหม่เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกจะควนคุณการเผาใหม่ในสภาวะไร้อากาศ หรือใช้อากาศค่อนข้างน้อย ที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียส ขั้นสุดท้ายเป็นการเผาใหม่ในสภาวะอากาศเกินพอ อุณหภูมิประมาณ 1000-1200 องศาเซลเซียส ใช้กับมูลฝอยปริมาณน้อย คือ ไม่เกิน 1 ตันต่อชั่วโมง

9.2.3 เตาเผานิดใช้ตัวกลางนำความร้อน (fluidized bed incinerator) ตัวกลางที่ใช้เป็นแร่ควอทซ์ หรือรายเม่นนำขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร มูลฝอยต้องถูกย่อยให้มีขนาดเล็ก ตัวกลางและมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตาเผาใหม่ โดยใช้อากาศมากเกินพอ อุณหภูมิประมาณ 850-1200 องศาเซลเซียส เท่านะกับปริมาณมูลฝอย 1-5 ตันต่อชั่วโมง

## 9.3 วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

เป็นการนำมูลฝอยมาเทกองในที่ที่ซึ่งขัดต่อข้อปฏิบัติ แล้วใช้เครื่องจักรกลเก็บขยะและบดอัดให้ญบหัวลง แล้วใช้ดินกลบทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้ง แล้วจากนั้นนำมูลฝอยมาเก็บขยะและบดอัดอีกเป็นชั้น ๆ ลักษณะที่น้ำมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ เป็นขบวน

การย่อยสลายชนิดไร้อากาศ (anaerobic decomposition) ทำให้ญูคลฟ้อยบุนตัวเกิดก้ามีเทน และน้ำเสียขึ้นในชั้นของญูคลฟ้อย การดำเนินการฝังกลบญูคลฟ้อยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันหรือบាบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น และการระบายน้ำจากสื่อกากลบริเวณฝังกลบ พื้นที่ที่จะใช้ฝังกลบนี้จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสม รูปแบบวิธีฝังกลบ สามารถจำแนกได้ดังนี้

9.3.1 วิธีฝังกลบบนพื้นที่ (area method) เริ่มจากการระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุดคืน ทำการบดอัดญูคลฟอยตามแนวราบก่อนแล้วค่อยบดอัดทับในชั้นดักไปสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับตามกำหนด จำเป็นต้องทำคันดินตามแนวขอบพื้นที่กำจัด เพื่อทำหน้าที่เป็นหนังหรือขอบขั้นการบดอัดและทำหน้าที่ป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการย่อยสลายไม่ไวซึมออกด้านนอก ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ คือ ที่ราบลุ่ม หรือที่มีระดับน้ำได้ดินอยู่ต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร)

9.3.2 วิธีฝังกลบแบบบุคร่อง (trench method) เริ่มจากการระดับที่ต่ำกว่าระดับดินเดิม โดยทำการขุดคืนเล็กลงไปให้ได้ระดับตามกำหนด แล้วจึงเริ่มน้ำบดอัดญูคลฟอยให้เป็นชั้นบาง ๆ ทับกันหนาขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับตามกำหนดของญูคลฟอยบดอัดแต่ละชั้น อย่างน้อยระดับก้นร่องควรอยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน้ำในถุงเป็นเกณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อหน้าใต้ดิน

การเปรียบเทียบวิธีการกำจัดญูคลฟอยโดยการเผา การหมักปุ๋ย และการฝังกลบ สามารถแสดงได้ตามตาราง 6

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการจัดการญูคลฟอยนั้นจะต้องใช้หลายส่วนเข้ามายोิงกัน ตั้งแต่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ตลอดถึงกระบวนการหรือการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้ง การควบคุมการเกิดญูคลฟอย การรวมรวมกักเก็บญูคลฟอย การเก็บขนญูคลฟอย การขนถ่ายและขนส่งญูคลฟอย การปรับแต่งเปลี่ยนรูป และการกำจัดญูคลฟอย ดังนั้นการจัดการญูคลฟอยให้มีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยวิธีการและความรู้หลากหลายด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการวางแผน ด้านกฎหมายศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสุขกิจมาลชุมชน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านประชากร ด้านการสื่อสาร ด้านการอนุรักษ์ ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

### ตาราง 6 สรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการกำจัดมดโดยการเผา การน้ำกปุ๋ยและการฝังกลบ

ข้อพิจารณา	วิธีการกำจัดมดโดย		
	การเผา	การน้ำกปุ๋ย	การฝังกลบ
<b>1. ด้านเทคนิค</b>			
1.1 ความยากง่ายในการดำเนินการและซ่อนบ่ำชูง	- ใช้ไฟโภทโนโลห์ก่ออนข้างสูง การเดินเครื่องก่อนข้างสูงมาก ความรู้ความชำนาญสูง	- ใช้ไฟโภทโนโลห์สูงพอสมควร เข้าหน้าที่ควบคุมมีระดับ ความรู้พื้นฐานดี	- ใช้ไฟโภทโนโลห์ไม่สูงมากนัก เจ้าหน้าที่ควบคุมมีระดับ ความรู้ธรรมชาติ
1.2 ประสิทธิภาพในการกำจัด	- ลดปริมาณคราดได้ 80-90% - บริบูรณ์อย่างที่กำจัดได้ - ความสามารถในการฟื้นฟูชื้อโรค	- ลดปริมาณคราดได้ 30-35% ส่วนที่เหลือต้องนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ - กำจัดได้ 100 %	- สามารถกำจัดได้ 100 % ส่วนที่เหลือต้องนำไปกำจัดโดยการเผา/ฝังกลบ - กำจัดได้เพียงเล็กน้อย
1.3 ความเสียหายของระบบ	- ต่ำ	- ต่ำ	- สูง
1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- น้ำดื่ม - น้ำใต้ดิน - อากาศ - ปั๊มน้ำกัลลิล์, เมล็ด, พานะนำรักษากลบ	- ไม่มี - ไม่มี - นี่ - ไม่มี	- มีความเป็นไปได้ - มีความเป็นไปได้ - ไม่มี - อาจมีปั๊มน้ำกัลลิล์และเมล็ด
1.5 ลักษณะสนับสนุนของมดโดย	- เป็นสารที่เผาให้ไวได้มาก ความร้อนไม่ต่ำกว่า 4,500 kJ/kg และความชื้นไม่น่าเกิน กว่า 40 %	- เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อย slowly ได้นิ่งชั้นที่ 50-70%	- รับมดโดยได้เก็บอนุก ประเทก(ยกเว้นมดฝอยติดเชื้อ หรือสารพิษ)
1.6 ขนาดที่ดิน	- ใช้เตื้อที่น้อย	- ใช้เตื้อที่ปานกลาง	- ใช้เตื้อที่มาก
<b>2. ด้านเศรษฐกิจ</b>			
2.1 เงินลงทุนในการก่อสร้าง	- สูงมาก	- ก่อข้างสูง	- ก่อข้างต่ำ
2.2 กำลังใช้จ่ายในการดำเนินการและซ่อนบ่ำชูง	- สูง	- ก่อข้างสูง	- ต่ำ
2.3 ผลผลิตได้จากการกำจัด	- ได้ผลลัพธ์ตามความร้อนจาก การเผา	- ปูบินทรีย์จากการน้ำก และพวกโภชนาณที่แยกก่อ หนัก	- ปรับตัวที่เป็นสวน สาธารณะ - ได้กำลังน้ำหนาเป็นเชื้อเพลิง

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ( 2536 )

## งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นิตยา นาหาด (2532) "ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์จัดการมูลฝอยของประเทศไทย เพื่อแสดงถึงภาพรวมของการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย ทั้งระบบเก็บขยะ การขนส่ง และการกำจัด ในระดับปฏิบัติของเมืองต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น เมืองขนาดใหญ่ 1 แห่ง เมืองขนาดกลาง 2 แห่ง และ เมืองขนาดเล็ก 2 แห่ง โดยเลือกกรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ยะลาเชิงเทรา หัวหินและเทศบาลเมืองพะเยา เป็นตัวแทนของเมืองดังกล่าวตามลำดับ สรุปผลการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลให้ ความสำคัญต่อระบบเก็บขยะ และการขนส่งมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิดของถนนย่านที่พักอาศัย อาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการเอาใจใส่คุ้มครองความเป็นอย่างดี โดยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะสามารถ เก็บข้อมูลฝอยได้ร้อยละ 60 ถึง 80 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น"

ธีรพันธุ์ ทองประวัติ (2533) "ได้ศึกษาโดยการสำรวจปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ในเมืองต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากประกอบด้วย ปัจจัยระบบเก็บขยะและปัจจัย ระบบกำจัดมูลฝอย ซึ่งเกิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของเทศบาลโดยทั่วไป การจัดการด้าน มูลฝอยจะอยู่ภายใต้งานรักษาความสะอาด กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปกติงานรักษาความสะอาด มักจะมีเจ้าหน้าที่และคนงานเฉพาะสำหรับเก็บขยะและกำจัดมูลฝอยเท่านั้น แต่เมื่อมีโครงการ หรืออุปกรณ์ในการนำร่องรักษารถเก็บขยะมูลฝอย และงานรักษาความสะอาดจำเป็นต้องขอความ ร่วมมือจากกองช่างในการนำร่องรักษารถเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีโรงจอดรถเก็บขยะ มูลฝอยหรือมีที่ขนาดไม่เพียงพอต่อบริการที่เทศบาลมีอยู่ รวมทั้งบุคลากรมีไม่เพียงพอสำหรับ การทำงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการเก็บขยะมูลฝอย และในการเก็บขยะมูลฝอยทำโดยการแบ่งพื้นที่ออก เป็นเขตต่าง ๆ ส่วนใหญ่แบ่งตามถนนสายสำคัญ และมีความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้ที่ดินบ้าง แต่ไม่มากนัก"

ประชญา อังศรัตนเวช คุสิต สุจิราตันน์ และวิทยา นาดนิก (2534) "ได้ทำการศึกษาการ ดำเนินงานเกี่ยวกับมูลฝอยของเทศบาล ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต จำนวน 18 เทศบาล ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการผลิตมูลฝอยต่อคนต่อวันเท่ากับ 0.325 กิโลกรัม/คน/วัน ความหนาแน่นเฉลี่ยของมูลฝอยเท่ากับ 0.3 ตัน/ลูกบาศก์เมตร จำนวนที่ใช้ ในการทำงานของรถเก็บขยะมูลฝอยเฉลี่ย 23.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนปัจจัยการบริหารจัดการพบ ว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวกับการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ รถเก็บขยะมูลฝอย ร้อยละ 61.11 รองลงมา ได้แก่ ความร่วมมือของประชาชน ร้อยละ 38.89 และระบบการเก็บขยะไม่เหมาะสม ร้อยละ 22.22"

ณัฐ อารีกุล (2536) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการมูลฝอย เพื่อวางแผนทางการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรี โดยทำการศึกษาปัญหาและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การเก็บรวบรวมมูลฝอย และการกำจัดมูลฝอย ตลอดจนค่าใช้จ่ายและความสามารถในการจัดการมูลฝอยของเทศบาล

ผลการศึกษาแสดงการวางแผนการรวบรวมมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (2535-2554) โดยกำหนดให้มีจังหวะฝอย (ขนาด 100 ลิตร) ไว้บริการในเขตเทศบาล จำนวน 50 % ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และมีความต้องการรถเก็บขยะ 1 คัน ประจำเดือน มูลฝอยใหม่ จำนวน 30 คัน ประกอบด้วย รถเก็บขยะอย่างดีความจุ 11.4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 คัน เพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและรถเก็บขยะอย่างดีอย่างต่อเนื่อง 10 ปี จำนวน 22 คัน นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาเส้นทางในการเก็บรวบรวมมูลฝอยทั้งหมด โดยได้กำหนดเส้นทางออกเป็น 8 เส้น แล้วได้ทำการปรับปรุงเส้นทางในการรวบรวมมูลฝอยในบางเส้นทางทำให้ความสามารถในการเก็บรวบรวมมูลฝอยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนการขนส่งมูลฝอยนั้นซึ่งไม่มีความจำเป็นที่ต้องขัดสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยแต่อย่างใด เพราะสถานีกำจัดอยู่ในใกล้จากเขตเทศบาลมากนัก สำหรับการกำจัดมูลฝอยนั้น พบว่า วิธีกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด แทนการเทกองแล้ว ไกgonที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน สถานที่กำจัดมูลฝอยนั้นให้ใช้สถานที่กำจัดมูลฝอยเดิม ซึ่งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 6 กิโลเมตร โดยเทศบาลต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 124 ไร่ ซึ่งคาดว่าอายุการใช้งานของสถานที่กำจัดมูลฝอยไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องมีการเตรียมพื้นที่สำหรับการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากมูลฝอย มาตรการต่าง ๆ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดซื้อเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น รถบุดและดันตีนตะขาบ รถบรรทุก เป็นต้น คาดว่าเทศบาลต้องใช้เงินลงทุนสำหรับการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรีทั้งหมดประมาณ 48 ล้านบาท

ไชยา ผดุงศิริกุล (2537) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เป็นการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านการจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน ลักษณะของมูลฝอยของชุมชนและสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานด้านการเก็บรวบรวม การเก็บขยะ การขนส่ง และการกำจัดมูลฝอย ตลอดจนการคาดประมาณด้านงบประมาณที่ต้องการใช้ในการจัดการมูลฝอย

ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะของมูลฝอยของเทศบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 48.40 แพสติก ร้อยละ 24.00 เศษไม้ ร้อยละ 6.40 เศษกระดาษ ร้อยละ 5.50 ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน ร้อยละ 0.03 และอื่น ๆ ร้อยละ 20.90 ค่าความหนาแน่น

ของมูลฝอย เท่ากับ 330 กิโลกรัมต่อคุณภาพก็เมตร ค่าปริมาณความร้อนจากการเผาไหม้มูลฝอย เท่ากับ 2,006 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และ พบว่าในปี พ.ศ. 2536 ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี วันละ 233 ตัน ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เกิดขึ้นวันละ 20 ตัน ในเขตเทศบาลตำบลปากเกร็ด วันละ 79 ตัน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2551 จะมีมูลฝอยเกิดเพิ่มขึ้นอีกวันละ 427 ตัน 39 ตัน และ 193 ตัน ตามลำดับ

ในการศึกษานี้ได้กำหนดให้แต่ละเทศบาลดำเนินการเก็บรวบรวมและเก็บข้อมูลฝอยพร้อมทั้งต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทถังโลหะขนาด 200 ลิตร ให้มีจำนวนที่สามารถรองรับมูลฝอยได้ ร้อยละ 20 ของมูลฝอยทั้งหมดที่จะต้องเก็บขึ้นในแต่ละวัน และกำหนดให้อาชญากรใช้งานของรถยนต์เก็บข้อมูลฝอยไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ. 2536 เทศบาลเมืองนนทบุรี มีรถยนต์เก็บข้อมูลฝอย จำนวน 54 คัน ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถใช้งานได้จนถึงปี พ.ศ. 2550 และเทศบาลตำบลปากเกร็ด มีรถยนต์เก็บขยะ จำนวน 24 คัน ซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้จนถึงปี พ.ศ. 2546 และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2551 พบว่า ความต้องการรถยนต์เก็บข้อมูลฝอยจะเพิ่มเป็น 67 คัน 5 คัน และ 33 คัน ตามลำดับ ระบบการขนย้ายฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยได้กำหนดให้จัดสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย เพื่อตัดระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการขนส่งมูลฝอยโดยตรงไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยของรถยนต์เก็บข้อมูลฝอย แล้วนำมามเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลฝอยของรถยนต์แต่ละคัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าสึกหรอของรถยนต์ โดยคาดว่าจะใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยประมาณ 34.5 ล้านบาท ในด้านการกำจัดมูลฝอย พบว่า ระบบฟิกกับอย่างถูกต้องกับภารกิจเป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับกำจัดมูลฝอยจากเทศบาลเมืองนนทบุรี และให้ก่อสร้างสถานที่กำจัดมูลฝอยเป็นแบบศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยคาดว่าจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยไม่น้อยกว่า 307 ไร่ และต้องจัดเตรียมงบประมาณการก่อสร้างระบบฟิกกับมูลฝอยประมาณ 132 ล้านบาท

ขั้นตอนที่ 2 (2541) ได้ทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดการมูลฝอยของเทศบาล และสุขาภิบาลในภาคใต้ พบว่า ปัจจุบันการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาล ได้แก่ ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด รถเก็บขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำเนื่องจากใช้งานนานา เทศบาลส่วนใหญ่ใช้วิธีการกำจัดมูลฝอยโดยการเทกองกาก้างแล้วเผา โดยเฉพาะเทศบาลตำบลร้อยเอ็ด 89 ใช้วิธีนี้ บุคลากรที่ทำงานด้านการจัดการมูลฝอยยังขาดความรู้ความชำนาญ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาที่เกิดจากมูลฝอย และยังไม่พร้อมที่จะยอมรับการจัดการมูลฝอยของเทศบาล โดยเฉพาะการที่จะต้องมีการระค่าใช้จ่าย และเทศบาลยังขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ในการเก็บข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการจัดการมูลฝอยของเทศบาลที่สำคัญ ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดการมูลฝอย สนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ห้องเรียน ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ออกชน เข้ามาลงทุนก่อสร้างระบบ ควรมีการจัดการศึกษาร่วมเพื่อเตรียมสร้างความรู้ในด้านเทคนิคการเก็บ ข้อมูลฝอยให้กับหนังงานและเทศบาล และควรจัดสรรงบประมาณและการดำเนินงานกำจัดมูลฝอย อายุต่อเนื่องและเพียงพอ

สำหรับปัญหาการจัดการมูลฝอยในเขตสุขาภิบาล ได้แก่ การขาดการวางแผนตั้งแต่การ เก็บรวบรวมจนถึงการกำจัดมูลฝอย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ รายละเอียด เทคนิค ข้อจำกัด ความเป็นไปได้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวิธีการกำจัดมูลฝอยแต่ละวิธี วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบันไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ดือ สุขาภิบาลที่กำจัดมูลฝอยโดยการเทกองกาก แจ้งแล้วเหมือนร้อยละ 42 การเفار้อยละ 34 การฝังกลบร้อยละ 24 ของสุขาภิบาลทั้งหมด ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการ จัดการมูลฝอยของสุขาภิบาล ดังนี้ ควรมีการสำรวจและศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอย ควรมี การวางแผนการจัดการมูลฝอย ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะให้มีการร่วมมือกันขัดตั้งคูน้ำกำจัด มูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ระหว่างชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ประชาสัมพันธ์และ ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการจัดการมูลฝอย

การศึกษาและวิจัยในด้านการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ดำเนินการ ล้วนใหญ่จะศึกษาใน ระดับของเทศบาลและสุขาภิบาลเป็นหลัก โดยยังไม่มีการศึกษาในระดับองค์กรบริหารส่วนตำบล มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนตำบลจัดเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบ ใหม่ ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ในด้าน ของการจัดการมูลฝอย องค์กรบริหารส่วนตำบลจึงมีข้อจำกัดมากกว่าเทศบาลและสุขาภิบาลใน หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ทรัพยากร ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี เป็นต้น จึงแม้ว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลจะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในระดับเล็ก แต่โดยที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลจะขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย จึงสมควรที่จะต้องมีการ ศึกษาสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการมูลฝอยเป็นอย่างยิ่ง

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปริมาณและถักยณะมูลฝอยของอบต. ควบลัง ในปัจจุบัน แพทย์ ประนามณุกฝอยในอนาคต

2. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการมูลฝอยของอบต. ควบคู่ไปปัจจุบัน แผนการดำเนินงานในอนาคต
3. เพื่อศึกษา / วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันการจัดการมูลฝอยของ อบต. ควบคู่ ในปัจจุบัน วิเคราะห์แผนการดำเนินงาน สภาพปัจจุบันและความต้องการในอนาคต
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับ อบต. ควบคู่

#### ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย

1. ได้ข้อมูลด้านปริมาณและลักษณะมูลฝอยของ อบต. ควบคู่ ในปัจจุบัน และข้อมูลด้านปริมาณมูลฝอยในอนาคต
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและแผนงานการจัดการมูลฝอย รวมทั้งสภาพปัจจุบันและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยในอนาคต
3. ได้แนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับ อบต. ควบคู่ ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการมูลฝอยสำหรับ อบต. อื่น ๆ ที่รีบเงื่อนไขคล้ายคลึงกัน

#### ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วน ตำบลควบคู่ ที่นี่ที่ศึกษารอบคุณเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่ซึ่งอยู่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 66.76 ตารางกิโลเมตร แต่ไม่รวมถึงที่นี่ที่ส่วนหนึ่งในเขตหมู่ที่ 3 บ้านควบคู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอย

ขอบเขตในการศึกษา จะศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบการจัดการมูลฝอย วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการจัดการมูลฝอย ทั้งนี้ศึกษาเฉพาะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการกรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนเท่านั้น ไม่รวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

## บทที่ 2

### วิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมนิเทศและข้อมูลทุติยภูมิ สำหรับข้อมูลทุติยภูมินั้นได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แผนที่ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง และหน่วยงานอื่น ๆ ส่วนข้อมูลปฐมนิเทศ ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากภาคสนาม และการวิเคราะห์ในท้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลประกอบบางส่วนที่ได้มาจากการพูดคุยสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง ทั้งในส่วนสำนักงานปลัด ส่วนโยธา และส่วนสาธารณสุข รวมถึงจากการพบปะพูดคุยกับประชาชน บางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลังด้วย ข้อมูลที่ศึกษาสำรวจ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

#### 1. สภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลพื้นฐาน

##### 1.1 สภาพทั่วไป

1.1.1 ทัศน์ อาณาเขต ที่น้ำเชื่อมโโยง

1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

1.1.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

##### 1.2 การแบ่งเขตการปกครอง

##### 1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม

##### 1.4 ลักษณะการใช้ที่ดิน

##### 1.5 จำนวนประชากรและการกระจายตัว

##### 1.6 โครงสร้างองค์กร/การบริหารงาน/สถานะทางการคลัง

##### 1.7 นโยบาย/แผนงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย

#### 2. แหล่งกำเนิดและกิจกรรมการก่อมูลฝอย

#### 3. ปริมาณและลักษณะมูลฝอย

##### 3.1 ปริมาณมูลฝอย

##### 3.2 ลักษณะมูลฝอย

3.2.1 ความหนาแน่นของมูลฝอย

3.2.2 องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอย

- 3.2.3 ค่าความชื้นของน้ำมันฟอย
- 3.2.4 ลักษณะน้ำมันฟอยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
- 4. ระบบการจัดการน้ำมันฟอยในปัจจุบัน
  - 4.1 ทรัพยากรด้านการจัดการน้ำมันฟอย
    - 4.1.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์
    - 4.1.2 บุคลากรด้านการจัดการน้ำมันฟอย
    - 4.1.3 ที่ดิน / สำนักงาน
    - 4.1.4 งบประมาณในการจัดการน้ำมันฟอย
  - 4.2 การรับรวมน้ำมันฟอย
    - 4.2.1 ชนิด / ปริมาณ / การกระจายของถังรองรับน้ำมันฟอย
    - 4.2.2 วิธีการรับรวมน้ำมันฟอย
  - 4.3 การเก็บขยะและขนส่งน้ำมันฟอยไปสถานที่กำจัด
    - 4.3.1 ประเภท / จำนวน รายนต์เก็บขยะ
    - 4.3.2 วิธีการเก็บขยะน้ำมันฟอย
    - 4.3.3 เส้นทาง เก็บขยะฟอย
    - 4.3.4 เวลา / ความต้องการให้บริการเก็บขยะน้ำมันฟอย
    - 4.3.5 ปริมาณน้ำมันฟอยที่เก็บขยะได้
  - 4.4 การกำจัดน้ำมันฟอย
    - 4.4.1 สถานที่ / สภาพพื้นที่ที่ใช้กำจัดน้ำมันฟอย
    - 4.4.2 วิธีการกำจัดน้ำมันฟอย
  - 4.5 การนำน้ำมันฟอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

### วัสดุและอุปกรณ์

1. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำมันฟอย
  - อุปกรณ์กลุ่มเครื่าน้ำมันฟอย ได้แก่ พัดลม
  - ถ้วยยางพูพีน
  - ถุงมือยาง ถ้าปิดปาก
  - เชือกไนก่อน
  - ถุงพลาสติกสีดำ

2. อุปกรณ์ที่ใช้เคราะห์ปริมาณน้ำฝนที่เก็บขนาดได้

- เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดชั่งน้ำหนักได้ 30 ตันขึ้นไป

3. อุปกรณ์ที่ใช้เคราะห์ของค่าประกอบของน้ำฝน

- ท้ายางปูพื้น
- ถุงมือยาง ท้าบีดจมูก
- ถุงพลาสติก
- ตะแกรงร่อนน้ำฝน ขนาดรูตะแกรง 5 มิลลิเมตร
- เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาด 60 กิโลกรัม
- เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง ( Min. 0.5 กรัม Max. 1510 กรัม )

4. อุปกรณ์ที่ใช้เคราะห์ความหนาแน่นของน้ำฝน

- ถังตวงน้ำฝนขนาด 105 ลิตร
- พัดลม
- เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาด 60 กิโลกรัม

5. อุปกรณ์ที่ใช้เคราะห์ค่าความชื้นของน้ำฝน

- ตาดไอน้ำ
- เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง ( Min. 0.5 กรัม Max. 1510 กรัม )
- ตู้อบชนิดตั้งอุณหภูมิได้

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุกๆ ภูมิภาค

ขอหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ประชานกรรมการบริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลคุณลักษณะ แหล่งน้ำย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สถานีอนามัยประจำตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ สำนักงานศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา เป็นต้น เพื่อขอความอนุเคราะห์และร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

#### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมนิเทศ

##### 2.1 ข้อมูลการจัดการน้ำฝนในปัจจุบัน

ศึกษา/สำรวจ/รวบรวมข้อมูล ด้านการจัดการน้ำฝน และสังเกตการปฏิบัติงานของ พนักงานเก็บข้อมูลโดยจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในระบบการจัดการน้ำฝน ขององค์การบริหาร

ส่วนตัวบุคคลดัง โดยการนั่งรอด้วยตนเองพื้นที่สำรวจไปตามเส้นทางเก็บขนและพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามรายงานต์เก็บขบัญลูกฝอย

## 2.2 การศึกษาปริมาณและลักษณะบัญลูกฝอย

การศึกษาปริมาณและลักษณะบัญลูกฝอยขององค์กรบริหารส่วนตัวบุคคลดังครั้งนี้ ได้คัดเดือกพื้นที่ทั่วทุกที่ 2 บ้านบางແเพນ เป็นพื้นที่ตัวแทนในการศึกษา ด้วยภาพดังนี้

1) พื้นที่บ้านที่ 2 มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อาณาเขตด้านนี้จึงเป็นย่านที่มีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ส่วนอาณาเขตด้านอื่นนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีสวนยางพารา นาข้าว และพื้นที่เดิมสัตว์ พื้นที่บ้านที่ 2 จึงประกอบด้วยชุมชนเมืองและชนบท และมีหน่วยกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดบัญลูกฝอยหลากหลาย เช่น โรงเรียน สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านบ้านจัดสรร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมถึงอุปกรณ์และโรงงานอุตสาหกรรม

2) พื้นที่บ้านที่ 2 มีขนาดค่อนข้างเล็กกะทัดรัดเมื่อเทียบกับบ้านอื่นๆ การวางแผนทางให้บริการเก็บขบัญลูกฝอยขององค์กรบริหารส่วนตัวบุคคลดังค่อนข้างครอบคลุมทั่วพื้นที่ ดังนั้นบัญลูกฝอยที่เก็บขนได้จึงมากจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เก็บขบัญ

3) พื้นที่บ้านที่ 2 อยู่ใกล้กับโรงรับซั่งน้ำหนักจึงมีความสะดวกและประทัยมากกว่าพื้นที่อื่นๆในการซั่งน้ำหนักกรณีเก็บขบัญลูกฝอย หลังจากการเก็บขบัญลูกฝอยในแต่ละเที่ยว

### 2.2.1 การศึกษาปริมาณบัญลูกฝอย

การศึกษาปริมาณบัญลูกฝอยในเขตองค์กรบริหารส่วนตัวบุคคลดัง ดำเนินการโดยการตรวจสอบหาอัตราการเกิดบัญลูกฝอยของประชากรต่อคนต่อวัน ซึ่งมีวิธีการศึกษาคือ หาปริมาณบัญลูกฝอยที่องค์กรบริหารส่วนตัวบุคคลดังสามารถเก็บขนได้ในพื้นที่บ้านที่ 2 โดยการซั่งน้ำหนักบัญลูกฝอยจากการรายงานต์เก็บขบัญ ที่เก็บขบัญลูกฝอยตามเส้นทางเก็บขบัญในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2541 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2541 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ได้รับบริการซึ่งทางได้จากการนับจำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการตามเส้นทางเก็บขบัญนั้น แล้วคำนวณจำนวนประชากรจากอัตราประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน อัตราการเกิดบัญลูกฝอยที่ได้จะใช้เป็นตัวแทนอัตราการเกิดบัญลูกฝอยของประชากรในเขตองค์กรบริหารส่วนตัวบุคคลดัง เมื่อได้อัตราการเกิดบัญลูกฝอยของประชากรมาแล้วจึงประมาณปริมาณบัญลูกฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากจำนวนประชากรที่มีอยู่ในปัจจุบันตามทะเบียนรายภูร์ ดังนี้

$$\text{อัตราการเกิดบัญลูกฝอย(ก.ก./คน/วัน)} = \frac{\text{ปริมาณบัญลูกฝอยที่เก็บขบัญได้(ก.ก./วัน)}}{\text{จำนวนประชากรที่ได้รับบริการ(คน)}}$$

$$\text{ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น(ก.ก./วัน)} = \frac{\text{จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร(คน)}}{\text{อัตราการเกิดมูลฝอย(ก.ก./คน/วัน)}}$$

### 2.3.2 การศึกษาลักษณะมูลฝอย

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง ได้มีการเก็บข้อมูลฝอยตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ในปัจจุบัน 5 เส้นทาง และจากการศึกษาสภาพทั่วไปของแต่ละเส้นทางนั้น พบว่า แหล่งกำเนิดมูลฝอยส่วนใหญ่มาจากอาคารบ้านเรือนที่หักਆศัย และร้านค้า มีความคล้ายคลึงทางด้านกิจกรรมการก่อมูลฝอย จึงเลือกมูลฝอยจากการชนต่อกันที่เก็บข้อมูลฝอยเพียง 1 เส้นทาง มาศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของมูลฝอยทั้งหมด โดยเดือกมูลฝอยจากการชนต่อกันที่เก็บข้อมูลฝอยประจำเส้นทางหนึ่งที่ 2 บ้าน บางแท่น ในขณะที่ได้นำมูลฝอยมาถ่ายเท็ง ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2541 ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้

#### 2.3.2.1 สุ่มชักตัวอย่างมูลฝอยส่วนประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร

#### 2.3.2.2 นำมูลฝอยมากองรวมกันแล้วคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน

2.3.2.3 แบ่งกองมูลฝอยออกเป็น 4 ส่วน (quartering) แล้วเดือก 2 ส่วน จาก 4 ส่วน โดยการสุ่ม นำมากองรวมกันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอีก ทำต่อไปจนได้มูลฝอยมาประมาณ 300 ลิตร

#### 2.3.2.4 นำตัวอย่างมูลฝอยที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ (ไฟศาล ผดุงศรีกุล, 2535)

- ความหนาแน่น
- องค์ประกอบทางกายภาพ
- ค่าความชื้น

#### ก) วิธีการหาค่าความหนาแน่นของมูลฝอย

ตวงมูลฝอยใส่ภาชนะที่ทราบน้ำหนักแล้วจนเต็ม ยกภาชนะให้สูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วปลดล็อกกระบนที่นิ้ว ล้วนมูลฝอยยุบลงให้เต็มใหม่ ทำซ้ำ 3 ครั้ง แล้วชั่งน้ำหนัก นำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าความหนาแน่น ดังนี้

$$\text{ความหนาแน่น(ก.ก./ลบ.ม.)} = \frac{\text{น้ำหนักตวงมูลฝอยและดังด้วง(ก.ก.) - น้ำหนักดังด้วง(ก.ก.)}}{\text{ปริมาตรของดังด้วง(ลบ.ม.)}}$$

#### ข) วิธีการหาค่าองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอย

นำตัวอย่างมูลฝอยมาทำการคัดแยกประเภทด้วยมือ ชั่งน้ำหนัก แล้วคำนวณหาค่าองค์ประกอบของมูลฝอย ดังนี้

$$\text{ค่าองค์ประกอบบุคลฟ้อยแต่ละประเภท (\%)} = \frac{\text{น้ำหนักบุคลฟ้อยแต่ละประเภท} \times 100}{\text{น้ำหนักบุคลฟอยรวม}}$$

### ค) วิธีการหาค่าความชื้นของบุคลฟอย

ใส่บุคลฟอยในภาชนะโลหะที่ทราบน้ำหนัก ซึ่งน้ำหนักบุคลฟอยรวมภาชนะ แล้วนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน จนกระทั่งบุคลฟอยแห้งสนิท ซึ่งน้ำหนักแล้วคำนวณหาค่าความชื้น ดังนี้

$$\text{ค่าความชื้น (\%)} = \frac{(\text{น้ำหนักบุคลฟอยก่อนอบ}-\text{น้ำหนักบุคลฟอยแล้ว}) \times 100}{\text{น้ำหนักบุคลฟอยก่อนอบ}}$$

## การวิเคราะห์ข้อมูล

### 1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด ทั้งจากการสำรวจภาคสนาม จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และจากเอกสารที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สภาพ/ปัญหา/ความสามารถ ของระบบการจัดการบุคลฟอยในปัจจุบัน ตามทั่วไปดังนี้

#### 1.1 แนวลักษณะนิodicและการเกิดบุคลฟอย

#### 1.2 การรวบรวมบุคลฟอย

#### 1.3 การเก็บขนและขนส่งบุคลฟอย

#### 1.4 การกำจัดบุคลฟอย

#### 1.5 การนำบุคลฟอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

### 2. การพยายาม / คาดการณ์

#### 2.1 พยากรณ์จำนวนประชากรในอนาคต

คาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคตขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลัง จากข้อมูลจำนวนประชากรขอนหลัง 10 ปี โดยใช้อุปกรณ์วัดน้ำเรขาคณิต

#### 2.2 พยากรณ์ปริมาณบุคลฟอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

คาดการณ์ปริมาณบุคลฟอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มาประกอบการประเมินหากอัตราการเกิดบุคลฟอยต่อคนต่อวันของประชากร

2.3 ประเมิน/วิเคราะห์ แผนการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบล  
ควบคู่

2.4 ประเมินสภาพปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2.5 ประเมินความต้องการทรัพยากรด้านการจัดการมูลฝอย

ประเมินความต้องการทรัพยากรด้านการจัดการมูลฝอย ทั้งการเก็บรวบรวม การเก็บขน และการกำจัดมูลฝอย ในระยะเวลา 20 ปี กายໄต้เงื่อนไขที่มีอยู่และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยประเมินในประเด็น ดังนี้

2.5.1 ความต้องการลังรองรับมูลฝอยและงบประมาณ

2.5.2 ความต้องการรถยนต์เก็บขนมูลฝอยและงบประมาณ

2.5.3 ความต้องการพื้นที่กำจัดมูลฝอย

#### การสรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ

สรุปข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่

### บทที่ 3

#### ผลการศึกษา

##### 1. สภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน

###### 1.1 สภาพทั่วไป

###### 1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์กรบริหารส่วนตำบลควนถังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอหาดใหญ่ห่างจากเทศบาลนครหาดใหญ่ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 66.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,725 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆดังนี้ แสดงได้ดังภาพประกอบ 3


ทิศเหนือ	-	ติดต่อกับ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลุง และองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ทิศตะวันออก	-	ติดต่อกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองสี และ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพรุ
ทิศตะวันตก	-	ติดต่อกับ องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งคำสา
ทิศใต้	-	ติดต่อกับ องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกม่วง และองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งคาน

###### 1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบสูง บริเวณด้านใต้ของตำบลเป็นเนินสูงค่อยๆลดลงมาทางทิศเหนือ

###### 1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

องค์กรบริหารส่วนตำบลควนถัง ตั้งอยู่ในเขตสภาพอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนโดยทั่วไป อากาศจะไม่ร้อนหรือหนาวจัดจนเกินไป มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนจะเริ่มต้น แต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนสิงหาคม รวม 5 เดือน ฤดูฝนจะเริ่มต้นแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนมีนาคม รวม 7 เดือน ในปีงบประมาณนี้ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลมากนัก โดยที่ฝนจะตกหนักในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย



ภาพประกอบ 3 ตำแหน่งและอาณาเขตติดต่อขององค์กรบริหารส่วนตำบลควนลัง

#### 1.1.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองอู่ตะเภา เป็นคลองขนาดใหญ่กั้นอาณาเขตทางทิศตะวันออกระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่และตำบลบ้านชุม ไทรผล่านทางทิศตะวันออกของหมู่ที่ 1 บ้านหน้าคุณลังและหมู่ที่ 2 บ้านบางแพใน ความยาว ไทรผล่านประมาณ 12 กิโลเมตร ลัดจากน้ำนี้จะไทรผล่านตำบลคลองอู่ตะเภา ตำบลท่าช้าง ตำบลบ้านหار ตำบลแม่ท่าอม ตำบลคุณเตาและตำบลบางกล้าก่อนออกสู่ทะเลสาบสงขลา

คลองวด เป็นลำน้ำกั้นอาณาเขตทางทิศเหนือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังกับตำบลลุงและอำเภอบางกล้ำ ไทรผล่านทางทิศเหนือของหมู่ที่ 5 บ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังหวัง และหมู่ที่ 2 บ้านบางแพใน ความยาว ไทรผล่านประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนจะบรรจบกับคลองอู่ตะเภา

คลองต่า เป็นคลองสาขาของคลองวด ไทรผล่านหมู่ที่ 5 บ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังหวัง หมู่ที่ 3 บ้านคุณลัง และหมู่ที่ 2 บ้านบางแพใน ความยาว ไทรผล่านประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนจะบรรจบกับคลองอู่ตะเภา


คลองสอง เป็นคลองสาขาของคลองวด ไทรผล่านทางทิศตะวันตกของหมู่ที่ 4 บ้านวังหวัง ความยาว ไทรผล่านประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนจะบรรจบกับคลองต่า

#### 1.2 การแบ่งเขตการปักครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังแบ่งเขตการปักครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหน้าคุณลัง หมู่ที่ 2 บ้านบางแพใน หมู่ที่ 3 บ้านคุณลัง หมู่ที่ 4 บ้านวังหวัง และหมู่ที่ 5 บ้านม่วงค่อม ดังแสดงในภาพประกอบ 4

#### 1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม

ประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 46.45 โดยอาชีพหลักคือการทำสวนยางพาราและการทำนา ส่วนการทำสวนผลไม้ การปลูกพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมรายได้ประกอบอาชีพรับจ้างเฉลี่ยร้อยละ 31.34 ส่วนใหญ่รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพค้าขายเฉลี่ยร้อยละ 20.21 ประกอบอาชีพบริการและอื่นๆเฉลี่ยร้อยละ 2 โดยมีรายได้ของประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคนต่อปี ประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70 ศาสนาอิสลามร้อยละ 29 ศาสนาอื่นๆร้อยละ 1 (งานสารานุสูตรกองหาดใหญ่, 2540 )



ภาพประกอบ 4 การแบ่งเขตการปักครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคลัง

#### 1.4 ลักษณะการใช้ที่ดิน

พื้นที่ในเขตต้องค์การบริหารส่วนตำบลคลื่นลัง ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งประชาชนใช้สำหรับการดำเนินการ ทำการปลูกพืชไร่ การทำสวนผลไม้โดยเฉพาะส้มโอ สำหรับพื้นที่การอยู่อาศัยนั้น ประชาชนอยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นตรงบริเวณแนวอาณาเขตติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากนี้จะกระจายตัวปีนระยะๆ ไปตามความยาวของถนนสายหลักที่ตัดกัน

#### 1.5 จำนวนประชากรและการกระจายตัว


จากข้อมูลของสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเมษายน พ.ศ.2541 เฉลี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลคลื่นลังมีประชากรชาย 12,212 คน ประชากรหญิง 12,722 คน รวมทั้งสิ้น 24,934 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,422 ครัวเรือน ข้อมูลจำนวนประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2532-2541 แสดงได้ดังตาราง 7 โดยประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ย่านถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 27 ซอยเพชรเกษม 41 และถนนหน้ากูบอร์ ส่วนบริเวณอื่นๆ จะมีการกระจายตัวของประชากรเป็นแบบหนาแน่นปานกลาง โดยเฉพาะบริเวณที่มีหมู่บ้านจัดสรร จนถึงหนาแน่นน้อยเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่สำหรับการเกษตรกรรม ดังแสดงในภาพประกอบ 5

ตาราง 7 จำนวนประชากรในเขตตำบลคลื่นลังระหว่างปี พ.ศ.2532-2541

ปี พ.ศ.	จำนวนครัวเรือน (หลัง)	จำนวนประชากร (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
2532	2,354	6,100	5,601	11,701
2533	2,349	8,329	8,168	16,497
2534	2,354	8,342	8,170	16,512
2535	2,482	8,452	8,278	16,730
2536	2,881	10,874	10,474	21,348
2537	3,016	11,414	11,001	22,415
2538	3,070	10,651	10,356	21,007
2539	3,139	10,323	10,882	21,205
2540	3,155	11,383	11,811	23,194
2541	3,422	12,212	12,722	24,934

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


หมายเหตุ : ในปี พ.ศ.2538 ได้ปรับเปลี่ยนจากคำนวณเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล



ภาพประกอบ ๕ การกระจายตัวของประชากร

### 1.6 โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน และสถานะทางการคลัง

การบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของประธานกรรมการบริหาร โดยมีปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการประจำ การแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยสำนักงานปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลมีบุคลากร 15 คน ส่วนการคลังมีบุคลากร 7 คน ส่วนโยธามีบุคลากร 7 คน ส่วนสาธารณสุขมีบุคลากรรักษาการ 1 คน (มีแผนการจัดทำงานบุคลากรมาทำหน้าที่ประจำในอนาคต) นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างชั่วคราวอีกจำนวน 8 คน ดังแสดงในภาพประกอบ 6 สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการศูนย์แลรักษาความสะอาด และการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลังในปัจจุบัน คือ ส่วนโยธาและส่วนสาธารณสุข



#### ภาพประกอบ 6 การจัดองค์กรขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลังในปัจจุบัน

สำหรับรายละเอียดงบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง ในปี พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2540 แสดงได้ดังตารางที่ 8

**ตาราง 8 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณลัง**

<b>หมวดรายรับ-รายจ่าย</b>	<b>พ.ศ.2539</b>	<b>พ.ศ.2540</b>
	<b>จำนวนเงิน (บาท)</b>	<b>จำนวนเงิน (บาท)</b>
<b>หมวดรายรับ</b>		
1. หมวดภาษีอากร	6,315,968.17	7,683,228.64
2. หมวดค่าธรรมเนียม	37,061,215.97	18,621,293.50
3. หมวดรายได้ทรัพย์สิน	730,581.72	2,203,521.84
4. หมวดเงินอุดหนุน	1,332,200.00	1,360,000.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,900.00	251,689.00
6. หมวดเงินได้อื่น	-	6,571,729.00
<b>รวมงบประมาณรายรับ</b>	<b>45,477,865.86</b>	<b>36,691,461.98</b>
<b>หมวดรายจ่าย</b>		
1. รายจ่ายประจำ	1,810,902.00	6,002,418.68
2. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา	34,439,796.00	28,356,270.00
<b>รวมงบประมาณรายจ่าย</b>	<b>36,250,698.00</b>	<b>34,358,688.68</b>

**1.7 นโยบายและแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณลัง**

**1.7.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

- 1) สร้างและปรับปรุงระบบโครงข่ายถนนในตำบล หมู่บ้าน ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล และจะปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางในถนนสายหลัก
- 2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการสร้างคูระบายน้ำในชุมชนที่นานาแห่ง และปรับปรุงท่อระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน
- 3) จัดระบบระเบียบของหมู่บ้านโดยการวางแผนเมือง

**1.7.2 ด้านการพัฒนาเมืองและการบริการชั้ดการ**

- 1) จัดสำนักงานให้สะอาดและคุ้มสวายงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

**1.7.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- 1) จัดหาสถานที่สำหรับทั้งน้ำฝนอยของตำบล
- 2) จัดการถังเก็บน้ำฝนอยพร้อมอุปกรณ์และบุคลากร
- 3) จัดทำถังรองรับน้ำฝนอยบริเวณบ้านเรือนในชุมชนหนาแน่นให้เที่ยงพอ
- 4) ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5) อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน และโบราณวัตถุ

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน แผลงแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

องค์กรบริหารส่วนต้นlevel ได้กำหนดจุดหมายและแนวทางการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม ในระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2554) โดยมีรายละเอียดแสดงในตาราง 9

ตาราง 9 จุดหมายและแนวทางการปฏิบัติระยะยาวในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามขององค์กรบริหารส่วนต้นlevel

ลำดับที่	จุดมุ่งหมาย	แนวทางการปฏิบัติ	งาน/โครงการ/กิจกรรม
1	<b>ด้านการรักษาความสะอาด</b> - ให้ อบต. กำหนดเป็นพื้นที่ที่มีความสะอาดในทุกหมู่บ้าน	1.1 เสนอการตรวจหาดใหญ่ให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในพื้นที่ อบต. ควบลัง และเมื่อประกาศใช้แล้วจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเคร่งครัดและจริงจัง ต่อเนื่อง  1.2 จัดให้มีการประชุม ชักซ้อม ชี้แจง ทำความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้เข้าใจ ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว  1.3 ประชาสัมพันธ์ เพยเพร์ สาระ สำคัญของกฎหมายดังกล่าว ให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และตระหนักรึง ไทยและ ความคิดที่จะได้รับ  1.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ตามของ อบต. ที่ได้ตราขึ้นให้เด็ก	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในโอกาสวันสำคัญ - โครงการปรับปรุงสถานที่ราชการ เพื่อเป็นแบบอย่าง - โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด - โครงการประกวดบริษัทห้างร้านดีเด่น

ตาราง 9 (ต่อ)

ลำดับที่	จุดมุ่งหมาย	แนวทางการปฏิบัติ	งาน/โครงการ/กิจกรรม
1	<b>ด้านการรักษาความสะอาด</b> - ให้ อบต. ควบคุมดังเป็นพื้นที่ที่มีความสะอาดในทุกหมู่บ้าน	<p>1.5 จัดให้มีระบบกำจัดมูลฝอยควบคู่ไปกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่เหมาะสม โดยแยกทางน้ำบริเวณชุมชนหนาแน่นและส่วนราชการ จะต้องมีสถานที่รองรับอย่างเพียงพอ รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อความร่วมมือ</p> <p>1.6 ปรับปรุงการบริหารงานด้านการรักษาความสะอาด จัดเก็บและกำจัดมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน เช่นบริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการฝึกอบรมมูลฝอย</li> <li>- โครงการจัดซื้อดังรองรับ</li> <li>- โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ</li> <li>- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บ</li> <li>- โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อดัน บด และฝังกลบมูลฝอย</li> <li>- โครงการจัดซื้อรถคูดสีงปีก</li> <li>- โครงการสร้างบ่อเก็บและตากสีงปีก</li> <li>- โครงการทำรั้วรอบสถานที่กำจัดมูลฝอย</li> <li>- โครงการจัดซื้อที่ดินกำจัดมูลฝอยเพิ่ม</li> <li>- โครงการรณรงค์ให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนรักษาความสะอาดชุมชน ในวันสำคัญๆ</li> </ul>

ตาราง 9 (ต่อ)

ลำดับที่	อุดมสุจิหมาย	แนวทางการปฏิบัติ	งาน/โครงการ/กิจกรรม
2	<b>ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม</b> -ให้ อนค.ควบคุมเป็นชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย	2.1 ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชัąนถือปฏิบัติตาม - พ.ร.บ.ความคุ้มอาหาร พ.ศ.2522 - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 - พ.ร.บ.โรงงานเคมี พ.ศ.2478 - พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 - พ.ร.บ.จราจรทางน้ำ พ.ศ.2522 - พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง หากตรวจพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด  2.2 ปรับปรุงลิ่งชmania ความสะอาดทั้งด้านสาธารณะ โภค สาธารณสุข ใจกลางเมือง ให้เก็บงอกดูแลอย่างดี สวยงามน่า สะอาด ให้เป็นระบบโทรศัานาคม ให้เพียงพอ	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - โครงการตรวจสอบความสะอาดของอนุญาตก่อสร้างอาคาร - โครงการตรวจสอบแนวนำอาคารขนาดใหญ่ - โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน - โครงการอบรม กัญชาจาระ - โครงการรณรงค์ส้วมน้ำกัดแมลงสาบ - โครงการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณทางร่วมทางแยก - โครงการติดตั้งเกอร์ร็อดจักรยาน/จักรยานยนต์ - โครงการถนนสีขาว - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน - โครงการลากขยะถนนหลัก - โครงการสร้างถนนคอนกรีต - โครงการสร้างคูระบายน้ำ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ - โครงการขยายเขตไฟฟ้า - โครงการขยายเขตโทรศัานาคอม - โครงการสร้างสะพาน - โครงการปรับปรุงหมู่บ้าน

ตาราง 9 (ต่อ)

ลำดับที่	ชุดมุ่งหมาย	แนวทางการปฏิบัติ	งาน/โครงการ/กิจกรรม
2	<p><u>ด้านความเป็นระบบที่เขียนเรียนร้อยและความสวยงาม</u></p> <p>- ให้ อบต. ควบคุมสังเพิมชุมชน ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระบบที่เขียนเรียนร้อย และปลดปล่อย</p>	<p>2.3 ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้มีความสวยงาม สะอาด ธรรมชาติให้มีความสวยงาม สะอาด</p> <p>2.4 เสริมสร้างและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเมืองให้สวยงาม</p> <p>2.5 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>2.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตลอดจนโบราณราษฎร์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์</p> <p>2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให่องค์กรภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในงาน/โครงการ/กิจกรรม รักษาความเป็นระบบที่เขียนร้อย และความสวยงามอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ชนิดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ</li> <li>- โครงการทำป้ายชื่อถนน</li> <li>- โครงการสวนสุขภาพ</li> <li>- โครงการปลูกไม้เข็นต้นสองข้างทาง</li> <li>- โครงการป้ายแนวเขต</li> <li>- โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ</li> <li>- โครงการสำรวจตามที่ตั้งดั้มเพลิงเเก่มีประจำหมู่บ้าน</li> <li>- การรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน มีพระบรมยาลาภกษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นที่การพักการะ</li> <li>- การประดับธงชาติ  ธงพิไนย วันสำคัญ</li> <li>- ขอความร่วมมือ บริษัท ห้างร้าน บ้านเรือน ริมถนนสายสำคัญ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงาน บ้านเรือนของตนเอง</li> </ul>

## 2. แหล่งกำเนิดและกิจกรรมการก่อภัยด้อย

ลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลัง มีทั้งเขตที่เป็นชุมชน เมืองและชุมชนชนบท ในเขตชุมชนเมืองนั้นมีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น และมีกิจกรรมจากการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่หลากหลาย ส่วนชุมชนชนบทจะมีประชากรอาศัยอยู่น้อย และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงสามารถจำแนกแหล่งกำเนิดภัยด้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนที่เกิดจากกิจกรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน ส่วนที่เกิดจากกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม และส่วนที่เกิดจากกิจกรรมในภาคเกษตรกรรม

### 2.1 กิจกรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชน

#### 2.1.1 ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเรือน และหมู่บ้านจัดสรรนับเป็นแหล่งกำเนิดภัยด้อยขนาดใหญ่ที่มีภัยด้อยเกิดขึ้นในปริมาณมาก ลักษณะภัยด้อยที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปจะเป็นภัยด้อยสุดหรือภัยด้อย เป็นภัยประเภทเศษอาหาร และเศษวัสดุที่เหลือจากการประกอบอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกบรรจุไว้ในถุงพลาสติก ก่อนที่จะนำมาทิ้งถังรองรับภัยด้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล

#### 2.1.2 ร้านค้า

ร้านค้าส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กประเภทร้านขายของชำ ร้านขายอาหาร ซึ่งมักใช้อาหารบ้านเรือนเป็นสถานที่ประกอบการ ลักษณะภัยด้อยที่เกิดขึ้นจึงคล้ายคลึงกับภัยด้อยที่เกิดจากแหล่งที่อยู่อาศัย

#### 2.1.3 ตลาดนัด

ตลาดนัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังมีอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างเขตติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังกับเทศบาลนครหาดใหญ่ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างเขตติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดำเนิน 1 แห่ง อายุในเขตหมู่ที่ 3 อีก 1 แห่ง ลักษณะของสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้แก่ อาหารสด อาหารทะเล พืชผักผลไม้ และวัสดุดินที่ใช้ในการประกอบอาหารประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ที่ทำจากพลาสติก เช่น ถังน้ำ ตะกร้า กระถาง แก้วอีกด้วย เป็นต้น ภัยด้อยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษพืชผักผลไม้ และถุงพลาสติก

#### 2.1.4 โรงเรียน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 โรง ระดับมัธยมศึกษา 1 โรง ดังแสดงในตาราง 10 ภัยด้อยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดส่วนนี้จะเป็นพวกเศษกระดาษ

สมุด หนังสือ เศษกระดาษ สำนักงาน กระดาษ พลาสติกหรือวัสดุที่ใช้ในการห่ออาหาร ขันมี รวมทั้งเศษถ่านไฟฟ้าที่เกิดจากการดูดบดบริเวณโดยรอบโรงเรียน

### 2.1.5 สถานีอนามัย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลังมีสถานีอนามัยประจำตำบลอยู่ 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านวังหวัง บุกเบิกที่เกิดขึ้นมีจำนวนไม่นานก่อนจากภารรักษายาบาลผู้ที่มาดูแลเงินเพียงเล็กน้อย เช่น การทำแพลง ดึงแพลง เป็นต้น

ตาราง 10 โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง

ชื่อโรงเรียน	หมู่ที่	ระดับ	จำนวนนักเรียน	จำนวนครู
1.บ้านหนองคลองลัง	1	ประถมศึกษา	180	14
2.บ้านบางแพป	2	ประถมศึกษา	458	21
3.วัดคลองลัง	3	ประถมศึกษา	465	23
4.บ้านบึงพิชัย	4	ประถมศึกษา	223	12
5.บ้านวังหวัง	4	ประถมศึกษา	156	11
6.วัดม่วงค่อง	5	ประถมศึกษา	270	13
7.หาดใหญ่รัฐประชารัตน์	3	มัธยมศึกษา	2444	141

ที่มา : งานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่, 2540

### 2.2 กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง จำแนกตามลักษณะ กิจกรรมสามารถแบ่งได้ดังตารางที่ 11 บุกเบิกที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่างๆ นี้จะมีลักษณะแตกต่าง กันไปตามประเภทของกิจกรรม ในด้านการจัดการบุกเบิกนั้น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางบางโรงงานที่อยู่ติดกับเส้นทางให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น โรงงานทำปะเก็นและวัสดุกันร้อนที่ใช้กับรถยนต์ จะนำบุกเบิกที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิตบางส่วนมาทิ้งในภาชนะรองรับที่วางไว้ให้บริการ ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก เช่น บริษัทไชยแคร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งผลิตถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลังก็จะเข้าไปให้บริการเก็บขนโดยเก็บขนเฉพาะบุกเบิกที่เกิดจากกิจกรรมทั่วไป ของพนักงานอาชีวศึกษา 1 ครั้ง สำหรับบุกเบิกที่เกิดจากขบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานได้ว่าจ้างให้ เทศบาลกรหาดใหญ่เข้ามาดำเนินการเก็บขน

ตาราง 11 จำนวนโรงงานฯ จำแนกตามลักษณะกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่ดัง

ลำดับที่	ลักษณะกิจกรรม	วัสดุอินทรีย์	จำนวน(โรง)
1	สีขาว	ข้าวเปลือก	4
2	ทำไอศครีม	มะพร้าว,นมผง,น้ำตาล,แป้งมัน	1
3	ทำพิริกไทยป่น	พิริกไทย	1
4	ทำน้ำแข็ง	น้ำนาตาล,น้ำประปา	2
5	ทำน้ำดื่ม	น้ำประปา	1
6	ทำที่นอนฟองน้ำ	สารเคมีชนิดต่างๆ	1
7	ไซ ซอย เซาะร่องไม้ ทำวง กบ และเทอร์นิเชอร์	ไม้แปรรูป	9
8	แปรรูปไม้ยางพารา	ไม้ยางพาราท่อน	5
9	ยางแผ่นรวมวัน	ยางแผ่นดิน	2
10	ทำถุงมือยาง	น้ำยาง,สารเคมีต่างๆ	1
11	ผลิตท่อพี.วี.ซี.และผลิต กัณฑ์จากพี.วี.ซี.	พงพี.วี.ซี., พลาสติกไชเซอร์, สารเคมี ชนิดอื่นๆ	1
12	ทำอิฐดินเผา	ดินเหนียว	3
13	ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและ คอนกรีตผสมเสริม	ปูนซีเมนต์, ทราย, หิน, เหล็ก	6
14	กลึง เชื่อม ชุบโลหะ	เหล็กต่างๆ	6
15	ซ่อมเครื่องยนต์และ รถยนต์	รถยนต์รื้อซ่อม, เหล็ก, ลวดเชื่อม, สี ต่างๆ	7
16	ทำปะเก็นและวัสดุกันรั่วที่ ใช้กับรถยนต์	แผ่นปะเก็น, แผ่นทองแดง, ห่อ ทองแดง	1
17	แบ่งบรรจุก๊าซ	ก๊าซบีโตรเลียมเหลว, ก๊าซหุงต้ม	2
18	แบ่งบรรจุน้ำส้มสายชู	กรดซัลฟูริก	1
19	ทำห้องเย็นและอาหาร สำเร็จรูปเบร์	ปลา, ถั่ว, ปลาหมึก, หอย	1
20	รับจ้างซักอบรีด	ผงซักฟอก, น้ำยาปรับผ้านุ่ม	1

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, 2541

### 2.3 กิจกรรมในภาคเกษตรกรรม

อาชีวภาพลักษณะในการทำการเกษตรกรรมของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คุณลัง คือ การทำสวนยางพารา การทำนา และการทำสวนผลไม้ สำหรับการทำสวนยางพารานั้น จะมีการจำแนกโดยคลิตผลทั้งในรูปของน้ำยางขัน และการทำยางแห่น ลักษณะของเสียงที่เกิดจาก กระบวนการทำยางแห่นคือน้ำเสียง ซึ่งจะถูกปล่อยลงคูเล็กๆ หากมีปริมาณน้อยก็จะซึมลงคืนตาม ธรรมชาติ หากมีปริมาณมากก็จะซึมเป็นอย่างมาก หากมีปริมาณน้อยก็จะซึมลงคืนตาม ธรรมชาติ หากมีปริมาณมากก็จะซึมเป็นอย่างมาก ให้เกิดกลิ่นเหม็น เมื่อต้นยางพาราหมดอายุก็จะถูก ตัด下來ไว้ยางพาราท่อนไปขายให้กับโรงงานแปรรูปไว้ยางพาราที่มีอยู่ภายในตัวบ่อ สำหรับการทำ นา และการทำสวนผลไม้ในนั้นของเสียงที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปของเศษกลิงไว้ใบหญ้า ซึ่งใช้ในการ เดี่ยงสัตว์ นอกจากนี้ก็จะเผา หรือปัดดอยให้ย่อยสลายไป悠久ตามธรรมชาติ

ของเสียงที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในภาคเกษตรกรรมจะไม่ได้รับการให้บริการเก็บ ขึ้นจากองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจัดการน้ำด้วยตัวเอง ซึ่ง มีรูปแบบในการจัดการที่คล้ายกัน กล่าวคือ จะมีการแยกน้ำด้วยสอดประเทศาชานาร พืชผักผลไม้ สำหรับเดี่ยงสัตว์ หรือกองไว้บริเวณโคนต้นไม้เพื่อให้ย่อยสลายกลอยเป็นปุ๋ย สำหรับน้ำดอย ประเทศาอื่นๆหากไม่ต้องการใช้ประโยชน์ก็จะเผาหรือฝัง

## 3. การศึกษาปริมาณและลักษณะมูลฝอย

### 3.1 การศึกษาปริมาณมูลฝอย

#### 3.1.1 อัตราการเกิดมูลฝอย

จากการซั่งน้ำหนักโดยน้ำหนักตั้งเดิมที่เก็บขึ้นมาตามเส้นทางเก็บขึ้นในหมู่ที่ 2 บ้านบางไฟบ (เส้นทางที่ 2) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2541 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2541 และการ สำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการตามเส้นทางเก็บขึ้น นำมาคำนวณหาอัตราการผลิตมูลฝอย ของประชากรที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านบางไฟบ ได้อัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ย 0.61 กิโลกรัมต่อคน ต่อวัน ซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลคุณลังในปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลัง พนว่า มีค่าใกล้เคียงกับอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากรเฉลี่ยในเขตสุขาภิบาลภาคใต้ที่บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ได้ศึกษาไว้ในปี พ.ศ.2536 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.599 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังนั้น จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเทศาที่ 1 เป็น ที่นี่ที่เรื่องโขยงและรองรับการขยายตัวของเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งมีความเจริญและความเป็นเมือง สูงใกล้เคียงกับสุขาภิบาล

### 3.1.2 ปริมาณมูลฝอยในปัจจุบัน

จากข้อมูลอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากร และจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ นำมาคำนวณหาปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง ในปัจจุบัน ได้เท่ากับ 15 ตันต่อวัน หรือ 5,475 ตันต่อปี ซึ่งค่าปริมาณมูลฝอยจำนวนนี้ได้ประมาณจากแหล่งกำเนิดมูลฝอยที่จัดเป็นกิจกรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนเท่านั้น ยังไม่ได้รวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมในภาคเกษตรกรรม

### 3.2 การศึกษาลักษณะมูลฝอย

การศึกษาลักษณะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลควนลังครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาจากมูลฝอยรวม ซึ่งเป็นมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากหลายกิจกรรมรวมกัน โดยได้สุ่มหักตัวอย่างมูลฝอยจากรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยประจำเส้นทางเก็บขยะที่ 2 บ้านบางแวง ในขณะที่ได้นำมูลฝอยมาถ่ายที่ ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยจำนวน 1 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2541 ผลการศึกษาลักษณะของมูลฝอยแสดงได้ดังตาราง 12

จากผลการศึกษาลักษณะของมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง พบว่า มูลฝอยมีค่าความชื้นค่อนข้างสูงคือร้อยละ 71.79 โดยน้ำหนัก ค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 237 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร องค์ประกอบของมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นมูลฝอยสดหรือมูลฝอยเปียกมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 61.15 รองลงมาได้แก่ พลาสติกมีสัดส่วนร้อยละ 13.20 กระดาษร้อยละ 10.59 แก้วร้อยละ 5.91 โลหะจำพวกเหล็กร้อยละ 2.88 เศษไม้ร้อยละ 1.25 เศษผ้าร้อยละ 1.06 กิน และกระเบื้อง(รวมกระดูกและเปลือกหอย)ร้อยละ 0.55 หนังและยางร้อยละ 0.22 โลหะที่ไม่ใช่เหล็กร้อยละ 0.12 มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนร้อยละ 0.12 และอื่นๆรวมร้อยละ 2.95 โดยน้ำหนัก เปียก คั้งแสดงในภาพประกอบ 7

สำหรับองค์ประกอบมูลฝอยในส่วนที่เผาไหม้ได้ ซึ่งประกอบด้วยกระดาษ พลาสติก มูลฝอยสดหรือมูลฝอยเปียก เศษไม้ เศษผ้า ยางและหนัง พบว่ามีประมาณร้อยละ 87.47 โดยน้ำหนัก เปียก และองค์ประกอบมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ซึ่งประกอบด้วย โลหะ แก้ว หินและกระเบื้อง มีประมาณร้อยละ 9.46 คิดเป็นสัดส่วนขององค์ประกอบมูลฝอยในส่วนที่เผาไหม้ได้ต่อองค์ประกอบ มูลฝอยในส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้เท่ากับ 9.25 ต่อ 1 ดังแสดงในภาพประกอบ 8

องค์ประกอบมูลฝอยที่สามารถย่อยลายได้ ซึ่งประกอบด้วย มูลฝอยสดหรือมูลฝอยเปียก กระดาษ เศษไม้ มีปริมาณร้อยละ 72.99 และองค์ประกอบมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยลายได้ และย่อยลายได้ยากซึ่งประกอบด้วย พลาสติก เศษผ้า ยางและหนัง โลหะ แก้ว หินและกระเบื้อง

มีประมาณร้อยละ 23.94 คิดเป็นสัดส่วนขององค์ประกอบบัญชือยที่อยู่อย่างถาวรได้ต่อองค์ประกอบบัญชือยที่อยู่อย่างถาวรไม่ได้เท่ากับ 3.05 ต่อ 1 ดังแสดงในภาพประกอบ 9


องค์ประกอบบัญชือยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ประกอบด้วย กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ มีอัตราประมาณร้อยละ 32.70 ของปริมาณบัญชือยที่เกิดขึ้นทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนบัญชือยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ต่อบัญชือยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เท่ากับ 0.48 ต่อ 1 ในจำนวนบัญชือยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มีพลาสติกปริมาณมากที่สุดคือร้อยละ 13.20 กระดาษร้อยละ 10.59 แก้วร้อยละ 5.91 และโลหะร้อยละ 3.00 ของปริมาณบัญชือยทั้งหมด ดังแสดงในภาพประกอบ 10

หากพิจารณาถึงประเภทและลักษณะบัญชือยนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้พบว่าในส่วนของบัญชือยที่เป็นพลาสติกนั้นจะมีพลาสติกประเภทถุงพลาสติกมากที่สุดรองลงมาคือ ขวดพลาสติก และพลาสติกแผ่น บัญชือยที่เป็นกระดาษพบว่า มีกระดาษจำพวกกระดาษกล่องมากที่สุด รองลงมาคือกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษขาวและอื่นๆ บัญชือยที่เป็นแก้วพบว่าเป็นจำพวกขวดแก้วไม่มากที่สุด รองลงมาคือขวดแก้วสีน้ำตาล สำหรับบัญชือยที่เป็นโลหะนั้นพบว่า เป็นโลหะจำพวกเหล็กสูงสุด รองลงมาคือโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจำพวกกระป๋องอุบมิเนียม เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงประเภทและปริมาณได้ในตาราง 13


หากเปรียบลักษณะบัญชือยขององค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง กับลักษณะบัญชือยของสถานที่อื่นๆ ในภาคใต้ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และสุขาภิบาล พบว่า ความค่าความนานาชนิดของบัญชือยมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ค่าความชื้นของบัญชือยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ควนลังสูงกว่าค่าอนึ่งมาก ทั้งนี้มีอัตราขององค์ประกอบทางกายภาพของบัญชือยนั้น พบว่า บัญชือยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง มีองค์ประกอบประเภทบัญชือยสุดหรือบัญชือยปีก ในอัตราที่สูงกว่าสถานที่อื่นๆ มาก สำหรับองค์ประกอบประเภทอื่นๆ นั้นมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบลักษณะบัญชือยแสดงได้ดังตาราง 14

ตาราง 12 ผลการศึกษาลักษณะของมูลฝอย


องค์ประกอบทางกายภาพ	ร้อยละ (หน่วยเปียก)
<b>1. มูลฝอยส่วนที่เผาไว้ให้ได้</b>	
ก. กระดาษ	10.59
ข. มูลฝอยเศษหินหรือมูลฝอยเปียก	61.15
ค. เศษไม้	1.25
ง. เศษพืช	1.06
จ. พลาสติก	13.20
ฉ. หนังและยาง	0.22
<b>รวม</b>	<b>87.47</b>
<b>2. มูลฝอยส่วนที่เผาไว้ไม่ได้</b>	
ก. โภพจำพวกเหล็ก	2.88
ข. โภพที่ไม่ใช่เหล็ก	0.12
ค. แก้ว	5.91
ง. ถินและกระเบื้อง(รวมกระดูกและเปลือกหอย)	0.55
<b>รวม</b>	<b>9.46</b>
<b>3. มูลฝอยอันตรายจากน้ำมันเรือน</b>	<b>0.12</b>
<b>4. อื่นๆ</b>	
ก. ขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร	2.45
ข. ขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร	0.47
<b>รวม</b>	<b>2.95</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>100</b>
ความชื้นของมูลฝอยร้อยละ	71.79
ความหนาแน่นของมูลฝอยเท่ากับ	237 กิโลกรัมต่อสูตรนาวาศึกษาเมตร




ภาพประกอบ 7 องค์ประกอบของมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนถัง



ภาพประกอบ 8 สัดส่วนของมูลฝอยที่เผาไม่ได้และเผาไม่ได้



ภาพประกอบ 9 สัดส่วนของมูลฝอยที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยาก



ภาพประกอบ 10 สัดส่วนของมูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ใหม่ได้และใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้

ตาราง 13 ประเภทและปริมาณมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

ประเภทของมูลฝอยที่สามารถ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้	ห้อยละ (น้ำหนักเปียก)	คิดเป็นปริมาณ (กิโลกรัม/วัน)
<b>1. กระดาษ</b>		
ก. กระดาษกล่อง	5.48	822
ข. กระดาษหันงสีอ่อนๆ	3.61	542
ค. กระดาษขาว	1.21	182
ง. กระดาษอื่นๆ	0.29	44
<b>รวม</b>	<b>10.59</b>	<b>1,590</b>
<b>2. พลาสติก</b>		
ก. ถุงพลาสติก	11.53	1730
ข. ขวดพลาสติกใส	0.46	69
ค. ขวดพลาสติกใส	0.20	30
ง. พลาสติกแห่น	1.00	150
<b>รวม</b>	<b>13.20</b>	<b>1,979</b>
<b>3. โลหะ</b>		
ก. โลหะจำพวกเหล็ก	2.88	432
ข. โลหะที่ไม่ใช้เหล็ก	0.12	18
<b>รวม</b>	<b>3.00</b>	<b>450</b>
<b>4. แก้ว</b>		
ก. แก้วสีน้ำตาล	2.16	324
ข. แก้วใส	3.75	562
<b>รวม</b>	<b>5.91</b>	<b>886</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>32.70</b>	<b>4,905</b>

ตาราง 14 /ปรีดีบเทียบลักษณะมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กับมูลฝอยชุมชนในภาคใต้

ที่	สถานที่	องค์ประกอบของทางภาคพื้นที่ของมูลฝอยชุมชน (ร้อยละโดยหนึ่งปีปก)										ความหนาแน่น	ความชื้น
		เมษยอาหาร	กระดาษ	พลาสติก	ยาง/หนัง	ผ้า	ไน	แก้ว	โลหะ	หิน/กระเบื้อง	อื่นๆ		
1	เทศบาลนคร												
	ค่าเฉลี่ย	50.95	14.95	11.25	2.05	2.45	3.25	4.55	3.15	3.15	4.25	269	51.49
2	เทศบาลเมือง												
	ค่าเฉลี่ย	35.27	16.55	11.37	2.35	2.58	7.75	5.45	3.05	5.38	10.25	224	53.94
3	เทศบาลตำบล												
	ค่าเฉลี่ย	42.02	5.45	15.56	1.95	0.52	25.94	4.67	2.59	-	1.30	220	49.18
4	ชนบท												
	ค่าเฉลี่ย	36.49	10.78	13.75	1.55	1.06	7.65	19.65	2.66	0.55	5.86	206	35.54
5	อ.ป.ท.ควบคู่												
	ค่าเฉลี่ย	61.15	10.59	13.20	0.22	1.06	1.25	5.91	3.00	0.55	2.92	237	71.79

## 4. ระบบการจัดการมูลฝอยในปัจจุบันขององค์กรบริหารส่วนตำบลควนลัง

### 4.1 ทรัพยากรด้านการจัดการมูลฝอย

#### 4.1.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์

- ถังรองรับมูลฝอย โลหะขนาด 200 ลิตร	500	ใบ
- ถังรองรับมูลฝอยพลาสติกขนาด 120 ลิตร	40	ใบ
- ถังรองรับมูลฝอยพลาสติกขนาด 240 ลิตร	60	ใบ
(ซึ่งเพิ่มในปี พ.ศ. 2542 อีก 112 ใบ รวมเป็น 172 ใบ)		
- รถขยะเก็บขยะมูลฝอย (ประเภทมีเครื่องอัด-		
มูลฝอยขนาดความจุ 10 ลบ.ม.)	2	คัน
- รถตักหน้าบุกดัง	1	คัน

#### 4.1.2 บุคลากรด้านการจัดการมูลฝอย

- หัวหน้างาน	1	คน
- พนักงานขับรถเก็บขยะมูลฝอย	2	คน
- พนักงานขับรถตักหน้าบุกดัง	1	คน
- พนักงานเก็บขยะมูลฝอยประจำรถ	6	คน
- พนักงานทั่วไป	5	คน

#### 4.1.3 ที่ดิน

- ที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอย	8.75	ไร่
(ซึ่งเพิ่มในปี พ.ศ. 2542 อีก 9.15 ไร่ รวมเป็น 17.90 ไร่)		

#### 4.1.4 งบประมาณในการจัดการมูลฝอย


ค่าใช้จ่ายรายได้ในการจัดการมูลฝอยสรุปได้ดังตาราง 15 ซึ่งในปี พ.ศ.2540 นี้ได้จัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และจัดหาสถานที่กำจัดมูลฝอย แต่ยังไม่ได้ให้บริการเก็บขยะมูลฝอย

### 4.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอย

จากการสำรวจพบว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลควนลังได้นำกำหนดรับมูลฝอยไปวางไว้ตามจุดต่างๆตามเส้นทางเก็บขยะ ดำเนินการตรวจสอบรับมูลฝอยແสดงได้ดังภาพประกอบ 11 ภาพและรองรับมูลฝอยที่เป็นถังโลหะน้ำหนักมากเป็น 2 ชนิด คือ สีเขียวสำหรับทึ่งมูลฝอยเปียก หรือมูลฝอยที่เน่าเสียปือยได้ สีเหลืองสำหรับทึ่งมูลฝอยแห้งหรือมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้

ตาราง 15 ค่าใช้จ่ายและรายได้ในการจัดการบัญชีขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กันไป

รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	
	พ.ศ.2540	พ.ศ.2541
<b>1. หมวดรายจ่าย</b>		
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	341,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	6,609
- ค่าใช้สอย	-	53,439
1.3 ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์		
- ค่ารักภัณฑ์เก็บชนบัญชี	1,898,000	1,860,000
- ค่าดังรองรับบัญชี	175,000	180,000
- ค่าวัสดุในการจัดเก็บ เช่น ถุงมือ	7,307	7,307
1.4 ค่าใช้จ่ายในการกำจัดบัญชี		
- ค่าที่ดิน	4,063,500	-
- ค่าก่อสร้าง	375,000	-
รวม	6,518,807	2,448,355
<b>2. หมวดรายรับ</b>		
2.1 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บบัญชี	-	145,750
รวม	-	145,750



ภาพประกอบ 11 ตำแหน่งการวางกานะรองรับมูลฝอย

ประโยชน์ใหม่ ได้ซึ่งจะวางแผนเป็นระยะๆ ตามเส้นทางที่มีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น และจะวางแผนเดียวกันตามเส้นทางที่ประชาชนไม่หนาแน่น นอกจากนี้บริเวณปากซอยที่ไม่ได้เข้าไปให้บริการเก็บขยะหรือจุดรับมูลฝอยของหน่วยบ้านจัดสรรต่างๆ ก็จะวางแผนรับมูลฝอยไว้จำนวนหลายถัง เกณฑ์การวางแผนดังรับมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กับพัฒนาจากความหนาแน่นของบ้านเรือนเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีให้มีการคำนวณจำนวนบ้านที่ต้องรับมูลฝอยไว้เพื่อเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ตามหน้างาน หรือเส้นทางที่ให้บริการนั้นๆ

สำหรับภาระที่ใช้ในการรวบรวมมูลฝอยนอกเหนือจากถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้โดยองค์กรบริหารส่วนตำบลแล้ว พบว่าประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะเขตหน่วยบ้านจัดสรรนั้นจะใช้ภาระของตนเองประเภทที่ทำจากถ้วยขยะรถยนต์ ถังโลหะขนาด 20 ลิตร เช่น ถุงพลาสติก น้ำยาง ไวน้ำบ้านเพื่อรอการเก็บขยะด้วย

#### 4.3 การเก็บขยะและการขนส่งมูลฝอยไปสถานที่กำจัด

การเก็บขยะจะใช้รูปแบบการเก็บขยะแบบถังคงที่ (stationary container system) โดยให้รถยนต์เก็บขยะซึ่งมีพนักงานประจำรถ 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน วิ่งไปตามเส้นทางเก็บขยะเมื่อถึงกำหนดจะรับมูลฝอยท่องค์กรบริหารส่วนตำบลนำมายังตัวถังตั้งไว้ เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์เก็บขยะจะนำมูลฝอยลงในตัวถังรถแล้วนำตั้งตั้งไว้ตามเดิม นอกจากนี้ประชาชนบางกลุ่ม ที่อยู่ในบ้านส่วนใหญ่บ้านจัดสรร มีสัดส่วน จะนำมูลฝอยจากบ้านหรือสถานที่นั้นๆ มาอพยพลงในตัวถังรถจะถ่ายเทมูลฝอยลงในตัวถังรถยนต์เก็บขยะจากนั้นเจ้าของจะนำมูลฝอยของตัวเองเข้าไปเก็บตามเดิม ในกรณีที่มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนจะใช้วิธีการเก็บแบบรวม (mixed refuse collection) ซึ่งจะเก็บมูลฝอยรวมทั้งประเภทแก๊ง (ubbish) และมูลฝอยเปียง (garbage) เป็นตัวยก

สำหรับการขนส่งมูลฝอยไปกำจัดนั้นองค์กรบริหารส่วนตำบลจะขนส่งมูลฝอยไปกำจัดโดยตรง โดยลั่งจากที่รถยนต์เก็บขยะทำการเก็บขยะแล้วเสร็จในแต่ละเส้นทางแล้ว ก็จะวิ่งบนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลที่ เส้นทางการเก็บขยะมูลฝอยท่องค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กับบริการในปัจจุบันมี 5 เส้นทาง คือ

1. เส้นทางที่ 1 (เส้นทางหนูที่ 1) เป็นเส้นทางท่องค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กับบริการเก็บขยะภายในเขตหนูที่ 1 บ้านหน้าคุณลัง พื้นที่ให้บริการจะเป็นพื้นที่ทางด้านทิศเหนือของหนูบ้านพะจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยเริ่มจากซอยเพชรเกษม 41 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสันพันธุ์ 21 เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาล เลี้ยวขวาเข้าถนนสันพันธุ์ 19 เลี้ยวซ้ายไปตามซอยเพชรเกษม 41 อดุนนถยาเลี้ยวขวา เข้าซอยเพชรเกษม 27 ไปกลับกันตามแนวเขตเทศบาลคร่าวๆ

ใหญ่ เดียวช้ายเข้าซอยสันพันธ์ชิช 8 "ไปเข้าถนนสาย ราช. บ้านนาควน-บ้านพรุ จนถึงหมู่บ้านครุศภา กลับหัวออกถนนสายเดี่ยวเมือง ไปสถานที่กำจัดมูลฝอย ดังแสดงในภาพประกอบ 12 โดยมีระยะทางในการวิ่งรถเปล่าจากจุดเก็บรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงจุดเก็บขันมูลฝอยจุดแรก 2.20 กิโลเมตร ระยะทางจากจุดเก็บขันจุดแรกถึงจุดเก็บขันสุดท้าย 7.00 กิโลเมตร และระยะทางจากจุดเก็บขันสุดท้ายวิ่งบนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอย 6.75 กิโลเมตร

2. เส้นทางที่ 2 (เส้นทางหมู่ที่ 2) เป็นเส้นทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลลังให้บริการเก็บขันมูลฝอยภายในเขตหมู่ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกคลองต่าไปตามถนนเพชรเกษม เดียวกลับหน้าฟาร์มเดี่ยวหมู่ เข้าถนนโรงย่าง "ไปหมู่บ้านสยามราษฎร์" เดียวกลับไปตามถนนคลองประทาน "ไปหมู่บ้านพิมพุนราษฎร์" เดียวขวา เดียวช้ายเข้าซอยลัดค่า-สามสกุล เดียวช้ายเข้าถนนหน้ากุโบร์ เดียวช้ายเข้าถนนสายบางแพบ ออกถนนสายสนามบิน "ไปสถานที่กำจัดมูลฝอย ดังแสดงในภาพประกอบ 13 โดยมีระยะทางในการวิ่งรถเปล่าจากจุดเก็บรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงจุดเก็บขันมูลฝอยจุดแรก 1.25 กิโลเมตร ระยะทางจากจุดเก็บขันจุดแรกถึงจุดเก็บขันสุดท้าย 5.00 กิโลเมตร และระยะทางจากจุดเก็บขันสุดท้ายวิ่งบนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอย 5.85 กิโลเมตร

3. เส้นทางที่ 3 (เส้นทางถนนเพชรเกษม) เริ่มจากสะพานคลองต่าไปตามถนนเพชรเกษม จนถึงสถานีตำรวจนครบาลบ้านกลาง เดียวช้ายไปตามถนน ราช. ผ่านชุมชนหน้าวัดม่วงค่อน เข้าถนนมูญ่าใหญ่ ข้ามถนนเพชรเกษม เข้าถนนอินทนใน กลับรถบริเวณวัด ออกถนนเพชรเกษม เข้าซอยชักพระ เข้าซอยประชาอุทิศ 1 กลับหัวท่านหมู่บ้านพฤกษาติ "ไปสถานที่กำจัดมูลฝอย ดังแสดงในภาพประกอบ 14 โดยมีระยะทางในการวิ่งรถเปล่าจากจุดเก็บรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงจุดเก็บขันมูลฝอยจุดแรก 1.60 กิโลเมตร ระยะทางจากจุดเก็บขันจุดแรกถึงจุดเก็บขันสุดท้าย 11.25 กิโลเมตร และระยะทางจากจุดเก็บขันสุดท้ายวิ่งบนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอย 5.50 กิโลเมตร

4. เส้นทางที่ 4 (เส้นทางสายเดี่ยวเมือง) เริ่มจากหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลัง เดียวช้ายไปตามถนนสายเดี่ยวเมือง 43 ถึงถนนสายนาควน-บ้านพรุ กลับรถ เดียวช้ายเข้าถนนคลองประทาน กลับรถ ออกสู่ถนนสายเดี่ยวเมือง 43 "ไปถนนสุดแนวเขต" ขององค์การบริหารส่วนตำบลลัง กลับรถ เดียวช้ายเข้าถนนสายสนามบิน "ไปสถานที่กำจัดมูลฝอย ดังแสดงในภาพประกอบ 15 โดยมีระยะทางในการวิ่งรถเปล่าจากจุดเก็บรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงจุดเก็บขันมูลฝอยจุดแรก 0.50 กิโลเมตร ระยะทางจากจุดเก็บขันจุดแรกถึงจุดเก็บขันสุดท้าย 10.25 กิโลเมตร และระยะทางจากจุดเก็บขันสุดท้ายวิ่งบนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอย 4.50 กิโลเมตร

5. เส้นทางที่ 5 (เส้นทางสายสนามบิน) เริ่มจากแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไปตามถนนสายสนามบิน เช้านมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ไปสถานที่กำจัดน้ำฝนอย ดังแสดงในภาพประกอบ 16 โดยมีระยะทางในการวิ่งรถป่าจากจุดเก็บรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงจุดเก็บบนน้ำฝนอยจุดแรก 0.50 กิโลเมตร ระยะทางจากจุดเก็บบนน้ำฝนจุดแรกถึงจุดเก็บบนน้ำฝนท้าย 8.35 กิโลเมตร และระยะทางจากจุดเก็บบนน้ำฝนท้ายวิ่งบนสั้นสู่จุดฟอยไปยังสถานที่กำจัดน้ำฝนอย 4.50 กิโลเมตร


สำหรับความถี่ในการให้บริการเก็บบนน้ำฝนอยในแต่ละเส้นทางนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมลังจะดำเนินการจัดเก็บแนวบันวันเรื่วัน โดยหยุดให้บริการในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ รอบเช้าจะวิ่งให้บริการเวลาประมาณ 9.00-12.00 น. รอบบ่ายจะวิ่งให้บริการเวลาประมาณ 13.30-16.00 น. ตาราง 16 แสดงรายละเอียดการจัดความรับศักดิ์ของรถยนต์เก็บบนน้ำฝนอยแต่ละคัน

ตาราง 16 การจัดความรับศักดิ์ของรถยนต์เก็บบนน้ำฝนอยในการเก็บบนน้ำฝนอยของรถยนต์เก็บบน


วัน	รถเก็บบนน้ำฝนอยที่ 1	รถเก็บบนน้ำฝนอยที่ 2
จันทร์	เส้นทางที่ 1	เส้นทางที่ 2
อังคาร	เส้นทางที่ 4,5	เส้นทางที่ 3
พุธ	เส้นทางที่ 1	เส้นทางที่ 2
พฤหัสบดี	เส้นทางที่ 4,5	เส้นทางที่ 3
ศุกร์	เส้นทางที่ 1	เส้นทางที่ 2
เสาร์	เส้นทางที่ 4,5	เส้นทางที่ 3

#### 4.4 การกำจัดน้ำฝนอย


น้ำฝนอยที่เก็บรวบรวมได้จะถูกนำไปกำจัดในสถานที่กำจัดน้ำฝนขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมลัง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านหน้าควนลัง (ในปี พ.ศ. 2542 ได้ซื้อเพิ่มอีก 9 ไร่ 60 ตารางวา) เส้นทางที่เข้าไปยังสถานที่กำจัดน้ำฝนจะเป็นถนน ราช. ซึ่งแยกมาจากถนนสายสนามบิน เป็นถนนดูกรังซึ่งมีสภาพไม่ค่อยดีนัก สภาพพื้นที่เดิมเป็นสวนยางพารา มีลักษณะเป็นเนินสูง มีการปรับพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งโดยการขุดหน้าดินเดิมออกและขุดบ่อท่อให้เทน้ำ ฝอยขนาด  $20 \times 25 \times 3$  เมตร ไว้ 2 บ่อ รายละเอียดของน้ำอ่อนแสดงได้ดังภาพประกอบ 17 วิธีการกำจัดน้ำฝนอยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเริ่มจากให้รถยนต์เก็บบนน้ำฝนอยนำน้ำฝนอยทิ้งลงบนพื้นบริเวณขอนบ่อ จากนั้นจะมีกุ่มศักดิ์ที่มาทำการคัดแยกน้ำฝนอย เมื่อน้ำฝนอยถูกกองทิ้งไว้ปรินามนั่ง




ภาพประกอบ 12 เส้นทางเก็บขยะมูลฝอยเส้นทางที่ 1




ภาพประกอบ 13 เส้นทางเก็บขยะถอยเส้นทางที่ 2




ภาพประกอบ 14 เส้นทางเก็บขยะถ่ายเส้นทางที่ 3



ภาพประกอบ 15 เส้นทางเก็บขยะถ่ายเส้นทางที่ 4



ภาพประกอบ 16 เส้นทางเก็บข้อมูลทอยเส้นทางที่ 5



ภาพประกอบ 17 รายละเอียดสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะใช้รถไถดันน้ำที่อยู่ในสูบ่อ ซึ่งภายใน 1 อาทิตย์จะมีการไถดันน้ำที่อยู่ในสูบ่อ ประมาณ 2 ครั้ง น้ำที่ถูกไถดันลงบ่อ ก็จะถูกเผาไหม้ เนื่องจากภายในบ่อจะมีไฟถูกไว้ก่อน น้ำที่อยู่ในสูบ่อจะถูกเผาไหม้

#### 4.5 การนำน้ำที่อยู่ในสูบ่อมาใช้ประโยชน์ใหม่

การนำน้ำที่อยู่ในสูบ่อมาใช้ประโยชน์ใหม่ ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารส่วนตำบล และในการเก็บขั้นน้ำที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ต้องมีการตัดแยกวัสดุที่สามารถนำไปขาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ออกจากน้ำที่อยู่ในสูบ่อ ที่ดำเนินการเก็บขั้น แต่จะมีก่อสร้างห้องน้ำที่เรียกว่าชาเล้งนาดำเนินการรับซื้อเศษวัสดุจำพวกขวดแก้ว เศษโลหะ และกระดาษ เป็นต้น จากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ของประชาชน แล้วนำไปขายต่อให้กับร้านรับซื้ออีกทีหนึ่ง สำหรับวัสดุจำพวกขวดแก้วนี้จะมีร้านรับซื้อที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านบางแพในจำนวน 2 ร้าน คือ จะมีการรับซื้อขวดแก้วทั้งที่ร้านและส่งคนออกไปรับซื้อตามบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อได้ขวดแก้วมาแล้วก็จะมีพนักงานล้างทำความสะอาด จัดประเภทและบรรจุกล่อง เพื่อส่งขายต่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตซีอิ๊ว และน้ำปลา เป็นต้น

นอกจากนี้ในสถานที่กำจัดน้ำที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อนำน้ำที่อยู่ไปกำจัดจะมีก่อสร้างห้องน้ำที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 3-4 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทำการค้ายาเสื่อมหักดักแยกเศษวัสดุที่สามารถนำไปขายได้ จำพวก ขวดยาสีฟัน ขวดยาสูบ กระป๋อง กระเบื้อง กระเบื้องหิน ออกจากกองน้ำที่อยู่ ก่อนที่น้ำที่อยู่จะถูกไถดันลงสูบ่อกำจัด

#### 5. สรุปภาพรวมของการจัดการน้ำที่อยู่

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าระบบการจัดการน้ำที่อยู่ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบล ความลังบ้านนี้ มีตั้งแต่ขั้นตอนของการรวบรวม การเก็บขั้น ขนาด และการกำจัด ดังแสดงสรุปในภาพประกอบ 18 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้มีการจัดการเฉพาะน้ำที่เกิดจากกิจกรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการจัดการน้ำที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอื่นๆ ในพื้นที่ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

ด้านบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะขาดเจ้าหน้าที่บริหารงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการกำจัดน้ำที่อยู่โดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีงาน


ประจำที่จะต้องทำในหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วค่อนข้างมาก จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างไกส์ชิดและรวดเร็ว

ด้านงบประมาณรายรับจากค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอย ท้องค์การบริหารส่วนตำบลคุณลัง ได้จัดเก็บในพื้นที่ยังไม่สมดุลกับรายจ่ายด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เพียง 145,750 บาท ในขณะที่รายจ่ายสูงถึง 2,448,355 บาท ในปี พ.ศ. 2541

ในด้านการรวบรวมมูลฝอย พบร่วมกับระบบถังรวมรวมมูลฝอยแบบ 2 ถัง คือถังรองรับมูลฝอยแห้งและเปียกน้ำ ยังไม่ประสบผลลัพธ์เรื่อง เนื่องจากมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงถังทั้งสองประเภทนี้ ถักขยะที่เหมือนกัน และจากการสังเกตบริเวณตำแหน่งที่มีการวางถังรองรับมูลฝอย พบร่วม มีมูลฝอยกระจายอยู่โดยรอบ บางตำแหน่งก็มีมูลฝอยกองล้นออกนอกถังหรือมีมูลฝอยที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกวางอยู่ข้าง ๆ ถัง นอกจากนี้ในหลายตำแหน่งของพื้นที่โดยเฉพาะในหมู่ที่ 1 และ 2 มีกองมูลฝอยที่ประชาชนนำมาทิ้งไว้ และบางตำแหน่งที่มีการเอนมาฝอยด้วย

การให้บริการเก็บขนมูลฝอยนี้ ยังให้บริการตามถนนสายหลักที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ในเส้นทาง ถนน ตรอก ซอย ที่มีขาดเล็กและแคบ ยังคงไม่ได้รับการบริการเนื่องจากถนนที่เก็บขนไม่สามารถวิ่งได้โดยสะดวก จึงยังคงทำให้มีมูลฝอยตกค้างในพื้นที่อยู่มาก และสภาพเส้นทางในหลายๆ ช่วงยังคงเป็นถนนคุกรังที่มีสภาพไม่ค่อยดีนัก

ในด้านการกำจัดมูลฝอย วิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุณลังใช้อยู่ในปัจจุบันคือ การเทมูลฝอยลงในบ่อแล้วเผา掉 ยังเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยจะมีมูลฝอยกระจาย และกองสะسمอยู่บริเวณปากบ่อเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีควันที่เกิดจากการเผาไหมีของมูลฝอย กดัน และแนบลงวันจำนวนมากด้วย



ภาพประกอบ 18 สรุปสภาพการจัดการมูลฝอยในปัจจุบันขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบลัง

## บทที่ 4

### การวิเคราะห์ผลการศึกษา

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ทั้งจากการสำรวจภาคสนาม จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์สภาพ/ปัญหา/ความสามารถของระบบการจัดการมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง เพื่อให้เข้าหน้าที่ผู้บริหารงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง มีองค์กัน และ/หรือแก้ไขความพิมพ์ด้านมูลฝอยในอนาคต

#### 1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

##### 1.1 แหล่งกำเนิดมูลฝอย

จากการศึกษาด้วยตนเองค่าประกอบทางกายภาพของมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง พบว่ามีมูลฝอยประเภทเศษอาหารอยู่ในปริมาณสูงถึงร้อยละ 61.15 โดยน้ำหนักเป็นกilog แสดงว่าแหล่งกำเนิดมูลฝอยที่สำคัญและมีมูลฝอยเกิดขึ้นในปริมาณมากที่สุดคือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ลักษณะการกระจายตัวของมูลฝอยจึงขึ้นอยู่กับการกระจายตัวและความหนาแน่นของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เป็นหลัก

หากพิจารณาถึงการกระจายตัวของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง พบว่า พื้นที่ที่หมู่ที่ 1 และ 2 จะมีโซนที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตรงบริเวณแนวอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ พื้นที่โซนนี้จึงเป็นแหล่งที่มีมูลฝอยเกิดขึ้นในปริมาณมากที่สุด และจะค่อยๆ กระจายตัวน้อยลงไปตามระยะห่างจากแนวอาณาเขต สำหรับพื้นที่หมู่ที่ 3, 4 และ 5 นั้น ความหนาแน่นของบ้านเรือนจะกระจายไปตามแนวถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง แต่ก็ไม่หนาแน่นมากนักและจะค่อยๆ ลดลงตามระยะที่ห่างออกจากถนน นอกเหนือตัวถนนสายถนนบินและสายเลี่ยงเมืองจะมีบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ไปตามความยาวของถนน

##### 1.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอย

###### 1.2.1 สภาพปัจจุบันของการเก็บรวบรวมมูลฝอย

การวิเคราะห์การเก็บรวบรวมมูลฝอย จะวิเคราะห์ไปตามองค์ประกอบหลักต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมา คือ ผู้รองรับมูลฝอย ประชาชนที่นำมูลฝอยมาทิ้ง และวิธีการในการเก็บรวบรวมมูลฝอย ดังนี้

### 1.2.1.1 ถังรองรับน้ำฝนฟอย

ถังรองรับน้ำฝนฟอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนลังได้นำมาวางไว้ให้บริการตามจุดต่างๆ ตามเส้นทางเก็บน้ำ มีทั้งแบบถังโลหะและถังพลาสติก โดยมีถังโลหะขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 500 ใบ ถังพลาสติกขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 60 ใบ (จัดซื้อเพิ่มในปี พ.ศ. 2542 อีก 112 ใบ) แหล่งน้ำดื่ม 120 ลิตร จำนวน 40 ใบ สำหรับถังโลหะขนาด 200 ลิตรนั้น ได้แยกเป็น 2 สี คือสีเหลือง สำหรับรองรับน้ำฝนฟอยแห้งหรือน้ำฝนฟอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และสีเขียว สำหรับรองรับน้ำฝนฟอยเปียกหรือน้ำฝนฟอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาตรของถังรองรับน้ำฝนฟอยกับปริมาณน้ำฝนฟอยที่เกิดขึ้นพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง มีถังรองรับน้ำฝนฟอยที่มีปริมาตรเพียงพอ กับปริมาณน้ำฝนฟอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน กล่าวคือปริมาตรของถังรองรับน้ำฝนฟอยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 119 ลูกบาศก์เมตร (ยังไม่นำถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร ที่ซื้อมาใหม่ในปี พ.ศ. 2542 มาคิด เนื่องจากลือเป็นการทดแทนถังโลหะบางส่วนที่เสื่อมสภาพ) ส่วนปริมาณน้ำฝนฟอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั่วพื้นที่จากการศึกษาเท่ากับ 15 ตันต่อวัน น้ำฝนมีความหนาแน่น 0.237 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจะมีปริมาตร 63 ลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลควนลังได้ให้บริการเก็บน้ำโดยมีความจุให้บริการ 2 วันต่อครั้ง จึงคิดเป็นปริมาณน้ำฝนฟอยที่จะต้องรองรับเท่ากับ 126 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำฝนฟอยจำนวน 126 ลูกบาศก์เมตรนี้ ได้ร่วมถึงน้ำฝนฟอยที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนที่อยู่นอกเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง ไว้ด้วย เพราะได้ประเมินจากจำนวนประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น้ำฝนฟอยส่วนนี้โดยทั่วไปประชาชนจะไม่นำมาทิ้งถังรองรับน้ำฝนฟอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกอญฯได้ดังนี้

- 1) ถังรองรับน้ำฝนฟอยประเภทถังโลหะขนาด 200 ลิตรนั้น ลักษณะโครงสร้างของถังจะบุบแตก เป็นสนิน และชำรุด ได้ง่าย มีน้ำหนักมาก ไม่มีฝาปิด แต่ถังรองรับน้ำฝนฟอยประเภทถังพลาสติก จะมีราคาที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับถังรองรับประเภทถังพลาสติก

- 2) การวางแผนรองรับน้ำฝนฟอยนั้น ปริมาตรของถังรองรับน้ำฝนฟอยยังไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนฟอยที่เกิดขึ้นในบางตำแหน่ง เนื่องจากยังไม่ถังรองรับน้ำฝนฟอยขนาดอ่อนน้อมถ้วนอ่อนน้อมถ้วน แต่ถังรองรับน้ำฝนฟอยประเภทถังพลาสติก จะมีน้ำฝนฟอยที่บรรจุอยู่ในถังพลาสติกของอยู่ข้างๆถังรองรับ โดยที่ถังรองรับน้ำฝนฟอยบรรจุอยู่เต็มแล้ว

### 1.2.1.2 ประชาชน

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลควนลังได้ให้บริการเก็บน้ำฝนฟอยจากแหล่งกำเนิดที่เกิดจาก การอยู่ร่วมกันของชุมชน เช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ร้านค้า โรงเรียน ตลาด เป็นหลัก ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยหรือกระทำการค้ากรรมอยู่ในส่วนนี้ จึงเป็นผู้ร่วมรวมน้ำฝนฟอยที่เกิดขึ้นจากสถานที่ของตัวเองเพื่อรอการเก็บน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) ประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีการคัดแยกอาวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ออกจากกลุ่มของมูลฝอย ก่อนที่จะนำมาถ่ายเททิ้งยังถังรองรับมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตัวบล เนื่องจากมีองค์ประกอบของมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ถึงร้อยละ 32.70 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่ได้รับบริการเก็บขน

2) ประชาชนบางส่วนกักเก็บมูลฝอยไว้เป็นเวลาหลายวัน ก่อนที่จะนำมาถ่ายเททิ้งยังถังรองรับขององค์กรบริหารส่วนตัวบลครึ่งหนึ่ง เนื่องจากถังรองรับมูลฝอยที่วางไว้ให้บริการอยู่ไกลจากบ้านเรือนของตัวเอง

#### 1.2.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอย

วิธีการรวบรวมมูลฝอยของประชาชนส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเดียวกัน คือ กักเก็บมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไว้ในภาชนะรองรับมูลฝอยของตัวเองที่มีอยู่ภายในบ้านเรือน และนำมูลฝอยออกมานำมาถ่ายเททิ้งยังถังรองรับมูลฝอยที่องค์กรบริหารส่วนตัวบล ความไม่สะดวกทางด้านเวลาและน้ำหนักของการนำมูลฝอยออกจากบ้านเรือนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเมื่อยขาและน้ำหนักของคนที่ต้องการเก็บขนโดยตรงจากถนนต่อกัน สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) ประชาชนยังไม่มีการแยกทิ้งมูลฝอยแห้งและเปียกให้ตรงตามประเภทของถังรองรับมูลฝอยที่วางไว้มากนัก เนื่องจากลักษณะมูลฝอยที่ถูกทิ้งในถังรองรับหั่งสองประเภทมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

2) ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้นำมูลฝอยจากบ้านเรือน ออกจากที่ยังถังรองรับขององค์กรบริหารส่วนตัวบล เนื่องจากยังไม่คงอยู่ที่เกิดขึ้นจากการนำมูลฝอยมาทิ้งของประชาชน อยู่ในหลากหลายตำแหน่งของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่นำไปทิ้งที่ 1 และ 2

#### 1.2.2 สภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากการศึกษาและสังเกตการรวบรวมมูลฝอย ในพื้นที่และเส้นทางที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตัวบล สามารถสรุปสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ดังนี้

1) ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายและถ่ายเทมูลฝอยลงถู่ตัวถังรถยกต่อกัน เนื่องจากถังรองรับมูลฝอยมีน้ำหนักค่อนข้างมากโดยเฉลี่ยถังละ 200 กิโลกรัม เมื่อมีมูลฝอยเต็มถังจะทำให้ต้องสูญเสียเวลาในการเก็บขน และหนักงานเก็บขนประจำรถต้องทำงานหนัก

2) มีมูลฝอยเกลื่อนอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ต้องรับในบางชุด และมีการนำมูลฝอยที่บรรจุไว้ในถุงพลาสติกมาวางกองไว้ข้างๆถังรองรับมูลฝอย เนื่องจาก การวางถังรองรับมูลฝอยไม่สมดุลกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งนั้นๆโดยเฉพาะจุดรวมมูลฝอย เช่น บริเวณปากซอย และย่านชุมชนหนาแน่น ประกอบกับประชาชนได้เก็บกักมูลฝอยไว้ในภาชนะรองรับมูลฝอยของตัวเองหลายวัน ก่อนที่จะนำมาถ่ายเททิ้งยังถังรองรับขององค์กรบริหารส่วนตัวบล

3) มีกองมูลฝอยที่ประชาชนนำมาริบบ์ เกิดขึ้นกระฉับกระชากในพื้นที่ ทำให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่ไม่ดี อีกทั้งยังมีกลิ่นเหม็นและเป็นที่อุยงของพาหะนำโรค

4) มีเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ จำนวนมากรวมอยู่ในกองมูลฝอยเนื่องจากประชาชนไม่ได้แยกวัสดุเหล่านั้นออกจากกุ้งมูลฝอยก่อนนำมาทิ้ง และไม่ได้ทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามประเภทของถังรองรับ

สามารถสรุปสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการรวบรวมมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควรลังได้ดังภาพประกอบ 19

### 1.3 การเก็บขยะและขยะส่งมูลฝอย

เมื่อนำข้อมูลจากการซั่งน้ำหนักรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยซึ่งเก็บขยะในเขตหมู่ที่ 2 บ้านบางแพบเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ มาหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักมูลฝอยที่สามารถเก็บขยะได้ในแต่ละเที่ยวพบว่ารถยนต์เก็บขยะสามารถเก็บขยะได้ 3.8 ตันต่อเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการเก็บขยะจำนวน 15 เที่ยวต่อสัปดาห์ ดังนั้นองค์กรบริหารส่วนตำบลจึงสามารถเก็บขยะได้ประมาณ 8.14 ตันต่อวัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวน 15 ตันต่อวันแล้วสรุปได้ว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลสามารถเก็บขยะได้ร้อยละ 54 ของปริมาณมูลฝอยที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด


#### 1.3.1 สภาพปัจจุบันของการเก็บขยะและขยะส่งมูลฝอย

การเก็บขยะและขยะส่งมูลฝอยมีองค์ประกอบหลักที่ประกอบกันขึ้นมาคือ รถยนต์เก็บขยะ เส้นทางเก็บขยะ หน้างานเก็บขยะ วิธีดำเนินการและความถี่ในการเก็บขยะ มูลฝอยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละส่วนได้ดังนี้

##### 1.3.1.1 รถยนต์เก็บขยะ

รถยนต์เก็บขยะที่องค์กรบริหารส่วนตำบลใช้วิ่งบริการเก็บขยะอยู่ในปัจจุบันนี้ประเภทเดียว คือ รถยนต์เก็บขยะโดยประเภทมีเครื่องอัดมูลฝอยขนาดความจุ 10 ถุง มากที่สุด จำนวน 2 คัน ซึ่งได้วางไว้ให้บริการเก็บขยะในปี พ.ศ. 2541 เป็นปีแรก รถยนต์เก็บขยะทั้ง 2 คันจึงคงมีสภาพที่ดี สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) รถยนต์เก็บขยะมูลฝอยประเภทนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่จึงไม่สามารถวิ่งตามถนน ต้องรอช้อยที่เล็กและแคบแคบได้ แต่สามารถบรรทุกมูลฝอยได้มากในแต่ละเที่ยว จึงค่อนข้างเหมาะสมกับการเก็บขยะตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ในปัจจุบันซึ่งเป็นเส้นทางที่ขาว ในแต่ละเที่ยวการเก็บขยะเป็นที่จะต้องเก็บขยะบรรทุกมูลฝอยให้ได้ทั้งหมดตลอดเส้นทาง



ภาพประกอบ 19 สรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาในการรวมน้ำฝน

2) ไม่มีรอกยนต์เก็บขนมูลฝอยประเภทอื่น จึงไม่สามารถขยายเส้นทางการให้บริการเก็บขนไปยังเส้นทางอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กและคับแคบได้

### 1.3.1.2 เส้นทางเก็บขนมูลฝอย

เส้นทางเก็บขนมูลฝอย ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมลังได้กำหนดไว้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยในปัจจุบัน มี 5 เส้นทาง สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) เส้นทางเก็บขนมูลฝอยมีระยะทางค่อนข้างยาว ซึ่งทำให้บางครั้งไม่สามารถที่จะเก็บขนมูลฝอยได้หมดภายในเดียวปกติ เนื่องจากเส้นทางที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางให้บริการในหมู่ที่ 1 และ 2 นั้นมีบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นจึงต้องวิ่งบริการให้ครอบคลุม ส่วนเส้นทางที่ 3 , 4 และ 5 นั้นลักษณะบ้านเรือนจะกระจัดกระจายของถนน

2) การให้บริการเก็บขนในปัจจุบันยังให้บริการเฉพาะถนนสายหลัก และมีบ้านค่อนนที่ใหญ่ท่า�นเน่ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยขนาดของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย บ้านเรือนที่อยู่ตามถนน ต้องซอยเล็กๆ จึงยังไม่ได้รับบริการ

3) สภาพถนนในหลายช่วงของเส้นทางเก็บขนและถนนส่งยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก หรือฤดูฝน

### 1.3.1.3 พนักงานเก็บขนและขนส่งมูลฝอย

พนักงานเก็บขนและขนส่งมูลฝอยในแต่ละที่ที่ให้บริการนั้น เป็นพนักงานขับรถ 1 คน และพนักงานประจำรถคันละ 3 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมสมอยู่แล้ว แต่ในการดำเนินการเก็บขนนั้นบางครั้งก็มีมูลฝอยหล่นในขณะเก็บขน

### 1.3.1.4 วิธีดำเนินการเก็บขนและความถี่ที่ให้บริการ

การเก็บขนมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมลัง ใช้วิธีให้รถยนต์เก็บขนมูลฝอยออกวิ่งไปตามเส้นทางเก็บขน เมื่อถึงพื้นที่จะรับมูลฝอยที่วางไว้เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์เก็บขน จะทำการถ่ายเทมูต์โดยจากกาง祭祀ะรองรับสู่ตัวถังรถ แล้วนำกาง祭祀ะไปป่วงไว้ที่ตำแหน่งเดิม แต่จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้นำกาง祭祀ะรองรับมูลฝอยที่เต็มแล้วออกจากบ้านเรือนของตัวเอง เพื่อรอการเก็บขนจากรถยนต์เก็บขนโดยตรง สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) มูลฝอยที่ถูกถ่ายเทลงยังตัวถังของรถยนต์เก็บขนมูลฝอยนั้นจะถูกรวมกันทั้งมูลฝอยแห้ง และมูลฝอยเปียก

2) สำหรับความถี่ที่ให้บริการเก็บขนแบบวันเว้นวันนั้น ยังไม่มีความเหมาะสมในบางเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางในหมู่ที่ 1 ซึ่งมีมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมากในแต่ละวัน บางครั้งจึงไม่สามารถเก็บขนมูลฝอยให้หมดภายใน 1 เที่ยวเก็บขนปกติได้

### 1.3.2 สภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูลโดยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กับ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

1) ไม่สามารถเก็บข้อมูลโดยตามเส้นทาง ถนน ตรอก ซอย ที่เล็กและแคบแคบได้ เนื่องจาก รถยนต์เก็บขับประเภทมีเครื่องอัดมูลฟอยที่มีอยู่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และไม่มีรถยนต์เก็บข้อมูล ทอยประเภทอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าให้บริการ ประชาชนจึงต้องนำอาชุดฟอยที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนของตัวเองออกมากำทั้งไว้ตามจุดที่วางกางร่องรับมูลฟอย ทำให้เกิดปัจจุบันมูลฟอยกองล้นออกมายังนอกด้วย ทั้งนี้เพราะประชาชนจะรวมรวมมูลฟอยไว้ในถุงๆ วันก่อนที่จะนำออกมากำทั้ง บนบังบริเวณที่มีพื้นที่ว่างอยู่ใกล้บ้านเรือน แทนที่ประชาชนจะนำมูลฟอยออกมากำทั้งยังกางร่องรับขององค์กรบริหารส่วนตำบล แต่กลับไปกองทึบบังบริเวณพื้นที่ว่างนั้น เพราะอยู่ใกล้กัน

2) รถยนต์เก็บข้อมูลฟอยเสียงต่อการชำรุด สึกหรอได้ง่าย และต้องเสียเวลาค่อนข้างมากในการเก็บขับเนื่องจากสภาพเส้นทางเก็บข้อมูลฟอยในหลายช่วงเป็นถนนลูกรัง ซึ่งมีสภาพที่ไม่ค่อยดีนัก ในช่วงที่มีฝนตกหรือฤดูฝน สภาพถนนจะเป็นหลุนเป็นปุ่มและมีโคลน รถยนต์เก็บข้อมูลฟอยไม่สามารถที่จะวิ่งได้โดยสะดวก

3) มูลฟอยทั้งประเภทแห้งและประเภทเปียกถูกเก็บรวมกัน ดังนั้นการนำมูลฟอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ยังคงทำได้ยาก เพราะจะต้องคัดแยกมูลฟอยที่ปะปนกันมาทั้งหมด

4) ไม่สามารถเก็บข้อมูลฟอยได้ตามค่าไฟเบอร์ปั๊กติ บนบังเส้นทางที่มีมูลฟอยปริมาณมาก เช่นเส้นทางหมายเลข 1 บางครั้งอาจต้องเก็บขบดึง 2 เที่ยว ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขบดึงเพิ่มขึ้น  
สภาพปัจจุบันและสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูลโดยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กับสามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ 20


### 1.4 การกำจัดมูลฟอย

#### 1.4.1 สภาพปัจจุบันของการกำจัดมูลฟอย

องค์กรกอบหลักในการกำจัดมูลฟอย คือ พื้นที่กำจัดมูลฟอย การออกแบบ บุคลากร และวิธีดำเนินงานกำจัดมูลฟอย สามารถวิเคราะห์องค์กรกอบแต่ละส่วนได้ดังนี้

##### 1.4.1.1 พื้นที่กำจัดมูลฟอย

พื้นที่กำจัดมูลฟอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่กับมีประมาณ 8 ไร่ 3 งาน (จัดซื้อเพิ่มในปี พ.ศ. 2542 อีก 9 ไร่ 60 ตารางวา) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านหน้าควบคุมดัง ก่อนหน้าที่จะก่อสร้าง เป็นสถานที่กำจัดมูลฟอยนั้น พื้นที่เดิมมีสภาพเป็นสวนยางพารา มีลักษณะเป็นเนินสูงค่อนข้าง ลาดลงจากทิศใต้มาข้างทิศเหนือ สถานที่กำจัดมูลฟอยอยู่ห่างจากเขตบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของประชาชน



ภาพประกอบ 20 สรุปสภาพปัจจุบันและปัจจัยในการเดินบนและขยะส่งน้ำมูลฟอย

สถานที่ราชการ และโรงเรียน ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้สถานที่กำจัดมูลฝอยมากที่สุดคือวัดซึ่งอยู่ห่างประมาณ 1.5 กิโลเมตร สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) พื้นที่ข้างเตียงสถานที่กำจัดมูลฝอย เป็นพื้นที่ทำการทำสวนยางพาราซึ่งยังมีประชาชนเข้าไปกรีดยางอยู่

2) พื้นที่กำจัดมูลฝอยมีน้อย จึงยากต่อการวางแผนการกำจัดมูลฝอยในระยะยาว

#### 1.4.1.2 การออกแบบสถานที่กำจัดมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลังได้ทำการปรับสภาพพื้นที่เดินที่มีลักษณะเป็นเนิน โดยการไถดัน บุคป่าดันหน้าดินเดินออก จนพื้นที่ที่จะบุดบ่องกำจัดมูลฝอยมีลักษณะเป็นพื้นราบที่มีความลาดชันประมาณ 1.5 % (ระยะในแนวราบ 100 เมตร ระยะในแนวตั้ง 1.5 เมตร) พื้นที่ที่ปรับหน้าดิน มีขนาดประมาณ 4,928 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ในด้านติดกับถนนทางเข้า เมื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นพื้นราบแล้ว ได้บุดบ่องที่ใช้กำจัดมูลฝอยขนาด  $20 \times 25 \times 3$  เมตร จำนวน 2 ป่า โดยได้วางระยะจากขอบบ่องถึงกันดินเดินไว้ด้านละ 6 เมตร เพื่อเป็นถนนสำหรับให้รถยกเก็บขนมูลฝอยวิ่งเข้าไปเพ่นบุดบ่อง ลักษณะการออกแบบบ่องกำจัดมูลฝอยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และด้วยข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ การออกแบบจึงยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมากนัก สามารถสรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) ไม่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำໄศเดินและน้ำทิวคินจากน้ำระบายนมูลฝอย

2) ไม่มีระบบการรวบรวมน้ำกันบ่อและการบำบัดน้ำเสีย

#### 1.4.1.3 บุคลากร

ในปัจจุบันยังไม่มีบุคลากรที่ชำนาญงาน หรือผู้รับผิดชอบโดยความคุ้มครองและการกำจัดมูลฝอยอย่างไร้ชีด บุคลากรที่รับผิดชอบในปัจจุบันก็มีงานประจำที่จะต้องทำอยู่แล้ว จึงไม่มีเวลาดูแลอย่างเต็มที่ การถ่ายเทบุคลากรไปยังสถานที่กำจัดจึงอยู่ที่การตัดสินใจของหนังงานขั้นรถเป็นหลัก

#### 1.4.1.4 วิธีและการดำเนินการกำจัดมูลฝอย

การกำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลังในปัจจุบันเป็นแบบ trench and open burning คือการเทบุคลากรในบ่อที่บุด ไว้แล้วเผา กล่าวคือเมื่อรถยกตีกีบขนมูลฝอยกีบขนมูลฝอยแล้วเสร็จในแต่ละเที่ยวก็จะนำมูลฝอยมาถ่ายเทาก็จะนำไปบริเวณขอบบ่อ กลุ่มศูนย์ป่ายก็จะมาตัดแยกอาณาเขตที่สามารถนำไปขายได้ออกจากกองมูลฝอย แล้วจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะนำรถตักหน้าบุดหลังเข้ามาไปดันมูลฝอยลงในบ่อ ซึ่งภายในบ่อจะมีไฟที่ถูกไฟฟ้าต่ออยู่แล้ว สามารถสรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการถังกลับมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น รถตักหน้าบุดหลัง ที่ใช้ไกดันมูลฝอยลงสู่บ่อ

กำจัดมูลฝอยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในลักษณะและสถานที่อื่นๆด้วย มูลฝอยซึ่งไม่ได้ถูกໄ祹ดันลงสู่บ่อกำจัดอย่างสมำเสมอ

2) ไม่มีการฝังกลบมูลฝอยประจำวัน

3) มีการเผามูลฝอยภายในบ่อฝังกลบ

จากการใช้งานบ่อกำจัดมูลฝอยในบ่อแรก พบว่าสามารถที่จะรองรับมูลฝอยได้ในระยะเวลา 9 เดือน มูลฝอยซึ่งจะเติบโต ดังนั้นหากองค์การบริหารส่วนตำบลควนลังยังคงใช้วิธีการกำจัดมูลฝอยด้วยรูปแบบเดิม ที่นี่ที่กำจัดมูลฝอยที่มีอยู่จำนวน 8 โทร 3 งาน นั้นจะสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่น้ำมาจำกัดໄไปได้อีกในระยะเวลาประมาณ 3 ปีก็จะเติบโตที่ (ยังไม่รวมที่ที่ได้จัดซื้อเพิ่มเติม)

#### 1.4.2 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการกำจัดมูลฝอย

1) มีมูลฝอยกองสะสมบริเวณปากบ่อเป็นจำนวนมาก และกระจายตัวอย่างกว้างขวางในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอย เนื่องจากมูลฝอยที่รดบนตาก็เก็บขึ้นนำมาถ่ายเททั้งไว้ไม่ถูกໄกดันลงสู่หุบแม่น้ำ

2) ไม่สามารถที่จะໄอดันมูลฝอยลงบ่อจำกัดได้ในทุกที่ เนื่องจากการไม่มีระบบรวบรวมและระบายน้ำก้นบ่อ จึงทำให้มีน้ำท่วมขัง

3) การกำจัดมูลฝอยในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ปัญหาดินปัญหาควันและก๊าซพิษจากการเผาไหనี้ ปัญหามลคุณภาพอากาศหน้าโรค และอาจทำให้เกิดการปืนปืนของน้ำซึ่งมูลฝอยต่อน้ำได้ดินและน้ำพิคิดได้

สภาพปัจจุบันและปัญหาในการกำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนลังสามารถแสดงได้ดังภาพประกอบ 21

#### 1.5 การนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

##### 1.5.1 สภาพปัจจุบัน

องค์ประกอบหลักของการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่คือ ถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดำเนินการ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในแต่ละส่วนได้ดังนี้

###### 1.5.1.1 ถังรองรับแบบแยกประเภท

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลควนลัง ได้แยกถังรองรับมูลฝอยโดยขนาด 200 ลิตร ออกเป็น 2 ประเภท คือสีเขียวสำหรับมูลฝอยเปียก และสีเหลืองสำหรับมูลฝอยแห้ง ส่วนถังพลาสติกนั้นไม่ได้แยกประเภท สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้



ภาพประกอบ 21 สรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาในการกำจัดมูลฝอย

- 1) ถังรองรับน้ำฝนต้องแบบแยกประเภทน้ำมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถวางได้อย่างทั่วถึง
- 2) ตำแหน่งที่วางถังรองรับน้ำฝนต้องห่าง 2 ประเภทกันมีเป็นบางช่วง และไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น

#### 1.5.1.2 ประชาชน

ประชาชนบางส่วน ได้มีการคัดแยกน้ำฝนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ออกรากคุณของน้ำฝน แล้วกำเนิดก่อนที่จะนำมาทิ้งถังรองรับขององค์กรบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ยังมีกุญแจคุ้มเขี่ย ซึ่งมีการคัดแยกน้ำฝน สถานที่กำจัดน้ำฝน ก่อนที่น้ำฝนจะถูกนำไปดันลงบ่อกำจัด สรุปสภาพปัจจุบันได้ดังนี้

1) การแยกน้ำฝนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ แหล่งกำเนิด ของประชาชน ก่อนนำมาทิ้งถังรองรับขององค์กรบริหารส่วนตำบล นั้นยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีวัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใหม่ปะปนอยู่ในกองน้ำฝนในปริมาณที่ค่อนข้างสูง

2) การทิ้งน้ำฝนลงถังรองรับไม่ถูกต้องตามประเภทมากนัก เมื่อออกจากน้ำฝนในถังทั้งสองประเภทมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก แสดงว่าการใช้ระบบถังรองรับแบบสองถังของ องค์กรบริหารส่วนตำบลนั้นยังไม่ประสบผลสำเร็จ


#### 1.5.1.3 วิธีดำเนินการคัดแยกน้ำฝน

การดำเนินการคัดแยกน้ำฝน แหล่งกำเนิดน้ำฝนประชาชนเพียงแต่คัดวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ หรือกระดาษ ออกจากกุญแจน้ำฝนหรือไม่นำมาทิ้งรวมกันเท่านั้น ส่วนการคัดแยกน้ำฝน สถานที่กำจัดนั้น กลุ่มผู้คุ้ยเขี้ยจะแยกเอาเศษวัสดุที่สามารถนำไปขายได้ออกจากกองน้ำฝน โดยใช้เครื่องมือจำพวกคราด คอยคุ้ยเขี้ย แต่กุญแจน้ำฝนล่ามีจะคัดเลือกเอาเศษวัสดุพลาสติกที่สามารถขายได้ราคาค่อนข้างดีในตลาดออกจากกองน้ำฝนเท่านั้น เพราะจากการสังเกตมูลฝอยหลังจากที่มีการคุ้ยเขี้ยแยกเอาเศษวัสดุไปแล้ว พบว่า มีองค์ประกอบของน้ำฝนที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น โลหะประเภท กระป๋องถัง ขวดแก้วและพลาสติกบางชนิด ซึ่งวัสดุเหล่านี้เมื่อนำไปขายยังร้านรับซื้อจะได้ราคาที่ค่อนข้างค่า

#### 1.5.2 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

- 1) มีน้ำฝนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมอยู่ในกองน้ำฝนในปริมาณมาก แต่สูตรห้ามทิ้งถูกเพรา หรือฟองหินดินไปในบ่อค้าง
- 2) องค์กรบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการรวบรวม เก็บขยะ บนส่าง และกำจัดน้ำฝนในปริมาณมาก

สภาพปัจจุบันและปัญหาในการนำน้ำฝนต้องกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลควรถูกสำรวจและแสดงได้ดังภาพประกอบ 22



ภาพประกอบ 22 สรุปสภาพปัจจุบันและปัจจัยในการนำมูลฟ้อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

## 2. การพยากรณ์/คาดการณ์

### 2.1 พยากรณ์จำนวนประชากรในอนาคต

คาดการณ์จำนวนประชากรในอนาคตขององค์กรบริหารส่วนตัวบล็อกวันลัง จากข้อมูลจำนวนประชากรปัจจุบันหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2532-พ.ศ. 2541) โดยใช้ชื่อนุกรมก้าวหน้าเรขาคณิต ผลการคาดการณ์แสดงได้ดังตาราง 17

### 2.2 พยากรณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต

การพยากรณ์ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต จะนำข้อมูลจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้เพรระในส่วนของปัจจัยอื่นๆ เช่น รูปแบบของสินค้า อุปนิสัยและพฤติกรรมในการบริโภค รวมถึงการณรงค์ต่างๆ ไม่สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะเกิดผลได้ ดังนั้นจึงกำหนดอัตราการผลิตมูลฝอยของประชาชนไปตามภาวะของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า พ.ศ.2533-2539 พบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (gross domestic product : GDP) ของจังหวัดสงขลาเป็นร้อยละ 14.34 และจากการศึกษามูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดย Japan International Co-operation Agency : JICA ในปี พ.ศ. 2525 พบว่าหากมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 10 มูลฝอยจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ดังนั้นอัตราการเพิ่มของมูลฝอย จังหวัดสงขลาจะเป็นร้อยละ 4.73 ต่อปี ซึ่งผลจากการพยากรณ์ปริมาณมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตัวบล็อกวันลังสามารถแสดงได้ดังตาราง 17

### 2.3 ประเมินแผนการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตัวบล็อกวันลัง

แผนการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตัวบล็อกวันลังนี้ ในปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดรายละเอียด และแผนงานไว้อย่างชัดเจน แต่ได้กำหนดดุจดามयและแนวทางการรักษาความสะอาด ไว้ในแผนแม่บทเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามขององค์กรบริหารส่วนตัวบล็อกวันลัง ซึ่งสามารถสรุปเป็นด้านการ/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดการมูลฝอยในแต่ละด้านได้ดังนี้

#### 2.3.1 ด้านการรวมรวมและการก่อมูลฝอย

##### 2.3.1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- 1) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- 2) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในโอกาสวันสำคัญ
- 3) โครงการประกวดบ้าน หมู่บ้าน สะอาด

ตาราง 17 การคาดการณ์จำนวนประชากรและปริมาณมูลฟอยในอนาคตขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลควนถัง

ปี	จำนวนประชากร (คน)	อัตราการผลิตมูลฟอย (ก.ก./คน/วัน)	ปริมาณมูลฟอย	
			ตัน/วัน	ตัน/ปี
2541	24,934	0.61	15	5,475
2542	27,091	0.63	17	6,205
2543	29,434	0.66	19	6,935
2544	31,980	0.69	22	8,030
2545	34,746	0.72	25	9,125
2546	37,752	0.75	28	10,220
2547	41,018	0.78	32	11,680
2548	44,566	0.82	36	13,140
2549	48,420	0.86	42	15,330
2550	52,609	0.90	47	17,155
2551	57,160	0.94	54	19,710
2552	62,104	0.98	61	22,265
2553	67,476	1.03	70	25,550
2554	73,312	1.08	79	28,835
2555	79,654	1.13	90	32,850
2556	86,544	1.18	102	37,230
2557	94,030	1.24	116	42,340
2558	102,164	1.30	133	48,545
2559	111,001	1.36	151	55,115
2560	120,603	1.42	171	62,415
2561	131,035	1.48	194	70,810

- 4) โครงการประกวดบริษัท ห้างร้าน ดีเด่น
- 5) โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนมีถังรองรับน้ำฝนอย่างประจำบ้าน
- 6) โครงการจัดซื้อถังรองรับน้ำฝน

### 2.3.1.2 ประเมิน/วิเคราะห์แผนงาน

ในอนาคตมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่จะมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มน้ำที่ต้องการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความเจริญในด้านต่างๆ ปริมาณมูลฝอยที่องค์กรบริหารส่วนตำบลจะต้องรวบรวมจึงเพิ่มขึ้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการประกวดบ้าน บ้านน้ำ บริษัท ห้างร้านดีเด่น ในด้านความสะอาด จะสามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากประชาชนจะมองเห็นผลกระทบของการลักลอบทิ้งด้านน้ำ ฝอยที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการที่จะต้องดำเนินการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบล โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนมีถังรองรับน้ำฝนอย่างประจำบ้าน จะช่วยให้มีการรวบรวมจัดเก็บมูลฝอยที่เป็นระเบียบขึ้น เพื่อความสะอาดและสวยงามของพื้นที่ตลอดถึงการบริหารงานและการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยจะกระทำได้ง่ายขึ้น โครงการจัดซื้อถังรองรับน้ำฝนอย่างประจำบ้านสำหรับส่วนตำบลที่ขอร้องรับน้ำฝนอย่างเพียงพอ ก็จะสามารถช่วยลดภาระของน้ำที่ประชาชนนำไปทิ้งตามบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ลงได้

### 2.3.2 ด้านการเก็บขยะและขนส่งมูลฝอยไปสถานที่กำจัด

#### 2.3.2.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- 1) โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะน้ำฝน
- 2) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดเก็บน้ำฝน
- 3) โครงการปรับปรุงช่องแซมถนนภายในหมู่บ้าน
- 4) โครงการสร้างถนนคอนกรีต
- 5) โครงการคาดยางถนนสายหลัก

#### 2.3.2.2 ประเมิน/วิเคราะห์แผนงาน

ปริมาณน้ำฝนที่เกิดในพื้นที่เพิ่มขึ้น ขอบเขตการให้บริการเก็บขยะน้ำฝนขององค์กรบริหารส่วนตำบลลัง จำเป็นต้องขยายครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น เพื่อลดปริมาณน้ำฝนที่จะตกทั่วไปในพื้นที่ลง ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรบริหารส่วนตำบลได้ให้บริการเก็บขยะน้ำฝนโดยทางเดินทางสายหลักที่ร่องรอยต์เก็บขยะน้ำฝนอย่างสามารถวิ่งได้เท่านั้น การจัดซื้อร่องรอยต์เก็บขยะน้ำฝน ฝอย วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการเก็บขยะน้ำฝน รวมทั้งการจัดหาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้มีอย่างเพียงพอ จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่ทั้งนี้ร่องรอยต์เก็บขยะน้ำฝนอย่าง วัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นที่จะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งานด้วย การปรับปรุงช่องแซมถนนภายในหมู่บ้าน

บ้านโดยการคาดย่างหรือสร้างถนนคอนกรีต จะช่วยให้การดำเนินการจัดเก็บขยะฟอยตามรายการทำได้โดยสะดวกขึ้น สามารถลดเวลาที่ใช้ในการเก็บขยะและรถยกที่เก็บขยะอยู่ไม่สีงต่อการซักหรือได้รับ

### 2.3.3 ด้านการกำจัดมูลฝอย

#### 2.3.3.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- 1) โครงการฟิล์มกลบมูลฝอย
- 2) โครงการจัดซื้อที่ดินในการกำจัดมูลฝอยเพิ่มเติม
- 3) โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อดัน บด และฟิล์มกลบมูลฝอย
- 4) โครงการสร้างรั้วรอบสถานที่กำจัดมูลฝอย
- 5) โครงการศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม
- 6) โครงการทำปุ๋ยหมัก
- 7) โครงการจัดซื้อเตาเผามูลฝอย

#### 2.3.3.2 ประเมิน/วิเคราะห์แผนงาน

เนื่องจากปริมาณมูลฝอยที่เกิดในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการรวบรวมและเก็บขยะมูลฝอยจะสามารถกระทำได้มากขึ้น ดังนั้นปริมาณมูลฝอยที่จะต้องกำจัดจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเนื่องจากวิธีการกำจัดมูลฝอยในปัจจุบันยังเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอยู่ ดังนั้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการกำจัดมูลฝอยให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โครงการฟิล์มกลบมูลฝอย โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ และโครงการสร้างรั้วรอบสถานที่กำจัดมูลฝอย จะสนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงวิธีการกำจัดมูลฝอยให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และการวางแผนการดำเนินงานค้านกำจัดมูลฝอยในระยะยาวกระทำได้รับ โครงการศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมนั้นนับได้ว่าเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากการกำจัดมูลฝอยให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจะสามารถกระทำและดูแลได้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการมูลฝอยลดลงกว่าที่จะแยกกันดำเนินการในแต่ละชุมชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนอื่นๆด้วย โครงการทำปุ๋ยหมัก จะสามารถช่วยลดมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์ลงได้ส่วนโครงการจัดซื้อเตาเผามูลฝอยนั้น น่าจะมีการศึกษาและปรับเปลี่ยนถึงความเหมาะสม กับวิธีการกำจัดในรูปแบบอื่นประกอบด้วย

### 2.3.4 ด้านการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

#### 2.3.4.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- 1) โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอย
- 2) โครงการจัดวันนัดพบเพื่อซื้อวัสดุใช้แล้ว

### 3) โครงการทำปุยหมัก

#### 2.3.4.2 ประเมิน/วิเคราะห์แผนงาน

เนื่องจากการดำเนินงานด้านการคัดแยกมูลฝอยในปัจจุบันยังไม่ประสบผลลัพธ์เท่าที่ควร ประกอบกับปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการคัดแยกมูลฝอยจะสามารถช่วยให้การในด้านการจัดการมูลฝอยลดลงได้มาก ดังนั้นการดำเนินการด้านการคัดแยกมูลฝอยทั้งการกระทำที่แหล่งกำเนิด และระหว่างกระบวนการจัดการมูลฝอย จึงจะต้องกระทำการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอย โครงการจัดดูแลดูแลคนเพื่อชื้อวัสดุใช้แล้ว และโครงการทำปุยหมัก จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนที่จะนำมาทิ้งได้

### 2.4 ประเมินสภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เนื่องจากแผนงานดังกล่าวยังเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างๆ ยังไม่ได้มีการทำหน่วยรายละเอียดและระยะเวลาการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน องค์กรบริหารส่วนตำบลควรลังบึงต้องรีบดำเนินการกำหนดแผนงาน หรือมหั้งจัดส่วนงานและบุคลากรมาดูแลรับผิดชอบงานด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเด่นชัด ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันส่วนงานและบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านนี้ ก็มีหน้าที่และงานประจำอยู่ค่อนข้างมากแล้ว จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลอย่างจริงจัง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ก็จะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง และต่อเนื่อง มิฉะนั้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นด้านการรวบรวม การเก็บขนและขนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัด การกำจัดมูลฝอย หรือแม้แต่การนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ก็จะยังคงมีอยู่และจะทำให้ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เนื่องจากปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาด้านการรวบรวมมูลฝอย การเก็บขนและขนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัด และการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้น ผลกระทบปัญหาที่จะตามมาคือทำให้มูลฝอยตกค้างในพื้นที่มีปริมาณที่สูง ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่และความสามารถในการรองรับแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงน้อยกว่าผลกระทบปัญหาในด้านการกำจัดมูลฝอย ทั้งนี้จากลักษณะและองค์ประกอบของมูลฝอยที่นำมากำจัดยังสถานที่กำจัดนั้นมีองค์ประกอบที่เป็นของเสียอันตรายปะปนอยู่ด้วย ประกอบกับการออกแบบบ่อฝังกลบมูลฝอยยังไม่มีระบบป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาวะแวดล้อม และการดำเนินงานกำจัดในปัจจุบันก็ยังไม่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ในปัจจุบัน เช่น มีกลิ่นเหม็น แมลงและพาหะนำโรค ควันพิษจากการเผาไหม้ และอาจกระหน่ำต่อสภาวะแวดล้อม ให้ดินน้ำคิดิน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจมีความรุนแรงขึ้นในอนาคต และจะนำไปสู่ข้อขัดแย้งขึ้นในชุมชน ประชาชนอาจเกิดทัณฑ์ที่ไม่ดีและไม่ให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลได้ ดังนั้นองค์กรบริหาร

ส่วนตัวบลคุณลังจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงสถานที่กำจัดน้ำฝนอย่างร่วมกับการดำเนินงานด้านการกำจัดน้ำฝนให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมากขึ้น ซึ่งแนวทางในการปรับปรุงนี้ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการเสนอแนวคิดอย่างกว้างๆ การนำไปสู่การปฏิบัติจริงนั้นควรที่จะมีการศึกษา ออกแบบ อย่างละเอียดอีกครั้ง

## 2.5 ประเมินความต้องการทรัพยากรด้านการจัดการน้ำฝนอย่างร่วมกัน

### 2.5.1 ถังรองรับน้ำฝนอย่างร่วมกัน

#### 2.5.1.1 ความต้องการถังรองรับน้ำฝนอย่างร่วมกันในอนาคต

คาดการณ์ความต้องการถังรองรับน้ำฝนอย่างร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตัวบลคุณลังในอนาคต ช่วงระยะเวลา 20 ปี ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

##### 1) ถังรองรับน้ำฝนที่ใช้และอยุการใช้งาน

- ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร อายุการใช้งาน 3 ปี
- ถังพลาสติกขนาด 240 ลิตร อายุการใช้งาน 3 ปี
- ถังโลหะขนาด 200 ลิตร อายุการใช้งาน 1 ปี

เนื่องจากเป็นถังรองรับน้ำฝนชนิดที่องค์การบริหารส่วนตัวบลคุณลังได้ใช้งานอยู่แล้ว

2) ความหนาแน่นของน้ำฝนอย่างร่วมกัน 237 กิกอรัมต่อสูตรบากาสก์เมตร (ใช้ค่าความหนาแน่นของน้ำฝนอย่างร่วมกันค่าที่ศึกษาไว้)

3) ปริมาณน้ำฝนอย่างร่วมกันร้อยละ 80 ของน้ำฝนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2541-2544 และร้อยละ 90 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (กำหนดตามเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ สำหรับเขตสุขาภิบาล ที่วางไว้ในนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการจัดการน้ำฝนชุมชนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2539)

4) สำหรับถังรองรับน้ำฝนประเภทถังโถอะ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตัวบลคุณลังนำถังพลาสติกมาใช้แทน จึงกำหนดให้มีการลดจำนวนลงปีละ 100 ใบ(ไม่ลดทั้งหมดที่เดียวเนื่องจากต้องใช้บประมาณในการซื้อถังพลาสติกสูง) จนกระทั่งหมดและซื้อถังพลาสติกเข้ามาทดแทน และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะต้องมีการให้บริการเก็บขยะน้ำฝนอย่างทุกวัน ถังรองรับน้ำฝนจึงไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ จึงคงถังรองรับน้ำฝนอย่างพลาสติกขนาด 240 ลิตร ไว้ที่ 300 ใบเพื่อใช้สำหรับรวบรวมน้ำฝนอย่างร่วมกันปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

##### 5) กำหนดความถี่ในการให้บริการเก็บขยะน้ำฝนขององค์การบริหารส่วนตัวบลคุณลัง

- ปี พ.ศ. 2542-2545 จัดเก็บขยะน้ำฝนทุกวันในสัปดาห์ที่ 1 และที่ 2 ส่วนสัปดาห์อื่นๆ ยังจัดเก็บแบบวันเว้นวันเหมือนเดิม ทั้งนี้เพื่อระดับทางในหมู่ที่ 1 และ 2 นั้นมีน้ำฝนอย่างมากใน

ปริมาณที่มาก หากดำเนินการจัดเก็บแบบวันเรือนแพมีอนดิมจะไม่สามารถเก็บขั้นน้ำด้อยได้หมด ใน 1 เที่ยว

- ปี พ.ศ. 2544 เริ่มให้รับน้ำที่เก็บขั้นน้ำด้อยขนาดเดียวกันเข้าไปเก็บขั้นน้ำด้อยตามเส้นทาง หรือช่องเล็กๆ ที่รับน้ำด้วยสูญเสียไปได้

- ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จัดเก็บน้ำด้อยทุกวันในทุกๆ เส้นทางเก็บขั้น และอาจมีการเปลี่ยน แปลงหรือปรับปรุงเส้นทางเก็บขั้นใหม่ตามความเหมาะสม

ผลการคาดการณ์ความต้องการถังรองรับน้ำด้อยในอนาคตขององค์กรบริหารส่วนตำบล ความลังแสดงได้ดังตาราง 18

ตาราง 18 ความต้องการถังรองรับน้ำด้อยในอนาคต

ปี พ.ศ.	ถังพลาสติก 120 ลิตร(ถัง)			ถังพลาสติก 240 ลิตร(ถัง)			ถังโลหะ 200 ลิตร(ถัง)	
	ถังเก่า	ถังใหม่	คาดแทน	ถังเก่า	ถังใหม่	คาดแทน	ถังเก่า	ถังใหม่
2541	-	40	-	-	60	-	-	500
2542	40	-	-	60	-	-	-	400
2543	40	137	-	60	30	-	-	300
2544	137	150	40	30	74	60	-	200
2545	327	220	-	164	110	-	-	100
2546	410	-	137	244	26	30	-	-
2547	357	-	190	166	-	134	-	-
2548	327	-	220	190	-	110	-	-
2549	410	182	137	244	-	56	-	-
2550	539	158	190	166	-	134	-	-
2551	667	220	220	190	-	110	-	-
2552	788	220	319	244	-	56	-	-
2553	979	285	348	166	-	134	-	-
2554	1172	285	440	190	-	110	-	-
2555	1358	348	539	244	-	56	-	-
2556	1612	380	633	166	-	134	-	-
2557	1900	443	725	190	-	110	-	-
2558	2181	538	887	244	-	56	-	-
2559	2593	570	1013	166	-	134	-	-
2560	3008	633	1168	190	-	110	-	-
2561	3384	728	1425	244	-	56	-	-

**2.5.1.2 ความต้องการงบประมาณในการจัดซื้อถังรองรับน้ำฝน**

คาดการณ์งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมดัง ต้องใช้ในการจัดซื้อถังรองรับน้ำฝน โดยใช้ราคาดังรองรับน้ำฝนอย่างเท่าระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2540 ดังนี้

- 1) ถังพลาสติก 120 ลิตร 1125 บาท/ใบ
- 2) ถังพลาสติก 240 ลิตร 2250 บาท/ใบ
- 3) ถังโพลี 200 ลิตร 350 บาท/ใบ

ราคานี้ใช้คาดการณ์ยังไม่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ในอนาคต

ผลการคาดการณ์แสดงได้ดังตาราง 19

**ตาราง 19 คาดการณ์งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อถังรองรับน้ำฝน**

ปี พ.ศ.	ถังพลาสติก 120 ลิตร		ถังพลาสติก 240 ลิตร		ถังโพลี 200 ลิตร		รวม (บาท)
	จำนวน	ราคา(บาท)	จำนวน	ราคา(บาท)	จำนวน	ราคา(บาท)	
2541	40	45,000	60	135,000	500	175,000	355,000
2542	-	-	-	-	400	140,000	140,000
2543	137	154,125	30	67,500	300	105,000	326,625
2544	190	213,750	134	301,500	200	70,000	585,250
2545	220	247,500	110	247,500	100	35,000	530,000
2546	137	154,125	56	126,000	-	-	280,125
2547	190	213,750	134	301,500	-	-	515,250
2548	220	247,500	110	247,500	-	-	495,000
2549	319	358,875	56	126,000	-	-	484,875
2550	348	391,500	134	301,500	-	-	693,000
2551	440	495,000	110	247,500	-	-	742,500
2552	539	606,375	56	126,000	-	-	732,675
2553	633	712,125	134	301,500	-	-	1,013,625
2554	725	815,625	110	247,500	-	-	1,063,125
2555	887	997,875	56	126,000	-	-	1,123,875
2556	1013	1,139,625	134	301,500	-	-	1,441,125
2557	2181	2,453,625	110	247,500	-	-	2,701,125
2558	1425	1,603,125	56	126,000	-	-	1,729,125
2559	1583	1,780,875	134	301,500	-	-	2,082,375
2560	1801	2,026,125	110	247,500	-	-	2,273,625
2561	2153	2,422,125	56	126,000	-	-	2,548,125

หมายเหตุ : ตารางนี้คำนวณจากการคงที่ปี พ.ศ. 2540

## 2.5.2 รถยนต์เก็บขยะฟอย

### 2.5.2.1 ความต้องการรถยนต์เก็บขยะฟอยในอนาคต

คาดการณ์ความต้องการรถยนต์เก็บขยะฟอย ขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่ไปกับในอนาคต ช่วงระยะเวลา 20 ปี โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

#### 1) รถยนต์เก็บขยะฟอยที่ใช้

- รถประเภทบรรทุกเปิดช่องขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
- รถประเภทบรรทุกเปิดช่องขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
- รถประเภทมีเครื่องอัดมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร

#### 2) กำหนดอาชญากรรมใช้งานของรถยนต์เก็บขยะฟอย 10 ปี

3) ใช้เกณฑ์การกำหนดอัตราการจัดทำขยะหนาแน่นเก็บขยะฟอยของกรมควบคุมมลพิษที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชน พ.ศ. 2539-2544 ดังนี้

- รถบรรทุกเปิดช่องขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร 1คันต่อประชากร 2000 คน
- รถบรรทุกเปิดช่องขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร 1คันต่อประชากร 5000 คน
- รถมีเครื่องอัดมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร 1คันต่อประชากร 15000 คน

ผลการคาดการณ์ความต้องการรถยนต์เก็บขยะฟอยในอนาคต ขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่ไปดังตาราง 20

### 2.5.2.2 ความต้องการงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์เก็บขยะฟอย

คาดการณ์งบประมาณที่องค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่ ต้องใช้ในการจัดซื้อรถยนต์เก็บขยะฟอย โดยใช้ราคารถยนต์เก็บขยะฟอยแต่ละประเภทในปี พ.ศ. 2540 ดังนี้

- |   |           |         |
|---|-----------|---------|
| 1) ราคารถบรรทุกเปิดช่องขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร      | 670,281   | บาท/คัน |
| 2) ราคารถบรรทุกเปิดช่องขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร     | 1,089,000 | บาท/คัน |
| 3) ราคารถมีเครื่องอัดมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร | 1,879,000 | บาท/คัน |

ราคารถยนต์เก็บขยะฟอยที่ใช้คาดการณ์ยังไม่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ผลกระทบการณ์แสดงได้ดังตาราง 21

ตาราง 20 การคาดการณ์ความต้องการรถยนต์เก็บขันมูลฟอยในอนาคต

ปี พ.ศ.	จำนวน ประชากร (คน)	จำนวนรถยนต์เก็บขันมูลฟอยที่ต้องการ					
		คงเหลือจากปีก่อน (คัน)			จัดซื้อใหม่ (คัน)		
		A	B	C	A	B	C
2541	24,934	-	-	-	-	-	2
2542	27,097	-	-	2	-	-	-
2543	29,434	-	-	2	-	-	-
2544	31,980	-	-	2	1	-	-
2545	34,746	1	-	2	1	-	-
2546	37,752	2	-	2	-	1	-
2547	41,018	2	1	2	1	-	-
2548	44,566	3	1	2	1	-	-
2549	48,420	4	1	2	-	1	-
2550	52,609	4	2	2	-	-	1
2551	57,160	4	2	1	-	-	2
2552	62,104	4	2	3	-	-	-
2553	67,476	4	2	3	-	1	-
2554	73,312	3	3	3	1	1	-
2555	79,654	3	4	3	4	-	-
2556	86,544	7	3	3	3	1	-
2557	94,030	9	4	3	1	2	-
2558	102,164	9	6	3	5	-	-
2559	111,001	14	5	3	-	1	1
2560	120,603	14	6	3	1	-	1
2561	131,035	15	6	2	-	2	2

- หมายเหตุ : A คือรถประเภทบรรทุกพาดข้างขนาดความกว้าง 4 ถูกบากก์เมตร  
 B คือรถประเภทบรรทุกพาดข้างขนาดความกว้าง 10 ถูกบากก์เมตร  
 C คือรถประเภทมีเครื่องอัดมูลฟอยขนาดความกว้าง 10 ถูกบากก์เมตร

ตาราง 21 คาดการณ์งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อรอกินต์เก็บขันน้ำดื่มอยในอนาคต

ปี พ.ศ.	รถยนต์ประเภท A		รถยนต์ประเภท B		รถยนต์ประเภท C		รวม(บาท)
	จำนวน	ราคา(บาท)	จำนวน	ราคา(บาท)	จำนวน	ราคา(บาท)	
2541	-	-	-	-	2	3,578,000	3,578,000
2542	-	-	-	-	-	-	-
2543	-	-	-	-	-	-	-
2544	1	670,281	-	-	-	-	670,281
2545	1	670,281	-	-	-	-	670,281
2546	-	-	1	1,089,000	-	-	1,089,000
2547	1	670,281	-	-	-	-	670,281
2548	1	670,281	-	-	-	-	670,281
2549	-	-	1	1,089,000	-	-	1,089,000
2550	-	-	-	-	1	1,879,000	1,879,000
2551	-	-	-	-	2	3,578,000	3,578,000
2552	-	-	-	-	-	-	-
2553	-	-	1	1,089,000	-	-	1,089,000
2554	1	670,281	1	1,089,000	-	-	1,759,281
2555	4	2,681,124	-	-	-	-	2,681,124
2556	3	2,010,843	1	1,089,000	-	-	3,099,843
2557	1	670,281	2	2,178,000	-	-	2,848,281
2558	5	3,351,405	-	-	-	-	3,351,405
2559	-	-	1	1,089,000	1	1,879,000	2,968,000
2560	1	670,281	-	-	1	1,879,000	2,549,281
2561	-	-	2	2,178,000	2	3,578,000	5,756,000

หมายเหตุ : ตารางนี้คำนวณจากราคากองที่ปี พ.ศ. 2540

### 2.5.3 ความต้องการที่ดินในการกำจัดมูลฝอย

คาดการณ์ความต้องการที่ดินในการกำจัดมูลฝอย ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลังในอนาคต ช่วงระยะเวลา 20 ปี โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

1) บุคคลที่นี่ที่เดินที่มีลักษณะเป็นนินิให้มีลักษณะเป็นพื้นราบ แล้วดำเนินการฟังก์ก์บันมูลฝอย โดยมีการฟังก์ก์บันประจำวัน และไม่มีการเผามูลฝอย

#### 2) ขนาดและจำนวนชั้นมูลฝอย

- ความสูงของชั้นมูลฝอย 2 เมตร รวมความสูงของชั้นดินกับทับมูลฝอย

- กำหนดความหนาแน่นของมูลฝอยหลังจากการบดอัดแน่นแล้ว 650 กก./ลบ.ม. (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8-10, 2541)

- ความหนาของชั้นดินกับทับรายวันเท่ากับ 0.15 เมตร ชั้นสุดท้ายเท่ากับ 0.60 เมตร

- จำนวนชั้นมูลฝอยเท่ากับ 5 ชั้น (ระดับความสูงของมูลฝอยในชั้นที่ 3 นั้นจะไถลสีเที่ยงกับระดับของพื้นที่เดินก่อนบุคคลรับ แต่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่กำจัดได้มากขึ้นจึงกำหนดให้ฟังก์ก์บันมูลฝอยสูงขึ้นจากระดับดินเดิมก่อนบุคคลรับอีกจำนวน 2 ชั้น)

3) กำหนดพื้นที่สำหรับก่อสร้างที่ง่ายความสะอาดต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารหอครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำศิริวัฒน์ และพื้นที่ดอนวนเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ฟังก์ก์บันมูลฝอย (Tchobanoglou, Theisen and Vilgil, 1993: 379)

ผลการคาดการณ์ความต้องการที่ดินในการกำจัดมูลฝอย ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง แสดงดังตาราง 22

ตาราง 22 คาดการณ์ความต้องการที่ดินในการกำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่

ปี	ปริมาณมูลฝอย		พื้นที่กำจัด มูลฝอย (ไร่)	รวมพื้นที่กำจัด มูลฝอยสะสม (ไร่)
	ตัน/วัน	ตัน/ปี		
2541	15	5,475	0.74	0.74
2542	17	6,205	0.84	1.58
2543	19	6,935	0.95	2.53
2544	22	8,030	1.09	3.62
2545	25	9,125	1.25	4.87
2546	28	10,220	1.39	6.26
2547	32	11,680	1.60	7.86
2548	36	13,140	1.79	9.65
2549	42	15,330	2.09	11.74
2550	47	17,155	2.34	14.08
2551	54	19,710	2.69	16.77
2552	61	22,265	3.04	19.81
2553	70	25,550	3.48	23.29
2554	79	28,835	3.92	27.21
2555	90	32,850	4.48	31.69
2556	102	37,230	5.06	36.75
2557	116	42,340	5.76	42.51
2558	133	48,545	6.61	49.12
2559	151	55,115	7.50	56.62
2560	171	62,415	8.50	65.12
2561	194	70,810	9.64	74.76

### 3. แนวทางการปรับปรุงบ่อฝังกลบมูลฟ้อยเบื้องต้น

การกำจัดมูลฟ้อยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหางามพิษต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งเหตุร้ายอื่นๆ เช่น กลิ่น ควัน ฝุ่นละออง และการปลิวของมูลฟ้อย ที่จะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตอันจำกัด ไม่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อสภาพภูมิทัศน์ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง การออกแบบและวางแผนการกำจัดมูลฟ้อยโดยวิธีฝังกลบ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาน้อยที่สุด จึงเป็นต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งก็จะต้องใช้งบประมาณ และระยะเวลาในการศึกษา ออกแบบ อย่างเพียงพอ

การออกแบบปรับปรุงบ่อฝังกลบมูลฟ้อยขององค์กรบริหารส่วนตำบล ให้ทันท่วงที เป็นเพียงการเสนอแนะแนวคิด (conceptual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการดำเนินงาน ในด้านการกำจัดมูลฟ้อยขององค์กรบริหารส่วนตำบล ให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมากขึ้น โดยไม่ได้เจาะลึกในประเด็นใด

#### 3.1 ลักษณะการกำจัดมูลฟ้อยเดิม

การกำจัดมูลฟ้อยขององค์กรบริหารส่วนตำบล ได้ใช้วิธีเทบูนฟ้อยลงในบ่อ และมีการพยายามฟอย จากการศึกษาสามารถสรุปผลกระบวนการด้านน้ำพิษ หรือเหตุเดือดร้อนร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกำจัดมูลฟ้อย ได้ดังนี้

##### 3.1.1 ผลกระทบต่อน้ำใต้ดินและน้ำคิวติน

เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอนเทศของการศึกษาไม่ได้รวมถึงการตรวจวัดสภาพของน้ำใต้ดิน และน้ำคิวตินที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลของการกำจัดมูลฟ้อยขององค์กรบริหารส่วนตำบล จึงไม่สามารถที่จะระบุชัดได้ว่า มีการปนเปื้อนของน้ำระบบน้ำมูลฟ้อยลงไปยังแหล่งน้ำใต้ดิน และน้ำคิวติน แต่จากการพิจารณาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่กำจัดมูลฟ้อยที่มีลักษณะเป็นเนิน ลาดเอียงลงสู่ที่ต่ำ การไม่มีระบบรวบรวม และนำบัดน้ำคิวตินและน้ำระบบน้ำมูลฟอย ประกอบกับลักษณะของมูลฟอยที่นำมากำจัดยังสถานที่กำจัดนั้นมีองค์ประกอบของมูลฟอยที่เป็นของเสียอันตรายเป็นอยู่ด้วยในปริมาณร้อยละ 0.12 ของมูลฟอยทั้งหมด ซึ่งปริมาณมูลฟอยที่องค์กรบริหารส่วนตำบลได้นำมากำจัดในปัจจุบันประมาณ 8.14 ตันต่อวัน ดังนั้นจึงสามารถประมาณได้ว่ามีมูลฟอยอันตราย ประมาณอยู่คิดเป็นปริมาณ 9.77 กิโลกรัมต่อวัน น้ำระบบน้ำมูลฟอยที่เกิดขึ้นจึงมีองค์ประกอบของสารอันตรายเหล่านี้จะอาจแพร่ออกไประบุริเวณภายนอก และแหล่งน้ำใต้ดินได้

### 3.1.2 นกพิษด้านอากาศ

การกำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลลังในปัจจุบันนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านอากาศ ได้แก่ ปัญหาคลื่น และปัญหาควันที่เกิดจากการเผาไห้มูลฝอย ทั้งนี้เนื่องจากมีกองมูลฝอยอยู่กระจัดกระจายบริเวณรอบๆ บ่อกำจัด มูลฝอยเหล่านี้เมื่อไม่ได้กำจัดก็จะเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลาย เน่าเสีย ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีสารอินทรีย์ หรือมูลฝอยสดประกอบเศษอาหารอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง กล่าวคือมีมูลฝอยประเภทเศษอาหารอยู่ถึงร้อยละ 61.15 ของมูลฝอยทั้งหมด จึงก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นชื้นในบริเวณสถานที่กำจัดและบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลลังได้ใช้วิธีเผามูลฝอยในบ่อกำจัดด้วย ซึ่งจะเกิดการเผาไห้ที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีมูลฝอยบางส่วนที่ไม่สามารถสันดาปกับก้อนอุดตัน และอุณหภูมิในการเผาไห้ไม่สูงเพียงพอ จึงก่อให้เกิดก้าชพิษต่างๆ เช่น ก้าชควรบอนนอนอกไซด์ ก้าชไฮโตรคาร์บอนต่างๆ เม่าควนไฟ ไอสารต่างๆ และฝุ่นละอองจากเด็ก ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้จะฟุ้งกระจายไปในอากาศ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดมูลฝอยได้

### 3.1.3 ปัญหาด้านแมลง และพาหะนำโรค

การไม่ได้นำมูลฝอยลงถ่่บ่อกำจัดอย่างสม่ำเสมอ และการที่ไม่ได้ฝังกลบมูลฝอยในแต่ละวัน ทำให้มูลฝอยกระจัดกระจายอยู่โดยรอบบ่อกำจัด เป็นแหล่งอาหารของศัตรูพาหะนำโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ และแมลงอื่นๆ โดยเฉพาะแมลงวันนี้ที่เป็นจำนวนมากในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอย

### 3.1.4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

การเลือกบริเวณกำจัดมูลฝอยนี้ มีส่วนสำคัญมากต่อการทำให้เกิดผลกระทบด้านนี้ ซึ่งการเลือกที่นี่ที่ต้องคุณค่าทางการเกษตร คือดินมีคุณภาพต่ำไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก หรือเลือกที่นี่ที่ที่หนดคุณค่าแล้ว เช่น หลุมบ่อ หรือบุบบ่มีอง เป็นดิน สำหรับที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลลังนั้น เดิมเป็นพื้นที่ทำการทำสวนยางพารา ดังนั้นที่นี่ที่โดยรอบสถานที่กำจัดมูลฝอย ในปัจจุบันจึงยังคงเป็นสวนยางพาราที่มีขาวส่วน ได้เข้าไปกรีดยางอยู่ ผลกระทบการกำจัดมูลฝอยจึงอาจก่อให้เกิดปัญหา เหตุเดือดร้อน ราก่าย แก่การใช้ประโยชน์ที่ข้างเคียง โดยเฉพาะปัญหาคลื่น และแมลง

### 3.1.5 การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ

เนื่องจากการกำจัดมูลฝอยแบบทั่วๆ กัน บางครั้งอาจจะถอนสูงกว่าระดับดินคุณของพื้นที่บริเวณนี้ จะทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเกิดเป็นเนินหรือภูเขาขึ้นได้ แต่ลักษณะพื้นที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลลังนั้น มีลักษณะเป็นเนินอยู่แล้ว พื้นที่

โดยรอบจังหวัดที่สูง เมื่อคำนวณการบุดปรับระดับและหักลบมูลฟอยแล้ว จะไม่มีผลต่อ  
ลักษณะภูมิประเทศเดิมมากนัก

### 3.2 สภาพพื้นที่กำจัดมูลฟอยเดิม

#### 3.2.1 จำนวนพื้นที่

จำนวนพื้นที่ที่กำจัดมูลฟอยทั้งหมดเท่ากับ 14,000 ตารางเมตร

จำนวนพื้นที่ที่ใช้งานไปแล้วเท่ากับ 4,928 ตารางเมตร

จำนวนพื้นที่ที่เหลือเท่ากับ 9,072 ตารางเมตร

(พิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่กำจัดมูลฟอยเดิมจำนวน 8 ไร่ 3 งาน ส่วนพื้นที่ที่กำจัดมูลฟอยที่เพิ่งจัดซื้อมา<sup>2</sup>  
ใหม่ ในปี พ.ศ. 2542 จำนวน 9 ไร่ 60 ตาราง นั้นก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้)

#### 3.2.2 ระดับน้ำใต้ดิน

ใช้ระดับศิริภัณฑ์เดิมเป็นระดับอ้างอิง (0.00 เมตร) จากการบุดบ่อกำจัดมูลฟอยเดิม ทำให้  
สามารถประมาณໄได้ว่าระดับน้ำใต้ดินอยู่ต่ำกว่าระดับศิริภัณฑ์เดิมประมาณ 2 เมตร (-2.00 เมตร)

#### 3.2.3 สภาพแวดล้อมโดยรอบ

- ไม่อยู่ในที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกรัศมี 1.5 กิโลเมตร

- ไม่เป็นที่น้ำท่วมถาวร

- ไม่หลังน้ำอุปโภค บริโภค ในรัศมี 1 กิโลเมตร

- มีพื้นที่ทำการทำสวนยางพารา บริเวณใกล้เคียง

### 3.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่กำจัดมูลฟอย

การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่กำจัดมูลฟอยแสดงໄได้ดังภาพประกอบ 25 ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3  
ส่วน คือพื้นที่ส่วน A ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้มีพื้นที่ประมาณ 4,928 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนนี้จะใช้  
ประโยชน์ดังนี้

- 1) ถนนภายในพื้นที่กำจัดมูลฟอย

- 2) บ่อบำบัดน้ำเสีย

- 3) พื้นที่กองหักวัสดุกลับทับ

ส่วนพื้นที่ B และ C ซึ่งมีจำนวน 9,072 ตารางเมตรนั้น จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับฝังกลบมูล  
ฟอย โดยจะเริ่มใช้งานในพื้นที่ส่วน B ก่อน

### 3.4 แนวทางการออกแบบเบื้องต้น

#### 3.4.1 วิธีการและรูปแบบของการกำจัดมูลฟอย

ปรับปรุงสถานที่และรูปแบบการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบล ควรลังให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมากขึ้น โดยจะไม่ใช้วิธีการเผามูลฝอยภายในสถานที่ กำจัด แต่จะมีการหึงกลบมูลฝอยด้วยวัสดุกubenทัน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1) บุดปรับพื้นที่ส่วน B ที่มีลักษณะเป็นเนินให้เป็นพื้นราบท่อเนื่องกับพื้นที่ส่วน A ที่ได้บุดปรับระดับไว้ก่อนแล้ว ซึ่งมีความลาดชัน 1.5 % ขนาดพื้นที่ประมาณ 4,514 ตารางเมตร ปริมาณดินที่จะต้องบุดและขนข้ายังสิ้นประมาณ 23,814 ลูกบาศก์เมตร ดินปริมาณนี้จะใช้สำหรับเป็นวัสดุกลบทับจำนวน 6,671 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะกองไว้บริเวณพื้นที่กองดิน ในพื้นที่ส่วน A ส่วนดินที่เหลือประมาณ 17,143 ลูกบาศก์เมตรนั้น เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นดินลูกรัง องค์กรบริหารส่วนต่ำบลจึงสามารถที่จะขายได้ หรือสามารถต่อรองราคากับผู้ประมูลบุดปรับเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงได้

2) ในระหว่างที่มีการบุดปรับพื้นที่ส่วน B ก็จะกำจัดมูลฝอยในพื้นที่ส่วน A ไปก่อน ซึ่งหากจัดทำเครื่องมือ เครื่องจักร ได้แล้วก็ควรที่จะกำจัดมูลฝอยโดยการหึงกลบแทนการเผา บ่อกำจัดมูลฝอยเดิมในพื้นที่ส่วน A นั้นเนื่องจากมูลฝอยที่ถูกกำจัดได้ผ่านการเผาแล้ว ส่วนใหญ่จะคงเหลือมูลฝอยที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้เท่านั้นซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างเสื่อม化 ประกอบกับลักษณะของดินบริเวณบ่อกำจัดเป็นดินเหนียว จึงสามารถที่จะใช้ดินกลบทับบ่อกำจัด เพื่อให้เป็นบริเวณกองหักวัสดุกubenทับต่อไป ส่วนพื้นที่ที่บีบริเวณที่ใช้กองหักดินเดิมนั้น ควรใช้เป็นพื้นที่สำหรับบ่อรวมรวมบำบัดน้ำเสีย

3) เมื่อบุดปรับพื้นที่ส่วน B แล้วเสร็จก็ดำเนินงานกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีหึงกลบ โดยกำหนดขนาดและจำนวนชั้นดังนี้

- ความสูงของชั้นมูลฝอยประมาณ 2 เมตร รวมความสูงของชั้นดินกลบทับ
- ความหนาของชั้นดินกลบทับรายวันเท่ากับ 0.15 เมตร และชั้นสุดท้ายเท่ากับ 0.60 เมตร
- จำนวนชั้นมูลฝอยเท่ากับ 5 ชั้น (ระดับความสูงของมูลฝอยในชั้นที่ 3 นั้นจะใกล้เคียงกับระดับของพื้นที่เดิมก่อนบุดปรับ แต่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่กำจัดได้มากขึ้นจึงกำหนดให้หึงกลบมูลฝอยสูงขึ้นจากระดับดินเดิมก่อนบุดปรับอีก 2 ชั้น)

4) ระหว่างที่หึงกลบมูลฝอยในพื้นที่ส่วน B ก็ดำเนินการบุดปรับระดับพื้นที่ส่วน C เพื่อใช้หึงกลบมูลฝอยต่อไป โดยรายละเอียดในการบุดปรับก่อร่องทำช่องเดี่ยว กับพื้นที่ส่วน B

### 3.4.2 การนิ่งกันการซึมเปื้อนของน้ำได้ดินจากน้ำชะมูลฝอย

น้ำชะมูลฝอย (leachate) เป็นน้ำเสียที่ผ่านออกมารากของมูลฝอย ซึ่งจะมีพื้นสารอินทรีย์สารอินทรีย์และของแข็งอื่นๆ ปนอยู่ทั้งในรูปของสารละลาย และตะกอนแขวนลอย ลักษณะของน้ำชะมูลฝอยในแต่ละแห่งนั้น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะและองค์ประกอบของมูลฝอย

ประกอบกับปฏิกริยาทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณน้ำระบุน้ำฟอย ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน ลักษณะของพื้นดิน ความหนาแน่นของการบดอัดน้ำฟอย ขนาดพื้นที่ที่คิวของบริเวณกำจัดน้ำฟอย ความลาดเอียงของพื้นดิน วัสดุที่ใช้หักกวน ที่ชักลุมดิน ตลอดจน ปริมาณน้ำที่มีอยู่ภายในตัวน้ำฟอยเอง น้ำระบุน้ำฟอยเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดมลพิษแก่แหล่งน้ำทั้งน้ำใต้ดินและพื้นดิน ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ำระบุน้ำฟอยออกจากการซึมเมื่อไหร่

สำหรับลักษณะของน้ำฟอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลนำมากำจัดยังสถานที่กำจัดน้ำฟอยที่มีน้ำฟอยที่จัดเป็นน้ำฟอยอันตรายอยู่ด้วย น้ำระบุน้ำฟอยที่เกิดขึ้นจึงมีสารอันตรายจากน้ำฟอยหล่อเหลาที่มีประปอนอยู่ ซึ่งเมื่อป้อนเข้าสู่ตู้รีไซเคิลจะมีอันตรายอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการป้องกัน ซึ่งสามารถกระทำได้ดังนี้

#### 3.4.2.1 ขั้นวัสดุป้องกันการซึมเบื้องของน้ำระบุน้ำฟอย

ขั้นวัสดุป้องกันการซึมเบื้องของน้ำฟอยดินจากน้ำระบุน้ำฟอย โดยทั่วไปมักใช้ดินเหนียวที่บดอัดแน่น ซึ่งตามมาตรฐานจะต้องมีอัตราการ “ไอล์ฟานของน้ำ” ไม่เกิน  $1 \times 10^{-7}$  เซนติเมตรต่อวินาที หรือใช้วัสดุจำพวกแผ่นพลาสติก แผ่นยาง หรือวัสดุสังเคราะห์ ปูทับบริเวณกันบ่อกำจัดน้ำฟอย แต่เนื่องจากการใช้แผ่นพลาสติก แผ่นยาง หรือวัสดุสังเคราะห์นั้น จะต้องใช้บะบะประมาณในการลงทุนที่สูง ประกอบกับการจัดหาดินเหนียวที่บดอัดแล้วให้ถูกต้องของน้ำฟอยโดยก่อนลงในบ่อต้องตันน้ำด้วยดินที่มีลักษณะเป็นชั้นดินเหนียว ดังนั้นในขั้นตอนนี้ขั้นวัสดุป้องกันการซึมเบื้องของน้ำระบุน้ำฟอย จึงควรใช้วิธีการบดอัดดินเดินจากบ่อฟักกลบโดย ซึ่งชั้นดินที่บดอัดเป็นชั้นป้องกันการซึมเบื้องของน้ำระบุน้ำฟอยนั้นไม่ควรนานน้อยกว่า 60 เซนติเมตร (United States Environmental Protection Agency : USEPA, 1993 : 151)

#### 3.4.2.2 การรวบรวมน้ำระบุน้ำฟอย

โดยทั่วไปการรวบรวมน้ำระบุน้ำฟอยจากบ่อฟักกลบ จะใช้ระบบท่อระบายน้ำเสียซึ่งวางไว้ใต้ชั้นน้ำฟอย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปยังบ่อฟักกลบ แล้วนำน้ำเสียไปบำบัดต่อไป แต่ในหลายแห่งการวางแผนที่อยู่ในลักษณะนี้ จะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเนื่องจาก ในระหว่างการบดอัดน้ำฟอยจะทำให้ห่อได้รับแรงจากกระบวนการบด อุ่นให้รูปทรงและระดับอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ การรวบรวมน้ำระบุน้ำฟอยในชั้นต้นนี้จึงเสนอแนวคิดให้มีการบุดรังระบายน้ำในแนววางกับทิศทางการไหลของน้ำจากพื้นที่ฟักกลบ เพื่อรับน้ำเสีย และรวบรวมไปสู่บ่อบำบัดต่อไป ดังแสดงในภาพประกอบ 23 และ 24

### 3.4.3 การป้องกันและควบคุมผลกระทบ

3.4.3.1 ผลกระทบด้านอากาศ การฝังกลบมูลฝอยในแต่ละวันนั้นจะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นลงได้มาก แต่อุณหภูมิความชื้นในระบบกวนก่ออาจมีอุณหภูมิระหว่างปฏิบัติงานก่อนทำการกลบทับด้วยสุดกับทับตอนลื้นสุดการทำงานในแต่ละวัน โดยทั่วไปการแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดยการปูกรดดันไม่โดยรอบบ่อฝังกลบมูลฝอย เพื่อเป็นพื้นที่ (buffer zone) และยังป้องกันการปลิวที่มีกระจายของมูลฝอยรวมถึงการมองเห็นจากภายนอกได้อีกด้วย สำหรับพื้นที่ที่กำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควรลังน้ำดิน โดยรอบก็มีต้นไม้อุณหภูมิแล้วจึงสมควรที่จะต้องรักษาแนวต้นไม้เอาไว้ส่วนปัญหาด้านการเผาไหม้ก็จะหมดไป เนื่องจากไม่มีการเผามูลฝอยในสถานที่กำจัดมูลฝอย

3.4.3.2 ปัญหาแมลงและพาหะนำโรค ปัญหาแมลงและพาหะนำโรคก็จะสามารถลดลงได้มากเช่นกัน เมื่อมีการฝังกลบมูลฝอยในแต่ละวัน และในระหว่างการปฏิบัติงานฝังกลบก็จะต้องพยายามนี้ให้มีมูลฝอยกองสะสมอยู่เป็นเวลานาน


3.4.3.3 การบำบัดน้ำเสีย น้ำมูลฝอยที่รวบรวมได้ รวมถึงน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณกำจัดมูลฝอย หากมีการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณลักษณะหรือมีสารอันตรายประกอบอยู่ในปริมาณที่สูงเกินกว่ามาตรฐานน้ำทึ้ง ก็จะต้องมีการบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก การบำบัดน้ำเสียจะต้องใช้ระบบการบำบัดที่มีความสามารถในการกำจัดของน้ำเสีย สภาพพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่ภายนอกก็จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้วย

3.3.4.4 การระบายน้ำคิวติดและ การป้องกันการพังทลายของดิน เนื่องจากการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบนั้น โดยทั่วไปจะมีการถอนมูลฝอยสูงกว่าระดับดินเดิมของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สภาพการระบายน้ำคิวติดของพื้นที่เดิมเกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับลักษณะพื้นที่เดิมของสถานที่กำจัดเป็นพื้นที่ลาดชัน เมื่อทำการขุดปรับพื้นที่ จึงอาจทำให้เกิดการกัดเซาะและพังทลายของดินได้ ในการออกแบบอย่างละเอียดต่อไป จึงต้องคำนึงถึงระบบระบายน้ำและระบบป้องกันการพังทลายของดินภายในบริเวณพื้นที่กำจัดมูลฝอยด้วย


### 3.3.5 การระบายน้ำคิวติด

องค์ประกอบมูลฝอยส่วนส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลัง ประกอบด้วยสารอินทรีย์ โดยเฉพาะเศษอาหารมีถึงร้อยละ 61.15 เมื่อฝังกลบไว้ก็จะมีการย่อยสลายโดยชลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic) จึงทำให้มีก้าชเกิดขึ้น ก้าชที่สำคัญคือเมทาน หากไม่มีการป้องกันและควบคุมไว้ก่อนอาจทำให้ระเบิดและเป็นอันตรายได้ จึงควรมีห้องสำหรับระบายน้ำคิวติดบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอยด้วย

แนวคิดการปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลลัง แสดงได้ดังภาพประกอบที่ 23 และ 24



ภาพประกอบ 23 แนวคิดการปรับปรุงและใช้ประโยชน์สถานที่กำจัดมูลฟ้อช



ภาพประกอบ 24 รายละเอียดด้านข้างสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคุมดัง

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การศึกษาระบนการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลคุณลัง จากการเก็บข้อมูลในประเด็นหลักดังนี้คือ สภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลพื้นฐาน แหล่งกำเนิดและกิจกรรมการก่อมูลฝอย ปริมาณและลักษณะมูลฝอย ระบบการจัดการมูลฝอยในสภาพปัจจุบันทั้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ การรวบรวมมูลฝอย การเก็บขนและขนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัด การกำจัดมูลฝอย และการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำข้อมูลที่ได้มามิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปผลการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลคุณลัง ได้ดังนี้

#### 1. ลักษณะมูลฝอย

มูลฝอยมีค่าความชื้นร้อยละ 71.79 โดยน้ำหนัก ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 237 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีองค์ประกอบเป็นเศษอาหารหรือมูลฝอยสดร้อยละ 61.15 พลาสติกร้อยละ 13.20 กระดาษร้อยละ 10.59 แก้วร้อยละ 5.91 โลหะจำพวกเหล็กร้อยละ 2.88 เศษไม้ร้อยละ 1.25 เศษผ้าร้อยละ 1.06 หินและกระเบื้อง(รวมกระถุงและเปลือกหอย)ร้อยละ 0.55 หนังและยางร้อยละ 0.22 โลหะที่ไม่ใช่เหล็กร้อยละ 0.12 มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนร้อยละ 0.12 และอื่นๆ รวมร้อยละ 2.95 โดยน้ำหนักเปรียก

#### 2. ปริมาณมูลฝอย

##### 2.1 ปริมาณมูลฝอยในปัจจุบัน

อัตราการผลิตมูลฝอยโดยเฉลี่ยมีค่า 0.61 กิโลกรัมต่อกวนต่อวัน มีมูลฝอยเกิดขึ้นในปัจจุบัน 15 ตันต่อวัน หรือ 5,475 ตันต่อปี โดยยังไม่รวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม

##### 2.2 ปริมาณมูลฝอยในอนาคต

จากการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 อัตราการผลิตมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.94 กิโลกรัมต่อกวนต่อวัน มีมูลฝอยเกิดขึ้น 54 ตันต่อวัน หรือ 19,710

ตันต่อปี และในปี พ.ศ. 2561 อัตราการผลิตมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.48 กิโลกรัมต่อกันต่อวัน มีมูลฝอยเกิดขึ้น 194 ตันต่อวัน หรือ 70,810 ตันต่อปี

### 3. สภาพการจัดการมูลฝอยในปัจจุบันขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง

องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลังได้เริ่มนีการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2541 โดยมีการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยหลักเฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ ชุมชนเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ให้บริการเก็บขยะมูลฝอยในส่วนที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตร กรรม สภาพการจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 3.1 การรวบรวมมูลฝอย

องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลังได้นำถังรองรับมูลฝอยประเภทถังโลหะขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 500 ใบ ซึ่งแยกเป็นสีเหลืองสำหรับรองรับมูลฝอยแห้ง สีเขียวสำหรับรองรับมูลฝอย เปียก และถังพลาสติกขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 60 ใบ ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 40 ใบ ไปวางไว้ตามจุดต่างๆ ตามเส้นทางเก็บขยะ เพื่อรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

#### 3.2 การเก็บขยะและขนส่งมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัด

องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง ได้กำหนดเส้นทางการเก็บขยะมูลฝอยขึ้นในปัจจุบัน จำนวน 5 เส้นทาง และได้ใช้รถขันตีเก็บขยะมูลฝอยประเภทมีเครื่องอัดมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูก บาศก์เมตร จำนวน 2 คัน วิ่งให้บริการเก็บขยะมูลฝอย โดยมีความถี่ของการเก็บขยะในแต่ละเส้นทาง 2 วันต่อ 1 เที่ยว ปริมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขยะได้ประมาณ 8.14 ตันต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมของชุมชนทั้งหมด โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาทต่อบรรรภาระต่อเดือน

#### 3.3 การกำจัดมูลฝอย

พื้นที่กำจัดมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง ที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 8 ไร่ 3 งาน พื้นที่เดิมมีลักษณะเป็นเนินสูง จึงได้ทำการปรับสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นพื้นราบทึบชุ่ม กำจัดมูลฝอยขนาด  $20 \times 25 \times 3$  เมตร ไว้จำนวน 2 ㎡ การกำจัดมูลฝอยได้ใช้วิธีการกำจัดโดยการเทมูลฝอยลงในบ่อ และมีการเพาเมล์มูลฝอยให้ถูกใหม่ทุกคราว

#### 3.4 การนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

การนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ จากองค์กรบริหารส่วนตำบล แต่ประชาชนบางส่วนจะคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถขยายได้ให้กับกลุ่ม

พ่อค้าที่มารับซื้อจากบ้านเรือนของตนเอง นอกจานนี้ก็ยังมีกัญชงคุ้มญี่ปุ่นเชี่ยวคัตแซกนูลฟอยที่สามารถนำไปขายได้ ออกจากกองมูลฟอย ณ สถานที่กำจัดมูลฟอย ก่อนที่มูลฟอยจะถูกเผาไฟม้วน

#### 4. สภาพปัจจุหที่เกิดขึ้นในการจัดการมูลฟอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง

เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองลัง ได้เริ่มนีการจัดการมูลฟอย ในปี พ.ศ. 2541 เป็นปีแรก จากการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบในด้านต่างๆ พบว่ายังคงมีปัจจุหเกิดขึ้นหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปสภาพปัจจุหที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านได้ดังนี้

##### 4.1 สภาพปัจจุหในการรวบรวมมูลฟอย

###### 4.1.1 ถังรองรับมูลฟอย

- 1) ถังรองรับประเภทถังโลหะมีน้ำหนักมาก บุบสถาบายน และชำรุดง่าย
- 2) การวางถังรองรับมูลฟอยไม่สมดุลกับปริมาณมูลฟอยที่เกิดขึ้นในบางตำแหน่ง

###### 4.1.2 ประชาชน

- 1) ประชาชนกักเก็บมูลฟอยไว้หลายวันก่อนนำมาทิ้งถังรองรับ
- 2) ไม่คัดแยกมูลฟอยที่สามารถใช้ประโยชน์ใหม่ได้ออกจากกลุ่มมูลฟอย

###### 4.1.3 วิธีการรวบรวมมูลฟอย

- 1) ทิ้งมูลฟอยไม่ตรงตามประเภทของถังรองรับ
- 2) ไม่นำมูลฟอยมาทิ้งลงถังรองรับแต่ทิ้งบริเวณที่ว่างใกล้บ้านหรือริมถนน

##### 4.2 สภาพปัจจุหในการเก็บขนและขนส่งมูลฟอยไปยังสถานที่กำจัด

###### 4.2.1 รถยกตัดเก็บขนมูลฟอย

- 1) มีขนาดค่อนข้างใหญ่
- 2) มีรถยกตัดเก็บขนมูลฟอยประเภทเดียว

###### 4.2.2 เส้นทางเก็บขนมูลฟอย

- 1) เป็นเส้นทางเก็บขนที่ยาว
- 2) มีเส้นทางเก็บขนเฉพาะเส้นทางสายหลัก
- 3) สภาพเส้นทางไม่ดีในบางช่วง

###### 4.2.3 พนักงานเก็บขนมูลฟอย

- 1) มีมูลฟอยตกหล่นเวลาเก็บ

#### 4.2.4 วิธีการเก็บขنและความถี่

- 1) เก็บน้ำฝนโดยประเภทแท่งและเปียกรวนกัน
- 2) ความถี่ในการเก็บขนไม่เหมาะสมในบางส่วนทางเส้นทาง

#### 4.3 สภาพปัจุหานในการกำจัดน้ำฝน

##### 4.3.1 พื้นที่กำจัดน้ำฝน

- 1) มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ข้างเคียงทำสวนสวนยางพารา และเลี้ยงสัตว์
- 2) มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ในรัศมี 1 กิโลเมตร
- 3) มีพื้นที่กำจัดน้ำฝนอยู่น้อย

##### 4.3.2 การออกแบบและก่อสร้างสถานที่กำจัดน้ำฝน

- 1) ไม่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน
- 2) ไม่มีระบบการป้องกันสภาวะแวดล้อม เช่น กดิน ควัน น้ำเสีย แมลง

##### 4.3.3 บุคลากร

- 1) ไม่มีบุคลากรผู้ชำนาญงานดูแลอย่างใกล้ชิด

#### 4.3.4 วิธีการกำจัดน้ำฝน

- 1) ไม่ผิงถอนน้ำฝนประจำวัน
- 2) มีการเผลนน้ำฝน
- 3) ไม่ไถดันน้ำฝนลงสู่บ่อกำจัดอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสม เช่น รถดัน รถตักและบดอัดน้ำฝน

#### 4.4 สภาพปัจุหานในการนำน้ำฝนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

##### 4.4.1 ถังรองรับน้ำฝนโดยแบบแยกประเภท

- 1) มีถังรองรับจำนวนน้อย ไม่ทั่วถึง
- 2) วางกังคูเป็นบางช่วง

##### 4.4.2 ประชาชน

- 1) ไม่คัดแยกน้ำฝน ณ แหล่งกำเนิดเท่าที่ควร
- 2) ทิ้งน้ำฝนไม่ตรงตามประเภทของถังรองรับ

##### 4.4.3 การคัดแยก ณ สถานที่กำจัดน้ำฝน

- 1) คัดแยกเฉพาะน้ำฝนที่มีราคาค่า

## 5. แนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่

จากปัญหาในการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ต่อไปนี้จะเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบล เพื่อการปรับปรุง และ/หรือแก้ไข ระบบการจัดการมูลฝอยเดิมให้มีประสิทธิภาพ และการป้องกันภาวะมลพิษด้านมูลฝอยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

### 5.1 แหล่งกำเนิดมูลฝอย

จากการศึกษาพบว่าแหล่งกำเนิดมูลฝอยที่ผลิตมูลฝอยมากที่สุดในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลคือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ดังนั้นลักษณะการกระจายตัวของมูลฝอยจึงขึ้นอยู่กับการกระจายตัวและความหนาแน่นของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นหลัก

องค์กรบริหารส่วนตำบลนี้มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงเป็นพื้นที่เชื่อมโยงและรองรับการขยายตัวและความเจริญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยธุรกิจที่อยู่อาศัย ประกอบที่อยู่บ้านจัดสรร ซึ่งจะเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยที่สำคัญในอนาคต อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับเมืองในปัจจุบัน คือ การที่ไม่ได้วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อมีการพัฒนา มีความเจริญ และมีการขยายตัวขึ้น จึงเกิดปัญหาตามมา กما เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาทางด้านภูมิทัศน์ ตลอดจนปัญหาในด้านการบริหารจัดการมูลฝอย องค์กรบริหารส่วนตำบลนี้เป็นชุมชนที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้ง่าย สะดวก และประหยัดต่อการบริหารจัดการด้านมูลฝอยในอนาคต จึงควรมีการวางแผนที่เมืองในพื้นที่ไว้ตั้งแต่แรก

### 5.2 การรวมรวมมูลฝอย

1) ปรับเปลี่ยนถังรองรับมูลฝอยประเภทถังโลหะ นาเป็นถังรองรับมูลฝอยประเภทถังพลาสติกแทน เมื่อจากลักษณะโครงสร้างที่มีน้ำหนักมาก ประกอบกับลักษณะของมูลฝอยมีความชื้นสูง จึงทำให้โลหะเป็นสนิมและชำรุดได้เร็ว แต่ถังรองรับมูลฝอยประเภทถังพลาสติกนั้นมีราคาที่สูงกว่าถังรองรับประเภทถังโลหะมาก หากจะต้องเปลี่ยนถังรองรับมูลฝอยมาเป็นถังพลาสติกทั้งหมดองค์กรบริหารส่วนตำบลจะต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อค่อนข้างมาก จึงสนใจจะค่อยๆลดจำนวนถังรองรับประเภทถังโลหะลง และเพิ่มจำนวนของถังรองรับประเภทถังพลาสติกขึ้นทดแทนในแต่ละปี อนึ่งถังรองรับมูลฝอยประเภทถังพลาสติกนั้นเนื่องจากตัวถังมีไฟปิดจึงอาจไม่สะดวกสำหรับพนักงานเก็บขยะที่จะถ่ายเทมูฟอยจากถังลงสู่ถังของรถยกต่อกัน ดังนั้นในการจัดซื้อจึงควรคัดเลือกถังรองรับชนิดที่ได้ออกแบบไว้ให้ง่ายต่อการถ่ายเทมูฟอยด้วย

2) ปรับเปลี่ยนจำนวนและตำแหน่งในการวางถังรองรับมูลฝอยให้เหมาะสมและสมดุลกับปริมาณมูลฝอยที่จะต้องรองรับ ซึ่งอาจจะต้องจัดหาถังรองรับมูลฝอยมาเพิ่มเติม

3) การวางแผนรองรับภัยประเพกษา 2 ถัง หรือการแยกประเพกษาของรับภัยแห่งแรก เป็นภัยน้ำ จะทำให้องค์กรบริหารส่วนต้นแบบต้องสูญเสียเงินประมาณในการจัดซื้อถังเพื่อเติมอีก ถังหนึ่งเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายคงที่ควรมีการวางแผนรองรับแบบ 2 ถังเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 2 ก่อน เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดภัยอย่างแหล่งใหญ่ของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ในหมู่อื่นๆ หากองค์กรบริหารส่วนต้นแบบมีงบประมาณและความพร้อมมากขึ้นจึงค่อยดำเนินการวางแผนแบบ 2 ถัง

4) ในช่วงเวลาที่องค์กรบริหารส่วนต้นแบบไม่สามารถเข้าไปดำเนินการให้บริการเก็บข้อมูลอย่างภายในถนนหรือซอยที่เล็กและคันแคบได้ ควรรณรงค์ให้ประชาชนนำภัยออกจากบ้านเรือน ออกมากทั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกับการให้บริการเก็บข้อมูลของรถยนต์เก็บข้อมูล โดยตรง เพื่อป้องกันภัยให้ภัยที่ทางเดินออกมานอกถังรองรับอยู่เป็นเวลานาน เนื่องจากภัยอยู่ในปริมาณมากเกินความจุของถังรองรับ

5) รณรงค์ให้ประชาชนนำภัยที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนของตัวเองมาทิ้งยังถังรองรับขององค์กรบริหารส่วนต้นแบบ ทั้งนี้เนื่องจากยังมีกองภัยเกิดขึ้นกระฉะกระจายในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จะพบเห็นกองภัยอยู่กองอยู่บริเวณข้างถนนในหลายตำแหน่ง

6) รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ออกจากกลุ่มของภัยก่อนที่จะนำมาทิ้งยังถังรองรับ รวมถึงการลดปริมาณภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้ประชาชนได้เลือกเทิ่งความสำคัญในการนำภัยออกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ tribanak ที่มีพืชภัยและผลเดียวที่จะเกิดขึ้นจากภาวะแลดูน้ำดี ภัยด้านภัย และภัยใน การดำเนินงานด้านการจัดการภัยขององค์กรบริหารส่วนต้นแบบที่จะต้องรวดเร็ว เก็บข้อมูล ขนส่ง และกำจัดภัย ในปริมาณมากๆ

## 5.2 การเก็บขยะและขนส่งภัยไปยังสถานที่กำจัด

1) หากมีการเพิ่มจำนวนรถยนต์เก็บขยะภัย เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณภัยที่มีปริมาณสูงขึ้นในอนาคต ควรจัดซื้อรถยนต์เก็บขยะภัยที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถวิ่งให้บริการภายในถนน ตราชอก ซอย ที่เล็กและคันแคบได้ เนื่องจากรถยนต์เก็บขยะภัยที่องค์กรบริหารส่วนต้นแบบมีอยู่ในปัจจุบันเป็นรถยนต์เก็บขยะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงไม่สามารถวิ่งให้บริการเก็บขยะภัยในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

2) ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเส้นทางเก็บขยะให้มีความเหมาะสมกับปริมาตรของรถยนต์เก็บขยะที่จะสามารถรองรับภัยได้ในแต่ละเที่ยว เนื่องจากเส้นทางเก็บขยะภัยในปัจจุบันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวเพราะต้องการให้ครอบคลุมแหล่งกำเนิดภัยได้มากที่สุดในแต่ละหมู่บ้าน

เส้นทางเก็บขนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 นั้นนับว่าเป็นเส้นทางที่มีบุคลฝอยเกิดขึ้นมากเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นๆ จึงควรเริ่มต้นปรับเปลี่ยนเส้นทางในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ก่อน

3) เส้นทางเก็บขนบุคลฝอยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางสายหลักที่มีขนาดใหญ่ท่า�นี้ ดังนั้นในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดการถนนต์เก็บขนบุคลฝอยที่มีขนาดเล็กมาเพิ่มเติม จึงควรที่จะปรับปรุงเส้นทางให้บริการเก็บขนบุคลฝอยเสียใหม่ให้ครอบคลุมถึงแหล่งกำนิดบุคลฝอยได้มากที่สุด

4) ควรปรับปรุงเส้นทางเก็บขนและถนนส่งบุคลฝอยในช่วงที่ขังเป็นถนนถูกกรงให้มีสภาพดีขึ้นรวมถึงสภาพเส้นทางที่มีแนวโน้มว่าจะต้องใช้เป็นเส้นทางเก็บขนในอนาคตด้วย เนื่องจากสภาพเส้นทางในปัจจุบันบางช่วงยังเป็นถนนถูกกรงซึ่งมีสภาพเป็นหกุณเป็นบ่อ ไม่มีความสะอาดมากในการให้บริการเก็บขนบุคลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุ่งฝนจะมีสภาพเป็นโคลน ทำให้ต้องเดินเวลาและรถยนต์เก็บขนบุคลฝอยจะเสี่ยงต่อการลื่นหรือได้ร้าย

5) สมควรที่จะมีการแยกเก็บบุคลฝอยแห้งและบุคลฝอยเปียก หรือแยกเก็บบุคลฝอยแห้งและเปียกคนละเวลา ในพื้นที่ที่มีการวางแผนรองรับบุคลฝอยแบบแยก 2 ถัง การดำเนินการแยกเก็บบุคลฝอยระหว่างบุคลฝอยแห้งและเปียกนั้น แนะนำอนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนที่เพิ่มขึ้น แต่หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายและเป้าหมายอย่างแน่นชัดในการที่จะมีการรับรองค์หรือดำเนินงานด้านการนำบุคลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ก็จะทำให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือในการที่จะทิ้งบุคลฝอยให้ตรงกับประเภทของถังรองรับ และการนำบุคลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

6) ควรปรับเปลี่ยนความตี่ที่ให้บริการเก็บขนบุคลฝอย ในเส้นทางหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเป็นเส้นทางเก็บขนที่มีบุคลฝอยเกิดขึ้นในปริมาณมาก และไม่สามารถเก็บขนบุคลฝอยได้หมดภายในเพียงเก็บขนปกติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการจัดความรับผิดชอบของถนนต์เก็บขนบุคลฝอยแต่ละคัน ก็จะสามารถที่จะจัดให้ช่วงเก็บขนเพิ่มขึ้นได้โดยที่ยังไม่ต้องจัดการถนนต์เก็บขนนาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

### 5.3 การกำจัดบุคลฝอย

1) มีความจำเป็นที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรลัง จะต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่ที่กำจัดบุคลฝอย ให้เก็บความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องมีการใช้พื้นที่เป็นสถานที่กำจัดบุคลฝอย เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงกับสถานที่กำจัดบุคลฝอยยังคงเป็นส่วนของพื้นที่ที่มีชาวสวนเข้าไปปลูกยางและใช้ประโยชน์อยู่

2) มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องทำการปรับปรุงสถานที่และรูปแบบการกำจัดบุคลฝอยให้มีความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมากขึ้น เนื่องจากการออกแบบสถานที่กำจัดบุคลฝอยโดยเฉพาะ

บ่อสังกัดบุคลฟอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลเดินนี้ เป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงยังไม่มีความถูกต้องตามหลักสุขากิbalance มากนัก กล่าวคือไม่มีระบบป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำได้ดี น้ำศักดิน ไม่มีระบบป้องกันสภาพแวดล้อม เช่น กดิน ควัน แมลงและพะน้ำโตก รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ อนามัยของคนในที่นี่ที่

3) องค์กรบริหารส่วนตำบลจะต้องจัดหน้าครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็นค้องใช้ในการดำเนินงานกำจัดมูลฝอย เช่น รถดันมูลฝอย และเครื่องขกรอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานกำจัดมูลฝอยสามารถกระทำได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขากิbalance ได้โดยสะดวก ซึ่งในปัจจุบันนี้เนื่องจากการขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่จะต้องใช้ดำเนินงานในด้านการกำจัดมูลฝอย จึงไม่สามารถที่จะถอนฟันมูลฝอยในแต่ละวันໄได้ รถตักหน้าบุคคลังที่ใช้รถดันมูลฝอยลงสู่บ่อกำจัดที่จะต้องไปใช้งานอย่างอื่นด้วย จึงไม่ได้รถดันมูลฝอยลงสู่บ่อกำจัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมูลฝอยกองกระจายอยู่บริเวณสถานที่กำจัดเป็นจำนวนมาก

4) มีความจำเป็นต้องจัดหาที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยเพิ่มเติม เนื่องจากที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีจำนวนน้อย จึงไม่มีอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขากิbalance หลากหลายรูปแบบ จัดการมูลฝอยในระยะยาวที่กระทำได้ยาก

#### 5.4 การนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

จากการศึกษาลักษณะของมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นั้น พบว่าปริมาณมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมด 4,905 กิโลกรัม มีองค์ประกอบที่เป็นกระดาย 1,590 กิโลกรัม พลาสติก 1,979 กิโลกรัม โถอะ 450 กิโลกรัม และแก้ว 886 กิโลกรัม ซึ่งมูลฝอยจำนวนนี้หากถูกเก็บขามาจัดสถานที่กำจัดส่วนใหญ่ก็จะถูกเผาหรือฝังทับกอนไปในบ่อกำจัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเสียทรัพยากรแล้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลควรลังยังจะต้องมีการนำไปจัดการเพิ่มขึ้น แนวทางที่จ่ายและประยุกต์คือการคัดแยก แหนล่งกำนิด หรือในขั้นตอนต้นๆของการจัดการ กล่าวคือ

1) ในส่วนขององค์กรบริหารส่วนตำบลควรลัง หากมีการแยกประเภทลังรองรับมูลฝอยแท็งและเปียก ก็ควรจัดหากลังรองรับมูลฝอยมาเพิ่มเติมให้เพียงพอ และรถรับค่าให้ประชาชนมีการแยกที่มูลฝอยให้ตรงตามประเภทของลังรองรับ

2) รถรับค่าให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ออกจากกลุ่มนูลฝอยก่อนที่จะนำมาทิ้ง และหากว่าศูนย์ลังนี้ยังสามารถที่จะใช้งานได้ก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้งานอีกเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องจัดการลง

3) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการรวมเร่งสร้างจิตสำนึกร ในการคัดแยกและนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในเมืองประชาชนเพื่อลดปริมาณมูลฝอย แหล่งกำเนิดลง ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมในรูปแบบศูนย์รับซื้อมูลฝอย ซึ่งจะรับซื้อมูลฝอยในรูปของอภูมิเนียม กระป่อง แก้ว พลาสติก กระดาษ หรือของเก่า เป็นต้น และส่วนหนึ่งยังสามารถจัดเป็นส่วนรับบริจาก เช่น เสื้อผ้า เครื่องปั่นหิน เครื่องใช้ไฟฟานิจกรรม หรือแม้แต่หันดีอิรีน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ยากไร้ในสังคมต่อไป

## 6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1) องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดเตรียมงบประมาณในด้านการจัดการมูลฝอยไว้สำหรับรองรับการเพิ่มขึ้นของมูลฝอยในพื้นที่ โดยเฉพาะในส่วนที่จะต้องจัดทำเพิ่มเติมทั้งดังรองรับมูลฝอย ลดชนิดเก็บขนมูลฝอย เครื่องมือเครื่องจักรและที่ดินที่จะต้องใช้ในการกำจัดมูลฝอย

2) องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดทำบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการมูลฝอยการรับผิดชอบและดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยโดยตรง เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบและมีเวลาให้กับการจัดการมูลฝอยอย่างชัดเจนและเพียงพอ นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนเข้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่รับผิดชอบด้านการจัดการมูลฝอย ให้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในด้านการจัดการมูลฝอยด้วย


3) เนื่องจากในปัจจุบันค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยที่เก็บได้นั้น นับว่ามีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไว้ได้เพิ่มมากขึ้น อายุน้อยก็ให้เพียงพอ กับค่าจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยอาจกำหนดอัตราการเก็บค่าบริการในการจัดเก็บมูลฝอยตามสัดส่วนปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละครัวเรือน เช่น ครัวเรือนที่มีกิจกรรมร้านค้าหรือร้านอาหาร อันส่งผลที่จะก่อให้เกิดการผลิตมูลฝอยในปริมาณที่มากกว่าครัวเรือนทั่วไป ควรจัดเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงกว่า เป็นต้น

4) ควรมีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย การทราบถึงพิษภัยและผลเสียที่จะเกิดจากภาวะมลพิษด้านมูลฝอย ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกรและพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ

5) ในด้านการกำจัดมูลฝอยนั้น จากนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้แต่ละชุมชนมีศูนย์กำจัดมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลดังที่ได้วางไว้อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อการร่วมมือกันกำจัดมูลฝอยนั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลนั้น สามารถกระทำได้มากกว่าการแยกกันดำเนินการ แต่เนื่องจากยังไม่มีการร่วมมือกันอย่างจริงจังกัน

ชุมชนไก่เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยและจัดทำพื้นที่รองรับของตัวเองไปก่อนจนกว่าจะมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังในการกำจัดมูลฝอยและการก่อสร้างสถานที่กำจัดมูลฝอยร่วม ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการศึกษาถึงแนวทาง ความเป็นไปได้ ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนอื่นๆ ไปด้วย

แนวทางในการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลัง ที่เสนอแนะมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ 25



gap ประกอบ 25 สรุปแนวทางในการจัดการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนตำบลควบคู่

## บรรณานุกรม

พัตรชัย รัตน์ ไชย แฉะคนะ. 2539. การสำรวจและวิเคราะห์มูลฝอยในเขตพื้นที่ราชวังสวน

จิตราภรณ์. คณาจารย์จัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ขวัญกุล ทองนาค. 2541. “การจัดการมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาลในภาคใต้”, วิทยานิพนธ์  
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ควบคุมมูลพิษ, กรม. 2536. นโยบาย มาตรการและแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย  
ไทย. กรุงเทพมหานคร.

ควบคุมมูลพิษ, กรม. 2536. รายงานสถานการณ์มูลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2535.

กรุงเทพมหานคร.

ควบคุมมูลพิษ, กรม. 2536. การศึกษาปรับปรุงเพิ่มความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย,  
รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร.

ควบคุมมูลพิษ, กรม. 2539. “การควบคุมการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบเก็บรวบรวม  
และขนถ่ายมูลฝอย”, การควบคุมระบบการจัดการมูลฝอย : รายงานการศึกอบรม เชิง  
ปฏิบัติการ 2-7 มิถุนายน 2539. หน้า 17. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ

พัช อะรีกุล. 2536. “การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์”, วิทยานิพนธ์  
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชีรพันธุ์ ทองประวัติ. 2533. “การวางแผนการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเมืองหลัก”,  
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3, 8-9 พฤศจิกายน 2533.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA).

ปราษญา อังศุรัตน์, ฤทธิ์ ศุจิราตน์ และวิทยา หาดใหญ่. 2534. “ระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับ  
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”. สารบุรี : ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เอก 1. (สำเนา).

ปรีดา แย้มเจริญวงศ์. 2531. การจัดการขยะมูลฝอย. ขอนแก่น : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  
คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ไฟศาล มงคลศิริกุล. 2535. “การสุ่มและวิเคราะห์ตัวอย่างมูลฝอย”, ใน การศึกอบรมหลักสูตรขยะ  
(การวิเคราะห์ขยะ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมเทศโโนราษี 17-28 สิงหาคม  
2535 หน้า 5-20. กรุงเทพฯ: กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมูลพิษ.

ไฟศาล มงคลศิริกุล. 2537. “การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์  
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาโนโลห์การบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล.

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กอง. 2531. “แบบฟึกหัดกรณีศึกษาเรื่องการวางแผนการจัดการ

มูลฝอยของเทศบาลเมืองพัฒนานคร”, การจัดการมูลฝอย : รายงานการศึกอบรม

ทางวิชาการ 19-23 กันยายน 2531. หน้า 343. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

ยุพิน ประจวนเนมานะ และนฤกุล กรร沁ยงค์. 2534. “การลงทุนในธุรกิจกำจัดขยะของภาคเอกชน :

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร”, โครง  
การวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหาร  
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง. 2539. “คู่มือการจัดการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำ

กลับมาใช้ประโยชน์”. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

สาธารณสุข, กระทรวง. 2535. “พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2535”.

กรุงเทพมหานคร.

สุทธิรักษ์ ตุจาริตานันท์. 2531. “การเก็บขยะมูลฝอยและวิธีการดำเนินคดีทางการวิ่งเก็บขยะ

มูลฝอย”, การจัดการมูลฝอย : รายงานการศึกอบรมทางวิชาการ 19-23 กันยายน 2531,

หน้า 75. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ยุพิน อุยสุข. 2531. “การคาดประมาณปริมาณและลักษณะของมูลฝอย”, การจัดการมูลฝอย :

รายงานการศึกอบรมทางวิชาการ 19-23 กันยายน 2531. หน้า 53. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Environmental protection Agency : EPA. 1993. Solid Waste Disposal Facility Criteria :

Technical Manual. United States.

Japan International Cooperation Agency : JICA. 2525. มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร.

กรุงเทพมหานคร.

Mahabhol, Nittaya. 1989. Country Status Report Solid waste Management in Thailand.

Bangkok : Environment Health Division Department of Health Ministry of Public  
Health.

Tchobanoglou, George; Theisen, Hilary and Eliassen Rolf. 1977. Solid waste Engineering

Principles and Management Issues. New York : Mc Graw – Hill Book.

Tchobanoglou, George; Theisen, Hilary and Vigil, samuel A. 1993. Integrated Solid Waste

Management : Engineering Principles and Management Issues. New York :


Mc Graw – Hill Book.

## ภาคผนวก


ภาคพนวก ก.



ภาพประกอบภาคพนวก 1 กองมูลฝอยก่อนถุงชักตัวอย่าง




ภาพประกอบภาคพนวก 2 การคัดแยกองค์ประกอบของมูลฝอยด้วยวิธี



ภาพประกอบภาคผนวก 3 การซั่งน้ำหนักเพื่อหาค่าความหนาแน่นของมูลฝอย



ภาพประกอบภาคผนวก 4 ตัวอย่างมูลฝอยก่อนอบเพื่อหาค่าความชื้น



ภาพประกอบภาคพนวก 5 สภาพของป่ากำจัดภูมิที่บดไว้



ภาพประกอบภาคพนวก 6 รถยกตีกีบขันภูมิท่ออย่างจะนำภูมิท่อมาถ่ายทิ้ง



ภาพประกอบภาคผนวก 7 สภาพของมูลฝอยที่ถูกเผาภายในบ่อกำจัด



ภาพประกอบภาคแนว 8 กองมูลฝอยบริเวณเข้าทางในบูรีที่ 1



ภาพประกอบภาคแนว 9 กองมูลฝอยบริเวณเข้าทางในบูรีที่ 2

### ภาคผนวก ข.

#### ตารางภาคผนวก 1 ผลการซั่งน้ำหนักเพื่อหาค่าอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากร

ครั้งที่	วันที่ซั่งน้ำหนัก	น้ำหนักมูลฝอย (ก.ก.)
1	วันจันทร์ (31 สิงหาคม 2541)	4,397
2	วันพุธ (2 กันยายน 2541)	3,006
3	วันศุกร์ (4 กันยายน 2541)	2,738
4	วันจันทร์ (7 กันยายน 2541)	5,083
	รวม	15,224
	อัตราการผลิตมูลฝอย	0.61 ก.ก./คน/วัน
หมายเหตุ : ครัวเรือนที่ได้รับบริการ	725	ครัวเรือน
อัตราจำนวนประชากร	4.32	คน/ครัวเรือน
(ข้อมูลจากการสำรวจของสถาบันเอนไซบประจำเดือน ในปี พ.ศ. 2541)		

#### ตารางภาคผนวก 2 ผลการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของมูลฝอย

การทดลองครั้งที่	น้ำหนักมูลฝอย (ก.ก.)	ปริมาตรของภาชนะ (ลิตร)	ความหนาแน่น (ก.ก./ลิตร)
1	21.6	105	0.206
2	26.8	105	0.225
3	26.3	105	0.250
เฉลี่ย			0.237

#### ตารางภาคผนวก 3 ผลการทดสอบหาค่าความชื้นของมูลฝอย

ภาชนะหมายเลข เลข	น้ำหนักมูลฝอย ก่อนอบ (ก.ก.)	น้ำหนักมูลฝอย หลังอบ (ก.ก.)	ความชื้น (ร้อยละ)
1	1.42	0.44	69.01
2	1.03	0.15	85.44
3	0.95	0.22	76.84
4	1.97	0.64	67.51
5	1.38	0.55	60.14
เฉลี่ย			71.79

### ภาคผนวก ค.

#### สูตรการคำนวณจำนวนประชากรในอนาคต

$$P_n = P_0(1+r)^n$$

โดยที่	$P_n$	=	จำนวนประชากรเมื่อปีที่ $n$ ในอนาคตจากปัจจุบัน (คน)
	$P_0$	=	จำนวนประชากรในปัจจุบันหรือปีที่เริ่มต้นการคำนวณ (คน)
	$r$	=	อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของประชากร (คน/ปี)
	$n$	=	ช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณการเปลี่ยนแปลงนับจากปีปัจจุบันหรือ ปีที่เริ่มต้นการคำนวณ (ปี)

อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของประชากร ( $r$ ) ประเมินโดยใช้จำนวนประชากรในปีที่ขึ้นหลัง 10 ปี แล้วคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร (คิดเป็นร้อยละ) ในแต่ละปีที่ผ่านมา สูตรที่ใช้คำนวณคือ

$$r_i = [P_n - (P_{n-1})]/(P_{n-1})$$

โดยที่	$r_i$	=	อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร (ร้อยละ)
	$i$ มีค่า	=	1 ถึง $n$
	$P_n$	=	จำนวนประชากรในปีหลัง (คน)
	$P_{n-1}$	=	จำนวนประชากรในปีก่อน (คน)

ทำการคำนวณข้อนี้ไปในแต่ละปี ซึ่งจะได้ค่า  $r_i$  ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรต่อปี (จำนวนรอบ 10 ปี) จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร

$$r_{\text{average}} = (r_i/n)$$

โดยที่  $r_{\text{average}}$  = อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของประชากรในรอบ  $n$  ปี  
(ส่วนแผนพัฒนาห้องถัง, 2539 : 7)

## ภาคผนวก ๔.

ตารางภาคผนวก 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสังขละ จำแนกตามสาขาวิชาการผลิต และ GDP  
ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2539

ปี	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539
เกษตรกรรม(ล้านบาท)	10,287	14,101	16,136	18,414	21,189	24,173	24,775
เหมืองแร่(ล้านบาท)	60	74	82	81	89	95	119
อุตสาหกรรม(ล้านบาท)	1,708	2,023	2,202	2,559	2,813	3,956	5,181
การก่อสร้าง(ล้านบาท)	3,360	3,855	4,809	4,304	6,051	7,196	6,037
การไฟฟ้า ประปา(ล้านบาท)	793	910	1,097	1,267	1,433	1,643	1,638
การคมนาคมขนส่ง(ล้านบาท)	3,501	3,646	3,775	4,186	4,726	5,296	5,767
การค้าส่งและปลีก(ล้านบาท)	5,412	5,911	6,495	7,073	8,027	9,080	9,465
ธนาคาร(ล้านบาท)	1,879	2,023	2,587	3,338	4,407	5,190	5,783
ท่องเที่ยว(ล้านบาท)	1,077	1,222	1,287	1,401	1,538	1,747	1,962
การปั้งกันประเทศ(ล้านบาท)	1,793	2,034	2,464	2,797	3,071	3,767	4,009
การบริการ(ล้านบาท)	4,179	4,891	5,906	7,019	7,957	10,119	10,942
GDP	34,052	40,691	46,840	52,440	61,304	72,264	75,679

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายธเนศ ทิพย์ศ

วัน เดือน ปีเกิด 3 ตุลาคม 2514

รุ่นวิถีการศึกษา

ชื่อ	ชื่อสถาบัน	ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	2536