

	หน้า
<b>บทคัดย่อ</b>	<b>(1)</b>
<b>Abstract</b>	<b>(2)</b>
<b>กิตติกรรมประกาศ</b>	<b>(3)</b>
<b>สารบัญ</b>	<b>(4)</b>
<b>รายการตราง</b>	<b>(8)</b>
<b>รายการภาพประกอบ</b>	<b>(10)</b>
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
<b>บทนำต้นเรื่อง</b>	1
<b>ตรวจสอบสาร</b>	2
<b>วัตถุประสงค์ของงานวิจัย</b>	6
<b>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>	7
<b>ขอบเขตงานวิจัย</b>	7
<b>บทที่ 2 เซรามิกส์และผลิตภัณฑ์พอร์ซเลน</b>	
<b>2.1 พอร์ซเลน</b>	8
<b>2.1.1 เนื้อดินปืนชนิดพอร์ซเลน</b>	8
<b>วัตถุดิน</b>	9
(1)ดิน	9
(2)กลุ่มวัตถุดินที่มีคุณสมบัติทางเคมีเป็นค่าง	11
การเตรียมเนื้อดินปืน	13
การขันรูปผลิตภัณฑ์เนื้อดินปืน	13
<b>2.1.2 เคลือบพอร์ซเลน</b>	15
<b>วัตถุประสงค์ของการเคลือบผลิตภัณฑ์</b>	15
<b>วัตถุดินที่ใช้ในการเคลือบ</b>	15
(1) กลุ่มวัตถุดินที่มีคุณสมบัติเป็นค่าง	15
(2) กลุ่มวัตถุดินที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง	20
(3) กลุ่มวัตถุดินที่มีคุณสมบัติเป็นกรด	21
การจำแนกชนิดของน้ำเคลือบ	22
การเตรียมน้ำเคลือบ	23
วิธีเคลือบผลิตภัณฑ์	24
<b>2.2 กระบวนการทางความร้อนในการผลิตเซรามิกส์</b>	
<b>2.2.1 การอบผลิตภัณฑ์ให้แห้ง</b>	25

กลไกการอบรมพลิกภัยที่ให้แห้ง	26
2.2.2 การเพาะพลิกภัยที่	28
การเผาดิน	29
อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อวัตถุคิบ พื้นฐาน	31
อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีผลต่อдинขาว ชิลิกา	32
อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีผลต่อหินฟันน้ำ	33
องค์ประกอบที่มีผลต่อการสูญเสียของเนื้อพลิกภัยที่	35
การเผาเคลือบ	37
การเตรียมพลิกภัยที่ก่อนการเผา	37
การควบคุมอุณหภูมิ	38
ลักษณะที่เป็นข้อต່າหนินของเคลือบ	38
- การระแนงตัว	38
- การเกิดรอยขีน	38
- ผิวพลิกภัยที่ถูกเคลือบเป็นหย่อมๆ	39
- ผิวพลิกภัยที่เป็นคลื่น	39
- การร่อนจากเนื้อดินปืน	39
- ผิวเคลือบด้าน	39
การตรวจสอบคุณสมบัติของเคลือบ	39
2.3 สมุดคระหว่างวัสดุภาค	41
สมุดคระหว่างวัสดุภาค	42
ระบบไปรษณีย์ข้อมูลไซร์-อะลูมินา-ชิลิกา	42
ระบบโซเดียมอลูเมอร์ไซร์-อะลูมินา-ชิลิกา	43
2.4 การคำนวณสูตรเนื้อดินปืน	46
<b>บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ</b>	
3.1 การทดสอบหาสูตรเนื้อดินปืน	53
3.1.1 อุปกรณ์	53
3.1.2 วัตถุคิบ	53
3.1.3 การดำเนินการทดสอบ	53
3.1.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพหลังแยกเนื้อพลิกภัยที่เชรา	
มิกส์	59

1. การหา %water absorption	59
2. การหา % loss on drying และ% loss on ignition	60
3. การหา % firing shrinkage	60
4. การทดสอบแรงด้านทานตามขวาง (MOR)	62
<b>3.1.5 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ</b>	<b>64</b>
1. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและการคัดเลือกชนิดของวัตถุคิบ	64
2. ส่วนผสมของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่คำนวณได้	66
3. คุณสมบัติต่างๆของเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่างๆ	70
<b>3.1.6 สรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบ</b>	<b>86</b>
<b>3.2 การทดสอบหาสูตรเคลือบพอร์ซเลน</b>	<b>88</b>
<b>3.2.1 วัตถุคิบ</b>	<b>88</b>
<b>1. เนื้อดินปืน</b>	<b>89</b>
1.1 การหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปแบบอัดแห้ง	89
1.2 การหาค่าการทดสอบ การสูญเสียน้ำหนัก การดูซึมน้ำ และความด้านทางแรงด้านขวางของเนื้อดินปืนภายหลังการเผา	90
<b>2. เคลือบ</b>	<b>92</b>
2.1 การเตรียมเนื้อดินปืนสำหรับการทดสอบสูตรเคลือบ	92
2.2 การหาสูตรเคลือบที่เหมาะสม	92
<b>3. การปรับปรุงสูตรเคลือบ</b>	<b>94</b>
3.1 การปรับปรุงเคลือบโดยใช้แคลเซียมคาร์บอนัต	94
3.2 การปรับปรุงเคลือบโดยใช้ซิงค์ออกไซด์ และโคโนไมต์	95
3.3 การปรับปรุงเคลือบโดยใช้แบบเรียมคาร์บอนัต	97
3.4 การปรับปรุงเคลือบโดยใช้ไปเตตสเซี่ยมเฟลส์ สปาร์แกนโซเดียมเฟลเดสปาร์บางส่วนในเคลือบสูตรที่ 54	97

	3.5 การปรับปรุงเคลื่อนโดยการลดขนาดองุนภากของ วัตถุคิบ	99
	3.6 การปรับปรุงเคลื่อนโดยการเพิ่มอุณหภูมิในการเพา เคลื่อน	99
<b>บทที่ 4</b>	<b>การวิเคราะห์ผลการทดลอง</b>	
	4.1 ผลและวิเคราะห์ผลการหาสูตรเนื้อดินปืนสำหรับเคลื่อนและ สูตรเคลื่อน	101
	1. เนื้อดินปืนสำหรับเคลื่อน	101
	วิเคราะห์ผลการทดลอง	102
	2. ผลและการวิเคราะห์ของเคลื่อน	111
	วิเคราะห์ผลการทดลอง	113
	3. ผลและการวิเคราะห์ของการปรับปรุงเคลื่อน	116
	3.1 โคลยการเติมแคลเซียมคาร์บอเนต	116
	3.2 โคลยการเติมซิงค์ออกไซด์และโคลาไมต์	117
	3.3 โคลยการเติมแบเรียมคาร์บอเนต	126
	3.4 โคลยการใช้ไป็ปแตสเซียมฟลัคสปาร์แทนโซเดียม เฟลค์สปาร์บางส่วน	127
	3.5 โคลยการลดขนาดองุนภากวัตถุคิบ	129
	3.6 โคลยการเพิ่มอุณหภูมิ	130
<b>บทที่ 5</b>	<b>สรุปผลการวิจัย</b>	<b>138</b>
	<b>บรรณานุกรม</b>	<b>142</b>
	<b>ภาคผนวก</b>	<b>144</b>

สารบัญตาราง	หน้า
ตารางที่ 1.1 สูตรเนื้อดินปืนของสุรพล (2535)	2
ตารางที่ 1.2 สูตรเนื้อดินปืนพอร์ซเกนของพัชรี (2535)	3
ตารางที่ 1.3 สูตรเนื้อดินปืนพอร์ซเกนของอัมรินทร์ (2530)	3
ตารางที่ 1.4 สูตรน้ำเคลือบของอัมรินทร์ (2530)	3
ตารางที่ 1.5 สูตรเนื้อดินปืนและเคลือบพอร์ซเลนของวิกุล (2529)	5
ตารางที่ 1.6 ก. สูตรเนื้อดินปืนพอร์ซเลนของสม ใจค และกิตติพงษ์ (2536)	6
ตารางที่ 1.6 ข. สูตรน้ำเคลือบพอร์ซเลนของสม ใจค และกิตติพงษ์ (2536)	6
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติต่างๆของ Feldspar	12
ตารางที่ 2.2 ส่วนประกอบของเนื้อดินปืนชนิด Axial ที่อุณหภูมิต่างๆ	30
ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดิน	64
ตารางที่ 3.2 ส่วนผสมของเนื้อผักกัมมาร์สูตรต่างๆ	66
ตารางที่ 3.3 ส่วนผสมของเนื้อผักกัมมาร์สูตรที่ 7	88
ตารางที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของวัตถุดินที่ใช้ในการวิจัย	89
ตารางที่ 3.5 อัตราส่วนของเนื้อดินปืนที่ใช้ในการวิจัย	89
ตารางที่ 3.6 สูตรเคลือบที่ประกอบด้วย โซเดียมเฟลเดสปาร์คินฟัลและทรยาแกร์	93
ตารางที่ 3.7 ปริมาณแคลเซียมคาร์บอนেตที่เติมลงในแต่ละส่วน	94
ตารางที่ 3.8 ปริมาณซิงค์ออกไซด์และโคโลไมต์ที่เติมลงในแต่ละส่วน ชุดที่ 1	95
ตารางที่ 3.9 ปริมาณซิงค์ออกไซด์และโคโลไมต์ที่เติมลงในแต่ละส่วน ชุดที่ 2	96
ตารางที่ 3.10 ปริมาณซิงค์ออกไซด์และโคโลไมต์ที่เติมลงในแต่ละส่วน ชุดที่ 3	96
ตารางที่ 3.11 ปริมาณแบบเริ่มต้นของเนื้อดินที่เติมลงในแต่ละส่วน	97
ตารางที่ 4.1 อิทธิพลของปริมาณนำ้ในการขึ้นรูปแบบอัดแห้งต่อคุณภาพเนื้อดินปืนหลังการเผา	101
ตารางที่ 4.2 การหาชั้นงานเสียเมื่อใช้ปริมาณนำ้ร้อยละ 3	102
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบตัวของเนื้อดินปืนภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ $1,250^{\circ}\text{C}$ .	103
ตารางที่ 4.4 ผลการสูญเสียน้ำหนักของเนื้อดินปืนภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ $1,250^{\circ}\text{C}$ .	105
ตารางที่ 4.5 ผลการคุณชั้มน้ำของเนื้อดินปืนภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ $1,250^{\circ}\text{C}$ .	107
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบความด้านทานแรงดามของเนื้อดินปืนภายหลัง การเผาที่ อุณหภูมิ $1,250^{\circ}\text{C}$ .	109
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบหาสูตรเคลือบ	111
ตารางที่ 4.8 ผลการปรับปรุงสูตรเคลือบ โดยการเติมแคลเซียมคาร์บอนेट ( $\text{CaCO}_3$ )	116
ตารางที่ 4.9 ผลการสรุปสูตรเคลือบโดยการเติมซิงค์ออกไซด์และโคโลไมต์ชุดที่ 1	117

ตารางที่ 4.10	ผลการสรุปสูตรเคลื่อนโดยการเติมชิงค์ออกไชต์และโคลไมต์ชุดที่ 2	119
ตารางที่ 4.11	ผลการสรุปสูตรเคลื่อนโดยการเติมชิงค์ออกไชต์และโคลไมต์ชุดที่ 3	122
ตารางที่ 4.12	ผลการทำข้าวสูตรเคลื่อนที่ 52-57 <sup>1</sup>	123
ตารางที่ 4.13	ผลเคลื่อนสูตรที่ 54-57 วันที่ 2 <sup>1</sup>	124
ตารางที่ 4.14	ผลการปรับปรุงเคลื่อนโดยการเติมแบบเรียนครั้งบอนต <sup>1</sup>	125
ตารางที่ 4.15	แสดงการปรับปรุงเคลื่อนโดยการใช้แคตเชย์มเพลค์สปาร์เทน ใชเดี่ยมเพลค์สปาร์บางส่วน <sup>1</sup>	126
ตารางที่ 4.16	แสดงการลดขนาดอนุภาคของเคลื่อนสูตร จากเล็กกว่า 195 ไมครอนเป็น เล็กกว่า 74 ไมครอน	128
ตารางที่ 4.17	ผลการปรับปรุงสูตรเคลื่อนที่ 54 โดยการเผาที่ 1,270°ช.	129
ตารางที่ 4.18	ผลการปรับปรุงสูตรเคลื่อนที่ 54 โดยการการเผาที่ 1,300°ช.	130
ตารางที่ 4.19	ผลการปรับปรุงสูตรเคลื่อนที่ 54 โดยการการเผาที่ 1,310°ช.	131
ตารางที่ 4.20	ผลการปรับปรุงสูตรเคลื่อนที่ 54 โดยการการเผาที่ 1,330°ช.	132
ตารางที่ 4.21	ผลการทดสอบการรานดัวด้วยอุ่โน่ง	133
ตารางที่ 4.22	ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ	133
ตารางที่ 4.23	ผลการทดสอบการทำงานต่อสารเคมี	134
ตารางที่ 4.24	ผลการทดสอบการทำงานต่อการขัดลี	135
ตารางที่ 4.25	ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำเฉพาะเคลื่อน	136
ตารางที่ a.1	ผลการทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ำของเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ	144
ตารางที่ a.2	ผลการทดสอบการสูญเสียน้ำหนักหลังการอบและหลังการเผาของเนื้อผลิตภัณฑ์ สูตรต่าง ๆ	144
ตารางที่ a.3	ผลการทดสอบเบอร์เซ็นต์การทดสอบตัวห้องการอบและหลังการเผาของเนื้อผลิตภัณฑ์ สูตรต่าง ๆ	150
ตารางที่ a.4	ผลการทดสอบ modulus of rupture ของเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ	152
ตารางที่ a.5	แสดง m.o.r. เทียบกับเบอร์เซ็นต์ของราศูตรต่าง ๆ ในส่วนผสมของเนื้อผลิตภัณฑ์ สูตรต่าง ๆ	157
ตารางที่ a.6	แสดง firing schedule	158
ตารางที่ a.7	สรุปข้อมูลน้ำหนักก่อนและหลังการเผาเนื้อคินปืน	165

## สารบัญ

หน้า

รูปที่ 2.1 ลักษณะของน้ำในผลิตภัณฑ์	26
รูปที่ 2.2 การทดสอบคินชนิดต่าง ๆ	27
รูปที่ 2.3 การประสานหัวของเนื้อผลิตภัณฑ์ในการเผา	29
รูปที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบหัวของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ กับอุณหภูมิการเผา	31
รูปที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการพิรุณหัวของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ กับอุณหภูมิการเผา	31
รูปที่ 2.6 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและความพิรุณของฟลินต์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	33
รูปที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อสารที่เกิดขึ้นโดยปริมาตรของผลิตภัณฑ์ Triaxial	34
รูปที่ 2.8 การควบคุมอุณหภูมิตามความขาวของเตา	35
รูปที่ 2.9 อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการเผาเขารามิกส์ต่อความพิรุณและเปอร์เซนต์การหดตัว	36
รูปที่ 2.10 ระบบสมดุลระหว่างวัสดุภาคของส่วนผสม $K_2O$ , $Al_2O_3$ และ $SiO_2$	44
รูปที่ 2.11 ระบบสมดุลระหว่างวัสดุภาคของส่วนผสม $Na_2O$ , $Al_2O_3$ และ $SiO_2$	45
รูปที่ 2.12 การกำหนดสูตรเนื้อคินปืน	
รูปที่ 3.1 ลักษณะของ Cone ในการศักดิ์สิทธิ์ดูดบีบ	55
รูปที่ 3.2 เครื่อง atomic absorption	57
รูปที่ 3.3 การขึ้นรูปหัวเครื่องอัดแบบ hydraulic pressure	58
รูปที่ 3.4 การทดสอบการหดตัวของชิ้นทดสอบ	61
รูปที่ 3.5 การทดสอบความด้านทานแรงตามขาว	63
รูปที่ 3.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % water absorption กับ formula (base on firing)	70
รูปที่ 3.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % water absorption กับ formula (base on absorption)	71
รูปที่ 3.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % water absorption กับ formula (base on firing)	72
รูปที่ 3.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % water absorption กับ formula (base on absorption)	73
รูปที่ 3.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % loss on drying ของเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ (base on wet )	74
รูปที่ 3.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % loss on drying ของเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ	

รูปที่ 3.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % loss on ignition กับเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ (base on firing)	76
รูปที่ 3.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % loss on ignition กับเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ (base on drying)	77
รูปที่ 3.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % shrinkage กับเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ (base on wet )	78
รูปที่ 3.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % shrinkage กับเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ (base on drying )	79
รูปที่ 3.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % shrinkage กับเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ (base on drying )	80
รูปที่ 3.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % shrinkage กับเนื้อผลิตภัณฑ์สูตรต่าง ๆ (base on firing )	81
รูปที่ 3.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง m.o.r กับ formula	82
รูปที่ 3.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง m.o.r กับ silica oxide	83
รูปที่ 3.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง m.o.r กับ potassium oxide	84
รูปที่ 3.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง m.o.r กับ alumina	85
รูปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรเคลือบที่ใช้เดิมเฟลค์สปาร์คงที่ที่ 70 กรัมกับการ ранดัว	114
รูปที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรเคลือบที่เดิมชิงค์ออกไซค์ชุคที่ 2 กับการранดัว	121
รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรเคลือบที่เดิมชิงค์ออกไซค์ชุคที่ 2 กลุ่มที่ 3 กับการ ранดัว	121
รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรเคลือบที่เดิมชิงค์ออกไซค์ชุคที่ 3 กับการранดัว	123
รูปที่ a.1 กราฟแสดง firing curve เมื่อเผาที่ $1010^{\circ}\text{C}$	159
รูปที่ a.2 กราฟแสดง firing curve เมื่อเผาที่ $1210^{\circ}\text{C}$	160