บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น

ทฤษฎีและหลักการเบื้องด้นในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 4 ทฤษฎี ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีหลักการ ทำงานของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท ทฤษฎีหลักการเกิด ครอสเรกกูเลชัน ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง และทฤษฎีหลักการแบบจำลองการวิเคราะห์ ครอสเรกกูเลชัน

2.1 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท

2.1.1 หลักการทำงานของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท

วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มีพื้นฐานมาจากวงจรบั๊ก-บูสต์คอนเวอร์เตอร์ (Buck-boost converter) คือวงจรที่สามารถทำการลดหรือเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกให้ต่ำกว่าหรือสูง กว่าแรงดันไฟฟ้าด้านขาเข้า ดังภาพประกอบ 2-1 ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวงจรบั๊ก-บูสต์คอน เวอร์เตอร์กับวงจรฟลายแบคกอนเวอร์เตอร์



ภาพประกอบ 2-1 (ก) วงจรบั๊ก-บูสต์กอนเวอร์เตอร์ (ข) การแยกตัวเหนี่ยวนำออกเป็นขดลวดสองขดลวดขนานกัน (ก) ขดลวดเหนี่ยวนำแยกออกเป็นวงจรฟลายแบกกอนเวอร์เตอร์ (ง) อัตราส่วนจำนวนรอบ 1:n และแรงคันไฟฟ้าขาออกเป็นบวก จากภาพประกอบ 2-1 (ก) ในวงจรจะใช้มอสเฟค Q₁ และไคโอค D₁ เป็นสวิตซ์ควบคุมใน การนำกระแส ภาพประกอบ 2-1 (ข) เป็นขดลวดเหนี่ยวนำที่สามารถแยกออกเป็นสองขดลวด ขนานกันที่มีอัตราส่วนจำนวนรอบ (Turn ratio) เท่ากับ 1:1 โดยอาศัยพื้นฐานของก่าความ เหนี่ยวนำที่ไม่เปลี่ยนแปลง และการขนานกันของขดลวดเสมือนว่าเป็นขดลวดขนาดใหญ่หนึ่งชุด ถ้าการต่อระหว่างขดลวดสองชุดถูกแยกออกจากกันทางไฟฟ้า โดยขดลวดชุดหนึ่งจะใช้มอสเฟตนำ กระแสไฟฟ้า ส่วนอีกขดลวดจะทำงานเมื่อไดโอดนำกระแสไฟฟ้า ดังภาพประกอบ 2-1 (ค) โดยที่ กระแสไฟฟ้า รวมในขดลวดทั้งสองไม่มีก่าเปลี่ยนไปจากวงจร การเกิดสนามแม่เหล็กใน ตัวเหนี่ยวนำทั้งสองกรณีเหมือนกันทุกประการ และการเหนี่ยวนำระหว่างขดลวดทั้งสองชุด สามารถแทนด้วยสัญลักษณ์ ดังภาพประกอบ 2-1 (ง) ซึ่งเรียกว่า หม้อแปลงฟลายแบค (flyback transformer) ซึ่งแตกต่างจากหม้อแปลงในอุดมคติที่มีกระแสไฟฟ้าไหลพร้อมกันทั้ง 2 ชุด

การวิเคราะห์วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ใช้วงจรสมมูลในการวิเคราะห์ ดังภาพประกอบ 2-2 ซึ่งในวงจรประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ได้แก่ไคโอค ตัวเก็บ ประจุ และมอสเฟตที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์และมีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นตัวแปรผันพลังงาน (conversion ratio) และแยกระหว่างอินพุทกับเอาท์พุท โดยถือว่าเป็นอุดมคติ วงจรสมมูลของ หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติจะไม่มีก่าตัวเหนี่ยวนำรั่ว แต่มีก่าตัวเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (Magnetizing inductance : L_m) ที่ขนานอยู่กับขดลวดด้านปฐมภูมิ ซึ่งจะทำงานเหมือนกับก่าตัวเหนี่ยวนำ L ใน วงจรบั๊ก-บูสต์กอนเวอร์เตอร์ เมื่อมอสเฟต Q_1 นำกระแส ตัวเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก L_m จะสะสม พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟตรง V_s และจะถ่ายเทพลังงาน เมื่อมอสเฟต Q_1 ไม่นำกระแสโดยผ่าน ไคโอค D_1 ไปยังตัวเก็บประจุและโหลด ซึ่งแรงคันและกระแสขาออกจะเป็นไปตามอัตราส่วน จำนวนรอบ 1: n

เมื่อวิเคราะห์วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ กรณีมอสเฟตQ₁นำกระแส สามารถจำลอง วงจรสมมูลดังภาพประกอบ 2-3 แรงดันที่ขดลวด v_L และกระแสตัวเก็บประจุ i_c และกระแส i_g จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จะเป็นไปตามสมการ

$$v_L = V_g \tag{2-1}$$

$$i_c = -\frac{v}{R} \tag{2-2}$$

$$i_g = i \tag{2-3}$$



ภาพประกอบ 2-2 วงจรสมมูลของหม้อแปลงในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

สมมุติให้การทำงานโหมดการนำกระแสต่อเนื่อง มีค่ากระแสกระเพื่อมและแรงดัน กระเพื่อมมีค่าน้อยมาก กระแสเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก *i* และแรงดันเอาท์พุท สามารถประมาณด้วย ส่วนประกอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง V และ I เมื่อนำไปแทนในสมการ (2-2) และ (2-3) จะได้เป็น

$$i_C = -\frac{V}{R}$$
(2-4)
$$i_g = I$$
(2-5)



ภาพประกอบ 2-3 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์เมื่อมอสเฟต $\mathcal{Q}_{ ext{l}}$ นำกระแส



ภาพประกอบ 2-4 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์เมื่อมอสเฟต Q_1 ไม่นำกระแส

เมื่อวิเคราะห์วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ กรณีมอสเฟต Q₁ หยุดนำกระแส สามารถ จำลองวงจรสมมูล ดังภาพประกอบ 2-4 แรงดันที่ขดลวดปฐมภูมิ v_L กระแสตัวเก็บประจุ i_C และกระแส i_g จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จะเป็นไปตามสมการ

$$v_L = -\frac{v}{n} \tag{2-6}$$

$$i_C = \frac{i}{n} - \frac{v}{R} \tag{2-7}$$

$$i_g = 0$$
 (2-8)

สมมุติให้ในการทำงาน กระแสระลอกคลื่น และแรงคันระลอกคลื่นมีค่าน้อยมาก กระแส เหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก *i* และแรงคัน *v* สามารถประมาณด้วยส่วนประกอบกระแสตรง *V* และ *I* เมื่อนำไปแทนในสมการ (2-7) และ (2-8) จะได้เป็น

$$v_L = -\frac{V}{n} \tag{2-9}$$
$$i_L = -\frac{V}{n} \tag{2-10}$$

$$i_C = \frac{1}{n} - \frac{v}{R} \tag{2-10}$$

รูปคลื่นของค่ากระแสและแรงคัน คังภาพประกอบ 2-5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ Volt second balance ของค่าเหนี่ยวนำทำแม่เหล็กของหม้อแปลงค้านปฐมภูมิ

$$\left\langle v_{L}\right\rangle = DT_{s} + D'T_{s} = 0 \tag{2-11}$$

โดยอัตราส่วนการแปรผันพลังงาน (Conversion ratio : M(D)) เป็นอัตราส่วนระหว่าง แรงดันเอาท์พุท (V) และแรงดันอินพุท (V_{g}) ซึ่งมีค่าเท่ากับ



$$I(D) = \frac{V}{V_g} = n \frac{D}{D'}$$

$$V_L = V_g$$
(2-12)

ภาพประกอบ 2-5 สัญญาณกระแสและแรงคันไฟฟ้าวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

2.1.2. โหมดการทำงานของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

หม้อแปลงไฟฟ้าของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่เสมือน ้ตัวเหนี่ยวนำ นอกจากทำหน้าที่หลักเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าในวงจร ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์จะสะสมพลังงานในช่วงเวลา DT_s เมื่อสวิตช์นำกระแส และจะถ่ายเท พลังงานไปยังโหลดขณะที่สวิตช์ไม่นำกระแสในช่วงเวลา $D'T_s$ ทำให้สามารถแบ่งโหมดการ ทำงานได้ 2 รูปแบบ คือโหมดการนำกระแสแบบต่อเนื่อง(Continuous Conduction Mode : CCM) และ โหมดการนำกระแสแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Conduction mode : DCM) การทำงานใน ์ โหมดการนำกระแสแบบต่อเนื่อง คือกระแสในตัวเหนี่ยวนำของหม้อแปลงฟลายแบกมีค่ามากกว่า สูนย์ในแต่ละคาบเวลาการสวิตช์ เนื่องจากพลังงานที่สะสมในขดลวดปฐมภูมิ ยังคงเหลืออยู่ใน ขดลวดก่อนที่จะเริ่มการทำงานรอบใหม่ และการทำงานในโหมดการทำกระแสแบบไม่ต่อเนื่อง คือกระแสในตัวเหนี่ยวนำของหม้อแปลงฟลายแบก ตกเป็นศูนย์ก่อนที่จบคาบเวลาของการสวิตช์ เนื่องจากพลังงานที่สะสมในขดลวดปฐมภูมิ จะถ่ายโอนไปยังค้านทุติยภูมิอย่างสมบูรณ์ ก่อนที่จะ เริ่มการทำงานในรอบใหม่ ดังนั้นกระแสของไดโอดทางค้านทุติยภูมิจะลดลงเป็นศูนย์ก่อนที่จะเริ่ม การทำงาน รูปกลื่นกระแสทางค้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของโหมดการทำงานทั้งสองโหมด ดังภาพประกอบ 2-6 (ก) และ (ข) วงจรฟลายแบกคอนเวอร์เตอร์มีคุณลักษณะที่แตกต่างในการ ทำงานทั้งสองโหมด ซึ่งในการออกแบบหม้อแปลงที่ทำงานในโหมดการนำกระแสแบบต่อเนื่อง จะมีขนาดใหญ่กว่าหม้อแปลงที่ทำงานในโหมดการนำกระแสแบบไม่ต่อเนื่องที่พิกัดกำลังไฟฟ้า ด้านขาออกเท่ากัน แต่โหมดกระแสแบบไม่ต่อเนื่องจะมีข้อเสียคือ กระแสก่ายอด (peak current) จะ มีก่าสูงทำให้พิกัดของมอสเฟตไดโอด และตัวเก็บประจุด้องมีก่าสูง ส่วนการทำงานในโหมดการ นำกระแสต่อเนื่อง การออกแบบแกนเหล็กของหม้อแปลงจะใหญ่ ซึ่งยอมให้ขนาดกระแสก่ายอดต่ำ และแรงดันสไปก์ในขดลวคมีการสูญเสียน้อย ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวงจร



ภาพประกอบ 2-6 คลื่นสัญญาณกระแสในสภาวะโหมดการทำงาน (ก) คลื่นกระแสในโหมดการนำกระแสแบบต่อเนื่อง (ข) คลื่นกระแสในโหมดการนำกระแสแบบไม่ต่อเนื่อง

2.1.3. ผลของค่าความเหนี่ยวนำรั่วในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

เมื่อมอสเฟต Q₁ หยุดนำกระแส พลังงานที่สะสมในขดลวดปฐมภูมิจะถ่ายโอนไปยัง ขดลวดอื่น แต่ในทางปฏิบัติพลังงานที่สะสมอยู่ในขดลวดปฐมภูมิไม่สามารถถ่ายโอนไปยังขดลวด ทุติยภูมิได้ทั้งหมด เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างขดลวดไม่สมบูรณ์ พลังงานที่สะสมในขดลวด บางส่วนที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้เรียกว่าพลังงานรั่วไหล (leakage energy) และสามารถแทนได้ด้วย ก่าความเหนี่ยวนำรั่ว (leakage inductance: *l*) โดยใช้แบบจำลองหม้อแปลงชนิด 2 ขดลวดที่มีก่า ความเหนี่ยวนำรั่วอยู่ทางด้านปฐมภูมิ ดังภาพประกอบ 2-7



ภาพประกอบ 2-7 แบบจำลองหม้อแปลงชนิด 2 งคลวดและค่าความเหนี่ยวนำรั่ว

แบบจำลองของหม้อแปลงในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด 2 ขดลวด สามารถ วิเคราะห์โดยวงจร ดังภาพประกอบ 2-8 โดยสมมุติให้วงจรเข้าสู่สถานะคงตัว(steady state)โดยเร็ว ค่าความเหนี่ยวนำร่วม (mutual inductance: L_m) จะส่งพลังงานไปยังโหลดตลอดเวลาที่ มอสเฟต Q_1 หยุดนำกระแส และค่าความเหนี่ยวนำรั่ว l จะนำกระแสร่วมกับค่าความเหนี่ยวนำ ร่วม L_m ระหว่างที่มอสเฟต Q_1 นำกระแส พลังงานที่สะสมที่ค่าความเหนี่ยวนำรั่วจะไม่มีการถ่าย โอนไปยังขดลวดทุติยภูมิ เมื่อมอสเฟต Q_1 หยุดนำกระแส ค่าความเหนี่ยวนำรั่วจะปล่อยพลังงาน กระแสไฟฟ้าออกมาที่ขาเครน-ซอส (V_{Ds}) ของมอสเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดแรงดันสไปค์ตก คร่อมอุปกรณ์สวิตซ์ เมื่อเวลาที่มอสเฟตไม่นำกระแส คือ Δt และผลของกระแสจากค่าความ เหนี่ยวนำรั่วที่มอสเฟตหยุดนำกระแสคือ I โดยการประมาณค่าของแรงดันสไปค์ซึ่งตกคร่อมขั้วขา เครน-ซอสของมอสเฟต คือ

$$V_{S} = l \frac{di}{dt} \approx l \frac{I}{\Delta t}$$
(2-13)



ภาพประกอบ 2-8 วงจรการวิเคราะห์ค่าความเหนี่ยวนำรั่ว

การประมาณก่าในทางอุคมคติของสัญญาณกระแส และแรงคัน จะแสดงรูปคลื่นเอาท์พุท ของมอสเฟต ดังภาพประกอบ 2-9 (ก) และ (ข)



ภาพประกอบ 2-9 คลื่นกระแส และแรงคันเอาท์พุทของมอสเฟต (ก) แรงคันและกระแสของมอสเฟตในอุคมคติ (ข) แรงคันและกระแสของมอสเฟตโคยการประมาณ

2.1.4 กระบวนการเกิดครอสเรกกูเลชั่นในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์จะมีหม้อแปลงไฟฟ้าแยกงคลวคระหว่างอินพุทและ เอาท์พุท ซึ่งวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุทเป็นวงจรหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับเป็น แหล่งจ่ายแรงดันงาออกให้มีแรงดันหลายระดับ ดังภาพประกอบ 2-10



ภาพประกอบ 2-10 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด 3 เอาท์พุทในทางปฏิบัติ

วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท จะมีการสะสมพลังงานในขดลวดด้าน ปฐมภูมิของหม้อแปลงในขณะที่มอสเฟตนำกระแส โดยกระแสด้านอินพุทของวงจรจะก่อยๆ เพิ่ม จนถึงก่ากระแสสูงสุด ซึ่งสิ้นสุดในช่วงการนำกระแสของมอสเฟต เมื่อมอสเฟตหยุดนำกระแส พลังงานที่สะสมอยู่ในขดลวดปฐมภูมิจะถูกถ่ายโอนไปยังด้านขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง กระบวนการถ่ายโอนพลังงานจะขึ้นอยู่กับก่าความเหนี่ยวนำรั่ว และการเชื่อมต่อระหว่างขดลวด ปฐมภูมิ และขดลวดทุติยภูมิ ก่ากระแสเริ่มด้นจะมีก่าสูงสุดในขดลวดทุติยภูมิ และจะมีก่าความ เหนี่ยวนำรั่วน้อยสุดที่ช่วงก่อนไดโอดจะนำกระแส ถ้าแรงดันขาออกนี้เป็นแรงดันหลัก จะทำให้ ช่วงการถ่ายเทพลังงานลดลง และจะทำให้แรงดันขาออกย่อยอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย ซึ่งทำให้เกิด กรอสเรกกูเลชัน โดยเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้แรงดันเอาท์พุทของวงจรกคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลาย เอาท์พุทเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากสาเหตุสำคัญกือ กระแสโหลดเปลี่ยน และแรงดันอินพุทของวงจร เปลี่ยน ในวงจรฟลายแบคกอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท หากสมมุติให้ขดลวดทั้งหมดมีการ เชื่อมต่อที่สมบูรณ์ และมีการสูญเสียน้อยมาก แรงดันเอาท์พุทในโหมดนำกระแสแบบต่อเนื่องมี ความสัมพันธ์ตามอัตราส่วนจำนวนรอบ และแรงดันเอาท์พุทหลักมีการควบกุมแบบป้อนกลับ โดย จะมีการคงค่าแรงดันสมบูรณ์ของแรงดันเอาท์พุททั้งหมด เมื่อมีการเชื่อมต่อขดลวดที่สมบูรณ์ของ หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะทำให้แรงดันออกย่อยมีระดับแรงดันที่คงที่ เพราะแรงดันออกย่อยจะไม่มีการควบคุมที่สมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันออกหลัก ก่าผิดพลาดของการเกิดครอสเรกกูเลชันในคอนเวอร์เตอร์สามารถวัดจากค่าเปลี่ยนแปลงแรงดัน ขาออก เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกระแสของโหลดที่เทียบกับแรงดันเอาท์พุทหลักที่คงที่

การเกิดครอสเรกกูเลชั้นเป็นผลจากการสูญเสียค่าความเหนี่ยวนำรั่วในขดลวด ปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิที่เกิดจากการพันหม้อแปลง และช่องว่างอากาศของโครงสร้างแกน หม้อแปลง เมื่อมีกระแสไหลผ่านและแรงคันตกกร่อมอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าแรงคันเอาท์พุทหนึ่ง ้มีโหลดมาก แรงดันเอาท์พุทจะลดลงโดยตรง และเพิ่มแรงดันตกกร่อมไดโอด และความต้านทาน ้งคลวด ถ้าแรงคันเอาท์พุทนี้มีวงจรการควบคุมแบบป้อนกลับ จะทำให้ค่าอัตราส่วนหน้าที่ (duty เพิ่มขึ้นเพื่อชคเชยแรงคันตก และแรงคันเอาท์พุทอื่นที่ไม่ไค้ควบคุมจะเพิ่มขึ้นอย่าง ratio) สอดคล้องกัน ซึ่งค่าความเหนี่ยวนำรั่วเป็นสิ่งทำให้เกิดครอสเรกกูเลชันในวงจร ้ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิคหลายเอาท์พุทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสวิตซ์ในระดับความถี่สูง ้ ค่าความเหนี่ยวนำรั่วจะควบคุมค่ากระแสเริ่มต้นในขคลวด เนื่องจากมีการหน่วงเวลาช่วงการ นำกระแสของใคโอคทางค้านขคลวคทุติยภูมิ และมีการควบคุมการทำงานในโหมคต่างๆ ของ ้วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ รวมถึงมีการควบคุมความชั้นของกระแสทางค้านทุติยภูมิ เมื่อ มอสเฟตหยุดนำกระแส กระแสทางด้านปฐมภูมิจะมีการถ่ายโอนไปยังขดถวดทางด้านทุติยภูมิ และกระแสทางค้านขคลวคทุติยภูมิจะเพิ่มขึ้นจนถึงระคับสูงสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าแรงคันสนับเบอร์ แรงคันเอาท์พุท และค่าความเหนี่ยวนำรั่ว ช่วงเวลาสับเปลี่ยน (tc) กระแสทางค้านปฐมภูมิจะเริ่ม ถ่ายโอนไปทางด้านทุติยภูมิ ซึ่งจะทำให้เกิดค่าความเหนี่ยวนำรั่วน้อยที่สุด ดังภาพประกอบ 2-11(ค) เวลาการนำกระแสจะสิ้นสุดลง เมื่อกระแสทางด้านขดลวดทุติยภูมิเพิ่มขึ้นจนเป็นกระแส ้ทำแม่เหล็ก และในช่วงเวลาที่เหลือของคาบการสวิตซ์ กระแสทางค้านทุติยภูมิจะเพิ่มขึ้นหรือลุคลง ้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างแรงดันขาออก และแรงดันตกคร่อมความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก ถ้าแรงคันเอาท์พทมีโหลคมาก และกระแสเริ่มต้นมีค่าน้อย ความชั้นของกระแสในขคลวคจะมีค่า ้เป็นบวก ซึ่งหมายถึงแรงคันเอาท์พทที่เกิดขึ้นจะมีค่าลุคลง คังภาพประกอบ 2-11(ข) ถ้าแรงคัน เอาท์พุทมีโหลดต่ำ จะทำให้กระแสในขคลวคมีค่าลคลง ซึ่งหมายถึงแรงคันเอาท์พุทจะมีค่าเพิ่มขึ้น ้ยิ่งไปกว่านั้นกระแสในขคลวดทุติยภูมิซึ่งมีกวามชั้นเป็นลบจะลดลงถึงศูนย์ก่อนที่จะหมดกาบของ การสวิตซ์ ดังภาพประกอบ 2-11(ง) ซึ่งเป็นการทำงานในโหมดการนำกระแสแบบไม่ต่อเนื่อง ที่ กระแสด้านเอาท์พุทมีค่ากระเพื่อมสูง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันด้านเอาท์พุทมาก





2.2. แบบจำลองการวิเคราะห์พฤติกรรมครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ แบบจำลองในการวิเคราะห์ค่าครอสเรกกูเลชันของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด หลายเอาท์พุท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากค่าความเหนี่ยวนำรั่วในตัวหม้อแปลง แต่ด้วยพฤติกรรมที่มี ความซับซ้อนของการเกิดครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด หลายเอาท์พุท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากค่าความเหนี่ยวนำรั่วในตัวหม้อแปลง แต่ด้วยพฤติกรรมที่มี ความซับซ้อนของการเกิดครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท ดังนั้นการอธิบายและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด 2 เอาท์พุทและ จะอธิบายถึงพฤติกรรมของครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด 2 เอาท์พุทและ ทำการวิเคราะห์ค่าความเหนี่ยวนำรั่วโดยการใช้แบบจำลองหม้อแปลง Cantilever และแบบจำลอง N-port เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเกิดครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ชนิด หลายเอาท์พุท โดยแบบจำลองทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กัน และสามารถใช้ในการวิเคราะห์

และทำนายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของหม้อแปลงชนิดหลายเอาท์พุทในการหาค่าครอสเรกกูเลชัน สำหรับวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ชนิดหลายเอาท์พุท

2.2.1 แบบจำลองการวิเคราะห์ครอสเรกกูเลชันชนิด 2 เอาท์พุท

วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์จะมีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นตัวสะสมพลังงาน ซึ่งรับจาก แหล่งจ่ายแรงคันไฟฟ้ากระแสตรงในช่วงเวลาที่มอสเฟตนำกระแส และจะมีการถ่ายเทพลังงานไป ยังเอาท์พุทเมื่อมอสเฟตหยุดนำกระแส การคงค่าแรงคันเอาท์พุทสามารถกำหนดการสะสม พลังงานและการถ่ายเทพลังงานในแต่ละคาบเวลาได้ โดยการควบคุมการนำกระแสของมอสเฟต



ภาพประกอบ 2-12 (ก) แบบจำลองวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิค 2 เอาท์พุท (ข) แบบจำลองวงจรสมมูลของหม้อแปลงด้านขคลวคปฐมภูมิ สำหรับการวิเคราะห์ครอสเรกกูเลชัน

ภาพประกอบ 2-12 (ก) เป็นแบบจำลองวงจรฟลายแบคกอนเวอร์เตอร์ชนิด 2 เอาท์พุท โดย มีชุดวงจรสนับเบอร์ เป็นตัวกลายพลังงานจากตัวเหนี่ยวนำรั่ว (L_{kp}) ในแต่ละกาบเวลา และมีการ จำกัดก่าแรงดัน เมื่อมอสเฟตหยุดนำกระแส โดยแสดงเป็นหม้อแปลงแบบวงจรสมมูลที่มีการ เหนี่ยวนำแม่เหล็ก (L_m) และการเหนี่ยวนำรั่ว (L_{kp}) จากงดลวดปฐมภูมิไปยังงดลวดทุติยภูมิชุดที่ 1(L_{k1}) และชุดที่2 (L_{k2}) โดยจะ ไม่นำก่ากวามต้านทานของงดลวดมาวิเกราะห์ เนื่องจากมีก่าน้อยมากเมื่อ เทียบกับก่ากวามเหนี่ยวนำรั่ว ภาพประกอบ 2-12(ง) แสดงถึงวงจรสมมูลที่ได้จากการย้ายก่าพารามิเตอร์ งองหม้อแปลงด้านทุติยภูมิไปยังหม้อแปลงด้านปฐมภูมิ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องสำหรับการ วิเกราะห์ก่าเชิงปริมาณกรอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบกกอนเวอร์เตอร์ที่มีการทำงานใน โหมดกระแสแบบไม่ต่อเนื่อง โดยมีโหลดที่เอาท์พุท2 มีค่าน้อยกว่าที่เอาท์พุท1 โดยสามารถแสดง คลื่นแรงดัน และคลื่นสัญญาณกระแสใน 1 คาบเวลาของเอาท์พุททั้งสองในภาพประกอบ 2-13

เมื่อเริ่มต้นที่เวลา t_o มอสเฟตมีการนำกระแสโดยค่ากระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กจะมีค่า เพิ่มขึ้น โดยมีค่าความชันเป็น

$$I_m(t) = \frac{V_g}{L_m + L_{kp}} t$$
(2-14)

เมื่อ V_g คือ แรงคันไฟกระแสตรงที่จ่ายให้วงจรฟลายแบกคอนเวอร์เตอร์ ดังนั้น ผลรวมกระแสที่โหนด o จะได้ดังสมการ (2-15)

$$\frac{di_m}{dt} = \frac{di_c}{dt} + \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$$
(2-15)



ภาพประกอบ 2-13 คลื่นแรงคันในวงจรสมมูล และคลื่นกระแส ใน 1 คาบเวลา

แทนค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงกระแสของ i_m , i_c , i_1 และ i_2 ลงในสมการ (2-16) จะได้

$$-\frac{V_{m1}}{L_m} = \frac{V_{m1} - V_c}{L_{KP}} + \frac{V_{m1} - V_1}{L_{K1}} + \frac{V_{m1} - V_2}{L_{K2}}$$
(2-16)

ให้ $K_1 = (L_m / L_{k1})$, $K_2 = (L_m / L_{k2})$, $K_p = (L_m / L_{kp})$ แทนค่าดังกล่าวในสมการ (2-17)

$$V_{m1} = \frac{K_1 V_1 + K_2 V_2 + K_p V_C}{1 + K_1 + K_2 + K_p}$$
(2-17)



ภาพประกอบ 2-14 วงจรสมมูลในช่วงเวลา T₁

ที่เวลา t_i เมื่อมอสเฟตหยุดนำกระแส กระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กจำนวนหนึ่งจะใหลผ่าน ไปยังตัวเก็บประจุ C_s ของวงจรสนับเบอร์ ที่จากเกิดการเหนี่ยวนำรั่วในวงจรเอาท์พุท สำหรับวงจร สมมูลที่เวลา T_i สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบ 2-14

เมื่อมอสเฟตหยุคนำกระแส ใคโอค D_s จะมีกระแสใหลผ่านช่วงเวลา T $_1$ ซึ่งมีค่าเท่ากับ

$$T_{1} = \frac{LmIo}{Kp} \cdot \frac{1 + K_{1} + K_{2} + K_{p}}{V_{c} + V_{c}K_{1} + V_{c}K_{2} - K_{1}V_{1} - K_{2}V_{2}}$$
(2-18)

จะได้กระแสเอาท์พุท 2 และ เอาท์พุท 1 ในช่วงเวลา T₁

$$i_{1}(t) = \frac{(V_{m1} - V_{1})K1}{L_{m}}.t$$

$$i_{2}(t) = \frac{(V_{m1} - V_{2})K2}{L_{m}}.t$$
(2-19)

เมื่อกระแส $i_c(t)$ ใหลผ่านตัวเก็บประจุ C_s และมีก่าลดลงเป็นศูนย์ จะทำให้ไดโอด D_s เกิด การหยุดนำกระแส ซึ่งแสดงได้ดังวงจรสมมูลในช่วงเวลา T₂ ดังภาพประกอบ 2-15

จะได้
$$\dot{i}_m = \dot{i}_1 + \dot{i}_2$$
 (2-20)

จากสมการ 2-20 จะได้

$$\frac{di_m}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$$
(2-21)

แทนค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงกระแสของ i_m , i_1 และ i_2 ในสมการ (2-21) จะใด้

$$-\frac{V_{m2}}{L_m} = \frac{V_{m2} - V_2}{L_{k2}} + \frac{V_{m2} - V_1}{L_{k1}}$$
(2-22)

$$Vm_2 = \frac{K_1 V_1 + K_2 V_2}{1 + K_1 + K_2}$$
(2-23)



ภาพประกอบ2-15 วงจรสมมูลในช่วงเวลา T₂

กระแสที่ i₂(t) จะมีค่าเป็นศูนย์ก่อนกระแส i₁(t) เนื่องจากที่เอาท์พุท2 มีการต่อโหลดต่ำๆ และมีค่าแรงคันเพิ่มขึ้น คังนั้นที่เวลา T₂ จะมีค่า i₂(t) = 0 ซึ่งสามารถแสคงได้คังสมการ 2-24

$$T_{2} = \frac{L_{m}I_{o}}{K_{p}} \cdot \frac{(1+K_{1}+K_{2})(K_{1}V_{1}+K_{p}V_{c}-V_{2}-V_{2}K_{1}-V_{2}K_{p})}{(V_{c}+V_{c}K_{1}+V_{c}K_{2}-K_{1}V_{1}-K_{2}V_{2})(V_{2}+V_{2}K_{1}-K_{1}V_{1})}$$
(2-24)

หลังเวลา t_3 จะมีกระแส L_m และ L_{k1} ดังนั้นวงจรสมมูลในช่วงเวลา T_3 ดังภาพประกอบ 2-16 ที่เวลา T_3 จะสามารถหาค่าได้ หากกำหนดให้ $i_1(t) = 0$

$$T_{3} = \frac{I_{0}L_{m}(V_{2} - V_{1})(1 + K_{1})}{V_{1}(V_{2} + V_{2}K_{1} - V_{1}K_{1})}$$
(2-25)

ภาพประกอบ 2-16 วงจรสมมูลในช่วงเวลา T₃

ใน 1 คาบเวลา ค่ากระแสเฉลี่ยในเอาท์พุท2 และเอาท์พุท1 สามารถแสดงได้ดังสมการ (2-26) และ (2-27) ตามลำดับ

$$I_{2average} = \frac{1}{T} \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot I_{2PK2.}(T_1 + T_2) \right]$$

$$= \frac{K_2 Lm I_0^2}{2 \cdot K_P T} \cdot \frac{(-K_1 V_1 - K_P V_c + V_2 K_1 + V_2 K_P)}{[(V_2 + K_1 V_2 - K_1 V_1)(K_2 V_2 + K_1 V_1 - V_c - K_1 V_c - K_2 V_c)]}$$

$$I_{1average} = \frac{1}{T} \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot T_1 \cdot I_{1PK2.} + \left(\frac{1}{2} I_{1PK2} + I_{1PK3} \right) \cdot T_2 + \frac{1}{2} I_{1PK3.} T_3 \right]$$

$$= \frac{K_1 L_m I_0^2}{2 \cdot K_P T} \cdot \frac{M}{V_1 (V_2 + K_1 V_2 - K_1 V_1)(K_2 V_2 + K_1 V_1 - V_c - K_1 V_c - K_2 V_c)}$$

$$(2-27)$$

อัตราส่วนของค่ากระแสเฉลี่ยในทั้งสองเอาท์พุท สามารถหาได้จากสมการ (2-28)

$$\frac{I_{2average}}{I_{1average}} = \frac{K_2 V_1 (V_2 + V_2 K_1 + V_2 K_P - K_1 V_1 - K_P V_c)}{K_1 M}$$
(2-28)

$$M = K_p K_2 V_2^2 + K_p K_1 V_1 V_2 - K_p K_1 V_c V_2 + K_1 V_1 V_2 - K_p V_c V_2 - K_p K_2 V_2 V_c$$

$$K p K_2 V_2 + K p V_1 V_2 + V_1 V_2 + K_p K_1 V_c V_1 - K p K_1 V_1^2 - K_1 V_1^2 + K p K_2 V_c V_1$$

จากสมการ (2-28) เป็นสมการใช้วิเคราะห์ค่าความผิดพลาดของแรงดันเอาท์พุทของวงจร ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด 2 เอาท์พุท ที่มีการควบคุมแบบป้อนกลับที่เอาท์พุทหลัก และแรงดัน เอาท์พุทย่อยเปลี่ยนแปลงตามแรงดันของเอาท์พุทหลัก การเกิดครอสเรกกูเลชันที่มากที่สุดใน เอาท์พุทย่อย เมื่อมีการต่อโหลดต่ำๆ และเอาท์พุทหลัก อยู่ในสภาวะที่มีการต่อโหลดมากๆ ซึ่ง ค่าแรงดันในเอาท์พุทย่อยจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากค่าแรงดันเอาท์พุทหลัก ด้วยค่าความ ผิดพลาด เป็น *ป้เว*

$$V_2 = (V_1 + \Delta V_2)$$
 (2-29)

$$I_{2average} = \frac{V_2}{R_2} \tag{2-30}$$

แทนค่าสมการ (2-29) และ (2-30) ลงในสมการ (2-28) จะทำให้ได้ค่ากระแสเฉลี่ย (I_{laverage})

$$I_{1average} = \frac{K_1 S}{K_2 V_1 R_2 (-K_p V_c + V_1 + K_1 \Delta V_2 + K_p \Delta V_2 + \Delta V_2)}$$
(2-31)

$$\begin{split} \mathbf{I} \overset{\mathbf{d}}{\mathbf{D}} & S = K_p K_2 V_1^2 \Delta V_2 + 2 K_p K_2 V_1 \Delta V_2^2 + K_p K_1 V_1^2 V_2 - K_p K_1 K_2 V_c \Delta V_2 + K_1 V_1^2 \Delta V_2 - K_p V_1^2 V_c \\ & - 2 K_p V_1 V_c \Delta V_2 - K_p K_2 V_1 V_c \Delta V_2 + K_p V_1^3 + 2 K_p V_1^2 \Delta V_2 + V_1^3 + 2 V_1^2 \Delta V_2 + K_p K_2 \Delta V_2^3 \\ & + K_p K_1 V_1 \Delta V_2^2 - K_p K_1 V_c \Delta V_2^2 + K_1 V_1 \Delta V_2^2 - K_p V_c \Delta V_2^2 - K_p K_2 V_c \Delta V_2^2 + K_p V_1 \Delta V_2^2 + V_1 \Delta V_2^2 \end{split}$$

ซึ่งก่ากวามผิดพลาดที่แรงคันเอาท์พุท 2 ($\Delta V2$) ซึ่งจะแปรผันตาม V_c, K₁, K₂ และ R₂ เมื่อ V_c คือ ก่าแรงคันของตัวเก็บประจุในวงจรสนับเบอร์

- $K_{_I}\,$ คือ ค่าการเหนี่ยวนำรั่วในขดลวด 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ $L_{_m}/L_{_{kI}}$
- K_{2} คือ ค่าการเหนี่ยวนำรั่วในขดลวด 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ L_{m}/L_{k2}
- R₂ คือ ค่าความต้านทานเอาท์พุท 2

สมการ (2-31) เป็นสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาครอสเรกกูเลชันชนิค 2 เอาท์พุท แต่ไม่สามารถนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ที่มีหลาย เอาท์พุทได้ เนื่องจากมีความยุ่งยากซับซ้อนในการวิเคราะห์สมการ ซึ่งจากสมการดังกล่าวจะพบว่า มีค่าพารามิเตอร์ที่สามารถปรับปรุงค่าการเกิดครอสเรกกูเลชันได้ คือ ค่าแรงดันตัวเก็บประจุใน วงจรสนับเบอร์ ค่าความเหนี่ยวนำรั่วของขดลวดหม้อแปลง และค่าความต้านทานเอาท์พุท ดังนั้นหากมีการออกแบบการพันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ดี ก็จะสามารถลดค่าความเหนี่ยวนำรั่วในการ ปรับปรุงค่าครอสเรกกูเลชันในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุทได้

2.2.2 แบบจำลอง Cantilever

แบบจำลองหม้อแปลงที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของหม้อแปลง จะมีอยู่ 3 แบบ คือแบบ T แบบ Pi และแบบ Cantilever คังภาพประกอบ 2-17 ซึ่งเป็นแบบจำลองหม้อแปลงไฟฟ้า ในทางอุคมคติที่ประกอบด้วยค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ ค่าความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก และค่าความ เหนี่ยวนำรั่วในแต่ละขคลวด



ภาพประกอบ 2-17 แบบจำลองหม้อแปลงชนิด 2 งคลวดแบบ T แบบ Pi และแบบ Cantilever

แบบจำลองหม้อแปลงแบบ T จะมีพารามิเตอร์ที่ใช้งานได้แก่ ค่าความเหนี่ยวนำรั่ว 2 ตัว ค่าเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก และค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ ซึ่งแบบจำลองนี้จะเหมาะสำหรับหม้อแปลง จำนวน 2 ขดลวด แต่จะไม่เหมาะกับการวิเคราะห์หม้อแปลงจำนวน *n* ขดลวดที่มีค่า ความเหนี่ยวนำรั่ว 1 ชุด ต่อ 1 ขดลวด ดังนั้นแบบจำลองนี้จึงไม่เหมาะกับการอธิบายพฤติกรรม ของหม้อแปลงที่มีจำนวนขดลวดมากกว่า 3 ขดลวด ในขณะที่แบบจำลองหม้อแปลงแบบ Pi สามารถนำไปใช้กับหม้อแปลงจำนวน *n* ขดลวดได้ ซึ่งรู้จักกันในแบบจำลองแบบ link โดย แบบจำลองนี้มีจำนวนพารามิเตอร์พิเศษ (*L*) ที่ไม่สามารถกำหนดค่าได้ (*n-1*) ตัว และมีเงื่อนไขที่ ไม่เหมาะสม เมื่อมีการเหนี่ยวนำร่วมที่ดีในหม้อแปลงชนิดหลายขดลวด นอกจากนี้การกำหนดค่า ความเหนี่ยวนำที่ขนานกับวงจรจะเป็นไปได้ยาก แบบจำลองแบบ Cantilever ของหม้อแปลงแบบ 2 ขคลวค ในภาพประกอบ 2-17 ที่ สามารถนำมาใช้กับหม้อแปลงจำนวน n ขคลวคได้ คังภาพประกอบ 2-18 ซึ่งจะประกอบค้วย พารามิเตอร์อิสระ จำนวน n(n+1)/2 ตัว ซึ่งได้แก่ พารามิเตอร์เหนี่ยวนำทำแม่เหล็กที่ขนานกับ วงจร L_{11} จำนวน 1 ตัวและค่าพารามิเตอร์เหนี่ยวนำรั่ว l_{ij} มีจำนวน n(n-1)/2 ตัว โดยที่ $l_{ij} = l_{ji}$ ซึ่งเท่ากับเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขคลวคหม้อแปลงที่อยู่ชิคกันและห่างกัน และพารามิเตอร์ อัตราส่วนจำนวนรอบ n_i มีจำนวน (n-1) ตัว ซึ่งค่าพารามิเตอร์คังกล่าวจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าอัตราส่วนจำนวนรอบขคลวค



ภาพประกอบ 2-18 แบบจำลอง Cantilever ของหม้อแปลงจำนวน n ขคลวด

ค่าความเหนี่ยวนำรั่วในขดลวดแต่ละชุดจากแบบจำลองแบบ Cantilever สามารถวัดค่าได้ โดยตรงด้วยวิธีการวัดแบบ Two port ซึ่งค่าเหนี่ยวนำในตัวเอง L₁₁ สามารถวัดได้จากการเปิดวงจร ของขดลวด W₂,W₃,.... และการวัดค่าความเหนี่ยวนำขดลวด W₁ และค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ n₂,n₃,.....,มีค่าเท่ากับอัตราส่วนจำนวนรอบ n_k หาได้จากสมการ (2-32)

$$n_k = \frac{v_k}{v_1} \tag{2-32}$$

การหาค่าความเหนี่ยวนำรั่ว l_{jk} สามารถจะกระทำได้โดยให้ขดถวดชุด W_j ถูกป้อนด้วย แรงดัน V_j โดยขดถวดชุดอื่นๆ จะทำการถัดวงจร และการวัดค่ากระแส i_k ในขดถวด W_k ดังนั้น ค่าความเหนี่ยวนำรั่ว l_{jk} สามารถหาได้จากสมการ (2-33)

$$l_{jk} = \frac{v_j(s)}{sn_j n_k i_k(s)}$$
(2-33)

โดยการวัดค่าความเหนี่ยวนำรั่ว *I*₂₄ เพื่อหาพารามิเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้า สามารถวัด ค่าแรงดันและค่ากระแสที่ความต่างเฟสระหว่างแรงดันและกระแสเท่ากับ -90 องศา ดังภาพประกอบ 2-19 โดยป้อนแรงดันที่ขดลวด *W*₂ แล้ววัดค่ากระแสด้านขดลวด *W*₄ โดยขดลวด ที่เหลืออยู่จะถูกลัดวงจร ซึ่งสามารถสรุปค่าจากแบบจำลอง Cantilever ว่ามีค่าถูกต้องและสามารถ ใช้งานได้ทั่วไปในกรณี *n* ขดลวดได้



ภาพประกอบ2-19 การวัดค่าความเหนี่ยวนำรั่ว I₂₄ ในหม้อแปลงความถี่สูง

2.2.3 แบบจำลอง N-Port

แบบจำลอง Cantilever มีความสัมพันธ์กับแบบจำลอง N-port ซึ่งค่าพารามิเตอร์ของ แบบจำลอง Cantilever จะมีจำนวนเท่ากับค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง N-port โดยแบบจำลอง N-port เหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการแปลงค่าจาก แบบจำลอง Cantilever เป็นแบบจำลอง N-port ดังภาพประกอบ 2-20 สามารถทำได้โดยตรงซึ่ง แบบจำลอง N-port จะใช้ในการกำหนดนิพจน์ของค่ากระแสกระเพื่อม (current ripple) และสภาวะ ใม่เกิดค่ากระแสกระเพื่อม (zero-ripple condition) โดยขดลวดปฐมภูมิในแบบจำลอง N-port ซึ่งถูก ออกแบบจากแบบวงจรสมมูลของนอร์ตัน จะมีการควบคุมด้วยกระแส (Current Control) ที่มีค่า ความเหนี่ยวนำในตัวเอง L₁₁ และค่าแหล่งจ่ายกระแสควบคุมด้วยกระแส (CCCS) จะมีค่าเท่ากับ ผลรวมของกระแสด้านขดลวดทุติยภูมิ สำหรับแบบจำลองขดลวดด้านทุติยภูมิจะมีแหล่งจ่าย แรงดันของวงจรสมมูลเทียบเท่าเทวินิน ค่าความเหนี่ยวนำอนุกรมของขดลวด k (L_{ok}) จะมีค่า เท่ากับของค่าความเหนี่ยวนำรั่วที่ขนานกันทุกตัวในการต่อขดลวด k และค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ n_k ดังสมการ (2-34)



$$L_{ok} = n_k^2 \left(l_{1k} \left\| l_{2k} \right\| \dots \left\| l_{(k+1)k} \left\| l_{(k+1)k} \right\| \dots \left\| l_{Nk} \right) \right)$$
(2-34)

ภาพประกอบ 2-20 แบบจำลองแบบ Cantilever และแบบจำลองแบบ N-port

โดยแหล่งจ่ายแรงคันควบคุมด้วยแรงคัน (VCVS) สามารถหาได้จากสมการ

$$v_{Tk} = \frac{L_{ok}}{n_k l_{1k}} v_1 + \frac{L_{ok}}{n_1 n_2 l_{2k}} v_2 + \dots + \frac{L_{ok}}{n_k n_{k-1}} v_{k-1} + \frac{L_{ok}}{n_k n_{k+1} l_{(k+1)k}} v_{k+1} + \dots + \frac{L_{ok}}{n_k n_N l_{Nk}} v_N$$

$$(2-35)$$

ค่าสัมประสิทธิ์ในสมการ (2-35) เป็นค่าอัตราขยายแรงคันระหว่าง 2 ขคลวด เมื่อขคลวด ชุดอื่นๆ ลัควงจร และค่าสัญญานกระเพื่อมเท่ากับศูนย์ที่ขคลวด k เมื่อ v_{Tk} = v_k

2.2.4 การแปลงค่าระหว่างแบบจำลอง Cantilever และแบบจำลอง N-port

การวิเคราะห์วงจรแบบจำลอง N-port ชนิด 2 ขดลวด สามารถใช้พื้นฐานการแปลงค่า ระหว่างแบบจำลอง N-port และแบบจำลอง Cantilever



ภาพประกอบ 2-21 วงจรสมมูลของแบบจำลอง N-port ชนิด 2 ขคลวด

จากภาพประกอบ 2-21 กระแสงคลวด i2 ด้านทุติยภูมิสามารถหาได้จาก

$$i_{2} = \frac{v_{2} - v_{T2}}{sL_{o2}}$$

$$i_{2} = \frac{v_{2} - a_{12}v_{1}}{sL_{o2}}$$

$$i_{2} = -\frac{a_{21}}{sL_{o2}}v_{1} + \frac{1}{sL_{o2}}v_{2}$$
(2-36)

กระแสขคลวด *i*1 ด้านปฐมภูมิ หาได้จาก

$$i_{1} = \frac{v_{1}}{sL_{M}} - n_{2}i_{2}$$

$$i_{1} = \frac{v_{1}}{sL_{M}} - n_{2}\left(-\frac{a_{21}}{sL_{02}}v_{1} + \frac{1}{sL_{o2}}v_{2}\right)$$

$$i_{1} = -\left(\frac{1}{sL_{M}} + n_{2}\frac{a_{21}}{sL_{02}} + \right)v_{1} - \frac{n_{2}}{sL_{o2}}v_{2}$$
(2-37)

สมการเมตริกของกระแสในกรณีขคลวด 2 ขคลวด สามารถเขียนได้เป็น

$$\begin{bmatrix} i_1\\i_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{s} \begin{bmatrix} \frac{1}{L_M} + n_2 \frac{a_{21}}{L_{o2}} \end{bmatrix} - \frac{n_2}{L_{o2}} \begin{bmatrix} v_1\\v_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{a_{21}}{L_{o2}} & \frac{1}{L_{o2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2\\v_2 \end{bmatrix}$$
(2-38)

โดยทั่วไปหม้อแปลงจำนวน n งคลวด กระแสในงคลวดทุติยภูมิในลำดับ Kth งอง แบบจำลอง N-port สามารถเขียนได้เป็น

$$\dot{i}_{k} = -\frac{a_{k1}}{sL_{ok}}v_{1} - \frac{a_{k2}}{sL_{ok}}v_{2} - \dots - \frac{a_{kk-1}}{sL_{ok}}v_{k-1} + \dots \frac{1}{sL_{ok}}v_{k} - \frac{a_{kk+1}}{sL_{ok}}v_{k+1} - \dots - \frac{a_{kN}}{sL_{ok}}v_{N}$$
(2-39)

จากสมการ (2-39) ค่าสัมประสิทธ์ a_{jk} ของแรงดัน V_j ของค่าแหล่งจ่ายแรงดันสมมูล เทวินิน V_{TK} ในขดลวดทุติยภูมิลำดับ K^{th} ในแบบจำลอง N-port สามารถหาค่าพารามิเตอร์ในรูป แบบจำลอง Cantilever ได้เป็น

$$a_{kj} = \frac{L_{ok}}{n_k n_k l_{ik}} \tag{2-40}$$

้ดังนั้นแหล่งง่ายแรงดันที่ถูกควบคุมด้วยแรงดัน $V_{ au\kappa}$ ในขดลวดลำดับ $K^{\prime h}$ จะได้จาก

$$v_{Tk} = \frac{L_{ok}}{n_k l_{1k}} v_1 + \frac{L_{ok}}{n_k n_2 l_{2k}} v_2 + \dots + \frac{L_{ok}}{n_k n_{k-1} l_{(k-1)k}} v_{k-1} + \frac{L_{ok}}{n_k n_{k+1} l_{(k+1)k}} v_{k+1} + \dots + \frac{L_{ok}}{n_k n_N l_{Nk}} v_N$$

$$(2-41)$$

และค่าความเหนี่ยวนำ L_{ok} ที่อนุกรมในวงจรสมมูลเทวินินขคลวดทุติยภูมิในลำดับที่ Kth สามารถหาก่าสัมประสิทธิ์ก่าความเหนี่ยวนำต่อขนานกันในขคลวดลำดับที่ k และก่าการถ่ายโอน อัตราส่วนจำนวนรอบ n_k เป็น

$$L_{ok} = n_k^2 (l_{1k} \parallel l_{2k} \parallel ... \parallel l_{(k-1)k} \parallel l_{(k+1)k} \parallel ... \parallel l_{Nk})$$
(2-42)

โดยการเปลี่ยนแปลงกระแสเอาท์พุทในขดลวด W₂ เพื่อหาค่ากระแสเอาท์พุท I₂ จาก สมการ (2-43)

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{1}{n_2 l_{12}} v_1 - \frac{1}{L_{o2}} v_2 + \frac{1}{n_2 n_3 l_{23}} v_3 + \frac{1}{n_2 n_3 l_{24}} v_4$$
(2-43)

หากวิเคราะห์กวามสัมพันธ์ของแบบจำลอง N-port ในช่วงเวลาการสับเปลี่ยน (tc) ของ กระแสเอาท์พุทจำนวน *n* ขคลวค จะมีค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสเอาท์พุทในขคลวค ทุติยภูมิในรูปของก่ากวามเหนี่ยวนำรั่วของแบบจำลอง Cantilever มาพิจารณากระแสอื่นๆใน หม้อแปลงชนิค *n* เอาท์พุท ด้านขคลวคทุติยภูมิ สามารถแสคงได้ดังสมการ (2-44)

$$\frac{di_k}{dt} = \frac{1}{n_k l_{1k}} v_1 + \frac{1}{n_k n_{k+1} l_{k(k+1)}} v_{k+1} + \dots + \frac{1}{n_k n_N l_{kN}} v_N - \frac{1}{L_{ok}} v_k$$
(2-44)

ค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง Cantilever ในรูปการกำนวณการแปลงค่า แบบจำลอง N-port สามารถนำมาใช้การกำนวณในทุกโครงสร้างของหม้อแปลงชนิดหลายขดลวด เพื่อ วิเคราะห์ก่าครอสเรกกูเลชันในฟลายแบกกอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท

2.2.5 แบบจำลองครอสเรกกูเลชันชนิดหลายเอาท์พุท

วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุทมีพฤติกรรมการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งมี ผลกระทบจากก่าความเหนี่ยวนำรั่วในตัวหม้อแปลง กระแสในขคลวดทุติยภูมิสามารถ เปลี่ยนแปลงก่าความชันเป็นบวกหรือลบ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการทำงานในโหมดการนำกระแสไม่ ต่อเนื่อง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและก่าความสัมพันธ์ของก่าความเหนี่ยวนำรั่วในตัวหม้อแปลงไฟฟ้า กวามถี่สูง การเปลี่ยนกระแสโหลดเพียงหนึ่งเอาท์พุทจะส่งผลต่อแรงดันเอาท์พุทอื่นๆ ซึ่งพิจารฉา แบบจำลองกรอสเรกกูเลชันในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาท์พุทกระแสตรง ΔV ที่มีการ เปลี่ยนแปลงเป็นสมการเชิงเส้นจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโหลด ΔI การพิจารฉา แบบจำลองในรูปแบบความด้านทานเอาท์พุทวงจรสมมูลเทวินิน **R** ในรูปแบบก่าพารามิเตอร์ใน แบบจำลอง Cantilever ของหม้อแปลง ซึ่งแบบจำลอง N-port มีพื้นฐานมาจากแบบจำลอง Cantilever เพื่อใช้พิจารฉาก่ากรอสเรกกูเลชันในสถานะกงตัว ดังแสดงในสมการ (2-45)

$$\begin{bmatrix} \Delta V_2 \\ \Delta V_3 \\ \Delta V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta I_2 \\ \Delta I_3 \\ \Delta I_4 \end{bmatrix}$$
(2-45)

โดยแบบจำลอง Cantilever จะมีความสัมพันธ์กับแบบจำลอง N-port ซึ่งค่าพารามิเตอร์ สามารถหาค่าได้ในรูปแบบจำลอง Cantilever และสามารถแปลงค่าให้อยู่ในแบบจำลอง N-port ได้ โดยตรง การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบจำลอง N-port ชนิด 4 ขดลวด ซึ่งแต่ละเอาท์พุทของ แบบจำลอง N-port แสดงค่าความเหนี่ยวนำรั่วในรูปวงจรสมมูลเทวินินและแหล่งจ่ายแรงคันที่ ควบคุมด้วยแรงคันต่ออนุกรมกัน L_{o2}, L_{o3}และ L_{o4} ต่ออนุกรมกับค่าความเหนี่ยวนำรั่วในขดลวด ทุติยภูมิ 2,3 และ 4 ตามลำคับ

$$V_{T2} = a_{21}v_1 + a_{23}v_3 + a_{24}v_4$$

$$V_{T3} = a_{31}v_1 + a_{32}v_3 + a_{34}v_4$$

$$V_{T4} = a_{41}v_1 + a_{42}v_2 + a_{43}v_3$$
(2-46)

การพิจารณาผลลัพธ์โดยทั่วไป ครอสเรกกูเลชั่นในสถานะคงตัวในทุกเอาท์พุท โดยการใช้ เมตริกและเวกเตอร์ ดังตัวอย่างวงจรฟลายแบกคอนเวอร์เตอร์ชนิด 3 เอาท์พุท

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix}, \mathbf{V}' = \begin{bmatrix} V_2 / n_2 \\ V_3 / n_3 \\ V_4 / n_4 \end{bmatrix}, \mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix}, I' = \begin{bmatrix} I_2 n_2 \\ I_3 n_3 \\ I_4 n_4 \end{bmatrix}$$
(2-47)

ค่าเวกเตอร์ของแรงคันเอาท์พุทและกระแสถ่ายโอนด้านทุติยภูมิและปฐมภูมิ ตามลำดับ การถ่ายโอนอำนาจแม่เหล็กของแรงคัน และค่ากระแส ในสถานะคงตัวซึ่งพิจารณาจากวงจรฟลาย แบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด 3 เอาท์พุท ซึ่งมีวงจรสนับเบอร์โดยมีความต้านทาน *Rs* และตัวเก็บประจุ ของวงจรสนับเบอร์ *Cs* โดยค่าแรงคันกระเพื่อมและค่าการสูญเสียอื่นๆในวงจรสนับเบอร์จะไม่ นำมาวิเคราะห์



ภาพประกอบ 2-22 วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิด 3 เอาท์พุทและวงจรสนับเบอร์

ในการพิจารณาแบบจำลองครอสเรกกูเลชันในสถานะคงตัว สมมุติให้ทุกเอาท์พุทอยู่ใน โหมดการทำงานแบบกระแสต่อเนื่องเท่านั้น ช่วงการทำงานเริ่มต้นในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์เมื่อ มอสเฟต Q_i นำกระแส และ ได โอดทุกตัวไม่นำกระแส ค่ากระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้น ซึ่งค่ากระแสตัวเหนี่ยวนำรั่วจะมีค่าเป็นศูนย์ เมื่อมอสเฟต Q_i หยุดนำกระแส ได โอดในวงจรสนับ เบอร์ทำงานซึ่งจะนำกระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก i_m และ ได โอดทุกตัวทางด้านทุติยภูมิจะเริ่ม นำกระแส ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสในขดลวดทุติยภูมิ กำหนดจากความแตกต่าง ระหว่างแรงดันสมมูลเทวินินและแรงดันเอาท์พุท กระแสเอาท์พุทในขดลวดทุติยภูมิ W_2 ดังสมการ (2-48)

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{v_{T2} - v_2}{L_{o2}}$$

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{\left(a_{21}v_1 + a_{23}v_3 + a_{24}v_4\right) - v_2}{L_{o2}}$$

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{a_{21}}{L_{o2}}v_1 - \frac{1}{L_{o2}}v_2 + \frac{a_{23}}{L_{o2}}v_3 - \frac{a_{24}}{L_{o2}}v_4$$
(2-48)

การประยุกต์ใช้ในวิธีเดียวกัน ในขคลวดทุติยภูมิของขคลวดอื่นๆ เป็นผลให้ค่ากระแส ขคลวดทุติยภูมิมีค่าเป็น

$$\begin{bmatrix} \frac{di_2}{dt} \\ \frac{di_3}{dt} \\ \frac{di_4}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{L_{o2}} & \frac{a_{23}}{L_{o2}} & \frac{a_{24}}{L_{o2}} \\ \frac{a_{32}}{L_{o3}} & -\frac{1}{L_{o3}} & \frac{a_{34}}{L_{o3}} \\ \frac{a_{23}}{L_{o4}} & \frac{a_{23}}{L_{o4}} & -\frac{1}{L_{o4}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{a_{21}}{L_{o2}} \\ \frac{a_{31}}{L_{o3}} \\ \frac{a_{41}}{L_{o4}} \end{bmatrix} v_s$$
(2-49)

กระแสถ่ายโอนด้านทุติยภูมิ มีค่าเป็น

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \begin{bmatrix} -\frac{n_2^2}{L_{o2}} & \frac{n_2 n_3 a_{23}}{L_{o2}} & \frac{n_2 n_4 a_{24}}{L_{o2}} \\ \frac{n_2 n_3 a_{32}}{L_{o3}} & -\frac{n_3^2}{L_{o3}} & \frac{n_3 n_4 a_{34}}{L_{o3}} \\ \frac{n_2 n_4 a_{42}}{L_{o4}} & \frac{n_3 n_4 a_{43}}{L_{o4}} & -\frac{n_4^2}{L_{o4}} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{v}' - \begin{bmatrix} \frac{n_2 a_{21}}{L_{o2}} \\ \frac{n_3 a_{31}}{L_{o3}} \\ \frac{n_4 a_{41}}{L_{o4}} \end{bmatrix} v_s$$
(2-50)

ซึ่งสามารถเขียนในรูปเมตริก

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{v}' - \mathbf{b}v_s \qquad (2-51)$$

เมื่อสิ้นสุดในช่วงเวลา กระแสงคลวดทุติยภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดของกระแส i_m และ ไดโอดใน วงจรสนับเบอร์ Ds หยุดนำกระแส กระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กสามารถแสดงได้เป็น

$$i_m(t_c) = n_2 i_2(t_c) + n_3 i_3(t_c) + n_4 i_4(t_c)$$
(2-52)

$$i_m(t_c) = \mathbf{u}^{\mathrm{T}} \mathbf{i}'(t_c), \qquad \mathbf{u}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
 (2-53)

จากสมการ (2-43) กระแสงคลวดทุติยภูมิที่สิ้นสุดในช่วงเวลาการสับเปลี่ยน (tc) สามารถ เขียนในรูปเวกเตอร์เป็น

$$\mathbf{i}'(t_c) = t_c \left[\mathbf{B} \mathbf{v}' - \mathbf{b} v_s \right]$$
(2-54)

จากสมการ (2-52) และ (2-53) ค่ากระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก หาได้จาก

$$i_m(t_c) = \mathbf{u}^{\mathrm{T}} \left(t_c \left[\mathbf{B} \mathbf{v}' - \mathbf{b} v_s \right] \right)$$

$$i_m(t_c) = t_c \left[\mathbf{u}^{\mathrm{T}} \mathbf{B} \mathbf{v}' - \mathbf{u}^{\mathrm{T}} \mathbf{b} v_s \right]$$
(2-55)

ช่วงเวลาการสับเปลี่ยน (tc) สามารถหาได้จากสมการที่ (2-31) จะได้

$$t_{c} = \frac{\left(\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}\right)^{-1}}{v_{avg}' - v_{s}} i_{m} \quad \text{idd} \quad v_{avg} = \left(\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}\right)^{-1} \mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{v}'$$
(2-56)

และค่ากระแสถ่ายโอนในขคลวดทุติยภูมิ สามารถเขียนในรูปของกระแสเหนี่ยวนำทำ แม่เหล็ก ได้เป็น

$$\mathbf{i}'(t_c) = \frac{\left(\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}\right)^{-1}}{v'_{avg} - v_s} i_m(t_c) \left[\mathbf{B}\mathbf{v}' - \mathbf{b}v_s\right]$$
(2-57)

หากการประมาณค่าแรงดันเอาท์พุทถ่ายโอนมีค่าเท่ากัน ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลง กระแสในขดลวดทุติยภูมิเป็นส่วนสำคัญในการประมาณค่าจากความแตกต่างของแรงดัน ซึ่ง เกี่ยวข้องกับค่าความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก (*Vs*) และแรงดันเอาท์พุท (*V₂/n₂*) ผลลัพธ์ของค่ากระแส โหลดเอาท์พุทสิ้นสุดช่วงเวลาการสับเปลี่ยน เป็นสิ่งสำคัญของค่าความเหนี่ยวนำรั่ว *l₁₂ ,l₁₃, l₁₄* ตามลำดับ

นอกจากนั้นการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสใน 1 เอาท์พุท สามารถเขียน เป็นฟังค์ชันของแรงคันที่เชื่อมโยงค่าความเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก และแรงคันเอาท์พุทอื่นๆ เมื่อ กระแสสิ้นสุดในช่วงเวลาการสับเปลี่ยนสามารถหาก่ากวามเหนี่ยวนำรั่วได้ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ไดโอดด้านทุติยภูมินำกระแสต่อเนื่อง ซึ่งกระแสในขดลวดทุติยภูมิที่อยู่ใน ช่วงเวลาการสับเปลี่ยน ยกเว้นแรงคันตัวเหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก ($v_1 = -v_x$) กระแสทุติยภูมิเพิ่มขึ้น หรือลดลง ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างแรงคันเอาท์พุทและแรงคันเกี่ยวคล้อง v_x ของก่า เหนี่ยวนำทำแม่เหล็ก



ภาพประกอบ 2-23 สภาวะการทำงานของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิค 3 เอาท์พุท (ก) ช่วงเวลาการสับเปลี่ยน (ข) ช่วงเวลาไคโอคนำกระแส

้โดยอัตราการเปลี่ยนของกระแสถ่ายโอนขคลวดทุติยภูมิ สามารถเขียนในช่วงเวลาได้เป็น

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{v}' - \mathbf{b}v_x \tag{2-58}$$

ในช่วงเวลาการสับเปลี่ยนซึ่งมีช่วงเวลาในการสวิตซ์น้อยมาก ค่ากระแสเฉลี่ย I_k ในทุกๆ งคลวคด้านทุติยภูมิ ในรูปสมการของค่ากระแสเริ่มต้น i_k ที่ไดโอดเริ่มนำกระแส หรือสิ้นสุด ช่วงเวลาการสับเปลี่ยน และอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสของไดโอดเริ่มนำกระแส ในช่วงที่ มากกว่าคาบเวลาการนำกระแส T

$$I_{k} \approx (1-D)[i_{k}(t_{c}) + \frac{(1-D)}{2f_{s}}\frac{di_{k}}{dt}]$$

$$I_{k} = (1-D)i_{k}(t_{c}) + \frac{(1-D)^{2}}{2f_{s}}\frac{di_{k}}{dt}]$$

$$\frac{di_{k}}{dt} = \frac{2f_{s}}{(1-D)^{2}}[I_{k} - (1-D)I_{k}(t_{c})]$$
(2-59)

จากสมการ (2-59) อัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสในทุกขคลวคด้านทุติยภูมิ ระหว่าง ช่วงเวลาไคโอคนำกระแสถ่ายโอนด้านปฐมภูมิ สามารถเขียนในรูปแบบเวกเตอร์ ได้เป็น

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \frac{2f_s}{(1-D)^2} \left[\mathbf{I}' - (1-D)\mathbf{I}(t_c) \right]$$
(2-60)

ค่ากระแสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเฉลี่ย I_m สามารถเขียนในรูปแบบสมการในช่วงที่สิ้นสุด ค่ากระแสทำแม่เหล็ก และอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสทำแม่เหล็กที่ใดโอคนำกระแสและ ค่ากระแสทำแม่เหล็กเฉลี่ยรวมกันกับค่ากระแสเฉลี่ยของโหลด $I_m = \mathbf{u}^{\mathrm{T}} \mathbf{I}'$ ค่ากระแสทำ แม่เหล็ก I_m ที่สิ้นสุดในช่วงเวลาการสับเปลี่ยน สามารถเขียนให้อยู่ในเทอมของกระแสโหลด

$$I_{m} \approx (1-D)[i_{m}(t_{c}) - \frac{(1-D)}{2f_{s}} \frac{v_{x}}{L_{11}}]$$

$$i_{m}(t_{c}) = \frac{I_{m}}{(1-D)} + \frac{(1-D)}{2f_{s}L_{11}} v_{x}$$

$$i_{m}(t_{c}) = \frac{\mathbf{u}^{T}\mathbf{I}'}{(1-D)} + \frac{(1-D)}{2f_{s}L_{11}} v_{x}$$
(2-61)
(2-62)

จากสมการ (2-57) และ (2-62) ค่ากระแสถ่ายโอนของโหลดที่เวลาสิ้นสุดของการ เปลี่ยนแปลง จะเป็น

$$\mathbf{i}'(t_c) = \left[\frac{(\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{b})^{-1}}{v'_{avg} - v_s}\right] \left[\frac{\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}'}{(1-D)} + \frac{(1-D)}{2f_sL_{11}}v_x\right] \left[\mathbf{B}\mathbf{v}' - \mathbf{b}v_s\right]$$
(2-63)

เมื่อ

$$k = \frac{(\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{b})^{-1}}{v_{avg}' - v_s}$$

$$\mathbf{i}'(t_c) = k \left[\frac{\mathbf{u}^{\mathrm{T}} \mathbf{I}'}{(1-D)} + \frac{(1-D)}{2f_s L_{11}} v_x \right] \left[\mathbf{B} \mathbf{v}' - \mathbf{b} v_s \right]$$
(2-64)

จากสมการที่ (2-62) และ (2-64) อัตราการเปลี่ยนแปลงในกระแสงคลวดทุติยภูมิ ระหว่าง เวลาใคโอคนำกระแส แสดงได้ดังนี้

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \frac{2f_s}{(1-D)^2} \left[\mathbf{I}' - (1-D)k \left[\frac{\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}'}{(1-D)} + \frac{(1-D)}{2f_s L_{11}} v_x \right] \left[\mathbf{B}\mathbf{v}' - \mathbf{b}v_s \right] \right]$$
(2-65)

รวมสมการที่ (2-62) และ (2-65) เพื่อหาค่าสถานะคงตัวของแรงคันเอาท์พุทถ่ายโอน V' ในรูปกระแสโหลดเอาท์พุท I'

$$\mathbf{B}\mathbf{V}' - \mathbf{b}\mathbf{v}_{x} = \frac{2f_{s}}{(1-D)^{2}} \left[\mathbf{I}' - (1-D)k \left[\frac{\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}'}{(1-D)} + \frac{(1-D)}{2f_{s}L_{11}} v_{x} \right] \left[\mathbf{B}\mathbf{v}' - \mathbf{b}v_{x} \right] \right]$$
(2-66)

$$\mathbf{V}' = \frac{\left(\frac{2f_s}{\left(1-d\right)^2}\right)}{\left[1+\frac{2f_s}{\left(1-D\right)^2}k\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}' + k\frac{v_x}{L_{11}}\right]} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{I} + \frac{\left(\frac{kv_s}{L_{11}}+1\right)}{\left[1+\frac{2f_s}{\left(1-D\right)^2}k\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}' + k\frac{v_x}{L_{11}}\right]} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \qquad (2-67)$$

ເມື່ອ
$$v_x \approx \frac{D}{1-D}V_g$$

 $\mathbf{C} = \mathbf{I}_{3\times 3} + kv_s \mathbf{b} \mathbf{u}^T$

การแก้ปัญหาสถานะคงตัวในสมการที่ (2-67) ของแบบจำลองครอสเรกกูเลชัน ค่าแรงคัน เอาท์พุทจะขึ้นอยู่กับกระแสโหลดด้านเอาท์พุท ซึ่งผลลัพธ์ครอสเรกกูเลชันในสถานะคงตัว พิจารณาบนพื้นฐานของแบบจำลอง N-port สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ความซับซ้อนของวงจร ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุท และการเปลี่ยนแปลงของแรงคันเอาท์พุทที่ค่ากระแส โหลดไม่เป็นเชิงเส้น ในการแก้ปัญหาสถานะคงตัวโดยใช้เมตริกในรูป ΔV' = R'ΔI' สามารถ หาค่าความต้านทานเอาท์พุทถ่ายโอน วงจรสมมูลเทวินินในด้านปฐมภูมิ R' ซึ่งค่าเมตริกของ ความต้านทานเอาท์พุทถ่ายโอนของวงจรสมมูลเทวินินด้านทุติยภูมิ สามารถหาค่าได้จาก

$$\mathbf{R} = \mathbf{N}\mathbf{R}'\mathbf{N} \tag{2-68}$$

เมื่อ N คือ diagonal ของค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ n_2, n_3, n_4

2.3 กำลังสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง

กำลังสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูงจะพิจารณา 2 ส่วนสำคัญ คือ กำลังไฟฟ้า สูญเสียในแกน (core loss) และกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขคลวดทองแดง (copper loss) เมื่อพิจารณาจะ มีสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

2.3.1 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกน

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนของหม้อแปลงไฟฟ้าความถิ่สูงจะประกอบด้วยกำลังไฟฟ้าสูญเสีย เนื่องจากฮีสเตอร์รีซีส (hysteresis loss) และกำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากกระแสวนภายในแกน แม่เหล็ก (eddy current loss) โดยกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนหม้อแปลงเนื่องจาก ฮีสเตอร์รีซีส สามารถหาได้จาก

$$v = N \frac{d\phi}{dt} = NA \frac{dB}{dt}$$
(2-69)

โดยที่
$$B=\mu H=\mu iggl(rac{Ni}{l}iggr)$$
 จะได้พลังงานในเวลาชั่วขณะ dW

$$dW = vidt = Al \frac{B}{\mu} dB \tag{2-70}$$

เมื่อ A.l คือปริมาตรของแกนแม่เหล็ก และ $\frac{B}{\mu} = H$ ทำให้ได้ก่าพลังงานชั่วขณะเท่ากับ $dW = V_c B dH = V_c H dB$ ซึ่ง H dB คือก่าพลังงานต่อปริมาตร โดยสามารถหาก่าพื้นที่ภายในของ กราฟ B - H ดังภาพประกอบ 2-24 ซึ่งหมายถึงก่ากวามสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกกาบของแรงดันหรือ กระแสไฟฟ้าด้านขาเข้าที่ป้อนให้กับสารแม่เหล็กนั้น



ภาพประกอบ 2-24 วงรอบฮิสเตอร์รีซีส

ี่ ค่าความสูญเสียจากฮีสเตอร์รีซีส P_h มีหน่วยเป็นวัตต์ หาได้จาก

$$P_h = f.(B_m H V_c) \tag{2-71}$$

ถ้ากำหนดให้ก่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (B) ซึ่งเป็นก่าสูงสุด (peak value) มีก่า เท่ากับ B_mปริมาตรแกน V_c มีก่าคงที่ ความสูญเสียฮีสเตอร์รีซีสจะขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลง ของเส้นแรงแม่เหล็ก เมื่อความถี่สูงขึ้น

$$P_h = \left(\frac{B_m^2}{\mu}\right) V_c.f \tag{2-72}$$

หากความถี่ใช้งาน (f) มีค่าคงที่ กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากฮีสเตอร์รีซีสก็จะขึ้นอยู่กับค่า ความซึมซาบแม่เหล็ก (μ) โดยถ้าเลือกแกนแม่เหล็กที่มีค่าความซึมซาบสูง ก็จะทำให้ค่าความ สูญเสียจากฮีสเตอร์รีซีสมีค่าต่ำ และหากเลือกแกนแม่เหล็กที่มีค่าความซึมซาบต่ำ ก็จะทำให้ได้ก่า ความสูญเสียจากฮีสเตอร์รีซีสที่มีค่าสูง ดังนั้นในการใช้งานความถี่สูงจึงควรเลือกใช้แกนแม่เหล็กที่ มีคุณสมบัติความด้านทานไฟฟ้าสูง เช่นแกนเฟอร์ไรต์ (Ferrite Cores) ซึ่งนิยมใช้ใน หม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง สำหรับค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากค่ากระแสวน P_e จะมีค่า ดังสมการ

$$P_e = K_e f^2 B_m^2 \tag{2-73}$$

โดยที่ P_c หมายถึง กำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากค่ากระแสวน (วัตต์) K_e หมายถึง ค่าคงที่เนื้อสารที่ทำแกนแม่เหล็ก

ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตจะระบุกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนในหน่วยวัตต์ต่อปริมาตรของ แกนแม่เหล็ก(watt per unit volume) หรือวัตต์ต่อหน่วยน้ำหนัก (watts per unit weight) ที่ก่ากวาม หนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กสูงสุด และที่กวามถี่สูงสุด

2.3.2 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในทองแดง

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงสามารถแบ่งออกได้เป็น กำลังไฟฟ้าสูญเสียจาก ความด้านทานไฟฟ้ากระแสตรง (winding DC loss) และกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากความด้านทาน ไฟฟ้ากระแสสลับ (winding AC loss)

กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง หมายถึง กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิด จากก่าความต้านทานไฟฟ้าต่อก่าไฟฟ้ากระแสตรง (*R_{dc}*) ในสายตัวนำทองแดง โดยส่วนใหญ่จะ เกิดกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่ต่ำ สามารถหาได้จาก

$$R_{dc} = \rho_c \frac{l}{A} \tag{2-74}$$

้ ก่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในทองแดงจากกวามต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงต่อหน่วยปริมาตรหาได้จาก

$$P_{cu} = I_{rms}^2 \cdot R_{dc} \tag{2-75}$$

การสูญเสียจากความต้านทานกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจะประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ การสูญเสียจากปรากฏการณ์ทางผิว (skin effect) ซึ่งเกิดจากกระแสไหลวนภายในตัวนำทองแดงที่ เกิดจากผลของสนามแม่เหล็ก และปรากฏการณ์ความใกล้เคียง (proximity effect) ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในตัวนำทองแดงอื่นที่วางใกล้เคียงกัน โดยที่ปรากฏการณ์ทั้งสองจะ เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มค่าความต้านทานในขดลวดทองแดง แต่ความด้านทานที่เพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้น เฉพาะเมื่อใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ

2.4.3 กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากปรากฏการณ์ทางผิว

ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสลับจะแปรตามค่าความถี่ใช้งาน และค่าของความ เหนี่ยวนำภายในจะมีค่าสูงสุดที่จุดกึ่งกลางของตัวนำทองแดง เป็นผลทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า เหนี่ยวนำมีค่าสูงสุดที่จุดกึ่งกลางของสายตัวนำทองแดง โดยที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้น ภายในสายตัวนำทองแดงดังกล่าว จะมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าหลัก และหาก ความถี่ที่ใช้งานมีค่าสูงขึ้น ก็ยิ่งทำให้กระแสไฟฟ้าอยู่เฉพาะบริเวณผิวของตัวนำทองแดงมากยิ่งขึ้น ทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าไม่มีความสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ผิวของตัวนำทองแดง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเรียกว่าปรากฏการณ์ทางผิว ดังภาพประกอบ 2-25



ภาพประกอบ 2-25 ผลของกระแสไฟฟ้าเฉพาะที่ผิวตัวนำทองแคง

้ ค่าความหนาแน่นของกระแสในตัวนำไฟฟ้ากระแสสลับ ในตัวนำใดๆ สามารถหาได้จาก

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho_c}{\pi\mu f}} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$
(2-76)

้ก่าความหนาแน่นของกระแสในผิวตัวนำทองแดง สามารถหาได้จาก

$$\delta = \frac{7.5}{\sqrt{f}} \tag{2-77}$$

หากใช้วัสดุตัวนำอื่นๆ ในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง ค่าความหนาแน่นของ กระแสที่ผิวของตัวนำแต่ละชนิดจะมีระดับการทำงานที่ความถี่ต่างกัน ดังตาราง 2.1

Material	Conductivity(S/m)	f=60Hz	1MHz	1GHz
Silver	6.17×10^{7}	8.27mm	0.064mm	0.0020mm
Copper	5.80×10^{7}	8.53mm	0.066mm	0.0021mm
Gold	4.10×10^{7}	10.14mm	0.079mm	0.0025mm
Aluminum	3.54×10^{7}	10.92mm	0.084mm	0.0027mm

ตาราง 2-1 ค่าความหนาแน่นของกระแสที่ผิวตัวนำที่ระดับความถี่ต่างๆ

2.3.4 กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากปรากฏการณ์ความใกล้เคียง

กำลังไฟฟ้าสูญเสียเนื่องจากปรากฏการณ์ความใกล้เคียงจะเกิดในตัวนำทองแคงที่วางชิด กัน ตั้งแต่สองตัวนำทองแดงขึ้นไป ค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดจากตัวนำทองแดงหนึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง ตัวนำทองแดงอีกตัวหนึ่งที่วางอยู่ใกล้กัน ดังภาพประกอบ 2-26 ก่ากระแสภายในตัวนำทองแดง B ที่จุด m จะมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กสูงกว่าจุด n เป็นผลทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่จุด m สูงกว่าที่จุด n ทำให้เกิดความแตกต่างของความหนาแน่นกระแสที่จุดทั้งสอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ความไม่สม่ำเสมอของกระแสที่ไหลภายในสายตัวนำทองแดงเรียกว่า ผลกระทบปรากฏการณ์ความ ใกล้เกียง ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าในตัวนำทองแดงมีทิศทางตรงข้ามกัน เช่นกรณีตัวนำทองแดง A และ C จะเป็นผลทำให้ความหนาแน่นของกระแสมีค่าสูงที่บริเวณพื้นที่ห่างจากกัน



ภาพประกอบ 2-26 กระแสวนภายในตัวนำทองแดงเนื่องจากปรากฏการณ์ความใกล้เคียง

ค่าความสูญเสียในแผ่นตัวนำทองแคง1 และ 2 เนื่องจากผลปรากฏการณ์ความใกล้เกียงจะ หาได้จากสมการที่ (2-78) ค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในแผ่นตัวนำทองแคง2 จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ กำลังไฟฟ้าสูญเสียด้านซ้ายของแผ่นตัวนำทองแคง ซึ่งเท่ากับ $P_{2left} = P_1$ และด้านขวาของ ผ่านตัวนำทองแคง ซึ่งเท่ากับ P_2 , $_{right} = (2I)^2 R_{se} = 4.P_1$ ดังนั้นกำลังไฟฟ้าสูญเสียรวมของแผ่น ตัวนำทองแคง2 จะเท่ากับ $P_2 = P_{2.left} + P_{2.right} = P_1 + (4.P_1) = 5.P_1$ ผลของปรากฏการณ์ความ ใกล้เคียงจะทำให้แผ่นตัวนำทองแคง2 มีก่าความสูญเสียในแผ่นตัวนำทองแคงสูงกว่าแผ่นตัวนำทองแคง 1 เป็น 5 เท่า สำหรับแผ่นตัวนำทองแคง3 ของขคลวคทองแคงปฐมภูมิจะมีก่าเท่ากับ $P_3(2^2 + 3^2)P_1 = 13.P_1$ และในกรณีขคลวคทองแคงที่มี m ชั้น สามารถหาได้จากสมการที่ (2-79) ดังภาพประกอบ 2-27

$$P_1 = I^2 \cdot \left(R_{dc} \, \frac{h}{\delta} \right) \tag{2-78}$$

$$P_m = \left((m-1)^2 + m^2 \right) P_1 \tag{2-79}$$



ภาพประกอบ 2-27 ผลของปรากฏการณ์ความใกล้เคียงต่อความหนาแน่นของกระแส

2.4.5 ค่าความเหนี่ยวนำรั่ว

ในทางปฏิบัติ เส้นแรงแม่เหล็กทางด้านปฐมภูมิ ไม่สามารถเกี่ยวคล้องไปยังด้านทุติยภูมิได้ ทั้งหมด เนื่องจากมีเส้นแรงแม่เหล็กรั่วที่เกิดจากขั้นตอนในการพันขดลวดทองแดงในตัวหม้อแปลง ไฟฟ้าความถี่สูง ซึ่งเรียกว่า ค่าความเหนี่ยวนำรั่วที่เกิดจากการวางตำแหน่ง หากสมมติให้แกน แม่เหล็กของหม้อแปลงมีค่าความซึมซาบสูง จะสามารถวัดค่าแรงเคลื่อนแม่เหล็กภายในแกน แม่เหล็กที่เกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กรั่วได้ค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นค่าแรงเคลื่อนแม่เหล็ก (*MMF*) ที่เกิด จากเส้นแรงแม่เหล็กรั่วจะอยู่รอบขดลวดทองแดงซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในแกนแม่เหล็กของหม้อแปลง ซึ่งเกิดขึ้นช่องอากาศของการวางขดลวด โดยหาได้จากสมการ

$$MMF(x) = H(x)J_w \tag{2-80}$$

โดยที่ l_wหมายถึง ความสูงของพื้นที่ภายในแกนแม่เหล็ก



ภาพประกอบ 2-28 เส้นทางเดินเส้นแรงแม่เหล็กรั่ว

เนื่องจากกระแสไฟฟ้าภายในวงรอบ (enclosed current) ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวนำทองแดง ของขดลวดทั้งด้านปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่วางอยู่ภายในวงรอบแกนหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง ดังนั้นค่าแรงเคลื่อนแม่เหล็กจะเป็นฟังค์ชันกับความยาวในแนวระนาบของพื้นที่ภายในแกน แม่เหล็ก ดังภาพประกอบ 2-28 การลดค่าการสูญเสียจากค่าความเหนี่ยวนำรั่วในหม้อแปลงไฟฟ้า ความถี่สูง ที่เกิดจากการพันขดลวด สามารถควบคุมได้โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปัจจัยหลัก ของการออกแบบการพันหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง ที่ใช้ในการออกแบบจะมีอยู่ 3 ลักษณะคือ การ พันขดลวดแบบ Stack ซึ่งจะทำให้เกิดค่าความเหนี่ยวนำรั่วสูง การพันขดลวดแบบ Sandwich และ การพันแบบ Interleave สามารถลดค่าการสูญเสียก่าความเหนี่ยวนำรั่วได้ แต่ไม่สามารถใช้ได้ในทุก กรณี จึงควรหาแบบวิชีเฉพาะของการพันที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบหม้อแปลงกับการทำงาน ของวงจรกอนเวอร์เตอร์