

ภาคผนวก ก


การควบคุมเตียงกายภาพด้วยคอมพิวเตอร์

การควบคุมเตียงกายภาพนำบัดสามารถควบคุมเตียงด้วยคอมพิวเตอร์มี 2 แบบคือควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตและไม่ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งสองกรณีจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารกับผู้ใช้ แต่หากเกิดกรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องก็สามารถควบคุมเตียงกายภาพได้ด้วยการสั่งการผ่านคีย์แพด (Keypad) และแสดงผลผ่านจอ LCD วิธีการนี้จะกล่าวในภาคผนวก ข ส่วนการควบคุมเตียงผ่านคอมพิวเตอร์นั้นใช้โปรแกรม LabVIEW ในการติดต่อ กับผู้ใช้เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่รองรับการติดต่อสื่อสารกับไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม (RS 232) รองรับการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (Net DDE) และสามารถติดต่อ กันหน้าจอการทำงานได้สวยงามทำให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีวิธีการดังนี้

1. การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยไม่ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต


ในการควบคุมเตียงกายภาพนำบัดโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตหรือไม่ผ่านเครื่อข่าย อินเตอร์เน็ตมีขั้นตอนที่เหมือนกันแตกต่างกันที่การเรียกใช้โปรแกรม LabVIEW ผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกได้จากซอฟแวร์ (Software) ในเครื่อง ส่วนการควบคุมเตียงกายภาพนำบัดผ่าน เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตจะเรียกใช้งานจาก Server ขั้นตอนการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้

- 1) เปิดเครื่องชุด ไมโครคอนโทรเลอร์ และรัน (Run) โปรแกรม LabVIEW ทำการ ซิงโครไนซ์(synchronize) ระหว่าง ไมโครคอนโทรเลอร์กับคอมพิวเตอร์ และแสดงดังภาพประกอบ ก-1




ภาพประกอบ ก-1 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

2) กระบวนการเริ่มที่ไม่โกรคอน โทรเดอร์โดยเลือกการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปุ่มหลัง START - EDN แสดงดังภาพประกอบ ก-2




ภาพประกอบ ก-2 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

3) โปรแกรมLabVIEW พร้อมที่จะทำงานเมื่อไฟสีแดงที่ตำแหน่ง START – END ติด แสดงดังภาพประกอบ ก-3 หากต้องการเริ่มกระบวนการทำภายในปุ่มกดเลือก START และกดปุ่มยืนยัน (OK) เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป



ภาพประกอบ ก-3 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 4) ไฟสีแดงที่ตำแหน่ง BASE ANGLE SET ติดเพื่อให้ผู้ใช้ระบุตำแหน่งความสูงเตียงที่ต้องการแสดงดังภาพประกอบ ก-4 และกดปุ่มปุ่มยืนยัน (OK)




ภาพประกอบ ก-4 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 5) เมื่อเตียงกายภาพนำบัดจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งความสูงที่ต้องการไฟสีแดงที่ตำแหน่งเมนูย่อติดแสดงดังภาพประกอบ ก-5 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการเรียกใช้งานของเตียงมี 3 แบบ คือการเรียกใช้ฟังก์ชัน (FUNCTION) เรียกใช้ระบบระบุค่าแต่ละส่วน (MANUAL) หรือกลับสู่เมนูหลัก (BACK TO MAIN MENU) หากผู้ใช้ต้องการเลือกฟังก์ชันในการจัดท่าของเตียงสามารถกด FUNCTION ตามด้วยปุ่มยืนยัน (OK)



ภาพประกอบ ก-5 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 6) ระบุว่าฟังก์ชันที่ต้องการในการทำกายภาพบำบัด สามารถเรียกใช้ได้ 30 ฟังก์ชันแสดงดังภาพประกอบ ก-6 ข้างล่างจากตารางท่าในการทำกายภาพบำบัด แล้วกดปุ่มยืนยัน (OK)




ภาพประกอบ ก-6 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 7) ส่วนต่างๆของเตียง (Head section, Middle section และ Lower section) จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วไฟสีแดงที่ตำแหน่งเมนูยื่อยเพื่อให้เลือกวิธีการเรียกใช้การทำงานของเตียง อีกครั้ง หากเลือกระบบมุมแต่ละส่วนในการจัดท่าของกด MANUAL แล้วกดปุ่มยืนยัน (OK)แสดงดังภาพประกอบ ก-7




ภาพประกอบ ก-7 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

8) ไฟสีแดงที่ตำแหน่งหลัง MANUAL 1 จะติดแสดงดังภาพประกอบ ก-8 เพื่อให้เลือกเครื่องหมายบวกหรือลบของส่วนล่าง (Lower section) แล้วกดปุ่มยืนยัน (OK) เพื่อรับบทบาทการเคลื่อนที่เดียงส่วนล่าง (Lower section) หากกดบวกเดียงส่วนล่าง (Lower section) จะเคลื่อนที่ขึ้นและหากกดลบทำให้เดียงส่วนล่าง (Lower section) เคลื่อนที่ลง




ภาพประกอบ ก-8 ขั้นตอนการควบคุมเดียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

9) หลังจากกดเครื่องหมายเสร็จแล้วก็จะรับบุญมาร์กเคลื่อนที่ของส่วนล่าง (Lower section) และกดปุ่มยืนยัน (OK) แสดงดังภาพประกอบ ก-9 ขอบเขตการเคลื่อนที่ของส่วนล่าง (Lower section) อยู่ระหว่างมุม -35 องศา ถึง มุม 60 องศา




ภาพประกอบ ก-9 ขั้นตอนการควบคุมเดียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 10) หลังจากนั้นไฟสีแดงที่ตำแหน่งหลัง MANUAL 2 จะติดแสดงดังภาพประกอบ ก-10 เพื่อให้เลือกเครื่องหมายบวกหรือลบของส่วนกลาง (Middle section) และกดปุ่มยืนยัน (OK) เพื่อระบุทิศทางการเคลื่อนที่เดียวกับส่วนกลาง (Middle section)




ภาพประกอบ ก-10 ขั้นตอนการควบคุมเดียวกับส่วนกลาง (Middle section) ด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 11) หลังจากกดเครื่องหมายเดียวกับส่วนกลาง (Middle section) แล้ว กดปุ่มยืนยัน (OK) แสดงดังภาพประกอบ ก-11 ขอบเขตการเคลื่อนที่ของส่วนกลาง (Middle section) อยู่ระหว่าง -30 องศา ถึง 0 องศา




ภาพประกอบ ก-11 ขั้นตอนการควบคุมเดียวกับส่วนกลาง (Middle section) ด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 12) หลังจากนั้นไฟสีแดงที่ตำแหน่งหลัง MANUAL 3 จะติดแสดงดังภาพประกอบ ก-11 เพื่อให้เลือกเครื่องหมายบวกหรือลบของส่วนหัว (Head section) แล้วกดปุ่มยืนยัน (OK) เพื่อรับ ทิศทางการเคลื่อนที่เตียงส่วนหัว (Head section)




ภาพประกอบ ก-12 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 13) หลังจากกดเครื่องหมายเสร็จแล้วก็รับบัมการเคลื่อนที่ของส่วนหัว (Head section) และกดปุ่มยืนยัน (OK) แสดงดังภาพประกอบ ก-13 ข้อมูลการเคลื่อนที่ของส่วนหัว (Head section) อยู่ระหว่างมุม -30 องศา ถึงมุม 30 องศา




ภาพประกอบ ก-13 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

14) ส่วนต่างๆของเตียง (Head section, Middle section และ Lower section) จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วไฟสีแดงที่ตำแหน่งเมนูยื่อยเพื่อให้เลือกวิธีการเรียกใช้การทำงานของเตียง อีกครั้ง หากเลือกกลับสู่เมนูหลักเพื่อจะปิดเครื่อง (Shutting down) ก็กด BACK TO MAIN MENU แสดงดังภาพประกอบ ก-14 เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มยืนยัน (OK)




ภาพประกอบ ก-14 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

15) ไฟที่ตำแหน่ง BACK TO MAIN MENU จะติดเพื่อแสดงให้รู้ว่าระบบกำลังจะปิดเครื่อง (Shutting down) ดังแสดงดังภาพประกอบ ก-15 ในขณะเดียวกันเตียงทุกๆส่วน (Head section, Middle section และ Lower section) จะกลับมาขยับตำแหน่งเริ่มต้นที่ 0 องศา




ภาพประกอบ ก-15 ขั้นตอนการควบคุมเตียงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 16) เมื่อเติบงกลับสู่มุน 0 องศา END เพื่อต้องการปิดระบบ (Shutting down) แล้วกดยืนยัน (OK) แสดงดังภาพประกอบ ก-16



ภาพประกอบ ก-16 ขั้นตอนการควบคุมเติบงด้วยโปรแกรม LabVIEW

- 17) ระบบจะตรวจสอบว่าทุกส่วน (Head section, Middle section และ Lower section) เป็นมุน 0 องศาอีกครั้ง แล้วระบบจะค่อยๆลดระดับความสูงของเติบงลงมาจุดเริ่มต้นแสดงดังภาพประกอบ ก-17




ภาพประกอบ ก-17 ขั้นตอนการควบคุมเติบงด้วยโปรแกรม LabVIEW

2. การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

DDE ย่อมาจาก Dynamic Data Exchange ซึ่งก็คือระบบ ข้อมูลที่เป็นลักษณะ Protocol ที่ตกลงกันเพื่อใช้ในสื่อสารระหว่าง 2 Application หรือมากกว่านั้น สำหรับขอคุณข้อมูล หรือ ส่งคำสั่ง ไปเพื่อการกระทำที่จุดปลายทาง โดยจะต้องมี Data Server Application ที่ทำหน้าที่เป็นตัวหลัก ที่จัดการกับ Hardware ที่ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะผ่าน Serial Port, TCP/IP, USB หรือช่องทางใดก็แล้วแต่ ส่วนเราจะมี User Client Application เป็นตัวเรียกและรับส่งข้อมูล


ในการตั้งค่าการควบคุมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโปรแกรม LabVIEW โดยใช้ การสื่อสารผ่าน Net DDE มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

- 1) เปิดโปรแกรม LabVIEW และเลือก Tool >> Web Publishing Tool และดังภาพประกอบ ก-18




ภาพประกอบ ก-18 ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม LabVIEW

- 2) ในหน้าต่าง Web Publishing Tool และดังภาพประกอบ ก-19 ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของชื่องาน (Document Title) สามารถระบุชื่อได้ในช่องด้านล่าง ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของข้อความตอนต้น (Header) สามารถระบุข้อความตอนวิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง หรือข้อห้ามเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ ส่วนที่ 3 เป็นชื่อไฟล์ของ LabVIEW (VI Name) ส่วนที่ 4 เป็นการเลือก ลักษณะการอนุญาตให้ใช้งานโดยสามารถเลือกการแสดงผลอย่างเดียวบนคือผู้ที่เรียกผ่าน อินเตอร์เน็ตสามารถดูผลได้อย่างเดียวไม่สามารถควบคุมได้ หรือเลือกการแสดงผลและสามารถ ควบคุมการทำงานของเตียงได้ด้วย และในส่วนที่ 5 เป็นส่วนแสดงข้อความส่วนล่าง (Footer) สามารถระบุข้อความตอนวิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง หรือข้อห้ามเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้




ภาพประกอบ ก-19 ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม LabVIEW

3) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม **OK** เพื่อบันทึกข้อมูลลงใน Server's root ของ LabVIEW และแสดงดังภาพประกอบ ก-20 แล้วกด **Connect** เพื่อยืนยัน




ภาพประกอบ ก-20 ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม LabVIEW

4) LabVIEW จะสร้าง Web Server ขึ้นมาแสดงดังภาพประกอบ ก-21




ภาพประกอบ ก-21 ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม LabVIEW

5) สร้าง Web browser โดยการกด Preview in browser จะสังเกตเห็นหน้าต่างของ Web browser ที่กำลังโหลดข้อมูลแสดงดังภาพประกอบ ก-22



ภาพประกอบ ก-22 ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม LabVIEW

6) Web browser ที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแสดงดังภาพประกอบ ก-23 หากต้องการที่จะเรียกใช้การควบคุมทำได้โดยการคลิกขวาแล้วเลือก Request Control ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจาก Web server ด้วย



ภาพประกอบ ก-23 ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม LabVIEW

ภาคผนวก ข

การควบคุมเติยงภาษาพด้วยคีย์แพทและแสดงผลด้วยจอ LCD

การควบคุมเติยงภาษาพานบัดสามารถควบคุมเติยงด้วยคอมพิวเตอร์ได้แต่หากเกิดกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ก็สามารถเรียกใช้การควบคุมผ่านคีย์แพท (Keypad) และแสดงผลผ่านจอ LCD


วิธีการควบคุมนี้สามารถควบคุมได้โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์เพียงแค่ใช้การป้อนข้อมูลผ่านคีย์แพท (Keypad) และแสดงผลผ่านจอ LCD ซึ่งจะติดตั้งอยู่กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงดังภาพประกอบ ข-1



ภาพประกอบ ข-1 ตัวควบคุมสำรอง : คีย์แพท (Keypad) และจอ LCD


ขั้นตอนการเลือกควบคุมผ่านคีย์แพท (Keypad) และแสดงผลผ่านจอ LCD มีขั้นตอนดังนี้
1) เปิดระบบมีข้อความยินดีต้อนรับสู่การควบคุมเติยงภาษาพานบัดแสดงดังภาพประกอบ

ข-2




ภาพประกอบ ข-2 ข้อความจอ LCD และแสดงผลการควบคุมเติยงภาษาพ

- 2) เลือกแบบควบคุมโดยมีคำถามว่าต้องการเลือกระบบควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือไม่
แสดงดังภาพประกอบ ข-3 ต้องการควบคุมด้วยคีย์เพท (Keypad) กด [2]




ภาพประกอบ ข-3 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเตียงภายใน

- 3) เมื่อกดคีย์เพท (Keypad) [2] เพื่อเลือกการควบคุมด้วยคีย์เพท (Keypad) และแสดงผลผ่านจอ LCD หลังจากนั้นระบบจะให้กดเลือกเริ่มหรือปิดระบบแสดงดังภาพประกอบ ข-4 ให้กดเริ่มกระบวนการทำกายภาพบำบัดโดยกด START




ภาพประกอบ ข-4 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเตียงภายใน

- 4) เมื่อกดเริ่มระบบจะมีการตรวจสอบดูว่าเตียงภายในทำที่พร้อมที่จะทำงานหรือไม่ (ทุกๆตำแหน่งจะอยู่ในตำแหน่งศูนย์องศา) และต้องระบุความสูงของเตียงแสดงดังภาพประกอบ ข-5




ภาพประกอบ ข-5 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเตียงภายใน

5) เติยงกายภาพนำบัดเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งความสูงที่ต้องการ เมื่อระบบเคลื่อนที่เรียบร้อยจากนั้นต้องเลือกวิธีการเรียกใช้การทำงานของเติยงด้วยวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชัน (FUNCTION) เรียกใช้ระบบระบุค่าแต่ละส่วน (MANUAL) หรือกลับสู่เมนูหลัก (BACK TO MAIN MENU) แสดงดังภาพประกอบ ข-6



ภาพประกอบ ข-6 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเติยงกายภาพ

6) หากเลือกใช้ฟังก์ชันในการจัดท่าของเติยงก็กด FUNCTION จะต้องระบุว่าต้องการเลือกฟังก์ชันใดในการทำงานสามารถเรียกใช้ได้ 30 ฟังก์ชัน แสดงดังภาพประกอบ ข-7 อ้างอิงจากตารางท่าในการทำกายภาพนำบัดดัง



ภาพประกอบ ข-7 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเติยงกายภาพ

7) ระบบจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและจะวนกลับมาที่เมนูเลือกวิธีการเรียกใช้การทำงานของเติยงอีกรังหนึ่ง หากเลือกระบุมุมแต่ละส่วนก็กด MANUAL ในการจัดท่าของเติยงระบบจะให้ระบุตำแหน่งมุมของแต่ละส่วนโดยเริ่มจากส่วนล่าง (Lower section) แสดงดังภาพประกอบ ข-8

PLEASE SELECT
ANGLE OF LOWER:
RANGE [60, -30]

ภาพประกอบ ข-8 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเตียงกายภาพ

- 8) หลังจากระบุมุมของส่วนล่าง (Lower section) แล้วก็ระบุค่ามุมของส่วนกลาง (Lower section) แสดงดังภาพประกอบ ข-9

PLEASE SELECT
ANGLE OF MIDDLE:
RANGE [0, -30]


ภาพประกอบ ข-9 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเตียงกายภาพ

- 9) หลังจากระบุมุมของส่วนล่าง (Lower section) ส่วนกลาง (Middle section) แล้วก็ระบุค่ามุมของส่วนหัว (Head section) แสดงดังภาพประกอบ ข-10

PLEASE SELECT
ANGLE OF Head:
RANGE [30, -30]

ภาพประกอบ ข-10 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเตียงกายภาพ

10) ระบบจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและจะวนกลับมาที่เมนูเลือกวิธีการเรียกใช้การทำงานของเตียงอีกรั้งหนึ่ง หากเลือกกลับสู่เมนูหลักกด Back to main menu ระบบจะตรวจเช็คดูว่าทุกส่วนอยู่ในตำแหน่งศูนย์องศาหรือไม่เพื่อเตรียมลดระดับเตียง เลือก TURN OFF เพื่อปิดระบบและลดระดับเตียงลงแสดงดังภาพประกอบ ข-11



ภาพประกอบ ข-11 ข้อความจอ LCD แสดงผลการควบคุมเตียงโดยภาพ

11) เมื่อกด TURN OFF ระบบจะเคลื่อนระดับความสูงของเตียงลงมาบ้างๆ ตามที่ตั้งค่าไว้

ภาคผนวก ค

รายละเอียดและคุณสมบัติของบอร์ด ET-ARM7 STAMP LPC2119


ET-ARM7 STAMP LPC2119 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ในตระกูล ARM 7 TDMI-S Core เลือกใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 16/32 บิตขนาด 64 ขาแบบใช้พลังงานต่ำ เลือกใช้ MCU เบอร์ LPC2119 ของ Philips โดยการออกแบบโครงสร้างของบอร์ดนี้จะเน้นเรื่องการจัดวางให้มีขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน

การจัดวางโครงสร้างของบอร์ดนำ MCU มาจัดจระร่วมกับอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นและจัดขาดอกมาให้ใช้งานภายใต้ตัวบอร์ด ซึ่งการจัดเรียงขาสัญญาณจะทำการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้สามารถต่อใช้งานได้โดยสะดวก ตัวบอร์ดใช้ไฟ +3.3V สามารถรองรับ I/O ที่เป็นสัญญาณ 5V ได้ ตัวบอร์ดมี Connector UART0 (RS-232) จำนวน 1 พอร์ตสำหรับทำการ Download Hex File หรือใช้งานในการต่อสารผ่านพอร์ตต่อหน้าจอ (RS232)

คุณสมบัติของบอร์ด

- 1) ใช้ MCU ตระกูล ARM7TDMI-S เบอร์ LPC2119 ของ Philips มีขนาด 16/32 บิต
- 2) ใช้ Crystal 19.6608 MHz โดย MCU สามารถประมวลผลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 58.9824 MHz เมื่อใช้งานร่วมกับ Phase-Locked Loop (PLL) ภายในตัว MCU เอง
- 3) รองรับการโปรแกรมแบบ In-System Programming (ISP) และ In-Application Programming (IAP) ผ่านทาง On-Chip Boot-Loader Software ผ่านทาง UART0 (RS232)
- 4) ใช้แรงดันไฟฟ้า +3.3V เท่านั้น (3.0V – 3.6V + 10% Error)
- 5) ภายใน MCU มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบ Flash ขนาด 128 KB, หน่วยความจำข้อมูล Static RAM ขนาด 16 KB
- 6) จำนวน GPIO สูงสุดถึง 46 I/O สามารถเชื่อมต่อกับระบบ I/O ที่เป็นสัญญาณ 5V ได้ ซึ่งขาสัญญาณ GPIO จะมีการใช้งานร่วมกันของ Function อื่นๆ อีก
- 7) ทนอุณหภูมิใช้งานระหว่าง -40 ถึง +85°C
- 8) ขนาดดังนี้
 - PCB ขนาด 40 x 65 มิลลิเมตร
 - ระยะความกว้าง 38.1 มิลลิเมตร ความยาว 63.5 มิลลิเมตร
 - ระยะระหว่างขา 2 x 25 ขา I/O Connector 2.54 มิลลิเมตร

โครงสร้างบอร์ด ET-ARM7 STAMP LPC2119 และองค์ประกอบ ค-1




ภาพประกอบ ค-1 โครงสร้างบอร์ด ET-ARM7 STAMP LPC2119

(ที่มา : <http://www.ett.co.th>)

โดย

- หมายเลข 1 กีอิ คริสตอล 19.6608 MHz
- หมายเลข 6 กีอิ CPU ARM7 LPC2119 ของ Philips
- หมายเลข 2/5 กีอิ GPIO 0 ตั้งแต่ P0.0 – P0.25 และ P0.27 – P0.30 จำนวนทั้งหมด 30 ขาสามารถรับอุปกรณ์ที่มีสัญญาณ I/O เป็น 3.3V และ 5V ได้
- หมายเลข 3 กีอิ กีอิ UART 0 หรือพอร์ตอนุกรม (Serial Port) สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์มาตรฐาน RS232 และเป็น ISP Download Connector สำหรับโปรแกรม Hex file ลงบอร์ด
- หมายเลข 4 กีอิ จุดต่อกราวด์ (GND)
- หมายเลข 11 กีอิ จุดต่อแรงดัน+3.3V ของบอร์ด
- หมายเลข 7 กีอิ GPIO 1 ตั้งแต่ P1.16 – P1.31 จำนวนทั้งหมด 16 ขาสามารถรับอุปกรณ์ที่มีสัญญาณ I/O เป็น 3.3V และ 5V ได้
- หมายเลข 8 กีอิ สวิตช์ RESET ล่าง หมายเลข 10 กีอิ สวิตช์ LOAD (BSL)
- หมายเลข 9 กีอิ LED สีแดง แสดงสถานการณ์ทำงานของแหล่งจ่ายไฟ
- หมายเลข 12 กีอิ จุดต่อสัญญาณ RESET สำหรับ Reset อุปกรณ์ภายนอก

รายละเอียดของบอร์ด ET-ARM7 STAMP LPC2119 และองค์ประกอบ ค-2




ภาพประกอบ ค-2 รายละเอียดของบอร์ด ET-ARM7 STAMP LPC2119

(ที่มา : <http://www.ett.co.th>)

เพื่อความสะดวกในการใช้งานบอร์ด ET ARM STAMP LPC2119 นี้สามารถเลือกใช้ ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP เป็นชุด “ARM Base Socket” โดยในส่วนของชุด “ARM Base Socket” หรือ ET-ARM7 START KIT V1.0 และ ET-ARM7 START KEI V1.0 EXP ประกอบไปด้วย วงจรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเรียนรู้และทดลองใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของ MCU ตระกูล ARM โดยภายในบอร์ดได้จัดเตรียมวงจรใช้งานที่จำเป็นไว้ให้ใช้งานอย่างครบถ้วนได้แก่

- วงจรแหล่งจ่ายไฟ แบบ Bridge Rectifier ขนาด 1A พร้อมวงจร Filter สามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟได้ทั้ง AC และ DC ขนาด 7-12V
- วงจร Regulate ขนาด +3.3V / 500mA สำหรับใช้งานเป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงวงจรให้กับโมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” และวงจร I/O ต่างๆ ที่ใช้กับแหล่งจ่ายขนาด 3.3V พร้อม LED แสดงสถานะสีเขียว และชุด Connector เชื่อมต่อใช้งาน ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
- วงจร Regulate ขนาด +5V / 1A สำหรับใช้งานเป็นแหล่งจ่ายขนาด 5V พร้อม LED แสดงสถานะสีแดง และชุด Connector เชื่อมต่อใช้งาน ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
- วงจรเชื่อมต่อจอแสดงผล LCD แบบ Character พร้อม VR ปรับความสว่าง โดยใช้สัญญาณ GPIO1[16..21] ในการเชื่อมต่อวงจรกับ LCD แบบ 4 Bit Interface
- วงจร LED แสดงผลแบบ Sink Current ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V โดยใช้ LED สีแดงขนาด 3 mm. จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ในการทดสอบการทำงานของ Output ต่างๆ
- วงจรปรับแรงดัน 0-3.3V โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเกือกม้าแบบมีแกนปรับ จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ในการทดสอบการทำงานของ A/D
- วงจร Push Button Switch จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ทดสอบการทำงานของ Input ต่างๆ
- วงจร Mini Speaker สำหรับใช้ทดสอบการกำเนิดเสียง Beep หรือเสียงอื่นๆ
- พื้นที่สำหรับบัดกรีวจารพิมพ์เดิมขนาด 8cm x 4.5cm หรือใช้เป็นพื้นที่ติดตั้ง Photo Board รุ่น AD100 ขนาด 360 ชุด
- ขั้วต่อ Header สำหรับรองรับโมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” หรือโมดูลอื่นๆ ที่มีขนาดเท่ากับพร้อม Connector สำหรับต่อไปยังวงจรทดลองต่างๆ ทั้งแบบตัวผู้และตัวเมีย



ภาพประกอบ ค-3 รายละเอียดของบอร์ด ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP
 (ที่มา : <http://www.ett.co.th>)

ภาคผนวก ง

การออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม Solid EDGE

Solid Edge คือ ซอฟแวร์ออกแบบเพื่อการผลิตทางด้านวิศวกรรม ที่มีความคล่องตัวใช้งาน มีประสิทธิภาพในการออกแบบสูง ช่วยลดค่าความคลาดเคลื่อน (Error) และเพิ่ม Productivity โดยมีฟังก์ชันในการทำงานที่เด่นๆดังต่อไปนี้


- 1) Sketch เป็นเครื่องมือในการสร้างสเก็ตซ์สองมิติเพื่อนำไปเป็นหน้าตัด หรือ ทางเดิน หรือ เป็นวัตถุใดๆในการขีณรูปสามมิติ
- 2) Part Design เป็นโมดูลสำหรับงานออกแบบชิ้นส่วน โดยชุดคำสั่งเป็นคำสั่งในการสร้าง Solid Modeling
- 3) Sheet Metal เป็นอีกโมดูลหนึ่งที่มีการขีณรูปในลักษณะของโลหะแผ่น Feature ที่อยู่ในโมดูลนี้จึงเป็นคำสั่งเฉพาะงานของโลหะแผ่นเท่านั้น เช่น ตัด พับ เจาะ ทำครีบระบายน้ำความร้อน
- 4) Assembly Modeling เป็นการออกแบบโดยนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนที่ได้ออกแบบไว้มาประกอบกัน ด้วยความสัมพันธ์ที่กำหนดได้ หรือจะเป็นการออกแบบชิ้นส่วนใหม่ใน Assembly เลยก็ได้จะทำให้ตำแหน่งและการประกอบแน่นอนยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตรวจสอบการกินเนื้อกันของชิ้นงานที่นำมาประกอบกันได้ สามารถหาหน้างรูมและพื้นที่ผิวรวมได้
- 5) Weldment จำลองรอยเชื่อมในสามมิติ สามารถใส่คุณสมบัติและประเภทของรอยเชื่อมตามงานจริงได้ โดยรายละเอียดทั้งหมดจะนำไปออกแบบใน Drawing สองมิติ สามารถนำรายละเอียดทั้งหมดไปสั่งให้ Shop เชื่อมงานตามแบบได้
- 6) Drafting จากการออกแบบมาทั้งหมดในระบบ 3 มิติ ซอฟแวร์ Solid Edge จะเป็นผู้ช่วยในการนำส่วนที่ต้องการออกแบบเป็น Drawing 2 มิติ เพื่อใช้สั่งงานให้โรงงานทำงานต่อไป นอกจากนี้ในโมดูล Drafting เองยังสามารถใช้เครื่องมือในการวัดภาพสองมิติได้แบบซอฟแวร์สองมิติทั่วไปอีกด้วย
- 7) Motion Simulation สำหรับจำลองการเคลื่อนที่งานประกอบที่มีลักษณะเป็นงานกลไก เพื่อตรวจสอบระยะไกลสุดที่ไปได้ หรือการเคลื่อนที่แล้วไปชนกับชิ้นส่วนอื่นหรือไม่

ผลการออกแบบเตียงภายในบัดดี้ด้วยโปรแกรม Solid Edge แสดงดังภาพประกอบ ง-1
ถึงภาพประกอบ ง-7

ภาคผนวก จ


พิมพ์ชั้นการทำงานของเตียงกายภาพบำบัด

ตารางพิมพ์ชั้นการทำงานของเตียงกายภาพบำบัดประกอบด้วย 30 พิมพ์ชั้น ดังนี้
พิมพ์ชั้นที่ 1 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลาง (0°) มุมของส่วนล่าง (0°)




ภาพประกอบ จ-1 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพิมพ์ชั้น 1

พิมพ์ชั้นที่ 2 มุมของส่วนหัว (-15°) มุมของส่วนกลาง (0°) มุมของส่วนล่าง (15°)




ภาพประกอบ จ-2 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพิมพ์ชั้น 2

พังก์ชันที่ 3 มุมของส่วนหัว (-20°) มุมของส่วนกล้า (0°) มุมของส่วนล่าง (30°)




ภาพประกอบ จ-3 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 3

พังก์ชันที่ 4 มุมของส่วนหัว (-20°) มุมของส่วนกล้า (0°) มุมของส่วนล่าง (40°)




ภาพประกอบ จ-4 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 4

พังก์ชันที่ 5 มุมของส่วนหัว (-30°) มุมของส่วนกล้า (0°) มุมของส่วนล่าง (50°)



ภาพประกอบ จ-5 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 5

พังก์ชันที่ 6 มุมของส่วนหัว (-30°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (60°)



ภาพประกอบ จ-6 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 6

พังก์ชันที่ 7 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (-15°) มุมของส่วนล่าง (15°)




ภาพประกอบ จ-7 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 7

พังก์ชันที่ 8 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (-25°) มุมของส่วนล่าง (25°)




ภาพประกอบ จ-8 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 8

พังก์ชันที่ 9 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกล้า (0°) มุมของส่วนล่าง (-10°)




ภาพประกอบ จ-9 ลักษณะกายภาพของเตียงภายในบัดสำหรับพังก์ชัน 9

พังก์ชันที่ 10 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกล้า (0°) มุมของส่วนล่าง (-20°)




ภาพประกอบ จ-10 ลักษณะกายภาพของเตียงภายในบัดสำหรับพังก์ชัน 10

พังก์ชันที่ 11 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกล้า (0°) มุมของส่วนล่าง (-30°)




ภาพประกอบ จ-11 ลักษณะกายภาพของเตียงภายในบัดสำหรับพังก์ชัน 11

พังก์ชันที่ 12 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (-35°)




ภาพประกอบ จ-12 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 12

พังก์ชันที่ 13 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (10°)




ภาพประกอบ จ-13 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 13

พังก์ชันที่ 14 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (20°)




ภาพประกอบ จ-14 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 14

พังก์ชันที่ 15 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (30°)




ภาพประกอบ จ-15 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 15

พังก์ชันที่ 16 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (40°)




ภาพประกอบ จ-16 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 16

พังก์ชันที่ 17 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (50°)



ภาพประกอบ จ-17 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 17

พังก์ชันที่ 18 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (60°)




ภาพประกอบ จ-18 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 18

พังก์ชันที่ 19 มุมของส่วนหัว (-10°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (0°)




ภาพประกอบ จ-19 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 19

พังก์ชันที่ 20 มุมของส่วนหัว (-20°) มุมของส่วนกลา (0°) มุมของส่วนล่าง (0°)




ภาพประกอบ จ-20 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 20

พังก์ชันที่ 21 มุมของส่วนหัว (-30°) มุมของส่วนกลาง (0°) มุมของส่วนล่าง (0°)




ภาพประกอบ จ-21 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 21

พังก์ชันที่ 22 มุมของส่วนหัว (10°) มุมของส่วนกลาง (0°) มุมของส่วนล่าง (0°)




ภาพประกอบ จ-22 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 22

พังก์ชันที่ 23 มุมของส่วนหัว (20°) มุมของส่วนกลาง (0°) มุมของส่วนล่าง (0°)



ภาพประกอบ จ-23 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 23

พังก์ชันที่ 24 มุมของส่วนหัว (30°) มุมของส่วนกล้า (0°) มุมของส่วนล่าง (0°)



ภาพประกอบ จ-24 ลักษณะกายภาพองเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 24

พังก์ชันที่ 25 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกล้า (-15°) มุมของส่วนล่าง (0°)



ภาพประกอบ จ-25 ลักษณะกายภาพองเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 25

พังก์ชันที่ 26 มุมของส่วนหัว (0°) มุมของส่วนกล้า (-25°) มุมของส่วนล่าง (0°)




ภาพประกอบ จ-26 ลักษณะกายภาพองเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 26

พังก์ชันที่ 27 มุมของส่วนหัว (15°) มุมของส่วนกลาง (- 15°) มุมของส่วนล่าง (- 15°)



ภาพประกอบ จ-27 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 27

พังก์ชันที่ 28 มุมของส่วนหัว (25°) มุมของส่วนกลาง (- 25°) มุมของส่วนล่าง (- 25°)



ภาพประกอบ จ-28 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 28

พังก์ชันที่ 29 มุมของส่วนหัว (25°) มุมของส่วนกลาง (- 25°) มุมของส่วนล่าง (- 30°)



ภาพประกอบ จ-29 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 29

พังก์ชันที่ 30 มุมของส่วนหัว (25°) มุมของส่วนกลา (-25°) มุมของส่วนล่าง (-35°)



ภาพประกอบ จ-30 ลักษณะกายภาพของเตียงกายภาพบำบัดสำหรับพังก์ชัน 30

ภาคผนวก ฉ

ผลการนำเตียงกายภาพไปใช้งานจริง

หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขระบบจนเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริงก็ได้นำเตียงกายภาพบำบัดไปทดสอบการใช้งานจริง ณ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพประกอบ ฉ-1 ถึง ฉ-13 เป็นการแสดงขั้นตอนการใช้งานเตียงกายภาพบำบัดในงานจริง



ภาพประกอบ ฉ-1 สถานที่นำเตียงไปใช้งานจริง ณ คณะแพทยศาสตร์ มอ.



ภาพประกอบ ฉ-2 สถานที่นำเตียงไปใช้งานจริง ณ ห้องกายภาพบำบัดท่วงอก



ภาพประกอบ ฉ-3 การติดตั้งเตียงกายภาพบำบัด



ภาพประกอบ ฉ-4 การติดตั้งเตียงกายภาพบำบัด



ภาพประกอบ ฉ-5 ตัวอย่างนอร์ดการจัดทำระบายเสมหะ



ภาพประกอบ ฉ-6 การทดลองความคุณเตียงกายภาพโดยนักกายภาพบำบัด



ภาพประกอบ ฉ-7 การทดลองความคุณเตียงกายภาพโดยนักกายภาพบำบัด



ภาพประกอบ ฉ-8 ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเพื่อขับเสมหะ



ภาพประกอบ ฉบับที่ 9 ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเพื่อขับเสมหะ



ภาพประกอบ ฉบับที่ 10 ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเพื่อขับเสมหะ



ภาพประกอบ ฉบับที่ 11 ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเพื่อขับเสมหะ



ภาพประกอบ ฉบับที่ 12 ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเพื่อขับเสมหะ



ภาพประกอบ ฉบับที่ 13 ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเพื่อขับเสมหะ

จากผลการทดลองโดยนักกายภาพบำบัดมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถควบคุมการทำงานของเตียงผ่านคอมพิวเตอร์และสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการทำงานได้ 30 ฟังก์ชัน ทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนเตียงกายภาพบำบัดนั้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการใช้งานเมื่อผู้ป่วยมีน้ำหนักมากก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับมุมอีกด้วย

ผลจากการใช้เตียงกายภาพบำบัดนั้นให้มุมที่แน่นอนทำให้การจัดท่าการทำการบำบัดแม่นยำมากยิ่งขึ้น การกำจัดเสมหะก็ใช้เวลาอ้อยลง กำจัดได้มากขึ้น ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ควรปรับปรุงคือควรปิดโครงการสร้างของเตียงไม่ให้เห็นระบบขับเคลื่อนเพื่อให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ควรเก็บสายไฟวงจร ต่างๆให้มิดชิด เนื่องจากผู้ป่วยอาจจะเกิดความวิตกกังวลกลัวไฟฟ้าช็อตได้