

## บทที่ 2

### วิธีการวิจัย

#### วัสดุและอุปกรณ์การวิจัย

1. เครื่องทดสอบสมบัติการดึงยืด ( Tensile Testing Machine ) ยี่ห้อ Lloyd รุ่น 1000S พร้อมเลเซอร์สแกน ( laserscan )
2. เครื่องตัดแผ่นฟิล์มยาง
3. เครื่องวัดความหนาแบบควบคุมความดันยี่ห้อ HEIDENHAIN รุ่น MT12 และ ส่วนที่อ่านผล ( readout , VRZ counter )
4. เครื่องกวนน้ำยางชนิดปรับความเร็วรอบได้
5. ตู้อบอากาศร้อนมีพัดลมหมุนเวียนอากาศขนาด 40 x 60 x 80 cm<sup>3</sup> ผลิตโดยบริษัท Memmert
6. มีดตัดแผ่นฟิล์มยาง ( Standard Die ) สำหรับตัดยางเป็นรูปดัมเบล ( Dumbbell Specimens ) ชนิด DIE C ตามมาตรฐาน ASTM D-412-98a

#### สารเคมี

1. น้ำยางข้น 60 % ชนิดแอมโมเนียสูง ( High Ammonia NR Concentrated Latex ) จาก บริษัท ฉะนะน้ำยางข้น จำกัด อำเภอฉะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO 2004-1979 ( E ) สำหรับการเตรียมน้ำยางพรีวัลคาไนซ์
2. นอร์มัลบิวทิลอะโครเลต เทคนิคัลเกรดของบริษัท Toagosei Chemind. จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
3. น้ำตาลฟรุคโตส ( D ( - ) Fructose ) A.R Grade บริษัท Fluka Switzerland
4. น้ำตาลกลูโคส ( D ( + ) Glucose anhydrous ) A.R Grade บริษัท Fluka Switzerland
5. น้ำตาลซูโครส Commercial Grade บริษัท Ever Thai Agri – Produc Thailand
6. เทอริวรีบิวทิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์ A.R Grade บริษัท Fluka Switzerland
7. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ( Potassium ydroxide, KOH ) A.R Grade บริษัท Eka Nobel AB. Sweden
8. โทลูอีน ( Toluene ) A.R Grade บริษัท Labscan Asia Thailand

## วิธีดำเนินการทดลอง

1. ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารเคมีแต่ละชนิดต่อการวัลคาไนซ์น้ำยางดำเนินการทดลองดังนี้

### 1.1 เตรียมน้ำยางธรรมชาติและสารเคมีสำหรับทำการวัลคาไนซ์

ในการเตรียมตัวอย่างยางซึ่งเป็นน้ำยางเนื่องจากมีปริมาณน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องกับด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณในหน่วย phr ก่อนที่จะชั่งสารเคมีแต่ละชนิดในหน่วยเป็นกรัมโดยคำนวณจากปริมาณเนื้อยางแห้งที่อยู่ในน้ำยางหลังจากนั้นทุกหัวข้อจะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 1.1.1 การเตรียมน้ำยางธรรมชาติสำหรับทำการวัลคาไนซ์

ทำการเจือจางน้ำยางขึ้น 60% ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5 % ให้น้ำยางมีปริมาณของแข็งทั้งหมด ( TSC ) เท่ากับ 50 % ซึ่งทำได้โดยการเติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.5% ปริมาณ 33 กรัม ลงในน้ำยางจำนวน 167 กรัม จะได้น้ำยางที่มีเนื้อยางแห้ง 100 กรัม หลังจากนั้นชั่งสารเคมีตามสูตรที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

ตารางที่ 1 สูตรน้ำยางที่มีปริมาณสารเคมีเพียงชนิดเดียว

ส่วนผสม ( phr )	สูตรที่				
	1	2	3	4	5
น้ำยาง	100	100	100	100	100
t-BHPO	1.0	-	-	-	-
n-BA	-	3.0	-	-	-
น้ำตาลฟรุคโตส	-	-	1.0	-	-
น้ำตาลกลูโคส	-	-	-	1.0	-
น้ำตาลซูโครส	-	-	-	-	2.0

1.1.2 ทำการกวนส่วนผสมน้ำยางให้เข้ากันด้วยเครื่องกวนน้ำยาง และเติมสารเคมีตามขั้นตอนดังนี้คือน้ำตาล t-BHPO อะโครเลต ตามลำดับสลับกันไปจนหมด โดยในระหว่างที่ทำการเติมสารเคมีนั้นให้กวนน้ำยางตลอดเวลา

1.1.3 กวนน้ำยางเป็นเวลา 30 – 40 นาที ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วทำให้เกิดการวัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิที่กำหนดตามขั้นตอนการทดลองโดยการกวนนั้นจะทำการควบคุมอุณหภูมิด้วยอย่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมกับการรีฟลักซ์ ( reflux )

1.1.4 เมื่อครบกำหนดเวลา นำน้ำยางมากรองเอาฟองอากาศออก ทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อให้ฟองอากาศในน้ำยางลอยตัวขึ้นมา

## 1.2 การเตรียมแผ่นฟิล์มยาง

1.2.1 นำน้ำยางที่ผ่านการผสมสารเคมีแล้วไปเทเป็นแผ่นฟิล์มในเพลทกระจก โดยใช้น้ำยาง ปริมาตร 40 มิลลิลิตร

1.2.2 ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้ยางแห้งจากนั้นแกะออกจากเพลทหน้าฟิล์มยางที่ได้ไปแช่ น้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วนำไปตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้องประมาณ 2 วัน

1.2.3 ใช้แปรงทาแผ่นยางให้ทั่วเพื่อป้องกันยางติดกัน จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 °C เป็น เวลา 90 นาที

## 1.3 วิธีทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มยาง

การทดสอบสมบัติทางกายภาพ วิธีการทดสอบโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 วิธีตาม ลักษณะของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ คือ

Method A ตัวอย่างเป็นรูปดัมเบล (dumbell)

Method B ตัวอย่างเป็นรูปวงแหวนที่ตัดจากแผ่นยาง

โดยทั่วไปผลจากการทดสอบทั้งสองแบบให้ค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งในการทดลองนี้จะทำ การทดลองเฉพาะ Method A เท่านั้น


เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคือ เครื่องทดสอบสมบัติการดึงยืด ซึ่งมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ

1. เครื่องทดสอบสมบัติการดึงยืด สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบของตัวเอง ใช้ ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลในด้านยืดดึง การทดสอบทุกชนิดกระทำที่อุณหภูมิห้อง ใช้ความเร็วในการ ทดสอบ 500 มม./นาที การคำนวณใช้ความยาวก่อนยืด ( $L_0$ ) เท่ากับ 20 มม. ซึ่งเป็นระยะระหว่าง หัวจับชิ้นงานซึ่งจะมี หัวจับ (Grips) ที่จับยางเป็นแบบอัด โนมัติ (self-tightening) และแรงกดจะ สม่ำเสมอตลอดชิ้นงาน เมื่อดึงยางขึ้นแรงกดบนยางจะเพิ่มขึ้นเพื่อกันไม่ให้ยางหลุดออก และ จะต้องทำให้ยางขาดในส่วนของคอคอด โดยทดสอบชิ้นงาน 5-8 ชิ้นต่อหนึ่งตัวอย่างแล้วหา ค่าเฉลี่ย

2. เครื่องเลเซอร์แกน สำหรับวัดระยะจุดที่ยางขาดพอดี

3. เครื่องวัดความหนาโดยใช้วัดความหนาแบบควบคุมความดัน

4. เครื่องตัดชิ้นยางเป็นรูปดัมเบล โดยใช้ค้าย (die) C และการวัดขนาดเพื่อตัดจะต้อง ชัดเจน และตั้งฉากกับระนาบที่เกิดจากคมมีดที่ตัด โดยค้ายจะต้องคม ไม่มีรอยบิ่น เพื่อป้องกัน ไม่ให้ขอบยางที่ตัดเป็นริ้วลักษณะของชิ้นดัมเบลดังภาพประกอบ 3



A : ความยาวทั้งหมด = 115 mm.

D : ความกว้างส่วนที่ทดสอบ =  $6.0 \pm 0.4$  mm.

B : ความกว้างปลาย =  $25 \pm 2$  mm.

E : Small radius =  $14 \pm 1$  mm

C : ความยาวส่วนคอดที่ขนาน =  $33 \pm 2$  mm. F : Large radius =  $25 \pm 2$  mm .

ภาพประกอบ 3 ชิ้นงานที่ใช้ทดสอบการดึงยาง

### 1.3.1 การเตรียมแผ่นยางทดสอบ

1.3.1.1 แผ่นฟิล์มยางที่เตรียมจะต้องไม่มีฟองอากาศและสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อค่าความต้านทานต่อแรงดึงที่วัดได้

1.3.1.2 แผ่นฟิล์มยางที่ตัดเป็นรูปคัมเบล ควรมีความเรียบสม่ำเสมอ และมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มิลลิเมตร

1.3.1.3 แผ่นฟิล์มยางมาติดแถบสะท้อนแสงบนยางรูปคัมเบลบริเวณตรงกลางของชิ้นตัวอย่าง โดยติดให้ห่างกัน 2 เซนติเมตร

1.3.1.4 วัดความหนาของชิ้นตัวอย่างยาง 3 จุด คือ บริเวณตรงกลาง และตรงปลายของแถบสะท้อนแสงที่ติดอยู่ทั้ง สองแถบ แล้วใช้ค่าเฉลี่ยเป็นความหนาของชิ้นตัวอย่าง

1.3.1.5 เริ่มต้นการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบสมบัติการดึงยึดโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ เปิดเครื่องแล้วเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตั้งค่าที่จำเป็นได้แก่

LOAD..... N/mm<sup>2</sup>

EXTENTION .....mm.

SPEED 500 mm/min

GAUGE LENGTH 20 mm.

1.3.1.6 วัดค่าความต้านทานต่อแรงดึง โมดูลัส (600%) และ ความสามารถในการยืดยางขนาด โดยที่ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและโมดูลัสจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของยางก่อนทำการทดลอง

1.4 วิธีทดสอบอัตราการบวม ( swelling ratio ) ของแผ่นยาง

1.4.1 ตัดยางเป็นรูปร่างกลมโดยใช้ที่ตัดยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว จากนั้นนำไปวัดความหนา แล้วชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าไว้

1.4.2 นำมาแช่ในตัวทำละลายโทลูอีน ใส่ไว้ในขวดรูปชมพู่ที่ปิดปากขวดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของโทลูอีน ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน แล้วนำชิ้นยางที่เกิดการบวมมาทำการชั่งด้วยกระดาษกรอง แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าไว้

1.4.3 นำค่าน้ำหนักก่อนและหลังแช่ในตัวทำละลายโทลูอีนไปทำการหาอัตราส่วนการบวม (Q) ดังนี้

$$Q = \frac{V_2}{V_1} = 1 + (d_r/d_s)(w_2/w_1) - (d_r/d_s)$$

$v_1$  คือ ปริมาตรของชิ้นยางก่อนแช่ในตัวทำละลาย

$v_2$  คือ ปริมาตรของชิ้นยางหลังแช่ในตัวทำละลาย

$d_r$  คือ ความหนาแน่นของชิ้นยางก่อนแช่ในตัวทำละลาย

$d_s$  คือ ความหนาแน่นของตัวทำละลาย

( โทลูอีนมีค่าเท่ากับ  $0.867 \text{ g/cm}^3$  )

$w_1$  คือ น้ำหนักของชิ้นยางก่อนแช่ในตัวทำละลาย

$w_2$  คือ น้ำหนักของชิ้นยางหลังแช่ในตัวทำละลาย

2. ศึกษาเปรียบเทียบ ชนิด และ ปริมาณที่เหมาะสมของน้ำตาล กับ ปริมาณที่เหมาะสมของ n-BA ต่อการวัลคาไนซ์น้ำยางที่อุณหภูมิต่างๆ ดำเนินการทดลองโดยใช้สารเคมี 3 ชนิดร่วมกัน คือ n-BA tBHPPO และน้ำตาลอีกสามชนิดคือ น้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลกลูโคส และ น้ำตาลซูโครส โดยขั้นตอนนี้ ทำการศึกษาโดยวิธี Response Surface methodology (RSM) (George C. Derringer, 1986.) ซึ่งจะทำการหาสูตรที่ให้คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีที่สุด โดยการแปรปริมาณของ n-BA และน้ำตาลไปพร้อมกันโดยไม่ต้องใช้จำนวนสูตรมากเกินไป และ บอกได้ถึงผลกระทบที่เกิดต่อสมบัติทางกายภาพเมื่อใช้ n-BA และน้ำตาลร่วมกันได้ ซึ่งจะดีกว่าการแปรปริมาณทีละตัว ที่ไม่สามารถบอกได้ (ปรีชา, 1992.) โดยเตรียมผสมน้ำยางตามสูตร โดยการคำนวณตามวิธี RSM ดังนี้

2.1 กำหนดจำนวนตัวแปรอิสระ และ ช่วงของตัวแปรที่จะทำการทดลอง โดยตัวแปรอิสระตัวแรกคือ น้ำตาล ตัวแปรอิสระตัวที่สอง คือ n-BA และช่วงของตัวแปรที่จะทำการทดลองโดยแปรปริมาณออกเป็น 5 ระดับดังนี้ น้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลกลูโคส และ n-BA ใช้ 1.0 1.5 2.0 2.5 และ 3.0 phr เหมือนกัน ส่วนน้ำตาลซูโครส และ n-BA ที่ใช้ร่วมกับน้ำตาลซูโครสใช้ 2.0 2.5 3.0 3.5 และ 4.0 phr



ตารางที่ 3 สูตรน้ำยางแสดงอัตราส่วนระหว่างน้ำตาลกลูโคส กับ n-BA ในการเตรียมน้ำยางสำหรับการทำพรีวัลคาร์ไนซ์

ส่วนผสม (phr)	สูตรที่												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
น้ำยาง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
t-BHPO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
n-BA	1.3	2.7	1.3	2.7	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
กลูโคส	1.3	1.3	2.7	2.7	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

ตารางที่ 4 สูตรน้ำยางแสดงอัตราส่วนระหว่างน้ำตาลซูโครส กับ n-BA ในการเตรียมน้ำยางสำหรับการทำพรีวัลคาร์ไนซ์

ส่วนผสม (phr)	สูตรที่												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
น้ำยาง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
t-BHPO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
n-BA	2.3	3.7	2.3	3.7	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ซูโครส	2.3	2.3	3.7	3.7	2.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

2.5 นำผลการทดลองที่ได้ไปคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติที่สนใจกับตัวแปรอิสระ ( $b_0, b_1, b_{11}, b_{12}$ ) สำหรับการทดลองที่มี 2 ตัวแปรอิสระ

$$b_0 = 0.2(T) + 0.1(A^2+B^2)$$

$$b_1 = 0.125(A)$$

$$b_2 = 0.125(B)$$

$$b_{11} = 0.125(A^2) + 0.01875(A^2+B^2) - 0.1(T)$$

$$b_{22} = 0.125(B^2) + 0.01875(A^2+B^2) - 0.1(T)$$

$$b_{12} = 0.125(AB)$$

T คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนการทดลองกับผลการทดลองทั้งหมด

A คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง Code ของตัวแปร A กับผลการทดลองทั้งหมด

B คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง Code ของตัวแปร B กับผลการทดลองทั้งหมด

$A^2$  คือ ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่าง Code ของตัวแปร  $A^2$  กับผลการทดลอง

$B^2$  คือ ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่าง Code ของตัวแปร  $B^2$  กับผลการทดลอง

AB คือ ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่าง Code ของตัวแปร AxCode ของตัวแปร B กับผลการทดลอง

## 2.6 คำนวณค่าทางสถิติ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation , S.D )

$$S.D = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Standard Error ( S.E ) คำนวณจาก

$$SE_{(bi)} = S.D \sqrt{0.125}$$

$$SE_{(bii)} = S.D \sqrt{0.125 + 0.01875}$$

$$SE_{(bi)} = S.D \sqrt{0.25}$$

2.7 สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติที่ต้องการกับตัวแปรที่ทำการศึกษา ซึ่งเป็นสมการ Multiple linear regression model ( Robert M. Bethea, A et al., 1985 ) ดังนี้

$$Y = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i=1}^k b_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k b_{ij} x_i x_j$$

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{11} x_1^2 + b_{22} x_2^2 + b_{12} x_1 x_2$$

Y คือ สมบัติที่สนใจ

X คือ รหัสของตัวแปรอิสระที่กำลังศึกษา

b คือ สัมประสิทธิ์ของตัวแปร ซึ่งเป็นตัวเทอมตัวเลขที่แสดงขนาดของผลกระทบที่เกิดจากตัวแปรแต่ละตัว อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรนั้นส่งผลเชิงบวกหรือลบต่อสมบัติทางกายภาพ นั้น ๆ (Montgomery Douglas C, 1999.)

k คือ จำนวนตัวแปรที่ทำการทดลอง

2.8 สร้างกราฟคอนทัวร์ (contour curve) โดยแทนค่าสมการด้วยรหัสของตัวแปรที่ค่าต่าง ๆ แล้วทำการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสมการ โดยเปรียบเทียบ การทดลองจริง กับ การคำนวณจาก RSM จากนั้นนำ กราฟคอนทัวร์มาออกสูตรข้าง ให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามต้องการ



โดยการนำ กราฟคอนทิวส์ ของคุณสมบัติที่ต้องการ คือ ความทนแรงดึง ความยาวยืดเมื่อขาด อัตราส่วนการบวมของยางมาเขียนลงในกราฟรูปเดียวกัน แล้วแรเงาส่วนที่ให้สมบัติทางกายภาพที่ต้องการไว้ จะเหลือบริเวณที่ไม่ถูกรัเงาซึ่งจะเป็นส่วนที่มีสมบัติทางกายภาพ ไม่ตรงกับที่ต้องการ จากนั้นจึงเลือกจุดใด ๆ ในบริเวณที่ถูกรัเงาไปออกสูตร ซึ่งจะมีสมบัติทางกายภาพตรงกับที่ต้องการ และ จากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการเดียวกัน

2.9 ทดลองเพื่อยืนยันผล (confirmation ) โดยการขยายสเกลของกราฟคอนทิวส์ ออกไป แล้วทำการทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสมการ โดย เปรียบเทียบการทดลองจริง กับการคำนวณจาก RSM จนแน่ใจว่าอัตราส่วนของตัวแปรอิสระกับสมบัติที่เราสนใจเป็นจุดที่ดีที่สุดโดยในการทดลองจะทำการทดลองที่  $80^{\circ}\text{C}$  และ  $90^{\circ}\text{C}$  ซึ่งทำการทดลองดังสูตรต่อไปนี้

ตารางที่ 5 สูตรน้ำยางที่มีปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่างก็ร่วมกับ n-BA/t-BHPO ในการเตรียมน้ำยาง สำหรับการทำการพรีเวดคาร์โบไนซ์เพื่อขึ้นชั้นผล

ส่วนผสม	สูตรที่															
(phr)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
น้ำยาง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
t-BHPO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
n-BA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ฟรุกโตส	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

ตารางที่ 6 สูตรน้ำยางที่มีปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่างก็ร่วมกับ n-BA/t-BHPO ในการเตรียมน้ำยาง สำหรับการทำการพรีเวดคาร์โบไนซ์เพื่อขึ้นชั้นผล

ส่วนผสม	สูตรที่															
(phr)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
น้ำยาง	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
t-BHPO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
n-BA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
กลูโคส	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0







