

ภาคผนวก ช
เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ



เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
19-21 มกราคม 2548 ณ โรงแรมแอมบassador ซิตี้ จอมเทียน
The Proceeding of 4th National Environmental Conference
JANUARY 19-21, 2005 At Ambassador City Jomtien Hotel

บรรณาธิการ

- ปราณี พันธุ์สินชัย
- เพ็ชรพร เชวะกิจเจริญ

Editors

- Pranee Pantumsinchai
- Petchponrat Chawakitchareon



การศึกษาตัวชี้วัดเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรการผลิต ในสหกรณ์โรงอบ/ร่มยางป่าไผ่ในเขตจังหวัดสงขลา

Benchmark for Resource Management in the Smoked Rubber

Sheet Plant Co-operatives in Songkhla Province

กมลรัตน์ สังฆารักษ์¹ สมชาย ไชยประทักษิณ² และ พนาลี ชีวกิจกาภ²

Kamonrat Sangkarat¹ Sumate Chaiprapat² and Panalee Cheevakidakan²

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันสหกรณ์โรงอบ/ร่มยางซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความสำคัญของประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงใช้การรักษาทรัพยากรการผลิตที่ดีจึงส่งผลให้ด้านทุนการผลิตขึ้นสูงกว่าโรงงานผลิตพาราฟินของเอกชน งานวิจัยนี้จึงศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในสหกรณ์โรงอบ/ร่มยางให้ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิงมาประยุกต์ใช้ โดยศูนย์จัดทำห้องทดลองตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นตัววัดค่าและติดตามผลการใช้ทรัพยากรในการผลิต พร้อมกับถอด ข้อมูลและรวบรวมแนวทางนปภ.บดีที่ต่างกันทุกสหกรณ์ที่ศึกษาเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสหกรณ์ ที่จะดำเนินการเป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรของสหกรณ์โรงอบ/ร่มยางต่อไป

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของสหกรณ์ที่ศึกษาได้ออกพบว่า มีการใช้น้ำในการผลิตอยู่ในช่วง 5.46 – 12.69 ลิตรต่อตัน กิโลกรัมยาง (หมายถึงใช้แผ่นฟอยล์หุ้มร้อน กิโลกรัม) ไม่วิธีการเก็บข้อมูลแบบระหว่างสหกรณ์ รุ่นปี 2537 และปี 2538 ซึ่งมีการใช้ไม้ฟืนอยู่ในช่วง 0.99 – 1.51 และ 0.55 – 1.06 กิโลกรัมต่อตัน กิโลกรัมยาง ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับห้องงานไฟฟ้ามีต้นทุนเฉลี่ยต่อตันอยู่ในช่วง 1.61 – 11.63 และ 0.55 – 1.00 ล้านบาทต่อตัน กิโลกรัมยาง ตามลำดับ กาลังหุ้มชากะในปริมาณที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้ด้านทุนการผลิตลดลงแต่ละสหกรณ์แตกต่างกัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการสำรวจจัดการทรัพยากรการผลิตที่ศึกษามีผลลดต้นทุนการผลิตลงได้ งานวิจัยนี้สูงที่จะรวม แนวทางปฏิบัติใหม่ในการใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรที่ดีต่อไป

ค่าสำคัญ : สหกรณ์โรงอบ; สหกรณ์โรงอบ/ร่มยาง; การจัดการทรัพยากร; แนวปฏิบัติที่ดี

Abstract

At present, smoked rubber sheet plant co-operative (SRSPCO) is one of the major community-based enterprises in Thailand. However, most of these SRSPCOs are facing stiff competition with private rubber sheet plant belonging to the capitalists. This study aims to improve production efficiency and productivity of the SRSPCOs by utilizing benchmarking technique. The indicators for resource utilization were established and rigorous surveys and interviews

¹นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90110;

²อาจารย์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90110,

*Tel : 0-1328-7952 e-mail : kamonrat191@hotmail.com



were conducted to collect data related to each of the indicators. The SRSPCOs participated in this study were chosen based on the operational performance of the previous year, which was included in their annual report.

Results show that water use was 5.46–12.69 liter/kg_{rubber} (i.e. per kg of smoked rubber sheets) while the firewood use for the 1994-model plants and the 1995-model plants were 0.99–1.51 kg/kg_{rubber} and 0.55–1.06 kg/kg_{rubber}, respectively. As for energy, electricity and fuel oil varied, in order, between 1.61 and 11.63 satang/kg_{rubber} (100 satangs = 1 baht), and between 0.55 and 1.00 satang/kg_{rubber}. The differences in resource utilization reflect the difference in overall cost of production. With this considerable variation in production cost, good management of resources and production methodology could greatly reduce cost and increase the profits of a SRSPCO. This study has gathered good practices of the well managed SRSPCOs in Songkhla as to be a modeled guideline for SRSPCOs in other regions.

Keywords : Benchmarking; Smoked Rubber Sheet Plant Co-operatives; Management of Resources; Good Practices

บทนำ

สหกรณ์โรงอบ/รนยางเป็นการรวมกุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่รับมาจัดสร้างเชิงพาณิชย์ได้การอุดมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อการทำสวนยาง (สกข.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันวิจัยยาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กุ่มเกษตรกรให้สามารถจัดซื้อขายผลผลิตในรูปยางแผ่นรั่มน้ำที่จะมีราคางานกว่ายางแผ่นดินโดยเฉลี่ยประมาณ 2 บาทต่อตึ๊กิกิโลกรัม [1] สหกรณ์โรงอบ/รนยางที่สร้างขึ้นจะมีอยู่ 2 รุ่น คือรุ่นที่สร้างปี 2537 และรุ่นที่สร้างปี 2538 ซึ่งมีการปรับปรุงขึ้นของห้องอบที่ไม่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เป็น 2 ตันต่อวัน จากโรงอบ/รนรุ่นปี 2537 ซึ่งมีกำลังการผลิต 1.5 ตันต่อปี และจากผลการดำเนินงานของสหกรณ์โรงอบ/รนยางดังต่อไปนี้เริ่มต้นนิยามถึงปีอุบัติภัยสหกรณ์ที่ประสบภัยปีญหาและอุปสรรคต่างๆ ท้าให้หลาดสหกรณ์ต้องเลิกกิจการไป สหกรณ์โรงอบ/รนยางในจังหวัดสงขลาตอนเริ่มต้นมีจำนวนสหกรณ์ทั้ง 2 รุ่นรวมกัน 101 สหกรณ์ แต่ในปี 2547 เหลือสหกรณ์ที่ดำเนินงานอยู่เพียง 76 สหกรณ์ สาเหตุส่วนใหญ่เป็นปีญหาน้ำทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ที่ขาดการจัดการบริหารองค์กรและการผลิตที่ดีการท้าให้รายได้ของสหกรณ์ลดลง และส่งผลกระทบต่อเงินปันผลของสมาชิกที่ได้รับสหกรณ์ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ [2] วิธีการหนึ่งในการเพิ่มกำไรให้สหกรณ์คือการลดการใช้ทรัพยากร โดยการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง การจัดทำต้นแบบการจัดการทรัพยากร โดยการที่abenชนาร์ก็เป็นการพยายามในการจัดการทรัพยากรของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ทำให้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

abenชนาร์ก็เป็นกระบวนการในการวัดและประเมินที่ดิน ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีปฏิบัติ เพื่อนับองค์กรที่สามารถทำให้ได้ดีกว่าหรือทำให้ได้ดีที่สุด เพื่อนำผลการประเมินที่ดินและแนวโน้มปฎิบัติที่เป็นเดิมตามประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนและเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเดิมค่าทางธุรกิจ ผลก็ได้ทำให้ได้รู้ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีที่สุดและเขียนแนวทางปฏิบัติอย่างไร [3] ในการที่abenชนาร์ก็จัดการจัดการทรัพยากร สารกรณ์จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติจากสหกรณ์ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุงการใช้ทรัพยากรในสหกรณ์ของตนและให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว

ในงานวิจัยนี้จะศึกษาการใช้ทรัพยากรในการผลิตของสหกรณ์โรงอบ/รนยางในเขตจังหวัดสงขลาและรวมแนวโน้มปฎิบัติที่ดีเพื่อนำมาจัดทำต้นแบบการจัดการทรัพยากรในแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดคื้น เพื่อให้สหกรณ์โรงอบ/รนยาง ที่น่านำไปปรับปรุงการใช้ทรัพยากรของตนให้ดีขึ้นต่อไป

△ สามัญวิธีกรรมสั่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

วิธีการศึกษา


ขั้นตอนแรกจะทำการศึกษาระบวนการผลิตข่างแผ่นร่มคันเพื่อร่วบรวมข้อมูลมาใช้ก้าวต่อไป ทั้งนี้การซื้อขายของทางการมีเงื่อนไขอย่างด้านต่างๆ ดังนี้ หัวชี้วัดที่ได้มาบทวนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้แก่คณะกรรมการของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การท่องเที่ยวฯ ที่มีความเหมาะสมอย่างสูง หลังจากนั้น ทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธี (จากการรายงานประจำปีของสหกรณ์) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดคืบหน้าเพื่อท่องเที่ยวฯ เดือดสหกรณ์ที่มีผล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวแปรในการศึกษา ในแต่ละด้านหัวชี้วัดจะเดือดสหกรณ์ที่มีผลการใช้ทรัพยากรของปีที่ผ่านมา (2546) ศึกษาข้อมูล 3 สหกรณ์ เพื่อให้เป็นสหกรณ์ที่จะเป็นตัวแทนในการศึกษาการใช้ทรัพยากรตามตัวชี้วัดต่อไป

ก่อนทำการเก็บข้อมูลสู่ศึกษาจำเป็นต้องให้ความรู้เรื่องการทabenชั้นรากกิจสหกรณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ ก่อนเพื่อให้แต่ละสหกรณ์มีความเข้าใจในหลักการทabenชั้นรากกิจ หลังจากนั้นจึงเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรในแต่ละสหกรณ์ พร้อมทั้ง ทำการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้ทรัพยากร ให้ทราบถึงวิธีและขอบเขตงานจากคนงาน คณะกรรมการของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การท่องเที่ยวฯ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแบบบันทึกการท่องเที่ยวฯ ของระบบวนการผลิตข่าง แผ่นร่มคันของสหกรณ์ ไว้รองรับในอนาคตต่อไป

ผลการศึกษาและวิเคราะห์

1. กระบวนการผลิตและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตข่างแผ่นร่มคันของสหกรณ์ ไว้รองรับในอนาคต

กระบวนการผลิตข่างแผ่นร่มคัน (รูปที่ ๑) จะเริ่มจากการนำเข้าชิ้นส่วนที่รับเข้ามาผ่านการกรองเพื่อแยกส่วนประกอบ ออก แล้วนำเข้าชั้นน้ำยาขนาดน้ำหนักน้ำกับการในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เข้ากัน หลังจากนั้นทำการให้เข้ากัน



รูปที่ 1 วิธีการผลิตข่างแผ่นร่มคันของสหกรณ์: (ก) กระบวนการและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต และ (ข) แผนผังในสหกรณ์

ส าม า ค น วิ ท ว ก ร ร น ส ิ ง แ ว ด ล อ մ แห ง ป ร ะ ท ร ศ ไ ช ย

คณงานจะทำการภาคฟ้องข่างออกก่อนแล้วจึงทำการใส่แผ่นเสียงแต่ละช่องของห้อง หลังจากนั้นประมาณ 4 ชั่วโมง เมื่อ ทางแข็งตัวจะยกข่างมาถังกรดและถึงสถาปัตยออกแบบแล้วจึงนำารีดเป็นแผ่น ซึ่งในขั้นตอนการรีดแผ่นข่างจะเป็นคน้ำเพื่อใช้ หล่อเลี้นสูกจักรรีดด้วย เมื่อรีดเสร็จจะน้ำมันเผาไว้ให้แห้ง 1 คืนจากนั้นนำเข้าร่มเพื่อให้ข่างสุก ข่องเสียที่เกิดขึ้นใน กระบวนการผลิต คือน้ำเสียจากดูดต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตและการถังภาชนะและอุปกรณ์ห้องผลิตเกรวิ่ง และเศษขี้ข่างจาก การภาคฟ้องข่างรวมถึงขี้ถังจากเครื่อง

2. ตัวชี้วัดและผลการใช้ทรัพยากรของกระบวนการผลิตข่างแผ่นรวมกันของสหกรณ์ศึกษา

จากการศึกษากระบวนการผลิตข่างแผ่นรวมกันเพื่อนำมาจัดทำตัวชี้วัด ผู้จัดได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 เรื่องคือ ประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะวัดเป็นร้อยละของผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรซึ่งจะวัดจากปริมาณที่ใช้เทียบกับ กิโลกรัมข่าง ผลการเก็บข้อมูลจากสหกรณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 27 สหกรณ์ ในแต่ละตัวชี้วัดสามารถ สรุปผลได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิตข่างแผ่นรวมกัน

ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าที่ตรวจสอบ		
		พิสัย	ค่าเฉลี่ย	ค่านิยมแบบ มาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร				
- ปริมาณการใช้น้ำ	กิตรต่อตันกิโลกรัมข่าง	5.46 - 12.69	8.40	1.20
- ปริมาณการใช้กรดฟอร์มิก	กรัมต่อตันกิโลกรัมข่าง	3.01 - 6.69	4.74	0.40
- ปริมาณการใช้ไขมัน	กิโลกรัมต่อตันกิโลกรัมข่าง	0.99 - 1.51*	1.30*	0.09
- ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้	สตางค์ต่อตันกิโลกรัมข่าง	0.55 - 1.06**	0.71**	0.06
- ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง	สตางค์ต่อตันกิโลกรัมข่าง	1.61 - 11.63	3.62	1.70
		0.55 - 1.00	0.82	0.10
ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งคำนวณจาก	<u>ปริมาณข่างเต็กละประเทศ × 100</u>			
	ปริมาณข่างทั้งหมด			
- ข่างแผ่นรวมกัน	ร้อยละ	94.77 - 100.00	99.37	1.85
- ข่างฟ่อง	ร้อยละ	0.00 - 5.12	0.16	0.44
- ข่างคัดตึง	ร้อยละ	0.02 - 0.70	0.30	0.11
- เศษข่าง	ร้อยละ	0.09 - 0.60	0.28	0.10

หมายเหตุ: * หมายถึงเดือนปี 2537, ** หมายถึงเดือนปี 2538


โดยทั่วไปช่วงที่สหกรณ์นี้กำลังการผลิตสูงจะอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม [4] ฉะนั้นจึงได้ทำการเก็บข้อมูลในช่วงดังกล่าว เพราะสหกรณ์มีอัตราการผลิตต่อเดือนข้างต้นมีแนวโน้มลดลง ค่าที่คำนวณในตารางที่ 1 เป็นข้อมูลในช่วง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ปี 2547 ของสหกรณ์ศึกษาที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งสามารถได้เป็นเป้าหมายหรือแบบ范例 ในการกำหนดพิธีพากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรจากสหกรณ์อื่นได้

สมาคมวิทยากรรวมสั่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

การใช้น้ำ

จากการศึกษาพบว่าช่วงของชื่อชุมชนอยู่ระหว่าง 5.46 – 12.69 ลิตรต่อวินาที ค่าสูงสุดและต่ำสุดของการใช้น้ำมากกว่า 2 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) บันทึกของผู้สำรวจลดลงปริมาณการใช้น้ำได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำในปริมาณที่มากกว่าต่อวันเนื่องจากความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ความสำคัญในการประยุกต์น้ำ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้น้ำที่ได้จากการศึกษานี้สหกรณ์สามารถดำเนินไปได้โดยง่ายเนื่องจากน้ำจืดไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนงานในการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีอย่างเคร่งครัด ด้วยการ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้น้ำมีดังนี้

- ปิด/เปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้เพื่อความ省水 ติดตั้งวาล์วปิดเปิดน้ำที่ปลายสายยาง
- น้ำที่ใส่ในแรงดึงยางไม่ต้องใส่เต็ม (ถ้าประมาณ 3 ส่วน 4) เพื่อไม่ให้หลังสันดาลไส้ยางคงไปร้อน
- ปรับปริมาณควร้างยางให้มีขนาดเดียวกันโดยการก่อพื้นชั้งต่อชั้งยกฐานขั้นนา
- ถ้าน้ำในแรงดึงยางไม่ถูกปะกวนมากสามารถใช้ใหม่ได้อีกครั้งในวันต่อมาโดยไม่ต้องถ่ายทิ้ง
- เรียนรู้สีดีในการถังที่ทำความตื้นและอุปกรณ์ทั้งปรับขนาดสายยางไม่ให้ใหญ่เกินไป
- ทำที่ร่องรับน้ำจากจักรภพยางเพื่อนำกลับมาใช้ในอ่างถังยาง
- กำชับให้คนงานประทับตัวน้ำในสหกรณ์ทั้งในส่วนของการผลิตและส่วนของที่พักคนงาน



รูปที่ 2 อัตราการใช้ทรัพยากรใน การผลิตยางแผ่นรุ่นคันของสหกรณ์ศึกษา (ก) น้ำ และ (ข) น้ำกรด

การใช้กรด

การใช้กรดแต่ละสหกรณ์จะเหมือนกันคือจะติดมา 1 กระสอบ ผสมกันน้ำสักอาทิตย์ 7 ลิตรหรือใช้เนื้อกรด 0.5 กรัมต่อเนื้อยางแห้ง 100 กรัมหรือประมาณ 160 ซีซีต่อน้ำยาง 1 ตะกรง [5] ซึ่งทางสหกรณ์จะเป็นผู้ที่กระบวนการขึ้นยาง ผลจากการเก็บชื่อชุมชนการใช้น้ำกรดจะลดลงในรูปที่ 2 (ข) และผู้วิจัยพบว่าสาเหตุที่ทำปริมาณการใช้น้ำลดลงแต่ละสหกรณ์แตกต่างกันเนื่องจากน้ำจืดของระบบต้องน้ำกรดของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกัน โดยที่ทางเจ้าหน้าที่และคนงานไม่ทราบ จากการวัดปริมาตรของกระบวนการต่างมีค่าตั้งแต่ 180 ถึง 250 ซีซี ซึ่งการใช้น้ำกรดในปริมาณตั้งกล่าวข้างต้นสูงเกินความจำเป็น การเพิ่มปริมาณกรดน้ำกรดส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะในการผิวที่ต้องการให้หายใจด้วยเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มรอบของกรดให้มากกว่า 1 รอบต่อหนึ่งวันในถุงที่มีน้ำยางมาก จะน้ำน้ำจืดในรูปที่ 2 (ก) ในการใช้น้ำกรดคือปรับลดขนาดภาชนะที่ใช้ตักน้ำกรดให้มีขนาดพอดีเพื่อไม่ให้ใช้น้ำกรดในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น




การใช้ไม้พิน

ไม้พิน เป็นทรัพยากรสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยของสหกรณ์เพาะในปัจจุบันนิการนำไม้ข้างหาราไปปลูกป่า เป็นเพื่อนร่วมเป็นงานวนมาทำให้ราคาไม้ข้างหาราซึ่งสหกรณ์นำไปทำไม้พินมีราคาแพงขึ้น โดยราคาปัจจุบันไม้พิน 4 หลา (ประมาณ 1 รถบรรทุก) มีราคา 1,000 บาท หรือกิโลกรัมละ 0.60 - 0.70 บาท เปรียบเทียบกับราคาในปี 2545 ที่ราคาหลาละ 500 - 600 บาท (ไม้พิน 4 หลา รถได้ 1 เต้า ใช้เวลา 4 วัน) ปัจจุบันดังกล่าวมีจะถึงผลการทดลองต่อต้นทุนการผลิตในอนาคตอย่างแน่นอน ใน การเก็บข้อมูลการใช้ไม้พินจึงเป็นต้องแยกเก็บข้อมูลระหว่างสหกรณ์ทุ่นปี 2537 และปี 2538 เพื่อจะสามารถพิจารณาต่างกัน ห้องรุ่นปี 2537 ใช้ยางได้ 3 รถแซนวัน (เที่ยว) ในขณะที่ห้องรุ่นปี 2538 ใช้ยางได้ 6 เที่ยว ในขณะที่ห้องรุ่นทั้งสองทุ่นมีอัตราการใช้ไม้พินในปริมาณใกล้เคียงกันทำให้ต้นแบบที่ได้ออกห้องรุ่นปี 2538 (0.71 กิโลกรัมต่อคิลลิตรยาง) ต่ำกว่าของห้องรุ่นปี 2537 (1.30 กิโลกรัมต่อคิลลิตรยาง) ประมาณครึ่งหนึ่ง ลังแพ็คในปูที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้ไม้พินที่ได้จากการศึกษานี้ดังนี้

- ใช้เครื่องห่อหุ้นด้วยวิธีการซ้อนแม่เหล็กันที่เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน
- เพิ่มปริมาณยางที่จะนำไปห้องรุ่นให้มากที่สุดเพื่อจัดการเพิ่มจำนวนชั้นของกระเบื้องยาง
- ควรให้มียางเดือนห้องรุ่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นการประหยัดไม้พินเพราะไม่ว่าปริมาณยางที่ปั๊มน้ำห้องรุ่นจะมากหรือน้อยแต่ปริมาณไม้พินที่ใช้จังค์เท่าเดิม

- การตากายางให้สะเด็ดน้ำก่อนเข้าห้องรุ่นจะช่วยลดความชื้นในห้องรุ่นทำให้ใช้ไม้พินน้อยลง
- อุณหภูมิในห้องรุ่นควรถ่ายเท่านะและมีการกระจายความร้อนได้ดีโดยการทำความสะอาดห้องให้ความเรียบเรียใจมีเศษสากดันอยู่ก่อนให้รุ่นห้องรุ่นน้ำ流畅 (ที่ใช้ในการก่อสร้าง) ซึ่งจะมีช่องว่าง 4 ช่องมาระในช่องทางออกของห้องรุ่นเพิ่มกระบวนการความร้อนจากห้อง ซึ่งเดิมมีช่องให้ความร้อนเพียงช่องเดียว



รูปที่ 3 ตัวการใช้ไม้พินในการรุ่นคันยางแผ่นของสหกรณ์ศึกษา (ก) ปี 2537 และ (ข) ปี 2538

△ สนับสนุนวิศวกรรมสังคมด้วยห้องประชุมไทย

การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้ไฟฟ้าภายในห้องประชุมมาก การใช้มอเตอร์ในการรีดยาง การถูบันไดจากบ่อน้ำด้วยเครื่องมือตัดไฟฟ้าในส่วนของที่พักคนงานและสำนักงาน จากการศึกษาพบว่าสาเหตุการณ์นี้มาจากไฟฟ้าที่ไม่ได้ทำการตัดก่อนรวมในส่วนสำนักงานและที่พักคนงาน ผลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้มาเดินทาง เครื่องปรับอากาศ เป็นตน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่พัฒนาการก่อสร้างในห้องประชุมโดยเน้นการใช้ไฟฟ้าในการรีดยางอย่างขั้นตอน ให้ลดความร้อนมีอุปกรณ์และระบบการจัดการ

จากการเก็บข้อมูลอัตราภาระวัสดุทางสถาปัตย์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการรีดแผ่นยางแต่ละห้องสถาปัตย์มีการใช้เครื่องยนต์ 14 กิโลวัตต์ ในการใช้เครื่องยนต์จะมีข้อดีที่ห้องรับแขกของที่พักคนงานบ่อน้ำหรือไฟฟ้าเข้าไม่มีถัง แต่จะต้องใช้ถังในการรีดแผ่นยางของห้องประชุมที่ 14 กิโลวัตต์จะถูกกว่าห้องประชุมที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จากการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการรีดแผ่นยาง (เวลาต่อชั่วโมง) ไฟฟ้า 14 กิโลวัตต์ที่มีลักษณะก่อสร้างในห้องที่ต้องกันกอนของจากค่าไฟฟ้าของห้องประชุม ไฟยอยต่ำประมาณ 1.00 - 1.50 ตารางเมตรต่อ กิโลกรัมยาง ส่วนห้องประชุมที่ใช้เครื่องยนต์รีดแผ่นยางจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ 0.71 - 0.88 ตารางเมตรต่อ กิโลกรัมยาง ซึ่งจะพบว่าห้องประชุมที่ใช้เครื่องยนต์รีดแผ่นยางต้องใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 0.30 - 0.70 ตารางเมตรต่อ กิโลกรัมยาง

ประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรวมกัน

แผนที่ที่ทำให้รีดตะขอและแผ่นรวมกันติดต่อเนื่องจากมีบางที่ไม่ได้ดูแลภาระกิจกรรมในการผลิตเรื่อง เก็บยางที่สอง ยางตัดต่อ และเก็บขี้ยางทำให้รีดตะขอและแผ่นรวมกันติดต่อ เก็บที่ห้องที่ต้องกันกอนของจากค่าไฟฟ้า 14 กิโลวัตต์ที่มีการเพิ่มขึ้นด้วย ศูนย์ศึกษาได้ร่วมรวมปัญหา สาเหตุและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อแก้ปัญหาห้องประชุมที่ 2

ตารางที่ 2 ปัญหาและสาเหตุการเกิดยางเสียดับประทุม

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางปฏิบัติ
ยางเป็นฟองอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - มีฟองอากาศเหลือในน้ำยาง - อุณหภูมิวันแรกสูงเกินไป - มีการหมุนตึงปลอกปันเป็นเวลานานน้ำหนัก แอบในเนื้อลงในน้ำยางที่น้ำมายา 	<ul style="list-style-type: none"> - กวาดฟองออกให้หมด - ควบคุมอุณหภูมน้ำแร่ไม่ให้สูงเกินไป - ควบคุมไม่ให้สามารถหมุนตึงปลอกปัน - ดำเนินไปได้ให้ทำการแยกน้ำยาที่มีสี ปลอกปันออกมารากการผลิตต่อหาก
ยางหลังตึง	<ul style="list-style-type: none"> - มีตึงสักประกบติดอยู่ในแผ่นยาง - มีราขีน - ยางหัก 	<ul style="list-style-type: none"> - ถอนกรองน้ำยางต้องระวังไม่ให้สักประกบติดไว้ - นำที่ใช้ในการผลิตต้องสะอาด - ต้องล้างแผ่นเสียง ตะกง และร้าวไม่ให้หลังใช้เพื่อยังกันยางบางเกะดีดอยู่ - ควบคุมอุณหภูมิในห้องรวมไม่ให้สูงเกินไป - ใช้กรีดต้องมีระยะห่างที่เหมาะสม
เศษยาง	<ul style="list-style-type: none"> - การกวนน้ำยางในตะกรงทำให้เกิดฟอง - การขับด้วยของเนื้อยางเนื่องจากทิ้งไว้นาน 	<ul style="list-style-type: none"> - นำฟองที่ได้จากการกวนในตะกรงไปทิ้ง แผ่นแกลรูมเพื่อเพิ่มน้ำสูตรค่ายางแทนที่จะขาด เป็นเศษยางแต่ขาดเป็นบางตัวเรียงกัน

จะเห็นได้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของเฝ่าวนครวันจะต้องอาศัยความร้านยาและความเอาใจใส่ในการผลิตของคนงานเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและลดต้นที่เป็นของเสีย ส่วนหนึ่งคนงานต้องสามารถแก้ปัญหาที่เกิดในขั้นตอนการผลิตได้ทันท่วงที่เมื่อกี้ปัญหานั้นเพื่อลดผลกระทบที่จะทำให้บานมีคุณภาพลดลง

สรุปผลการศึกษา

การจัดทำดาวัสดุ์และการหัวขอการในกระบวนการผลิตยางแผ่นรูมครวันและรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีของการใช้ทรัพยากรถือจัดทำได้ตามแบบการจัดการทรัพยากรนั้นจะมีประโยชน์มากในเบื้องต้นที่ สำหรับผู้ใช้เป็นศูนย์กลางที่ปรับเปลี่ยนความต้องการของลูกค้า แต่ในเบื้องต้นที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิต แม้ทางสำหรับไม่สามารถดำเนินการลดต้นทุนการผลิตได้ แต่ทางสำหรับสามารถลดความตุ่นตานี้ได้โดยการลดต้นทุนการผลิต ไม่สามารถดำเนินการลดต้นทุนการผลิตได้โดยการลดต้นทุนการผลิตได้ 0.60 – 0.70 บาทต่อตัน (ไม่พิเศษ 0.60 – 0.70 บาทต่อตัน) วิธีปฏิบัติที่ดีทางประการสามารถทำได้โดยง่าย บางวิธีไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม การสนับสนุนจากคณะกรรมการของสำหรับและกรรมการมีส่วนร่วมของหนังงานในสำหรับท่านนั้น แต่บางวิธีต้องมีการลงทุน บ้างซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มกับการลงทุน

กติกาธรรมประการ

ขอขอบคุณสำหรับในจังหวัดสงขลาที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และคุณไวฤทธิ์ พรมสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท่าสูนยาง อ่างทองตั้งอยู่ จังหวัดสงขลาสำหรับค่าปรึกษา โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ที่อยู่เลขที่ RDG4750026)

เอกสารอ้างอิง

- [1] สถานการณ์ยาง: <http://www.rubberthai.com>. [Accessed 10 December 2004]
- [2] จำนวน โรงรอบ/ร่มยางรุ่น 2537 – 2538 ต. เมแต่ละจังหวัด: http://rubber.co.th/service_1a3.html. [Accessed 10 December 2004]
- [3] พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์และคณะ. 2545. โครงการจัดทำเบนช์มาრ์กที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสังเคราะห์น้ำมันปาล์มดิบ. รายงานฉบับสมบูรณ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.
- [4] อาทิ หวังม. 2544. ระบบธุรกิจประยุกษาพารา : กรณีศึกษาสำหรับกองทุนสงขลาฯ จำกัด. ภาคพื้นที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- [5] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2545. คู่มือการปฏิบัติงานของสำหรับกองทุนสงขลาฯ โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของสำหรับกองทุนสงขลาฯ.