



**ภาคผนวก**

—

## ภาคผนวก ก




รูป ก1. แสดงลักษณะผลปาล์มก่อนสกัดไขมันปาล์ม



รูป ก2. แสดงการสกัดไขมันปาล์มออกจากผลปาล์ม


รูป ก3. แสดงการแยกตัวสารสกัดของผลปาล์มที่เจือจาง



รูป ก3. แสดงลักษณะเส้นใยปาล์มที่นำไปเสริมในวัสดุคอมพอสิต



รูป ก4. แสดงวัสดุ อุปกรณ์การหล่อชิ้นงานทดสอบ



รูป ก5. แสดงชิ้นงานตัวอย่างทดสอบสมบัติเชิงกล