



## สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

### รายงานฉบับสมบูรณ์

ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลภาคใต้:

ปัญหา สาเหตุ และบทเรียนการจัดการ

สัญญาเลขที่ LPRC5106

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

### ภายใต้ชุดโครงการวิจัย

โครงการสถาบันศึกษาโนบายที่ดิน

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี พรพิเนตพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย โกรกินหมาย

## สารบัญ

<b>บทนำ</b>	
1. สภาพทั่วไปของพื้นที่และสถานการณ์ความเสื่อมโกร姆 <sup>*</sup> ของชายฝั่งทะเลกรณีอ่าวไทยตอนล่าง	4
1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่	4
1.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย	6
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน	7
1.4 สถานการณ์การกัดเซาะของชายฝั่งทะเล : ปัญหา และสาเหตุ	8
1.5 ผลกระทบของปัญหาการกัดเซาะต่อชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบ่อโขน ตำบลสะกอม อ่าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	12
2. การจัดการชายฝั่งของประเทศไทย	14
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	14
2.2 มาตรการทางกฎหมายในการดูแลและการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง	15
2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา	17
3. ครอบแนวคิดและศักยภาพของการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่าง	18
3.1 ครอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณา müller ค่าทรัพยากรกรณีหาดทราย	18
3.2 ศักยภาพและปัญหาที่เกิดกับชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย	20
3.3 แนวทางในการแก้ปัญหา และการพัฒนา พื้นที่หาดทราย และชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย	22
4. ประสบการณ์การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศต่างๆ	24
4.1 สหรัฐอเมริกา	24
4.2 สหภาพยุโรป	34
4.3 ศรีลังกา	40
5. สรุปและข้อเสนอแนะ	43
บรรณานุกรม	48
ภาคผนวก	51

# ความเสี่ยงของชายฝั่งทะเลภาคใต้: ปัญหา สาเหตุ และบทเรียนการจัดการ

## บทนำ

สามสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้สูญเสียพื้นที่ชายหาดไปกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นจำนวนมาก ดังรายงานของกรมทะเลและชายฝั่ง (2550) ที่ระบุว่า ชายฝั่งของไทยที่ถูกกัดเซาะเสียหายไปแล้วกว่า 600 กม. คิดเป็นร้อยละ 21 ของทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฝั่งอ่าวไทยถึง 490 กม. คิดเป็นร้อยละ 82 ของความเสียหายทั้งหมด

ถึงแม้ทางการจะมีมาตรการป้องกันต่างๆ ออกมายield แต่อัตราการกัดเซาะกลับขยายตัวและมีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ ดังที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2548) รายงานว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรง (5 เมตรต่อปี) เกิดขึ้นในทุกจังหวัดภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ตลอดจนการศึกษาทบทวนประสบการณ์เชิงนโยบายในการดูแลรักษาชายฝั่งจากหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ชายหาด หรือย่างน้อยสามารถรักษาส่วนที่เหลืออยู่ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกuhn ทบทวนสถานการณ์ความเสียหายทางกายภาพของหาดทรายชายทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การบททวนนโยบายและประสบการณ์การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทยและประเทศต่างๆ โดยการศึกษานี้ได้เลือกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างจากปากแม่น้ำสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ขึ้นมาถือเป็นแหล่งทดลอง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ศึกษา และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุกด้านที่เป็นส่วนใหญ่ว่ามีกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากชุมชนที่ประสบปัญหา

เนื้อหารายงานฉบับนี้ประกอบด้วยห้าส่วนคือ (1) สภาพทั่วไปของพื้นที่ และสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลกรณีอ่าวไทยตอนล่าง (2) ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทะเล (3) ประสบการณ์การจัดการชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (4) ประสบการณ์การจัดการชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆ และ (5) สรุปและข้อเสนอแนะ

## 1. สภาพทั่วไปของพื้นที่ และสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของชายฝั่งทะเลกรณีอ่าวไทยตอนล่าง

### 1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่

ชายฝั่งทะเลจากปากแม่น้ำสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ถึงแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระยะทางยาว 587 กม. คิดเป็นร้อยละ 44 ของแนวชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก<sup>1</sup> (ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์, 2550) เป็นชายทะเลที่เกิดขึ้นจากการที่เปลี่ยนโอลิกภัตตาขี้ (Emerged shoreline) ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวหาดทรายเรียบตรงไม่เว้าแหว่งมาก มีทางเปิดออกสู่ทะเลเป็นช่วงๆ ในรูปของปากแม่น้ำหรือปากคลอง (Estuary) และทะเลสาบเปิด

<sup>1</sup> ชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก เริ่มจากจุดที่กางระหงปากแม่น้ำทำจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางตะวันตก วงลงไปทางใต้จุดเด่นประเทศไทยที่ปากแม่น้ำสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทางยาวประมาณ 1,334 กิโลเมตร (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550)

(Lagoon) ลักษณะเด่นทางธรรมชาติของชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกในบริเวณนี้คือการเป็นแนวหาดทรายเรียบ กอดยาวสุดสายด้าชึ้งต่างจากฝั่งอันดามันที่มีหาดทรายเป็นช่วงสั้นๆ

ในส่วนของทราย ซึ่งหมายถึงรอยต่อระหว่างแผ่นดินและทะเล เป็นพื้นที่ระหว่างขอบฝั่ง<sup>2</sup> กับแนวน้ำลง เดิมที่ มีขอบเขตอยู่ในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติโดยพิจารณาครอบคลุมถึงรอบ ของตุ่นกาลในระยะยาตราดเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการสะสมตัวของ ตะกอน องค์ประกอบของชายหาดจึงประกอบด้วยส่วนที่อยู่พ้นน้ำ<sup>3</sup> และส่วนที่อยู่ใต้น้ำ<sup>4</sup> พื้นที่บริเวณชายหาด อาจจะเป็นทราย ดินปนทราย หรือหิน (Pormpinatpong, 2005; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550; กรมการ ขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี, 2550) ทำให้ชายหาดเป็นที่รวมของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มีความหลากหลาย มีความ เฉพาะในพื้นที่ทั้งพืชและสัตว์ ที่เกื้อกูลกันอย่างชับช้อน

ส่วนทางเบื้องออกสู่ทะเลทางธรรมชาติตั้งแต่ปากแม่น้ำสู่ทางโกลงจังหวัดนราธิวาสขึ้นมาถึงจังหวัด นครศรีธรรมราชมี 16 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นปากคลอง และปากแม่น้ำ และทางเบื้องออกสู่ทะเลในรูปของทะเลสาบเปิด (Lagoon) ที่สำคัญ คือทะเลสาบสงขลา (ตารางที่ 1)

โดยธรรมชาติของปากแม่น้ำและปากทะเลสาบ จะเป็นช่องทางสำเริงมวลสารต่างๆ เช่นตะกอนทราย และชีวภาพต่างๆ จากดันน้ำออกสู่ทะเล ตะกอนดินและทรายจะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงป้องกันฝั่งด้วยการสะสมเรียงตัว กันเป็นหาดทรายเชื่อมรอยต่อระหว่างทะเลและแผ่นดิน

บริเวณปากแม่น้ำจะมีการสะสมของตะกอนดินและทรายก่อตัวเป็นเกาะ(Coastal Island) หรือแนวสันทราย ยาวยา(Coastal Barrier) ขนาดกับชายฝั่ง อよู่บริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งในอดีตจะพบได้จากทุกปากแม่น้ำ ตัวอย่างดังภาพ ที่ 1 และภาพที่ 2


หาดทรายทำหน้าที่ดูดซับความรุนแรงของคลื่นลมช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง พืชนานาชนิดออก งามบนฝั่งทรายและช่วยยึดเกาะทรายในฤดูมรสุม สัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเล หอยนางนิมิ อาศัยหาดทรายเป็น แหล่งกำเนิด

ในส่วนของชีวภาพต่างๆที่ถูกพัดพามาจากดันน้ำเมื่อลมมาประทับกับแนวสันทรายปากแม่น้ำ (Coastal Barrier) สันทรายจะช่วยให้ชีวภาพเหล่านี้ถูกพัดพากลางแนวหาดทรายไปเป็นแหล่งอาหารของสัตว์หน้าดิน และ สัตว์น้ำ เช่นกุ้ง หอย ปู และปลานานาชนิดที่เข้ามาอาศัย ทำให้ชายหาดเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ นกประจำ ถิ่นและนกอพยพ ตลอดจนประชาชั้นข้ามอาชญาคัยเกิดชุมชนประมงพื้นบ้านตลอดแนวชายฝั่ง เพราะสามารถ ดำรงชีวิตได้ด้วยการจับสัตว์น้ำด้วยอุปกรณ์ประมงขนาดเล็ก เกิดเป็นสังคมชายหาดที่พึ่งพิงกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและ ธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพ สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญบริเวณชายหาด เช่น ปลากระบอก ปลาเก้า ปลาหลังเขียว ปลา ทราย ปูม้า หอยเสียน หอยต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบันแนวสันทรายบริเวณปากทางเปิดต่างๆ ได้สูญเสียไปเนื่องจากการ สร้างเขื่อนกันทรายบริเวณปากทางเปิดต่างๆ ทุกแห่ง

<sup>2</sup> ฝั่งทะเล (Coastal Line) หมายถึง แนวขอบที่เดินทันทีที่น้ำทะเลซัดขึ้นไปถึง และสันสุด ณ แนวนั้น (กรมทรัพยากรากทางทะเลและชายฝั่ง, 2549 )

<sup>3</sup> หาดส่วนหน้า (Fore Shore) หมายถึง บริเวณหาดที่นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไปถึงยอดของสันทราย (Berm) ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต หาดส่วนหน้าและหาดส่วนหลัง หาดส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้น้ำเกือบทลอดเวลา(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550)

<sup>4</sup> หาดส่วนหลัง (Back Shore) หมายถึง บริเวณหาดที่นับจากยอดสันทรายไปจรดขอบฝั่ง พื้นที่ส่วนนี้ปกติจะแห้งยกเว้นในขณะที่มี มรสุม คลื่นจะสามารถซัดขึ้นไปถึงได้ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550)



แนวสันทรายปากคลอง  
(Coastal Barrier)

ภาพที่ 1 แนวสันทรายปากคลองนาทับในปี 2538 (ปัจจุบันแปรสภาพไปเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทราย)  
ที่มา : สมบูรณ์ พรพินเดพงศ์, 2552



แนวสันทรายปากแม่น้ำสะกอมในปี 2539 (ปัจจุบันแปรสภาพไปเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทราย)  
(Coastal Barrier)

ภาพที่ 2 แนวสันทรายปากแม่น้ำสะกอมในปี 2539 (ปัจจุบันแปรสภาพไปเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทราย)  
ที่มา : สมบูรณ์ พรพินเดพงศ์, 2552

## 1.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย

พื้นที่ชายทะเล (Coastal Land) ตามความหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2548) ที่ระบุว่า คือพื้นที่ดินตั้งแต่แนวน้ำทะเลลงต่ำสุด ลึกเข้ามาในแผ่นดินไปจนถึงแนวสันปันน้ำที่สูงสุดด้านใน ที่อยู่ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นที่ขวางกัณฑิชิพลของทะเลไว้ พบริเวณที่ชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำชายฝั่งถึงกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ชายทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการใช้พื้นที่ไปเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมากที่สุดคือร้อยละ 13.3 และรองลงมาคือที่จังหวัดสงขลา และปัตตานี เป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดราษฎร์ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งน้อยกว่าจังหวัดข้างเคียง (ดังตารางที่ 1)

จากการที่ 1 จะพบว่า จังหวัดปัตตานี และจังหวัดราษฎร์ มีพื้นที่ชายหาดเป็นจำนวนมากกว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา แต่หากพิจารณาตามระยะทางความยาวของชายหาดแล้ว จังหวัดปัตตานีและจังหวัดราษฎร์จะมีระยะทางที่สั้นกว่า(ตารางที่3) เนื่องจากหน้าหาดของทั้งสองจังหวัดนี้มีความกว้างมาก ในขณะที่หน้าหาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาจะแคบกว่า

ตารางที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างผังตะวันตกของอ่าวไทยและการใช้ประโยชน์

จังหวัด	ท้องเปิดออกสู่ทะเล	ขนาดพื้นที่ ชายทะเล (ไร่)	พื้นที่ ชายหาด (ไร่)	การใช้ประโยชน์ชายฝั่ง	
				เกษตร (ไร่) (% ของ พท. ชายฝั่งของ จังหวัด)	เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ (ไร่) (% ของ พท. ชายฝั่งของ จังหวัด)
นครศรีธรรมราช	- ปากระวะ อ.หัวไทร - ปากคลองระบนายน้ำชาวอวด อ.หัวไทร - ปากคลองฉุกเฉิน อ.ปากพนัง - ปากคลองพังก้าด อ.ปากพนัง - ปากน้ำท่าศาลา อ.ท่าศาลา - ปากน้ำกลาย อ.ท่าศาลา - ปากน้ำสิชล อ.สิชล	1,686,142	1,301	1,078,752 (64 %)	224,881 (13.3 %)
สงขลา	- ปากคลองเทpa อ.เทpa - ปากคลองสะกอม อ.จะนะ - ปากคลองนาทับ อ.จะนะ - ปากทะเลสาบสงขลา อ.เมือง	1,087,583	1,265	796,467 (73.2 %)	65,675 (6 %)
ปัตตานี	- ปากแม่น้ำ อ.ไม้แก่น - ปากแม่น้ำ อ.สายบุรี - ปากคลองมะหาด อ.ปานะเระ - ปากคลองปานะเระ อ.ปานะเระ - ปากคลองตันหยงเป้า อ.หนองจิก - ปากคลองราพา อ.หนองจิก	487,151	6,258	340,632 (69.9 %)	17,384 (3.6 %)
นราธิวาส	- ปากแม่น้ำโกลก อ.ตากใบ - ปากแม่น้ำบางนรา อ.เมือง	794,354	5,167	399,189 (50.3 %)	1,114 (0.1 %)

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 2550.

#### หมายเหตุ

พื้นที่ชายทะเล (Coastal Land) หมายถึง พื้นที่ดินตั้งแต่แนวน้ำทะเลลงต่ำสุด ลึกเข้ามาในแผ่นดินไปจนถึงแนวสันปันน้ำที่สูงสุดด้านใน ที่อยู่ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นที่วางกันอิฐผลของทะเลไว้ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548)

#### 1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาสประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด, 2552)

ในด้านรายได้ต่อหัวของประชาชนในปี 2551 พบว่า จังหวัดสงขลามีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดเมื่อเทียบสั่งหัวด้วยชายทะเลตอนใต้ฝั่งอ่าวไทย ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาสมีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าจังหวัดสงขลามาก โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีมีรายได้ต่ำกว่าจังหวัดสงขลาเกือบร้อยละ 50 และจากรายงาน

ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) พบว่า รายได้ต่อหัวของประชาชนทั้งสี่จังหวัด ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวทั่วประเทศ (135,939 บาท)

ในด้านผลผลิตมวลรวมรายจังหวัดพบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา มีมูลค่าผลผลิตนอกภาคการเกษตรสูงกว่ามูลค่าผลผลิตจากภาคการเกษตรมาก และจังหวัดปัตตานี มีมูลค่าผลผลิตนอกภาคการเกษตรสูงกว่ามูลค่าผลผลิตจากภาคการเกษตรเล็กน้อย ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าผลผลิตนอกภาคการเกษตรต่ำกว่ามูลค่าผลผลิตจากภาคการเกษตร ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายทะเลภาคใต้ (ผู้อ่านไทยตะวันตก)

จังหวัด	ศาสนา <sup>1</sup> (%) (พุทธ / อิสลาม/ คริสต์และอื่นๆ)	รายได้ต่อ หัว <sup>2</sup> (บาท)	GPP <sup>2</sup> (ล้านบาท)	ภาคเกษตร <sup>2</sup> (ล้านบาท)	นอกภาคเกษตร <sup>2</sup> (ล้านบาท)	
				เกษตร (ร้อยละ) ประมาณ (ร้อยละ ของ GPP)	สินค้า (%)	บริการ (%)
นครศรีธรรมราช	95 / 5 / 0.1	73,451	122,763	33,163 (27.0) (6.4)	51,006 (41.54)	38,594 (31.43)
สงขลา	64 / 33 / 3.1	114,981	162,073	45,972 (28.4) (9.1)	67,432 (41.60)	48,669 (30.02)
ปัตตานี	14 / 86 / 0.05	56,927	37,751	16,405 (43.5) (27.0)	7,949 (21.05)	13,397 (35.48)
นราธิวาส	17 / 82 / 1	61,487	45,624	26,216 (57.5) (1.1)	7,529 (16.50)	11,879 (26.03)

ที่มา : <sup>1</sup>ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด, 2552

<sup>2</sup>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550

#### 1.4 สถานการณ์การกัดเซาะของชายฝั่งทะเล : ปัจจุบัน และสาเหตุ

ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย กำลังประสบกับปัญหาการกัดเซาะรวมเป็นระยะทาง 587 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 38 ของระยะทางชายฝั่ง มีพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรง (อัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี) ร้อยละ 18 และ พื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาระดับปานกลาง (อัตราการกัดเซาะระหว่าง 1- 5 เมตรต่อปี) ร้อยละ 20 ของระยะทางชายฝั่ง (ตารางที่ 3)

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหามากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงถึงร้อยละ 42 และ พื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะระดับปานกลาง ร้อยละ 28 ของระยะทางชายฝั่ง ซึ่งแสดงว่า ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกกัดเซาะไปแล้วกว่าร้อยละ 70

จังหวัดที่ประสบปัญหาร่องลงมา คือ นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงถึงร้อยละ 25.5 และ พื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาระดับปานกลาง ร้อยละ 22 ของระยะทางชายฝั่ง ซึ่งแสดงว่าชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสถูกกัดเซาะไปแล้วร้อยละ 47

พื้นที่ชายทะเลของจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี กำลังประสบปัญหาการถูกกัดเซาะในความกว้างที่ใกล้เคียงกัน แต่ปัญหาที่เกิดในจังหวัดปัตตานี มีอัตราการถูกกัดเซาะรุนแรงมากกว่าจังหวัดสงขลา

**ตารางที่ 3 สถานการณ์การกัดเซาะของชายฝั่งทะเล และโครงสร้างต่างๆ ที่ปรากฏในพื้นที่ชายฝั่ง**

จังหวัด	ความยาว ของพื้นที่ ชายฝั่ง (กม.)	ความยาวของชายหาดที่ถูกกัดเซาะ		รูปแบบโครงสร้างที่ปรากฏใน พื้นที่นี้
		อัตรา กัดเซาะ รุนแรง** (กม. / % ของ ความยาวชายฝั่ง ของจังหวัด)	อัตรา กัดเซาะปาน กลาง* (กม. / % ของความยาว ชายฝั่งของจังหวัด)	
นครศรีธรรมราช	235	60 25.5%	52 22.1%	- กำแพงกันคลื่นชายฝั่ง - กองหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง - คันดักทราย - กำแพงกันคลื่นแบบหินทึ่ง
สงขลา	160	4 2.5 %	35 21.9%	- คันดักทราย - กำแพงกันคลื่นแบบหินทึ่ง - กองหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง 3 กอง - คันดักทราย
ปัตตานี	135	14 10.4%	12 8.9%	- คันดักทราย 6 แนว - กำแพงกันคลื่นชายฝั่ง
นราธิวาส	57	25.2 44.2%	16 28.1%	- กำแพงกันคลื่นชายฝั่ง - คันดักทราย 33 แนว - กองหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง
รวมสี่จังหวัด	587	103.2 17.6%	115 19.6%	

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 2550

หมายเหตุ: \*\* อัตรา กัดเซาะรุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี) \* อัตรา กัดเซาะปานกลาง (1 - 5 เมตรต่อปี)


เป็นที่น่าสังเกตว่า ตำแหน่งของพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจะอยู่ติดกับเขื่อนกันทรายที่ปากทาง เปิดออกสู่ทะเล ขึ้นไปทางเหนือทั้งสิ้น พบว่า ทุกปากทาง เปิดในพื้นที่ชายฝั่งที่ศึกษา มีการสร้างเขื่อนกันทรายไปแล้วทุกปากทาง เปิด ดังภาพเขื่อนกันทรายที่ปากแม่น้ำบางนรา (ภาพที่ 3) ปากคลองสะกอม (ภาพที่ 4) และปากคลองนาทัน (ภาพที่ 5) เป็นต้น และพบว่าภายในหลังการกัดเซาะที่เกิดจากเขื่อนกันทราย ก็จะมีการสร้างโครงสร้างแข็งรูปแบบต่างๆ ตามมา (ข้อมูลดังตารางที่ 3) แต่ปัญหาการกัดเซาะยังคงดำเนินอยู่ และมีอัตรา กัดเซาะรุนแรงในหลายพื้นที่



แนวการกัดเซาะ

ภาพที่ 3 เขื่อนกันทรัยที่ปากแม่น้ำบางนรา จังหวัดราชวิถี


ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 2550



แนวการกัดเซาะ

ภาพที่ 4 เขื่อนกันทรัยที่ปากคลองสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ที่มา : สมบูรณ์ พรพินเดพวงศ์, (2552)



แนวการกัดเซาะ

ภาพที่ 5 เขื่อนกันทรัยที่ปากคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 2550



ภาพ ก เขื่อนกันทรัย



ภาพ ข เขื่อนกันคลื่น

ภาพที่ 6 เขื่อนกันทรัยที่ปากคลองพังกาด บ้านบ่อคอกที่ อำเภอปากพัง

ที่มา : สมบูรณ์ พรพินेतพงศ์, (2552)

ภาพที่ 6(ก) เป็นตัวอย่างการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดเนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทรัยที่ปากคลองพังกาด บ้านบ่อคอกที่ อำเภอปากพัง และส่งผลให้เกิดการกัดเซาะด้านเหนือ จึงมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นทางด้านเหนือดังภาพที่ 6(ข) ซึ่งส่งผลกระทบกระแทกลูก浪เข้าไปทางเหนือ

สาเหตุของการกัดเซาะนี้ สมบูรณ์ พรพินेतพงศ์ (2550) ได้อธิบายว่า ชายฝั่งภาคใต้ตั้งแต่ จังหวัด นราธิวาสขึ้นไปจนถึง อำเภอปากพัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตะกอนทรัยมีการเคลื่อนที่สูบทิปในทิศทางเหนือ ดังสังเกตได้จากทิศทางการออกของสันทรัยปากแม่น้ำต่างๆ ในอดีต เช่น ที่แหลมตะลุมพุก ปากทะเลสาบสงขลา ปากคลองสะกอม ฯ การสร้างเขื่อนกันทรัย เช่น ที่ปากคลองพังกาด ทำให้ทรัยมากับลมทางทิศใต้ของตัวเขื่อน ขณะเดียวกันก็เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทิศเหนืออย่างรุนแรงและลุกลามไปทางเหนือ เมื่อชายฝั่งถูกกัดเซาะผู้ที่ เกี่ยวข้องต่างอธิบายว่าสาเหตุจากคลื่นและลม จึงมีการสร้างคันและเขื่อนกันคลื่นลงบริเวณดังกล่าว ความผิดพลาด นี้นอกจากจะสิ้นเปลืองบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว เขื่อนกันคลื่นยังกระตุ้นให้การกัดเซาะลุกลามไปจนถึง แหลมตะลุมพุก ปัญหาลักษณะเดียวกันนี้พบได้ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย

#### สรุปสาเหตุหลักของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สาเหตุหลักของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของไทยนั้น เกิดเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อ ความสมดุลของตะกอนทรัย ได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

- การกระทำที่มีผลให้คลื่นเปลี่ยนทิศทางทำให้เกิดการกัดเซาะ ด้วยการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนว ชายหาด เช่น เขื่อนกันทรัยและคลื่นที่บริเวณปากแม่น้ำ และปากคลองต่างๆ เขื่อนกันคลื่น กำแพง ตลิ่ง รวมถึงโครงสร้างของท่าเรือ
- การยับยั้งการเคลื่อนที่ของทรัยตามแนวชายฝั่ง เช่น คันดักทรัย การถอนดินบริเวณชายฝั่งทะเล
- การเคลื่อนย้ายตะกอนนิดนิดและทรัยออกจากชายฝั่ง เช่น การขุดลอกสันดอนและร่องน้ำปาก แม่น้ำ การลักลอบขุดทรัยออกจากชายหาด
- การกระทำที่ส่งผลให้ตะกอนทรัยที่ไปหล่อเลี้ยงชายฝั่งลดลง เช่น การสูบทรัยจากแม่น้ำไปใช้ ในอุตสาหกรรม (เช่น ใช้ในการก่อสร้าง ทำแก้ว) และ การดักตะกอนทรัยไว้ที่ดันน้ำและในแม่น้ำ (เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำ เมื่อง ฝ่าย)
- การกระทำที่ไม่คำนึงผลต่อการกัดเซาะ เช่น การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งลงสู่ชายหาดโดยตรง การก่อสร้างต่างๆ หรือ การสร้างถนนล้ำแนวชายฝั่งและตัดต้นไม้มีริมฝั่งทะเล ซึ่งเกิดเนื่องจากการ พัฒนาที่ดินชายฝั่งอย่างไม่ถูกต้อง

กิจกรรมทั้งห้าประเภทข้างต้นเป็นสาเหตุสำคัญของการกัดเซาะ ทำให้ความกว้างชายหาดลดลง และขาดเสียริมภาพในที่สุด เมื่อหาดทรายที่เป็นแนวป้องกันหายไป ชายฝั่งก็ถูกกัดเซาะตามมา (สมบูรณ์ พรพินet พงศ์, 2552)

### 1.5 ผลกระทบของปัญหาการกัดเซาะต่อชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบ่อโชน ต. สะกอม อ. จันจะ จังหวัดสงขลา

เนื่องจากชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตะวันตกมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน<sup>5</sup> ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงทรัพยากรจากทะเลเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อภัยพายุของทรัพยากรชายฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงไปดังเช่นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จึงเป็นค่าสามารถว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอย่างไร โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้าน ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาถึงผลกระทบของปัญหาการกัดเซาะต่อชุมชนอย่างเป็นทางการ การศึกษานี้จึงขอนำเสนอคำให้การเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ้านบ่อโชน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่

บ้านบ่อโชน ต. สะกอม อ. จันจะ จ. สงขลา เป็นหมู่บ้านที่ติดชายฝั่งทะเล มีหาดทรายกว้างขวางสะอาดขนาดใหญ่กับป่าสันติราษฎร์ชายฝั่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่ติดกับปากคลองสะกอม ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่พัฒนามาจากคลองสะกอม จึงเป็นที่ชุมนุมของสัตว์หลากหลายชนิดทั้งห้องน้ำ ปู ปลานานาชนิดที่มาอาศัย ทำให้ดึงดูดใจแก่ผู้มาเยือนเช่น นกต่างๆ รวมถึงเต่าทะเลที่เข้ามาใช้หาดทรายเป็นที่วางไข่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลทำให้เกิดเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านอาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่ง และด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติที่ไม่ใกล้จากตัวเมืองหาดใหญ่ ทำให้มีผู้เดินทางมาใช้สถานที่พักผ่อนเสมอ

อดีตชายฝั่งบริเวณนี้เป็นหาดทรายผืนใหญ่ในลักษณะของจะอยปากแม่น้ำซึ่งเกิดจากทรัพย์ที่มาตกตะกอนตามธรรมชาติ (ดังภาพที่ 2) ผืนทรายจากการตกตะกอนนี้จะช่วยปกป้องคลื่นลมให้กับชายฝั่ง แต่ก็เป็นอุปสรรคในด้านการกีดขวางแนวร่องน้ำซึ่งผู้คนใช้เป็นเส้นทางลัญจรไปมาของเรือในหมู่บ้านสะกอม แต่เดิมนั้น เป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งทำการขุดลอกทุกสองปี เพื่อให้แนวร่องน้ำสามารถใช้เป็นเส้นทางลัญจรอีกครั้งโดยสะดวก (ปัจจุบันกรมเจ้าท่า ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชยนาวี จัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ คือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี)

ช่วงปี 2540-2541 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้สร้างเขื่อนกันทรัพย์เพื่อแทนการขุดลอกที่ปากคลองสะกอมและสร้างเขื่อนกันคลื่นอีก 4 ตัวโดยวางเรียงเข้าหากัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอัตราการตกตะกอนบริเวณปากร่องน้ำสะกอม โดยมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวม 100 ล้านบาท และมีค่าบำรุงรักษาระยะปีละประมาณ 1.8 ล้านบาท ผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าวจะทำให้เกิดการสะสมต่อกันทางตอนใต้และจะเกิดการพังทลายทางตอนเหนือของเขื่อน จากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาที่เสนอต่อกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีระบุว่า ผลกระทบระยะห้าปีจะในระยะเวลา 25 ปี โดยใช้คาดคะานที่ ณ ปี 2537 และอัตราคิดลดร้อยละ 10 ต่อปี พบว่ามีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (IRR) ร้อยละ 1.24 ต่อปี และผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายลงทุน (B/C ratio) เท่ากับ 0.43 : 1 ซึ่งหมายถึงว่าเป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน (กรมเจ้าท่า, 2538) และข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ในรัศมีที่ได้รับผลกระทบพบว่า ที่ดินชายฝั่งริมชายหาดเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงและได้พังทลายลงทันทีที่มีการสร้างเขื่อน (ดังภาพที่ 4)

สาเหตุของการกัดเซาะอย่างรุนแรงนี้ เนื่องจากชายฝั่งบ้านบ่อโชนเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับปากคลองสะกอมที่เป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งอ่าวไทยที่มีกระแสน้ำชายฝั่งไหลเรียนสุทธิขึ้นไปทางทิศเหนือ การสร้างโครงสร้างรุกล้ำชายฝั่งจะเป็นการกีดขวางกระแสน้ำและการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ง รวมทั้งทำให้กระแสน้ำเกิดเปลี่ยนทิศทางและเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากชายฝั่งบางพื้นที่ขาดต่อกันไปหล่อเลี้ยงและพวยยามที่จะ

<sup>5</sup> ชาวประมงพื้นบ้าน หมายถึงชาวประมงในท้องถิ่นที่จับสตันน้ำบ้าวิเคราะห์ฝั่งด้วยอุปกรณ์ประมงขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยกฎหมายปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดต่อกันมา เป็นอุปกรณ์ที่จับได้ตามกำลังของมนุษย์ และไม่มีเครื่องจักรยนต์ที่ขับขับ

ปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลใหม่ ดังข้อมูลที่รายงานว่า กันที่ที่สร้างขึ้นกันทรัพย์และขึ้นกันคลื่นเสริจ ชายฝั่งของบ้านบ่อโชนถูกกัดเซาะหายไปกว่า 10 เมตร และการกัดเซาะได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับถึงปี 2548 ชายฝั่งพังทลายลึก 60 เมตร (Pornpinatpong et al., 2005) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(2549) รายงานว่า การพังทลายของชายหาดจากบ้านในไร่ถึงบ้านบ่อโชนเป็นระยะทางยาวถึง 9 กิโลเมตร และมีอัตราการกัดเซาะเข้าหาฝั่ง 1-5 เมตรต่อปี จากการให้ข้อมูลโดยผู้ใหญ่บ้านตำบลสะกอม กล่าวว่า การพังทลายยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนับถึงปี 2551 ชายฝั่งพังทลายลึกเข้ามากว่า 80 เมตร

## ผลกระทบต่อบ้านบ่อโชน

จากสอบถามผู้ใหญ่บ้านและชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งบ้านบ่อโชนตั้งแต่ก่อนมีการสร้างขึ้นกันทรัพย์และขึ้นกันคลื่นจนถึงปัจจุบัน พบว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลต่อการเป็นอยู่ของชาวประมงดังนี้

- 1) ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่จะมีเรือประมงขนาดเล็กไว้ใช้ และจอดไว้ที่ชายหาดหลังบ้าน จากปัญหาการกัดเซาะทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ชายหาดหลังบ้านเป็นที่จอดเรือได้ และต้องเสียเวลาเสียค่าน้ำมันในการนำเรือไปจอดไกลจากบ้าน
- 2) การสูญเสียพื้นที่จับสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพ เช่น การเก็บหอยเสียง รุนกุ้งเคย และจับสัตว์น้ำอื่นๆ ในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ เพราะไม่สามารถเข้าไปจับสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวได้ดังที่เป็นมา จะต้องเดินทางไปการจับสัตว์น้ำที่ห่างไกลออกไปจากที่อยู่อาศัย และสัตว์น้ำที่จับได้ก็น้อยลงจากเดิม
- 3) การสูญเสียเงินทางสัญจรเพื่อติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านซึ่งเดิมจะใช้พื้นที่บริเวณชายหาดสะกอมเป็นทางสัญจรสาธารณะ เมื่อชายหาดสะกอมถูกทำลาย ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางสัญจรที่ยาวกว่าเดิม และผ่านพื้นที่ในความครอบครองของเอกชน สร้างความไม่สะดวกแก่ทุกฝ่าย
- 4) การสูญเสียพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน เพราะการพังทลายของหาดทรายทำให้เกิดทัศนอุจاذ ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นอันตรายต่อการใช้หาดทรายเพื่อการนันหนนาการ
- 5) ผลกระทบต่อบ้านบ่อโชนที่ขึ้นกันทรัพย์และขึ้นกันคลื่น เป็นสาเหตุให้บ้านบ่อโชนเป็นชายหาดที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และการเป็นสถานที่เล่นทางธรรมชาติ ของชุมชน ปัญหาการพังทลายของชายหาด ทำให้ชุมชนต้องสูญเสียมรดกตามธรรมชาติที่ควรจะไว้ให้ลูกหลานนำไป

ในประเด็นที่ชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าจับสัตว์น้ำได้น้อยกว่าเดิมนั้น ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (2550) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ทรัพยากรහันดินชายฝั่งอ่าวເກອສະກອມเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูง พบสัตว์หนันดินหลายชนิด เช่น ไส้เดือนทะเล กุ้ง ปู ปลาดาว จั๊กจั่นทะเล หอยเม่น หอยฝ่าเดียว หอยสองฝ่า และสูกปลาวยอ่อน นอกจากนี้ยังมีสัตว์จำพวกเต่าทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการังใกล้เคียง และโลมาที่เคลื่อนที่ไปมาไม่ประจำที่ ในด้านคุณภาพน้ำจากการสำรวจพบว่า อุณหภูมิในเขตราชอาณาจักร A ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างได้ระบุอีกว่า ระบบนิเวศหาดทรายมีความสำคัญต่อทรัพยากรชายฝั่งมาก เพราะเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งที่อาศัยอยู่บนทรายและฝังตัวอยู่ใต้ทราย หาดทรายเป็นพื้นฐานของห่วงโซ่ออาหาร เป็นแหล่งอาศัยและเพรพันธุ์ของสัตว์บางชนิด การก่อสร้างขึ้นกันคลื่นจะทำให้สภาพหาดทรายเปลี่ยนไป ย่อมเกิดผลกระทบต่อสัตว์หนันดินโดยเฉพาะพื้นที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในระยะไกล และแพลงก์ตอนซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับของระบบห่วงโซ่ออาหาร

เนื่องจากคุณภาพน้ำชายฝั่งที่อ่าวເກອສະກອມอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่การจับสัตว์น้ำได้น้อยลงของชาวประมงอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตชายฝั่ง

## 2. การจัดการชายฝั่งของประเทศไทย

### 2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วรวุฒิ ตันติวนิช, (2548) ผู้อำนวยการกองธรรมนิวัติยา กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์ชายฝั่งซ้าซ้อนกันถึง 42 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชายฝั่งมากที่สุด คือ กรมการน้ำและพาณิชย์น้ำ กระทรวงคมนาคม

หากพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบดูแล ควบคุม การใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาชายฝั่ง ทะเลของไทยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ หน่วยงานหลัก และหน่วยงานรองดังนี้

#### หน่วยงานหลัก เช่น

- 1) กรมการน้ำและพาณิชย์น้ำ สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจทางทะเล ทำหน้าที่เสนอภารกิจให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติ ประมงและอุตสาหกรรมทางทะเล พ.ศ. 2545 มีอำนาจหน้าที่ด้านการสำรวจ อนุรักษ์ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงมีภารกิจรวมถึงการเสนอแนะ การจัดทำระเบียบ กฎหมาย ระบบการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม
- 2) ในส่วนของทรัพยากรชายฝั่ง หน่วยงานภายใต้กระทรวงที่ดูแลชายฝั่งประกอบด้วย
  - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พื้นที่ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ทำหน้าที่จัดทำแผนการสร้างองค์ความรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรชุมชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดทะเล
  - กรมทรัพยากรธรรมชาติ ทำหน้าที่ร่วบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งธรรมเนียมสัตuanชายฝั่ง การสำรวจความรุนแรงและความเสี่ยหายจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
- 3) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนจังหวัดให้บรรจุแผนการปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนระดับจังหวัด กำหนดให้จังหวัดที่มีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน เป็นพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม และกำหนดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
- 4) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่จัดลำดับความสำคัญการใช้ประโยชน์ที่ดินและชุมชน จัดทำแผนแม่บทและผังเมืองชุมชนและการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเล
- 5) กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิดตามข้อมูลด้านอุตุ-อุทก วิทยา รวบรวมข้อมูลลง ฝนและพายุ
- 6) กรมอุทกศาสตร์ สำนักที่ดินและทรัพยากรดิน ดิดตามและตรวจดูข้อมูลทางสมุทรศาสตร์

#### หน่วยงานรอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นที่และชุมชน ทำหน้าที่ จัดลำดับความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์พื้นที่และโครงสร้างต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเล จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ หรือพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อใช้ในการวางแผนและการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบ ควบคุม ประเมินผลการดำเนินการป้องกัน การแก้ไข และการพื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาตามแนวทางของแผนปฏิบัติการการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

## 2.2 มาตรการทางกฎหมายในการดูแลและการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการใช้ประโยชน์ชายฝั่งของไทย สรุปตามภารกิจดังนี้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก)

### 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

มติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 เรื่องเขตอนุรักษ์ ได้กำหนดว่า เขตอนุรักษ์ หมายถึง พื้นที่ (ป่าชายเลน) ที่ห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม และระบบ生息พื้นที่ดังกล่าวมี 5 ลักษณะ ได้แก่

- พื้นที่แหล่งรักษาพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
- พื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ
- พื้นที่ที่ง่ายต่อการอนุรักษ์ทำลายและการพัฒนาอย่างดี เช่น หาดทราย สันทราย หาดเลน เลนงอก ทรายอ กะลา ถ้ำ และแนวปะการัง
- พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
- สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

ส่วนพื้นที่ที่บังมีได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ กรณีที่ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ดันน้ำสำราญ หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นทั่วไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลาย หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีศักยภาพ ยังคงแก่การอนุรักษ์ กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎหมายรองกำหนดพื้นที่นั้น เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มาตรา 43 ใน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535)

### 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อห้าม

การห้ามสร้างเขื่อนนิมทะเล คณะรัฐมนตรีได้มีมติห้ามมิให้มีการก่อสร้างเขื่อนหรือคันกันคลื่นตามแนวชายฝั่งในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและการวิจัย และเขตท่องเที่ยวธรรมชาติ (มติคณะรัฐมนตรี 2535 เรื่อง ห้ามสร้างเขื่อนนิมทะเล) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเขื่อนนิมทะเลเกิดขึ้นทั่วไปตามแนวชายฝั่งทะเลของไทย

การห้ามการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำ เข้าไปในทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในฝั่งน้ำไทย หรือนานาชาติของทะเลดังกล่าว (มาตรา 117 แห่ง พรบ. การเดินเรือในฝั่งน้ำไทย พ.ศ. 2456) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า โดยมีรายละเอียดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537)

### 3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างใดๆ ที่ล่วงล้ำเข้าไปในน้ำ

การปลูกสร้างที่สามารถล่วงล้ำเข้าไปในน้ำได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มี 8 ชนิดดังนี้ ทำเทียบเรือสะพานปรับระดับ ไปเทียนเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ หรือ สะพานข้ามคลอง ท่อ หรือสายเคเบิล เขื่อนกันน้ำเชิงคานเรือ และโรงสูบน้ำ โดยการก่อสร้างต้องดำเนินการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้สำหรับโครงสร้างแต่ละชนิด (พรบ. การเดินเรือในฝั่งน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 4.) รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในน้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ 4. แห่งการเดินเรือในฝั่งน้ำไทย พ.ศ. 2456 กำหนดให้กรรมเจ้าท่าอนุญาต และให้ประกาศลักษณะของการล่วงล้ำเข้าไปน้ำในราชกิจจานุเบกษาและให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้ (พรบ. การเดินเรือในฝั่งน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 5.)

อาการและการล่วงล้าจำเพ็ญน้ำออกจากที่กำหนดไว้ข้างต้น จะดำเนินการไม่ได้ เว้นแต่เป็นของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 6.)

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้าจำเพ็ญมีดังต่อไปนี้ (พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 7.)

- ต้องไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ต้องมีลักษณะของอาคารและการล่วงล้าที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ 4 และข้อ 5
- ต้องไม่มีอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีประกาศของกรมเจ้าท่าห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้าจำเพ็ญ
- ประกาศดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นและสมควร เฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นได้ที่ล่วงล้าจำเพ็ญน้ำ
- ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

#### 4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลงโทษ

ผู้ที่ทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณะมีบัติของแผ่นดิน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น (มาตรา 97 ใน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535)

การดูแลรักษาบุคลอกร่องน้ำ และทางเรือเดิน ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ำไทย ให้เป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แกะไข หรือทำด้วยประการใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำทางเดินเรือ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถ้วนห้าหมื่นบาท และต้องหยุดการกระทำการดังกล่าว (มาตรา 120 ใน พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456)

#### 5) ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายไทยที่ควรปรับปรุง


จากการทบทวนกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลควบคุมการใช้ประโยชน์ชายฝั่งของไทยนั้น พบว่ามีประเด็นที่ควรปรับปรุงดังนี้

- กฎหมายที่การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางน้ำของไทยเป็นกฎหมายที่กว้าง เกินไป เป็นกฎหมายที่ใช้ร่วมกันทุกพื้นที่ทั้งประเทศ และทุกประเภทของทรัพยากร (เช่น แม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ ทะเล หรือชายหาด) ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าทรัพยากร มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่ และประเภทของทรัพยากร เช่น กิจกรรมของทะเล และแม่น้ำจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก กฎหมายที่ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นใช้อาจเหมาะสมสำหรับแม่น้ำแต่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับทะเล
- การไม่มีมาตรการทางกฎหมายการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ในส่วน ของปากแม่น้ำ สันทรัพย์ ซึ่งเป็นรอยต่อทางธรรมชาติระหว่างแม่น้ำและทะเล ระหว่างทะเลและ แม่น้ำที่มีความสำคัญมาก และไม่มีการกำหนดแนวทางอย่างแน่นอนแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ
- การอนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่มิได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลการศึกษาความเหมาะสมอย่าง เป็นวิชาการประกอบการพิจารณา เช่น จาก พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 5. ที่กำหนดว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ล่วงล้าจำเพ็ญที่ไม่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ ให้ผ่าน การอนุญาตโดยกรมชั้นสูงทั้งน้ำและพานิชนาวี จานวนให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะ ของการล่วงล้าจำเพ็ญน้ำในราชกิจจานุเบกษาและให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้ โดย มิได้ระบุถึงมาตรการการส่งเสริมการใช้กระบวนการทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ

- ความไม่เหมาะสมของข้อกำหนดในบางกรณี เช่น โครงสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ล่วงล้ำเข้าชายฝั่งได้บางประเภท ที่ระบุใน พrn. การเดินเรือใน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 4 เป็นโครงสร้างที่กระดุนการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ข้อ 4 (5) ที่ว่า “การสร้างเขื่อนกันน้ำเข้า ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง” จากการทบทวนเอกสารพบว่า โครงสร้างแข็งจะเป็นสิ่งแปรไปломที่แทรกแซงระบบธรรมชาติ และเป็นสาเหตุหลักของการกัดเซาะ ซึ่งพบรได้ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของไทย ในทางวิชาการนั้น การป้องกันน้ำเข้ามีวิธีการหลากหลายวิธี วิธีการสร้างเขื่อนกันน้ำเข้าด้วยโครงสร้างแข็งแรง เป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบบริเวณข้างเคียงต่อเนื่อง ยากที่จะสิ้นสุด และจะยิ่งรุนแรงขึ้นมากในการเรื่องของชายฝั่งทะเล

อีกกรณีตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ข้อ 4 (7) ที่ว่า “โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด” จากข้อกำหนดนี้ โรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สร้างขึ้นจะเป็นโครงสร้างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะรุนแรงได้ เพราะการอยู่ใกล้ฝั่งมากก็จะล่วงล้ำแนวอย่างรุนแรงของชายหาด และเกิดปัญหาการกัดเซาะตามมา ดังปัญหาที่เกิดขึ้นใน ตำบลเก้าสัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่มีโรงสูบน้ำเสียตั้งอยู่ชายฝั่งหน้าหาดชาลาทันน์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระดุนให้เกิดปัญหาการกัดเซาะที่หาดชาลาทันน์อย่างรุนแรงเนื่องจากโรงสูบน้ำเสีย เป็นสิ่งแปรไปломที่ลุกล้ำแนวอย่างรุนแรงแทรกแซงระบบของธรรมชาติ (ดังภาพ 7)

- การกำหนดโถงปรับต่ำมากเกินไป เช่น โถงปรับห้าพันบาทถ้วนห้าม่นบาก กรณีการกระทำใดๆ ที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ทางเดินเรือ โถงปรับดังกล่าวไม่มีผลยับยั้งการสร้างปั้นหยา เ雷ย นอกจากนี้โถงปรับควรครอบคลุมถึงการสูญเสียดุลยภาพของลิ้นแม่ล้อมด้วย



ภาพที่ 7 การกัดเซาะที่หาดชาลาทันน์ เนื่องจากโรงสูบน้ำเสียที่เป็นสิ่งแปรไปломที่ล่วงล้ำขอบเขตที่ได้รับอิทธิพลจากชายฝั่งของหาดชาลาทันน์

ที่มา : สมบูรณ์ พรพินเดพวงศ์, 2550

## 2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา

หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลชายฝั่งคือ กรณีขันส่งทางน้ำและพาณิชนาวี ซึ่งการกิจกรรมนั้นหนักในด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในด้านการขันส่งทางน้ำ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการส่วนใหญ่ของกรมฯ จึงเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทะเลไปในการขนส่งเป็นหลัก แต่เนื่องจากองค์ประกอบทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทะเลมีความหลากหลายซับซ้อนมาก ดังนั้นการใช้ประโยชน์โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ได้วัตถุประสงค์หนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ หรือเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ด้านอื่นไป การก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อการขนส่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการกัดเซาะชายฝั่ง

การกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหารือรั้งนานา เนื่องจากการมีโครงสร้างแปลงปลอมแทรกแซงพื้นที่ชายฝั่งตลอดเวลาทั้งเนื่องจากโครงการของภาครัฐเอง และกิจกรรมของประชาชน การดำเนินการแก้ปัญหาที่ผ่านมา หน่วยงานหลักที่ดำเนินการคือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี ซึ่งดำเนินการที่ผ่านมาเป็นมาตรการป้องกัน และแก้ปัญหาด้วยโคงสร้างทางวิศวกรรม เช่น การสร้างกำแพงกันคลื่น กำแพงริมหาด คันดักทราย และการถมหิน เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรการที่กระตุ้นให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องในพื้นที่ข้างเคียงดังที่ปรากฏในการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ตารางที่ 3)

ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง โดยการมอบหมายให้กรมในสังกัดสองหน่วยงานคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ กรมทรัพยากรธรรมชาติในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทำแผนแม่บท และแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย 1) การประเมินสถานภาพชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุและกระบวนการที่ทำให้เกิดการกัดเซาะ 2) จำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยจากการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 3) การจัดทำแผนแม่บทการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและล่าน้ำแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการประกอบด้วยแผนระยะสั้นเพื่อลดการสูญเสียที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง และแผนปฏิบัติการระยะยาวในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งวางแผนภัยเงียบในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมีแผนการดำเนินงานดังนี้ (กรมทรัพยากรธรรมชาติ, 2550)

- 1) การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงทั่วประเทศ ในปี 2547-2548
- 2) การสำรวจและศึกษาสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด ในปี 2548-2552 เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการในระยะเร่งด่วน และป้องกันพื้นที่กัดเซาะโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม และแนวทางระยะยาว เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่เสื่อมโทรม ตลอดจนกำหนดแผนบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่ และจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง (กรมทรัพยากรธรรมชาติ, 2549)

นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ตลอดจนจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเชิงบูรณาการ และแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ตามยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ ให้มีมาตรการคุ้มครอง และฟื้นฟูจากการถูกกัดเซาะ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย ตามความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

### 3. ครอบแนวคิดและด้วยภาพของการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่าง

#### 3.1 ครอบแนวคิดในการพิจารณา müller ค่าทรัพยากรหาดทราย

การวัดค่าในทางเศรษฐศาสตร์นั้น จะวัดโดยอ้างอิงจากประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับ เนื่องจากชายหาดให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่แต่ละบุคคลสัมผัสได้แตกต่างกัน ความสำคัญหรือคุณค่าที่บุคคลให้กับชายหาดจึงมีความแตกต่างกันมาก บางคนให้ค่าต่ำถึงต่ำมาก ในขณะที่บางคนให้ค่าสูงถึงสูงกว่ามาก

ผู้ที่ให้คุณค่าชายหาดต่ำเกิดจากการพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นการใช้ประโยชน์ทางตรงที่เป็นรูปธรรม เช่นนัน และถ้าตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงก็จะยิ่งไม่เห็นคุณค่าเลย ส่วนผู้ที่ให้ค่าสูงมากจะพิจารณาถึงประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมร่วมด้วย การพิจารณาการใช้ประโยชน์ด้วยความลึกซึ้งครบถ้วนมากเท่าได้ผู้นั้นก็จะให้ค่าสูง บางคนให้ค่าชายหาดสูงถึงแม่น้ำองจะไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงเลย แต่ต้องการรักษาไว้เป็นมรดกหรือเห็นคุณค่าที่สังคมโดยรวมจะได้รับ ความแตกต่างของการให้ค่าที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลและประสบการณ์ส่วนบุคคลที่สะสมมาแต่อดีตด้วย

มูลค่าชายหาดที่นำเสนอนี้ เป็นการอธิบายตามแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาความเสียหายที่เกิดด้วยชายหาดโดยกิจกรรมของมนุษย์ และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขสำหรับผู้เกี่ยวข้อง

### มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของชายหาด

ทรัพยากรต่างๆ ในธรรมชาติจะดำรงอยู่ร่วมกันในฐานะของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่เกือบลักษณะเดียวกัน ไม่สามารถแยกขาดได้ ดูจากผลกระทบต่างๆ เช่น การที่เม็ดทรายเรียงตัวเป็นระเบียบตามธรรมชาติเกิดเป็นผืนทราย มีพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิดชื่นปกคลุม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นักตัวน้ำ เช่น นก หอย ปู ปลา ชีวิตต่างๆ มีส่วนช่วยให้ชายหาดอยู่ในดุลยภาพที่เหมาะสม ในขณะที่ชายหาดก็ช่วยป้องปักษ์ด้วยการดูดซับความรุนแรงจากคลื่นลม

ชายหาดให้ประโยชน์แก่ผู้อาศัยนานาชีวิต แต่ในการวัดค่านั้นในทางเศรษฐศาสตร์จะวัดโดยอ้างอิงจากประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประโยชน์จากการใช้ (Use Value) และประโยชน์ด้านการให้ความรู้สึกที่ดี (Non-use Value หรือ Passive-use Value) ดังนี้

**1) ประโยชน์จากการใช้ (Use Value)** หมายถึง มูลค่าจากการที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

**Direct-use Value** เป็นมูลค่าจากการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์โดยตรงในฐานะผู้บุกรุก เช่น การใช้หาดทรายเพื่อการนันทนาการ (Recreation Value) การใช้เป็นที่จอดเรือขนาดเล็กของชาวบ้าน การใช้เป็นที่พักของชาวประมงพื้นบ้าน การเป็นที่พักที่กันชนเพื่อลดความรุนแรงในยามเกิดมรสุม เป็นต้น

**Indirect-use Value** เป็นมูลค่าจากการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์โดยอ้อม เนื่องจากหาดทรายนั้น เป็นปัจจัยการผลิตทำให้เกิดผลผลิตอย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น เช่น การที่ชายหาดเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์นานาชนิดชื่นมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย เช่น หอยเสียบ ปู ปลาทราย บางชนิดใช้หาดทรายเป็นที่เกิดและอาศัยในเยาวรัย แต่พอพิปโยยในทะเลเมื่อโตขึ้น รวมทั้งนานาชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณชายหาดทั้งที่อยู่ประจำ และอพยพตามฤดูกาล นอกจากนี้การที่หาดทรายทำหน้าที่ต่อระบบนิเวศน์และส่งประโยชน์มาสู่มนุษย์กันบันเป็นการใช้ประโยชน์ทางอ้อม เช่นการที่หาดทรายช่วยในการดูดซับความรุนแรงของคลื่นช่วยป้องกันฝั่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

**Option Value** เป็นมูลค่าส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน แต่มีศักยภาพในอนาคตเมื่อโอกาสมาถึง ดังนั้นการยินดีจ่ายเพื่อนรักษาไว้เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตเมื่อต้องการ เช่น การอนุรักษ์ชายหาดที่เงียบสงบไว้เป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด การลงทุนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของชายหาด เพื่อความสมมูรณ์และโอกาสในการใช้ประโยชน์ในอนาคต

**2) Passive-use Value (หรือ Non-use Value)** เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการให้ความรู้สึกที่ดีเมื่อได้ทราบว่าหาดทรายยังคงอยู่ในสภาพที่ดี แม้บุคคลนั้นจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หรือไม่มีเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม มูลค่าในส่วนนี้มีสองลักษณะคือ

**Existence Value** เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทราบว่าหาดทรายอยู่ในสภาพที่ดี เช่น ความรู้สึกที่ดีของคนหาดใหญ่ที่ทราบว่าชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ถึงแม้ปัจจุบันเองไม่ได้ใช้ประโยชน์ อีกด้วยอย่างหนึ่งคือ ชาวสงขลาจะรู้สึกยินดีและมีความสุข ที่ทราบว่าชายหาดทั้งทั้งนี้ มีความสมมูรณ์เพื่อเตาะทะเลและสามารถใช้มาวางไข่ได้ ถ้าชายหาดถูกทำลายไปและไม่มีโอกาสฟื้นสภาพกลับมาได้ มูลค่าส่วนนี้ก็จะหายไป

**For Other Value** เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นเพื่อผู้อื่น (Altruistic Value) หมายถึง มูลค่าที่เกิดจากความรู้สึกที่ดีที่จะรักษาหาดสมิหลาไว้เพื่อชุมชน ถึงแม้ตนเองจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Bequest Value) เป็น

มูลค่าที่เกิดจากความปรารถนาที่จะเก็บรักษาชัยหาดไว้เป็นมรดกสำหรับคนรุ่นหลัง เช่น ชาวดัลก้า  
ต้องการอนรุกษ์ชัยหาดสมิหลาไว้เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้เช่นไร

ในการวิเคราะห์มูลค่ารวมของหาดทรายหรือหัวใจการได้ จึงต้องพิจารณาจากมูลค่าจากทุกประเพณี ดังกล่าวนี้ นั่นคือมูลค่ารวมของชายหาดซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมูลค่าที่เกิดจากการให้ความรู้สึกที่ดีต่อหาดทราย ถึงแม้จะยังไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม

มูลค่าส่วนของการให้ความรู้สึกที่ดีของชายหาด (Passive-use Value) มีความสำคัญมากและไม่ควรละเลย เพราะโดยทั่วไปแล้วจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าประโยชน์จากการใช้ ยิ่งเป็นสิ่งที่มีน้อยอยู่แล้วและหาสิ่งทดแทนได้ยาก มูลค่าก็จะยิ่งสูงขึ้นมา (Batemen et.al.,2002) โดยทั่วไปมูลค่าส่วนที่เป็น Passive-use Value ในทรัพยากรจะมีในสัดส่วนที่มาก ดังนั้นการตัดสินใจใดๆ ที่จะละเลย Passive-use value จะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการจัดการทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม (Freeman, 1993)

### 3.2 ศักยภาพและปัจจัยที่เกิดกับชายฝั่งทะเลภาคใต้ผู้ตัวแทนของอ่าวไทย

จากการทบทวนข้อมูลทางการแพทย์ สถานการณ์การใช้ประโยชน์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ผู้ตัวแทนของอ่าวไทย สามารถสรุปศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคดังๆ ดังนี้

### 1) จุดแข็ง

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย เป็นชายฝั่งที่มีหาดทรายทอดยาวสุดสายตา ที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันคลื่นตามธรรมชาติ และมีแม่น้ำสำคัญหลายสายที่รบกวนทรัพย์สินชุมชนชาวฝั่ง ทำให้ชายหาดแฟ่ขยายกว้างออกไปและกลายเป็นแผ่นดินที่มีความมั่นคง ค้าจุนให้ชุมชนตามชายฝั่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงามมาอย่างยาวนาน และการที่อยู่ในเขตน้ำดีนี้จะทำให้มีการสะสมของตากอนทรัพย์โดยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง มีระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศิลปะ เช่น เท่า แมงดาทะเล หอย ฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักพิงของนกอพยพนานาชนิด มีความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ทะเล จึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชน และการที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรอยู่ในกระแสเนื้อทุ่น และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ทำให้เป็นแหล่งนันทนาการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดิน หรือการเดินทางสำรวจชายฝั่งและหาดทรายที่สวยงาม รวมถึงการล่าสัตว์น้ำและล่าปลาน้ำ ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ที่สำคัญที่สุดคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ที่ต้องมีความตระหนักรู้และเคารพในธรรมชาติ ไม่ทำลายและไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต

## 2) โอกาส

จากจุดแข็งของดังกล่าวข้างต้น ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยนี้มีศักยภาพสูงในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยต่างถิ่นและชาวต่างประเทศ จากคุณสมบัติทางนิเวศของพื้นที่ที่มีความหลากหลายสูง ทั้งสัตว์ประจำถิ่น และสัตว์ที่มีการอพยพเคลื่อนย้าย เช่น กบ และเต่าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในด้านการเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชน

### 3) ຈຸດອ່ອນ

เนื่องจากพื้นที่ที่กรรภยาธรรมชาติที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันหลากหลายส่วน จุดอ่อนที่เผชิญจึงประกอบด้วยสองประการสำคัญคือ หนึ่ง จุดอ่อนเนื่องจากลักษณะเฉพาะของทรัพยากร่อง และ สองจุดอ่อนเนื่องจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม

### 3.1) ลักษณะเฉพาะของทรัพยากร ประกอบด้วยสองประเด็นคือ

- การเป็นชายฝั่งที่เป็นแนวยาวเรียบตรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อ่อนไหวต่อการถูกภัยกวนด้วย กิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งรุกล้ำชายหาดและชายฝั่งทะเล ซึ่งธรรมชาติ สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น ซึ่งต่างจากชายฝั่ง ทะเลอันดามันที่เป็นชายหาดรูปโคลัมน์ๆ ที่แต่ละแห่งจะแยกจากกันอย่างอิสระซึ่งผลกระทบที่ เกิดขึ้นไม่ลุก浪มาไปถึงแห่งอื่นๆ การที่หาดทรายเป็นรอยต่อระหว่างฝั่งและทะเล เป็นสมดุลที่ เกิดขึ้นภายใต้ระบบที่ซับซ้อนทางธรรมชาติที่มีความคงทนและอ่อนไหวต่อการแทรกแซงใดๆ หาดทรายจึงตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดเซาะจากใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม และความเสี่ยง จะยิ่งสูงขึ้นหากรัฐบาลและชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ด้วยความเข้าใจในระบบ ของธรรมชาตินี้
- หาดทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเก็บสารและ ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคสามารถเข้าใช้ ประโยชน์ร่วมกันโดยเสรี และการใช้ประโยชน์จะทำให้หาดทรายสึกหรอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าการ ใช้ประโยชน์นั้นส่งผลต่อการแทรกแซงระบบธรรมชาติของหาดทรายหรือไม่ หากคุณสมบัติ ดังกล่าวไม่ทำให้ง่ายต่อการถูกใช้ไปโดยไม่ยั่งคิด และเสี่ยงที่จะเสียหายไปตลอดเวลา การที่จะให้ ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเนื้อยื่อย่างยั่งยืนได้ จะต้องใช้ร่วมกันโดยมีกฎหมายหรือข้อต่อร่วมกันของ สังคม

### 3.2) การจัดการที่ไม่เหมาะสมของภาครัฐบาล ทำให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของไทยมีความ เสียหายรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ประเด็นการจัดการไม่เหมาะสมดังนี้

- การมองข้ามองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับระบบนิเวศหาดทรายและชายฝั่ง อาจเกิดจากการ ไม่ให้ความสำคัญ ทำให้การใช้ประโยชน์ และการแก้ปัญหาการกัดเซาะที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความ ไม่เข้าใจไม่สอดคล้องกับระบบทางธรรมชาติของชายฝั่ง ทำให้กิจกรรมต่างๆของมนุษย์เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดการพังทลายของหาดทราย
- กฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน กฎหมายที่มีอยู่ให้อำนาจในการก่อสร้างที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 โดยมีกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้มีการก่อสร้างที่เป็นการ แทรกแซงระบบทางธรรมชาติของชายหาดมาต่อต่อ ขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่ง จัดตั้งขึ้นภายหลังและมีอำนาจหน้าที่ในการดูแล พื้นที่ซึ่งพบว่าแผนงานส่วนหนึ่งยังคงใช้แนวคิด การใช้สิ่งก่อสร้างเข้าแก้ปัญหาการกัดเซาะ เช่นเดียวกับกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี นอกเหนือจากการก่อสร้างชายฝั่งในอดีตไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายในการอนุรักษ์ชายหาดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน กฎหมายที่มีอยู่กว้างเกินไป มีความไม่เหมาะสมในบางกฎหมาย (ด้วยรายละเอียดข้อ 2.2, 5) และการไม่มีการกำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นวิชาการและเป็นปัจจุบัน เพียงพอ ตลอดจนการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เช่นทำให้มีการลักลอบถูก ทรัพย์เกิดขึ้นเสมอ
- การไม่มีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การไม่ประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ทำให้มี การทำงานหักส่วนที่ข้ามกันและส่วนที่ขัดแย้งกัน
- การมองข้ามความสำคัญในการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างชัดเจน ทำ ให้มีการใช้ประโยชน์ไปอย่างไรทิศทาง และทำให้เสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ศักยภาพของหาด ทราย เช่น กรมเจ้าท่า (หรือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นหน่วยงาน หลักในการรับผิดชอบดูแลชายฝั่งในอดีต ได้ใช้ประโยชน์ชายฝั่งไปในด้านการขนส่งทางน้ำเป็น หลัก โดยมีได้คำนึงถึงศักยภาพหรือคุณค่าชายหาดในด้านอื่นๆ เช่น การเป็นแหล่งกำเนิดของ

ชีวิตสัตว์นานาชนิด และคุณค่าด้านนันทนาการ ทำให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาส่งผลให้เสียโอกาสในการใช้ชั้รพยากร้ายผิ้งในด้านอื่นๆ

- ขาดการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในทุกระดับ

#### 4) กัยคุกความ

จากจุดย่อหนังกล่าวได้สังผลกระทบให้เกิดกัยคุกความในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ภายใต้สังคมที่ขาดความเข้าใจในระบบของธรรมชาติ ข่าวสารสาเหตุของปัญหากัดเซาที่ไม่ถูกต้องได้รับการเผยแพร่อย่างรุ่งเท่าไม่ถึงกึ่งการณ์ทางสื่อสารมวลชนเป็นประจำ ทำให้ความเข้าใจที่ผิดพลาดขยายออกไปในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันจากชุมชนที่เข้าใจผิดสนับสนุนการใช้มาตรการที่ผิดพลาดซ้ำเติม
- สังคมขาดความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศทางธรรมชาติและชายฝั่ง ซึ่งเนื่องมาจากรัฐบาลมองข้ามองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประกอบการขาดประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ ส่งผลให้กิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่หาดทรายและชายฝั่งทั้งของโครงการของรัฐบาลและประชาชนแทรกแซงระบบของธรรมชาติทั้งโดยเจตนา และการรุกรุ่งเท่าไม่ถึงกึ่งการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการกัดเซาชายฝั่ง และเกิดผู้เสียหาย เกิดการร้องขอความช่วยเหลือและการเข้าแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการแทรกแซงซ้ำเติม ปัญหากัดเซาจึงลุกลามไปเป็นลูกโซ่
- กลไกทางการเมือง ทำให้ปัญหากัดเซาชายฝั่งลุกลาม เช่น การใช้โอกาสในกิจกรรมสุมสมแรงในการเสนอโครงการก่อสร้างชายฝั่งด้วยวัสดุประสมค์ได้ก็ตาม จะเป็นการแทรกแซงธรรมชาติโดยไม่จำเป็น และจะเป็นสาเหตุเมื่อองค์นันให้เกิดปัญหากัดเซาชายฝั่ง ซึ่งความจริงแล้วปัญหาจากคลื่นลมตามธรรมชาตินั้นเป็นไปตามรอบปกติของธรรมชาติ (ช่วงเวลาอาจจะล้าหรือยาวขึ้นอยู่กับรอบของเหตุการณ์) ซึ่งบางปีหาดอาจจะลดลง แต่ธรรมชาติก็จะเติมเต็มให้ในรอบถัดไป นอกจากนี้ความเสียหายจากคลื่นลมอาจจะเกิดกับสถานที่หรือครัวเรือนที่ตั้งถิ่นฐานรุกคล้ำแนวชายฝั่งและอยู่ในร่มมีที่ได้รับอิทธิพลจากทะเล (ซึ่งรูบ内陆ควรดูแลด้วยการทำหนองเป็นเขตห้ามรุกเข้า) ประสบการณ์การพังทลายจากการณ์จะสร้างความกังวลให้ชุมชน ตั้งนั้นจึงมักจะมีการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆ เพื่อลดความเครียดของประชาชนโดยนักการเมืองห้องถีน เพื่อรักษาสถานภาพทางการเมืองทำให้มีการใช้งบประมาณไปเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น และการแก้ปัญหานี้ก็เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปโดยไม่ทราบจุดสิ้นสุด โดยประชาชนก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
- เมื่อจากการแก้ปัญหากัดเซาชายฝั่ง เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดช่องทางแสวงหาประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะเพิ่มสิ่งแปลงปลอมแทรกแซงก่อให้เกิดปัญหากัดเซาชายฝั่งอย่างไม่สิ้นสุด

#### 3.3. แนวทางในการแก้ปัญหา และการพัฒนา พื้นที่หาดทรายและชายฝั่งภาคใต้ผั่งตะวันตกของอ่าวไทย

แนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และการพัฒนา พื้นที่หาดทรายและชายฝั่งภาคใต้ผั่งตะวันตกของอ่าวไทย สามารถวิเคราะห์โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในของพื้นที่ในด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอกด้านโอกาส และภัยคุกคาม (ข้อมูลจากข้อ 3.2) โดยประยุกต์ใช้ TOWS Matrix ของ Wheelen & Hunger, (1995) แนวทางที่เป็นไปได้ดังความสัมพันธ์ในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา และการพัฒนา พื้นที่ขาดทรายและชายฝั่งโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของพื้นที่

ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
ปัจจัยภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณค่าแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติ</li> <li>- การเป็นแหล่งอาหาร</li> <li>- เอกลักษณ์ของท้องถิ่น</li> <li>- หาดทรายเป็นกำแพงกันคลื่นธรรมชาติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความอ่อนไหวต่อการกูกรบกวน</li> <li>- การมีคุณสมบัติก่อสิ่นค้าสาระน้ำ</li> <li>- การจัดการชายฝั่งไม่เหมาะสม ดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- การละเลียรระบบของธรรมชาติ</li> <li>- กว้างมากขาดความสมมูลรูป</li> <li>- หน่วยงานทำหน้าที่ซ้ำซ้อน</li> <li>- ไม่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ชายหาด</li> <li>- ขาดการให้ความรู้ประชาชน</li> </ul> </li> </ul>
โอกาส (Opportunities)	<p>แนวทางแก้ไข :</p> <p>การใช้จุดแข็งและส่งเสริมโอกาส</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งเสริมหาดทรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแก่เยาวชนและผู้สนใจ</li> <li>- การส่งเสริมให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของชุมชน</li> </ul>	<p>แนวทางแก้ไข :</p> <p>การใช้โอกาสเหล่านี้จุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ และพื้นที่อนุรักษ์ให้ชัดเจน</li> <li>- การกำหนดศักยภาพการใช้ประโยชน์ชายฝั่งให้มีความชัดเจนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น</li> <li>- ให้ความรู้แก่ชุมชนชายฝั่งให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักรู้ ความสำคัญทั้งในด้านนิเวศ และคุณค่าของหาดทรายชายฝั่งทะเล</li> </ul>
ภัยคุกคาม (Threats)	<p>แนวทางแก้ไข :</p> <p>ใช้จุดแข็ง และหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างองค์ความรู้ในด้านนิเวศ และมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหาดทรายชายฝั่งทะเล</li> <li>- การสร้างกระบวนการให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้านนิเวศ และคุณค่าของหาดทรายชายฝั่งทะเล</li> </ul>	<p>แนวทางแก้ไข :</p> <p>การลดจุดอ่อน เพื่อผ่านพ้นภัยคุกคาม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับปรุงและเพิ่มเติมประเด็นทางกฎหมายให้มีความเหมาะสม</li> <li>- การปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย</li> <li>- การจัดระบบการภาครัฐของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากริมชายฝั่ง</li> </ul>

## 4. ประสบการณ์การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศต่างๆ

### 4.1 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีเขตแดนติดต่อกับชายฝั่งทะเลรายรัฐ ได้แก่ ทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 14 รัฐ ติดกับอ่าวเม็กซิโก 5 รัฐ และอีก 5 รัฐทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก สภาพหาดทรายที่ถูกกัดเซาะส่วนใหญ่เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ร้อยละ 80 ของชายฝั่งในรัฐ California เพชรยุกับปัญหาการกัดเซาะ โดยมีอัตราการสูญเสียเฉลี่ย 4 นิ้wt อปี ในบางพื้นที่มีมากถึงหลาย ๆ ฟุตต่อปี ซึ่งนับเป็นการสูญเสียอย่างมหาศาล

ภาครัฐและประชาชนในสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความสำคัญมากกับการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทั้งในด้านนันทนาการและประมง ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาที่น่าสนใจ โดยรัฐบาลกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันในทุกรัฐ ในส่วนที่รับผิดชอบโดยรัฐบาลท้องถิ่น จะมีความแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละรัฐ ดังนี้

#### 1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ และอำนาจการตัดสินใจ

การจัดการดูแลชายฝั่งระดับชาติ อยู่ในความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงานหลัก คือ (1) US Army Corps of Engineers (USACE) สังกัดหน่วยวิศวกรรมการทหาร (Office of The Chief of Engineers) กองทัพบกกระทรวงกลาโหม และ (2) NOAA Coastal Services Center เป็นศูนย์ให้บริการด้านชายฝั่ง (The Coastal Services Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ The National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์นี้จะทำงานร่วมมือกับหน่วยงาน ได้แก่ รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐ ผู้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน หน่วยงานเอกชน และองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร

#### การกิจลักษณ์ของ USACE

ทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลควบคุมปัญหาการกัดเซาะของหาดทรายและชายฝั่งในส่วนของสาธารณะ โดยจัดตั้งหน่วย Coastal and Hydraulic Laboratory (CHL) สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม (Engineer Research and Development Center: ERDC) ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกัดเซาะหาดทราย (Beach Erosion Control Projects) ที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์กร และเป็นโครงการหลักที่รัฐบาลกลางสนับสนุนทุนทำการศึกษา (Federal Grants Wire) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการกัดเซาะหาดทรายและชายฝั่งสาธารณะ

การกิจกิจส่วนหนึ่งคือ การจัดให้มีโครงการพัฒนาและแสดงผลการควบคุมการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งของประเทศ (The National Shoreline Erosion Control Development and Demonstration Program) ซึ่งดังขึ้นตามข้อกำหนดกฎหมายใน Section 227 of WRDA 1996 (The U.S. Water Resources and Development Act of 1996) เพื่อสนับสนุนการป้องกันชายหาดด้วยวิธีการที่เหมาะสม และแก้ไขแนวชายฝั่งให้มีการสะสมของตะกอนทรายมากขึ้น การดำเนินงานในรูปของโครงการวิจัยประยุกต์ รับผิดชอบโดย USACE และมี ERDC เป็นผู้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน (USAE, 1981)

#### ขอบเขตการดำเนินงานของ USACE

ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตชายฝั่ง (shoreline stabilization) การป้องกันความเสียหายของชายฝั่งทั้งส่วนหน้าหาดและหลังหาด (backshore) อันเนื่องมาจากคลื่นและน้ำท่วมจากทะเล (waves and surge) การรักษาเสถียรภาพของช่องทางเปิดต่างๆ เช่น ปากแม่น้ำ (Inlet stabilization) รวมถึงการดูแลท่าเรือ (harbor protection)

## วิธีการทำงานของ USACE

ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการทัพนากลจะเข้าไปศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในส่วนของพื้นที่สาธารณะ โดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น การศึกษาเริ่มด้วยการระบุผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางแก้ไขผ่านกระบวนการศึกษาและวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้การติดตั้งสิ่งแปรรูปломหรือการใช้เทคโนโลยี ต้องได้รับการทดสอบก่อนเป็นลำดับแรก สิ่งแปรรูปломหรือการใช้เทคโนโลยีในที่นี้ได้แก่ คันดักทราย (groin) แนวหินกันคลื่น(breakwaters) รวมทั้งทางเลือกใดๆในการสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะ เช่น วิศวกรรมชีวภาพ (bioengineered) หรือการสร้างแนวป้องกันเลียนแบบธรรมชาติโดยใช้พืชช่วยเหลือ (vegetative approaches) การรักษาหน้าดิน (cohesive and bluff shore treatments) และกระบวนการอื่นๆ ในการรักษาผืนทราย (sand retention methods) ทุกโครงการที่มีการจัดทำขึ้น จะต้องผ่านการอนุญาตจากท้องถิ่นตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดย USACE และรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลกลางจะรับภาระไม่เกิน 2,000,000 เหรียญ สรอ. (River and Harbor Act of 1962, Section 103, as amended, Public Law 87-874, 33 U.S.C. 426g.)

### 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจัดการชายฝั่งของประเทศ

รัฐบาลกลางได้ให้อำนาจแก่รัฐบาลท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ให้สามารถปฏิบัติการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง โดยรัฐบาลกลางให้การสนับสนุน กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการกัดเซาะ การควบคุม และการฟื้นฟูชายฝั่ง ของรัฐบาลกลางประกอบด้วย

The Coastal Zone Management Act (CZMA) (Public Law 92-583),

Coastal Barrier Resources Act 1982 (CBRA) และ Coastal Barrier Improvement Act of 1990 (CBIA)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีเช่น River and Harbor Act of 1968 (Public Law 90-483) และ Water Resources Development Acts.

#### 2.1) Coastal Zone Management Act (CZMA)

ปี 1972 สภากองเกรสมีมติรับกฎหมายการจัดการชายฝั่ง (Coastal Zone Management Act : CZMA) เพื่อกำหนดนโยบายการอนุรักษ์ การป้องกัน การพัฒนา และการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูชายฝั่งที่เสียหายไป การสร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือให้รัฐที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลให้สามารถจัดการดูแลปัญหาชายฝั่งได้เอง อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการจัดการ การพัฒนา และการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและน้ำชายฝั่งทะเล (16 U.S.C. 1452, Sec. 303 (1) and (2))

ข้อกำหนดในกฎหมายนี้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมด ประกอบด้วยส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำในขอบเขตที่รัฐกำหนด ส่วนพื้นดินบนฝั่งในขอบเขตที่มีอิทธิพลต่อชายฝั่ง เกาะ หาดทราย หาดโคลน และพื้นที่ละสมตะกอนระหว่างเกาะ (transitional and intertribal areas)

CZMA กำหนดแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในการควบคุมปัญหาการกัดเซาะหาดทราย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์เงินทุนให้รัฐที่มีพื้นที่ติดชายฝั่ง และมีแผนจัดการชายฝั่งที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางแล้ว รัฐต่างๆจะได้รับการเชิญชวนให้เสนอแผนพัฒนาชายฝั่งภายใต้ความสมัครใจ และไม่มีการลงโทษกรณีที่รัฐได้เลือกที่จะไม่เข้าร่วม เป้าหมายหลักของรัฐบาลกลางคือมุ่งสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการอนุรักษ์ชายฝั่ง

การขอใบอนุญาตเพื่อกระทำการหรือกิจกรรมใดๆ (ในและนอกเขตชายฝั่ง) ที่ส่งผลกระทบต่อเขตแนวชายฝั่งจากรัฐบาลกลางนั้น จะต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่น และการดำเนินกิจกรรมจะต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ข้อกำหนดนี้รวมถึงกิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน และการดำเนินการต่างๆจากรัฐบาลกลาง (Section 307 (c)(3)(A) of the CZMA)

กฎหมาย CZMA ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังดำเนินการมา 30 ปี มีรัฐที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจจำนวน 33 รัฐ (จากทั้งหมด 35 รัฐ) และไม่มีรัฐใดยกเลิกการเข้าร่วม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลมากกว่าร้อยละ 95 อยู่ภายใต้แผนการจัดการชายฝั่ง

## 2.2) Coastal Barrier Resources Act 1982 (CBRA)

Coastal Barrier Resources Act (CBRA, Public Law 97-348) เป็นกฎหมายสำคัญในการดูแลชายฝั่งทะเลส่วนที่มีความบอบบางของสหรัฐอเมริกา กฎหมาย CBRA กำหนดขึ้นในปี 1982 เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแนวสันทรายธรรมชาติ (Coastal Barrier) กฎหมายจะคุ้มครองแนวสันทรายธรรมชาติทั้งระบบโดยระบุพื้นที่ลงในแผนที่อย่างเป็นทางการ พื้นที่ที่กำหนดนี้จะไม่ถูกрубกวนจากการลงทุนของรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความบอบบางและอ่อนไหวต่อبيئةชายฝั่ง

กฎหมาย CBRA 1982 มีผลครอบคลุมแนวสันทรายธรรมชาติตามแนวชายฝั่งแอตแลนติก ซึ่งมีลักษณะเป็นหาดทรายทอโดยา (เช่นเดียวกับอ่าวไทย) และอ่าวเม็กซิโก โดยมีวัตถุประสงค์สามประการคือ เพื่อ 1) ลดการสูญเสียชีวิตเนื่องจาก Storm Surges และ Hurricane ให้เหลือน้อยที่สุด 2) ลดการลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ของรัฐบาล 3) ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแนวสันทรายธรรมชาติ

กิจกรรมใดๆ ที่ในระบบแนวสันทรายชายฝั่งต้องได้รับความยินยอมจาก USACC ภายใต้กฎหมาย CBRA และผ่านฝ่ายเลขานุการกระทรวงมหาดไทย

ทรัพยากรที่ระบุไว้ใน CBRA หมายถึง Coastal Barriers, Bay Barriers, Barrier Islands, และ Sediment Features ที่กำหนดที่ปักป้องผืนแผ่นดิน และสัตว์น้ำ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

แนวสันทรายชายฝั่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยปักป้องแผ่นดิน ทะเลเปิด พื้นที่ชั่มน้ำ และ salt marshes จากคลื่นลมและพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง แนวสันทรายธรรมชาติที่กำหนดใน CBRA รวมถึง เกาะ (Barrier Islands) สันดอน (Bars) แหลม(Spits) สันทรายเชื่อมระหว่างแผ่นดินและเกาะ (Tombolos) และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น ปากแม่น้ำ และพื้นที่ชั่มน้ำ การก่อตัวของทรายและตะกอนทำให้เกิดสันทรายที่ระบบนิเวศที่ผลิตมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมีความเปราะบางต่อความเสียหายจากพายุและการถูกดูดของแนวชายฝั่ง สันทรายชายฝั่งจะเป็นสิ่งที่ยังมีความสำคัญต่อการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และแหล่งน้ำที่สำคัญ

กฎหมาย CBRA มีการปรับในปี 1990 ภายใต้ Coastal Barrier Improvement Act : CBI (16 U.S.C. 3501 et seq) โดยมีการทบทวนการทำแผนที่ การปรับข้อมูล และการเพิ่มเติมระบบสันทรายชายฝั่ง รายการทรัพยากรส่วนของระบบสันทรายชายฝั่งแฟชิฟิคถูกจัดทำขึ้นภายใต้การศึกษา Pacific Coast Barrier Resources Study and Mapping การจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการเฉพาะสันทรายชายฝั่งขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการทรัพยากรสันทรายชายฝั่ง และได้มีการปรับอีกรั้งในปี 2000 (Public Law 106-514) เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพิ่มเติมและการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มความถูกต้องและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2.3) กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพื้นฟูชายหาด

ตาราง 5 กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพื้นฟูชายหาด (Matrix of Laws Relating to Beach Nourishment)

ปี	ข้อกำหนด (กฎหมาย/ ข้อบังคับ)	ผลของการบังคับใช้
1930	ให้อำนาจ USACE ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นในการทำการศึกษา เพื่อควบคุมการกัดเซาะ; จัดตั้ง Beach Erosion Board (BEB) (P.L. 71-520 of 1930)	เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลกลางเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการป้องกันชายฝั่ง

1946	ขยายขอบเขตการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลกลางจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนโครงการศึกษาในเขตชายฝั่งสาธารณะด้วย เงินทุนหนึ่งในสามของต้นทุนค่าก่อสร้าง (P.L. 79-727 of 1946)	ขยายขอบเขตการสนับสนุนรวมถึงผล ของพายุ Hurricane
1953	ให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน พื้นที่จากฝั่งออกไปในทะเล 3 ไมล์ (Submerged Lands Act of 1953 (43 USC 1301 and following))	ส่งผลต่อการใช้ทรัพย์นอกฝั่งใน โครงการเติมทราย (Beach Nourishment)
1953	ให้รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดการทรัพยากรแerrาที่ในบริเวณให้ล่วง บริเวณโดยนับตั้งแต่น่านน้ำของรัฐชายฝั่งออกไปถึงขอบของให้ล ทวีป (Outer Continental Shelf Lands Act of 1953 (43 USC 1331 and following))	ส่งผลต่อการใช้ทรัพย์นอกฝั่งใน โครงการเติมทราย (Beach Nourishment)
1956	- ขยายขอบเขตอำนาจการป้องกันชายฝั่งของรัฐบาลกลางให้ ครอบคลุมพื้นที่เอกสารที่มีหลักฐานว่าเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ - ระบุรอบการซ้อมแซมโครงสร้างการป้องกันชายฝั่ง ซึ่งปกติ กำหนดไว้ทุกช่วงเวลา 10 ปี (P.L. 84-826 of 1956)	การป้องกันชายฝั่งของรัฐบาลกลาง ครอบคลุมพื้นที่เอกสารในแนวชายฝั่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
1968	- ให้อำนาจห้ามส่วนร่วมในต้นทุนการป้องกันชายฝั่ง สาธารณะ และชายฝั่งเอกสารที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  - เพิ่มนประมาณช่วยเหลือโดยรัฐบาลกลาง จาก 1 ใน 3 เป็น 100% สำหรับการศึกษาป้องกันชายฝั่ง  - เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือโดยรัฐบาลกลางในส่วนของค่า ก่อสร้างกรณีปัญหาการกัดเซาะหาดทรายและการป้องกันชายฝั่ง จาก 1 ใน 3 เป็น 50% ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และเพิ่มเป็น 70% ในการที่เป็นอุทยาน(parks) และเขตอนุรักษ์พื้นที่ตาม ข้อกำหนด Under Section 103 (33 USC 426g)  - ให้ห้ามเรือเป็นผู้ปฏิบัติการเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง. (Under Section 111 (33 USC 426i))	- ส่งผลให้มีผลการศึกษาจำนวนมาก และการให้อำนาจต่างๆ ในระยะต่อมา (1950's and 60's) - กำหนดให้ USACE สนับสนุนการลด การกัดเซาะด้านใต้สิ่งก่อสร้างร่องน้ำ เดินเรือของรัฐบาลกลาง
	- การลดผลกระทบต้องดำเนินการสำหรับชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่ เป็นผลจากสิ่งก่อสร้างร่องน้ำเดินเรือของรัฐบาลกลาง  (River and Harbor Act (33 USC 401 and following) of 1962 (P.L. 87-874) and 1968 (P.L. 980-483))	
1963	จัดตั้ง Coastal Engineering Research Board (CERB) และ	เป็นผลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความ

Coastal Engineering Research Center (CERC) แทน Beach Erosion Board.  
(P.L. 88-172 of 1963)

ด้วยการผลการศึกษาความคู่กับการเพิ่มขึ้นของการพัฒนาชายหาด และความต้องการบรรเทาการกัดเซาะของรัฐบาลกลาง

1972 กำหนดให้ทุกองค์กรของรัฐบาลกลางที่มีกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาใดๆ ที่ส่งผลต่อพื้นที่ชายฝั่งจะต้องได้รับการเห็นชอบจาก CZMP ก่อนดำเนินการ  
(Coastal Zone Management Act of 1972 (16 USC 1451 and following) (P.L. 92-583))

เกิดโครงการระดับชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชาติอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่ง และให้ทุน (Section 306A) สำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ชายฝั่ง

1982 ก่อตั้งระบบแนวป้องกันชายฝั่ง (Coastal Barrier Resources System (CBRS)); พื้นที่ที่อยู่ใน CBRS จะไม่ได้รับบประมาณสำหรับการจัดทำโครงสร้างหรือการปรับปรุงใดๆ อีกต่อไป CBRS เติบโตอย่างกว้างขวางภายหลังที่มีกฎหมาย Coastal Barrier Improvement Act (CRIA) of 1990 (P.L. 101-591).  
(Coastal Barrier Resources Act of 1982 (16 USC 3501 and following) (P.L. 97-384))

พื้นที่ที่ถูกระบุว่าอยู่ใน CBRS ปลอดจากการพัฒนาใดๆ ตามความมุ่งหวังของกฎหมาย

1976 - 2000 - จัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย เพื่อการทุ่มเทสนับสนุนการอนุรักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
- ให้อำนาจ Secretary of the Army ใน การก่อตั้ง ดำเนินงาน และรักษาทรัพยากรน้ำ ด้วยโครงการพัฒนาต่างๆ  
- ปัจจุบันโครงการพัฒนาทรัพยากร ที่อยู่ภายใต้ USACE โดย อำนาจศาล คือการเดินเรือ การป้องกันน้ำท่วม การป้องกันชายฝั่ง และการฟื้นฟูชายหาด (beach renourishment);  
(Water Resources Development Act (33 USC 2201 and following) of 1976 (P.L. 94-587), 1986 (P.L. 99-662), 1988 (P.L. 100-676), 1992 (P.L. 102-580), 1996 (P.L. 104-303), 1999 (P.L. 106-53), and 2000 (P.L. 106-541))

มอบอำนาจโครงการพื้นฟูชายหาดในการกำหนดสัดส่วนภาระต้นทุนที่ใช้โดยมีแนวโน้มให้ลดสัดส่วนงบประมาณที่สนับสนุนโดยรัฐบาลกลาง และเพิ่มการสนับสนุนจากส่วนอื่นๆ (กำหนดให้เป็น 50/50 ในปี 2003)

1969 กำหนดให้หน่วยงานจากรัฐบาลกลางเป็นผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการหลักที่รัฐบาลกลางให้การสนับสนุน การอนุญาต หรือการปฏิบัติ  
(National Environmental Policy Act of 1969 (42 USC 4321 and following))

ทำให้ทางเลือกที่มีความเสียหายน้อยที่สุดเท่านั้นที่นำไปปฏิบัติ เนื่องจาก การพื้นฟูชายหาดมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบเจ้าร้ายลง ข้อกำหนดนี้จึงเป็นการเริ่มต้นที่จะให้มีการศึกษากรอบ

การขุดลอกหรือทิ้งสิ่งต่างๆลงในน้ำจะต้องได้รับอนุญาตจาก USACE ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุใน Section 404  
(Clean Water Act (33 USC 1251 and following))

การปฏิบัติการพื้นฟูชายหาดจะต้องได้รับการอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดใน Section 404

หน่วยงานจากรัฐบาลกลางต้องทบทวนและรับรองการปฏิบัติหรือ การสนับสนุนใดๆ จากรัฐบาลว่ามีผลต่อสัตว์หรือที่อยู่อาศัยที่อยู่ ในข่ายหากหรือไม่และต้องปรึกษาขอความเห็นจาก USFWS (Endangered Species Act (16 USC 1531 and following))

มีการพิจารณาโครงการฟื้นฟูที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ การจำกัด ไม่ให้มีการก่อสร้างในบางฤดูกาล เช่น ฤดูกาลการวางไข่ของเต่าทะเลในชัยผึ้ง มหาสมุทรแอตแลนติก

รัฐบาลกลางต้องพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการสนับสนุนจาก รัฐบาล รวมถึงการอนุญาต การลงทุน หรือการเริ่มโดยรัฐบาล กลาง ต่อทรัพยากรที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งที่ได้รับการจดทะเบียน และส่วนที่อยู่ระหว่างการรอจดทะเบียน

(National Historic Preservation Act (16 USC 470 and following))

มีการหลีกเลี่ยงการกิจกรรมใดๆ ใน พื้นที่ชายหาดที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ที่ต้องเก็บรักษาไว้

ที่มา : ปรับปรุงจาก Matrix of Laws Relating to Beach Nourishment (2008)

website <http://www.csc.noaa.gov/beachnourishment/html/human/law/tables/at1.htm>

### 3) กระบวนการจัดการปัญหา

เมื่อสภากองเกรสได้รับการเสนอปัญหา การตัดสินใจจะผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมสภากฯ และดำเนินการผ่าน USACE ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งระดับเมือง รัฐ และเขตการปกครองต่างๆ โดยคำใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจะรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในอัตราอัตรายละ 50

หากการกัดเซาะชายฝั่งมีหลักฐานเด่นชัดว่าอยู่ในระดับที่ไม่อาจแก้ไขได้แล้ว ให้มีการพิจารณาดำเนินด้วยกลยุทธ์การจัดการสามขั้นตอนดังนี้

- ให้จำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว โดยการก่อสร้างโครงสร้างเพื่อการป้องกัน
- จากนั้นทำการเติมทราย หรือสร้างหาดทรายเทียม (Beach-nourishment) พร้อมกับ ทำการศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้โครงสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะ และศึกษาถึงผลกระทบ ต่อหาดทราย
- ถ้าประสบผลสำเร็จ ก็ให้ดำเนินการต่อ ถ้าหากเกิดผลเสียให้ทำการยกเลิกหรือรื้อถอนโครงสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายหาดออก

อย่างไรก็ตาม ในบางรัฐจะมีกฎหมายควบคุมโดยไม่อนุญาตให้ใช้แนวป้องกันที่มีโครงสร้างแบบแข็ง (Hard Construction) ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น North Carolina law (G.S. 113A-115.1) เนื่องจากการมีผล การศึกษาชัดเจนว่า โครงสร้างแข็งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะ แต่กลับสร้างปัญหาการกัดเซาะข้างเคียงเพิ่มขึ้น

### 4) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ชายฝั่งที่น่าสนใจ

ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ชายฝั่งที่มีพื้นที่เป็นความสมูทหรือที่ด้านหนึ่งติดกับอ่าวเม็กซิโก และอีกด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพของชายฝั่งมาก และเป็นผลลัพธ์ ที่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ชายฝั่งอย่างเข้มแข็ง ด้วยดังนี้

**4.1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล จะกำหนดโดย ยังคงจากแนวถอยร่นของชายฝั่ง แนวป้องกันที่กำหนด สนับราย หรือแนวหน้าผา ดังนี้**

- ต้องห่างจากแนวเนินทราย 25 ฟุต
- ต้องห่างแนวหน้าผา (ที่มีความสูงเกิน 15 ฟุต) 50 ฟุต

- ต้องห่างจากแนวป้องกัน 25 ฟุต
- ต้องห่างจากแนว erosion control line 250 ฟุต
- ในกรณีที่ไม่มีแนวอ้างอิงที่กำหนด สิ่งปลูกสร้างต้องห่างจากแนวพื้นที่ชั้น 100 ฟุต
- ห้ามสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดสร้างภายในเขตแนวอยร่น และแนวอ้างอิงดังกล่าว ยกเว้นทางเดินยกระดับไปสู่ชายหาด (elevated walkovers)

#### **4.2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างในพื้นที่ชายฝั่งทะเล**

- ห้ามสร้าง ห้ามบุดเจาไดๆบริเวณพื้นที่ชายหาด จะอนุญาตให้สร้างหรือซ้อมเชมเฉพาะกรณีสามารถป้องกันได้ เช่น ท่อระบายน้ำ ท่อส่งไฟฟ้า ท่อแก๊ส สายโทรศัพท์
- ไม่อนุญาตให้สร้างแนวป้องกันใดๆ ยกเว้นผ่านข้อกำหนดต่อไปนี้
- เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะมีการกัดเซาะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า
- ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้ว เช่น การถมทราย การถมเนินดิน
- พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อชายหาด และพื้นที่ข้างเคียง
- ห้ามการกระทำที่รบกวนแนวการไหลของตะกอนทรายตามธรรมชาติ
- ห้ามการกระทำที่รบกวนการดำเนินชีวิตของเต่าทะเล
- ห้ามการกระทำที่รบกวนพืชริมชายหาด

#### **4.3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าปรับกรณีกระทำการผิด**

- การกระทำใดๆที่เป็นข้อห้าม ไม่ว่าจะด้วยการจ้างหรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องเสียค่าปรับดังนี้

ระดับความรุนแรง/ผลกระทบต่อธรรมชาติ	ค่าปรับ
มาก	\$5000-10000
ปานกลาง	\$1000-5000
น้อย	0-\$1000

- การคำนวณค่าปรับหากเป็นการกระทำการผิดที่เป็นลักษณะต่อเนื่อง ให้คำนวณค่าปรับโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกที่มีการกระทำการผิด และหากเป็นการทำการผิดซ้ำก็จะถูกปรับในอัตราที่มากขึ้น
- การปรับจะพิจารณาทั้งกรณีลงใจกระทำ และการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยการลงใจกระทำจะเสียค่าปรับมากกว่าการกระทำการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

### **5) บทบาทของชุมชน**

ชุมชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น มักมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นในชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาชายฝั่งเกิดการกัดเซาะ เพื่อการเฝ้าระวังและรณรงค์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น

- NC Conservation Network เป็นกลุ่มผู้นำเสนอข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นของมลรัฐ North Carolina ทั้งในด้านความเสียหายที่เกิดขึ้น และการจัดการแก้ปัญหา ฯลฯ
- Bureau of Beaches and Coastal Systems ที่มลรัฐ Florida เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแล การศึกษา และจัดการปัญหาชายฝั่งของมลรัฐ รวมถึงการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น
- กลุ่ม 43 นักวิชาการจากหลายสถาบันการศึกษาจากรัฐต่างๆ ได้ร่วมลงนาม สนับสนุนผลการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้โครงสร้างทางการเพื่อป้องกันแนวชายหาดจากปัญหาการกัดเซาะฝั่ง เช่น

การสร้างคันดักทราย หรือเขื่อนกันป่ากแม่น้ำ เพราะโครงการสร้างคันดักทรายจะส่งผลกระทบให้มีการกัดเซาะชายฝั่งในแนวต่อเนื่องจากโครงการสร้างน้ำตกมา ซึ่งจะส่งผลเสียหายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นักวิชาการกลุ่มนี้จึงมีการเรียกร้องให้ทาง USACE ระงับการก่อสร้างแนวป้องกันที่มีโครงการสร้างถาวร เหล่านี้ดังรายละเอียดตามภาคผนวก 2

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ อีกมากที่ทำหน้าที่คล้ายๆ กันในแต่ละรัฐ ทั้งหน่วยงานของรัฐเอง หรือองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนหรือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนตระหนักรถึงความสำคัญและผลที่จะเกิดขึ้น และสร้างความร่วมมือในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### ๖) ตัวอย่างการแก้ปัญหาในระดับมลรัฐกรณี Hawaii

Coastal Erosion Management Plan (COEMAP) เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากการรัฐบาลกลาง ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและติดตามปัญหาชายฝั่ง เช่น ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาในอดีต และสิ่งที่การทำในอนาคต รวมรวมผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง รวมไปถึงเก็บข้อมูลที่ได้จากประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้วรู้ภัลในการป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยนโยบายที่รัฐกุญแจร่วมกับการให้ความรู้แก่ประชาชน ความร่วมมือของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมไปถึงการประเมินสถานการณ์การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การแก้ปัญหาประสบความสำเร็จ

การแก้ปัญหานี้เป็นสิ่งที่ยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งการจะทำให้ผู้ส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่ายพอใจ ต้องอาศัยการประสานปะนอม การเสียสละ ทัศนคติเพื่อส่วนรวม และจำเป็นต้องทำให้เกิดเป็นผลสำเร็จต่อสังคมให้มากที่สุด มิฉะนั้นจะยิ่งทำให้เป็นภาระหนักที่ที่หนักหน่วงขึ้นในอนาคต

นโยบายการป้องกันชายฝั่งต่างๆ ของชาวiy มีมาตั้งแต่ปลายปี 1970 แต่การกัดเซาะชายฝั่งยังคงรุนแรงอยู่ถึงปัจจุบัน เป็นเพราะการขาดความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริง และการวางแผนที่ผิดพลาดในช่วงต้นๆ ที่มองไม่เห็นถึงผลเสียที่จะติดตามมาจากการก่อสร้างแนวป้องกันที่ในการใช้โครงสร้างแบบแข็ง รวมทั้งความล้มเหลวในการประสานงานกันขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันนี้ COEMAP ได้ยกระดับการแก้ปัญหาขึ้นในทุกๆ ส่วน ทั้งด้านการประสานงาน เงินทุน และที่สำคัญที่สุดคือความรู้ เทคโนโลยี เพื่อให้การวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

อาวยยประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ ลักษณะของเกาะจะมีภูเขาอยู่ตรงกลาง ทำให้พื้นที่ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างจำกัดอยู่บริเวณชายฝั่งเท่านั้น แต่ละเกาะมีการกัดเซาะชายฝั่งแตกต่างกันไป โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำและปริมาณน้ำทะเลที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ตามธรรมชาติ ต่อมามีการท่องเที่ยวในอาวยยพัฒนาขึ้น มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างในแนวชายหาด เพื่อใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการและการทำเหมืองกราฟฟิติ จนทำให้สภาพของชายหาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความสามารถในการด้านงานการกัดเซาะของชายฝั่งลดลง เพราะเนินทรายและพืชชายฝั่งถูกทำลาย ทำให้การกัดเซาะรุนแรงขึ้น ทางการได้ก่อสร้างแนวป้องกันที่มีโครงสร้างแบบแข็งในหลายพื้นที่ระหว่างช่วงปี 1970-1990 ทำให้สภาพชายฝั่งเปลี่ยนไป และนำไปสู่การกัดเซาะที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องรังทั้งในพื้นที่กัดเซาะเดิมและพื้นที่ใกล้เคียง COEMAP ประเมินว่า อาวยยสูญเสียชายหาดไปแล้วร้อยละ 24 จากแนวชายหาดทั้งหมด มีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะให้แคบลงหรือสูญเสียพื้นที่ชายหาดบางส่วน

### เป้าหมายและกิจกรรมการจัดการชายฝั่งในอนาคต

- เพิ่มอำนาจให้หน่วยงานที่จัดการชายฝั่งด้วยกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น และมีบังคับใช้โดยอาศัยอำนาจของรัฐ
- กำหนดเขตการใช้สอยพื้นที่ (Zoning) ให้มีการปลูกสร้างอย่างเหมาะสม
- ซ้อมแผนชายฝั่งด้วยการฝึกชายหาดในพื้นที่ที่เหมาะสม
- สำรวจและประเมินสถานการณ์การกัดเซาะ ศึกษาทำหนาดลักษณะพื้นที่ชายหาดในอนาคตอย่างแม่นยำ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในแนวชายฝั่ง

5. ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
6. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น การกำหนดระยะถอยร่น (Setback) ใน Oahu และบางพื้นที่ใน Waimanalo , Kailua , Kahuku
7. สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย

### **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

โครงการก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับชายฝั่ง ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานดังๆ ก่อน โดยองค์กรที่เกี่ยวกับชายฝั่งมีทั้งหมด 13 องค์กร ประกอบด้วยองค์กรของระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ และระดับชุมชน ถ้าเป็นโครงการของเอกชน เช่น การสร้างโรงรำ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรการท่องเที่ยวและองค์กรที่ดูแลชายฝั่ง ส่วนโครงการที่เกี่ยวกับการประมง ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่รับผิดชอบด้านประมง ผู้ประกอบการภายใต้ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว หากมีประวัติในการดูแลดัดแปลงพื้นที่ชายฝั่งของตนเองได้ดี การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่อื่นๆ ของผู้ประกอบการรายนั้นจะทำได้ง่ายขึ้น

โครงการก่อสร้างใดที่มีขนาดใหญ่และการลงทุนสูง จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของชายหาดมาก ยิ่งจะต้องได้รับการกลั่นกรองจากองค์กรต่างๆ อย่างเข้มงวด เช่น โครงการตามชายหาดในบริเวณกว้าง การก่อสร้างแนวป้องกันชายฝั่ง รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่ง จะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรทั้ง 13 องค์กรก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

หน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในการจัดการชายฝั่งสหรัฐอเมริกา คือ U.S. Army Corps of Engineers (USACE) มีอำนาจควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเลระยะ 200 ไมล์ จาก high water mark ไปในทะเล ส่วนรายชื่ององค์กรทั้ง 13 องค์กรก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้แก่

Federal EIS

Department of Army Permit

Federal Consistency Determination

Water Quality Certification

Hawaii EIS

National Pollutant Discharge Elimination System Permit

Shoreline Certification

Conservation District Use Permit

Right-of-Entry-Authorization

Special Management Area Use Permit

Shoreline Setback Variance

Permit for Grading and/or Grubbing

Flood Hazard Certification

### **ข้อกำหนดระยะถอยร่น**

เดิมกำหนด 40 ฟุต จาก high water line เท่ากันทุกเค้า โดยยอมให้สร้างใกล้ชายฝั่งมากกว่านั้น ถ้ามีปัจจัยต่างๆ บังคับทำให้ไม่สามารถถอยร่นไปตามที่กำหนดได้ เช่น แนวของเกาะแคน มีภูเขาหรือสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติทำให้ไม่มีพื้นที่สร้าง ทำให้บางแห่งมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างห่างจากชายฝั่งไม่ถึง 20 ฟุต

ต่อมา 19 มกราคม 1997 มีการปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดยิ่งขึ้น และกำหนดระยะถอยร่นดังๆ กันตามลักษณะปัญหาและสภาพพื้นที่ของเกาะต่างๆ เช่น

- Honolulu 60 ฟุต

- Maui คำนวนจากขนาดของสิ่งปลูกสร้าง และปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจต้องถอยห่างจากฝั่งถึง 150 ฟุต

- ในภาคอีน裘 เช่น Oahu , Kanai ยังคงกำหนด 40 ฟุต เช่นเดิม

สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นภายหลังประกาศข้อกำหนดนี้ จะไม่ได้รับการอนุมัติให้สร้างใกล้กับระยะดอยรันที่กำหนดไว้ในทุกกรณี ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นก่อนข้อนั้นจะใช้นั้น จะไม่ถูกต้องลดทอนเนื้อที่หรืออื่นๆ ออกสิ่งปลูกสร้างออกไปทั้งหมด แต่อาจถูกอนุมัติให้รื้อถอนเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม การพิจารณาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นอยู่แล้วนั้น จะใช้ความเข้มงวดกับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ๆ มากกว่า ในขณะที่สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กๆ เช่น บ้านเรือน จะได้รับความละลุமอย่าง ตัวอย่างการกำหนดระยะดอยรันในรัฐต่างๆ มีรายละเอียดดังตาราง 6

ตาราง 6 การกำหนดระยะดอยรันของสิ่งปลูกสร้างชายฝั่งทะเลในรัฐต่างๆ

รัฐ	ระยะ	เส้นกำหนด
<b>รัฐที่กำหนดระยะแบบตายตัว</b>		
Maine	75 ฟุต	Seasonal mean high water
Delaware	100 ฟุต 7 ฟุต จากชายฝั่งของทะเล	
Alabama	120-450 ฟุต	Mean high water
<b>รัฐที่กำหนดระยะแบบไม่ตายตัว</b>		
New York	25 ฟุต ในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1 ฟุตต่อปี) 25 ฟุต + 40 เท่าของอัตราการกัดเซาะต่อปี ในเขตการกัดเซาะสูง (>1 ฟุตต่อปี)	แนวสันทรายริมหาด
North Carolina	>120 ฟุต หรือ 60 เท่าของอัตราการกัดเซาะต่อปี (สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่) >60 ฟุต หรือ 30 เท่าของอัตราการกัดเซาะต่อปี (สิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก) ห่างจากชายฝั่ง 30 เท่าของอัตราการกัดเซาะต่อปี มาก 105 ฟุต ในพื้นที่อัตราการกัดเซาะ > 3.5 ฟุตต่อปี (สิ่งก่อสร้างทุกประเภท)	Vegetable line
Rhode Island	50 ฟุต ในเขตการกัดเซาะต่ำ (<1 ฟุตต่อปี) 30 เท่าของอัตราการกัดเซาะต่อปี ในเขตการกัดเซาะสูง (>2 ฟุตต่อปี)	แนวสันทรายริมหาด Vegetable line
New Jersey	50 เท่าของอัตราการกัดเซาะต่อปี ในแต่ละพื้นที่	Mean high water

ที่มา : COEMAP, (1998)

Hwang, D.J., (1998) อ้างถึงใน COEMAP, (1998) นักวิจัยจาก University of Hawaii ได้ศึกษาทฤษฎี การจัดการชายฝั่งในบริเวณชายฝั่ง และทะเลต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ไว้ในงานวิจัย "Environmental Sequencing Approach" แสดงความเห็นว่า ควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดการชายฝั่ง 3 ลำดับคือ

- 1) การหลีกเลี่ยง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยศึกษาจากสถิติ และข้อมูลในอดีตเพื่อจัดโซนนิ่งและ setback ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งลดการกัดเซาะที่อาจเกิดมากขึ้นจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมบริเวณชายฝั่ง
- 2) การบรรเทา กำกับสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง ไม่สามารถย้ายที่ได้ หรือจำเป็นต้องสร้างในพื้นที่ชายฝั่ง ก็ต้อง มีมาตรการที่จะช่วยรักษาสภาพชายฝั่งไม่ให้เสื่อมสภาพลงด้วย โดยเลือกใช้แนวป้องกันแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมรวมถึงการเติมทราย

- 3) การซัดเซย์ ถ้าสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถย้ายที่ได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้มาตรการใดๆในการบรรเทาการกัดเซาะของชายฝั่ง ผู้สร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ จะต้องจ่ายเงินชดเชยสำหรับผลกระทบดังกล่าว ให้กับรัฐบาลหรือห้องน้ำ เพื่อนำเงินทุนไปบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆ

## 4.2 สหภาพยุโรป

หลายประเทศในทวีปยุโรป เชิญชวนปัญหาการกัดเซาะของชายหาดมาเป็นเวลาภายนาน มีการรวมรวมกรณีศึกษาต่างๆ ไว้ถึงกว่า 60 ข้อ ตามลักษณะทางกายภาพของชายหาดที่แตกต่างกันไป สรุปได้ดังนี้

### 1) ผลกระทบของการกัดเซาะ

อิทธิพลจากกิจกรรมต่างๆ ของคน โดยเฉพาะการขยายตัวของชุมชนเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต่างๆ บนพื้นที่ชายฝั่ง ได้ชี้เดิมปัญหาการกัดเซาะที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติตามรอบดูดกลั่น กล้ายเป็นปัญหาที่ถูกถาม ปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งของยุโรป แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ

- ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากสูญเสียเนินทรัพย์บริเวณชายหาด
- การเสื่อมโกร穆ของพื้นที่ในแนวป้องกันทางทะเลตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่ชั่วคราว
- การถอยร่นของชายหาด เนินทรัพย์และหน้าผา ทำให้สูญเสียพื้นที่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และระบบแนวเขต

#### ตัวอย่างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง

- การสูญเสียเนินทรัพย์ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของลมพายุ ทำให้น้ำจากฝั่งท่วมเข้ามาได้ง่าย เช่น กรณีของ Holland Coast, Wadden Sea, Rosslare, Hel peninsula, Sylt, Camargue, Vagueira, Castellon
- การสูญเสียตินกรพ์ที่ดั้งอยู่ริมหาด เช่น กรณีของ South Down, Luccombe, Normandy, Hyllingebjerg – Liseleje, Castellon, Vale do Lobo, Estela
- ชายหาดมีระดับต่ำลง เนื่องจากการถูกกัดเซาะของชายฝั่ง เช่นกรณีของ Knokke-Zoute, Humber Estuary, Ystad, Chatelaillon, Sable d'Olonne, Donegal, Elbe , Essex
- การสูญเสียชายหาดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่นกรณีของ The Beaches of De Haan, Sylt, Mamaia, Vecchia Pineta, Giardini Naxos, Sable d'Olonne, and Ghajn Tuffieha
- การสูญเสียชายหาดที่มีความสำคัญทางระบบแนวเขต เช่นกรณีของ The Scharhoern Island along the Elbe Estuary

### 2) สาเหตุของปัญหา

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยทั่วไป มักมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และการกระทำของคน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความเฉพาะต่างๆ กันไป บางกรณีอาจไม่พบปัญหาได้ในระยะสั้น ทั้งๆ ที่ปัญหาได้ศึกษาและเป็นเรงานาหลายปีก่อนที่จะค้นพบ หรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีดันต่อจากอีกพื้นที่อื่น จนทำให้เกิดการแทรกปัญหาไม่ถูกจุดได้

#### 2.1) สาเหตุจากธรรมชาติ

คลื่น เกิดจากพลังงานของลมที่ถ่ายทอดมาสู่ผิวน้ำ กระแสคลื่นทำให้เกิดการกระจายตัว และการเคลื่อนที่ของตะกอนได้น้ำ คลื่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะของชายฝั่งในหลายพื้นที่ เช่น Sussex, Ventnor, Aquitaine, Chatelaillon, Holland, Vagueira, Copa do Vapor, Estella, Valle do Lobo, Petite Camargue, Marina di Massa, Giardini Naxos, Ystad, Rostock

ล้ม พลังงานของลมทำให้เกิดคลื่น และเกิดการเคลื่อนตัวหรือการกัดกร่อนของเนินทรายบนชายหาด ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายในหาดที่เป็นทราย เช่น Aquitaine, Chatelaillon, Rosslare, Holland

**กระแสน้ำขึ้น-น้ำลง** ในช่วงกระแสน้ำขึ้น คลื่นจะมีพลังงานมากกว่าช่วงกระสน้ำลง ทำให้เกิดการกัดเซาะของชายหาดมากขึ้น บริเวณที่มีระดับความรุนแรงของกระแสน้ำขึ้น-น้ำลงมาก (มากกว่า 4 เมตร) เช่น ในมหาสมุทรแอตแลนติก จะมีผลกระทบเกิดขึ้นเร็วกว่าพื้นที่อื่น

**กระแสน้ำชายฝั่ง** ตะกอนทรายของชายฝั่งจะถูกพัดพาไปยังหาดต่างๆ โดยอิทธิพลของกระแสน้ำชายฝั่ง จะทำให้ลักษณะทางกายภาพของชายหาดเปลี่ยนแปลงไป

พายุ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างลับลับของปริมาณน้ำ และความรุนแรงของคลื่น ถ้าพายุเกิดขึ้นในช่วงกระแสน้ำขึ้น มักสร้างความเสียหายอย่างมาก พายุทำให้เกิดการพังทลายของหน้าผา, เนินทราย และเมื่อร่วมกับอิทธิพลของคลื่นอาจทำให้ชายหาดถอยร่นไปได้ถึงสิบเมตรต่อวันไม่กี่วัน ในอดีตมีรายงานภัยพิบัติที่เกิดจากพายุมากmany เช่น De Haan and Holland (storm of 1976), Chatelaillon (1962, 1972, 1999), Cova do Vapo and Estela (2000), Normandy (1978, 1984, 1988, 1990), Donegal (1999)

การเพิ่มขึ้นของน้ำทะเล ลักษณะทั่วไปของชายหาด จะถูกกำหนดจากความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนทราย ระดับน้ำทะเล คลื่น และระดับน้ำขึ้นน้ำลง ถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ จะเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจากอิทธิพลของปริมาณน้ำทะเลที่สูงขึ้น หากจะคงสภาพชายหาดไว้ได้ต้องเดิม ชายหาดจึงต้องการปริมาณตะกอนทรายมากขึ้น และปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น หากชายหาดนั้นมีลักษณะเป็นดินโคลน ตัวอย่างการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดจากอิทธิพลของการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเล เช่น กรณีของ Bruun rule , Essex estuaries , Donegal, Rosslare , Petite Camargue, Messolongi, Lakkopetra , Black sea

## 2.2) สาเหตุที่เกิดจากการกระทำของคน

กิจกรรมของคนที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนี้

การก่อสร้างโครงสร้างแบบแข็งรุกล้ำชายฝั่ง ไม่ว่าการก่อสร้างจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดก็ตาม ย่อมถือเป็นสิ่งแผลกปลอมที่นำไปสู่การกัดเซาะ (ตัวอย่างโครงสร้างแข็ง เช่น seawalls, dykes, groins, breakwaters, jetties, or any hard and rock-armored structures) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชายหาด ดังนี้

- ช่วยกันการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของตะกอนทราย ทำให้ขาดแคลนตะกอนทรายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในอดีตหลายพื้นที่ที่มีการสร้างแนวป้องกันแบบแข็ง ประสบปัญหาการกัดเซาะ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นท่าเรือ เช่น Brighton - Sussex (United Kingdom), Aveiro - Vagueira case and Vilamora - Vale do Lobo (Portugal), Rosslare (Ireland), IJmuiden - Holland case (Netherlands), Zeebrugge (Belgium), Skanor – Falsterbo (Sweden), Messina (Italy) ,Ystad (Sweden), Jutland (Denmark), Quarteira - Vale do Lobo, Vagueira, Estela (Portugal), Marina di Massa (Italy), และ Hel Peninsula (Poland)

- ทำให้ทิศทางของคลื่นผิดไปจากธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้นในพื้นที่ข้างเคียง เช่น ในการณีที่ Chatelaillon และ Sable d'Olonne (France)

- ส่งผลกระทบความรุนแรงของคลื่น เนื่องจากแนวป้องกันแบบแข็งที่สร้างขึ้นในทะเล (เช่น jetties, breakwaters) ทำให้เกิดความรุนแรงของคลื่นเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ และลดลงในบางพื้นที่ เช่น กรณีที่ Playa Gross (Spain)

**การสร้างเขื่อนในแม่น้ำ** เขื่อนในแม่น้ำส่งผลให้ตะกอนทรายถูกเก็บกักไว้ ไม่ถูกพัดพาไปตามปกติ ปริมาณตะกอนทรายที่พัดพามาจากแม่น้ำลงสู่ชายฝั่งหลังจากสร้างเขื่อนในแม่น้ำ อาจลดลงเหลือเพียง 5-10% ของปริมาณก่อนการสร้างเขื่อน ทำให้ขาดแคลนตะกอนทรายอย่างรุนแรงบริเวณปากแม่น้ำ เช่น Ebro delta, Playa Gross (Spain), Petite Camargue - Rhone delta (France) and Vagueira (Portugal), Cova do Vapor (Portugal)

การขุดลอกและปรับพื้นที่บริเวณชายหาด ทั้งการขุดลอกเพื่อการสร้างท่าเรือ การขุดลอกชายฝั่งให้ลึกขึ้นเพื่อความเหมาะสมสำหรับการจอดเรือ รวมถึงการขุดลอกเพื่อนำตะกอนทรารายของชายฝั่งหนึ่ง ไปตามพื้นที่ชายฝั่งในอีกแห่งหนึ่ง จะส่งผลกระทบดังนี้

- ทำให้ชายฝั่งมีความเปราะบาง เสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะมากขึ้น เช่นกรณีของ The Chalk Cliff of Normandy (France)

- ทำให้ชายฝั่งขาดแคลนตะกอนทราราย เช่น กรณีของ The Humber Estuary, The Coast of Sussex (United Kingdom) , The Western Scheldt (Netherlands) ทรายริมชายหาดถูกนำไปใช้เพื่อการก่อสร้าง ส่วนในกรณีของ Cova do Vapor (Portugal) มีการขุดทรารายไปตามที่หาด Costa del Sol

- ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของคลื่น เช่น การปรับความลึกของพื้นทะเลที่ Wadden Sea (Netherlands)

การทำลายพืชบริเวณชายฝั่ง การมีพืชชายฝั่งจะช่วยเป็นแนวต้านทานการถูกกัดเซาะ ตัวอย่างการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูญเสียพืชบริเวณชายฝั่ง เช่น Aquitaine (France) ,Gulf of Riga (Latvia), Klaipeda (Lithuania), Tallinn (Estonia) , The Golf Courses of Estela and Vale do Lobo (Portugal)

การขุดเจาะก้าชธรรมชาติและการสูบน้ำบาดาล ทำให้เกิดการทรุดตัวของชายฝั่งบริเวณใกล้เคียงได้ เช่น Wadden Sea (Netherlands) , Marina di Ravenna – Lido Adriano (Italy)

ผลของคลื่นที่มาจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ สามารถกระดุนให้การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น ได้ เช่น กรณี Gulf of Riga (Latvia), the Tallinn bay (Estonia)

### 3) ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่ง

EUROSION เป็นหน่วยงานที่ให้ความสนใจและศูนย์ภูมิภาคที่ศึกษาเรื่องการกัดเซาะของชายฝั่งในแคนยูโรป ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มประเทศยุโรปได้อธิบายว่า แม่น้ำภูมิภาคที่มีการกัดเซาะของชายฝั่งมีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและจากคน แต่สาเหตุหลักนั้นมักมาจากการกัดเซาะของชายฝั่งมีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและจากคน ซึ่งมักจะถูกละเลยไป นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะที่ต้องการเฝ้าระวังต่อชายฝั่งในหลายประเทศ เช่น การขุดลอกแม่น้ำของ Western Scheldt Estuary ในประเทศ Netherlands, การสร้างโรงไฟฟ้าที่ Normandy ในประเทศฝรั่งเศส, การขยายตัวของชุมชนชายฝั่งในหลายพื้นที่เช่น Holland Coast ในประเทศ Netherlands, ที่ Wadden Sea ในประเทศ Germany, และที่ Marina di Massa - Marina di Pisa ในประเทศ Italy

โครงการก่อสร้างและอุตสาหกรรมตามแนวชายฝั่ง สามารถส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของชายฝั่งได้ทั้งสิ้น แต่ด้วยเหตุว่าผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน แต่ละฝ่ายจึงมักปัดความรับผิดชอบต่อการถูกกัดเซาะชายฝั่ง ดังนั้นควรจะต้องมีการจัดสรรความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสม

ตารางที่ 7 ได้สรุประดับผลกระทบของปัญหาชายฝั่งในกลุ่มประเทศยุโรป พบว่า การสร้างท่าเรือชายฝั่ง ทะเล และการสร้างเขื่อนในแม่น้ำส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับสูง ส่วนระดับผลกระทบจากกิจกรรมอื่น มีผลกระทบในระดับรองลงมา

ตารางที่ 7 ระดับผลกระทบต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มประเทศยุโรป

กิจกรรม	ระดับผลกระทบ	การสอดส่องดูแล
การสร้างท่าเรือ	สูง	มี
การสร้างเขื่อนในแม่น้ำ	สูง	ไม่มี
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ริมชายฝั่ง	ปานกลาง	มีการดูแลบางส่วน
การทำเหมืองทรารายเพื่อการก่อสร้าง หรือนำไปก่อชายฝั่งอื่นๆ	ปานกลาง	มี

การเจาะก้าชธรรมชาติ หรือ การขุดนำบดาล (ทำให้เกิดการทรุดตัวของชายฝั่ง)	น้อย	ไม่มี
คลื่นจากเรือ	น้อยมาก	ไม่มี

ที่มา : Doody, et.al., (2004)

#### 4) บทเรียนจากประสบการณ์

##### 4.1) สร้างความรู้ความเข้าใจ

แม้จะมีงานศึกษาจนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะของชายฝั่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ แต่ความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นเพียงบางส่วน เนื่องจากชายฝั่งแต่ละแห่งมีความซับซ้อนและแตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่า แนวทางที่ใช้ได้ประสบผลสำเร็จในพื้นที่หนึ่ง จะได้ผลสำเร็จในอีกพื้นที่หนึ่งด้วย ดังนั้นในการวางแผนจึงต้องรอบคอบอย่างยิ่ง เพื่อมิให้เป็นการลงทุนโดยสูญเปล่าหรือทำให้เกิดผลเสียหายมากขึ้น

##### 4.2) ต้องมองในมุมว้าง

นโยบายการจัดการชายหาดในอดีต มักจะถูกออกแบบจากเฉพาะองค์ประกอบในพื้นที่นั้น โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น แนวการเคลื่อนตัวของตะกอนทรายในมหาสมุทรที่อยู่ในรัศมีของการเปลี่ยนแปลง หากการแก้ปัญหาโดยมองเพียงผลกระทบเฉพาะในพื้นที่นั้นๆ จะสร้างปัญหาให้เกิดผลกระทบแบบลูกโซ่ในพื้นที่ข้างเคียง เช่น การสร้างคันดักทรายในทะเลของ Hel Peninsula ประเทศ Poland

แนวป้องกันด้วยโครงสร้างแข็งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อยุดการกัดเซาะ อาจช่วยบรรเทาและได้ผลในระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะมีผลกระทบด้านลบหลายประการ เช่น เกิดการกัดเซาะมากขึ้นในด้านหน้าของกำแพงแนวตั้ง (Seawall) กำแพงแนวเวียง (Revetments) และแนวถนนเลียบชายฝั่ง (Boulevards) ซึ่งเกิดจากคลื่นกระแทกแล้วย้อนกลับ การพังทลายของแนวป้องกันด้วยโครงสร้างแข็งในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดคำใช้จ่ายที่สูงในการซ่อมแซม และส่งผลกระทบไปสู่พื้นที่อื่นๆ เนื่องจากการสร้างโครงสร้างแข็งต่างๆ ทำให้ทิศทางของกระแสคลื่นเปลี่ยนไป

การใช้นโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะส่งผลอย่างไรก็ตาม ย่อมเกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ตามมา อีกทั้งการแก้ไขพื้นฟู จะใช้เวลาภารานและยากที่จะเรียกกลับคืนทั้งสิ้น ดังนั้น การเตรียมรับมือกับปัญหา จึงต้องการความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจากหลายพื้นที่ เพื่อประเมินผลกระทบร่วมกัน เช่น กรณี Marinella di Sarana ในประเทศ Italy ซึ่งมีการร่วมมือกันแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดังแต่พื้นที่ต้นน้ำไปจนถึงพื้นที่ที่ประสบปัญหา

##### 4.3) ให้ความสำคัญกับสมดุลของตะกอนทราย

ปัจจุบันความพยายามในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของยุโรปในหลายพื้นที่ (เช่น Normandy , Sussex , Isle of Wight , Essex , Holland Coast , Wadden Sea) จะเน้นไปที่การศึกษาทำความเข้าใจเรื่อง “สมดุลของตะกอนทราย” โดยหมายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือในภูมิภาคเป็นอย่างมาก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับตะกอนทรายในภูมิภาคนั้นๆ จะทำให้สามารถคาดการณ์สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวมได้มากขึ้น การเคลื่อนตัวของตะกอนทรายถูกกำหนดจากหลายปัจจัย เช่น ความขาวของชายหาด ทิศทางของคลื่นลม ฯลฯ โดยการแก้ปัญหาในพื้นที่หนึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ในรัศมีที่ใช้ตะกอนทรายร่วมกัน นอกจากนั้นการแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างแบบแข็งก็จะมีผลกระทบต่อสมดุลของตะกอนทราย กล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่มากกว่าการใช้โครงสร้างแบบอ่อนและการถอนชายหาด ซึ่งกรณีหลังเรียกว่า เป็น “การทำงานร่วมกันธรรมชาติ”

#### 4.4) เรียนรู้จากบทเรียนที่ผิดพลาดในอดีต

ที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรป ยังไม่มีนโยบายใดที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกสถานการณ์ และทุกพื้นที่ วิธีที่ดีที่สุดคือการประเมินสถานการณ์ของชายฝั่งให้ถูกต้อง และสมมูลกับนโยบาย ดังๆเข้าด้วยกัน โดยเน้นความเข้าใจและ “การทำงานร่วมกับธรรมชาติ” เป็นหลัก

วิธีการหนึ่งคือ การถอนชายหาด เป็นการแก้ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ อย่างไรก็ ในบางพื้นที่ก็มีผลเสียจากการถอนชายหาด เช่น ทำให้พืชและสัตว์ในท้องที่ลดจำนวนลง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ การถอนชายหาดโดยไม่ได้มีการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยกัน อย่างรอบคอบ เช่น กิจกรรมคลื่นลม ตะกอนทรัพย์ ก็อาจทำให้วิธีดังกล่าวไม่บรรลุผล ดังตัวอย่างที่ Vale do Lobo ใน Portugal ซึ่งมีคลื่นทราย 700,000 ตัวบิกเมตร โดยใช้เงินลงทุน 3.2 ล้านยูโร กลับถูกคลื่นพัดหายไปจากชายฝั่งในเวลาเพียง 2 สัปดาห์

การสร้างแนวป้องกันแบบอ่อนมั่งจะเป็นการป้องกันในระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) แม้ไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ในเวลาอันรวดเร็วทันทีเหมือนแนวป้องกันแบบแข็ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผสมผสานหลายวิธีการด้วยกัน เช่น แนว De Haan ในประเทศ Belgium สร้างกำแพงกันคลื่นเพื่อป้องกันชุมชนเริมชายฝั่ง ร่วมกับวิธีการถอนชายหาด และ Sub-tidal Feeder Beam เพื่อประโยชน์ในระยะยาว และใน Western Jutland ประเทศ Denmark ที่ใช้ Breakwater ร่วมกันวิธีการถอนชายหาด เป็นต้น

#### 4.5) สร้างความยอมรับและความร่วมมือในพื้นที่

การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันชายหาดจากการพังทลาย จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ในหลายกรณีได้ใช้นโยบายที่ส่งเสริมในด้านการห้องเที่ยว หรือ การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่ไปพร้อมกัน เป็นการโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นคุณค่าของชายหาด

ในยุโรปหลายประเทศ ได้เลือกใช้วิธีการถอนชายหาด ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ เพราะทำให้เกิดโอกาสในการห้องเที่ยวในพื้นที่นั้นมากขึ้น เช่น กรณี Giardini Naxos , Marina di Massa , Vecchia Pineta (Italy) , Can Picafort , Mar Menor (Spain) , Mamaia (Romania) , De Haan , Zeebrugge (Belgium) , Sylt (Germany) , Hellingebjerg (Denmark) , Hel Peninsula (Poland) , Chatelaillon (France) , Vale do Lobo (Portugal)

### 5) ตัวอย่างกรณีศึกษาในสหภาพยุโรป

#### 5.1) ฝรั่งเศส : กรณี Chetelaillon Beach

Chetelaillon เป็นเมืองท่องเที่ยวของฝรั่งเศส ซึ่งมีหาดทรายเป็นแนวยาว 4 กิโลเมตร ในปี 1925 ประสบปัญหาชายหาดถูกกัดเซาะ รัฐบาลฝรั่งเศสพยายามแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างแข็งรูปแบบ แต่ปัญหาการกัดเซาะกลับลุก laminate มากยิ่งขึ้น กลายเป็นปัญหารือรังมานานกว่า 60 ปี จนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการได้ จึงเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ ดังนี้

#### การแก้ปัญหาที่ผ่านมา

แนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะหาดทรายในอดีต รัฐบาลฝรั่งเศสได้เลือกใช้โครงสร้างแข็ง (hard solution) นานาชนิด แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น

1925	ก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเป็นเกร่งแรก
1932 , 1947, 1953	กันดักทรายขนาดเล็ก 5 ตัวถูกสร้างขึ้น และขนาดใหญ่อีก 1 ตัว
1962, 1972, 1983	กำแพงหิน (Seawall) ถูกสร้างขึ้นด้วยหินภูเขา และหินขนาดใหญ่ (Boulders)
1968	เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) ถูกสร้างขึ้นที่ส่วนกลางของหาดทราย
1987	รอดดัคทรายรูปตัว "Y" ถูกสร้างขึ้นอีก 3 ตัว

จากประสบการณ์กว่า 60 ปีของฝรั่งเศสให้บทเรียนว่า โครงสร้างแบบแข็งไม่สามารถแก้ปัญหาการกัดเซาะหาดทรายได้ ต้องมาจึงเปลี่ยนไปการใช้โครงสร้างแบบอ่อน (soft solution) โดยเลือกใช้วิธีการตามชายฝั่งด้วยทราย (Beach-Nourishment) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ดินในสหราชอาณาจักร การตามชายฝั่งของ Chetelaillon เริ่มต้นในปี 1989 ที่หาดทรายทางตอนใต้ เพื่อป้องกันและลดการกัดเซาะของชายฝั่ง การป้องกันน้ำท่วมชุมชน การสร้างความสมดุลให้กับปริมาณตะกอนทรายที่ถูกคลื่นพัดเข้า-ออกจากชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่ชายหาดสำหรับการท่องเที่ยว โครงการดังกล่าวในระยะแรกใช้เวลา 3 ปี (1989–1991) ด้วยปริมาณทราย 330,000 คิวบิกเมตร ซึ่งได้จาก The Chassiron Sand Bank ทางตอนเหนือของ Oleron Island ทำให้ชายหาดสูงขึ้น 3.5 เมตร (จากอดีต 4.5–8 เมตร) ความกว้างของชายหาดเพิ่มขึ้นจาก 15 เมตร เป็น 100 เมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด 15 ล้านฟรัง

จากความสำเร็จของการดำเนินการในระยะแรก ที่สามารถแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาน้ำท่วม อีกทั้งยังทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ฝรั่งเศสดำเนินการต่อในระยะที่สองในปี 1998 ที่ชายหาดทางตอนกลาง โดยใช้ทราย 150,000 คิวบิกเมตร ด้วยงบประมาณ 7 ล้านฟรัง ต่อมาในปี 1999 เกิดน้ำท่วมที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของเมือง ทำให้มีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายกว่า 300 หลัง จึงมีโครงการตามชายหาดที่ชายฝั่งทางเหนือด้วย

จากประสบการณ์ของฝรั่งเศสจะเห็นว่า การตามชายหาดได้ช่วยป้องกันการกัดเซาะของหาดทราย สร้างพื้นที่ชายหาดสำหรับการท่องเที่ยวและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม แต่ก็ต้องมีการเติมทรายเพิ่มอีกบ้างในระยะต่อมา (Couton, 2004)

## 5.2) ฝรั่งเศส: กรณี Haute – Normandy

Haute – Normandy เป็นเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศส ชายฝั่งตลอดแนวแม่น้ำแม่นีเนินผา คือ Picardy cliff ยาว 30 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ย 70 เมตร ทอดยาวตั้งแต่ Seine Bay ทางใต้ไปจนถึงเมือง Ault – Onival ทางตอนเหนือ ลักษณะเนินผาเป็นหินชอล์ค มีหาดทรายและครอบอยู่ด้านหน้าของเนินผา โดยมีที่ราบลุ่มหลายแห่งตัดผ่านเนินผาไปสู่ทะเล ที่ดังชุมชนทั้งบนเนินผาและบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม

Haute – Normandy เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และปศุสัตว์ นอกจากนั้นลึกเข้าไปในแผลนดินยังเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 2 แห่ง คือ PALUEL และ PENLY



ภาพที่ 8 ชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มระหว่างเนินผา และมีการสร้างแนวป้องกัน Groins , Rip rap ที่มา: Costa, (2004).

## ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง


การผุกร่อนของเนินฝาในพื้นที่นี้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติของพื้นที่หน้าหาด ช่วงปี 1966-1995 รวมการถอยร่นของเนินฝาประมาณ 6 เมตร ซึ่งคิดเป็นเฉลี่ยปีละ 0.2 เมตร ในอดีตได้มีการทำเหมืองทรายในบริเวณชายหาด (ออกกฎหมายห้ามในปี 1972) ประกอบกับเกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง ทำให้การกัดเซาะชายหาดและเนินฝาเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการสร้างแนวป้องกันแบบแข็งขึ้น คือ เขื่อนกันทราย (Harbour Jetties) และ คันดักทราย (Groins) ซึ่งทำให้แนวทางการเคลื่อนด้วยของตะกอนทรายเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม ระดับความรุนแรงในการกัดเซาะจึงเกิดขึ้นอย่างแตกต่างกันมากในบางพื้นที่แยกเป็น 3 ระดับ คือ

- ความรุนแรงในการกัดเซาะน้อย 0.8-0.13 เมตรต่อปี ในพื้นที่ Antifer ถึง Fecamp
- ความรุนแรงในการกัดเซาะปานกลาง 0.14-2 เมตรต่อปี ในพื้นที่ Fecamp ถึง Saint-Valery-en-Caux
- ความรุนแรงในการกัดเซาะมาก 0.21-0.28 เมตรต่อปี ในพื้นที่ Saint-Valery-en-Caux ถึง Dieppe

## แนวทางแก้ปัญหา

ปล่อยให้เนินฝาถูกกัดเซาะไปตามธรรมชาติ เนื่องจากหน้าหาดจะเป็นดันกำนิดทรายทางธรรมชาติแล่ง หนึ่งให้กับชายหาดต่างๆ แต่รักษาพื้นที่ชายหาดไว้ นโยบายการปล่อยให้เนินฝาถูกกัดเซาะไปตามธรรมชาติ ทำให้จำเป็นต้องประกาศเวนคืนพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนบางส่วน ที่เสี่ยงต่อการถล่มของเนินฝา

ส่วนการรักษาพื้นที่ชายหาดนั้น ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยใช้ทั้งแนวป้องกันแบบอ่อน คือ การถอนชายหาด และการป้องกันแบบแข็ง คือ Groins , Rip Rap ซึ่งในการสร้างพยายามให้กลมกลืนกับกลไกของคลื่นลม ตามธรรมชาติที่สุด และจะสร้างเฉพาะแนวป้องกันแบบติดกับชายฝั่ง อีกทั้งมีการทำช่องทางผ่าน (by pass) ที่ Harbour Jetty เพื่อให้แนวทางการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายเป็นไปตามธรรมชาติยิ่งขึ้น ลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง Costa, (2004)



ภาพที่ 9 มีการสร้าง Groin เพื่อรักษาพื้นที่ชายหาดได้เนินฝาที่ Site of Crial

ที่มา: Costa, (2004).

## 4.3 ศรีลังกา

ศรีลังกาได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1950 ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากประชากรของศรีลังกา 54 % อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประกอบอาชีพที่พึ่งพิงทรัพยากรทางทะเล เช่น ทำการประมง ทำเหมืองทรายหรือหินปะการัง และธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล ศรีลังกาได้รับเงินทุนสนับสนุนบางส่วนในการแก้ปัญหาจากประเทศเยอรมนีและเดนมาร์ก ได้รับการสนับสนุนในส่วนขององค์ความรู้จากประเทศอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลและหลักฐานทั้งในอดีตและปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าการจัดการกับปัญหาชายฝั่งของศรีลังกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจาก

ข้อจำกัดด้านการขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งของศรีลังกา เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในภาคใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งมีชายหาดระยะทางยาวรวม 500 กิโลเมตร และชายหาดจะถูกกัดเซาะไปเป็นเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตาราง เมตร ในแต่ละปี สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจากคน เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตชายฝั่ง การทำเหมืองทรายและชุดประการ การลดน้อยลงของพืชชายฝั่ง การสร้างท่าเรือ และการป้องกันชายฝั่งของศรีลังกามักใช้โครงสร้างแบบแข็ง เช่น Groins , Revetments , Breakwaters ซึ่งการสร้างโครงสร้างแข็งดังกล่าวในหลายจุดได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของโรงเรມไปรัฐบาล เพื่อให้ใช้โครงสร้างแบบแข็งในตำแหน่งที่ดีจะได้ผลประโยชน์ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบแบบลูกโซ่ในพื้นที่ต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้าง Revetment ขึ้นเองอย่างผิดกฎหมายของเจ้าของโรงเรມในบางพื้นที่ เช่น ที่ Negombo ที่ Hikkaduwa และที่ Beruwala

### สรุปสาเหตุของปัญหา

- 1) การสร้าง Groin ที่ปากแม่น้ำ Panadura วัตถุประสงค์เพื่อย้ายปากแม่น้ำให้เรือประมงเข้าออกได้สะดวก และเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางตอนเหนือของพื้นที่ เนื่องจาก Groin ไปขัดขวางเส้นทางเคลื่อนตัวของตะกอนทราย ทำให้ชุมชนในตอนบนของพื้นที่ถูกกัดเซาะเสียหายเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อเส้นทางเดินรถไฟ ต่อมารัฐบาลต้องสร้าง revetment ป้องกันภัยไฟในพื้นที่
- 2) การสร้าง Breakwater ที่ Wellainankara เพื่อป้องกันเขตประมงในพื้นที่ ทำให้เกิดการกัดเซาะรุนแรงมาก ในตอนเหนือของพื้นที่ จนต้องรื้อถอน Breakwater ที่เพิ่งสร้างนั้นออก ซึ่งพบว่าการย้ายออกนี้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการสร้างเสียอีก
- 3) การทำเหมืองทรายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในศรีลังกา เนื่องจากการทำเหมืองทรายทำให้ชายฝั่งขาดเสียภาพ ง่ายต่อการถูกกัดเซาะ และปัญหาน้ำท่วม แต่มีบางพื้นที่ได้รับการยกเว้นโดยรัฐบาลอนุญาตให้ทำเหมืองทรายได้ในปริมาณจำกัด แต่ก็ยังมีการลักลอบทำโดยผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ เช่น ที่ Kelani River และที่ Urwetakeyawa
- 4) การขุดบ่อการัง (เพื่อนำมาผลิตหินปูน) มีทั้งการเก็บจากชายฝั่ง และขุดขึ้นมาจากทะเล การขุดบ่อการังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น
- 5) การทำประมงแบบผิดวิธี เช่นการใช้อวนนางชนิด ทำให้พืชใต้น้ำและปะการัง ซึ่งมีส่วนช่วยดูดซับพลังงานจากคลื่นที่จะเข้าสู่ชายฝั่ง และเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลเสียหาย

### การจัดการทรัพยากรชายฝั่งในศรีลังกา

ศรีลังกาก่อตั้งสำนักงานอนุรักษ์ชายฝั่งตั้งแต่ปี 1981 โดย Coastal Conservation Department (CCD) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรง มีหน้าที่ออกกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับชายหาด และมีอำนาจหน้าที่บังคับควบคุมและจัดการปัญหาอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย โดยกำหนดเขตชายฝั่งดังนี้ คือ ระยะทาง 300 เมตร จาก high-water line เข้ามาสู่ฝั่ง และวัดออกจาก high-water line ออกสู่ทะเล 2 กิโลเมตร

การจะสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในเขตพื้นที่ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก CCD และมีการบังคับใช้ดังกล่าว ออกมายกเว้นชัตดาวน์ การละเมิดกฎหมายดังกล่าวก็มีปรากមณอยู่ในหลายพื้นที่

ศรีลังกามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาชายหาดมากกว่า 50 ฉบับ และมีองค์กรของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาชายหาดกว่า 30 องค์กร โดยมีองค์กรหลักๆ ดังนี้

- 1) Coastal Conservation Department (CCD) เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยกำหนดแผนการจัดการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง ซึ่งรวมถึงอำนาจการอนุรักษ์การก่อสร้างได้ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นในเขตชายฝั่ง (ภายในระยะ 300 เมตร จากชายฝั่ง)
- 2) Central Environment Authority (CEA) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานงานองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งวางแผนนโยบายหลักในการดูแลชายฝั่ง และประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างของนโยบายต่างๆ
- 3) Ceylon Tourism Board (CTB) ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง และการเก็บภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชายฝั่ง ซึ่งโรงแรมหรือธุรกิจใดที่ปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือแผนงานของ CTB ก็จะมีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษ
- 4) Urban Development Authority (UPA) กำหนดพื้นที่ 1 กิโลเมตรจากชายฝั่งเป็น Urban areas การสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุรักษ์ ซึ่งในพื้นที่เขตชายฝั่งก็จะทำหน้าที่ในการอนุรักษ์การก่อสร้างร่วมกับ CCD
- 5) EIA (Environmental Impact Assessment) ทำหน้าที่ประเมินผลกระทบทางธรรมชาติ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุรักษ์การก่อสร้างริมชายฝั่ง คือ

- 1) ต้องไม่ละเมิดพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นเขตควบคุมพิเศษ เช่นพื้นที่ที่ CCD พิจารณาว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะของชายหาดอย่างมากในอนาคต หรือ พื้นที่ที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศ เช่น Rekawa Lagoon
- 2) ต้องไม่ปล่อยมลพิษ ของเสีย ลงสู่ทะเล และชายหาด เกินมาตรฐานที่กำหนด
- 3) ต้องไม่ทำให้ทรัพยากริเวณชายหาดเสื่อมโทรมลง เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจกระดุนให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากยิ่งขึ้น หรือ ทำลายสันทราย
- 4) ต้องไม่รบกวนการประมงในพื้นที่นั้น เช่น สิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางการจอดเรือ
- 5) ต้องไม่รบกวนระบบนิเวศบริเวณชายหาด เช่น แนวปะการังน้ำตื้น แนวพืชน้ำชายฝั่ง
- 6) ต้องไม่รบกวนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา

กฎหมายที่ออกโดย CCD นั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1983 และสามารถมีผลบังคับใช้กับสิ่งก่อสร้างที่สร้างก่อนที่กฎหมายนี้ประกาศใช้ ซึ่งส่งผลทำให้สิ่งปลูกสร้างกว่า 200 แห่งบริเวณชายฝั่ง ไม่ได้รับการอนุรักษ์ และบางส่วนต้องถูกรื้อถอนออก อย่างไรก็ตามก็มีสิ่งปลูกสร้างส่วนมากได้รับการอนุรักษ์ให้สร้างภายหลังการขออนุญาตเนื่องจากมีการประเมินประเมิน โดย CCD ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะเพื่อควบคุมและแก้ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งของศรีลังกาโดยสรุปดังตาราง 8 และจำนวนกิจกรรมในเขตชายหาดที่ได้รับการอนุรักษ์ CCD ดังตาราง 8

ตาราง 8 สรุปนโยบายการควบคุมและแก้ปัญหาการกัดเซาะของชายฝั่งในศรีลังกา ปี 1997

ปัญหา	นโยบายการแก้ปัญหา
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง	กำหนดขอบเขตชายฝั่ง (set back line) การปลูกสร้างต้องมีใบอนุญาต การให้การศึกษาแก่ชุมชน
การทำเหมืองทราย	ต้องมีใบอนุญาตการทำเหมืองทราย รวมทั้งมีการควบคุม สถานที่ ปริมาณ และช่วงเวลาที่สามารถทำเหมืองทรายได้
ปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะ	มีการประเมินจากรัฐบาลเพื่อสร้างแนวป้องกันที่เหมาะสม

การสร้าง Groin, Revetment ขึ้นlongของโรงเเรมหรือสิ่งก่อสร้างของเอกชนในแนวชายฝั่ง	การก่อสร้างตามแนวชายฝั่งที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาล จะถือว่าผิดกฎหมาย
ปัญหาการสร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกกัดเซาะ	กำหนดพื้นที่ห้ามก่อสร้าง (no building zone)

ที่มา : Sri Lanka's Agenda for Coastal Zone Management (คศ\_\_\_\_)

ตาราง 9 จำนวนกิจกรรมในเขตชายหาดที่ได้รับการอนุมัติ CCD (หน่วย : ใบอนุญาต)

ปี	บ้าน	เหมืองทราย	โรงเเรม
1983	4	10	1
1984	33	72	0
1985	40	103	5
1986	206	87	2
1987	100	60	3
รวม	383	332	11

ที่มา : Lowry & Wickremaratne, (1989)

#### กรณีตัวอย่างข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมายของ CCD

1) กรณีโรงเเรมใน Wadduwa : เจ้าของโรงเเรมต้องการให้สิ่งก่อสร้างส่วนหนึ่งของโรงเเรมเข้าไปใกล้กับชายหาดในระยะไม่เกินห้าเมตร แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก CCD และได้รับคำแนะนำให้สร้างได้ในระยะห่างจากชายหาด 30 เมตร ซึ่งเป็นต้นเจ้าของโรงเเรมได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ แต่ไม่เป็นผล จึงยินยอมสร้างในระยะห่างจากฝั่ง 30 เมตร แต่เมื่อสร้างโรงเเรมเสร็จได้ไม่นาน ชายหาดถูกกัดเซาะไป 12 เมตร ทำให้ทางโรงเเรมกังวลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของตัวโรงเเรมในอนาคต จึงเรียกร้องให้รัฐบาลให้ทุนแก่เขา ในการสร้าง Revetment ขึ้น เพื่อบังกันโรงเเรม โดยอ้างว่าเข้าได้ท่าตามข้อตกลงของ CCD ในเบื้องต้นแล้ว

2) ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเจ้าของโรงเเรมใน Negombo กับชาวประมง: เนื่องจากชายหาดใน Negombo ถูกกัดเซาะเข้ามาเรื่อยๆ ทำให้เจ้าของโรงเเรมหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะที่สร้างโรงเเรมใกล้กับชายฝั่งมากๆ สร้าง Revetment ขึ้น ซึ่งทำให้ชาวประมงในบริเวณนั้นไม่สามารถนำเรือประมงมาจอดได้ตามปกติ ชาวประมงจึงรวมกลุ่มกันประท้วง แต่เจ้าของโรงเเรมอ้างว่าการสร้าง Revetment เป็นการป้องกันชายหาดซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวม การนำ Revetment ออกจะยิ่งทำให้ชายหาดถูกกัดเซาะเสียหาย

ในปี 1985 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของศรีลังกาเริ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการเรียกร้องให้มีการกำหนดนโยบายป้องกันชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดให้มีการประชุมฝ่ายต่างๆ ขึ้นประกอบด้วย CCD ผู้ประกอบการโรงเเรม ชาวประมง และตัวแทนชาวบ้าน ซึ่งผลสรุปคือ รัฐบาลอนุมัติเงินทุนสนับสนุนโครงการป้องกันชายฝั่งโดยการดำเนินการของ CCD ดังนี้ 1. สร้างเขื่อนกันคลื่นสี่ตัว และเขื่อนตักทรายสองตัว (4 offshore breakwater, 2 groins) ใน Negombo Lagoon 2. การถอนทราย 500,000 ดิวบิกเมตร (Lowry & Wickremaratne, 1989)

#### 5. สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการบททวนข้อมูลสถานการณ์การปัญหาและสาเหตุกัดเซาะชายฝั่งของไทย ตลอดจนประสบการณ์การจัดการการดูแล และการใช้ประโยชน์ชายฝั่งทั้งในส่วนของประเทศไทย และประสบการณ์จากต่างประเทศ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

## 5.1 ภัยภาพของชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยตอนใต้ :

จากปากแม่น้ำสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ถึงแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแนวหาดทราย กทอดยาวแนวเหนือได้ยาว 587 กม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย มีทางปิดออกสู่ ทะเลเป็นช่วงๆ ในรูปของปากแม่น้ำหรือปากคลอง(Estuary) และทะเลสาบเปิด(Lagoon) ลักษณะเด่นทางธรรมชาติ ของชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกในบริเวณนี้คือการเป็นแนวหาดทรายเรียบทอดยาวสุดสายตาซึ่งต่างจากฝั่งอันดามันที่มีหาดทรายเป็นช่วงสั้นๆ

บริเวณปากแม่น้ำจะมีการสะสมของตะกอนดินและทรายก่อตัวเป็นเกาะ(Coastal Island) หรือแนวสันทราย ยาวย(Coastal Barrier) ขนาดกับชายฝั่ง อุบัติเรวนช่องเปิดสู่ทะเล ซึ่งในอดีตจะพบได้จากทุกปากแม่น้ำ แนวสัน ทรายชายฝั่งนี้จะทำหน้าที่ป้องกันคลื่นลมให้กับแผ่นดินใหญ่ บางพื้นที่พัฒนาไปเป็นผืนแผ่นดิน หรือกันน้ำไว้ในรูป ของทะเลสาบเปิด เช่นทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันแนวสันทรายบริเวณช่องเปิดในพื้นที่ที่ศึกษาถูกเปลี่ยนสภาพไป จำนวนมาก เนื่องจากการสร้างเขื่อนกันทรายที่ปากแม่น้ำ

โดยศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการประมง และ การเกษตร และความต้องตามธรรมชาติของนิเวศชีววัฒน์ ทั้งยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและการ นันทนาการจากสภาพแวดล้อมชายฝั่ง แต่ปัจจุบันเพียงกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง และมีแนวโน้ม รุนแรงลงขึ้น

## 5.2 สถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง :

ปัจจุบันชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างเพชรบุรีปัญหาการกัดเซาะในระดับรุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อ ปี) ถึงร้อยละ 19 และในระดับปานกลาง (1-5 เมตรต่อปี) ถึงร้อยละ 22 ของพื้นที่ชายฝั่งที่ทำการศึกษา การ พังทลายชายฝั่งเริ่มตั้งแต่เขื่อนกันทรายที่สร้างขึ้นบริเวณช่องทางเปิดออกสู่ทะเล(ปากแม่น้ำ ปากคลอง หรือปาก ทะเลสาบ) และเกิดการกัดเซาะรุกความชื้นไปทางเหนือของเขื่อนกันทราย เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนกันทรายที่ ช่องทางเปิด(รวม 17 แห่ง) เริ่มตั้งแต่ปากแม่น้ำสุไหงโกลก(แนวพรอมแดนไทยมาเลเซีย)เป็นต้นไป จึงทำให้ปัญหา การกัดเซาะเกิดขึ้นทั่วไปตลอดแนวชายฝั่ง

จากปรากฏการณ์ข้างต้นพบว่าสาเหตุหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นเนื่องจากการ สร้างเขื่อนกันทรายที่ปากทางเปิดต่างๆ เนื่องจึงเป็นสิ่งแผลกปลอมลวงล้อระบบธรรมชาติของชายฝั่งทำให้เกิด ปัญหาการกัดเซาะ ที่ผ่านมาทางการแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างแข็งแรงรูปแบบต่างๆเพื่อป้องกัน แต่เป็นการเพิ่ม สิ่งแผลกปลอมชั้นใหม่ในพื้นที่ ทำให้การกัดเซาะเกิดต่อเนื่องเป็นลูกรูป ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ตามแนวชายฝั่ง และส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยติดอยู่แนวชายฝั่งทะเล

## 5.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง

สาเหตุหลักของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของไทยนั้นเกิดเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของที่สั่งผลต่อสมดุลย ของตะกอนทราย การกระทำที่สั่งผลให้เกิดปัญหาการกัดเซาะของหาดทรายนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้

- การกระทำที่มีผลให้คลื่นเปลี่ยนทิศทางทำให้เกิดการกัดเซาะ ด้วยการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนว ชายหาด เช่น เขื่อนกันทรายและคลื่นที่บริเวณปากแม่น้ำ และปากคลองต่างๆ เขื่อนกันคลื่น กำแพง ตั้ง รวมถึงโครงสร้างของท่าเรือ
- การยับยั้งการเคลื่อนที่ของทรายตามแนวชายฝั่ง เช่น คันดักทราย การหมدينบริเวณชายฝั่งทะเล ฯ
- การเคลื่อนย้ายตะกอนดินและทรายออกจากชายฝั่ง เช่น การขุดลอกสันดอนและร่องน้ำปากแม่น้ำ การลักลอบขุดทรายออกจากชายหาด
- การกระทำที่สั่งผลให้ตะกอนทรายที่ไปหล่อเลี้ยงชายฝั่งลดลง เช่น การสูบทรายจากแม่น้ำไปใช้ใน อุตสาหกรรม (ใช้ในการก่อสร้าง ทำแก้ว) และ การตักตะกอนทรายไว้ที่ดินน้ำและในแม่น้ำ (การสร้าง อ่างเก็บน้ำ เหมือง ฝาย)

- การกระทำที่ไม่คำนึงผลต่อการกัดเซาะ เช่น การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งลงสู่ชายหาดโดยตรง การก่อสร้างต่างๆหรือการสร้างถนนล้ำแนวชายฝั่ง และตัดต้นไม้ริมฝั่งทะเล ซึ่งเกิดเนื่องจากการพัฒนาที่ดินชายฝั่งอย่างไม่ถูกต้อง

กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการกัดเซาะ ทำให้ความกว้างชายหาดหดสันลงและขาดเสียริมภาพในที่สุด เมื่อหาดทรายที่เป็นแนวป้องกันหายไป ชายฝั่งก็ถูกกัดเซาะตามมา ซึ่งพบได้ตลอดแนวชายฝั่งของไทย

#### 5.4 ปัญหาด้านการจัดการชายฝั่งทะเลของไทย

กฎเกณฑ์การควบคุมดูแล และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งของไทยนั้น เป็นการกำหนดไว้กั่งง่ายๆ รวมอยู่กับทรัพยากรน้ำประเทือนๆ เนื่องทรัพยากรชายฝั่งเป็นระบบใหญ่มาก การกำหนดไว้กั่งง่ายๆ จึงขาดความชัดเจนเพียงพอ และไม่มีมาตรการที่ชัดเจนสำหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งสำคัญที่มีความบ่อนบางเช่น หาดทราย แนวสันทรายชายฝั่ง และรายละเอียดของข้อกำหนดของกฎหมายในบางกรณีเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดเซาะ

นอกจากนี้ยังไม่มีการกำหนดขอบเขตที่อยู่ในอิทธิพลของชายฝั่งหรือแนวตอยร่นชายฝั่งอย่างชัดเจน ทำให้มีการใช้ประโยชน์โดยกิจกรรมจากการฐานรากและประชาชนรุกล้ำแนวชายฝั่งอยู่เสมอ ทำให้ระบบทางธรรมชาติของชายฝั่งถูกครอบครองและทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะขึ้นทั่วไป ประกอบกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการแก้โดยพิจารณาเฉพาะจุดและไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการของธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิชาการเพียงพอ ทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ผ่านมากลับกระตุ้นให้เกิดการกัดเซาะลุกสามารถเป็นลูกร้อซ่า

#### 5.5 ประสบการณ์การจัดการชายฝั่งทะเลในต่างประเทศ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์นั้น เกิดขึ้นในต่างประเทศมาyah นานหลายทศวรรษ สหภาพพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยโครงสร้างแข็งแรงในรูปแบบต่างๆ มาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการพังทลายของชายฝั่งได้ ในสหภาพพยุโรปนั้น พบว่ากิจกรรมที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งในระดับสูงคือการสร้างท่าเรือชายฝั่งทะเล และการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ ของประเทศต่างๆ

ในสหรัฐอเมริกานั้น มีระบบดูแลปัญหาการกัดเซาะ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ชายฝั่งที่ชัดเจน คือ สำรวจและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีภัยพิบัติ ที่มีผลกระทบต่อชายฝั่ง ที่สำคัญที่สุดคือ (1) ภัยพิบัติที่ใช้ร่วมกันในภาพรวมของประเทศ รวมถึง มาตรการให้มั่นคงที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลสามารถแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นวิชาการโดยการสนับสนุนให้รัฐบาลห้องดื่นทำการศึกษา ทดลองแก้ปัญหา เพื่อหาข้อสรุปก่อนการนำไปปฏิบัติจริง ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน \$2,000,000 นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการอนุรักษ์และการเฝ้าระวังในรูปของกองทุนอย่างต่อเนื่อง (สองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ US Army Corps of Engineers: USACE และศูนย์ให้บริการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่ง (The Coastal Services Center)) (2) ภัยพิบัติที่ใช้ในระดับท้องถิ่นของมลรัฐที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลที่ห้องดื่นกำหนดขึ้น ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยทุกโครงการที่เกี่ยวข้องหรือเกิดในข้อมูลของชายฝั่งจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลห้องดื่นตามข้อกำหนดของกฎหมายก่อนดำเนินการ และพบว่า ในบางมลรัฐมีภัยพิบัติที่สำคัญต้องใช้มาตรการแข็ง (Hard Solutions) ได้ ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดังเช่น North Carolina law (G.S 113A-115.1) เนื่องจากเห็นว่ามีผลการศึกษาชัดเจนว่า hard solutions ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะ แต่สร้างปัญหาการกัดเซาะข้างเคียงเพิ่มขึ้น

ข้อเด่นของการจัดการชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาคือ ความชัดเจนทั้งในส่วนกฎหมายและบทบาทการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งของรัฐบาลกลางและรัฐบาลห้องดื่น มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการใช้กระบวนการทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ ทั้งยังมีภัยพิบัติที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์และควบคุมการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรส่วนสำคัญที่มีความนองนางกำกับไว้อย่างชัดเจน เช่น CBRA, 1982 นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการกำหนดแนวถอยร่นที่เหมาะสมแต่ก่อต่างกันในแต่ละรัฐ

ศรีลังกาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ ประชากร 54 % อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีการประกอบอาชีพที่พึ่งพิงทรัพยากรทางทะเล ศรีลังกาประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1950 สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น การสร้างท่าเรือ สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตชายฝั่ง การทำเหมืองรายและชุดประการ และการป้องกันชายฝั่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดผลกระทบแบบลูกโซ่ทั่วไป

ศรีลังกาก่อกฎหมายอนุรักษ์ชายฝั่งตั้งแต่ปี 1981 โดย Coastal Conservation Department (CCD) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่บังคับความคุณและจัดการปัญหาตามกฎหมาย CCD ได้กำหนดขอบเขต (แนวถอยร่น) ชายฝั่งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน (ขอบเขตชายฝั่ง: ระยะทาง 300 เมตร จาก high-water line เข้ามาสู่ฝั่ง และวัดออกจาก high-water line ออกสู่ทะเล 2 กิโลเมตร) การจะสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในเขตพื้นที่ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก CCD ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้ดังกล่าวก็ตามมาอย่างชัดเจน การละเมิดกฎหมายลักเมียปรากภูมิอยู่ในหลายพื้นที่

ศรีลังกากำลังรับการสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาชายฝั่งจากประเทศเยอรมัน และประเทศเดนมาร์ก และประเทศอังกฤษ แต่จากข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ที่มีในอดีตและปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถถกถานได้ว่า การจัดการปัญหาชายฝั่งของศรีลังกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลายประเทศในสหภาพยุโรปต่างเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และประสบกับความล้มเหลวจากการพยายามแก้ปัญหาด้วยการรอผิดของกฎหมายที่ต้องการ จากการที่สังคมให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของหาดทรายทำให้พัฒนาการแก้ปัญหาไม่สามารถที่จะรักษาและฟื้นฟูหาดทรายไว้ บทเรียนสำคัญที่ยอมรับร่วมกันในการแก้ปัญหาการกัดเซาะหาดทรายชายฝั่งคือ

- โครงสร้างแบบเข็งรูปแบบต่างๆ ที่รุกล้ำขอบเขตของชายฝั่งจะมีผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศน์
- การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องให้ความสำคัญต่อวิธีการที่สอดคล้องกับระบบหรือกระบวนการทางธรรมชาติ หรือเรียกว่า “การทำงานร่วมกับธรรมชาติ” และต้องให้ความสำคัญกับ “สมดุลของระบบนิเวศน์” เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่ การเติมทราย (รูปแบบหนึ่งของ Soft Solutions) เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน
- การกำหนดขอบเขตที่เป็นอิทธิพลของระบบชายฝั่งให้มีความชัดเจน เพื่อให้การใช้ประโยชน์ไม่รบกวนกระบวนการธรรมชาติของชายฝั่ง
- แนวสันทรายชายฝั่ง (Coastal Barrier หรือ Coastal Island) เป็นสมดุลของระบบนิเวศน์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีความสำคัญที่ช่วยป้องกันชายฝั่งทางกายภาพและระบบนิเวศของชายหาด เป็นโครงสร้างตามธรรมชาติที่มีความบางที่ไม่ควรแตะต้อง
- การสนับสนุนชุมชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีบทบาทในการอนุรักษ์ การเฝ้าระวังและรณรงค์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

## 5.6 ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการแก้ปัญหาการกัดเซาะของไทย

### มาตรการร่วมด่วนเฉพาะหน้า

- การกำหนดแนวถอยร่น หรือขอบเขตที่ได้รับอิทธิพลของชายฝั่งในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นวิชาการ
- ยุติการรุกรานแทรกแซงระบบชายหาดในทุกกรณี โดยอ้างอิงจากแนวถอยร่น

- ย้ายบ้านเรือน (เวนคืนที่ดิน) ประชาชนที่ลังเลไม่ต้องรับมอบจากพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการกำกับอย่างเป็นธรรม
- กำหนดให้หาดทรายชายฝั่งที่เหลืออยู่ให้เป็นเขตอนุรักษ์ โดยมีมาตรการคุ้มครองกำกับ
- ศึกษาและดำเนินมาตรการฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะโดยใช้แนวคิด “การทำงานร่วมกับธรรมชาติ”

### **ข้อเสนอเบื้องต้นต่อแนวทางการปรับปรุงกฎหมายข้อนั้นคับค้าง ๆ**

(เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และต่อสู้ภัยคุกคาม)

- การวิเคราะห์ความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ของกฎหมายเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม การเพิ่มกลไกการสนับสนุนการอนุรักษ์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นวิชาการ และการเพิ่มกลไกการดูแลทรัพยากรชายฝั่งส่วนสำคัญที่มีความน่าบ่นบางเป็นพิเศษ การกำหนดมาตรการกำกับตรวจสอบของแต่ละพื้นที่ การกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์และมาตรการอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจน
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และบทลงโทษให้มีความเหมาะสม
- การจัดระบบประสานภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนลง

### **แนวทางการส่งเสริมศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่**

- การส่งเสริมพื้นที่ชายฝั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแก่เยาวชนและผู้สนใจ
- การส่งเสริมให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของชุมชน
- การสร้างกระบวนการให้สัมคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้านนิเวศ และคุณค่าของหาดทรายชายฝั่งทะเล
- ให้ความรู้แก่ชุมชนชายฝั่งให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักรู้ในความสำคัญทั้งในด้านนิเวศ และคุณค่าของหาดทรายชายฝั่งทะเล

### **ประเด็นที่ควรทำการศึกษาวิจัยต่อไป (เพื่อเสริมจุดแข็ง)**

- การกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ชายฝั่งให้มีความชัดเจนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
- การสร้างองค์ความรู้ในด้านนิเวศ และองค์ความรู้ในด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจศาสตร์ของหาดทรายชายฝั่งทะเลในพื้นที่ ให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
- การวิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายสาธารณะที่จำเป็นสำหรับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งของไทย

## บรรณาธิการ

กรรมการปักครอง. กระทรวงมหาดไทย "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปักครอง เรื่อง จำนวนราชภูมิที่ราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราชภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2552. จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y\\_stat51.html](http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม. 2538. รายงานการศึกษาเรื่อง การสำรวจออกแบบก่อสร้างเขื่อนกันทรายและเขื่อนกันคลื่นร่องน้ำสะกอ, จังหวัดสงขลา.

กรมเจ้าท่า. (2539) รายงานสรุปโครงการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ตอนบน. กรุงเทพฯ: กระทรวงคมนาคม.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2549) รายงานประจำปี พ.ศ. 2549.

กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2550) ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พฤศจิกายน 2550. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2550) เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่มภาพันธ์ 2550

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. (2550) รายงานการสำรวจ-แนวชายฝั่งทะเลสภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและโครงสร้างชายฝั่งทะเล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยใช้อาภัย. ระหว่างวันที่ 6-18 สิงหาคม 2550. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรรมชาติ. (2549). การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย. สืบคันเมื่อวันที่ 20 ทุ่มภาพันธ์ จาก <http://www.dmr.go.th/main.php?filename=coastero>

ชัชชัย แก้ววารี (2550) ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพัทลุง สืบคันเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ จาก <http://thatchai.blogspot.com/2008/02/blog-post.html>

ปริทรรศน์ เจริญสิทธิ์. (2550) การสำรวจพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในถิ่นทุรกynn บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก-ดึ้งแต่จังหวัดชุมพรถึงจังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2549 - มกราคม 2550. เอกสารเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับที่ 28. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ปริทรรศน์ เจริญสิทธิ์. (2550) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแนวทางการฟื้นฟูแนวชายฝั่ง. วารสาร สิ่งแวดล้อม, 11, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2550), 24-30

วรรุณ ตันติวนิช (2548, 30 พฤษภาคม). "สัมภาษณ์ วรรุณ ตันติวนิช : เรามี 42 หน่วยงาน ยั่งกันแก้ปัญหา กัดเซาะชายฝั่ง". ประชาไท. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod\\_ptcms&ID=1748&Key=HilightNews](http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=1748&Key=HilightNews) (วันที่ค้นข้อมูล : 25 กุมภาพันธ์ 2552).

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด สืบคันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552, จาก <http://pcoc.moc.go.th/pcoc/> ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม. สืบคันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552,

จาก <http://poc.wu.ac.th/PBL/PBLRProjectDesc.php?ID=9218>

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดราชบุรี. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม. สืบคันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552,

จาก [http://www.pocnara.go.th/narathiwat/general\\_nara/general.htm](http://www.pocnara.go.th/narathiwat/general_nara/general.htm)

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปัตตานี. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม. สืบคันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552,

จาก <http://poc.pattani.go.th/>

ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสงขลา. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม. สืบคันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552,

จาก <http://61.19.246.142/~songkhla/poc/index.php>

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. จ.นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยลักษณ์. สืบคันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552,

จาก <http://www.trf-ligor.org/nicom.php>

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง. 2550. บันทึกข้อความที่ ทส.0606.6/653

วันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2550) สถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด. สืบคันเมื่อ  
วันที่ 10 มีนาคม 2552, จาก <http://pcoc.moc.go.th>

สภาพการค้าจังหวัดนราธิวาส.(ม.ป.ป.) สืบคันเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552,

จาก [http://www.v-cop.net/indust\\_root/trade/company/index.php?indtl\\_id=77](http://www.v-cop.net/indust_root/trade/company/index.php?indtl_id=77)

สมบูรณ์ พรพินเดพวงศ์. (2550) เอกสารประกอบคำบรรยายการสัมมนาวิชาการเรื่อง ชายฝั่งทะเล : คุณค่า ปัญหา และการฟื้นฟู 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมเอกไพลิน รีเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

สมบูรณ์ พรพินเดพวงศ์. (2552) Beach Watch Network (BWN). [Online]. Available:

<http://www.geocities.com/psboon02/bwn.html>

สมบูรณ์ พรพินเดพวงศ์. (2552) วิศวกรรมชายฝั่งทะเล. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2547) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
การใช้ประโยชน์ ที่ดินชายฝั่ง ระหว่างปี 2543-2547 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สืบคันเมื่อวันที่  
20 กุมภาพันธ์ 2552, จาก <http://www.dmcr.go.th/DCLM/Main/Gallery/PP1-Krabi1.php>

ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2547) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแนว  
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สืบคันเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552,  
จาก <http://www.dmcr.go.th/DCLM/Main/Gallery/PP1-Krabi1.php>

ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2547) ตารางพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ  
และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สืบคันเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
2552, จาก <http://www.dmcr.go.th/DCLM/Main/Gallery/PP1-Krabi1.php>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2544) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2543.

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. (2540) รายงานสถานการณ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของประเทศไทย พ.ศ.  
2539-2540. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Bateman, Ian J, et al., (2002) *Economic Valuation with Stated Preference Techniques: A Manual*. Cheltenham: Edward Elgar.

COEMAP. (1998) *Hawaii Coastal Erosion Management Plan*. Coastal Lands Program, Department of  
Land and Natural Resources, Land Division, State of Hawaii, USA.

Costa, S. (2004) Euroision Case Study (Haute-Normandie, France) [Online]. Available: [www.euroision.org](http://www.euroision.org)

Couton, J. M. (2004) Euroision Case Study (Chatelaillon, France) [Online]. Available: [www.euroision.org](http://www.euroision.org)

Doody, P., Ferreira, M., Lombardo, S., Lucius, I., Misdorp, R., Niesing, H., Salman, A.. & Smallegange, M.  
(2004) *Living with Coastal Erosion in Europe*. [Online]. Available: [www.euroision.org](http://www.euroision.org)

Freeman III, A.M. (1993) *The measurement of environmental and resource values: theory and methods*.  
Washington D.C.: Resource for the Future.

Lowry K, & Wickremaratne, H.J.M. (1989) "Coastal Area Management in Sri Lanka" Ocean Yearbook 5<sup>th</sup>  
Chicago: University of Chicago Press, pp 263 – 293.

National Research Council. (1995) *Beach nourishment and protection*. Committee on Beach  
Nourishment and Protection, Marine Board, Commission on Engineering and Technical Systems,

Washington, D.C.

National shoreline erosion control development and demonstration program.

Website [http://www4.law.cornell.edu/uscode/33/usc\\_sec\\_33\\_00000426--h000-.html](http://www4.law.cornell.edu/uscode/33/usc_sec_33_00000426--h000-.html)

Pornpinatepong, S., Tanaka, H., & Chitrakarn, T. (2005) "Coastal Dynamics and Shore Erosion in Songkhla" present in The Fourth PSU Engineering Conference 8-9 December 2005. Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand.

US Army Corps of Engineers . (1981) "Low-cost shore protection." Final Report on the Shoreline Erosion Control Demonstration Program (Section 54)", US Army Corps of Engineers, Washington, DC.

US Army Corps of Engineers. (1989) ***Engineering and Design***. Environmental Engineering for Coastal Shore Protection Department of the Army. Washington, DC.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (1995) ***Strategic Management and Business Policy***. 5<sup>th</sup> ed. United States of America: Addison – Wesley Publishing.

## ภาคผนวก 1

### กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดูแลชายฝั่งของไทย

#### มติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530 เรื่องเขตอนุรักษ์

เขตอนุรักษ์ หมายถึง พื้นที่ (ป่าชายเลน) ที่ห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจางจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ ได้แก่

- 1) พื้นที่แหล่งรักษาพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
- 2) พื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ
- 3) พื้นที่ที่ง่ายต่อการถูกทำลายและการพังทลายของดิน เช่น หาดทราย สันทราย หาดเลน เลนงอก ทรายงอก เกาะ ถ้ำ และแนวปะการัง
- 4) พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
- 5) สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น

#### มติคณะรัฐมนตรี ปี 2535 เรื่อง ห้ามสร้างเขื่อนหริมทะเล

ห้ามมิให้มีการก่อสร้างเขื่อนหรือคันกันคลื่นตามแนวชายฝั่งในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและการวิจัย และเขตท่องเที่ยวธรรมชาติ

#### พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535

การกำหนดพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีศิลปกรรม อันควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเขตอนุรักษ์

มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ดันน้ำสำราญ หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นทั่วไป หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลาย หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็น พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือมีศิลปกรรม อันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้น ยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎหมายกำหนดพื้นที่นั้น เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

#### การทำลาย หรือการทำให้เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 97 ผู้ใดกระทำ หรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณะมีบัตรของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

#### พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปลูกสร้างได้ที่ล่วงล้ำเข้าไปในน้ำ

มาตรา 117 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือ สิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำและได้น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภัยในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า โดยมีรายละเอียดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ดังนี้

**ข้อ 1** “ล่วงล้าจำแม่น้ำ” หมายความว่า ล่วงล้าเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และได้น้ำของแม่น้ำ ล่ำคลองบึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภัยในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว

**ข้อ 2** ผู้ใดประسังค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าจำแม่น้ำ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร

**ข้อ 3** ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าจำแม่น้ำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกันแม่น้ำ ล่ำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภัยในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว

**ข้อ 4** ลักษณะของอาคารและการล่วงล้าที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้

#### (1) ท่าเที่ยนเรือ

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง มีช่องโปรดระวังเสาไม่น้อยกว่า 3 เมตรพื้นท่าเที่ยนเรือในแม่น้ำ ล่ำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ข. ต้องไม่มีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีตปิดทับตลอด ให้มีช่องว่างเพื่อให้แสงแดดร่องผ่านถึงพื้นน้ำได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นท่าเที่ยนเรือ นอกจากสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเที่ยนเรือ นั้น

ค. ปลายสุดของท่าเที่ยนเรือต้องไม่เกินแนวน้ำลึกหน้าท่าเมื่อน้ำลงต่ำสุด ลึกกว่าอัตรา กินน้ำลึกเต็มที่ของเรือที่เข้าเที่ยบท่าตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ แต่หันนี้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้างของแม่น้ำ

ง. ต้องสร้างตามแนวเขตที่ดินที่ผู้ขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเป็นแนวตรงยืนจากฝั่ง

จ. ท่าเที่ยนเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่มีปักกันการที่ประชาชนจะเข้าสอย หรือเดินผ่านชายหาด

#### (2) สะพานปรับระดับและปีบเที่ยบเรือ

ก. สะพานปรับระดับต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับปีบเที่ยบเรือ มีราวกุกรงที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า 1 : 2 เมื่อน้ำลงต่ำสุด

ข. ปีบเที่ยบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัย มีอัตราการลอยตัวสูง โดยเมื่อรับน้ำหนักสูงสุดแล้ว

ค. พื้นของปีบเที่ยบเรือต้องอยู่สูงจากระดับน้ำไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมีราวกุกรงที่แข็งแรงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่เรือเที่ยบและส่วนที่ต่อ กับสะพานปรับระดับ

#### (3) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง

ก. ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ทำให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง

ข. ต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดได้สะพานตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

#### (4) ท่อหรือสายเคเบิล

ก. การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือชายคลิง ต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อหรือสายเคเบิลพ้นชั้นมาเหนือพื้นดิน

ข. การปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและการปักเสาวางท่อน้ำประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุด เพื่อมิให้ก่อชวงทางเดินเรือ

#### (5) เขื่อนกันน้ำเข้า

ก. ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน้ำ ตลิ่ง และบริเวณข้างเคียง

ข. ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและอยู่ในแนวผังเดิมมากที่สุด หากมีส่วนที่ยื่นเข้าไปในน้ำให้มีเฉพาะส่วนที่จำเป็น

ค. ความลาดชันของเชื่อมกันน้ำเข้ามาไม่เกิน 1 : 3 โดยแนวสันเชื่อมด้านบนต้องอยู่ที่แนวกรอบสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดิน สำหรับเรือนล้าน้ำที่แบบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เชื่อมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ และไม่มีความลาดชันยืนอกมา

(6) คาดว่า แนวร่องรับเรือต้องยาวยื่นจากฝั่งเพียงพอที่จะซักลากเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่คาดว่าจะสามารถรับซ้อมทำได้ในเวลาล้าน้ำลงต่ำสุด

#### (7) โรงสูบน้ำ

ก. โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด

ข. การต่อห้องสูบน้ำ เมื่อต้องเชื่อมกับเครื่องสูบน้ำแล้วต้องวางขนาดกับแนวเสาของโรงสูบน้ำจนถึงพื้นดิน แล้วจึงวางอนุปทานไปตามแนวพื้นดินได้น้ำ และปลายห้องต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร

**ข้อ 5** เจ้าท่าอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้ำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ 4 เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้ว ให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่วงล้ำแม่น้ำนั้นในราชกิจจานุเบกษาและให้กือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้

**ข้อ 6** อาคารและการล่วงล้ำแม่น้ำจากที่กำหนดได้ในข้อ 4 และข้อ 5 จะอนุญาตไม่ได้ เว้นแต่เป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

**ข้อ 7** หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้ำแม่น้ำมีดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้ำแม่น้ำต้องไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(2) อาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้ำแม่น้ำที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ต้องมีลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ 4 และข้อ 5

(3) อาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้ำแม่น้ำที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีประกาศของกรมเจ้าท่าห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้ำแม่น้ำ ประกาศดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(4) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำแม่น้ำ ให้กระทำการใดเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควร เฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นได้ที่ล่วงล้ำแม่น้ำนั้น

(5) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำแม่น้ำต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง


**ข้อ 8** ผู้ได้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นได้ล่วงล้ำแม่น้ำอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าได้เสียค่าปรับอย่างสูงตามกฎหมายและได้ยื่นคำขออนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตได้โดยมิให้นำข้อ 6 และข้อ 7 (2) มาใช้บังคับ แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นได้ตั้งกล่าวมีลักษณะหรือสภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรืออาจทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าท่าจะสั่งให้เข้าข้องหรือผู้ครอบครองรื้อถอน ปรับปรุง หรือแก้ไขอาคาร หรือสิ่งอื่นได้นั้นก่อนก็ได้

### การดูแลรักษาเรือน้ำและบทลงโทษ

**มาตรา 120** ให้กรรมเจ้าท่า มีหน้าที่ดูแลรักษาและชุดลอกร่องน้ำ ทางเรือเดินแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในแม่น้ำไทย ห้ามมิให้ผู้ใดชุดลอก แกะไข หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ทางเดินเรือ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือทะเล ภายในน่านน้ำไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท ถึงห้าหมื่นบาท และต้องหยุดการกระทำการดังกล่าว

# ภาคผนวก 2

## ดัง file ที่แนบมา



## WESTERN CAROLINA UNIVERSITY PROGRAM FOR THE STUDY OF DEVELOPED SHORELINES

North Carolina law (G.S 113A-115.1) prohibits the use of groins – steel, rock or wood walls built perpendicular to the beach in order to trap shifting sand - and other permanent erosion control structures along ocean shorelines. This ban is based on: 1) extensive studies and technical data documenting the detrimental impacts of erosion control structures and 2) 150 years of documentation of the negative impacts of shoreline stabilization on the barrier islands in New Jersey.

The negative impact of groins and jetties on downdrift shorelines is well understood. When they work as intended, sand moving along the beach in the so-called downdrift direction is trapped on the updrift side, causing a sand deficit and increasing erosion rates on the downdrift side. This well-documented and unquestioned impact is widely cited in the engineering and geologic literature.

The United States Army Corps of Engineers' Coastal Engineering Manual describes groins as: "...probably the most misused and improperly designed of all coastal structures...Over the course of some time interval, accretion causes a positive increase in beach width updrift of the groin. Conservation of sand mass therefore produces erosion and a decrease in beach width on the downdrift side of the groin" (USACE, 2002).

In his textbook (used by most coastal engineering programs to introduce beach processes) Paul Komar, professor emeritus in the College of Oceanographic and Atmospheric Sciences at Oregon State University, states, "Groins and jetties have the same effect in damming the longshore sediment transport, the shoreline builds out on the updrift side and erodes in the downdrift direction" (Komar, 1998).

There is no debate: A structure placed at the terminus of a barrier island, near an inlet, will interrupt the natural sand bypass system, deprive the ebb and flood tide deltas of sand and cause negative impacts to adjacent islands.

In a complex coastal system, the precise location, onset and scale of these impacts are very difficult to pinpoint. As with all erosion control structures, it may take years for groin impacts to become apparent. This is why promises to monitor such projects ring hollow, and why disputes over groin impacts often end up in court where judges, rather than scientific experts, end up making critical coastal management decisions.

Using groins in conjunction with beach nourishment projects is of dubious value as well. When big storms occur, groins direct strong currents that carry large amounts of sand seaward, in an offshore direction parallel to the groins. After Hurricane Hugo, for example, sidescan sonar studies showed gullies excavated on the continental shelf adjacent to each of the groins on Pawleys Island in South Carolina. Because much sand loss is offshore during storms, groins will have little impact on holding sand in place (and may even accelerate loss).

There is nothing experimental about groins, terminal or otherwise, and the insinuation that a terminal groin will be removed or altered if it doesn't work is nothing more than lip service. Experience on many other American shorelines indicates that removal of a structure, once put in place, is a rare event - no matter what promises were made beforehand.

The localized and temporary updrift benefits afforded by groins and jetties rarely, if ever, justify the downdrift damage caused by increased erosion – regardless of whether it is to developed or undeveloped shorelines, inlets and islands.

We urge you to maintain the State of North Carolina's high standards for coastal management by preventing any change to the current ban on coastal hard structures. Doing so is the surest way to protect the state's beaches for future generations.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

1. Rob Young, PhD, P.G., Professor of Geosciences, Western Carolina University
2. Orrin Pilkey, PhD, James B. Duke Professor Emeritus of Geology, Duke University
3. Duncan Heron, PhD, Professor Emeritus of Geology, Duke University
4. Stan Riggs, PhD, Professor Emeritus of Geology, East Carolina University
5. David Mallinson, PhD, Assistant Professor of Marine Geology, East Carolina University
6. David Bush, PhD, P.G., Professor of Modern Sedimentology, University of West Georgia
7. Len Pietrafesa, PhD, Director of External Affairs for the College of Physical and Mathematical Sciences, North Carolina State University
8. Art Trembanis, PhD, Assistant Professor, Department of Geology, University of Delaware
9. Michael Fenster, PhD, Director of Environmental Studies, Randolph-Macon College
10. James F. Fox, PhD, Director of Operations, National Environmental Modeling and Analysis Center, UNC Asheville
11. Charles Fletcher, PhD, Professor and Chair, Department of Geology, University of Hawaii
12. Paul T Gayes, PhD, Director, Center for Marine and Wetlands Studies, Coastal Carolina University
13. Andrew Coburn, MEM, Research/Graduate Faculty & Associate Director, WCU Program for the Study of Developed Shorelines
14. David Levinson, Physical Scientist, Climate Monitoring
15. Dorothea Ames, P.G., Assistant Scientist, East Carolina University
16. Laura J. Moore, PhD, Assistant Professor, Department of Geology, Oberlin College
17. Nicholas Coch, PhD, Professor of Earth & Earth Science, Queens College, CUNY
18. H. Allen Curran, PhD, Kenan Professor of Geology, Smith College
19. Jon C Boothroyd, PhD, Professor of Quaternary Geology, University of Rhode Island
20. Joe Kelley, PhD, Chair, Dept of Earth Sciences, University of Maine
21. Hal Wanless, PhD, Chair, Department of Geology, University of Miami
22. Andrew Cooper, PhD, Professor of Coastal Studies, University of Ulster
23. Donald Barber, PhD, Director of Environmental Studies, Bryn Mawr College
24. Michael Katuna, PhD, Professor of Geology, College of Charleston
25. Stephen B. Benton, MS, Coastal Geologist, NC Division of Coastal Management Coastal Hazards Coordinator – Retired

26. Owen Mason, PhD, Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado, Boulder and Geoarch Alaska, Anchorage, AK
27. Tracy Rice, PhD, Adjunct Professor, Albright College
28. Joseph F. Donoghue, PhD, Associate Professor, Dept. Geological Sciences, Florida State University
29. Maurice Schwartz, PhD, Geology Professor Emeritus & former Dean, Western Washington University Graduate School, Editor of The Encyclopedia of Coastal Science
30. Paul Pinet, Professor of Geology and Environmental Studies, Department of Geology, Colgate University
31. Daniel F. Belknap, PhD, Professor of Earth Sciences and Marine Geology, University of Maine
32. Jeffrey P. Donnelly, PhD, Associate Scientist, Coastal Systems Group & Geology and Geophysics Department, Woods Hole Oceanographic Institution
33. William J. Neal, Ph.D., Emeritus Professor of Geology, Grand Valley State University
34. Julian Orford, Head, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology (GAP) Queen's University, Belfast, Ireland
35. John F. Wehmiller, PhD, Professor of Geological Sciences, University of Delaware
36. Andrew D Short, PhD, Professor, School of Geosciences, University of Sydney, Australia
37. Denise J. Reed, PhD, Professor, Department of Earth and Environmental Science, University of New Orleans
38. Stewart Farrell, PhD, Director, Coastal Research Center, Richard Stockton College
39. Harry H. Roberts, PhD, Boyd Professor Emeritus, Coastal Studies Institute and Department of Oceanography and Coastal Sciences, Louisiana State University
40. Norbert P. Psuty, PhD, Director & Professor Emeritus, Department of Marine and Coastal Sciences, Department of Geography and Department of Geological Sciences, Rutgers - The State University of New Jersey
41. Miles Hayes, PhD, Research Planning, Inc & Recipient of Shepard Medal in Marine Geology
42. H. Jesse Walker, PhD, Boyd Professor Emeritus, Louisiana State University
43. Helena Granja, PhD, Professor, Earth Sciences Department, University of Minho, Portugal