

บทที่ 3

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา

การประเมินการบันปืนเปื้อนน้ำมันบริเวณปากทางเดสานส่งคลา จังหวัดส่งคลาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลการวิจัยเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษาจากเอกสาร การสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก 2) ข้อมูลคุณภาพน้ำตะกอนดินจากการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินนำมายังเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ (ดังรายละเอียดบทที่ 2) จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และพฤษจิกายน พ.ศ. 2547 3) ข้อมูลเรื่องความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้ว ของเรือประมง และการจัดการน้ำมันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นที่น่าสนใจ รายละเอียดผลและวิจารณ์ผลการศึกษา ดังนี้

3.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา


3.1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์

บริเวณปากทางเดสานส่งคลา เป็นส่วนของพื้นที่ในทะเดสานส่งคลาซึ่งอยู่ในส่วน ของทะเดสานส่งคลาตอนล่างหรือทะเดสานส่งคลาตอนนอก โดยทะเดสานส่งคลาตอนล่างเป็น บริเวณส่วนล่างสุดของทะเดสานส่งคลาที่มีลักษณะเป็นลาภูน มีทางติดต่อ กับทะเดสานเดียว มีน้ำขึ้นน้ำ ลงไม่รุนแรง (Brohmanonda and Sungkasem, 1982) มีอานาเขตตั้งแต่ช่วงซ่องแคบปะกรอไปจนถึง ปากทางเดสานก่อน ไหลออกสู่อ่าวไทย บริเวณตำบลหัวเขาแดง อำเภอเมือง จังหวัดส่งคลา มีพื้นที่ ประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร น้ำในบริเวณนี้พบว่ามีลักษณะเป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อย (เริงชัย ตัน ศกุล, 2536) เนื่องจากอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงจากอ่าวไทย สำหรับพื้นทะเดสานแต่บริเวณเกาะยอจะ ถึงปากกรามีลักษณะเป็นโคลนเหลว น้ำมีระดับความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.9 เมตร ยกเว้นช่องทางเดิน เรือบริเวณปากร่องน้ำมีความลึกประมาณ 12 -14 เมตร (ไฟโรมัน ศิริมนตากรณ์, 2533)

3.1.2 สภาพภูมิอากาศ

ลุ่มน้ำท่าศาลาสังขละกาตได้ฟังตะวันออก ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ช่วงแรกเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมเป็นฤดูร้อน และช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงมกราคมเป็นฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษจิกายนของทุกปี หากพิจารณาปริมาณน้ำเป็นสำคัญสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปริมาณน้ำอยู่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และช่วงปริมาณน้ำมากคือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤษจิกายน

จากข้อมูลในปี 2547 พบว่ามีปริมาณน้ำฝนรวมของจังหวัดสังขละกาได้ 7,814 มิลลิเมตร ปริมาณฝนมากที่สุดในรอบปี 2547 จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษจิกายน 2,265 มิลลิเมตร ดังรูป 3-1




รูป 3-1 ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรวมจังหวัดสังขละกาและอำเภอเมืองสังขละฯ ปี 2547 (ดัดแปลงจากข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังตะวันออก, 2547)

3.1.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่


ท่าศาลาสังขละตอนล่างเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ และการประมงในท่าศาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งอาหารไก่ เสือ ตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ตลอดจนใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ไฟโโรน์ สิริมนตากรณ์ และคณะ, 2528) พื้นที่ศึกษาและจุดเก็บตัวอย่างบริเวณปากท่าศาลาสังขละตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ทำการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาโดยการสอบถาม สังเกต และสัมภาษณ์ พบว่ามีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาโดยการสอบถาม ลักษณะ ประกอบด้วย การประมงบริเวณท่าศาลาสังขละตอนล่าง ซึ่งมีการทำการประมงโดยพายเรือ เป็นส่วนใหญ่ (ดังรูป 3-2 และ 3-3) ผลผลิตจากการทำการทำการประมงที่ได้จะเป็นกลุ่มของ

กุ้งชนิดต่างๆ ซึ่งแสดงรูป 3-5 นอกจากนั้นเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปของการเลี้ยงปลาในกระชัง (รูป 3-4) จากรายงานการสำรวจของภาสกร ณ พลกรัง และยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร (2543) พบว่าบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังอย่างหนาแน่น ได้แก่ บริเวณรอบ ๆ เกาะยอด (ยกเว้นด้านทิศตะวันออก) และบริเวณบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร ซึ่งนิยมเลี้ยงปลากระพงขาวเป็นส่วนมาก สำหรับบริเวณคลองปากรอ คลองหลวง และคลองชะแล้ เป็นบริเวณที่มีการเลี้ยงหนาแน่นเช่นกัน ปลาที่เลี้ยงจะมีปลากระพงขาวและปลานิลแดง ส่วนบริเวณใกล้เคียง เช่น หาดเก้า จะพบว่ามีการเลี้ยงปลากระพงขาวและปลาเก้า เท่านั้น เมื่อจำแนกตามแหล่งเลี้ยง พบว่าการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาในส่วนของจังหวัดสงขลา มีจำนวนกระชังที่เลี้ยงปลาทั้งสิ้นประมาณ 3,500 กระชัง




รูป 3-2 พื้นที่ทำการประมงโขงพางในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

ที่มา : กรมประมง. 2546. GIS ในทะเลสาบสงขลา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลประมงเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยง. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.





รูป 3-3 พื้นที่ทำการประเมินใช้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

ที่มา : กรมป่าไม้. 2546. GIS ในทะเลสาบสงขลา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลประเมินเพื่อการพัฒนาการเพาะปลูก. สถาบันวิจัยการเพาะปลูกสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.



รูป 3-4 พื้นที่การเดี่ยงป่าในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก

ที่มา : กรมป่าไม้. 2546. GIS ในทะเลสาบสงขลา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลประเมินเพื่อการพัฒนาการเพาะปลูก. สถาบันวิจัยการเพาะปลูกสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.



รูป 3-5 ปริมาณและเมอร์เช่นต์การจับกุ้งทะเลจากทะเลส่งคลาระหว่างปี 2542 และ ปี 2543

รูปบน : ปริมาณการจับกุ้งทะเลจากทะเลสานสงขลา ระหว่างปี 2542 และปี 2543

รูปล่าง : เมอร์เช่นต์การจับกุ้งทะเลจากทะเลสานสงขลา ระหว่างปี 2542 และปี 2543

ที่มา : ดัดแปลงจาก อังสูนីម ชุมทปภาน และจุพารณ์ รัตนไชย (2544)

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจการท่าเรือนำลักษณะ ท่าเทียนเรือประมงลงคลา (ท่าขึ้นปลาและสัตว์น้ำ) ท่าจอดเรือ อุ่นร้อนเรือ โรงน้ำแข็ง โรงแร่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบ้านเรือนและกิจกรรมอื่นๆ เช่น ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น กิจกรรมการใช้ประโยชน์ตลอดแนวชายฝั่ง ตั้งแต่บริเวณท่าเทียนเรือประมงลงคลาลงมาจนถึงบริเวณปากทะเลสาบสงขลาล้วนเป็นกิจกรรมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมันและไขมันลงสู่แหล่งน้ำในบริเวณดังกล่าวได้

จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณปากทะเลสาบสงขลา มีการใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รูป 3-2, 3-3 และ 3-4) หากพื้นที่เหล่านี้มีการปนเปื้อนน้ำมัน อาจจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการประมงไม่ว่าจะเป็นการประมงโขงพาง ไซนั่ง และการเดี่ยงปลากระพงขาวในกระชัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวประมงโดยรอบบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างได้

3.2 คุณภาพน้ำและตะกอนดิน

จากการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินบริเวณปากทะเลสาบสงขลา จำนวน 15 จุด (รูป 2-1) ในเดือนสิงหาคม 2547 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำน้อย และในเดือนพฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก รวมจำนวน 2 ครั้ง โดยวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพารามิเตอร์น้ำมันและไขมัน ปีโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน บีโอดี ออกซิเจนคลาดาย ของแข็งแขวนลอย อุณหภูมิ ความเค็ม และค่าความเป็นกรด-ด่าง และวิเคราะห์ตะกอนดินในพารามิเตอร์ น้ำมันและไขมัน ปีโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน มวลชีวภาพ (Benthic Biomass) และปริมาณอินทรีย์ตัดต่อในตะกอนดิน ประมาณผลข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและเบริญเทียบความแตกต่างของการปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน ปีโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษภาคม 2547 โดยใช้ T-Test วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์โดยใช้ Correlation มีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ในน้ำ


ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมันแสดงในตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-6 พบปริมาณน้ำมันและไขมันในเดือนสิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 109 ± 416 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ามาตรฐาน 1.01 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 8 (0.44 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 11 (1,614 มิลลิกรัมต่อลิตร) เมื่อเบริญเทียบกับมาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียนเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาที่กำหนดให้มีค่าน้ำมันและไขมันได้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรากฏว่าเฉพาะจุดที่ 11 เท่านั้นที่มีปริมาณน้ำมันและไขมันเกินค่าที่กำหนด (ภาคผนวก ณ) และสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นอุ่นร้อนเรือ และจุด

เชื่อมต่อกับบริเวณท่านที่ยินเรือประมง และการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่บริเวณนั้น พบว่าเพิ่งจะมีแอบถ่ายนำ้มันที่ใช้แล้วลงไปในน้ำ มีคราบน้ำมันและไขมันสีดำลอยเป็นแพบนผิวน้ำ ส่วนปริมาณนำ้มันและไขมันในเดือนพฤษภาคมมีค่าเฉลี่ย 1.09 ± 0.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 1.11 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 (0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 10 (1.61 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะเห็นได้ว่าปริมาณนำ้มันและไขมันในเดือนพฤษภาคมน้อยกว่าในเดือนสิงหาคม

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณนำ้มันและไขมันระหว่างเดือนสิงหาคม และเดือนพฤษภาคมโดยใช้ T-Test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง 3-2) จะเห็นได้ว่าปริมาณนำ้มันและไขมันเฉลี่ยในเดือนสิงหาคม (109 ± 416 มิลลิกรัมต่อลิตร) และในเดือนพฤษภาคม (1.09 ± 0.29 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าสูงกว่าผลการศึกษาปริมาณนำ้มันและไขมันบริเวณเดียวกันในปี 2538 ซึ่งมีปริมาณนำ้มันและไขมันเพียง 0.73 มิลลิกรัมต่อลิตร (โครงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม, 2538) ปริมาณนำ้มันและไขมันจากการศึกษาครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นได้ โดยผลจากการศึกษาของ Wrabel และ Peckol (2000) พบว่าความเข้มข้นของนำ้มันตั้งแต่ $1-10$ มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อให้เกิดพิษเนื้อเยื่อพลันและเรื้อรังต่อแพลงก์ตอนพืชโดยไปขัดขวางการสังเคราะห์แสง ทำให้การเจริญเติบโตถูกขับยั้ง ส่งผลให้จำนวนประชากรแพลงก์ตอนพืชลดน้อยลง จึงจะส่งผลกระทบต่อการการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง การทำการประมงโขงพางและใช่นั่งในทะเลสาบสงขลา และยังสอดคล้องกับการศึกษาของชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ (2533) ที่พบว่าน้ำมันส่งผลกระทบต่อสัตว์海หน้าดินบางประเภท เช่น ปลาขนาดเล็ก ปู กุ้ง และหอยแครง แต่อย่างไรก็ตามบริเวณดังกล่าวเป็นท่าเทียบเรือมีการเข้าออกของเรืออยู่ตลอดเวลา และเป็นส่วนของปากร่องน้ำ ทำให้พฤติกรรมของนำ้มัน เช่น การระเหย การแยกกระจายเป็นส่วนย่อยๆ และการละลาย เป็นต้นมีโอกาสเกิดได้ง่าย จึงยังไม่เห็นผลกระทบที่รุนแรง

ตารางที่ 3-1 คุณภาพน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและพฤษจิกายน 2547

พารามิเตอร์	เดือน		
		สิงหาคม	พฤษจิกายน
น้ำมันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ค่าเฉลี่ย	109±416	1.09±0.29
	อัฐในช่วง	0.44-1,614	0.28-1.61
	ค่ามัธยฐาน	1.01	1.11
ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (ไมโครกรัมต่อลิตร)	ค่าเฉลี่ย	36.3±86.6	2.93±1.64
	อัฐในช่วง	3.2-341	0.70-6.31
	ค่ามัธยฐาน	8.33	3.11
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ค่าเฉลี่ย	2.6±1.5	1.1±0.4
	อัฐในช่วง	0.6-6.0	0.5-2.0
	ค่ามัธยฐาน	2.2	1.1
ออกซิเจนละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ค่าเฉลี่ย	5.1±1.0	5.8±0.6
	อัฐในช่วง	2.9-7.3	5.1-6.9
	ค่ามัธยฐาน	5.0	5.7
ของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ค่าเฉลี่ย	39±35	35±22
	อัฐในช่วง	6-121	4-78
	ค่ามัธยฐาน	30	29
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ค่าเฉลี่ย	29.5±0.5	28.0±0.3
	อัฐในช่วง	29-30	28-29
	ค่ามัธยฐาน	30	28
ความเค็ม (พีเอส)	ค่าเฉลี่ย	25.0±0.4	17.4±1.2
	อัฐในช่วง	24-26	15-20
	ค่ามัธยฐาน	25	18
ความเป็นกรด-ด่าง	ค่าเฉลี่ย	8.1±0.1	7.9±0.2
	อัฐในช่วง	7.8-8.3	7.8-8.3
	ค่ามัธยฐาน	8.2	7.9



รูปที่ 3-6 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณน้ำมันและไขมันในน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลา ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547


ตาราง 3-2 ผลการเปรียบเทียบเพียงน้ำมันและไขมัน และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

พารามิเตอร์	t	P-value (2-tailed Prob)
- น้ำมันและไขมัน	1.00	0.33
- ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน	1.50	0.15

N = 15

Non significant at the 0.05 level .


การศึกษาการแพร่กระจายของปริมาณน้ำมันและไขมันในน้ำในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน (รูป 3-7) พบว่าการแพร่กระจายของน้ำมันและไขมันจะอยู่บริเวณแนวชายฝั่งที่เป็นชุมชนท่าเที่ยบเรือประมง และชุมชนจอดเรือประมง น้ำมันและไขมันในเดือนสิงหาคมมีระดับความเข้มข้นสูงกว่าพฤษจิกายน เนื่องจากในเดือนพฤษจิกายนมีปริมาณน้ำมาก ปริมาณของน้ำจะช่วยในการพัดให้เกิดการกระจายตัวและแตกตัวของน้ำมัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันลงได้



รูป 3-7 การแพร่กระจายของน้ำมันและไขมันในน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคม 2547 (รูปบน) และในเดือนพฤษจิกายน 2547 (รูปล่าง)


3.2.2 ปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) ในน้ำ

ผลการวิเคราะห์ปริมาณปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนแสดงในตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-8 พ布ว่าปริมาณปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนในเดือนสิงหาคมมีค่าเฉลี่ย 36.3 ± 86.6 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่ามัธยฐาน 8.33 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยมีค่าต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 8 (3.2 ไมโครกรัมต่อลิตร) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 11 (341 ไมโครกรัมต่อลิตร) ซึ่งสอดคล้องกับจุดที่พบปริมาณน้ำมันและไขมันต่ำที่สุดและสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำมันและไขมันและมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ($r = 0.98$) ดังตาราง 3-2 ส่วนในเดือนพฤษภาคมพบปริมาณปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอน มีค่าเฉลี่ย 2.93 ± 1.64 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าต่ำสุดจุดที่เก็บตัวอย่างที่ 5 (0.70 ไมโครกรัมต่อลิตร) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 10 (6.31 ไมโครกรัมต่อลิตร) จะเห็นได้ว่าปริมาณปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนในเดือนสิงหาคมสูงกว่าในเดือนพฤษภาคม เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษภาคม โดยใช้ T-Test พ布ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 3-2 จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นข้างต้นอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้โดยชั้ตัน รุ่งเรืองศิลป์ (2533) รายงานว่าความเข้มข้นของปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนตั้งแต่ 1-10 ส่วนในล้านส่วน จะส่งผลต่อการฟอกออกเป็นตัวของไข่ และยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนปลาสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล ถ้าหากได้รับน้ำมันโดยการหายใจเข้าไปจะทำให้เนื้อเยื่อมีอก (Mucous Membrane) ถูกทำลายส่งผลให้พฤติกรรมการกินอาหารหยุดชะงักลง



รูปที่ 3-8 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนในน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษภาคม 2547


การศึกษาการแพร่กระจายของปิโตรเลียมไฮdrocarbons ในเดือนสิงหาคมและในเดือนพฤษจิกายน (รูป 3-9) พบว่ามีการกระจายตัวอยู่บริเวณแนวชายฝั่งที่เป็นจุดของท่าเทียบเรือประจำ และจุดจอดเรือประจำ และการกระจายตัวของปิโตรเลียมไฮdrocarbons ในเดือนสิงหาคมมีความระดับความเข้มข้นสูงกว่าพฤษจิกายน ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่กระจายของน้ำมันและไบมัน



รูป 3-9 การแพร่กระจายของปีโตรเลียมไอก๊อตการ์บอนในน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือน สิงหาคม 2547 (รูปบน) และในเดือนพฤษจิกายน 2547 (รูปล่าง)

3.2.3 บีโอดี (BOD_5)

ผลการวิเคราะห์ปริมาณบีโอดีในเดือนสิงหาคม พบร่วมค่าอยู่ในช่วง 0.6-6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.6 ± 1.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 2.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในเดือนพฤษจิกายน มีค่าอยู่ในช่วง 0.5-2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1.1 ± 0.38 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร รายละเอียดดังตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-10 เมื่อเปรียบเทียบ กับมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งจากท่าเทียนเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาที่กำหนดให้มีปริมาณบีโอดีได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางภาคพนวก ณ) ปรากฏว่าทุกตัวอย่างมีปริมาณบีโอดีไม่เกินค่าที่กำหนด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปริมาณบีโอดีในบริเวณหลักรอบพังพองของชาวประมง คือจุดเก็บตัวอย่างที่ 6, 7, 8 และ 9 พบร่วมค่าอยู่ในช่วง 0.5-1.8 ในเดือนสิงหาคม และจุดเก็บตัวอย่างที่ 7 ในเดือนพฤษจิกายนมีปริมาณบีโอดีเท่ากับ 3.8, 1.8 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิดนิประเพกษาที่ 2 ที่สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำและการประมง ซึ่งกำหนดค่าบีโอดีไว้ไม่มากกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางภาคพนวก ค) แสดงให้เห็นแนวโน้มของคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมในบริเวณดังกล่าว พบร่วมปริมาณบีโอดีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับออกซิเจนละลายนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ($r = -0.72$) (ตาราง 3-3) เนื่องจากมีการใช้ออกซิเจนโดยแบคทีเรียในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ



รูปที่ 3-10 Box plot และค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณวีโอดีบบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือน สิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

ตาราง 3-3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ ของคุณภาพน้ำและตะกอนดิน บริเวณปากทะเลสาบสงขลา

OG_W	PHC_W	BOD ₅	DO	TSS	TEM	SAL	pH	OG_S	PHC_S	BIO	OM	
1	.975**	.357	-.182	-.382	.430	.067	.303	.432	.586*	-.157	.347	OG_W
	1	.424	-.168	-.357	.463	.040	.253	.432	.607*	-.189	.390	PHC_W
		1	-.617*	-.077	.858**	-.477	-.255	.531*	.529*	.043	.530*	BOD ₅
			1	-.150	-.395	.118	.579*	-.425	-.450	.332	-.529*	DO
				1	-.278	.005	-	-.261	-.564*	-.200	-.143	TSS
					1	-.601*	.118	.505	.485	.166	.271	TEM
						1	-.059	-.216	-.089	-.189	-.275	SAL
							1	-.020	.066	.454	-.296	pH
								1	.743**	-.318	.511	OG_S
									1	-.179	.640*	PHC_S
										1	-.316	BIO
											1	OM

N = 15

** Correlation is significant at the .01 level

* Correlation is significant at the .05 level

OG_W = น้ำมันและไขมันในน้ำ

PHC_W = ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ

BOD₅ = ปีโอดี

DO = ออกซิเจนละลายน้ำ

TSS = ของแข็งแขวนลอย

TEM = อุณหภูมิ

SAL = ความเค็ม

pH = ความเป็นกรด-ด่าง


OG_S = นำมันและไขมันในตะกอนดิน

PHC_S = ปีโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดิน

3.2.4 ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)

ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในเดือนสิงหาคม มีค่าอยู่ในช่วง 2.9-7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.1 ± 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในเดือนพฤษภาคมมีค่าอยู่ในช่วง 5.1-6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.8 ± 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-11 พบว่าทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตสัตว์น้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำทະเบประเกทที่ 4 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ตารางภาคผนวก จ) ยกเว้นจุดเก็บตัวอย่างที่ 11 ในเดือนสิงหาคมที่มี


ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำที่สุดมีค่าเท่ากับ 2.9 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากในเดือนสิงหาคมเป็นช่วงฤดูน้ำน้อยและบริเวณดังกล่าวเป็นท่าเทียบเรือประจำและอยู่ติดกับอุโมงเรือ จึงมีความสกปรกซึ่งส่งผลให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำ



รูปที่ 3-11 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณออกซิเจนละลายน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

3.2.5 ของแข็งแขวนลอย (TSS)


ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยในเดือนสิงหาคมมีค่าอยู่ในช่วง 6-121 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 39 ± 35 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในเดือนพฤษจิกายนมีค่าอยู่ในช่วง 4-78 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 35 ± 22 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 29 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-12 พนว่าทุกตัวอย่างมีค่าไม่เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประจำ สะพานปลา และกิจการแพปลาที่กำหนดให้มีของแข็งแขวนลอยได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางภาคผนวก ฉบับที่ 1)



รูปที่ 3-12 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณของแข็ง顆粒ในบึงขนาดใหญ่ในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

3.2.6 อุณหภูมิของน้ำ (Temperature)


ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิของน้ำ พบว่าในสิงหาคมมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 29-30 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย 29.5 ± 0.5 องศาเซลเซียส ค่ามัธยฐาน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในเดือนพฤษจิกายนมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 28-29 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ย 28.0 ± 0.3 องศาเซลเซียส ค่ามัธยฐาน 28 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-13 พบว่าอุณหภูมิในช่วงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของสัตว์น้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตสัตว์น้ำ (ตารางภาคผนวก ง) ที่กำหนดไว้ในช่วง 23-32 องศาเซลเซียส และมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลข้อต่อไปนี้ 4 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ตารางภาคผนวก จ) ที่กำหนดไว้ไม่นักกว่า 33 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3-13 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงอุณหภูมิของน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

3.2.7 ความเค็ม (Salinity)


ผลการวิเคราะห์ความเค็มของน้ำในสิ่งห้ามมีค่าอยู่ในช่วง 24-26 พีโอดซู ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 25.0 ± 0.38 พีโอดซู ค่ามัธยฐาน 25 พีโอดซู ส่วนในเดือนพฤษจิกายนมีค่าอยู่ในช่วง 15-20 พีโอดซูซึ่งมีค่าเฉลี่ย 17.0 ± 1.2 พีโอดซู ค่ามัธยฐาน 18 พีโอดซู ดังตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-14



รูปที่ 3-14 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงความเค็มของน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

3.2.8 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ความเป็นกรด-ด่างในเดือนสิงหาคมมีค่าอยู่ในช่วง 7.76-8.26 และในเดือนพฤษจิกายน มีค่าอยู่ในช่วง 7.76-8.29 ดังตาราง 3-1 และ Box plot รูป 3-15 พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเนื่องจากมีค่าอยู่ใน 5-9 ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตสัตว์น้ำ (ตารางภาคผนวก ง) และมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำพิวติน (ตารางภาคผนวก ค)




รูปที่ 3-15 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

3.2.9 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ในตะกอนดิน

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 3-4 และ Box plot รูป 3-16 พบว่า น้ำมันและไขมัน ในตะกอนดินในเดือนสิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 0.49 ± 0.21 กรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง ค่ามัธยฐาน 0.39 กรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง มีค่าต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 (0.26 กรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 9 (0.93 กรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง) ส่วนปริมาณ น้ำมันและไขมัน ในเดือนพฤษภาคม มีค่าเฉลี่ย 0.48 ± 0.17 กรัมต่อกิโลกรัม ค่ามัธยฐาน 0.46 กรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง มีค่าต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (0.25 กรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 13 (0.91 กรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง) จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณ น้ำมันและไขมัน ในเดือนสิงหาคมและในเดือนพฤษภาคมมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณ น้ำมันและไขมัน ในตะกอนดินระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษภาคมโดยใช้ T-Test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 3-5

ตารางที่ 3-4 คุณภาพตะกอนดินบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและพฤษภาคม 2547

พารามิเตอร์	เดือน		
		สิงหาคม	พฤษภาคม
ค่าเฉลี่ย น้ำมันและไขมัน (g/kg dry weight)	ค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง	0.49 ± 0.21	0.48 ± 0.17
	ค่ามัธยฐาน	$0.26-0.93$	$0.25-0.91$
ค่าเฉลี่ย $\text{ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน}$ (mg/kg dry weight)	ค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง	2.57 ± 0.59	2.34 ± 0.83
	ค่ามัธยฐาน	$1.96-4.03$	$1.36-4.35$
ค่าเฉลี่ย $\text{มวลชีวภาพ (Benthos)}$ (g/m^2)	ค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง	2.44	2.18
	ค่ามัธยฐาน	12.6 ± 19.3	20.0 ± 38.2
ค่าเฉลี่ย อินทรีย์วัตถุ (%)	ค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง	$0.03-75.8$	$0-148$
	ค่ามัธยฐาน	6.72	8.01
ค่าเฉลี่ย อินทรีย์วัตถุ (%)	ค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง	1.84 ± 0.81	1.81 ± 0.75
	ค่ามัธยฐาน	$0.8-3.02$	$0.77-3.99$
		1.64	1.73



รูปที่ 3-16 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณน้ำมันและไขมันในตะกอนดินบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547


ตาราง 3-5 ผลการเปรียบเทียบเที่ยบน้ำมันและไขมันและปิโตรเลียมไฮdrocarbon ในตะกอนดินบริเวณปากทะเลสาบสงขลาระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

พารามิเตอร์	t	P-value (2-tailed Prob)
- น้ำมันและไขมัน	0.23	0.82
- ปิโตรเลียมไฮdrocarbon	1.23	0.24

N = 15

Non significant at the 0.05 level


การศึกษาการแพร่กระจายของน้ำมันและไขมันในตะกอนดินในเดือนสิงหาคม และในเดือนพฤษจิกายน (รูป 3-17) จะอยู่บริเวณแนวชายฝั่งที่เป็นจุดของท่าเทียบเรือ ประมาณ จุดจอดเรือประมาณ และพบว่ามีการกระจายตัวของน้ำมันและไขมันในเดือนสิงหาคมมีความระดับความเข้มข้นสูงกว่าเดือนในพฤษจิกายน ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่กระจายของน้ำมันและไขมันในน้ำ



รูป 3-17 การแพร่กระจายของน้ำมันและไขมันในตะกอนดิน บริเวณปากทaleสานสงขลาในเดือน สิงหาคม 2547 (รูปบน) เดือนพฤศจิกายน 2547 (รูปล่าง)


3.2.10 ปีโตรเลียมไฮdrocarbon (Petroleum Hydrocarbon) ในตะกอนดิน


ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3-4 และ Box plot รูป 3-18 พบปริมาณ ปีโตรเลียมไฮdrocarbon ในเดือนสิงหาคมมีค่าเฉลี่ย 2.57 ± 0.59 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง ค่า มัธยฐาน 2.44 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง โดยมีค่าต่ำสุดจุดที่เก็บตัวอย่างที่ 6 (1.96 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) และมีค่าสูงสุดจุดที่เก็บตัวอย่างที่ 13 (4.03 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) ส่วนในเดือนพฤศจิกายนปริมาณปีโตรเลียมไฮdrocarbon มีค่าเฉลี่ย 2.34 ± 0.83 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม ค่ามัธยฐาน 2.18 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง โดยมีต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 8 (1.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 13 (4.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) จะเห็นได้ว่าปริมาณปีโตรเลียมไฮdrocarbon ในเดือนสิงหาคมสูงกว่าเดือนใน พฤศจิกายนเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณปีโตรเลียมไฮdrocarbon ใน ตะกอนดินระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน โดยใช้ T-Test พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 3-5 และพบว่าปริมาณปีโตรเลียมไฮdrocarbon ใน ตะกอนดิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอินทรีย์ต่ำในตะกอนดิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ($r = 0.68$) ดังตาราง 3-3



รูปที่ 3-18 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณปีโตรเลียมไชโตรคาร์บอนในตะกอนดิน
บริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษจิกายน 2547

การศึกษาการแพร่กระจายของปีโตรเลียมไชโตรคาร์บอนในตะกอนดิน พบร่วมกับในเดือนสิงหาคมมีการกระจายตัวมากกว่าเดือนในพฤษจิกายน (รูป 3-19) โดยมีการกระจายตัวอยู่บริเวณแนวชายฝั่งที่เป็นจุดของท่าเทียบเรือประมง จุดจอดเรือประมง ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่กระจายของน้ำมันและไขมันในตะกอนดิน






รูป 3-19 การแพร่กระจายของปิโตรเลียมไฮdroคาร์บอนในตะกอนดิน บริเวณปากทะเลสาบ
สงขลาในเดือนสิงหาคม 2547 (รูปบน) เดือนพฤศจิกายน 2547 (รูปล่าง)

3.2.10 มวลชีวภาพ (Biomass by Benthos)

ผลการวิเคราะห์มวลชีวภาพซึ่งใช้ Benthos เป็น Indicator ดังแสดงในตาราง 3-4 และ Box plot รูป 3-20 พbmมวลชีวภาพในเดือนสิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 12.6 ± 19.3 กรัมต่อตารางเมตร ค่ามัธยฐาน 6.72 กรัมต่อตารางเมตร โดย พbmค่าต่ำที่สุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 11 (0.03 กรัมต่อตารางเมตร) และมีค่าสูงสุดจุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 15 (75.8 กรัมต่อตารางเมตร) ส่วนปริมาณมวลชีวภาพ ในเดือนพฤศจิกายน มีค่าเฉลี่ย 20 ± 38.2 กรัมต่อตารางเมตร ค่ามัธยฐาน 8.01 กรัมต่อตารางเมตร โดยจุดเก็บตัวอย่างที่ 11 ไม่พบมวลชีวภาพ และมีค่าสูงสุดจุดที่เก็บตัวอย่างที่ 9 (148 กรัมต่อตารางเมตร) เนื่องจากบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 11 มีการปนเปื้อนน้ำมันสูงจึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในบริเวณดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของชรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ (2533) ที่กล่าวว่า 'น้ำมันส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำดินบางประเภท เช่น ปลาขนาดเล็ก ปู กุ้ง และหอยแครง และรายงานของ ITOPF (1987) ที่กล่าวว่าโดยทั่วไปปลาจะได้รับน้ำมันและไฮdroคาร์บอนโดยตรงจากน้ำและอาหารที่กินเข้าไป ความเข้มข้นของไฮdroคาร์บอนตั้งแต่ 1-10 ส่วนในล้านส่วน จะส่งผลต่อการฟอกออกเป็นตัวของไข่ และขบขี้การเจริญเติบโตของตัวอ่อนปลา สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน

จะเลหากได้รับน้ำมันโดยการหายใจเข้าไปจะทำให้เนื้อเยื่อมือ (Mucous Membrane) สูกทำลายสิ่งผลให้พฤติกรรมการกินอาหารหยุดชะงักลง




รูปที่ 3-20 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณมวลชีวภาพบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษภาคม 2547

3.2.11 อินทรีย์วัตถุ (Organic matter)

ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 3-4 และ Box plot รูป 3-21 พบปริมาณอินทรีย์วัตถุในเดือนสิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 1.84 ± 0.81 เปอร์เซ็นต์ ค่ามัธยฐาน 1.64 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 (0.8 เปอร์เซ็นต์) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 11 (3.02 เปอร์เซ็นต์) ส่วนในเดือนพฤษภาคม มีค่าเฉลี่ย 1.81 ± 0.75 เปอร์เซ็นต์ ค่ามัธยฐาน 1.73 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าต่ำสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 (0.77 เปอร์เซ็นต์) และมีค่าสูงสุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 7 (3.99 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของเพราพรรณ แสงสกุล (2538) ที่รายงานว่ามีอินทรีย์วัตถุเฉลี่ยบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างอยู่ในช่วง 0.98 - 1.36 เปอร์เซ็นต์ และวิเชียร จาภูพจน์และคณะ (2537) ที่รายงานว่าบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีอินทรีย์วัตถุเฉลี่ย 1.89 ± 1.22 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าปริมาณอินทรีย์วัตถุในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือมีอัตราการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุใกล้เคียงกับอัตราการทับถม นอกจากนี้พบว่าปริมาณอินทรีย์วัตถุในตะกอนใกล้เคียงกับอินทรีย์วัตถุในชุดคืนหลักในบริเวณลุ่มน้ำนี้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2526) จากรายงานของ John Talor and Sons et al. (1985) ข้างต้นในวิเชียร จาภูพจน์และคณะ (2537) คาดว่า 1 ใน 4 ของปริมาตรน้ำใน

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ไหหลอกสู่ทะเล โดยอิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอินทรีย์สารในทะเลสาบสงขลาตอนล่างถูกพัดพาออกสู่ทะเลเป็นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่มีการสะสมอย่างเห็นได้ชัดเจนในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง



รูปที่ 3-21 Box plot แสดงค่ามัธยฐานและช่วงปริมาณอินทรีย์วัตถุในตะกอนดินบริเวณปากทะเลสาบสงขลาในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษภาคม 2547


3.3 การศึกษาการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้ว

การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมและการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วโดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มชาวประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสangkhla ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 ผลการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วของกลุ่มชาวประมง

3.3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเบื้องต้น ที่ทำการสำรวจเรื่องประมงที่อยู่ในบริเวณปากแม่น้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 176 ราย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเรือประมง คิดเป็นร้อยละ 73.9 รองลงมาเป็นผู้ควบคุมเรือ, ช่างประจำเรือ, ลูกเรือ/ลูกจ้าง และผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 9.7, 7.4, 5.7 และ 3.4 ตามลำดับ ดังรูป 3-22 และมีประสบการณ์ที่ทำงานในเรือเฉลี่ย 15.8 ± 9.1 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ที่ทำงานในเรือต่ำสุด 1 ปี และสูงที่สุด 50 ปี (ตารางภาคผนวก ณ-1)




รูป 3-22 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.3.1.2 ข้อมูลทั่วไปของเรือประมง


ผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของเรือประมงที่ได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 176 ลำ ดังตารางภาคผนวก ณ-1 ดังนี้

(1) ขนาดเรือ โดยแบ่งตามขนาดเรือ ดังนี้ 1) เรือหางยาว 2) เรือที่มีเครื่องยนต์ในลำนาด 1-30 ตันกรอสส์ 3) เรือที่มีที่มีเครื่องยนต์ในลำนาดมากกว่า 30 ตันกรอสส์แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ และ 4) เรือที่มีเครื่องยนต์ในลำนาดมากกว่า 60 ตันกรอสส์ คิดเป็นร้อยละ 57.4, 25.0, 14.2 และ 3.4 ตามลำดับ ดังรูป 3-23




รูป 3-23 ร้อยละของขนาดเรือประมง

(2) เครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับเรือประมงมีหลายยี่ห้อ พนวจเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อบิ๊กสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็นยี่ห้อคัมมินส์ ยันมาร์ อีโน ชอนด้า อีซูซุ เก500 อีเค และยี่ห้อการ์ดเนอร์น็อทที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.6, 14.8, 11.9, 6.8, 4.5, 4.0, 2.8 และ 1.1 ดังรูป 3-24




รูป 3-24 ร้อยละของยี่ห้อของเครื่องยนต์ที่เรือประมงใช้

(3) นำมันเชื้อเพลิงที่เรือประมงส่วนใหญ่ใช้เป็นนำมันดีเซล คิดเป็นร้อยละ 53.9 และที่เหลือจะใช้น้ำมันเบนซิน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ดังรูป 3-25



รูป 3-25 ชนิด น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเรือประมง

(4) การตรวจสภาพเครื่องยนต์ของเรือประมงพบว่ามีการตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกครั้งก่อนออกทำการประมงคิดเป็นร้อยละ 30.1 โดยเรือประมงประมาณร้อยละ 70 ไม่ได้ตรวจสภาพ เครื่องยนต์ทุกครั้งก่อนออกทำการประมง โดยมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์เฉพาะเวลาที่เครื่องยนต์มีปัญหา ตรวจสอบเครื่องยนต์ 3 เดือนต่อครั้ง 6 เดือนต่อครั้ง ปีละครั้ง และ 2 เดือนต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.7, 18.2, 8.5, 8.5 และ 8 ตามลำดับ หากเครื่องยนต์มีการสึกหรอและไม่ได้มีการตรวจสภาพของเครื่องยนต์ย้อมก่อให้เกิดการร้าวไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำได้โดยตรง (ค นึงนิจ จรัญศักดิ์, 2540) ดังรูป รูป 3-26



รูป 3-26 ระยะเวลาในการตรวจสภาพเครื่องยนต์ของเรือประมง

(5) เรือประมงมีขนาดของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 5-1,200 แรงม้า (เฉลี่ย 146 ± 214 แรงม้า)
ดังตารางภาคผนวก ณ-1

(6) อายุการใช้งานเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1-15 ปี (เฉลี่ย 5.6 ± 3.3 ปี) ดังตารางภาคผนวก ณ-1
(7) ระยะเวลาการออกทำการประมง ดังตารางภาคผนวก ณ-1 พบว่าจำนวนวันการออกทำการประมงต่อเที่ยวอยู่ในช่วง 1-75 วัน โดยพบว่าเรือประมงขนาดใหญ่มีระยะเวลาออกไปทำการประมงนานกว่าเรือประมงขนาดเล็ก เนื่องจากไปทำการประมงนอกน่านน้ำ และมีจำนวนเที่ยวที่ออกทำการประมงอยู่ในช่วง 2-300 เที่ยวต่อปี พบว่าเรือขนาดใหญ่มีจำนวนวันในการออกทำการประมงต่อเที่ยวมาก มีจำนวนเที่ยวออกทำการประมงต่อปีน้อย ในทางกลับกันเรือประมงขนาดเล็กมีจำนวนวันในการออกทำการประมงต่อเที่ยวน้อย จำนวนเที่ยวในการออกทำการประมงต่อปีมาก เมื่อนำมาข้อมูลมาประมาณผลพบว่ามีจำนวนวันของการประมงอยู่ในช่วง 30-300 วันต่อปี


(8) ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น ดังตารางภาคผนวก ณ-1 พบว่าปริมาณน้ำมันเครื่องที่ใช้ตั้งแต่ 0.8-80 ลิตรต่อครั้ง มีระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งแต่ 15-60 วันต่อครั้ง ปริมาณน้ำมันที่ถ่าย

ทึ้งตั้งแต่ 0.5-65 ลิตรต่อครั้ง ข้อมูลข้างต้นนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยคำนวณปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว ถ่ายทิ้งต่อปีเฉลี่ย 113 ± 192 ลิตรต่อลำ เมื่อนำมาคำนวณหาปริมาณน้ำมันที่ถ่ายทิ้งทั้งหมดจากข้อมูลจำนวนเรือในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,759 ลำ พบร่วมกับปริมาณน้ำมันที่ถ่ายทิ้งของเรือทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาประมาณ 198,767 ลิตรต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่น จากกลุ่มเรือประมงทั่วประเทศซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่น 16.9 ล้านลิตรต่อปี (ศิริพร แก่นสียะ, 2546) พบร่วมกับปริมาณน้ำมันจากเรือประมงในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของปริมาณน้ำมันที่ถูกจางเรือประมงทั่วประเทศเป็นปริมาณค่อนข้างสูง


3.3.1.3 ความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมและการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประมง

จากการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเรื่องน้ำมัน พฤติกรรมและการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจกรรมด้านการประมง จำนวน 176 ราย ผลการศึกษาดังตารางภาคผนวก ณ-2

โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ร้อยละ 100) เคยเห็นคราบน้ำมันในแหล่งน้ำบริเวณที่พบเห็นคราบน้ำมันมากที่สุดคือบริเวณท่าเทียบเรือ ประมง คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมา บริเวณท่าแพบนานยนต์ แหล่งชุมชนริมน้ำ ท่อระบายน้ำเทศบาล อุ๊ซ้มเรือ/สถานเรือ จุดขึ้นน้ำมันเรือ ทะเล็กน้อยฝั่ง เส้นทางเดินเรือ และทะเลนอกน่าน้ำ คิดเป็นร้อยละ 56.8, 46.6, 34.7, 18.2, 15.3, 3.4, 1.7 และ 1.1 ดังรูป 3-31 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการกระจายตัวของน้ำมัน และไขมันที่พบว่ามีการกระจายตัวอยู่บริเวณท่าเทียบเรือประมงเป็นส่วนใหญ่ โดยพบเห็นคราบน้ำมันในลักษณะเป็นฝ้าบ้างๆ บนผิวน้ำ คิดเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมาเห็นเป็นคราบสีดำจำนวนมาก ร้อยละ 61.5 และพบเป็นก้อนน้ำมันเล็กเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.3 ดังรูป 3-27 และ รูป 3-28




รูป 3-27 บริเวณที่พบคราบน้ำมันในแหล่งน้ำของผู้ตอบแบบสอบถาม



รูป ดังรูป 3-28 ลักษณะครบน้ำมันที่พบเห็นในแหล่งน้ำของผู้ตอบแบบสอบถาม

สำหรับเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของครบน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อม น้ำพบร่วมกับครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 49.4) เห็นว่าน้ำมันส่งผลกระทบต่อปลา สัตว์น้ำพืชน้ำ แพลงก์ตอน ส่วนผลกระทบต่อการเพาะปลูกสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ป่า เช่น นก แมลง น้ำเน่าเสีย สูญเสียทศนิยภาพ และระบบนิเวศ มีเพียงร้อยละ 39.8, 27.8, 26.1, 24.4 และ 17.6 ตามลำดับ ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนค่อนข้างมาก (ร้อยละ 47.7) ที่เห็นว่าน้ำมันที่ถ่ายทิ้งลงน้ำไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปริมาณน้ำมันที่ถ่ายทิ้งแต่ละครั้งมีน้อยและถูกเจือจางไปด้วยแหล่งน้ำอื่นๆ จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบจากน้ำมันอีกมาก เนื่องจากข้อคำถามในเรื่องของผลกระทบของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อมทุกข้อคำถามที่ระบุนั้นเป็นผลกระทบจากการปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้นักศึกษาเหล่านี้อีกมาก ดังรูป 3-29




รูป 3-29 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนผลจากการศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับโภยทางกฎหมายจากการทึ้งน้ำมันลงในแหล่งน้ำ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.9) ไม่ทราบว่าการทึ้งน้ำมันลงทะเลเมืองไทยทางกฎหมาย ผู้ที่ทราบว่ามีโภยทางกฎหมายนั้นได้ระบุว่าโภยทางกฎหมาย คือโคนเจ้าท่าจับเทศบาลปรับ และกรมควบคุมมลพิษจับ (ร้อยละ 74.5, 23.3 และ 2.2 ตามลำดับ) ดังรูป 3-30 ซึ่งจากข้อเท็จจริงหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบผู้ที่ทึ้งน้ำมันลงสู่ทะเล คือการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีหรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่ากรมเจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 (161) มาตรา 16 ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติราช 2456 ให้แก่ไว้คำว่า “กรมเจ้าท่า” เป็น “กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี” และคำว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี” มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งจุดประสงค์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้เพื่อคุ้มครองแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยห้ามทิ้งน้ำมันลงในแหล่งน้ำ รวมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพอกเรือบรรทุกน้ำมัน ความตามมาตรา 119 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ในน้ำมันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแม่น้ำลำคลอง บีง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลสาบในน่านน้ำไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ำ ลำคลอง บีง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโภยจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงิน ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นด้วย และ มาตรา 204 ผู้ใดเท ทิ้ง หรือปล่อยให้น้ำมันปนิมหรือนำมันที่ปนกับน้ำรั่วไหลด้วยประการใดๆ ลงในเขตท่า แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลสาบในน่านน้ำไทย ต้องระวังโภยจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับดังแต่สองพันบาทถ้วงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเทศบาลที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามเทศบัญญัติว่าด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่ที่กำหนด แต่ในเขตจังหวัดสงขลาไม่มีรายละเอียดชี้เฉพาะในเรื่องของน้ำมันจึงไม่มีการตรวจสอบ ส่วนกรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมทั้งการปันเปื้อนน้ำมันในแหล่งน้ำและดำเนินการควบคุมการปันเปื้อนน้ำมัน โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษมีหน้าที่ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดให้ นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ตามมาตรา 38 โดยกำหนดแผน ปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่


กำหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพลิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้น และควรจะต้องมีสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด 2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดินวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลงซ่อมแซมบำรุงรักษาและดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการดำเนินการและบำรุงรักยาระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบการกำจัดของเสียรวมตามข้อ (2)

4) แผนการตรวจสอบ ติดตามและความคุ้มการปล่อยทิ้งน้ำเสียและของเสียอื่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศึกปกรรม และมาตรา 78 ว่าด้วยการเก็บรวบรวมการบนส่งและการจัดการด้วยประการใดๆ เพื่อบำบัดและจัดขยะมูลฝอยและของเสียอื่นที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็งการป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการทำเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเลการป้องกัน และความคุ้มมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกําชธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ำมันและการทิ้งเทหงของเสีย และวัตถุอื่นๆ จากเรือเดินทะเลเรือบรรทุกน้ำมันและเรือประเภทอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ำ นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัด มีหน้าที่กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มาตรา 19 (3) ห้ามมิให้บุคคลใด เท ทิ้ง ระยะ หรือทำให้วัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ลงไว้ในที่จับสัตว์น้ำ หรือกระทำการใดๆ อันทำให้สัตว์น้ำมีน้ำ หรือเท ทิ้ง ระยะหรือทำให้สิ่งใดลงไว้ในที่จับสัตว์น้ำในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำหรือทำให้ที่จับสัตว์น้ำเกิดมลพิษ เว้นแต่เป็นการทดลองเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่




รูป 3-30 ความรู้เกี่ยวกับ工具有关知识ทางกฎหมายจากการทึ้งน้ำมันลงแหล่งน้ำของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในส่วนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ ดังตารางภาคผนวก ณ-2 พบว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.4) รู้ว่าสามารถนำมากลับใช้ใหม่ได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนทำให้ขาดประมงไม่สามารถกลับใช้เอง แต่จะนำไปขายต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการของโรงงานกลับต่อไป นอกจากนี้ยังใช้ล้างเครื่องยนต์ ใช้ในกิจการร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ใช้ทากันสนิมเครื่องเรือ/ใช้อุปกรณ์ในเรือ ราดถนนปูลาด ทาพิมพ์ในงานก่อสร้าง นำไปทำกระเบน เป็นต้น ดังรูป 3-31




รูป 3-31 ความรู้ประโยชน์ของน้ำมันที่ใช้แล้วของผู้ตอบแบบสอบถาม

สำหรับแหล่งรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้ว ได้แก่ ร้านรับซื้อของเก่า ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ อู่รีโอ รมารับซื้อ (นานา ครัง) ร้าน/บริษัททำอิฐบล็อก ดังรูป 3-32 และจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากร้านรับซื้อของเก่าในจังหวัดสงขลา (สอบถามจากร้านรับซื้อของเก่า, 2549) พบว่าการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วที่บรรจุถังขนาด 200 ลิตร ราคา 800 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลการสำรวจข้อมูล ร้านของรับซื้อของเก่าในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีรายงานว่าการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วในราคা 3 บาท ต่อถังโลกรัม มีร้านรับซื้อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ สำรวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2546 (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่าส่วนใหญ่ผู้รับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทำการส่งให้กับโรงงานรายใหญ่อีกด้วยนั่นเอง และสอดคล้องกับข้อมูลของไฟจิตร วังศานุวัตร (2546) ที่รายงานว่าผู้ประกอบกิจการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นรายย่อยที่รับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วและจัดส่งให้โรงงานหลอมโลหะขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากนำมันหล่อลีนที่ใช้แล้วถูกกำหนดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายพ.ศ. 2538 ออกตามความตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนิดการของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2540 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ใช้แล้วอุกตุนตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 สถานประกอบการที่มีน้ำมันหล่อลีนที่ใช้แล้วจะต้องเก็บรวบรวมและกำจัดให้ถูกต้อง หากมีการขนส่งเพื่อไปกำจัดหรือดำเนินการใดๆ จะต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ประกอบการห้ามรายถูกเจ้าหน้าที่สำรวจขึ้นในระหว่างการขนส่งน้ำมันหล่อลีนที่ใช้แล้วไปส่งให้ผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นภาครัฐจึงได้เกิดการประสานให้เอกชนรายใหญ่เข้ามารับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วในพื้นที่ ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้จัดพิจารณาจังหวัดภูเก็ตมีผู้รับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วรายใหญ่เข้ามารับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วในพื้นที่ โดยกลุ่มชาวประมงมีการประสานให้บริษัทเหล็กประเทศไทย จำกัด มารับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้ว โดยมารับซื้อ ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต โดยตรง




รูป 3-32 แหล่งรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วของผู้ตอบแบบสอบถาม

น้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประมงที่ต้องกำจัดทิ้ง คือ น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น และผลการศึกษาพฤติกรรมและการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประมง แสดงดังตารางภาคผนวก ณ-2 พบว่าวิธีการในการกำจัดทิ้งน้ำมันส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.6) ทำการถ่ายทิ้งลงทะเลโดยตรง เพราะเป็นวิธีที่สะดวก ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรือหางยาวที่จัดการน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยวิธีการนี้ จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่ามีการถ่ายน้ำมันในปริมาณน้อยต่อครั้งคาดว่าไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และหากนำไปขายจะเสียเวลาในการรวบรวมให้ได้มากพอในการขายต่อครั้งและราคาถูก รองลงมา กำจัดโดยวิธี การถ่ายใส่ภาชนะมาทิ้งบนฝั่ง (ร้อยละ 9.7) มีเหตุผลคือน้ำมันเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ไม่อยากให้เกิดขยะในทะเล และป้องกันการถูกจับกรณีทิ้งน้ำมันลงทะเล ยังมีผู้ที่กำจัดน้ำมันที่ใช้แล้วโดยการถ่ายใส่ภาชนะหรือถุงดำแล้วทิ้งทะเล (ร้อยละ 8) เหตุผล คือป้องกันการถูกจับ สะดวก และเปลืองพื้นที่ในการเก็บสัตว์น้ำหากน้ำมันที่ใช้แล้วมาทิ้งบนฝั่ง มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ร้อยละ 6.8) ที่นำน้ำมันมาบนฝั่งเพื่อขายเนื่องจากเป็นรายได้ให้กับลูกเรือ ดังรูป 3-33




รูป 3-33 วิธีการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วและเหตุผลในการจัดการน้ำมันของผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยส่วนใหญ่ชาวประมงทั้งสามน้ำมันที่ใช้แล้วบริเวณจุดจอดเรือชายฝั่ง (ร้อยละ 63.3) รองลงมาทั้งบริเวณท่าเล็กก็นอกชายฝั่ง (ร้อยละ 20.4) และระหว่างเส้นทางที่ไปทำการประมง (ร้อยละ 16.3) ดังรูป 3-34




รูป 3-34 บริเวณที่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประมง

แรงจูงใจส่วนใหญ่ที่จะทำให้มีการนำน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วมาทิ้งบนฝั่ง คือมีผู้รับซื้อน้ำมันบนฝั่งและให้ราคาที่น่าสนใจ รองลงมาภาครัฐได้ดำเนินการจัดสรรงานไว้ให้สำหรับเก็บน้ำมันบริเวณท่าเทียบเรือ/ปั้มน้ำมันต่างๆ เสียค่าบริการในราคายุติธรรม (ร้อยละ 5.7) และมีการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาแยกน้ำมันใหม่ (ร้อยละ 1.7) ดังรูป 3-35




รูป 3-35 แรงจูงใจในการนำน้ำมันที่ใช้แล้วทิ้งบนฝั่งของผู้ตอบแบบสอบถาม

หากมีการขอความร่วมมือให้มีการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาทิ้ง ณ จุดรับน้ำมันบริเวณท่าเทียบเรือจัดไว้ให้ พนง. เก็บทั้งหมดคิดว่าจะให้ความร่วมมือ (ร้อยละ 95.5) มีเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ (ร้อยละ 4.5) โดยให้เหตุผลว่าอยู่远จาก เปลืองพื้นที่ในการนำน้ำมันมาก จุดรับซื้อเพราะต้องถ่ายน้ำในระหว่างช่วงการออกทำการประมง และให้เหตุผลว่าไม่ใช้เจ้าของเรือไม่มีอำนาจตัดสินใจ ดังรูป 3-36




รูป 3-36 ความร่วมมือและเหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาทิ้งบนฝั่ง

สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประจำในปัจจุบัน ชาวประมงส่วนใหญ่ไม่ทราบแหล่งที่เป็นสถานีบริการ (ร้อยละ 96.9) มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 3.4) ที่ทราบว่ามีแหล่งที่เป็นสถานที่ดังของสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน คือที่อู่รีโอ และในต่างประเทศ เท่านั้น ดังรูป 3-37 และรูป 3-38




รูป 3-37 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบว่ามีสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้ว




รูป 3-38 สถานที่ตั้งสถานีบริการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้วของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในกรณีที่หากภาครัฐจัดให้มีสถานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้วและจัดเก็บค่าบริการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไว้บริการ พนวจกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.8) ที่ให้ความร่วมมือแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ให้ความร่วมมือ (ร้อยละ 47.2) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.7) ให้เหตุผลว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเนื่องจากเดิมกีสามารถเปลี่ยนถ่ายเองได้ เหตุผลของคนมาคือถ่ายทิ้งทะเลศีวกะ ต้องพิจารณาคุราคาก่อน ถ่ายเองเอาไว้ขายได้ และขึ้นอยู่กับเจ้าของเรือ เป็นต้น (ร้อยละ 7.2, 2.4, 2.4 และ 1.2 ตามลำดับ) ดังรูปที่ 3-39



รูป 3-39 ความร่วมมือในการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาทิ้งบนฝั่งของผู้ตอบแบบสอบถาม


จุดที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้ว ได้แก่ จุดที่เทียบเรือประมง จุดจอดเรือประมง เรือบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน จุดขึ้นน้ำมัน และจุดที่เรือสามารถเข้าจอดได้สะดวก (จัดสร้างเป็นท่าเทียบเรือยื่นออกมาสำหรับถ่ายน้ำมันโดยเฉพาะ) (ร้อยละ 50, 43.2, 2.3, 2.3 และ 2.3 ตามลำดับ) ดังรูป 3-40 ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการบริการเพื่อการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วหรือประสานให้ออกชนเข้ารับซื้อในราคาน้ำมัน ตลอดจนการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิม โดยเพิ่มบทลงโทษการทิ้งน้ำมันลงแหล่งน้ำ การนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อการจัดการน้ำมัน เป็นการสร้างระบบและแรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านราคากลางและต้นทุนการผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การให้เงินอุดหนุน การเก็บภาษี ก่อธรรมเนียมการใช้ (user charge) เป็นต้น นอกจากนี้วิธีการรับซื้อคืน (Buy-Back Guarantee Scheme) น่าจะเป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วมาคืน แทนที่จะทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือนำไปขายให้แก่ผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่า แต่ระบบนี้ไม่อาจประกันได้ว่าของเสียจะถูกนำไปบำบัดหรือกำจัดอย่างถูกต้อง



รูป 3-40 บริเวณที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้ว


สำหรับวิธีการจัดการน้ำมันที่หากบนเรือ พบว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 59.1) ทำการดักล้างด้วยน้ำสม盆ชักฟอก ซึ่งช่วยลดอันตรายจากการปนเปื้อนน้ำมัน เนื่องจากใน盆ชักฟอกที่มีจำหน่ายตามห้องติดต่อ นอกจากจะมีเกลือโซเดียมซัลไฟแนตของกรดอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำมันแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆ อีก เช่น บิลเดอร์ (Builder) คือ สารที่ใส่เพื่อกำจัดไอออนในน้ำกระด้าง เช่น Ca^{2+} Mg^{2+} Al^{3+} Fe^{3+} เป็นต้น Builder ที่นิยมใช้คือโซเดียมไตรโพลฟอสเฟต ($\text{Na}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$) และโซเดียมไฟฟอฟอสเฟต ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$) แต่ก่อให้เกิดผลกระทบจากฟอสเฟตที่

เป็นองค์ประกอบของผงซักฟอกแทน รองลงมาใช้วิธีการราดน้ำล้างน้ำมันลงไปในทะเล การใช้ผ้าเช็ดทันที วิธีการปล่อยให้แห้งเอง และราดล้างด้วยน้ำผึ้งสมน้ำยาล้างจาน (ร้อยละ 22.2, 9.7, 4.5 และ 4.5 ตามลำดับ) ดังรูป 3-41 สำหรับการราดล้างด้วยน้ำผึ้งสมน้ำยาล้างจาน คาดว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากน้ำยาล้างจานจะช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำมัน เช่นกัน แต่น้ำยาล้างจานไม่มีสารซึ่งมีองค์ประกอบของฟอสเฟตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำ จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่าการราดล้างด้วยน้ำยาล้างจานจะต้องใช้น้ำยาในปริมาณมากในการราดล้างน้ำมันแต่ละครั้ง และราคาของน้ำยาล้างจานสูงกว่าผงซักฟอก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง



รูป 3-41 วิธีการจัดการน้ำมันที่หลบหนีของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนการล้างทำความสะอาดเรือประมง พบร้าขาวประมงทั้งหมดมีการล้างทำความสะอาดเรือหลังจากนำสัตว์น้ำขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.8) ทำการแยกเก็บเศษของสัตว์น้ำก่อนทำการฉีดล้างเรือ โดยเศษของสัตว์น้ำเหล่านี้นำไปเป็นอาหารสัตว์สำหรับเป็ดและไก่ได้ มีชาวประมงอีกจำนวนหนึ่ง (ร้อยละ 31.2) ที่ฉีดล้างลงทะเบโดยตรงไม่มีการเก็บเศษของสัตว์น้ำออกก่อน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำเกิดคราบไขมันจากเศษของสัตว์น้ำและเพิ่มความสกปรกในรูปของบีโอดีแก่แหล่งน้ำอีกด้วย ดังรูป 3-42



รูป 3-42 วิธีการล้างทำความสะอาดเรือประมงของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.3.2 การจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา


3.3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการสอบถามข้อมูลจากหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา จำนวน 5 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา กองท่าเทียบเรือประมงสงขลา สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 พบว่าประสบการณ์การทำงานของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 12-34 ปี (เฉลี่ย 23 ปี)

3.3.2.2 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องน้ำมันของหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จากการสอบถามหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประดิ่นความรู้ ความเข้าใจเรื่องน้ำมัน จาก 5 หน่วยงาน รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวก ณ-3 พบว่าน้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประมงที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำคือน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น มีการพบริบบิ้นคราบน้ำมันในแหล่งน้ำบริเวณต่างๆ ดังนี้ บริเวณแหล่งชุมชนริมน้ำ, ท่าเทียบเรือประมง, แพปลา บริเวณท่อระบายน้ำเทศบาล, แพขนานยนต์ และคานช่องเรือ ตามลำดับ

สำหรับลักษณะคราบน้ำมันที่ผู้ตอบแบบสอบถามพบเห็นมีลักษณะเป็นฝ้าบ้างๆ บนผิวน้ำ และเป็นคราบน้ำมันสีดำจำนวนมาก ดังรูป 3-43




รูป 3-43 ลักษณะคราบน้ำมันที่ผู้ตอบแบบสอบถามในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบเห็น

ส่วนในเรื่องผลกระทบของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจว่าทำให้น้ำเน่าเสีย และมีผลกระทบต่อปลา ปลา สัตว์น้ำ พืชน้ำ แพลงก์ตอน ระบบนิเวศ และต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รองลงมาทำให้สูญเสียทศนิยภาพ และส่งผลกระทบต่อสัตว์อื่นๆ เช่น นก แมลง ตามลำดับ ดังรูป 3-44



รูป 3-44 ความรู้เกี่ยวกับผลกระบวนการของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลจากการสอบถามผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของไทยทางกฎหมายจากการทึ้งน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ พบว่าส่วนใหญ่ทราบว่าการทึ้งน้ำมันที่ใช้แล้วลงสู่ทะเลเมืองไทยทางกฎหมาย มีเพียงรายเดียวที่ไม่ทราบว่าการทึ้งน้ำมันลงสู่ทะเลเมืองไทยทางกฎหมาย เนื่องจากในหน่วยงานไม่ได้มีส่วนในการควบคุมการทึ้งน้ำมันลงสู่ทะเลโดยตรง เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกในการบริการท่าเที่ยบเรือสำหรับขนถ่ายสัตว์น้ำ เป็นที่น่าสังเกตว่าขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบว่าการทึ้งน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำมีกฎหมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล เรื่องนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาเวียร์ กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น ควรเร่งดำเนินการในการจัดให้มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก ส่วนกฎหมายที่ได้ระบุไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการทึ้งน้ำมันลงสู่ทะเล มีดังนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538 ดังรูป 3-45



รูป 3-45 ความรู้เกี่ยวกับไทยทางกฎหมายจากการทึ้งน้ำมันของเจ้าหน้าที่ในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


3.3.2.3 การจัดการเกี่ยวกับน้ำมันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการสอบถามความหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประมง ในประเด็นการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำมันพิษลงทะเลของเรือประมง ศึกษาด้วยวิธีการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลำดับความสำคัญของวิธีการแก้ไขปัญหา พบว่าผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าวิธีที่น่าจะได้ผลต่ำสุด คือการประสานให้ออกชนาเข้ามารับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วในบริเวณท่าเทียบเรือ รองลงมาคือการสร้างสถานีบริการสำหรับถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยจัดเก็บค่าบริการจัดให้มีเครื่องสำหรับถูกน้ำมันไว้บริการแก่เรือและจัดเก็บค่าบริการ และให้บริษัทน้ำมันมารับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วคืน หรือมีส่วนลดในการซื้อน้ำมันครั้งใหม่ ตามลำดับ ดังรูป 3-460



รูป 3-46 แนวทางในการป้องกันการทิ้งน้ำมันลงทะเลจากเรือประมงของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันนั้น ส่วนมากเห็นว่าควรจัดเก็บตามขนาดของเรือ และมีบางส่วนเห็นว่าควรจัดเก็บตามปริมาณน้ำมันที่ถ่ายทิ้ง ดังรูป 3-47



รูป 3-47 วิธีการจัดเก็บค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่เหมาะสม

ซึ่งหากพิจารณาร่วมกับผลจากการสอบถามชาวประมงในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่สถานบริการที่จดไว้ให้และต้องเสียค่าบริการ มีชาวประมงจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าจะไม่ให้ความร่วมมือโดยให้เหตุผลที่ว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย จึงไม่น่าจะเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้เด่นที่ควรหักด้วยมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ สำหรับบทบาทของหน่วยงานในการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วของเรือประมงในพื้นที่มีดังนี้ สำนักงานเทศบาลนครสงขลาจัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปั้มน้ำมันมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการบนถ่ายน้ำมัน กองท่าเทียบเรือประมงสงขลาดำเนินการห้ามไม่ให้เรือประมงที่มาขอเทียบทั้งน้ำมันลงทะเลโดยให้เหตุผลว่าจะทำให้เกิดความสกปรก และนำเน่าเสีย บริเวณท่าเทียบเรือประมง ส่วนสำนักงานการบนส่งทางน้ำที่ 4 (สงขลา) มีหน้าที่ควบคุมตรวจตราไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำมัน การจัดคราบน้ำมันในทะเลตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล สำนักงานประมงจังหวัดสงขลากุญแจเมืองให้เท็จน้ำมันลงแม่น้ำ ลำคลองทะเล และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกรักษาระบบน้ำที่ดี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ติดตามตรวจสอบและรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการ เช่น กรมการบนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โดยทุกหน่วยงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้วแก่ผู้ประกอบการเรือประมง ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาในเรื่องความรู้ ความเข้าใจในเรื่องในการจัดการน้ำมันของชาวประมง ซึ่งยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องหลายประเด็นดังตารางภาพหน้าก าล-2

สำหรับโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานเคยจัดเพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาการปั้นปือน้ำมันในทะเลของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมการจัดการน้ำมันในทะเลระดับผู้ปฏิบัติ การฝึกอบรมการเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานจัดการน้ำมัน การฝึกอบรมการจัดการน้ำมันทางทะเลร่วมกับกลุ่ม IESG (Oil Industry Environmental Safety Group) และการประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทให้มีการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วคืนในราคากลิตเตอร์ละ 0.50 บาท

นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการปั้นปือน้ำมันที่ใช้แล้ว เช่น การสร้างจิตสำนึกรักษาระบบน้ำที่ดี การรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษอันจะเป็นการทำลายระบบนิเวศ อันจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ออาหาร และทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการกิจทั้งหมดที่มีการปั้นปือน้ำมันในปัจจุบันรวมทั้งความมีการออกกฎหมายที่เข้มงวดในพื้นที่อ่อนไหวต่อการปั้นปือน้ำมัน และกำหนดเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ก่อให้เกิดการปั้นปือน้ำมันในแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่กำกับควบคุม ดูแลควรเข้มงวดในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามหากผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการนำมันอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีจิตสำนึกรักใคร่ มาตรการทางกฎหมายย่อมไม่จำเป็นมากนัก แต่ทว่าปัจจุบันผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรืออาจมีความรู้ ความเข้าใจ แต่ละรายไม่สนใจถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับเห็นว่าเป็นความยุ่งยาก และเพิ่มค่าใช้จ่าย ทำให้มาตรการทางด้าน^{นี้}
กฎหมายจำเป็นต้องมีการนำมาบังคับใช้ และต้องดำเนินการให้เข้มงวดและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และ
มีอัตราสูงพอที่จะทำให้ผู้กระทำผิดมีกลัวกระทำผิดอีก