



9. การกีดเซาะตลิ่งตอนในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

บริเวณรอยต่อระหว่างทะเลน้อยและทะเลสาบตอนบน มีการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงควายไล่ทุ่งหรือควายน้ำ (จำนวนควาย 2,777 ตัว ในปี พ.ศ. 2553) หากินอยู่ในบริเวณดังกล่าว (รูปที่ 1) และด้วยพฤติกรรมการเคลื่อนที่อพยพหากินขึ้นลงใกล้ริมตลิ่ง ได้ตะกูดินตลิ่งพังทลายลงอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลทำลายหญ้าปกคลุมดิน พืชและต้นไม้ที่กั้นคลื่นน้ำทะเลสาบลดลง เช่น ลำพู ต้นลำแพน ต้นจาก ต้นตาตุ่ม ประกอบกับน้ำหนักร่างของควายแต่ละตัวได้ย่ำให้พื้นดินตลิ่งอัดตัวกันแน่นขึ้น จนทำให้พืชไม่สามารถงอกขึ้นได้อย่างปกติ ทำให้เกิดการเร่งอัตราการพังทลายของตลิ่งเร็วขึ้นและแผ่ขยายวงกว้างออกไปเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร (รูปที่ 2) (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555)



รูปที่ 1 การเลี้ยงควายบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (www.amazingthaitour.com)



รูปที่ 2 การกีดเซาะตลิ่งตอนในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย