

บทที่ 3

ผลการวิจัย

การศึกษาคั้งนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 59 คน แบ่งเป็นเพศชาย 22 คน และเพศหญิง 37 คน กลุ่มประชากรที่คัดเลือกมีอายุระหว่าง 10 - 27 ปี (เฉลี่ย 16.37 ปี) จำนวนฟันที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 128 ซี่ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 88 ซี่ และเป็นกลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก จำนวน 40 ซี่ รายละเอียดของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มต่างๆ แสดงในตาราง 4

การประเมินการรั่วซึมระดับจุลภาคในตัวอย่างฟัน 128 ซี่ ได้เพียง 517 ด้าน จากจำนวนทั้งหมด 528 ด้าน เนื่องจากฟันกรามน้อยมีขนาดเล็ก และมีการสูญเสียเนื้อฟันในการตัดฟัน ประมาณ 310 ไมครอนต่อการตัด 1 ครั้ง ทำให้ฟัน 9 ด้านไม่มีวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันติดอยู่บนหลุมร่องฟัน จึงไม่สามารถประเมินการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันได้

ผลการตรวจคุณภาพของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทางคลินิก

จากการศึกษานี้ พบว่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันของทั้ง 3 กลุ่มการศึกษามีการคงอยู่อย่างสมบูรณ์ (complete retention) ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน หรือการจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่องปาก จำนวน 1,000 รอบ ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ไม่มีผลต่อการคงอยู่ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน แต่เมื่อนำตัวอย่างฟันที่มีการคงอยู่อย่างสมบูรณ์ มาตรวจความต่อเนื่องบริเวณขอบวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (marginal integrity) ด้วยเครื่องมือตรวจฟันเอกซพลอเรอร์ พบความไม่ต่อเนื่องได้ในทุกกลุ่ม โดยกลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิกที่ตรวจสอบการรั่วซึมระดับจุลภาค (microleakage) ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันด้วยสีเบสิก ฟุสชิน (กลุ่ม 3.1) และสีเมธิลิน บลู (กลุ่ม 3.2) พบวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีความไม่ต่อเนื่องบริเวณขอบ (marginal disintegrity) เท่ากับ 20 และ 15% ตามลำดับ หลังการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน (กลุ่ม 1) หรือการจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่องปาก จำนวน 1,000 รอบ (กลุ่ม 2) พบความไม่ต่อเนื่องบริเวณขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเพิ่มขึ้นประมาณ 25.5-45.5% (ตาราง 5) โดย กลุ่มคลินิก-BF เพิ่มขึ้น 24.5% กลุ่มคลินิก-MB เพิ่มขึ้น 26.1% กลุ่มห้องปฏิบัติการ-BF เพิ่มขึ้น 40.9% และ กลุ่มห้องปฏิบัติการ-MB เพิ่มขึ้น 45.5% (กลุ่มควบคุมของห้องปฏิบัติการ มีความไม่ต่อเนื่องที่ขอบ 0%)

ผลการเปรียบเทียบการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบร่องฟันที่มีและไม่มี ความ ต่อเนื้องบริเวณขอบวัสดุเคลือบร่องฟัน

ภาพประกอบ 10 แสดงตัวอย่างของการซึมผ่านของสีทั้งสองชนิดระหว่างรอยต่อของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟันที่ระดับต่างๆ กัน การศึกษานี้พบว่าในตัวอย่างฟันแต่ละซี่ มักมีระดับการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันไม่เท่ากัน (ภาคผนวก) เช่น ตัวอย่างบางซี่มีทั้ง 3 ระดับการรั่วซึม เป็นต้น

หลังการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน พบว่า ระดับการรั่วซึมระดับจุลภาคเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะใช้การทดสอบการรั่วซึมระดับจุลภาคด้วยสีเบสิก ฟลูซิซึน หรือสีเมธิลิน บลู (ตาราง 6) นอกจากนี้พบว่ามีจำนวนฟันที่ตรวจพบการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 และ 52.2 เมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟลูซิซึน และสีเมธิลิน บลู ตามลำดับ (ตาราง 7) แต่ความแตกต่างระหว่างจำนวนตัวอย่างฟันที่มีการรั่วซึมระดับจุลภาคของกลุ่มคลินิกและกลุ่มห้องปฏิบัติการเมื่อทดสอบด้วยสีแต่ละชนิด ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (กลุ่มเบสิก ฟลูซิซึน, $p = 0.154$, กลุ่มเมธิลิน บลู, $p = 0.157$, สถิติไค-สแควร์)

การรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มฟันที่ผ่านการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน เมื่อตรวจสอบด้วยสีเบสิก ฟลูซิซึน (95.5%) มากกว่ากลุ่มฟันที่ผ่านการจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่องปาก จำนวน 1,000 รอบ (81.8%) การรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มฟันที่ผ่านการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน เมื่อตรวจสอบด้วยสีเมธิลิน บลู ก็ได้ผลในทำนองเดียวกัน (ตาราง 7)

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก (ถึงแม้ว่ามีการคงอยู่อย่างสมบูรณ์ และมีความต่อเนื้องบริเวณขอบ 100%) โดยพบว่ามีจำนวนฟันที่มีการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มเบสิก ฟลูซิซึน และ เมธิลิน บลู เท่ากับ 8/20 (40%) และ 4/20 (20%) ที่ ตามลำดับ (ตาราง 7) แต่ถ้าคิดระดับการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเป็นด้าน พบว่าการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิกที่ย้อมด้วยสีเบสิก ฟลูซิซึนและ เมธิลิน บลู ลดลงเหลือเพียง 12.6% (10/79 ด้าน) และ 5% (4/80 ด้าน) ตามลำดับ (ภาคผนวก) ระดับการรั่วซึมสูงสุดในกลุ่มควบคุมนี้อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น (ภาคผนวก) ค่าเฉลี่ยของระดับการรั่วซึมระดับจุลภาคของกลุ่มควบคุมที่ย้อมด้วยสีเบสิก ฟลูซิซึน (0.32 ± 0.11) มากกว่า กลุ่มควบคุมที่ย้อมด้วยสีเมธิลิน บลู (0.11 ± 0.11) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Mann-Whitney U test, $p = 0.03$) (ตาราง 6)

ผลการเปรียบเทียบการรั่วซึมระดับจุลภาคเฉลี่ย (mean microleakage) ของวัสดุเคลือบร่องฟันที่มีและไม่มีความต่อเนื่องบริเวณขอบจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลการรั่วซึมระดับจุลภาค (ภาพประกอบ 11) พบว่า วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่สูญเสียความต่อเนื่องบริเวณขอบ (marginal disintegrity) มีแนวโน้มที่จะพบการรั่วซึมระดับจุลภาคเพิ่มขึ้น (ตาราง 8) โดยพบว่า เมื่อมีการสูญเสียความต่อเนื่องบริเวณขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน การรั่วซึมระดับจุลภาคที่ขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันของกลุ่มที่ผ่านการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน เมื่อทดสอบด้วยสีเมธิลิน บลู (กลุ่ม 1.2) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.4 การรั่วซึมระดับจุลภาคที่ขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันของกลุ่มที่ผ่านการจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่องปาก จำนวน 1,000 รอบ เมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟุสซิน (กลุ่ม 2.1) และสีเมธิลิน บลู (กลุ่ม 2.2) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.8 และ 66.7 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ผ่านการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน เมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟุสซิน (กลุ่ม 1.1) มีการรั่วซึมระดับจุลภาคลดลง ร้อยละ 10 เมื่อมีการสูญเสียความต่อเนื่องบริเวณขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน

ผลการเปรียบเทียบระดับการแทรกซึมตามรอยต่อของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันของสีเบสิก ฟุสซิน และสีเมธิลิน บลู ในการศึกษาการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบร่องฟัน

การรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟุสซิน มากกว่าเมื่อทดสอบด้วยสีเมธิลิน บลู ในทุกกลุ่มการศึกษา โดยระดับการแทรกซึมตามรอยต่อของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันของสีเบสิก ฟุสซิน โดยเมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟุสซินพบการรั่วซึมระดับจุลภาค (ผลรวมของการรั่วซึมระดับ 1 และ 2) ร้อยละ 81.8 (18/22) เป็นการรั่วซึมระดับ 1 ร้อยละ 36.4 (8/22) และการรั่วซึมระดับ 2 ร้อยละ 45.4 (10/22) และเมื่อทดสอบด้วยสีเมธิลิน บลูพบการรั่วซึมระดับจุลภาค ร้อยละ 63.6 (14/22) เป็นการรั่วซึมระดับ 1 ร้อยละ 36.4 (8/22) และการรั่วซึมระดับ 2 ร้อยละ 27.2 (6/22) (ตาราง 7 และภาพประกอบ 12) เห็นได้ว่าเมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟุสซินพบการรั่วซึมระดับ 1 เท่ากับเมธิลิน บลูและพบการรั่วซึมระดับ 2 มากกว่าเมื่อทดสอบด้วยสีเมธิลิน บลู จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างจำนวนตัวอย่างที่มีการรั่วซึมของกลุ่มห้องปฏิบัติการเบสิก ฟุสซิน และกลุ่มห้องปฏิบัติการเมธิลิน บลูด้วยสถิติไค-สแควร์พบว่าความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p = 0.176$)

ผลการเปรียบเทียบการรั่วซึมระดับจุลภาคและขนาดของช่องว่างบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุเคลือบร่องฟันและเคลือบฟัน

จากการวัดขนาดของช่องว่างบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุเคลือบร่องฟันและเคลือบฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบว่าการรั่วซึมระดับจุลภาคเพิ่มขึ้นตามขนาดช่องว่าง

กล่าวคือ เมื่อการรบกวนระดับจุลภาคมากขึ้นก็พบว่าขนาดของช่องว่างบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุเคลือบ หลุมร่องพื้นและเคลือบพื้นก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย กรณีที่วัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นไม่มีการรบกวน (ระดับ 0) พบขนาดของช่องว่างบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุเคลือบร่องพื้นและผิวเคลือบพื้นเฉลี่ย 1.0 ไมครอน และเมื่อพบว่ามี การรบกวนบางส่วน (ระดับ 1) หรือมีการรบกวนทั้งหมด (ระดับ 2) มีขนาดช่องว่าง 9.8 และ 15.8 ไมครอนเมตร ตามลำดับ (ตาราง 9)

ตาราง 4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนตัวอย่างฟันของแต่ละกลุ่มการทดลอง รวมทั้งเพศ อายุ และ ชนิดของฟันกรามน้อยของผู้เข้าร่วมการศึกษา ตัวอย่างฟันที่มาจากผู้เข้าร่วมการศึกษา คนเดียวกัน (match-paired) คือ กลุ่ม 1.1 - 2.1 และ กลุ่ม 1.2 และ 2.2

กลุ่ม	จำนวน (ซี่)	เพศ		อายุ (ปี)	ฟันกรามน้อย (ซี่)		จำนวนวันที่ใช้ งานในคลินิก (เฉลี่ย \pm SD)
		ชาย	หญิง	ช่วงอายุ (เฉลี่ย \pm SD)	บน	ล่าง	
กลุ่ม 1.1 กลุ่มคลินิก (BF*)	22	5	17	11 - 25 (17.7 \pm 4.0)	15	7	93 - 169 (120 \pm 22.0)
กลุ่ม 2.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (BF)	22	5	17	11 - 25 (17.7 \pm 4.0)	15	7	-
กลุ่ม 1.2 กลุ่มคลินิก (MB*)	22	9	13	12 - 27 (17.1 \pm 3.7)	13	9	97 - 180 (127 \pm 27.1)
กลุ่ม 2.2 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (MB)	22	9	13	12 - 27 (17.1 \pm 3.7)	13	9	-
กลุ่ม 3.1 กลุ่มควบคุมของ กลุ่มคลินิก (BF)	20	9	11	10 - 24 (15.9 \pm 3.8)	14	6	-
กลุ่ม 3.2 กลุ่มควบคุมของ กลุ่มคลินิก (MB)	20	10	10	10 - 24 (15.8 \pm 3.6)	13	7	-

* BF = เบสิก ฟุสซิน * MB = เมธิลิน บลู

ตาราง 5 เปรียบเทียบร้อยละของความต้อเนื่องบริเวณขอบของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ของฟันที่ผ่านการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน และฟันที่ผ่านการจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่องปาก จำนวน 1,000 รอบ

กลุ่ม	ร้อยละของความต้อเนื่องบริเวณขอบวัสดุเคลือบร่องฟัน	
	มีความต้อเนื่อง (ระดับ 0)	ไม่มีความต้อเนื่อง (ระดับ 1)
กลุ่ม 1.1 กลุ่มคลินิก (BF [*])	54.5 (12/22)	45.5 (10/22)
กลุ่ม 2.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (BF)	50.0 (11/22)	50.0 (11/22)
กลุ่ม 1.2 กลุ่มคลินิก (MB ^ย)	59.1 (13/22)	40.9 (9/22)
กลุ่ม 2.2 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (MB)	54.5 (12/22)	45.5 (10/22)
กลุ่ม 3.1 กลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก (BF)	80.0 (16/20)	20.0 (4/20)
กลุ่ม 3.2 กลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก (MB)	85.0 (17/20)	15.0 (3/20)

* BF = เบสิก ฟุสซิน ย MB = เมธิลิน บลู

ตาราง 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการรั่วซึมระดับจุลภาค (degree of microleakage) ที่ทดสอบด้วยสีเบสิก ฟลูอิดิน (BF) และสีเมธิลิน บลู (MB)

กลุ่ม	ค่าเฉลี่ยของระดับการรั่วซึมระดับจุลภาค		
	mean \pm SE	max \pm SE	median \pm SE
กลุ่ม 1.1 กลุ่มคลินิก (BF)	0.88 \pm 0.11	1.59 \pm 0.13	0.81 \pm 0.34
กลุ่ม 2.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (BF)	0.67 \pm 0.12	1.27 \pm 0.16	0.64 \pm 0.14
กลุ่ม 1.2 กลุ่มคลินิก (MB)	0.54 \pm 0.11	1.09 \pm 0.17	0.45 \pm 0.11
กลุ่ม 2.2 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (MB)	0.39 \pm 0.11	0.91 \pm 0.17	0.27 \pm 0.12
กลุ่ม 3.1 กลุ่มควบคุมของ กลุ่มคลินิก (BF)	0.32 \pm 0.11	0.40 \pm 0.11	0.10 \pm 0.06
กลุ่ม 3.2 กลุ่มควบคุมของ กลุ่มคลินิก (MB)	0.11 \pm 0.11	0.20 \pm 0.09	0.00

ตาราง 7 แสดงการร่วมนระดับคุณภาพของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน จำแนกตามกลุ่มทดลอง

กลุ่ม	จำนวน (ซี่)	ร้อยละของการร่วมนระดับคุณภาพ	
		ไม่มีการร่วมน	มีการร่วมน
กลุ่ม 1.1 กลุ่มคลินิก (BF [*])	22	4.5 (1/22)	95.5 (21/22)
กลุ่ม 2.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (BF)	22	27.3 (6/22)	72.7 (16/22)
กลุ่ม 1.2 กลุ่มคลินิก (MB ^ย)	22	18.2 (4/22)	81.8 (18/22)
กลุ่ม 2.2 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (MB)	22	36.4 (8/22)	63.6 (14/22)
กลุ่ม 3.1 กลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก (BF)	20	60.0 (12/20)	40.0 (8/20)
กลุ่ม 3.2 กลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก (MB)	20	80.0 (16/20)	20.0 (4/20)

* BF = เบสิก ฟูลชิน ย MB = เมธิลิน บลู


ตาราง 8 เปรียบเทียบร้อยละของการรั่วซึมระดับจุลภาค (microleakage) ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ของฟันที่มีความต่อเนื่องบริเวณขอบ (ระดับ 0) และไม่ต่อเนื่องบริเวณขอบ (ระดับ 1) ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ของแต่ละกลุ่มการทดลอง (กลุ่มฟันที่ผ่านการใช้งานในคลินิกเป็นเวลา 3-6 เดือน กลุ่มฟันที่ผ่านการจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จำนวน 1,000 รอบ และ กลุ่มควบคุม)

กลุ่ม	ร้อยละของการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่		ความแตกต่างการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีและไม่มีความต่อเนื่องบริเวณขอบ(%)
	มีความต่อเนื่องบริเวณขอบ (ระดับ 0)	ไม่มีความต่อเนื่องบริเวณขอบ (ระดับ 1)	
กลุ่ม 1.1 กลุ่มคลินิก (BF*)	100.0 (12/12)	90.0 (9/10)	-10.0
กลุ่ม 2.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (BF)	54.5 (6/11)	91.9 (10/11)	+37.4
กลุ่ม 1.2 กลุ่มคลินิก (MB*)	69.2 (9/13)	100.0 (9/9)	+30.8
กลุ่ม 2.2 กลุ่มห้องปฏิบัติการ (MB)	33.3 (4/12)	100.0 (10/10)	+66.7
กลุ่ม 3.1 กลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก (BF)	25.0 (4/16)	100.0 (4/4)	+75.0
กลุ่ม 3.2 กลุ่มควบคุมของกลุ่มคลินิก (MB)	5.9 (1/17)	100.0 (3/3)	+94.1


* BF = เบสิก ฟุสซิน * MB = เมธิลิน บลู

ตาราง 9 แสดงขนาดของช่องว่างบริเวณรอยต่อ ระหว่างวัสดุเคลือบร่องฟันและผิวเคลือบฟันที่ระดับการรั่วซึมระดับจุลภาค (microleakage) ต่างๆ

ระดับการรั่วซึม	จำนวนตัวอย่าง (ด้าน)	ขนาดของช่องว่างระหว่างวัสดุและเคลือบฟัน (ไมครอน)	ขนาดช่องว่างเฉลี่ย (ไมครอน) \pm SD
0	12	0 - 5	1.00 \pm 1.69
1	10	0 - 20	9.80 \pm 7.33
2	6	3 - 25	15.83 \pm 8.70



ภาพประกอบ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรั่วซึมระดับจุลภาคเฉลี่ย (mean of microleakage) ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีและไม่มีความต่อเนื่องตามขอบวัสดุเคลือบร่องฟันของแต่ละกลุ่มการทดลองเมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟุสชิน (BF) และสีเมธิลิน บลู (MB) วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่มีความต่อเนื่องที่ขอบ (marginal integrity, 0) มีระดับการรั่วซึมระดับจุลภาคเฉลี่ยมากกว่าวัสดุที่ไม่มี ความต่อเนื่องที่ขอบ (marginal disintegrity, 1) ในทุกกลุ่มการศึกษา



ภาพประกอบ 12 เปรียบเทียบการรั่วซึมระดับจุลภาคของวัสดุเคลือบร่องฟันเมื่อทดสอบด้วยสีเบสิก ฟุสซึน (basic fuchsin) และสีเมธิลีน บลู (methylene blue) โดยจำแนกตามระดับการรั่วซึมระดับจุลภาค (degree of microleakage) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยคิดจากค่าการรั่วซึมสูงสุด (maximum microleakage) ของฟันซี่นั้นๆ