

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
กิติกรรมประกาศ .....	i
บทคัดย่อ .....	ii
Abstract.....	iii
 1. บทนำ.....	1
1.1 พื้นที่ที่ทำการสำรวจ.....	1
1.2 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่สำรวจ.....	1
1.3 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ .....	1
1.4 วิธีสำรวจ .....	1
1.5 การเจาะลึกด้วยไฟฟ้า (Vertical Electrical Sounding, VES).....	4
1.6 เครื่องมือสำรวจ .....	5
2. ผลการสำรวจ .....	6
2.1 จุดวัด SK1.....	6
2.2 จุดวัด SK2.....	7
2.3 จุดวัด SK3.....	8
2.4 จุดวัด SK4.....	9
2.5 จุดวัด SK5.....	10
2.6 จุดวัด SK6.....	11
2.7 จุดวัด SK7.....	12
2.8 จุดวัด SK8.....	13
2.9 จุดวัด SK9.....	14
2.10 จุดวัด SK10.....	15
3. วิเคราะห์และสรุปผล .....	16
4. Results and Discussion .....	17
5. เอกสารอ้างอิง .....	19

## สารบัญรูป

รูปที่ 1.1	แผนที่แสดงเส้นทาง และตำแหน่งพื้นที่สำรวจ	2
รูปที่ 1.2	แผนที่พื้นที่สำรวจ และตำแหน่งจุดวัด	3
รูปที่ 1.3	รูปขั้นวนชี้ไฟฟ้าแบบ ไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง)	5
รูปที่ 2.1	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK1	6
รูปที่ 2.2	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK2	7
รูปที่ 2.3	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK3	8
รูปที่ 2.4	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK4	9
รูปที่ 2.5	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK5	10
รูปที่ 2.6	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK6	11
รูปที่ 2.7	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK7	12
รูปที่ 2.8	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK8	13
รูปที่ 2.9	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK9	14
รูปที่ 2.10	ผลการเจาะทางไฟฟ้าวิธีไดโพล-ไดโพล (ปรับปรุง) ที่จุดวัด SK10	15
รูปที่ 3.1	ผลการวัดสภาพด้านกานไฟฟ้า ที่จุดวัด SK1-SK10	18

