



Figure 4.2-4 Resistivity distribution at (n) 22.5m, (o) 25m, (p) 27.5m, (q) 30m and (r) 34m in depth.

รูปที่ 4.2-2 (c), (d), (e) และ (f) เป็นการซ้อนทับกันแผนภาพคอนทัวร์ของค่าความเข้มข้นของสารหมุนในน้ำ และค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าที่ระดับความลึก 1m, 2m, 3.5m และ 5m ตามลำดับ ที่ระดับความลึก 3.5m และ 5.0m ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ต่ำกว่าระดับชั้นน้ำไดคิน (ข้อมูลระดับน้ำไดคิน ไดจากวิเคราะห์ห้องลึก) พบว่าพื้นที่ที่สารหมุนมีค่าความเข้มข้นสูง ($0.5 - 5.0 \text{ mg/l}$) มีความความสัมพันธ์สอดคล้องกันค่อนข้างดีกับพื้นที่ที่มีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าต่ำ ($25 - 100 \text{ Ohm.m}$) ความสัมพันธ์นี้อาจจะชี้ให้เห็นถึงการลดลงของค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าเนื่องจากค่าความเข้มข้นของสารหมุนที่มีค่าสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อจากนี้ปัจจัยอื่นอีกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสภาพด้านทานไฟฟ้า เช่น ปริมาณดินเหนียว ปริมาณของน้ำ ค่าความเค็ม และความเข้มข้นของไอออน เป็นต้น ดังนั้นจากความสัมพันธ์ที่ได้ ค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าอาจสามารถดึงให้เห็นภาพการเป็นเยื่อนของสารหมุนอย่างเคร่งๆ เนื่องจากในชั้นน้ำที่ระดับลึกระหว่าง $3.5 - 5.0 \text{ m}$ เท่านั้น นอกจากนี้พบว่าบริเวณที่มีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าต่ำที่ระดับความลึกนี้สอดคล้องกับบริเวณที่กอนหัวร์ค่าศักย์ไฟฟ้าตามธรรมชาติที่มีค่าเป็นบวกค่อนข้างสูง ดังรูปที่ 4.2-2 (g) ซึ่งได้แปลความหมายไว้ก่อนหน้านี้ว่ากิจกรรมทางชีวภาพที่ก่อให้เกิดการแตกตัวของสารหมุนในดินมากและสารละลายในดินมีค่าความเข้มข้นสูงด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าสารหมุนถูกพัดพาและตกตะกอนในพื้นที่แห่งนี้

สำหรับแผนภาพคอนทัวร์ค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าที่ระดับความลึกต่างๆ แสดงดังรูปที่ 4.2-3 ถึง 4.2-4 ซึ่งที่มีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าสูงที่ระดับลึก ซึ่งคาดว่าเป็นชั้นหินฐาน เริ่มเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ระดับความลึก 7.5 m (รูปที่ 4.2-3 (b)) และพบว่า ความลึกถึงชั้นหินฐานในแนววัสดุ M ที่ระยะตั้งแต่ 540 m ถึง 800 m ตั้งกວ่าระยะตั้งแต่ 0 m ถึง 540 m ดังนั้นที่ระยะ 540 m จึงน่าจะเป็นตำแหน่งของรอยเลื่อนหรือมีการดันตัวขึ้นมาของชั้นหินฐาน โดยมีเส้นแนวระดับ (strike line) ในทิศทาง NE-SW ประมาณ 39° ซึ่งคาดคะเนจากรูปที่ 4.2-4 (r) แนวระดับของหินชุดนี้สอดคล้องกับข้อมูลของ JICA (1999) ที่ระบุว่าหินชั้นที่มีอยู่มากในบริเวณพื้นที่ทำวิจัยนี้มีแนวระดับในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ชั้นหินฐานยังปรากฏให้เห็นอีกที่พิกัด (988,120), (745,180), (325,80), (170,120) และ (10,100) ดังรูปที่ 4.2-4 (q) สำหรับบริเวณที่น่าสนใจยังมากและเห็นได้ชัดเจน คือบริเวณที่มีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าต่ำ ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ห่างกันและมีความหนาต่ำกว่ามาก พื้นที่ระยะตั้งแต่ 380 m ถึง 500 m และสามารถเห็นได้ตั้งแต่ระดับความลึก 7.5 m ถึง 27.5 m โดยมีทิศทางในแนวระดับเดียวกันกับชั้นหินฐาน (รูปที่ 4.2-4(p)) สาเหตุที่ทำให้ชั้นดินบริเวณนี้มีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าปรากฏต่ำกว่าค่าว่าเม่าจะเนื่องมาจากชุกหาแร่โดยใช้เรือขุด เรือขุดจะชุกลีกลงไปถึงชั้นหินฐาน (รูปที่ 4.2-3(j)) ซึ่งจะทำให้ชั้นดินถูกพลิกจากด้านล่างขึ้นด้านบนและส่งผลให้ดินมีค่าความพุ่นเพิ่มขึ้น สำหรับบริเวณพิกัด (350,200) พบว่าที่ผิวดินค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าสูงและลดลงตามความลึกจนถึงระดับ 12.5 m จึงเป็นไปได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้อาจจะไม่ถูกกระบวนการจากการทำเหมืองแร่ในอดีต และจากข้อมูลที่นำเสนอโดย JICA (1999) ที่ระบุว่า การสะสมตัวของแร่ดีบุกแบบลานแร่ (placer deposit) อยู่ที่ระดับความลึก 10 m และ 25 m ดังนั้นมีอิทธิพลทางคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแร่ดีบุกที่ระดับความลึกนั้น เนื่องจากแร่ดีบุก (SnO_2) มีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าประมาณ $4 \times 10^{-4} - 10^4 \text{ Ohm.m}$ (Telford, 1990)