

บทคัดย่อ

ได้ทำการสำรวจวัดสภาพด้านท่านทางไฟฟ้าเพื่อหาชั้นน้ำไดคินในพื้นที่ของบริษัท เข้าท์เทอร์น อิลล์ จำกัด โครงการพัฒนาที่ดิน และก่อสร้างสนานกอล์ฟในพื้นที่บ้านไร่ ตำบล บ้านพู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ดินแน่นพิกัด 662700E,761300N ถึง 667600E,764250N ติดกับทางหลวงหมายเลข 4 (หาดใหญ่-สะเดา)

ทำการสำรวจด้วยวิธีเจาะด้วยไฟฟ้าโดยใช้ชุดบวนขึ้นไฟฟ้าแบบไดโอล-ไดโอล(ปรับปรุง) จำนวน 4 สถานีวัด

สามารถสรุปได้ว่า

ที่สถานีวัด SH1 ซึ่งทำการวัดถึงระดับความลึก 152 เมตร ตรวจไม่พบชั้นน้ำไดคิน

ที่สถานีวัด SH2 ซึ่งทำการวัดถึงระดับความลึก 200 เมตร ตรวจพบชั้นที่คาดว่าจะเป็นชั้นน้ำไดคินตั้งแต่ระดับความลึก 60-180 เมตร เนื่องจากกราฟมีค่าความด้านท่านเท่ากันตลอดในช่วงความลึกนี้ อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบถึงระดับความลึก ที่ประมาณ 100 เมตร

ที่สถานีวัด SH3 ซึ่งทำการวัดถึงระดับความลึก 160 เมตร ตรวจพบชั้นที่คาดว่าจะเป็นชั้นน้ำไดคินตั้งแต่ระดับความลึก 120-150 เมตร

ที่สถานีวัด SH4 ซึ่งทำการวัดถึงระดับความลึก 100 เมตร เนื่องจากไม่สามารถทำการวัดไดลึกกว่านี้ ตรวจพบชั้นที่คาดว่าจะเป็นชั้นน้ำไดคินตั้งแต่ระดับความลึก 80-100 เมตร

