

## 6-Output ที่ได้จากการฯ

1. ผู้วิจัยได้ความต่อเนื่องของงานวิจัยที่สนใจทำร่วมกับนักวิจัยเพื่อสืบ แล้วได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเมมเบรนกับนักวิจัยต่างประเทศและที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Influence of water compositions and conditioning on flux enhancement in an immersed membrane system ในงาน IWA International Conference of Particle separation ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2550 ณ เมืองคูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

2. ผู้วิจัยได้ผลงานวิจัยดังพิมพ์ จากโครงการฯ นี้ คือ

**SRIDANG Choksuchart, P., Grasmick A., Puetpaiboon, U., 2008, Influence of water compositions and conditioning on flux enhancement in an immersed membrane system, Separation Science and Technology, vol 43: 1-13. (Impact factor เท่ากับ 00.824)**

3. ได้สภาวะที่เหมาะสมและสมรรถนะในการเดินระบบเยื่อกรองระดับอัลตราฟิลเตอร์ชั้นที่มีแผ่นเยื่อกรองแบบด้าวในการปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดิน-น้ำทึบหลังบำบัดขั้นที่สอง ได้สภาวะที่เหมาะสมพิจารณาจากค่าฟลักซ์วิกฤตที่ได้ภายใต้สภาวะการเดินระบบที่ไม่ปรับสภาพ และปรับสภาพด้วยสารสร้างตะกอน และผงถ่านกัมมันต์ มีการเติมและไม่เติมอาการในด้วอย่างน้ำป้อนทั้งสอง คือ

- กรณีน้ำผิวดิน เพื่อให้ได้สมรรถนะการกรองที่สูง ค่าฟลักซ์ที่สูง ควรมีการเติมสารสร้างตะกอน และชนิดที่เหมาะสมที่สุด คือ เฟอริกคลอไรด์ที่ค่าที่เหมาะสม คือ 20 mg/L หรือ กรณีต้องการประหยัดค่าสารเคมีสามารถเติมได้ที่ค่าต่ำกว่าที่เหมาะสมได้ คือ 10 mg/L แต่ค่าฟลักซ์ลดลงประมาณร้อยละ 15 ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเดินอากาศเพื่อป้องกันหรือลดการเกิดฟาวลิ่ง เนื่องจาก มีอัตราการเกิดฟาวลิ่งต่ำ คือ 0.008 mbar/sec ซึ่งต่ำกว่าในสภาวะที่ไม่มีการเติมเฟอริกคลอไรด์ ประมาณ 4 เท่าด้วย และการล้างพื้นสภาพทำได้ง่ายด้วยวิธีทางไฮโดรไดนา mikros ก็สามารถพื้นสภาพเยื่อกรองให้มีค่าการซึมผ่านได้ของน้ำเท่ากับในเมมเบรนสะอะดก่อนกรอง ส่วนคุณภาพน้ำหลังกรองที่มีการเติมเฟอริกคลอไรด์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าสารละลายอ่อนล้ามเนียมชัลเฟดต่อการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติละลายน้ำได้ แต่ค่าคุณภาพกว่าสารละลายโพลีอ่อนล้ามเนียมคลอไรด์ ขณะที่หากไม่เติม น้ำที่กรองได้จะมีสารอินทรีย์ธรรมชาติดคงอยู่เท่าเดิม คุณภาพน้ำกรองที่มีการเติมเฟอริกคลอไรด์ นั้น คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าความชุนต่ำกว่า 1 NTU ค่าการดูดกลืนแสง UV ที่ความยาวคลื่น 254 nm และค่าความเข้มข้นของกรดไขมิกต่ำกว่าในชุดการทดลองอื่น

- กรณีน้ำทิ้งหลังบำบัด เพื่อให้ได้สมรรถนะการกรอง ค่าฟลักซ์ที่เหมาะสม และคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดที่ผ่านระบบสามารถนำกลับไปเป็นน้ำหมุนเวียนใช้ใหม่ หรือ น้ำใช้ทั่วไป ความมีความต้องการเดิมสารดูดซึดผิว คือ ผิวถ่านกัมมันต์ที่ปริมาณ  $500 \text{ mg/L}$  แม้ว่าการเดิมสารดูดซึดผิวและการเดิมอากาศไม่ส่งผลทำให้ค่าฟลักซ์วิกฤตเพิ่มสูงขึ้น แต่มีผลโดยตรงต่อการลดค่าการดูดซึมนิกในด้วยอย่างได้มากกว่าสภาวะที่ไม่เติม โดยมีการดูดซึมกเหลือค้างในน้ำเพomoระหว่าง  $0.5-1.7 \text{ mg/L}$  ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 80 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังกรองอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลใกล้เคียงกับค่าคุณภาพน้ำที่ไม่เดิมสารดูดซึดผิว คือ ค่าค่าปริมาณสิ่งทึบหมุดและค่าโปรตีน มีค่าน้อยมากจนเครื่องไม่สามารถตรวจจับได้และค่าความชื้นต่ำกว่า  $1 \text{ NTU}$  เช่นเดียวกัน

#### 4. ได้ข้อมูลเรื่องอิทธิพลและสภาวะทางไฮโดรไดนามิกส์ที่มีต่อสมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งพบว่า

- กรณีน้ำผิวดิน ผลของการเดิมอากาศกรณีที่ไม่มีและมีการปรับสภาพด้วยสารสร้างตะกอนของสารละลายเฟอริกคลอไรด์ หรือ สารละลายอลูมิเนียมชัลเฟดหรือสารส้ม ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าฟลักซ์วิกฤตอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เมื่อเพิ่มอัตราการเดิมอากาศสูงขึ้นในด้วยอย่างน้ำผิวดินที่ปรับสภาพด้วยโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์พบว่ามีผลเชิงบวกต่อการเพิ่มขึ้นค่าฟลักซ์วิกฤตในระดับหนึ่ง

- กรณีน้ำทิ้งหลังบำบัดขั้นที่สอง ผลของการเดิมอากาศที่ปริมาตรต่างๆ ไม่ส่งผลให้ค่าฟลักซ์วิกฤตเพิ่มขึ้นทั้งในสภาวะที่มีการเดิมและไม่เดิมผิวถ่านกัมมันต์

#### 5 ได้สาเหตุของฟาวลิ่งและอัตราการเกิดฟาวลิ่งในชุดเยื่อกรองระดับอัตราพิลเดรชันในชุดกรองด่องที่สภาวะต่างๆ ของการปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดิน-น้ำทิ้งหลังบำบัดขั้นที่สอง ดังนี้

- กรณีน้ำผิวดิน ขั้นตอนการล้างด้วยเทคนิคทางไฮโดรไดนามิกส์ ได้แก่ การเดิมอากาศให้ความปั่นปวนสูงบริเวณชุดเยื่อกรองที่อัตรา  $100 \text{ L/min}$ -นาน 1 และ 5 นาที การล้างชุดกรองด้วยน้ำกลั่น กรองไหสออยที่ผิวเยื่อกรอง นาน 1 นาที และการล้างย้อนด้วยน้ำกลั่น กรองที่อัตราการกรองย้อน  $15 \text{ L/h/m}^2$  - นาน 15 และ 30 นาที สามารถลดและกำจัดฟาวลิ่งแบบพังกลับได้ ซึ่งเป็นชั้นเค็กสะสมบนผิวน้ำเมนเบรนกรณีที่ไม่มีและมีการเดิมสารสร้างตะกอนได้ประมาณร้อยละ 10-30 เมื่อกรองที่ค่าสูงกว่าและต่ำกว่าค่าฟลักซ์วิกฤต 50% ขณะฟาวลิ่งแบบไม่สามารถผันกลับได้จากการทดสอบ และดูดซึดภายในรูกรองของสารอินทรีย์ละลายน้ำ อนุภาคคลออลอยด์ ซึ่งการใช้สารเคมีที่เป็นกรดซิตริกและด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ล้างย้อนด้วยกรดซิตริก  $0.1 \text{ N}$  ที่อัตราการกรองย้อน  $15 \text{ L/h/m}^2$  -นาน 1 และ 2 ชั่วโมง และ แซชุดเยื่อกรองและล้างย้อนด้วยสารละลายด่างของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น  $0.1 \text{ N}$  -นาน 1 และ 2 ชั่วโมง) นั้น ลดค่า

ความด้านท่านหลังสั้นสุดการล้างเท้ากับเมมเบรนสะอาดก่อนใช้ทำการกรองเพิ่มขึ้นประมาณกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งต้องปรับเพิ่มความเข้มข้นและระยะเวลาการล้างด้วยสารเคมี 2 ชนิดตั้งกล่าว

- กรณีน้ำทึบหลังบำบัดขึ้นที่สอง นั้น สาเหตุของฟาวลิ่งที่เกิดขึ้นจากที่ผันกลับได้ และไม่สามารถผันกลับได้ ซึ่งแบบหลังเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้ค่าความด้านท่านคงเหลือค้างอยู่มาก โดยผลจากการล้างด้วยสารเคมีนั้นค่าความด้านท่านลดลงเล็กน้อยอีกประมาณร้อยละ 6-18 ซึ่ง สาเหตุจากการสะสมของฟาวลิ่งแบบไม่สามารถผันกลับได้ของสารอินทรีย์ธรรมชาติหลายน้ำ ส่งผลให้ค่าความด้านท่านสูงกว่าในเมมเบรนสะอาดประมาณร้อยละ 40-60 ในชุดการทดลองที่ไม่เดิมสารดูดติดผิวที่ค่าฟลักซ์สูงและต่ำกว่าค่าฟลักซ์วิกฤต 50% ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นของสารเคมี และระยะเวลาในการล้างให้ยาวนานขึ้น และการเดิมผงถ่านกัมมันต์เป็นการปรับสภาพน้ำทึบหลังบำบัดฯ แล้ว ที่ทำให้ลดระดับของฟาวลิ่งแบบไม่สามารถผันกลับได้ ทำให้การล้างด้วยเทคนิคทางไฮโดรไดนามิกส์และล้างด้วยสารเคมีสามารถพื้นสภาพชุดเมมเบรนได้สมบูรณ์

6 ได้สาเหตุของฟาวลิ่งและอัตราการเกิดฟาวลิ่งในชุดเยื่อกรองระดับอัลตราฟิลเตอร์ชั้นในชุดการทดลองที่สภาวะค่าฟลักซ์คงที่ที่  $30 \text{ L/h/m}^2$  ไม่เดิมอากาศ ของสารป้อนที่เป็น Model suspension (สารละลายกรดอิควิวิก สารแขวนลอยอนุภาคbenzoinic acid) สารแขวนลอยผงถ่านกัมมันต์ และสารผสมสองชนิด) พนวจ ค่าอัตราเร็วของการเกิดฟาวลิ่ง ( $dTMP/dt$ ) สูงสุดเมื่อกรองสารละลายกรดอิควิวิกความเข้มข้น  $10 \text{ mg/L}$  มีค่า  $1.12 \text{ mbar/s}$  เมื่อกรองที่ค่าฟลักซ์คงที่ที่  $30 \text{ L/h/m}^2$  และไม่มีการเดิมอากาศ ซึ่งเป็นสูงกว่าประมาณ 10 เท่าตัวเทียบกับค่าอัตราเร็วฟาวลิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกรองกรดอิควิวิกความเข้มข้น  $5 \text{ mg/L}$  และการกรองสารแขวนลอยอนุภาคที่ความเข้มข้นสูงของbenzoinic acid ในชุดและผงถ่านกัมมันต์ นั้น การเปลี่ยนแปลงของค่าความดันส่งผ่านเมมเบรนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นกราฟลักษณะเส้นตรง ซึ่งแสดงว่าเกิดชั้นเค้กสะสมที่ผิวน้ำเมมเบรน และค่าอัตราเร็วการเกิดฟาวลิ่งสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นของอนุภาคขณะกรองเพิ่มขึ้น และการผสมสารละลายกรดอิควิวิกซึ่งมีขนาดไม่เลกุลเล็กรวมกับสารแขวนลอยอนุภาคbenzoinic acid/ผงถ่านกัมมันต์ ทำให้อัตราเร็วการเกิดฟาวลิ่งสูงกว่าเมื่อกรองสารแขวนลอยเพียงชนิดเดียว

ฟาวลิ่งแบบผันกลับได้ เป็นชนิดของฟาวลิ่งที่พบเมื่อกรองสารแขวนลอยเดียวของอนุภาคbenzoinic acid และผงถ่านกัมมันต์ ขณะที่ระดับของค่าความด้านท่านคงเหลือค้างในเมมเบรนขณะล้างชุดกรองเมื่อกรองสารละลายกรดอิควิวิก หรือ สารผสมระหว่างสารแขวนลอยอนุภาคbenzoinic acid ผงถ่านกัมมันต์ กับ กรดอิควิวิก พนวจ มีค่าความด้านท่านคงเหลือค้างสูง ซึ่งสามารถพื้นสภาพชุดเมมเบรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ค่าความด้านท่านเมมเบรนสูดท้ายไกล์เดิงหรือเท้ากับเมมเบรนสะอาดก่อนกรอง เมื่อใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นต่าง คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ นั้นแสดงว่า เป็นฟาวลิ่งแบบผันกลับไม่ได้