

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ MATERIALS AND METHODS

ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนของการวิจัย มีผู้ป่วยชายหญิงอายุระหว่าง 20 - 50 ปีจำนวน 38 ราย ได้รับการใส่ฟันปลอมติดแน่นิคเรซินบอนด์จำนวน 40 ชิ้น โดยมีผู้ป่วย 2 รายได้รับการใส่ฟันปลอมมากกว่า 1 ชิ้นในปากเดียวกัน รายละเอียดของ ตำแหน่งและชนิดของบริจจ์ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ผู้ป่วยทุกรายได้ผ่านการตรวจสุขภาพ ในช่องปากและระบบการบดเตี้ยยว่าเหมาะสมที่จะทำฟันปลอมชนิดเรซินบอนด์ได้ ถ้ารักษา ผู้ป่วยมีการสูญเสียฟันไปเพียง 1 ชิ้นตำแหน่งที่จะใส่เรซินบอนด์บริจจ์ สุขภาพทั่วไปใน ช่องปากดีหรือสามารถควบคุมให้อยู่สภาพดีได้ ฟันหลักหัก 2 ชิ้นขึ้นเรื่อง ไม่ยก และไม่มี พยาธิสภาพปลายราก มีศีรษะสืบพันมากพอที่จะเชื่อมยึดกับเรซินซีเมนต์ได้ด้วยวิธีใช้กรด กัดผิว ในรายที่มีรอยผุหรือวัสดุอุดชานดเล็กก็ได้พิจารณาให้เป็นฟันหลักโดยได้บูรณะฟันซึ นันใหม่ด้วยวัสดุอุดประเทกศาสส์ไอโอดีโนเมอร์⁵ ผู้ป่วยมีการลบฟันรุนแรงหรือลบลอก ไม่มีที่สำหรับวางปีกโลหะไม่ได้รับการพิจารณาให้ใส่ฟันปลอมชนิดนี้

หลังจากทำการตัดเสือกผู้ป่วยแล้วขั้นตอนต่อไปได้จัดทำแฟ้มบันทึกประวัติ และ สุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยพร้อมวางแผนการรักษา โดยให้การบำบัดทางทันตกรรม เป้องตัน เช่น อุดฟันข้างเคียงที่ผุ ชุดหินน้ำลาย และสอนวิธีรักษาความสะอาดในช่องปาก ต่อจากนั้นได้ถ่ายภาพรังสีฟันหลัก และพิมพ์ปากเพื่อทำแบบหล่อพิม

- เรซินบอนด์บริจจ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ชนิดคือ
- ก. ชนิดใช้กรดร่วมกับโซลไฟฟ์ฟ้ากัดที่ผิวของปีกโลหะ
(Electrolytically etching technique)
 - ข. ชนิดใช้ทรายเบ้าและเคลือบผิวโลหะด้วยสารซิลิโคนไดออกไซด์
(Sandblasting and silicoating technique)

บริจจ์แต่ละชิ้นมี 3 หน่วย (3-unit bridge) ประกอบด้วยฟันปลอม 1 ชิ้น และมีปีกโลหะยึดออกใบ 2 ข้างสำหรับโอบฟันหลักข้างละ 1 ชิ้น แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มโดย วิธีสุ่ม (random) โดยกลุ่มที่หนึ่งจะได้รับการใส่ฟันปลอมชนิด ก. และกลุ่มที่สองจะเป็น ชนิด ข. เรซินซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ พานาเวีย-เอกซ์ (Panavia-Ex, Kuraray Co., Okayama, Japan) ซึ่งจะเป็นเรซินซีเมนต์ชนิดพอลิสฟีดเจตเตอร์ บีส-ชีอัมเอ ฉ คุณสมบัติในการยึดติดทางเคมีทึ้งกับเนื้อฟันและผิวโลหะ 10-11

Table 1. Factors involved in the evaluation of RBBs**Patient gender**

Male	9
Female	29
Total	38

Total number of RBBs **40 (120 units)**

Location (arch)

Maxilla	18
Mandible	22

Location (quadrant)

Anterior	10
Posterior	26
Ant/Post	4

Types of surface treatment


Electrolytic etching	20
Sandblasting & silicoating	20

วิธีการ Methods

ใช้เทเพอร์ไม่อนด์รูปขาวปลายมนกรอพันหลักตามวิธีของ Simonsen²⁶ ซึ่งได้ก่อตัวโดยละเอียดแล้วในหัวข้อเรื่องการกรอพัน (หน้า 24-27) การกรอกจะทำในรั้นเคนสอบพันท่านั้น โดยจะเริ่มจากด้านข้างของชีพันส่วนที่ติดกับช่องว่างกรอให้ติดไปตามรูปร่างของพันในแนวไกล์เก้มและไกล์สัน กรอต่อไปทางด้านไกล์สันจนถึงตำแหน่งชอกพันโดยให้ปลายล่างของหัวกรօอยู่เหนือขอบเหงือกประมาณ 1 มิลลิเมตรโดยตลอด จากนั้นจึงทำเชิงกรุณารំสท์ในพันหน้าหัวเรืออุดคุลូចស្រែត์ในพันหลัง ตรวจสอบการ grub พันทั้งในตำแหน่งในศูนย์และนอกศูนย์ว่ามีฟิว่ร์พอดสำหรับวางแผนโครงสร้าง โดยไม่ไปบกวนต่อการเคลื่อนที่ตามปกติของขากรรไกรแล้วจึงทำการพิมพ์ปาก เทแบบหล่อพันด้วยปูนชนิดแข็ง (Velmix, Kerr Mfg. Co, Romulus, Minch.) เพื่อทำการออกแบบและส่งห้องปฏิบัติการทำโครงสร้าง นำโครงสร้างที่ได้มาลงในปากผู้ป่วยทุกรายเพื่อตรวจสอบความแน่นหนา หาจุดถุง และทำการแก้ไขก่อนส่งไปห้องปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อทำการปรับสภาพผิวของปีกโลหะตามชนิดของเรซินบนด์บราذر์ที่เลือกใช้ในผู้ป่วยแต่ละราย

ขั้นตอนการยืดหยุ่นรั้นด้วยเรซินซีเมนต์ ทำโดยใส่แผ่นยางกันน้ำลายให้ผู้ป่วยทุกรายทั้งในพันหน้าและพันหลัง ส่วนเรซินซีเมนต์ที่ใช้ในงานวิชัยครั้งนี้ได้ใช้พานาเรีย-เอกซ์ หลังจากใช้กรดภัคผิวเคลื่อนพันเรียบร้อยแล้วทำการผสมซีเมนต์ ใช้พุกันทาซีเมนต์ซึ่งด้านในของปีกโลหะให้ทั่วแล้วนำไปรีเซต์มายីគិតិកกับพันหลัก กดให้เข้ากับ ใช้พุกันป้ายซีเมนต์ส่วนเกินออกแล้วกดบริเวณที่ติดแน่นอยู่กับที่จนกว่าซีเมนต์จะแข็งตัว ตรวจสอบเศษซีเมนต์ที่อาจตกตัวและขัดออกให้หมดโดยใช้พินชิงเบอร์ (finishing bar) กรอแต่งด้วยความระมัดระวัง ก่อนให้ผู้ป่วยกลับได้แนวหน้าเกียวกับการอุ้แเรកษามาบริเวณ สาหร่ายใช้การทำความสะอาดโดยใช้ไหมขัดของพัน พร้อมทั้งเจ้งผู้ป่วยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติๆ เกิดขึ้นที่บริเวณ (ภาพที่ 23-40)


ผู้ป่วยทุกรายได้รับการนัดหมายให้กลับมาพบทันตแพทย์เพื่อติดตามผลเป็นระยะๆ ทุก 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือนตามลำดับ พันปลอมที่ถือว่าผ่านการตรวจสอบ จะต้องมีทุกส่วนของปีกโลหะแนบสนิทกับพันหลักในสภาพที่สมบูรณ์โดยไม่มีร่องรอยการชำรุดใดๆ สภาพของพันปลอมที่ถือว่าถัมເຫສົມสองระยะศืទ ปีกโลหะด้านใดด้านหนึ่งอ้าออกจากพันหลักแต่ยังไม่หลุด กับปีกโลหะทั้งสองด้านหลุดออกจากพันหลักและพันปลอมได้หลุดออกจากทั้งข้าง



ภาพที่ 23 หัวเบอร์ที่ใช้ในการกรอฟันหลัง




ภาพที่ 24 กลาสไอโอนิเมอร์ซีเมนต์




ภาพที่ 25 พันหลักที่มีรอยผุหรือเดินอุดไว้ด้วยคอมโพสิตจะได้รับการนูรณะใหม่



ภาพที่ 26 พันหลักภายหลังได้รับการอุดด้วยกลาสไอโอนเมอร์ซีเมนต์




ภาพที่ 27 เริ่มกรอค้านข้างของซีฟันโดยใช้หัวเบอร์ไดมอนด์รูปยาวปลายมน



ภาพที่ 28 ใช้อินเวอร์เต็ตโคนเบอร์ทำซิงก์กลูมเรลท์



ภาพที่ 29 ใช้รัสมุพิมพ์ปากชานิดซิลิโคนโดยวิธีอุณห์เทคนิค



ภาพที่ 30 แบบพิมพ์ที่ได้จะต้องขัดเจนโดยเฉพะบริเวณร่องฟัน




ภาพที่ 31 ออกแบบโครงโลหะให้รอบฟันหลักให้มากที่สุด



ภาพที่ 32 เรซิโนนบอนด์บริดจ์ที่ได้จากการห้องปฏิบัติการและพร้อมที่จะใส่ให้ผู้ป่วย




ภาพที่ 33 ใช้แผ่นยางกันน้ำลายให้ผู้ป่วยทุกรายและทำความละอัดฟันด้วยการขัดพัมมิล



ภาพที่ 34 ใช้กรดกัดผิวฟันหลักเป็นเวลา 60 วินาที




ภาพที่ 35 ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้พานาเวีย-เอกซ์เป็นซีเมนต์สำหรับยึดบริจทุกราย



ภาพที่ 36 ใช้ฟู่กันป้ายซีเมนต์ส่วนเกินออกจากฟันหลัก




ภาพที่ 37 ฉีดออกซีการ์ดรอบโครงสร้างเพื่อป้องกันออกซิเจนในอากาศ



ภาพที่ 38 กดบวิดจ์ให้นิ่งอยู่กับที่จนกว่าซีเมนต์จะแข็งตัว



ภาพที่ 39 หลังซีเมนต์เข็งตัวแล้วจึงถอนแผ่นยางกันน้ำลาย



ภาพที่ 40 ตรวจสอบความเรียบร้อยของบริด์ก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน