

## สรุป

ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบคลองวนเวียน โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท ตำบลชิงโค กิ่งอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด (Influent) และออกจากระบบบำบัด (Effluent) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2533 รวม 8 ครั้ง จำนวน 16 ตัวอย่าง พบว่าค่า pH, BOD, Suspended solids, และ Settleable solids อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ค่า Dissolved solids ยังสูงกว่ามาตรฐานน้ำทิ้ง โดยเฉพาะน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดแล้วจะต้องไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่น้ำทิ้งของ โรงแรมมีค่าพิสัยระหว่าง 719-1,030 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนผลการวิเคราะห์ ด้านแบคทีเรียมพบว่ามีปริมาณแบคทีเรีย (CFU/ml) ที่ผ่านระบบบำบัดนั้นสูงมาก มีค่าเฉลี่ย 700,000 CFU/ml และพบมากที่สุดถึง 1,000,000 CFU/ml ปริมาณ Coliform bacteria (MPN/100 ml) มากกว่า 2,400 MPN/100 ml นอกจากนี้ยังตรวจพบเชื้อ โรคร้ายแรงคือ *Vibrio cholerae* ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2533 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะการเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risks) อนึ่ง การที่โรงแรมปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำเพื่อนันทนาการนั้น นอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดร้ายแรงแล้วยังเกิดทัศนียภาพ (Bad visual image) อีกด้วย

CFU = Colony-forming units