


บทที่ 5



สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ


ในบทนี้จะเปรียบเทียบผลการวัดของเครื่องดันแบบกับเครื่อง Medtronic และสรุปผลการวิจัยที่ได้ทำการวิจัยมาทั้งหมด

5.1 เปรียบเทียบผลการวัดของเครื่องดันแบบกับเครื่อง Medtronic

จากการทดสอบกับอาสาสมัคร ได้นำข้อมูลผลการวัดของเครื่องดันแบบและเครื่อง Medtronic มาพล็อตบนกราฟเดียวกัน โดยให้ข้อมูลการวัดของเครื่องดันแบบอยู่บนแกน Y และข้อมูลการวัดของเครื่อง Medtronic อยู่บนแกน X ซึ่งกราฟแสดงภาพประกอบ 5-1 ถึง 5-4







ภาพประกอบ 5-4 กราฟข้อมูลค่าพีอีชของอาสาสมัครคนที่ 7

จากการฟื้นฟูข้อมูลค่าพีอีชของอาสาสมัครทั้ง 4 คน จะเห็นว่าจุดที่ได้จากการพื้นต์ส่วนใหญ่จะรวมกันอยู่บนเส้นทแยง 45 องศา ซึ่งหมายความว่าค่าพีอีชที่วัดได้จากเครื่องต้นจะมีค่าใกล้เคียงค่าพีอีชที่วัดได้จากเครื่อง Medtronic

5.2 สรุปผลการวิจัย

ได้ดำเนินการวิจัยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถพัฒนาระบบตรวจภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ คือ ตัวเครื่องต้นแบบเครื่องวัดและบันทึกค่าพีอีช และโปรแกรมวิเคราะห์ค่าพีอีชเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้น จากการทดสอบเครื่องต้นแบบกับอาสาสมัครคนปกติ พบว่าสามารถวัดค่าพีอีชได้ใกล้เคียงกับเครื่องที่ส่งซื้อมาจากต่างประเทศ และเมื่อนำข้อมูลค่าพีอีชที่วัดได้จากเครื่องต้นแบบไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ค่าพีอีช พบว่าสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเหมือนกัน จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ดี และให้ผลการทำงานเหมือนกับระบบที่ส่งซื้อมาจากต่างประเทศ

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ควรเพิ่มวงจรในส่วนของการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในตัวเครื่องต้นแบบ เพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้งาน

5.3.2 ควรปรับปรุงตัวเครื่องต้นแบบให้มีขนาดกระทัดรัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพกพาไปได้สะดวกขึ้น

5.3.3 ควรเพิ่มตัวเลือกอัตราการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องต้นแบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องต้นแบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกอัตราการส่งได้ตามต้องการ

5.3.4 ในระหว่างการทดสอบการทำงานของเครื่องต้นแบบกับอาสาสมัคร ควรให้อาสาสมัครทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรีฟลักซ์ เพื่อจะได้วิเคราะห์การทำงานของเครื่องต้นแบบ ได้ง่ายขึ้น